

ภาคผนวกที่ 7

Emergency Light

Emergency Light Checklist on July 2025

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 112	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
2		Room 118	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on October 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
6		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
7		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
8		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
9		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 218	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
11		Room 212	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
12		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
13		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
14		Room 312	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 318	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
16		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
17		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
18		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
19		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
20		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
21		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by		14/07/2025	
22		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
23		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by		14/07/2025	
24		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
25		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by	14/07/2025		
26		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
27		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
28		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
29		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
31		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by		14/07/2025	
32		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
33		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
34		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
35		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by		14/07/2025	
36		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
37		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
38		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
39		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
40		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
41		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
42		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
43		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
44		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			14/07/2025
45		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			14/07/2025
46		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			14/07/2025
47		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			14/07/2025
48		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			14/07/2025

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
49		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
50		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
51		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
52		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		
53		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
54		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
55		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
56		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	
57		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by		14/07/2025	





No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
58		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by	14/07/2025		



Remark : G = Good
 NG = Not Good





Report by : Orathai
 Date : 14/07/2025




Approved by : [Signature]
 Date : 31/07/2025



Emergency Light Checklist on August 2025






No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 112	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		X	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		X	
			Date / Check by			
2		Room 118	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		X	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		X	
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		X	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		X	
			Date / Check by			
4		Room 126	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on October 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			




No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Replacement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
6		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Replacement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
7		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
8		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		On process to replacement for Capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		X	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		X	
			Date / Check by			
9		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		On process to replacement for Capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		X	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		X	
			Date / Check by			






No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 218	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
11		Room 212	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
12		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
13		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 312	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			




No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 318	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		X	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for capex 25
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		X	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		X	
			Date / Check by			
18		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			





No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
20		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
22		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
24		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			






No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
25		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
26		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			




No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
30		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)			The contractor installed additional electrical outlets.
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)			
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)			
			Date / Check by			
32		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
33		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			


No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
34		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
35		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
36		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
37		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Renovation
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)			
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)			
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
39		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Renovation
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)			
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)			
			Date / Check by			
40		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
42		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
43		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
44		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
45		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
46		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
47		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
48		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
49		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
50		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
51		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
52		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			
53		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	/		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	/		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	/		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
54		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (35000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
55		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
56		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
57		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replacement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	List check	Status		Remark
				G	NG	
58		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Repleement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Anthai, Sim

Date : 16/08/25

Approved by : 

Date : 30/8/25

Emergency Light Checklist on September 2025

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006041)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		x	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		x	
			Date / Check by			
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Renovate
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)			
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)			
			Date / Check by			
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Renovate
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)			
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)			
			Date / Check by			
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 19/09/2025

Approved by : [Signature]

Date : 30/09/2025

Emergency Light Checklist on October 2025

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006041)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		On process to replacement for Capex 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		✗	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		✗	
			Date / Check by			
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)		x	
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)		x	
			Date / Check by			
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Renovate
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)			
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)			
			Date / Check by			
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Renovate
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)			
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)			
			Date / Check by			
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 17/10/2025

Approved by : [Signature]

Date : 31/10/2025