

Emergency Light Checklist on November 2025

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006041)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Renovate
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)			
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)			
			Date / Check by			
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Renovate
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)			
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)			
			Date / Check by			
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 17/11/2025

Approved by : 

Date : 28/11/2025

Emergency Light Checklist on December 2025

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
1		Room 104	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006036)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
2		Room 114	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006037)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
3		Room 121	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006044)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
4		Room 128	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006043)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
5		Room 136	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006042)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
6		Room 236	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006045)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
7		Room 228	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006046)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
8		Room 221	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006047)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
9		Room 214	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006038)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
10		Room 204	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006039)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
11		Room 304	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006041)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
12		Room 314	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006040)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
13		Room 321	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006052)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
14		Room 328	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006051)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
15		Room 336	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006050)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
16		Front of Lift North FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006049)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
17		Building 3 FL.2 up FL.3	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006048)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
18		Building 3 FL1 up FL2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
19		Room 145	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000298)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
20		Room 155	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000299)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
21		Room 171	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000300)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
22		Room 185	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000302)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
23		Room 195	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000301)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
24		Room 245	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000306)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
25		Room 255	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000305)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
26		Room 271	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000304)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
27		Room 285	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000312)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
28		Room 295	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000303)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
29		Room 345	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000307)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
30		Room 355	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000308)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
31		Room 371	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000309)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
32		Room 385	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000310)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
33		Room 395	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024 (350000000311)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
34		La Trattoria Doom B	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
35		La Trattoria Doom C	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
36		La Trattoria Bar	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
37		La Trattoria Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
38		La Trattoria Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
39		La Trattoria Toilet	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
40		Check in Lounge 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
41		Check in Lounge 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
42		Operator Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on November 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
43		Store FC	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
44		Staff Canteen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006053)
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
45		Canteen Kitchen	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
46		Fire Pump Room 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
47		Main Kitchen 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
48		Main Kitchen 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2025
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
49		Butcher Room	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
50		Dusit Hall/ Laguna Hall	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
51		Casuarina 1	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
52		Casuarina 2	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
53		Timekeeper	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
54		Lobby, Toilet Men	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

No.	Picture	Location	Checklist	Status		Remark
				G	NG	
55		Lobby, Toilet Female	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on September 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			
56		Benjarong Restaurant	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Replcement battery on August 2024
			2.Test light must be on. (กดปุ่มทดสอบไฟต้องติด)	✓		
			3.Battery test 90 minute (ทดสอบแบตเตอรี่ 90 นาที)	✓		
			Date / Check by			

Remark : G = Good

NG = Not Good

Report by : Orathai

Date : 16/12/2025

Approved by : [Signature]

Date : 31/12/2025

ภาคผนวกที่ 8

Fire alarm system report 2025

Maintenance Report of Fire Alarm System

Dusit Thani Laguna Phuket

30/4/2568 - 10/5/2568 (1st)

Dusit Thani

LAGUNA · PHUKET



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.

บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel. 02-592-6117, 02-923-5205, 085-113-5201 Fax. 02-592-6117



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.

บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-923-2762

วันที่: 23/5/2568

เรื่อง: ส่งมอบเอกสารการบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm

โครงการ: Dusit Thani Laguna Phuket ครั้งที่ 1/3(ปี 2568)

เรียน: Chief Engineer

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. รายงานการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm จำนวน 1 ชุด

เนื่องด้วยการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm ของโครงการ Dusit Thani Laguna Phuket ได้
เนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 ตามเอกสารรายงานการบริการที่ส่งมาด้วยนี้ บริษัท ยูนิ
คอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ขอส่งมอบเอกสารรายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Fire
Alarm เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบและทดสอบระบบดังกล่าวให้กับทางโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

ลงนามผู้ตรวจสอบและรับเอกสาร



(จิรณกร จิตระณะ)

วันที่ 23 / 5 / 68

โครงการ: Dusit Thani Laguna Phuket



(นาย วีรภัทร หิรัญศิริ)

(หัวหน้าช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง)

บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.
 บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ด.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
1	1	Smoke(Photo)	101	1st.BL-0				
1	2	Smoke(Photo)	102	1st.BL-0				Unaudited
1	3	Smoke(Photo)	103	1st.BL-0				
1	4	Smoke(Photo)	104	1st.BL-0				
1	5	Smoke(Photo)	105	1st.BL-0				
1	6	Smoke(Photo)	106	1st.BL-0	✓			
1	7	Smoke(Photo)	107	1st.BL-0				
1	8	Smoke(Photo)	108	1st.BL-0				
1	9	Smoke(Photo)	201	2nd.BL-0	✓			
1	10	Smoke(Photo)	202	2nd.BL-0				
1	11	Smoke(Photo)	203	2nd.BL-0				
1	12	Smoke(Photo)	204	2nd.BL-0	✓			
1	13	Smoke(Photo)	205	2nd.BL-0	✓			
1	14	Smoke(Photo)	206	2nd.BL-0				
1	15	Smoke(Photo)	207	2nd.BL-0				
1	16	Smoke(Photo)	208	2nd.BL-0				
1	17	Smoke(Photo)	301	3rd.BL-0				
1	18	Smoke(Photo)	302	3rd.BL-0	✓			
1	19	Smoke(Photo)	303	3rd.BL-0				
1	20	Smoke(Photo)	304	3rd.BL-0				
1	21	Smoke(Photo)	305	3rd.BL-0				
1	22	Smoke(Photo)	306	3rd.BL-0				
1	23	Smoke(Photo)	307	3rd.BL-0				
1	24	Smoke(Photo)	308	3rd.BL-0				
1	25	Smoke(Photo)	111	1st.BL-1				
1	26	Smoke(Photo)	112	1st.BL-1				
1	27	Smoke(Photo)	114/1	1st.BL-1	✓			
1	28	Smoke(Photo)	114/2	1st.BL-1	✓			
1	29	Smoke(Photo)	115	1st.BL-1				
1	30	Smoke(Photo)	116	1st.BL-1	✓			
1	31	Smoke(Photo)	117	1st.BL-1	✓			
1	32	Smoke(Photo)	118	1st.BL-1	✓			
1	33	Smoke(Photo)	211	2nd.BL-1	✓			
1	34	Smoke(Photo)	212	2nd.BL-1				
1	35	Smoke(Photo)	214/1	2nd.BL-1				
1	36	Smoke(Photo)	214/2	2nd.BL-1				
1	37	Smoke(Photo)	215	2nd.BL-1	✓			
1	38	Smoke(Photo)	216	2nd.BL-1	✓			
1	39	Smoke(Photo)	217	2nd.BL-1				
1	40	Smoke(Photo)	218	2nd.BL-1				



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.
บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
1	41	Smoke(Photo)	311	3rd.BL-1				
1	42	Smoke(Photo)	312	3rd.BL-1				
1	43	Smoke(Photo)	314/1	3rd.BL-1	✓			
1	44	Smoke(Photo)	314/2	3rd.BL-1	✓			Unaudited
1	45	Smoke(Photo)	315	3rd.BL-1	✓			
1	46	Smoke(Photo)	316	3rd.BL-1	✓			
1	47	Smoke(Photo)	317	3rd.BL-1				
1	48	Smoke(Photo)	318	3rd.BL-1				
2	1	Smoke(Photo)	121	1st.BL-2				
2	2	Smoke(Photo)	122	1st.BL-2	✓			
2	3	Smoke(Photo)	123	1st.BL-2				
2	4	Smoke(Photo)	124	1st.BL-2				
2	5	Smoke(Photo)	125	1st.BL-2	✓			
2	6	Smoke(Photo)	126	1st.BL-2	✓			
2	7	Smoke(Photo)	127	1st.BL-2	✓			
2	8	Smoke(Photo)	128	1st.BL-2	✓			
2	9	Smoke(Photo)	221	2nd.BL-2	✓			
2	10	Smoke(Photo)	222	2nd.BL-2				
2	11	Smoke(Photo)	223	2nd.BL-2				
2	12	Smoke(Photo)	224	2nd.BL-2	✓			
2	13	Smoke(Photo)	225	2nd.BL-2	✓			
2	14	Smoke(Photo)	226	2nd.BL-2	✓			
2	15	Smoke(Photo)	227	2nd.BL-2	✓			
2	16	Smoke(Photo)	228	2nd.BL-2				
2	17	Smoke(Photo)	321	3rd.BL-2	✓			
2	18	Smoke(Photo)	322	3rd.BL-2	✓			
2	19	Smoke(Photo)	323	3rd.BL-2	✓			
2	20	Smoke(Photo)	324	3rd.BL-2	✓			
2	21	Smoke(Photo)	325	3rd.BL-2	✓			
2	22	Smoke(Photo)	326	3rd.BL-2	✓			
2	23	Smoke(Photo)	327	3rd.BL-2	✓			
2	24	Smoke(Photo)	328	3rd.BL-2	✓			
2	25	Smoke(Photo)	132/1	1st.BL-3				
2	26	Smoke(Photo)	132/2	1st.BL-3				
2	27	Smoke(Photo)	133	1st.BL-3				
2	28	Smoke(Photo)	134	1st.BL-3	✓			
2	29	Smoke(Photo)	135	1st.BL-3	✓			
2	30	Smoke(Photo)	136	1st.BL-3	✓			
2	31	Smoke(Photo)	137	1st.BL-3	✓			



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.
 บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
2	32	Smoke(Photo)	138	1st.BL-3	✓			
2	33	Smoke(Photo)	232/1	2nd.BL-3	✓			
2	34	Smoke(Photo)	232/2	2nd.BL-3	✓			
2	35	Smoke(Photo)	233	2nd.BL-3	✓			
2	36	Smoke(Photo)	234	2nd.BL-3	✓			
2	37	Smoke(Photo)	235	2nd.BL-3	✓			Unaudited
2	38	Smoke(Photo)	236	2nd.BL-3	✓			
2	39	Smoke(Photo)	237	2nd.BL-3	✓			
2	40	Smoke(Photo)	238	2nd.BL-3	✓			
2	41	Smoke(Photo)	332/1	3rd.BL-3	✓			
2	42	Smoke(Photo)	332/2	3rd.BL-3	✓			
2	43	Smoke(Photo)	333	3rd.BL-3	✓			
2	44	Smoke(Photo)	334	3rd.BL-3	✓			
2	45	Smoke(Photo)	335	3rd.BL-3	✓			
2	46	Smoke(Photo)	336	3rd.BL-3	✓			
2	47	Smoke(Photo)	337	3rd.BL-3	✓			
2	48	Smoke(Photo)	338	3rd.BL-3				
2	49	Heat(Fixed)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	50	Heat(Fixed)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	51	Heat(Fixed)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	52	Heat(Fixed)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	53	Smoke(Photo)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	54	Smoke(Photo)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	55	Smoke(Photo)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	56	Smoke(Photo)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	57	Smoke(Photo)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	58	Smoke(Photo)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	59	Smoke(Photo)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	60	Smoke(Photo)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	61	Smoke(Photo)	LATRATTORIA	LATRATTORIA				
2	62	Smoke(Photo)	POOL KITCHEN	POOL KITCHEN				
2	63	Smoke(Photo)	POOL KITCHEN	POOL KITCHEN				
2	64	Smoke(Photo)	POOL KITCHEN	POOL KITCHEN				
2	65	Smoke(Photo)	POOL KITCHEN	POOL KITCHEN				
2	66	Smoke(Photo)	POOL KITCHEN	POOL KITCHEN				
2	67	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM	1st.BL-2				
2	68	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM	1st.BL-2				
2	69	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM	1st.BL-2				
2	70	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM	2nd.BL-2				



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.
บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
2	71	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM	2nd.BL-2				
2	72	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM	2nd.BL-2				
2	73	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM	3rd.BL-2				
2	74	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM	3rd.BL-2				
2	75	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM	3rd.BL-2				
3	1	Smoke(Photo)	141	1st.BL-4	✓			
3	2	Smoke(Photo)	142	1st.BL-4				Unaudited
3	3	Smoke(Photo)	143	1st.BL-4	✓			
3	4	Smoke(Photo)	144	1st.BL-4	✓			
3	5	Smoke(Photo)	145	1st.BL-4				
3	6	Smoke(Photo)	146/1	1st.BL-4	✓			
3	7	Smoke(Photo)	146/2	1st.BL-4	✓			
3	8	Smoke(Photo)	148	1st.BL-4				
3	9	Smoke(Photo)	241	2nd.BL-4				
3	10	Smoke(Photo)	242	2nd.BL-4				
3	11	Smoke(Photo)	243	2nd.BL-4	✓			
3	12	Smoke(Photo)	244	2nd.BL-4				
3	13	Smoke(Photo)	245	2nd.BL-4				
3	14	Smoke(Photo)	246/1	2nd.BL-4				
3	15	Smoke(Photo)	246/2	2nd.BL-4				
3	16	Smoke(Photo)	248	2nd.BL-4	✓			
3	17	Smoke(Photo)	341	3rd.BL-4	✓			
3	18	Smoke(Photo)	342	3rd.BL-4	✓			
3	19	Smoke(Photo)	343	3rd.BL-4	✓			
3	20	Smoke(Photo)	344	3rd.BL-4	✓			
3	21	Smoke(Photo)	345	3rd.BL-4				
3	22	Smoke(Photo)	346/1	3rd.BL-4	✓			
3	23	Smoke(Photo)	346/2	3rd.BL-4	✓			
3	24	Smoke(Photo)	348	3rd.BL-4				
3	25	Smoke(Photo)	151	1st.BL-5	✓			
3	26	Smoke(Photo)	152	1st.BL-5	✓			
3	27	Smoke(Photo)	153	1st.BL-5				
3	28	Smoke(Photo)	154	1st.BL-5				
3	29	Smoke(Photo)	155	1st.BL-5	✓			
3	30	Smoke(Photo)	156	1st.BL-5	✓			
3	31	Smoke(Photo)	157	1st.BL-5				
3	32	Smoke(Photo)	158	1st.BL-5				
3	33	Smoke(Photo)	251	2nd.BL-5				



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.
 บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
3	34	Smoke(Photo)	252	2nd.BL-5				
3	35	Smoke(Photo)	253	2nd.BL-5				
3	36	Smoke(Photo)	254	2nd.BL-5				
3	37	Smoke(Photo)	255	2nd.BL-5				
3	38	Smoke(Photo)	256	2nd.BL-5				
3	39	Smoke(Photo)	257	2nd.BL-5				
3	40	Smoke(Photo)	258	2nd.BL-5				
3	41	Smoke(Photo)	351	3rd.BL-5				
3	42	Smoke(Photo)	352	3rd.BL-5	✓			
3	43	Smoke(Photo)	353	3rd.BL-5	✓			Unaudited
3	44	Smoke(Photo)	354	3rd.BL-5	✓			
3	45	Smoke(Photo)	355	3rd.BL-5				
3	46	Smoke(Photo)	356	3rd.BL-5				
3	47	Smoke(Photo)	357	3rd.BL-5	✓			
3	48	Smoke(Photo)	358	3rd.BL-5	✓			
3	49	Smoke(Photo)	161	1st.BL-6	✓			
3	50	Smoke(Photo)	162	1st.BL-6				
3	51	Smoke(Photo)	163	1st.BL-6	✓			
3	52	Smoke(Photo)	164/1	1st.BL-6	✓			
3	53	Smoke(Photo)	164/2	1st.BL-6	✓			
3	54	Smoke(Photo)	166	1st.BL-6				
3	55	Smoke(Photo)	167	1st.BL-6				
3	56	Smoke(Photo)	168	1st.BL-6	✓			
3	57	Smoke(Photo)	261	2nd.BL-6				
3	58	Smoke(Photo)	262	2nd.BL-6				
3	59	Smoke(Photo)	263	2nd.BL-6				
3	60	Smoke(Photo)	264/1	2nd.BL-6				
3	61	Smoke(Photo)	264/2	2nd.BL-6				
3	62	Smoke(Photo)	266	2nd.BL-6	✓			
3	63	Smoke(Photo)	267	2nd.BL-6				
3	64	Smoke(Photo)	268	2nd.BL-6				
3	65	Smoke(Photo)	361	3rd.BL-6				
3	66	Smoke(Photo)	362	3rd.BL-6	✓			
3	67	Smoke(Photo)	363	3rd.BL-6	✓			
3	68	Smoke(Photo)	364	3rd.BL-6	✓			
3	69	Smoke(Photo)	365	3rd.BL-6				
3	70	Smoke(Photo)	366	3rd.BL-6				
3	71	Smoke(Photo)	367	3rd.BL-6				



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.
 บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ด.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
3	72	Smoke(Photo)	368	3rd.BL-6				
3	73	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	74	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	75	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	76	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	77	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	78	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	79	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	80	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	81	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	82	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	83	Smoke(Photo)	MEETING RM.	SPA				
3	84	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	85	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	86	Smoke(Photo)	MEETING RM.	SPA				
3	87	Smoke(Photo)	SPA RECEPTION	SPA				
3	88	Smoke(Photo)	SPA RECEPTION	SPA				
3	89	Smoke(Photo)	SPA RECEPTION	SPA				
3	90	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	91	Smoke(Photo)	SPA	SPA				
3	92	Smoke(Beam)	KITCHEN BENJARONG	BENJARONG				
3	93	Heat(Fixed)	KITCHEN BENJARONG	BENJARONG				
3	94	Heat(Fixed)	KITCHEN BENJARONG	BENJARONG				
3	95	Heat(Fixed)	KITCHEN BENJARONG	BENJARONG				
3	96	Heat(Fixed)	KITCHEN BENJARONG	BENJARONG				
3	97	Heat(Fixed)	KITCHEN BENJARONG	BENJARONG				
3	98	Heat(Fixed)	KITCHEN BENJARONG	BENJARONG				
3	99	Heat(Fixed)	FEMALE TOILET	BENJARONG				
3	100	Heat(Fixed)	MALE TOILET	BENJARONG				
3	101	Smoke(Photo)	MANAGER RM.	BENJARONG				
3	102	Heat(Fixed)	BENJARONG CAFE	BENJARONG				
3	103	Heat(Fixed)	KITCHEN BENJARONG	BENJARONG				
3	104	Smoke(Photo)	SPA STORE	SPA				
3	105	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM FL.1	1st.BL-4				
3	106	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM FL.1	1st.BL-4				
3	107	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM FL.1	1st.BL-4				
3	108	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM FL.2	2nd.BL-4				
3	109	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM FL.2	2nd.BL-4				
3	110	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM FL.2	2nd.BL-4				



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.

บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
3	111	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM FL.3	3rd.BL-4				
3	112	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM FL.3	3rd.BL-4				
3	113	Smoke(Photo)	PANTRY ROOM FL.3	3rd.BL-4				
4	1	Smoke(Photo)	171	1st.BL-7	✓			
4	2	Smoke(Photo)	172	1st.BL-7				
4	3	Smoke(Photo)	173	1st.BL-7				
4	4	Smoke(Photo)	174	1st.BL-7	✓			
4	5	Smoke(Photo)	175	1st.BL-7	✓			
4	6	Smoke(Photo)	176	1st.BL-7				
4	7	Smoke(Photo)	177	1st.BL-7				
4	8	Smoke(Photo)	178	1st.BL-7	✓			
4	9	Smoke(Photo)	271	2nd.BL-7	✓			
4	10	Smoke(Photo)	272	2nd.BL-7	✓			
4	11	Smoke(Photo)	273	2nd.BL-7	✓			
4	12	Smoke(Photo)	274	2nd.BL-7				
4	13	Smoke(Photo)	275	2nd.BL-7	✓			
4	14	Smoke(Photo)	276	2nd.BL-7	✓			
4	15	Smoke(Photo)	277	2nd.BL-7				
4	16	Smoke(Photo)	278	2nd.BL-7				
4	17	Smoke(Photo)	371	3rd.BL-7	✓			
4	18	Smoke(Photo)	372	3rd.BL-7				
4	19	Smoke(Photo)	373	3rd.BL-7				
4	20	Smoke(Photo)	374	3rd.BL-7	✓			
4	21	Smoke(Photo)	375	3rd.BL-7	✓			
4	22	Smoke(Photo)	376	3rd.BL-7	✓			
4	23	Smoke(Photo)	377	3rd.BL-7	✓			
4	24	Smoke(Photo)	378	3rd.BL-7	✓			
4	25	Smoke(Photo)	181	1st.BL-8				
4	26	Smoke(Photo)	182	1st.BL-8				
4	27	Smoke(Photo)	183	1st.BL-8	✓			
4	28	Smoke(Photo)	184	1st.BL-8				
4	29	Smoke(Photo)	185	1st.BL-8				
4	30	Smoke(Photo)	186	1st.BL-8	✓			
4	31	Smoke(Photo)	187	1st.BL-8				
4	32	Smoke(Photo)	188	1st.BL-8				
4	33	Smoke(Photo)	281	2nd.BL-8				
4	34	Smoke(Photo)	282	2nd.BL-8	✓			



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.

บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
4	35	Smoke(Photo)	283	2nd.BL-8				
4	36	Smoke(Photo)	284	2nd.BL-8	✓			
4	37	Smoke(Photo)	285	2nd.BL-8	✓			
4	38	Smoke(Photo)	286	2nd.BL-8	✓			
4	39	Smoke(Photo)	287	2nd.BL-8				
4	40	Smoke(Photo)	288	2nd.BL-8				
4	41	Smoke(Photo)	381	3rd.BL-8	✓			
4	42	Smoke(Photo)	382	3rd.BL-8				
4	43	Smoke(Photo)	383	3rd.BL-8	✓			
4	44	Smoke(Photo)	384	3rd.BL-8				
4	45	Smoke(Photo)	385	3rd.BL-8				
4	46	Smoke(Photo)	386	3rd.BL-8				
4	47	Smoke(Photo)	387	3rd.BL-8				
4	48	Smoke(Photo)	388	3rd.BL-8	✓			
4	49	Smoke(Photo)	191	1st.BL-9				
4	50	Smoke(Photo)	192	1st.BL-9				
4	51	Smoke(Photo)	193	1st.BL-9	✓			
4	52	Smoke(Photo)	194	1st.BL-9				
4	53	Smoke(Photo)	195	1st.BL-9				
4	54	Smoke(Photo)	196	1st.BL-9				
4	55	Smoke(Photo)	197	1st.BL-9				
4	56	Smoke(Photo)	198	1st.BL-9				
4	57	Smoke(Photo)	291	2nd.BL-9				
4	58	Smoke(Photo)	292	2nd.BL-9	✓			
4	59	Smoke(Photo)	293	2nd.BL-9	✓			
4	60	Smoke(Photo)	294	2nd.BL-9	✓			
4	61	Smoke(Photo)	295	2nd.BL-9	✓			
4	62	Smoke(Photo)	296	2nd.BL-9				
4	63	Smoke(Photo)	297	2nd.BL-9	✓			
4	64	Smoke(Photo)	298	2nd.BL-9				
4	65	Smoke(Photo)	391/1	3rd.BL-9				
4	66	Smoke(Photo)	391/2	3rd.BL-9				
4	67	Smoke(Photo)	391/3	3rd.BL-9				
4	68	Smoke(Photo)	394	3rd.BL-9				
4	69	Smoke(Photo)	395	3rd.BL-9	✓			



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.
 บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
4	70	Smoke(Photo)	396	3rd.BL-9				
4	71	Smoke(Photo)	397	3rd.BL-9				
4	72	Smoke(Photo)	398	3rd.BL-9				
4	73	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	74	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	75	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	76	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	77	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	78	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	79	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	80	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	81	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	82	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	84	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	85	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	86	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	87	Heat(Fixed)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B				
4	88	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	89	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	90	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	91	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	92	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	93	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	94	Smoke(Photo)	CASUARINA BEACH	CASUARINA B	✓			
4	95	Heat(Fixed)	KITCHEN CB	CASUARINA B				
4	96	Heat(Fixed)	KITCHEN CB	CASUARINA B				
4	97	Smoke(Photo)	WATER SPORT	WATER SPORT	✓			
4	98	Smoke(Photo)	WATER SPORT	WATER SPORT	✓			
4	99	Smoke(Photo)	WATER SPORT	WATER SPORT	✓			
5	1	Smoke(Photo)	PUMP RM.	PUMP ROOM	✓			
5	2	Smoke(Photo)	F/B STORE	PUMP ROOM	✓			
5	3	Smoke(Photo)	ACTIVITY STORE	PUMP ROOM	✓			
5	4	Smoke(Photo)	WATER PUMP	PUMP ROOM	✓			
5	5	Smoke(Photo)	FIRE PUMP RM.	PUMP ROOM	✓			
5	6	Smoke(Photo)	TENNIS OFFICE	TENNIS BUILD	✓			



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.

บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
5	7	Smoke(Photo)	TENNIS OFFICE	TENNIS BUILD				
5	8	Smoke(Photo)	TENNIS OFFICE	TENNIS BUILD				
5	9	Smoke(Photo)	TENNIS OFFICE	TENNIS BUILD				
5	10	Smoke(Photo)	TENNIS OFFICE	TENNIS BUILD				
5	11	Smoke(Photo)	GARDEN STORE	GARDEN STORE	✓			
5	12	Smoke(Photo)	GARDEN STORE	GARDEN STORE	✓			
5	13	Smoke(Photo)	GARDEN STORE	GARDEN STORE	✓			
5	14	Smoke(Photo)	GARDEN STORE	GARDEN STORE	✓			
5	15	Smoke(Photo)	GARDEN STORE	GARDEN STORE	✓			
5	16	Smoke(Photo)	GARDEN STORE	GARDEN STORE	✓			
5	17	Smoke(Photo)	CHEMICAL RM.	CHEMICAL RM.	✓			
5	18	Smoke(Photo)	VILLA STORE	VILLA STORE	✓			
5	19	Smoke(Photo)	GENERATOR	GENERATOR	✓			
5	20	Smoke(Photo)	GENERATOR	GENERATOR	✓			
5	21	Smoke(Photo)	GENERATOR	GENERATOR	✓			
5	22	Smoke(Photo)	GENERATOR	GENERATOR	✓			
5	23	Smoke(Photo)	ENGINEER WORKSHOP	ENG WORKSHOP	✓			
5	24	Smoke(Photo)	ENGINEER WORKSHOP	ENG WORKSHOP	✓			
5	25	Smoke(Photo)	ENGINEER WS FL.2	ENG WORKSHOP	✓			
5	26	Smoke(Photo)	CHILLER PLANT	BOF FL.1	✓			
5	27	Smoke(Photo)	CHILLER PLANT	BOF FL.1	✓			
5	28	Smoke(Photo)	CHILLER PLANT	BOF FL.1	✓			
5	29	Smoke(Photo)	CHILLER PLANT	BOF FL.1	✓			
5	31	Smoke(Photo)	HEAT PUMP	BOF FL.1	✓			
5	32	Smoke(Photo)	VILLA MDB	BOF FL.1	✓			
5	33	Smoke(Photo)	ARTTIST ROOM	BOF FL.1	✓			
5	34	Smoke(Photo)	KITCHEN STORE	BOF FL.1	✓			
5	35	Smoke(Photo)	KITCHEN STORE	BOF FL.1	✓			
5	36	Smoke(Photo)	PLAY ROOM	BOF FL.1	✓			
5	37	Heat(Fixed)	CANTEEN KITCHEN	BOF FL.1				
5	38	Heat(Fixed)	CANTEEN KITCHEN	BOF FL.1				
5	39	Heat(Fixed)	CANTEEN KITCHEN	BOF FL.1				
5	40	Smoke(Photo)	CANTEEN	BOF FL.1				
5	41	Smoke(Photo)	CANTEEN	BOF FL.1				
5	42	Smoke(Photo)	CANTEEN	BOF FL.1				



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.

บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ด.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
5	43	Smoke(Photo)	CANTEEN	BOF FL.1				
5	44	Smoke(Photo)	RELAX RM.	BOF FL.1	✓			
5	45	Smoke(Photo)	STORE RM.	BOF FL.1	✓			
5	46	Smoke(Photo)	CORRIDOR	BOF FL.1	✓			
5	47	Smoke(Photo)	CORRIDOR	BOF FL.1	✓			
5	48	Smoke(Photo)	CORRIDOR	BOF FL.1	✓			
5	49	Smoke(Photo)	CORRIDOR	BOF FL.1	✓			
5	50	Smoke(Photo)	GENERATOR RM.	BOF FL.1	✓			
5	51	Smoke(Photo)	MDB RM.	BOF FL.1	✓			
5	52	Smoke(Photo)	ENG OFFICE	BOF FL.1	✓			
5	53	Smoke(Photo)	ENG STORE	BOF FL.1	✓			
5	54	Smoke(Photo)	CORRIDOOR ENG	BOF FL.1	✓			
5	55	Smoke(Photo)	DIRECTOR ENG RM.	BOF FL.1	✓			
5	56	Smoke(Photo)	ENGINEER OFFICE	BOF FL.1	✓			
5	57	Smoke(Photo)	ENG BLACK STORE	BOF FL.1	✓			
5	58	Smoke(Photo)	GENERAL STORE FL.2	BOF FL.1	✓			
5	59	Smoke(Photo)	GENERAL STORE FL.2	BOF FL.1	✓			
5	60	Smoke(Photo)	GENERAL STORE FL.2	BOF FL.1	✓			
5	61	Smoke(Photo)	GENERAL STORE FL.2	BOF FL.1	✓			
5	62	Smoke(Photo)	GENERAL STORE FL.2	BOF FL.1	✓			
5	63	Smoke(Photo)	GENERAL STORE FL.1	BOF FL.1	✓			
5	64	Smoke(Photo)	GENERAL STORE FL.1	BOF FL.1	✓			
5	65	Smoke(Photo)	LOCKER FEMALE	BOF FL.1				
5	66	Smoke(Photo)	LOCKER FEMALE	BOF FL.1				
5	67	Smoke(Photo)	LOCKER FEMALE	BOF FL.1				
5	68	Smoke(Photo)	LOCKER FEMALE	BOF FL.1				
5	69	Smoke(Photo)	LOCKER MALE	BOF FL.1				
5	70	Smoke(Photo)	LOCKER MALE	BOF FL.1				
5	71	Smoke(Photo)	LOCKER MALE	BOF FL.1				
5	72	Smoke(Photo)	LOCKER MALE	BOF FL.1				
5	73	Smoke(Photo)	HK STORAGE	BOF FL.1				
5	74	Smoke(Photo)	FLOWER ROOM	BOF FL.1				
5	75	Smoke(Photo)	HK STORAGE	BOF FL.1				
5	76	Smoke(Photo)	HK EXCLUSIVE OFFICE	BOF FL.1	✓			
5	77	Smoke(Photo)	HK OFFICE	BOF FL.1	✓			



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.

บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ด.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
5	78	Smoke(Photo)	UNIFORM STORAGE	BOF FL.1	✓			
5	79	Smoke(Photo)	CHECKER DRAPERY	BOF FL.1	✓			
5	80	Smoke(Photo)	LAUNDRY OFFICE	BOF FL.1	✓			
5	81	Smoke(Photo)	SCREEN PRAPERY ROOM	BOF FL.1	✓			
5	82	Smoke(Photo)	LAUNDRY OFFICE	BOF FL.1	✓			
5	83	Smoke(Photo)	DRAPERY STORAGE	BOF FL.1	✓			
5	84	Smoke(Photo)	GENERATOR ROOM	BOF FL.1	✓			
5	85	Smoke(Photo)	FB STORAGE	BOF FL.1	✓			
5	86	Smoke(Photo)	COMMAND CENTER	BOF FL.1	✓			
5	87	Smoke(Photo)	TIME KEEPER	BOF FL.1	✓			
5	88	Smoke(Photo)	VIQ OFFCE	BOF FL.1	✓			
5	89	Smoke(Photo)	HR DIRECTOR	BOF FL.1	✓			
5	90	Smoke(Photo)	TRAINING MANAGER	BOF FL.1	✓			
5	91	Smoke(Photo)	HR OFFICE	BOF FL.1	✓			
5	92	Smoke(Photo)	GARBAGE RM.	GARBAGE RM.	✓			
5	93	Smoke(Photo)	GARBAGE RM.	GARBAGE RM.	✓			
5	94	Smoke(Photo)	GENERAL STORE FL.2	BOF FL.1	✓			
5	95	Smoke(Photo)	ENG BLACK STORE	BOF FL.1				
5	96	Smoke(Photo)	CORRIDOR	BOF FL.1	✓			
5	97	Smoke(Photo)	CORRIDOR	BOF FL.1	✓			
5	98	Smoke(Photo)	COMMAND TESTED 1	BOF FL.1				
5	99	Heat(Fixed)	COMMAND TESTED 2	BOF FL.1				
6	1	Smoke(Photo)	RECEIVING RM.	RECEIVING RM				
6	2	Smoke(Photo)	PERCHASING RM.	PERCHASING R				
6	3	Smoke(Photo)	BANQUET OFFICE	BANQUET OFFI				
6	4	Smoke(Photo)	DRY FOOD STORAGE 1	STORAGE	✓			
6	5	Smoke(Photo)	DRY FOOD STORAGE 2	STORAGE	✓			
6	6	Smoke(Photo)	WINE STORAGE 2	STORAGE	✓			
6	7	Smoke(Photo)	WINE STORAGE 1	STORAGE	✓			
6	8	Smoke(Photo)	STEWADING OFFICE	MAIN KITCHEN	✓			
6	9	Heat(Fixed)	BEKERY RM.	MAIN KITCHEN	✓			
6	10	Heat(Fixed)	BEKERY STORE	MAIN KITCHEN	✓			
6	11	Smoke(Photo)	ROOM SERVICE OFFICE	MAIN KITCHEN	✓			
6	12	Smoke(Photo)	ROOM SERVICE	MAIN KITCHEN	✓			
6	13	Smoke(Photo)	SERVICE CORRIDOR	MAIN KITCHEN	✓			



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.

บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

48/41 ซ.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
6	14	Smoke(Photo)	SERVICE CORRIDOR	MAIN KITCHEN	✓			
6	15	Smoke(Photo)	SERVICE CORRIDOR	MAIN KITCHEN	✓			
6	16	Smoke(Photo)	SERVICE CORRIDOR	MAIN KITCHEN	✓			
6	17	Smoke(Photo)	SERVICE CORRIDOR	MAIN KITCHEN	✓			
6	18	Heat(Fixed)	COLD KITCHEN	MAIN KITCHEN				
6	19	Heat(Fixed)	BEVERAGE	MAIN KITCHEN				
6	20	Heat(Fixed)	BEVERAGE	MAIN KITCHEN				
6	21	Heat(Fixed)	BEVERAGE	MAIN KITCHEN				
6	22	Heat(Fixed)	LAGUNA CAFE	LAGUNA CAFE				
6	23	Smoke(Photo)	LAGUNA CAFE	LAGUNA CAFE	✓			
6	24	Smoke(Photo)	LAGUNA CAFE	LAGUNA CAFE	✓			
6	25	Smoke(Photo)	LAGUNA CAFE	LAGUNA CAFE	✓			
6	26	Smoke(Photo)	SERVICE BAR	MAIN KITCHEN	✓			
6	27	Smoke(Photo)	BAR STORAGE	MAIN KITCHEN	✓			
6	28	Heat(Fixed)	WASHING	MAIN KITCHEN				
6	29	Smoke(Photo)	MAIN KITCHEN CORIDOR	MAIN KITCHEN				
6	30	Smoke(Photo)	MAIN KITCHEN CORIDOR	MAIN KITCHEN				
6	31	Smoke(Photo)	BUTCHER SHOP	MAIN KITCHEN				
6	32	Smoke(Photo)	CHEMICAL STEWARD STO	MAIN KITCHEN				
6	33	Smoke(Photo)	TOILE WOMEN	D/L HALL				
6	34	Smoke(Photo)	TOILET MEN	D/L HALL				
6	35	Smoke(Photo)	LAGUNA HALL	D/L HALL				
6	36	Smoke(Photo)	DUSIT HALL	D/L HALL				
6	37	Smoke(Photo)	DUSIT HALL	D/L HALL				
6	38	Smoke(Photo)	DUSIT HALL	D/L HALL				
6	39	Smoke(Photo)	DUSIT HALL	D/L HALL				
6	40	Smoke(Photo)	DUSIT HALL	D/L HALL				
6	41	Smoke(Photo)	MEETING RM.	MEETING RM.				
6	42	Smoke(Photo)	SALON RM.	SALON RM.				
6	43	Smoke(Photo)	FB OFFICE	FB OFFICE	✓			
6	44	Smoke(Photo)	FB OFFICE	FB OFFICE	✓			
6	45	Smoke(Photo)	FB OFFICE	FB OFFICE	✓			
6	46	Smoke(Photo)	CHEF OFFICE					
6	48	Smoke(Photo)	A/C OFFICE	LOBBY&RECEPT	✓			
6	49	Smoke(Photo)	SALE OFFICE	LOBBY&RECEPT	✓			
6	50	Smoke(Photo)	MARKETING MANAGER	LOBBY&RECEPT	✓			
6	51	Smoke(Photo)	QA OFFICE	LOBBY&RECEPT	✓			
6	52	Smoke(Photo)	MANAGER RM.	LOBBY&RECEPT	✓			



UNICORN SERVICE AND DESIGN CO.,LTD.
 บริษัท ยูนิคอร์น เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 48/41 ข.รุ่งเรือง 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 Tel. 02-592-6117,02-923-5205,085-113-5201 Fax. 02-592-6117

Device Tests Record And Inspection Of Fire Alarm system

LOOP	ADD	MODUEL TYPE	LOC.&S/N	Building	1/3	2/3	3/3	Remark
6	53	Smoke(Photo)	EXCUTIVE MEETING RM.	LOBBY&RECEPT				
6	54	Smoke(Photo)	RESERVATION RM.	LOBBY&RECEPT				
6	55	Smoke(Photo)	SALE OFFICE	LOBBY&RECEPT				
6	56	Smoke(Photo)	SALE OFFICE	LOBBY&RECEPT				
6	57	Smoke(Photo)	A/C OFFICE	LOBBY&RECEPT				
6	58	Smoke(Photo)	A/C OFFICE	LOBBY&RECEPT				
6	59	Smoke(Photo)	IT OFFICE	LOBBY&RECEPT				
6	60	Smoke(Photo)	PABX	LOBBY&RECEPT				
6	61	Smoke(Photo)	EXHAUST RM.	LOBBY&RECEPT				
6	62	Smoke(Photo)	INTERNET ZONE	LOBBY&RECEPT				
6	63	Smoke(Photo)	RECEPTION COUNTER	LOBBY&RECEPT				
6	64	Smoke(Beam)	RECEPTION COUNTER	LOBBY&RECEPT				
6	65	Smoke(Photo)	PANTRY	LOBBY&RECEPT				
6	66	Smoke(Photo)	RECEPTION COUNTER	LOBBY&RECEPT				
6	67	Smoke(Photo)	SHAFT RM.	LOBBY&RECEPT				
6	68	Smoke(Photo)	F/O MANAGER	LOBBY&RECEPT				
6	69	Smoke(Photo)	CORRIDOR BOH FL.2	LOBBY&RECEPT				
6	70	Smoke(Photo)	CORRIDOR BOH FL.2	LOBBY&RECEPT				
6	71	Smoke(Photo)	RM OFFICE	LOBBY&RECEPT				
6	72	Smoke(Photo)	RM ROOM	LOBBY&RECEPT				
6	73	Smoke(Photo)	GM ROOM	LOBBY&RECEPT				
6	74	Smoke(Photo)	STORE BELLBOY	LOBBY&RECEPT				
6	75	Smoke(Photo)	FEMALE TOILET	LOBBY&RECEPT				
6	76	Smoke(Photo)	MALE TOILET	LOBBY&RECEPT				
6	77	Smoke(Photo)	HORIZON BAR STORE	LOBBY&RECEPT				
6	78	Smoke(Photo)	HORIZON BAR	LOBBY&RECEPT				
6	79	Smoke(Photo)	HORIZON BAR	LOBBY&RECEPT				
6	80	Smoke(Photo)	RM OFFICE	LOBBY&RECEPT				
6	81	Smoke(Photo)	OPERATOR RM,	LOBBY&RECEPT				
6	82	Smoke(Photo)	COMMEND CENTER	LOBBY&RECEPT				
6	83	Smoke(Photo)	STORE RM.	LOBBY&RECEPT				
6	84	Smoke(Photo)	DIRECTOR REVENUE	LOBBY&RECEPT				
6	85	Smoke(Photo)	A/C DIRECTOR RM.	LOBBY&RECEPT				
6	86	Smoke(Photo)	BRT RM.	BRT RM.				

รายการแก้ไข

No	Area	Device Type	Quantity	Remark
1	Lobby	FMM-101	1	ไม่สามารถทดสอบได้
2	Lobby	FCM-1	1	ไม่สามารถใช้งานได้
3	Pump Room	FCM-1	1	ไม่สามารถใช้งานได้
4	Building 4 FL.3	FCM-1	1	ไม่สามารถใช้งานได้
5	Laratoria	FSP-951	1	ไม่สามารถทดสอบได้
6	Pump Room	P2RK	1	อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้