

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : JULY 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 1 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :		Engineer Supervisor		
Approve By :		Chief Engineer		



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : JULY 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 8 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By : Engineer Supervisor				
Approve By : Chief Engineer				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : JULY 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Main Kitchen Tank 1 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 2 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 3 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Gas Room M/K Tank 1 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15P	✓	OK	
Gas Room M/K Tank 2 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15 P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 1 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 2 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15 P	✓	OK	
Control Room (PAPX) คอนโทรล	Halotron-10 P	✓	OK	
shop ซุปห้องเช่า	ABC-15 P	✓	OK	
Housekeeping ห้องแม่บ้าน	ABC-15 P	✓	OK	
Purchase Office Room ห้องจัดซื้อ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 1 ออฟฟิศ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 2 ออฟฟิศ	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 1 ห้องประชุม	Halotron-10 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 2 ห้องประชุม	ABC-15 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 3 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 4 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 5 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 6 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
General Store A/C สโตร์เครื่องดื่ม	ABC-15 P	✓	OK	
Engineer Store ห้องช่าง	ABC-15P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :			Engineer Supervisor	
Approve By :			Chief Engineer	



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : JULY 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Generator Room (OID) ห้องเจน	ABC-15P	✓	OK	
Generator Room (NEW) ห้องเจน			OK	
Luandry Room ห้องซักรีด	ABC-15P	✓	OK	
Canteen staff ห้องครัวเคนทีน	ABC-15P	✓	OK	
Mdb Room # 1 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15 P	✓	OK	
Mdb Room # 2 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15P	✓	OK	
NORA Restaurant #1 โนว์ร้า บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #2 โนว์ร้า บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #3 โนว์ร้า บีช	ABC-15P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 6 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
SPA ROOM ห้องสปา	ABC-15 P	✓	OK	
FITNESS ห้องฟิตเนส	ABC-15 P	✓	OK	
KIDS CLUB ห้องเด็กกลับ	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :		Engineer Supervisor		
Approve By :		Chief Engineer		



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : AUGUST 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 1 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By : Engineer Supervisor				
Approve By : Chief Engineer				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : AUGUST 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 8 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต 				
Check By : _____ Re Check By : _____ <i>Engineer Supervisor</i> Approve By : _____ <i>Chief Engineer</i>				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : AUGUST 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Main Kitchen Tank 1 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 2 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 3 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Gas Room M/K Tank 1 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15P	✓	OK	
Gas RoomM/K Tank 2 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15 P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 1 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 2 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15 P	✓	OK	
Control Room (PAPX) คอนโทรล	Halotron-10 P	✓	OK	
shop ซุปห้องเช่า	ABC-15 P	✓	OK	
Housekeeping ห้องแม่บ้าน	ABC-15 P	✓	OK	
Purchase Office Room ห้องจัดซื้อ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 1 ออฟฟิศ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 2 ออฟฟิศ	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 1 ห้องประชุม	Halotron-10 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 2 ห้องประชุม	ABC-15 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 3 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 4 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 5 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 6 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
General Store A/C สโตร์เครื่องดื่ม	ABC-15 P	✓	OK	
Engineer Store ห้องช่าง	ABC-15P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :			Engineer Supervisor	
Approve By :			Chief Engineer	



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : SEPTEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 1 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต 				
Check By : _____ Re Check By : _____ <i>Engineer Supervisor</i> Approve By : _____ <i>Chief Engineer</i>				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : SEPTEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 8 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By : Engineer Supervisor				
Approve By : Chief Engineer				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : SEPTEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Main Kitchen Tank 1 ถัง	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 2 ถัง	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 3 ถัง	Halotron-10 P	✓	OK	
Gas Room M/K Tank 1 ห้องแก๊สครัว	ABC-15P	✓	OK	
Gas RoomM/K Tank 2 ห้องแก๊สครัว	ABC-15 P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 1 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 2 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15 P	✓	OK	
Control Room (PAPX) คอนโทรล	Halotron-10 P	✓	OK	
shop ซุปห้องเช่า	ABC-15 P	✓	OK	
Housekeeping ห้องแม่บ้าน	ABC-15 P	✓	OK	
Purchase Office Room ห้องจัดซื้อ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 1 ออฟฟิศ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 2 ออฟฟิศ	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 1 ห้องประชุม	Halotron-10 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 2 ห้องประชุม	ABC-15 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 3 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 4 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 5 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 6 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
General Store A/C สไตร์เครื่องดื่ม	ABC-15 P	✓	OK	
Engineer Store ห้องช่าง	ABC-15P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :		Engineer Supervisor		
Approve By :		Chief Engineer		



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : SEPTEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Generator Room (OID) ห้องเจน	ABC-15P	✓	OK	
Generator Room (NEW) ห้องเจน			OK	
Luandry Room ห้องซักรีด	ABC-15P	✓	OK	
Canteen staff ห้องครัวแคนทีน	ABC-15P	✓	OK	
Mdb Room # 1 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15 P	✓	OK	
Mdb Room # 2 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15P	✓	OK	
NORA Restaurant #1 โนรา บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #2 โนรา บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #3 โนรา บีช	ABC-15P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 6 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
SPA ROOM ห้องสปา	ABC-15 P	✓	OK	
FITNESS ห้องฟิตเนส	ABC-15 P	✓	OK	
KIDS CLUB ห้องกิดคลับ	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :		Engineer Supervisor		
Approve By :		Chief Engineer		



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : OCTOBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 1 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By : Engineer Supervisor				
Approve By : Chief Engineer				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : OCTOBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 8 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :				
Approve By :				

Engineer Supervisor

Chief Engineer



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ตั้งดับเพลิง

MONTH : OCTOBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Main Kitchen Tank 1 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 2 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 3 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Gas Room M/K Tank 1 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15P	✓	OK	
Gas RoomM/K Tank 2 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15 P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 1 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 2 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15 P	✓	OK	
Control Room (PAPX) คอนโทรล	Halotron-10 P	✓	OK	
shop ซุปห้องเช่า	ABC-15 P	✓	OK	
Housekeeping ห้องแม่บ้าน	ABC-15 P	✓	OK	
Purchase Office Room ห้องจัดซื้อ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 1 ออฟฟิศ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 2 ออฟฟิศ	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 1 ห้องประชุม	Halotron-10 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 2 ห้องประชุม	ABC-15 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 3 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 4 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 5 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 6 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
General Store A/C สโตร์เครื่องดื่ม	ABC-15 P	✓	OK	
Engineer Store ห้องช่าง	ABC-15P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :		Engineer Supervisor		
Approve By :		Chief Engineer		



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : OCTOBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Generator Room (OID) ห้องเจน	ABC-15P	✓	OK	
Generator Room (NEW) ห้องเจน			OK	
Luandry Room ห้องซักกรีด	ABC-15P	✓	OK	
Canteen staff ห้องครัวแคนทีน	ABC-15P	✓	OK	
Mdb Room # 1 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15 P	✓	OK	
Mdb Room # 2 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15P	✓	OK	
NORA Restaurant #1 โนรา บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #2 โนรา บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #3 โนรา บีช	ABC-15P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 6 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
SPA ROOM ห้องสปา	ABC-15 P	✓	OK	
FITNESS ห้องฟิตเนส	ABC-15 P	✓	OK	
KIDS CLUB ห้องเด็กคลับ	ABC-15 P	✓	OK	

Comment/ข้อสังเกต

Check By :	
Re Check By :	<i>Engineer Supervisor</i>
Approve By :	<i>Chief Engineer</i>



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : NOVEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 1 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :			Engineer Supervisor	
Approve By :			Chief Engineer	



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : NOVEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 8 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By : Engineer Supervisor				
Approve By : Chief Engineer				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : NOVEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Main Kitchen Tank 1 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 2 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 3 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Gas Room M/K Tank 1 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15P	✓	OK	
Gas RoomM/K Tank 2 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15 P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 1 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 2 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15 P	✓	OK	
Control Room (PAPX) คอนโทรล	Halotron-10 P	✓	OK	
shop ซุปห้องเช่า	ABC-15 P	✓	OK	
Housekeeping ห้องแม่บ้าน	ABC-15 P	✓	OK	
Purchase Office Room ห้องจัดซื้อ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 1 ออฟฟิศ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 2 ออฟฟิศ	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 1 ห้องประชุม	Halotron-10 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 2 ห้องประชุม	ABC-15 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 3 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 4 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 5 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 6 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
General Store A/C สโตร์เครื่องดื่ม	ABC-15 P	✓	OK	
Engineer Store ห้องช่าง	ABC-15P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :			<i>Engineer Supervisor</i>	
Approve By :			<i>Chief Engineer</i>	



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : NOVEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Generator Room (OID) ห้องเจน	ABC-15P	✓	OK	
Generator Room (NEW) ห้องเจน			OK	
Luandry Room ห้องซักรีด	ABC-15P	✓	OK	
Canteen staff ห้องครัวแคนทีน	ABC-15P	✓	OK	
Mdb Room # 1 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15 P	✓	OK	
Mdb Room # 2 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15P	✓	OK	
NORA Restaurant #1 โนรา บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #2 โนรา บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #3 โนรา บีช	ABC-15P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 6 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
SPA ROOM ห้องสปา	ABC-15 P	✓	OK	
FITNESS ห้องฟิตเนส	ABC-15 P	✓	OK	
KIDS CLUB ห้องกิดคลับ	ABC-15 P	✓	OK	

Comment/ข้อสังเกต

Check By :

Re Check By :

Engineer Supervisor

Approve By :

Chief Engineer



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : DECEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 1 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 1 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 2 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 3 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 4 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 5 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 6 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 7 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By : <i>Engineer Supervisor</i>				
Approve By : <i>Chief Engineer</i>				



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : DECEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Bulding 8 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 8 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 9 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 10 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 11 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 12 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 1	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 13 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 1	ABC-15P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 2	ABC-15 P	✓	OK	
Bulding 14 Floor 3	ABC-15 P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :				
Approve By :				

Engineer Supervisor

Chief Engineer



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : DECEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Main Kitchen Tank 1 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 2 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Main Kitchen Tank 3 ครั้ว	Halotron-10 P	✓	OK	
Gas Room M/K Tank 1 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15P	✓	OK	
Gas RoomM/K Tank 2 ห้องแก๊สครั้ว	ABC-15 P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 1 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15P	✓	OK	
Toilet Lobby Tank 2 ห้องน้ำลิโอบบี้	ABC-15 P	✓	OK	
Control Room (PAPX) คอนโทรล	Halotron-10 P	✓	OK	
shop ซุปห้องเช่า	ABC-15 P	✓	OK	
Housekeeping ห้องแม่บ้าน	ABC-15 P	✓	OK	
Purchase Office Room ห้องจัดซื้อ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 1 ออฟฟิศ	ABC-15 P	✓	OK	
Office Room Tank 2 ออฟฟิศ	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 1 ห้องประชุม	Halotron-10 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 2 ห้องประชุม	ABC-15 P	✓	OK	
Meeting Room Tank 3 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 4 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 5 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
Meeting Room Tank 6 ห้องประชุม	ABC-15P	✓	OK	
General Store A/C สโตร์เครื่องดื่ม	ABC-15 P	✓	OK	
Engineer Store ห้องช่าง	ABC-15P	✓	OK	
Comment/ข้อสังเกต				
Check By :				
Re Check By :		Engineer Supervisor		
Approve By :		Chief Engineer		



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : ถังดับเพลิง

MONTH : DECEMBER 2025

Location สถานที่	ชนิดสารเคมี	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Generator Room (OID) ห้องเจน	ABC-15P	✓	OK	
Generator Room (NEW) ห้องเจน			OK	
Luandry Room ห้องซักรีด	ABC-15P	✓	OK	
Canteen staff ห้องครัวแดนทิน	ABC-15P	✓	OK	
Mdb Room # 1 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15 P	✓	OK	
Mdb Room # 2 ห้องตู้ไฟฟ้า	ABC-15P	✓	OK	
NORA Restaurant #1 โนรา บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #2 โนรา บีช	ABC-15 P	✓	OK	
NORA Restaurant #3 โนรา บีช	ABC-15P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 1 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
Ball room Meeting # 6 ห้องประชุมล่าง	ABC-15 P	✓	OK	
SPA ROOM ห้องสปา	ABC-15 P	✓	OK	
FITNESS ห้องฟิตเนส	ABC-15 P	✓	OK	
KIDS CLUB ห้องเด็กกลับ	ABC-15 P	✓	OK	

Comment/ข้อสังเกต

Check By :

Re Check By :

Engineer Supervisor

Approve By :

Chief Engineer

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/7/68	3.00	360.00	288.00	188.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
2/7/68	3.00	345.00	276.00	176.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
3/7/68	3.00	396.00	316.80	216.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
4/7/68	3.00	357.00	385.60	185.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
5/6/68	3.00	382.00	305.60	205.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
6/7/68	3.00	398.00	318.40	218.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
7/7/68	3.00	434.00	347.20	247.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
8/7/68	3.00	382.00	305.60	205.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
9/8/68	3.00	328.00	262.40	162.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
10/7/68	3.00	334.00	267.20	167.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
11/7/68	3.00	345.00	276.00	176.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
12/7/68	3.00	361.00	288.80	188.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
13/7/68	3.00	384.00	307.20	207.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
14/7/68	3.00	375.00	300.00	200.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง
15/7/68	3.00	467.00	373.60	273.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อินทร์ทอง

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	
16/7/68	3.00	292.00	233.60	133.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
17/7/68	3.00	378.00	302.40	202.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
18/7/68	3.00	392.00	313.60	213.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
19/7/68	3.00	387.00	309.60	209.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
20/7/68	3.00	416.00	332.80	232.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
21/7/68	3.00	410.00	328.00	228.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
22/7/68	3.00	411.00	328.80	228.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
23/7/68	3.00	410.00	328.00	228.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
24/7/68	3.00	394.00	315.20	215.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
25/7/68	3.00	397.00	317.60	217.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
26/7/68	3.00	408.00	326.40	226.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
27/7/68	3.00	471.00	376.80	276.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
28/7/68	3.00	304.00	243.20	143.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
29/7/68	3.00	457.00	365.60	265.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
30/7/68	3.00	456.00	364.80	264.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
31/7/68	3.00	398.00	318.40	218.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
16/8/68	3.00	410.00	328.00	228.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17/8/68	3.00	371.00	296.80	196.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18/8/68	3.00	394.00	315.20	215.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19/8/68	3.00	405.00	324.00	224.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20/8/68	3.00	435.00	348.00	248.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21/8/68	3.00	419.00	335.20	235.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22/8/68	3.00	493.00	394.40	294.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23/8/68	3.00	466.00	372.80	272.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24/8/68	3.00	317.00	253.60	153.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25/8/68	3.00	521.00	416.80	316.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26/8/68	3.00	329.00	263.20	163.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27/8/68	3.00	409.00	327.20	227.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28/8/68	3.00	396.00	316.80	216.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29/8/68	3.00	399.00	319.20	219.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30/8/68	3.00	393.00	314.40	214.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
31/8/68	3.00	371.00	296.80	196.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

อินทร์ทอน

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่คัดแยก จากระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
1/10/68	3.00	373.00	398.40	198.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
2/10/68	3.00	429.00	343.20	243.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
3/10/68	3.00	366.00	292.80	192.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
4/10/68	3.00	430.00	344.00	244.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
5/10/68	3.00	410.00	328.00	228.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
6/10/68	3.00	439.00	351.20	251.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
7/10/68	3.00	436.00	348.80	248.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
8/10/68	3.00	445.00	356.00	256.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
9/10/68	3.00	437.00	349.60	249.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
10/10/68	3.00	396.00	316.80	216.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
11/10/68	3.00	440.00	352.00	252.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
12/10/68	3.00	430.00	344.00	244.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
13/10/68	3.00	443.00	354.00	254.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
14/10/68	3.00	438.00	350.40	250.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง
15/10/68	3.00	411.00	328.80	228.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีทอง

[illegible]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															รายชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)				
1/11/68	3.00	553.00	442.40	342.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
2/11/68	3.00	433.00	346.40	246.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
3/11/68	3.00	448.00	358.40	258.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
4/11/68	3.00	438.00	350.40	250.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
5/11/68	3.00	405.00	324.00	224.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
6/11/68	3.00	360.00	288.00	188.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
7/11/68	3.00	408.00	326.40	226.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
8/11/68	3.00	372.00	261.60	161.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
9/11/68	3.00	406.00	324.80	224.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
10/11/68	3.00	418.00	334.40	234.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
11/11/68	3.00	440.00	352.00	252.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
12/11/68	3.00	446.00	356.80	256.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
13/11/68	3.00	355.00	384.00	184.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
14/11/68	3.00	446.00	356.80	256.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน
15/11/68	3.00	383.00	306.40	206.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทรีย์ทอน

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ				
16/12/68	3.00	425.00	340.00	240.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
17/12/68	3.00	380.00	304.00	204.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
18/12/68	3.00	341.00	272.80	172.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
19/12/68	3.00	353.00	282.40	182.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
20/12/68	3.00	323.00	258.40	158.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
21/12/68	3.00	356.00	284.80	184.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
22/12/68	3.00	405.00	324.00	224.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
23/12/68	3.00	396.00	316.80	216.80	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
24/12/68	3.00	373.00	298.40	198.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
25/12/68	3.00	373.00	298.40	198.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
26/12/68	3.00	394.00	315.20	215.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
27/12/68	3.00	430.00	344.00	244.00	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
28/12/68	3.00	402.00	321.60	221.60	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
29/12/68	3.00	389.00	311.20	211.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
30/12/68	3.00	359.00	287.20	187.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	
31/12/68	3.00	388.00	310.40	210.40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	อินทร์ทอน	