

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ แกรนด์ การ์เด็นท์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์



รูปที่ 1 รั้วชั่วคราว



รูปที่ 2 ประตูปิดทึบ



รูปที่ 3 บ่อดักตะกอน



รูปที่ 4 กองวัสดุ



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ



รูปที่ 6 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 8 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก




รูปที่ 9 อุปกรณ์ทำความสะอาด



รูปที่ 10 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 11 ป้ายเตือน



รูปที่ 12 ป้ายช่วงเวลาการทำงาน



รูปที่ 13 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 14 ห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 15 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 16 ถังรองรับมูลฝอย (บริเวณบ้านพักคนงาน)



รูปที่ 17 แล่บสะท้อนแสง



รูปที่ 18 สตีกเกอร์บริษัทผู้รับเหมาของรถ



รูปที่ 19 ป้ายกำหนดช่วงเวลา ไม่ขนย้ายขนส่งวัสดุ



รูปที่ 20 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล



รูปที่ 21 กิจกรรม Safety talk



รูปที่ 22 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 23 รถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 24 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 24 ถังดับเพลิง



รูปที่ 25 ป้ายแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง