

ภาคผนวก 5

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
เดือน กรกฎาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568

เอกสารตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิง



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี ๒๐ กย ๖๘

EMIS

นิติบุคคลอาคารชุด TOWER ศุภาลย์ ปาร์คโคโค-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ST1	1	/	/	/	/	/	/	/
ST1	2	/	/	/	/	/	/	/
ST1	3	เคื่องมือ	/	/	/	/	/	/
ST1	4	/	/	/	/	/	/	/
ST1	5	/	/	/	/	/	/	/
ST1	6	/	/	/	/	/	/	/
ST1	7	/	/	/	/	/	/	/
ST1	8	/	/	/	/	/	/	/
ST1	9	/	/	/	/	/	/	/
ST1	10	/	/	/	/	/	/	/
ST1	11	/	/	/	/	/	/	/
ST1	12	/	/	/	/	/	/	/
ST1	13	/	/	/	/	/	/	/
ST1	14	/	/	/	/	/	/	/
ST1	15	/	/	/	/	/	/	/
ST1	16	/	/	/	/	/	/	/
ST1	17	/	/	/	/	/	/	/
ST1	18	/	/	/	/	/	/	/
ST1	19	/	/	/	/	/	/	/
ST1	20	/	/	/	/	/	/	/
ST1	21	/	/	/	/	/	/	/
ST1	22	/	/	/	/	/	/	/
ST1	23	/	/	/	/	/	/	/
ST1	24	/	/	/	/	/	/	/
ST1	25	/	/	/	/	/	/	/
ST1	26	/	/	/	/	/	/	/
ST1	27	/	/	/	/	/	/	/
ST1	28	/	/	/	/	/	/	/
ST1	PH	/	/	/	/	/	/	/
ST1	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบพจนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : นันท

หัวหน้าช่าง : นันท

ผู้จัดการอาคาร : B2

วันที่ : ๒๐ / ๙ / ๖๘

วันที่ : ๒๐ / ๙ / ๖๘

วันที่ : ๒๐ / ๙ / ๖๘



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี 22 / 4 / 68

FMS

นิติบุคคลอาคารชุด TOWER สุภาลัย ปาร์คไฮเตก-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และชำรุด	ตู้ / กระบอก / ขวาน
ST2	1	/	/	/	/	/	/	/
ST2	2	/	/	/	/	/	/	/
ST2	3	/	/	/	/	/	/	/
ST2	4	/	/	/	/	/	/	/
ST2	5	/	/	/	/	/	/	/
ST2	6	/	/	/	/	/	/	/
ST2	7	/	/	/	/	/	/	/
ST2	8	/	/	/	/	/	/	/
ST2	9	/	/	/	/	/	/	/
ST2	10	/	/	/	/	/	/	/
ST2	11	ตลิ่ง	/	/	/	/	/	/
ST2	12	/	/	/	/	/	/	/
ST2	13	/	/	/	/	/	/	/
ST2	14	/	/	/	/	/	/	/
ST2	15	/	/	/	/	/	/	/
ST2	16	/	/	/	/	/	/	/
ST2	17	/	/	/	/	/	/	/
ST2	18	/	/	/	/	/	/	/
ST2	19	/	/	/	/	/	/	/
ST2	20	/	/	/	/	/	/	/
ST2	21	/	/	/	/	/	/	/
ST2	22	/	/	/	/	/	/	/
ST2	23	/	/	/	/	/	/	/
ST2	24	/	/	/	/	/	/	/
ST2	25	/	/	/	/	/	/	/
ST2	26	/	/	/	/	/	/	/
ST2	27	/	/	/	/	/	/	/
ST2	28	/	/	/	/	/	/	/
ST2	PH	/	/	/	/	/	/	/
ST2	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ชว

หัวหน้าช่าง : ชว

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 21 / 4 / 68

วันที่ : 21 / 4 / 68

วันที่ : 20 / 4 / 68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

วัน / เดือน / ปี 20 11 68

F.I.S

นิคมอุตสาหกรรมชุด TOWER สุภาลัย ปาร์คไฮเทค-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ลิฟต์เซอรวิส	1	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	2	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	3	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	4	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	5	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	6	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	7	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	8	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	9	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	10	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	11	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	12	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	13	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	14	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	15	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	16	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	17	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	18	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	19	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	20	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	21	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	22	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	23	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	24	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	25	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	26	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	27	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	28	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	PH	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบพบตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ชัช หัวหน้าช่าง : อริน

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 01 / 7 / 68

วันที่ : 01 / 7 / 68

วันที่ : 30 / 7 / 68



แบบฟอร์มการตรวจสอบผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี 20 ต.ค. 68

ETIS

นิติบุคคลอาคารชุด TOWER ศุภาลย์ ปาร์คไฮเตก-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ST1	1	/	/	/	/	/	/	/
ST1	2	/	/	/	/	/	/	/
ST1	3	เคสใหม่	/	/	/	/	/	/
ST1	4	/	/	/	/	/	/	/
ST1	5	/	/	/	/	/	/	/
ST1	6	/	/	/	/	/	/	/
ST1	7	/	/	/	/	/	/	/
ST1	8	/	/	/	/	/	/	/
ST1	9	/	/	/	/	/	/	/
ST1	10	/	/	/	/	/	/	/
ST1	11	/	/	/	/	/	/	/
ST1	12	/	/	/	/	/	/	/
ST1	13	/	/	/	/	/	/	/
ST1	14	/	/	/	/	/	/	/
ST1	15	/	/	/	/	/	/	/
ST1	16	/	/	/	/	/	/	/
ST1	17	/	/	/	/	/	/	/
ST1	18	/	/	/	/	/	/	/
ST1	19	/	/	/	/	/	/	/
ST1	20	/	/	/	/	/	/	/
ST1	21	/	/	/	/	/	/	/
ST1	22	/	/	/	/	/	/	/
ST1	23	/	/	/	/	/	/	/
ST1	24	/	/	/	/	/	/	/
ST1	25	/	/	/	/	/	/	/
ST1	26	/	/	/	/	/	/	/
ST1	27	/	/	/	/	/	/	/
ST1	28	/	/	/	/	/	/	/
ST1	PH	/	/	/	/	/	/	/
ST1	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : เจิน

หัวหน้าช่าง : จัน

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 31 / 8 / 68

วันที่ : 31 / 8 / 68

วันที่ : 30 / 9 / 68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

วัน / เดือน / ปี 20 กค ๖๘

FMIS

นิติบุคคลอาคารชุด TOWER ศุภาลย์ ปาร์คไฮเทค-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และขีด	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ST2	1	/	/	/	/	/	/	/
ST2	2	/	/	/	/	/	/	/
ST2	3	/	/	/	/	/	/	/
ST2	4	/	/	/	/	/	/	/
ST2	5	/	/	/	/	/	/	/
ST2	6	/	/	/	/	/	/	/
ST2	7	/	/	/	/	/	/	/
ST2	8	/	/	/	/	/	/	/
ST2	9	/	/	/	/	/	/	/
ST2	10	/	/	/	/	/	/	/
ST2	11	เค็ล	/	/	/	/	/	/
ST2	12	/	/	/	/	/	/	/
ST2	13	/	/	/	/	/	/	/
ST2	14	/	/	/	/	/	/	/
ST2	15	/	/	/	/	/	/	/
ST2	16	/	/	/	/	/	/	/
ST2	17	/	/	/	/	/	/	/
ST2	18	/	/	/	/	/	/	/
ST2	19	/	/	/	/	/	/	/
ST2	20	/	/	/	/	/	/	/
ST2	21	/	/	/	/	/	/	/
ST2	22	/	/	/	/	/	/	/
ST2	23	/	/	/	/	/	/	/
ST2	24	/	/	/	/	/	/	/
ST2	25	/	/	/	/	/	/	/
ST2	26	/	/	/	/	/	/	/
ST2	27	/	/	/	/	/	/	/
ST2	28	/	/	/	/	/	/	/
ST2	PH	/	/	/	/	/	/	/
ST2	R	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : นก

หัวหน้าช่าง : ๗๖

ผู้จัดการอาคาร : ๒๒

วันที่ : ๓๑ / ๘ / ๖๘

วันที่ : ๐๑ / ๘ / ๖๘

วันที่ : ๐๑ / ๘ / ๖๘



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี 20 กย 68

ELIS

นิคมอุตสาหกรรมชุด TOWER ศุภาลัย ปาร์คไฮเทค-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบพ่นน้ำใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ลิฟต์เซอรวิส	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	PH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ลิฟต์เซอรวิส	R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบพบตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : นิค หัวหน้าช่าง : อาน

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 31 / 8 / 68

วันที่ : 31 / 8 / 68

วันที่ : 31 / 8 / 68

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

วัน / เดือน / ปี 24 กย 68.



นิติบุคคลอาคารชุด TOWER 3 อาคาร 3 ชั้น 309 ห้อง 309

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบพ่นผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระจก/ ขวาน
ST1	1	/	/	/	/	/	/	/
"	2	/	/	/	/	/	/	/
"	3	/	/	/	/	/	/	/
"	4	/	/	/	/	/	/	/
"	5	/	/	/	/	/	/	/
"	6	/	/	/	/	/	/	/
"	7	/	/	/	/	/	/	/
"	8	/	/	/	/	/	/	/
"	9	/	/	/	/	/	/	/
"	10	/	/	/	/	/	/	/
"	11	/	/	/	/	/	/	/
"	12	/	/	/	/	/	/	/
"	13	/	/	/	/	/	/	/
"	14	/	/	/	/	/	/	/
"	15	/	/	/	/	/	/	/
"	16	/	/	/	/	/	/	/
"	17	/	/	/	/	/	/	/
"	18	/	/	/	/	/	/	/
"	19	/	/	/	/	/	/	/
"	20	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบหวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : หิร, เต้, เต้

หัวหน้าช่าง : หิร

ผู้จัดการอาคาร : หิร

วันที่ : 24 กย 68

วันที่ : 20 9 68

วันที่ : 20 9 68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

วัน / เดือน / ปี 24 ก.ย. 2568

ETIS

นิติบุคคลอาคารชุด TOWER สุภาลัย ปาร์คไฮไลต์-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซิล	ผู้/ กระจก/ ขวาน
ST2	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	PH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST2	R	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบพบตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ส.ก. หัวหน้าช่าง : ก.ก.

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 24 / 9 / 68

วันที่ : 30 / 9 / 68

วันที่ : 30 / 9 / 68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

วัน / เดือน / ปี 24 / 06 / 2568



นิติบุคคลอาคารชุด TOWER สุภาลัย ปาร์คไฮลิค-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ผู้ตรวจ/ ขวาน
ลิฟต์เซอวิส	1	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	2	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	3	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	4	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	5	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	6	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	7	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	8	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	9	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	10	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	11	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	12	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	13	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	14	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	15	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	16	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	17	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	18	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	19	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	20	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	21	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	22	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	23	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	24	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	25	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	26	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	27	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	28	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	PH	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอวิส	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : กช

หัวหน้าช่าง : จก

ผู้จัดการอาคาร : กช

วันที่ : 24 / 06 / 2568

วันที่ : 24 / 06 / 2568

วันที่ : 30 / 9 / 68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

วัน / เดือน / ปี 20 พค 68

F015

นิคมอุตสาหกรรมชุด TOWER ศาลาย ปาร์คไฮไลต์-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซึม	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ST1	1	/	/	/	/	/		
ST1	2	/	/	/	/	/		
ST1	3	เคมีสี	/	/	/	/		
ST1	4	/	/	/	/	/		
ST1	5	/	/	/	/	/		
ST1	6	/	/	/	/	/		
ST1	7	/	/	/	/	/		
ST1	8	/	/	/	/	/		
ST1	9	/	/	/	/	/		
ST1	10	/	/	/	/	/		
ST1	11	/	/	/	/	/		
ST1	12	/	/	/	/	/		
ST1	13	/	/	/	/	/		
ST1	14	/	/	/	/	/		
ST1	15	/	/	/	/	/		
ST1	16	/	/	/	/	/		
ST1	17	/	/	/	/	/		
ST1	18	/	/	/	/	/		
ST1	19	/	/	/	/	/		
ST1	20	/	/	/	/	/		
ST1	21	/	/	/	/	/		
ST1	22	/	/	/	/	/		
ST1	23	/	/	/	/	/		
ST1	24	/	/	/	/	/		
ST1	25	/	/	/	/	/		
ST1	26	/	/	/	/	/		
ST1	27	/	/	/	/	/		
ST1	28	/	/	/	/	/		
ST1	PH	/	/	/	/	/		
ST1	R	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ภัท

หัวหน้าช่าง : ทัศน

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 30 / 10 / 68

วันที่ : 30 / 10 / 68

วันที่ : 30 / 10 / 68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี 30 ต.ค 68

ETIS

นิติบุคคลอาคารชุด TOWER สุภาลัย ปาร์คไฮไลต์-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระจาก/ ขวาน
ST2	1	/	/	/	/	/	/	/
ST2	2	/	/	/	/	/	/	/
ST2	3	/	/	/	/	/	/	/
ST2	4	/	/	/	/	/	/	/
ST2	5	/	/	/	/	/	/	/
ST2	6	/	/	/	/	/	/	/
ST2	7	/	/	/	/	/	/	/
ST2	8	/	/	/	/	/	/	/
ST2	9	/	/	/	/	/	/	/
ST2	10	/	/	/	/	/	/	/
ST2	11	ควม	/	/	/	/	/	/
ST2	12	/	/	/	/	/	/	/
ST2	13	/	/	/	/	/	/	/
ST2	14	/	/	/	/	/	/	/
ST2	15	/	/	/	/	/	/	/
ST2	16	/	/	/	/	/	/	/
ST2	17	/	/	/	/	/	/	/
ST2	18	/	/	/	/	/	/	/
ST2	19	/	/	/	/	/	/	/
ST2	20	/	/	/	/	/	/	/
ST2	21	/	/	/	/	/	/	/
ST2	22	/	/	/	/	/	/	/
ST2	23	/	/	/	/	/	/	/
ST2	24	/	/	/	/	/	/	/
ST2	25	/	/	/	/	/	/	/
ST2	26	/	/	/	/	/	/	/
ST2	27	/	/	/	/	/	/	/
ST2	28	/	/	/	/	/	/	/
ST2	PH	/	/	/	/	/	/	/
ST2	R	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ:

ตรวจเช็คโดย:

ตรวจสอบโดย:

ทบทวนตรวจสอบโดย:

ช่างอาคาร: โชน

หัวหน้าช่าง: อริณ

ผู้จัดการอาคาร: สม

วันที่: 30/10/68

วันที่: 30/10/68

วันที่: 30/10/68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี 20 กค 68

ETIS

นิคมอุตสาหกรรมชุด TOWER สุภาลัย ปาร์คไฮเทค-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ลิฟต์เซอรวิส	1	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	2	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	3	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	4	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	5	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	6	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	7	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	8	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	9	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	10	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	11	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	12	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	13	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	14	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	15	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	16	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	17	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	18	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	19	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	20	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	21	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	22	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	23	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	24	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	25	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	26	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	27	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	28	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	PH	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : หัท หัวหน้าช่าง : หะ

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 30/10/68

วันที่ : 30/10/68

วันที่ : 30/10/68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี 30 11 68

ENGIS

นิติบุคคลอาคารชุด TOWER ศุภาลย์ ปาร์คไฮเทค-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบพ่นฝอย	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และขีด	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ST1	1	/	/	/	/	/	/	/
ST1	2	/	/	/	/	/	/	/
ST1	3	แก้ไข	/	/	/	/	/	/
ST1	4	/	/	/	/	/	/	/
ST1	5	/	/	/	/	/	/	/
ST1	6	/	/	/	/	/	/	/
ST1	7	/	/	/	/	/	/	/
ST1	8	/	/	/	/	/	/	/
ST1	9	/	/	/	/	/	/	/
ST1	10	/	/	/	/	/	/	/
ST1	11	/	/	/	/	/	/	/
ST1	12	/	/	/	/	/	/	/
ST1	13	/	/	/	/	/	/	/
ST1	14	/	/	/	/	/	/	/
ST1	15	/	/	/	/	/	/	/
ST1	16	/	/	/	/	/	/	/
ST1	17	/	/	/	/	/	/	/
ST1	18	/	/	/	/	/	/	/
ST1	19	/	/	/	/	/	/	/
ST1	20	/	/	/	/	/	/	/
ST1	21	/	/	/	/	/	/	/
ST1	22	/	/	/	/	/	/	/
ST1	23	/	/	/	/	/	/	/
ST1	24	/	/	/	/	/	/	/
ST1	25	/	/	/	/	/	/	/
ST1	26	/	/	/	/	/	/	/
ST1	27	/	/	/	/	/	/	/
ST1	28	/	/	/	/	/	/	/
ST1	PH	/	/	/	/	/	/	/
ST1	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ: _____

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : เจ๊นา

หัวหน้าช่าง : อริณ

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 30 11 68

วันที่ : 30 11 68

วันที่ : 30 11 68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี ๒๐ พย ๖๘

FMIS

นิคมอุตสาหกรรมชุด TOWER สุภาสัย ปาร์คโคโค-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ST2	1	/	/	/	/	/	/	/
ST2	2	/	/	/	/	/	/	/
ST2	3	/	/	/	/	/	/	/
ST2	4	/	/	/	/	/	/	/
ST2	5	/	/	/	/	/	/	/
ST2	6	/	/	/	/	/	/	/
ST2	7	/	/	/	/	/	/	/
ST2	8	/	/	/	/	/	/	/
ST2	9	/	/	/	/	/	/	/
ST2	10	/	/	/	/	/	/	/
ST2	11	พบปัญหา	/	/	/	/	/	/
ST2	12	/	/	/	/	/	/	/
ST2	13	/	/	/	/	/	/	/
ST2	14	/	/	/	/	/	/	/
ST2	15	/	/	/	/	/	/	/
ST2	16	/	/	/	/	/	/	/
ST2	17	/	/	/	/	/	/	/
ST2	18	/	/	/	/	/	/	/
ST2	19	/	/	/	/	/	/	/
ST2	20	/	/	/	/	/	/	/
ST2	21	/	/	/	/	/	/	/
ST2	22	/	/	/	/	/	/	/
ST2	23	/	/	/	/	/	/	/
ST2	24	/	/	/	/	/	/	/
ST2	25	/	/	/	/	/	/	/
ST2	26	/	/	/	/	/	/	/
ST2	27	/	/	/	/	/	/	/
ST2	28	/	/	/	/	/	/	/
ST2	PH	/	/	/	/	/	/	/
ST2	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ทัศน

หัวหน้าช่าง : ธีระ

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 30 พ ๖๘

วันที่ : 30 พ ๖๘

วันที่ : 30 พ ๖๘



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี 30 พย 68

ELIS

นิคมอุตสาหกรรมชุด TOWER สุภาลัย ปาร์คไฮเทค-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระจก/ ขวาน
ลิฟต์เซอรวิส	1	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	2	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	3	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	4	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	5	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	6	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	7	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	8	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	9	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	10	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	11	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	12	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	13	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	14	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	15	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	16	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	17	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	18	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	19	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	20	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	21	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	22	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	23	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	24	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	25	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	26	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	27	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	28	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	PH	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบพบตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สัน

หัวหน้าช่าง : อภิเดช

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 30 / 11 / 68

วันที่ : 30 / 11 / 68

วันที่ : 30 / 11 / 68

นิติบุคคลอาคารชุด TOWER ศุภาลัย ปารค์ไฮสโคป-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซิล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ST1	1	/	/	/	/	/	/	/
ST1	2	/	/	/	/	/	/	/
ST1	3	เคลือบ	/	/	/	/	/	/
ST1	4	/	/	/	/	/	/	/
ST1	5	/	/	/	/	/	/	/
ST1	6	/	/	/	/	/	/	/
ST1	7	/	/	/	/	/	/	/
ST1	8	/	/	/	/	/	/	/
ST1	9	/	/	/	/	/	/	/
ST1	10	/	/	/	/	/	/	/
ST1	11	/	/	/	/	/	/	/
ST1	12	/	/	/	/	/	/	/
ST1	13	/	/	/	/	/	/	/
ST1	14	/	/	/	/	/	/	/
ST1	15	/	/	/	/	/	/	/
ST1	16	/	/	/	/	/	/	/
ST1	17	/	/	/	/	/	/	/
ST1	18	/	/	/	/	/	/	/
ST1	19	/	/	/	/	/	/	/
ST1	20	/	/	/	/	/	/	/
ST1	21	/	/	/	/	/	/	/
ST1	22	/	/	/	/	/	/	/
ST1	23	/	/	/	/	/	/	/
ST1	24	/	/	/	/	/	/	/
ST1	25	/	/	/	/	/	/	/
ST1	26	/	/	/	/	/	/	/
ST1	27	/	/	/	/	/	/	/
ST1	28	/	/	/	/	/	/	/
ST1	PH	/	/	/	/	/	/	/
ST1	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : กิต

หัวหน้าช่าง : อริศ

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 30, 12, 68

วันที่ : 30, 12, 68

วันที่ : 30, 12, 68



แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี 20 ธค 68



นิติบุคคลอาคารชุด TOWER ศุภาสัย ปาร์คไฮไลต์-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และรื้อ	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ST2	1	/	/	/	/	/	/	/
ST2	2	/	/	/	/	/	/	/
ST2	3	/	/	/	/	/	/	/
ST2	4	/	/	/	/	/	/	/
ST2	5	/	/	/	/	/	/	/
ST2	6	/	/	/	/	/	/	/
ST2	7	/	/	/	/	/	/	/
ST2	8	/	/	/	/	/	/	/
ST2	9	/	/	/	/	/	/	/
ST2	10	/	/	/	/	/	/	/
ST2	11	แจ้งซ่อม	/	/	/	/	/	/
ST2	12	/	/	/	/	/	/	/
ST2	13	/	/	/	/	/	/	/
ST2	14	/	/	/	/	/	/	/
ST2	15	/	/	/	/	/	/	/
ST2	16	/	/	/	/	/	/	/
ST2	17	/	/	/	/	/	/	/
ST2	18	/	/	/	/	/	/	/
ST2	19	/	/	/	/	/	/	/
ST2	20	/	/	/	/	/	/	/
ST2	21	/	/	/	/	/	/	/
ST2	22	/	/	/	/	/	/	/
ST2	23	/	/	/	/	/	/	/
ST2	24	/	/	/	/	/	/	/
ST2	25	/	/	/	/	/	/	/
ST2	26	/	/	/	/	/	/	/
ST2	27	/	/	/	/	/	/	/
ST2	28	/	/	/	/	/	/	/
ST2	PH	/	/	/	/	/	/	/
ST2	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ: _____

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : [Signature]

หัวหน้าช่าง : ธวัช

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 30/12/68

วันที่ : 30/12/68

วันที่ : 30/12/68



แบบฟอร์มการตรวจสอบผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
วัน / เดือน / ปี 20 กค 68

EMIS

นิติบุคคลอาคารชุด TOWER ศุภาลัย ปาร์คอโคก-รัชดา

สถานที่	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
ลิฟต์เซอรวิส	1	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	2	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	3	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	4	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	5	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	6	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	7	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	8	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	9	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	10	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	11	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	12	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	13	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	14	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	15	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	16	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	17	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	18	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	19	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	20	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	21	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	22	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	23	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	24	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	25	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	26	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	27	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	28	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	PH	/	/	/	/	/	/	/
ลิฟต์เซอรวิส	R	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบพบตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : เน็ค

หัวหน้าช่าง : จตุร

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 20 12 68

วันที่ : 20 12 68

วันที่ : 20 12 68