



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



โครงการ โรงแรม เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา

(The Village Resort & Spa)

ตั้งอยู่เลขที่ 566/1 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ บริษัท หมู่บ้านกะรน จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด

BK NATURE TAURUS CO., LTD


เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com






566/1 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 ประเทศไทย โทร. +66 76 398 333-4
566/1 Patak Rd., T.Karon, A.Muang, Phuket 83100, Thailand Tel.: +66 76 398 333-4
www.thevillageresortphuket.com | info@thevillageresortphuket.com





ที่ ภก. 031257

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
การบริการ

แจ้งแสดง ใบประกอบ
การประกอบกิจการ





หัวข้อเกิด
งพาณิชย์

กั




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กล่าวสำเนาธุรกิจ

Leading Business
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ก้าวสู่ธุรกิจ

Leading Business
Leading Business



ที่ กก




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce


กล่าวคำขอธุรกิจ
คำขอ-5

Learning Business
Transformation




1961





2



ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอัศรพล บุตรสุริย์

2. นายเสริญ ขวัญมุณี/

3. นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัศรพล บุตรสุริย์ หรือ นายเสริญ ขวัญมุณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ลงลายมือชื่อ/

4.ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ
นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(นายชัยมงคล พลุกซอมกุล)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ก้าวสู่อนาคต

Leading Business
Transformation





ที่ ภก. 024398

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 024398

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เอกสารฉบับนี้ใช้เฉพาะในการดำเนินการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) เท่านั้น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading in the Future

ก้าวสู่อนาคต



รายละเอียดวัตถุประสงค์



- (1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ลือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขยาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมี หลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำบหลัง มันสำบหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง บาลัม น้ำมัน ปอ ฝ้าย ป่าน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครึ่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจาก ส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระเบื้อง เครื่องประสมดนตรี น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผู้ค้าทองคำโดยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยัด เครื่องใยลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ลูกแก้ว ลูกอม เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องลูกกลิ้ง อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องทำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ

Leading Business
Transformation



(21) ส่งข้ามกาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับ

(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานภาคเอกชน อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ภาพถ่าย และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร

เวชสำอาง

(28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ

(29) การขายส่งเครื่องสำอาง

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดการจัดทำมาตรฐาน ISO

(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตน้ำยาระงับ น้ำเสีย

(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ควบคุม

รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้า ซื้อมาขายไป ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องปั้มน้ำทุกระบบรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของปั้มน้ำทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งบการเงินการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ

และทางด้านเศรษฐศาสตร์



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2569



หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขที่ 566/1 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตของบริษัท หมู่บ้านกะรน จำกัด ฉบับประจำเดือน

☐ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568

☒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท
สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ค
สารบัญตาราง	ง
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1 ระบบน้ำใช้	5
กิจกรรมในโครงการ 2 การบำบัดน้ำเสีย	5
กิจกรรมในโครงการ 3 ระบบการระบายน้ำ	5
กิจกรรมในโครงการ 4 การเก็บรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย	5
กิจกรรมในโครงการ 5 ระบบการจราจร	6
กิจกรรมในโครงการ 6 ระบบไฟฟ้า	6
กิจกรรมในโครงการ 7 ระบบป้องกันอัคคีภัย	6
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	9
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	10
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	11
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	12
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	21
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	31
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	32
วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำ	32
ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	38
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	39
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	40
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	40
เอกสารแนบ	41

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท (Top View)	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท	4
รูปภาพที่ 1.3 แบบแปลนระบบสุขาภิบาลของโครงการ	8
รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่ของโครงการ	9
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	24
รูปภาพที่ 2.2 รั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก	24
รูปภาพที่ 2.3 สีของตัวอาคาร	24
รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่สำหรับจอดรถ	25
รูปภาพที่ 2.5 ป้ายจำกัดความเร็ว	25
รูปภาพที่ 2.6 ป้ายโครงการ	25
รูปภาพที่ 2.7 ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ	25
รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	25
รูปภาพที่ 2.9 ห้องพักขยะรวม	26
รูปภาพที่ 2.10 ถังขยะภายในโครงการ	26
รูปภาพที่ 2.11 การเก็บขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ภายในโครงการ	26
รูปภาพที่ 2.12 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวม	27
รูปภาพที่ 2.13 บ่อพักน้ำขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร	27
รูปภาพที่ 2.14 ป้ายแจ้งรายละเอียดน้ำทิ้งที่ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้	27
รูปภาพที่ 2.15 การขุดลอกตะกอน	27
รูปภาพที่ 2.16 การตัดไม้	28
รูปภาพที่ 2.17 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	28
รูปภาพที่ 2.18 แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	28
รูปภาพที่ 2.19 ป้ายแสดงวิธีการใช้งาน	28
รูปภาพที่ 2.20 ป้ายทางออกฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิง	29
รูปภาพที่ 2.21 ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรองบริเวณทางเดิน	29
รูปภาพที่ 2.22 การตรวจสอบอุปกรณ์และแจ้งเตือนอัคคีภัย	29
รูปภาพที่ 2.23 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	29
รูปภาพที่ 2.24 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ	29
รูปภาพที่ 2.25 การฝึกอบรมอัคคีภัย	30
รูปภาพที่ 2.26 การขนย้ายมูลฝอย	30
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ	33

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	10
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	12
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	21
ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษา ตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	32
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด	34

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ของบริษัท หมู่บ้านกะรน จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน, คุณภาพน้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, การจราจร, การป้องกันอัคคีภัย และทัศนียภาพ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

1. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน

- (1) โครงการมีติดตั้งรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่และป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ข้างเคียง
- (2) โครงการมีการออกแบบพื้นที่อาคารตามที่มาตรการกำหนด โดยอยู่ห่างจากลำรางสาธารณะที่ติดกับแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก

2. คุณภาพน้ำ

- (1) ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ และบ่อดักไขมัน แยกแต่ละอาคาร (บ่อดักไขมันจะจัดให้มีเฉพาะส่วนห้องครัวเท่านั้น) เพื่อบำบัดน้ำเสียโดยใช้ขบวนการไม่ใช้อากาศ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในขั้นต้นจากอาคารต่างๆ โครงการจะนำมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และบางส่วนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนซอยปลูก 24 ด้านหลังโครงการ ซึ่งโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกะรน
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแล ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นไปตามค่าที่ออกแบบ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
- (3) โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในรายการความเป็นกรดต่าง ค่าบีโอดี ค่าปริมาณสารแขวนลอย ค่าซัลไฟด์ ค่าปริมาณสารละลาย ค่าปริมาณตะกอนหนัก ค่าน้ำมันและไขมัน ค่าที่เคเอ็น และค่าฟิซิลโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (4) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของเกรอะ และตะกอน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการติดต่อยกสูบสิ่งปฏิกูลเข้ามาดำเนินการโดยทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ
- (5) โครงการมีการติดตั้งป้ายแจ้งรายละเอียดบริเวณกioskสนาม ให้ผู้ที่อาศัยในโครงการทราบว่าเป็นน้ำทิ้งที่ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดประเภท

3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- (1) โครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตันตะกอนดิน ขยะ หากมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกทันที
- (2) ระบบการระบายน้ำเป็นระบบแยกระหว่างท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายน้ำฝน และระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลตำบลกะรนตามแนวนอนปลูก 24
- (3) โครงการมีการติดตั้งบ่อดักน้ำขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร กระจายรอบพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับหน่วงน้ำไว้ในโครงการ
- (4) โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายในโครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะนำมาใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และบางส่วนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ
- (5) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

4. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- (1) โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอย วางกระจายไว้ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ ตามที่มาตรการกำหนด ในบริเวณห้องพัก, อาคารต้อนรับและสปา และอาคารภัตตาคารและห้องครัว โดยแม่บ้านจะเป็นผู้

รวบรวมขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ภายในโครงการบรรจุลงถุงดำ พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปพักรวมไว้ยังห้องพักขยะรวมของโครงการ

- (2) โครงการมีแม่บ้านเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมมูลฝอยและคัดแยกประเภทมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ภายในโครงการ โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะประเภทที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ก่อนนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวมทุกวัน
- (3) ห้องพักขยะรวมของโครงการ ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าโครงการ ติดกับบ่อหมายา ริมถนนสาธารณะประโยชน์ จำนวน 2 ห้อง โดยเป็นห้องพักขยะเปียกและแห้งอย่างละ 1 ห้อง แต่ละห้องมีประตูปิดมิดชิด
- (4) โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยทั้งหมดภายในโครงการ และได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลกระรน ให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยทุกวัน แต่ในช่วงที่เทศบาลตำบลกระรนไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ โครงการจะจัดจ้างรถเก็บขนมูลฝอยของภาคเอกชนให้เข้ามาดำเนินการแทน
- (5) โครงการมีแม่บ้านของโครงการดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักขยะรวม สภาพของถังขยะ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที รวมทั้งดำเนินการคัดแยกมูลฝอย และทำความสะอาด ถังรองรับมูลฝอย ห้องพักขยะรวม ทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน

5. การจราจร

- (1) โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยห้ามมิให้มีการจอดรถในบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร และอุบัติเหตุบนท้องถนน
- (3) โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายแสดงทิศทางเดินรถภายในโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
- (4) โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถสำหรับผู้เข้าพักอาศัย อยู่บริเวณส่วนหน้าของโครงการ สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 19 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการ

6. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ ตามที่มาตรการกำหนด โดยกระจายไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วทุกอาคาร เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- (2) โครงการมีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ภายในโครงการ ไว้บริเวณประตูห้องพักซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (3) โครงการมีการติดตั้งระบบไฟสำรองบริเวณทางเดินที่ใช้แบตเตอรี่ สำหรับให้มองเห็นช่องทางเดินในขณะเพลิงไหม้หรือกรณีไฟฟ้าดับ พร้อมป้ายบอกทางออกที่ชัดเจน
- (4) โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยเสาต่อฟ้า สายต่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน ตามที่มาตรการกำหนด
- (5) โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยดำเนินการ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที
- (6) โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงไว้บริเวณจุดติดตั้งอุปกรณ์ทุกจุด ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- (7) โครงการมีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ทุกๆ 1 ปี/ครั้ง โดยดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

7. ทัศนียภาพ

- (1) โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวและตัวอาคารไว้ตามที่มาตรการกำหนดและมีการดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ รวมถึงมีการเลือกใช้สีหลังคาและตัวอาคารเป็นสี Earth Tone ซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ จึงสามารถช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรไปมา

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ของบริษัท หมู่บ้านกะรน จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คุณภาพน้ำ, การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการป้องกันอัคคีภัย รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. คุณภาพน้ำ

- (1) โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในรายการความเป็นกรดค่าพีเอช ค่าบีโอดี ค่าปริมาณสารแขวนลอย ค่าซัลไฟด์ ค่าปริมาณสารละลาย ค่าปริมาณตะกอนหนัก ค่าน้ำมันและไขมัน ค่าทีเคเอ็น และค่าฟิโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- (1) โครงการมีแม่บ้านของโครงการดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักขยะรวม สภาพของถังขยะ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที รวมทั้งดำเนินการคัดแยกมูลฝอย และทำความสะอาด ถังรองรับมูลฝอย ห้องพักขยะรวม ทุกครั้งหลังจากรดมาเก็บขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของไขมันจากบ่อดักไขมัน (Grease Trap) ทุกวัน หากมีปริมาณมากจะทำการตักกากไขมันโดยทันที
- (3) มีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของเกรอะ และตะกอน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการติดต่อรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลเข้ามาดำเนินการโดยทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ

3. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยดำเนินการ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที
- (2) โครงการมีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ทุกๆ 1 ปี/ครั้ง โดยดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

บทที่ 1

บทนำ


บทที่ 1 บทนำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท

1. ชื่อโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 566/1 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท หมู่บ้านกะรน จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 566/1 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
5. จัดทำโดย บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2568
7. รายละเอียดโครงการ


เป็นโครงการสถานที่พักตากอากาศประเภทรีสอร์ทและอพาร์ทเมนต์ ประกอบด้วย อาคารห้องพักในส่วนรีสอร์ท ได้แก่ บังกะโล จำนวน 17 หลัง โดยมีรูปแบบของบังกะโล จำนวน 2 แบบ คือ บังกะโลแบบ A เป็นอาคารชั้นเดียว สูง 8.90 เมตร จำนวน 7 หลัง แต่ละหลังมีห้องพัก 2 ห้อง/หลัง และมีพื้นที่ใช้สอย ในบังกะโลแต่ละหลัง 120.00 ตารางเมตร ส่วน บังกะโลแบบ B เป็นอาคาร ชั้นเดียว สูง 8.40 เมตร จำนวน 10 หลัง แต่ละหลังมีห้องพัก 2 ห้อง/หลัง และมีพื้นที่ใช้สอย ใน บังกะโลแต่ละหลัง 120.00 ตารางเมตร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 34 ห้องพัก และในส่วนของอาคารอพาร์ทเมนต์ 3 ชั้น ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

โครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 29047 เลขที่ดิน 29 และโฉนดที่ดินเลขที่ 30748 เลขที่ดิน 33 มีเนื้อที่รวมทั้งหมดขนาด 9-4-59.80 ไร่ หรือ 16,239.20 ตารางเมตร

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันเป็นที่รกร้างมีต้นไม้ปกคลุม)
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ที่ดินบุคคลอื่น (ปัจจุบันเป็นโรงแรม เดอะ ฟรอน วิลเลจ และโรงแรม Holiday Inn Resort Phuket Karon Beach)
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ถนนสาธารณะ (กว้าง 5.0 เมตร และถัดไปเป็นที่รกร้างมีต้นไม้ปกคลุม) ลำรางสาธารณะ (ถัดไปเป็นที่รกร้างมีต้นไม้ปกคลุม) และพื้นที่ว่างของเอกชน
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาลตำบลกะรน และที่ดินบุคคลอื่น (โรงแรม Holiday Inn Resort Phuket Karon Beach)



รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท (Top view)



รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. ระบบน้ำใช้

1.1 แหล่งน้ำใช้

แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการจะใช้น้ำบาดาล (ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196) และบางส่วนโครงการจะรับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยทางโครงการจัดให้มีท่อประปาต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา โดยทางโครงการจะจัดเตรียมถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ระบบการจ่ายน้ำจะเริ่มจากโครงการจะนำน้ำบาดาล และน้ำประปามาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากนั้นจะสูบน้ำโดยใช้ปั๊มอัดแรงดันจำนวน 2 ตัว โดยปั๊มตัวที่ 1 จะใช้สำหรับปั๊มน้ำเพื่อจ่ายไปยังอาคารต่างๆ ที่อยู่ฝั่งซ้ายของถนนซอยปลูก 24 โดยจะติดตั้งอยู่บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน ส่วนปั๊มตัวที่ 2 จะใช้สำหรับปั๊มน้ำเพื่อจ่ายไปยังอาคารต่างๆ ที่อยู่ฝั่งขวาของถนนซอยปลูก 24 โดยจะติดตั้งอยู่ที่ห้องเครื่องของอาคารอเนกประสงค์ (BOH)

2. การบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนน้ำเสียจากชุมชนทั่วไป โดยน้ำเสียส่วนใหญ่ภายในโครงการจะมาจาก 2 ส่วน คือ น้ำเสียจากห้องพักแต่ละห้อง (จะเป็นน้ำเสียรวมทั้งอาบและน้ำส้วม) และน้ำเสียจากห้องครัว ระบบของโครงการเป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นแบบเกราะ-กรองไร้อากาศ และบ่อดักไขมันแยกแต่ละอาคาร (บ่อดักไขมันจะจัดให้มีเฉพาะส่วนห้องครัวเท่านั้น) เพื่อบำบัดน้ำเสียโดยใช้ขบวนการไม่ใช้อากาศ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในขั้นต้นจากอาคารต่างๆ โครงการจะนำมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และบางส่วนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนซอยปลูก 24 ด้านหน้าโครงการ ซึ่งโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกะรน

3. ระบบการระบายน้ำ

การระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการ

ระบบการระบายน้ำเป็นระบบแยกระหว่างท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายน้ำฝน โดยท่อระบายน้ำเสียเป็นท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ส่วนท่อระบายน้ำฝนเป็นท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35, 0.40, 0.50, 0.60 เมตร และมีบ่อดักน้ำขนาด 1.0 ลูกบาศก์เมตร ทุกระยะไม่เกิน 10.0 เมตร รอบพื้นที่โครงการ มีความลาดเอียง 1:200 โดยปริมาณน้ำฝนที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝน จะเป็นน้ำฝนจากหลังคาและพื้นที่ว่างอื่นๆ สำหรับการระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งของโครงการจะระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลตำบลกะรนตามแนวนถนนปลูก 24 บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการระบบรวบรวมน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลตำบลกะรน โดยน้ำทิ้งบางส่วนจะนำมารดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นหรืออื่นๆ

4. การเก็บรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย

4.1 ปริมาณมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดทั้งหมดเกิดจาก 2 ส่วนหลัก คือ (1) ส่วนห้องพัก จะคำนวณจากเกณฑ์อัตราการผลิตมูลฝอยเฉลี่ย 3.1 กิโลกรัม/ห้อง/วัน ขยะมีความหนาแน่น 0.21 กิโลกรัม/ลิตร ดังนั้น อัตราการเกิดขยะต่อห้อง เท่ากับ 14.76 ลิตร/ห้อง/วัน (2) ส่วนห้องอาหาร จะคำนวณจากถังรองรับมูลฝอยที่เตรียมไว้ จำนวน 3 ถัง ปริมาตรรวม 300 ลิตร หรือ 0.30 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นจริงในห้องอาหารของโรงแรมขนาดไม่เกิน 79 ห้องพัก (เป็นข้อมูลของที่ปรึกษาที่ได้จากการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมต่างๆ ที่ผ่านมา)

4.2 จำนวนและขนาดถังรองรับมูลฝอย

โครงการได้จัดให้มีถังรองรับขยะเปียกและถังรองรับขยะแห้ง ขนาด 10 ลิตร อย่างละ 1 ถัง ในแต่ละห้องพัก ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 2 วัน และจัดเตรียมถังขยะเพื่อรองรับขยะเปียก ขยะแห้ง และถังสำหรับขวดและกระป๋อง ขนาด 50 ลิตร/ถัง กระจายทั่วบริเวณของอาคารต้อนรับและสปา และอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 20 ถัง ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 1,000 ลิตร/วัน และในส่วนห้องครัวของภัตตาคารจะจัดวางถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง ถังขยะสำหรับขวดและกระป๋อง ขนาด 100 ลิตร 1 ถัง

4.3 วิธีการจัดการมูลฝอย

แม่บ้านจะทำการเก็บขนและแยกขยะจากห้องพักทุกวัน ไปรวบรวมไว้ยังที่พักขยะรวมของโครงการ ในบริเวณด้านหน้าโครงการ ติดกับป้อมยาม ริมถนนสาธารณะประโยชน์ จำนวน 2 ห้อง โดยแยกเป็นห้องพักขยะเปียกและแห้งอย่างละ 1 ห้อง แต่ละห้องมีประตูปิดมิดชิด สำหรับการเก็บขนขยะจากที่พักขยะรวมและนำไปกำจัดนั้น ทางโครงการจะขอความ

อนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลกะรนให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนทุกวัน แต่ในกรณีที่รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลกะรนไม่สามารถเข้ามาเก็บขนได้ โครงการจะว่าจ้างรถเก็บขนมูลฝอยของภาคเอกชนให้เข้ามาดำเนินการแทน

5. ระบบการจราจร

เส้นทางเข้า-ออกของโครงการ มี 1 ทาง อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเชื่อมกับถนนปลูก เป็นถนนคอนกรีต ผิวถนนกว้าง 6.0 เมตร เติบรถ 2 ทิศทาง ขนาด 3.0 เมตร ต่อช่องจราจรต่อทิศทาง ไหล่ทางกว้าง 0.5 เมตร มีรางระบายน้ำแบบปิดข้างเขตทาง การจัดจราจรภายในโครงการเป็นแบบ 1 ทิศทาง หรือ One-way Direction บริเวณทางเข้า-ออกโครงการมายังที่จอดรถซึ่งอยู่ส่วนหน้าของโครงการเท่านั้น เนื่องจากภายในโครงการจะไม่มีทางเดินรถ จะมีเพียงทางเดินและทางรถสำหรับใช้เป็นเส้นทางบรรทุกสัมภาระของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในโครงการและใช้เป็นเส้นทางสำหรับเก็บขนวัสดุอุปกรณ์ของแม่บ้านเท่านั้น ที่จอดรถของโครงการมี 1 แห่ง อยู่บริเวณส่วนหน้าของโครงการ สามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งหมด 19 คัน แต่ละช่องที่จอดรถ มีขนาด 2.5×6.0 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่พักอาศัยในโครงการ

6. ระบบไฟฟ้า

โครงการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 500 KVA จำนวน 1 เครื่อง สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับการใช้ประโยชน์แต่ละส่วนของโครงการ

6.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้าของโครงการ

โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ตที่ 2 มีจำนวนสายป้อน 185 สายป้อน โดยใช้รหัสสายป้อน PKB

6.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง

โครงการจะพิจารณาให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 250 KVA จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสำรองไฟฟ้าให้กับระบบป้องกันอัคคีภัยและปั๊มต่างๆ

7. ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการได้ถูกออกแบบไว้เพื่อการใช้งานที่สะดวก ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ประกอบด้วยระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้และระบบผจญเพลิงแยกแต่ละส่วนในอาคาร ดังนี้


(1) ระบบผจญเพลิงไหม้ จะติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง กระจายอยู่ทั่วอาคารในพื้นที่โครงการ ดังนี้

❑ บังเกอร์แบบ A จำนวน 7 หลัง




- ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีเหลว ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 จุด/หลัง บริเวณผนังที่กั้นระหว่างบังเกอร์แต่ละหลัง

❑ บังเกอร์แบบ B จำนวน 10 หลัง

- ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 จุด/หลัง บริเวณผนังส่วนทางเดินบันได



- ☐ อาคารภัตตาหารและห้องครัว จำนวน 1 อาคาร
 - ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 จุด บริเวณผนังห้องครัว
 - ☐ อาคารต้อนรับ จำนวน 1 อาคาร
 - ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 3 จุด บริเวณผนังห้องเครื่อง ห้องพยาบาล และห้องครัวพนักงาน
 - ☐ อาคารต้อนรับจำนวน 1 อาคารและสปา จำนวน 1 อาคาร
 - ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 จุด บริเวณผนังส่วน Lobby และส่วนสปา
- (2) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อันประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบทั่วถึง พร้อมทั้งส่งสัญญาณไปยังแผนกควบคุมกลางที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ภายใต้อาคารต้อนรับ โดยอุปกรณ์แจ้งเหตุจะมีทั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ได้แก่ เครื่องจับควันและซึ่งจะติดตั้งในห้องนอนทุกห้องของบังกะโลแบบ A และบังกะโลแบบ B อีกทั้งยังมีระบบแจ้งเหตุใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งเสียงหรือส่งสัญญาณการทำงาน (Fire Alarm) ซึ่งจะติดตั้งไว้ทุกอาคาร
- นอกจากนี้โครงการยังได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยประเภทต่างๆ ดังนี้
- ☐ ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของโครงการพร้อมกับแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ที่ใกล้ที่สุด ติดตั้งบริเวณหลังประตูห้องพักทุกห้อง
 - ☐ ระบบไฟฟ้าสำรองบริเวณทางเดินที่ใช้แบตเตอรี่ สำหรับให้มองเห็นช่องทางเดินในขณะเพลิงไหม้หรือกรณีไฟฟ้าดับ พร้อมทั้งป้ายบอกทางออกที่ชัดเจน
 - ☐ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งประกอบด้วยเสาต่อฟ้า สายต่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ



รูปภาพที่ 1.4 การใช้พื้นที่ของโครงการ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่งรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือน กรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	- ความเป็นกรดด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ตะกอนแขวนลอย (SS) - โคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์ม (MPN/100 ml) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	- 4 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท หมูบ้านกะรน จำกัด
2. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ทำความสะอาดที่พักรมูลฝอยรวม - กำจัดกากตะกอนในถังดักไขมันของห้องครัวและภัตตาคาร - สูบตะกอนในถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้น - สูบตะกอนส่วนเกินจากถังเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม		- 2 เดือน/ครั้ง - ปีละ 6 ครั้ง	- บริษัท หมูบ้านกะรน จำกัด
3. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย - ซ่อมแผนดับเพลิง		- 2 ครั้ง/ปี - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท หมูบ้านกะรน จำกัด

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (1) จัดให้มีการสร้างกำแพงรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินตลอดแนวพื้นที่โครงการ (2) ในการออกแบบพื้นที่อาคาร โดยห่างจากลำรางสาธารณะที่ติดกับแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก ในแนวขนาด	- โครงการมีติดตั้งรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง - โครงการมีการออกแบบพื้นที่อาคารตามที่มาตรการกำหนด โดยอยู่ห่างจากลำรางสาธารณะที่ติดกับแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก	- -	รูปภาพที่ 2.2 รั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก -
2. คุณภาพอากาศและเสียง - ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3. คุณภาพน้ำ (1) จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นเป็นแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศในแต่ละอาคาร (2) จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่เป็นระบบเติมอากาศแบบ ตะกอนเร่ง (Activated Sludge , AS) จำนวน 2 ชุด คือ รุ่น AMX-2.5-50-170 และ รุ่น AMX-2.5-75-130 สำหรับบำบัดน้ำเสียจากอาคารต่างๆ จำนวน 1 ชุด	- ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ และบ่อดักไขมันแยกแต่ละอาคาร (บ่อดักไขมันจะจัดให้มีเฉพาะส่วนห้องครัวเท่านั้น) เพื่อบำบัดน้ำเสียโดยใช้ขบวนการไม่ใช้อากาศ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดในขั้นต้นจากอาคารต่างๆ โครงการจะนำมาใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และบางส่วนจะระบายลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนซอยปฎัก 24 ด้านหลังโครงการ ซึ่งโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกะรน	-	เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส1,ทส2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ) (3) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความรู้ความชำนาญไว้ดูแล ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา (4) จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไประบบบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายหรืออุปกรณ์ขัดข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที (5) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดยตรวจสอบตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของอาคารประเภท ค. (6) จัดให้มีการสูบตะกอนในถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย ขึ้นตันในแต่ละอาคารไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลกะรนเข้ามาดำเนินการสูบกากตะกอน (7) จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากถังเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ปีละ 6 ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพของถังเติมอากาศ โดยใช้เครื่องสูบตะกอนที่ติดตั้งไว้ในถังเติมอากาศ (8) กรณีที่น้ำทิ้งของโครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อบริหารน้ำต้นไม้จะต้องมีป้ายแจ้งรายละเอียดบริเวณสนาม สวนหรืออื่นๆ ให้ผู้ที่อาศัยในโครงการทราบว่าใช้น้ำทิ้งในการรดน้ำต้นไม้	- โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างเป็นผู้ดูแล ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นไปตามค่าที่ออกแบบ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในรายการความเป็นกรดต่าง ค่าบีโอดี ค่าปริมาณสารแขวนลอย ค่าซัลไฟด์ ค่าปริมาณสารละลาย ค่าปริมาณตะกอนหนัก ค่าไขมันและไขมัน ค่าทีเคเอ็น และค่าฟิซิลโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของเกรอะ และตะกอน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการติดต่อรถสูบล้างถังสูบล้างเข้ามาดำเนินการโดยทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ - โครงการไม่ได้มีการนำน้ำทิ้งมาใช้ภายในโครงการ โดยน้ำทิ้งหลังบำบัดจะถูกปล่อยลงลำรางสาธารณะ	- - - -	เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส1,ทส2 เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส1,ทส2 เอกสารแนบที่ 9 รายงานการตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในโครงการ เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จสูบเกรอะและตะกอน รูปภาพที่ 2.14 ป้ายแจ้งรายละเอียดน้ำทิ้งที่ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ เอกสารแนบที่ 6 รายงานการใช้น้ำ และใบเสร็จไฟฟ้า

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (1) โครงการจะต้องทำการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการให้เรียบร้อยก่อนเปิดโครงการเพื่อให้สามารถรองรับการระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (2) โครงการมีระบบการระบายน้ำเป็นระบบแบบแยกระหว่างท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายน้ำฝน (3) มีบ่อพักน้ำขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร รอบพื้นที่โครงการ (4) บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลตำบลละหานและนำมาใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้น หรืออื่นๆ (5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด	- ทางโครงการได้มอบหมายให้ช่างของโครงการเป็นผู้ดูแลตรวจสอบท่อระบายน้ำ ตลอดจนการสำรวจสิ่งอุดตัน ตะกอนดิน ขยะ หากมีการขัดขวางการระบายน้ำจะดำเนินการขุดลอกทันที - ระบบการระบายน้ำเป็นระบบแยกระหว่างท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายน้ำฝน และระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลตำบลละหานตามแนวนอนปลูก 24 - โครงการมีการติดตั้งบ่อพักน้ำขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร กระจายรอบพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับหน่วงน้ำไว้ในโครงการ - โครงการมีการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายในโครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ - โครงการได้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	- - - - -	รูปภาพที่ 2.15 การขุดลอกตะกอน - รูปภาพที่ 2.13 บ่อพักน้ำขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส1,ทส2 -

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท (ต่อ)

หน้า | 15

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
5. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ) (4) ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างให้รีบแจ้งทางเทศบาลตำบลกะรนเข้ามาทำการเก็บขนนำไปกำจัดทันที (4) ตรวจสอบถังขยะขนาดต่างๆ ที่ใช้ในโครงการและที่พักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการฟุ้งร่อนหรือชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที (5) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดที่พักระวังรวมทุกครั้ง หลังจากการเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลกะรน	- โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยทั้งหมดภายในโครงการ และได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลกะรน ให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยทุกวัน แต่ในช่วงที่เทศบาลตำบลกะรนไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ โครงการจะจัดจ้างรถเก็บขนมูลฝอยของภาคเอกชนให้เข้ามาดำเนินการแทน - โครงการมีแม่บ้านของโครงการดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักระวังรวม สภาพของถังขยะ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที รวมทั้งดำเนินการคัดแยกมูลฝอย และทำความสะอาด ถังรองรับมูลฝอย ห้องพักระวังรวม ทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน	- -	เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย รูปภาพที่ 2.26 การขนย้ายมูลฝอย รูปภาพที่ 2.12 การล้างทำความสะอาดห้องพักระวังรวม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
6. การจราจร (1) จำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณ จุดเข้า-ออกพื้นที่โครงการ (2) จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยและผู้ที่ย้ายไปมา (3) ห้ามมิให้จอดรถในบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร (4) จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้าย สัญญาณจราจร บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ (5) จัดให้มีที่จอดรถ ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 19 คัน	- โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยห้ามมิให้มีการจอดรถในบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร และอุบัติเหตุบนท้องถนน - โครงการมีการติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายแสดงทิศทางเดินรถภายในโครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย - โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถสำหรับผู้เข้าพักอาศัย อยู่บริเวณส่วนหน้าของโครงการ สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 19 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้ ที่เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการ	- - - -	รูปภาพที่ 2.5 ป้ายจำกัดความเร็ว รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.6 ป้ายโครงการ รูปภาพที่ 2.7 ป้ายแสดงทิศทางเดินรถภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่สำหรับจอดรถ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>7. การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>(1) โครงการต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ในแต่ละอาคาร ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งเสียงหรือสัญญาณ ให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบทั่วถึง พร้อมทั้งส่ง สัญญาณไปยังแผนกควบคุมกลางที่จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในอาคาร ต้อนรับ โดยอุปกรณ์แจ้งเหตุจะมีทั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติ ได้แก่ เครื่องจับควัน ซึ่งจะติดตั้งในห้องพักทุกห้อง ของบังกะโลแบบ A และบังกะโลแบบ B อีกทั้งยังมีระบบ แจ้งเหตุใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์ส่งเสียงหรือส่งสัญญาณทำงาน (Fire Alarm) ซึ่งติดตั้งไว้ทุกอาคาร</p> <p>(2) โครงการต้องติดตั้งแบบแปลนแผนผังของโครงการพร้อมกับ แสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ</p> <p>(3) โครงการต้องจัดให้มีระบบไฟสำรองบริเวณทางเดินที่ใช้ แบตเตอรี่ สำหรับให้มองเห็นช่องทางเดินในขณะเพลิงไหม้ หรือกรณีไฟฟ้าดับ พร้อมป้ายบอกทางออกที่ชัดเจน</p>	<p>- โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายใน โครงการ ตามที่มาตรการกำหนด โดยกระจายไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วทุกอาคาร เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ ดับเพลิงต่างๆ ภายในโครงการ ไว้บริเวณประตูห้องพักซึ่ง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งระบบไฟสำรองบริเวณทางเดินที่ใช้ แบตเตอรี่ สำหรับให้มองเห็นช่องทางเดินในขณะเพลิงไหม้หรือ กรณีไฟฟ้าดับ พร้อมป้ายบอกทางออกที่ชัดเจน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.17 อุปกรณ์ ป้องกัน และ แจ้ง เตือน อัคคีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.18 แผนผัง ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ ดับเพลิงต่างๆ</p> <p>รูปภาพที่ 2.21 ระบบไฟ สำรองบริเวณทางเดิน</p> <p>รูปภาพที่ 2.20 ป้าย ทางออกฉุกเฉิน</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (4) โครงการต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยเสาต่อฟ้า สายต่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ (5) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้เสมอ หากพบอุปกรณ์มีความเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที (6) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถอ่านและทำความเข้าใจ สามารถใช้งานได้ทันที (7) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และฝึกซ้อมการอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้เจ้าหน้าที่ ทุกๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที	- โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งประกอบด้วยเสาต่อฟ้า สายต่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน ตามที่มาตรการกำหนด - โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยดำเนินการ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพบชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที - โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงไว้บริเวณจุดติดตั้งอุปกรณ์ทุกจุด ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน - โครงการมีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกซ้อมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ทุกๆ 1 ปี/ครั้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีการซ้อมล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568	- - - -	- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และ แจ้งเตือนอัคคีภัย รูป ภาพ ที่ 2.22 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.19 ป้ายแสดงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง รูป ภาพ ที่ 2.25 การฝึกอบรมอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 10 รายงานการฝึกอบรมอัคคีภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
8. ทศนียภาพ (1) ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ (2) โครงการต้องรักษาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ว่างให้ได้ร้อยละ 51.38 ตามที่เสนอนี้ตลอด	- โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวและตัวอาคารไว้ตามที่มาตรการกำหนดและมีการดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ รวมถึงมีการเลือกใช้สีหลังคาและตัวอาคารเป็นสี Eart Tone ซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ จึงสามารถช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรไปมา	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.3 สีของตัวอาคาร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท

ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
2. คุณภาพอากาศและเสียง ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3. คุณภาพน้ำ (1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ ความถี่ 4 เดือน/ครั้ง	- โครงการมีการจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในรายการความเป็นกรดต่าง ค่าบีโอดี ค่าปริมาณสารแขวนลอย ค่าซัลไฟด์ ค่าปริมาณสารละลาย ค่าปริมาณตะกอนหนัก ค่าน้ำมันและไขมัน ค่าทีเคเอ็น และค่าฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกทส1,ทส2
4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
5. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (1) ทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยรวมในโครงการทุกครั้งหลังจกมีการเก็บขนมูลฝอย (2) ทำการกำจัดกากตะกอนในถังดักไขมันของห้องครัวและภัตตาคาร และนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักรวมของโครงการทุกวัน (3) จัดให้มีการสูบน้ำตะกอนในถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้นในแต่ละอาคารไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง (4) จัดให้มีการสูบน้ำตะกอนส่วนเกินจากถังเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ปีละ 6 ครั้ง	- โครงการมีแม่บ้านของโครงการดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักรวม สภาพของถังขยะ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที รวมทั้งดำเนินการคัดแยกมูลฝอย และทำความสะอาด ถังรองรับมูลฝอย ห้องพักรวม ทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของไขมันจากบ่อดักไขมัน (Grease Trap) ทุกวัน หากมีปริมาณมากจะทำการดักไขมันโดยทันที - โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของเกรอะ และตะกอน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลเข้ามาดำเนินการโดยทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ	- - -	รูปภาพที่ 2.12 การล้างทำความสะอาดห้องพักรวม รูปภาพที่ 2.16 การดักกากไขมัน เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จสูบน้ำเกรอะและตะกอน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
6. การจราจร ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
7. การป้องกันอัคคีภัย (1) มีการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ความถี่ 2 ครั้ง/ปี (2) จัดให้มีการซ้อมแผนดับเพลิงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยดำเนินการ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที - โครงการมีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ทุกๆ 1 ปี/ครั้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ โครงการได้ดำเนินการซ้อมฯ โดยดำเนินการล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๘	- -	เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูป ภาพ ที่ 2.22 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูป ภาพ ที่ 2.25 การฝึกอบรมอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 10 รายงานการฝึกอบรมอัคคีภัย
8. ทัศนียภาพ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-



รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.2 ร้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก



รูปภาพที่ 2.3 สีของตัวอาคาร



รูปภาพที่ 2.4 พื้นที่สำหรับจอด



รูปภาพที่ 2.5 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปภาพที่ 2.6 ป้ายโครงการ



รูปภาพที่ 2.7 ป้ายแสดงทิศทางเดินรถ




รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.9 ห้องพักรวม



รูปภาพที่ 2.10 ถังขยะภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.11 การเก็บขนมูลฝอยจากส่วนต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปภาพที่ 2.12 การล้างทำความสะอาดห้องพักรวม



รูปภาพที่ 2.13 บ่อพักน้ำขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร




รูปภาพที่ 2.14 ป้ายแจ้งรายละเอียดน้ำทิ้งที่ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้



รูปภาพที่ 2.15 การขุดลอกตะกอน



รูปภาพที่ 2.16 การตัดไม้



ถังดับเพลิง

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

กริ่งสัญญาณเตือนภัย

รูปภาพที่ 2.17 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.18 แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ

รูปภาพที่ 2.19 ป้ายแสดงวิธีการใช้งาน



รูปภาพที่ 2.20 ป้ายทางออกฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปภาพที่ 2.21 ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรองบริเวณทางเดิน



รูปภาพที่ 2.22 การตรวจสอบอุปกรณ์และแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.23 การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ 2.24 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปภาพที่ 2.25 การฝึกอบรมอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.26 การขนย้ายมูลฝอย

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธี การเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.1

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้


- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง: น้ำเสีย; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 วิธีการเก็บ รักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	P, G	เติม H ₂ SO ₄ ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	P, G	แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติม HCl ให้ pH<2, แช่เย็น
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น

- หมายเหตุ
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มืด
 2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
 4. G คือ ขวดแก้ว

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ ประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 คือ น้ำผ่านการบำบัด แสดงดังรูปภาพที่ 3.1



รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของ โครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน
2568 แสดงดัง แบบ ตต. 9 และตารางที่ 3.2

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ของบริษัท หมู่บ้านกะรน จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด




ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		01-07-68	01-08-68	04-09-68	02-10-68	04-11-68	08-12-68			
pH	-	6.9	6.8	6.8	7.0	7.1	7.0	7.1/6.8	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	2.5	11.0	9.0	4.3	9.6	10.5	11.0/2.5	≤30	≤30
Settleable Solids	mL/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	14.8	2.2	5.6	5.3	2.2	6.0	14.8/2.2	≤40	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	598	900	550	498	824	684	900/498	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	1.1	1.7	0.10	1.7	1.3	2.2	2.2/0.10	≤35	≤35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤1.0	≤1.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	<0.33	<0.33	<0.33	<0.33	<0.33	0.33	0.33/<0.33	≤20	≤20
Fecal Coliform	MPN/ 100 mL	30.0	50.0	25.0	18.0	20.0	80.0	80.0/18.0	-	-

หมายเหตุ




- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง BK Lab (บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด)
 ชื่อผู้บันทึก นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
 นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
 ชื่อผู้วิเคราะห์ นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
 นางสาววันวิสา นวลโย ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
 นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
 เบอร์โทรศัพท์ 062 059 2888 และ 062 059 4888




กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)



3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ในระยะดำเนินการ ประจำปี ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณภาพน้ำ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ ความถี่ 4 เดือน/ครั้ง โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยรวมในโครงการทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอย โครงการมีแม่บ้านของโครงการดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักรวม สภาพของถังขยะ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที รวมทั้งดำเนินการคัดแยกมูลฝอย และทำความสะอาด ถังรองรับมูลฝอย ห้องพักรวม ทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน
- (2) มาตรการกำหนดให้ทำการกำจัดกากตะกอนในถังดักไขมันของห้องครัวและภัตตาคาร และนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักรวมของโครงการทุกวันโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของไขมันจากบ่อดักไขมัน (Grease Trap) ทุกวัน หากมีปริมาณมากจะทำการตักกากไขมันโดยทันที
- (3) มาตรการกำหนดให้มีการสูบตะกอนในถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นต้นในแต่ละอาคารไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
- (4) มาตรการกำหนดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากถังเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ปีละ 6 ครั้ง
โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของเกรอะ และตะกอน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการติดต่อรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลเข้ามาดำเนินการโดยทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ โดยโครงการมีการดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

3. การป้องกันอัคคีภัย

- (1) มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ความถี่ 2 ครั้ง/ปี โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยดำเนินการ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที
- (2) โครงการมีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ทุกๆ 1 ปี/ครั้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีการซ้อมล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ระหว่าง
ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้
2. มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้
โดยส่วนใหญ่

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท ระหว่างประจำปีเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. คุณภาพน้ำ

โครงการมีการจัดจ้างบริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำในรายการความเป็นกรดต่าง ค่าบีโอดี ค่าปริมาณสารแขวนลอย ค่าซัลไฟด์ ค่าปริมาณสารละลาย ค่าปริมาณตะกอนหนัก
ค่าน้ำมันและไขมัน ค่าพีเคเอ็น และค่าฟิซิลโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด พบว่า **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141
ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- (1) โครงการมีแม่บ้านของโครงการดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักขยะรวม สภาพของถังขยะ หากพบ
ชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที รวมทั้งดำเนินการคัดแยกมูลฝอย และทำความสะอาด ถัง
รองรับมูลฝอย ห้องพักขยะรวม ทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน
- (2) โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของไขมันจากบ่อดักไขมัน (Grease Trap) ทุกวัน หากมีปริมาณ
มากจะทำการตักกากไขมันโดยทันที
- (3) โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบปริมาณของเกรอะ และตะกอน หากมีปริมาณมากจะดำเนินการติดต่อรถสูบ
สิ่งปฏิกูลเข้ามาดำเนินการโดยทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ

3. การป้องกันอัคคีภัย


- (1) โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยดำเนินการ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพบชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที
- (2) โครงการมีการจัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ทุกๆ 1 ปี/ครั้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการซ้อมฯ โดยดำเนินการล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 รายงานการใช้น้ำ และใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จสุบเกรอะและตะกอน
- เอกสารแนบที่ 9 รายงานการตรวจสอบระบบต่างๆภายในโครงการ
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการฝึกอบรมอัคคีภัย

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อ ก ๐๓๑๐(๕)/ ๒๕๓๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่อยุทธสิ่งของขึ้นทะเบียนข้อปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เบลอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงเอกสาร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุขึ้นทะเบียนข้อปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บีเค เบลอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่ขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เบลอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๔๔๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอ อำเภอกะลุ
จังหวัดอุบลราชธานี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เบลอร์ ทอรัส จำกัด ต่อยุทธสิ่ง
ขึ้นทะเบียนข้อปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นายอาทิตย์ ชินสุใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๒
- ๓) นายธีระศักดิ์ นมดหมั่น ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๓


ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นางสาววันวิสา นวลไย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๓
- ๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๔
- ๓) นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๕
- ๔) นางสาวจิตติมาพร เจ๊ะละหมัก ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๖
- ๕) นางสาวอุลลสรีย์ บุญเชื้อ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๗
- ๖) นางสาวอติมา ทองขาว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๘
- ๗) นางสาวสุนิสา สังข์ศรีอิน ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๙
- ๘) นางสาวนุจร ศรีรัตน์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๑๐
- ๙) นายนฤเทพ แก้วจำปา ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนข้อปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบการขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนข้อปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๗๕๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๕๕๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ snv@ddih.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวหน้า ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิเด เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
ที่ ออ ๐๓๐๐(๕)/ ๒๕ ๓ ๕
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
นับเสียจำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



Certificate of Registration

This is to certify that the Management System

of
BK NATURE TAURUS CO., LTD.

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120, Thailand

Scope of certificate

**The provision of laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe
and waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)**

Has been assessed and found to be complying with the requirement of

ISO 9001:2015

Quality Management System

Certificate Number	14143419
Certification Date	December 24, 2025
Revision No.	00
Revised Date	N/A
Recertification Due date	August 26, 2028

Signature

Chief of Certification

Further declarations regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be consulted to the certification body.
To check this certificate's validity please call: 0972788888

Certification body address:
INTERNATIONAL CERTIFICATION & COMPLIANCE CO., LTD.
9911 8th Floor, 47th, Anurakom Siam District, Bang Phun District, Bangkok, 10270, THAILAND



This is an unbranded certificate published for issue by International Certification & Compliance Co., Ltd. who have received INTERNATIONAL CERTIFICATION (GLOBAL) CO., LTD.
regional defined criteria and compliance of ISO 9001:2015. Compliance / non-compliance - Requirements for issues, providing audit and certification of management system.
This certificate is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assurance (IRQA) website: www.irqa.com



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘๘/๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
๕๘๘/๓๕๖ Moo 4, Kathu, Pattani, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๖๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TS 17025:2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by the Secretary-General (นาย)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03 B.E. 2566-03-03

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



แบบ กสม./กสอ.๒
Form NSC/TIS/2



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)
ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from) (20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)
☒ถาวร (Permanent)
☐เคลื่อนที่ (Mobile)
☐ชั่วคราว (Temporary)
☐หลายสถานที่ (Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
2. น้ำ (water)	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L - Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multiple)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อน้ำ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีส่วนหนึ่งเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องมีที่ต่อเนื่องหรือมีหลายห้องที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่พึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกรรมกรก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ

อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางการ อาคารสถานอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่พึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกรรมกรก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงแรมอาคณ โรงแรมของพระราชกร สาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรระหว่างประเทศและ ของเอกชน	หรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
มิติดคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๓๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. ปริมาณออกซิเจน (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๓. ขอนแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ขอนแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทินเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัยพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เริ่มที่เอ็นตอย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เริ่มที่เอ็นตอย ๑๐๐ มิลลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เริ่มที่เอ็นตอย ๑๐๐ มิลลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เริ่มที่เอ็นตอย ๑๐๐ มิลลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

- ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ไว้วิธีการ ดังต่อไปนี้
- ๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย
- ๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีโอไซด์ไนเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลไฟเบอร์ (Optical Probe)
- ๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๖.๕ ซีลไฟต์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)
- ๖.๖ ที่เคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)
- ๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันก่อนนับและไขมัน
- ๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลลีฟอร์ม ให้ใช้วิธี มัลติเทิล ทิวป์ เฟอว์แมนเท็น เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)
- ๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียนสี (Colometric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)
- ข้อ ๗ การวัดค่าความขุ่นของอาคารตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุม มลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้
- ๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่น ที่สามารถให้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่จะระบายออกจากราคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด
- ๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบบังว (Grab Sampling)

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ จอ ๐๐๑6.2-19351

ที่นายอรรถวิชัย วัชรวิทย์
กบวณกิจรณ ๘๖๐๓

24 ธันวาคม 2546


เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ ก่อสร้างและเปิดใช้งาน โรงไฟฟ้า

อีกนัย หน่วยงาน ก่อสร้างและเปิดใช้งาน

อ้างถึง: หนังสือ นามสมมติ หน่วยงาน ก่อสร้างและเปิดใช้งาน ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546

แจ้งว่า วัชรวิทย์ โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างและเปิดใช้งาน โรงไฟฟ้า
โครงการ ก่อสร้างและเปิดใช้งาน โรงไฟฟ้า วัชรวิทย์ ได้ประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546
4 ธันวาคม 2546 โดยมีประเด็นพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ ก่อสร้างและเปิดใช้งาน
โรงไฟฟ้า วัชรวิทย์ โดยมีประเด็นพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างและเปิดใช้งาน
โครงการ ก่อสร้างและเปิดใช้งาน โรงไฟฟ้า วัชรวิทย์ ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้จังหวัดใน CD - ROM จำนวน 2 ฉบับ
และให้จังหวัดพิจารณาเข้าคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างและเปิดใช้งาน โรงไฟฟ้า วัชรวิทย์ จำนวน 3 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ ก่อสร้างและเปิดใช้งาน โรงไฟฟ้า วัชรวิทย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป



สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

โทร. โทรสาร 076-211360

เว็บไซต์ www.doe.go.th

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59050 หมู่ที่ 4 ตำบลเขตรัฐ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 827595, 062 059 2846, 062 059 4808 โทรสาร: 076 819505
Address: 59050 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phuket, 83120 Tel: 076 827595, 062 059 2846, 062 059 4808 Fax: 076 819505
Email: bk@bktaurus.com (Fax ID: 00359560153673 E-mail: bk@bktaurus.com)

Analysis Report

หน้า Page: 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.): BK-087868

ผู้ใช้งานบริการ (Customer): บริษัท พรเซกซ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address):

โทร (Tel.): 087 453 3808, 076 538 260 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): The Front Village Hotel use The Village Hotel Group: ตำบลเขตรัฐ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 01/07/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab Sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 01/07/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Sompong Pongkadeh
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 02-07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 01/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25270126	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจาบ่อน้ำใต้ดิน	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			13.55 น.	เบคทีเรีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การปนเปื้อนจากตะกอน (Settleable Solids) (H6)	mg/L	Gravimetric port 2540F	0.10	-
ค่าโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) (H6)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port B21 A - E	30.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการปนเปื้อนน้ำจากอาคารประเภทชุมชนประเภท ก. 2567

ประกาศใช้รายงานฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเลข ใบ

หมายเหตุ (Notes):

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางเทคนิคเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ไม่ถือเป็นเอกสารที่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกต้องและเชื่อถือได้โดยไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

Principle Reproducibility On standard First service

Principle Reproducibility On standard First service

F-9-78-01/ V2.1 วันที่ 2565



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59050 หมู่ที่ 4 ตำบลเขตรัฐ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 827595, 062 059 2846, 062 059 4808 โทรสาร: 076 819505
Address: 59050 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phuket, 83120 Tel: 076 827595, 062 059 2846, 062 059 4808 Fax: 076 819505
Email: bk@bktaurus.com (Fax ID: 00359560153673 E-mail: bk@bktaurus.com)

Analysis Report

หน้า Page: 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.): BK-087868

ผู้ใช้งานบริการ (Customer): บริษัท พรเซกซ์ จำกัด
ที่อยู่ (Address):

โทร (Tel.): 087 453 3808, 076 538 260 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): The Front Village Hotel use The Village Hotel Group: ตำบลเขตรัฐ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 01/07/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab Sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 01/07/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Sompong Pongkadeh
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 01-07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 01/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			25270126	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจาบ่อน้ำใต้ดิน	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			13.55 น.	เบคทีเรีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การปนเปื้อน (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-N ⁺ B	8.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O ⁻ C 5-Days BOD Test port 5210B	2.5	≤20
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C port 2540D	4.0	≤40
ของแข็งแขวนลอยที่แห้ง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	990	≤1000
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส (Nitrogen, P)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N ⁺ B	1.1 ¹¹	≤25
ค่าพีเอช (pH)	mg/L	Inductive port 4500-S ⁺ F	<1.0	≤1.0
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease) (H6)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	40.35	≤50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการปนเปื้อนน้ำจากอาคารประเภทชุมชนประเภท ก. 2567

ประกาศใช้รายงานฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department

**Certified IS

หมายเหตุ (Notes):

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางเทคนิคเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ไม่ถือเป็นเอกสารที่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกต้องและเชื่อถือได้โดยไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

Principle Reproducibility On standard First service

F-9-78-01/ V2.1 วันที่ 2565



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/258 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงขาคี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร. 076 623955, 062 059 4888 โทรสาร. 076 619905
Address: 50/258 Village No.4 Kahu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 062 059 4888 Fax: 076 619905
E-mail: bknature.1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-151055

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท หอมนะทีน จำกัด
566 ถนนปักษ์ ตำบลบึงขาคี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 067 459 3905, 076 599 200 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Port Village Hotel and The Village Hotel ถนนปักษ์ ตำบลบึงขาคี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/06/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong Pengruech

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02-07/07/2025

วันที่รายงานผล (Result Date) : 07/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result) (2)	มาตรฐาน (Standard) (3)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2503011	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกบึงขาคี	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	ประเภท ๒
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส ไม่มีตะกอน	
การย่นรังสีแขวนตะกอน (Settleable Solids) (%)	mL	Gravimetric part 2540F	<0.10	-
ค่าคลอโรฟอร์ม (Total Coliform) (CFU)	MPN/100 mL	Multitube-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	50.0	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานน้ำดื่ม ก.ม.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำดื่ม ก.ม.พ. ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานน้ำดื่ม ก.ม.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำดื่ม ก.ม.พ. ๒๕๖๓

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากข้อผิดพลาดในการเก็บตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

...End...

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

การทดสอบซ้ำโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

F-2-7-6-011 V2.1 มกราคม 2565



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/258 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงขาคี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100 โทร. 076 623955, 062 059 4888 โทรสาร. 076 619905
Address: 50/258 Village No.4 Kahu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83100 Tel: 076 623955, 062 059 4888 Fax: 076 619905
E-mail: bknature.1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-151056

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

บริษัท หอมนะทีน จำกัด
566 ถนนปักษ์ ตำบลบึงขาคี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33100
โทร (Tel.) : 067 459 3905, 076 599 200 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Port Village Hotel and The Village Hotel ถนนปักษ์ ตำบลบึงขาคี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/06/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong Pengruech

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02-06/06/2025

วันที่รายงานผล (Result Date) : 07/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result) (2)	มาตรฐาน (Standard) (3)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2503011	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกบึงขาคี	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	ประเภท ๒
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส ไม่มีตะกอน	
ค่าคลอโรฟอร์ม (Total Coliform) (CFU)	mg/L	Electrometric Method part 4500-H ₂ B	0.6	1.5-9.0
ค่าคลอโรฟอร์ม (Total Coliform) (CFU)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O C	11.0	≤30
ค่าคลอโรฟอร์ม (Total Coliform) (CFU)	mg/L	5-Day BOD Test part 5210B	2.2 ¹²	≤40
ค่าคลอโรฟอร์ม (Total Coliform) (CFU)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	900	≤1,200
ค่าคลอโรฟอร์ม (Total Coliform) (CFU)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	1.7 ¹²	≤50
ค่าคลอโรฟอร์ม (Total Coliform) (CFU)	mg/L	Macro-filtration part 4500-N _M B	<1.0	≤1.0
ค่าคลอโรฟอร์ม (Total Coliform) (CFU)	mg/L	Iodometric part 4500-S ₂ F	<0.35	≤20

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานน้ำดื่ม ก.ม.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำดื่ม ก.ม.พ. ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานน้ำดื่ม ก.ม.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำดื่ม ก.ม.พ. ๒๕๖๓

(3) Not TSI Accredited


(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

***Certified ISO 9001:2015 - MS, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018



หมายเหตุ (Notes) :

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

...End...

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

การทดสอบซ้ำโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

F-2-7-6-011 V2.1 มกราคม 2565



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 9055 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 623955, 042 059 2888, 042 059 4888 โทรสาร : 076 639605
Address : 90556 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 55120 Tel: 076 623955, 042 059 2888, 042 059 4888 Fax: 076 639605
E-mail: bknature@bk.com

Analysis Report

หน้า Page : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-150165

ชื่อผู้รับบริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):

บริษัท หอชนก จำกัด
: 956 หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel) : 087 458 3800, 076 386 200 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): The Front Village Hotel and The Village Hotel ตามบริษัท หอชนก จำกัด จังหวัดน่าน
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 04/09/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 04/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Somakong Pongsilach
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 04-06/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 11/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2500041	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกเขื่อนบ้านเกิด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.40 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บใส่ขวดพลาสติก	
การนำตัวอย่างมาทดสอบ (Sedimentable Solids) (3)	m/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-
พื้ดิน (Fecal Coliform) (4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 5221 A - E	25.0	-

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Analyzed by Subcommittee)
[5] การควบคุมคุณภาพการทดสอบ (Controlled by Subcommittee)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- รายงานนี้ ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้



หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและจะส่งคืนให้ผู้รับบริการเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF”
Principle Reproducibility On standard Test service
BANK NATURE TAURUS CO., LTD. 9055 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 9055 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 623955, 042 059 2888, 042 059 4888 โทรสาร : 076 639605
Address : 90556 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 55120 Tel: 076 623955, 042 059 2888, 042 059 4888 Fax: 076 639605
E-mail: bknature@bk.com

Analysis Report

หน้า Page : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-150048
หมายเลขใบรับรองการวิเคราะห์ : 7-290

ชื่อผู้รับบริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):


บริษัท หอชนก จำกัด
: 956 หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel) : 087 458 3800, 076 386 200 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): The Front Village Hotel and The Village Hotel ตามบริษัท หอชนก จำกัด จังหวัดน่าน
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 04/09/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): 04/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Somakong Pongsilach
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 04-06/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 11/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2500041	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกเขื่อนบ้านเกิด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.40 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บใส่ขวดพลาสติก	
การนำตัวอย่างมาทดสอบ (Sedimentable Solids) (3)	m/L	Gravimetric Method part 4550-A-9	9.6	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	9.0	5.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 ±0.5 °C part 2540D	5.8 ⁽¹⁾	5.0
ของแข็งแขวนลอยที่แห้ง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	250	≤1,000
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-NH ₃	0.4 ⁽¹⁾	≤3.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) (1)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	<1.0	≤1.0
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) (1)	mg/L	Portion & Gravimetric part 5520B	<0.33	≤2.0

หมายเหตุ (Notes):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567
[3] Not TSI Accredited

ประกาศใช้รายงานผลการวิเคราะห์ 14 ตุลาคม 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[4] ทดสอบโดยวิธีมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Analyzed by Subcommittee)
[5] การควบคุมคุณภาพการทดสอบ (Controlled by Subcommittee)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO 9001



หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารลับและจะส่งคืนให้ผู้รับบริการเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF”
Principle Reproducibility On standard Test service
BANK NATURE TAURUS CO., LTD. 9055 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 592506 หมู่ 4 ตำบลเข็ก อำเภอสว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 33120 โทร : 076 623495, 062 059 2868, 062 059 4868 โทรสาร : 076 619685
Address : 592506 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623495, 062 059 2868, 062 059 4868 Fax: 076 619685
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท หงษ์เม็กคัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 958 ถนนปฎิบัติ ตำบลเข็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 33120
โทร (Tel) : 087 458 3504, 076 398 200 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No) : W-173786

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Free Village Hotel and The Village Hotel ถนนปฎิบัติ ตำบลเข็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 02/10/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 02/10/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdech Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02-03/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2510021	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของแข็งบ่ม	น้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.32 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ปกติใส มีกลิ่น	
การแขวนลอยของสาร (Settleable Solids, %TSS)	mg/L	Gronvetic port 2540F	<0.10	-
ฟอสฟอรัส (Fecal Coliform, MPN/100 mL)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 927 A - E	19.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากสถานประกอบการและชุมชน พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 41 ตอนพิเศษ 233 ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSI Accredited

[4] ผลการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โดย Subcontractor

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ส่งสินค้า



หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น การทดสอบขั้นสุดท้ายต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 - ผลการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โดย Subcontractor (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการฟ้องร้องคดีในชั้นศาลได้
- This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

..End..

"PROF" Principle Representability On standard First service
BKNATURE TAURUS CO., LTD. 592506 หมู่ 4 ตำบลเข็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 33120

E-D-7-B-071 V2, 1 มกราคม 2568



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 592506 หมู่ 4 ตำบลเข็ก อำเภอสว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 33120 โทร : 076 623495, 062 059 2868, 062 059 4868 โทรสาร : 076 619685
Address : 592506 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623495, 062 059 2868, 062 059 4868 Fax: 076 619685
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท หงษ์เม็กคัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 958 ถนนปฎิบัติ ตำบลเข็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 33120
โทร (Tel) : 087 458 3504, 076 398 200 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : The Free Village Hotel and The Village Hotel ถนนปฎิบัติ ตำบลเข็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 02/10/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 02/10/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdech Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02-03/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2510021	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของแข็งบ่ม	น้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.32 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ปกติใส มีกลิ่น	
การแขวนลอยของสาร (Settleable Solids, %TSS)	mg/L	Electrometric Method port 4500-H ₂ B	7.0	9.5-3.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O C/ 5-Days BOD Test port 5210B	4.5	<50
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 ±0.5 °C port 2540D	5.3 ¹	<40
ของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	498	<1,000
ไนโตรเจนที่ละลาย (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N ₃ B	1.7 ²	<20
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L	Aside Modification port 4500-P ³	<1.0	<1.0
ความหนืด (Viscosity, cP)	mg/L	Position 4. Gravitric port 5520B	-0.35	<20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากสถานประกอบการและชุมชน พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 41 ตอนพิเศษ 233 ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TSI Accredited

[4] ผลการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โดย Subcontractor

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น การทดสอบขั้นสุดท้ายต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 - ผลการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โดย Subcontractor (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการฟ้องร้องคดีในชั้นศาลได้
- This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

"PROF" Principle Representability On standard First service
BKNATURE TAURUS CO., LTD. 592506 หมู่ 4 ตำบลเข็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 33120

E-D-7-B-071 V2, 1 มกราคม 2568



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 3050 หมู่ 4 ตำบลวังช้างค้ำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31160 โทร : 076 023955, 062 059 2888, 062 059 4698 โทรสาร : 076 618965
Address: 30500 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phraek, 31160 Tel: 076 023955, 062 059 2888, 062 059 4698 Fax: 076 618965
E-mail: bk@nature.co.th

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 02-201765

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ห้อง (Address)
บริษัท หงษ์ทอง จำกัด
505 หมู่ 1 ตำบลวังช้างค้ำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31160
โทร (Tel) : 087 458 3068, 076 340 200 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: The Front Village Kham and The Village Kham
: 04/12/25
: 04/12/25
: 04-08/12/25
: 12/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)			2510425	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากบ่อน้ำใต้	น้ำดื่ม
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	บ่อน้ำใต้
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะที่สะอาด	
การทดสอบ (Settable Solid) ⁽³⁾	m/L	Gravimetric part 2540F	40.10	-
ค่าคลอรีน (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	20.0	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้จากสาธารณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567
[3] Not TSI Accredited
[4] หอยเชลล์ (Fecal Coliform) Analyzed by Subcontractor
[5] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้มาตรฐานการยอมรับจากผู้



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On Standard Test service
...End...
F-P-78-001 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 3050 หมู่ 4 ตำบลวังช้างค้ำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31160 โทร : 076 023955, 062 059 2888, 062 059 4698 โทรสาร : 076 618965
Address: 30500 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phraek, 31160 Tel: 076 023955, 062 059 2888, 062 059 4698 Fax: 076 618965
E-mail: bk@nature.co.th

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 02-201765

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ห้อง (Address)
บริษัท หงษ์ทอง จำกัด
505 หมู่ 1 ตำบลวังช้างค้ำ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31160
โทร (Tel) : 087 458 3068, 076 340 200 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: The Front Village Kham and The Village Kham
: 04/12/25
: 04/12/25
: 04-08/12/25
: 12/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)			2510425	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจากบ่อน้ำใต้	น้ำดื่ม
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	บ่อน้ำใต้
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะที่สะอาด	
ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.5-9.0
ค่าคลอรีน (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	mg/L	Azide Modification part 4500-C C/ 5-Day BOD Test part 5210B	9.6	530
ค่าคลอรีน (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	mg/L	Dried at 105 °C part 2540D	2.2 ⁽⁵⁾	540
ค่าคลอรีน (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	924	51,000
ค่าคลอรีน (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	mg/L	Macro-Kjelcihi part 4500-N ₄ B	1.3 ⁽⁶⁾	535
ค่าคลอรีน (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	mg/L	Indometric part 4500-S ²⁺ F	<1.0	51.0
ค่าคลอรีน (Fecal Coliform) ⁽⁴⁾	mg/L	Particulate & Gravimetric part 6500B	40.33	530

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากบ่อน้ำใต้จากสาธารณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567
[3] Not TSI Accredited
[4] หอยเชลล์ (Fecal Coliform) Analyzed by Subcontractor
[5] หอยเชลล์ (Fecal Coliform) Analyzed by Subcontractor
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้มาตรฐานการยอมรับจากผู้



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On Standard Test service
...End...
F-P-78-001 V2.1 มกราคม 2563



Pub. 75-10000-2100



[illegible]

๒๕๕๑) ย้ำสิทธิและผลประโยชน์ของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

ใบรับรายงานสรุปลงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(แบบ ทส.2)



เทศบาลตำบลกระเทียม

1 ถนนกะตะ ตำบลกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ / โทรสาร 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568


จาก โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 560/1 หมู่ที่ - ซอย

ถนน ปัก ตำบลกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใช้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568



๑. ให้ รวบรวมสถิติของมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกระเทียม และส่งรายงานต่อกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. ให้ รวบรวมสถิติของมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกระเทียม และส่งรายงานต่อกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์
มี บ่อรับน้ำเสีย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประเภทกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบ

โดยผู้รับจ้างให้บริกาบำบัดน้ำเสีย
ในอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
..... เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องควบคุมระดับน้ำ
..... เครื่องสูบลบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(๕) วิธีการระดมก่อนที่เกดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด



ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริกาบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
..... เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องควบคุมระดับน้ำ
..... เครื่องสูบลบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(๕) วิธีการระดมก่อนที่เกดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
(๒) ปริมาณน้ำใช้เพื่อการผลิตในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้ (สูตรหรือชื่อ)
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน

๑. ถ้าพบหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียผู้รับจ้างให้บริกาบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

วันที่ตอนปี	สถิติข้อมูลที่ดิน											ลักษณะที่ดิน พื้นที่			
	ปริมาณดิน รวมรวมพื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า กิจกรรม ของของ สิ่งอื่น	ปริมาณการ ใช้พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	ปริมาณการ ใช้พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	ปริมาณ การรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	การดำเนินการรวมพื้นที่(คน/ไร่)							ปริมาณ รวมรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	ปริมาณ รวมรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	
						ปริมาณ การรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	ปริมาณ การรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	ปริมาณ การรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	ปริมาณ การรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	ปริมาณ การรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)	ปริมาณ การรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)				ปริมาณ การรวม พื้นที่ เพื่อ(คน/ไร่)
01/08/2025	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
02/08/2025	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
03/08/2025	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
04/08/2025	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
05/08/2025	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
06/08/2025	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
07/08/2025	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
08/08/2025	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
09/08/2025	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
10/08/2025	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
11/08/2025	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
12/08/2025	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
13/08/2025	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
14/08/2025	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
15/08/2025	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
16/08/2025	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
17/08/2025	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
18/08/2025	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
19/08/2025	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
20/08/2025	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
21/08/2025	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
22/08/2025	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
23/08/2025	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
24/08/2025	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
25/08/2025	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
26/08/2025	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
27/08/2025	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
28/08/2025	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
29/08/2025	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
30/08/2025	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
31/08/2025	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
รวม	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	

1 ถนนมณเฑาะว์ ตำบลกระษณ อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ / โทรสาร 076 - 333261


ใช้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๑๖ ซอย ๑๖๖
ถนน ๑๖๖ แขวง/ตำบล ๑๖๖ เขต/อำเภอ ๑๖๖
จังหวัด ๑๖๖ โทรศัพท์ ๐๖-๑๖๖ โทรสาร ๑๖๖
มีมลพิษใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ๑๖๖ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ๑๖๖
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๖๖ ออกให้โดย ๑๖๖ พ.ศ. ๑๖๖
ในการมีรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ๑๖๖ พ.ศ. ๑๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาความสะอาดส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถ



๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Activated Sludge Process
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐๐ ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชม. ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ☐ เครื่องเติมอากาศ
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกรองน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลม ☒ อื่น ๆ (ระบุ) เครื่องเติมอากาศ
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ☐ ☐ ☐
(๕) วิธีการตรวจสอบที่คิดค้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มลพิษที่ตรวจพบ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๖๖
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๖๖
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑๖๖
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๖๖
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืชที่ใช้ (สูตรหรือชื่อการค้า) ๑๖๖
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๑๖๖
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๑๖๖
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๑๖๖
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๑๖๖
- เครื่องวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๑๖๖
- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๑๖๖
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๑๖๖
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๑๖๖
(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ๑๖๖

ถ้าเดือน

๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำตามที่กำหนดหรือรายงาน
ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่บันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๑๐๖
ถนน ๖๖๖ แขวงสามสิบ ๖๖๖ เขตอัมพาต ๖๖๖
จังหวัด อุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๖-๖๖๖๐๐-๑ โทรสาร -
มีนายสมชาย ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ เป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแลทั้งหมดที่ในเขตพื้นที่
ประกอบกิจการประเภท โรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (๖๖๖) ลง ๖๖๖/๖๖๖
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้ร่วมกับสิทธิและช่วยเหลือแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประณีตกว่าและประสิทธิภาพดีกว่า ดังนั้น

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand what customers want and what problems they are facing.

[illegible]

นางสาวเป็ณมลพิษ อึ้งอัมพรวิทย์ ๑๖/๑/๒๕๖๑ นายที่ นาย ขอย
อัครมน อัครมน แสงสว่าง กะสิม เขม/อัมพร น้อย
อัครมน อัครมน ๑๖/๑/๒๕๖๑ นายที่ นาย ขอย
อัครมน อัครมน แสงสว่าง กะสิม เขม/อัมพร น้อย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแผนผังผลการปฏิบัติงานของระบบยานยนต์นำเส้นทางต่าง ๆ

[illegible]

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(แบบ ทส.2)



เทศบาลตำบลกระโดน
1 ถนนกะตะ ตำบลกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ / โทรสาร 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
จาก โรงเรือน เตะรังเสง รังสัตว์
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ เลขที่ 56/ก หมู่ที่ - ซอย -
ถนน บึง ตำบลกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใช้เป็นอาคารอยู่อาศัย ณ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



หมายเหตุ ๑. ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายได้
๒. ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายได้

[illegible][illegible]

ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(แบบ ทส.2)




เทศบาลตำบลกระหม่อม

1 ถนนเกษตร ตำบลกระหม่อม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ / โทรสาร 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
จาก โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ เลขที่ 5667 หมู่ที่ 5 - ซอย
ถนน ปุ๊ก ตำบลกระหม่อม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใช้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563



ขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งให้ทราบเป็นความจริงและถูกต้องตามที่ปรากฏในใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
และข้อมูลต่าง ๆ ได้ ถูกต้องและเชื่อถือได้ และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงและถูกต้องตามที่ปรากฏในใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งให้ทราบเป็นความจริงและถูกต้องตามที่ปรากฏในใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๔) วัตถุประสงค์ที่เจตนาจากระบบบำนาญได้มีเสียและวิธีการกำจัด ๑. วัตถุประสงค์ทั่วไปของระบบ

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการไหลเข้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๕๖๖
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดเฉลี่ย (ลบ.ม.) ๒๕๓
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒๕๓
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๕๖๖
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องงาน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลมคอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) เดินดูสภาพได้
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

เอกสารแนบที่ 5

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

Extinguisher monthly check list						
TVRS Month..... 2568						
Room	Location	condition monitor	shake	Pressure Gauge	Date install	Remark
1	Room 501	/	/	/	/	
2	Room 502	/	/	/	/	
3	Room 503	/	/	/	/	
4	Room 504	/	/	/	/	
5	Room 505	/	/	/	/	
6	Room 506	/	/	/	/	
7	Room 507	/	/	/	/	
8	Room 508	/	/	/	/	
9	Room 509	/	/	/	/	
10	Room 510	/	/	/	/	
11	Room 511	/	/	/	/	
12	Room 512	/	/	/	/	
13	Room 513	/	/	/	/	
14	Room 514	/	/	/	/	
15	Room 515	/	/	/	/	
16	Room 516	/	/	/	/	
17	Room 517	/	/	/	/	
18	Room 518	/	/	/	/	
19	Room 519	/	/	/	/	
20	Room 520	/	/	/	/	
21	Room 521	/	/	/	/	
22	Room 522	/	/	/	/	
23	Room 523	/	/	/	/	
24	Room 524	/	/	/	/	
25	Room 525	/	/	/	/	
26	Room 526	/	/	/	/	
27	Room 527	/	/	/	/	
28	Room 528	/	/	/	/	
29	Room 529	/	/	/	/	
30	Room 530	/	/	/	/	
31	Room 531	/	/	/	/	
32	Room 532	/	/	/	/	
33	Room 533	/	/	/	/	
34	Room 534	/	/	/	/	
35	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
36	ห้อง Server	/	/	/	/	
37	ห้องพนักงาน	/	/	/	/	
38	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
39	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
40	Pool bar Tvrs	/	/	/	/	
41	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
42	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
43	Spa	/	/	/	/	
44	ห้อง MDB	/	/	/	/	
45	พื้นที่ห้อง GEN	/	/	/	/	
46	พื้นที่ห้องน้ำ Spa	/	/	/	/	

Action by
Engine

Extinguisher monthly check list						
TVRS Month..... 2568						
Room	Location	condition monitor	shake	Pressure Gauge	Date install	Remark
1	Room 501	/	/	/	/	
2	Room 502	/	/	/	/	
3	Room 503	/	/	/	/	
4	Room 504	/	/	/	/	
5	Room 505	/	/	/	/	
6	Room 506	/	/	/	/	
7	Room 507	/	/	/	/	
8	Room 508	/	/	/	/	
9	Room 509	/	/	/	/	
10	Room 510	/	/	/	/	
11	Room 511	/	/	/	/	
12	Room 512	/	/	/	/	
13	Room 513	/	/	/	/	
14	Room 514	/	/	/	/	
15	Room 515	/	/	/	/	
16	Room 516	/	/	/	/	
17	Room 517	/	/	/	/	
18	Room 518	/	/	/	/	
19	Room 519	/	/	/	/	
20	Room 520	/	/	/	/	
21	Room 521	/	/	/	/	
22	Room 522	/	/	/	/	
23	Room 523	/	/	/	/	
24	Room 524	/	/	/	/	
25	Room 525	/	/	/	/	
26	Room 526	/	/	/	/	
27	Room 527	/	/	/	/	
28	Room 528	/	/	/	/	
29	Room 529	/	/	/	/	
30	Room 530	/	/	/	/	
31	Room 531	/	/	/	/	
32	Room 532	/	/	/	/	
33	Room 533	/	/	/	/	
34	Room 534	/	/	/	/	
35	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
36	ห้อง Server	/	/	/	/	
37	ห้องพนักงาน	/	/	/	/	
38	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
39	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
40	Pool bar Tvrs	/	/	/	/	
41	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
42	พื้นที่ห้องแม่เหล็ก	/	/	/	/	
43	Spa	/	/	/	/	
44	ห้อง MDB	/	/	/	/	
45	พื้นที่ห้อง GEN	/	/	/	/	
46	พื้นที่ห้องน้ำ Spa	/	/	/	/	

Action by
Engine

Extinguisher monthly check list

TVRS Month..... 9/20/24 9568

Room	Location	condition monitor	shake	Pressure Gauge	Date Install	Remark
1	Room 501	/	/	/	/	
2	Room 502	/	/	/	/	
3	Room 503	/	/	/	/	
4	Room 504	/	/	/	/	
5	Room 505	/	/	/	/	
6	Room 506	/	/	/	/	
7	Room 507	/	/	/	/	
8	Room 508	/	/	/	/	
9	Room 509	/	/	/	/	
10	Room 510	/	/	/	/	
11	Room 511	/	/	/	/	
12	Room 512	/	/	/	/	
13	Room 513	/	/	/	/	
14	Room 514	/	/	/	/	
15	Room 515	/	/	/	/	
16	Room 516	/	/	/	/	
17	Room 517	/	/	/	/	
18	Room 518	/	/	/	/	
19	Room 519	/	/	/	/	
20	Room 520	/	/	/	/	
21	Room 521	/	/	/	/	
22	Room 522	/	/	/	/	
23	Room 523	/	/	/	/	
24	Room 524	/	/	/	/	
25	Room 525	/	/	/	/	
26	Room 526	/	/	/	/	
27	Room 527	/	/	/	/	
28	Room 528	/	/	/	/	
29	Room 529	/	/	/	/	
30	Room 530	/	/	/	/	
31	Room 531	/	/	/	/	
32	Room 532	/	/	/	/	
33	Room 533	/	/	/	/	
34	Room 534	/	/	/	/	
35	หน้าห้องแม่ข่าย ล้อมที่	/	/	/	/	
36	ห้อง Server	/	/	/	/	
37	ห้อง Server	/	/	/	/	
38	ห้อง Server	/	/	/	/	
39	ห้อง Server	/	/	/	/	
40	Pool bar Tvs	/	/	/	/	
41	หน้าห้องแม่ข่าย ล้อมที่	/	/	/	/	
42	หน้าห้องแม่ข่าย ล้อมที่	/	/	/	/	
43	Spa	/	/	/	/	
44	ห้อง MDB	/	/	/	/	
45	หน้าห้อง GEN	/	/	/	/	
46	หน้าห้อง Spa	/	/	/	/	

Action by
Engineer...

Extinguisher monthly check list

TVRS Month..... 9/19/24 9568

Room	Location	condition monitor	shake	Pressure Gauge	Date Install	Remark
1	Room 501	/	/	/	/	
2	Room 502	/	/	/	/	
3	Room 503	/	/	/	/	
4	Room 504	/	/	/	/	
5	Room 505	/	/	/	/	
6	Room 506	/	/	/	/	
7	Room 507	/	/	/	/	
8	Room 508	/	/	/	/	
9	Room 509	/	/	/	/	
10	Room 510	/	/	/	/	
11	Room 511	/	/	/	/	
12	Room 512	/	/	/	/	
13	Room 513	/	/	/	/	
14	Room 514	/	/	/	/	
15	Room 515	/	/	/	/	
16	Room 516	/	/	/	/	
17	Room 517	/	/	/	/	
18	Room 518	/	/	/	/	
19	Room 519	/	/	/	/	
20	Room 520	/	/	/	/	
21	Room 521	/	/	/	/	
22	Room 522	/	/	/	/	
23	Room 523	/	/	/	/	
24	Room 524	/	/	/	/	
25	Room 525	/	/	/	/	
26	Room 526	/	/	/	/	
27	Room 527	/	/	/	/	
28	Room 528	/	/	/	/	
29	Room 529	/	/	/	/	
30	Room 530	/	/	/	/	
31	Room 531	/	/	/	/	
32	Room 532	/	/	/	/	
33	Room 533	/	/	/	/	
34	Room 534	/	/	/	/	
35	หน้าห้องแม่ข่าย ล้อมที่	/	/	/	/	
36	ห้อง Server	/	/	/	/	
37	ห้อง Server	/	/	/	/	
38	ห้อง Server	/	/	/	/	
39	ห้อง Server	/	/	/	/	
40	Pool bar Tvs	/	/	/	/	
41	หน้าห้องแม่ข่าย ล้อมที่	/	/	/	/	
42	หน้าห้องแม่ข่าย ล้อมที่	/	/	/	/	
43	Spa	/	/	/	/	
44	ห้อง MDB	/	/	/	/	
45	หน้าห้อง GEN	/	/	/	/	
46	หน้าห้อง Spa	/	/	/	/	

Action by
Engineer...

Extinguisher monthly check list Month..... ๒๕๖๓-๐๖-๒๖

No.	Location	Type of Fire Extinguisher	Weight (kg.)	Tag	Pressure Gauge	Test	Expiry Date	Unit	Serial	Expiry Date	Remark
1	ROOM 501	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ROOM 502	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ROOM 503	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ROOM 504	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ROOM 505	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ROOM 506	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ROOM 507	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ROOM 508	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ROOM 509	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ROOM 510	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ROOM 511	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ROOM 512	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ROOM 513	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ROOM 514	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ROOM 515	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
16	ROOM 516	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
17	ROOM 517	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
18	ROOM 518	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
19	ROOM 519	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
20	ROOM 520	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
21	ROOM 521	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
22	ROOM 522	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
23	ROOM 523	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
24	ROOM 524	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
25	ROOM 525	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
26	ROOM 526	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
27	ROOM 527	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ROOM 528	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ROOM 529	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
30	ROOM 530	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
31	ROOM 531	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
32	ROOM 532	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
33	ROOM 533	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
34	ROOM 534	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
35	ROOM 535	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
36	ROOM 536	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
37	ROOM 537	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
38	ROOM 538	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
39	ROOM 539	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
40	ROOM 540	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
41	ROOM 541	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
42	ROOM 542	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
43	ROOM 543	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
44	ROOM 544	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
45	ROOM 545	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
46	ROOM 546	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
47	ROOM 547	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
48	ROOM 548	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
49	ROOM 549	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
50	ROOM 550	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
51	ROOM 551	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
52	ROOM 552	Dry Chemical	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

Action by
Engineer

Extinguisher monthly check list

TVRS Month..... ๒๕๖๓-๐๖-๒๖

Room	Location	condition monitor	shake	Pressure Gauge	Date install	Remark
1	Room 501	/	/	/	/	
2	Room 502	/	/	/	/	
3	Room 503	/	/	/	/	
4	Room 504	/	/	/	/	
5	Room 505	/	/	/	/	
6	Room 506	/	/	/	/	
7	Room 507	/	/	/	/	
8	Room 508	/	/	/	/	
9	Room 509	/	/	/	/	
10	Room 510	/	/	/	/	
11	Room 511	/	/	/	/	
12	Room 512	/	/	/	/	
13	Room 513	/	/	/	/	
14	Room 514	/	/	/	/	
15	Room 515	/	/	/	/	
16	Room 516	/	/	/	/	
17	Room 517	/	/	/	/	
18	Room 518	/	/	/	/	
19	Room 519	/	/	/	/	
20	Room 520	/	/	/	/	
21	Room 521	/	/	/	/	
22	Room 522	/	/	/	/	
23	Room 523	/	/	/	/	
24	Room 524	/	/	/	/	
25	Room 525	/	/	/	/	
26	Room 526	/	/	/	/	
27	Room 527	/	/	/	/	
28	Room 528	/	/	/	/	
29	Room 529	/	/	/	/	
30	Room 530	/	/	/	/	
31	Room 531	/	/	/	/	
32	Room 532	/	/	/	/	
33	Room 533	/	/	/	/	
34	Room 534	/	/	/	/	
35	พื้นที่ห้องประชุม ห้อง 535	/	/	/	/	
36	ห้อง Server	/	/	/	/	
37	ห้อง 537	/	/	/	/	
38	พื้นที่ห้องประชุม ห้อง 538	/	/	/	/	
39	พื้นที่ห้องประชุม ห้อง 539	/	/	/	/	
40	pool bar 1st	/	/	/	/	
41	พื้นที่ห้องประชุม ห้อง 541	/	/	/	/	
42	ศาลาพักผ่อน	/	/	/	/	
43	Spa	/	/	/	/	
44	ห้อง MDR	/	/	/	/	
45	พื้นที่ห้อง GIN	/	/	/	/	
46	พื้นที่ห้อง Spa	/	/	/	/	

Action by
Engineer

Test Fire alarm Monthly Check List..... ๒๕๖๘

ROOM	Type	Test smoke	OK	NO	Remark	ROOM	Type	Test smoke	OK	NO	Remark
501	Pv	✓	✓			518	Tv				
502	Pv	✓	✓			519	Tv				
503	Pv	✓	✓			520	Tv				
504	Pv	✓	✓			521	Tv				
505	Pv	✓	✓			522	Tv				
506	Pv	✓	✓			523	Tv				
507	Pv	✓	✓			524	Tv				
508	Pv	✓	✓			525	Tv				
509	Pv	✓	✓			526	Tv				
510	Pv	✓	✓			527	Tv				
511	Pv	✓	✓			528	Tv				
512	Pv	✓	✓			529	Tv				
513	Tv	✓	✓			530	Tv				
514	Tv	✓	✓			531	Tv				
515	Tv	✓	✓			532	Tv				
516	Tv	✓	✓			533	Tv				
517	Tv	✓	✓			534	Tv				

action by

Emergency Lighing TVR Check list Month ๒๕๖๘

item	Location	Condition monitor	Battery/minute	Light bulb	Remark
1	Lobby GS/TVR	✓	✓	✓	
2	ห้อง MDB	✓	✓	✓	
3	ห้อง GEN	✓	✓	✓	
4	ครัวเรือน TVR	✓	✓	✓	

Emergency Lighing TVR Check list Month ๒๕๖๘

item	Location	Condition monitor	Battery/minute	Light bulb	Remark
1	Lobby GS/TVR	✓	✓	✓	
2	ห้อง MDB	✓	✓	✓	
3	ห้อง GEN	✓	✓	✓	
4	ครัวเรือน TVR	✓	✓	✓	

Test Fire alarm Monthly Check List..... 25/8

ROOM	Type	Test smoke	OK	NO	Remark	ROOM	Type	Test smoke	OK	NO	Remark
501	Pv					518	Tv	/	/		
502	Pv					519	Tv	/	/		
503	Pv					520	Tv	/	/		
504	Pv					521	Tv	/	/		
505	Pv					522	Tv	/	/		
506	Pv					523	Tv	/	/		
507	Pv					524	Tv	/	/		
508	Pv					525	Tv	/	/		
509	Pv					526	Tv	/	/		
510	Pv					527	Tv	/	/		
511	Pv					528	Tv	/	/		
512	Pv					529	Tv	/	/		
513	Tv					530	Tv	/	/		
514	Tv					531	Tv	/	/		
515	Tv					532	Tv	/	/		
516	Tv					533	Tv	/	/		
517	Tv					534	Tv	/	/		

action by

Engineer

Test Fire alarm Monthly Check List..... 25/8

ROOM	Type	Test smoke	OK	NO	Remark	ROOM	Type	Test smoke	OK	NO	Remark
501	Pv					518	Tv	/	/		
502	Pv					519	Tv	/	/		
503	Pv					520	Tv	/	/		
504	Pv					521	Tv	/	/		
505	Pv					522	Tv	/	/		
506	Pv					523	Tv	/	/		
507	Pv					524	Tv	/	/		
508	Pv					525	Tv	/	/		
509	Pv					526	Tv	/	/		
510	Pv					527	Tv	/	/		
511	Pv					528	Tv	/	/		
512	Pv					529	Tv	/	/		
513	Tv					530	Tv	/	/		
514	Tv					531	Tv	/	/		
515	Tv					532	Tv	/	/		
516	Tv					533	Tv	/	/		
517	Tv					534	Tv	/	/		

action by

Engineer

Month, May 24 2568

Building	Condition	Clean	Fire Blanket	Extinguisher Tank	Fire hose	Test Fire Hydrant	Fire Axe	Remark
ZONE1	501							
	502							
	503							
	504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	505							
	506							
	507							
ZONE2	508							
	509							
	510							
	511	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	512							
	513							
	514							
ZONE3	515							
	516							
	517							
	518	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	519							
	520							
	521							
ZONE4	522							
	523							
	524		✓	✓	✓	✓	✓	
	525	✓	✓					
	526							
	527							
	528							
ZONE5	529							
	530							
	531							
	532	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	533							
	534							

Section IV

6

Test Fire alarm Monthly Check List.

ROOM	Type	Test smoke	OK	NO	Remark	ROOM	Type	Test smoke	OK	NO	Remark
501	Pv					518	Tv				
502	Pv					519	Tv				
503	Pv					520	Tv				
504	Pv					521	Tv				
505	Pv					522	Tv				
506	Pv					523	Tv				
507	Pv					524	Tv				
508	Pv					525	Tv				
509	Pv					526	Tv				
510	Pv					527	Tv				
511	Pv					528	Tv				
512	Pv					529	Tv				
513	Tv					530	Tv				
514	Tv					531	Tv				
515	Tv					532	Tv				
516	Tv					533	Tv				
517	Tv					534	Tv				

Fire Hose Cabinet Monthly Check list

Month..... 7/18/2024..... 2568

Building	Condition	Clean	Fire Blanket	Extinguisher	Tank	Fire hose	Test	Fire Hydrant	Fire Axe	Remark
ZONE1										
	501									
	502									
	503									
	504									
	505									
	506									
ZONE2	507									
	508									
	509									
	510									
	511									
	512									
	513									
ZONE3	514									
	515									
	516									
	517									
	518									
	519									
	520									
ZONE4	521									
	522									
	523									
	524									
	525									
	526									
	527									
ZONE5	528									
	529									
	530									
	531									
	532									
	533									
	534									

Action By



Fire Hose Cabinet Monthly Check list

Month..... 8/2/2024..... 2568

Building	Condition	Clean	Fire Blanket	Extinguisher	Tank	Fire hose	Test	Fire Hydrant	Fire Axe	Remark
ZONE1										
	501									
	502									
	503									
	504									
	505									
	506									
ZONE2	507									
	508									
	509									
	510									
	511									
	512									
	513									
ZONE3	514									
	515									
	516									
	517									
	518									
	519									
	520									
ZONE4	521									
	522									
	523									
	524									
	525									
	526									
	527									
ZONE5	528									
	529									
	530									
	531									
	532									
	533									
	534									

Action By



Fire Hose Cabinet Monthly Check list											
Month..... 07/2017 01/15/18											
Building		Condition	Clean	Fire Blanket	Extinguisher	Tank	Fire hose	Test	Fire Hydrant	Fire Axe	Remark
ZONE1	501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502										
	503										
	504										
	505										
	506										
	507										
ZONE2	508										
	509										
	510		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	511										
	512										
	513										
	514										
ZONE3	515										
	516										
	517		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	518										
	519										
	520										
	521										
ZONE4	522										
	523										
	524		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	525										
	526										
	527										
	528										
ZONE5	529										
	530										
	531		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	532										
	533										
	534										



Fire Hose Cabinet Monthly Check list											
Month..... 07/2017 01/15/18											
Building		Condition	Clean	Fire Blanket	Extinguisher	Tank	Fire hose	Test	Fire Hydrant	Fire Axe	Remark
ZONE1	501	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502										
	503										
	504										
	505										
	506										
	507										
ZONE2	508										
	509										
	510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	511										
	512										
	513										
	514										
ZONE3	515										
	516										
	517	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	518										
	519										
	520										
	521										
ZONE4	522										
	523										
	524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	525										
	526										
	527										
	528										
ZONE5	529										
	530										
	531	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	532										
	533										
	534										



เอกสารแนบที่ 6
รายงานการใช้น้ำ และใบเสร็จไฟฟ้า

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 02/09/2568

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหนองมะเกลือ จำกัด
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196 บอหมานเลข 3109-0095
สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 565 ถ.ปฎัก ต.กระวน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 076-398200-1
เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ มาตรวัดน้ำ ☐ สั้นๆชื่อ
ยี่ห้อ ASAHI รุ่น - ขนาด 40 มม. หมายเลขเครื่อง 000516
รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568
จัดตั้งก่อนเมื่อ วันที่ 31/07/2568 อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 10719

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	10757	38		18	11357	37	
2	10793	36		19	11382	25	
3	10826	33		20	11431	49	
4	10862	36		21	11470	39	
5	10897	35		22	11495	25	
6	10925	28		23	11528	33	
7	10957	32		24	11566	38	
8	10991	34		25	11604	38	
9	11030	39		26	11645	41	
10	11066	36		27	11686	41	
11	11099	33		28	11717	31	
12	11132	33		29	11753	36	
13	11168	36		30	11792	39	
14	11203	35		31	11828	36	
15	11245	42		รวมใช้น้ำในเดือนนี้		1,109.00	ลูกบาศก์เมตร
16	11284	39		หรือเฉลี่ยวันละ		35.77	ลูกบาศก์เมตร
17	11320	36					

ที่อยู่สำนักงานผู้จัดตั้งเอกสาร
ชื่อ-สกุล/พ.จก./บริษัทหนองมะเกลือ จำกัด
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ปฎัก ตำบล กระวน อำเภอ เมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 33100
โทรศัพท์ 076-398200-3
มือถือ 087 - 8934942
(โปรดกรอกรายละเอียดตามใบคำนวณ)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุก
โทรศัพท์ 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ
การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 04/08/2568

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหนองมะเกลือ จำกัด
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196 บอหมานเลข 3109-0095
สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 565 ถ.ปฎัก ต.กระวน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 076-398200-1
เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ มาตรวัดน้ำ ☐ สั้นๆชื่อ
ยี่ห้อ ASAHI รุ่น - ขนาด 40 มม. หมายเลขเครื่อง 000516
รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568
จัดตั้งก่อนเมื่อ วันที่ 30/06/2568 อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 09303

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	09348	45		18	10157	49	
2	09402	54		19	10207	50	
3	09449	47		20	10255	48	
4	09502	53		21	10303	48	
5	09557	55		22	10356	53	
6	09603	46		23	10401	45	
7	09648	45		24	10449	48	
8	09690	42		25	10483	34	
9	09741	51		26	10521	38	
10	09782	41		27	10556	35	
11	09837	55		28	10594	38	
12	09881	44		29	10629	35	
13	09922	41		30	10679	50	
14	09967	45		30	10719	40	
15	10011	44		รวมใช้น้ำในเดือนนี้		1,416.00	ลูกบาศก์เมตร
16	10063	52		หรือเฉลี่ยวันละ		45.83	ลูกบาศก์เมตร
17	10108	45					

ที่อยู่สำนักงานผู้จัดตั้งเอกสาร
ชื่อ-สกุล/พ.จก./บริษัทหนองมะเกลือ จำกัด
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ปฎัก ตำบล กระวน อำเภอ เมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 33100
โทรศัพท์ 076-398200-3
มือถือ 087 - 8934942
(โปรดกรอกรายละเอียดตามใบคำนวณ)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุก
โทรศัพท์ 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ
การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 02/11/2568

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัททองระเกล้า จำกัด
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196 บอหมายเลข 3109-0095
สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-398200-1
เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ มาตรวัดน้ำ ☐ อันเช็ค
ยี่ห้อ ASAHI รุ่น - ขนาด 40 mm หมายเลขเครื่อง 000516
รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568
จัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 30/09/2568 อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 12886

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	12921	35		18	13560	42	
2	12953	32		19	13603	43	
3	12988	35		20	13634	31	
4	13021	33		21	13669	35	
5	13063	42		22	13701	32	
6	13104	41		23	13737	36	
7	13145	41		24	13779	42	
8	13182	37		25	13815	36	
9	13224	42		26	13856	41	
10	13263	39		27	13900	44	
11	13299	36		28	13940	40	
12	13332	33		29	13974	34	
13	13372	40		30	14003	29	
14	13407	35		31	14031	28	
15	13444	37		รวมใช้น้ำในเดือนนี้ 1,145.00			✓
16	13481	37		หรือเฉลี่ยวันละ 36.94			ลูกบาศก์เมตร
17	13518	37					

ที่อยู่สำนักงานรังวัดส่งเอกสาร
ชื่อ-สกุล/นาง./บริษัททองระเกล้า จำกัด
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ปฎัก ตำบล กระน อำเภอ เมือง
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
โทรศัพท์ 076-398200-3
มือถือ 087 - 8934942
(โปรดกรอกรายละเอียดตามใบโครงการ)
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของ
โทรศัพท์ 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ
การในส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 02/10/2568

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัททองระเกล้า จำกัด
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196 บอหมายเลข 3109-0095
สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-398200-1
เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ มาตรวัดน้ำ ☐ อันเช็ค
ยี่ห้อ ASAHI รุ่น - ขนาด 40 mm หมายเลขเครื่อง 000516
รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2568
จัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31/08/2568 อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 11828

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	11858	30		18	12434	33	
2	11895	37		19	12471	37	
3	11925	30		20	12512	41	
4	11952	27		21	12550	38	
5	11976	24		22	12584	34	
6	12008	32		23	12619	35	
7	12044	36		24	12658	39	
8	12080	36		25	12699	41	
9	12115	35		26	12751	52	
10	12153	38		27	12789	38	
11	12177	24		28	12818	29	
12	12224	47		29	12851	33	
13	12264	40		30	12886	35	
14	12302	38		รวมใช้น้ำในเดือนนี้ 1,058.00			✓
15	12327	25		หรือเฉลี่ยวันละ 35.27			ลูกบาศก์เมตร
16	12365	38					
17	12401	36					

ที่อยู่สำนักงานรังวัดส่งเอกสาร
ชื่อ-สกุล/นาง./บริษัททองระเกล้า จำกัด
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ปฎัก ตำบล กระน อำเภอ เมือง
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
โทรศัพท์ 076-398200-3
มือถือ 087 - 8934942
(โปรดกรอกรายละเอียดตามใบโครงการ)
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของ
โทรศัพท์ 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ
การในส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 05/01/2569

ข้าพเจ้ารับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัททองชนะสิทธิ์ จำกัด
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196
สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 อ.ปึก อ.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ แบบรัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ
ยี่ห้อ ASAHII รุ่น - ขนาด 40 mm หมายเลขเครื่อง 000516
รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2568
จุดวัดก่อนเมื่อ วันที่ 30/11/2568 อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 15054

วันที่	อ่านได้	ไขน้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ไขน้ำ	หมายเหตุ
1	15097	43		18	15727	33	
2	15138	41		19	15765	38	
3	15183	45		20	15794	29	
4	15224	41		21	15825	31	
5	15265	41		22	15867	42	
6	15303	38		23	15908	41	
7	15336	33		24	15950	42	
8	15371	35		25	15989	39	
9	15410	39		26	16028	39	
10	15437	27		27	16072	44	
11	15475	38		28	16113	41	
12	15513	38		29	16155	42	
13	15548	35		30	16194	39	
14	15585	37		31	16240	46	
15	15618	33		รวมไขน้ำในเดือนนี้		4,136.00	
16	15653	35		หรือเฉลี่ยวันละ		38.26	ลูกบาศก์เมตร
17	15694	41					

ข้าพเจ้ารับแจ้งข้อมูลแล้ว

ชื่อ-สกุล/พ.จก./บริษัททองชนะสิทธิ์ จำกัด
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ปึก อ.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
แจ้งวัดก่อนเมื่อ วันที่ 30/11/2568
โทรศัพท์ 076-398200-3
มือถือ 087 - 8934942
(โปรดกรอกตามแบบชี้แจงตามใบคำขอ)
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของ
โทรศัพท์ 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ
การในรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 02/12/2568


ข้าพเจ้ารับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัททองชนะสิทธิ์ จำกัด
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196
สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 อ.ปึก อ.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ แบบรัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ
ยี่ห้อ ASAHII รุ่น - ขนาด 40 mm หมายเลขเครื่อง 000516
รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568
จุดวัดก่อนเมื่อ วันที่ 31/10/2568 อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 14031

วันที่	อ่านได้	ไขน้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ไขน้ำ	หมายเหตุ
1	14076	45		18	14653	27	
2	14114	38		19	14674	21	
3	14149	35		20	14696	22	
4	14184	35		21	14721	25	
5	14220	36		22	14752	31	
6	14246	26		23	14782	30	
7	14284	38		24	14814	32	
8	14322	38		25	14840	26	
9	14352	30		26	14878	38	
10	14382	30		27	14924	46	
11	14418	36		28	14959	35	
12	14462	44		29	15002	43	
13	14503	41		30	15054	52	
14	14527	24		รวมไขน้ำในเดือนนี้		1,023.00	
15	14555	28		หรือเฉลี่ยวันละ		34.11	ลูกบาศก์เมตร
16	14592	37					
17	14626	34					

ข้าพเจ้ารับแจ้งข้อมูลแล้ว

ชื่อ-สกุล/พ.จก./บริษัททองชนะสิทธิ์ จำกัด
เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ปึก อ.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
แจ้งวัดก่อนเมื่อ วันที่ 31/10/2568
โทรศัพท์ 076-398200-3
มือถือ 087 - 8934942
(โปรดกรอกตามแบบชี้แจงตามใบคำขอ)
เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของ
โทรศัพท์ 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ
การในรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ




ชื่อ นริศนา พงษ์พานิชกร รหัส
74- ID 080946604735 สำนักวิชา
ที่อยู่ เลขที่ 668-1 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10140
93100
โทรศัพท์มือถือ 08-6460294 ไลน์ @nirisa 6124
13101 ไลน์ส่งไฟล์สำเนาเอกสาร 13101

[illegible]

วันที่ออกเงิน 22/08/2568 เวลา 08:09 น. อนุมัติเงิน
503384

วันที่ ๑๓/๑๒/๒๕๖๘ ๘๔๐๘๑๐๔๒๒๔๔

1856 451856

[illegible]

SMITHSONIAN INSTITUTION 670 1640204 1200 1000 9124

1.5.1.1. $\text{P}(\text{V}_1^{\text{H}} | \text{V}_1^{\text{L}}) = \frac{1}{2}$

20008014258

วันที่รับแจ้ง 07/2668

0002 2000 100400 310/2068

2017-2018

100

94.6%
94.6%
94.6%

OFFICIAL RECORD

Mathematics

12. *Staphylococcus aureus* 200

Figure 1 is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a subject sitting at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen, and a light source is positioned to the left of the screen. A scale bar is shown below the screen. The diagram illustrates the setup for measuring the effect of a light source on the perception of a video screen.

Introduction

180,000 32 151 114,000 000 000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

04597451 NO 20/08/2569

File No. 2008/2460 (a) 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

384 937.44136

04 16 1936 1847

02/05/2008

461858 1964 10 14 10 14 461858



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA1795681180012
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 157/15 ถนนพหลโยธิน 200 ปี ตำบลพุดอง
อำเภอปะจวดี จังหวัดปทุมธานี 83180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 093400016801
เลขประจำตัวร้านค้า K13101-A1785

ชื่อ บริษัท/ผู้ขาย/เลขาน จำกัด
Tax ID 083564003173 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 66/1 หมู่ 1 ต.เกาะ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
83100

รหัสเครื่อง 8701540284 ประเภทสินค้า 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20000914230
ประจำเดือน 10/2568 วันที่ยื่นภาษี 31/10/2568
เลขอ่านเครื่อง 2,272.34 เลขอ่านเครื่อง 2,249.61
หน่วยที่ใช้ 36,342 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 127,109.54 บาท
ค่า FT 0.1672 บาทต่อหน่วย 5,712.88 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 132,822.40 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 9,297.56 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 142,120.08 บาท

ชำระ 142,120.08 บาท
- เช็ค ต.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บัญชี 04697573 บัญชีออมทรัพย์ 84410943516

วันที่ชำระเงิน 30/11/2568 เวลา 09:00 น. คุณไมตรี
803384

อ้างอิงใบเสร็จค่าไฟฟ้าเลขที่ 84410943516
31/02/142568

ผู้รับเงิน นายวรา เหมมด รหัสผู้รับเงิน 8007430



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA1795681180012
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 157/15 ถนนพหลโยธิน 200 ปี ตำบลพุดอง
อำเภอปะจวดี จังหวัดปทุมธานี 83180
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 093400016801

เลขประจำตัวร้านค้า K13101-A1785

ชื่อ บริษัท/ผู้ขาย/เลขาน จำกัด
Tax ID 083564003173 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 66/1 หมู่ 1 ต.เกาะ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
83100

รหัสเครื่อง 8701540284 ประเภทสินค้า 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20000914230
ประจำเดือน 10/2568 วันที่ยื่นภาษี 31/10/2568
เลขอ่านเครื่อง 2,249.51 เลขอ่านเครื่อง 2,224.93

หน่วยที่ใช้ 36,110 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 123,806.11 บาท
ค่า FT 0.1672 บาทต่อหน่วย 5,833.68 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 129,639.79 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 9,076.47 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 138,716.27 บาท

ชำระ 140,577.67 บาท
- เช็ค ต.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บัญชี 04697573 บัญชีออมทรัพย์ 84410943516

วันที่ชำระเงิน 30/11/2568 เวลา 09:00 น. คุณไมตรี
803384

อ้างอิงใบเสร็จค่าไฟฟ้าเลขที่ 84410943516
31/02/142568

ผู้รับเงิน นายวรา เหมมด รหัสผู้รับเงิน 8007430

เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จจมูลฝอย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลหนอง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 030355904729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

อัตราภาษี ☒ อัตราภาษี 7 ☐ อัตราภาษี 0

ใบเสร็จรับเงินจาก	บริษัท หวงธนะ/เอส ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ที่	568 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 83100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0835543000220

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน สิงหาคม 2568	7,000.00
จำนวนเงินก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		7,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		490.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		7,490.00



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลหนอง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 030355904729


ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

วันที่ 2 กันยายน 2568

อัตราภาษี ☒ อัตราภาษี 7 ☐ อัตราภาษี 0

ใบเสร็จรับเงินจาก	บริษัท หวงธนะ/เอส ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ที่	568 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 83100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0835543000220

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน กรกฎาคม 2568	7,000.00
จำนวนเงินก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		7,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		490.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		7,490.00





ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสาบอบ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4535
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE


เลขที่ 2568/00512

ผู้รับภาษี ☒ ผู้ขายและ 7 ☐ ผู้รับภาษี

วันที่ 1 ธันวาคม 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท หวงธนะภัทร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	566 ถนนปิ่นสัก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0835543000220

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน ตุลาคม 2568	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		7,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		490.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		7,490.00



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสาบอบ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE


เลขที่ 2568/00211

ผู้รับภาษี ☒ ผู้ขายและ 7 ☐ ผู้รับภาษี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท หวงธนะภัทร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	566 ถนนปิ่นสัก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0835543000220

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน กันยายน 2568	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		7,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		490.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		7,490.00





ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

คำเตือน
เลขที่ 68G-TV-63712

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลนาซอ ตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 09-02364065

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 030556004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	<input checked="" type="checkbox"/> อัตรา 7%	<input type="checkbox"/> ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
Tax Rate	7%	0%

วันที่	30 พฤศจิกายน 2568
เลขที่ใบแจ้งหนี้	
เลขที่	

ผู้รับ Customer	บริษัท พงศธรภัณฑ์ จำกัด สนง.
ที่อยู่ Address	สำนักงานใหญ่ 688 ถนนสุขุมวิท แขวง จ. นนทบุรี 11000
Tax ID	0835943000220

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	DESCRIPTION	(บาท)	AMOUNT
1	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568)	1	7,000.00

จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)

7,000.00
490.00
7,490.00

เอกสารแนบที่ 8
ใบเสร็จสุบเกรอะและตะกอน

เกียรติศักดิ์ ชัยภักดิ์
233/77 ม.8 ต.ศรีสุนทร
อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110
081-0898050

เล่มที่
BOOK NO.

เลขที่
BILL NO.

10/68

020

บิลเงินสด

CASH SALE

現金單

CASH SALE

นาม 賣號

CUSTOMER

ม. หงษ์ทอง ภูเก็ต จำกัด

วันที่ 日期

DATE

20-10-68

ที่อยู่ 住址

ADDRESS

566 ม. ภูเก็ต ต. ภูเก็ต อ. ภูเก็ต จ. ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน

IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน
QUANTITY
數量

รายการ
DESCRIPTION
貨名

หน่วยละ
UNIT PRICE
單位

จำนวนเงิน
AMOUNT
金額

18 รطل

สุกี้ปรุงรส

1,500

27,000

-

บาท
BAHT
元

- สิบเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวมเงิน
TOTAL
共銀

27,000

-

เอกสารแนบที่ 9

รายงานการตรวจสอบระบบต่างๆภายในโครงการ

Hot water Monthly check list

Month January 2568

Item	No.	Ia	Ib	Ic	TEMP	PUMP inlet	PUMP return	Control	PRESSURE PSI		WATER leak	Pipe condition	Condition tank	Remark
					(C)	ON/OFF	ON/OFF	A/M/O	LOW	HI				
Tank 1	501	16.7	—	—	58	—	—	A	—	—	N	N	N	
	502													
Tank 2	503	15.7	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	504													
Tank 3	505	16.8	—	—	59	—	—	A	—	—	N	N	N	
	506													
Tank 4	507	16.8	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	508													
Tank 5	509	16.7	—	—	55	—	—	A	—	—	N	N	N	
	510													
Tank 6	511	15.8	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	512													
Tank 7	513	16.8	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	514													
Tank 8	515	17.1	—	—	55	—	—	A	—	—	N	N	N	
	516													
Tank 9	517	16.8	—	—	58	—	—	A	—	—	N	N	N	
	518													
Tank 10	519	16.7	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	520													
Tank 11	521	16.9	—	—	59	—	—	A	—	—	N	N	N	
	522													
Tank 12	523	17.0	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	524													
Tank 13	525	16.8	—	—	58	—	—	A	—	—	N	N	N	
	526													
Tank 14	527	17.0	—	—	55	—	—	A	—	—	N	N	N	
	528													
Tank 15	529	16.9	—	—	57	—	—	A	—	—	N	N	N	
	530													
Tank 16	531	17.0	—	—	59	—	—	A	—	—	N	N	N	
	532													
Tank 17	533	16.9	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	534													

Hot water Monthly check list

Month February 2568

Item	No.	Ia	Ib	Ic	TEMP	PUMP inlet	PUMP return	Control	PRESSURE PSI		WATER leak	Pipe condition	Condition tank	Remark
					(C)	ON/OFF	ON/OFF	A/M/O	LOW	HI				
Tank 1	501	16.7	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	502													
Tank 2	503	15.7	—	—	59	—	—	A	—	—	N	N	N	
	504													
Tank 3	505	16.7	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	506													
Tank 4	507	16.7	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	508													
Tank 5	509	15.8	—	—	58	—	—	A	—	—	N	N	N	
	510													
Tank 6	511	16.8	—	—	58	—	—	A	—	—	N	N	N	
	512													
Tank 7	513	16.9	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	514													
Tank 8	515	16.5	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	516													
Tank 9	517	16.4	—	—	58	—	—	A	—	—	N	N	N	
	518													
Tank 10	519	16.9	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	520													
Tank 11	521	17.0	—	—	57	—	—	A	—	—	N	N	N	
	522													
Tank 12	523	16.8	—	—	56	—	—	A	—	—	N	N	N	
	524													
Tank 13	525	16.7	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	526													
Tank 14	527	16.7	—	—	58	—	—	A	—	—	N	N	N	
	528													
Tank 15	529	16.8	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	530													
Tank 16	531	17.8	—	—	58	—	—	A	—	—	N	N	N	
	532													
Tank 17	533	16.9	—	—	60	—	—	A	—	—	N	N	N	
	534													

Action By

Hot water Monthly check list

Month..... 7/20/2019 8/5/8

Item	No.	Ia	Ib	Ic	TEMP	PUMP inlet	PUMP return	Control	PRESSURE PSI		WATER leak	Pipe condition	Condition tank	Remark
					(C)	ON/OFF	ON/OFF	A/M/O	LOW	HI				
Tank 1	501	16.8	—	—	57°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	502													
Tank 2	503	16.7	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	504													
Tank 3	505	17.0	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	506													
Tank 4	507	16.9	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	508													
Tank 5	509	16.4	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	510													
Tank 6	511	17.0	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	512													
Tank 7	513	17.1	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	514													
Tank 8	515	16.8	—	—	57°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	516													
Tank 9	517	16.9	—	—	56°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	518													
Tank 10	519	17.0	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	520													
Tank 11	521	16.5	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	522													
Tank 12	523	17.0	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	524													
Tank 13	525	16.8	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	526													
Tank 14	527	16.9	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	528													
Tank 15	529	16.4	—	—	59°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	530													
Tank 16	531	16.7	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	532													
Tank 17	533	17.0	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	534													



Hot water Monthly check list

Month..... 7/20/2019 8/5/8

Item	No.	Ia	Ib	Ic	TEMP	PUMP inlet	PUMP return	Control	PRESSURE PSI		WATER leak	Pipe condition	Condition tank	Remark
					(C)	ON/OFF	ON/OFF	A/M/O	LOW	HI				
Tank 1	501	16.7	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	502													
Tank 2	503	16.5	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	504													
Tank 3	505	17.0	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	506													
Tank 4	507	16.7	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	508													
Tank 5	509	16.4	—	—	59°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	510													
Tank 6	511	17.0	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	512													
Tank 7	513	17.1	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	514													
Tank 8	515	16.9	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	516													
Tank 9	517	16.5	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	518													
Tank 10	519	16.4	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	520													
Tank 11	521	16.9	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	522													
Tank 12	523	16.4	—	—	59°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	524													
Tank 13	525	17.0	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	526													
Tank 14	527	17.1	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	528													
Tank 15	529	16.8	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	530													
Tank 16	531	16.6	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	532													
Tank 17	533	16.5	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	534													

Action By:



Hot water Monthly check list

Month November 2568


Item	No.	1a	1b	1c	TEMP	PUMP inlet	PUMP return	Control	PRESSURE PSI		WATER leak	Pipe condition	Condition tank	Remark
					(C)	ON/OFF	ON/OFF	A/M/O	LOW	Hi				
Tank 1	501	16.6	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	502													
Tank 2	503	16.7	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	504													
Tank 3	505	16.5	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	506													
Tank 4	507	17.0	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	508													
Tank 5	509	16.3	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	510													
Tank 6	511	16.5	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	512													
Tank 7	513	16.7	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	514													
Tank 8	515	16.8	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	516													
Tank 9	517	16.4	—	—	59°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	518													
Tank 10	519	17.1	—	—	56°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	520													
Tank 11	521	17.0	—	—	59°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	522													
Tank 12	523	16.5	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	524													
Tank 13	525	16.4	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	526													
Tank 14	527	16.9	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	528													
Tank 15	529	16.8	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	530													
Tank 16	531	17.1	—	—	58°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	532													
Tank 17	533	17.0	—	—	60°	—	—	A	—	—	N	N	N	
	534													

Action By



Waste water TVR Month November 2568

date	Pump	Fill Enzyme	Fill Bin	Wast water level		Air Blower		Grease trap TVR		Pump chlorine		Engineering
				Normal	ABNL	Normal	ABNL	Normal	ABNL	Normal	ABNL	
1	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		6.10.2
2	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
3	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
4	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
5	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
6	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
7	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
8	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
9	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
10	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
11	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
12	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
13	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
14	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
15	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
16	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
17	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
18	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
19	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
20	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
21	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
22	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
23	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
24	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
25	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
26	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
27	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
28	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
29	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
30	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2
31	✓			✓		✓		✓		✓		6.10.2



Waste water TVR Month

2568

date	Pump		Fill Enzyme	Fill Bio	Wast water level		Air Blower		Grease trap TVR		Pump chlorine		Engineering
	Normal	ABNL			Normal	ABNL	Normal	ABNL	Normal	ABNL	Normal	ABNL	
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Waste
2	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
3	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
4	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
5	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
6	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
7	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Waste
9	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
10	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
11	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
12	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
13	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
14	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Waste
16	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
17	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
18	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
19	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
20	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
21	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
22	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
23	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
24	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
25	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Waste
27	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
28	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
29	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
30	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
31	✓				✓		✓		✓		✓		Waste

Waste water TVR Month

2568

date	Pump		Fill Enzyme	Fill Bio	Wast water level		Air Blower		Grease trap TVR		Pump chlorine		Engineering
	Normal	ABNL			Normal	ABNL	Normal	ABNL	Normal	ABNL	Normal	ABNL	
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Waste
2	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
3	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
4	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
5	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
6	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
7	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Waste
9	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
10	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
11	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
12	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
13	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
14	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Waste
16	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
17	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
18	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
19	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
20	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
21	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
22	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
23	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
24	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Waste
26	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
27	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
28	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
29	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
30	✓				✓		✓		✓		✓		Waste
31	✓				✓		✓		✓		✓		Waste

92094 8568

1007


8958 18762004106

1. *Journal of the American Medical Association*, 277: 1025-1030, 1997.

Load center Monthly Check List Month... <u>กุมภาพันธ์ 2568</u>									
Items	Location	Ia	Ib	Ic	Clean	Condition Cable	Ground Cable	Tightening Loose nut	Remark
1	Server room LP1	—	—	—	/	/	/	/	
2	Server room LP2	—	—	—	/	/	/	/	
3	Server room DB1	—	—	—	/	/	/	/	
4	Server room DB2	—	—	—	/	/	/	/	
5	LP3 ห้องกลางสวน	—	—	—	/	/	/	/	
6	MDB Room ชั้น2 แท่งน้ำ	40.1	45.0	39.0	/	/	/	/	
7	DB3 หลังห้อง525	10.2	12.1	8.0	/	/	/	/	
8	DB4 หลังห้อง525	8.5	10.5	11.5	/	/	/	/	
9	DB5 หลังห้อง515	9.5	10.5	12.5	/	/	/	/	
10	DB6หลังห้อง515	8.5	9.5	7.5	/	/	/	/	
11	ห้องปัม Poolvilla	—	—	—	/	/	/	/	
12	ห้องปัม Poolvilla mountain	—	—	—	/	/	/	/	
13	Main Kitchen	—	—	—	/	/	/	/	
14	Pool Bar	—	—	—	/	/	/	/	
15	Spa	—	—	—	/	/	/	/	



Load center Monthly Check List Month... <u>กุมภาพันธ์ 2568</u>									
Items	Location	Ia	Ib	Ic	Clean	Condition Cable	Ground Cable	Tightening Loose nut	Remark
1	Server room LP1	—	—	—	/	/	/	/	
2	Server room LP2	—	—	—	/	/	/	/	
3	Server room DB1	—	—	—	/	/	/	/	
4	Server room DB2	—	—	—	/	/	/	/	
5	LP3 ห้องกลางสวน	—	—	—	/	/	/	/	
6	MDB Room ชั้น2 แท่งน้ำ	30.5	35.1	39.5	/	/	/	/	
7	DB3 หลังห้อง525	10.5	11.5	10.5	/	/	/	/	
8	DB4 หลังห้อง525	8.5	9.5	11.5	/	/	/	/	
9	DB5 หลังห้อง515	6.5	7.5	6.5	/	/	/	/	
10	DB6หลังห้อง515	7.5	6.5	7.5	/	/	/	/	
11	ห้องปัม Poolvilla	—	—	—	/	/	/	/	
12	ห้องปัม Poolvilla mountain	—	—	—	/	/	/	/	
13	Main Kitchen	—	—	—	/	/	/	/	
14	Pool Bar	—	—	—	/	/	/	/	
15	Spa	—	—	—	/	/	/	/	



Load center Monthly Check List Month.....กุมภาพันธ์ 2568

Items	Location	Ia	Ib	Ic	Clean	Condition Cable	Ground Cable	Tightening Loose nut	Remark
1	Server room LP1	—	—	—	/	/	/	/	
2	Server room LP2	—	—	—	/	/	/	/	
3	Server room DB1	—	—	—	/	/	/	/	
4	Server room DB2	—	—	—	/	/	/	/	
5	LP3 ห้องกลางสวน	—	—	—	/	/	/	/	
6	MDB Room ชั้น2 แท่งน้ำ	40.0	45.5	48.0	/	/	/	/	
7	DB3 หลังห้อง525	8.5	10.5	10.5	/	/	/	/	
8	DB4 หลังห้อง525	9.5	9.5	11.0	/	/	/	/	
9	DB5 หลังห้อง515	10.5	9.5	9.5	/	/	/	/	
10	DB6หลังห้อง515	9.5	9.5	10.5	/	/	/	/	
11	ห้องปั๊ม Poolvilla	—	—	—	/	/	/	/	
12	ห้องปั๊ม Poolvilla mountain	—	—	—	/	/	/	/	
13	Main Kitchen	—	—	—	/	/	/	/	
14	Pool Bar	—	—	—	/	/	/	/	
15	Spa	—	—	—	/	/	/	/	

Load center Monthly Check List Month.....กุมภาพันธ์ 2568

Items	Location	Ia	Ib	Ic	Clean	Condition Cable	Ground Cable	Tightening Loose nut	Remark
1	Server room LP1	—	—	—	/	/	/	/	
2	Server room LP2	—	—	—	/	/	/	/	
3	Server room DB1	—	—	—	/	/	/	/	
4	Server room DB2	—	—	—	/	/	/	/	
5	LP3 ห้องกลางสวน	—	—	—	/	/	/	/	
6	MDB Room ชั้น2 แท่งน้ำ	45	48.5	40.5	/	/	/	/	
7	DB3 หลังห้อง525	9.5	10.5	11.0	/	/	/	/	
8	DB4 หลังห้อง525	10.5	9.5	10.0	/	/	/	/	
9	DB5 หลังห้อง515	10.5	8.5	9.5	/	/	/	/	
10	DB6หลังห้อง515	9.5	11.0	8.5	/	/	/	/	
11	ห้องปั๊ม Poolvilla	—	—	—	/	/	/	/	
12	ห้องปั๊ม Poolvilla mountain	—	—	—	/	/	/	/	
13	Main Kitchen	—	—	—	/	/	/	/	
14	Pool Bar	—	—	—	/	/	/	/	
15	Spa	—	—	—	/	/	/	/	

Load center Monthly Check List Month.....กุมภาพันธ์ 2568

Items	Location	1a	1b	1c	Clean	Condition Cable	Ground Cable	Tightening Loose nut	Remark
1	Server room LP1				/	/	/	/	
2	Server room LP2	-	-	-	/	/	/	/	
3	Server room DB1	-	-	-	/	/	/	/	
4	Server room DB2	-	-	-	/	/	/	/	
5	LP3 ห้องกลางสวน	-	-	-	/	/	/	/	
6	MDB Room ชั้น2 เฝ้าหน้า	40.5	39.5	45.0	/	/	/	/	
7	DB3 หลังห้อง525	9.5	10.0	8.5	/	/	/	/	
8	DB4 หลังห้อง525	10.5	7.5	10.5	/	/	/	/	
9	DB5 หลังห้อง515	11.5	9.0	11.5	/	/	/	/	
10	DB6หลังห้อง515	8.5	8.5	11.5	/	/	/	/	
11	ห้องปั๊ม Poolvilla	-	-	-	/	/	/	/	
12	ห้องปั๊ม Poolvilla mountain	-	-	-	/	/	/	/	
13	Main Kitchen	-	-	-	/	/	/	/	
14	Pool Bar	-	-	-	/	/	/	/	
15	Spa	-	-	-	/	/	/	/	

THE VILLAGES RESORT & SPA


Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Electric generator		C2500S		4181841092
Controller	Power Command 1301	PC 1.2	N/A	78992363
Engine	Chumars	6CTAA5.149	2100HP/24.154Kva	81480348
Generator	Standard	UCP125434	300 KW/250 KVA/3	81480348

Item	Description	Task	WEEK			
			อาทิตย์	อาทิตย์	อาทิตย์	อาทิตย์
Engine Section of generator	Air Coolant System ระดับของเหลวในถังหล่อเย็น	บันทึก				
	Cool Water Level ระดับของเหลวในถัง	Check	/			
	Water Temperature อุณหภูมิในระบบหล่อเย็น	Check	/			
	Oil Temperature อุณหภูมิในถังน้ำมัน	Record	6.5			
	Oil Pressure ระดับความดันในถังน้ำมัน	Record	9.0			
	Oil Level ระดับน้ำมันในถัง	Record	1.0			
	Belt Tension ความตึงของสายพาน	Check	/			
	Smoke Condition สถานะการไหม้	Check	/			
	Exhaust Level ระดับของท่อไอเสีย	Record	1.2			
	Vibration & Noise การสั่นและเสียง	Check	/			
	Grounding การต่อสายดิน	Check	/			
	Speed Record (ความเร็วรอบ) (RPM)	Record	1500			
	Voltage Record (แรงดันไฟฟ้า) (Volts)	Record	99.0			
	Frequency Record (ความถี่) (Hz)	Record	60.0			
	Frequency stability ความคงตัวของความถี่	Record	/			
Alternator Section of generator	Battery Condition สถานะแบตเตอรี่	Check	/			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	Check	/			
	Battery Charger ชาร์จแบตเตอรี่	Check	/			
	Battery Voltage Record (แรงดันไฟฟ้า) (VDC Volts)	Record	9.4			
	Battery Amperes Record (กระแสไฟฟ้า) (ACD Amps)	Record	/			
	Testing Period เวลาในการทดสอบ	Record	1.0			
	Enging Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	Record	/			



Check by

Remark

THE VILLAGES RESORT & SPA


Maintenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Electric generator	Cummins	NT 1.2	N/A	A16H8499
Controller	Power Command 1301	6C-TAA8-3GP	2300KW (250 KVA)	7892243
Engine	Standard	LC217414	200 KW (250 KVA)	X1510048

Item	Description	Task	WEEK			
เครื่องยนต์	Air Cooled System 2200KW (250 KVA) แบบเครื่องยนต์ Cummins	Check	✓			
		Record	9.5			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Generator 2200KW (250 KVA) แบบเครื่องยนต์ Cummins	Check	✓			
		Record	9.5			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
อุปกรณ์เสริม	Voltage Regulator 2200KW (250 KVA) แบบเครื่องยนต์ Cummins	Check	✓			
		Record	9.5			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
ชุดควบคุม	Control Panel 2200KW (250 KVA) แบบเครื่องยนต์ Cummins	Check	✓			
		Record	9.5			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			



Checked by:

Remarks:

THE VILLAGES RESORT & SPA

Maintenance Generator

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Electric generator	Cummins	NT 1.2	N/A	A16H8499
Controller	Power Command 1301	6C-TAA8-3GP	2300KW (250 KVA)	7892243
Engine	Standard	LC217414	200 KW (250 KVA)	X1510048

Item	Description	Task	WEEK			
เครื่องยนต์	Air Cooled System 2200KW (250 KVA) แบบเครื่องยนต์ Cummins	Check	✓			
		Record	9.5			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Generator 2200KW (250 KVA) แบบเครื่องยนต์ Cummins	Check	✓			
		Record	9.5			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
อุปกรณ์เสริม	Voltage Regulator 2200KW (250 KVA) แบบเครื่องยนต์ Cummins	Check	✓			
		Record	9.5			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
ชุดควบคุม	Control Panel 2200KW (250 KVA) แบบเครื่องยนต์ Cummins	Check	✓			
		Record	9.5			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			
		Record	9.0			



Checked by:

Remarks:

THE VILLAGES RESORT

Maintenance Generator

แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคไฟฟ้า

TECHNICAL DATA

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No
Electric generator	Power Command Ltd	PC 12	N/A	AJ81041899
Engine	Cummins	6CTA8.3G9	3103 (lit. 1,340cm)	7892263
Generator	Stanford	TX12127414	200 KW (250 KVA)	X159403448

Item	Description	Task	WEEK			
			1	2	3	4
Engine Section: 1.1 to 1.10	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	78012				
	Cool Water Level ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	Check	✓			
	Water Temperature อุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (C)	Check	✓			
	Oil Temperature อุณหภูมิของน้ำมันหล่อเลี้ยง (C)	Record	27.5			
	Oil Pressure ระดับความดันน้ำมันหล่อเลี้ยง (bar)	Record	2.5			
	Oil Level ระดับน้ำมันหล่อเลี้ยง (MID/LOW)	Record	2.5			
	Bolt Tension ทension ของน็อต	Record	4.5			
	Smoke Condition สภาพการไหม้	Check	✓			
	Speed Level ระดับความเร็วรอบ (RPM)	Check	✓			
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	✓			
Alternator Section: 1.11 to 1.20	Generator Running การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Record	1700			
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	Record	1700			
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V)	Record	220			
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	Record	50			
	Frequency Stability ความเสถียรของความถี่	Check	✓			
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	✓			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	Check	✓			
	Battery Charge การชาร์จแบตเตอรี่	Check	✓			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (V)	Record	2.0			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (A)	Record	5.0			
Control Section: 1.21 to 1.22	Loading Period (Min) เวลาโหลด (นาที)	Record	1.0			
	Running Operating Hour ชั่วโมงการทำงาน	Record	✓			

Check by:



Remark:

เอกสารแนบที่ 10
รายงานการฝึกอบรมอัคคีภัย



เลขทะเบียนนวัตกรรมที่ ตพผ. ๖๘/๑๓๖

บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด SANTO SAFETY CO., LTD.

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๙๒

ขอรับรองว่า

บริษัท หมู่บ้านกระรน จำกัด (The Village Resort)


ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๖/๑ ถนนปฎัก ตำบลกระรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๕ คน

ในชื่อ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



ประมาณภาพ
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท หมู่บ้านกระรน จำกัด (The Village Resort)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2568



ประชุมแจ้งแผนการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ




ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง



ประมาณภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท หมู่บ้านละหาน จำกัด (The Village Resort)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2568



ผู้ผ่าน วยการดับเพลิงส่งให้แผนอพยพหนีไฟ



พนักงานอพยพหนีไฟพร้อมพล



ประมาณภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท หมู่บ้านละหาน จำกัด (The Village Resort)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2568



การจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้



ทีมดับเพลิง ไร่ดังดับเพลิงดับไฟ



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท หมู่บ้านกะรน จำกัด (The Village Resort)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568



ทีมค้นหาช่วยชีวิตนำพนักงานที่ดูหยาบและได้รับบาดเจ็บไปยังจุดปฐมพยาบาล



ทีมปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท หมู่บ้านกะรน จำกัด (The Village Resort)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568



ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งทีมค้นหาช่วยชีวิตทำการค้นหาพนักงานที่สูญหาย



ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายหรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ



ประมวลภาพ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์อพยพน้ำไฟ
บริษัท หมู่บ้านกะเหรี่ยง (The Village Resort)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2568



ผู้ชำนาญการดับเพลิงได้รับรายงานว่าสถานการณ์เพลิงไหม้ได้สงบลงแล้ว จึงได้ยกเลิกแผนอพยพน้ำไฟ



ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงและภัยพิบัติภัยธรรมชาติ

