

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 2))  
(ระยะดำเนินการ) สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568**

**สารบัญ**

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาคผนวก	ง
1. บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาและการดำเนินการ	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-1
1.2.1 ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	1-1
1.2.2 ประเภท รูปแบบ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ	1-3
1.3 สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ	1-4
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-4
2. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์	3-1
3.2 วิธีการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-3
3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-3
4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

## สารบัญรูปภาพ

รูปที่		หน้า
1.2-1	ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.3-1	สภาพปัจจุบันของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	1-5
2-1	ขั้นตอนการร้องเรียนของโครงการในระยะดำเนินการ	2-32
3.1-1	ตำแหน่งเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งของพื้นที่โครงการ (ระยะดำเนินการ)	3-2
3.3-1	ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน	3-5
3.3-2	ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน	3-5
3.3-3	ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน	3-6
3.3-4	ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน	3-6
3.3-5	ผลการตรวจวัดค่าปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน	3-7
3.3-6	ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณไนโตรเจน (TKN) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน	3-7
3.3-7	ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน	3-8

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.4-1	แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 2)) (ระยะดำเนินการ) ของสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	1-6
2.1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 2)) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	2-2
3.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์	3-1
3.3-1	รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-4
4.2-1	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	4-2

## สารบัญภาคผนวก

### ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	เอกสารโครงการ
	ภาคผนวก ก.1 สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ภาคผนวก ก.2 สำเนาหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ภาคผนวก ข	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	เอกสารหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	เอกสารผลการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด