


ศรีพันวา PHUKET

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 88/66 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของโครงการ บริษัท ศรีพันวา แมนเนจเม้นท์ จำกัด




จัดทำโดย

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด


BK NATURE TAURUS CO., LTD

เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com



แบบ ร.ร.๒





၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့



ที่ ภก. 028723

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 028723

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้

- (1) ซื้อ ขาย เข้าถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนอง จำนำ รับจำนำ รับจัดสรร ที่ดินและบ้าน หรือจัดหาด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งที่ดิน สหกรณ์ทรัพย์ ตลอดจน พัฒนาที่ดิน หรือทรัพย์สินอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (ยกเว้นกิจการ เครดิตฟองซิเอร์และการค้าหลักทรัพย์)
- (2) ทำการตั้งเช่า ซื้อขาย เช่า หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอื่นใด ตลอดจน จำหน่าย จ่ายโอน ซื้อเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้และส่วนประกอบโครงสร้าง ตลอดจนวัสดุ รวมทั้ง สหกรณ์ทรัพย์อื่น ๆ เพื่อกิจการดังกล่าวข้างต้น
- (3) ทำการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ อาคาร สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท เช่า ให้เช่า ช่อม เครื่องมือเครื่องใช้ในธุรกิจการก่อสร้างทุกชนิดรวมทั้งการจัดหา ขนส่ง ขาย ทำการดัดแปลง การหาตลาด การ บำรุงรักษา ตั้งเช่าและส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรกล และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
- (4) ควบคุมการก่อสร้าง ทำการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการช่างทุกชนิด ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทนในการก่อสร้างทุกชนิดให้แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือ องค์การของรัฐบาลโดยได้รับค่าตอบแทน
- (5) ตั้งเช่า ผลิต ประกอบ ซื้อ ขาย เป็นผู้แทนจำหน่าย ขายส่งและขายปลีก เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด ตลอดจน อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการขนส่งการก่อสร้างถนน อาคารบ้านเรือนและการก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งวัสดุสินค้า และอุปกรณ์ที่ใช้ธุรกิจดังกล่าวข้างต้น
- (6) รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานสาขาวิศวกรรมทุกแขนง รวมทั้งการสำรวจ ทดลอง คำนวณ และวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อกิจการของบริษัทฯ



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้



(7) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีก

(8) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(9) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ตะขู ไม้ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ ขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ ขาแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีบน้ำร้อน เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น


(12) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นม และเครื่องบริโภครื่น

(13) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(14) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ไม้ ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้



- (15) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (16) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (17) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (18) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (19) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์
- (20) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดป่อ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ดวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (21) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (22) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (23) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้



- (24) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (25) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวแร่
วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (26) ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ กิตติาคาร บาร์ ในทึดลับ โบว์ถึง
อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (27) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการ
จัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า
ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ
อัดฉีด ฟันน้ำยาแก๊สน้ำมัน สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์
ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคล
อื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

/



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/ บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้



(36) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทาง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนิน ธุรกิจ

(37) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไจ์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการ ฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการ ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น


(39) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(40) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้





ว. ๐๐ 024398



ที่ ภก. 024398



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 024398

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business

Transformation



รายละเอียดวัตถุประสงค์



- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ลีขกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำนำทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมี หลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน บอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครึ่ง นึ่งสัตว์ เนื้อสัตว์ ไข่ แป้ง ยาง ดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจาก ส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระเบื้อง เครื่องประสมอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยาสีด เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นด้ายบิด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า อุปกรณ์ เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่ง อาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ดุ๊กเก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ

Leading Business

จากนวัตกรรม



- (21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
(22) ทำการประมวล,ซื้อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- (23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม
(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑอาหาร
เวชสำอาง

- (28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ
(29) การขายส่งเครื่องสำอาง
(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO
(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตน้ำประปา น้ำเสีย
(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ควบคุม

รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

- (33) ประกอบกิจการค้า ซื้อขาย ติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องบ่มน้ำทุกระบบรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของบ่มน้ำทุกชนิด
(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานการประเมินผลระบบสิ่งแวดล้อม
(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ

และทางด้านเศรษฐศาสตร์



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2569


หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

☐ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568

☒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

☐ อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ข
สารบัญตาราง	ค
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	1
กิจกรรมในโครงการ 1. การใช้น้ำ	5
กิจกรรมในโครงการ 2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	5
กิจกรรมในโครงการ 3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	5
กิจกรรมในโครงการ 4. การจัดการขยะมูลฝอย	6
กิจกรรมในโครงการ 5. ไฟฟ้า	6
กิจกรรมในโครงการ 6. การป้องกันอัคคีภัย	6
กิจกรรมในโครงการ 7. การจัดภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการ	7
กิจกรรมในโครงการ 8. การคมนาคม	7
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	8
แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	9
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	12
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	13
ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	30
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	42
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	43
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	43
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	50
บทที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	52
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	53
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	53
เอกสารแนบ	56

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (Top View)	3
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา	4
รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ	8
รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว	35
รูปภาพที่ 2.2 คนสวน	35
รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ	36
รูปภาพที่ 2.4 โครงสร้างอาคาร	36
รูปภาพที่ 2.5 ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำ	36
รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ	36
รูปภาพที่ 2.7 รถบริการภายในโรงแรม	36
รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	37
รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม	37
รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ	37
รูปภาพที่ 2.11 ถังเก็บน้ำใช้	37
รูปภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ	37
รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อของระบบจ่ายน้ำ	38
รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักมูลฝอยรวม	38
รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ	38
รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม	38
รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม	39
รูปภาพที่ 2.18 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย	39
รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า	39
รูปภาพที่ 2.20 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน	39
รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	40
รูปภาพที่ 2.22 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม	40
รูปภาพที่ 2.23 กล้องปฐมพยาบาล	40
รูปภาพที่ 2.24 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย	41
รูปภาพที่ 2.25 การซ้อมอพยพหนีไฟ	41
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด	44

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ	9
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	13
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	30
ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา ปริมาณ และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ	43
ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด	45
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล	49

บทสรุปผู้บริหาร

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรกายภาพ (ลักษณะภูมิประเทศ, การชะล้างพังทลายของดิน, คุณภาพอากาศ, แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ, แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ) ด้านทรัพยากรชีวภาพ (นิเวศวิทยาทางบก, นิเวศวิทยาทางน้ำ) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการขยะมูลฝอย, ไฟฟ้า) ด้านคุณภาพชีวิต (สภาพสังคมและเศรษฐกิจ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การป้องกันอัคคีภัย, ทัศนียภาพ) รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

1. ทรัพยากรกายภาพ

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

- (1) โครงการได้จัดพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 68.87 ของพื้นที่โครงการ
- (2) โครงการได้ทำการรักษาภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากที่สุด

1.2 การชะล้างพังทลายของดิน

- (1) โครงการมีระบบระบายน้ำที่มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแต่ละบ่อสามารถรองรับน้ำฝน เมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง
- (2) โครงการได้จัดทำท่าชายคอนกรีต เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และมีการปลูกต้นไม้ ไม่เลื้อยและหย่อนคลุมดิน

1.3 คุณภาพอากาศ

โครงการมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว และจัดให้มีคนสวนคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินการ

1.4 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ

- (1) โครงการได้นำน้ำเสียจากโครงการมาบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและระบายออกสู่สถานซึมสำหรับอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน
- (2) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ ได้มีการบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป
- (3) น้ำฝนจากหลังคาและถนน ได้ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ติดชายหาด
- (4) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการได้เตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหน่วงน้ำจะรองรับตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำใสลงสู่ทะเล
- (5) โครงการได้นำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำและอ่างเก็บน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ

1.5 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ

- (1) โครงการมีการบำบัดน้ำเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและระบายออกสู่สถานซึมสำหรับอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน
- (2) โครงการได้บำบัดน้ำเสียจากอาคารอื่นๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป

2. ทรัพยากรชีวภาพ

2.1 นิเวศวิทยาทางบก

โครงการมีการควบคุมให้กิจกรรมต่างๆ อยู่ในโครงการเท่านั้น

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ

- (1) โครงการได้บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ
- (2) โครงการได้นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.1 การคมนาคมขนส่ง

- (1) โครงการมีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางเข้า-ออก และที่จอดรถ
- (2) โครงการมีหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ
- (3) โครงการได้ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง
- (4) โครงการได้จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ 17 คัน โดยขนาดพื้นที่และจำนวนที่จอดรถยนต์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 การใช้น้ำ

- (1) โครงการได้จัดถังพักน้ำจุดที่ 1 บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการศรีพันวาปริมาตร 100 ลบ.ม.
- (2) โครงการได้จัดถังเก็บน้ำจุดที่ 2 ได้อาคารกีฬาปริมาตร 500 ลบ.ม.
- (3) โครงการได้จัดถังเก็บน้ำจุดที่ 3 บริเวณอาคารบาร์เครื่องดื่ม ปริมาตร 200 ลบ.ม.
- (4) อาคารวิลล่า A, B และ C ทุกหลังมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง
- (5) อาคารวิลล่า A1 และ C1 ทุกหลังมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง
- (6) โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ
- (7) โครงการมีการตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที

3.3 การระบายและป้องกันน้ำท่วม

- (1) โครงการมีการนำน้ำเสียจากอาคารห้องพักที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำ เพื่อเข้าระบบลานซึมขนาด 12 ตารางเมตร/ 1 ห้องน้ำ
- (2) โครงการมีการนำน้ำเสียจากอาคารที่พักพนักงาน ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำเพื่อเข้าระบบลานซึมขนาด 24 ตารางเมตร/อาคาร
- (3) โครงการมีการนำน้ำเสียจากอาคารอื่นๆ ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้ว จะระบายลงสู่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารส่วนบริการ
- (4) โครงการมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำและนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (5) โครงการได้นำน้ำฝนส่วนใหญ่จะปล่อยให้ซึมลงดิน ส่วนน้ำฝนจากหลังคา ถนน ที่จอดรถ และทางเดิน จะรวบรวมระบายลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ติดชายหาด
- (6) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการได้จัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหน่วงน้ำจะรองรับตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำใสลงสู่ทะเล ซึ่งแต่ละบ่อจะสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง

3.4 การจัดการน้ำเสีย

- (1) โครงการมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน จะผ่านบ่อจ่ายน้ำซึ่งจะเป็นจุดตรวจคุณภาพน้ำด้วย น้ำที่บำบัดจนได้มาตรฐานน้ำทั้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า $BOD_{\text{ออก}}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบลานซึม ซึ่งพื้นที่ลานซึมได้ออกแบบไว้ให้สามารถซึมน้ำได้หมดภายใน 1 วัน
- (2) โครงการมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารส่วนต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ และอาคารสปา จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำจนได้มาตรฐานน้ำทั้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า $BOD_{\text{ออก}}$ ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (3) โครงการได้ประสานงานโดยติดต่อรถดูดสิ่งปฏิกูลจากเอกชน มาสูบลบจากส่วนเกรอะไปกำจัดทุก 2 ปี หรือตามความเหมาะสม

3.5 การจัดการขยะมูลฝอย

- (1) โครงการมีถังขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้งไว้ในห้องพักทุกห้อง
- (2) อาคารต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ อาคารสปา อาคารบาร์เครื่องดื่ม และอาคารที่พักพนักงาน มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดของอาคารทุกชั้น
- (3) ห้องน้ำของทุกอาคารมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง
- (4) แม่บ้านได้รวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะ เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ปะยะขยะที่รีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวม โดยขยะที่รีไซเคิลได้จะขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า นอกจากนี้ ในห้องครัวของอาคารต่างๆ จะจัดถังรองรับเศษอาหารขนาด 100 ลิตรไว้ และให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป
- (5) โครงการมีห้องพักขยะรวมอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง และห้องพักขยะรีไซเคิล แต่ละห้องมีความจุประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกักเก็บ 54 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะทั้งโครงการได้นานประมาณ 2 เดือน
- (6) โครงการได้นำน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารส่วนบริการต่อไป
- (7) โครงการมีการขอรับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวิชิตให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยทุกวัน

3.6 ไฟฟ้า

- (1) โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,600 KVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก
- (2) ภายในอาคารของโครงการได้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยคำนึงการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ เช่น การเลือกใช้หลอดไฟชนิด Compact fluorescent เป็นต้น

4. คุณภาพชีวิต

4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

- (1) โครงการได้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก
- (2) โครงการมีการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- (1) โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ทุกชั้นของอาคาร
- (2) โครงการมีห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย
- (3) โครงการได้ประสานงานกับสถานีอนามัยบ้านแหลมชั้น และสถานีอนามัยบ้านอ่าวมะขาม เพื่อนำผู้พักอาศัยที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานีอนามัย หากเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
- (4) ห้องอาหาร ห้องสปา และสระว่ายน้ำของโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

4.3 การป้องกันอัคคีภัย

- (1) อาคารห้องพัก โครงการได้ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟไว้บริเวณศาลา ห้องนอนและห้องนั่งเล่น/ห้องรับประทานอาหาร ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน ไว้ในห้องน้ำ และติดตั้งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ และถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งบริเวณผนังหน้าห้องนอน
- (2) อาคารส่วนต้อนรับ โครงการได้ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องครัวจะติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน ติดตั้งถังสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้ในห้องครัวชั้นที่ 1 ด้านหน้าร้านค้าและหน้าห้องครัวชั้นที่ 2 และติดตั้งถังดับเพลิง รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในโครงการ ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568
- (3) อาคารกีฬา โครงการได้ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องน้ำจะติดตั้งจุดจับความร้อน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องสมุดและห้องจัดเตรียมบาร์เครื่องดื่ม

- (4) อาคารสนามเทนนิส โครงการติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทุกห้องรวมทั้งบริเวณทางเดินด้วย และติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำและห้องเก็บของพนักงาน ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณหน้าห้องแม่บ้าน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระพนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของและบริเวณทางเดินในอาคาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไว้ที่ห้องรักษาความปลอดภัยและบริเวณส่วนรับส่งของ
- (5) อาคารส่วนบริการ โครงการติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟทุกห้อง และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องอาหาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ที่ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องครัว และห้องควบคุมอัคคีภัย
- (6) อาคารสปา โครงการติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟบริเวณทางเดิน และห้องนอนทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณทางเดินทางขึ้น 1 ของอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเตรียมอุปกรณ์ และส่วนต้อนรับของส่วนสปา
- (7) อาคารที่พักพนักงาน โครงการติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟไว้ในห้องพักทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง และติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติและถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้บริเวณทางเดินทุกชั้นของอาคาร
- (8) หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กริ่งเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และมีการแจ้งเหตุไปที่ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ทันทั่วทั้ง
- (9) โครงการได้ติดตั้งตู้ดับเพลิงไว้ทุกชั้นของทุกอาคาร ยกเว้นอาคารห้องพักจะติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงกระจายบริเวณทางเดินรวม 8 จุด
- (10) โครงการมีไฟฉุกเฉิน กระจายบริเวณทางเดินในและนอกอาคารทั่วพื้นที่โครงการ

4.4 ทักษะนิภาพ

- (1) โครงการมีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งช่วยลดความกระด้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรไปมา
- (2) โครงการเลือกใช้สีทาหลังคาและตัวอาคาร ที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ, การคมนาคมขนส่ง, การใช้น้ำ, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การจัดการน้ำเสีย, การจัดการมูลฝอย และ การป้องกันอัคคีภัย รายละเอียดผลการปฏิบัติตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ

- (1) โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตรจากชายฝั่ง ทุก 6 เดือน
- (2) โครงการมีการตรวจสอบการชะพาตะกอนดินลงสู่ทะเล ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- (3) โครงการมีการตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ หากเกิดการตื้นเขินให้ทำการขุดลอกตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.2 การคมนาคมขนส่ง

โครงการมีการตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.3 การใช้น้ำ

โครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.4 การระบายและป้องกันน้ำท่วม

โครงการมีการตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน

2.5 การจัดการน้ำเสีย

โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.6 การจัดการขยะมูลฝอย

โครงการมีการตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาดของห้องพักขยะรวม ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.7 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

บทที่ 1

บทนำ


บทที่ 1 บทนำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีก รีสอร์ท แอนด์ สปา


1. ชื่อโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีก รีสอร์ท แอนด์ สปา
2. สถานที่ตั้งเลขที่ 88/66 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ศรีพันวา แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 88/66 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ (+66) 7637 1000
5. จัดทำโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2549
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ

เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารวิลล่า A จำนวน 6 หลัง อาคารวิลล่า A 1 จำนวน 2 หลัง อาคารวิลล่า B จำนวน 3 หลัง อาคารวิลล่า C จำนวน 18 หลัง และอาคารวิลล่า C1 จำนวน 7 หลัง รวมจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 60 ห้อง (63 ห้องนอน)

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ที่ดินของบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด และทะเล
ทิศใต้	ติดต่อกับ	สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทะเล
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ทะเล
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง



รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา (Top view)



รูปภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

1. การใช้น้ำ

แหล่งน้ำใช้ของโครงการใช้น้ำประปาจากสำนักงานประปาภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค โดยมีท่อประปาของโครงการต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น้ำ เข้ากักเก็บในถังพักน้ำประปาจุดที่ 1 บริเวณทางเข้าโครงการศรีพันวา ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร และสูบส่งต่อไปยังถังเก็บน้ำประปาจุดที่ 2 (เนื่องจากแรงดันน้ำประปาไม่สามารถส่งน้ำตรงเข้าถังเก็บน้ำจุดที่ 2 ได้โดยตรง) ถังเก็บน้ำประปาจุดที่ 2 อยู่ใต้อาคารกีฬา ขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งจ่ายน้ำให้กับอาคารต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสปา อาคารที่พักพนักงาน และบางส่วนจะสูบส่งไปเก็บยังถังเก็บน้ำประปาจุดที่ 3 อยู่ใต้อาคารบาร์เครื่องดื่ม ขนาดความจุในการกักเก็บ 200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถังเก็บน้ำจุดที่ 3 จะจ่ายน้ำให้อาคารบาร์เครื่องดื่มและอาคารห้องพัก โดยอาคารห้องพักทุกหลังจะมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สำหรับอาคารวิลล่า A, B และ C และจำนวน 1 ถัง สำหรับอาคารวิลล่า A1 และ C1 โดยผ่านปั๊มชุดเล็กสูบน้ำจ่ายภายในแต่ละหลัง รวมปริมาตรการกักเก็บน้ำในโครงการทั้งสิ้น 894.5 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 11 วัน

2. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

โรงแรมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแยกแต่ละอาคาร โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน จะผ่านบ่อบำบัดน้ำซึ่งเป็นจุดตรวจคุณภาพน้ำด้วย น้ำที่บำบัดจนได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า BOD_{ออก} ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบลานซึม ซึ่งพื้นที่ลานซึมได้ออกแบบไว้ให้สามารถซึมน้ำได้หมดภายใน 1 วัน ขนาดพื้นที่ลานซึมของอาคารห้องพัก คือ 12 ตารางเมตร/ 1 ห้องน้ำ และพื้นที่ลานซึมของอาคารที่พักพนักงานมีขนาด 24 ตารางเมตร/อาคาร ระบบลานซึมของโครงการลึกประมาณ 65 เซนติเมตร กั้นหลุมกรุด้วยกรวดหรือหินบดหนา 15 เซนติเมตร บนชั้นกรวดมีท่อพรุนทำหน้าที่จ่ายน้ำเสียวางอยู่ บ่อบำบัดพรุนกลบด้วยกรวดหรือหินบด บนชั้นกรวดใช้แผ่นวัสดุปิดทับพร้อมดินกลบทับลงไปด้านบนสุด

สำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารส่วนต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ และอาคารสปา จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข (ค่า BOD_{ออก} ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยโครงการคาดว่าจะใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงแรมจะประสานงานให้องค์กรบริหารส่วนตำบลวิชิต มาสูบน้ำจากส่วนเกราะไปกำจัดทุก 2 ปี

3. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

โรงแรมจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยน้ำเสียจากอาคารห้องพักที่ผ่านมาการบำบัดน้ำจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำ เพื่อเข้าสู่ระบบลานซึมขนาด 12 ตารางเมตร/ 1 ห้องน้ำ และน้ำเสียจากอาคารที่พักพนักงาน ที่ผ่านมาการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วปล่อยเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำ เพื่อเข้าสู่ระบบลานซึมขนาด 24 ตารางเมตร/อาคาร ลานซึมถูกออกแบบให้น้ำซึมได้หมดภายใน 1 วัน สำหรับน้ำเสียจากอาคารต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ และอาคารสปา ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้ว จะระบายลงสู่บ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารส่วนบริการ น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยโครงการคาดว่าจะใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน

สำหรับการระบายน้ำฝน เนื่องจากโรงแรมมีพื้นที่สีเขียว น้ำฝนส่วนใหญ่จึงปล่อยให้ซึมลงดิน ส่วนน้ำฝนจากหลังคา ถนน ที่จอดรถและทางเดินจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำ ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ติดชายหาด และบริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะจัดเตรียมอ่างเก็บน้ำไว้รองรับน้ำฝน บ่อหน่วงน้ำจะรองรับตะกอนดินที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำใสลงสู่ทะเล ซึ่งแต่ละบ่อจะสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง น้ำที่บ่อหน่วงน้ำและอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ

4. การจัดการขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอยของโครงการแยกเป็น อาคารห้องพักจัดให้มีขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้งไว้ในห้องพักทุกห้อง ส่วนอาคารต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ อาคารสปา อาคารบาร์เครื่องดื่ม และอาคารที่พักพนักงาน จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดของอาคารทุกชั้น โดยในห้องน้ำของทุกอาคารจะมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะ เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เก็บใส่ถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวม โดยขยะรีไซเคิลจะขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า นอกจากนี้ ในห้องครัวของอาคารต่างๆ จะจัดถังรองรับเศษอาหารขนาด 100 ลิตรไว้ และให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป

ห้องพักขยะรวมของโครงการอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ ซึ่งอยู่ตำแหน่งที่สามารถขนย้ายได้สะดวก โดยเป็นอาคารคอนกรีตมีหลังคา แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล อย่างไรก็ตามทางโครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวิชิตให้เข้ามาเก็บขน สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคาร

5. ไฟฟ้า

โรงแรมรับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง 33 KV เป็นสายอากาศ การเดินสายของโครงการจะเดินเป็นสายอากาศในส่วนทางเข้าโครงการและเดินเป็นใต้ดินในส่วนที่เน้นงานทางภูมิทัศน์ โดยทางโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,600 KVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปแต่ละส่วนของอาคาร ภายในอาคารได้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยคำนึงการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ เช่น เลือกใช้หลอดไฟชนิด Compact fluorescent เป็นต้น

6. การป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารต่างๆ ดังนี้

(1) อาคารห้องพัก ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (Smoke detector) ไว้บริเวณศาลา ห้องนอนและห้องนั่งเล่น/ห้องรับประทานอาหาร ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน (Heat detector) ไว้ในห้องน้ำ และกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ (Alarm Bell) และถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งบริเวณผนังหน้าห้องนอน

(2) อาคารส่วนต้อนรับ ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องครัวจะติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้ในห้องครัวชั้นที่ 1 ด้านหน้าร้านค้าและหน้าห้องครัวชั้นที่ 2 และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไว้ที่ห้องครัวชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2

(3) อาคารกีฬา ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องน้ำจะติดตั้งจุดจับความร้อน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องสมุดและห้องจัดเตรียมบาร์เครื่องดื่ม

(4) อาคารสนามเทนนิส ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทุกห้องรวมทั้งบริเวณทางเดินด้วย และติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำและห้องเก็บของพนักงาน ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณหน้าห้องแม่บ้าน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระพนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของและบริเวณทางเดินในอาคาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไว้ที่ห้องรักษาความปลอดภัยและบริเวณส่วนรับส่งของ

(5) อาคารส่วนบริการ ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟทุกห้อง และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องอาหาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ที่ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องครัว และห้องควบคุมอัคคีภัย

(6) อาคารสปา ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟบริเวณทางเดิน และห้องนวดทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณทางเดินทางชั้น 1 ของอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเตรียมอุปกรณ์ และส่วนต้อนรับของส่วนสปา

(7) อาคารที่พักพนักงาน ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟไว้ในห้องพักทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง และติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติและถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งไว้บริเวณทางเดินทุกชั้นของทุกอาคาร

หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กริ่งเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และมีการแจ้งเหตุไปที่ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโครงการ (Fire command center) ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ทัน่วงที


นอกจากนี้ โรงแรมยังติดตั้งตู้ดับเพลิงไว้ทุกชั้นของทุกอาคารในโครงการ ยกเว้นอาคารห้องพักจะติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงกระจายบริเวณทางเดินรวม 8 จุด ในชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วย ถังดับเพลิงชนิดหัว น้ำหนัก 10 ปอนด์, หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้วครึ่ง และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว การติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิง โรงแรมจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ดับเพลิงหรือถังดับเพลิง สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.5 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังจัดให้มีไฟฉุกเฉิน กระจายบริเวณทางเดินในและนอกอาคารทั่วพื้นที่โครงการ

7. การจัดภูมิสถาปัตย์และพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โรงแรมจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีดอกไม้ ไม้ประดับ บริเวณพื้นที่ว่างถึงร้อยละ 57 ของพื้นที่โครงการ

8. การคมนาคม

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ จากถนนสายอ่าวมะขาม-แหลมพันวา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4129) เลี้ยวเข้าถนนการะจำยอมของบริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ ประมาณ 500 เมตร จะถึงพื้นที่โรงแรม ทางเข้า-ออกของโครงการกว้างประมาณ 6 เมตร เป็นถนนลาดยาง เติร์ด 2 ทิศทาง ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถภายนอกอาคาร ซึ่งจอดรถยนต์ได้ 17 คัน โดยที่จอดรถ 1 คัน กว้างประมาณ 2.5 เมตร ยาวประมาณ 6 เมตร ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน สำหรับห้องพัก 30 ห้องแรก ส่วนที่เกิน 30 ห้อง ให้คิดอัตรา 1 คัน ต่อ 10 ห้อง เศษของ 10 ห้อง ให้คิดเป็น 10 ห้อง สำหรับทางเข้าออกรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร



รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ

ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีก รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2548 ตาม หนังสือที่ รก.0013.2/97 ที่กำหนดให้โครงการต้องจัดส่ง รายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน กำหนดส่งภายใน เดือน กรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. แหล่งน้ำผิวดินคุณภาพน้ำ	- น้ำทะเล - ทะเล - ทางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ	- วัตถุที่ลอยน้ำ - น้ำมันและไขมัน - กลิ่น - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง - ความเค็ม - ความโปร่งใส - ออกซิเจนละลายน้ำ - ไนเตรท-ไนโตรเจน - ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส - แอมโมเนียไนโตรเจน - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย - ตะกอนดิน - ตะกอน	- เก็บตัวอย่างน้ำทะเล ในระยะ 100 เมตร จากชายฝั่ง - ตรวจสอบการชะพาตะกอนดินลงสู่ทะเล - ตรวจสอบตะกอน	- ทุก 6 เดือน - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ศรีพินวา แมเนจเม้นท์ จำกัด

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. การคมนาคมขนส่ง	- ทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- การอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกโครงการ ตรวจสอบโดยวิธีการสังเกต	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. การใช้น้ำ	- เส้นท่อ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำของโครงการ		- ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำของโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. การจัดการน้ำเสีย	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ	ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง - ความเป็นกรด-ด่าง - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ชัลไฟด์ - ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - ออร์แกนิก-ไนโตรเจน - แอมโมเนีย-ไนโตรเจน		- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด

แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการมูลฝอย	- ถังขยะ - ห้องพักขยะรวม	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะการ รั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาด ของห้องพักขยะรวม	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
7. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย และสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ หรือ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต	บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีก รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีก รีสอร์ท แอนด์ สปา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (1) จัดพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 68.87 ของพื้นที่โครงการ (2) รักษาภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากที่สุด	- โรงแรมจัดให้มีพื้นที่ว่างตามมาตรการที่กำหนด และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โรงแรม - โรงแรมรักษาสภาพพื้นที่เดิมของโครงการไว้	- -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว -
1.2 การชะล้างพังทลายของดิน (1) จัดระบบระบายน้ำที่มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแต่ละบ่อสามารถรองรับน้ำฝน เมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง (2) จัดทำตาข่ายคอนกรีต เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และมีการปลูกต้นไม้ ไม่เลื้อยและหย้าคลุมดิน	- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหน่วงน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน - โรงแรมมีการปลูกต้นไม้ ไม่เลื้อยและหย้าคลุมดินรอบบริเวณโรงแรม ซึ่งช่วยป้องกันการพังทลายของดิน	- -	รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (1) จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- ทางโรงแรมได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยรอบพื้นที่โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อช่วยลดความร้อน รวมทั้ง ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดมลสารที่เกิด จากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.2 คนสวน
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (1) น้ำเสียจากโครงการจะถูกบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและระบายออกสู่ลานซึม สำหรับอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน	- โรงแรมมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อ บำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำ การติดตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ลานซึม	-	รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม
(2) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อน รวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศ เพื่อ ช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้โรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม
(3) น้ำฝนจากหลังคาและถนน จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ติด ชายหาด	- น้ำฝนจากหลังคาและถนน จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ รอบโรงแรมและปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำ	-	รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีก รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีก รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (ต่อ) (4) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง จะจัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหนองน้ำจะรองรับ ตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำใสลงสู่ทะเล (5) น้ำจากบ่อหนองน้ำและอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ใน พื้นที่โครงการ	- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อ หนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน - โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อ หนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและนำไปใช้รด น้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ	-	รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ
1.6 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ (1) บำบัดน้ำเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อน ฆ่าเชื้อโรคและระบายออกสู่ลานซึมสำหรับอาคารห้องพัก และอาคารที่พักพนักงาน (2) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป	- โรงแรมมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อ บำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำ การติดตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ลานซึม - โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อน รวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้โรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก (1) ควบคุมให้กิจกรรมต่างๆ อยู่ในโครงการเท่านั้น	- โรงแรมดำเนินกิจการโรงแรมภายในพื้นที่โรงแรมเท่านั้น	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (1) บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ (2) น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) ติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางเข้า-ออก และที่จอดรถ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อแล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับซิ่งด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(2) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง	-	รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(3) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง	-	รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(4) จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ 17 คัน โดยขนาดพื้นที่และจำนวนที่จอดรถยนต์ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	- โรงแรมจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโรงแรม ตามมาตรการที่กำหนด และมีรถบริการรับ-ส่งแก่ผู้มาเข้าพักในโรงแรม ซึ่งกลุ่มลูกค้าโรงแรมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้รถบริการสาธารณะ หรือเอ็กซpressจากสนามบินมายังโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ รูปภาพที่ 2.7 รถบริการภายในโรงแรม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3 การใช้น้ำ (1) จัดตั้งพักน้ำจุดที่ 1 บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการศรีพันวา ปริมาตร 100 ลบ.ม. (2) จัดตั้งเก็บน้ำจุดที่ 2 ได้อาคารกีฬาปริมาตร 500 ลบ.ม. (3) จัดตั้งเก็บน้ำจุดที่ 3 บริเวณอาคารบาร์เครื่องดื่ม ปริมาตร 200 ลบ.ม. (4) อาคารวิลล่า A, B และ C ทุกหลังจะมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง (5) อาคารวิลล่า A1 และ C1 ทุกหลังจะมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง (6) ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ (7) ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที	- โรงแรมมีถังเก็บน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว และได้มีการสำรองน้ำโดยการซื้อน้ำจากบริษัทเอกชน เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้ภายในโรงแรมอย่างเพียงพอ - ทางโรงแรมได้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตามที่กำหนดในมาตรการทั้งในส่วนห้องพักของลูกค้า และออฟฟิตของโรงแรม ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างโรงแรม - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	- - -	รูปภาพที่ 2.11 ถังเก็บน้ำใช้เอกสารแนบที่ 9 ระบบสาธารณูปโภค รูปภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อของระบบการจ่ายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การระบายและป้องกันน้ำท่วม (1) น้ำเสียจากอาคารห้องพักที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำ เพื่อเข้าระบบลานซีเมนต์ขนาด 12 ตารางเมตร/ 1 ห้องน้ำ	- โรงแรมจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ปริมาตรที่กำหนด บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อหน่วงน้ำฝนไว้ภายในโรงแรมก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	-	-
(2) น้ำเสียจากอาคารที่พักพนักงาน ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำเพื่อเข้าระบบลานซีเมนต์ขนาด 24 ตารางเมตร/อาคาร	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ลานซีเมนต์	-	รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม
(3) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้ว จะระบายลงสู่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารส่วนบริการ	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้โรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม
(4) น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน	- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหน่วงน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน	-	รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การระบายและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) (5) น้ำฝนส่วนใหญ่จะปล่อยให้ซึมลงดิน ส่วนน้ำฝนจากหลังคาถนน ที่จอดรถ และทางเดิน จะรวบรวมระบายลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ติดชายหาด (6) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะจัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหน่วงน้ำจะรองรับตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำใสลงสู่ทะเล ซึ่งแต่ละบ่อจะสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง	- น้ำฝนจากหลังคาและจากถนนทั้งหมดจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำรอบโรงแรม และปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำ - โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำบริเวณที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรอบโรงแรม พร้อมบ่อหน่วงน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน	- -	รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคาร ห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน จะผ่านบ่อบำบัดน้ำซึ่งจะเป็นจุดตรวจคุณภาพน้ำด้วย น้ำที่บำบัดจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า BOD_{ออก} ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ ซึ่งพื้นที่บำบัดน้ำได้ ออกแบบไว้ให้สามารถรับน้ำได้หมดภายใน 1 วัน (2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารส่วนต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ และอาคารสปา จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า BOD_{ออก} ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในโครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์ เมตร/วัน (3) ประสานงานให้ห้องการบริหารส่วนตำบลวิเชียร มาสุบตะกอนจากส่วนเกราะไปกำจัดทุก 2 ปี	- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้โรงแรม ทั้งนี้ทางโรงแรมมีการจัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิเชียร ทุกเดือน - โรงแรมจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายวิศวกรโรงแรม และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิเชียร ทุกเดือน - โรงแรมทำการสูบตะกอน จากถังส่วนเกราะ เป็นประจำตามความเหมาะสม โดยติดต่อรถดูดสิ่งปฏิกูลของเอกชนให้เข้ามาดำเนินการ ซึ่งในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 โครงการได้ทำการสูบตะกอนแล้ว	- - -	รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปของโรงแรม เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2 - เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/สูบตะกอน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (1) จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็น ขยะเปียกและขยะแห้งไว้ในห้องพักทุกห้อง	- โรงแรมจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพักพื้นที่ ส่วนกลางต่างๆ เป็นต้น โดยมีลักษณะแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้ รองรับขยะอย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำความสะอาดทำ หน้าที่รวบรวมขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ บรรจุในถุง ขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่จุด พักขยะรวมของโรงแรมทุกวัน - สำหรับจุดพักขยะรวมของโรงแรม จัดให้มีถังขยะแยก ประเภทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท เพื่อรองรับขยะเปียก และ ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบของโรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรง คัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายจะส่งกำจัดยัง เทศบาลนครภูเก็ต ขยะพลาสติก กระดาษรวบรวมเพื่อขาย ให้แก่ร้านที่รับซื้อ นอกจากนี้ โรงแรมได้นำเศษอาหารจาก ห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ใน โรงแรมอย่างต่อเนื่อง	- -	รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะมูลฝอยใน พื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพของโรงแรม เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/ สูบตะกอน รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะมูลฝอยใน พื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพของโรงแรม เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/ สูบตะกอน

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) (2) อาคารต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ อาคารสปา อาคารบาร์เครื่องดื่ม และอาคารที่พักพนักงาน จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถังแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดของอาคารทุกชั้น (3) ห้องน้ำของทุกอาคารจะมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง (4) แม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะ เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ปะขยะที่รีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวม โดยขยะที่รีไซเคิลได้จะขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า นอกจากนี้ ในห้องครัวของอาคารต่างๆ จะจัดถังรองรับเศษอาหารขนาด 100 ลิตรไว้ และให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป	- โรงแรมจัดให้มีถังขยะตามอาคารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ และมีแม่บ้านทำความสะอาด มีหน้าที่รวบรวมขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม โดยกำหนดให้ทำการเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง รวมทั้งขยะรีไซเคิลทันทีในแต่ละวัน ก่อนทำการรวบรวมที่จุดพักขยะรวมของโรงแรม และทำความสะอาดจุดพักขยะรวมทุกครั้งภายหลังจากการทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม - โรงแรมจัดให้มีถังขยะภายในโรงแรมตามส่วนต่าง ๆ ซึ่งขยะจากส่วนต่างๆ จะมีแม่บ้านทำความสะอาดเป็นผู้คัดแยกและรวบรวมไปยังจุดพักขยะรวมทุกครั้ง เพื่อการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายจะส่งกำจัดยังเทศบาลนครภูเก็ต ขยะพลาสติก กระดาษรวบรวมเพื่อขายให้แก่ร้านที่รับซื้อ นอกจากนี้ โรงแรมได้นำเศษอาหารจากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง	- -	รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) (5) ห้องพักขยะรวมของโครงการอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง และห้องพักขยะรีไซเคิล แต่ละห้องมีความจุประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรกักเก็บ 54 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะทั้งโครงการได้นานประมาณ 2 เดือน (6) น้ำชะขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารส่วนบริการต่อไป (7) โครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวิจิตรให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยทุกวัน	 - สำหรับจุดพักรวมขยะของโรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของโรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายส่งกำจัดไปยังเทศบาลนครภูเก็ต นอกจากนี้โรงแรมได้นำเศษอาหารจากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง - น้ำชะขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารส่วนบริการ - โรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย และจะขอความจะส่งกำจัดไปยังเทศบาลนครภูเก็ต	 - - -	 รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/สูบตะกอน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.7 ไฟฟ้า (1) ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,600 KVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (2) ภายในอาคารได้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยคำนึงการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ เช่น การเลือกใช้หลอดไฟชนิด Compact fluorescent เป็นต้น	- โรงแรมได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 - โรงแรมกำหนดระยะเวลาเปิดไฟฟ้าส่วนกลางตามมาตรการที่กำหนด โดยมีแม่บ้านของโรงแรม เป็นผู้รับผิดชอบ	- -	รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า เอกสารแนบที่ 8 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า -
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (1) จัดแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก (2) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	- ทางโรงแรมมีนโยบายในการพิจารณาการรับบุคคลในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน ซึ่งตามเหมาะสมของงานและบุคคล - โรงแรมมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน เช่น บริจาคฝากระป๋อง บริจาคสิ่งของ บริจาคโลหิต กิจกรรมปลูกป่า และทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชน เป็นต้น	-	รูปภาพที่ 2.20 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ทุกชั้นของอาคาร (2) จัดห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย (3) โครงการพร้อมประสานงานกับสถานีอนามัยบ้านแหลมชั้น และสถานีอนามัยบ้านอ่าวมะขาม เพื่อนำผู้พักอาศัยที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานอนามัย หากเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการไว้ตลอด 24 ชั่วโมง (4) ห้องอาหาร ห้องสปา และสระว่ายน้ำโครงการจะจัดเตรียมให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - โรงแรมจัดห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย - โรงแรมได้แจ้งเบอร์ติดต่อของล๊อบบี้โรงแรม แก่ผู้พักอาศัย ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง - โรงแรมมีห้องอาหาร ห้องสปา และสระว่ายน้ำของโรงแรมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	- - - -	รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.22 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม รูปภาพที่ 2.23 กล้องปฐมพยาบาล รูปภาพที่ 2.5 ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำ
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (1) อาคารห้องพัก ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟไว้บริเวณศาลา ห้องนอนและห้องนั่งเล่น/ห้องรับประทานอาหาร ติดตั้งจุดรับสัญญาณความร้อน ไว้ในห้องน้ำ และกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ และถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งบริเวณผนังหน้าห้องนอน	- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ	-	รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (2) <u>อาคารส่วนต้อนรับ</u> ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องครัวจะติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้ในห้องครัวชั้นที่ 1 ด้านหน้าร้านค้าและหน้าห้องครัวชั้นที่ 2 และติดตั้งถังดับเพลิง (3) <u>อาคารกีฬา</u> ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องน้ำจะติดตั้งจุดจับความร้อน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องสมุดและห้องจัดเตรียมบาร์เครื่องดื่ม (4) <u>อาคารสนามเทนนิส</u> ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทุกห้องรวมทั้งบริเวณทางเดินด้วย และติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำและห้องเก็บของพนักงาน ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณหน้าห้องแม่บ้าน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระพนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของและบริเวณทางเดินในอาคาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไว้ที่ห้องรักษาความปลอดภัยและบริเวณส่วนรับส่งของ	- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในโครงการ ซึ่งทางโครงการดำเนินการล่าสุด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568	-	รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.25 การซ้อมอพยพหนีไฟ เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย/สึนามิ เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (5) <u>อาคารส่วนบริการ</u> ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟทุกห้อง และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องอาหาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ที่ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องครัว และห้องควบคุมอัคคีภัย (6) <u>อาคารสปา</u> ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟบริเวณทางเดินและห้องนอนทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณทางเดินทางชั้น 1 ของอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเตรียมอุปกรณ์ และส่วนต้อนรับของส่วนสปา (7) อาคารที่พักพนักงาน ติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟไว้ในห้องพักทุกห้อง ติดตั้งจุดรับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง และติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติและถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้บริเวณทางเดินทุกชั้นของอาคาร	- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานใน ซึ่งทางโครงการดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568	-	รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) (8) หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กริ่งเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และมีการแจ้งเหตุไปที่ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ (9) ติดตั้งตู้ดับเพลิงไว้ทุกชั้นของทุกอาคาร ยกเว้นอาคารห้องพักจะติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงกระจายบริเวณทางเดินรวม 8 จุด (10) จัดให้มีไฟฉุกเฉิน กระจายบริเวณทางเดินในและนอกอาคารทั่วพื้นที่โครงการ	- โรงแรมจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กริ่งเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และมีการแจ้งเหตุไปที่ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ -โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- -	รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
4.4 ทิศนียภาพ (1) จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งช่วยลดความกระด้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรไปมา (2) ใช้สีทาหลังคาและตัวอาคาร ที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ	- โรงแรมจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงแรมตามที่มาตรการกำหนด - โรงแรมใช้สีหลังคาที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ	- -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.4 โครงสร้างอาคาร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม <u>ช่วงดำเนินการ</u>	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.2 การชะล้างพังทลายของดิน ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตรจากชายฝั่ง ทุก 6 เดือน (2) ตรวจสอบการชะตะกอนดินลงสู่ทะเล ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	-โรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ใน การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตรจาก ชายฝั่ง ทุก 6 เดือน และตรวจสอบการชะตะกอนดินลง สู่ทะเล ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบ บันทึก ทส1 ทส2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (ต่อ) (3) ตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ หากเกิดการตื่นขึ้นให้ทำการขุดลอก ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ ของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการตื่นขึ้นทางโรงแรมจะดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ
1.6 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3.3 การใช้น้ำ (1) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อของระบบการจ่ายน้ำ
3.4 การระบายและป้องกันน้ำท่วม (1) ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ ของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการตันขึ้นทางโรงแรมจะดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุтик รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำและสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน และโรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจสอบน้ำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค	-	รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาดของห้องพักขยะรวม ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ทางโรงแรมได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสภาพของห้องพักมูลฝอย ความสามารถในการรองรับถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง รวมถึงทำความสะอาดที่พักขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.18 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย
3.7 ไฟฟ้า ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
4.3 การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผลิต	- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในโครงการ ซึ่งทางโครงการดำเนินการล่าสุด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568	-	รูปภาพที่ 2.24 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ
4.4 ทัศนียภาพ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-




รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว



รูปภาพที่ 2.2 คนสวน



รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.4 โครงสร้างอาคาร



รูปภาพที่ 2.5 ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ



รูปภาพที่ 2.7 รถบริการภายในโรงแรม



รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ



รูปภาพที่ 2.11 ถังเก็บน้ำใช้



รูปภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ



รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อของระบบจ่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม



รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ



รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.18 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.20 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน



ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง



ถังดับเพลิง



อุปกรณ์ตรวจจับควัน



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบเสียงและแสง

รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.22 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.23 กล่องปฐมพยาบาล



รูปภาพที่ 2.24 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.25 การซ้อมอพยพหนีไฟ

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ได้ทำสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ” พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2559) โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.1

3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ให้มีลักษณะสมบัติใกล้เคียงกับแหล่งน้ำเดิมอย่างแท้จริงและไม่ถูกปนเปื้อน หรือเปลี่ยนแปลงก่อนนำไปวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ ดังนี้

- วิธีการเก็บตัวอย่าง : Grab sampling
- จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำเสีย ; เก็บจากจุดที่ปล่อยน้ำเสียออกมาหรือที่จุดรวมน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
- การเก็บรักษาตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา ปริมาณ และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
กรด-เบส (pH)	Electrometric Method part 4500-H+ B	P	ทดสอบทันที
บีโอดี (BOD)	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	P, G	แช่เย็น
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)	Gravimetric part 2540F	P	แช่เย็น
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	Dried at 103 -105 °C part 2540D	P	แช่เย็น
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	Dried at 180 °C part 2540C	P	แช่เย็น
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	P, G	เติม H ₂ SO ₄ ให้ pH<2, แช่เย็น
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	P, G	แช่เย็น, เติม 2 N zinc acetate 4 drop/100 mL, เติม NaOH ให้ pH>9
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	Partition & Gravimetric part 5520B	G	เติม HCL ให้ pH<2, แช่เย็น

- หมายเหตุ
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ 4 ± 2 °C ในที่มีด
 2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
 4. G คือ ขวดแก้ว

ตารางที่ 3.1 การเก็บรักษา ปริมาณ และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ (ต่อ)

พารามิเตอร์	วิธีทดสอบ	ภาชนะบรรจุ	การเก็บรักษา
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)	Meter	P, G	ทดสอบทันที
ความเค็ม (Salinity)	Meter	P	ทดสอบทันที
ไนเตรท (Nitrate)	Spectrophotometric part 4500-NO ₃ ⁻ C	P, G	เติม H ₂ SO ₄ ให้ pH<2, แช่เย็น
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	Distillation & Titration part 4500-NN ₃	P, G	
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, Ammonium)	Distillation & Titration part 4500-NN ₃	P, G	เติม H ₂ SO ₄ ให้ pH<2, แช่เย็น
อุณหภูมิ (Temperature)	Thermometer	P, G	ตรวจวัดทันที
วัตถุลอยน้ำ (Floatable Solids)	Observe	P, G	ทดสอบทันที
ความโปร่งใส (Transparency)	Secchi Disk	G	ทดสอบทันที
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (fecal Coliform)	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	G	แช่เย็น

- หมายเหตุ**
1. แช่เย็น หมายถึง ให้แช่ที่อุณหภูมิ $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ในที่มืด
 2. ทดสอบทันที หมายถึง ให้ทดสอบภายใน 15 นาทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
 3. P คือ ขวดพลาสติก (ทำจาก Polyethylene หรือเทียบเท่า)
 4. G คือ ขวดแก้ว

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 คือ น้ำผ่านการบำบัดและน้ำทะเล แสดงดังรูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด



รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 แสดงดัง แบบ ตต. 9 และตารางที่ 3.2 – ตารางที่ 3.3

รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำออกระบบบำบัด

ตารางที่ 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด



ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾		ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ⁽³⁾
		29/09/68	11/12/68			
pH	-	7.6	7.4	7.6/7.4	5.5-9.0	5.5-9.5
BOD	mg/L	96.0	22.0	96.0/22.0	≤40.0	≤40.0
Settleable Solids	mL/L	<0.10	<0.10	<0.10/<0.10	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	7.2	10.0	10.0/7.2	≤50	≤50
Total Dissolved Solids	mg/L	1180	868	1,180/868	≤1,000	≤1,000
Nitrogen, TKN	mg/L	94.0	33.3	94.0/33.3	≤40	≤40
Sulfide	mg/L	2.10	0.28	2.10/0.28	≤3.0	≤3.0
Fat, Oil & Grease	mg/L	20	1	20.0/1.0	≤20	≤20

หมายเหตุ




- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค)
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)	
ชื่อผู้บันทึก	นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช	
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888	



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกกระบบบำบัด (ต่อ)



กราฟแสดงค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด (ต่อ)



รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด

จัดทำรายงานโดย บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำทะเล

ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾		ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนดในรายงานฯ ⁽³⁾
		28/04/68	29/09/68			
pH	-	7.4	7.5	/7.5/7.4	7.0-8.5	7.0-8.5
Fat, Oil & Grease	mg/L	<0.33	<0.33	<0.33	ไม่พบ	ไม่พบ
Salinity	mL/L	34.7	31.7	34.7/31.7	ไม่เกินร้อยละ 10	ไม่เกินร้อยละ 10
DO	mg/L	5.1	6.7	6.7/5.1	≤4.0	≤4.0
Nitrate	mg/L	<0.02	<0.10	<0.02	≤0.02	≤0.02
Total Phosphorus	mg/L	0.01	0.02	0.02/0.01	≤0.02	≤0.02
Nitrogen, Ammonium	mg/L	0.10	0.42	0.42/0.10	≤0.10	≤0.10
Temperature	°C	26.4	26.3	26.4/26.3	เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1	เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1
Transparency	m	16.0	10.5	16.0/10.5	ลดลงไม่เกินร้อยละ 10	ลดลงไม่เกินร้อยละ 10
Floatable Solids	-	N.D.	N.D.	N.D.	ไม่พบ	ไม่พบ
Total Coliform	MPN/100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	≤1,000	≤1,000
Fecal Coliform	MPN/100 mL	<2.0	<2.0	<2.0	≤1,000	≤1,000

หมายเหตุ

- (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
- (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564
- (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	BK Lab (บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด)		
ชื่อผู้บันทึก	นายสมักรพงศ์ พงศ์ศิริเดช		
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0001	
	นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์	ทะเบียนเลขที่ ว-290-ค-0002	
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด			
ชื่อผู้วิเคราะห์	นายจิระศักดิ์ หมัดหมั่น	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0001	
	นางสาววันวิสา นวลโย	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0003	
	นางสาววรรณพร ชินแก้ว	ทะเบียนเลขที่ ว-290-จ-0004	
เบอร์โทรศัพท์	062 059 2888 และ 062 059 4888		

3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ

(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตรจากชายฝั่ง ทุก 6 เดือน

(2) ตรวจสอบการชะพาดตะกอนดินลงสู่ทะเล ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตร จากชายฝั่ง ทุก 6 เดือน และตรวจสอบการชะพาดตะกอนดินลงสู่ทะเล ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตร จากชายฝั่งของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือนกันยายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำทะเล พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) ค่าความเค็ม (Salinity) ค่าไนเตรต (Nitrate) ค่าอุณหภูมิ (Temperature) ค่าความโปร่งใส (Transparency) และวัตถุลอยน้ำ (Floatable Solids) ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, Ammonium) **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ในส่วนค่าออกซิเจนในน้ำ (DO) **มีค่าค่อนข้างสูง** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง และค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ฟีคัล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 1,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564

(3) ตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ หากเกิดการตื้นเขินให้ทำการขุดลอก ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ ของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการตื้นเขินทางโรงแรมจะดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำโดยทันที

3.3.2 การคมนาคมขนส่ง

(1) ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับซึ่รถด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม

3.3.3 การใช้น้ำ

(1) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นทาง ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นทาง ให้อยู่ในสภาพดีเสมอตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

3.3.4 การระบายและป้องกันน้ำท่วม

(1) ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ ของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการตันขึ้นทางโรงแรมจะดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำโดยทันที

3.3.5 การจัดการน้ำเสีย

(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำและสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน และโรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากบ่อตรวจสอบน้ำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ค ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ของโครงการ โรงแรม ศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ กับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีค่าอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3.6 การจัดการขยะมูลฝอย

(1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาดของห้องพักขยะรวม ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โรงแรมได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสภาพของห้องพักมูลฝอย ความสามารถในการรองรับของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง รวมถึงทำความสะอาดที่พักขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

3.3.7 การป้องกันอัคคีภัย

(1) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้
2. มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการ โรงแรม ศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการ โรงแรม ศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ

- (1) โรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตรจากชายฝั่ง ทุก 6 เดือน และตรวจสอบการชะตะกอนดินลงสู่ทะเล ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลในระยะ 100 เมตร จากชายฝั่งของโครงการ โรงแรม ศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือนกันยายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำทะเล พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) ค่าความเค็ม (Salinity) ค่าไนเตรต (Nitrate) ค่าอุณหภูมิ (Temperature) ค่าความโปร่งใส (Transparency) และวัตถุลอยน้ำ (Floatable Solids) ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, Ammonium) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ในส่วนค่าออกซิเจนในน้ำ (DO) มีค่าค่อนข้างสูง อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง และค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ฟีคอล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่า 1,000 เอ็ม พี เอน./100 มิลลิลิตร อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564

- (2) โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ ของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการตันเงินทางโรงแรมจะดำเนินการขุดลอกการระบายน้ำโดยทันที

2. การคมนาคมขนส่ง

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของโรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม

3. การใช้น้ำ

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที

4. การระบายและป้องกันน้ำท่วม

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ ของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการอุดตันทางโรงแรมจะดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำโดยทันที

5. การจัดการน้ำเสีย

โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน และโรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจสอบน้ำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ภาพถ่ายการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง แสดงดังรูปภาพที่ 3.1

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ของโครงการ โรงแรม ศรีพนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำกับเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าการจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solids) ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และมีค่าไขมัน (Fat, Oil & Grease) **ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โครงการได้มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้

- ควบคุมคุณภาพการไหลของน้ำเสียเข้าระบบให้คงที่ตามค่าที่ได้ออกแบบไว้
- เผื่อระวังและเติมจุลินทรีย์เพิ่มเติมในบ่อเติมอากาศให้ได้สัดส่วนตามที่ออกแบบ
- ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม และอุปกรณ์สูบ Return Sludge ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการอุดตัน และควรมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่เสมอ
- ทำความสะอาดบ่อพักน้ำทิ้ง อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
- โครงการควรดำเนินการเติมคลอรีนเพื่อกำจัดเชื้อโรคในน้ำน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ

6. การจัดการขยะมูลฝอย

โรงแรมได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบความสภาพของห้องพักมูลฝอย ความสามารถในการรองรับรองรับถังขยะการรื้อซึมของถังขยะ และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง รวมถึงทำความสะอาดที่พักขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ

7. การป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส 1, ทส.2
- เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย/สึนามิ
- เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย/สูบตะกอน
- เอกสารแนบที่ 9 ระบบสาธารณูปโภค
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ่อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบที่ 1
เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



ที่ อท ๐๓๑๑(๕)/ ๖๘ ๓ ๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพหลโยธินที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ พอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการ และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ พอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ พอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ เลขที่ตั้งแต่เลขที่ ๕๔/๒๕๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะทู้ อำเภอเกาะทุ
งจังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ พอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวสาวณี บุตรสุรีย์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๒
- ๓) นายเจษฎาดี ผนัดมน ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-ก-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นางสาววันวิสา นวลโย ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๓
- ๒) นางสาววรรณพร ชิมแก้ว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๔
- ๓) นายสมิทธิพงศ์ พงศ์ศิริเดช ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๕
- ๔) นางสาวจิตติมาพร เงาะหงษ์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๖
- ๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๗
- ๖) นางสาวธิมา ทองขาว ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๘
- ๗) นางสาวสุนิสา สังข์ศรีอิน ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๐๙
- ๘) นางสาวนุชรี ศรีรัตน์ ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๑๐
- ๙) นายณัฏฐ แก้วจำปา ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๐-จ-๐๐๑๑

ค. ขอช่วยสายมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้ช่วยราชการเจ้าพนักงานวิเคราะห์พิษวิทยา
ปฏิบัติการวิเคราะห์พิษวิทยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยเคมีพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยเคมีพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๓๕๐๒ ๕๐๒๙, ๐ ๓๕๔๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@dlw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวหน้า โลก ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”





Certificate of Registration

This is to certify that the Management System

of

BK NATURE TAURUS CO., LTD.

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120, Thailand

Scope of certificate

**The provision of laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe
and waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)**

Has been assessed and found to be complying with the requirement of

ISO 9001:2015

Quality Management System

Certificate Number	14143419
Certification Date	December 24, 2025
Revision No.	00
Revised Date	N/A
Recertification Due date	August 26, 2028

Duy N.

Chief of Certification

Further checks done regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be conducted to the certification body.
To check this certificate body please call: 02-1162109888

Certification body address:

INTERNATIONAL CERTIFICATION & COMPLIANCE CO., LTD.
91/11 Soi Phawitha 47/A, Areejawan Sub District, Bang Khen District, Bangkok, 10230, THAILAND



This is an accredited certificate issued by International Service for Certification Bodies LLC who have received INTERNATIONAL CERTIFICATION (UK) LIMITED CO. LTD.
against defined criteria and in compliance with ISO 9001:2015. Certificate Assessment - for assurance of compliance with standards and certification of management system.
This certificate is only valid when confirmed by the register listed in the International Register of Quality Assurance Organizations. www.iso.org

เอกสารแนบท้ายนี้แสดงต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๐

ที่ อภ ๐๓๐๘๔/ ๖๘ ๓ ๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5 Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



แบบทดสอบ / แบบฟอร์ม
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๕๔๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดสุรินทร์

(๕๔๘/๓๘๖ Moo 4, Kaphu, Kaphu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๓๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TS-17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๘๐

(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(Issued date: 3 March B.E. 2566 (2023))

รองเลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by the Secretary-General (นายเอกนิติ รมยานนท์)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03 (10:25:58.591+07:00)
5116276

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Status)

ถาวร

(Permanent)

สถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Until 10 November B.E. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่

(Mobile) (Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

(Temporary)

(Permanent)

(Site)

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February BE. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November BE. 2570 (2027))

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สิ่งแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต่อเนื่อง) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องมีท่อน้ำทิ้งหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล

ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในตนเองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุถึงประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ

อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 - (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 - (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศและของเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่ระบุไว้ในคำนี้

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในท้องถิ่นเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการทั้งหมด	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนคอมพิวเตอร์ หอพัก สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรระหว่างประเทศและ ของเอกชน	ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๕,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	-
		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๑. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	กำหนดฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มีลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มีลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มีลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	กำหนดฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เกินขึ้นจาก ปริมาณน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐	เกินขึ้นจาก ปริมาณน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐		
	สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	สำหรับอาคาร สถานพยาบาล		
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทดเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มีลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๘. แบคทีเรียจุลินทรีย์รวมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นด้วย ๑๐๐ มีลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นด้วย ๑๐๐ มีลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นด้วย ๑๐๐ มีลิตร)	-
๙. แบคทีเรียจุลินทรีย์ชนิดฟิเคลัม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นด้วย ๑๐๐ มีลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นด้วย ๑๐๐ มีลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อที่เย็นด้วย ๑๐๐ มีลิตร)	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	-

- ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานความถูกต้องของวิธีการที่ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
- ๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย
- ๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบดตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีไอโซมอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเอนิเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลสโพรบ (Optical Probe)
- ๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๖.๔ ของแข็งละลายทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเนทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)
- ๖.๖ ทิตเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาทัล (Kjeldahl)
- ๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันของน้ำมันและไขมัน
- ๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโฟรัม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวบ์ เฟอว์แมนแท้น เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)
- ๖.๙ คลอโรฟิลล์ ให้ใช้วิธีไพเรท (Turimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเนทริก อีเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)
- ข้อ ๗ การวัดค่าความขุ่นของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้
- ๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถให้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด
- ๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง

(Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ กท 0013.2/47

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

10 มกราคม 2549

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการที่พัฒนา บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชูอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อ้างถึง 1. หนังสือ นายสมภรณ์ อิศสระ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
2. หนังสือ นางสาวจุฬารัตน์ บุญแก้ว ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการที่พัฒนา บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ถนนอ่าวมะขาม - แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานโดยบริษัท ภูเก็ต เอ็มไวรอนเม้นทอลเซอวิซ จำกัด ไปจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณารายงานผลกระทบและเยียวยาแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 โดยมีมติไม่เห็นชอบรายงาน โดยให้โครงการเพิ่มเติม 1) เรื่อง ปกติจะประกอบดิน 2) มาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง 3) แสดงแปลนรายละเอียดของอาคาร F พร้อมทั้งแสดงความเสี่ยงและความรุนแรงของที่ตั้งอาคาร และปรับปรุงรายงานในส่วนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการ แผนการนำเสนอมาตรการที่ไม่ใช่สาระเฉพาะจง และส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการให้ฝ่ายเลขานุการและท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งโครงการ จำนวน 5 ชุด ส่งให้จังหวัด ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งโครงการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเมื่อฝ่ายเลขานุการประจำกรมตรวจสอบว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว จึงให้จังหวัดภูเก็ต แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เป็นชอบรายงาน

ต่อมา ท่านได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณา และฝ่ายเลขานุการได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายงานฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว เห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นไว้

ในกรณี จังหวัดภูเก็ตจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เป็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการที่พัฒนา บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา ของ บริษัท ราชูอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และขอแจ้งให้โครงการฯ ได้รับทราบเงื่อนไขที่โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามต่อไป ดังนี้

\\User\backup (d)\qlun\งานสิ่งแวดล้อม\IEE\งานพิจารณา\48\ไฟล์\48_12_48.doc

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้มาจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการที่พัฒนา บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการตามรายงานยังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดภูเก็ต ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และกันยายน ของทุกปี
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้มาจนกระทั่งโครงการจะตั้งและเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาต และจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะสมบัติ เจ้าของโครงการจะตั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาต จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบจำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลสีพร้อมจำนวน 3 แผ่น
4. เอกสารมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 เล่ม

ส่งให้จังหวัดภูเก็ต ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเกินรอบนี้ เพื่อจังหวัดฯ จะจัดส่งให้ข้าพเจ้า และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้ง บริษัท ภูเก็ต เอ็มไวรอนเม้นทอล เซอวิซ จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 7621 1067

\\User\backup (d)\qlun\งานสิ่งแวดล้อม\IEE\งานพิจารณา\48\ไฟล์\48_12_48edit.doc

ตารางที่ 6-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ดัชนีที่ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพ น้ำ - วัดดูที่ลอยน้ำ - น้ำมันหรือไขมันบนผิวน้ำ - กลิ่น - อุณหภูมิ - ความเป็นกรดและด่าง - ความเค็ม - ความโปร่งใส - ออกซิเจนละลายน้ำ - ไนเตรต-ไนโตรเจน - ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส - แอมโมเนียไนโตรเจน - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด - แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลไล ฟอร์ม	- ตรวจสอบการชะล้างดินลงสู่ทะเล - ตรวจสอบตะกอนในทางระบายน้ำและบ่อหนอง น้ำหากเกิดการขึ้นขึ้นให้ทำการขุดลอก - เก็บตัวอย่างน้ำทะเลในระยะ 100 เมตร จาก ชายฝั่ง นำมาวิเคราะห์ ตามวิธีการวิเคราะห์ ของ Standard Methods	- ตลอดการดำเนินการ - ตลอดการดำเนินการ - 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง	- - - 15,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES - บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES - บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES
2. การคมนาคมขนส่ง	- การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ตลอดเวลาดำเนินการ	-	- บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES
3. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ หากพบชำรุดให้แก้ไขทันที	- ตลอดเวลาดำเนินการ	-	- บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES
4. การระบายน้ำ	- ตรวจสอบที่ระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำของ โครงการ	- ทุก 6 เดือน	-	- บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES

ตารางที่ 6-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะดำเนินการ (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ดัชนีที่ตรวจสอบ	รายละเอียดวิธีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย - ทีเอส - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนหนัก - ทีเคเอ็น - ออร์แกนิก-ไนโตรเจน - แอมโมเนีย-ไนโตรเจน - น้ำมันและไขมัน - ซีดีพี	- เก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods	- 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง	- 10,000 บาท/ครั้ง	- บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES
6. การจัดการมูลฝอย	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ตรวจสอบการทำความสะอาดห้องพักขยะรวม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - เดือนละครั้ง	- - -	- บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES - บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES - บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES
7. การป้องกันอัคคีภัย	- สภาพการใช้งาน หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยน ใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน	-	- บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจ้างบริษัท PES

หมายเหตุ : บริษัท PES คือ บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

เอกสารแนบที่ 4


ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส 1, ทส.2



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 90350 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 31150 โทร : 090 623595, 062 059 2465, 062 059 4663 โทรสาร : 078 619065
Address : 90350 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phumet, 31150 Tel: 090 623595, 062 059 2465, 062 059 4663 Fax: 078 619065
E-mail: bk@bktaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-146406

ชื่อลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

โครงการ สัตว์น้ำ บูล์โดว์ แอนด์ สก
: 25000225
: 25000225
: 25-27/02/2025
: 25/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)			2500225	2500225
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:15 น.	09:20 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีกลิ่น
ผลวัด (Chloride)	mg/L	Argentometric 4500-Cl B	96.5	18.2
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ⁽³⁾	mg/L	EDTA Titrimetric port 2340C	144	54.8
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline port 3500-Fe B	0.04 ⁽⁴⁾	<0.1 ⁽⁵⁾
ความขุ่น (Turbidity) ⁽⁶⁾	NTU	Nephelometric port 2150 B	0.78	0.24
pH (pH)	pH	pH-Co Spectrophotometric	1.0	1.0
ออกซิเจนละลาย (DO) ⁽⁷⁾	mg/L	DO-Mn	0.41	0.34
ความเค็ม (Salinity) ⁽⁸⁾	mg/L	Potentiometric port 5500-Mn B	<0.05	<0.05
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁹⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	20.0	<2.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽¹⁰⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	<2.0	<2.0

หมายเหตุ (Notes) :

[1] Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม
[3] Not ISI Accredited
[4] มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม
[5] มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
[7] Certified ISO 9001:2015 - M. TOS

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :

การรับรอง (Certification) :



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

โทร : 02-259 4436 หรือ 4437 โทรสาร : 02-259 4438
Address: 58255 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phuket, 83120 Tel: 076 622955, 062 059 2845, 062 059 4436 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-175668

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เคซีเอ็น เอ็นเนิร์จ จำกัด (เลขที่ 00001)
: 88 หมู่ 8 ตำบลสิริสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

ข้อมูลการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชนิดตัวอย่าง (Analysis No.)			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Date)			
เวลาที่ทดสอบ (Testing Date)			
วันที่รายงานผล (Result Date)			

ผลการทดสอบ (Result) : 2502205
น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Weight) : 0.45 g
น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Weight) : 0.45 g
น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Weight) : 0.45 g

หมายเหตุ (Notes) :
1. ข้อมูลการทดสอบ (The above results are for the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบคอมพิวเตอร์และไม่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

End...

P-78-01/1 V2.1 วันที่ 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

โทร : 02-259 4436 หรือ 4437 โทรสาร : 02-259 4438
Address: 58255 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phuket, 83120 Tel: 076 622955, 062 059 2845, 062 059 4436 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-175668
หมายเลขการให้บริการ (Service No.) : 2-200-8-0025

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เคซีเอ็น เอ็นเนิร์จ จำกัด (เลขที่ 00001)
: 88 หมู่ 8 ตำบลสิริสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

ข้อมูลการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชนิดตัวอย่าง (Analysis No.)			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Date)			
เวลาที่ทดสอบ (Testing Date)			
วันที่รายงานผล (Result Date)			

ผลการทดสอบ (Result) : 2502205
น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Weight) : 0.45 g
น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Weight) : 0.45 g
น้ำหนักตัวอย่าง (Sample Weight) : 0.45 g

หมายเหตุ (Notes) :
1. ข้อมูลการทดสอบ (The above results are for the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบคอมพิวเตอร์และไม่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

End...

P-78-01/1 V2.1 วันที่ 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 95350 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 37120 โทร. 076 632956, 062 059 4888 โทรสาร: 076 635965
Address: 95350 Village No.4 Khano Sub-district, Kanto District, Phumrei, 37120 Tel: 076 632956, 062 059 4888 Fax: 076 635965
เว็บไซต์: bktaurus.com (E-mail: bktaurus@bktaurus.com)

Analysis Report

หน้า Page: 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.): BK-757068
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis): BK-757068

ชื่อผู้รับบริการ (Customer): บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)
ที่อยู่ (Address): 95350 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 37120
โทรศัพท์ (Tel): 076 632956

วันที่รับบริการ (Sampling Date): 28/03/2025
วันที่ส่งมอบ (Delivery Date): 28/03/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 28/03/2025
วันที่ออกรายงาน (Report Date): 28/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)		หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อผู้รับบริการ (Customer Name)	บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)				
ชื่อผู้รับบริการ (Sample Name)	ปุ๋ยคอกไก่ (Chicken Manure)				
ข้อมูลผู้รับบริการ (Sample Description)	ปุ๋ยคอกไก่ (Chicken Manure) - 10.05 ม. ไม่ใส่ดิน				
ข้อมูลผู้รับบริการ (Sample Condition)	ไม่ใส่ดิน				
ค่าไนโตรเจน (Total Nitrogen) (%)	mg/L	0.05	Method A: Distillation and Titration	0.05	0.05
ค่าฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) (%)	mg/L	0.02	Method B: Ascorbic Acid Reduction	0.02	0.02
ค่าโพแทสเซียม (Total Potassium) (%)	mg/L	0.42	Method C: Flame Photometry	0.42	0.42
ค่าความชื้น (Moisture) (%)	%	10.05	Method D: Gravimetric	10.05	10.05
ค่า pH	pH	7.5	Method E: pH Meter	7.5	7.0-8.5
ค่าความเค็ม (Salinity) (ppm)	ppm	10.05	Method F: Conductivity	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method G: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method H: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method I: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method J: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method K: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method L: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method M: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method N: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method O: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method P: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method Q: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method R: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method S: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method T: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method U: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method V: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method W: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method X: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method Y: Spectrophotometric	10.05	10.05
ค่าความเข้มข้น (Concentration) (mg/L)	mg/L	10.05	Method Z: Spectrophotometric	10.05	10.05

หมายเหตุ (Notes):
1. ผลการทดสอบ (Test Results) เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (The above results are for information only.)
2. ผลการทดสอบ (Test Results) เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (The above results are for information only.)



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59366 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุมทอง อำเภอวังน้ำเขียว อ.5120 โทร: 076-623265, 082-059-4838 โทรสาร: 076-610665
Address: 59366 Village No.4 Kohn Sub-Municipal, Kohn District, Phukiet, 81200 Tel: 076 623265, 082 059 4838, 082 059 4838 Fax: 076 610665
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 12 / 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-192769
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ

ผู้ส่งสินค้า (Customer):
ที่อยู่ (Address):
โทรศัพท์ (Tel.):
โทรสาร (Fax):
วันที่รับสินค้า (Sampling Date):
วันที่ส่งสินค้า (Received Date):
วันที่ทดสอบ (Testing Date):
วันที่รายงานผล (Result Date):
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method):
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By):
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By):
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By):

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293

ผลการวิเคราะห์ (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)
(5) การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด (Controlled by Subcontractor)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
(7) Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบการวิเคราะห์ (The above results are related only to the test samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการวิเคราะห์การทดสอบการวิเคราะห์ (The above results are related only to the test samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59366 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุมทอง อำเภอวังน้ำเขียว อ.5120 โทร: 076-623265, 082-059-4838 โทรสาร: 076-610665
Address: 59366 Village No.4 Kohn Sub-Municipal, Kohn District, Phukiet, 81200 Tel: 076 623265, 082 059 4838, 082 059 4838 Fax: 076 610665
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 12 / 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-192769

ผู้ส่งสินค้า (Customer):
ที่อยู่ (Address):
โทรศัพท์ (Tel.):
โทรสาร (Fax):
วันที่รับสินค้า (Sampling Date):
วันที่ส่งสินค้า (Received Date):
วันที่ทดสอบ (Testing Date):
วันที่รายงานผล (Result Date):
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method):
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By):
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By):
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By):

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	25.02707	25.02707
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid)	%	Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)	74.97293	74.97293

ผลการวิเคราะห์ (Additional details):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด (Analyzed by Subcontractor)
(5) การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด (Controlled by Subcontractor)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
(7) Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes):
1. ขบวนการทดสอบการวิเคราะห์ (The above results are related only to the test samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการวิเคราะห์การทดสอบการวิเคราะห์ (The above results are related only to the test samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



Small World
A

ที่อยู่ : 26358 หมู่ 4 ตำบลบึงขาคู อำเภอภูพาน จังหวัดบึงกาฬ โทร: 078 623065, 062 059 2345, 062 059 4888 โทรสาร: 078 810065
Address: 26358 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukhet, 53120 Tel: 078 623065, 062 059 2354, 062 059 4888 Fax: 078 810065
เว็บไซต์ : www.bkgsa.com (Fax ID) : 0655561015613 E-mail: bkgsa@bkgsa.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-195759

สอนนักเรียน (Sampling Source) วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/9/2565 วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/9/2565 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 28/9/2565 วันที่ทราบผล (Result Date) : 04/10/2565	โครงการ ศึกษา มูลนิธิ สหกรณ์ แอมเวย์ ประเทศไทย วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samkanya Pongpradech ^{††}
--	---

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250227579	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			เบสกลูตาไมด์	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดิบ	เบส กลูตาไมด์
เวลาสุ่มตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	ประเภท ก
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เบสสีขาว ผสมคลุก สีฟ้า	
การนำตัวอย่างมาทดสอบ (Sealable Sample)	ม.ล.	Gravimetric pot. ZAOF	0.40	-

สารเคมีอินทรีย์ (Additional Details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ปะการังและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำจืดและน้ำเค็ม : ศึกษาความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ม.2567

ปะการังและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ใน ทะเลอันดามัน 2534- 2536 27 สิงหาคม 2567


(3) Not TSI Accredited

(4) ไม่มีการใช้วิธีการทดสอบในน้ำจืด (Analyzed by Subcontractor)

(5) ไม่สามารถใช้งานได้จริง

[6] Not Certification of Industrial Wastes Accredited

ไม่สามารถใช้ข้อมูลการประเมินข้อมูล



หมายเหตุ (Notes) :
 1. ผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ตามงานวิจัยนี้สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าได้
 (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 2. การนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นความผิดและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การฟ้องคดีตามกฎหมาย
 (This report shall not be reproduced except in full, in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAJIRUS CO., LTD.)

PROFTM Principle Reproducibility On standard first service
 .. End...
 100% Satisfaction Guarantee

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



บริษัท ปัตนาพร จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 60/250 หมู่ 4 ตำบลวังช้างหมอบ อำเภอวังช้างหมอบ จังหวัดสุพรรณบุรี 32120 โทร : 076-623955, 082-099-2888, 082-099-4888 โทรสาร : 076-610065
Address : 60/250 Village No.4 Kangb Sub-district, Kangb District, Phakha, 32120 Tel: 076-623955, 082-099-2888, 082-099-4888 Fax: 076-610065
Email: kmdure1@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาว
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/12/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/12/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-16/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
น้ำตาลทรายขาว (Sample Name)			25.21115	25.21115
น้ำตาลทรายขาว (Sample Description)			น้ำตาลทรายขาว	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น	10.55 น
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้งสนิท	แห้งสนิท

การทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ความชื้น (Moisture)	%	7.5	7.2
ค่า pH (pH)		4.45	4.00

หมายเหตุ : ผลการทดสอบ (Remarks) :
ผลการทดสอบ (Remarks) :
ผลการทดสอบ (Remarks) :
ผลการทดสอบ (Remarks) :
ผลการทดสอบ (Remarks) :

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม (Water Quality Analysis)
3) Not TSI Accredited
4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
5) ค่าความชื้น (Moisture)
6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Not tested ISO



หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบ (Remarks) :
2. ผลการทดสอบ (Remarks) :
3. ผลการทดสอบ (Remarks) :
4. ผลการทดสอบ (Remarks) :
5. ผลการทดสอบ (Remarks) :
6. ผลการทดสอบ (Remarks) :

"PROF" Principle Reproducibility (in standard Eng service)
P P 7 8 0 1 7 V2.1 1 มกราคม 2563



บริษัท ปัตนาพร จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 60/250 หมู่ 4 ตำบลวังช้างหมอบ อำเภอวังช้างหมอบ จังหวัดสุพรรณบุรี 32120 โทร : 076-623955, 082-099-2888, 082-099-4888 โทรสาร : 076-610065
Address : 60/250 Village No.4 Kangb Sub-district, Kangb District, Phakha, 32120 Tel: 076-623955, 082-099-2888, 082-099-4888 Fax: 076-610065
Email: kmdure1@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)
ที่อยู่ (Address) : บริษัท ปัตนาพร จำกัด (ลูกค้า)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาว
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/12/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/12/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-16/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
น้ำตาลทรายขาว (Sample Name)			25.21115	25.21115
น้ำตาลทรายขาว (Sample Description)			น้ำตาลทรายขาว	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น	09.40 น
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้งสนิท	แห้งสนิท

การทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ความชื้น (Moisture)	%	7.5	7.2
ค่า pH (pH)		4.45	4.00

หมายเหตุ : ผลการทดสอบ (Remarks) :
ผลการทดสอบ (Remarks) :
ผลการทดสอบ (Remarks) :
ผลการทดสอบ (Remarks) :
ผลการทดสอบ (Remarks) :

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม (Water Quality Analysis)
3) Not TSI Accredited
4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
5) ค่าความชื้น (Moisture)
6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Not tested ISO



หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบ (Remarks) :
2. ผลการทดสอบ (Remarks) :
3. ผลการทดสอบ (Remarks) :
4. ผลการทดสอบ (Remarks) :
5. ผลการทดสอบ (Remarks) :
6. ผลการทดสอบ (Remarks) :

"PROF" Principle Reproducibility (in standard Eng service)
P P 7 8 0 1 7 V2.1 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : ๒๕๖๖๖ หมู่ ๔ ตำบลเขตรัง อำเภอนาโยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81320 โทร. 076 623295, 062 059 2888, 062 059 4688 โทรสาร. 076 639095
Address: 25666 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phuket, 81320 Tel. 076 623295, 062 059 2888, 062 059 4688 Fax: 076 639095
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า Page : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : ๒๕-233508

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท เคซีเอ็น เอเยนซี จำกัด (KCN)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ ๖๖ หมู่ ๕ ตำบลเขตรัง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 82000
โทร (Tel.) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน เคซีเอ็น เอเยนซี จำกัด เขตเมือง

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/12/2025

วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/12/2025

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-15/12/2025

วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/12/2025

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Pongratan

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
เลขที่วิเคราะห์ (Analysis No.)			2331114	2331115
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด	น้ำดื่มบรรจุขวด
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	10.55 น.
ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Condition)			ตัวอย่างมีลักษณะใส ไม่มีตะกอน	ไม่มีตะกอน
ค่าคลอรีน (Chlorine)	mg/L	Argentiometric 4500-Cl B	248.0	15
ความขุ่น (Turbidity)	mg/L	EDTA Titrimetric part 2540C	102	41.2
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	<0.10 ⁽³⁾	<0.10 ⁽³⁾
ความขุ่น (Turbidity) (NTU)	NTU	Nephelometric part 2150 B	0.47	0.39
pH (Color, Taste)	pH	SI-Go Spectrophotometric	1.0	<1.0
ฟอสเฟต (Soluble) (ppm)	mg/L	Turbidimetric	0.94	0.37
ไนโตรเจน (Ammonia) (mg/L)	mg/L	Persulfate part 3500-Am B	<0.05	<0.05
ไนโตรเจน (Total Coliform) (ppm)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	20.0	<2.0
โคลิฟอร์ม (E. coli) (ppm)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<1.0	<2.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มบรรจุขวด
กรมมาตรฐานน้ำดื่ม 2560 มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด มผช. ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2560
(3) HPLC Accredited
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษ (Analyzed by Subcontractor)
(5) การวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อน
(6) Not Determined of Test
***Certified ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานการทดสอบ (The above results are for the sample received)
2. รายงานการวิเคราะห์ (This report shall not be used for other purposes)

PROF Principle Reproducibility On standard first service ...Ind...
BK Nature Taurus Co., Ltd. 25666 หมู่ ๔ ตำบลเขตรัง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81320

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88 หมู่ที่ : 8
 ถนน : ศักดิ์เดช แขวง/ตำบล : วิจิตร เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต
 จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076371000 โทรสาร : 076371010
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100
 สิ่งกีด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 2092566
 ใบการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สภกานต์ อีสระ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวดส์สัจ (Activated Sludge Process) ความสำเร็จในการบำบัดน้ำเสีย 391.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[] เครื่องสูบลม	[] อื่นๆ
[] อื่นๆ	[] อื่นๆ
[] อื่นๆ	[] อื่นๆ

(4) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ถ้าไม่แหล่งบ่อนหรือบ่อบำบัดภายในโรงแรม
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มีตะกอน
 3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำใช้เพื่อการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,292.800 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	7,906.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,811.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
[] ไม่ระบายเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดพิษชีวภาพที่ใช้
 1. จุลินทรีย์ Super A ปริมาณ หน่วย 2,000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,281.100 หน่วย	
(2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	7,878.000 ลบ.ม.	
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,907.000 ลบ.ม.	
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ระบายทุกวัน	วัน
	☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	
	☐ ไม่ระบายเลย	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย	
1. จุลินทรีย์ Super A	2,000 กิโลกรัม	
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
(7) ปริมาณตะกอนสลายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด	18.00 ลบ.ม.	
(8) ปัญหา อุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไข		

- คำเตือน ๑. เจ้าพนักงานหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่ : 88

หมู่ที่ : 8

ซอย :

ถนน : ศักดิ์เดช

แขวง/ตำบล : วิจิตร

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076371000

โทรสาร : 076371010

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทห้อง : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2562

ออกโดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 2092566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้อนุญาตในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สภกรรมการ อีสสระ เจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกซิเจนดีแอกซิเจน (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

391.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูบตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ล้างจานล้างมือในห้องน้ำภายในโรงแรม

(5) วิธีการตรวจสอบที่ได้ขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มีตะกอน

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,169,600 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	6,803,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3,411,000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. จุลินทรีย์ Super A ปริมาณ หน่วย 2,000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งห้ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมศรีทิพย์ ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่ : 88

ถนน : ศักดิ์เดช หมู่ที่ : 8

จังหวัด : ภูเก็ต แขวง/ตำบล : วิจิตร

อำเภอ : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076371000

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทที่อยู่ : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2562 ออกโดย : กระทรวงมหาดไทย

หมายเลข : 2092566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สภกรรมการ อีสระ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกซิเจนแอคทีฟ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

391.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องทวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องทวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

3,547

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ไฟฟ้า ของระบบ น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำเสีย โดยเฉลี่ยของ ของเสียจาก ผลิต (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/ ใช้หรือไม่)	การทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน, ส่วนเกิน ที่ติดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำจาก (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ และน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ และสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/10/25	69.9	178	34	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
2/10/25	73.5	251	125	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
3/10/25	72.9	239	119	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
4/10/25	73.3	247	123	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
5/10/25	73.6	253	126	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
6/10/25	75.9	298	149	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
7/10/25	74.2	278	138	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
8/10/25	72.1	243	121	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
9/10/25	73.4	249	124	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
10/10/25	72.4	229	114	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
11/10/25	71.3	203	103	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
12/10/25	74.4	309	154	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
13/10/25	69.2	165	82	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
14/10/25	74.2	265	132	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
15/10/25	72.6	233	116	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
16/10/25	70.9	339	174	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส้วมกลางแจ้งนอกหน่วยงานภายในโรงแรม

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ที่ใดของผู้รับจ้างทั่วไป

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,250.700 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,144.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,547.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| [X] | ระบายทุกวัน | วัน |
| [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | |
| [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. จุลินทรีย์ Super A ปริมาณ หน่วย 2,000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|------------------|------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 12.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ขอบเขต หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมศรีพินา วูเก็ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88

หมู่ที่ : 8

ซอย :

ถนน : ศักดิ์เดช

แขวง/ตำบล : วิจิตร

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 07-6371000

โทรสาร : 07-6371010

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประมาณขาย : ประมาณ ๖0 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถมี) : 13/2562

ออกโดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 2092566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สกกรณต์ อีสสระ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวเนดิสส์คัง (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 391.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องวาง/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงนมศรีพันวา อุบลราชธานี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88

หมู่ที่ : 8

ซอย : 8

ถนน : ศักดิ์เดช

แขวง/ตำบล : วิจิตร

เขต/ตำบล : เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด : อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 076371000

โทรสาร : 076371010

มี : เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงนม

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2562

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมายเลข : 2092566

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สมภรณ์ อิศระ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้ทราบการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวติสสัจ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

391.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องวาง/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลูบ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ตารางแสดงแหล่งรองรับน้ำทิ้งในโรงงาน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งโดยผู้รับแจ้งทั่วไป

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

2,156.600 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

6,567.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

3,276.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. จูนิทรี Super A

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 2.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุสรวร และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง ให้ทราบการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำตามข้อกำหนดหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้ทราบการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงนมศรีพันวา อุบลราชธานี
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 88 หมู่ที่ : 8
 ถนน : ศักดิ์เดช แขวง/ตำบล : วิจิตร เขต/ตำบล : เมืองอุบลราชธานี
 จังหวัด : อุบลราชธานี โทรศัพท์ : 076371000 โทรสาร : 076371010
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : โรงนม
 ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 100
 สังกัด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมายเลข : 2092566
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สกกรณต์ อัสสระ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวาติสส์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 391.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) [X] ระบบเดิมอากาศ
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องสูบลำโพง [] อื่นๆ [] อื่นๆ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำรางไหลลงหนองน้ำภายในโรงงาน
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,380,000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำทิ้งไปทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,701,000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,859,000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
- [] ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
- [] ไม่ระบายเลย

ปริมาณ หน่วย
 2,000 กิโลกรัม

- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 [X] ปกติ [] ผิดปกติ

6.00 ลบ.ม.

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด
- (8) บัญหา อุสสาร และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง (Fire Fighting Pump (P5725)) วันที่ตรวจ: 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	หัวฉีดของสายฉีด	✓				
5	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านซ้าย"	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
9	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
10	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
11	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				

ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง (Fire Fighting Pump (P5725)) วันที่ตรวจ: 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	หัวฉีดของสายฉีด	✓				
5	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านซ้าย"	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
9	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
10	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
11	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	หัวฉีดแบบเสริม (30.1 ลิตร) จำนวน 10
2	หัวฉีด 27 จำนวน 3
3	หัวฉีด 47 จำนวน 3
4	หัวฉีด Sonax จำนวน 3
5	หัวฉีด WD40 จำนวน 1
6	หัวฉีด

บันทึก :

ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง (Fire Fighting Pump (P5725)) วันที่ตรวจ: 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	หัวฉีดของสายฉีด	✓				
5	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านซ้าย"	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
9	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
10	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
11	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				

ตรวจสอบเครื่องดับเพลิง (Fire Fighting Pump (P5725)) วันที่ตรวจ: 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ค้าง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	หัวฉีดของสายฉีด	✓				
5	สายฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดด้านซ้าย"	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
9	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
10	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
11	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	หัวฉีดแบบเสริม (30.1 ลิตร) จำนวน 10
2	หัวฉีด 27 จำนวน 3
3	หัวฉีด 47 จำนวน 3
4	หัวฉีด Sonax จำนวน 3
5	หัวฉีด WD40 จำนวน 1
6	หัวฉีด

บันทึก :

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... 00/4/64.....

ชื่อพนักงาน.....

ชื่อพนักงาน.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สต็อกเครื่องแบบ Audio	✓				
2	สต็อกเครื่องแบบ ค้าง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวเชื่อมภายนอก	✓				
5	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดค้ำบิเอร์"	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดค้ำบิเอร์"	✓				
9	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
10	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
11	อะไหล่สำรอง	✓				

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... 00/4/64.....

ชื่อพนักงาน.....

ชื่อพนักงาน.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สต็อกเครื่องแบบ Audio	✓				
2	สต็อกเครื่องแบบ ค้าง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวเชื่อมภายนอก	✓				
5	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดค้ำบิเอร์"	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดค้ำบิเอร์"	✓				
9	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
10	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
11	อะไหล่สำรอง	✓				

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม	จำนวน	หมายเหตุ
1	- อุปกรณ์เสริม (20:1 ลิตร)	15	ลิตร
2	- หัวฉีด 2T	2	กระป๋อง
3	- หัวฉีด 4T	2	กระป๋อง
4	- หัวฉีด Sonax	2	กระป๋อง
5	- หัวฉีด WD40	2	กระป๋อง
6	- หัวฉีด	2	กระป๋อง

บันทึก :
.....
.....

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... 00/4/64.....

ชื่อพนักงาน.....

ชื่อพนักงาน.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สต็อกเครื่องแบบ Audio	✓				
2	สต็อกเครื่องแบบ ค้าง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวเชื่อมภายนอก	✓				
5	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดค้ำบิเอร์"	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดค้ำบิเอร์"	✓				
9	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
10	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
11	อะไหล่สำรอง	✓				

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... 00/4/64.....

ชื่อพนักงาน.....

ชื่อพนักงาน.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สต็อกเครื่องแบบ Audio	✓				
2	สต็อกเครื่องแบบ ค้าง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวเชื่อมภายนอก	✓				
5	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
6	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดค้ำบิเอร์"	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง "หัวฉีดค้ำบิเอร์"	✓				
9	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
10	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
11	อะไหล่สำรอง	✓				

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม	จำนวน	หมายเหตุ
1	- อุปกรณ์เสริม (20:1 ลิตร)	15	ลิตร
2	- หัวฉีด 2T	2	กระป๋อง
3	- หัวฉีด 4T	2	กระป๋อง
4	- หัวฉีด Sonax	2	กระป๋อง
5	- หัวฉีด WD40	2	กระป๋อง
6	- หัวฉีด	2	กระป๋อง

บันทึก :
.....
.....

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ: 19 มิ.ย. 2564 ชื่อพนักงาน: อธิป ปานพ

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สตาร์ทเครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สตาร์ทเครื่อง แบบ ตั้ง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวกรองน้ำมัน	✓				
5	สายพานขับเคลื่อน	✓				
6	สายพานขับเคลื่อน	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้านหน้า	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้านหลัง	✓				
9	น้ำมันเครื่อง	✓				
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓				
11	อะไหล่สำรอง	✓				

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ: 05/06/2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สตาร์ทเครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สตาร์ทเครื่อง แบบ ตั้ง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวกรองน้ำมัน	✓				
5	สายพานขับเคลื่อน	✓				
6	สายพานขับเคลื่อน	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้านหน้า	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้านหลัง	✓				
9	น้ำมันเครื่อง	✓				
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓				
11	อะไหล่สำรอง	✓				

อุปกรณ์เสริม

1	- น้ำมันเบรกลูกสูบ (20 ลิตร) จำนวน 1	ติด
2	- น้ำมัน 2T จำนวน 1	กระป๋อง
3	- น้ำมัน 4T จำนวน 1	กระป๋อง
4	- น้ำมัน Sonax จำนวน 1	กระป๋อง
5	- น้ำมัน WD40 จำนวน 1	กระป๋อง
6	- น้ำมัน จำนวน 1	กระป๋อง

บันทึก

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ: 19 มิ.ย. 2564 ชื่อพนักงาน: อธิป ปานพ

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สตาร์ทเครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สตาร์ทเครื่อง แบบ ตั้ง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวกรองน้ำมัน	✓				
5	สายพานขับเคลื่อน	✓				
6	สายพานขับเคลื่อน	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้านหน้า	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้านหลัง	✓				
9	น้ำมันเครื่อง	✓				
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓				
11	อะไหล่สำรอง	✓				

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ: 05 มิ.ย. 2564

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สตาร์ทเครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สตาร์ทเครื่อง แบบ ตั้ง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวกรองน้ำมัน	✓				
5	สายพานขับเคลื่อน	✓				
6	สายพานขับเคลื่อน	✓				
7	หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้านหน้า	✓				
8	หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดด้านหลัง	✓				
9	น้ำมันเครื่อง	✓				
10	น้ำมันหล่อลื่น	✓				
11	อะไหล่สำรอง	✓				

อุปกรณ์เสริม

1	- น้ำมันเบรกลูกสูบ (20 ลิตร) จำนวน 1	ติด
2	- น้ำมัน 2T จำนวน 1	กระป๋อง
3	- น้ำมัน 4T จำนวน 1	กระป๋อง
4	- น้ำมัน Sonax จำนวน 1	กระป๋อง
5	- น้ำมัน WD40 จำนวน 1	กระป๋อง
6	- น้ำมัน จำนวน 1	กระป๋อง

บันทึก

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... ๑5/๔..... ๑5๖4.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ตั้ง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓				
5	สายดูน้ำมันเครื่อง	✓				
6	สายส่งน้ำมันถึง	✓				
7	หัวฉีดน้ำมันถึง หัวฉีดดับเพลิง	✓				
8	น้ำมันเครื่อง	✓				
9	น้ำมันเครื่อง	✓				
10	น้ำมันเครื่อง	✓				
11	อะไหล่ต่าง	✓				

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... ๑5..... ๑5๖4.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ตั้ง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓				
5	สายดูน้ำมันเครื่อง	✓				
6	สายส่งน้ำมันถึง	✓				
7	หัวฉีดน้ำมันถึง หัวฉีดดับเพลิง	✓				
8	น้ำมันเครื่อง	✓				
9	น้ำมันเครื่อง	✓				
10	น้ำมันเครื่อง	✓				
11	อะไหล่ต่าง	✓				

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- หัวฉีดดับเพลิง (DC 1 ลิตร) จำนวน..... ๑..... ลิตร
2	- น้ำมัน 2T จำนวน..... ๑..... ลิตร
3	- น้ำมัน 4T จำนวน..... ๑..... ลิตร
4	- น้ำมัน Sonax จำนวน..... ๑..... ลิตร
5	- น้ำมัน WD40 จำนวน..... ๑..... ลิตร
6	- น้ำมัน จำนวน..... ๑..... ลิตร

บันทึก :

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... ๑5/๔..... ๑5๖4.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ตั้ง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓				
5	สายดูน้ำมันเครื่อง	✓				
6	สายส่งน้ำมันถึง	✓				
7	หัวฉีดน้ำมันถึง หัวฉีดดับเพลิง	✓				
8	น้ำมันเครื่อง	✓				
9	น้ำมันเครื่อง	✓				
10	น้ำมันเครื่อง	✓				
11	อะไหล่ต่าง	✓				

ตรวจเช็ค Fire Fighting Pump (P5725) วันที่ตรวจ..... 1๕..... ๑5๖4.....

ลำดับ	รายการตรวจ	ปกติ	แก้ไข	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	สวิตช์เครื่อง แบบ Auto	✓				
2	สวิตช์เครื่อง แบบ ตั้ง	✓				
3	แบตเตอรี่	✓				
4	ตัวเครื่องภายนอก	✓				
5	สายดูน้ำมันเครื่อง	✓				
6	สายส่งน้ำมันถึง	✓				
7	หัวฉีดน้ำมันถึง หัวฉีดดับเพลิง	✓				
8	น้ำมันเครื่อง	✓				
9	น้ำมันเครื่อง	✓				
10	น้ำมันเครื่อง	✓				
11	อะไหล่ต่าง	✓				

ลำดับ	อุปกรณ์เสริม
1	- หัวฉีดดับเพลิง (DC 1 ลิตร) จำนวน..... ๑..... ลิตร
2	- น้ำมัน 2T จำนวน..... ๑..... ลิตร
3	- น้ำมัน 4T จำนวน..... ๑..... ลิตร
4	- น้ำมัน Sonax จำนวน..... ๑..... ลิตร
5	- น้ำมัน WD40 จำนวน..... ๑..... ลิตร
6	- น้ำมัน จำนวน..... ๑..... ลิตร


บันทึก :

Wood Sawing Equipment Check

วันที่ตรวจ: 25 / 07 / 64

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chain saw)	1	✓			ป.ป.น.	
2	เลื่อยกันบู (Bow saw)	2	✓				
3	รวม (รวม)	1	✓				

บันทึก :



Fire Equipment Cabinet Check

วันที่ตรวจ: 16 / 7 / 64

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	หมวกกันไฟ (Fire helmet)	2	✓				
2	ชุดกันไฟ (Firefighting Suit)	2	✓				
3	ถุงมือกันไฟ (Firefighting Gloves)	2	✓				
4	รองเท้ากันไฟ No 42, 43, 44 (Firefighting Boots)	3	✓				
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Fighting Nozzles (Gun))	1	✓				
6	หัวฉีดดับเพลิงแบบก้านยาว (Fire Branch Pipe)	1	✓				
7	จวนดับเพลิง (Fire box)	1	✓				
8	ข้อต่อ 3 ทิศ (Three-way connector)	1	✓				
9	สายดำนับดับเพลิง 2.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓				
10	สายดำนับดับเพลิง 1.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓				
11	สายดำนับดับเพลิง 2.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	1	✓				
12	สายดำนับดับเพลิง 1.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	1	✓				

บันทึก :



Fire Equipment Cabinet Check

วันที่ตรวจ 05/01/68

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	หมวกกันน็อก (Fire helmet)	2	✓				
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting Suit)	2	✓				
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting Gloves)	2	✓				
4	รองเท้าดับเพลิง No.42, 43, 44 (Firefighting Boots)	3	✓				
5	เครื่องดับเพลิงแบบถังดับเพลิง Fire Fighting Nozzles (Gun)	1	✓				
6	สายดับเพลิงแบบถังดับเพลิง Fire Branch Pipe	1	✓				
7	ขวานดับเพลิง (Fire ax)	1	✓				
8	ถังดับเพลิง 3 ทาง (Three way connector)	1	✓				
9	สายดับเพลิง 2.5" ยาว 10 เมตร (Fire hose 2.5")	3	✓				
10	สายดับเพลิง 1.5" ยาว 10 เมตร (Fire hose 1.5")	2	✓				
11	สายดับเพลิง 2.5" ยาว 10 เมตร (Fire hose 2.5")	1	✓				
12	สายดับเพลิง 1.5" ยาว 10 เมตร (Fire hose 1.5")	1	✓				

บันทึก :

Wood Sawing Equipment Check

วันที่ตรวจ 05/01/68

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chain saw)	1	✓				
2	เลื่อยมือ (Bow saw)	2	✓				
3	ขวาน (Ax)	1	✓				

บันทึก :

Fire Equipment Cabinet Check

วันที่ตรวจ 01/08/68

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	หมวกกันน็อก (Fire helmet)	2	✓				
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting Suit)	2	✓				
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting Gloves)	2	✓				
4	รองเท้าดับเพลิง No.42, 43, 44 (Firefighting Boots)	3	✓				
5	เครื่องดับเพลิงแบบถังดับเพลิง Fire Fighting Nozzles (Gun)	1	✓				
6	สายดับเพลิงแบบถังดับเพลิง Fire Branch Pipe	1	✓				
7	ขวานดับเพลิง (Fire ax)	1	✓				
8	ถังดับเพลิง 3 ทาง (Three way connector)	1	✓				
9	สายดับเพลิง 2.5" ยาว 10 เมตร (Fire hose 2.5")	3	✓				
10	สายดับเพลิง 1.5" ยาว 10 เมตร (Fire hose 1.5")	2	✓				
11	สายดับเพลิง 2.5" ยาว 10 เมตร (Fire hose 2.5")	1	✓				
12	สายดับเพลิง 1.5" ยาว 10 เมตร (Fire hose 1.5")	1	✓				

บันทึก :

Wood Sawing Equipment Check

วันที่ตรวจ 10/08/68

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chain saw)	1	✓				
2	เลื่อยมือ (Bow saw)	2	✓				
3	ขวาน (Ax)	1	✓				

บันทึก :

วันที่ตรวจ 04/11/69

Fire Equipment Cabinet Check

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	หมวกดับเพลิง (Fire helmet)	2	✓				
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting Suit)	2	✓				
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting Gloves)	2	✓				
4	รองเท้าดับเพลิง No.42, 43, 44 (Firefighting Boots)	3	✓				
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบก้านปืน Fire Fighting Nozzles (Gun)	1	✓				
6	หัวฉีดดับเพลิงแบบก้านรอง (Fire Branch Pipe)	1	✓				
7	รวมดับเพลิง (Fire ex)	1	✓				
8	ข้อต่อ 3 ทิศ (Three way connector)	1	✓				
9	สายส่งดับเพลิง 2.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓				
10	สายส่งดับเพลิง 1.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓				
11	สายส่งดับเพลิง 2.5" สายรอง (Fire hose 2.5")	1	✓				
12	สายส่งดับเพลิง 1.5" สายรอง (Fire hose 1.5")	1	✓				

บันทึก :

Wood Sawing Equipment Check

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chain saw)	1	✓				
2	เลื่อยค้ำ (Bow saw)	2	✓				
3	ขวาน (Ax)	1	✓				

บันทึก :

วันที่ตรวจ 09/10/69

Fire Equipment Cabinet Check

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	หมวกดับเพลิง (Fire helmet)	2	✓				
2	ชุดดับเพลิง (Firefighting Suit)	2	✓				
3	ถุงมือดับเพลิง (Firefighting Gloves)	2	✓				
4	รองเท้าดับเพลิง No.42, 43, 44 (Firefighting Boots)	3	✓				
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบก้านปืน Fire Fighting Nozzles (Gun)	1	✓				
6	หัวฉีดดับเพลิงแบบก้านรอง (Fire Branch Pipe)	1	✓				
7	รวมดับเพลิง (Fire ex)	1	✓				
8	ข้อต่อ 3 ทิศ (Three way connector)	1	✓				
9	สายส่งดับเพลิง 2.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓				
10	สายส่งดับเพลิง 1.5" หัวฉีดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓				
11	สายส่งดับเพลิง 2.5" สายรอง (Fire hose 2.5")	1	✓				
12	สายส่งดับเพลิง 1.5" สายรอง (Fire hose 1.5")	1	✓				

บันทึก :

Wood Sawing Equipment Check

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chain saw)	1	✓				
2	เลื่อยค้ำ (Bow saw)	2	✓				
3	ขวาน (Ax)	1	✓				

บันทึก :

ที่	รายการ	จุดติดตั้ง	ชนิดตู้	ขนาด	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
1	FW1	ดับเพลิงจุดที่ 1	1	✓				
2	FW2	ดับเพลิงจุดที่ 2	1	✓				
3	FW3	ดับเพลิงจุดที่ 3	1	✓				
4	FW3/2	ดับเพลิงจุดที่ 4	1	✓				
5	FW4	ดับเพลิงจุดที่ 5	1	✓				
6	FW5	ดับเพลิงจุดที่ 6	1	✓				
7	FW6	ดับเพลิงจุดที่ 7	1	✓				
8	FW7	ดับเพลิงจุดที่ 8	1	✓				
9	FW8	ดับเพลิงจุดที่ 9	1	✓				
10	FW9	ดับเพลิงจุดที่ 10	1	✓				
11	FW10	ดับเพลิงจุดที่ 11	1	✓				
12	FW11	ดับเพลิงจุดที่ 12	1	✓				
13	FW12	ดับเพลิงจุดที่ 13	1	✓				
14	FW13	ดับเพลิงจุดที่ 14	1	✓				
15	FW14	ดับเพลิงจุดที่ 15	1	✓				
16	FW15	ดับเพลิงจุดที่ 16	1	✓				
17	FW16	ดับเพลิงจุดที่ 17	1	✓				
18	FW17	ดับเพลิงจุดที่ 18	1	✓				
19	FW18	ดับเพลิงจุดที่ 19	1	✓				
20	FW19	ดับเพลิงจุดที่ 20	1	✓				
21	FW20	ดับเพลิงจุดที่ 21	1	✓				
22	FW21	ดับเพลิงจุดที่ 22	1	✓				
23	FW22	ดับเพลิงจุดที่ 23	1	✓				
24	FW23	ดับเพลิงจุดที่ 24	1	✓				
25	FW24	ดับเพลิงจุดที่ 25	1	✓				
26	FW25	ดับเพลิงจุดที่ 26	1	✓				
27	FW26	ดับเพลิงจุดที่ 27	1	✓				
28	FW27	ดับเพลิงจุดที่ 28	1	✓				
29	FW28	ดับเพลิงจุดที่ 29	1	✓				
30	FW29	ดับเพลิงจุดที่ 30	1	✓				
31	FW30	ดับเพลิงจุดที่ 31	1	✓				
32	FW31	ดับเพลิงจุดที่ 32	1	✓				
33	FW32	ดับเพลิงจุดที่ 33	1	✓				
34	FW33	ดับเพลิงจุดที่ 34	1	✓				
35	FW34	ดับเพลิงจุดที่ 35	1	✓				
36	FW35	ดับเพลิงจุดที่ 36	1	✓				
37	FW36	ดับเพลิงจุดที่ 37	1	✓				
38	FW37	ดับเพลิงจุดที่ 38	1	✓				
39	FW38	ดับเพลิงจุดที่ 39	1	✓				
40	FW39	ดับเพลิงจุดที่ 40	1	✓				

Fire Equipment Cabinet Check

วันที่ตรวจ 31/12/66

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	หม้อดับเพลิง (Fire helmet)	2	✓				
2	ชุดดับเพลิง (Fire fighting suit)	2	✓				
3	ถุงมือดับเพลิง (Fire fighting gloves)	2	✓				
4	รองเท้าดับเพลิง No.42, 43, 44 (Fire fighting boots)	3	✓				
5	หัวฉีดดับเพลิงแบบพกพา (Fire fighting nozzle)	1	✓				
6	หัวฉีดดับเพลิงแบบพ่นน้ำ (Fire branch pipe)	1	✓				
7	สายดับเพลิง (Fire hose)	1	✓				
8	สาย 3 ยาว (Three-way connector)	1	✓				
9	สายดับเพลิง 2.5" ชุดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	3	✓				
10	สายดับเพลิง 1.5" ชุดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	2	✓				
11	สายดับเพลิง 2.5" ชุดดับเพลิง (Fire hose 2.5")	1	✓				
12	สายดับเพลิง 1.5" ชุดดับเพลิง (Fire hose 1.5")	1	✓				

บันทึก :

Wood Sawing Equipment Check

วันที่ตรวจ 31/12/66

ที่	รายการตรวจ	จำนวน	ปกติ	ไม่ปกติ	การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	เครื่องเลื่อยยนต์ (Chain saw)	1	✓				
2	เชือกผูกรัด (Bow saw)	2	✓				
3	รวม (Total)	1	✓				

บันทึก :

កំ	ឈ្មោះ	ប្រភេទ	ឯកតា	កម្រិត	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ
កំ	ឈ្មោះ	ប្រភេទ	ឯកតា	កម្រិត	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ
78	Pump Room 1	ប្រភេទ	1	✓					
79	Pump Room 2	ប្រភេទ	1	✓					
80	Pump Room 3	ប្រភេទ	1	✓					
81	Pump Room 4	ប្រភេទ	1	✓					
82	Pump Room 5	ប្រភេទ	1	✓					
83	Pump Room 6	ប្រភេទ	1	✓					
84	Pump Room 7	ប្រភេទ	1	✓					
85	Pump Room 8	ប្រភេទ	1	✓					
86	Pump Room 9	ប្រភេទ	1	✓					
87	Pump Room 10	ប្រភេទ	1	✓					
88	Pump Room 11	ប្រភេទ	1	✓					
89	Pump Room 12	ប្រភេទ	1	✓					
90	Pump Room 13	ប្រភេទ	1	✓					
91	Pump Room 14	ប្រភេទ	1	✓					
92	Pump Room 15	ប្រភេទ	1	✓					
93	Pump Room 16	ប្រភេទ	1	✓					
94	Pump Room 17	ប្រភេទ	1	✓					
95	Pump Room 18	ប្រភេទ	1	✓					
96	Pump Room 19	ប្រភេទ	1	✓					
97	Pump Room 20	ប្រភេទ	1	✓					
98	Pump Room 21	ប្រភេទ	1	✓					
99	Pump Room 22	ប្រភេទ	1	✓					
100	Pump Room 23	ប្រភេទ	1	✓					
101	Pump Room 24	ប្រភេទ	1	✓					
102	Pump Room 25	ប្រភេទ	1	✓					
103	Pump Room 26	ប្រភេទ	1	✓					
104	Pump Room 27	ប្រភេទ	1	✓					
105	Pump Room 28	ប្រភេទ	1	✓					
106	Pump Room 29	ប្រភេទ	1	✓					
107	Pump Room 30	ប្រភេទ	1	✓					
108	Pump Room 31	ប្រភេទ	1	✓					
109	Pump Room 32	ប្រភេទ	1	✓					
110	Pump Room 33	ប្រភេទ	1	✓					
111	Pump Room 34	ប្រភេទ	1	✓					
112	Pump Room 35	ប្រភេទ	1	✓					
113	Pump Room 36	ប្រភេទ	1	✓					
114	Pump Room 37	ប្រភេទ	1	✓					
115	Pump Room 38	ប្រភេទ	1	✓					
116	Pump Room 39	ប្រភេទ	1	✓					
117	Pump Room 40	ប្រភេទ	1	✓					
118	Pump Room 41	ប្រភេទ	1	✓					

កំ	ឈ្មោះ	ប្រភេទ	ឯកតា	កម្រិត	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ
កំ	ឈ្មោះ	ប្រភេទ	ឯកតា	កម្រិត	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ	កាលបរិច្ឆេទ
39	MAE2	ប្រភេទ	1	✓					
40	MAE3	ប្រភេទ	1	✓					
41	MAE4	ប្រភេទ	1	✓					
42	MAE5	ប្រភេទ	1	✓					
43	MAE6	ប្រភេទ	1	✓					
44	MAE7	ប្រភេទ	1	✓					
45	MAE8	ប្រភេទ	1	✓					
46	MAE9	ប្រភេទ	1	✓					
47	MAE10	ប្រភេទ	1	✓					
48	MAE11	ប្រភេទ	1	✓					
49	MAE12	ប្រភេទ	1	✓					
50	MAE13	ប្រភេទ	1	✓					
51	MAE14	ប្រភេទ	1	✓					
52	MAE15	ប្រភេទ	1	✓					
53	MAE16	ប្រភេទ	1	✓					
54	MAE17	ប្រភេទ	1	✓					
55	MAE18	ប្រភេទ	1	✓					
56	MAE19	ប្រភេទ	1	✓					
57	MAE20	ប្រភេទ	1	✓					
58	MAE21	ប្រភេទ	1	✓					
59	MAE22	ប្រភេទ	1	✓					
60	MAE23	ប្រភេទ	1	✓					
61	MAE24	ប្រភេទ	1	✓					
62	MAE25	ប្រភេទ	1	✓					
63	MAE26	ប្រភេទ	1	✓					
64	MAE27	ប្រភេទ	1	✓					
65	MAE28	ប្រភេទ	1	✓					
66	MAE29	ប្រភេទ	1	✓					
67	MAE30	ប្រភេទ	1	✓					
68	MAE31	ប្រភេទ	1	✓					
69	MAE32	ប្រភេទ	1	✓					
70	MAE33	ប្រភេទ	1	✓					
71	MAE34	ប្រភេទ	1	✓					
72	MAE35	ប្រភេទ	1	✓					
73	MAE36	ប្រភេទ	1	✓					
74	MAE37	ប្រភេទ	1	✓					
75	MAE38	ប្រភេទ	1	✓					
76	MAE39	ប្រភេទ	1	✓					
77	MAE40	ប្រភេទ	1	✓					
78	MAE41	ប្រភេទ	1	✓					

ร	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดสินค้า			การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Day	Qty	Unit				
39	M&E2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
40	M&E3	หม้อไอน้ำ	1		kg				
41	M&E4	หม้อไอน้ำ	1		kg				
42	M&E5	หม้อไอน้ำ	1		kg				
43	M&E6	หม้อไอน้ำ	1		kg				
44	M&E7	หม้อไอน้ำ	1		kg				
45	M&E8	หม้อไอน้ำ	1		kg				
46	Staff house#1	หม้อไอน้ำ	1		kg				
47	Staff house#2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
48	Filled Station	หม้อไอน้ำ	1		kg				
49	Search Pool	หม้อไอน้ำ	1		kg				
50	Lv01	หม้อไอน้ำ	1		kg				
51	Lv02	หม้อไอน้ำ	1		kg				
52	Lv03	หม้อไอน้ำ	1		kg				
53	Lv04	หม้อไอน้ำ	1		kg				
54	Lv05	หม้อไอน้ำ	1		kg				
55	Lv06	หม้อไอน้ำ	1		kg				
56	Lv07	หม้อไอน้ำ	1		kg				
57	Lv08	หม้อไอน้ำ	1		kg				
58	Lv09	หม้อไอน้ำ	1		kg				
59	Lv10	หม้อไอน้ำ	1		kg				
60	Lv11	หม้อไอน้ำ	1		kg				
61	Lv12	หม้อไอน้ำ	1		kg				
62	Lv13	หม้อไอน้ำ	1		kg				
63	Lv14	หม้อไอน้ำ	1		kg				
64	Lv15	หม้อไอน้ำ	1		kg				
65	Lv16	หม้อไอน้ำ	1		kg				
66	Lv17	หม้อไอน้ำ	1		kg				
67	Lv18	หม้อไอน้ำ	1		kg				
68	Lv19	หม้อไอน้ำ	1		kg				
69	Lv20	หม้อไอน้ำ	1		kg				
70	Lv21	หม้อไอน้ำ	1		kg				
71	Lv22	หม้อไอน้ำ	1		kg				
72	Lv23	หม้อไอน้ำ	1		kg				
73	Lv24	หม้อไอน้ำ	1		kg				
74	Kitchen	หม้อไอน้ำ	1		kg				
75	Office IT	หม้อไอน้ำ	1		kg				
76	Office FB	หม้อไอน้ำ	1		kg				
77	HK Store	หม้อไอน้ำ	1		kg				
78	HK	หม้อไอน้ำ	1		kg				

ร	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดสินค้า			การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Day	Qty	Unit				
79	Pond Bar	หม้อไอน้ำ	1		kg				
80	Pump Room#1	หม้อไอน้ำ	1		kg				
81	Pump Room#2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
82	Office#1	หม้อไอน้ำ	1		kg				
83	Office#2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
84	Cool SPAN1	หม้อไอน้ำ	1		kg				
85	Cool SPAN2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
86	Cool SPAN3	หม้อไอน้ำ	1		kg				
87	Cool SPAN4	หม้อไอน้ำ	1		kg				
88	Cool SPAN5	หม้อไอน้ำ	1		kg				
89	Cool SPAN6	หม้อไอน้ำ	1		kg				
90	Cool SPAN7	หม้อไอน้ำ	1		kg				
91	Cool SPAN8	หม้อไอน้ำ	1		kg				
92	Cool SPAN9	หม้อไอน้ำ	1		kg				
93	Office Sulu	หม้อไอน้ำ	1		kg				
94	Capitainer1	หม้อไอน้ำ	1		kg				
95	Capitainer2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
96	Office Sulu	หม้อไอน้ำ	1		kg				
97	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
98	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
99	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
100	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
101	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
102	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
103	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
104	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
105	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
106	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
107	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
108	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
109	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
110	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
111	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
112	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
113	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
114	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
115	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
116	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
117	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				
118	Cool P2	หม้อไอน้ำ	1		kg				

David Lig
Vice President

การตรวจเช็คถังเก็บเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๑๕๖๔

[illegible]

ที่	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดกล้อง			การส่งสัญญาณ	ผู้รับ	วันติดตั้ง	หมายเหตุ
			Dvr	Cctv	แบบ IP				
119	Chai no 3	ห้องส้วม		1					
120	NOT BOX	ห้องส้วม			1		Higham	20/6/64	
121	ห้องเก็บ	ลิ้น B	1						
122	ตู้รับ	ตู้รับสายโทรศัพท์ HK		1					
123	The Heart	Finger scan	1						
124	The Heart	Carlsen 1	1						
125	The Heart	Carlsen 2	1						
126	The Heart	Carlsen Kiklon			1				
127	The Heart	Server room	1						
128	The Heart	Accounting Office	1						
129	The Heart	HR Office	1						
130	The Heart	HR Office	1						
131	The Heart	Gas station		1					
132	The Heart	Pump room	1						
133	YAYA	Server room	1						
134	YAYA	ครัวชั้น 2			1				
135	HR01	ช่างตัดผ้า	1				Phanluam	20/6/64	
136	HR02	ช่างตัดผ้า	1						
137	HR03	ช่างตัดผ้า	1				Higham	20/6/64	
138	HR04	Gray 1 ชั้นล่าง	1						
139	HR05	Gray 1 ชั้นบน	1						
140	HR06	Gray 2 ชั้นล่าง	1				Higham	15/6/64	
141	HR07	Gray 2 ชั้นบน	1						
142	HR08	Blue house	1				Higham	9/8/64	
143	A5	ช่างตัดผ้า	1				Sunin	8/8/64	

รวม

8743

13143

புதிதான பித்திரத்தின் பிறப்பைப் பற்றி

52

ร.ด.	ร.ด.บ.	จุดติดตั้ง	จำนวน			การควบคุม	การบำรุงรักษา	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ	
			ชนิด	ขนาด	จำนวน						
79	Pool Bar	Bar	1	1	1	✓		Savin	6/9/68		
80	Pump Room 1	Pool Pump Room 1	1	1	1	✓					
81	Pump Room 2	Pool Pump Room 2	1	1	1	✓					
82	Boiler 1	Boiler 1	1	1	1	✓		[REDACTED]	26/9/68		
83	Boiler 2	Boiler 2	1	1	1	✓					
84	Boiler 3	Boiler 3	1	1	1	✓					
85	Boiler 4	Boiler 4	1	1	1	✓					
86	Boiler 5	Boiler 5	1	1	1	✓					
87	Boiler 6	Boiler 6	1	1	1	✓					
88	Boiler 7	Boiler 7	1	1	1	✓					
89	Boiler 8	Boiler 8	1	1	1	✓					
90	Boiler 9	Boiler 9	1	1	1	✓					
91	Boiler 10	Boiler 10	1	1	1	✓					
92	Boiler 11	Boiler 11	1	1	1	✓					
93	Boiler 12	Boiler 12	1	1	1	✓					
94	Boiler 13	Boiler 13	1	1	1	✓					
95	Boiler 14	Boiler 14	1	1	1	✓					
96	Boiler 15	Boiler 15	1	1	1	✓					
97	Boiler 16	Boiler 16	1	1	1	✓					
98	Boiler 17	Boiler 17	1	1	1	✓					
99	Boiler 18	Boiler 18	1	1	1	✓					
100	Boiler 19	Boiler 19	1	1	1	✓					
101	Boiler 20	Boiler 20	1	1	1	✓					
102	Boiler 21	Boiler 21	1	1	1	✓					
103	Boiler 22	Boiler 22	1	1	1	✓					
104	Boiler 23	Boiler 23	1	1	1	✓					
105	Boiler 24	Boiler 24	1	1	1	✓					
106	Boiler 25	Boiler 25	1	1	1	✓					
107	Boiler 26	Boiler 26	1	1	1	✓					
108	Boiler 27	Boiler 27	1	1	1	✓					
109	Boiler 28	Boiler 28	1	1	1	✓					
110	Boiler 29	Boiler 29	1	1	1	✓					
111	Boiler 30	Boiler 30	1	1	1	✓					
112	Boiler 31	Boiler 31	1	1	1	✓					
113	Boiler 32	Boiler 32	1	1	1	✓					
114	Boiler 33	Boiler 33	1	1	1	✓					
115	Boiler 34	Boiler 34	1	1	1	✓					
116	Boiler 35	Boiler 35	1	1	1	✓					
117	Boiler 36	Boiler 36	1	1	1	✓					
118	Boiler 37	Boiler 37	1	1	1	✓					
119	Boiler 38	Boiler 38	1	1	1	✓					
120	Boiler 39	Boiler 39	1	1	1	✓					
121	Boiler 40	Boiler 40	1	1	1	✓					
122	Boiler 41	Boiler 41	1	1	1	✓					
123	Boiler 42	Boiler 42	1	1	1	✓					
124	Boiler 43	Boiler 43	1	1	1	✓					
125	Boiler 44	Boiler 44	1	1	1	✓					
126	Boiler 45	Boiler 45	1	1	1	✓					
127	Boiler 46	Boiler 46	1	1	1	✓					
128	Boiler 47	Boiler 47	1	1	1	✓					
129	Boiler 48	Boiler 48	1	1	1	✓					
130	Boiler 49	Boiler 49	1	1	1	✓					
131	Boiler 50	Boiler 50	1	1	1	✓					
132	Boiler 51	Boiler 51	1	1	1	✓					
133	Boiler 52	Boiler 52	1	1	1	✓					
134	Boiler 53	Boiler 53	1	1	1	✓					
135	Boiler 54	Boiler 54	1	1	1	✓					
136	Boiler 55	Boiler 55	1	1	1	✓					
137	Boiler 56	Boiler 56	1	1	1	✓					
138	Boiler 57	Boiler 57	1	1	1	✓					
139	Boiler 58	Boiler 58	1	1	1	✓					
140	Boiler 59	Boiler 59	1	1	1	✓					
141	Boiler 60	Boiler 60	1	1	1	✓					
142	Boiler 61	Boiler 61	1	1	1	✓					
143	Boiler 62	Boiler 62	1	1	1	✓					
144	Boiler 63	Boiler 63	1	1	1	✓					
145	Boiler 64	Boiler 64	1	1	1	✓					
146	Boiler 65	Boiler 65	1	1	1	✓					
147	Boiler 66	Boiler 66	1	1	1	✓					
148	Boiler 67	Boiler 67	1	1	1	✓					
149	Boiler 68	Boiler 68	1	1	1	✓					
150	Boiler 69	Boiler 69	1	1	1	✓					
151	Boiler 70	Boiler 70	1	1	1	✓					
152	Boiler 71	Boiler 71	1	1	1	✓					
153	Boiler 72	Boiler 72	1	1	1	✓					
154	Boiler 73	Boiler 73	1	1	1	✓					
155	Boiler 74	Boiler 74	1	1	1	✓					
156	Boiler 75	Boiler 75	1	1	1	✓					
157	Boiler 76	Boiler 76	1	1	1	✓					
158	Boiler 77	Boiler 77	1	1	1	✓					
159	Boiler 78	Boiler 78	1	1	1	✓					
160	Boiler 79	Boiler 79	1	1	1	✓					
161	Boiler 80	Boiler 80	1	1	1	✓					
162	Boiler 81	Boiler 81	1	1	1	✓					
163	Boiler 82	Boiler 82	1	1	1	✓					
164	Boiler 83	Boiler 83	1	1	1	✓					
165	Boiler 84	Boiler 84	1	1	1	✓					
166	Boiler 85	Boiler 85	1	1	1	✓					
167	Boiler 86	Boiler 86	1	1	1	✓					
168	Boiler 87	Boiler 87	1	1	1	✓					
169	Boiler 88	Boiler 88	1	1	1	✓					
170	Boiler 89	Boiler 89	1	1	1	✓					
171	Boiler 90	Boiler 90	1	1	1	✓					
172	Boiler 91	Boiler 91	1	1	1	✓					
173	Boiler 92	Boiler 92	1	1	1	✓					
174	Boiler 93	Boiler 93	1	1	1	✓					
175	Boiler 94	Boiler 94	1	1	1	✓					
176	Boiler 95	Boiler 95	1	1	1	✓					
177	Boiler 96	Boiler 96	1	1	1	✓					
178	Boiler 97	Boiler 97	1	1	1	✓					
179	Boiler 98	Boiler 98	1	1	1	✓					
180	Boiler 99	Boiler 99	1	1	1	✓					
181	Boiler 100	Boiler 100	1	1	1	✓					
182	Boiler 101	Boiler 101	1	1	1	✓					
183	Boiler 102	Boiler 102	1	1	1	✓					
184	Boiler 103	Boiler 103	1	1	1	✓					
185	Boiler 104	Boiler 104	1	1	1	✓					
186	Boiler 105	Boiler 105	1	1	1	✓					
187	Boiler 106	Boiler 106	1	1	1	✓					
188	Boiler 107	Boiler 107	1	1	1	✓					
189	Boiler 108	Boiler 108	1	1	1	✓					
190	Boiler 109	Boiler 109	1	1	1	✓					
191	Boiler 110	Boiler 110	1	1	1	✓					
192	Boiler 111	Boiler 111	1	1	1	✓					
193	Boiler 112	Boiler 112	1	1	1	✓					
194	Boiler 113	Boiler 113	1	1	1	✓					
195	Boiler 114	Boiler 114	1	1	1	✓					
196	Boiler 115	Boiler 115	1	1	1	✓					
197	Boiler 116	Boiler 116	1	1	1	✓					
198	Boiler 117	Boiler 117	1	1	1	✓					
199	Boiler 118	Boiler 118	1	1	1	✓					
200	Boiler 119	Boiler 119	1	1	1	✓					
201	Boiler 120	Boiler 120	1	1	1	✓					
202	Boiler 121	Boiler 121	1	1	1	✓					
203	Boiler 122	Boiler 122	1	1	1	✓					
204	Boiler 123	Boiler 123	1	1	1	✓					
205	Boiler 124	Boiler 124	1	1	1	✓					
206	Boiler 125	Boiler 125	1	1	1	✓					
207	Boiler 126	Boiler 126	1	1	1	✓					
208	Boiler 127	Boiler 127	1	1	1	✓					
209	Boiler 128	Boiler 128	1	1	1	✓					
210	Boiler 129	Boiler 129	1	1	1	✓					
211	Boiler 130	Boiler 130	1	1	1	✓					
212	Boiler 131	Boiler 131	1	1	1	✓					
213	Boiler 132	Boiler 132	1	1	1	✓					
214	Boiler 133	Boiler 133	1	1	1	✓					
215	Boiler 134	Boiler 134	1	1	1	✓					
216	Boiler 135	Boiler 135	1	1	1	✓					
217	Boiler 136	Boiler 136	1	1	1	✓					
218	Boiler 137	Boiler 137	1	1	1	✓					
219	Boiler 138	Boiler 138	1	1	1	✓					
220	Boiler 139	Boiler 139	1	1	1	✓					
221	Boiler 140	Boiler 140	1	1	1	✓					
222	Boiler 141	Boiler 141	1	1	1	✓					
223	Boiler 142	Boiler 142	1	1	1	✓					
224	Boiler 143	Boiler 143	1	1	1	✓					
225	Boiler 144	Boiler 144	1	1	1	✓					
226	Boiler 145	Boiler 145	1	1	1	✓					
227	Boiler 146	Boiler 146	1	1	1	✓					
228	Boiler 147	Boiler 147	1	1	1	✓					
229	Boiler 148	Boiler 148	1	1	1	✓					
230	Boiler 149	Boiler 149	1	1	1	✓					
231	Boiler 150	Boiler 150	1	1	1	✓					
232	Boiler 151	Boiler 151	1	1	1	✓					
233	Boiler 152	Boiler 152	1	1	1	✓					
234	Boiler 153	Boiler 153	1	1	1	✓					
235	Boiler 154	Boiler 154	1	1	1	✓					
236	Boiler 155	Boiler 155	1	1	1	✓					
237	Boiler 156	Boiler 156	1	1	1	✓					
238	Boiler 157	Boiler 157	1	1	1	✓					
239	Boiler 158	Boiler 158	1	1	1	✓					
240	Boiler 159	Boiler 159	1	1	1	✓					
241	Boiler 160	Boiler 160	1	1	1	✓					
242	Boiler 161	Boiler 161	1	1	1	✓					
243	Boiler 162	Boiler 162	1	1	1	✓					
244	Boiler 163	Boiler 163	1	1	1	✓					
245	Boiler 164	Boiler 164	1	1	1	✓					
246	Boiler 165	Boiler 165	1	1	1	✓					
247	Boiler 166	Boiler 166	1	1	1	✓					
248	Boiler										

ร.ร.	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิด			การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry	Gas	Non-Gas				
79	Pump Bar	Bar	1						
80	Pump Room 1	ปั๊มน้ำ 1	1						
81	Pump Room 2	ปั๊มน้ำ 2	1						
82	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1					5/10/64	
83	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
84	Cool SPW1	ตู้เย็น 1	1						
85	Cool SPW2	ตู้เย็น 2	1						
86	Cool SPW3	ตู้เย็น 3	1						
87	Cool SPW4	ตู้เย็น 4	1						
88	Cool SPW5	ตู้เย็น 5	1						
89	Cool SPW6	ตู้เย็น 6	1						
90	Cool SPW7	ตู้เย็น 7	1						
91	Cool SPW8	ตู้เย็น 8	1						
92	Cool SPW9	ตู้เย็น 9	1						
93	Office S/W	เครื่องปรับอากาศ	1						
94	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1					5/10/64	
95	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1					3/10/64	
96	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
97	Office Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
98	Generator P2	เครื่องปั่นไฟ	1						
99	Generator C22	เครื่องปั่นไฟ	1						
100	Generator C18	เครื่องปั่นไฟ	1					5/10/64	
101	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
102	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
103	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
104	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
105	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
106	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
107	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
108	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
109	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
110	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
111	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
112	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
113	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
114	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
115	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
116	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
117	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
118	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1					5/10/64	

ร.ร.	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิด			การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry	Gas	Non-Gas				
39	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
40	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
41	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
42	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
43	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
44	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
45	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
46	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
47	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
48	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
49	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
50	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
51	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
52	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
53	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
54	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
55	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
56	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
57	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
58	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
59	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
60	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
61	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
62	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
63	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
64	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
65	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
66	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
67	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
68	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
69	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
70	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
71	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
72	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
73	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
74	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
75	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
76	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
77	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						
78	Generator	เครื่องปั่นไฟ	1						

1.5g

ร	สารพัด	จุดผลิต	ชนิดไม้			สถานะ		การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dy	Co	Sp	Yes	No				
1	PV1	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
2	PV2	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
3	PV301	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
4	PV302	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
5	PV4	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
6	PV5	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
7	PV6	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
8	PV7	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
9	PV8	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
10	PV9	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
11	PV10	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
12	PV11	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
13	PV101	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
14	PV102	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
15	PV103	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
16	PV104	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
17	PV105	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
18	PV106	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
19	PV107	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
20	PV108	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
21	PV109	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
22	PV110	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
23	PV111	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
24	PV112	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
25	PV113	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
26	PV114	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
27	PV115	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
28	PV116	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
29	PV117	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
30	PV118	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
31	PV119	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
32	PV120	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
33	PV121	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
34	PV122	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
35	PV123	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
36	PV124	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
37	PV125	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
38	PV126	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
39	PV127	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
40	PV128	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
41	PV129	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
42	PV130	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
43	PV131	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
44	PV132	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
45	PV133	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
46	PV134	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
47	PV135	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
48	PV136	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
49	PV137	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
50	PV138	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	
51	PV139	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			1/11/69	
52	PV140	ไม้แปะ-สุกเต็ม	1				✓			2/11/69	

ร	สารบัญ	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง			จำนวน		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry	Gas	Water	Ad	ก				
119	Choo 2	ห้องลิ้น		1			✓				
120	NOT BOX	ลิ้นลิ้น					✓	1			
121	ลิ้นลิ้น	ลิ้น B		1			✓				
122	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น HK		1			✓				
123	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้น ลิ้น					✓				
124	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้น 1		1			✓				
125	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้น 2		1			✓				
126	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้น ลิ้นลิ้น					✓				
127	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้น ลิ้นลิ้น		1			✓				
128	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
129	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
130	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
131	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
132	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
133	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
134	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
135	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
136	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
137	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
138	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
139	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
140	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
141	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
142	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				
143	ลิ้นลิ้น	ลิ้นลิ้นลิ้นลิ้น		1			✓				

นางสาวกัญญา

Yobient (pawntia)	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	Fin Ad (pawntia)

50

40	10
----	----

1999	1998
------	------

1

1

[illegible]

--	--

1

ร	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง				การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Heater/Boiler for Air Heats	K				
81	YAYA #1	Server room	1							
82	YAYA #2	ครัวชั้น 2		1					1/11/69	
83	YAYA #3	Drop off	1							
84	YAYA #4	บันไดหนีไฟ 19	1						30/11/69	
85	The Heart #1	Finger scan	1							
86	The Heart #2	Canteen 1				1				
87	The Heart #3	Genison 2	1							
88	The Heart #4	Cantina kitchen			1					
89	The Heart #5	Accounting Office	1							
90	The Heart #6	HR Office	1						1/11/69	
91	The Heart #7	HK Office	1							
92	The Heart #8	Gas station	1							
93	The Heart #9	Pump room	1							
94	Pool club #1	ครัวชั้น 1				1				
95	Pool club #2	บันไดหนีไฟ 11	1							
96	Pool club #3	บันไดหนีไฟ Office FB	1							
97	Pool club #4	บันไดหนีไฟ HK Show	1							
98	Pool club #5	บันไดหนีไฟ J3				1				
99	Pool club #6	ครัวชั้น 1 Pool Bar	1							
100	Pool club #7	Pump Room 1 Room 11	1							
101	Pool club #8	Pump Room 2 Room 12	1						2/11/69	
102	Pool club #9	Pump Room 3 Room 13	1							
103	Pool club #10	Disco 1 ชั้น DJ	1							
104	Pool club #11	Disco 2 ชั้น DJ	1							
105	Pool club #12	บันไดหนีไฟ Pump Room 1	1							
106	M&E #1	บันไดหนีไฟ	1							
107	M&E #2	บันไดหนีไฟ	1							
108	M&E #3	บันไดหนีไฟ	1						1/11/69	
109	M&E #4	บันไดหนีไฟ	1							
110	M&E #5	บันไดหนีไฟ	1							
111	M&E #6	บันไดหนีไฟ	1							
112	M&E #7	บันไดหนีไฟ	1						30/11/69	
113	M&E #8	บันไดหนีไฟ	1							
114	M&E #9	บันไดหนีไฟ	1						1/11/69	
115	M&E #10	บันไดหนีไฟ	1							
116	M&E #11	บันไดหนีไฟ	1							
117	M&E #12	บันไดหนีไฟ	1							
118	M&E #13	บันไดหนีไฟ	1						1/11/69	
119	M&E #14	บันไดหนีไฟ	1							
120	M&E #15	บันไดหนีไฟ	1							
121	M&E #16	บันไดหนีไฟ	1							
122	M&E #17	บันไดหนีไฟ	1							

ร	สถานที่	จุดติดตั้ง	ชนิดถัง				การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Dry C	Co2	Heater/Boiler for Air Heats	K				
40	X2401	บันไดหนีไฟ G	1							
41	X2402	บันไดหนีไฟ 1	1						1/11/69	
42	X2403	บันไดหนีไฟ 2	1							
43	X2404	บันไดหนีไฟ 3	1							
44	X2405	บันไดหนีไฟ 4	1							
45	X2406	บันไดหนีไฟ 5	1							
46	X2407	บันไดหนีไฟ 6	1							
47	X2408	บันไดหนีไฟ 7	1							
48	X2409	บันไดหนีไฟ 8	1							
49	X2410	บันไดหนีไฟ 9	1							
50	X2411	บันไดหนีไฟ 10	1							
51	X2412	บันไดหนีไฟ 11	1						2/11/69	
52	X2413	บันไดหนีไฟ 12	1						1/11/69	
53	X2414	บันไดหนีไฟ 13	1						1/11/69	
54	X2415	บันไดหนีไฟ 14	1							
55	X2416	บันไดหนีไฟ 15	1						1/11/69	
56	X2417	บันไดหนีไฟ 16	1						18/11/69	
57	X2418	บันไดหนีไฟ 17	1							
58	X2419	บันไดหนีไฟ 18	1						2/11/69	
59	X2420	บันไดหนีไฟ 19	1						18/11/69	
60	X2421	บันไดหนีไฟ 20	1						2/11/69	
61	X2422	บันไดหนีไฟ 21	1						1/11/69	
62	X2423	บันไดหนีไฟ 22	1							
63	X2424	บันไดหนีไฟ 23	1						18/11/69	
64	X2425	บันไดหนีไฟ 24	1						1/11/69	
65	X2426	บันไดหนีไฟ 25	1						18/11/69	
66	X2427	บันไดหนีไฟ 26	1						2/11/69	
67	X2428	บันไดหนีไฟ 27	1						1/11/69	
68	X2429	บันไดหนีไฟ 28	1						18/11/69	
69	X2430	บันไดหนีไฟ 29	1						1/11/69	
70	X2431	บันไดหนีไฟ 30	1						18/11/69	
71	X2432	บันไดหนีไฟ 31	1						2/11/69	
72	X2433	บันไดหนีไฟ 32	1						1/11/69	
73	X2434	บันไดหนีไฟ 33	1						18/11/69	
74	X2435	บันไดหนีไฟ 34	1						1/11/69	
75	X2436	บันไดหนีไฟ 35	1						18/11/69	
76	X2437	บันไดหนีไฟ 36	1						2/11/69	
77	X2438	บันไดหนีไฟ 37	1						1/11/69	
78	X2439	บันไดหนีไฟ 38	1						18/11/69	
79	X2440	บันไดหนีไฟ 39	1						2/11/69	
80	X2441	บันไดหนีไฟ 40	1						1/11/69	

ที่	เลขที่	บุคคลที่	ข้อมูล			สถานที่	วันที่	ชื่อ	วันที่	หมายเหตุ
			Day	Out	Time					
1	PV 1	สมัครรับงาน	1							
2	PV 2	สมัครรับงาน	1							
3	PV 3B1	สมัครรับงาน	1							
4	PV 3C2	สมัครรับงาน	1							
5	PV 4	สมัครรับงาน	1							
6	PV 5	สมัครรับงาน	1							
7	PV 6	สมัครรับงาน	1							
8	PV 7	สมัครรับงาน	1							
9	PV 8	สมัครรับงาน	1							
10	PV 9	สมัครรับงาน	1							
11	PV 10	สมัครรับงาน	1							
12	PV 11	สมัครรับงาน	1							
13	F401/1	สมัครรับงาน	1							
14	F401/2	สมัครรับงาน	1							
15	F402	สมัครรับงาน	1							
16	F403	สมัครรับงาน	1							
17	F404	สมัครรับงาน	1							
18	F405	สมัครรับงาน	1							
19	F412	สมัครรับงาน	1							
20	F413	สมัครรับงาน	1							
21	F414/1	สมัครรับงาน	1							
22	F414/2	สมัครรับงาน	1							
23	F420	สมัครรับงาน	1							
24	A5	พจนานุกรม	1							
25	G11	สมัครรับงาน	1							
26	C18	สมัครรับงาน	1							
27	M21	สมัครรับงาน	1							
28	C22/1	สมัครรับงาน	1							
29	C22/2	สมัครรับงาน	1							
30	L15/1	สมัครรับงาน	1							
31	L15/2	สมัครรับงาน	1							
32	X20/1	สมัครรับงาน	1							
33	X20/2	สมัครรับงาน	1							
34	X23/1	สมัครรับงาน	1							
35	X23/2	สมัครรับงาน	1							
36	X23/3	สมัครรับงาน	1							
37	X23/4	สมัครรับงาน	1							
38	X23/5	สมัครรับงาน	1							
39	X23/6	สมัครรับงาน	1							

ที่	สถานที่	จุดตรวจ	ชนิดไม้			จำนวน		การประเมินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5				
122	Cool SPAM6	เย็นรวม 6	1								
123	Cool SPAM7	Reception	1								
124	Cool SPAM8	Staff	1								
125	Cool SPAM9	Stream room	1								
126	Habitat 1/1	GH CH1 Toilet Saver									
127	Habitat 2/2	GH CH2 no 2	1								
128	Habitat 4/3	GH CH3 no 3	1								
129	Habitat 4/4	GH CH4 no 4	1								
130	Habitat 4/5	GH CH5 no 5	1								
131	HOT BOX	GH CH6 no 6	1								
132	HOT BOX	GH CH7 no 7	1								
133	Fiber Station	Water Station	1								
134	Beach Pool	Beach Pool	1								
135	Office Gate	Office Gate	1								
136	Office 1	Office 1	1								
137	Office 2	Office 2	1								
138	Office 3	Office 3	1								
139	Office 4	Office 4	1								
140	Office 5	Office 5	1								
141	Office 6	Office 6	1								
142	Office 7	Office 7	1								
143	Office 8	Office 8	1								
144	Office 9	Office 9	1								
145	Office 10	Office 10	1								
146	Office 11	Office 11	1								
147	Office 12	Office 12	1								
148	Office 13	Office 13	1								
149	Office 14	Office 14	1								
150	Office 15	Office 15	1								
151	Office 16	Office 16	1								
152	Office 17	Office 17	1								
153	Office 18	Office 18	1								
154	Office 19	Office 19	1								
155	Office 20	Office 20	1								
156	Office 21	Office 21	1								
157	Office 22	Office 22	1								
158	Office 23	Office 23	1								
159	Office 24	Office 24	1								
160	Office 25	Office 25	1								
161	Office 26	Office 26	1								
162	Office 27	Office 27	1								
163	Office 28	Office 28	1								
164	Office 29	Office 29	1								
165	Office 30	Office 30	1								
166	Office 31	Office 31	1								
167	Office 32	Office 32	1								
168	Office 33	Office 33	1								
169	Office 34	Office 34	1								
170	Office 35	Office 35	1								
171	Office 36	Office 36	1								
172	Office 37	Office 37	1								
173	Office 38	Office 38	1								
174	Office 39	Office 39	1								
175	Office 40	Office 40	1								
176	Office 41	Office 41	1								
177	Office 42	Office 42	1								
178	Office 43	Office 43	1								
179	Office 44	Office 44	1								
180	Office 45	Office 45	1								
181	Office 46	Office 46	1								
182	Office 47	Office 47	1								
183	Office 48	Office 48	1								
184	Office 49	Office 49	1								
185	Office 50	Office 50	1								
186	Office 51	Office 51	1								
187	Office 52	Office 52	1								
188	Office 53	Office 53	1								
189	Office 54	Office 54	1								
190	Office 55	Office 55	1								
191	Office 56	Office 56	1								
192	Office 57	Office 57	1								
193	Office 58	Office 58	1								
194	Office 59	Office 59	1								
195	Office 60	Office 60	1								
196	Office 61	Office 61	1								
197	Office 62	Office 62	1								
198	Office 63	Office 63	1								
199	Office 64	Office 64	1								
200	Office 65	Office 65	1								
201	Office 66	Office 66	1								
202	Office 67	Office 67	1								
203	Office 68	Office 68	1								
204	Office 69	Office 69	1								
205	Office 70	Office 70	1								
206	Office 71	Office 71	1								
207	Office 72	Office 72	1								
208	Office 73	Office 73	1								
209	Office 74	Office 74	1								
210	Office 75	Office 75	1								
211	Office 76	Office 76	1								
212	Office 77	Office 77	1								
213	Office 78	Office 78	1								
214	Office 79	Office 79	1								
215	Office 80	Office 80	1								
216	Office 81	Office 81	1								
217	Office 82	Office 82	1								
218	Office 83	Office 83	1								
219	Office 84	Office 84	1								
220	Office 85	Office 85	1								
221	Office 86	Office 86	1								
222	Office 87	Office 87	1								
223	Office 88	Office 88	1								
224	Office 89	Office 89	1								
225	Office 90	Office 90	1								
226	Office 91	Office 91	1								
227	Office 92	Office 92	1								
228	Office 93	Office 93	1								
229	Office 94	Office 94	1								
230	Office 95	Office 95	1								
231	Office 96	Office 96	1								
232	Office 97	Office 97	1								
233	Office 98	Office 98	1								
234	Office 99	Office 99	1								
235	Office 100	Office 100	1								
236	Office 101	Office 101	1								
237	Office 102	Office 102	1								
238	Office 103	Office 103	1								
239	Office 104	Office 104	1								
240	Office 105	Office 105	1								
241	Office 106	Office 106	1								
242	Office 107	Office 107	1								
243	Office 108	Office 108	1								
244	Office 109	Office 109	1								
245	Office 110	Office 110	1								
246	Office 111	Office 111	1								
247	Office 112	Office 112	1								
248	Office 113	Office 113	1								
249	Office 114	Office 114	1								
250	Office 115	Office 115	1								
251	Office 116	Office 116	1								
252	Office 117	Office 117	1								
253	Office 118	Office 118	1								
254	Office 119	Office 119	1								
255	Office 120	Office 120	1								
256	Office 121	Office 121	1								
257	Office 122	Office 122	1								
258	Office 123	Office 123	1								
259	Office 124	Office 124	1								
260	Office 125	Office 125	1								
261	Office 126	Office 126	1								
262	Office 127	Office 127	1								
263	Office 128	Office 128	1								
264	Office 129	Office 129	1								
265	Office 130	Office 130	1								
266	Office 131	Office 131	1								
267	Office 132	Office 132	1								
268	Office 133	Office 133	1								
269	Office 134	Office 134	1								
270	Office 135	Office 135	1								
271	Office 136	Office 136	1								
272	Office 137	Office 137	1								
273	Office 138	Office 138	1								
274	Office 139	Office 139	1								
275	Office 140	Office 140	1								
276	Office 141	Office 141	1								
277	Office 142	Office 142	1								
278	Office 143	Office 143	1								
279	Office 144	Office 144	1								
280	Office 145	Office 145	1								
281	Office 146	Office 146	1								
282	Office 147	Office 147	1								
283	Office 148	Office 148	1								
284	Office 149	Office 149	1								
285	Office 150	Office 150	1								
286	Office 151	Office 151	1								
287	Office 152	Office 152	1								
288	Office 153	Office 153	1								
289	Office 154	Office 154	1								
290	Office 155	Office 155	1								
291	Office 156	Office 156	1								
292	Office 157	Office 157	1								
293	Office 158	Office 158	1								
294	Office 159	Office 159	1								
295	Office 160	Office 160	1								
296	Office 161	Office 161	1								
297	Office 162	Office 162	1								
298	Office 163	Office 163	1								
299	Office 164	Office 164	1								
300	Office 165	Office 165									

[illegible]

ตั้งสำนักงาน ปะเทศ Dry chemical จำนวน 3 ปี

กัณฑ์มหิทธิวงศ์ ๒๔

1890

ร.ร.	สถานที่	จุดเสี่ยง	ชนิดภัย				การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Fire	Gas	Water	Ad. Virus				
81	YAYA 21	Senior room	1							
82	YAYA 22	ครัวชั้น 2		1					2/11/2563	
83	YAYA 23	Drop off								
84	YAYA 24	บันไดหนีไฟ B	1						1/12/63	
85	The Heart 21	Finger scan	1							
86	The Heart 22	Captain 1			1					
87	The Heart 23	Captain 2								
88	The Heart 24	Captain Kitchen								
89	The Heart 25	Accounting Office	1						2/5/11/63	
90	The Heart 26	HR Office	1							
91	The Heart 27	HR Office								
92	The Heart 28	Gas station	1							
93	The Heart 29	Pump room	1							
94	Pool club 21	ภัตตาคารชั้น 2								
95	Pool club 22	ภัตตาคาร Office 11	1							
96	Pool club 23	ภัตตาคาร Office 10								
97	Pool club 24	ใน HK Store	1						2/5/12/63	
98	Pool club 25	ภัตตาคาร 101								
99	Pool club 26	ภัตตาคาร Food Bar	1						2/1/12/64	
100	Pool club 27	Pump Room 1 ภัตตาคาร	1							
101	Pool club 28	Pump Room 2 ภัตตาคาร 2	1							
102	Pool club 29	Pump Room 3 ภัตตาคาร	1						2/6/11/63	
103	Pool club 30	Discotheque DJ	1							
104	Pool club 31	Discotheque 2 ภัตตาคาร	1						2/5/11/63	
105	Pool club 32	ภัตตาคาร ภัตตาคาร	1							
106	MEE 21	ภัตตาคาร ภัตตาคาร	1							
107	MEE 22	ภัตตาคาร ภัตตาคาร	1							
108	MEE 23	ภัตตาคาร ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
109	MEE 24	ภัตตาคาร ภัตตาคาร	1							
110	MEE 25	ภัตตาคาร ภัตตาคาร	1							
111	MEE 26	ภัตตาคาร ภัตตาคาร	1							
112	MEE 27	ภัตตาคาร ภัตตาคาร 2	1						2/11/2563	
113	MEE 28	ภัตตาคาร ภัตตาคาร	1							
114	MEE 29	CCIV	1						2/11/2563	
115	Staff house 1	ภัตตาคาร ภัตตาคาร 1	1						2/6/12/63	
116	Staff house 2	ภัตตาคาร ภัตตาคาร 2	1							
117	Cool SPA 1	ภัตตาคาร 1	1							
118	Cool SPA 2	ภัตตาคาร 2	1							
119	Cool SPA 3	ภัตตาคาร 3	1							
120	Cool SPA 4	ภัตตาคาร 4	1						2/11/2563	
121	Cool SPA 5	ภัตตาคาร 5	1							

ร.ร.	สถานที่	จุดเสี่ยง	ชนิดภัย				การดำเนินการ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
			Fire	Gas	Water	Ad. Virus				
40	X2441	ภัตตาคารชั้น 1 G	1							
41	X2442	ภัตตาคารชั้น 1	1							
42	X2443	ภัตตาคารชั้น 2	1						2/6/12/63	
43	X2444	ภัตตาคารชั้น 2	1							
44	X2445	Bed room 1	1							
45	X2446	Bed room 2	1							
46	X2447	Bed room 3	1							
47	X2448	Bed room 4	1						2/11/2563	
48	X2449	ภัตตาคาร	1							
49	X2450	ภัตตาคาร	1							
50	X2451	ภัตตาคาร	1						2/6/12/63	
51	X2452	ภัตตาคาร	1							
52	X2453	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
53	X2454	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
54	X2455	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
55	X2456	ภัตตาคาร	1							
56	X2457	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
57	X2458	ภัตตาคาร	1							
58	X2459	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
59	X2460	ภัตตาคาร	1							
60	X2461	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
61	X2462	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
62	X2463	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
63	X2464	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
64	X2465	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
65	X2466	ภัตตาคาร	1							
66	X2467	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
67	X2468	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
68	X2469	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
69	X2470	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
70	X2471	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
71	X2472	ภัตตาคาร	1							
72	X2473	ภัตตาคาร	1							
73	X2474	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
74	X2475	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
75	X2476	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
76	X2477	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
77	X2478	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
78	X2479	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
79	X2480	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	
80	X2481	ภัตตาคาร	1						2/11/2563	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง	ตู้ No.1 HK Office	ตู้ No.2 Training	ตู้ No.3 Parking-1	ตู้ No.4 Parking 2	ตู้ No.5 YAYA 3	ตู้ No.6 YAYA 11	ตู้ No.7 YAYA 23	ตู้ No.8 YAYA 10	หมายเหตุ
1. สายดับเพลิงพร้อมถัง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดับเพลิงขนาด 2.5"	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3. หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายตู้ / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง	ตู้ No.9 LH-1	ตู้ No.10 LH-2	ตู้ No.11 พื้นที่จอดรถ	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
1. สายดับเพลิงพร้อมถัง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดับเพลิงขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3. หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายตู้ / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	

หมายเหตุ
* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย

บันทึก :

(ระบุสมาชิก พิธี Loss Prevention)

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง	ตู้ No.1 HK Office	ตู้ No.2 Training	ตู้ No.3 Parking-1	ตู้ No.4 Parking 2	ตู้ No.5 YAYA 3	ตู้ No.6 YAYA 11	ตู้ No.7 YAYA 23	ตู้ No.8 YAYA 10	หมายเหตุ
1. สายดับเพลิงพร้อมถัง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดับเพลิงขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3. หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายตู้ / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง	ตู้ No.9 LH-1	ตู้ No.10 LH-2	ตู้ No.11 พื้นที่จอดรถ	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
1. สายดับเพลิงพร้อมถัง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดับเพลิงขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3. หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม่มีการรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายตู้ / กระดาษ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	หจก. สยาม	

หมายเหตุ
* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย
* เครื่องหมาย

บันทึก :

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔


ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco BB	ตู้ No.7 Pa.1	ตู้ No.8 Pa.7	หมายเหตุ
1. เลขที่ตู้ดับเพลิงบริเวณ 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดับเพลิงขนาด 2.5"	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	
3. หัวฉีดดับเพลิงขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม่มีการชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายฉีด / กระบอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1 PG	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chlo	ตู้ No.6 PS19	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 P3	หมายเหตุ
1. เลขที่ตู้ดับเพลิงบริเวณ 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดับเพลิงขนาด 1.5"	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	
3. หัวฉีด	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม่มีการชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายฉีด / กระบอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	

หมายเหตุ
 * เครื่องหมาย
 * เครื่องหมาย
 * เครื่องหมาย

บันทึก :



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔


ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco BB	ตู้ No.7 Pa.1	ตู้ No.8 Pa.7	หมายเหตุ
1. เลขที่ตู้ดับเพลิงบริเวณ 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดับเพลิงขนาด 2.5"	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	
3. หัวฉีดดับเพลิงขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม่มีการชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายฉีด / กระบอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	ตู้ No.1 PG	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chlo	ตู้ No.6 PS10	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 P3	หมายเหตุ
1. เลขที่ตู้ดับเพลิงบริเวณ 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายดับเพลิงขนาด 1.5"	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	
3. หัวฉีด	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม่มีการชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายฉีด / กระบอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	สุวิมล	

หมายเหตุ
 * เครื่องหมาย
 * เครื่องหมาย
 * เครื่องหมาย

บันทึก :



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๓ ๑๕/๖

ลำดับ	ที่ No.1 HK Office	ที่ No.2 Training	ที่ No.3 Parking-1	ที่ No.4 Parking-2	ที่ No.5 YAYA 3	ที่ No.6 YAYA 11	ที่ No.7 YAYA 23	ที่ No.8 YAYA 16	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงชนิด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สายไฟ / สาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.สายดิน / สาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๓ ๑๕/๖

ลำดับ	ที่ No.9 LP-1	ที่ No.10 LP-2	ที่ No.11 ถังดับเพลิง	ที่ No.12	ที่ No.13	ที่ No.14	ที่ No.15	ที่ No.16	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงชนิด ขนาด 1"	✓	✓	✓						
2.สายดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.หัวฉีด	✓	✓	✓						
4.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
5.ไม่มีการชำรุด	✓	✓	✓						
6.สายไฟ / สาย	✓	✓	✓						
7.สายดิน / สาย	✓	✓	✓						
ผู้ตรวจเช็ค	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์						

หมายเหตุ
 * เครื่องหมาย
 * เครื่องหมาย
 * เครื่องหมาย



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔ ๑๕/๖

ลำดับ	ที่ No.1 HK Office	ที่ No.2 Training	ที่ No.3 Parking-1	ที่ No.4 Parking-2	ที่ No.5 YAYA 3	ที่ No.6 YAYA 11	ที่ No.7 YAYA 23	ที่ No.8 YAYA 16	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงชนิด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม่มีการชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สายไฟ / สาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.สายดิน / สาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔ ๑๕/๖

ลำดับ	ที่ No.9 LP-1	ที่ No.10 LP-2	ที่ No.11 ถังดับเพลิง	ที่ No.12	ที่ No.13	ที่ No.14	ที่ No.15	ที่ No.16	หมายเหตุ
1.สายดับเพลิงชนิด ขนาด 1"	✓	✓	✓						
2.สายดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.หัวฉีด	✓	✓	✓						
4.ถังดับเพลิง / ชนิด	✓	✓	✓						
5.ไม่มีการชำรุด	✓	✓	✓						
6.สายไฟ / สาย	✓	✓	✓						
7.สายดิน / สาย	✓	✓	✓						
ผู้ตรวจเช็ค	นิรุจน์	นิรุจน์	นิรุจน์						

หมายเหตุ
 * เครื่องหมาย
 * เครื่องหมาย
 * เครื่องหมาย



รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔									
ลำดับ	ตู้ No.1 HK Office	ตู้ No.2 Training	ตู้ No.3 Parking 1	ตู้ No.4 Parking 2	ตู้ No.5 YAYA 3	ตู้ No.6 YAYA 11	ตู้ No.7 YAYA 23	ตู้ No.8 YAYA 16	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.ถังดัก / ขังดัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม้กวาด / ขัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สายพ่วง / กระดก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องมือดับเพลิงชนิดอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔									
ลำดับ	ตู้ No.9 Lit-1	ตู้ No.10 Lit-2	ตู้ No.11 พื้นที่จอดรถ	ตู้ No.12	ตู้ No.13	ตู้ No.14	ตู้ No.15	ตู้ No.16	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	✓	✓	✓						
2.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	N/A	N/A	N/A						
3.หัวฉีด	N/A	N/A	N/A						
4.ถังดัก / ขังดัก	✓	✓	✓						
5.ไม้กวาด / ขัด	✓	✓	✓						
6.สายพ่วง / กระดก	✓	✓	✓						
7.เครื่องมือดับเพลิงชนิดอื่น	✓	✓	✓						
ผู้ตรวจเช็ค	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก						

หมายเหตุ :
* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจเช็คครบถ้วนสมบูรณ์
* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจพบข้อบกพร่อง อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน
* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่พบอุปกรณ์ (อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องมี)

บันทึก : _____

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔									
ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 INI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Tolel	ตู้ No.6 Disco 08	ตู้ No.7 Pa 1	ตู้ No.8 Pa2	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5"	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	
3.หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดัก / ขังดัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม้กวาด / ขัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สายพ่วง / กระดก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องมือดับเพลิงชนิดอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำปี ๒๕๖๔									
ลำดับ	ตู้ No.1 PB	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 P023	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Total disco	ตู้ No.6 PS10	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 P3	หมายเหตุ
1.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5"	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	
3.หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.ถังดัก / ขังดัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5.ไม้กวาด / ขัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.สายพ่วง / กระดก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7.เครื่องมือดับเพลิงชนิดอื่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	พญ.กนก	

หมายเหตุ :
* เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจเช็คครบถ้วนสมบูรณ์
* เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจพบข้อบกพร่อง อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน
* เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่พบอุปกรณ์ (อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องมี)

บันทึก : _____

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco BB	ตู้ No.7 Pa 1	ตู้ No.8 Pa7	หมายเหตุ
1. สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายส่งน้ำขนาด 2.5"	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	
3. หัวฉีดกับสาย ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม้มัดหัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายพ่วง / กระดก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.1 P0	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chlo	ตู้ No.6 PS19	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 P3	หมายเหตุ
1. สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายส่งน้ำขนาด 1.5"	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. หัวฉีด	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม้มัดหัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายพ่วง / กระดก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	

หมายเหตุ
 * เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจเช็คด้วยตนเอง
 * เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจเช็คด้วยอุปกรณ์ไม่ตรง
 * เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (อุปกรณ์ไม่พบในตู้ดับเพลิง)

บันทึก :

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.1 Staff Entrance	ตู้ No.2 Kitchen	ตู้ No.3 IKI	ตู้ No.4 Seminar room	ตู้ No.5 Front Toilet	ตู้ No.6 Disco BB	ตู้ No.7 Pa 1	ตู้ No.8 Pa7	หมายเหตุ
1. สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายส่งน้ำขนาด 2.5"	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	
3. หัวฉีดกับสาย ขนาด 2.5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม้มัดหัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายพ่วง / กระดก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	

รายงานสรุปผลการตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง Fire hose cabinet ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ตู้ No.1 P0	ตู้ No.2 2B	ตู้ No.3 PS23	ตู้ No.4 1B	ตู้ No.5 Toilet chlo	ตู้ No.6 PS19	ตู้ No.7 PS12	ตู้ No.8 P3	หมายเหตุ
1. สายส่งน้ำพร้อมหัวฉีด ขนาด 1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. สายส่งน้ำขนาด 1.5"	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. หัวฉีด	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. หัวฉีด / หัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ไม้มัดหัวฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สายพ่วง / กระดก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	พิจิต	


หมายเหตุ
 * เครื่องหมาย / หมายถึง รายงานการตรวจเช็คด้วยตนเอง
 * เครื่องหมาย X หมายถึง รายงานการตรวจเช็คด้วยอุปกรณ์ไม่ตรง
 * เครื่องหมาย N/A หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ (อุปกรณ์ไม่พบในตู้ดับเพลิง)

บันทึก :


เอกสารแนบที่ 6

แผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย/สึนามิ

Fire Evacuation Plan



Tsunami Activation Flow Chart



เอกสารแนบที่ 7
ใบเสร็จจมูลฝอย/สูบตะกอน

Sri Panwa Yaya Hotel Phuket
Delivery Note - 2025000261

Purchase Admin
PURCHASE ORDER RECEIVING
25.08.2025 17:00

RECEIVING RECORD

YAYA

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
181 หมู่ 7 ถนนสาย 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Invoice No.: 2025000261
Order No.: POYAYA202508-01183
Receipt No.: 001387
Date: 25.08.2025
Invoice Date: 17.08.2025

Deliv. Loc: Engineer (Yaya)										
Sl.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT	
--	1003001	Waste Removal/การกำจัดขยะ	1.00	Each	1.00	0%	2,500.00	2,500.00	0.00	THB
Total: 2,500.00										
Engineer (Yaya)										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										
THB										

PURCHASE ORDER

Code Supplier	CPH112	PO No.	POYAYA202508-01183				
Supplier	Phuket Lucky Transport Limited Partnership หจก.ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต	PR No.	i25-05803				
	51 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000	Order Date:	19.08.2025				
		Delivery Date:	22.08.2025				
		Page No :	PAGE1 OF 1				
Tel:		Term of payment :	Credit 15 Days				
Fax:		Delivery to:	Engineer (Yaya)				
Contract							
Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/รถส่งสิ่งปฏิกูล รถปฎิกูล The heart	1.00	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks :	Sub Total	2,500.00
	Vat 7%	0.00
	Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:
1. Invoice must accompany delivery. (กรณีส่งพัสดุต้องแนบใบส่งพัสดุกับใบกำกับภาษี)
2. Delivery accepted subject to count, weight and approval. (หากส่งพัสดุไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ)
3. Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (มติหากไม่แนบเอกสารมาพร้อมใบรับพัสดุ)
4. The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (กรณีหากไม่ส่งพัสดุตามวันที่ระบุไว้บนใบสั่งซื้อ)

APPROVED BY: User Status OK
Level 1 OK
Department / Info
Date/Time
19/08/2025 8:29 AM

Sri Panwa Yaya Hotel Phuket

PURCHASE REQUEST

Authorised
Request No. : i25-05810
Request Date: 19.08.2025

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต
51 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000

รถปฎิกูล The heart

Delivery Location: 408 Engineer (Yaya)

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Date Wanted
1	Waste Removal/รถส่งสิ่งปฏิกูล	1.000	Each	2,500.000	22.08.2025
	Expense Account: 89132	Inventory Account: 15110	Last recv. Price/BU: 4,000.00	Min SOH: 0.00	
		Preferred Stock Unit: Each	SOH: 27.00	Max SOH: 0.00	

Notes: รถปฎิกูล The heart

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Siemsorn		19/08/2025 8:29 AM

Requestor :

Department Head:

Sri Panwa Yaya Hotel Phukot	Purchase Admin	Thanutchanock Klearwathanong
Delivery Note - 43-05	PURCHASE ORDER RECEIVING	24.10.2025 14:58

[illegible]



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Authorised
Request No. : 125-06144
Request Date: 22.10.2025

Internal Note :
External Note :

Delivery Location: 408 Engineer (Yaya)				Delivery Date: 24.10.2025	
Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/กำจัดสิ่งปฏิกูล	1,000	Each	2,500.000	2,500.00

Notes: กำจัดสิ่งปฏิกูล The Heart

Authorization Details			Department / Info		Time
Level	Status	User			23/10/2025 1:44 PM
Level 1	OK	Supawong Siemsorn			

Requested By
Orathai Nantaboot
Date: 22.10.2025

Purchasing MGR
Date

2,500.00

Cham Issara Residence Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 , Tambon Vichit A.Muang, Phuket 83000,
Thailand
TAX ID: 0-1055-45088-75-9
Tel : (06 76) 371 062 Fax : (06 76) 371 011



PURCHASE ORDER

Code Supplier: CH112
Supplier: Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย กรุงเทพฯ 83000
PO No.: POYAYA202510-01423
PR No.: 125-06144
Order Date: 24.10.2025
Delivery Date: 24.10.2025
Page No.: PAGE1 OF 1
Term of payment: Credit 15 Days
Delivery to: Engineer (Yaya)

Tel:
Fax:

Contract:

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/กำจัดสิ่งปฏิกูล กำจัดสิ่งปฏิกูล The Heart	1,000	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks :

Sub Total	2,500.00
Val 7%	0.00
Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery. (บิลค่าขนส่งต้องแนบมาทุกครั้ง)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval. (ค่าขนส่งต้องแนบมาทุกครั้ง)
- Allied Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้มาทุกครั้ง)
- The Hotel reserves the right to cancel all order not delivered by the date specified on the Purchase Order. (โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับส่งมอบตามวันที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ)

APPROVED BY:

Level 1 OK
User: Supawong Siemsorn

Department /Info

Date/Time
23/10/2025 1:44 PM

Sri Panwa Yaya Hotel Phuket
Delivery Note - 43-22
PURCHASE ORDER RECEIVING
Purchase Admin
19.12.2025 16:39
Thanuchanock Kiewthanoong

RECEIVING RECORD

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
ทางรถบรรทุก กู๊ส ลัก ทรานสปอร์ต
19 พฤศจิกายน 2568 จำนวนเงินสุทธิ ๙,๐๐๐ บาท

YAYA

Invoice No.: 43-22
Order No.: POYAYA202512-01744
Receipt No.: 002033
Date: 19.12.2025
Invoice Date: 07.12.2025

Sl.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
-	1003001	Waste Removal/การกำจัดขยะ	1.00	Each	1.00	0%	2,500.00	2,500.00	0.00
Total Value Discount Per Item									THB
System Currency									THB
Supplier Currency									THB

Grand Total Net 2,500.00 THB
Supplier Currency 2,500.00 THB
Grand VAT Amount 0.00 THB
Grand Total Gross 2,500.00 THB

Department By :
Date :
Cost Controller By :
Date :



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองบัว อ.ภูเก็ต 83000

Authorized
Request No. : 125-06625
Request Date: 19.12.2025

Internal Note :	Delivery Date: 20.12.2025				
External Note :					
Delivery Location: 408 Engineer (Yaya)					
Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/กำจัดมูลฝอย	1.000	Each	2,500.000	2,500.00
Authorization Details					
Level	Status	User	Department / Info	Time	
Level 1	OK	Supawong Siemsorn		19/12/2025 3:16 PM	

Requested By
Orathai Nantaboot
Date: 19.12.2025

Purchasing MGR
Date

2,500.00

Charm Issara Residence Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000,
Thailand
TAX ID: 0-1065-45088-75-9
Tel : (66 76) 371 082 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier	CPH112	PO No.	POYAYA202512-01744				
Supplier	Phuket Lucky Transport Limited Partnership	PR No.	125-06625				
	51 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองบัว อ.ภูเก็ต 83000	Order Date:	19.12.2025				
		Delivery Date:	20.12.2025				
		Page No :	PAGE1 OF 1				
Tel:		Term of payment :	Credit 15 Days				
Fax:		Delivery to:	Engineer (Yaya)				
Contract							
Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/กำจัดมูลฝอย	1.000	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks :	Sub Total	2,500.00
	Val 7%	0.00
	Grand Total	2,500.00

- CONDITIONS:
- Invoice must accompany delivery. (บิลค่าขนส่งต้องแนบมาทุกครั้ง)
 - Delivery accepted subject to count, weight and approval. (รับของต้องชั่งตวงวัดและอนุมัติ)
 - Attach Original Purchase order and Invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อและใบกำกับภาษีที่เซ็นชื่อมาด้วยเมื่อมาชำระเงิน)
 - The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับส่งมอบภายในวันที่ระบุ)

APPROVED BY: Level 1 Status OK User Supawong Siemsorn Department/Info Date/Time 19/12/2025 3:16 PM

Purchasing Manager

INVOICE		INVOICE NO:	IT2025000233
MESSRS: บริษัท สยามพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร.0-1055-56115-9-1		DATE:	16 Jul 2025
ADDRESS: 88 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10300 Tel. Fax, Email.		DUE DATE:	30 Jul 2025

DATE	Description	PAK	VAN NO.	VCH NO.	AMOUNT
17 Mar 2025	ค่าเช่ารถบรรทุก สังกัดบริษัท @ 1,500 บาท ต่อวัน รวมค่าเช่ารถบรรทุก 5 วัน 399 2,555 172	0	70-1455		1,500.00
Balst	(one thousand, five hundred)			Total	1,500.00

		16/2/25
--	--	---------

Please Examine This Statement. If no error is reported within seven days the the account will be considered correct. Please make your cheque cross "A/C Payee Only" and made payable to "PHUKET LUCKY TRANSPORT Ltd.,Part. " ACCOUNT 482 2 357 39

Page 1

Sripanwa phuket	Purchase Admin	Umaporn Jorjilit
Delivery Note : 202500233	PURCHASE ORDER RECEIVING	18.07.2025 19:58

RECEIVING RECORD

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
 1. รับหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต
 51 หมู่ที่ 7 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
 ภูเก็ต 83000

Order No.: PO202507-15185
 Receipt No.: 014966
 Invoice No.: 2025000233
 Date : 18.07.2025
 Invoice Date : 16.07.2025

Deliv Loc: Engineer		Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
SC	Art. No.								
-	1003001	Waste Removal/ขุดลอก	1.00	Each	1.00	0%	1,500.00	1,500.00	0.00
		รวมมูลค่า หักภาษีมูลค่า 7%							
Total:		Engineer			Total Value Discount Per Item		0.00		THB
					System Currency			1,500.00	THB
					Supplier Currency			1,500.00	THB


Grand Total Net
Supplier Currency
Grand VAT Amount
Grand Total Gross

1,500.00	THB
1,500.00	THB
0.00	THB
1,500.00	THB

Department By :
Cost Controller By :

Date : Date :

Legend (St.): S-cancelled, R-returned, M-deficiencies, U-Incomplete, Pf-Deposit, Z-add, Position



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังใหม่ จ.ภูเก็ต 83000

Authorised
Request No. : 125-354540
Request Date: 16.07.2025

Delivery Location: 194 Engineer

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/ขุดลอก/ขุดลอก	1.000	Each	1,500.000	1,500.00

Notes: ขุดลอก ท่อระบายน้ำ Grey2

Inv. Account: 09132 Stock Unit: Each SOH: 63.00 Max SOH 0.00

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Semsorn	Asst Chief Engineer	18/07/2025 9:14 AM

Requested By

Orathai Nantaboot

1,500.00



Sripawan Management Co., Ltd. (Head Office)
88 Moo 8, Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID: 0-1055-56115-59-1
Tel: (08 76) 371 062 Fax: (08 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CPH112
Supplier Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังใหม่ จ.ภูเก็ต 83000

PO No. PO202507-15185
PR No. 125-354540
Order Date: 18.07.2025
Delivery Date: 18.07.2025
Page No: 1
Terms of payment: Credit 15 Days
Delivery to: Engineer

Tel:
Fax:

Contract

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/ขุดลอก/ขุดลอก	1.000	Each	1,000.00	0.00%	1,000.00	1,000.00

ขุดลอก ท่อระบายน้ำ Grey2

Remarks :

Sub Total	1,500.00
Val 7%	0.00
Grand Total	1,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery (ขอใบกำกับภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงิน)
- Delivery accepted subject to correct weight and approval (ขอใบกำกับภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงิน)
- Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment (ขอใบกำกับภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงิน)
- The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order (ขอใบกำกับภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงิน)

APPROVED BY:

Level 1 Status OK

User Supawong Semsorn

Department / Info Asst Chief Engineer

Date/Time 18/07/2025 9:14 AM



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership

51 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Authorised

Request No. : 125-358623

Request Date: 18.08.2025

Delivery Location: 194 Engineer

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/การกำจัดขยะ	2,000	Each	2,500.000	5,000.00

Notes: Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH:64.00 Max SOH 0.00

Authorization Details

Level	Status	User	Department / Info	Time
Level 1	OK	Supawong Stemsorn	Asst Chief Engineer	19/08/2025 5:43 PM
Level 2	OK	Sriarmorn Phetawut	Purchasing Manager	19/08/2025 5:52 PM

Requested By

Orathai Nantaboot

5,000.00



Sripanwa Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 ,Tambon Vichit, A-Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID: 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CPH112

Supplier Phuket Lucky Transport Limited Partnership

51 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

PO No. PO202508-17739

PR No. 125-358623

Order Date: 20.08.2025

Delivery Date: 22.08.2025

Page No : PAGE1 Of 1

Term of payment : Credit 15 Days

Delivery to: Engineer

Tel:

Fax:

Contact

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/การกำจัดขยะ	2,000	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	5,000.00

Subtotal Poolclub

Remarks :

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery. (ใบกำกับสินค้าต้องแนบมาพร้อมกับการจัดส่ง)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval. (การรับสินค้าต้องผ่านการนับจำนวน, 称น้ำหนัก และ อนุมัติ)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อฉบับจริง และ ใบกำกับสินค้าที่ลงนามเรียบร้อยแล้วมาแสดงเมื่อชำระเงิน)
- The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับจัดส่งภายในวันที่ระบุ)

APPROVED BY:

Level	Status	User	Department /Info	Date/Time
Level 1	OK	Supawong Stemsorn	Asst Chief Engineer	19/08/2025 5:43 PM
Level 2	OK	Sriarmorn Phetawut	Purchasing Manager	19/08/2025 5:52 PM



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Authorized
Request No. : 125-365466
Request Date: 22.10.2025

Delivery Location: 194 Engineer (SPM1)

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/การกำจัดขยะ	1.000	Each	2,500.000	2,500.00
Notes: Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH:66.00 Max SOH 0.00					
Authorization Details					
Level	Status	User	Department / Info	Time	
Level 1	OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	23/10/2025 1:37 PM	

Requested By

Orathai Nantiaboot

2,500.00



Sripawa Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8 , Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID: 0-1055-56145-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CPH112
Supplier Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

PO No. PO202510-21933
PR No. 125-365466
Order Date: 24.10.2025
Delivery Date: 24.10.2025
Page No : PAGE1 OF 1
Term of payment : Credit 15 Days
Delivery to: Engineer (SPM1)

Tel:
Fax:

Contract

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/การกำจัดขยะ	1.000	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

Remarks :

Sub Total	2,500.00
Val 7%	0.00
Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery. (มีใบกำกับภาษีแนบมา)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval. (รับสินค้าตามน้ำหนักและใบกำกับ)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อและใบกำกับภาษีแนบมาพร้อมใบรับเมื่อชำระเงิน)
- The field reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับส่งมอบตามวันที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ)

APPROVED BY:

Level 1 Status OK

User Supawong Siemsorn

Department / Info Asst Chief Engineer

Date / Time 23/10/2025 1:37 PM



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Authorised
Request No. : 125-368391
Request Date: 17.11.2025

Delivery Location: 194 Engineer (SPM1)

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/รถล้างถังขยะ	1.000	Each	2,500.000	2,500.00

Notes: Inv. Account: 89132 Stock Unit: Each SOH: 57.00 Max SOH 0.00

Authorization Details	User	Department / Info	Time
Level 1 OK	Supawong Siemsorn	Asst Chief Engineer	17/11/2025 3:07 PM

Requested By

Orathai Nantaboot

2,500.00



Sripawan Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8, Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID: 0-1055-56115-59-1
Tel : (66 76) 371 062 Fax : (66 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CPH112
Supplier Phuket Lucky Transport Limited Partnership
51 หมู่ที่ 7 ถนนลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
PO No. PO202511-23721
PR No. 125-368391
Order Date: 17.11.2025
Delivery Date: 21.11.2025
Page No : PAGE1 OF 1
Term of payment : Credit 15 Days
Delivery to: Engineer (SPM1)

Tel:
Fax:

Contract

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/รถล้างถังขยะ	1.00	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00

รถล้างถังขยะ

Remarks :

Sub Total	2,500.00
Val 7%	0.00
Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery. (ขอใบกำกับภาษีมาพร้อมกับการจัดส่ง)
- Delivery accepted subject to count, weight and approval. (การรับส่งมอบต้องมีการนับจำนวน, หนัก และ อนุมัติ)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อ และ ใบกำกับภาษี พร้อมลายเซ็นผู้สั่งซื้อมาแสดงเมื่อชำระเงิน)
- The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับจัดส่งก่อนถึงกำหนด)

APPROVED BY:

Level 1 OK

User
Supawong Siemsorn

Department / Info
Asst Chief Engineer

Date/Time
17/11/2025 3:07 PM

Sripawan phuket	Purchase Admin	Unaporn Jomjit
Delivery Note - 44/19	PURCHASE ORDER RECEIVING	17.12.2025 9:35

RECEIVING RECORD

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต
 61 หมู่ที่ 7 ถนนคึกฤทธิ์ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
 จ.ภูเก็ต 83000

Order No.: PO202512-25955
 Receipt No.: 026157
 Invoice No.: 44/19
 Data : 16.12.2025
 Invoice Date : 07.12.2025

Sl.	Art. No.	Article	ordered	Unit	delivered	Disc.	Price	Net Amount	VAT
1	1003001	Waste Removal/ถอนสิ่งกีดขวาง	1.00	Each	1.00	0%	2,500.00	2,500.00	0.00
Total Value Discount Per Item 0.00									
System Currency 2,500.00									
Supplier Currency 2,500.00									

Grand Total Net 2,500.00 THB
 Supplier Currency 2,500.00 THB
 Grand VAT Amount 0.00 THB
 Grand Total Gross 2,500.00 THB

Prepared By :
 Checked By :
 Date :
 Cost Controller By :

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 44 19

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 44 19

ใบส่งของ DELIVERY BILL 送货单 DELIVERY BILL

ลูกค้า: บริษัท ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จำกัด

วันที่: 16.12.2025

ที่อยู่: 61 หมู่ที่ 7 ถนนคึกฤทธิ์ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เลขที่ใบส่งของ: 44 19

จำนวน	รายการ	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	รถบรรทุก Pool Club	2500	2500

วันที่: 16.12.2025

สถานที่: ภูเก็ต

โดย: BEE

เลขที่: 70-1455

ผู้รับ: ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จำกัด

ผู้ส่ง: บริษัท ภูเก็ต ลัคกี้ ทรานสปอร์ต จำกัด



PURCHASE REQUEST (PR) FORM

Phuket Lucky Transport Limited Partnership
ทางหลวงหมายเลข 406 ตำบล ท่าบ่อใหญ่
51 หมู่ 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าบ่อใหญ่ อำเภอ 83000

Authorised
Request No. : 125-371612
Request Date: 11.12.2025


Delivery Location: 194 Engineer (SPM1)

Pos	Article	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	Waste Removal/ขจัดสิ่งปฏิกูล	1.000	Each	2,500.000	2,500.00
Notes: 194 Engineer Poolclub		Stock Unit: Each			
Inv. Account: 89132		SOH: 68.00 Max SOH 0.00			

Authorization Details		Department / Info		Time	
Level	Status	User	Asst Chief Engineer	15/12/2025	3:18 PM
Level 1	OK	Supawong Siemsorn			

Requested By
Orathai Nantaboot

2,500.00



Sripawan Management Co.,Ltd. (Head Office)
88 Moo 8, Tambon Vichit, A.Muang, Phuket 83000, Thailand
TAX ID: 0-1055-56115-59-1
Tel : (06 76) 371 062 Fax : (06 76) 371 011

PURCHASE ORDER

Code Supplier CPH112
Supplier Phuket Lucky Transport Limited Partnership
ทางหลวงหมายเลข 406 ตำบล ท่าบ่อใหญ่
51 หมู่ 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าบ่อใหญ่ อำเภอ 83000

PO No. PO202512-25955
PR No. 125-371612
Order Date: 15.12.2025
Delivery Date: 16.12.2025
Page No : PAGE1 OF 1
Term of payment : Credit 15 Days
Delivery to: Engineer (SPM1)

Tel:
Fax:

Contract

Item	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Disc Price	Amount
1	Waste Removal/ขจัดสิ่งปฏิกูล	1.000	Each	2,500.00	0.00%	2,500.00	2,500.00
ขจัดสิ่งปฏิกูล Poolclub							

Remarks :

Sub Total	2,500.00
Vat 7%	0.00
Grand Total	2,500.00

CONDITIONS:

- Invoice must accompany delivery. (แนบใบแจ้งหนี้มาพร้อมกับการส่งมอบ)
- Delivery accepted subject to exam, weight and approval. (การรับมอบต้องผ่านการตรวจสอบน้ำหนักและอนุมัติ)
- Attach Original Purchase order and invoice duly signed to the receipt when present for payment. (แนบใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ที่ลงนามแล้วมาพร้อมกับการชำระเงิน)
- The Hotel reserves the right to cancel all orders not delivered by the date specified on the Purchase Order. (โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับมอบก่อนถึงกำหนด)

APPROVED BY:
Level Status User
Level 1 OK Supawong Siemsorn

Date/Time
15/12/2025 3:18 PM

Department / Info
Asst Chief Engineer

เอกสารแนบที่ 9
ระบบสาธารณูปโภค

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2568
 บริษัท : Cham Issara Residence Co.,Ltd
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : คุณพี่ 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

GRUNDFOS SERVICE
 Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 วันจันทร์-ศุกร์ : 01 มกราคม 2568
 วันเสาร์-อาทิตย์ : 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 2xCRI5-5 HQQE, A96501896, ปีผลิต P10834
 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos BSD15413
 1.3 ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : 380 Volt, กำลังไฟ 4.0 kw, กระแสไฟฟ้า 8.8 A
 1.4 จำนวนถังเก็บน้ำ : 2 Unit, Pressure Tank : GT-U 500V
 1.5 ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง : โวลท์เฟสเช็คค่า 8.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดันเริ่มต้น และบันทึกค่า

2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.2. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.2.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.2.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.3. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.3.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.3.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.4. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.4.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.4.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.5. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.5.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.5.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.6. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.6.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.6.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.7. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.7.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.7.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.8. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.8.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.8.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.9. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.9.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi

2.9.2. Start Setting of PSW 2 40 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi

2.10. อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. รายการงานที่ต้องเป็นหัวข้อ

3.1. อุปกรณ์การตรวจเช็ค

Shaft seal pump CRI5-5 รว
 Pressure Switch ใช้งานเต็ม
 เครื่องวัดแรงดัน 60 Psi
 ปี no.1 ไม่พบการผิดปกติ

สถานที่ติดตั้ง : Pool Club
 บริษัท : บริษัท กรังด์ฟอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 วันที่ตรวจเช็ค : 31 กรกฎาคม 2568



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2568
 บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : คุณพี่ 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

GRUNDFOS SERVICE
 Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 วันจันทร์-ศุกร์ : 01 มกราคม 2568
 วันเสาร์-อาทิตย์ : 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster Pump 2xCRI5-04 HQQE, A96501895, ปีผลิต P10844
 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos
 1.3 ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : 380 Volt, กำลังไฟ 4.0 kw, กระแสไฟฟ้า 7.9 A
 1.4 จำนวนถังเก็บน้ำ : 2 Unit, Pressure Tank : GT-U 300V
 1.5 ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง : โวลท์เฟสเช็คค่า 8.5 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจสอบการตั้งค่าแรงดันเริ่มต้น และบันทึกค่า

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.2. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.2.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.2.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.3. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.3.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.3.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.4. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.4.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.4.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.5. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.5.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.5.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.6. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.6.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.6.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.7. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.7.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.7.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.8. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.8.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.8.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.9. ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.9.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.9.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 55 psi

2.10. อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. รายการงานที่ต้องเป็นหัวข้อ

3.1. อุปกรณ์การตรวจเช็ค

ปั๊มน้ำ #1 Shaft Seal รว

กดสวิทช์เปิดปั๊มน้ำ Pressure Switch
 เครื่องวัดแรงดัน Pressure Tank 50 Psi
 หัว Header 4 สาย 1 นิ้ว
 Compound Gauge 4 สาย

สถานที่ติดตั้ง : Cool Spa
 บริษัท : บริษัท กรังด์ฟอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 วันที่ตรวจเช็ค : 31 กรกฎาคม 2568



SERVICE DEPARTMENT

[illegible]

[illegible][illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2568
บริษัท	: Sripanwa Management Co., Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุ 087-7465008
โทร	: 076-37089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อผู้บริหาร	: 076-390569



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันจันทร์-ศุกร์ : 01 มกราคม 2568
วันเสาร์-อาทิตย์ : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลปรกฏ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster Pump 2XCR15-7HQDE, A96501898, รุ่น P10827
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลปั๊ม (แรงดัน, กำลังไฟ, ความเร็ว)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 5.5 kw, ความเร็ว 120 A
1.4	ข้อมูลถังเก็บน้ำ	: 2 Unit, Pressure Tank : GT-U 500V
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์เสริม	: 12.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	80 psi	Stop Setting of PSW 1 120 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	60 psi	Stop Setting of PSW 2 80 psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	Voltage Supply = 400,399,399 V
2.3.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	Resistance : M1=1.2,1.2 Ω
2.4.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	M2=1.2,1.3 Ω
2.5.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	Current : I1=9.6,9.5,9.4 A
2.6.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	I2=9.4,9.7,9.5 A
2.7.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	Insulation : M1>1000 MΩ
2.8.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	M2>1000 MΩ
2.9.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	PT = 5.5 Bar
2.10.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	

3. รายการข้อผิดพลาดที่พบ

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
ข้อ Header จำนวน 2 ชุด, มีถังเก็บ			
ถังเก็บ 300L GTD 2 ชุด			
ผลการบำรุงรักษาตามแผนการซ่อม No.2 เสร็จเรียบร้อย			

สถานที่ติดตั้ง	: M&E BP-03	หน้างาน	: SERVICE DEPARTMENT
คนติดตั้ง	: คุณสุวิทย์	หน้างาน	: SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2568
บริษัท	: Sripanwa Management Co., Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุ 087-7465008
โทร	: 076-37089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อผู้บริหาร	: 076-390569



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันจันทร์-ศุกร์ : 01 มกราคม 2568
วันเสาร์-อาทิตย์ : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลปรกฏ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster Pump 2XCH8-60 CVBE, D4MS08030, รุ่น P20544
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลปั๊ม (แรงดัน, กำลังไฟ, ความเร็ว)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, ความเร็ว 3.4 A
1.4	ข้อมูลถังเก็บน้ำ	: 2 Unit, Pressure Tank : GT-D T0L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์เสริม	: 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักร	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	50 psi	Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	30 psi	Stop Setting of PSW 2 55 psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	Voltage Supply = 401,399,399 V
2.3.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	Resistance : M1=7.3,7.5 Ω
2.4.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	M2=7.2,7.4 Ω
2.5.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	Current : I1=2.9,3.0,2.8 A
2.6.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	I2=2.9,2.9,2.8 A
2.7.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	Insulation : M1>62 MΩ
2.8.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	M2>91 MΩ
2.9.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	PT = 52 Psi
2.10.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	☒ ปกติ	

3. รายการข้อผิดพลาดที่พบ

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ
ข้อ pressure switch ชุด 1 ตัว			
ข้อ pressure switch ชุด 2 ตัว			

สถานที่ติดตั้ง	: M&E BP-02	หน้างาน	: SERVICE DEPARTMENT
คนติดตั้ง	: คุณสุวิทย์	หน้างาน	: SERVICE DEPARTMENT

[illegible][illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2																																								
วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2568 บริษัท : Sripanwa Management Co., Ltd. สถานที่ : Sri panwa บุคลากรหลัก : จุฑาธิป 087-7465008 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569	SERVICE Grundfos Service Center (Phuket Branch) Tel : 076-390569 Fax : 076-510849 จำนวนช่างผู้ปฏิบัติงาน : 01 คน รวม 2568 วันที่หยุดปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2568																																							
1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร																																								
1.1 รายละเอียดของปั๊มที่ใช้ 1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ที่ใช้, hp 1.3 ข้อมูลการไหล (รวมทั้งค่าไหลรวม) 1.4 ขนาดของถังเก็บน้ำดิบที่จ่าย 1.5 ข้อมูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตาม	: Booster pump lxCH4-60 CVBE, F44S01006, รุ่นเดิม PID0427 : Motor Grundfos : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้ 1.5 kw, ทรงผลผลิต 2.5 A : จำนวนชั้นใต้ดิน 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 60L : ใบพัดพลาสติกสีฟ้า 2.5 Amp.																																							
2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค																																								
2.1 ตารางการอ่านค่าตัวแปรหลัก แบบเรียลไทม์ 2.1.1 Start Setting of PSW 1 2.1.2 Start Setting of PSW 2 2.2 ตารางข้อมูลเริ่มต้นของระบบอัตโนมัติ 2.3 ตารางค่าการตั้งค่าการปรับแก้ระบบอัตโนมัติ 2.4 ตารางข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเปิดปิดอัตโนมัติ 2.5 ตารางข้อมูลของขนาดของมอเตอร์ติดตั้งใหม่ 2.6 ตารางข้อมูลของขนาดของมอเตอร์ติดตั้งเดิม 2.7 ตารางข้อมูลเกี่ยวกับขนาดชุดควบคุมภายในตู้ 2.8 ตารางข้อมูลเกี่ยวกับกราวด์การเดินสายดิน 2.9 เชื่อมโยงกับระบบแจ้งเตือนภัย และเบรกตัด 2.10 อุปกรณ์อื่นๆ เช่น วาล์วกันย้อนกลับ, ชุดเปลี่ยนลิ้น	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>หน่วย</th> <th>พบ</th> <th>ไม่พบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stop Setting of PSW 1</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>psi 45</td> <td align="center">☐</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td align="center">☐</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Stop Setting of PSW 2</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>psi</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Voltage Supply = 404,403,400 V</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Resistance : M1 = 13.1,13.2,12.9 Ω</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Current : I1 = 2.0,1.9,2.1 A</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Insulation : M1 >200 MΩ</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>PT = 34 Psi</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☒</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วย	พบ	ไม่พบ	Stop Setting of PSW 1	☒	☐	psi 45	☐	☐	N/A	☐	☐	Stop Setting of PSW 2	☒	☐	psi	☒	☐	N/A	☒	☐	Voltage Supply = 404,403,400 V	☒	☐	Resistance : M1 = 13.1,13.2,12.9 Ω	☒	☐	Current : I1 = 2.0,1.9,2.1 A	☒	☐	Insulation : M1 >200 MΩ	☒	☐	PT = 34 Psi	☒	☐		☒	☒
หน่วย	พบ	ไม่พบ																																						
Stop Setting of PSW 1	☒	☐																																						
psi 45	☐	☐																																						
N/A	☐	☐																																						
Stop Setting of PSW 2	☒	☐																																						
psi	☒	☐																																						
N/A	☒	☐																																						
Voltage Supply = 404,403,400 V	☒	☐																																						
Resistance : M1 = 13.1,13.2,12.9 Ω	☒	☐																																						
Current : I1 = 2.0,1.9,2.1 A	☒	☐																																						
Insulation : M1 >200 MΩ	☒	☐																																						
PT = 34 Psi	☒	☐																																						
	☒	☒																																						
3. รายการแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้น																																								
3.1 สรุปผลการซ่อมแซมงาน	พบ ☒ ไม่พบ ☐																																							
Support มีการส่งช่างเข้าช่วย ที่มีการดำเนินการแล้วและเป็นดังนี้																																								
เอกสารแนบท้าย : PV-08 ข้อมูลอื่นๆ : ศูนย์บริการภูเก็ตสาขาภูเก็ต																																								

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

ใบรายงานผลการตรวจวัดและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2025
 บริษัท : Sripanwa Management Co., Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : คุณผู้ 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 01-8888 2568
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569
 วันที่ศูนย์บริการ : 31 สิงหาคม 2568

GRUNDFOS SERVICE
 Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 วันจันทร์-ศุกร์ : 01-8888 2568
 วันเสาร์-อาทิตย์ : 31 สิงหาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 2xCHB-60 CVBE, D4N508030, รุ่น P10815
 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos
 1.3 ข้อมูลไฟฟ้า (แรงดัน, กำลัง, กระแสไฟฟ้า) : 380 Volt, 3.4 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
 1.4 จำนวนถังเก็บน้ำ : 1 Unit, Pressure Tank : GT-D170 L
 1.5 ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า : 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจวัด

2.1. การตั้งค่าการควบคุมเครื่องจักร : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 : 55 psi Stop Setting of PSW 1 : 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 : 30 psi Stop Setting of PSW 2 : 45 psi

2.2. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 398,400,399 V

2.3. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 73.7,5,7.4 Ω

2.4. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 72.7,4,7.3 Ω

2.5. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2.8,2,9,3.1 A

2.6. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 2.9,3,0,2.9 A

2.7. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >780 MΩ

2.8. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >450 MΩ

2.9. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 38 Psi

2.10. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการข้อผิดพลาดที่พบ

3.1. สรุปผลการตรวจวัด : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

Header : ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

Latching relay Wip-LTZ : ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

การแก้ไข : LV-03
 วันที่ :
 ชื่อ :



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจวัดและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2025
 บริษัท : Sripanwa Management Co., Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคคลติดต่อ : คุณผู้ 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 01-8888 2568
 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569
 วันที่ศูนย์บริการ : 31 สิงหาคม 2568

GRUNDFOS SERVICE
 Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 วันจันทร์-ศุกร์ : 01-8888 2568
 วันเสาร์-อาทิตย์ : 31 สิงหาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 2xCHB-60 CVBE, D4N508030, รุ่น P10815
 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos
 1.3 ข้อมูลไฟฟ้า (แรงดัน, กำลัง, กระแสไฟฟ้า) : 380 Volt, 3.4 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
 1.4 จำนวนถังเก็บน้ำ : 1 Unit, Pressure Tank : GT-D170 L
 1.5 ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า : 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจวัด

2.1. การตั้งค่าการควบคุมเครื่องจักร : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

2.1.1. Start Setting of PSW 1 : 45 psi Stop Setting of PSW 1 : 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 : 30 psi Stop Setting of PSW 2 : 40 psi

2.2. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 400,398,398 V

2.3. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 74,7,5,7.5 Ω

2.4. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 73,7,4,7.4 Ω

2.5. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 2,9,3,1,3.2 A

2.6. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3,0,3,1,2.9 A

2.7. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >350 MΩ

2.8. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >250 MΩ

2.9. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 32 Psi

2.10. การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

3. รายการข้อผิดพลาดที่พบ

3.1. สรุปผลการตรวจวัด : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

Header : ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

Latching relay Wip-LTZ : ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

การแก้ไข : LV-02
 วันที่ :
 ชื่อ :



SERVICE DEPARTMENT

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

รับทราบผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025

ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2025

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Sri panwa

บุคคลที่ติดต่อ : ชุมนุญ 087-7465008

โทร : 076-371089

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน : 01 มกราคม 2568

รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน : 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร

1.2 รายละเอียดมอเตอร์

1.3 ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)

1.4 จำนวนและชนิดของถัง

1.5 ข้อมูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของปั๊มและถัง

2.1.1. Start Setting of PSW 1

2.1.2. Start Setting of PSW 2

2.2. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.3. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.4. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.5. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.6. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.7. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.8. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.9. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.10. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.1. สรุปผลการตรวจเช็ค

Header

Pressure tank

สถานะที่ติดตั้ง : LV-09

ชนิดของถัง : ศูนย์บริการลูกค้า

ชนิดของถัง : ศูนย์บริการลูกค้า

Service Department

รับทราบผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025

ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2025

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Sri panwa

บุคคลที่ติดต่อ : ชุมนุญ 087-7465008

โทร : 076-371089

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน : 01 มกราคม 2568

รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน : 31 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร

1.2 รายละเอียดมอเตอร์

1.3 ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า)

1.4 จำนวนและชนิดของถัง

1.5 ข้อมูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของปั๊มและถัง

2.1.1. Start Setting of PSW 1

2.1.2. Start Setting of PSW 2

2.2. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.3. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.4. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.5. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.6. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.7. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.8. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.9. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

2.10. การเช็คแรงดันและอุณหภูมิของถัง

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.1. สรุปผลการตรวจเช็ค

Header

Pressure tank

สถานะที่ติดตั้ง : LV-08

ชนิดของถัง : ศูนย์บริการลูกค้า

ชนิดของถัง : ศูนย์บริการลูกค้า

Service Department

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2025 บริษัท : Sripanwa Management Co., Ltd. ตำแหน่ง : Sri panwa โทรศัพท์ : หมายเลข 087-7465008 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010 อีเมล : 076-390569		SERVICE  Grundfos Service Center (Phuket Branch) Tel : 076-390569 Fax : 076-510849 วันจันทร์ถึงศุกร์ : 01 มกราคม 2568 วันเสาร์และอาทิตย์ : 31 ธันวาคม 2568	
1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร			
1.1 ระบบขับเคลื่อนและปั๊มหลัก	:	Booster pump ZxCH8-60 CUBE, DAN508030, รุ่นใหม่ P10817	
1.2 ระบบมอเตอร์และแรงขับ	:	Motor Grundfos	
1.3 ข้อมูลการไหล (โดยทั่วไปค่านี้ไม่แน่นอน)	:	380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A	
1.4 จำนวนถังเก็บน้ำในระบบ	:	จำนวนถังเก็บน้ำ 2 Unit, Pressure Tank : GT-D170 L	
1.5 ข้อมูลอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม	:	โดยช่างเทคนิคผู้ชำนาญ 3.4 Amp.	
2. ขั้นตอนการเดินเครื่องทดสอบการไหล			
2.1. ตรวจสอบการตั้งค่าเริ่มต้น และบันทึกค่า		☒	☐
2.1.1. Start Setting of PSW 1	40 psi	☒	Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2	35 psi	☒	Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำจนแสดงอยู่ที่จุดตั้งไว้		☐	Voltage Supply = 399,397,398 V
2.3. ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลผ่านไปยังถังเก็บน้ำ		☒	Resistance : M1 = 73.7,4,75 Ω
2.4. ตรวจสอบสัญญาณเตือนเมื่อมีน้ำรั่วซึม		☒	M2 = 75.7,5,75 Ω
2.5. ตรวจสอบค่าความดันบนสายส่งใต้พื้นดิน		☒	Current : I1 = N/A
2.6. ตรวจสอบค่าอุณหภูมิของน้ำในถังเก็บน้ำ		☒	I2 = 3.2,3.2,3.0 A
2.7. ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและอุณหภูมิของน้ำดื่ม		☐	Insulation : M1 >70 MQ
2.8. ตรวจสอบการแจ้งเตือนภัย ความผิดปกติอื่น ๆ		☒	M2 >500 MQ
2.9. เชื่อมโยงระบบแจ้งเตือนภัย และแจ้งเหตุ		☒	PT = 35 Psi
2.10. ปิดการแจ้งเตือนภัย ทดสอบสัญญาณแจ้งเตือนภัย		☒	
3. รายการงานที่ต้องดำเนินการหรือซ่อม			
3.1. สรุปผลการดำเนินงาน		☐	☒ ไม่พบข้อผิดพลาด
Latching Relay สายไฟ (W-LT,WIP)			เสร็จสิ้น
Magnetic pump 1 สายไฟ LCID094RD08			
Pressure switch 1 สายไฟ ผสมรวมแยก			
Pump 1 shaft seal 3. ปัญหาสัญญาณและการไหลเข้าภายใน			
สถานะโดยรวม :	LV-11		เสร็จสมบูรณ์
วันที่รับมอบ :			วันที่ตรวจสอบ

[illegible]

[illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1 / 1	
วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025 บริษัท : Sripanwa Management Co., Ltd. สถานที่ : Sri panwa บุคคลติดต่อ : คุณสุวิทย์ 087-7465008 โทร : 076-371089 มือถือ : 076-371010 ติดต่อผู้ให้บริการ : 076-390569	> SERVICE Grundfos Service Center (Phuket Branch) Tel : 076-390569 Fax : 076-510849 วันจันทร์ถึงศุกร์ : 01 มกราคม 2568 วันเสาร์ถึงอาทิตย์ : 31 สิงหาคม 2568

1. ข้อมูลกำหนด รายละเอียดเครื่องจักร	
1.1 รายละเอียดเครื่องจักรชนิดนี้ : Booster pump 2xCHB-60 CVBE, D4MS08030, ปีผลิต P10817 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos 1.3 ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 193 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A 1.4 จำนวนชิ้นที่ติดตั้งในระบบ : จำนวนใบพัด 1 Unit, Pressure Tank : GT-D240 L 1.5 ข้อมูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง : โวลต์มิเตอร์เช็คค่า 3.4 Amp.	
2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจสอบ	
2.1. ตรวจเช็คการทำงานตัวเครื่อง และบันทึก 2.1.1. Start Setting of PSW 1 45 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi 2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi 2.2. ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำในถังและระบบท่อ : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ 2.3. ตรวจสอบระดับน้ำในถัง : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ 2.4. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ 2.5. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ 2.6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายดิน : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ 2.7. ตรวจสอบการหล่อลื่นจุดหมุน : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ 2.8. ตรวจสอบการอุดตัน : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ 2.9. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ 2.10. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Voltage Supply = 395,393,393 V Resistance : M1 = 73.7,5,7.3 Ω M2 = 72.7,5,7.4 Ω Current : I1 = N/A I2 = 3.1,2.8,3.0 A Insulation : M1 >4.8 MQ M2 >220 MQ PT = 40 Psi
3. รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องเพิ่มเติม	
3.1 สรุปผลการตรวจพบ : ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ, เสร็จแล้ว No Header สำหรับข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เป็น no.1 ปิดการใช้งาน เมื่อมีเสียงดัง, ไม่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ ตามเปลี่ยนใหม่ไป	
สถานะเช็คค้น : LV-12 ลงชื่อผู้ซ่อม : พนมวิกรมกรคุณผลกาญจน์	ลงชื่อลูกค้า : _____ รับทราบซ่อม : _____

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025

ครั้งที่ 1 / 1

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Sri panwa

บุคคลติดต่อ : คุณสุวิทย์ 087-7465008

โทร : 076-371089

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

พื้นที่ : 076-371010

พื้นที่ช่างสุขา : 01 มกราคม 2568

พื้นที่ช่างสุขา : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลปรกติ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1

รายละเอียดเครื่องจักร

Motor Grundfos

380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A

จำนวนตู้ 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L

ข้อมูลตู้ควบคุม : 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร

2.1.1 Start Setting of PSW 1 55 psi

2.1.2 Start Setting of PSW 2 40 psi

2.2

ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.2.1 Voltage Supply = 394,393.393 V

2.2.2 Resistance : M1 = 7.2,7,4,7,4 Ω

2.2.3 Current : I1 = 2.8,2,7,2,7 A

2.2.4 Insulation : M1 >300 MΩ

2.2.5 PT = 25 Psi

3. รายการแก้ไขที่ห้องเครื่อง

3.1

สรุปผลการตรวจเช็ค

ไม่พบข้อบกพร่อง

สถานที่ติดตั้ง : LV-16

ชนิดของตู้ : ตู้ควบคุมตู้ควบคุมตู้ควบคุม

วันที่ติดตั้ง : 31 ธันวาคม 2568

ช่างติดตั้ง : SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025

ครั้งที่ 1 / 1

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Sri panwa

บุคคลติดต่อ : คุณสุวิทย์ 087-7465008

โทร : 076-371089

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

พื้นที่ : 076-371010

พื้นที่ช่างสุขา : 01 มกราคม 2568

พื้นที่ช่างสุขา : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลปรกติ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1

รายละเอียดเครื่องจักร

Motor Grundfos

380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A

จำนวนตู้ 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L

ข้อมูลตู้ควบคุม : 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร

2.1.1 Start Setting of PSW 1 50 psi

2.1.2 Start Setting of PSW 2 40 psi

2.2

ตรวจสอบแรงดันและแรงดันไฟฟ้า

2.2.1 Voltage Supply = 394,393.392 V

2.2.2 Resistance : M1 = 7.2,7,4,7,4 Ω

2.2.3 Current : I1 = 2.8,2,9,2,8 A

2.2.4 Insulation : M1 >300 MΩ

2.2.5 PT = 40 Psi

3. รายการแก้ไขที่ห้องเครื่อง

3.1

สรุปผลการตรวจเช็ค

ไม่พบข้อบกพร่อง

สถานที่ติดตั้ง : LV-15

ชนิดของตู้ : ตู้ควบคุมตู้ควบคุมตู้ควบคุม

วันที่ติดตั้ง : 31 ธันวาคม 2568

ช่างติดตั้ง : SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025
 บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคลากรประจำ : 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-390569
 01 มกราคม 2568
 31 ธันวาคม 2568



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 01 มกราคม 2568
 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลภาพ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต PI0822
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟฟ้า, กระแส)	แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนชั่วโมงทำงานต่อปี	จำนวนชั่วโมง 2 Unit, Pressure Tank : GT-D T70 L
1.5	ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน	ชื่อ-นามสกุลผู้ปฏิบัติงาน 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	การเช็คการทำงานของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	50 psi	65 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	35 psi	55 psi
2.2	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.3	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.4	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.5	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.6	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.7	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.8	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.9	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.10	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ

3. รายการอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.1	อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.2	Header ด้านจ่าย มีน้ำรั่วซึม	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.3	Pressure tank ว่าง	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.4	น้ำ no.1 เติมน้ำ	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.5	การเช็คถังเก็บน้ำ	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.6	ปั๊ม no.1 ว่าง	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.7	ปั๊ม no.2 ว่าง	ปกติ	ไม่ปกติ

สถานที่ติดตั้ง : LV-18
 หมายเหตุ :
 วันที่ตรวจเช็ค :
 SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025
 บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.
 สถานที่ : Sri panwa
 บุคลากรประจำ : 087-7465008
 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-390569
 01 มกราคม 2568
 31 ธันวาคม 2568



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
 Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
 01 มกราคม 2568
 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลภาพ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต PI0821
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟฟ้า, กระแส)	แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนชั่วโมงทำงานต่อปี	จำนวนชั่วโมง 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน	ชื่อ-นามสกุลผู้ปฏิบัติงาน 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1	การเช็คการทำงานของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.1.1	Start Setting of PSW 1	45 psi	65 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	40 psi	50 psi
2.2	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.3	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.4	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.5	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.6	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.7	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.8	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.9	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ
2.10	การเช็คแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	ปกติ	ไม่ปกติ

3. รายการอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.1	อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.2	Header ด้านจ่าย มีน้ำรั่วซึม	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.3	Pressure tank ว่าง	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.4	น้ำ no.1 เติมน้ำ	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.5	การเช็คถังเก็บน้ำ	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.6	ปั๊ม no.1 ว่าง	ปกติ	ไม่ปกติ
3.1.7	ปั๊ม no.2 ว่าง	ปกติ	ไม่ปกติ

สถานที่ติดตั้ง : LV-17
 หมายเหตุ :
 วันที่ตรวจเช็ค :
 SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุริยา 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-510849
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร	
1.1	รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, 1.5kW P10822
1.2	รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L
1.5	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดการตรวจเช็ค	
2.1	การตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร
2.1.1	Start Setting of PSW 1 50 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2 35 psi
2.2	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.3	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.4	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.5	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.6	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.7	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.8	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.9	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.10	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม	
3.1	อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม
	Header ด้านซ้าย
	Header ด้านขวา
	Header ด้านล่าง

สถานที่ติดตั้ง	: LV-20
วันที่ติดตั้ง	: 31 กรกฎาคม 2568
ผู้ติดตั้ง	: บริษัท สิริพานวา จำกัด
ผู้ตรวจสอบ	: บริษัท สิริพานวา จำกัด

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 กรกฎาคม 2025
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุริยา 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-510849
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร	
1.1	รายละเอียดเครื่องจักร : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, 1.5kW P10741
1.2	รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 170 L
1.5	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดการตรวจเช็ค	
2.1	การตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร
2.1.1	Start Setting of PSW 1 50 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2 35 psi
2.2	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.3	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.4	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.5	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.6	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.7	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.8	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.9	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ
2.10	การตั้งระดับน้ำในถังเก็บน้ำ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม	
3.1	อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม
	Header ด้านซ้าย
	Header ด้านขวา
	Header ด้านล่าง

สถานที่ติดตั้ง	: LV-19
วันที่ติดตั้ง	: 31 กรกฎาคม 2568
ผู้ติดตั้ง	: บริษัท สิริพานวา จำกัด
ผู้ตรวจสอบ	: บริษัท สิริพานวา จำกัด

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ปั๊มประจำปี 2022 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Sri panwa

จุดติดตั้ง : 087-7465008

โทร : 076-371089

ติดต่อผู้บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, DAN508030, โมเดล P10877

1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A

1.4 จำนวนโมดูลที่ติดตั้งระบบ : จำนวนโมดูล 1 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง : ไส้กรองน้ำ

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของปั๊มและมอเตอร์

2.1.1. Start Setting of PSW 1 50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 40 psi

2.2. การเช็คแรงดันในระบบและแรงดันไฟฟ้า : Voltage Supply = 396,394,394 V

2.3. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : Resistance : M1 = 7.2,7,4,7,3 Ω

2.4. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : Current : I1 = 7.1,7,3,7,3 A

2.5. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : I2 = 3.1,3,0,3,0 A

2.6. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : Insulation : M1 >1500 MΩ

2.7. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : M2 >2000 MΩ

2.8. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : PT = 34 Psi

2.9. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : PT = 34 Psi

2.10. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : PT = 34 Psi

3. รายการอะไหล่ที่ส่งมอบเป็นหนังสือ

3.1 รายการอะไหล่ที่ส่งมอบเป็นหนังสือ

Header ด้านซ้าย มัลติฟังก์ชัน

Magnetic-overload pump no.1 ชุด (LADN31 LAIDN3+LCD09+LRD08)

เป็นไฟล์งาน เป็น no.2 เก็บไว้สำหรับ วาดและใช้งานโมเดล no.2 ปีต่อไป

สถานที่ติดตั้ง : LV-22

บริษัท : SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ปั๊มประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Sri panwa

จุดติดตั้ง : 087-7465008

โทร : 076-371089

ติดต่อผู้บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันเริ่มทำสัญญา : 01 มกราคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, DAN508030, โมเดล P10822

1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos

1.3 ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแสไฟฟ้า) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A

1.4 จำนวนโมดูลที่ติดตั้งระบบ : จำนวนโมดูล 2 Unit, Pressure Tank : GT-D 240 L

1.5 ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง : ไส้กรองน้ำ

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของปั๊มและมอเตอร์

2.1.1. Start Setting of PSW 1 55 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi

2.1.2. Start Setting of PSW 2 30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi

2.2. การเช็คแรงดันในระบบและแรงดันไฟฟ้า : Voltage Supply = 394,393,393 V

2.3. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : Resistance : M1 = 7.2,7,4,7,4 Ω

2.4. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : Current : I1 = N/A

2.5. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : I2 = 2.9,2,9,2,8 A

2.6. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : Insulation : M1 >200 MΩ

2.7. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : M2 >350 MΩ

2.8. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : PT = 40 Psi

2.9. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : PT = 40 Psi

2.10. การเช็คแรงดันไฟฟ้าในระบบและแรงดันไฟฟ้า : PT = 40 Psi

3. รายการอะไหล่ที่ส่งมอบเป็นหนังสือ

3.1 รายการอะไหล่ที่ส่งมอบเป็นหนังสือ

Header ด้านซ้าย มัลติฟังก์ชัน

Magnetic-overload pump no.1 ชุด (LADN31 LAIDN3+LCD09+LRD08)

เป็นไฟล์งาน เป็น no.2 เก็บไว้สำหรับ วาดและใช้งานโมเดล no.2 ปีต่อไป

สถานที่ติดตั้ง : LV-21

บริษัท : SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/1							
วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2024 บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd. สถานที่ : Sri panwa บุคคลติดต่อ : คุณผู้ 087-7465008 โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569	SERVICE GRUNDFOS-X Grundfos Service Center (Phuket Branch) Tel : 076-390569 Fax : 076-510849 เว็บไซต์บริษัทฯ : 01 มกราคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2568						
1. ข้อมูลภาค และรายละเอียดเครื่องจักร							
1.1 รายละเอียดปั๊มและชุดขับเคลื่อน 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ไฟฟ้า 1.3 ข้อมูลการไหล (แรงดัน, กำลังไฟ, ทิศทาง) 1.4 ขนาดของถังเก็บน้ำที่ติดตั้งระบบ 1.5 ข้อมูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	: Booster pump 2XCH8-60 CVBE, DANS08030, โมเดล P10741 : Motor Grundfos : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 193 kw, มอเตอร์เบสโค้ด 3.4 A : จำนวนแท่ง 2 Unit, Pressure Tank : GT-D170 L : ไส้กรองและฟอสเฟต 3.4 Amp.						
2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค							
2.1. ตรวจสอบการทำงานของสายส่ง และวัสดุท่อ 2.1.1. Start Setting of PSW 1 2.1.2. Start Setting of PSW 2 2.2. การวัดแรงดันในระบบและปรับค่าให้ขยับ 2.3. ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำดิบ 2.4. ตรวจสอบอุณหภูมิถังเก็บและมอเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ 2.5. ตรวจสอบความสะอาดและระดับน้ำดิบ 2.6. ตรวจสอบค่า ความต้านทานของถังเก็บน้ำดิบ 2.7. ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบและจุดสกปรกบนถัง 2.8. ตรวจสอบการปิดเปิดถัง เก็บน้ำดิบให้เรียบร้อย 2.9. เชื่อมโยงระบบแจ้งเตือนถังเก็บ น้ำดิบเข้าอาคาร และโรงบำบัด 2.10. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทั้งตัวสถานี, อุปกรณ์ถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Stop Setting of PSW 1 70 psi ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Stop Setting of PSW 2 55 psi Voltage Supply = 396,395,394 V Resistance : M1 = 7.3,7.3,7.2 Ω M2 = 7.1,7.3,7.2 Ω Current : I1 = 3.1,3.0,3.1 A I2 = 2.9,3.0,3.1 A Insulation : M1 >200 MQ M2 >200 MQ PT = 35 Psi ☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ						
3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม							
3.1. สรุปรายการอะไหล่ที่ตรวจสอบแล้ว ขอ Header คำงานจากผู้รับจ้าง ตัวลงท้าย	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่จาก						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">สถานะที่ติดตั้ง :</td> <td style="width: 30%;">เลขบัญชีหลัก :</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>เลขบัญชีสำรอง :</td> <td>วันที่พิจารณาจบ :</td> <td></td> </tr> </table>		สถานะที่ติดตั้ง :	เลขบัญชีหลัก :		เลขบัญชีสำรอง :	วันที่พิจารณาจบ :	
สถานะที่ติดตั้ง :	เลขบัญชีหลัก :						
เลขบัญชีสำรอง :	วันที่พิจารณาจบ :						
 SERVICE DEPARTMENT							

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1 / 1	
วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025 บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd. สถานที่ : Sri panwa บุคคลติดต่อ : คุณสุวิทย์ 087-7465008 โทร : 076-371089 มือถือ : 076-371010 ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569	SERVICE Grundfos Service Center (Phuket Branch) Tel : 076-390569 Fax : 076-510849 วันจันทร์ - ศุกร์ : 01 มกราคม 2568 วันเสาร์ - อาทิตย์ : 31 ธันวาคม 2568
1. ชื่ออุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร	
1.1 รายละเอียดของปั๊ม : Booster pump 2xCH8-60 CVBE, DANA508030, รุ่น Lot P10725 1.2 รายละเอียดมอเตอร์ : Motor Grundfos 1.3 ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส) : แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 3.4 A 1.4 จำนวนมิเตอร์ที่ใช้ในระบบ : จำนวนมิเตอร์ 2 Unit, Pressure Tank : GT-D170 L 1.5 ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง : ไส้กรองหลังเครื่องจักร 3.4 Amp.	
2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค	
2.1. ตรวจสอบการทำงานของระบบ : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ 2.1.1. Start Setting of PSW 1 : 50 psi Stop Setting of PSW 1 : 70 psi 2.1.2. Start Setting of PSW 2 : 45 psi Stop Setting of PSW 2 : 60 psi 2.2. การตั้งระดับน้ำถังและตรวจสอบค่าที่ตั้ง : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 393,394,393 V 2.3. การตั้งระดับน้ำถังและตรวจสอบค่าที่ตั้ง : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1 = 7.2, 7.3, 7.3 Ω 2.4. การตั้งระดับน้ำถังและตรวจสอบค่าที่ตั้ง : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 = 7.2, 7.3, 7.3 Ω 2.5. การตั้งระดับน้ำถังและตรวจสอบค่าที่ตั้ง : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1 = 3.1, 3.0, 3.1 A 2.6. การตั้งระดับน้ำถังและตรวจสอบค่าที่ตั้ง : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 = 3.0, 2.9, 3.0 A 2.7. การตั้งระดับน้ำถังและตรวจสอบค่าที่ตั้ง : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 >450 MQ 2.8. การตั้งระดับน้ำถังและตรวจสอบค่าที่ตั้ง : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 >300 MQ 2.9. เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตน้ำ : ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ PT = N/A 2.10. อุปกรณ์ในระบบ : ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ	
3. รายการงานที่ต้องดำเนินการซ่อม	
3.1. สรุปจากข้อมูลการตรวจเช็ค : ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่ซ่อม	
Pressure tank ชั่วคราว รอตัวใหม่ No Header ด้านซ้ายมือ มีรั่วซึม main pressure switch ผิด	
ลายเซ็นผู้รับผิดชอบ : _____ ตำแหน่ง : LV-23 ชื่อผู้เขียน : _____ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค	ลายเซ็นผู้รับทราบ : _____ ตำแหน่ง : _____ SERVICE DEPARTMENT

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 ธันวาคม 2568
บริษัท	: Sripinwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sripinwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวิทย์ 087-7465008
โทร	: 076-37089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลปรอท และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, 1.93 KW, 3.4 A
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลกำลังไฟ (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 KW, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าในระบบ	: จำนวนขั้วต่อ 1 Unit, Pressure Tank : GT-H170 L
1.5	ข้อมูลข้อมูลการเดินสายไฟ	: สายไฟเบอร์ 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.1.1	Start Setting of PSW 1	40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก Voltage Supply = 397.398,395 V
2.3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก Resistance : M1=7.5,7.7.6 Ω
2.4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก Current : I1 = 3.1,3.2,3.2 A
2.6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก Insulation : M1995,409,412 MΩ
2.7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก PT : 25 PSI
2.9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.10	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก

3. หมายเหตุเพิ่มเติมหรือข้อสงสัย

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
หมายเหตุเพิ่มเติมหรือข้อสงสัย :		

สถานที่ตรวจเช็ค	: FS-1/2	วันที่ตรวจเช็ค	:
ผู้ปฏิบัติงาน	: คุณสุวิทย์ 087-7465008	วันที่ตรวจเช็ค	:

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 ธันวาคม 2568
บริษัท	: Sripinwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sripinwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวิทย์ 087-7465008
โทร	: 076-37089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

1. ข้อมูลปรอท และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดเครื่องจักร	: Booster pump 1xCH8-60 CVBE, D4N508030, 1.93 KW, 3.4 A
1.2	รายละเอียดมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลกำลังไฟ (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 KW, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าในระบบ	: จำนวนขั้วต่อ 1 Unit, Pressure Tank : GT-H170 L
1.5	ข้อมูลข้อมูลการเดินสายไฟ	: สายไฟเบอร์ 3.4 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจเช็ค

2.1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.1.1	Start Setting of PSW 1	45 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2	Start Setting of PSW 2	N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก Voltage Supply = 397.406,409 V
2.3	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก Resistance : M1=7.4,7.6,7.5 Ω
2.4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก Current : I1=3.01,2.66,3.07 A
2.6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก Insulation : M1>100 MΩ
2.7	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.8	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก PT = 33 Psi
2.9	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
2.10	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบและบันทึกค่า	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก

3. หมายเหตุเพิ่มเติมหรือข้อสงสัย

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ บันทึก ☐ ไม่บันทึก
หมายเหตุเพิ่มเติมหรือข้อสงสัย :		

สถานที่ตรวจเช็ค	: FS-1/1	วันที่ตรวจเช็ค	:
ผู้ปฏิบัติงาน	: คุณสุวิทย์ 087-7465008	วันที่ตรวจเช็ค	:

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 สิงหาคม 2568

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Grundfos Service Center (Phuket Branch)

บุคคลติดต่อ : คุณสุวี 087-7465008 Fax : 076-510849

โทร : 076-371089 บริษัท : 076-371010

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

วันที่ส่งข้อมูล : 01 มกราคม 2568

วันที่ส่งข้อมูล : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของปั๊มและมอเตอร์	: Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ไม่ติด P20608
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kW, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนและชนิดของถังเก็บ	: จำนวนถังเก็บ 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ไม่พบอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลการปฏิบัติงานการตรวจเช็ค

2.1.	การเช็คการทำงานของปั๊มและมอเตอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	38 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 396,399,399 V
2.3.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1=4,5,4,6,4,5 Ω
2.4.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2=4,7,4,8,4,8 Ω
2.5.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1=3,4,3,5,3,5 A
2.6.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2=4,0,4,0,4,0 A
2.7.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1781,795,742 MΩ
2.8.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 405,416,409 MΩ
2.9.	เช็คค่าแรงดันในระบบของถังเก็บ และบันทึกค่า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 30 Psi
2.10.	อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ส่งเป็นหนังสือขอ

3.1	สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่ส่ง
-----	--------------------------------	--

วันที่ 1 type CM 10-3

สถานที่ติดตั้ง : FS-02

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

วันที่ส่งข้อมูล : 01 มกราคม 2568

วันที่ส่งข้อมูล : 31 ธันวาคม 2568

SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน : 31 กรกฎาคม 2025

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

สถานที่ : Grundfos Service Center (Phuket Branch)

บุคคลติดต่อ : คุณสุวี 087-7465008 Tel : 076-390569

โทร : 076-371089 บริษัท : 076-371010

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

วันที่ส่งข้อมูล : 01 มกราคม 2568

วันที่ส่งข้อมูล : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของปั๊มและมอเตอร์	: Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4N508030, ไม่ติด P20533
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟ 1.93 kW, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนและชนิดของถังเก็บ	: จำนวนถังเก็บ 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 170 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	: ไม่พบอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลการปฏิบัติงานการตรวจเช็ค

2.1.	การเช็คการทำงานของปั๊มและมอเตอร์	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	N/A psi Stop Setting of PSW 2 N/A psi
2.2.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 398,399,398 V
2.3.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1=7,4,7,6,7,6 Ω
2.4.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1=3,2,3,1,3,2 A
2.5.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1 38,40,39 MΩ
2.6.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 30 Psi
2.7.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ และบันทึกค่า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.8.	การเช็คแรงดันในระบบของถังเก็บ และบันทึกค่า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.9.	เช็คค่าแรงดันในระบบของถังเก็บ และบันทึกค่า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.10.	อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ส่งเป็นหนังสือขอ

3.1	สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่ส่ง
-----	--------------------------------	--

วันที่ 1 type CM 10-3

สถานที่ติดตั้ง : FS-1/2

บริษัท : Sripanwa Management Co.,Ltd.

วันที่ส่งข้อมูล : 01 มกราคม 2568

วันที่ส่งข้อมูล : 31 ธันวาคม 2568

SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 1 มกราคม 2568
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวิทย์ 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มปฏิบัติงาน : 01 มกราคม 2568
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของเครื่องจักร	: Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20540
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kW, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำ	: 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	: 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	50 psi Stop Setting of PSW 1 70 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 395,397,399 V
2.3.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1=4,9,5,0,4,8 Ω
2.4.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4,8,5,0,4,8 Ω
2.5.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1=3,9,3,8,3,8 A
2.6.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3,7,3,6,3,8 A
2.7.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1250,243,260 MΩ
2.8.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 117,116 MΩ
2.9.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 45 Psi
2.10.	อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่ซ่อม
หมายเหตุ: หากพบข้อบกพร่องหรือความผิดปกติใดๆ กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบทันที ข้อมูลการตรวจเช็ค: วันที่ 01 มกราคม 2568 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ผู้ตรวจเช็ค: คุณสุวิทย์ 087-7465008		

สถานที่ติดตั้ง	: FS-04	บริษัทผู้ค้า	:
ชื่อผู้รับงาน	: คุณสุวิทย์ 087-7465008	วันที่ตรวจสอบ	:



SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1/2

วันที่ปฏิบัติงาน	: 31 มกราคม 2568
บริษัท	: Sripanwa Management Co.,Ltd.
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณสุวิทย์ 087-7465008
โทร	: 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันเริ่มปฏิบัติงาน : 01 มกราคม 2568
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน : 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1	รายละเอียดของเครื่องจักร	: Booster pump 2xCH12-60 CVBE, D4N508030, ปีผลิต P20620
1.2	รายละเอียดของมอเตอร์	: Motor Grundfos
1.3	ข้อมูลการไฟฟ้า (แรงดัน, กำลังไฟ, กระแส)	: แรงดันไฟฟ้า 380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kW, กระแสไฟฟ้า 3.4 A
1.4	จำนวนถังเก็บน้ำ	: 1 Unit, Pressure Tank : GT-H 300 L
1.5	ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	: 5.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1.	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และบันทึกค่า	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1.	Start Setting of PSW 1	50 psi Stop Setting of PSW 1 65 psi
2.1.2.	Start Setting of PSW 2	30 psi Stop Setting of PSW 2 45 psi
2.2.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Voltage Supply = 401,402,403 V
2.3.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1=4,6,4,5,4,8 Ω
2.4.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 =4,8,4,8,4,7 Ω
2.5.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Current : I1=3,4,3,6,3,3 A
2.6.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ I2 =3,2,3,2,3,3 A
2.7.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1333,348,350 MΩ
2.8.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2 279,290,297 MΩ
2.9.	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแรงดันของเครื่องจักร	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT = 32 Psi
2.10.	อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อม

3.1	สรุปผลการตรวจเช็ค	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ไม่ซ่อม
หมายเหตุ: หากพบข้อบกพร่องหรือความผิดปกติใดๆ กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบทันที ข้อมูลการตรวจเช็ค: วันที่ 01 มกราคม 2568 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ผู้ตรวจเช็ค: คุณสุวิทย์ 087-7465008		

สถานที่ติดตั้ง	: FS-03	บริษัทผู้ค้า	:
ชื่อผู้รับงาน	: คุณสุวิทย์ 087-7465008	วันที่ตรวจสอบ	:



SERVICE DEPARTMENT

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025

ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2568

บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd

สถานที่ : Sri panwa

บุคคลติดต่อ : คุณสุกัญญา 087-7465008

โทร : 076-371089

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

Fax : 01 มกราคม 2568

วันจันทร์-ศุกร์

วันเสาร์-อาทิตย์

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร

1.2 รายละเอียดมอเตอร์

1.3 ข้อมูลปั๊ม

1.4 ข้อมูลถังเก็บ

1.5 ข้อมูลอุปกรณ์เสริม

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของปั๊ม

2.1.1. Start Setting of PSW 1

2.1.2. Start Setting of PSW 2

2.2. การเช็คแรงดัน

2.3. การเช็คอุณหภูมิ

2.4. การเช็คแรงดัน

2.5. การเช็คแรงดัน

2.6. การเช็คแรงดัน

2.7. การเช็คแรงดัน

2.8. การเช็คแรงดัน

2.9. การเช็คแรงดัน

2.10. การเช็คแรงดัน

3. รายการข้อบกพร่องที่พบ

3.1. สรุปผลการตรวจเช็ค

การแก้ไข

การป้องกัน

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025

ครั้งที่ 1/1

วันที่ปฏิบัติงาน : 30 กรกฎาคม 2568

บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd

สถานที่ : Sri panwa

บุคคลติดต่อ : คุณสุกัญญา 087-7465008

โทร : 076-371089

ติดต่อศูนย์บริการ : 076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

Fax : 01 มกราคม 2568

วันจันทร์-ศุกร์

วันเสาร์-อาทิตย์

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดเครื่องจักร

1.2 รายละเอียดมอเตอร์

1.3 ข้อมูลปั๊ม

1.4 ข้อมูลถังเก็บ

1.5 ข้อมูลอุปกรณ์เสริม

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. การเช็คการทำงานของปั๊ม

2.1.1. Start Setting of PSW 1

2.1.2. Start Setting of PSW 2

2.2. การเช็คแรงดัน

2.3. การเช็คอุณหภูมิ

2.4. การเช็คแรงดัน

2.5. การเช็คแรงดัน

2.6. การเช็คแรงดัน

2.7. การเช็คแรงดัน

2.8. การเช็คแรงดัน

2.9. การเช็คแรงดัน

2.10. การเช็คแรงดัน

3. รายการข้อบกพร่องที่พบ

3.1. สรุปผลการตรวจเช็ค

การแก้ไข

การป้องกัน

[illegible]

SERVICE DEPARTMENT

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025 ครั้งที่ 1 / 1

วันที่ปฏิบัติงาน	: 30 มกราคม 2025
บริษัท	: Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่	: Sri panwa
บุคคลติดต่อ	: คุณคณิศร 087-7465008
โทร	: 076-371089 มือถือ : 076-371010
ติดต่อศูนย์บริการ	: 076-390569

> SERVICE

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569 Fax : 076-510849

วันจันทร์ที่ภูเก็ต :

วันอังคารที่ภูเก็ต :

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1 รายละเอียดตามข้อมูลบนฉลาก	:	Booster pump 2xCH8-60 CVBE, D4NSD8030, ปีผลิต P20719
1.2 รายละเอียดของมอเตอร์ ยี่ห้อ, รุ่น	:	Motor Grundfos
1.3 ขนาดปั๊มไฟฟ้า (กำลังม้า, แรงดันไฟฟ้(แรงดัน))	:	สามสปีดไฟฟ้า 380 Volt, สามสปีด 193 kW, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3.4 A
1.4 จำนวนถังเก็บน้ำที่ใช้สำหรับระบบ	:	จำนวนถังเก็บน้ำ 2 Unit, Pressure Tank : GT-D70 TL
1.5 ขนาดปั๊มน้ำที่มีอยู่ในตู้ควบคุม	:	โดยวิศวกรตรวจสอบ 3.4 Amp.

2. ขั้นตอนการะเบิดจากทางราชการ

2.1. ตรวจสอบการทำงานของหัวฉีด และเปิดก๊อก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
2.1.1. Start Setting of PSW1	55 psi Stop Setting of PSW1 65 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2	40 psi Stop Setting of PSW 2 60 psi
2.2. ตรวจสอบค่าความดันในระบบเมื่อปิดตัวถังรับน้ำ	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Voltage Supply =403,404,402 V
2.3. ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำในบ่อพักน้ำใต้ดิน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Resistance : M1=7.5,7.2,7.5 Ω
2.4. ตรวจสอบชุดดูดน้ำเป็นแบบสองท่อเข้า/ออก	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2=8.5,8.2,8.4 Ω
2.5. ตรวจสอบการหมุนรอบทิศทางของพัดลมระบายอากาศ	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ Current : N/A
2.6. ตรวจสอบการหล่อลื่นของมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ IP =3.0,3.0,3.1 A
2.7. ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ส่งมาสู่อาคารบ้านเรือน	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ Insulation : M1>1.9 MQ
2.8. ตรวจสอบสายวัดระดับน้ำในห้องน้ำแต่ละห้อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ M2>1.4 MQ
2.9. ตรวจสอบขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อประปา	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ PT =40 Psi
2.10. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น วาล์วต่างๆ, สวิตช์ต่างๆ เป็นต้น	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่องเพิ่มเติม

3.1. ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของระบบอัตโนมัติในการควบคุมหุ่นยนต์ Pump2 สายๆ (CH8-60 ,D4NSD8030)	☐ ปกติ ☒ ไม่ปกติ โดยช่าง
หรือ Header ตัวถ่วงน้ำ มีลักษณะผิดปกติหรือไม่	
ตรวจสอบ Control panel ว่าถูกต้องหรือไม่	
Compound gauge สายๆมีปัญหาหรือไม่	
หน้าตาของแผงวงจรไฟฟ้า หรือ 2 ขั้วมีปัญหาหรือไม่	
พบ Relay MY2 220VAC กลัด Contact เมื่อสภาพ 2 ขั้วมีปัญหาหรือไม่	
Support มีการชำรุดเสียหายหรือไม่	
Terminal มีความสะอาด ถูกต้องหรือไม่	

นายช่างผู้ดำเนินการ	:	G-11	งานติดตั้ง	:	
นายช่างผู้ประเมินผล	:	คุณปวีณา กุศลธรรมรักษ์กุล	งานตรวจสอบ	:	

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท

สถานที่

บุคคลติดต่อ

โทร

ติดต่อศูนย์บริการ

30 กรกฎาคม 2568

Cham Issara Residence Co.,Ltd

Sri panwa

ศูนย์ 087-7465008

076-371089

076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

01 มกราคม 2568

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

31 กรกฎาคม 2568

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025

ครั้งที่ 1/1

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1

รายละเอียดและรุ่นยี่ห้อ

Booster pump 1xCH12-60 CVBE,D4N508030, นิลด P10708,OL Set 4.2 A

1.2

รายละเอียดและรุ่นยี่ห้อ

Motor Grundfos,1xCM10-3,A98694016,P1-1912,MG90LC,OL Set 5.0 A

1.3

ข้อมูลการไหล (แรงดัน,ค่าไฟฟ้า,กระแส)

380 Volt, กำลังไฟฟ้า 1.93 kw, กระแสไฟฟ้า 5.5 A

1.4

จำนวนถังเก็บน้ำ

1 Unit, Pressure Tank : GT-D 300 L

1.5

ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

PI= 4.3 /P2= 5.0 A

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1

รายละเอียดการตั้งค่าเริ่มต้น และบันทึกค่า

2.1.1

Start Setting of PSW 1

48 psi

Stop Setting of PSW 1

60 psi

2.1.2

Start Setting of PSW 2

35 psi

Stop Setting of PSW 2

45 psi

2.2

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.3

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.4

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.5

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.6

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.7

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.8

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.9

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.10

อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.2

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.3

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.4

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.5

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.6

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.7

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.8

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.9

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.10

อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.1

สรุปผลการตรวจเช็ค

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

M-21

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

M-21

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

M-21

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

M-21

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

บริษัทผู้รับเหมา

บริษัท

สถานที่

บุคคลติดต่อ

โทร

ติดต่อศูนย์บริการ

30 กรกฎาคม 2568

Cham Issara Residence Co.,Ltd

Sri panwa

ศูนย์ 087-7465008

076-371089

076-390569

Grundfos Service Center (Phuket Branch)

Tel : 076-390569

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

01 มกราคม 2568

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

31 กรกฎาคม 2568

ใบรายงานผลการตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาประจำปี 2025

ครั้งที่ 1/1

1. ข้อมูลอุปกรณ์ และรายละเอียดเครื่องจักร

1.1

รายละเอียดและรุ่นยี่ห้อ

Booster pump 2xCM10-3, 96806946, นิลด P20448

1.2

รายละเอียดและรุ่นยี่ห้อ

Motor Grundfos

1.3

ข้อมูลการไหล (แรงดัน,ค่าไฟฟ้า,กระแส)

380 Volt, กำลังไฟฟ้า 2.2 kw, กระแสไฟฟ้า 4.7 A

1.4

จำนวนถังเก็บน้ำ

1 Unit, Pressure Tank : GT-U 300 L

1.5

ข้อมูลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

4.2 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1

รายละเอียดการตั้งค่าเริ่มต้น และบันทึกค่า

2.1.1

Start Setting of PSW 1

50 psi

Stop Setting of PSW 1

65 psi

2.1.2

Start Setting of PSW 2

35 psi

Stop Setting of PSW 2

50 psi

2.2

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.3

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.4

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.5

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.6

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.7

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.8

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.9

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.10

อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.2

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.3

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.4

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.5

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.6

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.7

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.8

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์เปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.9

แรงดันไฟฟ้าที่ปั๊มและมอเตอร์ปิดทำงาน

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2.10

อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.1

สรุปผลการตรวจเช็ค

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

J-13

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

J-13

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

J-13

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

การแก้ไขข้อบกพร่อง

J-13

ศูนย์ช่างผู้ชำนาญ

[illegible][illegible]



Grundfos Service Center (Phuket Branch)
Tel : 076-390569 Fax : 076-510849
วันจันทร์-พฤหัสบดี : 01 มกราคม 2568
วันศุกร์-เสาร์ : 31 ธันวาคม 2568

ผู้ให้บริการ : 1 สิงหาคม 2568
บริษัท : Charn Issara Residence Co.,Ltd
สถานที่ : Sri panwa
จุดติดตั้ง : โทรศัพท์ 084-746-5008
โทร : 076-371089 แฟกซ์ : 076-371010
ติดต่อผู้ให้บริการ : 076-390569

1. ข้อมูลอุปกรณ์และรายละเอียดตัวถัง

1.1 รุ่นของเครื่องจักร : Booster pump ZKCR
1.2 รุ่นของมอเตอร์ : Motor Grundfos
1.3 ขนาดของถัง (รวมถังเก็บน้ำ) : แรงดันไฟฟ้า : 2 Unit, kW, มอเตอร์ไฟฟ้า A
1.4 จำนวนถังเก็บน้ำ : จำนวนถังเก็บน้ำ : 2 Unit, Pressure Tank :
1.5 ขนาดของถังเก็บน้ำ : ขนาดของถังเก็บน้ำ : 12.0 Amp.

2. ข้อมูลรายละเอียดจากการตรวจเช็ค

2.1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง
2.1.1. Start Setting of PSW 1 40 psi Stop Setting of PSW 1 60 psi
2.1.2. Start Setting of PSW 2 35 psi Stop Setting of PSW 2 50 psi
2.2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง
2.3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง
2.4. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง
2.5. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง
2.6. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง
2.7. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง
2.8. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง
2.9. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง
2.10. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และตัวถัง

3. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง

3.1. รายการแก้ไขข้อบกพร่อง :
ไม่พบข้อบกพร่อง

การแก้ไข : X-24
ผู้แก้ไข :
วันที่ :
SERVICE DEPARTMENT

เอกสารแนบที่ 10
รายงานการซ่อมอพยพหนีไฟ

แบบรายงานการฝึกอบรมทางดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง..... บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด
หมายเลขใบอนุญาต..... 0101-03-2567-0080..... หมวด..... 24 พฤษภาคม 2570
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่..... จด.0272568..... ลงวันที่..... 5 สิงหาคม 2568

ส่วนที่ 1 รายละเอียดการฝึกอบรม

1. ชื่อสถานที่ประกอบกิจการที่ใช้ประกอบการอบรม
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ..... บริษัท ศรีวัฒนาแมนจเมนท์ จำกัด
ประเภทกิจการ..... โรงแบบ
ที่ตั้งเลขที่..... 88..... หมู่ที่..... 8..... ซอย..... ถนน..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
ตำบล/แขวง..... วิจิตร..... อำเภอ/เขต..... เมือง..... โทรสาร.....
โทรศัพท์..... 026-371022..... 22 สิงหาคม 2568

2. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม..... 22 สิงหาคม 2568

3. จำนวนผู้รับการฝึกอบรม..... 36..... คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)
ผู้หญิง..... 14..... คน ผู้ชาย..... 19..... คน

4. ชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมภาคทฤษฎี
1..... นายพรรัตน์ นริพันธ์..... 3.....
2.......... 4.....

5. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมปฏิบัติ
..... นายพรรัตน์ นริพันธ์.....



รายงาน

ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท ศรีวัฒนา แมนจเมนท์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๘ ตำบลวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๐

บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
โทร.๐๙๕-๕๗๒๑๒๓, ๐๙๕-๕๗๒๑๗๐-๑
โทรสาร.๐๙๕-๕๗๒๐๗๒



แบบ กก.นญ
นิตยภัต

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นต้นบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๑๑-๑๑๑๑-๑๑๑๑-๑๑๑๑

อนุญาตให้...
เฉพาะเป็นนิติบุคคล...
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เป็นต้นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับกฎกระทรวงการขออนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมการผู้จัดการ



บริษัท ชานโต้ เซฟตี้ จำกัด
189/2 หมู่ 10 ถนนประชาชื่น ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ลำปาง 92000
โทร.075-572123, 572070 แฟกซ์ 075-572072
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 092555800122
E-mail : santosafety@hotmail.com

กำหนดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่ บริษัท ศรีหิมา แอแนมเมท จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076-371099
วันที่ฝึกอบรม 22 สิงหาคม 2568

เวลา	เนื้อหาวิชา	ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
08.00 น. - 08.30 น.	- ลงทะเบียน	
08.30 น. - 08.45 น.	- ทำแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม	
08.45 น. - 12.00 น.	ภาคทฤษฎี - ทฤษฎีการดับเพลิงไหม้ - การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ - จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย - การป้องกันแหล่งกำเนิดของการเกิดไฟ - เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ - วิธีการใช้อุปกรณ์ที่ครอบคลุมความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบอุปกรณ์ ที่มีอยู่ในสถานที่ประกอบการ - ทักทายประธานอาหารกลางวัน	นายพรรัตน์ บริพันธ์
12.00 น. - 13.00 น.	ภาคปฏิบัติ	
13.00 น. - 16.30 น.	- สักดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ น้ำสะสมแรงดันถังหรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ - สักดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ สารดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสาร ดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี - สักดับเพลิงประเภท ซี ด้วย สารดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถดับเพลิงประเภท บี - สักดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง - ทำแบบทดสอบหลังการฝึก	นายพรรัตน์ บริพันธ์ นายสมเกียรติ เจะหาญกุล นายอุเทน มั่นใจ

ผู้แทนที่ระดมงบและความรู้ความเข้าใจอบรม นาย
ผู้แทนที่ระดมงบและความรู้ความเข้าใจอบรม เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.

รายชื่อวิทยากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นหลักฐานให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ก่อการกีดกันการแข่งขัน

ของบริษัทร่วมทุนได้ เขตได้ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๙-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๐

๑. นายสุรพล สาริกพจน์

วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายศักดิ์สิทธิ์ คุณากร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นหลักฐานให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ก่อการกีดกันการแข่งขัน

ของบริษัทร่วมทุนได้ เขตได้ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๙-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๐

๑. นายพรวิรัตน์ บัวพันธ์

๒. นายสมเกียรติ เจริญวราย

๓. นายสมเกียรติ เจริญวราย

๔. นายบุญยัง มั่นใจเขียว

๕. นายเสนอ คงสบาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศักดิ์สิทธิ์ คุณากร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



รายชื่อพนักงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนก	รายชื่อ		ผลการตอบ/คะแนน	
					เข้า	บ้าน	ก่อนอบรม	หลังอบรม
39	1998	นางสาว พุฒิมา มิตรวงค์	Estate Host	FO	Alice	Alice	11	19
40	2007	นาย สตีเฟ่น มะลิวัลย์	Activity & Beach Attendant	FO	Fiz	Fiz	12	14
41		นาย วรวิศ สมใจเก้ง	Security	EO	วริศ	วริศ	12	16

รายชื่อพนักงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนก	รายชื่อ		ผลการตอบ/คะแนน	
					เข้า	บ้าน	ก่อนอบรม	หลังอบรม
1							12	20
2							12	18
3							13	19
4							11	18
5							13	20
6							11	11
7							19	17
8							14	17
9							14	17
10							14	17
11							14	17
12							14	17
13							14	17
14							14	17
15							14	17
16							14	17
17							14	17
18							14	17
19							14	17
20							14	17
21							14	17
22							14	17
23							14	17
24							14	17
25							14	17
26							14	17
27							14	17
28							14	17
29							14	17
30							14	17
31							14	17
32							14	17
33							14	17
34							14	17
35							14	17
36							14	17
37							14	17
38							14	17
39							14	17
40							14	17
41							14	17
42							14	17
43							14	17
44							14	17
45							14	17
46							14	17
47							14	17
48							14	17
49							14	17
50							14	17
51							14	17
52							14	17
53							14	17
54							14	17
55							14	17
56							14	17
57							14	17
58							14	17
59							14	17
60							14	17
61							14	17
62							14	17
63							14	17
64							14	17
65							14	17
66							14	17
67							14	17
68							14	17
69							14	17
70							14	17
71							14	17
72							14	17
73							14	17
74							14	17
75							14	17
76							14	17
77							14	17
78							14	17
79							14	17
80							14	17
81							14	17
82							14	17
83							14	17
84							14	17
85							14	17
86							14	17
87							14	17
88							14	17
89							14	17
90							14	17
91							14	17
92							14	17
93							14	17
94							14	17
95							14	17
96							14	17
97							14	17
98							14	17
99							14	17
100							14	17

ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท ศรีพัฒนา เหมเนเจอร์ จำกัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2568



ฝึกการใช้ถังดับเพลิง




ฝึกใช้ถัง


ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท ศรีพัฒนา เหมเนเจอร์ จำกัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2568



ผู้ฝึกอบรมทำแบบทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม



ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท ศรีพินา แบนเนอเมนท์ จำกัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2568



ฝึกใช้ถังดับเพลิงขั้นต้นให้ถูกต้อง ปลอดภัย ขาด



ฝึก

ประมวลภาพ

การฝึกอบรมหลักสูตร.การดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท ศรีพินา แบนเนอเมนท์ จำกัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2568




ฝึกใช้ถังดับเพลิงขั้นต้นให้ประเภท C



ฝึก

ประมวลภาพ
การฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท ศรีพิริวา เมาท์เทนเรซอร์ท จำกัด
วันที่ 22 สิงหาคม 2568



ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

