

เอกสารแนบที่ 5
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2525



รหัสตู้	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	ฝาถังดับเพลิง-ปิด	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดับเพลิง	หัวฉีดดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับเพลิง	สาย-หัวฉีด	ช่าง	ช่างประจำช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 1/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			9/6/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			1/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			1/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			2/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			4/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			11/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	X	/	/	/			16/12/25

/ ปลัด

X ไม่ปกติ
21/12/25 10:00

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2525



รหัสตู้	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	ฝาถังดับเพลิง-ปิด	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดับเพลิง	หัวฉีดดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับเพลิง	สาย-หัวฉีด	ช่าง	ช่างประจำช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 1/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/6/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปลัด

X ไม่ปกติ

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รายชื่อผู้ตรวจ	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet:								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประเภทตู้	สายส่งแรงดัน	ถังดับเพลิง 1-2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายส่งดับเพลิง	ถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขา	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 1/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			5/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

ขอ ตักใบตรวจเช็ค



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รายชื่อผู้ตรวจ	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet:								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประเภทตู้	สายส่งแรงดัน	ถังดับเพลิง 1-2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายส่งดับเพลิง	ถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขา	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 9/1	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	✓	✓	X	/	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			12/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

7/12/25



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	สายสวิตช์-กรรก	น้ำท่อนเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดท่อนเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับมือ/ข	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 2/15	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			01/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	✓	✓	X	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ 11/1/25

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	สายสวิตช์-กรรก	น้ำท่อนเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดท่อนเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับมือ/ข	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 2/15	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	✓	✓	X	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ 21/1/25

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



ชนิดตู้...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูดับเพลิง	สายลวดเหล็ก	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 3/1	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



ชนิดตู้...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูดับเพลิง	สายลวดเหล็ก	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 3/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

รหัสตู้...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายดบาด-กระจก	ฝาหลังเพลิง-ไฮ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายส้อมดับเพลิง	หัวฉีดทองเหลือง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรบัตร	ถังดับ	ถังดับ	ถังดับ	ถังดับ	ถังดับ	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 3/3	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

7/5/25

0 ไม่พบ

รหัสตู้...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายดบาด-กระจก	ฝาหลังเพลิง-ไฮ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายส้อมดับเพลิง	หัวฉีดทองเหลือง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรบัตร	ถังดับ	ถังดับ	ถังดับ	ถังดับ	ถังดับ	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 4/4	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			10/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่พบ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้ St..	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาดภายนอก	น้ำท่อนเพลิง-ไฮ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายลวดดับเพลิง	หัวฉีดท่อนเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	สกรู	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 4/12	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้ St..	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาดภายนอก	น้ำท่อนเพลิง-ไฮ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายลวดดับเพลิง	หัวฉีดท่อนเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	สกรู	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 4/13	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ 7/5558

0 ไม่ดี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้...	ร/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	ฝาถังเพลิง-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังแก๊ส	สวิตช์มือ	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 5/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			25/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้...	ร/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	ฝาถังเพลิง-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังแก๊ส	สวิตช์มือ	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 5/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			27/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูกู้	ความสมบูรณ์-ครบ	น้ำทอน-ถัง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดทอนเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัง	ถังดับเพลิง	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 5/13	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ

o ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูกู้	ความสมบูรณ์-ครบ	น้ำทอน-ถัง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดทอนเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัง	ถังดับเพลิง	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 6/11	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	✓	/	/	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ

o ไม่มี

รหัสจุด	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	น้ำพองเต็มถัง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดักดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆ้อนหัว	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ช่าง	ช่างนำช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 6/1	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			2/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			25/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			4/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			5/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			6/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			7/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			8/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			10/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			11/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			12/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ 7/25/25

0 ไม่มี

รหัสจุด	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	น้ำพองเต็มถัง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดักดับเพลิง	หัวฉีดของถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆ้อนหัว	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	ช่าง	ช่างนำช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 6/1	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			25/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			4/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			5/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			6/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			7/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			8/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			10/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			11/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/			12/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ 7/25/25

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2525



รหัส...	ร/ร/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	สายสายไฟ-กระแส	ฝาถังดับเพลิง-โซ่	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดับเพลิง	ถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับ	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 1/1	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

ไม่มี

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2525



รหัส...	ร/ร/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	สายสายไฟ-กระแส	ฝาถังดับเพลิง-โซ่	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดับเพลิง	ถังดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับ	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 1/2	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัส SL	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายลวดสลิง	น้ำหนักถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	ทวนเปิด-ปิด	ทวน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับชนิดอื่น	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 9/3	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			31/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			10/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

75574

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัส SL	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	สายลวดสลิง	น้ำหนักถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	ทวนเปิด-ปิด	ทวน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับชนิดอื่น	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 9/3	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			31/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			4/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			10/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

วันที่ตรวจ	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเสร็จ
		ประตูล็อก	ความสะอาดภายนอก	น้ำหนักรถถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดของดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สายฉีดดับเพลิง	ช่าง	ช่างนำช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 9/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			31/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			17/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

วันที่ตรวจ	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเสร็จ
		ประตูล็อก	ความสะอาดภายนอก	น้ำหนักรถถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดของดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สายฉีดดับเพลิง	ช่าง	ช่างนำช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 8/3	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			31/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			23/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25					0	0		0							

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสชุด	ร/ว/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-ภายนอก	น้ำหนักถังดับเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายล่อควันเพลิง	หัวฉีดหัวเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรุก	ถังดับ	ถังดับมือ	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1-24 Building A Floor 1/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			09/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปณ

x ไม่ปกติ

o ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสชุด	ร/ว/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-ภายนอก	น้ำหนักถังดับเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายล่อควันเพลิง	หัวฉีดหัวเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรุก	ถังดับ	ถังดับมือ	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1-24 Building A Floor 1/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปณ

x ไม่ปกติ

o ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้...	ว/ด/ป]	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	ความสะอาด-กระจก	น้ำท่อน้ำดับเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายท่อน้ำดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาฬิกา	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 1/3	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet											ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด กระจก	น้ำท่อน้ำดับเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายท่อน้ำดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาฬิกา	ถังดับเพลิง	สายท่อน้ำดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 1/3	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		8/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		12/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		9/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓		10/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓		12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/		16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

รหัส ST..	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	สายลวดเหล็ก-กระจก	น้ำท่อน้ำดับเพลิง-15	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดับเพลิง	หัวฉีดดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆ้อน	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9/2	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	1/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	9/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓	14/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓	13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

รหัส ST..	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet							ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูตู้	สายลวดเหล็ก-กระจก	น้ำท่อน้ำดับเพลิง-15	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดับเพลิง	หัวฉีดดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆ้อน	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building B Floor 9/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	9/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓	14/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓	13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/	/	16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

รหัส Sr.	ว/ร/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	ความสะอาด-การบก	น้ำพองเพลิง-ไซ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดพองเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นวดรถ	ถังดับ	ถังดับมือ/ไฟ	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 2/4	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			15/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกค

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

รหัส Sr.	ว/ร/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	ความสะอาด-การบก	น้ำพองเพลิง-ไซ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดพองเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นวดรถ	ถังดับ	ถังดับมือ/ไฟ	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 2/4	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	/			14/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	/	0	✓	✓	✓	✓			15/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกค

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัส SE..	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	สายลวดสลิง-ท่อน้ำ	น้ำพองเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดเส้นพด	หัวฉีดพองเพลิง	ท้าวเปิด-ปิด	ขบวน	มาตรวัด	ถังดับ	สวิตช์กริ่ง	สาย-ไฟดับ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 9/9	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัส SE..	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	สายลวดสลิง-ท่อน้ำ	น้ำพองเพลิง-ไฟ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดเส้นพด	หัวฉีดพองเพลิง	ท้าวเปิด-ปิด	ขบวน	มาตรวัด	ถังดับ	สวิตช์กริ่ง	สาย-ไฟดับ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 11/11	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	ฝาถังดับเพลิง-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายล่อควันเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับชนิด	สาย-หัวฉีด	ช่าง	ช่างช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ

o ไม่ใช้



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	ฝาถังดับเพลิง-ไข	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายล่อควันเพลิง	หัวฉีดของเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับชนิด	สาย-หัวฉีด	ช่าง	ช่างช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			3/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ

o ไม่ใช้



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสชุด...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-ครบถ้วน	สายท่อน้ำดับเพลิง-ไร้ข้อ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายส่งดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังแก๊ส	ถังดับเพลิง	สายท่อน้ำดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 5/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			29/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	/	0	/	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	/	0	/	/	/	/			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ

o ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสชุด...	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-ครบถ้วน	สายท่อน้ำดับเพลิง-ไร้ข้อ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายส่งดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังแก๊ส	ถังดับเพลิง	สายท่อน้ำดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 5/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			29/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			12/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

x ไม่ปกติ

o ไม่มี

รหัสตู้	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	ความสะอาด-กระจก	น้ำท่อน้ำดับเพลิง-ไซ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาคาร์บ	ถังดับ	สติกเกอร์	สายไฟดับ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 5/13	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			21/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			5/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

รหัสตู้	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตู	ความสะอาด-กระจก	น้ำท่อน้ำดับเพลิง-ไซ	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาคาร์บ	ถังดับ	สติกเกอร์	สายไฟดับ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 6/13	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			21/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

รหัสตู้ Fire Hose Cabinet	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูกู้	สายสายดาม-กระจก	น้ำท่อนเพลิง-ใช้	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดท่อนเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาคกรัด	ถังดับ	ถังดับคาร์บอน	สาย-หัวฉีด	ช่าง	ช่างนำช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 6/11	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			15/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			17/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			18/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			19/9/25
	Oct-25	✓	✓	✓	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			10/10/25
	Nov-25	✓	✓	✓	✓	0	0	/	0	✓	✓	/	/			11/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี

รหัสตู้ Fire Hose Cabinet	ว/อ/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูกู้	สายสายดาม-กระจก	น้ำท่อนเพลิง-ใช้	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดท่อนเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	นาคกรัด	ถังดับ	ถังดับคาร์บอน	สาย-หัวฉีด	ช่าง	ช่างนำช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 6/11	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			21/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			17/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-ภายนอก	ผ้าห่อถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดักดับเพลิง	หัวฉีดห่อเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับชนิด	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 7/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			7/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			1/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

1 ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่ใช้



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัสตู้	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-ภายนอก	ผ้าห่อถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดักดับเพลิง	หัวฉีดห่อเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับ	ถังดับชนิด	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 7/10	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

1 ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่ใช้



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



พิกัดตู้	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	ความสะอาดภายนอก	น้ำท่อน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 7/3	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			12/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	✓	✓	X	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			10/10/25
	Nov-25	✓	✓	X	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			13/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

1.ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



พิกัดตู้	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูล็อค	ความสะอาดภายนอก	น้ำท่อน้ำดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายต่อดับเพลิง	หัวฉีดท่อน้ำดับเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	มาตรวัด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 8/3	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	✓	✓	X	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			14/10/25
	Nov-25	/	✓	X	✓	0	0	✓	0	✓	✓	✓	✓			13/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

1.ปกติ

X ไม่ปกติ

0 ไม่มี



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัส...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	น้ำทวงเพลิง-ใช้	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดทวงเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	ถังดับ	สติกเกอร์	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 8/1	Jan-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/11/25
	Dec-25	/	/	X	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปก

X ไม่ปกติ

0 ปกติ



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ประจำปี 2025



รหัส...	ว/ด/ป	ตู้ดับเพลิง, Fire Hose Cabinet								ถังดับเพลิง				ผู้ตรวจ		วันที่ตรวจเช็ค
		ประตูลูก	ความสะอาด-กระจก	น้ำทวงเพลิง-ใช้	สายฉีดน้ำดับเพลิง	สายดัดดับเพลิง	หัวฉีดทวงเพลิง	วาล์วเปิด-ปิด	ขวาน	ฆาตรัด	ถังดับ	สติกเกอร์	สาย-หัวฉีด	ช่าง	หัวหน้าช่าง	
Fire Hose Cabinet 1 - 24 Building A Floor 8/1	Jan-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			2/1/25
	Feb-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/2/25
	Mar-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			22/3/25
	Apr-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/4/25
	May-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/5/25
	Jun-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			8/6/25
	Jul-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/7/25
	Aug-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			11/8/25
	Sep-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			9/9/25
	Oct-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			14/10/25
	Nov-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			13/11/25
	Dec-25	/	/	/	/	0	0	/	0	/	/	/	/			16/12/25

/ ปก

X ไม่ปกติ

0 ปกติ

		Building : Dondong Mee Condominium Jarak Person															2018									
		Service Swimming Pool																								
		Pool Filter # 1					Pool Filter # 2					Pool Filter # 3					Pool Filter # 4					Pool Filter # 5				
DAY	Time	Time	Water Test		Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status				
			PH	CL																			PH	CL	PH	CL
		In	Out	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL	PH	CL			
1	10.30	10.45	6.5	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
2	09.30	09.45	6.9	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
3																										
4	09.55	10.10	6.7	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
5	09.55	10.10	6.7	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
6	09.55	10.10	6.9	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
7	09.16	10.10	6.5	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
8																										
9	09.15	09.20	6.5	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
10	09.15	10.10	6.9	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
11	09.16	10.10	6.9	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
12																										
13	10.26	11.00	6.4	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
14	09.45	09.50	6.4	0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
15	09.22	10.00	6.4	6.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
16																										
17	09.40	09.50	6.8	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
18	09.55	10.20	6.4	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
19	10.00	10.30	6.4	0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
20	09.55	10.30	6.4	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
21	09.55	10.30	6.4	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
22																										
23	09.50	10.00	6.3	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
24	09.55	10.30	6.5	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
25	09.56	11.00	6.5	3.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
26	09.50	10.00	6.5	3.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
27	09.50	10.30	6.4	1.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
28	10.00	11.00	6.5	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
29	09.55	10.00	6.4	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				
30																										
31	09.50		6.4	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N				

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Abnormal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Dondong Mee Condominium Jurong Person

Service Swimming Pool

2018

DAY	Pool Pump # 1						Pool Pump # 2						Pool Pump # 3						Pool Pump # 4						Pool Pump # 5						
	Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status		
	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	
	On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On
1					2						2												2								
2					2						2												2								
3					2						2												2								
4					2						2												2								
5					2						2												2								
6					2						2												2								
7					2						2												2								
8					2						2												2								
9					2						2												2								
10					2						2												2								
11					2						2												2								
12					2						2												2								
13					2						2												2								
14					2						2												2								
15					2						2												2								
16					2						2												2								
17					2						2												2								
18					2						2												2								
19					2						2												2								
20					2						2												2								
21					2						2												2								
22					2						2												2								
23					2						2												2								
24					2						2												2								
25					2						2												2								
26					2						2												2								
27					2						2												2								
28					2						2												2								
29					2						2												2								
30					2						2												2								
31					2						2												2								

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Abnormal

At : Auto

Ma : Manual

Building : Donda Mine Condominium Juratic Person

Service Swimming Pool

2018

DAY	Inlet Edge Pump #1						Inlet Edge Pump #2						Rinse Circulation Pump						Fountain Pump					
	Position				Status	Timer Function		Function				Status	Timer Function		Function				Status	Timer Function				
	At		Ma			At		Ma		At			Ma		At		Ma							
	OK	DL	OK	DL		OK	DL	OK	DL	OK	DL		OK	DL	OK	DL	OK	DL						
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.8

H = Normal

AB = Ab-normal

At: Auto

Ma: Manual

Building : Donda Mine Condominium Juratic Person

Service Swimming Pool

2018

DAY	SPA Pump								Clearing				Chemical added				Service by	Verified by	Remark																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Function				Status				Timer				Chlorine							Soda Ash Light	Pool Time	Stain Time																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Function				Function				Function				Function																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	At	Ma	At	Ma	At	Ma	At	Ma	At	Ma	At	Ma	At	Ma	At	Ma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ON	OFF	ON	OFF	H	AB	At	Ma	Vacuum	Scrub	Leaves	Surge	granular	Tablet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

		Building : Donde Mine Condominium Juristic Person																				2025				
		Service Swimming Pool																				2018				
		Pool Filter # 1					Pool Filter # 2					Pool Filter # 3					Pool Filter # 4					Pool Filter # 5				
DAY	Time		Water Test		Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status	Press.	Status		
	In	Out	PH	CL																					Psi	Chlorine
1	09.11		7.2	3.0	2	N	6	N	2	N	4	N	3	N	10	N		N				N				
2	09.18		6.8	3.0	2	N	6	N	2	N	5	N	10	N		N					N					
3	09.26		7.2	3.0	2	N	3	N	2	N	6	N	10	N		N					N					
4	09.28		7.2	1.5	2	N	4	N	2	N	4	N	10	N		N					N					
5	09.29		7.2	1.0	2	N	3	N	2	N	6	N	10	N		N					N					
6	10.15		7.2	0.5	2	N	3	N	2	N	6	N	10	N		N					N					
7	10.20		7.2	1.0	2	N	3	N	2	N	6	N	10	N		N					N					
8	10.00		7.2	1.0	2	N	5	N	2	N	6	N	12	N		N					N					
9	09.03		7.2	1.0	2	N	3	N	2	N	4	N	10	N		N					N					
10	09.25		6.8	0.5	2	N	3	N	2	N	4	N	11	N		N					N					
11	09.33		6.3	0.7	2	N	3	N	2	N	6	N	11	N		N					N					
12	09.55		6.8	0.2	2	N	5	N	2	N	2	N	2	N		N					N					
13	09.14		6.8	0.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N		N					N					
14	10.35		7.2	1.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N		N					N					
15	09.50		7.2	1.5	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N		N					N					
16	09.17		7.2	1.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N		N					N					
17	09.54		7.2	1.0	2	N	2	N	2	N	2	N	2	N		N					N					
18	13.00		7.2	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	4	N		N					N					
19	09.36		7.2	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	6	N		N					N					
20	09.40		7.2	0.5	2	N	4	N	2	N	2	N	4	N		N					N					
21	09.30		7.2	0.5	2	N	2	N	2	N	2	N	6	N		N					N					
22	09.20		7.2	1.0	2	N	4	N	2	N	2	N	8	N		N					N					
23	09.20		7.2	0.5	2	N	6	N	2	N	4	N	8	N		N					N					
24	09.18		6.9	1.0	2	N	5	N	2	N	4	N	5	N		N					N					
25	17.00		7.2	1.0	2	N	2	N	2	N	5	N	10	N		N					N					
26	09.20		7.2	1.5	2	N	8	N	2	N	6	N	10	N		N					N					
27	09.09		7.2	1.5	2	N	6	N	2	N	4	N	8	N		N					N					
28	09.33		7.2	1.0	2	N	8	N	2	N	6	N	8	N		N					N					
29	09.35		6.9	0.5	2	N	7	N	2	N	6	N	5	N		N					N					
30	09.24		6.9	0.5	2	N	10	N	2	N	3	N	12	N		N					N					
31																										

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.0-2.0

Standard Potential of hydrogen ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

Alt : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Donde Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

2018

DAY	Pool Pump #1						Pool Pump #2						Pool Pump #3						Pool Pump #4						Pool Pump #5															
	Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status											
	Auto		Man		N	AB	Auto		Man		N	AB	Auto		Man		N	AB	Auto		Man		N	AB	Auto		Man		N	AB										
	On		Off				On		Off				On		Off				On		Off				On		Off													
	On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off												
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
20																																								
21																																								
22																																								
23																																								
24																																								
25																																								
26																																								
27																																								
28																																								
29																																								
30																																								
31																																								

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.0-2.0

Standard Potential of hydrogen ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

Alt : Auto

Ma : Manual

Building : Doondo Mine Condominium Jutsuic Parson

Service Swimming Pool

2018

DAY	Inlet Edge Pump # 1								Inlet Edge Pump # 2								Ran Control Pump								Ran Control Pump							
	Function				Status				Function				Status				Function				Status				Function				Status			
	Timer Function				Timer Function				Timer Function				Timer Function				Timer Function				Timer Function				Timer Function							
	AI	Ma	ON	OK	N	AB	AI	Ma	ON	OK	N	AB	AI	Ma	ON	OK	N	AB	AI	Ma	ON	OK	N	AB	AI	Ma	ON	OK	N	AB		
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																
31																																

Standard chlorine level (CL) : 1.5-2.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Abnormal

AI : Auto

Ma : Manual

JLL		Building : Doondo Mine Condominikum Jutsuic Parson																2018							
		Service Swimming Pool																							
DAY	SPA Pump								Cleaning				Chemical addit				Service by		Verified by		Remark				
	Function				Status				Timer Function				Vacuum ON	Scrub ON	Leaves TULU	Surge Tank	Chlorine		Soda Ash Light	Pool Time		Swim Time	Technician	Building Manager.Sinar Technician	
	Timer Function				N	AB	AU	Ma	granule 100g	Tablet 100g															
	AI	Ma	ON	OK																					
ON	OK	ON	OK	N	AB	AU	Ma	ON	OK	N	AB	AU	Ma	ON	OK	N	AB	AU	Ma	ON	OK	N	AB	AU	Ma
1				/	2		/			/		/	/												
2				/	2		/			/		/	/												
3				/	2		/			/		/	/												
4				/	2		/			/		/	/												
5				/	2		/			/		/	/												
6				/	2		/			/		/	/												
7				/	2		/			/		/	/												
8				/	2		/			/		/	/												
9				/	2		/			/		/	/												
10				/	2		/			/		/	/												
11				/	2		/			/		/	/												
12				/	2		/			/		/	/												
13				/	2		/			/		/	/												
14				/	2		/			/		/	/												
15				/	2		/			/		/	/												
16				/	2		/			/		/	/												
17				/	2		/			/		/	/												
18				/	2		/			/		/	/												
19				/	2		/			/		/	/												
20				/	2		/			/		/	/												
21				/	2		/			/		/	/												
22				/	2		/			/		/	/												
23				/	2		/			/		/	/												
24				/	2		/			/		/	/												
25				/	2		/			/		/	/												
26				/	2		/			/		/	/												
27				/	2		/			/		/	/												
28				/	2		/			/		/	/												
29				/	2		/			/		/	/												
30				/	2		/			/		/	/												
31				/	2		/			/		/	/												

Standard chlorine level (CL) : 1.5-2.0
Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.5-7.8
N = Normal
AB = Ab-normal

AI : Auto
Ma : Manual

JLL		Building : Grand Mine Condominium Juristic Person															02/04/2025												
Service Swimming Pool																													
Pool Filter # 1						Pool Filter # 2						Pool Filter # 3						Pool Filter # 4						Pool Filter # 5					
DAY	Time		Water Test		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status						
	In	Out	PH	CL			Pa	N			AB	PH			N	AB			Pa	N			AB	Pa	N	AB	Pa	N	AB
1	10.30		7.2	1.0	2		N		10		N		9		N		12		N		2		N						
2	09.00		7.2	0.5	2		N		10		N		9		N		12		N		2		N						
3	04.15		6.8	3.0	2	/	N		10	/	N		9	/	N		12	/	N		2		N						
4	12.15		6.8	3.0	2		N		10		N		9		N		12		N		2		N						
5	12.50		6.8	3.0	2		N		10		N		9		N		12		N		2		N						
6	09.21		6.9	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
7	09.28		6.8	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
8	09.30		6.8	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
9	09.12		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
10	10.00		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
11	11.30		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
12	11.08		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
13	09.58		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
14	09.21		7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
15	10.45		7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
16	09.50		7.2	1.0	2		N		6		N		2		N		2		N		2		N						
17	09.25		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
18	10.10		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
19	11.00		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
20	10.00		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
21	09.50		7.2	0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
22	09.50		6.8	3.0	2		N		10		N		2		N		10		N		2		N						
23	09.10		7.2	3.0	2		N		10		N		2		N		10		N		2		N						
24	09.25		7.2	3.0	2		N		10		N		2		N		10		N		2		N						
25	10.00		7.2	2.0	2		N		10		N		2		N		10		N		2		N						
26	10.00		7.2	2.0	2		N		3		N		2		N		2		N		2		N						
27	09.58		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
28	09.55		6.7	1.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
29	10.55		7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
30	09.55		7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						
31			7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N						

Note :
 Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
 Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6
 N = Normal
 AB = Abnormal

JLL		Building - Grand Mine Condominium Juristic Person															02/05/2025													
Service Swimming Pool																														
DAY	Pool Pump # 1					Pool Pump # 2					Pool Pump # 3					Pool Pump # 4					Pool Pump # 5									
	Function				Status	Function				Status	Function				Status	Function				Status	Function				Status					
	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AD	Au		Ma		N	AB
	On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off		
1					22																									
2					22																									
3					22																									
4					22																									
5					22																									
6					22																									
7					22																									
8					22																									
9					22																									
10					22																									
11					22																									
12					22																									
13					22																									
14					22																									
15					22																									
16					22																									
17					22																									
18					22																									
19					22																									
20					22																									
21					22																									
22					22																									
23					22																									
24					22																									
25					22																									
26					22																									
27					22																									
28					22																									
29					22																									
30					22																									
31					22																									

Note :
 Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0
 Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6
 N = Normal
 AB = Abnormal

X 02/04/2025

JLL		JLL		Building : Dzané Mine Condominium Jurisic Person										Lignés 2025											
				Service Swimming Pool																					
						Pool Filter # 1				Pool Filter # 2				Pool Filter # 3				Pool Filter # 4				Pool Filter # 5			
DAVY	Time	Time	Water Test		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		Press.	Cleaning	Status		
			PH	CL			N	AB			N	AB			N	AB			N	AB			N	AB	N
1	06:50		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
2	11:14		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
3	09:47		6.8	0.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
4	08:20		6.8	0.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
5	07:11		6.8	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
6	06:20		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
7	05:40		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
8	05:00		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
9	04:18		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
10	03:27		6.8	0.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
11	02:11		6.8	0.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
12	01:15		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
13	00:56		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
14	00:10		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
15	00:00		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
16	00:10		7.2	0.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
17	00:31		6.8	1.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
18	00:10		6.7	0.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
19	00:15		6.8	0.3	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
20	00:07		7.2	0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
21	00:18		7.2	0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
22	00:19		7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
23	00:24		7.2	1.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
24	00:22		7.2	1.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
25	00:25		7.2	0.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
26	00:30		7.2	0.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
27	00:03		9.2	0.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
28	01:02		7.2	2.5	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
29	11:20		6.8	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
30	11:40		6.8	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		2		N		AB
31																									

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Abnormal

AI : Auto

Ma : Manual

JLL		Building : Dzané Mine Condominium Jurisic Person										Lignés 2025									
		Service Swimming Pool																			
DAVY	Pool Pump # 1				Pool Pump # 2				Pool Pump # 3				Pool Pump # 4				Pool Pump # 5				
	Function		Status		Function		Status		Function		Status		Function		Status		Function		Status		
	Au		Ma		Au		Ma		Au		Ma		Au		Ma		Au		Ma		
	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Abnormal

AI : Auto

Ma : Manual

[illegible]

JLL
 JACOBI
 & LEONARD
 LLP

Building : Oceans 14th Condominium Judicial Person
 Service Swimming Pool

31/01/2019

DAY	GPA Pump								Cleaning				Chemical added				Signed by Technician	Verified by Building Manager/Senior Technician	Remarks	
	Function				Status		Timer Function		Vacuum gph	Scrub dia	Leaves 100	Surge Tank	Chlorine		Soda Ash Uglt	Pool Time				Start Time
	AT		Ma		N	AB	Au	Ma					granular 100	Tablet 100						
	ON	OFF	ON	OFF																
1					N															
2					N															
3					N															
4					N															
5					N															
6					N															
7					N															
8					N															
9					N															
10					N															
11					N															
12					N															
13					N															
14					N															
15					N															
16					N															
17					N															
18					N															
19					N															
20					N															
21					N															
22					N															
23					N															
24					N															
25					N															
26					N															
27					N															
28					N															
29					N															
30					N															
31					N															

Standard chlorine level (CL) : 1.2-3.0
 Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.8
 N = Normal
 AB = Abnormal

At: Acid
 Ma: Manual

JLL		Building : Donda Mina Condominium Juristic Person															Dec. 2015		2015						
		Service Swimming Pool																							
DAILY	Time		Water Test		Press.	Pool Filter # 1		Press.	Pool Filter # 2		Press.	Pool Filter # 3		Press.	Pool Filter # 4		Press.	Pool Filter # 5		Status					
	In	Out	PH	CL		Cleaning	Status		Cleaning	Status		Cleaning	Status		Cleaning	Status		Cleaning	Status						
							N			AB			N			AB			N		AB	N	AB	N	AB
1	09.51				2		N		2		N		2		N		2		N						
2	09.09				2		N		2		N		2		N		2		N						
3	08.28				2		N		2		N		2		N		2		N						
4	08.50				2		N		2		N		2		N		2		N						
5	12.00				2		N		2		N		2		N		2		N						
6	12.00				2		N		2		N		2		N		2		N						
7	12.00				2		N		2		N		2		N		2		N						
8	12.00				2		N		2		N		2		N		2		N						
9	12.00				2		N		2		N		2		N		2		N						
10	12.00				2		N		2		N		2		N		2		N						
11	12.00				2		N		2		N		2		N		2		N						
12					2		N		2		N		2		N		2		N						
13	12.00				2		N		2		N		2		N		2		N						
14					2		N		2		N		2		N		2		N						
15	01.55		6.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N						
16	02.00		6.3	0.3	2		N		2		N		2		N		2		N						
17	02.20		6.4	0.3	2		N		2		N		2		N		2		N						
18	02.30		6.5	0.3	2		N		2		N		2		N		2		N						
19	02.45		6.6	0.3	2		N		2		N		2		N		2		N						
20	13.00				2		N		2		N		2		N		2		N						
21	13.35				2		N		2		N		2		N		2		N						
22	03.35		6.8	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N						
23	04.37		6.8	2.0	2		N		2		N		2		N		2		N						
24	05.14		6.9	1.0	2		N		2		N		2		N		2		N						
25	05.36		7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N						
26	06.00		7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N						
27	12.31		7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N						
28	12.30		7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N						
29	11.30		7.5	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N						
30	11.30		7.2	1.0	2		N		2		N		2		N		2		N						
31	12.00		7.2	2.0	2		N		2		N		2		N		2		N						

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Abnormal

AI : Auto

Ma : Manual

				Building : Donda Mina Condominium Juristic Person												Dec. 2015		2015												
Service Swimming Pool																														
DAY	Pool Pump # 1						Pool Pump # 2						Pool Pump # 3						Pool Pump # 4						Pool Pump # 5					
	Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status		Function				Status	
	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB	Au		Ma		N	AB
	On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off			On	Off	On	Off		
	1																													
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														
31																														

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Abnormal

AI : Auto

Ma : Manual

3.

JLL		Building : Luccas Mine Condominium Junior Person															Dec - 2015																
		Service Swimming Pool																															
DAY	Lobby Edge Pump #1								Lobby Edge Pump #2								Fish Cycle Pump								Fountain Pump								
	Function				Status				Function				Status				Function				Status				Function				Status				
	AI		Ma		N	AB	Timer Function		AI		Ma		N	AB	Timer Function		AI		Ma		N	AB	Timer Function		AI		Ma		N	AB	Timer Function		
	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	

Standard chlorine level (CL): 1.2-1.8
Standard Potential of Hydrogen ion (PH): 7.2-7.6
N = Normal
AB = Ab normal

AI : Auto
Ma : Manual

4.

JLL		Building : Luccas Mine Condominium Junior Person															Dec - 2015																
		Service Swimming Pool																															
DAY	SPA Pump								Cleaning				Chemical added			Service by		Verified by		Remark													
	Function				Status				Timer Function				Vacuum g/s	Sorb in	Leaves in/10	Surge Tank	Chlorine		Soda Ash Light		Pool Time	Slain Time	Technician	Building Manager/Senior Technician									
	AI		Ma		N	AB	AI		Ma		granular 100	Tablet 100																					
	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK																							
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	

Standard chlorine level (CL): 1.5-3.0
Standard Potential of Hydrogen ion (PH): 7.2-7.6
N = Normal
AB = Ab normal

AI : Auto
Ma : Manual

เอกสารแนบที่ 6
แผนฉุกเฉิน

การปฏิบัติในการที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency)

คือ การวางแผนงานการปฏิบัติในการที่เกิดเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานเหตุฉุกเฉินต่อผู้บังคับบัญชาได้ทันที ซึ่งแผนงานต่างๆ สามารถเขียนในรูปของ Flow Chart เมื่ออุปกรณ์หรือระบบต่างๆ เกิดขัดข้องหรือเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วและเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมตาม Flow Chart ของแต่ละระบบ

ใน Flow Chart จะมีการใช้คำย่อเพื่ออ้างถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในระดับต่างๆ ดังนี้


BM	=	ผู้จัดการอาคาร
BS	=	ผู้ดูแลอาคาร (CJP Staff)
ADM	=	เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
ABSE	=	ผู้ดูแลฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
Sr.Tech	=	ช่างอาคารอาวุโส
Tech	=	ช่างอาคาร
JLL	=	ทีมบริหารอาคาร

FIRE ALARM เกิดเหตุเพลิงไหม้



เงื่อนไขการแจ้งเตือนระบบ Fire Alarm

- ทุกกรณีที่ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนจากผู้ FCP

1. BS / Tech เข้าตรวจสอบดูว่าบริเวณที่ขึ้น...
บริเวณ... ใด...
2. BS / Tech เข้ารับแจ้งเหตุและรายงาน
สถานการณ์ว่าดังต่อไปนี้ Tech, Sr.Tech, Building
Manager, Surveyor, Abse
3. CJP Room สัมภาษณ์พนักงานและรับแจ้ง
เหตุการณ์แจ้งเหตุ (พื้นที่ได้รับการฝึก) และปิด
ระบบแจ้งเตือนได้
4. ทีมช่างเทคนิคและช่างผู้ดูแลอาคาร รับแจ้งเหตุ
และแจ้งสถานการณ์ดังต่อไปนี้ Building
Manager, Surveyor, Abse
5. CJP Room แจ้งสถานการณ์เพลิงไหม้ในเขต
รับผิดชอบไปยังหน่วยงานระดับผู้บังคับ 321500-
321500
6. รายงานผู้จัดการอาคาร ขอให้ไม่ละเลย
7. ไม่ละเลย
8. CJP Room, MDB Room B, Reset ผู้ FCP



5. ใ้ไฟฟ้าที่อาคารจากภายนอก(จากเสาหลักวัด)
ภายในวัด)


[illegible]

ลิฟต์ติดขัด

เมื่อปรากฏลิฟต์ติดขัด

11. กรณีลิฟต์ติดขัด มีผู้โดยสารติดค้างภายในลิฟต์


1. ตรวจสอบลิฟต์ติดค้างที่ชั้นไหน ถ้าชั้นไหน ลิฟต์ ติดที่
เท้าไหม ตรวจสอบจำนวนผู้โดยสาร พก ยาน
..... โทรศัพท์ติด
2. แจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
3. Tech/ABSE - แจ้งเจ้าของลิฟต์ / ผู้ดูแลระบบลิฟต์
BS/Tech - แจ้ง BM/ABSE, Surveyor ผ่านทาง SMS, โทรศัพท์
E-mail
4. BS / Tech ให้อพยพผู้โดยสารออกจากลิฟต์โดยใช้วิธีการลิฟต์หยุดค้าง
และคืนคนสู่ประตูอาคาร / อพยพทาง
5. CJP, Room และ Tech/BS พยายามกู้คืนลิฟต์
BM - ความปลอดภัย
6. BS / Tech ดำเนินการช่วยเหลือผู้ติดค้างภายในลิฟต์
7. แจ้งลิฟต์แก่ลิฟต์ในลิฟต์ที่ว่างและแจ้งการช่วยเหลือ
8. Operation Machine ทำงานตามปกติ
9. BS/Tech สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
10. Incident Report / Service Report



น้ำรั่ว

เมื่อปรากฏน้ำรั่วในระบบของลิฟต์

1. ได้รับแจ้งจากพนักงาน
- รายงานสถานะผู้รั่วจาก
ส่วนกลางหรือห้องลูกบ้าน และ
ตรวจสอบน้ำที่รั่วเป็นจุดๆ ใด



หน้าปก

12. กรณีที่ได้รับแจ้งเหตุ น้ำท่วมจากภายนอก

1. งบประมาณข้อมูลจากสม. แก่นดินไหว โทร พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อ
BM เพื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้น


3. Surveyor ไม่นิยมใช้คำสั่งอพยพ / JLL ให้
คำแนะนำกับฝ่ายเราเรื่องวิถีปฏิบัติ

5. BS/Sr.Tech / BM ประเมินสถานการณ์ว่า
เข้าข่ายความผิดปกติหรือไม่

7. BM วิทยาเขตสุพรรณบุรี

9. BM แรงลูกบ้าน


Incident Report



- BS /Sr.Tech ต้องการเพิ่มจำนวนของระดับนี้	
- BS, Sr.Tech คิดงานซ้ำๆ พยายามใช้ทักษะและใช้ความรู้สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดขึ้นใหม่ และแจ้ง BM เกี่ยวกับงาน ABSE, Surveyor เพื่อประเมินสถานการณ์	
- ADM แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ	
- BS/Sr.Tech เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเรื่องใหม่ในการใช้กับระดับนี้จากภายนอกเช่น อุปกรณ์ - ตัวแบบรถบรรทุก - หินค้ำไฟ - ที่ขี้นระบบน้ำ - ที่ขึ้นรถคนกวาดสาร	
- BS/Sr.Tech คิดงานซ้ำๆหลายครั้งจนความเชื่อมั่นในองค์ความรู้กับงานประจำสูงมากขึ้น	
- BS/Sr.Tech เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือใช้กำหนดเส้นขยายของอาคารและระบบถัง ๗	
- BM ประเมินสถานการณ์ ความพร้อม ขอบเขตวิธีการเป็นค่าใช้จ่าย	
- ADM แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	
- BS/Sr.Tech สรุปเหตุการณ์ Incident Report	


เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ


10. ใช้ใบกระดังงา/วัดกุดชุมแสงสดเย็นทำน้ำมัน



សេចក្តីសម្រេច

15. ใช้ใบกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเข้ามึน






เงื่อนไขการใช้งาน

- ใช้โดยพลตอและบันทึกการติดต่อ จนท. ระดับหัวหน้างาน นอกเวลาทำการปกติ
- พลตอการติดต่อของรณทอแจ้งโทรศัพท์มีเสียง หากติดต่อไม่ได้รณทอจะทอเวลาให้ติดต่อโทรศัพท์บ้าน

แผนอพยพ



เอกสารแนบที่ 7
บันทึกการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

BUILDING : Gate A MD6 Room 21.1

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER : DVE 01

LOCATION : Gate A MD6 Room 21.1

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/A/B/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	Q	-	N	
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดหน้าจอ	Q	-	N	
3	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบความสว่างและคมชัด	Q	-	N	
4	Check digital video record setting/ ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก	Q	-	N	
5	Check & clean camera, lens / ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้อง	H	-		
NO. 01 - A 1/1	Location 447/21.1				
NO. 02 - A 1/2	Location 447/21.2				
NO. 03 -	Location			MA	447/21.3
NO. 04 -	Location			NA	447/21.4
NO. 05 AF 2/1	Location 447/21.1				
NO. 06 AF 2/2	Location 447/21.2				
NO. 07 AF 2/3	Location 447/21.3				
NO. 08 AF 2/4	Location 447/21.4				
NO. 09 AF 3/1	Location 447/21.1				
NO. 10 AF 3/2	Location 447/21.2				
NO. 11 AF 3/3	Location 447/21.3				
NO. 12 AF 3/4	Location 447/21.4				
NO. 13 AF 4/1	Location 447/21.1				
NO. 14 AF 4/2	Location 447/21.2				
NO. 15 AF 4/3	Location 447/21.3				
NO. 16 AF 4/4	Location 447/21.4				
NO. 17 AF 5/1	Location 447/21.1				
NO. 18 AF 5/2	Location 447/21.2				
NO. 19 AF 5/3	Location 447/21.3				
NO. 20 AF 5/4	Location 447/21.4				
NO. 21 AF 6/1	Location 447/21.1				
NO. 22 AF 6/2	Location 447/21.2				
NO. 23 AF 6/3	Location 447/21.3				
NO. 24 AF 6/4	Location 447/21.4				
NO. 25 AF 7/1	Location 447/21.1				
NO. 26 AF 7/2	Location 447/21.2				
NO. 27 AF 7/3	Location 447/21.3				
NO. 28 AF 7/4	Location 447/21.4				
NO. 29 AF 8/1	Location 447/21.1				
NO. 30 AF 8/2	Location 447/21.2				
NO. 31 AF 8/3	Location 447/21.3				
NO. 32 AF 8/4	Location 447/21.4				
NO. 33 AF 9/1	Location 447/21.1				
NO. 34 AF 9/2	Location 447/21.2				
NO. 35 AF 9/3	Location 447/21.3				
NO. 36 AF 9/4	Location 447/21.4				
NO. 37 AF 10/1	Location 447/21.1				
NO. 38 AF 10/2	Location 447/21.2				
NO. 39 AF 10/3	Location 447/21.3				
NO. 40 AF 10/4	Location 447/21.4				



BUILDING : Gate A MD6 Room 21.1

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER : DVE 01

LOCATION : Gate A MD6 Room 21.1

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/A/B/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	Q	-	N	
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดหน้าจอ	Q	-	N	
3	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบความสว่างและคมชัด	Q	-	N	
4	Check digital video record setting/ ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก	Q	-	N	
5	Check & clean camera, lens / ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้อง	H	-		
NO. 01	Location 447/21.1				
NO. 02	Location 447/21.2				
NO. 03	Location 447/21.3				
NO. 04	Location 447/21.4				
NO. 05	Location 447/21.5				
NO. 06	Location 447/21.6				
NO. 07	Location 447/21.7				
NO. 08	Location 447/21.8				
NO. 09	Location 447/21.9				
NO. 10	Location 447/21.10				
NO. 11	Location 447/21.11				
NO. 12	Location 447/21.12				
NO. 13	Location 447/21.13				
NO. 14	Location 447/21.14				
NO. 15	Location 447/21.15				
NO. 16	Location 447/21.16				
NO. 17	Location 447/21.17				
NO. 18	Location 447/21.18				
NO. 19	Location 447/21.19				
NO. 20	Location 447/21.20				
NO. 21	Location 447/21.21				
NO. 22	Location 447/21.22				
NO. 23	Location 447/21.23				
NO. 24	Location 447/21.24				
NO. 25	Location 447/21.25				
NO. 26	Location 447/21.26				
NO. 27	Location 447/21.27				
NO. 28	Location 447/21.28				
NO. 29	Location 447/21.29				
NO. 30	Location 447/21.30				
NO. 31	Location 447/21.31				
NO. 32	Location 447/21.32				
NO. 33	Location 447/21.33				
NO. 34	Location 447/21.34				
NO. 35	Location 447/21.35				
NO. 36	Location 447/21.36				
NO. 37	Location 447/21.37				
NO. 38	Location 447/21.38				
NO. 39	Location 447/21.39				
NO. 40	Location 447/21.40				



BUILDING: Decho Mine

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER: DVR 01

LOCATION: Condo A MDB Room Fl. 1

Ref No: JLT-PM-EE-017/01

Rev. Date: 31/01/2015

TYPE OF MAINTENANCE

M 1 2M 0 H Y

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/A/B/F)	Remarks
1	Check general condition/ arrangement	Q	-	N	
2	Clean monitor/ screen	Q	-	N	
3	Check brightness, sharpen setting	Q	-	N	
4	Check digital video record setting	H	-	N	
5	Check & clean camera, lens / arrangement				
no. 1	Location <u>Fl. 1 Room 101</u>				
no. 2	Location <u>Fl. 1 Room 102</u>				
no. 3	Location <u>Fl. 1 Room 103</u>				
no. 4	Location <u>Fl. 1 Room 104</u>				
no. 5	Location <u>Fl. 1 Room 105</u>				
no. 6	Location <u>Fl. 1 Room 106</u>				
no. 7	Location <u>Fl. 1 Room 107</u>				
no. 8	Location <u>Fl. 1 Room 108</u>				
no. 9	Location <u>Fl. 1 Room 109</u>				
no. 10	Location <u>Fl. 1 Room 110</u>				
no. 11	Location <u>Fl. 1 Room 111</u>				
no. 12	Location <u>Fl. 1 Room 112</u>				
no. 13	Location <u>Fl. 1 Room 113</u>				
no. 14	Location <u>Fl. 1 Room 114</u>				
no. 15	Location <u>Fl. 1 Room 115</u>				
no. 16	Location <u>Fl. 1 Room 116</u>				
no. 17	Location <u>Fl. 1 Room 117</u>				
no. 18	Location <u>Fl. 1 Room 118</u>				
no. 19	Location <u>Fl. 1 Room 119</u>				
no. 20	Location <u>Fl. 1 Room 120</u>				
no. 21	Location <u>Fl. 1 Room 121</u>				
no. 22	Location <u>Fl. 1 Room 122</u>				
no. 23	Location <u>Fl. 1 Room 123</u>				
no. 24	Location <u>Fl. 1 Room 124</u>				
no. 25	Location <u>Fl. 1 Room 125</u>				
no. 26	Location <u>Fl. 1 Room 126</u>				
no. 27	Location <u>Fl. 1 Room 127</u>				
no. 28	Location <u>Fl. 1 Room 128</u>				
no. 29	Location <u>Fl. 1 Room 129</u>				
no. 30	Location <u>Fl. 1 Room 130</u>				



BUILDING: Decho Mine

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER: DVR 02

LOCATION: Condo A MDB Room Fl. 1

Ref No: JLT-PM-EE-017/01

Rev. Date: 31/01/2015

TYPE OF MAINTENANCE

M 1 2M 0 H Y

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/A/B/F)	Remarks
1	Check general condition/ arrangement	Q	-	N	
2	Clean monitor/ screen	Q	-	N	
3	Check brightness, sharpen setting	Q	-	N	
4	Check digital video record setting	H	-	N	
5	Check & clean camera, lens / arrangement				
no. 1	Location <u>Fl. 1 Room 101</u>				
no. 2	Location <u>Fl. 1 Room 102</u>				
no. 3	Location <u>Fl. 1 Room 103</u>				
no. 4	Location <u>Fl. 1 Room 104</u>				
no. 5	Location <u>Fl. 1 Room 105</u>				
no. 6	Location <u>Fl. 1 Room 106</u>				
no. 7	Location <u>Fl. 1 Room 107</u>				
no. 8	Location <u>Fl. 1 Room 108</u>				
no. 9	Location <u>Fl. 1 Room 109</u>				
no. 10	Location <u>Fl. 1 Room 110</u>				
no. 11	Location <u>Fl. 1 Room 111</u>				
no. 12	Location <u>Fl. 1 Room 112</u>				
no. 13	Location <u>Fl. 1 Room 113</u>				
no. 14	Location <u>Fl. 1 Room 114</u>				
no. 15	Location <u>Fl. 1 Room 115</u>				
no. 16	Location <u>Fl. 1 Room 116</u>				
no. 17	Location <u>Fl. 1 Room 117</u>				
no. 18	Location <u>Fl. 1 Room 118</u>				
no. 19	Location <u>Fl. 1 Room 119</u>				
no. 20	Location <u>Fl. 1 Room 120</u>				
no. 21	Location <u>Fl. 1 Room 121</u>				
no. 22	Location <u>Fl. 1 Room 122</u>				
no. 23	Location <u>Fl. 1 Room 123</u>				
no. 24	Location <u>Fl. 1 Room 124</u>				
no. 25	Location <u>Fl. 1 Room 125</u>				
no. 26	Location <u>Fl. 1 Room 126</u>				
no. 27	Location <u>Fl. 1 Room 127</u>				
no. 28	Location <u>Fl. 1 Room 128</u>				
no. 29	Location <u>Fl. 1 Room 129</u>				
no. 30	Location <u>Fl. 1 Room 130</u>				



BUILDING : Danda mine

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER : DVR 05

LOCATION : Cam B MPB Room FL.1

Rev. Date: 31/01/2015

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบภาพทั่วไป	Q	-	N	
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอ	Q	-	N	
3	Monitor no.				
4	Check brightness, sharpness setting/ ตรวจสอบการตั้งค่าความสว่างและคมชัด	Q	-	N	
5	Check digital video record setting/ ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึกวิดีโอ	Q	-	N	
6	Check & clean cameras, lens / ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้อง	H			
7	Location 100% 2m B				
8	Location 100% 2m B				
9	Location 100% 2m B				
10	Location 100% 2m B				
11	Location 100% 2m B				
12	Location 100% 2m B				
13	Location 100% 2m B				
14	Location 100% 2m B				
15	Location 100% 2m B				
16	Location 100% 2m B				
17	Location 100% 2m B				
18	Location 100% 2m B				
19	Location 100% 2m B				
20	Location 100% 2m B				
21	Location 100% 2m B				
22	Location 100% 2m B				
23	Location 100% 2m B				
24	Location 100% 2m B				
25	Location 100% 2m B				
26	Location 100% 2m B				
27	Location 100% 2m B				
28	Location 100% 2m B				
29	Location 100% 2m B				
30	Location 100% 2m B				
31	Location 100% 2m B				
32	Location 100% 2m B				
33	Location 100% 2m B				
34	Location 100% 2m B				
35	Location 100% 2m B				
36	Location 100% 2m B				
37	Location 100% 2m B				
38	Location 100% 2m B				
39	Location 100% 2m B				
40	Location 100% 2m B				
41	Location 100% 2m B				
42	Location 100% 2m B				
43	Location 100% 2m B				
44	Location 100% 2m B				
45	Location 100% 2m B				
46	Location 100% 2m B				
47	Location 100% 2m B				
48	Location 100% 2m B				
49	Location 100% 2m B				
50	Location 100% 2m B				
51	Location 100% 2m B				
52	Location 100% 2m B				
53	Location 100% 2m B				
54	Location 100% 2m B				
55	Location 100% 2m B				
56	Location 100% 2m B				
57	Location 100% 2m B				
58	Location 100% 2m B				
59	Location 100% 2m B				
60	Location 100% 2m B				
61	Location 100% 2m B				
62	Location 100% 2m B				
63	Location 100% 2m B				
64	Location 100% 2m B				
65	Location 100% 2m B				
66	Location 100% 2m B				
67	Location 100% 2m B				
68	Location 100% 2m B				
69	Location 100% 2m B				
70	Location 100% 2m B				
71	Location 100% 2m B				
72	Location 100% 2m B				
73	Location 100% 2m B				
74	Location 100% 2m B				
75	Location 100% 2m B				
76	Location 100% 2m B				
77	Location 100% 2m B				
78	Location 100% 2m B				
79	Location 100% 2m B				
80	Location 100% 2m B				
81	Location 100% 2m B				
82	Location 100% 2m B				
83	Location 100% 2m B				
84	Location 100% 2m B				
85	Location 100% 2m B				
86	Location 100% 2m B				
87	Location 100% 2m B				
88	Location 100% 2m B				
89	Location 100% 2m B				
90	Location 100% 2m B				
91	Location 100% 2m B				
92	Location 100% 2m B				
93	Location 100% 2m B				
94	Location 100% 2m B				
95	Location 100% 2m B				
96	Location 100% 2m B				
97	Location 100% 2m B				
98	Location 100% 2m B				
99	Location 100% 2m B				
100	Location 100% 2m B				



BUILDING : Danda mine

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR SPLIT TYPE

EQUIPMENT NUMBER : ST-01

LOCATION : Office 200

Rev. Date: 31/01/2015

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check & clean the air filter/ ตรวจสอบและทำความสะอาดไส้กรอง	2M	-	N	
2	Check abnormal noise & vibration/ ตรวจสอบเสียงผิดปกติและแรงสั่นสะเทือน	2M	-	N	
3	Functional test the compressor operation by temperature sensor or thermostat/ ทดสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิหรือเทอร์โมสตัท	2M	-	NA	7.5 deg C
4	Turn "OFF" the breaker/ ปิดสวิตช์ไฟ	2M	-	N	
5	Check the fan coil blower condition/ ตรวจสอบสภาพพัดลมคอยล์	2M	-	N	
6	Clean the fan coil unit & condensing unit by high pressure pump with chemical/ ทำความสะอาดคอยล์และคอยล์ควบแน่นด้วยปั๊มแรงดันสูงและสารเคมี	H	-	N	
7	Check the condition of the pipe insulation and bracket/ ตรวจสอบสภาพฉนวนและขาแขวน	H	-	N	
8	Turn "ON" the breaker/ เปิดสวิตช์ไฟ	2M	-	N	
9	Measure the phase to phase voltage/ วัดแรงดันเฟสต่อเฟส RS, ST, RT (V)	2M	RS ST RT	-	
10	Measure the current/ วัดกระแสไฟฟ้า R, S, T (A)	2M	R S T	-	
11	Check and measure the voltage and current (for single phase) / ตรวจสอบและวัดแรงดันและกระแส (สำหรับเฟสเดียว) RS, ST, RT (V)	2M	R S T	-	
12	Check and measure the pressure of the refrigerant/ ตรวจสอบและวัดแรงดันของสารทำความเย็น	2M	Pressure	240	psi
13	Check water leakage along the piping/ ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำตามท่อ	2M	-	N	
14	Check & service the valves for fully Open & Close position/ ตรวจสอบและปรับค่าวาล์วให้เปิดและปิดเต็มที่	2M	-	N	
15	Clean the condenser/ ทำความสะอาดคอยล์ควบแน่น	H	-	N	
16	Location				
17	Location				
18	Location				
19	Location				
20	Location				
21	Location				
22	Location				
23	Location				
24	Location				
25	Location				
26	Location				
27	Location				
28	Location				
29	Location				
30	Location				
31	Location				
32	Location				
33	Location				
34	Location				
35	Location				
36	Location				
37	Location				
38	Location				
39	Location				
40	Location				
41	Location				
42	Location				
43	Location				
44	Location				
45	Location				
46	Location				
47	Location				
48	Location				
49	Location				
50	Location				
51	Location				
52	Location				
53	Location				
54	Location				
55	Location				
56	Location				
57	Location				
58	Location				
59	Location				
60	Location				
61	Location				
62	Location				
63	Location				
64	Location				
65	Location				
66	Location				
67	Location				
68	Location				
69	Location				
70	Location				
71	Location				
72	Location				
73	Location				
74	Location				
75	Location				
76	Location				
77	Location				
78	Location				
79	Location				
80	Location				
81	Location				
82	Location				
83	Location				
84	Location				
85	Location				
86	Location				
87	Location				
88	Location				
89	Location				
90	Location				
91	Location				
92	Location				
93	Location				
94	Location				
95	Location				
96	Location				
97	Location				
98	Location				
99	Location				
100	Location				



BUILDING : 12000 mine D

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR SPLIT TYPE

Ref No: JLT-PM-ME-013/01
Rev. Date: 31/01/2015EQUIPMENT NUMBER : 51-55

TYPE OF MAINTENANCE

M ☒ 2M ☐ Q ☐ Y ☐LOCATION : Comp B LevelRated : 3600 Btu/hr

Status (N/A/B/F)

NO. TASK DESCRIPTION

PM Code Measurement

Remarks

1 Check & clean the air filter/
arrangement of the air filter

2M

N

2 Check electrical noise & vibration/
arrangement of the electrical noise & vibration

2M

N

3 Functional test the compressor operation by temperature sensor or
thermostat / thermostat / thermostat

2M

N

Turn "Off" the breaker / thermostat

2M

N

4 Check the fan coil blower condition/
arrangement of the fan coil blower

2M

N

5 Check & clean the condensing unit fan motor/
arrangement of the condensing unit fan motor

2M

N

6 Clean the fan coil unit & condensing unit by high pressure pump with
chemical / chemical / chemical

H

N

7 Check the condition of the pipe insulation and tracked/
arrangement of the pipe insulation

H

N

Turn "Off" the breaker / thermostat

2M

N

8 Measure the phase to phase voltage/
arrangement of the phase to phase voltage

2M

N

9 Measure the current /
arrangement of the current

2M

N

10 Check and measure the voltage and current (for single phase) /
arrangement of the voltage and current

2M

N

11 Check and measure the pressure of the refrigerant /
arrangement of the pressure

H

N

For water-cooled split type /
arrangement of the water-cooled split type

2M

N

12 Check water leakage along the piping /
arrangement of the water leakage

2M

N

13 Check & exercise the valves for fully Open & Close position/
arrangement of the valves

2M

N

14 Clean the condenser /
arrangement of the condenser

H

N

BUILDING : 12000 mine D

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

Ref No: JLT-PM-EE-017/01
Rev. Date: 31/01/2015EQUIPMENT NUMBER : DVD - 06

TYPE OF MAINTENANCE

M ☒ 2M ☐ Q ☐ Y ☐LOCATION : Comp B MPP Room FL1Rated : 3600 Btu/hr

Status (N/A/B/F)

NO. TASK DESCRIPTION

PM Code Measurement

Remarks

1 Check general condition / arrangement

Q

N

2 Check monitor / arrangement

Q

N

3 Check brightness, sharpness, setting / arrangement

Q

N

4 Check signal video record setting / arrangement

H

N

5 Check & clean camera, lens / arrangement

H

N

no. 01 - 51 - 51/1 location 145/145 5 B

no. 02 - 51 - 51/2 location 145/145 5 B

no. 03 - 51 - 51/3 location 145/145 5 B

no. 04 - 51 - 51/4 location 145/145 5 B

no. 05 - 51 - 51/5 location 145/145 5 B

no. 06 - 51 - 51/6 location 145/145 5 B

no. 07 - 51 - 51/7 location 145/145 5 B

no. 08 - 51 - 51/8 location 145/145 5 B

no. 09 - 51 - 51/9 location 145/145 5 B

no. 10 - 51 - 51/10 location 145/145 5 B

no. 11 - 51 - 51/11 location 145/145 5 B

no. 12 - 51 - 51/12 location 145/145 5 B

no. 13 - 51 - 51/13 location 145/145 5 B

no. 14 - 51 - 51/14 location 145/145 5 B

no. 15 - 51 - 51/15 location 145/145 5 B

no. 16 - 51 - 51/16 location 145/145 5 B

no. 17 - 51 - 51/17 location 145/145 5 B

no. 18 - 51 - 51/18 location 145/145 5 B

no. 19 - 51 - 51/19 location 145/145 5 B

no. 20 - 51 - 51/20 location 145/145 5 B

no. 21 - 51 - 51/21 location 145/145 5 B

no. 22 - 51 - 51/22 location 145/145 5 B

no. 23 - 51 - 51/23 location 145/145 5 B

no. 24 - 51 - 51/24 location 145/145 5 B

no. 25 - 51 - 51/25 location 145/145 5 B

no. 26 - 51 - 51/26 location 145/145 5 B

no. 27 - 51 - 51/27 location 145/145 5 B

no. 28 - 51 - 51/28 location 145/145 5 B

no. 29 - 51 - 51/29 location 145/145 5 B

no. 30 - 51 - 51/30 location 145/145 5 B

no. 31 - 51 - 51/31 location 145/145 5 B

no. 32 - 51 - 51/32 location 145/145 5 B

no. 33 - 51 - 51/33 location 145/145 5 B

no. 34 - 51 - 51/34 location 145/145 5 B

no. 35 - 51 - 51/35 location 145/145 5 B

no. 36 - 51 - 51/36 location 145/145 5 B

Ref No: JLL-PH-EE-012/01
Rev. Date: 31/01/2015

BUILDING: Donk mine

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER: DVE 02

LOCATION: Cont A MDO Room PL.1

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks		
					M	Q	Y
1	Check general condition/ ตรวจสอบทั่วๆไป	Q	-	N			
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอ	Q	-	N			
3	Monitor no.						
4	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบความสว่างและปรับความคมชัด	Q	-	N			
5	Check & clean camera, lens/ ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้อง	H	-	N			
no. 01 - A 1/1	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 02 - A 1/2	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 03 -	Location: <u>-</u>						
no. 04 -	Location: <u>-</u>						
no. 05 AF 2/1	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 06 AF 2/2	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 07 AF 2/3	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 08 AF 2/4	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 09 AF 2/5	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 10 AF 2/6	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 11 AF 2/7	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 12 AF 2/8	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 13 AF 2/9	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 14 AF 2/10	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 15 AF 2/11	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 16 AF 2/12	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 17 AF 2/13	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 18 AF 2/14	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 19 AF 2/15	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 20 AF 2/16	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 21 AF 2/17	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 22 AF 2/18	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 23 AF 2/19	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 24 AF 2/20	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 25 AF 2/21	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 26 AF 2/22	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 27 AF 2/23	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 28 AF 2/24	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 29 AF 2/25	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 30 AF 2/26	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 31 AF 2/27	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 32 AF 2/28	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 33 AF 2/29	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 34 AF 2/30	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 35 AF 2/31	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 36 AF 2/32	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 37 AF 2/33	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 38 AF 2/34	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 39 AF 2/35	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 40 AF 2/36	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 41 AF 2/37	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 42 AF 2/38	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 43 AF 2/39	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 44 AF 2/40	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 45 AF 2/41	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 46 AF 2/42	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 47 AF 2/43	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 48 AF 2/44	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 49 AF 2/45	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 50 AF 2/46	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 51 AF 2/47	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 52 AF 2/48	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 53 AF 2/49	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 54 AF 2/50	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 55 AF 2/51	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 56 AF 2/52	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 57 AF 2/53	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 58 AF 2/54	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 59 AF 2/55	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 60 AF 2/56	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 61 AF 2/57	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 62 AF 2/58	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 63 AF 2/59	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 64 AF 2/60	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 65 AF 2/61	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 66 AF 2/62	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 67 AF 2/63	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 68 AF 2/64	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 69 AF 2/65	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 70 AF 2/66	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 71 AF 2/67	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 72 AF 2/68	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 73 AF 2/69	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 74 AF 2/70	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 75 AF 2/71	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 76 AF 2/72	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 77 AF 2/73	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 78 AF 2/74	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 79 AF 2/75	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 80 AF 2/76	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 81 AF 2/77	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 82 AF 2/78	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 83 AF 2/79	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 84 AF 2/80	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 85 AF 2/81	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 86 AF 2/82	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 87 AF 2/83	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 88 AF 2/84	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 89 AF 2/85	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 90 AF 2/86	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 91 AF 2/87	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 92 AF 2/88	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 93 AF 2/89	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 94 AF 2/90	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 95 AF 2/91	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 96 AF 2/92	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 97 AF 2/93	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 98 AF 2/94	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 99 AF 2/95	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 100 AF 2/96	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 101 AF 2/97	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 102 AF 2/98	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 103 AF 2/99	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 104 AF 2/100	Location: <u>cont A PL.1</u>						



Ref No: JLL-PH-EE-012/01
Rev. Date: 31/01/2015

BUILDING: Donk mine

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER: DVE 01

LOCATION: Office City

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks		
					M	Q	Y
1	Check general condition/ ตรวจสอบทั่วๆไป	Q	-	N			
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอ	Q	-	N			
3	Monitor no.						
4	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบความสว่างและปรับความคมชัด	Q	-	N			
5	Check & clean camera, lens/ ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้อง	H	-	N			
no. 01 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 02 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 03 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 04 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 05 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 06 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 07 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 08 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 09 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 10 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 11 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 12 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 13 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 14 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 15 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 16 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 17 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 18 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 19 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 20 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 21 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 22 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 23 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 24 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 25 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 26 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 27 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 28 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 29 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 30 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 31 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 32 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 33 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 34 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 35 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 36 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 37 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 38 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 39 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 40 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 41 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 42 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 43 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 44 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 45 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 46 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 47 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 48 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 49 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 50 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 51 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 52 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 53 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 54 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 55 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 56 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 57 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 58 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 59 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 60 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 61 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 62 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 63 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 64 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 65 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 66 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 67 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 68 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						
no. 69 -	Location: <u>cont A PL.1</u>						

BUILDING: D-650 M/A

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER: DVR 04

LOCATION: condo A MDR 2nd Fl. 1

Ref No: JLC-PM-EE-017/01
Rev. Date: 31/01/2015

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status		Remarks
				(N/A/F)		
1	Check general condition/ inspection/ visual	Q	-	N		
2	Monitor no. 1	Q	-	N		
3	Check brightness, sharp setting/ inspection/ visual	Q	-	N		
4	Check digital video record setting/ inspection/ visual	Q	-	N		
5	Check & clean camera, lens / inspection/ visual	H	-	N		
6	Location: 1st floor					
7	Location: 2nd floor					
8	Location: 3rd floor					
9	Location: 4th floor					
10	Location: 5th floor					
11	Location: 6th floor					
12	Location: 7th floor					
13	Location: 8th floor					
14	Location: 9th floor					
15	Location: 10th floor					
16	Location: 11th floor					
17	Location: 12th floor					
18	Location: 13th floor					
19	Location: 14th floor					
20	Location: 15th floor					
21	Location: 16th floor					
22	Location: 17th floor					
23	Location: 18th floor					
24	Location: 19th floor					
25	Location: 20th floor					
26	Location: 21st floor					
27	Location: 22nd floor					
28	Location: 23rd floor					
29	Location: 24th floor					
30	Location: 25th floor					
31	Location: 26th floor					
32	Location: 27th floor					
33	Location: 28th floor					
34	Location: 29th floor					
35	Location: 30th floor					
36	Location: 31st floor					
37	Location: 32nd floor					
38	Location: 33rd floor					
39	Location: 34th floor					
40	Location: 35th floor					
41	Location: 36th floor					
42	Location: 37th floor					
43	Location: 38th floor					
44	Location: 39th floor					
45	Location: 40th floor					
46	Location: 41st floor					
47	Location: 42nd floor					
48	Location: 43rd floor					
49	Location: 44th floor					
50	Location: 45th floor					
51	Location: 46th floor					
52	Location: 47th floor					
53	Location: 48th floor					
54	Location: 49th floor					
55	Location: 50th floor					
56	Location: 51st floor					
57	Location: 52nd floor					
58	Location: 53rd floor					
59	Location: 54th floor					
60	Location: 55th floor					
61	Location: 56th floor					
62	Location: 57th floor					
63	Location: 58th floor					
64	Location: 59th floor					
65	Location: 60th floor					
66	Location: 61st floor					
67	Location: 62nd floor					
68	Location: 63rd floor					
69	Location: 64th floor					
70	Location: 65th floor					
71	Location: 66th floor					
72	Location: 67th floor					
73	Location: 68th floor					
74	Location: 69th floor					
75	Location: 70th floor					
76	Location: 71st floor					
77	Location: 72nd floor					
78	Location: 73rd floor					
79	Location: 74th floor					
80	Location: 75th floor					
81	Location: 76th floor					
82	Location: 77th floor					
83	Location: 78th floor					
84	Location: 79th floor					
85	Location: 80th floor					
86	Location: 81st floor					
87	Location: 82nd floor					
88	Location: 83rd floor					
89	Location: 84th floor					
90	Location: 85th floor					
91	Location: 86th floor					
92	Location: 87th floor					
93	Location: 88th floor					
94	Location: 89th floor					
95	Location: 90th floor					
96	Location: 91st floor					
97	Location: 92nd floor					
98	Location: 93rd floor					
99	Location: 94th floor					
100	Location: 95th floor					

BUILDING: D-650 M/A

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER: DVR 03

LOCATION: condo A MDR 2nd Fl. 1

Ref No: JLC-PM-EE-017/01
Rev. Date: 31/01/2015

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status		Remarks
				(N/A/F)		
1	Check general condition/ inspection/ visual	Q	-	N		
2	Monitor no. 1	Q	-	N		
3	Check brightness, sharp setting/ inspection/ visual	Q	-	N		
4	Check digital video record setting/ inspection/ visual	Q	-	N		
5	Check & clean camera, lens / inspection/ visual	H	-	N		
6	Location: 1st floor					
7	Location: 2nd floor					
8	Location: 3rd floor					
9	Location: 4th floor					
10	Location: 5th floor					
11	Location: 6th floor					
12	Location: 7th floor					
13	Location: 8th floor					
14	Location: 9th floor					
15	Location: 10th floor					
16	Location: 11th floor					
17	Location: 12th floor					
18	Location: 13th floor					
19	Location: 14th floor					
20	Location: 15th floor					
21	Location: 16th floor					
22	Location: 17th floor					
23	Location: 18th floor					
24	Location: 19th floor					
25	Location: 20th floor					
26	Location: 21st floor					
27	Location: 22nd floor					
28	Location: 23rd floor					
29	Location: 24th floor					
30	Location: 25th floor					
31	Location: 26th floor					
32	Location: 27th floor					
33	Location: 28th floor					
34	Location: 29th floor					
35	Location: 30th floor					
36	Location: 31st floor					
37	Location: 32nd floor					
38	Location: 33rd floor					
39	Location: 34th floor					
40	Location: 35th floor					
41	Location: 36th floor					
42	Location: 37th floor					
43	Location: 38th floor					
44	Location: 39th floor					
45	Location: 40th floor					
46	Location: 41st floor					
47	Location: 42nd floor					
48	Location: 43rd floor					
49	Location: 44th floor					
50	Location: 45th floor					
51	Location: 46th floor					
52	Location: 47th floor					
53	Location: 48th floor					
54	Location: 49th floor					
55	Location: 50th floor					
56	Location: 51st floor					
57	Location: 52nd floor					
58	Location: 53rd floor					
59	Location: 54th floor					
60	Location: 55th floor					
61	Location: 56th floor					
62	Location: 57th floor					
63	Location: 58th floor					
64	Location: 59th floor					
65	Location: 60th floor					
66	Location: 61st floor					
67	Location: 62nd floor					
68	Location: 63rd floor					
69	Location: 64th floor					
70	Location: 65th floor					
71	Location: 66th floor					
72	Location: 67th floor					
73	Location: 68th floor					
74	Location: 69th floor					
75	Location: 70th floor					
76	Location: 71st floor					
77	Location: 72nd floor					
78	Location: 73rd floor					
79	Location: 74th floor					
80	Location: 75th floor					
81	Location: 76th floor					
82	Location: 77th floor					
83	Location: 78th floor					
84	Location: 79th floor					
85	Location: 80th floor					
86	Location: 81st floor					
87	Location: 82nd floor					
88	Location: 83rd floor					
89	Location: 84th floor					
90	Location: 85th floor					
91	Location: 86th floor					
92	Location: 87th floor					
93	Location: 88th floor					
94	Location: 89th floor					
95	Location: 90th floor					
96	Location: 91st floor					
97	Location: 92nd floor					
98	Location: 93rd floor					
99	Location: 94th floor					
100	Location: 95th floor					

BUILDING: Danda mine

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER: DVP - 06

LOCATION: cond B MPP Ram FL1

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	Q	-	N	
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอภาพ	Q	-	N	
3	Monitor no. _____				
4	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบและปรับความคมชัด	Q	-	N	
5	Check & clean camera, lens / ตรวจสอบและทำความสะอาด	H	-	N	
no. 01	Location 445/145/109			N	
no. 02	Location 445/145/109			N	
no. 03	Location 445/145/109			N	
no. 04	Location 445/145/109			N	
no. 05	Location 445/145/109			N	
no. 06	Location 445/145/109			N	
no. 07	Location 445/145/109			N	
no. 08	Location 445/145/109			N	
no. 09	Location 445/145/109			N	
no. 10	Location 445/145/109			N	
no. 11	Location 445/145/109			N	
no. 12	Location 445/145/109			N	
no. 13	Location 445/145/109			N	
no. 14	Location 445/145/109			N	
no. 15	Location 445/145/109			N	
no. 16	Location 445/145/109			N	
no. 17	Location 445/145/109			N	
no. 18	Location 445/145/109			N	
no. 19	Location 445/145/109			N	
no. 20	Location 445/145/109			N	
no. 21	Location 445/145/109			N	
no. 22	Location 445/145/109			N	
no. 23	Location 445/145/109			N	
no. 24	Location 445/145/109			N	
no. 25	Location 445/145/109			N	
no. 26	Location 445/145/109			N	
no. 27	Location 445/145/109			N	
no. 28	Location 445/145/109			N	
no. 29	Location 445/145/109			N	
no. 30	Location 445/145/109			N	



BUILDING: Danda mine

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER: DVP 05

LOCATION: cond B MPP Ram FL1

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	Q	-	N	
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอภาพ	Q	-	N	
3	Monitor no. _____				
4	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบและปรับความคมชัด	Q	-	N	
5	Check & clean camera, lens / ตรวจสอบและทำความสะอาด	H	-	N	
no. 01	Location 445/145/109			N	
no. 02	Location 445/145/109			N	
no. 03	Location 445/145/109			N	
no. 04	Location 445/145/109			N	
no. 05	Location 445/145/109			N	
no. 06	Location 445/145/109			N	
no. 07	Location 445/145/109			N	
no. 08	Location 445/145/109			N	
no. 09	Location 445/145/109			N	
no. 10	Location 445/145/109			N	
no. 11	Location 445/145/109			N	
no. 12	Location 445/145/109			N	
no. 13	Location 445/145/109			N	
no. 14	Location 445/145/109			N	
no. 15	Location 445/145/109			N	
no. 16	Location 445/145/109			N	
no. 17	Location 445/145/109			N	
no. 18	Location 445/145/109			N	
no. 19	Location 445/145/109			N	
no. 20	Location 445/145/109			N	
no. 21	Location 445/145/109			N	
no. 22	Location 445/145/109			N	
no. 23	Location 445/145/109			N	
no. 24	Location 445/145/109			N	
no. 25	Location 445/145/109			N	
no. 26	Location 445/145/109			N	
no. 27	Location 445/145/109			N	
no. 28	Location 445/145/109			N	
no. 29	Location 445/145/109			N	
no. 30	Location 445/145/109			N	

