เอกสารแนบที่ 5

รายงานการตรวจเช็คระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Mr
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250100030
วันที่ปฏิบัติ	16/01/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด pm ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร A		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		/		/		/		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		/		/		/		หน้าห้อง 99/4	
7		/		/		/		หน้าห้อง 99/9	
8		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		/		/		/		ห้องซักผ้าอาคาร A	
10		/		/		/		SHOP 1	
11		/		/		/		SHOP 2	
12		/		/		/		PUMP ROOM A	
13		/		/		/		MDB A	
14		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		/		/		/		หน้าห้อง 99/12	
20		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		/		/		/		หน้าห้อง 99/21	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/25	
23		/		/		/		หน้าห้อง 99/30	
24		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emegency Light)	วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

[redacted]

- 3 -

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL Mo
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250100034
วันที่ปฏิบัติ	16/01/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด pm ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

าน ดี คอนโด ริช ภูเก็ต | ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT) | วันที่ตรวจสอบ 16/01/25
อาคาร A | | รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3	-	✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/8	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

[redacted]

โด ริช ภูเก็ต | ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT) | วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025
A | | รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/85	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/107	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/118	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)			วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ FE		

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/195	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/206	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/217	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/224	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 93/228	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250100036
วันที่ปฏิบัติ	16/01/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด pm ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 15/02/25
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/113	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/143	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/226	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EN/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	FM250200071
วันที่ปฏิบัติ	13/02/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่.อ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 17/2/25 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องพักผ้าอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 17/2/25 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 17/2/25
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 17/2/25
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✢

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250200075
วันที่ปฏิบัติ	13/02/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 13/2/25 รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/8	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์จไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์จไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 15/2/25 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/85	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/107	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/110	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 17/2/25 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/206	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/217	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/224	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 99/228	

หมายเหตุ

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-A.L (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250200079
วันที่ปฏิบัติ	13/02/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A					ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 13/2/25 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/110	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/143	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/203	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/228	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250300001
วันที่ปฏิบัติ	06/03/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต

อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / ๖๘

รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องพักผ้าอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42 99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/75	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด วิฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 4/3/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250300005
วันที่ปฏิบัติ	04/03/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/8	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/85	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/107	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/118	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร A		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68 รหัสอุปกรณ์ FE	

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/206	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/217	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/224	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 99/228	

หมายเหตุ

[redacted]

555

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM2502E0079
วันที่ปฏิบัติ	[illegible]25
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
.	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A							ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง							วันที่ตรวจสอบ 4/3/68 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/110	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/125	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/143	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/226	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค LT 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250400029
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน เม.ย

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 09/04/2025
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 09/04/2025
รหัสอุปกรณ์ CL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 08/04/25
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 08/04/25
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250400033
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน เม.ย.

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 08/04/25 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกส่วนกลางอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางข้างห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/8	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์จไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์จไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 03/04/25
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/65	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/107	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/118	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 03/04/25
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/206	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/217	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/224	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 99/228	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250400037
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
-		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน เม.ย.

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 08/04/25 รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		พื้น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/110	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/143	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/228	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250500097
วันที่ปฏิบัติ	19/05/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1 -	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด วิฟ ภูเก็ต อาคาร A		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 19/5/68 รหัสอุปกรณ์ EL		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 19/5/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/76 99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 19/5/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบต.เตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 19/5/68 รหัสอุปกรณ์ EL		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/226	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ ……………………………………………………………………

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250500101
วันที่ปฏิบัติ	19/05/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขด่วน (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 19/5/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/3	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๕/๖๘
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/85	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/107	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/118	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 19/5/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/206	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/217	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/224	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 99/228	

หมายเหตุ

[redacted]

ลงชื่อ .... ลงชื่อ .... ลงชื่อ ....

19, 5, 68 19, 5, 68 19, 5, 68

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด PMR-P4-F010/1 : 01/02/2555

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน FF/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน PM250500105
วันที่ปฏิบัติ 19/05/2025
ชื่ออาคาร เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
2	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด FM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A						ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง							วันที่ตรวจสอบ 11/ก/68 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/110	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/143	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/228	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250600104
วันที่ปฏิบัติ	21/06/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องจัดเก็บอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/33	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/51	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/53	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/95	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/136	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน PM250600108
วันที่ปฏิบัติ 21/06/2025
ชื่ออาคาร เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
-		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST /A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

[redacted]

ลงชื่อ 21/6/68
ลงชื่อ 21/6/68
ลงชื่อ 21/6/68

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FMR-P4-I010/1 : 01/02/2555

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/65	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ ST1/A4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/107	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/118	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ ST1/A5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ ST1/A6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/188	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ ST1/A7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/196	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/208	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/217	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ ST1/A8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/224	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 99/228	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250600112
วันที่ปฏิบัติ	21/06/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 21/6/65 รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/110	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/143	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/228	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PMR-PI-F011/1 : 01/02/2555

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250700100
วันที่ปฏิบัติ	15/07/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนล | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ล

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด FM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ ๑๙ / ๗ / ๖๘ รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHCP 1	
11		✓		✓		✓		SHCP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 19/7/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75 99/75	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 19/7/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 19/7/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ลานด้านอาคาร A	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250700103
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเลย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เลย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ่อม (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 19/7/18
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/8	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 19/7/65
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/85	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/107	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/116	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/101	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ 19/7/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/206	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/217	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/219	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/224	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/228	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250700106
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ต

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วิฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง															วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๗/๖๘ รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/113	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/143	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/228	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EW/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM25080004S
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้อง/ซักล้างอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/29	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM2508000049
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วิฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางข้างห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/8	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร A								ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74		
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/85		
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4		
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87		
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92		
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96		
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/107		
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/118		
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120		
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5		
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125		
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129		
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129		
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140		
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151		
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153		
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6		
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158		
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162		
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162		
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173		
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184		
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186		
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7		
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/191		

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร A								ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195		
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195		
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/206		
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/217		
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219		
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8		
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/224		
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/226		
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 99/228		

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250800053
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Post Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน.

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต

อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/110	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/143	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/228	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250900089
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต

อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68

รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/98	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/205-99/206	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร A							ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ EL
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250900093
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light	✓			
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

3.ปราโมทย์ บัวทิน

[redacted]

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร A ชั้น 1	
2		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		/		/		/		หน้าห้อง 99/11	
4		/		/		/		หน้าห้อง 99/9	
5		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		/		/		/		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		/		/		/		ในประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A1	
8		/		/		/		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A1	
10		/		/		/		หน้าห้อง 99/2	
11		/		/		/		หน้าห้อง 99/14	
12		/		/		/		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A2	
14		/		/		/		หน้าห้อง 99/21	
15		/		/		/		หน้าห้อง 99/26	
16		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		/		/		/		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		/		/		/		หน้าห้อง 99/41	
19		/		/		/		หน้าห้อง 99/52	
20		/		/		/		หน้าห้อง 99/54	
21		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A3	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/50	
23		/		/		/		หน้าห้อง 99/33	
24		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		/		/		/		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		/		/		/		หน้าห้อง 99/74	
27		/		/		/		หน้าห้อง 99/85	
28		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A4	
29		/		/		/		หน้าห้อง 99/87	
30		/		/		/		หน้าห้อง 99/92	
31		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		/		/		/		หน้าห้อง 99/107	
33		/		/		/		หน้าห้อง 99/118	
34		/		/		/		หน้าห้อง 99/120	
35		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A5	
36		/		/		/		หน้าห้อง 99/125	
37		/		/		/		หน้าห้อง 99/129	
38		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		/		/		/		หน้าห้อง 99/140	
40		/		/		/		หน้าห้อง 99/151	
41		/		/		/		หน้าห้อง 99/153	
42		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A6	
43		/		/		/		หน้าห้อง 99/158	
44		/		/		/		หน้าห้อง 99/162	
45		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		/		/		/		หน้าห้อง 99/173	
47		/		/		/		หน้าห้อง 99/184	
48		/		/		/		หน้าห้อง 99/186	
49		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A7	
50		/		/		/		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		หน้าห้อง 99/195	
52		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195	
53		/		/		/		หน้าห้อง 99/206	
54		/		/		/		หน้าห้อง 99/217	
55		/		/		/		หน้าห้อง 99/210	
56		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ ST1/A8	
57		/		/		/		หน้าห้อง 99/224	
58		/		/		/		หน้าห้อง 99/220	
59		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 99/228	
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM250900097
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Post Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ทดสอบ) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ่อม (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีท ภูเก็ต อาคาร A						ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง							วันที่ตรวจสอบ 13/๙/๖๘ รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		ราวหัวน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/36	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/113	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/143	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/228	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✢

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM251000020
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขผิด (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency light)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/130	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/226	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM251000024
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Ext. Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริท ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ FE	

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกด้านอาคาร A ชั้น 1	
2		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		/		/		/		หน้าห้อง 99/11	
4		/		/		/		หน้าห้อง 99/8	
5		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		/		/		/		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		/		/		/		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
8		/		/		/		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
10		/		/		/		หน้าห้อง 99/2	
11		/		/		/		หน้าห้อง 99/14	
12		/		/		/		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
14		/		/		/		หน้าห้อง 99/21	
15		/		/		/		หน้าห้อง 99/26	
16		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		/		/		/		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		/		/		/		หน้าห้อง 99/41	
19		/		/		/		หน้าห้อง 99/52	
20		/		/		/		หน้าห้อง 99/54	
21		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/59	
23		/		/		/		หน้าห้อง 99/63	
24		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		/		/		/		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		/		/		/		หน้าห้อง 99/74	
27		/		/		/		หน้าห้อง 99/85	
28		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
29		/		/		/		หน้าห้อง 99/87	
30		/		/		/		หน้าห้อง 99/92	
31		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		/		/		/		หน้าห้อง 99/107	
33		/		/		/		หน้าห้อง 93/118	
34		/		/		/		หน้าห้อง 99/120	
35		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
36		/		/		/		หน้าห้อง 93/125	
37		/		/		/		หน้าห้อง 99/129	
38		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 93/129	
39		/		/		/		หน้าห้อง 99/140	
40		/		/		/		หน้าห้อง 99/151	
41		/		/		/		หน้าห้อง 99/153	
42		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
43		/		/		/		หน้าห้อง 99/'58	
44		/		/		/		หน้าห้อง 99/162	
45		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		/		/		/		หน้าห้อง 99/173	
47		/		/		/		หน้าห้อง 99/184	
48		/		/		/		หน้าห้อง 99/186	
49		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
50		/		/		/		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		หน้าห้อง 99/195	
62		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195	
53		/		/		/		หน้าห้อง 99/206	
54		/		/		/		หน้าห้อง 99/217	
55		/		/		/		หน้าห้อง 99/219	
56		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
57		/		/		/		หน้าห้อง 99/224	
58		/		/		/		หน้าห้อง 99/226	
59		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 99/228	
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM251000C28
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	เก | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต

อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/62	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/113	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/143	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/228	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM251100072
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด วิว ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/68 รหัสอุปกรณ์ EL	

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟข้างลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องน้ำอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A8	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร A								ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/68 รหัสอุปกรณ์ EL
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	FM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM251100076
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกส่วนอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/8	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/85	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/107	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/116	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/188	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A7 ข้างห้อง 99/195	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/206	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/217	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งหลังลิฟต์ ST1/A8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/224	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/228	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A8 ข้างห้อง 99/228	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM25110080
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่.อ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/63	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/110	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/143	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้อง 99/162	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/200	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/226	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ก LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM251200019
วันที่ปฏิบัติ	07/12/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM 1 ระจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 7/12/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A1	
4		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/2-99/3	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/9	
8		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A1	
9		✓		✓		✓		ห้องเช็กผ้าอาคาร A	
10		✓		✓		✓		SHOP 1	
11		✓		✓		✓		SHOP 2	
12		✓		✓		✓		PUMP ROOM A	
13		✓		✓		✓		MDB A	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร A1	
16		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 2	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/12	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/15-99/16	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/25	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/30	
24		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A2	
25		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 3	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 7/12/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/39	
29		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/42-99/43	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/58	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
36		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	
38		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/75-99/76	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/91	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/96	
42		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A4	
43		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
45		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 5	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/105	
47		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/108-99/109	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/120	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/124	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A5	
52		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 6	
53		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
54		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 6	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/138	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/141-99/142	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/157	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A6	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 7	
62		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
63		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 7	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/171	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/174-99/175	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
67		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/190	
68		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/195	
69		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A7	
70		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร A ชั้น 8	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
72		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้า อาคาร A ชั้น 8	
73		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/204	
74		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/207-99/208	
75		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/219	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/223	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/226	
78		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/A8	
79		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร A	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM251200023
วันที่ปฏิบัติ	07/12/2025
ชื่ออาคาร	เอ | ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกด้านอาคาร A ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/11 อาคาร A ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/11	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/8	
5		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
6		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A1 ข้างห้อง 99/4	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A1	
8		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A1	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/2	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/14	
12		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร A ชั้น 2	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/21	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/26	
16		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
17		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/A2 ข้างห้อง 99/30	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/41	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/52	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/54	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/A3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/59	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/63	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A3 ข้างห้อง 99/63	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/72	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด ริทซ์ ภูเก็ต
อาคาร : A

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/74	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/85	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/87	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/92	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A4 ข้างห้อง 99/96	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/107	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/118	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/120	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/125	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/129	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A5 ข้างห้อง 99/129	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/140	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/151	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/153	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/158	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/162	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/A6 ข้างห้อง 99/162	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/173	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/184	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/186	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/A7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/191	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FHC 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร A)
เลขที่ใบงาน	PM25120002?
วันที่ปฏิบัติ	07/12/2025
ชื่ออาคาร	เอ : ทุกชั้น | ทุกโซนเอ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขจัด (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร A	ใบตรวจเช็ค ถังดับเพลิง											วันที่ตรวจสอบ 7/12/68 รหัสอุปกรณ์ FHC				
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้อง 99/4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 2 หน้าห้อง 99/36	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/44	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 3 หน้าห้อง 99/65	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 4 หน้าห้อง 99/77	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 4 หน้าห้อง 99/96	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร Aชั้น 5 หน้าห้อง 99/110	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/129	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/143	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 5 หน้าห้อง 99/162	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/176	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 7 หน้าห้อง 99/195	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/209	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า A8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร A ชั้น 8 หน้าห้อง 99/228	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT -ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250100031
วันที่ปฏิบัติ	16/01/2025
ชื่ออาคาร	ปี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/244	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/240	
6		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/246	
8		✓		✓		✓		ห้อง MDB B	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร B	
10		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอไซค์	
12		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		✓		✓		✓		ในห้อง CWP 3	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครึ่ง B1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครึ่ง B2	
16		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครึ่ง B3	
17		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
23		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/305	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร B			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ EL		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 5	
52		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B5	
53		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		/		/		/		หน้าห้อง 99/361	
56		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		/		/		/		หน้าห้อง 99/369	
59		/		/		/		หน้าห้อง 99/371	
60		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		/		/		/		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 6	
62		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 6	
63		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B6	
64		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		/		/		/		หน้าห้อง 99/393	
67		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		/		/		/		หน้าห้อง 99/401	
70		/		/		/		หน้าห้อง 99/403	
71		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		/		/		/		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 7	
73		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 7	
74		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B7	
75		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

[redacted]

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250100035
วันที่ปฏิบัติ	16/01/2025
ชื่ออาคาร	มี | ทุกชั้น | ทุกโซนมี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่มี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ตี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจสอบ 16/04/2025 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		/		/		/		หน้าห้อง 99/425	
78		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/427 99/428	
79		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/430 99/431	
80		/		/		/		หน้าห้อง 99/433	
81		/		/		/		หน้าห้อง 99/435	
82		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 8	
85		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		/		/		/		หน้าห้อง 99/457	
89		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		/		/		/		หน้าห้อง 99/465	
92		/		/		/		หน้าห้อง 99/467	
93		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		/		/		/		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ตี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานอาคาร B ชั้น 1	
2		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		/		/		/		หน้าห้อง 99/237	
4		/		/		/		ในห้อง MCB อาคาร B ชั้น 1	
5		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		/		/		/		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		/		/		/		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		/		/		/		หน้าห้อง 99/241	
10		/		/		/		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ฝั่งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		/		/		/		หน้าห้อง 99/253	
12		/		/		/		หน้าห้อง 99/235	
13		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		/		/		/		หน้าห้อง 99/256	
15		/		/		/		หน้าห้อง 99/272	
16		/		/		/		หน้าห้อง 99/275	
17		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		/		/		/		หน้าห้อง 99/285	
19		/		/		/		หน้าห้อง 99/297	
20		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		/		/		/		หน้าห้อง 99/300	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/304	
23		/		/		/		หน้าห้อง 99/307	
24		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		/		/		/		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		/		/		/		หน้าห้อง 99/329	
27		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		/		/		/		หน้าห้อง 99/332	
29		/		/		/		หน้าห้อง 99/336	
30		/		/		/		หน้าห้อง 99/339	
31		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		/		/		/		หน้าห้อง 99/349	
33		/		/		/		หน้าห้อง 99/351	
34		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		/		/		/		หน้าห้อง 99/364	
36		/		/		/		หน้าห้อง 99/368	
37		/		/		/		หน้าห้อง 99/371	
38		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		/		/		/		หน้าห้อง 99/381	
40		/		/		/		หน้าห้อง 99/393	
41		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		/		/		/		หน้าห้อง 99/395	
43		/		/		/		หน้าห้อง 99/400	
44		/		/		/		หน้าห้อง 99/403	
45		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/403	
46		/		/		/		หน้าห้อง 99/413	
47		/		/		/		หน้าห้อง 99/425	
48		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		/		/		/		หน้าห้อง 99/428	
50		/		/		/		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		หน้าห้อง 99/435	
52		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		/		/		/		หน้าห้อง 99/445	
54		/		/		/		หน้าห้อง 99/457	
55		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
56		/		/		/		หน้าห้อง 99/460	
57		/		/		/		หน้าห้อง 99/464	
58		/		/		/		หน้าห้อง 99/467	
59		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 99/467	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC A.1 (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250100039
วันที่ปฏิบัติ	16/01/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด pm ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าโถงลิฟต์ B1	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/269 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 8หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/				/	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

บริการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PMR P4-F311/1 : 01/02/2555

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250200072
วันที่ปฏิบัติ	13/02/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ ๑๓/๒/๖๘
อาคาร B			รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/244	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/240	
6		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/246	
8		✓		✓		✓		ห้อง MDB B	
9		✓		✓		✓		ห้องพักท้ายอาคาร B	
10		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอไซค์	
12		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		✓		✓		✓		ในห้อง CWP B	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B2	
16		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B3	
17		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
23		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/2/65
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/305	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/2/65
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 6	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด วิฟ ภูเก็ต อาคาร B			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 13/2/25 รหัสอุปกรณ์ EL		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427-99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 8	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250200076
วันที่ปฏิบัติ	13/02/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/2/25
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์จไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ฝั่งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/253	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/268	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/300	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/304	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/2/25
รหัสอุปกรณ์ FF

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/338	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B							ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 13/2/25 รหัสอุปกรณ์ FE
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		หน้าห้อง 93/435	
52		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		/		/		/		หน้าห้อง 93/445	
54		/		/		/		หน้าห้อง 93/457	
55		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังนิติฯ ST1/B6	
56		/		/		/		หน้าห้อง 93/460	
57		/		/		/		หน้าห้อง 93/464	
58		/		/		/		หน้าห้อง 93/467	
59		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 93/467	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250200080
วันที่ปฏิบัติ	13/02/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

ขยายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ่อม (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 13/2/25
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขราบ		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าโถงลิฟต์ B1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/269 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ก LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250300002
วันที่ปฏิบัติ	04/03/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 4/3/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/244	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/240	
6		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/246	
8		✓		✓		✓		ห้อง MDB B	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร B	
10		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอเตอร์ไซค์	
12		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		✓		✓		✓		ในห้อง CWP B	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B2	
16		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B3	
17		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
23		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 4/3/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289 99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299 99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/335	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325 99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/254	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 6	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-90/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427-99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 8	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250300006
วันที่ปฏิบัติ	04/03/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✔			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขคืด (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้อง[illegible]ไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ฝั่งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/263	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/268	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/330	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/334	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/330	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/383	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/446	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
55		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/460	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/464	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 99/467	

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250200080
วันที่ปฏิบัติ	4/3/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ทั้งชั้น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วแต่พบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง													วันที่ตรวจสอบ 4/3/68 รหัสอุปกรณ์ FHC		
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าโถงลิฟต์ B1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/266 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM25C400030
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

รายละเอียด FM ประจำเดือน เม.ย.

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขด่วน (CM)



หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 8/4/68 รหัสอุปกรณ์ EL	

ลำดับที่	รายการ / รหัส.เครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/244	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/240	
6		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดข้างห้อง 99/237	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/245	
8		✓		✓		✓		ห้อง MDB B	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร B	
10		✓		✓		✓		ลาน.จอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอไซค์	
12		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		✓		✓		✓		ในห้อง CWP B	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B2	
16		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B3	
17		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
23		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 8/4/63 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/305	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 8/4/63 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น E	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B							ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 8/4/68 รหัสอุปกรณ์ EL
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427-99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 8	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250400034
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน เม.ย

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ 3/4/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		.ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ถังขยะ แปลงไฟท้ายอาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/253	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/268	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/287	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/300	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/304	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ 3/4/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 8/4/63 รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		หน้าห้อง 99/435	
52		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		/		/		/		หน้าห้อง 99/445	
54		/		/		/		หน้าห้อง 99/457	
55		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
56		/		/		/		หน้าห้อง 99/460	
57		/		/		/		หน้าห้อง 99/464	
58		/		/		/		หน้าห้อง 99/467	
59		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 99/467	

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Mc
รหัสเครื่องจักร	FHC ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM2504I00033
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✔			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✔			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✔			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน เม.ย.

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริท ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 7/4/68 รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางหนีไฟ ล็อบบี้ลิฟต์ B1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/269 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/288	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

ผู้ตร [redacted]

PLUS✢

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250500098
วันที่ปฏิบัติ	19/05/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุก.ซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 19/5/66
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/244	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/240	
6		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/246	
8		✓		✓		✓		ห้อง MDB B	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร B	
10		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอไซค์	
12		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		✓		✓		✓		ในห้อง CWP B	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B2	
16		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B3	
17		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
23		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 19/5/66
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/305	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 19/5/64 รหัสอุปกรณ์ EL	

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 6	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

บริหารงานโดย บ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 19/5/64 รหัสอุปกรณ์ EL	

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427 99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 8	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ลาดฟ้าอาคาร B	

หมายเหตุ

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250500102
วันที่ปฏิบัติ	19/05/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 19/5/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ฝั่งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/253	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/269	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/276	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/300	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/304	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ 19/5/64 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/351	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/426	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ 19/5/64 รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/445	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
55		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B8	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/460	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/464	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 99/467	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250500106
วันที่ปฏิบัติ	19/05/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ชูชัยมี จารุ

2.เฉลิมพล วงษ์ไวรุด

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต

อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 19/5/68

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าห้องลิฟต์ B1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/265 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

เก็บรายงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PMR-P4 F01/1 : 01/02/2555

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250600105
วันที่ปฏิบัติ	21/06/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

- รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 21/6/68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 1	
3		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		/		/		/		หน้าห้อง 99/244	
5		/		/		/		หน้าห้อง 99/240	
6		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		/		/		/		หน้าห้อง 99/245	
8		/		/		/		ห้อง MDB B	
9		/		/		/		ห้องขยะท้ายอาคาร B	
10		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอไซค์	
12		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		/		/		/		ในห้อง CWP B	
14		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B1	
15		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B2	
16		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B3	
17		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 2	
19		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/265	
23		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		/		/		/		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		/		/		/		หน้าห้อง 99/275	
27		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		/		/		/		หน้าห้อง 99/297	
34		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		/		/		/		หน้าห้อง 99/306	
37		/		/		/		หน้าห้อง 99/307	
38		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		/		/		/		หน้าห้อง 99/329	
45		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		/		/		/		หน้าห้อง 99/337	
48		/		/		/		หน้าห้อง 99/339	
49		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 5	
52		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
53		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		/		/		/		หน้าห้อง 99/361	
56		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		/		/		/		หน้าห้อง 99/369	
59		/		/		/		หน้าห้อง 99/371	
60		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 6	
62		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 6	
63		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
64		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		/		/		/		หน้าห้อง 99/393	
67		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		/		/		/		หน้าห้อง 99/401	
70		/		/		/		หน้าห้อง 99/403	
71		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 7	
73		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 7	
74		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
75		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 21 / 6 / 68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		/		/		/		หน้าห้อง 99/425	
78		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/427 99/428	
79		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		/		/		/		หน้าห้อง 99/433	
81		/		/		/		หน้าห้อง 99/435	
82		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 8	
85		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/452-99/454	
88		/		/		/		หน้าห้อง 99/457	
89		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		/		/		/		หน้าห้อง 99/465	
92		/		/		/		หน้าห้อง 99/467	
93		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		/		/		/		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250600109
วันที่ปฏิบัติ	21/06/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 21 / 6 / 68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกด้านหลังอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ CT2/B1 ฝั่งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/253	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/268	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/300	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/304	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 21 / 6 / 68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/383	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หน่วยงาน ดี คอนโด ริท ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 21 / 6 / 68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/445	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
55		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟท์ ST1/B9	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/460	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/464	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 99/467	

หมายเหตุ

รายชื่อ หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250600113
วันที่ปฏิบัติ	21/06/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วิว ภูเก็ต อาคาร B					ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 21 / 6/68 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าโถงลิฟต์ 01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/269 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/420 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250700107
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด [illegible] Reel Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ทั้งชั้น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๗/๖๕
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/244	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/240	
6		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/246	
8		✓		✓		✓		ห้อง MDB B	
9		✓		✓		✓		ห้องซักผ้าอาคาร B	
10		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอเตอร์ไซค์	
12		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		✓		✓		✓		ในห้อง CWP B	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B2	
16		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B3	
17		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
23		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๗/๖๕
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299 99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/305	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334 99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 19/7/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 6	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 19/7/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427-99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 8	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Mo
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250700104
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 19/7/68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		.ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดตรงหน้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ที่หน้าห้องแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/253	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/268	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/276	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/300	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/304	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร B								ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๗/๖๘ รหัสอุปกรณ์ FE
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร B								ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๗/๖๘ รหัสอุปกรณ์ FE
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/445	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
55		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/460	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/464	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 99/467	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250700101
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนนี้ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง														วันที่ตรวจสอบ 19/7/68 รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าล็อบบี้ B1	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/269 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/363 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/385	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250800046
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
3		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		/		/		/		หน้าห้อง 99/244	
5		/		/		/		หน้าห้อง 99/240	
6		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		/		/		/		หน้าห้อง 99/246	
8		/		/		/		ห้อง MDB B	
9		/		/		/		ห้องพักค้าอาคาร B	
10		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอเตอร์ไซค์	
12		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		/		/		/		ในห้อง CWP B	
14		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B1	
15		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B2	
16		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B3	
17		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 2	
19		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/265	
23		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/270 99/271	
25		/		/		/		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/305	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 6	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 12/ 8/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427-99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 8	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรว [redacted]

ลงชื่อ

บริ

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250800050
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่ [redacted]

1.ชูยั

ชื่อผู้

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXT)

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/232 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ฝั่งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/253	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/268	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/287	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/300	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/304	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/87 ข้างห้อง 99/435	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/445	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
55		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ ST1/88	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/460	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/464	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/68 ข้างห้อง 99/467	

หมายเหตุ /

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250800054
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขด่วน (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริท ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าห้องฟิตเนส B1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/266 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/332 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/425 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EMA.T-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250900090
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนที่ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วิฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 1	
3		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		/		/		/		หน้าห้อง 99/244	
5		/		/		/		หน้าห้อง 99/240	
6		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดหลังห้อง 99/237	
7		/		/		/		หน้าห้อง 99/246	
8		/		/		/		ห้อง MDB B	
9		/		/		/		ห้องพักท้ายอาคาร B	
10		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอไซค์	
12		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		/		/		/		ในห้อง CWP B	
14		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B1	
15		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B2	
16		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งตึก B3	
17		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 2	
19		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/265	
23		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		/		/		/		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด วิฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		/		/		/		หน้าห้อง 99/275	
27		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 3	
30		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		/		/		/		หน้าห้อง 99/297	
34		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		/		/		/		หน้าห้อง 99/305	
37		/		/		/		หน้าห้อง 99/307	
38		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 4	
41		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		/		/		/		หน้าห้อง 99/329	
45		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		/		/		/		หน้าห้อง 99/337	
48		/		/		/		หน้าห้อง 99/339	
49		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/362-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 6	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427-99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 8	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250900094
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร B								ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ FE
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร B ชั้น 1	
2		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		/		/		/		หน้าห้อง 99/237	
4		/		/		/		ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		/		/		/		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		/		/		/		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		/		/		/		หน้าห้อง 99/241	
10		/		/		/		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ฝั่งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		/		/		/		หน้าห้อง 99/253	
12		/		/		/		หน้าห้อง 99/265	
13		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		/		/		/		หน้าห้อง 99/268	
15		/		/		/		หน้าห้อง 99/272	
16		/		/		/		หน้าห้อง 99/275	
17		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		/		/		/		หน้าห้อง 99/285	
19		/		/		/		หน้าห้อง 99/297	
20		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		/		/		/		หน้าห้อง 99/300	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/304	
23		/		/		/		หน้าห้อง 99/307	
24		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		/		/		/		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัส.เครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/445	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
55		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/460	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/464	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 99/467	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-A.L (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM250900098
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

[redacted]

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริท ภูเก็ต

อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าโถงลิฟต์ B1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/269 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/278	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM251000021
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกชั้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขด่วน (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
3		/		/		/		ใต้บันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		/		/		/		หน้าห้อง 99/244	
5		/		/		/		หน้าห้อง 99/240	
6		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		/		/		/		หน้าห้อง 99/246	
8		/		/		/		ห้อง MDB B	
9		/		/		/		ห้องพักยามอาคาร B	
10		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอไซค์	
12		/		/		/		ใต้บันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		/		/		/		ในห้อง CWP B	
14		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งคลีก B1	
15		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งคลีก B2	
16		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งคลีก B3	
17		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 2	
19		/		/		/		ใต้บันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/265	
23		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/270 99/271	
25		/		/		/		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/305	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/328	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 9/10/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 6	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
หัวหน้าช่าง
ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B							ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ EL
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427-99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 8	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	FM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXI SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM2510000G25
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ตไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ข้างหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/253	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/268	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/276	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/300	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/304	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B							ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/445	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/457	
55		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/460	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/464	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 93/467	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM251000C29
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าโถงลิฟต์ B1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/269 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM251100073
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วิฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/244	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/240	
6		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/246	
8		✓		✓		✓		ห้อง MDB B	
9		✓		✓		✓		ห้องขยะท้ายอาคาร B	
10		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่ง[illegible]	
11		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอเตอร์ไซค์	
12		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		✓		✓		✓		ในห้อง CWP B	
14		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B1	
15		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B2	
16		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครีก B3	
17		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/261-99/262	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
23		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด วิฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/305	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/366-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 6	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427-99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 8	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B8	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM251100077
วันที่ปฏิบัติ	07/11/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ่อม (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ทไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ถังหลังแปลงไฟฟ้า อาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/253	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/269	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/300	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/304	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B								ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/68 รหัสอุปกรณ์ FE
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/249	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B								ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/68 รหัสอุปกรณ์ FE
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/445	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
55		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/460	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/464	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 99/467	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✢

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM251100081
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ซิตี้ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าห้องลิฟต์ [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/269 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/289	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/461 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM251200020
วันที่ปฏิบัติ	07/12/2025
ชื่ออาคาร	ปี | ทุกชั้น | ทุกโซนปี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วิฟ ภูเก็ต อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 7/12/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
2		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 1	
3		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
4		/		/		/		หน้าห้อง 99/244	
5		/		/		/		หน้าห้อง 99/240	
6		/		/		/		หน้าประตูคีย์การ์ดฝั่งห้อง 99/237	
7		/		/		/		หน้าห้อง 99/246	
8		/		/		/		ห้อง MDB B	
9		/		/		/		ห้องขยะท้ายอาคาร B	
10		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งสนามกีฬา	
11		/		/		/		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B1 ลานจอดมอเตอร์ไซค์	
12		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/B1	
13		/		/		/		ในห้อง CWP B	
14		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครึ่ก B1	
15		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครึ่ก B2	
16		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร B ฝั่งครึ่ก B3	
17		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 2	
18		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 2	
19		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
20		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/257-99/258	
21		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/261 99/262	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/265	
23		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/267-99/268	
24		/		/		/		ระหว่างห้อง 99/270-99/271	
25		/		/		/		หน้าห้อง 99/273	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/63
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
27		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B2	
28		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 3	
29		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 3	
30		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
31		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/289-99/290	
32		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/293-99/294	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
34		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/299-99/300	
35		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/302-99/303	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/305	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
38		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B3	
39		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 4	
40		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 4	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
42		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/321-99/322	
43		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/325-99/326	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
45		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/331-99/332	
46		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/334-99/335	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/337	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B4	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 5	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PMR-P4-F009/1 : 01/02/2555

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/63
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 5	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
53		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/353-99/354	
54		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/357-99/358	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
56		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/363-99/364	
57		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/365-99/367	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/369	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B5	
61		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 6	
62		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 6	
63		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
64		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/385-99/386	
65		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/389-99/390	
66		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
67		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/395-99/396	
68		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/398-99/399	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/401	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
71		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B6	
72		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 7	
73		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร B ชั้น 7	
74		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
75		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/417-99/418	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PMR-P4-F009/1 : 01/02/2555

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร B	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 7/12/68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
76		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/421-99/422	
77		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
78		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/427-99/428	
79		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/430-99/431	
80		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/433	
81		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
82		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B7	
83		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 8	
84		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 6	
85		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B8	
86		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/449-99/450	
87		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/453-99/454	
88		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
89		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/459-99/460	
90		✓		✓		✓		ระหว่างห้อง 99/462-99/463	
91		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/465	
92		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/467	
93		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/B9	
94		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร B	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด PMR-P4-F009/1 . 01/02/2555

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน PM251200024
วันที่ปฏิบัติ 07/12/2025
ชื่ออาคาร บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสวนอาคาร B ชั้น 1	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/237 อาคาร B ชั้น 1	
3		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/237	
4		✓		✓		✓		.ในห้อง MDB อาคาร B ชั้น 1	
5		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร B ชั้น 1	
6		✓		✓		✓		หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร B ชั้น 1	
7		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B1	
8		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/247 อาคาร B ชั้น 1	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/241	
10		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/B1 ถึงหน้าห้องแปลงไฟฟ้าอาคาร B	
11		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/253	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/265	
13		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B2	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/268	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/272	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/275	
17		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B2 ข้างห้อง 99/275	
18		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/285	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/297	
20		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B3	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/300	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/304	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/307	
24		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B3 ข้างห้อง 99/307	
25	-	✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/317	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/329	
27		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B4	
28		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/332	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/336	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/339	
31		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B4 ข้างห้อง 99/339	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/349	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/361	
34		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B5	
35		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/364	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/368	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/371	
38		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B5 ข้างห้อง 99/371	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/381	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/393	
41		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B6	
42		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/396	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/400	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/403	
45		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B6 ข้างห้อง 99/403	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/413	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/425	
48		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/B7	
49		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/428	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/432	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร B

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/435	
52		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B7 ข้างห้อง 99/435	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/445	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
55		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟท์ ST1/B8	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/450	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/454	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/457	
59		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/B8 ข้างห้อง 99/467	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร B)
เลขที่ใบงาน	PM251200026
วันที่ปฏิบัติ	07/12/2025
ชื่ออาคาร	บี | ทุกชั้น | ทุกโซนบี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
[redacted]	[redacted]	✓			

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วิฟ ภูเก็ต อาคาร B		ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง												วันที่ตรวจสอบ 7/12/68 รหัสอุปกรณ์ FHC		
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร B ชั้น 1 หน้าห้อง 99/241	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้า (ลิฟต์ B)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/257	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 หน้าห้อง 99/269 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 2 ข้างห้อง 99/276	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/285	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 หน้าห้อง 99/301 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 3 ข้างห้อง 99/308	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/321	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 หน้าห้อง 99/333 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 4 ข้างห้อง 99/340	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/353	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 หน้าห้อง 99/365 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 5 ข้างห้อง 99/372	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/385	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 หน้าห้อง 99/397 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 6 ข้างห้อง 99/404	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/417	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 หน้าห้อง 99/429 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 7 ข้างห้อง 99/436	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 หน้าห้อง 99/449	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8หน้าห้อง 99/451 (ข้างลิฟต์)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร B ชั้น 8 ข้างห้อง 99/468	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM253100132
วันที่ปฏิบัติ	16/01/2025
ชื่ออาคาร	จี | ทุกชั้น | ทุกโซนจี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด pm ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ลี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ / แก้ไข		
1		✓		✓		✓	ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		✓		✓		✓	ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		✓		✓		✓	ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		✓		✓		✓	ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		✓		✓		✓	ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		✓		✓		✓	ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		✓		✓		✓	ในห้องซักผ้าอาคาร C	
8		✓		✓		✓	ในห้อง CWP อาคาร C	
9		✓		✓		✓	ในห้อง MDB อาคาร C	
10		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/482	
11		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
12		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/473	
15		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/476	
16		✓		✓		✓	หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
21		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/507	
22		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/502	
23		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/497	
24		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/491	
25		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ลี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ / แก้ไข		
26		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/539	
30		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/529	
32		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/566	
39		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 5	
43		✓		✓		✓	ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/598	
47		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓	หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓	ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓	หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C6	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/635	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/530	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/625	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
57		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 7	
59		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C7	
61		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/667	
62		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/662	
63		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/657	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
65		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 8	
67		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C8	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/699	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/694	
71		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/689	
72		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
73		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 3 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250100036
วันที่ปฏิบัติ	16/01/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 16/01/25 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/482	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/478	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

คอนโด รีฟ ภูเก็ต าร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/573	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/669	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/666	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/66[illegible]	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ลี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ 16/01/2025 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/561	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/686	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CC - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250100090
วันที่ปฏิบัติ	16/01/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตู้ Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความเสียหาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ซ้อมรัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด pm ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 16/02/2025
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250200073
วันที่ปฏิบัติ	13/02/2025
ชื่ออาคาร	จี | ทุกชั้น | ทุกโซนจี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/2/25
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		✓		✓		✓		ในห้องพักผ้าอาคาร C	
8		✓		✓		✓		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/482	
11		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
12		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/476	
16		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/470	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/507	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/502	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/497	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
25		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/2/25
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/539	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/520	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/566	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 5	
43		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/598	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 13/2/25 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร C ชั้น 6	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/635	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/630	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/625	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
57		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 7	
59		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร C ชั้น 7	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
61		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/667	
62		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/662	
63		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/657	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
65		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 8	
67		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร C ชั้น 8	
68		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/699	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/694	
71		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/689	
72		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
73		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ลานท้ายอาคาร C	
75		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN : KSHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250200077
วันที่ปฏิบัติ	13/02/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/2/25
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/482	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23	-	✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 13/2/25
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/573	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/669	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/666	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/661	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)					วันที่ตรวจสอบ 13/2/25 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250200081
วันที่ปฏิบัติ	13/02/2025
ชื่ออาคาร	จี | ทุกชั้น | ทุกโซนที่ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่จี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 13/2/25
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST3/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EWLT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250300003
วันที่ปฏิบัติ	04/03/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	[redacted]	✓			

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 4/3/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		✓		✓		✓		ในห้องซักผ้าอาคาร C	
8		✓		✓		✓		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/482	
11		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
12		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/476	
16		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/470	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/507	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/502	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/497	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
25		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 4/3/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/529	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/529	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/566	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 5	
43		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/598	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริท ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / ๖๘ รหัสอุปกรณ์ EL	

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/635	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/630	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/625	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
57		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 7	
59		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
61		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/667	
62		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/662	
63		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/657	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
65		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 8	
67		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/694	
71		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/689	
72		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
73		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75									

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250300007
วันที่ปฏิบัติ	04/03/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM 1.ระจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 4/3/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/482	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDF C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/536	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 4/3/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/573	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/669	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/666	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/661	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด ซีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/661	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM25020081
วันที่ปฏิบัติ	4/03/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขด่วน (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ไฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 4 / 3 / 68
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจกกุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/470	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓											

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250400031
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน เม.ย.

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 08/04/2025
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		✓		✓		✓		ในห้องรักษ์ถ้าอาคาร C	
8		✓		✓		✓		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/482	
11		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C1	
12		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 1	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/476	
16		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C2	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/507	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/502	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/497	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
25		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 08/04/25
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/539	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/529	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/566	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 5	
43		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/598	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C							ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 08/04/25 รหัสอุปกรณ์ EL
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C6	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/635	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/630	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/626	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
57		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 7	
59		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C7	
61		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/667	
62		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/662	
63		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/657	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
65		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 8	
67		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C8	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/694	
71		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/689	
72		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
73		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

[redacted]

บริหารงา

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250400035
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน เม.ย.

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 08/04/25 รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/462	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/461	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 08/04/25 รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/573	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/556	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/659	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 08/04/25 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/658	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ S1 1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ชื่อ
[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250400039
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน (ม.ย.)
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง												วันที่ตรวจสอบ 09/04/25 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	FM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM250400032
วันที่ปฏิบัติ	09/04/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน เม.ย.

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SGN LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM250400036
วันที่ปฏิบัติ	08/04/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน เม.ย.
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ -
การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250500099
วันที่ปฏิบัติ	19/05/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 19/5/64 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		✓		✓		✓		ในห้องซ้ำก้าอาคาร C	
8		✓		✓		✓		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/482	
11		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C1	
12		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 1	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/476	
16		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C2	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/507	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/502	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/497	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
25		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 19/5/64 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/539	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/529	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/566	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 5	
43		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/598	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 19/5/68 รหัสอุปกรณ์ EL			
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ฟไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/635	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/530	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/625	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/610	
57		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 7	
59		✓		✓		✓		ห้องชาร์ฟไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
61		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/667	
62		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/662	
63		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/657	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
65		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 8	
67		✓		✓		✓		ห้องชาร์ฟไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/699	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/694	
71		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/689	
72		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
73		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	FM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250500103
วันที่ปฏิบัติ	19/05/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 19/5/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/462	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/431	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 19/5/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/CF	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

หมายเหตุ

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250500107
วันที่ปฏิบัติ	19/05/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต

อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 19/5/68

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PMR-P4-F011/1 : 01/02/2556

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM250500:00
วันที่ปฏิบัติ	19/05/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขคือ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร D		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๕/๖๘ รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ห้องน้ำส่วนกลางชาย	
2		✓		✓		✓		ห้องน้ำส่วนกลางหญิง	
3		✓		✓		✓		ห้องน้ำผู้พิการ	
4		✓		✓		✓		สำนักงานนิติฯ 1	
5		✓		✓		✓		สำนักงานนิติฯ 2	
6		✓		✓		✓		ห้อง Control	
7		✓		✓		✓		Lobby	
8		✓		✓		✓		Co - Working	
9		✓		✓		✓		Fitness	
10		✓		✓		✓		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-M*
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250600106
วันที่ปฏิบัติ	21/06/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 21/6/68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		/		/		/		ในห้องปั๊มน้ำอาคาร C	
8		/		/		/		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		/		/		/		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		/		/		/		หน้าห้อง 99/482	
11		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ S11/C1	
12		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		/		/		/		หน้าห้อง 99/473	
15		/		/		/		หน้าห้อง 99/476	
16		/		/		/		หน้าบันไดหนีไฟ S12/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ S12/C1	
18		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ S11/C2	
21		/		/		/		หน้าห้อง 99/507	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/502	
23		/		/		/		หน้าห้อง 99/497	
24		/		/		/		หน้าห้อง 99/491	
25		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ S12/C2	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ก ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 21 / 6 / 68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/539	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/529	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/568	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	
43		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/598	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 21 / 6 / 68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/635	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/630	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/625	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
57		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 7	
59		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
61		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/667	
62		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/662	
63		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/657	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
65		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		✓		✓		✓		หน้า ลิฟต์อาคาร C ชั้น 8	
67		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/699	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/694	
71		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/689	
72		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
73		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250600110
วันที่ปฏิบัติ	21/06/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขซ้ำ (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด วิว ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 21/6/68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/482	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/5/3	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/566	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/669	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/666	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/661	

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

[redacted]

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน FP/FHC-Me

รหัสเครื่องจักร FHC-ALL (อาคาร C)

เลขที่ใบงาน PM250600114

วันที่ปฏิบัติ 21/06/2025

ชื่ออาคาร จี | ทุกชั้น | ทุกโซนจี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต

อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 21/6/68

รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/565	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	/		/		/		/		/		/		/		/	
LOBBY	/		/		/		/		/		/		/		/	
CO - WORKING	/		/		/		/		/		/		/		/	
FITNESS	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM250600107
วันที่ปฏิบัติ	21/06/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร D	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 21 / 6 / 68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		ห้องน้ำส่วนกลางชาย	
2		/		/		/		ห้องน้ำส่วนกลางหญิง	
3		/		/		/		ห้องน้ำผู้พิการ	
4		/		/		/		สำนักงานนิติฯ 1	
5		/		/		/		สำนักงานนิติฯ 2	
6		/		/		/		ห้อง Control	
7		/		/		/		Lobby	
8		/		/		/		Co - Working	
9		/		/		/		Fitness	
10		/		/		/		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11		/		/		/			
12		/		/		/			
13		/		/		/			
14		/		/		/			
15		/		/		/			
16		/		/		/			
17		/		/		/			
18		/		/		/			
19		/		/		/			
20		/		/		/			
21		/		/		/			
22		/		/		/			
23		/		/		/			
24		/		/		/			
25		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด PMR-P4-F009/1 : 01/02/2555

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM250600111
วันที่ปฏิบัติ	21/06/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250700102
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	๑๙/๗/๖๕
		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		/		/		/		ในห้องซักผ้าอาคาร C	
8		/		/		/		ในห้อง GWP อาคาร C	
9		/		/		/		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		/		/		/		หน้าห้อง 99/482	
11		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
12		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		/		/		/		หน้าห้อง 99/473	
15		/		/		/		หน้าห้อง 99/476	
16		/		/		/		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
21		/		/		/		หน้าห้อง 99/507	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/502	
23		/		/		/		หน้าห้อง 99/497	
24		/		/		/		หน้าห้อง 99/491	
25		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	๑๙/๗/๖๕
		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		/		/		/		หน้าห้อง 99/539	
30		/		/		/		หน้าห้อง 99/534	
31		/		/		/		หน้าห้อง 99/529	
32		/		/		/		หน้าห้อง 99/523	
33		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		/		/		/		หน้าห้อง 99/571	
38		/		/		/		หน้าห้อง 99/565	
39		/		/		/		หน้าห้อง 99/561	
40		/		/		/		หน้าห้อง 99/555	
41		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 5	
43		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		/		/		/		หน้าห้อง 99/603	
46		/		/		/		หน้าห้อง 99/595	
47		/		/		/		หน้าห้อง 99/593	
48		/		/		/		หน้าห้อง 99/587	
49		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ	19/7/68
		รหัสอุปกรณ์	EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
53		/		/		/		หน้าห้อง 99/635	
54		/		/		/		หน้าห้อง 99/630	
55		/		/		/		หน้าห้อง 99/625	
56		/		/		/		หน้าห้อง 99/619	
57		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 7	
59		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
61		/		/		/		หน้าห้อง 93/667	
62		/		/		/		หน้าห้อง 93/662	
63		/		/		/		หน้าห้อง 93/657	
64		/		/		/		หน้าห้อง 93/651	
65		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 8	
67		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
69		/		/		/		หน้าห้อง 99/699	
70		/		/		/		หน้าห้อง 99/694	
71		/		/		/		หน้าห้อง 99/689	
72		/		/		/		หน้าห้อง 99/633	
73		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		/		/		/		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SGN LIG IT ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM25C700105
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ความเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 19/7/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/482	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 93/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 19/7/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/573	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/669	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/666	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/661	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 19/7/68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/638	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/633	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	FM250700108
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด วิท ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๗/๖๘
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 93/479	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 93/491	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 93/523	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 93/555	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 93/587	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 93/619	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 93/651	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	/		/		/		/		/		/		/		/	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 93/683	/		/		/		/		/		/		/		/	
LOBBY	/		/		/		/		/		/		/		/	
CO - WORKING	/		/		/		/		/		/		/		/	
FITNESS	/		/		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✢

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM250700118
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด FM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร D			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ ๑๙/๗/๖๘ รหัสอุปกรณ์ EL		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		ห้องน้ำส่วนกลางชาย	
2		/		/		/		ห้องน้ำส่วนกลางหญิง	
3		/		/		/		ห้องน้ำผู้พิการ	
4		/		/		/		สำนักงานนิติฯ 1	
5		/		/		/		สำนักงานนิติฯ 2	
6		/		/		/		ห้อง Control	
7		/		/		/		Lobby	
8		/		/		/		Co - Working	
9		/		/		/		Fitness	
10		/		/		/		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11		/		/		/			
12		/		/		/			
13		/		/		/			
14		/		/		/			
15		/		/		/			
16		/		/		/			
17		/		/		/			
18		/		/		/			
19		/		/		/			
20		/		/		/			
21		/		/		/			
22		/		/		/			
23		/		/		/			
24		/		/		/			
25		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM250700119
วันที่ปฏิบัติ	19/07/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.1 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน PM250800047
วันที่ปฏิบัติ 12/08/2025
ชื่ออาคาร ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C								ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ EL
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		/		/		/		ในห้องซักผ้าอาคาร C	
8		/		/		/		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		/		/		/		ในห้อง MCB อาคาร C	
10		/		/		/		หน้าห้อง 99/482	
11		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
12		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		/		/		/		หน้าห้อง 99/473	
15		/		/		/		หน้าห้อง 99/476	
16		/		/		/		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
21		/		/		/		หน้าห้อง 99/507	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/502	
23		/		/		/		หน้าห้อง 99/497	
24		/		/		/		หน้าห้อง 99/491	
25		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด PMR P4 F009/1 : 01/02/2555

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร C							ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/529	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/566	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	
43		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/599	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร C							ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/635	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/630	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/625	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
57		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 7	
59		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
61		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/667	
62		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/662	
63		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/657	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
65		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 8	
67		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/699	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/694	
71		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/689	
72		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
73		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250800051
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/482	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/573	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/586	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/580	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/669	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/666	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/661	
หมายเหตุ									

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	
หมายเหตุ									

[redacted]

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250800055
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด ซีห์ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 12/8/68
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด วีฟ ภูเก็ต อาคาร D			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 12/8/68 รหัสอุปกรณ์ EL		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ห้องน้ำส่วนกลางชาย	
2		✓		✓		✓		ห้องน้ำส่วนกลางหญิง	
3		✓		✓		✓		ห้องน้ำผู้พิการ	
4		✓		✓		✓		สำนักงานนิติฯ 1	
5		✓		✓		✓		สำนักงานนิติฯ 2	
6		✓		✓		✓		ห้อง Control	
7		✓		✓		✓		Lobby	
8		✓		✓		✓		Co - Working	
9		✓		✓		✓		Fitness	
10		✓		✓		✓		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11		✓		✓		✓			
12		✓		✓		✓			
13		✓		✓		✓			
14		✓		✓		✓			
15		✓		✓		✓			
16		✓		✓		✓			
17		✓		✓		✓			
18		✓		✓		✓			
19		✓		✓		✓			
20		✓		✓		✓			
21		✓		✓		✓			
22		✓		✓		✓			
23		✓		✓		✓			
24		✓		✓		✓			
25		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PMR-P4-F009/1 : 01/02/2555

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM250800052
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2025
ชื่ออาการ	ดี | ทุกชิ้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT A.L (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM2509C0091
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกชั้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		/		/		/		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		/		/		/		ในห้องปั๊มน้ำอาคาร C	
8		/		/		/		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		/		/		/		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		/		/		/		หน้าห้อง 99/482	
11		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
12		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		/		/		/		หน้าห้อง 99/473	
15		/		/		/		หน้าห้อง 99/476	
16		/		/		/		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
21		/		/		/		หน้าห้อง 99/507	
22		/		/		/		หน้าห้อง 99/502	
23		/		/		/		หน้าห้อง 99/497	
24		/		/		/		หน้าห้อง 99/491	
25		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		/		/		/		หน้าห้อง 99/539	
30		/		/		/		หน้าห้อง 99/534	
31		/		/		/		หน้าห้อง 99/529	
32		/		/		/		หน้าห้อง 99/523	
33		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		/		/		/		หน้าห้อง 99/571	
38		/		/		/		หน้าห้อง 99/566	
39		/		/		/		หน้าห้อง 99/561	
40		/		/		/		หน้าห้อง 99/555	
41		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 5	
43		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		/		/		/		หน้าห้อง 99/603	
46		/		/		/		หน้าห้อง 99/598	
47		/		/		/		หน้าห้อง 99/593	
48		/		/		/		หน้าห้อง 99/587	
49		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 13/9/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
53		/		/		/		หน้าห้อง 99/635	
54		/		/		/		หน้าห้อง 99/630	
55		/		/		/		หน้าห้อง 99/625	
56		/		/		/		หน้าห้อง 99/619	
57		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 7	
59		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
61		/		/		/		หน้าห้อง 99/667	
62		/		/		/		หน้าห้อง 99/662	
63		/		/		/		หน้าห้อง 99/657	
64		/		/		/		หน้าห้อง 99/651	
65		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 8	
67		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
69		/		/		/		หน้าห้อง 99/699	
70		/		/		/		หน้าห้อง 99/694	
71		/		/		/		หน้าห้อง 99/689	
72		/		/		/		หน้าห้อง 99/683	
73		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		/		/		/		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SGV LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250900095
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXT)	วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/452	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/609	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/606	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/526	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/5/3	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/669	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/666	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/661	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 13/9/08 รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
33		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-A.L (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM250900099
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

รายละเอียด PMประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง	วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/461	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (D_ClubHouse)
เลขที่ใบงาน	PM250900092
วันที่ปฏิบัติ	13/09/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light	✓			
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร D	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 13/9/68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		ห้องน้ำส่วนกลางชาย	
2		/		/		/		ห้องน้ำส่วนกลางหญิง	
3		/		/		/		ห้องน้ำผู้พิการ	
4		/		/		/		สำนักงานนิติฯ 1	
5		/		/		/		สำนักงานนิติฯ 2	
6		/		/		/		ห้อง Control	
7		/		/		/		Lobby	
8		/		/		/		Co - Working	
9		/		/		/		Fitness	
10		/		/		/		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11		/		/		/			
12		/		/		/			
13		/		/		/			
14		/		/		/			
15		/		/		/			
16		/		/		/			
17		/		/		/			
18		/		/		/			
19		/		/		/			
20		/		/		/			
21		/		/		/			
22		/		/		/			
23		/		/		/			
24		/		/		/			
25		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

PMR P4 F009/1 : 01/02/2555

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร EXIT SIGN LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน PM250900096
วันที่ปฏิบัติ 13/09/2025
ชื่ออาคาร ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM/ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ ไม่มี
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน PM251000022
วันที่ปฏิบัติ 05/10/2025
ชื่ออาคาร ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		✓		✓		✓		ในห้องจักรหัวอาคาร C	
8		✓		✓		✓		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/482	
11		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
12		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร C ชั้น 1	
13		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/476	
16		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร C ชั้น 2	
20		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/507	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/502	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/497	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
25		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/539	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/529	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 5	
43		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟท้ายอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/598	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 5/10/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
53		/		/		/		หน้าห้อง 99/635	
54		/		/		/		หน้าห้อง 99/530	
55		/		/		/		หน้าห้อง 99/625	
56		/		/		/		หน้าห้อง 99/619	
57		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 7	
59		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
61		/		/		/		หน้าห้อง 99/667	
62		/		/		/		หน้าห้อง 99/662	
63		/		/		/		หน้าห้อง 99/657	
64		/		/		/		หน้าห้อง 99/651	
65		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		/		/		/		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 8	
67		/		/		/		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		/		/		/		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
69		/		/		/		หน้าห้อง 99/699	
70		/		/		/		หน้าห้อง 99/694	
71		/		/		/		หน้าห้อง 99/689	
72		/		/		/		หน้าห้อง 99/683	
73		/		/		/		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		/		/		/		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM251000026
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ไขปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ FE	

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูที่ชาร์ตทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูที่ชาร์ตทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูที่ชาร์ตทางเข้าห้อง 99/482	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูที่ชาร์ตทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ FE	

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/573	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/556	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/556	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/610	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/609	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/606	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/601	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/650	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง (X) - WORKING	
64				✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM251000030
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง													วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ FHC		
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขราน		กระจกกุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM251000023
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร D							ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 5/10/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		/		/		/		ห้องน้ำส่วนกลางชาย	
2		/		/		/		ห้องน้ำส่วนกลางหญิง	
3		/		/		/		ห้องน้ำผู้พิการ	
4		/		/		/		สำนักงานนิติฯ 1	
5		/		/		/		สำนักงานนิติฯ 2	
6		/		/		/		ห้อง Control	
7		/		/		/		Lobby	
8		/		/		/		Co - Working	
9		/		/		/		Fitness	
10		/		/		/		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11		/		/		/			
12		/		/		/			
13		/		/		/			
14		/		/		/			
15		/		/		/			
16		/		/		/			
17		/		/		/			
18		/		/		/			
19		/		/		/			
20		/		/		/			
21		/		/		/			
22		/		/		/			
23		/		/		/			
24		/		/		/			
25		/		/		/			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM251000027
วันที่ปฏิบัติ	05/10/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM251100074
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/68
อาคาร C			รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		✓		✓		✓		ในห้องซักผ้าอาคาร C	
8		✓		✓		✓		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/482	
11		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
12		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/476	
16		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/507	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/502	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/497	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
25		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/539	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/529	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/566	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 5	
43		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/598	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/64 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C6	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/635	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/630	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/625	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
57		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 7	
59		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C7	
61		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/667	
62		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/662	
63		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/657	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
65		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 8	
67		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C8	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/699	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/694	
71		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/689	
72		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
73		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75									

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✢

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ก EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM251100078
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/68 รหัสอุปกรณ์ FE	

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/452	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/506	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/64
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/573	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/605	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/669	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/666	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/661	

หมายเหตุ

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 9/11/64
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
63		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-A.L (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM251100082
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง															วันที่ตรวจสอบ 9/11/68 รหัสอุปกรณ์ FHC
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM251100075
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อ (CM)

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร D	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 9/11/68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ห้องน้ำส่วนกลางชาย	
2		✓		✓		✓		ห้องน้ำส่วนกลางหญิง	
3		✓		✓		✓		ห้องน้ำผู้พิการ	
4		✓		✓		✓		สำนักงานนิติฯ 1	
5		✓		✓		✓		สำนักงานนิติฯ 2	
6		✓		✓		✓		ห้อง Control	
7		✓		✓		✓		Lobby	
8		✓		✓		✓		Co - Working	
9		✓		✓		✓		Fitness	
10		✓		✓		✓		ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM251100079
วันที่ปฏิบัติ	02/11/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค ET - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM251200021
วันที่ปฏิบัติ	07/12/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 1	
2		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 2	
3		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 3	
4		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านซ้ายมือตัวที่ 4	
5		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 1	
6		✓		✓		✓		ลานจอดรถยนต์ใต้อาคาร C ด้านขวามือตัวที่ 2	
7		✓		✓		✓		ในห้องจักรอาคาร C	
8		✓		✓		✓		ในห้อง CWP อาคาร C	
9		✓		✓		✓		ในห้อง MDB อาคาร C	
10		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/482	
11		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C1	
12		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 1	
13		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 1	
14		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/476	
16		✓		✓		✓		หน้าบันไดหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
17		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C1	
18		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 2	
19		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 2	
20		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C2	
21		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/507	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/502	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/497	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
25		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C2	

หมายเหตุ

[redacted]

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 3	
27		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 3	
28		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C3	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/539	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/534	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/529	
32		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
33		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C3	
34		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 4	
35		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 4	
36		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C4	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/571	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/566	
39		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/561	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/555	
41		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C4	
42		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 5	
43		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 5	
44		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟต์ ST1/C5	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/603	
46		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/598	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/593	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
49		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C5	
50		✓		✓		✓		หน้าลิฟต์อาคาร C ชั้น 6	

หมายเหตุ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน ดิ คอนโด ริฟ ภูเก็ต อาคาร C	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 7/12/68 รหัสอุปกรณ์ EL

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 6	
52		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C6	
53		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/635	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/530	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/625	
56		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
57		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C6	
58		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 7	
59		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 7	
60		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C7	
61		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/667	
62		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/662	
63		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/657	
64		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
65		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C7	
66		✓		✓		✓		หน้าลิฟท์อาคาร C ชั้น 8	
67		✓		✓		✓		ห้องชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C ชั้น 8	
68		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C8	
69		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/699	
70		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/694	
71		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/689	
72		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
73		✓		✓		✓		ในบันไดหนีไฟ ST2/C8	
74		✓		✓		✓		ในห้อง Booster Pump ดาดฟ้าอาคาร C	
75		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS✧

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-Me
รหัสเครื่องจักร	EXIT SIGN LIGHT-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM251200025
วันที่ปฏิบัติ	07/12/2025
ที่อาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกลานจอด	
2		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางออกสระว่ายน้ำ	
3		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/482	
4		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C1	
5		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/481	
6		✓		✓		✓		ในห้อง MDB C	
7		✓		✓		✓		หน้าประตูคีย์การ์ดทางเข้าห้อง 99/472	
8		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/473	
9		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/479	
10		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	
11		✓		✓		✓		ในประตูหนีไฟ ST2/C1	
12		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/509	
13		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/503	
14		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C2	
15		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/501	
16		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/496	
17		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/491	
18		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	
19		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/541	
20		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/538	
21		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C3	
22		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/533	
23		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/528	
24		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/523	
25		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ

[redacted]

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ FE

ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26								หน้าห้อง 99/573	
27		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/570	
28		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C4	
29		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/565	
30		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/560	
31		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/556	
32		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	
33		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/606	
34		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/602	
35		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C5	
36		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/597	
37		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/592	
38		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/587	
39		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	
40		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/637	
41		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/634	
42		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C6	
43		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/629	
44		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/624	
45		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/619	
46		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	
47		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/669	
48		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/666	
49		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟหลังลิฟท์ ST1/C7	
50		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/661	

หน่วยงาน ดิ คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร C			ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 7/12/68 รหัสอุปกรณ์ FE		
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
51		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/656	
52		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/651	
53		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	
54		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/701	
55		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/698	
56		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ ST1/C8	
57		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/693	
58		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/688	
59		✓		✓		✓		หน้าห้อง 99/683	
60		✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	
61		✓		✓		✓		หน้าประตูทางเข้า LOBBY	
62		✓		✓		✓		หน้าประตูทางออก LOBBY	
33		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง CO - WORKING	
64		✓		✓		✓		หน้าประตูห้อง FITNESS	

หมายเหตุ

[redacted]

02/2566

PLUS✣

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน	FP/FHC-Me
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL (อาคาร C)
เลขที่ใบงาน	PM251200029
วันที่ปฏิบัติ	07/12/2025
ชื่ออาคาร	ซี | ทุกชั้น | ทุกโซนซี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Hose Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดี คอนโด ริฟ ภูเก็ต
อาคาร C

ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 7/12/68
รหัสอุปกรณ์ FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
อาคาร C ชั้น 1 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 1 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C1 ข้างห้อง 99/479	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C2 ข้างห้อง 99/491	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C3 ข้างห้อง 99/523	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C4 ข้างห้อง 99/555	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C5 ข้างห้อง 99/587	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C6 ข้างห้อง 99/619	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C7 ข้างห้อง 99/651	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าห้องชาร์ปไฟฟ้า C8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
อาคาร C ชั้น 8 หน้าประตูหนีไฟ ST2/C8 ข้างห้อง 99/683	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOBBY	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CO - WORKING	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FITNESS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LT-Me
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT ALL (D_Club House)
เลขที่ใบงาน	PM251200022
วันที่ปฏิบัติ	07/12/2025
ชื่ออาคาร	ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

[redacted]

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CIA)

หน่วยงาน ดี คอนโด รีฟ ภูเก็ต อาคาร D		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 7/12/68 รหัสอุปกรณ์ EL	
ลำดับที่	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ตแบตเตอรี		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1		✓		✓		✓		ห้องน้ำส่วนกลางชาย	
2		✓		✓		✓		ห้องน้ำส่วนกลางหญิง	
3		✓		✓		✓		ห้องน้ำผู้พิการ	
4		✓		✓		✓		สำนักงานนิติฯ 1	
5		✓		✓		✓		สำนักงานนิติฯ 2	
6		✓		✓		✓		ห้อง Control	
7		✓		✓		✓		Lobby	
8		✓		✓		✓		Co - Working	
9		✓		✓		✓		Fitness	
10		✓		✓		✓		ห้องปั๊มกระจายน้ำ	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

หมายเหตุ

[redacted]

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

รหัสงาน EM/EL-Me

รหัสเครื่องจักร EXIT SGN LIGHT-ALL (D_Club House)

เลขที่ใบงาน PM251200026

วันที่ปฏิบัติ 07/12/2025

ชื่ออาคาร ดี | ทุกชั้น | ทุกโซนดี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted]

รายละเอียด FM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)