

เอกสารแนบที่ ๑

รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณสุขปเือก

[illegible]

099176

WATERMANN'S

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

8200



FOR ELEVATOR INTERNATIONAL •

889 Moo 4 Tambor Bangpuero, Anyulul Banglo, Samudprakam 10610
Tel. : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

ไม่พบผลข้างเคียง

[illegible][illegible]

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

บริษัท	EVS B			วันที่ติดตั้ง	10/1/68
รหัสลูกค้า	EVS B / No. 1			วันที่	10/1/68
ชื่อลูกค้า	B / No. 1			ชื่อผู้ตรวจ	Dr. 27
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ	ดี	ไม่ดี	หมายเหตุ
1	การตรวจเช็คเบื้องต้น		/		
	1.1 ตรวจสอบการติดตั้ง		/		
	ตรวจสอบการติดตั้งขั้วต่อและสายเคเบิล		/		
	ตรวจสอบการติดตั้งขั้วต่อและสายเคเบิล		/		
	1.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์		/		
	ตรวจสอบการติดตั้งและสายเคเบิล		/		
	ตรวจสอบการติดตั้งและสายเคเบิล		/		
	1.3 ตรวจสอบ Governor		/		
	ตรวจสอบการติดตั้งและสายเคเบิล		/		
	ตรวจสอบการติดตั้งและสายเคเบิล		/		
	1.4 ตรวจสอบ Safety Switch		/		
	ตรวจสอบการติดตั้งและสายเคเบิล		/		
2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์		/		
	ตรวจสอบการติดตั้งและสายเคเบิล		/		
	ตรวจสอบการติดตั้งและสายเคเบิล		/		
	3		/		
	4		/		
	5		/		
	6		/		


บริษัท ฟุจิ อีเลเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

808 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10560
888 Moo 4 Tambon Bangplaiyue, Amphur Bangplie, Samutprakarn 10560
Tel. 02-436-4274-7 Fax 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์

ประกอบขึ้น ☒ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ มิ.ย. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
จำนวนลิฟต์ 1000 kg 855
วันที่ 10/1/68
ชื่อผู้ตรวจ Dr. 27
ชื่อลูกค้า B / No. 1

A. MACHINE ROOM		WORKING REMARKS			D. HOISTWAY			WORKING REMARKS			
		N	A	R	P		N	A	R	P	
1	Machine Room Environment	/				1	Hoistway Environment	/			
2	Main Supply Switch	/				2	Door Interlocks	/			
3	Motor	/				3	Door Closers	/			
4	Magnetic Brake	/				4	Door Open & Close	/			
5	Deflector Switch	/				5	Traveling Cable	/			
6	Controller	/				6	Votes	/			
7	Governor	/				7	Limit Switch	/			
8	Signal / Sensor	/				8	Cuts & Switches	/			
9	Rope Hitches	/				9	CWT Guide Shoe	/			
10	Oil	/				10	Counterweight	/			
11	UPS / ARD	/				11	Brakes & Rails	/			
B. CAR TOP						E. CAR CAGE					
1	Car Top Environment	/				1	Condition of Interior	/			
2	Car Frame	/				2	Car Operating Panel	/			
3	Guide Shoes	/				3	Indicator / LAMP	/			
4	Car Doors & Operator	/				4	Car Latches & Pin	/			
5	Hall & Low Ropes	/				5	Safety Shoes / Light Ray	/			
6	Safety & Safety Switches	/				6	Riding Center	/			
7	R.J. Box	/				7	Leveling	/			
8	Proximity	/				8	Interphone/Emergency Bell	/			
9		/				9		/			
10		/				10		/			
C. ENTRANCE						F. PIT					
1	Indicator	/				1	Pit Environment	/			
2	Hall Buttons	/				2	Safety Switches	/			
3	Sills & Entrances	/				3	Limit Switches	/			
Working Remarks						Working Remarks					
N = Normal						N = Normal					
A = Adjusted						A = Adjusted					
R = Repair						R = Repair					
P = Replaced						P = Replaced					
- = Not Applicable						- = Not Applicable					



บริษัท ฟุจิ อีเลเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด




บริษัท ฟุจิ เอเลลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
889 หมู่ 4 ตำบลพุดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 80560
989 Moo. 4 Tambon Pudnuea, Amphur Bangko, Samutprakan 10560
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์

ประจำลิฟต์ ☒ บ.ค. ☐ บ.อ. ☐ บ.น. ☐ บ.อ. ☐ บ.น. ☐ บ.อ.
ชื่อลิฟต์ ลิฟต์ No. 2 บ.ค. ☐ บ.อ. ☐ บ.น. ☐ บ.อ. ☐ บ.น.
เลขลิฟต์ 1000 Ky 8
เลขลิฟต์ 1000 Ky 8
เลขลิฟต์ 1000 Ky 8

WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS			
A : MACHINE ROOM	N	A	R	P	D : HOISWAY	N	A	R	P
1 Machine Room Environment					1 Hoisway Environment				
2 Main Supply Switch					2 Door Interlocks				
3 Motor					3 Door Closer				
4 Magnetic Brake					4 Door Open & Close				
5 Deflector Sleeve					5 Traveiling Cable				
6 Controller					6 Vases				
7 Governor					7 Limit Switch				
8 Signal / Street					8 Cam & Switch				
9 Rope-Trackers					9 CWT Guide Shoe				
10 Oil					10 Counterweight				
11 UPS / ARI					11 Brakes & Rails				
B : CAR TOP					E : CAR CAGE				
1 Car Top Environment					1 Location of Interior				
2 Car Frame					2 Car Operating Panel				
3 Guide Shoes					3 Indicator / LAMPS				
4 Car Doors & Operator					4 Car Latches & Fan				
5 Brake & Gov. Regs					5 Safety Shoes / Light Key				
6 Safety & Safety Switches					6 Riding Comfort				
7 R / Box					7 Leveling				
8 Proximity					8 Telephone/Emergency Bell				
9					9				
10					10				
C : ENTRANCE					F : PIT				
1 Indicators					1 Pit Environment				
2 Hall Buttons					2 Safety Switches				
3 Sills & Entrances					3 Limit Switches				
Working Remarks					Working Remarks				
N = Normal					N = Normal				
A = Adjusted					A = Adjusted				
R = Replaced					R = Replaced				
P = Not Applicable					P = Not Applicable				



ลิฟต์

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	การตรวจเช็คลิฟต์			
1.1	ตรวจสอบลิฟต์			
1.2	ตรวจสอบลิฟต์			
1.3	ตรวจสอบลิฟต์			
1.4	ตรวจสอบลิฟต์			
2	การตรวจเช็คลิฟต์			
3	การตรวจเช็คลิฟต์			
4	การตรวจเช็คลิฟต์			
5	การตรวจเช็คลิฟต์			
6	การตรวจเช็คลิฟต์			

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

รหัสงาน	EVS C	รหัสลิฟต์	1	รหัสห้อง	1
รหัสผู้ปฏิบัติงาน	EVS a / No. 1	รหัสลิฟต์	3	รหัสห้อง	3
วันที่ปฏิบัติงาน	16/1/63	รหัสลิฟต์	5	รหัสห้อง	5
ชื่อช่าง	C / No. 1	ชื่อผู้ตรวจสอบ			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	บกพร่อง	ซ่อมแซม	
1	การตรวจเช็คเบื้องต้น	✓			
	1.1 ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	1.2 ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	1.3 ตรวจสอบ Governor	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	1.4 ตรวจสอบการเดินสาย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
2	อุปกรณ์ไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
3	อุปกรณ์ไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
4	อุปกรณ์ไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
5	อุปกรณ์ไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
6	อุปกรณ์ไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			
	ตรวจสอบการเดินสายและระบบความปลอดภัย	✓			

33/10/63



บริษัท ฟุจิ อีเลเวเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

8889 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10560
Tel : 02-134-4274-7 Fax : 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ประจำเดือน ☒ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน สมชาย ใจดี วันที่รับงาน 10.30 วันที่ส่งงาน 16.01.63
จำนวนชั่วโมง 5.00

A. MACHINE ROOM			WORKING REMARKS			D. HOISTWAY			WORKING REMARKS		
1	2	3	N	A	P	1	2	3	N	A	P
Machine Room Environment	Main Supply Switch	Motor				Hoistway Environment	Door interlocks	Door Closes			
Magnetic Brake	Controller	Generator				Door Open & Close	Travelling Cable	Wires			
Strand / Sensor	Repe. Helices	Oil				Limit Switch	Cable & Strands	CWT Guide Shoe			
UPS / ARD						Brakes & Rails					
B. CAR TOP			WORKING REMARKS			E. CAR CAGE			WORKING REMARKS		
1	2	3	N	A	P	1	2	3	N	A	P
Car Top Environment	Car Frame	Guide Shoes				Condition of Interior	Car Operating Panel	Indicator / LAMPs			
Car Doors & Operator	Wear & Low Ropes	Safety & Safety Switches				Car Ladders & Fan	Safety Shoes / Light Ray	Riding Carrot			
K. J Box	Proximity					Leveling	Telephone/Emergency Bell				
C. ENTRANCE			WORKING REMARKS			F. PIT			WORKING REMARKS		
1	2	3	N	A	P	1	2	3	N	A	P
Indicators	Ball Buttons	Stops & Emergencies				PC Environment	Safety Switches	Limit Switches			
Working Remarks			N = Normal			Load Weighing Transducer			Tension / Governor Shoe		
			A = Adjusted			Briders					
			K = Repaired								
			P = Replaced								
			= No Applicable								

รายละเอียดเพิ่มเติม / ความผิดปกติของลิฟต์





บริษัทฟูจิเอเลลิฟเตอร์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

889 หมู่ 4 ตำบลบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10560
Tel : 02-436-4274-7 Fax : 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษาลิฟท์

ประจำลิฟท์ ☒ บก. ☐ บก. ☐ บก. ☐ บก. ☐ บก. ☐ บก.
ชื่อลิฟท์ เคาน์เตอร์ ☐ บก. ☐ บก. ☐ บก. ☐ บก. ☐ บก.
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1000kg 8 ชั้น ☐ บก. ☐ บก. ☐ บก. ☐ บก. ☐ บก.
วันที่ 16.01.2557

WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
A : MACHINE ROOM		B : CAR TOP		C : ENTRANCE		D : HOISTWAY	
N	P	N	P	N	P	N	P
1	Machine Room Environment	1	Car Top Environment	1	Entrances	1	Hoistway Environment
2	Main Supply Switch	2	Car Frame	2	Exit Buttons	2	Door Interlocks
3	Motor	3	Guide Shoes	3	Sills & Entrances	3	Door Floors
4	Magnetic Brake	4	Car Doors & Operator	4	Working Remarks	4	Door Open & Close
5	Brake Release	5	Hand & Gov. Ropes	5	N = Normal	5	Travelling Cable
6	Controller	6	Safety & Safety Switches	6	A = Adjusted	6	Wires
7	Governor	7	K J Box	7	R = Replaced	7	Liner Switch
8	Signal / Sensor	8	Proximity	8	- = Not Applicable	8	Cams & Switch
9	Rope Hitches	9				9	CWT Guide Shoe
10	Oil	10				10	Counterweight
11	DPS / ARD	11				11	Brakes & Rails
E : CAR UMBIL		F : PIT					
1	Condition of Umbil	1	Pit Environment	1		1	
2	Car Operating Panel	2	Safety Switches	2		2	
3	Indicator / LAMPS	3	Liner Switches	3		3	
4	Car Lighting & Fan	4	Load Weighing Hardware	4		4	
5	Safety Shoes / Guide Rail	5	Tension / Governor Seave	5		5	
6	Braking Control	6	Belts	6		6	
7	Leveling	7		7		7	
8	Interphone/Emergency Bell	8		8		8	
9		9		9		9	
10		10					



BUKUP432310013

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น

ลิฟท์รุ่น 1000kg 8 ชั้น



บริษัท ฟุจิ เอเลลิเวทอ อินเทอร์เน็ต จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
888 หมู่ 4 ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10560
888 Moo 4 Tambon Bangpaeng, Amphur Bangkok, Samutprakarn 10560
Tel: 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7126

MEMBERSHIP LIST

[illegible]

WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
A : MACHINE ROOM				B : CAR TOP			
N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment	✓		1	Car Top Environment	✓	
2	Main Supply Switch	✓		2	Car Frame	✓	
3	Motor	✓		3	Guide Shoes	✓	
4	Magnetic Brake	✓		4	Car Doors & Operator	✓	
5	Deflector Sheave	✓		5	Hairt & Guy Ropes	✓	
6	Controller	✓		6	Safety & Safety Switches	✓	
7	Cover not	✓		7	R J Box	✓	
8	Signal / Sprayer	✓		8	Proximity	✓	
9	Pipe Hitches	✓		9			
10	Oil	✓		10			
11	DFS / ARD	✓					

C : ENTRANCE				D : HOISTWAY			
N	A	R	P	N	A	R	P
1	Indicator	✓		1	Hoistway Environment	✓	
2	Hall Buttons	✓		2	Door Interlocks	✓	
3	Stops & Entrances	✓		3	Door Closing	✓	
				4	Door Open & Close	✓	
				5	Traveling Cable	✓	
				6	Vanes	✓	
				7	Unit Switch	✓	
				8	Cups & Sockets	✓	
				9	CMV Guide Shoe	✓	
				10	Counterweight	✓	
				11	Beilers & Pads	✓	

E : CAR CAGE				F : PIT			
N	A	R	P	N	A	R	P
1	Condition of Interior	✓		1	Pit Environment	✓	
2	Car Operating Panel	✓		2	Safety Switches	✓	
3	Indicator / LAMPS	✓		3	Limit Switches	✓	
4	Car Lumber & Fan	✓		4	Lead Weighing Transducer	✓	
5	Safety Shoes / Trip Pad	✓		5	Pits on / Governor Sheave	✓	
6	Riding Comfort	✓		6	Buffers	✓	
7	Leveling	✓		7			
8	Interphase/Emergency Bell	✓		8			
9				9			
10				10			

Working Remarks			
N	A	R	P
1	Indicator	✓	
2	Hall Buttons	✓	
3	Stops & Entrances	✓	

N = Normal
 A = Adjusted
 R = Repaired
 P = Replaced
 - = Not Applicable

[illegible]

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

หัวข้อการ		ชื่อผู้ตรวจ		ชื่อผู้ตรวจสอบ		ผลการตรวจ		หมายเหตุ
ลำดับ	รายละเอียด	วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ	
1	ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	1/1/65	นาย	นาย	นาย	นาย	ผ่าน	
2	ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	1/1/65	นาย	นาย	นาย	นาย	ผ่าน	
3	ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	1/1/65	นาย	นาย	นาย	นาย	ผ่าน	
4	ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	1/1/65	นาย	นาย	นาย	นาย	ผ่าน	
5	ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	1/1/65	นาย	นาย	นาย	นาย	ผ่าน	
6	ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	1/1/65	นาย	นาย	นาย	นาย	ผ่าน	

Discussions



FROM ELIYAHU INTERNATIONAL.

3589 หมู่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 02-196-4274-7 Fax: 02-768-7125

รายงานการนำรั้วเหล็กที่

[illegible]

2561 651 A

[illegible]

601144

[illegible]



• TOSHIBA INTERNATIONAL •

8389 หมู่ 4 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10560
8389 Moo 4 Tambon Bangdeao, Amphur Bangbo, Samutprakarn 10560
Tel. : 02-135-4274-7 Fax : 02-708-7125

นางสาวกัญญ์กรภักดี

[illegible]

This technical drawing illustrates the mechanical components of an elevator system. On the left, a detailed view of the machine room shows the motor, magnetic brake, deflector switch, controller, governor, signal, and rope hitches. In the center, a side view of the car top shows the guide shoes, car design, and operator. On the right, a top view of the car top shows the hoist and governor ropes, safety sensors, R/J box, proximity, and SBS & entrances.

This technical drawing illustrates the entrance and pit components of an elevator system. On the left, a side view of the entrance shows the indicators, hall buttons, and SBS & entrances. On the right, a top view of the pit shows the pit environment, safety switches, limit switches, limit weighing transducer, tension/governor sheave, buffers, and other components.

AD00074353-000000

ผู้แทนสหกรณ์ผู้ผลิตยาง / เลขาธิการสหกรณ์ผู้ผลิตยาง

[illegible]

המחברת



FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL •

8889 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร. 10560
8889 Moo 4 Tambon Bangplee Noi, Amphoe Bangso, Samutprakan 10560
Tel. 02-336-4274-7 Fax: 02-708-7125

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

☐ ๑. ☐ ๒. ☐ ๓. ☐ ๔. ☐ ๕. ☐ ๖. ☐ ๗. ☐ ๘. ☐ ๙. ☐ ๑๐. ☐ ๑๑. ☐ ๑๒. ☐ ๑๓. ☐ ๑๔. ☐ ๑๕. ☐ ๑๖. ☐ ๑๗. ☐ ๑๘. ☐ ๑๙. ☐ ๒๐. ☐ ๒๑. ☐ ๒๒. ☐ ๒๓. ☐ ๒๔. ☐ ๒๕. ☐ ๒๖. ☐ ๒๗. ☐ ๒๘. ☐ ๒๙. ☐ ๓๐. ☐ ๓๑. ☐ ๓๒. ☐ ๓๓. ☐ ๓๔. ☐ ๓๕. ☐ ๓๖. ☐ ๓๗. ☐ ๓๘. ☐ ๓๙. ☐ ๔๐. ☐ ๔๑. ☐ ๔๒. ☐ ๔๓. ☐ ๔๔. ☐ ๔๕. ☐ ๔๖. ☐ ๔๗. ☐ ๔๘. ☐ ๔๙. ☐ ๕๐. ☐ ๕๑. ☐ ๕๒. ☐ ๕๓. ☐ ๕๔. ☐ ๕๕. ☐ ๕๖. ☐ ๕๗. ☐ ๕๘. ☐ ๕๙. ☐ ๖๐. ☐ ๖๑. ☐ ๖๒. ☐ ๖๓. ☐ ๖๔. ☐ ๖๕. ☐ ๖๖. ☐ ๖๗. ☐ ๖๘. ☐ ๖๙. ☐ ๗๐. ☐ ๗๑. ☐ ๗๒. ☐ ๗๓. ☐ ๗๔. ☐ ๗๕. ☐ ๗๖. ☐ ๗๗. ☐ ๗๘. ☐ ๗๙. ☐ ๘๐. ☐ ๘๑. ☐ ๘๒. ☐ ๘๓. ☐ ๘๔. ☐ ๘๕. ☐ ๘๖. ☐ ๘๗. ☐ ๘๘. ☐ ๘๙. ☐ ๙๐. ☐ ๙๑. ☐ ๙๒. ☐ ๙๓. ☐ ๙๔. ☐ ๙๕. ☐ ๙๖. ☐ ๙๗. ☐ ๙๘. ☐ ๙๙. ☐ ๑๐๐.

A : MACHINE ROOM		WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
		N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment					1	Highway Environment		
2	Main Supply Switch					2	Door Interlocks		
3	Motor					3	Door Closure		
4	Magnetic Brake					4	Door Open & Close		
5	Detector Sleeve					5	Travelling Cable		
6	Controller					6	Wires		
7	Governor					7	Limit Switch		
8	Signal / Sensor					8	Tools & Switches		
9	Repair Hatches					9	CWT Guide Shoe		
10	Oil					10	Counterweight		
11	UTS / AFD					11	Brakes & Rails		
B : CAR TOP						E : CAR CAGE			
1	Car Top Environment					1	Condition of Interior		
2	Car Frame					2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes					3	Indicator / LAMPS		
4	Car Doors & Operator					4	Car Latches & Pin		
5	Hoist & Gov. Ropes					5	Safety Sheets / Light Ray		
6	Safety & Safety Switches					6	Riding Comfort		
7	3 J Box					7	Leveling		
8	Proximity					8	Interlocks/Emergency Bell		
9						9			
10						10			
C : ENTRANCE						F : PIT			
1	Indicators					1	Pit Environment		
2	Exit Buttons					2	Safety Switches		
3	Stair & Escalators					3	Limit Switches		
Working Remarks						Load Weighing Transducer			
N = Normal						Tension / Governor Sheave			
A = Adjusted						Belts			
R = Repaired									
P = Replaced									
= Not Applicable									

นายวิชาญ นานา / ภาควิชาเคมี / คณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. **Имя:** [Имя]

2. **Фамилия:** [Фамилия]

3. **Пол:** [Пол]

4. **Дата рождения:** [Дата рождения]

5. **Место рождения:** [Место рождения]

6. **Паспорт:** [Паспорт]

7. **СНИЛС:** [СНИЛС]

8. **ИНН:** [ИНН]

9. **Адрес:** [Адрес]

10. **Телефон:** [Телефон]

11. **Электронная почта:** [Электронная почта]

12. **Специальность:** [Специальность]

13. **Категория:** [Категория]

14. **Стаж:** [Стаж]

15. **Среднее образование:** [Среднее образование]

16. **Среднее специальное образование:** [Среднее специальное образование]

17. **Высшее образование:** [Высшее образование]

18. **Стаж работы:** [Стаж работы]

19. **Стаж в профессии:** [Стаж в профессии]

20. **Стаж в должности:** [Стаж в должности]

21. **Стаж в организации:** [Стаж в организации]

22. **Стаж в отрасли:** [Стаж в отрасли]

23. **Стаж в стране:** [Стаж в стране]

24. **Стаж в мире:** [Стаж в мире]

25. **Стаж в жизни:** [Стаж в жизни]

26. **Стаж в семье:** [Стаж в семье]

27. **Стаж в браке:** [Стаж в браке]

28. **Стаж в любви:** [Стаж в любви]

29. **Стаж в дружбе:** [Стаж в дружбе]

30. **Стаж в знакомстве:** [Стаж в знакомстве]

31. **Стаж в общении:** [Стаж в общении]

32. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

33. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

34. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

35. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

36. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

37. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

38. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

39. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

40. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

41. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

42. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

43. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

44. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

45. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

46. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

47. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

48. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

49. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

50. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

51. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

52. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

53. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

54. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

55. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

56. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

57. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

58. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

59. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

60. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

61. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

62. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

63. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

64. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

65. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

66. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

67. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

68. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

69. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

70. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

71. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

72. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

73. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

74. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

75. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

76. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

77. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

78. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

79. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

80. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

81. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

82. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

83. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

84. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

85. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

86. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

87. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

88. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

89. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

90. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

91. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

92. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

93. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

94. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

95. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

96. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

97. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

98. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

99. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]

100. **Стаж в контакте:** [Стаж в контакте]




บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

8/89 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10560
8/89 Moo 4 Tambon Bangplieyue, Amphur Bangplie, Samutprakarn 10560
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☒ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ มิ.ย. ☐ ส.ค. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
ชื่อผู้ตรวจ นาย วิชาญ งามเมือง วันที่ตรวจ 16/02/56 No. 0
คำปรึกษาโดย นายวิชาญ งามเมือง วันที่ 16/02/56

WORKING REMARKS											WORKING REMARKS		
A. MACHINE ROOM					N			A			D. HOISWAY		
1	Machine Room Environment										1	Heatway Environment	
2	Main Supply Switch										2	Door Interlocks	
3	Motor										3	Door Closures	
4	Magazine Brake										4	Door Open & Close	
5	Deflector Sleeve										5	Traveling Cable	
6	Controller										6	Wires	
7	Governor										7	Limit Switch	
8	Signal / Sensor										8	Cable & Sockets	
9	Rope Hitches										9	CMOT Guide Shoe	
10	Oil										10	Counterweight	
11	UPS / AED										11	Buffers & Rails	
B. CAR TOP					N			A			E. CAR CAGE		
1	Car Top Environment										1	Condition of Interior	
2	Car Frame										2	Car Operating Panel	
3	Guide Shoes										3	Indicator / LADPS	
4	Car Door & Operator										4	Car Latching & Fan	
5	Hoist & Gov. Ropes										5	Safety Shoes / Light Ray	
6	Safety & Safety Switches										6	Riding Comfort	
7	K. J Box										7	Leveling	
8	Proximity										8	Inter-phase/Faults & Bell	
9											9		
10											10		
C. ENTRANCE					N			A			F. PIT		
1	Indicators										1	Pit Environment	
2	Hall Robots										2	Safety Switches	
3	Stair & Entrance										3	Limit Switches	
											4	Load Weighing Transducer	
											5	Control / Governor Stages	
											6	Buffers	
											7		
											8		
											9		



งานบำรุงรักษา

Working Remarks

N = Normal

A = Adjusted

R = Repaired

P = Not Applicable



8889 หมู่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 36560
8999 ม-4 ตำบลบางปะนัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13560
Tel. : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

[illegible]

WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
A : MACHINE ROOM				E : HOSTWAY			
N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment			1	Hostway Environment		
2	Main Supply Switch			2	Door Interlocks		
3	Motor			3	Door Closures		
4	Magnetic Brakes			4	Door Open & Close		
5	Deflector Shoes			5	Travelling Cable		
6	Controller			6	Wires		
7	Governor			7	Limit Switch		
8	Signal / Sensor			8	Cams & Sencods		
9	Rope Hitches			9	EMT Guide Shoe		
10	Oil			10	Counterweight		
11	UPS / AHD			11	Brakes & Ribs		
B : CAR TOP				E : CAR CAGE			
N	A	R	P	N	A	R	P
1	Car Top Environment			1	Condition of Interior		
2	Car Frame			2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes			3	Indicator / LAMPS		
4	Car Driver & Operator			4	Car Emphas & Fan		
5	Hoist & Gov Ropes			5	Safety Shoes / Light Ray		
6	Safety & Safety Switches			6	Balance Comfort		
7	R J Box			7	Leveling		
8	Proximity			8	Interphone/Emergency Bell		
9				9			
10				10			
C : ENTRANCE				F : PIT			
N	A	R	P	N	A	R	P
1	Indicators			1	Pit Environment		
2	Final Brakes			2	Safety Switches		
3	Sills & Emergencies			3	Limit Switches		
Working Remarks N = Normal A = Adjusted R = Repaired P = Replaced - = Not Applicable				4	Load Weighing Transducer		
				5	Tension / Governor Shoe		
				6	Buffers		
				7			
				8			

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

ชื่อหน่วยงาน: **EVs A**

ชื่อผู้แทน: **EVs A / No. 1**

วันที่: **16/3/68**

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

รหัสลิฟต์: **1776**

สถานที่: **3**

จำนวน: **4**

หน้า: **6**

ชื่อลิฟต์: **A / No. 1**

ชื่อผู้แทน: **EVs A**

ชื่อหน่วยงาน: **EVs A**

ชื่อผู้แทน: **EVs A / No. 1**

วันที่: **16/3/68**

ลำดับ	รายการ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
			ก	ข	ค	
1	การตรวจเช็คเบื้องต้น	1.1 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.2 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.3 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.4 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.5 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.6 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.7 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.8 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.9 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.10 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.11 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.12 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.13 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.14 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.15 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.16 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.17 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.18 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.19 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.20 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.21 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.22 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.23 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.24 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.25 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.26 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.27 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.28 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.29 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.30 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.31 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.32 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.33 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.34 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.35 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.36 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.37 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.38 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.39 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.40 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.41 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.42 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.43 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.44 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.45 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.46 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.47 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.48 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.49 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.50 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.51 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.52 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.53 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.54 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.55 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.56 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.57 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.58 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.59 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.60 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.61 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.62 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.63 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.64 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.65 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.66 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			
		1.67 ตรวจสภาพลิฟต์	✓			



FUR ELEVATOR INTERNATIONAL

859 หมู่ 4 ตำบลบางพลาม อ.บางพลาม จ.นนทบุรี 10560
989 Moo 4 Tambon Bangpleen, Amphur Bangple, Samutprakan 10560
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-703-7125

STANDARDIZATION

[illegible]

REVISIONS

Working Remarks

N = Normal

A = Adjusted

R = Repaired

P = Replaced

- = Not Applicable

A - MACHINE ROOM		WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
		N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machina Room Environment					1	Hoistway Environment		
2	Main Supply Switch					2	Door Interlocks		
3	Motor					3	Door Chasers		
4	Magnetic Brake					4	Door Oper. & Close		
5	Defector Switch					5	Travelling Cable		
6	Controller					6	Vases		
7	Coastmaster					7	Limit Switch		
8	Signal / Sensor					8	Cable & Switches		
9	Rope Hatcher					9	CWT Guide Shoe		
10	Oil					10	Counterweight		
11	UPS / AED					11	Brakes & Racks		
B - CAR TOP						F - CAR CAGE			
1	Car Top Environment					1	Condition of Interior		
2	Car Frame					2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes					3	Indicator / LAMP'S		
4	Car Doors & Operator					4	Car Lights & Fan		
5	Hoist & Gate Ropes					5	Safety Shoes / Light Ray		
6	Safety & Safety Switches					6	Brake / Fan / Air		
7	R.J Box					7	Leveling		
8	Proximity					8	Emergency / Emergency Bell		
9						9			
10						10			
C - ENTRANCE						F - PIT			
1	Indicator					1	Pit Environment		
2	Well Buttons					2	Safety Switches		
3	SBK & Features					3	Limit Switches		
Working Remarks						4	Load Weighing Transducer		
N = Normal						5	Tension / Governor Slings		
A = Adjusted						6	Buffers		
R = Repaired						7			
P = Replaced						8			
- = Not Applicable						9			

[illegible][illegible]



บริษัท ฟุจิ อีเลเวเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.


889 หมู่ 4 ตำบลกรังน้อย อำเภอตากบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 80600
889 Moo 4 Tamlon Bangdeonoi, Amphur Takab, Samutprakarn 10560
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☒ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
ชื่อผู้ดูแล นาย ชัยวัฒน์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ชื่อช่างเทคนิค นาย ชัยวัฒน์ หมายเลข 1000 Key 9106
วันที่ 13/3/58 เวลา 13.30

WORKING REMARKS										WORKING REMARKS			
A : MACHINE ROOM					D : HOISTWAY					WORKING REMARKS			
N	A	R	P		N	A	R	P		N	A	R	P
1	Machine Room Environment				1	Hoistway Environment							
2	Main Supply Switch				3	Door Interlocks							
3	Motor				3	Door Closers							
4	Magnetic Brake				4	Door Open & Close							
5	Detachable Sheave				5	Travelling Cable							
6	Controller				6	Vanes							
7	Governor				7	Limit Switch							
8	Signal / Sensor				8	Cams & Surfaces							
9	Topg Hitches				9	CWT Guide Shoe							
10	Oil				10	Counterweight							
11	TIPS / ARD.				11	Bracers & Bolts							
E : CAR CABLES													
B : CAR TOP					E : CAR CABLES								
1	Car Top Environment				1	Condition of Lateral							
2	Car Frame				2	Car Operating Panel							
3	Guide Shears				3	Indicator / LAMPs							
4	Car Doors & Operator				4	Car Ladders & Lull							
5	Hoist & Gov. Ropes				5	Safety Shoes / Light Ray							
6	Safety & Safety Switches				6	Emergency Comfort							
7	E.L. Box				7	Leveling							
8	Proximity				8	Interphone/Emergency Bell							
9					9								
10					10								
C : ENTRANCE					F : PIT								
1	Indicators				1	Pit Environment							
2	Hoist Buttons				2	Safety Switches							
3	Sills & Balustrades				3	Limit Switches							
Working Remarks					4					Load Weighing Transducer			
N = Normal					5					Tension (Governor) Sheave			
A = Adjusted					6					Buffers			
R = Repaired					7								
P = Replaced					8								
= Not Applicable					9								

UNITED STATES OF AMERICA

[illegible][illegible]

A: MACHINE ROOM				WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
	N	A	P		N	A	P		N	A	P
1	Machine Room Environment				1	Hoistway Environment					
2	Main Supply Switch				2	Door Interlocks					
3	Motor				3	Door Doors					
4	Machine Brake				4	Door Open & Close					
5	Detention Sleeve				5	Traveling Cable					
6	Controller				6	Wages					
7	Governor				7	Limit Switch					
8	Signal / Sensor				8	Cams & Switches					
9	Rope Hitches				9	CWT Guide Shoe					
10	Oil				10	Counterweight					
11	UPS / AIRD				11	Buffers & Rails					
B: CAR TOP				E: CAR CAGE							
1	Car Top Environment				1	Condition of Interior					
2	Car Frame				2	Car Operating Panel					
3	Guide Shoes				3	Indicator / LAMP'S					
4	Car Doors & Operator				4	Car Latches & Fan					
5	Hand & Glow Ropes				5	Safety Shoes / Light Ray					
6	Safety & Safety Switches				6	Rolling Comfort					
7	K / Box				7	Leveling					
8	Proximity				8	Inchoured Emergency Bell					
9					9						
10					10						
C: ENTRANCE				F: PIT							
1	Indicators				1	Pit Environment					
2	Hall Buttons				2	Safety Switches					
3	Stilt & Entrances				3	Limit Switches					
Working Remarks				Working Remarks							
N = Normal				N = Normal							
A = Adjusted				A = Adjusted							
R = Replaced				R = Replaced							
P = Repaired				P = Repaired							
- = Not Applicable				- = Not Applicable							

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

รหัสใบตรวจ	EVIS C	วันที่ติดตั้ง	1) 2) 3) 4) 5) 6)
วันที่ติดตั้ง	EVIS C / No. 8	วันที่ตรวจ	1) 2) 3) 4) 5) 6)
ชื่ออาคาร	EVIS C	ชื่อผู้ตรวจ	1) 2) 3) 4) 5) 6)
ชื่อผู้รับ	1	ชื่อผู้ตรวจ	1) 2) 3) 4) 5) 6)
รายละเอียด	1. ตรวจสอบระบบลิฟต์	ผลการตรวจ	1) 2) 3) 4) 5) 6)
1.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.1.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.1.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.1.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์
1.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.2.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.2.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.2.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์
1.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.3.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.3.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.3.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์
1.4 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.4.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.4.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	1.4.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์
2. ตรวจสอบระบบลิฟต์	2.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	2.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	2.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์
3. ตรวจสอบระบบลิฟต์	3.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	3.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	3.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์
4. ตรวจสอบระบบลิฟต์	4.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	4.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	4.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์
5. ตรวจสอบระบบลิฟต์	5.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	5.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	5.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์
6. ตรวจสอบระบบลิฟต์	6.1 ตรวจสอบระบบลิฟต์	6.2 ตรวจสอบระบบลิฟต์	6.3 ตรวจสอบระบบลิฟต์

บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

8089 หมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10560
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125



FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL

รายงานการบำรุงรักษา

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 16/3/958
วันที่ออกใบแจ้งหนี้ : 16/3/958
ชื่อลูกค้า : บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 16/3/958

A : MACHINE ROOM		WORKING REMARKS		D : HOISTWAY		WORKING REMARKS	
N	P	N	P	N	P	N	P
1		Machine Room Environment		1		Hoistway Environment	
2		Main Supply Switch		2		Door Interlocks	
3		Motor		3		Door Closers	
4		Magnetic Brake		4		Door Open & Close	
5		Deflector Plate		5		Travelling Cable	
6		Controller		6		Wires	
7		Governor		7		Limit Switch	
8		Signal / Screen		8		Cables & Switches	
9		Rope Hooks		9		CWT Guide Shoe	
10		Oil		10		Converse ght	
11		UPS / AIRD		11		Handers & Rails	
B : CAR TOP		WORKING REMARKS		E : CAR CAGE		WORKING REMARKS	
N	P	N	P	N	P	N	P
1		Car Top Environment		1		Condition of Interior	
2		Car Frame		2		Car Operating Panel	
3		Guide Shoes		3		Indicator / LAMPs	
4		Car Door & Operator		4		Car Lights & Fan	
5		Hoist & Gov. Ropes		5		Safety Shoes / Light Ray	
6		Safety & Safety Switches		6		Riding Comfort	
7		F.I Box		7		Leveling	
8		Pressure		8		Interphone Emergency Bell	
9				9			
10				10			
C : ENTRANCE		WORKING REMARKS		F : PIT		WORKING REMARKS	
N	P	N	P	N	P	N	P
1		Reflector		1		Pit Environment	
2		Hall Buttons		2		Safety Switches	
3		Stops & Entrances		3		Light Switches	
Working Remarks				Working Remarks			
N = Normal				N = Normal			
A = Adjusted				A = Adjusted			
R = Replaced				R = Replaced			
P = Not Applicable				P = Not Applicable			

หมายเหตุ: ลิขสิทธิ์ / ความลับ / ความลับ

วันที่

ปีที่





บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
8089 หมู่ 4 ตำบลบึงคำใหญ่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10560
Tel : 02-136-4214-7 Fax : 02-703-7125

รายงานผลการบำรุงรักษา

พร้อมด้วย ☐ น.ก. ☐ อ.ก. ☒ น.ก. ☐ อ.ก. ☐ น.ก. ☐ อ.ก.
ชื่อผู้รับ: บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่: 16/4/68
เวลา: 10.30 น.
สถานที่: อาคาร 1

WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
A : MACHINE ROOM	N A R P	D : HOISTWAY	N A R P	F : PIT	N A R P
1 Machine Room Environment		1 Hoistway Environment		1 Pit Environment	
2 Main Supply Switch		2 Door Interlocks		2 Safety Switches	
3 Motor		3 Door Closes		3 Limit Switches	
4 Magnetic Brake		4 Door Open & Close		4 Load Weighing Transducer	
5 Doller Shave		5 Travelling Cable		5 Tension / Governor Shave	
6 Controller		6 Vines		6 Buffers	
7 Governor		7 Limit Switch		7	
8 Signs / Sensor		8 Cans S. Switches		8	
9 Rope Hitches		9 CWF Guide Shoe		9	
10 Oil		10 Counterweight			
11 UPS / ARD		11 Brakes & Rells			
B : CAR TOP		E : CAR CAGE			
1 Car Top Environment		1 Condition of Interior			
2 Car Frame		2 Car Descending Panel			
3 Guide Shoes		3 Indicator / LAMP			
4 Car Doors & Operator		4 Car Lingua & Fan			
5 Host & Car Ropes		5 Safety Shoes / Light Pay			
6 Safety & Safety Switches		6 Riding Comfort			
7 J Box		7 Leveling			
8 Proximity		8 Interphone/Emergency Bell			
9		9			
10		10			
C : ENTRANCE		F : PIT			
1 Indicators		1 Pit Environment			
2 Hall Buttons		2 Safety Switches			
3 Safe & Entrances		3 Limit Switches			
Working Remarks		F : PIT			
N = Normal		1 Pit Environment			
A = Adjusted		2 Safety Switches			
R = Replaced		3 Limit Switches			
- = Not Applicable		4 Load Weighing Transducer			
		5 Tension / Governor Shave			
		6 Buffers			
		7			
		8			
		9			



0288-09432333

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	การตรวจเช็คเบื้องต้น	ผ่าน	
1.1	ตรวจสอบสภาพภายนอก	✓	
1.2	ตรวจสอบสภาพภายใน	✓	
1.3	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓	
1.4	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล	✓	
1.5	ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า	✓	
1.6	ตรวจสอบสภาพระบบไฮดรอลิก	✓	
1.7	ตรวจสอบสภาพระบบเบรก	✓	
1.8	ตรวจสอบสภาพระบบความปลอดภัย	✓	
1.9	ตรวจสอบสภาพระบบสื่อสาร	✓	
1.10	ตรวจสอบสภาพระบบอื่นๆ	✓	
2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	✓	
2.1	ตรวจสอบสภาพภายนอก	✓	
2.2	ตรวจสอบสภาพภายใน	✓	
2.3	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓	
2.4	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล	✓	
2.5	ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า	✓	
2.6	ตรวจสอบสภาพระบบไฮดรอลิก	✓	
2.7	ตรวจสอบสภาพระบบเบรก	✓	
2.8	ตรวจสอบสภาพระบบความปลอดภัย	✓	
2.9	ตรวจสอบสภาพระบบสื่อสาร	✓	
2.10	ตรวจสอบสภาพระบบอื่นๆ	✓	
3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	✓	
3.1	ตรวจสอบสภาพภายนอก	✓	
3.2	ตรวจสอบสภาพภายใน	✓	
3.3	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓	
3.4	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล	✓	
3.5	ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า	✓	
3.6	ตรวจสอบสภาพระบบไฮดรอลิก	✓	
3.7	ตรวจสอบสภาพระบบเบรก	✓	
3.8	ตรวจสอบสภาพระบบความปลอดภัย	✓	
3.9	ตรวจสอบสภาพระบบสื่อสาร	✓	
3.10	ตรวจสอบสภาพระบบอื่นๆ	✓	
4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	✓	
4.1	ตรวจสอบสภาพภายนอก	✓	
4.2	ตรวจสอบสภาพภายใน	✓	
4.3	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓	
4.4	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล	✓	
4.5	ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า	✓	
4.6	ตรวจสอบสภาพระบบไฮดรอลิก	✓	
4.7	ตรวจสอบสภาพระบบเบรก	✓	
4.8	ตรวจสอบสภาพระบบความปลอดภัย	✓	
4.9	ตรวจสอบสภาพระบบสื่อสาร	✓	
4.10	ตรวจสอบสภาพระบบอื่นๆ	✓	
5	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	✓	
5.1	ตรวจสอบสภาพภายนอก	✓	
5.2	ตรวจสอบสภาพภายใน	✓	
5.3	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓	
5.4	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล	✓	
5.5	ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า	✓	
5.6	ตรวจสอบสภาพระบบไฮดรอลิก	✓	
5.7	ตรวจสอบสภาพระบบเบรก	✓	
5.8	ตรวจสอบสภาพระบบความปลอดภัย	✓	
5.9	ตรวจสอบสภาพระบบสื่อสาร	✓	
5.10	ตรวจสอบสภาพระบบอื่นๆ	✓	
6	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	✓	
6.1	ตรวจสอบสภาพภายนอก	✓	
6.2	ตรวจสอบสภาพภายใน	✓	
6.3	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร	✓	
6.4	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล	✓	
6.5	ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า	✓	
6.6	ตรวจสอบสภาพระบบไฮดรอลิก	✓	
6.7	ตรวจสอบสภาพระบบเบรก	✓	
6.8	ตรวจสอบสภาพระบบความปลอดภัย	✓	
6.9	ตรวจสอบสภาพระบบสื่อสาร	✓	
6.10	ตรวจสอบสภาพระบบอื่นๆ	✓	



8/89 หมู่ 4 ตำบลพนาสัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 15560
8/89 Moo 4 Tambon Banphasai, Amphur Bangkai, Samutprakarn 13660
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-1125

ชื่อผู้ทำ.....
 ชื่อผู้รับ.....
 ที่อยู่.....
 อำเภอ..... จังหวัด.....
 โทรศัพท์.....
 โทรสาร.....
 วันที่..... เดือน..... ปี.....

[illegible]

1877

[illegible]




FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL, INC.

8:29 mi 4. Jambon Bangcleerci, Amphur Bangjo, Samutprakam 10560
Tel : 02-436-4274.7 Fax : 02-708.7125


[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.


WORKING REMARKS				WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
A - MACHINE ROOM				B - CAR TOP				C - ENTRANCE			
N	A	R	P	N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment			1	Car Top Environment			1	Indicators		
2	Main Supply Switch			2	Car Frame			2	Exit Buttons		
3	Motor			3	Guide Shoes			3	Stairs / Entrances		
4	Magnetic Brake			4	Car Doors & Operator						
5	Deflector Sleeve			5	Hass & Gate Ropes						
6	Controller			6	Safety & Safety Switches						
7	Governor			7	E J Box						
8	Signal / Sensor			8	Proximity						
9	Rope Hitches			9							
10	Oil			10							
11	UPS / AED										
D - HOISTWAY				E - CAR CAGE				F - PIT			
1	Hoistway Environment			1	Condition of Interior			1	Pit Environment		
2	Pit Ladders			2	Car Operating Panels			2	Safety Switches		
3	Door Closes			3	Insulation / LAMP'S			3	Lime Sources		
4	Door Open & Close			4	Car Lights & Fan			4	Load Weighing Imbalances		
5	Traveling Cable			5	Safety Shoes / Light Bays			5	Tension Governor Sleeve		
6	Vanes			6	Riding Comfort			6	Buffers		
7	Limit Switch			7	Leveling			7			
8	Cams & Switches			8	Interphone/Emergency Bell			8			
9	WT Guide Shoe			9				9			
10	Counterweight			10				10			
11	Brakes & Pails										



MACHINE ROOM



CAR TOP



ENTRANCE

Working Remarks

N = Normal
A = Adjusted
R = Repaired
P = Replaced
- = Not Applicable



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประเภท ☐ ม.ค. ☐ ม.ค. ☒ ม.ค. ☐ ม.ค.
 ชื่อผู้รับ นายสมชาย ใจดี
 สถานที่รับ บ้านเลขที่ 123 หมู่ 1 ตำบล...

[illegible]

0.00

[illegible][illegible]

บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
689 หมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์ทอง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10560
88/3 Moo 4 Tambon Bangkhenoi, Amphur Bangbo, Samutprakarn 10560
Tel. : 02-136-42707 Fax : 02-708-7125

การดูแลสุขภาพในวัยผู้ใหญ่

☐ นกเงือก ☒ นกก. ☐ นก. ☐ นก. ☐ นก. ☐ นก.
จำนวน.....
น้ำหนัก.....
วันที่.....

20100

WELSH, J. W. 1970. *Journal of the Royal Microscopical Society* 90: 105-110.

[illegible]

СМЕРЬ

[illegible][illegible]

1	การตรวจชิ้นเนื้อ		
	1.1 ตรวจภาคไข่มดไข	✓	
	ตรวจภาคไข่มดไขจนได้ผลประจักษ์ชัด	✓	

[illegible]

A - MACHINE ROOM		WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
		N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment					1	Hoistway Environment		
2	Main Supply Switch					2	Door Interlocks		
3	Motor					3	Door Closure		
4	Magnetic Brake					4	Door Open & Close		
5	Door-toor Switch					5	Travelling Cable		
6	Controller					6	Wires		
7	Governor					7	Door Switch		
8	Signal / Sensor					8	Cables & Switches		
9	Rope Throats					9	Over Travel Switch		
10	Oil					10	Counterweight		
11	UPS / AFD					11	Brakes & Rails		
B - CAR TOP						C - CAR CAGE			
1	Car Top Environment					1	Condition of Interior		
2	Car Frame					2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes					3	Indicator / LAMPs		
4	Car Doors & Operator					4	Car Lighting & Fan		
5	Hoist & Gov. Ropes					5	Safety Shoes / Light Ray		
6	Safety & Safety Switches					6	Brake Control		
7	E.I. Box					7	Leveling		
8	Painting					8	Interphone/Emergency Bell		
9						9			
10						10			
D - ENTRANCE						F - PIT			
1	Indicators					1	Pit Environment		
2	Ball Bearings					2	Safety Switches		
3	Stairs & Entrances					3	Limit Switches		
Working Remarks						Load Weighing Transducer			
N = Normal						Tension / Governor Sleeve			
A = Adjusted						Boilers			
R = Repaired									
P = Replaced									
= = Not Applicable									

Journal of Management Education

[illegible]

รายงานการบำรุงรักษาลิฟท์

ประจำลิฟต์ □ น.ก. □ น.บ. □ ผ.อ. □ ก.ร. □ อ.ร. □ อ.ร. □ อ.ร.
ชื่อลิฟต์.....
ดำเนินการโดย.....

วันที่..... ปี.....
หน้า.....

เลขที่.....

เวลา.....

A : MACHINE ROOM		WORKING REMARKS			D : HOISTWAY			WORKING REMARKS			
N	A	R	P	N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment			1	Hoistway Environment						
2	Main Supply Switch			2	Door Interlocks						
3	Motor			3	Door Closers						
4	Magnetic Brake			4	Door Open & Close						
5	Deflector Screen			5	Traveling Cable						
6	Controller			6	Vibrates						
7	Governor			7	Lift Switch						
8	Signal / Sensor			8	Cams & Sensors						
9	Pope Ropes			9	CWT Guide Shoe						
10	Gill			10	Counterweight						
11	HPS / ARD			11	Brakes & Rds						

B : CAR TOP		E : CAR CAGE					
N	A	R	P	N	A	R	P
1	Car Top Environment			1	Condition of Interior		
2	Car Frame			2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes			3	Indicator / LAMP's		
4	Car Doors & Operator			4	Car Lights & Fan		
5	Hand & Car Ropes			5	Safety Sticks / Light Ray		
6	Safety & Safety Swatches			6	Riding Comfort		
7	K J Box			7	Leveling		
8	Proximity			8	Interphone/Emergency Bell		
9				9			
10				10			

C : ENTRANCE		F : PIT					
N	A	R	P	N	A	R	P
1	Indicators			1	Pit Environment		
2	Hall Buttons			2	Safety Switches		
3	Stops & Entrances			3	Lamp Switches		

Working Remarks
N = Normal
A = Adjusted
R = Repaired
P = Replaced
- = Not Applicable

ผู้ตรวจสอบ.....



บริษัท ฟุจิ เอเลลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

889 หมู่ 4 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
889 Moo 4 Tambon Bangplead, Amphur Bangpho, Samutprakan 10560
Tel : 02-136-4214-7 Fax : 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ประเภท ☐ บ.ก. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค.
ชนิด ☐ บ.ก. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค.
วันที่ ☐ บ.ก. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค.
โดย ☐ บ.ก. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค.

WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
A. MACHINE ROOM		B. CAR TOP		C. ENTRANCE	
1 Machine Room Environment	N	1 Car Top Environment	N	1 Indicators	N
2 Main Supply Switch	A	2 Car Frame	A	2 Hall Buttons	A
3 Motor	R	3 Guide Shoes	R	3 Safety Switches	R
4 Magnetic Brake	P	4 Car Doors & Operator	P	4 Load Weighing Transducer	P
5 Traction Sheave	P	5 Hoist & Gov. Ropes	P	5 Tension / Governor Sheave	P
6 Controller	P	6 Safety & Safety Switches	P	6 Buffers	P
7 Governor	P	7 K.I. Box	P	7	
8 Signal / Sensor	P	8 Proximity	P	8	
9 Rope Hitches	P	9		9	
10 T.O.T	P	10			
11 UPS / ARD	P				
D. HOISTWAY		E. CAR CAGE		F. PIT	
1 Handway Environment	N	1 Condition of Hoistway	N	1 Pit Environment	N
2 Door Interlocks	A	2 Car Operating Panel	A	2 Safety Switches	A
3 Door Closes	R	3 Indicator / LAMPS	R	3 Limit Switches	R
4 Door Open & Close	P	4 Car Lights & Fan	P	4 Load Weighing Transducer	P
5 Travelling Cable	P	5 Safety Shoes - Light Key	P	5 Tension / Governor Sheave	P
6 Vests	P	6 Riding Condition	P	6 Buffers	P
7 Limit Switch	P	7 Levelling	P	7	
8 Cams & Switches	P	8 Interphone/Emergency Bell	P	8	
9 CWT Guide Shoe	P			9	
10 Counterweight	P				
11 Brakes & Rails	P				





Diagram of the elevator machine room and car top.

Working Remarks
N = Normal
A = Adjusted
R = Replaced
P = Not Applicable

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	
EVS B		EVS B / No.2		16/5/18	
รหัสงาน		รหัสอุปกรณ์		วันที่ปฏิบัติงาน	



บริษัท ฟุจิ เอเลลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

889 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10560
889 Moo 4 Tambon Bangpliyai, Amphur Bangplie, Samutprakarn 10560
Tel : 02-126-4274-7 Fax : 02-703-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☒ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
วันที่ 11 เดือน 03 ปี 2554
ช่างเทคนิค คุณจ. อดิศักดิ์
ช่างควบคุม คุณก. อดิศักดิ์
ช่างเดินสาย คุณข. อดิศักดิ์
ช่างเชื่อม คุณด. อดิศักดิ์
ช่างสี คุณจ. อดิศักดิ์
ช่างทาสี คุณก. อดิศักดิ์
ช่างซ่อม คุณข. อดิศักดิ์
ช่างเดินสาย คุณด. อดิศักดิ์
ช่างเชื่อม คุณจ. อดิศักดิ์
ช่างสี คุณก. อดิศักดิ์
ช่างทาสี คุณข. อดิศักดิ์
ช่างซ่อม คุณด. อดิศักดิ์

A. MACHINE ROOM		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Machine Room Environment						
2	Main Supply Switch						
3	Motor						
4	Magnetic Brake						
5	Deflector Sensor						
6	Controller						
7	Governor						
8	Signal / Sensor						
9	Pope Hickey						
10	Oil						
11	UPS / ARD						
B. CAR TOP		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Car Top Environment						
2	Car Frame						
3	Guide Shoes						
4	Car Door & Operator						
5	Hoist & Gov. Ropes						
6	Safety & Safety Switches						
7	K.J Box						
8	Proximity						
9							
10							
C. ENTRANCE		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indication						
2	Call Buttons						
3	Salts & Entrances						
Working Remarks							
N = Normal							
A = Adjusted							
R = Replaced							
P = Not Applicable							

งานซ่อมแซม / ความเสียหาย

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

รหัสงาน	EVS A	ชนิดลิฟต์	2	ชนิดลิฟต์	2
รหัสโครงการ	EVS A / No. 1	ชนิดลิฟต์	3	ชนิดลิฟต์	3
วันที่ปฏิบัติงาน	11 / 03 / 54	ชนิดลิฟต์	4	ชนิดลิฟต์	4
ชื่อช่าง	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	5	ชนิดลิฟต์	5
ชื่อช่างควบคุม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	6	ชนิดลิฟต์	6
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	7	ชนิดลิฟต์	7
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	8	ชนิดลิฟต์	8
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	9	ชนิดลิฟต์	9
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	10	ชนิดลิฟต์	10
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	11	ชนิดลิฟต์	11
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	12	ชนิดลิฟต์	12
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	13	ชนิดลิฟต์	13
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	14	ชนิดลิฟต์	14
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	15	ชนิดลิฟต์	15
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	16	ชนิดลิฟต์	16
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	17	ชนิดลิฟต์	17
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	18	ชนิดลิฟต์	18
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	19	ชนิดลิฟต์	19
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	20	ชนิดลิฟต์	20
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	21	ชนิดลิฟต์	21
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	22	ชนิดลิฟต์	22
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	23	ชนิดลิฟต์	23
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	24	ชนิดลิฟต์	24
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	25	ชนิดลิฟต์	25
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	26	ชนิดลิฟต์	26
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	27	ชนิดลิฟต์	27
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	28	ชนิดลิฟต์	28
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	29	ชนิดลิฟต์	29
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	30	ชนิดลิฟต์	30
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	31	ชนิดลิฟต์	31
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	32	ชนิดลิฟต์	32
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	33	ชนิดลิฟต์	33
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	34	ชนิดลิฟต์	34
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	35	ชนิดลิฟต์	35
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	36	ชนิดลิฟต์	36
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	37	ชนิดลิฟต์	37
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	38	ชนิดลิฟต์	38
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	39	ชนิดลิฟต์	39
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	40	ชนิดลิฟต์	40
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	41	ชนิดลิฟต์	41
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	42	ชนิดลิฟต์	42
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	43	ชนิดลิฟต์	43
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	44	ชนิดลิฟต์	44
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	45	ชนิดลิฟต์	45
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	46	ชนิดลิฟต์	46
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	47	ชนิดลิฟต์	47
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	48	ชนิดลิฟต์	48
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	49	ชนิดลิฟต์	49
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	50	ชนิดลิฟต์	50
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	51	ชนิดลิฟต์	51
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	52	ชนิดลิฟต์	52
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	53	ชนิดลิฟต์	53
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	54	ชนิดลิฟต์	54
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	55	ชนิดลิฟต์	55
ชื่อช่างซ่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	56	ชนิดลิฟต์	56
ชื่อช่างเดินสาย	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	57	ชนิดลิฟต์	57
ชื่อช่างเชื่อม	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	58	ชนิดลิฟต์	58
ชื่อช่างสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	59	ชนิดลิฟต์	59
ชื่อช่างทาสี	A / No. 1	ชนิดลิฟต์	60	ชนิดลิฟต์	60

หมายเหตุ




บริษัท ฟุจิ เอเลลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
889 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 13560
889 Moo 4 Bang Phli Bang Phli Sub-town, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan 13560
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

นางสาวกานทิยา วัฒนศิริ

โปรดติด ☐ ม.ก. ☐ ม.ค. ☐ ม.ธ. ☐ ม.ก. ☐ ม.ค. ☐ ม.ธ. ☐ ม.ก. ☐ ม.ค. ☐ ม.ธ.
ชื่อผู้ดูแล นาย กานทิยา วัฒนศิริ นามของวิศวกร นาย กานทิยา วัฒนศิริ
สำนักงาน กานทิยา วัฒนศิริ โทร. 02-136-4274-7

WORKING REMARKS										WORKING REMARKS									
A : MACHINE ROOM					D : HOISTWAY					E : CAR CAGE					F : PIT				
N	A	R	P		N	A	R	P		N	A	R	P		N	A	R	P	
1	Machine Room Environment				1	Hoistway Environment				1	Condition of Tension				1	Pit Environment			
2	Main Supply Switch				2	Door Interlocks				2	Car Operating Panel				2	Safety Switches			
3	Motor				3	Door Closure				3	Indicator / I AMPS				3	Limit Switches			
4	Magnetic Brake				4	Door Open & Close				4	Car Lamps & Fan				4	Load Weighing Transducer			
5	Deflector Sheave				5	Travelling Cable				5	Safety Shoes / Light Ray				5	Tension / Governor Sleeve			
6	Controller				6	Vanes				6	Riding Comfort				6	Buffers			
7	Governor				7	Limit Switch				7	Leveling				7				
8	Stop / Start				8	Car & Switch				8	Interphone/Emergency Bell				8				
9	Rope Hoists				9	FWT Guide Sheave				9					9				
10	Oil				10	Counterweight				10									
11	LPS /ARD				11	Rollers & Pulley													
B : CAR TOP					C : ENTRANCE					Working Remarks									
1	Car Top Environment				1	Car Top Environment				N = Normal									
2	Car Frame				2	Car Frame				A = Adjusted									
3	Guide Shoes				3	Guide Shoes				R = Repaired									
4	Car Doors & Operator				4	Car Doors & Operator				P = Replaced									
5	Hand & Gov. Rope				5	Hand & Gov. Rope				- = Not Applicable									
6	Safety & Safety Switches				6	Safety & Safety Switches													
7	R / Box				7	R / Box													
8	Proximity				8	Proximity													
9					9														
10					10														



ภาพประกอบ

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

บริษัท	EVs A	รายชื่อวิศวกรที่ปฏิบัติงาน	1) วิศวกร	2) วิศวกร	
รหัสลูกค้า	EVs A / No. 9		3) วิศวกร	4) วิศวกร	
วันที่ติดตั้ง	46 / 6 / 68		5) วิศวกร	6) วิศวกร	
ชื่ออาคาร	A / No. 2	ชื่อผู้ควบคุม	Or Ch	ชื่อผู้ตรวจสอบ	Or Ch
ตำแหน่ง	วิศวกร	ตำแหน่ง	วิศวกร	ตำแหน่ง	วิศวกร
1	การตรวจเช็คเบื้องต้น	การตรวจเช็คเบื้องต้น	การตรวจเช็คเบื้องต้น	การตรวจเช็คเบื้องต้น	การตรวจเช็คเบื้องต้น
1.1	ตรวจสอบการติดตั้ง	ตรวจสอบการติดตั้ง	ตรวจสอบการติดตั้ง	ตรวจสอบการติดตั้ง	ตรวจสอบการติดตั้ง
1.2	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย
1.3	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย
1.4	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย	ตรวจสอบการเดินสาย
2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
2.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
2.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
2.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
2.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
3.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
3.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
3.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
3.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
4.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
4.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
4.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
4.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
5	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
5.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
5.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
5.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
5.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
6	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
6.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
6.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
6.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
6.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์



889 หมู่ 4 ตำบลบึงฉลวย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 10560
389 Moo 4 Tambon Bangsueang, Amphur Bangjo, Samutprakarn 10560
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

[illegible]

A : MACHINE ROOM		WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
		N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment					1	Highway Environment		
2	Main Supply Switch					2	Door Interlocks		
3	Motor					3	Door Closures		
4	Magnetic Brake					4	Door Open & Close		
5	Deflector Sleeve					5	Travelling Cable		
6	Controller					6	Vanes		
7	Governor					7	Limit Switch		
8	Signal / Sensor					8	Cams & Switches		
9	Repe-Harden					9	SWT Grade Shoe		
10	C/L					10	Counterweight		
11	UPS / AFD					11	Brakes & Rails		
B : CAR TOP						E : CAR CAGE			
1	Car Top Environment					1	Condition of Interior		
2	Car frame					2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes					3	Indicator / LAMP'S		
4	Car Doors & Operator					4	Car Ladders & Pits		
5	Hoist & Gov. Rope					5	Safety Shoes / High Bay		
6	Hoist & Safety Switches					6	Riding Comfort		
7	S.J Box					7	Leveling		
8	Pressure					8	Interphone/Emergency Bell		
9						9			
10						10			
C : ENTRANCE						F : PIT			
1	Indicators					1	Pit Environment		
2	Hall Buttons					2	Safety Switches		
3	Stls & Frames					3	Limit Switches		
Working Remarks									
N = Normal									
A = Adjusted									
R = Repaired									
P = Replaced									
- = Not Applicable									

[illegible]




บริษัท ฟุจิ เอเลเวเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
889 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10560
889 Moo 4 Tambon Bangpliyai, Amphur Bangplai, Samutprakarn 10560
Tel. : 02-136-4274-7 Fax : 02-798-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหลวง หมู่บ้าน คลองหลวง
วันที่ 16-06-65 เวลา 16.14.58

A : MACHINE ROOM		WORKING REMARKS			D : HOISTWAY			WORKING REMARKS		
		N	A	P		N	A	P		
1	Machine Room Environment				1	Hoistway Environment				
2	Main Supply Switches				2	Door Interlocks				
3	Motor				3	Door Uppers				
4	Magnetic Brakes				4	Door Open & Close				
5	Detector Sheave				5	Traveling Cable				
6	Controller				6	V-door				
7	Governor				7	Limit Switch				
8	Signal / Sensor				8	Car & Sidelis				
9	Rope Hitches				9	CWT Guide Shoe				
10	IPS - ARD				10	Counterweight				
11	IPS - ARD				11	Brakes & Ribs				
B : CAR TOP										
1	Car Top Environment				1	Condition of Interior				
2	Car Frame				2	Car Operating Panel				
3	Guide Shoes				3	Indicator / LAMPS				
4	Car Door & Operator				4	Car Lights & Fan				
5	Limit & Gro. Ropes				5	Safety Shoes / Light Ray				
6	Safety & Safety Switches				6	Riding Comfort				
7	R.J Box				7	Leveling				
8	Proximity				8	Interphone/Emergency Bell				
9					9					
10					10					
C : ENTRANCE										
1	Indicator				1	Pin Environment				
2	Hall Buttons				2	Safety Switches				
3	Stairs & Entrances				3	Limit Switches				
Working Remarks										
N = Normal										
A = Adjusted										
R = Repaired										
P = Replaced										
- = Not Applicable										



อุปกรณ์ที่ใช้

หมายเหตุ



Full Elevator International

Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

MAJOR KEY THEMES

[illegible]

புதுச்சேரி

Working Remarks

N = Normal

A = Adjusted

R = Repaired

P = Replaced

- = Not Applicable

A : MACHINE ROOM				WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
N	A	R	P	N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machin. Room Environment	/		1	Hostway	/		1	Hostway	/	
2	Main Supply Switch	/		2	Door Interlocks	/		2	Door Interlocks	/	
3	Motor	/		3	Door Closures	/		3	Door Closures	/	
4	Magnetic Brake	/		4	Door Open & Close	/		4	Door Open & Close	/	
5	Debris Sleeve	/		5	Travelling Cable	/		5	Travelling Cable	/	
6	Controller	/		6	Wires	/		6	Wires	/	
7	Governor	/		7	Limit Switch	/		7	Limit Switch	/	
8	Signal / Sensor	/		8	Cables & Switches	/		8	Cables & Switches	/	
9	Boys Hatches	/		9	CVT Tissue Shoe	/		9	CVT Tissue Shoe	/	
10	Oil	/		10	Counterweight	/		10	Counterweight	/	
11	UPS / AFD	/		11	Brakes & Rail	/		11	Brakes & Rail	/	
B : CAR TOP				E : CAR CAGE							
1	Car Top Environment	/		1	Condition of Interior	/		1	Condition of Interior	/	
2	Car Frame	/		2	Car Operating Panel	/		2	Car Operating Panel	/	
3	Guide Shoes	/		3	Indicators / LAMPS	/		3	Indicators / LAMPS	/	
4	Car Doors & Operator	/		4	Car Latches & Pins	/		4	Car Latches & Pins	/	
5	Hoist & Cables, Ropes	/		5	Safety Shoes / Light Ray	/		5	Safety Shoes / Light Ray	/	
6	Safety & Safety Switches	/		6	Riding Comfort	/		6	Riding Comfort	/	
7	R / J Box	/		7	Leveling	/		7	Leveling	/	
8	Proximity	/		8	Interphone / Emergency Bell	/		8	Interphone / Emergency Bell	/	
9		/		9		/		9		/	
10		/		10		/		10		/	
C : ENTRANCE				F : PIT							
1	Indicator	/		1	Pit Environment	/		1	Pit Environment	/	
2	Hall Doors	/		2	Safety Switches	/		2	Safety Switches	/	
3	Sits & Staircases	/		3	Limit Switches	/		3	Limit Switches	/	
Working Remarks				Working Remarks							
N = Normal				N = Normal							
A = Adjusted				A = Adjusted							
R = Repaired				R = Repaired							
P = Replaced				P = Replaced							
- = Not Applicable				- = Not Applicable							

1000

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

[illegible]



FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL



บริษัท ฟุจิ เอเลเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

889 หมู่ 4 ตำบลหนองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 10560
889 Moo 4 Tambon Bangplee, Amphur Bangso, Samutprakarn 10560
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-108-7126

รายงานการบำรุงรักษา

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
ชื่อผู้ดูแล หิมาวัชร ทรัพย์งาม วันที่รับ 10/04/2564 หมายเลข A-11
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค วันที่ 16/4/25

WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
A : MACHINE ROOM				D : HOISTWAY			
1	Machine Room Environment	N	A	1	Hoistway Environment	N	A
2	Main Supply Switch			2	Door Interlocks		
3	Motor			3	Door Closures		
4	Magnetic Brake			4	Door Open & Close		
5	Deflector Sleeve			5	Travelling Cable		
6	Controller			6	Voices		
7	Governor			7	Limit Switch		
8	Signal / Sensor			8	Cam & Switch		
9	Rope Hitches			9	CWT Guide Shoe		
10	Oil			10	Counterweight		
11	UPS / ARI			11	Brakes & Rops		
B : CAR TOP				E : CAR CAGE			
1	Car Top Environment			1	Condition of interior		
2	CW Drive			2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes			3	Indicator / Alarm		
4	Car Doors & Operator			4	Car Latches & Lams		
5	Hoists & Claw Ropes			5	Safety Shoes / Light Ray		
6	Safety & Stop Switches			6	Riding Comfort		
7	K J Box			7	Leveling		
8	Proximity			8	Interlocks/Emergency Bell		
9				9			
10				10			
C : ENTRANCE				F : PIT			
1	Indicators			1	Pit Environment		
2	Hall Brakes			2	Safety Switches		
3	Sills & Entrances			3	Lamin Switches		
Working Remarks				4	Load Weighing Transducer		
N = Normal				5	Tension / Governor Shoes		
A = Adjusted				6	Buffer		
R = Replaced				7			
P = Not Applicable				8			
				9			



BUKARISZ UDIN

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

สถานที่ : EVS A
วันที่ตรวจ : EVS A / No 2
วันที่ติดตั้ง : 16/4/58
ชื่อผู้ตรวจ : A / No 8
ชื่อผู้ควบคุม : 02
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 02
วันที่ : 9.5.4
เวลา : 9.5.4

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			
		ก	ข	ค	ง
1	การตรวจเช็คเบื้องต้น				
1.1	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.2	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.3	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.4	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.5	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.6	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.7	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.8	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.9	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.10	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.11	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.12	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.13	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.14	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.15	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.16	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.17	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.18	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.19	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
1.20	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม				
2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.5	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.6	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.7	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.8	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.9	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.10	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.11	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.12	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.13	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.14	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.15	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.16	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.17	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.18	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.19	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
2.20	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.5	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.6	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.7	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.8	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.9	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.10	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.11	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.12	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.13	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.14	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.15	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.16	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.17	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.18	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.19	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
3.20	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.5	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.6	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.7	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.8	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.9	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.10	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.11	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.12	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.13	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.14	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.15	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.16	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.17	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.18	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.19	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
4.20	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.5	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.6	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.7	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.8	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.9	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.10	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.11	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.12	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.13	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.14	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.15	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.16	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.17	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.18	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.19	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
5.20	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.1	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.5	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.6	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.7	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.8	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.9	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.10	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.11	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.12	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.13	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.14	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.15	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.16	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.17	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.18	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.19	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				
6.20	การตรวจเช็คระบบลิฟต์				



8-889 หมู่ 4 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 10560
 8-889 Moo 4 Tambon Na Phan Sam, Amphur Bangkok, Samudprakan 10560
 Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

[illegible]

8/20/2023/10/

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

[illegible]



การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

[illegible]

DRUMS & SHEAVES

A : MACHINE ROOM					WORKING REMARKS			D : HOISTWAY					WORKING REMARKS			
		N	A	P		N	A	P		N	A	P		N	A	P
1	Machline Room Environment				1	Braking Environment				1	Condition of Interior					
2	Main Supply Switch				2	Door Feedback				2	Car Operating Panel					
3	Motor				3	Door Closers				3	Indicator / LAMP'S					
4	Magnetic Brake				4	Door Open & Close				4	Car Lights & Fan					
5	Deflector Sleeve				5	Travelling Cable				5	Safety Shoes / Light Ray					
6	Controller				6	Wires				6	Riding Comfort					
7	Governor				7	Limit Switch				7	Leveling					
8	Signal / Support				8	Cams & Sensors				8	Interphone/Emergency Bell					
9	Repe Hatches				9	CWT Guide Shoe				9						
10	Oil				10	Counterweight				10						
11	UPS / APD				11	Brakes & Rails										
B : CAR TOP					E : CAR CAGE											
1	Car Top Environment				1	Condition of Interior				1	Top Environment					
2	Car Frame				2	Car Operating Panel				2	Safety Switches					
3	Guide Shoes				3	Indicator / LAMP'S				3	Limit Switches					
4	Car Doors & Operator				4	Car Lights & Fan				4	Load Weighing Transducer					
5	Hoist & Gov Ropes				5	Safety Shoes / Light Ray				5	Tension / Governor Sheave					
6	Safety & Safety Switches				6	Riding Comfort				6	Buffers					
7	R.J Box				7	Leveling				7						
8	Proximity				8	Interphone/Emergency Bell				8						
9					9					9						
10					10											
C : ENTRANCE					F : PIT											
1	Indicators				1	Top Environment				1	Top Environment					
2	Hall Buttons				2	Safety Switches				2	Safety Switches					
3	Sills & Entrances				3	Limit Switches				3	Limit Switches					
Working Remarks					Load Weighing Transducer											
N - Normal					Tension / Governor Sheave											
A - Adjusted					Buffers											
R - Repaired					7											
P - Replaced					8											
= = Not Applicable					9											

RESEARCH



FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL ©

8889 หมู่ 4 ตำบลนาขเหล็ก อำเภอนาขเหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี 19560
8889 Moo 4 Tambon Na Khlek, Amphoe Bangso, Samutprakarn 19560
Tel. 02-136-6274-7 Fax : 02-798-7125

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

A. MACHINE 20084				WORKING REMARKS			
	N	A	P		N	A	P
1 Machine Room Environment	/						
2 Main Supply Switch	/						
3 Motor	/						
4 Magnetic Brake	/						
5 Deflector Sleeve	/						
6 Controller	/						
7 Governor	/						
8 Signal / Sensor	/						
9 Rope Hitches	/						
10 Oil	/						
11 UPS / FARD	/						

B. CAR TOP				WORKING REMARKS			
	N	A	P		N	A	P
1 Car Top Environment	/						
2 Car Frame	/						
3 Guide Shoes	/						
4 Car Doors & Operator	/						
5 Hoist & Over Ropes	/						
6 Safety & Safety Switches	/						
7 K T Box	/						
8 Proximity	/						
9	/						
10	/						

C. PHIRANCE				WORKING REMARKS			
	N	A	P		N	A	P
1 Indicators	/						
2 Hall Buttons	/						
3 Sub- & Entrances	/						

D. FOOTWAY				WORKING REMARKS			
	N	A	P		N	A	P
1 Huestory Environment	/						
2 Door Interlocks	/						
3 Door Upruns	/						
4 Door Open & Close	/						
5 Travelling Cable	/						
6 Vines	/						
7 Limit Switch	/						
8 Cars & Switches	/						
9 CWT Guide Shoe	/						
10 Counterweight	/						
11 Brakes & Rails	/						

E. CAR CAGE				WORKING REMARKS			
	N	A	P		N	A	P
1 Condition of Interior	/						
2 Car Operating Panel	/						
3 Indicators / LAMPs	/						
4 Car Latches & Fan	/						
5 Safety Shoes / Light Ray	/						
6 E-Stop Comfort	/						
7 Levelling	/						
8 Inter-locks/Emergency Bell	/						
9	/						
10	/						

F. PIT				WORKING REMARKS			
	N	A	P		N	A	P
1 Pit Environment	/						
2 Safety Switches	/						
3 Limit Switches	/						
4 Load Weighing Transducer	/						
5 Tension / Governor Sleeve	/						
6 Buffer	/						
7	/						
8	/						
9	/						

Working Remarks

N = Normal

A = Adjusted

R = Repaired

P = Replaced

o = Not Applicable

43

[illegible]



3/89 นิตยสารพิเศษ สัปดาห์หนึ่ง ด้วยดีที่ประเทศไทย 10589
3339 Moo 4 Tambon Bangplee Noi, Amphur Bangbo, Samutprakarn 10589
Tel. : 02-136-4274-7 Fax. : 02-708-7125

Tel.: 02-136-4274-1 Fax: 02-708-7125

[illegible]

การตั้งงบประมาณไว้เท่าไรก็ควรจะต้องมีรายได้มาใช้จ่าย

๑. ชื่อหน่วยงาน ๒. ชื่อเรื่อง ๓. วันที่รับเรื่อง ๔. วันที่ส่งเรื่อง ๕. วันที่พิจารณา	๑. ชื่อผู้รับเรื่อง ๒. ชื่อผู้พิจารณา ๓. ชื่อผู้พิจารณา ๔. ชื่อผู้พิจารณา ๕. ชื่อผู้พิจารณา
--	---

[illegible]



๒๕๖๑ หน้า ๔ ทำลายวงล้อด้วย ข้ามขบวนรถไฟ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

๒๕๖๐ หน้า ๔ ทำลายวงล้อด้วย ข้ามขบวนรถไฟ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Tel.: 02-136-4274-7 Fax: 02-108-7125

[illegible]

WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
A	P	N	A	R	P
A. MACHINE ROOM		D. HOISTWAY		E. CAR CAGE	
1	Machine Room Environment	1	Hoistway Environment	1	Condition of Hoisting
2	Minor Supply Switch	2	Door Interlocks	2	Car Operating Panel
3	Motor	3	Door Closures	3	Indicator LAMPS
4	Magnetic Brake	4	Door Open & Close	4	Car Latching & Fan
5	Resistor Shoe	5	Traveling Cables	5	Safety Shoes / Light Ray
6	Control	6	Wires	6	Riching / Contact
7	Generators	7	Limit Switch	7	Leveling
8	Signal / Sensor	8	Cables & Supports	8	Interphone / Emergency Bell
9	Power Fuses	9	CWT Guide Shoe		
10	Oil	10	Counterweight		
11	UPS / AFD	11	Brakes & Rops		
B. CAR TOP		F. PIT			
1	Car Top Environment	1	Pit Environment	1	Condition of Hoisting
2	Car Frame	2	Safety Switches	2	Car Operating Panel
3	Guide Sheet	3	Limit Switches	3	Indicator LAMPS
4	Car Doors & Operator	4	Lead Weighing Tensioner	4	Car Latching & Fan
5	Hoist & Gov. Ropes	5	Tension / Governor Shoe	5	Safety Shoes / Light Ray
6	Safety & Safety Switches	6	Buffers	6	Riching / Contact
7	R / Box	7		7	Leveling
8	Proximity	8		8	Interphone / Emergency Bell
9		9		9	
10		10		10	
C. ENTRANCE					
1	Entrance	1	Pit Environment	1	Condition of Hoisting
2	Exit Buttons	2	Safety Switches	2	Car Operating Panel
3	Stairs & Entrances	3	Limit Switches	3	Indicator LAMPS
Working Remarks		Working Remarks		Working Remarks	
N = Normal		N = Normal		N = Normal	
A = Adjusted		A = Adjusted		A = Adjusted	
R = Repaired		R = Repaired		R = Repaired	
P = Replaced		P = Replaced		P = Replaced	
- = Not Applicable		- = Not Applicable		- = Not Applicable	

1000

1

1

Zhang et al.[illegible]





บริษัท ฟุจิ เอลลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
889 หมู่ 4 ต.นาบารพสุโขทัย อ.นาบารพสุโขทัย จ.สุโขทัย 63100
889 Moo 4 Tambon Bangsuchoy, Amphur Bangsuchoy, Sukhothai 63100
Tel. : 02-136-4274-7 Fax : 02-709-7125

ชำระด้วย ☐ บ.อ. ☐ บ.ก. ☐ บ.ค. ☐ บ.ด. ☐ บ.น. ☐ บ.ร. ☐ บ.อ. ☐ บ.ก. ☐ บ.ค. ☐ บ.ด. ☐ บ.น. ☐ บ.ร.
ชื่อสัญญา ใบแจ้งหนี้
ผู้ขาย บริษัท ฟุจิ เอลลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่ 18/10/68

รายงานการบำรุงรักษา

A : MACHINE ROOM			WORKING REMARKS			D : HOISTWAY			WORKING REMARKS		
N	A	P	N	A	P	N	A	P	N	A	P
1	Machine Room Environment					1	Hoistway Environment				
2	Main Supply Switch					2	Door Locks				
3	Motor					3	Door Closes				
4	Magnetic Brake					4	Door Open & Close				
5	Drive Motor Sheave					5	Travelling Cable				
6	Controller					6	Vanes				
7	Governor					7	Limit Switch				
8	Signal / Sensor					8	Cable & Switches				
9	Rope Ridges					9	CWP Guide Shoe				
10	Oil					10	Counterweight				
11	UPS, AHD					11	Brakes & Pads				
B : CAR TOP			E : CAR CAGE			F : PIT					
1	Car Top Environment					1	Condition of Interior				
2	Car Frame					2	Car Operating Panel				
3	Guide Shoes					3	Indicator / LAMPs				
4	Car Doors & Operator					4	Car Light & Fan				
5	Hand & Grip Ropes					5	Safety Shoes / Light Ray				
6	Safety & Safety Switches					6	Riding Comfort				
7	K/J Box					7	Leveling				
8	Proximity					8	Interphone/Emergency Bell				
9						9					
10						10					
C : ENTRANCE											
1	Indicators					1	Pit Environment				
2	Half Buttons					2	Safety Switches				
3	Subs & Entrances					3	Limit Switches				
Working Remarks						4	Load Weighing Transducer				
N = Normal						5	Tension / Governor Sheave				
A = Adjusted						6	Buffers				
R = Replaced						7					
P = Replaced						8					
- = Not Available						9					





AT/REPAIR/UNIT/1



FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL, INC.

839 หมู่ 4 ตำบลพุดน้อย อำเภอเสนา จังหวัดสุพรรณบุรี 19560
839 Moo 4 Tamsan Bungsang, Suphan Buri, Samutprakarn 19560
Tel : 02-426-4274-7 Fax : 02-788-7125

Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-708-7125

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

☐ y.n. ☐ n.n. / ☒ s.n.

[illegible]

DATE 10/18/86 TIME 12:00

[illegible]

Working Remarks

N = Normal
A = Adjusted
R = Repaired
P = Replaced
- = Not Applicable

A : MACHINE ROOM				WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
N	A	R	P	N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machining Room Environment							1	D : HOISTWAY		
2	Non Slippery Switch							2	Handway Environment		
3	Motor							3	Door Interlocks		
4	Magnetic Brake							4	Door Closure		
5	Deflector Sleeve							5	Door Open & Close		
6	Cumulator							6	Travelling Cable		
7	Overhaul							7	Vanes		
8	Speed / Sensor							8	Lion Switch		
9	Rope Hitches							9	Cables & Supports		
10	OH							10	CWT Grade Shoe		
11	UPS / ARD							11	Coupling Light		
B : CAR TOP								F : CAR CAGE			
1	Car Top Environment							1	Condition of Interior		
2	Car Frame							2	Car Operation Panel		
3	Guide Shoes							3	Indicator / LAMPS		
4	Car Doors & Operaten							4	Car Lights & Fan		
5	Hoist & Low, Rope							5	Safety Switch / Light Ray		
6	Safety & Safety Switches							6	Hoisting Control		
7	E.J Box							7	Landing		
8	Proximity							8	Interlocked emergency Bell		
9								9			
10								10			
C : ENTRANCE								F : PIT			
1	Indoorage							1	Platform amount		
2	Hall Doors							2	Safety Switches		
3	Sifts & Enclosures							3	Limit Switches		
4								4	Load Weighing Devices		
5								5	Person / Passenger Share		
6								6	Buffers		
7								7			
8								8			
9								9			

[illegible]



บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

8889 หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10563
8889 Moo 4 Tambon Bangpliyai, Amphur Bangplai, Samutprakarn 10563
Tel. : 02-436-4247 Fax : 02-708-7125

ชำระด้วย ☒ เช็ค ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
จำนวนเงิน 100,000.00 บาท
วันที่ 10-10-95

รายงานการบำรุงรักษา

WORKING REMARKS											
A : MACHINE ROOM			D : HOISTWAY			WORKING REMARKS			N A R P		
1	Machine Room Environment		1	Hoistway Environment		1	Condition of Interior		1	PH Environment	
2	Main Supply Switch		2	Door Locks		2	Car Operating Panel		2	Safety Switches	
3	Motor		3	Door Closes		3	Indicator / LAMPS		3	Limit Switches	
4	Magnetic Brake		4	Door Open & Close		4	Car Lamps & Fan		4	Load Weighing Transducer	
5	Detector Sheave		5	Travelling Cable		5	Safety Shoes / Light Pay		5	Tension / Governor Sheave	
6	Controller		6	Vanes		6	Riding Comfort		6	Butlers	
7	Governor		7	Limit Switch		7	Levelling		7		
8	Signal / Sensor		8	Cams & Switches		8	Interphone/Emergency Bell		8		
9	Rope Hitches		9	UPT Guide Shoe		9			9		
10	Oil		10	Compressing		10					
11	UPS / ARD		11	Brakes & Rails							
E : CAR CAGE											
1	Car Top Environment		1	Condition of Interior		1	Condition of Interior		1	PH Environment	
2	Car Frame		2	Car Operating Panel		2	Car Operating Panel		2	Safety Switches	
3	Guide Shoes		3	Indicator / LAMPS		3	Indicator / LAMPS		3	Limit Switches	
4	Car Doors & Operator		4	Car Lamps & Fan		4	Car Lamps & Fan		4	Load Weighing Transducer	
5	Hand & Door Rogers		5	Safety Shoes / Light Pay		5	Safety Shoes / Light Pay		5	Tension / Governor Sheave	
6	Safety & Safety Switches		6	Riding Comfort		6	Riding Comfort		6	Butlers	
7	R J Box		7	Levelling		7	Levelling		7		
8	Proximity		8	Interphone/Emergency Bell		8	Interphone/Emergency Bell		8		
9			9			9			9		
10			10			10			10		
F : PIT											
1	Indicators		1	PH Environment		1	PH Environment		1	PH Environment	
2	Ball Bearings		2	Safety Switches		2	Safety Switches		2	Safety Switches	
3	Sinks & Entrances		3	Limit Switches		3	Limit Switches		3	Limit Switches	
Working Remarks											
N = Normal											
A = Adjusted											
R = Replaced											
= Not Applicable											

และเมื่อเสร็จสิ้นการบำรุงรักษาแล้ว

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

ชื่อระบบ	EVS B	รหัสชนิดลิฟต์	1. 638-65
รหัสลิฟต์	EVS B / No. 2	2. 13-00-00	
วันที่ติดตั้ง	14/8/95	3. 4	
ชื่อช่าง	B / No. 2	4. 0	
ชื่อผู้ตรวจสอบ	01/05/95	5. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	6. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	7. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	8. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	9. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	10. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	11. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	12. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	13. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	14. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	15. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	16. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	17. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	18. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	19. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	20. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	21. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	22. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	23. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	24. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	25. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	26. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	27. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	28. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	29. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	30. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	31. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	32. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	33. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	34. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	35. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	36. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	37. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	38. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	39. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	40. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	41. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	42. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	43. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	44. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	45. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	46. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	47. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	48. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	49. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	50. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	51. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	52. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	53. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	54. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	55. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	56. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	57. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	58. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	59. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	60. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	61. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	62. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	63. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	64. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	65. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	66. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	67. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	68. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	69. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	70. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	71. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	72. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	73. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	74. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	75. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	76. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	77. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	78. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	79. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	80. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	81. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	82. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	83. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	84. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	85. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	86. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	87. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	88. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	89. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	90. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	91. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	92. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	93. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	94. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	95. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	96. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	97. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	98. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	99. 0	
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	100. 0	





บริษัท ฟุจิ เอเลเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

8899 หมู่ 4 ตำบลจางเหลียน อำเภอหางงัว จังหวัดนครราชสีมา 30550
8899 Moo 4 Tambon Banggaleua, Amphur Hanggou, Samutprakarn 10550
Tel. 02-436-4274-7 Fax. 02-436-1125

ประวัติสินค้า ☐ ใหม่ ☐ ใช้น้ำ ☐ ไฟฟ้า ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ
ชื่อสัญญา: 10/19/68
วันที่ติดตั้ง: 10/19/68
สถานที่ติดตั้ง: 10/19/68

รายงานการบำรุงรักษาระบบลิฟต์

WORKING REMARKS									
A - MACHINE ROOM					D - HOISTWAY				
N	A	R	P		N	A	R	P	
1	Machine Room Environment				1	Hoistway Environment			
2	Minion Supply Switch				2	Door Interlocks			
3	Motor				3	Door Closer			
4	Magnetic Brake				4	Door Open & Close			
5	Deflector Shave				5	Traveling Cable			
6	Controller				6	Vanes			
7	Generator				7	Limit Switch			
8	Signal / Sensor				8	Cams & Switches			
9	Rope 1 inches				9	C-W / Guide Shoe			
10	Oil				10	Comencers			
11	UPPER / FARD				11	Buffers & Rails			
WORKING REMARKS									
B - CAR TOP					E - CAR CAGE				
N	A	R	P		N	A	R	P	
1	Car Top Environment				1	Condition of Interior			
2	Car Frame				2	Car Operating Panel			
3	Guide Shoes				3	Indicator / LAMPs			
4	Car Doors & Operator				4	Car Latches & Fan			
5	Height & Car Ropes				5	Safety Shoes / Light Ray			
6	Safety & Safety Switches				6	Riding Condition			
7	K.I. Box				7	Le-elling			
8	Proximity				8	Interphone/Emergency Bell			
9					9				
10					10				
WORKING REMARKS									
C - ENTRANCE					F - PIT				
N	A	R	P		N	A	R	P	
1	Entrances				1	Pit Environment			
2	Ball Encloses				2	Safety Switches			
3	Sills & Entrances				3	Unit Switches			
Working Remarks					4	Lead Weighing Transducer			
N = Normal					5	Tension / Governor Sheave			
A = Adjusted					6	Buffers			
R = Repaired					7				
P = Replaced					8				
Not Applicable					9				



8/19/68

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

รหัสสินค้า: ENS A
รหัสอุปกรณ์: ENS A / No. 1
วันที่ติดตั้ง: 10/19/68
ชื่อลูกค้า: ENS A
ชื่อผู้ควบคุม: ENS A
ชื่อผู้ตรวจสอบ: ENS A
สถานที่ติดตั้ง: ENS A

ตัวชี้วัด	รายการ	ผลการตรวจนับ			หมายเหตุ
		ก	ข	จ	
1	การตรวจพื้นที่เสี่ยง	✓			
	1.1 ตรวจหากรณีโรคเรื้อรัง	✓			
	ตรวจตามแผนงาน ตรวจผู้สัมผัสและตรวจตามสภาพ	✓			
	ตรวจหาทั้งทางชุมชน (สส) หมู่บ้าน, ชุมชนแอ่ง และการเคลื่อนตัว (สส)	✓			
	ตรวจตามเขตเสี่ยง	✓			
	1.2 ผู้ป่วยรายแรก	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงตามความถี่ตามเขตเสี่ยง	✓			
	ตรวจตามเขตเสี่ยง (ตามจุดที่พบผู้ป่วย)	✓			
	ตรวจหาและการตรวจตามแผนงานรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามแผนงานรายสัปดาห์	✓			
2	1.3 4 Cooperator	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยง และการเคลื่อนตัวตาม (Cooperator)	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยง Cooperator	✓			
	การตามตามรายวันตามเขตเสี่ยง Cooperator	✓			
	1.4 ผู้ป่วยรายใหม่	✓			
	ตรวจตามและการตรวจตามแผนงานรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยง	✓			
	ผู้ป่วยรายใหม่	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
3	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
4	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
5	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
6	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			
	ตรวจตามพื้นที่เสี่ยงรายสัปดาห์	✓			





บริษัท ฟุจิ เอเลเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJIE ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
888 หมู่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
Tel. 02-136-4274-7 Fax: 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย ก. ก.
จำนวนชั่วโมง 10.00 ชั่วโมง
วันที่ 15/10/2568


WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
A: MACHINE ROOM				D: HOISTWAY			
1	Machine Room Environment	N	A	1	Hoistway Environment	N	A
2	Machine Supply Switch			2	Door Locks		
3	Motor			3	Door Closes		
4	Minumum Brake			4	Door Open & Close		
5	Detached Sheave			5	Traveling Cable		
6	Controller			6	Wires		
7	Governor			7	Limit Switch		
8	Signal / Screen			8	Cable & Switches		
9	Pipe Hitches			9	CWT Guide Shoe		
10	Oil			10	Control Panel		
11	UPS / ARI			11	Brakes & Rails		
B: CAR TOP				E: CAR CAGE			
1	Car Top Environment			1	Condition of Entrance		
2	Car Frame			2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes			3	Indicator / LAMPs		
4	Car Doors & Operator			4	Car Lights & Fan		
5	Hand & Gate Ropes			5	Safety Shoes / Light Rop		
6	Safety & Safety Switches			6	Hoist / Control		
7	S / J Box			7	Leveling		
8	Proximity			8	Emergency Stop		
9				9			
10				10			
C: ENTRANCE				F: PIT			
1	Indicators			1	Pit Environment		
2	Door Buttons			2	Safety Switches		
3	Stops & Entrances			3	Limit Switches		
Working Remarks				4	Load Weighing Transducer		
N = Normal				5	Tension / Governor Sheave		
A = Adjusted				6	Buffers		
R = Replaced				7			
P = Replaced				8			
- = Not Applicable				9			



ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

ชื่อระบบ	EVS A	รหัสลิฟต์	1. 9100-01	2. 1000
รหัสลิฟต์	EVS A / No 3	3. 1000	4. 1000	5. 1000
วันที่ติดตั้ง	19/10/68	6. 1000	7. 1000	8. 1000
ชื่อช่าง	A/No 3	ชื่อผู้ตรวจสอบ	9. 1000	10. 1000
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค	ตำแหน่ง
1	การตรวจเช็คเบื้องต้น	การตรวจเช็คเบื้องต้น	การตรวจเช็คเบื้องต้น	การตรวจเช็คเบื้องต้น
1.1	ตรวจสอบสภาพลิฟต์	ตรวจสอบสภาพลิฟต์	ตรวจสอบสภาพลิฟต์	ตรวจสอบสภาพลิฟต์
1.2	ตรวจสอบระบบขับเคลื่อน	ตรวจสอบระบบขับเคลื่อน	ตรวจสอบระบบขับเคลื่อน	ตรวจสอบระบบขับเคลื่อน
1.3	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย
1.4	ตรวจสอบระบบการสื่อสาร	ตรวจสอบระบบการสื่อสาร	ตรวจสอบระบบการสื่อสาร	ตรวจสอบระบบการสื่อสาร
2	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
2.1	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน
2.2	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย
2.3	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร
3	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
3.1	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน
3.2	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย
3.3	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร
4	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
4.1	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน
4.2	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย
4.3	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร
5	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
5.1	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน
5.2	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย
5.3	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร
6	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์	การตรวจเช็คระบบลิฟต์
6.1	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	การตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน
6.2	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	การตรวจเช็คระบบความปลอดภัย
6.3	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร	การตรวจเช็คระบบการสื่อสาร

[illegible]

02/23/2023

02/23/2023

WORKING REMARKS

A - MACHINE ROOM				D - BOISTWAY			
N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment			1	Holiday Environment		
2	Main Supply Switch			2	Door Interlocks		
3	Motor			3	Door Closures		
4	Magnetic Brake			4	Door Open & Close		
5	Electric Brake			5	Travelling Cable		
6	Controller			6	Valve		
7	Generator			7	Unit Switch		
8	Signal / Sensor			8	Cable & Switch		
9	Rope Hoist			9	Cable Guide Shoes		
10	Oil			10	Counterweight		
11	UPS, AFD			11	Walkers & Rails		
B - CAR TOP				E - CAR CAGE			
1	Car Top Environment			1	Condition of Interior		
2	Car Frame			2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes			3	Indicator / LAMPS		
4	Car Doors & Operator			4	Car Lugs & Pin		
5	Door & Car Reels			5	Safety Shoes / Light Ray		
6	Safety & Safety Switches			6	Riding Comfort		
7	K / Box			7	Leveling		
8	Pinchity			8	Interlocks / Emergency Brk		
9				9			
10				10			
C - ENTRANCE				F - PIT			
1	Indicators			1	Pit Environment		
2	Exit Buttons			2	Safety Switches		
3	Stops & Brakes			3	Limit Switches		
Working Remarks				Working Remarks			
N = Normal				N = Normal			
A = Adjusted				A = Adjusted			
R = Repaired				R = Repaired			
P = Replaced				P = Replaced			
- = Not Applicable				- = Not Applicable			

02/23/2023

Figure 1

รหัสลับ	EVS B
รหัสสถานี	EVS B / No. 9
วันที่เกิด	15 / 9 / 68
ชื่อทหาร	B / No. 9 จ่าอากาศ
ตำแหน่ง	จ่าฝูงบิน
ที่อยู่	บ้านเลขที่ ๓ หมู่ ๖ ตำบล...
อาชีพ	...
การศึกษาระดับปริญญาตรี	1) ... 2) ... 3) ... 4) ... 5) ...

[illegible]



FUJI ELEVATOR IN
 689 หมู่ 4 ตำบลบึงฉลือ อำเภอบึงฉลือ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 10560
 659 มคอ. 4 ตำบลบางเดื่อ Amphur Bangho Samutprakarn 10560
 โทร. 02-196-4774-7 Fax. 02-708-7425

[illegible]

UNIT: 10-00

DATE: 11/22/01

TIME: 13:20

		WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
		N	A	R	P	N	A	R	P
A. MACHINE ROOM									
1	Machine Room Environment								
2	Main Supply Switch								
3	Motor								
4	Magnetic Brake								
5	Deflector Sleeve								
6	Controller								
7	Governor								
8	Signal / Sensor								
9	Rope Hitches								
10	Oil								
11	UPS / AED								
B. CAR TOP									
1	Car Top Environment								
2	Car Frame								
3	Cable Shoes								
4	Car Doors & Operator								
5	Hitch & Gate Ropes								
6	Safety & Safety Switches								
7	K / Box								
8	Proximity								
9									
10									
C. ENTRANCE									
1	Indicators								
2	Ball Barriers								
3	Sigs. & Entrances								

Working Remarks

N - Normal
A - Adjusted
R - Replaced
P - Not Applicable

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$

รหัส	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
1	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย
2	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย
3	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย
4	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย
5	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย
6	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย
7	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย
8	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย
9	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย
10	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย

TABLE 1




บริษัท ฟุจิ เอเลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

889 หมู่ 4 ตำบลบางชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 10560
883 Moo 4 Tambon Bangshan, Amphur Bangmo, Samutprakan 10560
Tel : 02-434-4214-1 Fax : 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์

เลขที่ใบแจ้งหนี้ ☐ ม.ร. ☐ ม.ค. ☐ ม.ก. ☐ ม.ค. ☐ ม.ค. ☐ ม.ค. ☐ ม.ค.
วันที่ออกใบแจ้งหนี้ ☐ ม.ร. ☐ ม.ค. ☐ ม.ก. ☐ ม.ค. ☐ ม.ค. ☐ ม.ค.
วันที่รับใบแจ้งหนี้ ☐ ม.ร. ☐ ม.ค. ☐ ม.ก. ☐ ม.ค. ☐ ม.ค. ☐ ม.ค.
วันที่รับใบแจ้งหนี้ ☐ ม.ร. ☐ ม.ค. ☐ ม.ก. ☐ ม.ค. ☐ ม.ค. ☐ ม.ค.

WORKING REMARKS											
A : MACHINE ROOM				D : HOISTWAY				WORKING REMARKS			
1	Machine Room Environment			1	Hoistway Environment			N	A	R	P
2	Main Supply Switch			2	Door Locks						
3	Idler			3	Door Chocks						
4	Magnetic Brake			4	Door Open & Close						
5	Defective Shave			5	Travelling Cable						
6	Controller			6	Vision						
7	Governor			7	Limit Switch						
8	Signal / Sensor			8	Cable & Strands						
9	Rope Hangers			9	CWT Guide Shoe						
10	OH			10	Counterweight						
11	UPS / AFD			11	Brakes & Pads						
E : CAR CAGE											
1	Car Top Environment			1	Condition of Interior						
2	Car Frame			2	Car Operating Panel						
3	Guide Shoes			3	Indicator / LAMP'S						
4	Car Doors & Operator			4	Car Light & Fan						
5	Hoist & Gov. Ropes			5	Safety Shoes / Light Ray						
6	Safety & Safety Switches			6	Riding Comfort						
7	K 3 Box			7	Leveling						
8	Proximity			8	Interlock/Emergency Bell						
9				9							
10				10							
F : PIT											
1	Indicators			1	Pit Environment						
2	Ball Bottoms			2	Safety Switches						
3	Sills & Entrances			3	Level Switches						
4				4	Loel Weighing Transducer						
5				5	Tension / Governor Sleeve						
6				6	Belts						
7				7							
8				8							
9				9							
10				10							



รูปถ่ายลิฟต์

Working Remarks
N = Normal
A = Adjusted
R = Repaired
P = Replaced
- = Not Applicable



589 หมู่ 4 ตำบลนาเกลือ อ.ดอนจาน จ.มหาสารคาม 10560
589 หมู่ 4 ตำบลนาเกลือ, อำเภอ ดอนจาน, จังหวัดมหาสารคาม 10560
Tel : 02-135 4274 Fax : 02-139-1125

[illegible]

A : MACHINE ROOM		WORKING REMARKS			WORKING REMARKS		
		N	A	R	P		
1	Machine Room Environment						
2	Main Supply Switch						
3	Motor						
4	Magnetic Brake						
5	Deflector Sleeve						
6	Control						
7	Governor						
8	Signal / Signal						
9	Rope Guides						
10	Oil						
11	HPS / ARD						

B : CAR TOP		WORKING REMARKS			WORKING REMARKS		
		N	A	R	P		
1	Car Top Environment						
2	Car Frame						
3	Guide Shoes						
4	Car Brakes / Operator						
5	Hand & Gear Ropes						
6	Safety & Safety Switches						
7	R J Box						
8	Proximity						
9							
10							

C : ENTRANCE		WORKING REMARKS			WORKING REMARKS		
		N	A	R	P		
1	Indicator						
2	Hall Buttons						
3	Exit & Entrances						

D : HOSTWAY		WORKING REMARKS			WORKING REMARKS		
		N	A	R	P		
1	Hostway Environment						
2	Door Locks						
3	Door Cables						
4	Door Open at Close						
5	Travelling Cable						
6	Voices						
7	Limit Switch						
8	Cables & Switches						
9	CWT Guide Shoe						
10	Counterweight						
11	Brakes & Rails						

E : CAR CAGE		WORKING REMARKS			WORKING REMARKS		
		N	A	R	P		
1	Condition of Interior						
2	Car Operating Panel						
3	Bedroom / LAMPIS						
4	Car Lights & Fan						
5	Safety Shoes / Light Key						
6	Riding Comfort						
7	Leveling						
8	Interlocks / Emergency Bell						
9							
10							

F : PIT		WORKING REMARKS			WORKING REMARKS		
		N	A	R	P		
1	Pit Environment						
2	Safety Switches						
3	Limit Switches						
4	Load Weighing Transducer						
5	Tension / Governor Slings						
6	Buffers						
7							
8							
9							

Working Remarks

N = Normal
A = Adjusted
R = Repaired
P = Replaced
- = Not Applicable

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ

[illegible][illegible]

CONSTITUTION

5 กรกฎาคม 2560




บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

883 หมู่ 4 ตำบลพลาชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 10360
889 Moo 4 Tambon Bangplak, Amphur Bangro, Samutprakarn 10560
Tel. 02-136-4274-7 Fax. 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
วันที่ปฏิบัติงาน 16/10/58

WORKING REMARKS				WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
A. MACHINE ROOM				D. LIGHTWAY				E. CAR CAGE			
N	A	R	P	N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment			1	Hoistway Environment			1	Condition of hoistway		
2	Main Supply Switch			2	Door Interlocks			2	Car Operating Panel		
3	Motor			3	Door Cleaners			3	Indicator / LAMPS		
4	Regulator Brake			4	Door Open & Close			4	Car Lights & Fan		
5	Deflection Sheave			5	Travelling Cable			5	Safety Shoes / Light Ray		
6	Controller			6	Veneer			6	Hiding Curtain		
7	Governor			7	Limit Switch			7	Loosening		
8	Signal / Sensor			8	Cable & Switches			8	Emergency Bell		
9	Rope Guides			9	CWT Guide Shoe			9			
10	Oil			10	Compensating Weight			10			
11	UPS / A.R.D.			11	Brakes & Ropes						
B. CAR TOP				F. PIT							
1	Car Top Environment			1	Pit Environment						
2	Car Frame			2	Safety Switches						
3	Guide Shoes			3	Limit Switches						
4	Car Doors & Operator			4	Load Weighing Transducer						
5	Hoist & Lave Ropes			5	Tension / Governor Sheave						
6	Safety & Safety Switches			6	Buffers						
7	K / J Box			7							
8	Proximity			8							
9				9							
10				10							
C. ENTRANCE											
1	Indicators										
2	Hall Buttons										
3	Stills & Entrances										
Working Remarks											
N = Normal											
A = Adjusted											
R = Repaired											
P = Replaced											
- = Not Applicable											



รายละเอียดการบำรุงรักษา

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

ชื่อสถานที่: EVS A
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน: EVS A / No. 1
วันที่ปฏิบัติงาน: 16/10/58
ชื่อผู้ตรวจ: A / No. 3
ชื่อผู้ตรวจ: 05/05/58

รายการตรวจ				ผลการตรวจ			
ลำดับ	รายการ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ
1	การตรวจเช็คเบื้องต้น						
1.1	การตรวจเช็คเบื้องต้น						
1.2	การตรวจเช็คเบื้องต้น						
1.3	การตรวจเช็คเบื้องต้น						
1.4	การตรวจเช็คเบื้องต้น						
2	การตรวจเช็คเบื้องต้น						
3	การตรวจเช็คเบื้องต้น						
4	การตรวจเช็คเบื้องต้น						
5	การตรวจเช็คเบื้องต้น						
6	การตรวจเช็คเบื้องต้น						



FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL

บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

889 หมู่ 4 ตำบลบางลำไย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10560
889 Moo 4 Bangkor Banglamyai, Amphur Bangkrai, Samutprakarn 10560
Tel : 02-126-4274-7 Fax : 02-706-7125

ประจำเครื่อง ☐ 4.9 ☐ 4.8 ☐ 4.7 ☐ 4.6 ☐ 4.5 ☐ 4.4 ☐ 4.3 ☐ 4.2 ☐ 4.1 ☐ 4.0 ☐ 3.9 ☐ 3.8 ☐ 3.7 ☐ 3.6 ☐ 3.5 ☐ 3.4 ☐ 3.3 ☐ 3.2 ☐ 3.1 ☐ 3.0 ☐ 2.9 ☐ 2.8 ☐ 2.7 ☐ 2.6 ☐ 2.5 ☐ 2.4 ☐ 2.3 ☐ 2.2 ☐ 2.1 ☐ 2.0 ☐ 1.9 ☐ 1.8 ☐ 1.7 ☐ 1.6 ☐ 1.5 ☐ 1.4 ☐ 1.3 ☐ 1.2 ☐ 1.1 ☐ 1.0 ☐ 0.9 ☐ 0.8 ☐ 0.7 ☐ 0.6 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.3 ☐ 0.2 ☐ 0.1 ☐ 0.0

ชื่อเครื่อง 1600kg 2.0

วันที่ติดตั้ง 16/10/2568

รายงานการบำรุงรักษาระบบลิฟต์

		WORKING REMARKS				WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
		A. MACHINE ROOM				D. HOISTWAY							
		N	A	R	P	N	A	R	P	N	A	R	P
	1	Machine Room Environment				1	Hoistway Environment						
	2	Main Supply Switch				2	Door Interlocks						
	3	Motor				3	Door Chasers						
	4	Magnetic Base				4	Door Open & Close						
	5	Bellevue Sleeve				5	Travelling Cable						
	6	Controller				6	Wires						
	7	Governor				7	Lift Switch						
	8	Signal / Alarm				8	Cable & Swivels						
	9	Rope Hitches				9	CWT Guide Shoe						
	10	Oil				10	Counterweight						
	11	UPS / ARD				11	Brakes & Rails						
		B. CAR TOP				I. CAR CAGE							
		N	A	R	P								
	1	Car Top Environment				1	Condition of Interior						
	2	Car Traction				2	Car Operating Panel						
	3	Guide Shoes				3	Indicator / LAMP						
	4	Car Doors & Operator				4	Car Lights & Fan						
	5	Door & Trav. Ropes				5	Safety Shoes / Light Ray						
	6	Safety & Safety Switches				6	Billing Counter						
	7	IC Box				7	Loydlight						
	8	Proximity				8	Interphone / Emergency Bell						
	9					9							
	10					10							
		C. ENTRANCE				P. PIT							
		N	A	R	P								
	1	Indication				1	Pit Environment						
	2	Hall Buttons				2	Safety Switches						
	3	Sills & Entrances				3	Lift Switches						
		Working Remarks											
		N = Normal											
		A = Adjusted											
		R = Repaired											
		P = Replaced											
		- = Not Applicable											

รายงานการบำรุงรักษาระบบลิฟต์

ชื่อเครื่อง 1600kg 2.0

วันที่ติดตั้ง 16/10/2568



FROM ELEVATOR INTERNATIONAL •

8-89 หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.พิจิตร 36000
8-89 Moo 4 Tambon Wangnien, Amphur Wangnien, Samutprakarn 10560
Tel.: 02-136-6274-7 Fax : 02-708-7125

[illegible]

A : MACHINE ROOM		WORKING REMARKS			D : HOISTWAY			WORKING REMARKS		
		N	A	R	P		N	A	R	P
1	Machine Room Environment					1	Hoistway Environment			
2	Main Supply Switch					2	Door Interlocks			
3	Motor					3	Door / Chocks			
4	Magnetic Brake					4	Door Open & Close			
5	Deflector / Sheave					5	Traveling Cable			
6	Coumulator					6	Visors			
7	Governor					7	Limit Switch			
8	Signal / Sensors					8	Cams & Sprockets			
9	Reps. Ratchet					9	CBT Guide Shoe			
10	Oil					10	Commerwright			
11	UPS / AED					11	Brakes & Ralls			
B : CAR TOP					E : CAR CABLE					
1	Car Top Environment					1	Condition of Interior			
2	Car Frame					2	Car Operating Panel			
3	Guide Shoes					3	Indicator / LAMPs			
4	Car Doors & Operator					4	Car Hoists & Fall			
5	Hoist & Gov. Ropes					5	Safety Shoes / Light Reg.			
6	Safety & Safety Sensors					6	Rating / Certified			
7	R.J Box					7	Traveling			
8	Proximity					8	Interpanel / Emergency Bell			
9						9				
10						10				
C : ENTRANCE					F : PIT					
1	Indicator					1	Pit Environment			
2	Hall Buttons					2	Safety Switches			
3	Sub. & Entrance					3	Limit Switches			
Working Remarks					4			Load Weighing Transducer		
N = Normal					5			Tension / Governor Sheave		
A = Adjusted					6			Buffers		
R = Repaired					7					
P = Replaced					8					
= Not Applicable					9					

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

LITHIUM



บริษัท ฟุจิ เอเลลิเวเตอร์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

889 หมู่ 4 ตำบลพุดน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 10560
889 Moo 4 Tambon Budsuek, Amphur Bangso, Samutprakarn 10560
Tel. 02-136-4274-7 Fax: 02-136-1125

รายงานการบำรุงรักษา

แจ้งซ่อม ☐ บ.อ. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค. ☐ บ.ค.
ชื่อผู้แจ้งซ่อม สมชาย งาม วันที่แจ้งซ่อม 10/05/58 เวลา 16.10.58
ตำแหน่ง ช่างซ่อม ชื่อช่างซ่อม สมชาย งาม

WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
		N	A	R	P
A. MACHINE ROOM		D. HOISTWAY		WORKING REMARKS	
1	Machine Room Environment				
2	Main Supply Switch				
3	Motor				
4	Migrator Brake				
5	Deflation Sleeve				
6	Controller				
7	Generator				
8	Signal / Sensor				
9	Stop Switches				
10	Oil				
11	UPS / ASD				
B. CAR TOP		E. CAR CAGE			
1	Car Top Environment				
2	Car Frame				
3	Guide Shoes				
4	Car Doors & Operator				
5	Door & Close Ropes				
6	Safety & Safety Switches				
7	K / Box				
8	Proximity				
9					
10					
C. ENTRANCE		F. PIT			
1	Indicators				
2	Hall Bottom				
3	Sills & Finances				
Working Remarks					
N - Normal					
A - Adjusted					
R - Replaced					
P - Not Applicable					

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

หน้า	รหัสผู้ตรวจ	วันที่ปฏิบัติงาน	ชื่อช่าง	ตำแหน่ง	ชื่อผู้ตรวจ	ตำแหน่ง
1	EVS C	EVS C / No 1	16/10/58	ช่างซ่อม	ช่างซ่อม	ช่างซ่อม
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						



889 หมู่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 10560
Tel : 02-136-424-7 Fax : 02-708-7125

รายงานการนำร่องรักษาชีวิต

[illegible]

000000000000

Working Remarks

N = Normal

A = Adjusted

R = Repaired

P = Replaced

- = Not Applicable

A : MACHINE ROOM		WORKING REMARKS			D : FOISTWAY			WORKING REMARKS		
		N	A	P	N	A	P	N	A	P
1	Machine Room Environment	/	/	/	1	Empty Environment	/	/	/	/
2	Main Supply Switch	/	/	/	3	Door Interlocks	/	/	/	/
3	Motor	/	/	/	3	Door Closures	/	/	/	/
4	Motor, Brake	/	/	/	4	Door Open & Close	/	/	/	/
5	Deflector Sheave	/	/	/	5	Travelling Cable	/	/	/	/
6	Controller	/	/	/	6	Wear	/	/	/	/
7	Governor	/	/	/	7	Limit Switch	/	/	/	/
8	Signal / Sensor	/	/	/	8	Wires & Cables	/	/	/	/
9	Rope Buckets	/	/	/	9	CWT Guide Shoe	/	/	/	/
10	Oil	/	/	/	10	Convergence	/	/	/	/
11	UPS / BATT.	/	/	/	11	Brakes & Ralls	/	/	/	/
B : CAR 110"					E : CAR CAGE					
1	Car Top Environment	/	/	/	1	Condition of Interior	/	/	/	/
2	Car Frame	/	/	/	2	Car Operating Panel	/	/	/	/
3	Guide Shoes	/	/	/	3	Indicator / LAMPs	/	/	/	/
4	Car Doors & Operator	/	/	/	4	Car Upright & Fan	/	/	/	/
5	Hoist & Gov. Ropes	/	/	/	5	Safety Shoes / Light Ray	/	/	/	/
6	Safety & Safety Sensors	/	/	/	6	Riding Comfort	/	/	/	/
7	K.T.Bos.	/	/	/	7	Leveling	/	/	/	/
8	Proximity	/	/	/	8	Interphone/Emergency Bell	/	/	/	/
9		/	/	/	9		/	/	/	/
10		/	/	/	10		/	/	/	/
C : ENTRANCE					F : PIT					
1	Indicators	/	/	/	1	Fit Environment	/	/	/	/
2	Hall Buttons	/	/	/	2	Safety Switches	/	/	/	/
3	Sills & Landings	/	/	/	3	Limit Switches	/	/	/	/
Working Remarks					Load Weighing / Load Sensor					
N = Normal					Tension / Governor or Shoe					
A = Adjusted					Buffers					
R = Repaired										
P = Replaced										
- = Not Applicable										


ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

REFERENCES

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

หัวข้อ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
1. การเตรียมความพร้อม	1.1. การเตรียมความพร้อม	1.1.1. การเตรียมความพร้อม	1.1.1.1. การเตรียมความพร้อม	1.1.1.1.1. การเตรียมความพร้อม	1.1.1.1.1.1. การเตรียมความพร้อม
2. การดำเนินการ	2.1. การดำเนินการ	2.1.1. การดำเนินการ	2.1.1.1. การดำเนินการ	2.1.1.1.1. การดำเนินการ	2.1.1.1.1.1. การดำเนินการ
3. การติดตามและประเมินผล	3.1. การติดตามและประเมินผล	3.1.1. การติดตามและประเมินผล	3.1.1.1. การติดตามและประเมินผล	3.1.1.1.1. การติดตามและประเมินผล	3.1.1.1.1.1. การติดตามและประเมินผล

REFERENCES



JJA ELEVATOR INTERNATIONAL, #

2889 หมู่ 4 ตำบลบางพลอง อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี 10560
2890 MC9 4 Larson Bergmori, Arthur Engbo, Sanulakam 10560
Tel.: 02-136-4274-7 Fax: 02-708-7125

นางสาวปัทมาภรณ์

[illegible]

END OF DRAWING

A : MACHINE ROOM		WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
		N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment	/				1	Hoistway Environment	/	
2	Main Supply Switch	/				2	Door Interlocks	/	
3	Meter	/				3	Door Closures	/	
4	Magnetic Brake	/				4	Door Open & Close	/	
5	Deflector Sleeve	/				5	Traveling Cable	/	
6	Controller	/				6	Yards	/	
7	Governor	/				7	Limit Switch	/	
8	Signal / Sensor	/				8	Cable & Straps	/	
9	Rope Hitches	/				9	CVT Cables Shear	/	
10	Oil	/				10	Counterweight	/	
11	UPS / AKD	/				11	Brakes & Rails	/	
B : CAR TOP						E : CAR CAGE			
1	Car Top Environment	/				1	Condition of Interior	/	
2	Car Frame	/				2	Car Operating Panel	/	
3	Guide Shoes	/				3	Indicator / Lights	/	
4	Car Doors & Operator	/				4	Car Lingers & Fan	/	
5	Hand & Foot Rests	/				5	Safety Shoes / Light Ray	/	
6	Safety & Safety Devices	/				6	Riding Comfort	/	
7	R J Box	/				7	Leveling	/	
8	Priority	/				8	Interphone/Emergency Bell	/	
9		/				9		/	
10		/				10		/	
C : ENTRANCE						F : PIT			
1	Indicator	/				1	Pit Environment	/	
2	Hall Bellone	/				2	Safety Switches	/	
3	Sills & Entrances	/				3	Limit Switches	/	
Working Remarks						4			
N = Normal						5			
A = Adjusted						6			
R = Repaired						7			
P = Replaced						8			
- = Not Applicable						9			

အသံထွက်ပုံ / အသံထွက်ပုံ

ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลการดำเนินงาน		ข้อมูลการติดตาม		ข้อมูลการประเมินผล	
รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	พื้นที่	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	การดำเนินงานตามแผนงาน	1.1 การดำเนินงานตามแผนงาน	1.2 การดำเนินงานตามแผนงาน	1.3 การดำเนินงานตามแผนงาน	1.4 การดำเนินงานตามแผนงาน	1.5 การดำเนินงานตามแผนงาน	1.6 การดำเนินงานตามแผนงาน
2	การดำเนินงานตามแผนงาน	2.1 การดำเนินงานตามแผนงาน	2.2 การดำเนินงานตามแผนงาน	2.3 การดำเนินงานตามแผนงาน	2.4 การดำเนินงานตามแผนงาน	2.5 การดำเนินงานตามแผนงาน	2.6 การดำเนินงานตามแผนงาน
3	การดำเนินงานตามแผนงาน	3.1 การดำเนินงานตามแผนงาน	3.2 การดำเนินงานตามแผนงาน	3.3 การดำเนินงานตามแผนงาน	3.4 การดำเนินงานตามแผนงาน	3.5 การดำเนินงานตามแผนงาน	3.6 การดำเนินงานตามแผนงาน
4	การดำเนินงานตามแผนงาน	4.1 การดำเนินงานตามแผนงาน	4.2 การดำเนินงานตามแผนงาน	4.3 การดำเนินงานตามแผนงาน	4.4 การดำเนินงานตามแผนงาน	4.5 การดำเนินงานตามแผนงาน	4.6 การดำเนินงานตามแผนงาน
5	การดำเนินงานตามแผนงาน	5.1 การดำเนินงานตามแผนงาน	5.2 การดำเนินงานตามแผนงาน	5.3 การดำเนินงานตามแผนงาน	5.4 การดำเนินงานตามแผนงาน	5.5 การดำเนินงานตามแผนงาน	5.6 การดำเนินงานตามแผนงาน
6	การดำเนินงานตามแผนงาน	6.1 การดำเนินงานตามแผนงาน	6.2 การดำเนินงานตามแผนงาน	6.3 การดำเนินงานตามแผนงาน	6.4 การดำเนินงานตามแผนงาน	6.5 การดำเนินงานตามแผนงาน	6.6 การดำเนินงานตามแผนงาน

TABLE 1



บริษัท ฟุจิ เอเลลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

8369 หมู่ 4 ตำบลบึงพระลาน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10560
8369 Moo 4 Tambon Bangpraklan, Amphur Bangbo, Sarutprakarn 10560
Tel.: 02-356-4274-7 Fax: 02-708-7123

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

☐ น.ส. ☐ น.ร. ☐ อ.น. ☐ อ.ผ. ☐ อ.อ. ☐ อ.ก. ☐ อ.ค. ☐ อ.ด.	นามสกุล: <u>871</u>	ปี: <u>85</u>
☐ น.ส. ☐ น.ร. ☐ อ.น. ☐ อ.ผ. ☐ อ.อ. ☐ อ.ก. ☐ อ.ค. ☐ อ.ด.	นามสกุล: <u>100kg</u>	ปี: <u>85</u>
☐ น.ส. ☐ น.ร. ☐ อ.น. ☐ อ.ผ. ☐ อ.อ. ☐ อ.ก. ☐ อ.ค. ☐ อ.ด.	นามสกุล: <u>10.00</u>	ปี: <u>85</u>

น้ำหนักสุทธิ 1000gms 0.88g

10.00

26/11/85

10.00

A. MACHINE ROOM		WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
		N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment					1			
2	Main Supply Switch					2			
3	Motor					3			
4	Magnetic Brake					4			
5	Deflector Sheave					5			
6	Controller					6			
7	Gyranets					7			
8	Signal / Sensor					8			
9	Rope Bitches					9			
10	Oil					10			
11	UPS / ABD					11			
B : CAR TOP						E : CAR CABLE			
1	Car Top Environment					1			
2	Car Frame					2			
3	Guide Slides					3			
4	Car Driver & Operator					4			
5	Hoist & Gov. Ropes					5			
6	Safety & Safety Switches					6			
7	Car Box					7			
8	Proximity					8			
9						9			
10						10			
C : ENTRANCE						F : PIT			
1	Indicators					1			
2	Final Buttons					2			
3	Sills & Entrances					3			
Working Remarks									
N = Normal						5 Tension / Governor Sheave			
A = Adjusted						6 Buffers			
R = Repaired						7			
P = Replaced						8			
= Not Applicable						9			

[illegible]

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

အမှတ်	EVS B
ရက်စွဲ	EVS B / No. 2
လုပ်ငန်း	16 / 09 / 08
အကြောင်းအရာ	၁) EVS B ၂) EVS B ၃) EVS B ၄) EVS B ၅) EVS B

ข้อหาฯ..... B / No. 2..... ข้อ ๑๕..... จัดผู้ควบคุม..... จัดผู้ตรวจ.....

[illegible]

DISCUSSION



๒๕๓9 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.พิจิตร โทร. 07-889 10560
๒๕๓๙ Mon 4 Tambon Bangpleeoi, Amphoe Saiyok, Samutprakarn 10560
Tel. 02-436-4274-7 Fax. 02-708-7125

REPUBLICAN PARTY

☐ ၀.၁၆ ☐ ၀.၁၇ ☒ ၀.၁၈ ☐ ၀.၁၉
☐ ၀.၂၀ ☐ ၀.၂၁ ☐ ၀.၂၂ ☐ ၀.၂၃ ☐ ၀.၂၄
☐ ၀.၂၅ ☐ ၀.၂၆ ☐ ၀.၂၇ ☐ ၀.၂၈ ☐ ၀.၂၉
☐ ၀.၃၀ ☐ ၀.၃၁ ☐ ၀.၃၂ ☐ ၀.၃၃ ☐ ၀.၃၄
☐ ၀.၃၅ ☐ ၀.၃၆ ☐ ၀.၃၇ ☐ ၀.၃၈ ☐ ၀.၃၉
☐ ၀.၄၀ ☐ ၀.၄၁ ☐ ၀.၄၂ ☐ ၀.၄၃ ☐ ၀.၄၄
☐ ၀.၄၅ ☐ ၀.၄၆ ☐ ၀.၄၇ ☐ ၀.၄၈ ☐ ၀.၄၉
☐ ၀.၅၀ ☐ ၀.၅၁ ☐ ၀.၅၂ ☐ ၀.၅၃ ☐ ၀.၅၄
☐ ၀.၅၅ ☐ ၀.၅၆ ☐ ၀.၅၇ ☐ ၀.၅၈ ☐ ၀.၅၉
☐ ၀.၆၀ ☐ ၀.၆၁ ☐ ၀.၆၂ ☐ ၀.၆၃ ☐ ၀.၆၄
☐ ၀.၆၅ ☐ ၀.၆၆ ☐ ၀.၆၇ ☐ ၀.၆၈ ☐ ၀.၆၉
☐ ၀.၇၀ ☐ ၀.၇၁ ☐ ၀.၇၂ ☐ ၀.၇၃ ☐ ၀.၇၄
☐ ၀.၇၅ ☐ ၀.၇၆ ☐ ၀.၇၇ ☐ ၀.၇၈ ☐ ၀.၇၉
☐ ၀.၈၀ ☐ ၀.၈၁ ☐ ၀.၈၂ ☐ ၀.၈၃ ☐ ၀.၈၄
☐ ၀.၈၅ ☐ ၀.၈၆ ☐ ၀.၈၇ ☐ ၀.၈၈ ☐ ၀.၈၉
☐ ၀.၉၀ ☐ ၀.၉၁ ☐ ၀.၉၂ ☐ ၀.၉၃ ☐ ၀.၉၄
☐ ၀.၉၅ ☐ ၀.၉၆ ☐ ၀.၉၇ ☐ ၀.၉၈ ☐ ၀.၉၉
☐ ၁.၀၀

WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
N	A	R	P	N	A	R	P
A. MACHINE ROOM				D. HOISTWAY			
1	Machine Room Environment			1	Hoistway Environment		
2	Main Supply Switch			2	Door Interlocks		
3	Motor			3	Door Closes		
4	Magnets/Brake			4	Door Open & Close		
5	Deflection Straps			5	Traveling Cable		
6	Controller			6	Wires		
7	Governor			7	Limit Switch		
8	Signal / Sensor			8	Cable & Straps		
9	Hoist Hitches			9	CWT Guide Shoe		
10	Oil			10	Counterweight		
11	UPS / AFD			11	Buffers & Rails		
B. CAR TOP				E. CAR CAGE			
1	Car Top Environment			1	Condition of Interior		
2	Car Frame			2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes			3	Interior / LAMPS		
4	Car Doors & Operation			4	Car Lights & Fan		
5	Hold & Gov. Ropes			5	Safety Shoes / Light Ray		
6	Brake & Safety Switches			6	Riding Comfort		
7	R / Box			7	Leveling		
8	Proximity			8	Interphone/Emergency Bell		
9				9			
10				10			
C. ENTRANCE				F. F1			
1	Indicators			1	Pin Fastener		
2	Hall Bulb			2	Safety Switches		
3	Stairs & Entrances			3	Hand Switches		
Working Remarks				Last Weighing Transducer			
N = Normal				Tension / Governor Straps			
A = Adjusted				Buffers			
R = Repaired							
P = Replaced							
- = Not Applicable							

แบบร่างใช้กระบิพลิต (Elevator System)

[illegible]



บริษัท ฟุจิ เอเลลิเวเตอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด
FUJITEC ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
888 หมู่ 4 ตำบลจางซันเกอ อำเภอหนานปิง จังหวัดยูนนาน 10500
989 Moo 4 Tambon Bangpoo, Amphur Bangpoo, Samutprakan 10560
Tel : 02-136-4274 Fax : 02-708-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ชื่อช่างเทคนิค ☐ น.ก. ☐ น.ส. ☐ น.อ. ☐ น.อ. ☐ น.อ. ☐ น.อ.
ชื่อช่างเทคนิค ☐ น.ก. ☐ น.ส. ☐ น.อ. ☐ น.อ. ☐ น.อ. ☐ น.อ.
ชื่อช่างเทคนิค ☐ น.ก. ☐ น.ส. ☐ น.อ. ☐ น.อ. ☐ น.อ. ☐ น.อ.
ชื่อช่างเทคนิค ☐ น.ก. ☐ น.ส. ☐ น.อ. ☐ น.อ. ☐ น.อ. ☐ น.อ.

WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS			
N	A	R	P	N	A	R	P
A: MACHINE ROOM							
1	Machine Room Environment						
2	Main Supply Switch						
3	Door						
4	Door Open & Close						
5	Traveling Cable						
6	Controller						
7	Governor						
8	Signal / Sensor						
9	Rope Hitch						
10	Oil						
11	UPS / A/C						
B: CAR TOP							
1	Car Top Environment						
2	Car Frame						
3	Guide Shoes						
4	Car Doors & Operator						
5	Door & Gate Ropes						
6	Safety & Safety Switches						
7	Car Box						
8	Proximity						
9							
10							
C: ENTRANCE							
1	Indication						
2	Hand Buttons						
3	Stops & Distance						
Working Remarks N = Normal A = Adjusted R = Replaced P = Not Applicable							

ใบตรวจระบบลิฟต์ (Elevator System)

รายการ	รายละเอียด	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ
วันที่ตรวจ	สถานที่	ชื่อช่างเทคนิค	ชื่อช่างเทคนิค	ชื่อช่างเทคนิค	ชื่อช่างเทคนิค	ชื่อช่างเทคนิค	ชื่อช่างเทคนิค	ชื่อช่างเทคนิค	ชื่อช่างเทคนิค
1	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	1	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
2	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	2	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
3	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	3	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
4	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	4	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
5	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	5	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
6	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	6	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
7	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	7	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
8	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	8	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
9	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	9	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
10	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	10	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
11	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	11	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
12	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	12	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
13	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	13	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
14	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	14	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
15	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	15	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
16	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	16	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
17	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	17	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
18	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	18	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
19	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	19	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68
20	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68	20	การตรวจลิฟต์	EV3 A	EV3 A / No.1	16/12/68



TOJI ELEVATOR INTERNATIONAL, INC.

1989 Moo 4 Jantzen Bergplaats, Amphur Bangpa, Samudrajakam 10560
Tel.: 02-136-4274-7 Fax: 02-708-7125

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

[illegible]

A : MACHINE ROOM				WORKING REMARKS			
	N	A	P		N	A	P
1	Machine Room Environment			1	Hoistway Environment		
2	Main Supply Switch			2	Door Interlocks		
3	Motor			3	Door Closure		
4	Magnetic Brake			4	Door Open & Close		
5	Defensor Sleeve			5	Travelling Cable		
6	Controller			6	Vanes		
7	Generator			7	Limit Switch		
8	Signal / Sensor			8	Cams & Switches		
9	Reps Hitches			9	CWT Guide Shoe		
10	Oil			10	Counterweight		
11	UPS / A.R.D.			11	Brackets & Rails		

B : CAR TOP				C : CAR CAGE			
	N	A	P		N	A	P
1	Car Top Environment			1	Condition of Interior		
2	Car Frame			2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes			3	Indicator / LAMPS		
4	Car Doors & Operator			4	Car Lights & Fan		
5	Hoist & Trolleys, Reps			5	Safety Shoes / Light Ray		
6	Safety & Safety Switches			6	Riding Contact		
7	K.T. Box			7	Leveling		
8	Proximity			8	Interlocked Emergency Bell		
9				9			
10				10			

C : ENTRANCE				F : PIT			
	N	A	P		N	A	P
1	Indicators			1	pit Environment		
2	Half Railings			2	Safety Switches		
3	Sills & Brackets			3	Limit Switches		
4				4	Load Weighing Transducer		
5				5	Tension / Governor Sleeve		
6				6	Buffers		
7				7			
8				8			
9				9			

Working Remarks			
N	A	P	
N	Normal		
A	Adjusted		
R	Repaired		
P	Replaced		
	= Not Applicable		

[illegible]



FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL

บริษัท ฟุจิ เอเลเวเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.



888 หมู่ 4 ตำบลบึงพลาญชัย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 10563
888 Moo 4 Tambon Bangplaen, Amphur Bangjo, Samutprakarn 10563
Tel. : 02-136-4274-7 Fax : 02-438-7125

รายงานการบำรุงรักษา

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☒ ธ.ค.

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
ชื่อช่างเทคนิค อ. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
วันที่ 11/12/68 เวลา 11.00 น.

WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
A : MACHINE ROOM	D : HOISTWAY	E : CAR CAGE	F : PIT	G : LIFT RAIL	H : LIFT RAIL
1 Machine Room Environment	1 Hoistway Environment	1 Condition of Interior	1 Pit Environment	1 Indicator	1 Indicator
2 Main Supply Switch	2 Door Interlocks	2 Car Operating Panel	2 Safety Switches	2 Hall Buttons	2 Hall Buttons
3 Motor	3 Door Closure	3 Indicator / I.A.M.P.S	3 Limit Switches	3 S/S at Entrances	3 S/S at Entrances
4 Main Drive	4 Door Open & Close	4 Car Lights & Fan	4 Load Weighing Transducer		
5 Drive Motor	5 Traveling Cable	5 Safety Switch / Light Pay	5 Tension / Governor Sheave		
6 Governor	6 Vane	6 Riding Comfort	6 Buffers		
7 Signal / Sensor	7 Limit Switch	7 Levelling			
8 Cable / Switch	8 Cam & Switch	8 Interphone/Emergency Bell			
9 Cable Hitches	9 CWT Guide Shoe				
10 Oil	10 Counterweight				
11 UPS / A.R.D.	11 Brakes & Rels				
B : CAR TOP		C : ENTRANCE		Working Remarks	
1 Car Top Environment	1 Condition of Interior	1 Indicator	1 Pit Environment	N - Normal	
2 Car Frame	2 Car Operating Panel	2 Hall Buttons	2 Safety Switches	A - Adjusted	
3 Guide Shoes	3 Indicator / I.A.M.P.S	3 S/S at Entrances	3 Limit Switches	R - Repaired	
4 Car Door & Operator	4 Car Lights & Fan		4 Load Weighing Transducer		
5 Brake & Gov. Ropes	5 Safety Switch / Light Pay		5 Tension / Governor Sheave		
6 Safety & Safety Switches	6 Riding Comfort		6 Buffers		
7 K.I. Box	7 Levelling				
8 Proximity	8 Interphone/Emergency Bell				
9					
10					



หมายเหตุ

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

รหัสงาน EVB B
รหัสอุปกรณ์ EVS 8 / No.1
วันที่ปฏิบัติงาน 11/12/68
ชื่อช่างเทคนิค อ. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
วันที่ 11/12/68 เวลา 11.00 น.

WORKING REMARKS		WORKING REMARKS		WORKING REMARKS	
A : MACHINE ROOM	D : HOISTWAY	E : CAR CAGE	F : PIT	G : LIFT RAIL	H : LIFT RAIL
1 Machine Room Environment	1 Hoistway Environment	1 Condition of Interior	1 Pit Environment	1 Indicator	1 Indicator
2 Main Supply Switch	2 Door Interlocks	2 Car Operating Panel	2 Safety Switches	2 Hall Buttons	2 Hall Buttons
3 Motor	3 Door Closure	3 Indicator / I.A.M.P.S	3 Limit Switches	3 S/S at Entrances	3 S/S at Entrances
4 Main Drive	4 Door Open & Close	4 Car Lights & Fan	4 Load Weighing Transducer		
5 Drive Motor	5 Traveling Cable	5 Safety Switch / Light Pay	5 Tension / Governor Sheave		
6 Governor	6 Vane	6 Riding Comfort	6 Buffers		
7 Signal / Sensor	7 Limit Switch	7 Levelling			
8 Cable / Switch	8 Cam & Switch	8 Interphone/Emergency Bell			
9 Cable Hitches	9 CWT Guide Shoe				
10 Oil	10 Counterweight				
11 UPS / A.R.D.	11 Brakes & Rels				
B : CAR TOP		C : ENTRANCE		Working Remarks	
1 Car Top Environment	1 Condition of Interior	1 Indicator	1 Pit Environment	N - Normal	
2 Car Frame	2 Car Operating Panel	2 Hall Buttons	2 Safety Switches	A - Adjusted	
3 Guide Shoes	3 Indicator / I.A.M.P.S	3 S/S at Entrances	3 Limit Switches	R - Repaired	
4 Car Door & Operator	4 Car Lights & Fan		4 Load Weighing Transducer		
5 Brake & Gov. Ropes	5 Safety Switch / Light Pay		5 Tension / Governor Sheave		
6 Safety & Safety Switches	6 Riding Comfort		6 Buffers		
7 K.I. Box	7 Levelling				
8 Proximity	8 Interphone/Emergency Bell				
9					
10					



บริษัท ฟุจิ เอลิเวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.
889 หมู่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10560
889 Moo 4 Tambon Bangplee, Amphur Bangpa-In, Samutprakarn 10560
Tel : 02-136-4274-7 Fax : 02-105-7125



รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์

ประจำลิฟต์ ☐ บก ☐ กข ☐ กค ☐ กง ☐ กจ ☐ กฉ ☐ กช ☐ กค ☐ กข ☐ กค ☐ กง ☐ กจ ☐ กฉ ☐ กช ☐ กค ☐ กข ☐ กค ☐ กง ☐ กจ ☐ กฉ ☐ กช

ชื่อลิฟต์: ลิฟต์ 1 ปีที่ติดตั้ง: 16/11/2558 วันที่ตรวจ: 16/11/2558

ผู้ตรวจ: สมชาย ใจดี ผู้รับบริการ: สมชาย ใจดี

		WORKING REMARKS				WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
		A : MACHINE ROOM				D : HOISTWAY							
		N	A	R	P	N	A	R	P	N	A	R	P
1	Main Supply Switch					1	Door Interlocks						
2	Motor					2	Door Closers						
3	Motor Brake					3	Door Opn & Close						
4	Deflector Sheave					4	Travelling Cable						
5	Controller					5	Visors						
6	Governor					6	Limit Switches						
7	Signal / Sensor					7	Cams & Switches						
8	Rope Hitches					8	CWT Guide Sheer						
9	Oil					9	Compressor						
10	UPS / AFD					10	Brakes & Rails						
11						11							
		B : CAR TOP				E : CAR CAGE							
1	Car Top Environment					1	Condition of Incher						
2	Car Frame					2	Car Operating Panel						
3	Guide Shoes					3	Indicator / LAMPS						
4	Car Doors & Operator					4	Car Lights & Fan						
5	Hoist & Gov. Ropes					5	Safety Shoes / Light Rty						
6	Safety & Safety Switches					6	Trailing Cable						
7	K / Box					7	Leveling						
8	Proximity					8	Inchplate Emergency Bell						
9						9							
10						10							
		C : ENTRANCE				F : PIT							
1	Indicators					1	Pit Environment						
2	Full Bottom					2	Safety Switches						
3	Stops & Entrances					3	Limit Switches						
		Working Remarks				4	Used Weighing Transducer						
		N = Normal				5	Tension / Governor Speed						
		A = Adjusted				6	Buffers						
		R = Repaired				7							
		P = Replaced				8							
		- = Not Applicable				9							



หมายเหตุ: ลิฟต์

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

รหัสลิฟต์: <u>EVS B</u>	รหัสลิฟต์: <u>EVS B / No. 2</u>	รหัสลิฟต์: <u>16/11/2558</u>	รหัสลิฟต์: <u>16/11/2558</u>
วันที่ตรวจ: <u>16/11/2558</u>	วันที่ตรวจ: <u>16/11/2558</u>	วันที่ตรวจ: <u>16/11/2558</u>	วันที่ตรวจ: <u>16/11/2558</u>
ผู้ตรวจ: <u>B No. 2</u>	ผู้ตรวจ: <u>B No. 2</u>	ผู้ตรวจ: <u>B No. 2</u>	ผู้ตรวจ: <u>B No. 2</u>
ผู้รับบริการ: <u>B No. 2</u>	ผู้รับบริการ: <u>B No. 2</u>	ผู้รับบริการ: <u>B No. 2</u>	ผู้รับบริการ: <u>B No. 2</u>
สถานที่: <u>1. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>2. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>3. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>4. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>5. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>6. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>7. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>8. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>9. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>10. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>11. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>12. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>13. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>14. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>15. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>16. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>17. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>18. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>19. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>20. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>21. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>22. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>23. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>24. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>25. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>26. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>27. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>28. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>29. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>30. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>31. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>32. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>33. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>34. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>35. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>36. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>37. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>38. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>39. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>40. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>41. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>42. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>43. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>44. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>45. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>46. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>47. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>48. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>49. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>50. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>51. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>52. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>53. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>54. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>55. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>56. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>57. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>58. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>59. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>60. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>61. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>62. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>63. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>64. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>65. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>66. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>67. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>68. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>69. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>70. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>71. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>72. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>73. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>74. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>75. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>76. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>77. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>78. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>79. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>80. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>81. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>82. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>83. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>84. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>85. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>86. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>87. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>88. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>89. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>90. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>91. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>92. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>93. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>94. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>95. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>96. อาคารพาณิชย์</u>
สถานที่: <u>97. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>98. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>99. อาคารพาณิชย์</u>	สถานที่: <u>100. อาคารพาณิชย์</u>



• TONOLISCHINI SOLUZIONI (FIRENZE)

๒๕๓๑ หมู่ ๔ ตำบลนาพันห้า อำเภอบางไทร จังหวัดสมุทรสาคร 10560
Tel : 02-336-4274-7 Fax : 02-708-7125

รายงานผลการวิจัย

☐ ၀.၆ ☐ ၀.၄ ☐ ၀.၃ ☐ ၀.၂ ☐ ၀.၁ ☐ ၀.၀
 အသက် ☐ ၁၀ ☐ ၁၁ ☐ ၁၂ ☐ ၁၃ ☐ ၁၄ ☐ ၁၅ ☐ ၁၆ ☐ ၁၇ ☐ ၁၈ ☐ ၁၉ ☐ ၂၀
 နာမည် ☐ ၂၁ ☐ ၂၂ ☐ ၂၃ ☐ ၂၄ ☐ ၂၅ ☐ ၂၆ ☐ ၂၇ ☐ ၂၈ ☐ ၂၉ ☐ ၃၀
 နေ့စွဲ ☐ ၃၁ ☐ ၃၂ ☐ ၃၃ ☐ ၃၄ ☐ ၃၅ ☐ ၃၆ ☐ ၃၇ ☐ ၃၈ ☐ ၃၉ ☐ ၄၀
 နေရာ ☐ ၄၁ ☐ ၄၂ ☐ ၄၃ ☐ ၄၄ ☐ ၄၅ ☐ ၄၆ ☐ ၄၇ ☐ ၄၈ ☐ ၄၉ ☐ ၅၀
 နေ့စွဲ ☐ ၅၁ ☐ ၅၂ ☐ ၅၃ ☐ ၅၄ ☐ ၅၅ ☐ ၅၆ ☐ ၅၇ ☐ ၅၈ ☐ ၅၉ ☐ ၆၀
 နေရာ ☐ ၆၁ ☐ ၆၂ ☐ ၆၃ ☐ ၆၄ ☐ ၆၅ ☐ ၆၆ ☐ ၆၇ ☐ ၆၈ ☐ ၆၉ ☐ ၇၀
 နေ့စွဲ ☐ ၇၁ ☐ ၇၂ ☐ ၇၃ ☐ ၇၄ ☐ ၇၅ ☐ ၇၆ ☐ ၇၇ ☐ ၇၈ ☐ ၇၉ ☐ ၈၀
 နေရာ ☐ ၈၁ ☐ ၈၂ ☐ ၈၃ ☐ ၈၄ ☐ ၈၅ ☐ ၈၆ ☐ ၈၇ ☐ ၈၈ ☐ ၈၉ ☐ ၉၀
 နေ့စွဲ ☐ ၉၁ ☐ ၉၂ ☐ ၉၃ ☐ ၉၄ ☐ ၉၅ ☐ ၉၆ ☐ ၉၇ ☐ ၉၈ ☐ ၉၉ ☐ ၁၀၀
 နေရာ ☐ ၁၀၁ ☐ ၁၀၂ ☐ ၁၀၃ ☐ ၁၀၄ ☐ ၁၀၅ ☐ ၁၀၆ ☐ ၁၀၇ ☐ ၁၀၈ ☐ ၁၀၉ ☐ ၁၁၀
 နေ့စွဲ ☐ ၁၁၁ ☐ ၁၁၂ ☐ ၁၁၃ ☐ ၁၁၄ ☐ ၁၁၅ ☐ ၁၁၆ ☐ ၁၁၇ ☐ ၁၁၈ ☐ ၁၁၉ ☐ ၁၂၀
 နေရာ ☐ ၁၂၁ ☐ ၁၂၂ ☐ ၁၂၃ ☐ ၁၂၄ ☐ ၁၂၅ ☐ ၁၂၆ ☐ ၁၂၇ ☐ ၁၂၈ ☐ ၁၂၉ ☐ ၁၃၀
 နေ့စွဲ ☐ ၁၃၁ ☐ ၁၃၂ ☐ ၁၃၃ ☐ ၁၃၄ ☐ ၁၃၅ ☐ ၁၃၆ ☐ ၁၃၇ ☐ ၁၃၈ ☐ ၁၃၉ ☐ ၁၄၀
 နေရာ ☐ ၁၄၁ ☐ ၁၄၂ ☐ ၁၄၃ ☐ ၁၄၄ ☐ ၁၄၅ ☐ ၁၄၆ ☐ ၁၄၇ ☐ ၁၄၈ ☐ ၁၄၉ ☐ ၁၅၀
 နေ့စွဲ ☐ ၁၅၁ ☐ ၁၅၂ ☐ ၁၅၃ ☐ ၁၅၄ ☐ ၁၅၅ ☐ ၁၅၆ ☐ ၁၅၇ ☐ ၁၅၈ ☐ ၁၅၉ ☐ ၁၆၀
 နေရာ ☐ ၁၆၁ ☐ ၁၆၂ ☐ ၁၆၃ ☐ ၁၆၄ ☐ ၁၆၅ ☐ ၁၆၆ ☐ ၁၆၇ ☐ ၁၆၈ ☐ ၁၆၉ ☐ ၁၇၀
 နေ့စွဲ ☐ ၁၇၁ ☐ ၁၇၂ ☐ ၁၇၃ ☐ ၁၇၄ ☐ ၁၇၅ ☐ ၁၇၆ ☐ ၁၇၇ ☐ ၁၇၈ ☐ ၁၇၉ ☐ ၁၈၀
 နေရာ ☐ ၁၈၁ ☐ ၁၈၂ ☐ ၁၈၃ ☐ ၁၈၄ ☐ ၁၈၅ ☐ ၁၈၆ ☐ ၁၈၇ ☐ ၁၈၈ ☐ ၁၈၉ ☐ ၁၉၀
 နေ့စွဲ ☐ ၁၉၁ ☐ ၁၉၂ ☐ ၁၉၃ ☐ ၁၉၄ ☐ ၁၉၅ ☐ ၁၉၆ ☐ ၁၉၇ ☐ ၁၉၈ ☐ ၁၉၉ ☐ ၂၀၀
 နေရာ ☐ ၂၀၁ ☐ ၂၀၂ ☐ ၂၀၃ ☐ ၂၀၄ ☐ ၂၀၅ ☐ ၂၀၆ ☐ ၂၀၇ ☐ ၂၀၈ ☐ ၂၀၉ ☐ ၂၁၀
 နေ့စွဲ ☐ ၂၁၁ ☐ ၂၁၂ ☐ ၂၁၃ ☐ ၂၁၄ ☐ ၂၁၅ ☐ ၂၁၆ ☐ ၂၁၇ ☐ ၂၁၈ ☐ ၂၁၉ ☐ ၂၂၀
 နေရာ ☐ ၂၂၁ ☐ ၂၂၂ ☐ ၂၂၃ ☐ ၂၂၄ ☐ ၂၂၅ ☐ ၂၂၆ ☐ ၂၂၇ ☐ ၂၂၈ ☐ ၂၂၉ ☐ ၂၃၀
 နေ့စွဲ ☐ ၂၃၁ ☐ ၂၃၂ ☐ ၂၃၃ ☐ ၂၃၄ ☐ ၂၃၅ ☐ ၂၃၆ ☐ ၂၃၇ ☐ ၂၃၈ ☐ ၂၃၉ ☐ ၂၄၀
 နေရာ ☐ ၂၄၁ ☐ ၂၄၂ ☐ ၂၄၃ ☐ ၂၄၄ ☐ ၂၄၅ ☐ ၂၄၆ ☐ ၂၄၇ ☐ ၂၄၈ ☐ ၂၄၉ ☐ ၂၅၀
 နေ့စွဲ ☐ ၂၅၁ ☐ ၂၅၂ ☐ ၂၅၃ ☐ ၂၅၄ ☐ ၂၅၅ ☐ ၂၅၆ ☐ ၂၅၇ ☐ ၂၅၈ ☐ ၂၅၉ ☐ ၂၆၀
 နေရာ ☐ ၂၆၁ ☐ ၂၆၂ ☐ ၂၆၃ ☐ ၂၆၄ ☐ ၂၆၅ ☐ ၂၆၆ ☐ ၂၆၇ ☐ ၂၆၈ ☐ ၂၆၉ ☐ ၂၇၀
 နေ့စွဲ ☐ ၂၇၁ ☐ ၂၇၂ ☐ ၂၇၃ ☐ ၂၇၄ ☐ ၂၇၅ ☐ ၂၇၆ ☐ ၂၇၇ ☐ ၂၇၈ ☐ ၂၇၉ ☐ ၂၈၀
 နေရာ ☐ ၂၈၁ ☐ ၂၈၂ ☐ ၂၈၃ ☐ ၂၈၄ ☐ ၂၈၅ ☐ ၂၈၆ ☐ ၂၈၇ ☐ ၂၈၈ ☐ ၂၈၉ ☐ ၂၉၀
 နေ့စွဲ ☐ ၂၉၁ ☐ ၂၉၂ ☐ ၂၉၃ ☐ ၂၉၄ ☐ ၂၉၅ ☐ ၂၉၆ ☐ ၂၉၇ ☐ ၂၉၈ ☐ ၂၉၉ ☐ ၃၀၀
 နေရာ ☐ ၃၀၁ ☐ ၃၀၂ ☐ ၃၀၃ ☐ ၃၀၄ ☐ ၃၀၅ ☐ ၃၀၆ ☐ ၃၀၇ ☐ ၃၀၈ ☐ ၃၀၉ ☐ ၃၁၀
 နေ

WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
N	A	R	P	N	A	R	P
A. MACHINE ROOM				D. HOSTWAY			
1	Machine Room Environment			1	Hostway Environment		
2	Main Supply Switch			2	Door Interlocks		
3	Motor			3	Door Closures		
4	Brigade Brake			4	Door Open & Close		
5	Defective Switch			5	Travelling Cable		
6	Cuttable			6	Waves		
7	Governor			7	Lamin Straps		
8	Signal / Signal			8	Cross & Switches		
9	Rope Hooks			9	CWT Guide Shoe		
10	Oil			10	Counterweight		
11	OPS / ARD			11	Buffers & Rails		
B. CAR TOP				E. CAR CAGE			
1	Car Top Environment			1	Condition of Interior		
2	Car Frame			2	Car Operating Panel		
3	Guide Shoes			3	Indicator / LAMPs		
4	Car Doors & Operator			4	Car Lights & Fan		
5	Hand & Gun, Ropes			5	Safety Shoes / Light Eye		
6	Safety & Safety Switches			6	Rating Comfort		
7	K.I Box			7	Leveling		
8	Proximity			8	Interphone / Emergency Bell		
9				9			
10				10			
C. ENTRANCE				F. PIT			
1	Indicators			1	Pit Environment		
2	Exit Buttons			2	Safety Switches		
3	SHL & Fanways			3	Lamin Straps		
Working Remarks				Working Remarks			
N = Normal				N = Normal			
A = Adjusted				A = Adjusted			
R = Required				R = Required			
P = Replaced				P = Replaced			
- = Not Applicable				- = Not Applicable			

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
26

ใบตรวจเช็คระบบลิฟต์ (Elevator System)

รายละเอียดการตรวจเช็ค

รายการ	ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1. ระบบขับเคลื่อน	OK	
2. ระบบความปลอดภัย	OK	
3. ระบบไฟฟ้า	OK	
4. ระบบประปา	OK	
5. ระบบปรับอากาศ	OK	

วันที่ตรวจเช็ค: 15/10/68

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]

[illegible]

ราชบัณฑิตยสถาน

[illegible][illegible]

00000472000000

WORKING REMARKS						WORKING REMARKS					
A - MACHINE ROOM						D - FOISTWAY					
		N	A	R	P			N	A	R	P
1	Machine Room Environment					1	Habsway Environment				
2	Main Supply Switch					2	Door Checklocks				
3	Moor					3	Door "Alerts"				
4	Magnetic Brake					4	Door Open & Close				
5	Deflector Sleeve					5	Travelling Cable				
6	Controller					6	Wires				
7	Generator					7	Limit Switch				
8	Signal / Indicator					8	Cables & Switches				
9	Rope Hitches					9	CWT Guide Shoe				
10	Oil					10	Counterweight				
11	UPS / ARD					11	Brakes & Rails				
B - CAR TOP						E - CAR CAGE					
1	Car Top Environment					1	Condition of Interior				
2	Car Trunk					2	Car Operating Panel				
3	Guide Shoes					3	Indicator / LAMPS				
4	Car Doors & Operator					4	Car Lighter & Fan				
5	Hair & Gown Repea					5	Safety Shoes / Light Ray				
6	Safety & Safety Switches					6	Riding Contact				
7	K J Box					7	Landing				
8	Documony					8	Interphone/Emergency Bell				
9						9					
10						10					
C - ENTRANCE						F - PIT					
1	Indicator					1	Pit Environment				
2	Hall Bulbns					2	Safety Switches				
3	500 - Entrance					3	Limit Switches				
Working Remarks						4	Load Weighing Immediacy				
N - Normal						5	Tension / Governor Sleeve				
A - Adjusted						6	Beliefs				
R - Replaced						7					
P - Replaced						8					
- - - Not Applicable						9					

[illegible]



FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL

บริษัท ฟุจิ เอเลลิเวเตอร์ อินเทอรเนชันแนล จำกัด

FUJI ELEVATOR INTERNATIONAL CO., LTD.

889 หมู่ 4 ตำบลหนองบอน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10560
9089 Moo 4 Tambon Nongbon, Amphur Banglo, Samutprakarn 10560
Tel : 02-136-4270,7 Fax : 02-758-7175

ตรวจสอบ ☐ ใหม่ ☐ เปลี่ยน ☐ ปรับ ☐ ซ่อม ☐ ทดสอบ ☐ ใหม่ ☐ ทดสอบ ☒ ใหม่
ชื่อสัญญา : ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สถานที่ติดตั้ง : อาคาร 10560

รายงานการบำรุงรักษาระบบลิฟต์

WORKING REMARKS				WORKING REMARKS				WORKING REMARKS			
A: MACHINE ROOM				D: HOISTWAY				E: CAR CAGE			
N	A	R	P	N	A	R	P	N	A	R	P
1	Machine Room Environment			1	Hoistway Environment			1	Condition of Interior		
2	Main Supply Switch			2	Door Interlocks			2	Car Operating Panel		
3	Main			3	Door Closers			3	Indicator / Lamps		
4	Migrating Brack			4	Door Open & Close			4	Car Lamps & Fan		
5	Deflector Sheave			5	Traveling Cable			5	Safety Shoes / Light Ray		
6	Control			6	Alarm			6	Rating Control		
7	Governor			7	Limit Switch			7	Leveling		
8	Signal / Sensor			8	Com. & Switches			8	Interphase Emergency Bell		
9	Rope Hitches			9	CWT Control Shoe			9			
10	Oil			10	Counterweight			10			
11	UPS / AFD			11	Brakes & Rake						
B: CAR TOP				F: PIT							
1	Car Top Environment			1	Pit Environment						
2	Car Frame			2	Safety Switches						
3	Guide Shoes			3	Limit Switches						
4	Car Doors & Operator			4	Load Weighing System						
5	Hoist & Gov. Poles			5	Tension / Governor Slave						
6	Safety & Safety Switches			6	Buffers						
7	K.J Box			7							
8	Braking			8							
9				9							
10				10							
C: ENTRANCE											
1	Entrances										
2	Hall Buttons										
3	Stops & Enclosures										
Working Remarks											
N = Normal											
A = Adjusted											
R = Repaired											
P = Replaced											
- = Not Applicable											

รายละเอียดเพิ่มเติม: การติดตั้งลิฟต์ใหม่ 8 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี 35 ปี 40 ปี 45 ปี 50 ปี 55 ปี 60 ปี 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี 100 ปี

รายการ	วันที่	ผู้ทำ	สถานที่
VICO RECORDER			
1 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2 ตรวจสอบสภาพภายนอก และ จำนวน	✓		
3 ตรวจสอบสภาพภายในและ จุดต่อ	✓		
VICO VDEC			
1 ตรวจสอบสภาพภายนอกและ จุดต่อ	✓		
2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3 ตรวจสอบสภาพภายนอก	✓		
MONITOR (TV)			
1 ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓		
2 ตรวจสอบสัญญาณเสียงและ จุดต่อ	✓		
3 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
VICO SWITCH-60			
1 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2 ตรวจสอบสัญญาณเสียงและ จุดต่อ	✓		

รายละเอียด
แบบ
แบบ

แผนผังห้อง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจลงชื่อ Man 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-L06 (NVR_D)
เลขที่ใบงาน	PM250100125
วันที่ปฏิบัติงาน	31/01/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 พื้นที่ส่วนกลางที่ 1 โถงบัน โถงบัน CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	บันได	อุปกรณ์	
	VIDEO MONITOR				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดล	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดล	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดล	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	เก็บ VIDEO				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดล	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบคุณภาพการบันทึก	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดล	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

หมายเหตุ

วางแผนงาน

แผน

แผนงาน

PLUS+

บันทึบผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นบางส่วน (CM)

รหัสงาน	CC/Mom-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.02 (NR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250.000121
วันที่ปฏิบัติงาน	31/01/2025
ชื่อรายการ	ส 1 ที่ตั้งแจ้งดี 1 โมดูล โมดูล CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ และ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	IPCAM VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			



หมายเหตุ

รวมคะแนน

รวม

รวม

พื้นที่ใช้สอยอาคาร

☒ 1. พื้นที่ใช้สอยอาคาร

☐ 2. พื้นที่ใช้สอยอาคาร (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ A-1, 11

รหัสอาคาร	CC/Man/Me
รหัสห้องเช่า	CCTV-1.05 (พด. D)
เลขที่ใบอนุญาต	PM250100124
วันที่ปฏิบัติ	31/01/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 พื้นที่ส่วนกลาง : โถงทางเดิน CONTROL ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ที่	ภายใน	ภายนอก	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก และ จำนวน	✓			
	กล้อง CCTV				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			

ผู้จัดทำแผนผังอาคาร

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

รหัสงาน	CC/Win-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-104 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250100123
วันที่ปฏิบัติงาน	31/01/2025
ชื่ออาคาร	ตึก 1 ชั้นที่ 5 ห้องควบคุม Control Room D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ง	ผลการเปลี่ยน	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จักรยาน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จักรยาน	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบการติดตั้ง	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จักรยาน	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จักรยาน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จักรยาน	✓			



ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

วันที่

ตำแหน่ง

บันทึบบันทึกการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ส จำกัด
กระทรวงดิจิทัลฯ 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Main-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.06 (NR-D)
เลขที่ใบงาน	PM550100125
วันที่ปฏิบัติงาน	31/01/2025
ชื่อสถานที่	ซี ที่ตั้งกล้องหลัก : โดม โดม โดม CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		พ	แก้ไข	ออกประวัติ	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการบันทึกภาพและ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง CCTV				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพจากกล้องวิดีโอ	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			

ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ตรวจสอบ

นาย/นาง

นาย/นาง

นาย/นาง

นาย/นาง

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุ

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุที่ห้องแม่ข่าย (CMC)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงดิจิทัลฯ - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Net-Me
รหัสตัวอักษร	CCTV-07 (Net_D)
เลขที่ใบงาน	PM250100126
วันที่ปฏิบัติ	31/01/2025
ชื่อ-สกุล	ก. 1 ที่ตั้งส่วนกลาง 1 โน้ตบุ๊ก Control Room D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	รวม	
	เช็ค VDEC				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดจอ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผล	✓			
3	ตรวจสอบเสียงภาพการติดต่อ	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดจอ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผล	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผล	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดจอ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จำนวน	✓			

ผู้ตรวจสอบ/รายงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด

สรุป

ทั้งหมด

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเชิงลึก Area - 1 บล็อก

รหัสงาน	CC/AR-106
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1-03 (NVR_D)
เลขที่ใบงาน	PM-55100122
วันที่ปฏิบัติงาน	31/01/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 ชั้นลิฟต์กลางสี โถงลิฟต์ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	ออกเสียง	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพกล้องทุกตัว และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	กล้อง VEC				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพกล้องสีกล้อง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			



หมายเหตุ

รวมประเด็น ๒ ประเด็น
สี และ
สี และ

รหัสงาน CC/Mar-Me

รหัสเครื่องจักร CCTV-1.03 (NMR-D)

เลขที่ใบงาน PM250200125

วันที่ปฏิบัติงาน 28/02/2025

ชื่ออาคาร ซี 1 | พื้นที่รวมอาคาร 1 | โถงสูง | โถงสูง | CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อุปกรณ์	
	VIDEO SHOTTER				
1	ตรวจสอบการทำงานของกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบระบบภาพและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	VIDEO MISC				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



แผนผังห้อง ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเสร็จ Mon - 1 เดือน

หน้า 2-4

รหัสงาน	CC/MP-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-106 (MR_D)
เลขที่ใบงาน	PM50000128
วันที่ปฏิบัติงาน	28/02/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 ห้องควบคุมกล้อง โน้ตบุ้ค โน้ตบุ้ค CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	ฮกเกี้ยน	
	เช็ค WTEC				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องดูภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้อง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องดูภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้อง	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องดูภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้อง และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องดูภาพ	✓			



หน้า 2-4

ตรวจสอบเสร็จ PM 0.00 ชั่วโมง
สี ไม่
แม่โขง ไม่
ฮกเกี้ยน ไม่

ตามฉบับร่าง ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามระเบียบ

☐ 2. ปฏิบัติตามระเบียบ

PLUS+

บริษัท พอสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Man - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Mar-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-L05 (NVR, D)
เลขที่ใบงาน	PM250200127
วันที่ปฏิบัติงาน	28/02/2025
ชื่ออาคาร	ตึก 1 ชั้นที่ 1 ห้อง 1 ในห้อง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะและจำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
รายละเอียด ไม่
รายละเอียด ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (CM)

รหัสงาน	CC/Main-Me
รหัสคดี/รายการ	CCTV-1-04 (NVR_D)
เลขที่ใบงาน	PM-250-200126
วันที่ปฏิบัติงาน	28/02/2025
ชื่อสถานที่	ที่ 1 พื้นที่จอดรถ : ในอาคาร CONTROL ROOM

คำค้น	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		มี	ไม่มี	สกรีนสี	
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุกต่อ	✓			
2	ตรวจสอบสีการทํานานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสิ่งผิดปกติภายนอก	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสีการทํานานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุกต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบขนาดภาพภาพ และ จํานวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุกต่อ	✓			
3	ตรวจสอบสีการทํานานของอุปกรณ์	✓			
	6034-MUEC				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุกต่อ	✓			
2	ตรวจสอบสีการทํานานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสีภาพการติดตั้ง	✓			

การส่งเสริมให้คนปลูกข้าว

Value

รวมคณะผู้จัดทำ

המחיר

កំណែប្រែ

แผนผังอาคาร

บันทึกข้อความ

1. ปฏิบัติตามแผนผังอาคาร

2. ปฏิบัติตามแผนผังอาคาร

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ชั้น 11

รหัสงาน	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.01 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250300123
วันที่ปฏิบัติ	28/02/2025
ชื่ออาคาร	ตึก 11 ชั้นที่ 11 ห้อง 1101 Control Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อุปกรณ์อื่นๆ	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบบันทึกเทปและ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
	VIDEO DECK				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
3	ตรวจสอบผลการบันทึกวิดีโอ	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด: PM 1.01 (NVR-D)

จำนวน: 11

จำนวน: 11

แผนผังหน้า ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติตามเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CAO)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรัตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค Main - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC-Main-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.02 (NAR-D)
เลขที่ใบงาน	PM-50200124
วันที่ปฏิบัติงาน	28/02/2025
ชื่อรายการ	สี 1 ที่ตั้งสถานี 1 โน้ตบุ้ โน้ตบุ้ CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	โน้ตบุ้	รายการอื่นๆ	
	ชุดสี VIDEO				
1	ตรวจสอบสีสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบสีการทํานองอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสีภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสีสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบสีการทํานองอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสีสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสีการทํานองอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสีสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสีการทํานองภาพ และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสีสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบสีการทํานองอุปกรณ์	✓			



หมายเหตุ

รวมคะแนน PM ประจำเดือน
รวมผล ไม่ดี
รวมผล ไม่ดี

ตรวจสอบแล้ว ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบแจ้งห้องแม่ข่าย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟเพอร์ส จำกัด
ตรวจสอบแล้ว 1 เดือน

รหัสรับ	CC/Man-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.07 (MAP_D)
เลขที่ใบงาน	PM250300124
วันที่ปฏิบัติงาน	31/03/2025
ชื่ออาคาร	ตึก 1 ชั้นใต้ดินอาคาร 1 โถงรับ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	ยังไม่รู้	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสภาพภายนอก และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการกำหนดของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการกำหนดของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการกำหนดของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการกำหนดของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอน

นายสมชาย

นายสมชาย PM/ประจำชั้น

นายสมชาย ปกติ

นายสมชาย ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้อัปโหลด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตึกอาคารเอ็ม แมก - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.01 (NMR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250300118
วันที่ปฏิบัติงาน	31/03/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 ชั้นส่วนกลางสี 1 โน้ตบุ้ โน้ตบุ้ CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เมกซ์	ฮาร์ดแวร์	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติต่อ	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบผลการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติต่อ	✓			

ประเมินผลตามที่ได้บันทึก



ประเมินผล PM ประจำเดือน

ประเมินผล

ประเมินผล

แผนผังอาคาร

บันไดขึ้นลง

1. บันไดขึ้นลง

2. บันไดขึ้นลง

PLUS+

บริษัท พริต หรือพริต จำกัด
สาขา 1 - 1 ชั้น

CC/Non-File

CCTV-1.05 (NVR-D)

PKES000122

31/03/2025

ชื่ออาคาร คือ 1 | ชั้น 1 | ในอาคาร | ในอาคาร | CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพจากกล้อง และ จอภาพ	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณและ จอภาพ	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จอภาพ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพจากกล้อง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จอภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จอภาพ	✓			

รวมผลตรวจ PM/ประเมินผล

รวมผล

รวมผล

แผนผังห้อง ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติตามเรื่องแจ้งข้อบกพร่อง

☐ 2. ปฏิบัติตามเรื่องแจ้งข้อบกพร่อง (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเรื่อง No. 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Noi-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-102 (NA-D)
เลขที่ใบงาน	PM250300119
วันที่ปฏิบัติงาน	31/03/2025
ชื่อช่าง	ส. 1 ที่ตั้งระบบกล้อง : โถงทางเดิน CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	ไม่ส	สภาวะอื่นๆ	
	VIDEO SWITCH				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะหน่วย และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบผลการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



หมายเหตุ

รวมคะแนน PM ประจำเดือน

รวมผล บกค

รวมผล ไม่มี

ผู้เขียนแผนผัง

☒ 1. ผู้เขียนแผนผัง


☐ 2. ผู้เขียนแผนผัง

PLUS+

รหัสงาน	CC/Main-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-104 (NR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250300121
วันที่ปฏิบัติงาน	31/03/2025
ชื่อสถานที่	ที่ 1 ชั้นที่ 1 ห้องควบคุม โทรศัพท CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	ดำเนินการ	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ และ จักรว	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุคค	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุคค	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุคค	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุคค	✓			

การเชื่อมต่อที่ถูกต้อง



การเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

การเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

การเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

นายปิ่นดา ไม้

ผู้เขียนแบบร่าง

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพารามูน - 1 ชั้น 2

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-106 (MR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250300123
วันที่ปฏิบัติงาน	31/03/2025
ชื่ออาคาร	ค. 1 ชั้นส่วนกลาง 1 Main / ไม่ระบุ CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อุปกรณ์	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพจากกล้อง และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	IP CAM VIDEO				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

แบบร่างฉบับร่าง



นายปิ่นดา ไม้
PM 250300123
31/03/2025

นายณัฏฐา นาคี

งานเขียนเอกสาร

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งเอกสาร (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถาปนาตั้งแต่ เมื่อ - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Abn-Me
รหัสเครื่องจักร	CCV4-03 (WV-D)
เลขที่ใบงาน	PM250300120
วันที่ปฏิบัติงาน	31/03/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 พื้นที่ควบคุมที่ 1 โถง โถง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO SWITCH				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบภาพที่บันทึก และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

งานเขียนเอกสาร



นายณัฏฐา นาคี

งานเขียนเอกสาร PM 1/2565

นายณัฏฐา นาคี

นายณัฏฐา นาคี

แผนกช่าง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CO)

PLUS+

บริษัท พัสท หรือพอสที จำกัด
อาคารพาณิชย์ Man - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Man-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.01 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250400114
วันที่ปฏิบัติงาน	30/04/2025
ชื่อรายการ	ค.1.1 พื้นที่ควบคุมกล้อง 1 โน้ตบุ้ โน้ตบุ้ CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อาการผิดปกติ	
VIDEO SWITCHER					
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดข้อ	✓			
VIDEO RECORDER					
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดข้อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
กล้อง VIDEO					
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบผลการติดตั้ง	✓			
MONITOR (TV)					
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สถานะ : ปิด
ผู้บันทึก :

วันที่ 15/05/2566

1. ผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่

2. ผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่

PLUS+

บริษัท พริต หรือพริต จำกัด
โครงการสร้างเสริม Asean - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1-03 (NMR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250400116
วันที่ปฏิบัติงาน	30/04/2025
ชื่อสถานที่	สี 1 พื้นที่ควบคุมที่ 1 โถงใหญ่ Control Room-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	แม่ข่าย	อุปกรณ์	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

ผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่



นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

บันทึกสภามติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบหลักฐาน (CM)

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบหลักฐาน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพารกซ์ Max - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-06 (MR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250400119
วันที่ปฏิบัติงาน	30/04/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 ชั้น 1 ห้อง 1 Control Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	ภายใน	ภายนอก	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพกล้อง CCTV และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	และ VCR				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VCR (MPEG-4)				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			



วันที่ตรวจ

วันที่ตรวจ

วันที่ตรวจ

วันที่ตรวจ

บันทึกการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CA)

PLUS+

บริษัท พลิท หรือพอลิติก จำกัด
๑3318777777 Mon - 1 เสาร์

รหัสงาน	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-104 (MR-D)
เลขที่ใบงาน	PM50400117
วันที่ปฏิบัติงาน	30/04/2025
ชื่ออาคาร	ต. 1 พื้นที่ควบคุมการจราจร โถงทางเดิน CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	กล้อง CCTV				
1	ตรวจสอบกล้อง CCTV และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบกล้อง CCTV	✓			
3	ตรวจสอบกล้อง CCTV	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณภาพ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณภาพ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ และ จุดต่อ	✓			

บันทึกการปฏิบัติงาน



นายสมชาย ใจดี PM/ช่างเทคนิค

นายสมชาย ใจดี ปกติ

นายสมชาย ใจดี

บันทึกแผนผังระบบ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น (CM)

รหัสงาน:	CC/Net-Me
รหัสเครื่องจักร:	CCTV-1.05 (N-8_D)
เลขที่ใบงาน:	PM250400118
วันที่ปฏิบัติงาน:	30/04/2025
ชื่ออาคาร:	ที่ 1 ชั้นที่สาม (Map. 1.0100) Control Room D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	สีตรงสี	
VIDEO SWITCHER					
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
VIDEO RECORDER					
1	ตรวจสอบระบบภาพและ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
กล้อง VIDEO					
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
MONITOR (TV)					
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



หมายเหตุ

วันที่บันทึก PM/Prj-001

วันที่บันทึก

วันที่บันทึก

ตามบันทึก ไม่

บันทึกประจำวัน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย


☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยทั้งก่อนและหลัง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาขาตรวจสอบ Mon - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Abn-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-102 (NVR_D)
เลขที่ใบงาน	PM250400115
วันที่ปฏิบัติงาน	30/04/2025
ชื่อช่าง	ก 1 ทีมส่วนกลาง 1 นาย นาย CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	เช็ค VIDE				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดล	✓			
2	ตรวจสอบผลการทำางของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการสื่	✓			
	ACMUTER (TV)				
1	ตรวจสอบผลการทำางของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดล	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCH				
1	ตรวจสอบผลการทำางของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดล	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบผลการทำางภาพ และ จานวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดล	✓			
3	ตรวจสอบผลการทำางของอุปกรณ์	✓			



วันที่ตรวจ

วันที่ตรวจเช็ค PM 1:00-2:00

วันที่

วันที่

ตรวจสอบแล้ว ไม่พบ

วันที่ตรวจสอบ: 2025-04-04

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว (CM)

PLUS+

บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
อาคารพาณิชย์ Main - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC-Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-107 (NMR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250400120
วันที่ปฏิบัติงาน	30/04/2025
ชื่อช่าง	ท. 1 พื้นที่ควบคุมที่ 1 ไม่พบ CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติผล	✓			
2	ตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV และ จักรยาน	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO DECC				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติผล	✓			
3	ตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติผล	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติผล	✓			

หมายเหตุ

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบเสร็จสิ้น
วันที่: 2025-04-04
ผู้ตรวจสอบ: 1. 1

บันทึกตรวจสอบ

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องควบคุม (C/M)

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องควบคุม (C/M)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคาร 1 ชั้น 1

รหัสงาน	CC/Man-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.05 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250500120
วันที่ปฏิบัติงาน	31/05/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 หอควบคุมจราจร โถงรถ โถงรถ โถงรถ CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	บันได	ออกเสียง	
	ห้อง VEC				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด	✓			
	MCNTR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			

บันทึกตรวจสอบ

วันที่บันทึก PM ประจำวัน
ผู้บันทึก ปกติ
ผู้ตรวจสอบ

PLUS+

บันทึกผลการตรวจ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ (CM)

รหัสงาน	CC/M30-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-L04 (NVR_D)
เลขที่ใบงาน	PM250900119
วันที่ปฏิบัติงาน	31/05/2025
ชื่ออาคาร	ส 1 ชั้นที่ 1 อาคาร 1 ไม่พบ ไม่พบ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		ส	ไม่ส	ออกหมาย	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสายสัญญาณ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและจุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO VCC				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและจุดต่อ	✓			



หมายเหตุ

วันที่ตรวจวัด PM ประจำเดือน
ผู้ตรวจวัด บก
ผู้ตรวจวัด บก

บันทึบบันทึกการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งคืน (CO)

PLUS+

บริษัท พริต หรือฟอรัค จำกัด
ตราพระราชวัง Mar - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Mar-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.07 (NVR D)
เลขที่ใบงาน	PM250500122
วันที่ปฏิบัติงาน	31/05/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 ชั้นใต้ดินอาคาร 1 โถงๆ โถงๆ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	การแก้ไข	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพจากกล้อง และ จอรับ	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO CAMERA				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
วันที่
วันที่รับเข้า

แผนผังห้อง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามคำสั่งหรือ

☐ 2. ปฏิบัติตามคำสั่งหรือ

PLUS+

บริษัท พอสท์ โปรดักส์ จำกัด
อาคารพอสท์ Max 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1-03 (NMR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250500118
วันที่ปฏิบัติ	31/05/2025
ชื่อสถานที่	ซี ซีเอ็มเอส 1 โบลุ โบลุ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	ลงนาม	
	MREO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพภายนอก และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	MEASUREMENT				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	MATCHER (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			



บันทึกผล

21 พฤษภาคม 2568 PM 1:00 น

สมชาย ภูมิ

ผู้ควบคุม

หมายเหตุ
หน้างานควบคุม

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วกำลังติดต่อบริษัท (CM)

PLUS+

บริษัท พหล หรือพหลฯ จำกัด
ตราชวรแจ้ง MSK - 1 เดือน

รหัสงาน	CCMS-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-106 (MR_D)
เลขที่ใบงาน	PM25000121
วันที่ปฏิบัติงาน	31/05/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 พื้นที่ส่วนกลาง 1 โถงรับ โถงรับ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สีตามมือ	
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบกล้องสัญญาณและ จุดจอ	✓			
2	ตรวจสอบการถ่ายภาพของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการถ่ายภาพของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบกล้องสัญญาณและ จุดจอ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการถ่ายภาพของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณภาพและ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบกล้องสัญญาณและ จุดจอ	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบกล้องสัญญาณและ จุดจอ	✓			
2	ตรวจสอบการถ่ายภาพของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง	✓			



หน้างาน
หน้างาน
หน้างาน
หน้างาน

หมายเลข :

บันทึกความเข้าใจ

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้ง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเทอร์ดี จำกัด
โครงการวงแหวน Mian - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Main Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-102 (MAR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250500117
วันที่ปฏิบัติงาน	31/05/2025
ชื่ออาคาร	ตึก 11 พื้นที่ควบคุมการจราจร ไม่ระบุ ไม่ระบุ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO MATCHER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
	VIDEO VEC				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			



หมายเหตุ

วันที่บันทึก PM 08:00 น.
สถานที่ บันทึก
ผู้บันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้

PLUS+

บริษัท พลัง พ้อยท์ จำกัด
สำนักงานเขต บางนา - 1 เลือ

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-101 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM550500116
วันที่ปฏิบัติงาน	31/05/2025
ชื่ออาคาร	พื้นที่ส่วนกลาง 1 100 100 100 CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สีการเปลี่ยน	
	เช็ค REC				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม	✓			
	เช็ค TV				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	เช็ค CAMERA				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	เช็ค RECORDER				
1	ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			



หมายเหตุ

วันที่ตรวจเช็ค PM ประจักษ์
ชื่อผู้ตรวจเช็ค ปก
ตำแหน่ง

แผนผัง

พื้นที่ควบคุมพิเศษ

☒ 1. พื้นที่ควบคุมพิเศษ

☐ 2. พื้นที่ควบคุมพิเศษ

PLUS+

บริษัท พรีมียม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 100 - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Net-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-104 (M/D)
เลขที่ใบงาน	PM250600118
วันที่ปฏิบัติงาน	30/06/2025
ชื่ออาคาร	ค 1 พื้นที่ควบคุมพิเศษ 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	น	ก	
	เช็ค VICEC				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
	เช็ค SWITCH (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
3	ตรวจสอบภาพการ	✓			
	เช็ค SWITCHER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	เช็ค RECORDER				
1	ตรวจสอบภาพการถ่าย และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ	✓			

พื้นที่ควบคุมพิเศษ

หมายเหตุ

วันที่ตรวจเช็ค

วันที่

ผู้ตรวจ

ตรวจสอบแล้ว ไม่

ยืนยันผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว


☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตึกพระอาทิตย์ Moon - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCV-101 (MRD)
เลขที่ใบงาน	PM250600115
วันที่ปฏิบัติงาน	30/06/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 พื้นที่ส่วนกลาง 1 บันได บันได CONTROL ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	เมื่อไร	อย่างไร	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพบนจอภาพ และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO DECC				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			



ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว PM01เสร็จสิ้น

สถานะ ปกติ

การเชื่อมต่อ ไม่

ตรวจสอบแล้ว ไม่พบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (CM)

PLUS+

บริษัท พัสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาสต์ Prime - 1 ชั้น

รหัสงาน	CCA-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.07 (N/A_D)
เลขที่ใบงาน	PM250600121
วันที่ปฏิบัติงาน	30/06/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 ชั้นที่สามอาคาร 1 โถง โถง โถง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	สารเคมี	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการบันทึกภาพและ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	เคเบิล VIDEO				
1	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



หมายเหตุ

วันที่ตรวจเช็ค PM 07:00 น.

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

ตรวจสอบแล้ว ไม่

ดำเนินการตาม

☒ 1 ปฏิบัติตามสิ่งระบ

☐ 2 ปฏิบัติตามสิ่งระบ

PLUS+

บริษัท พลัส หรือพลัส จำกัด
อาคารระดั 1 ชั้น

รหัสงาน

CC/Non-Me

รหัสเครื่องจักร

CCTV-05 (NR-D)

เลขที่ใบงาน

PM250600119

วันที่ปฏิบัติงาน

30/06/2025

ชื่ออาคาร

ที่ 1 | พื้นที่ควบคุม : โถง | โถง | CONTROL ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพที่ส่งมา และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพที่ส่งมา	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO CAMERA				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			



ตรวจสอบแล้ว PM/ระดั 1 ชั้น
วันที่ 30/06/2025
ผู้ตรวจสอบ

แผนผังห้อง

บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด
โครงการจัดตั้ง Mass - 1 ชั้น

PLUS+

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CA)

รหัสงาน	CC/Net-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-103 (NR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250600117
วันที่ปฏิบัติงาน	30/06/2025
ชื่อรายการ	ส.1 พื้นที่ควบคุมห้อง 1 โน้ตบุ้ โน้ตบุ้ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะของระบบ และ อุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดลอง	✓			
	MAIN VIDEO				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดลอง	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดลอง	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดลอง	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด PM250600117

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ

แผนผังห้อง

บริษัท พหล พลัส เพอฟอร์ม จำกัด
สาขาตรวจสอบ MSK - 1 เดือน

PLUS+

ผู้เขียนแผนผัง

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CA)

รหัสงาน	CC/Msk-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-106 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250600120
วันที่ปฏิบัติงาน	30/06/2025
ชื่ออาคาร	สี ชั้นที่ 1 โถงทางเดิน 1 โถง โถง CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ผนัง	อุปกรณ์	
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุกคอ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุกคอ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุกคอ	✓			
2	ตรวจสอบภาพบนจอ และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	SERVER REC				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุกคอ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการตัดสินใจ	✓			



วันที่เขียน PMU ประจำเดือน
วันที่
ผู้เขียน
ผู้ตรวจ

แผนผังห้อง 101

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน


PLUS+

บริษัท พลัง หรือเพอร์ซัน จำกัด
อาคารพลาซ่า 101 - 102

รหัสงาน	CC-Main-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-102 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM255600116
วันที่ปฏิบัติงาน	30/06/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 ชั้นที่ 101 ห้องควบคุม CONTROL ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพจากกล้อง และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายและ อุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบการทำงานของกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายและ อุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายและ อุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายและ อุปกรณ์	✓			
	VIDEO ANALYZER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายและ อุปกรณ์	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน



ผู้ตรวจ

ผู้ปฏิบัติงาน

บันทึบการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้

รหัสงาน

CC/Man-Me

รหัสเครื่องจักร

CCTV-06 (NR-D)

เลขที่ใบงาน

PM50700125

วันที่ปฏิบัติ

31/07/2025

ชื่อสถานที่

พื้นที่ปฏิบัติงาน : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณและจอภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องและจอภาพ	✓			
	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องและจอภาพ				
1	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องและจอภาพ	✓			
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณและจอภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องและจอภาพ	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณและจอภาพ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องและจอภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณและจอภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณและจอภาพ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องและจอภาพ	✓			

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ตรวจสอบแล้ว ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบข้อบกพร่องเล็กน้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารรวมชั้น 10ตอ - 11ตอ

รหัสงาน	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-107 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM-50700126
วันที่ปฏิบัติงาน	31/07/2025
ชื่ออาคาร	ที 1 ที่ตั้งรวมถาวร 1 โน้ตบุ้ โน้ตบุ้ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	ดำเนินการโดย	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพจากกล้อง และ จอรับ	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	กล้อง VIZEC				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพจากกล้อง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			

รวมแล้ว

รวมแล้ว PM/รวมแล้ว

รวมแล้ว บก

รวมแล้ว ไม่ดี

บันทึกการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาขาโครงการ Mha - 1 เดือน

รหัสงาน	CC-Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-102 (MR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250700121
วันที่ปฏิบัติงาน	31/07/2025
ชื่อสถานที่	ที่ 1 พื้นที่ส่วนกลาง 1 โถงทาง โถงทาง CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพกล้องและ จานวน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพกล้องและ จานวน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			



แผนผังระบบ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ ชั้น 1 - 15 ชั้น

PLUS+

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CO)

รหัสงาน	CC/Net-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-104 (MR-D)
เลขที่ใบงาน	PM-550700123
วันที่ปฏิบัติงาน	31/07/2025
ชื่อช่าง	ส. 1 ทีมช่างอาคาร 1 ไบรอน CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	สกรีน	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการบันทึกและ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
	GROUP VIDEO				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดต่	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์	✓			
		✓			

หมายเหตุ

รวมคะแนน: PM-550700123
ผู้ตรวจ: บ.ก.ค.
ผู้ประเมิน: บ.ก.ค.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบฟอร์มแจ้งเหตุ

☒ แจ้งเหตุฉุกเฉิน

☐ แจ้งเหตุทั่วไป

PLUS+

บริษัท พลิท หรือพริท จำกัด
อาคารพาณิชย์ 100 - 1 ชั้น 10

รหัสประจำตัว	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.05 (NVR_D)
เลขที่ใบงาน	PM250100124
วันที่ปฏิบัติงาน	31/07/2025
ชื่อสถานที่	สี 1 ชั้นที่ 10 อาคาร 1 โถง โถง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการ	
VIDEO RECORDER					
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพบนจอภาพ และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
กล้อง VIDEO					
1	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
MONITOR (TV)					
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
VIDEO SWITCHER					
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด PM - CCTV
ส่วนใด
ส่วนใด

แผนผังอาคาร 1

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว


☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมส่ง (CA)

PLUS+

บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาขาพระราม 2 Mid - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-03 (M&D)
เลขที่ใบงาน	PM250700122
วันที่ปฏิบัติงาน	31/07/2025
ชื่อรายการ	ที่ 1 พื้นที่ควบคุมกล้อง โน้ตบุ้ค โน้ตบุ้ค CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าพอใจ	ต้องการแก้ไข	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตัวกล้อง และ จอภาพ	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			



หมายเหตุ

รวมแผนผัง PM ประจำเดือน
รวมแผนผัง ปกติ
รวมแผนผัง ไม่ดี

ตรวจสอบ ไม่

ผู้เขียนรายงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น (CM)

PLUS+

บริษัท พันธ์ หรือเพอร์รี่ จำกัด
โครงการจัด Map - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Map-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.01 (N/A_D)
เลขที่ใบงาน	PM250700120
วันที่ปฏิบัติงาน	31/07/2525
ชื่ออาคาร	ก 1 ชั้นใต้ดินกลาง 1 โถงทาง โถงทาง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	ยกเลิก	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพบนจอ (จอสี) และ จักรวาล	✓			
	VIDEO DECC				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพบนจอสีดี	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค PMU ประจำเดือน

ผู้ตรวจ

ผู้เขียน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบปัญหาที่ต้องแก้ไข (CA)

รหัสงาน	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCIV-102 (MR_D)
เลขที่ใบงาน	PM250800116
วันที่ปฏิบัติงาน	31/08/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 ชั้นใต้ดินอาคาร 1 โถง โถง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	กัปตัน VEC				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพทางกายภาพ	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			



บันทึกการปฏิบัติงาน

วันที่บันทึก PM 31/08/2025

ชื่อผู้บันทึก

ตำแหน่ง

☒ 1.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบข้อผิดพลาด (CAO)

รหัสงาน	CC/Media
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1-03 (NCR-D)
เลขที่ใบงาน	PM25000117
วันที่ปฏิบัติงาน	31/08/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 ชั้นที่สามอาคาร 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อุปกรณ์	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะระบบ และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ชุด VCC				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบได้คุณภาพภาพ	✓			



หมายเหตุ

วันที่ตรวจเช็ค PM 1:20 ชั่วโมง
ผู้ตรวจเช็ค ปกติ
ผู้ดำเนินการ

วันที่บันทึกข้อมูล

☒ 1. บันทึกข้อมูลเบื้องต้น

☐ 2. บันทึกข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูล (CM)

รหัสงาน	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.06 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM25000120
วันที่ปฏิบัติงาน	31/08/2025
ชื่ออาคาร	สี 11 พื้นที่ควบคุม 1 โถง โถง CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO MONITOR				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	เก็บ VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

หมายเหตุ

วันที่บันทึก PM ประจักษ์

วันที่บันทึก ปกติ

วันที่บันทึก

บันทึกความเข้าใจ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่องเล็กน้อย (CM)

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.05 (NCR-D)
เลขที่ใบงาน	PM250800119
วันที่ปฏิบัติงาน	31/08/2025
ชื่อช่าง	ที 1 ทีมส่วนกลาง 1 โน้ตบุ้ โน้ตบุ้ CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	
	VIDEO SWITCHER			
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓		
	VIDEO RECORDER			
1	ตรวจสอบสถานะภาพและ จำนวน	✓		
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
	SERVER			
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓		
	MONITOR (TV)			
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓		



นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย

PLUS+

บริษัท พัสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาสต์ มีเดีย - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Act-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.04 (N/A_D)
เลขที่ใบงาน	PM250800118
วันที่ปฏิบัติงาน	31/08/2025
ชื่ออาคาร	ส 1 พื้นที่ควบคุมสําคัญ 1 โถงย โถงย CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	แม่ข่าย	สถานีวิทยุ	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะภาพรับและ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบคุณภาพการสําคัญ	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



หมายเหตุ

งานเสร็จสิ้น PM 17:30 น.

งานเสร็จสิ้น

งานเสร็จสิ้น

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานที่ผิดและแก้ไข (CA)

รหัสงาน	CC/M&M-1
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1-01 (NVR_D)
เลขที่ใบงาน	PMES0000115
วันที่ปฏิบัติงาน	31/08/2025
ชื่อรายการ	ค 1 เช็คกล้องวงจรปิด 1 ไม่นาน ไม่นาน CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ผ่าน/ไม่ผ่าน	รายการแก้ไข	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบกล้องภาพเคลื่อนไหว	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			

REMARKS

รายละเอียด PM ประสิทธิภาพ
ผู้ตรวจเช็ค
ผู้บันทึก
ผู้ดำเนินการ

ฉบับแก้ไข

PLUS+

บริษัท พัสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพัสต์ Man - 1 ชั้น 6

บันทึกการแก้ไข

☒ แก้ไขจากเดิมให้ชัดเจน

☐ แก้ไขจากเดิมให้ชัดเจน (CM)

รหัสงาน	CC/Man-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV.1.06 (NVR D)
เลขที่ใบงาน	PM250900120
วันที่ปฏิบัติงาน	30/09/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 ชั้นที่ควบคุมกล้อง โน้ตบุ้ค โน้ตบุ้ค CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	กล้อง	
	VIDEO SWITCHER			
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติจอ	✓		
	VIDEO RECORDER			
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณ และ จำนวน	✓		
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติจอ	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
	กล้อง VIDEO			
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติจอ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบภาพการบันทึก	✓		
	MONITOR (TV)			
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติจอ	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓		
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓		

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจําเดือน

รายละเอียด บันทึก

รายละเอียด บันทึก

บันทึกผลการตรวจ

☒ 1.ปฏิบัติตามแผนผังห้องเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติตามแผนผังห้องเรียบร้อยแล้ว (CA)

PLUS+

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-101 (NR-D)
เลขที่ใบงาน	PMS5090115
วันที่ปฏิบัติงาน	30/09/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 ชั้นสี่มุมอาคาร 1 โถงงู โถงงู CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	จัดการ	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด และ จักรว	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณและ จักรว	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จักรว	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จักรว	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จักรว	✓			

ผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย ใจดี PM ประจำห้อง

นายสมชาย ใจดี PM

นายสมชาย ใจดี PM

แผนผังห้อง ไมล์

บันทึกเหตุการณ์

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อาคารตรวจเช็ค Main - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Main-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1-04 (Main-D)
เลขที่ใบงาน	PM25000118
วันที่ปฏิบัติงาน	30/09/2025
ชื่ออาคาร	คือ (1) ชั้นที่สามของตึก 1 ไมล์ ไมล์ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อุปกรณ์	
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	✓			
	RECEIVER (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			

บันทึกผล

รายละเอียด PM-100-01

บันทึก

ผู้บันทึก

PLUS+

บริษัท พอสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ศูนย์ควบคุมอาคาร M-01-1 ชั้น 1

รหัสงาน	CC/Man-Me
รหัสเครื่องจักร	CTV1.05 (NR.D)
เลขที่ใบงาน	PM250900119
วันที่ปฏิบัติงาน	30/09/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 ชั้นที่ 1 ห้องควบคุมอาคาร 1 โทรฯ โทรฯ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	เช็ค VDEC				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	MICRO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	MICRO RECORDER				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพและ เสียง	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			

หมายเหตุ

วางแผนเช็ค PM ประจำสัปดาห์

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ตรวจสอบแล้ว ไม่

มีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาด

☒ 1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

☐ 2.ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสาร (COW)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือเพอร์ส จำกัด
อาคารพาณิชย์ 4th-1 ชั้น 4

รหัสงาน	CC/MR-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-107 (MR-D)
เลขที่ใบงาน	PA250900121
วันที่ปฏิบัติงาน	30/09/2025
ชื่อช่าง	ส. ทีมช่างเทคนิค 1 นาย นาย CONTROL ROOM D

ตัวบ่งชี้	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการผิดปกติ	
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบการทำงานของจอภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและชุด	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO CAMERA				
1	ตรวจสอบสัญญาณและชุด	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของจอภาพ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของจอภาพ และ อุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและชุด	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของจอภาพ	✓			
	VIDEO DECC				
1	ตรวจสอบสัญญาณและชุด	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของจอภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของจอภาพ	✓			



หมายเหตุ

วันที่ตรวจเช็ค PM 30/09/25

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค Main - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.02 (NMR_D)
เลขที่ใบงาน	PM250900116
วันที่ปฏิบัติงาน	30/09/2025
ชื่ออาคาร	ซี 1 ชั้นใต้ดินอาคารซี 1 โน้ตยู โน้ตยู CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		PC	มือถือ	อุปกรณ์	
	เช็ค VCC				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบการทำการของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการทำการของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำการของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำการของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			



หมายเหตุ

งานประจำเดือน PM ประจำเดือน
บันทึก
ผู้บันทึก


บันทึกประจำวัน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งคืน (CM)

รหัสงาน	CC/Main-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.01 (NVR ID)
เลขที่ใบงาน	PMCS1000117
วันที่ปฏิบัติงาน	31/10/2025
ชื่ออาคาร	ส. 1 ชั้นที่ 1 ห้องควบคุม 1 โถง โถง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
MONITOR (TV)					
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
VIDEO RECORDER					
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
VIDEO RECORDER					
1	ตรวจสอบภาพและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
CCTV VIDEO					
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			



ผู้บันทึก

นายสมชาย ใจดี PM/ประจำชั้น

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

แบบฟอร์ม

บันทึกการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงาน (CM)

PLUS+

บริษัท พอสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด Modern - 1 ชั้น

รหัสงาน CC/Non-Me

รหัสเครื่องจักร CCTV-104 (NR-D)

เลขที่ใบงาน PW251000120

วันที่ปฏิบัติงาน 31/10/2025

ชื่ออาคาร ก | 1 | ชั้นที่สามอาคาร 1 | โถง | โถง | โถง | CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ภายใน	ภายนอก	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์รับส่ง และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



หมายเหตุ

วันที่บันทึก PM 12:00 น.
ผู้บันทึก ปกติ
ผู้ตรวจสอบ


PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สำนักงานเขต กทม - 1 เดือน

รหัสงาน	CC-Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-107 (NR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251000123
วันที่ปฏิบัติงาน	31/10/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 ชั้นควบคุมการจราจร 1st Floor CONTROL ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อุปกรณ์	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และ จุดรับ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	HDMI VIDEO				
1	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์	✓			

สรุปผลการปฏิบัติงาน



นายสมชาย ใจดี PM ประจำชั้น

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

หมายเลข :

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 655 - 1 ชั้น

บันทึกลับ

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบเด็กหรือผู้ใหญ่ (CA)

รหัสงาน	CC/Abn-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-106 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM651000122
วันที่ปฏิบัติงาน	31/10/2025
ชื่อช่าง	ท. ที่ตั้งอาคาร 1 ชั้น 1 ไม่ระบุ CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบ	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพรวมระบบ และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	กล้อง VITEC				
1	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



หมายเหตุ

วันที่ติดตั้ง PM651000122
ช่าง
บ.ค.
ช่างควบคุม

แผนผังห้อง

บัญชีรายการบัญชี

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งคืน (CM)

PLUS+

บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพรวังเจ็ด Moon - 1 ชั้น 6

รหัสงาน	CC/Men-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.05 (NMR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251000121
วันที่ปฏิบัติงาน	31/10/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 พื้นที่ควบคุมระดับ 1 โถง โถง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	เอกสารอ้างอิง	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบ และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
3	ตรวจสอบผลการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	IN-SH VIDEO				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบผลการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบผลการทำการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบผลการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบผลการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			

รวมจำนวนงานที่ปฏิบัติงาน



หมายเหตุ

รวมจำนวน PM/ประจำสัปดาห์
รวมชุด อุปกรณ์
รวมแผ่น

แผนผัง

บันทึกการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว


☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (C/M)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงดิจิทัล - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Min-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-IQ2 (MR_D)
เลขที่ใบงาน	PM251000118
วันที่ปฏิบัติงาน	31/10/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 ที่ตั้งส่วนกลางสี 1 โน้ต โน้ต CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	บันทึก	รายการสี	
	VIDEO-SMTO-EP				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
	VIDEO-RECEIVER				
1	ตรวจสอบสถานะภาพรับส่ง และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสถานะภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดกล้อง	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



รวมแผนผัง PM-13-2-2-2-2-2

แผนผัง บก

แผนผัง

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งชื่อหน่วยงาน

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งชื่อหน่วยงาน (CM)


PLUS+

บริษัท พลิท พรีฟอรัล จำกัด
อาคารระยอง Main - 1 ชั้น

รหัสงาน	CM/Sec-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.03 (NR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251000119
วันที่ปฏิบัติงาน	31/10/2025
ชื่อรายการ	ที่ 1.1 พื้นที่ควบคุม 1 ในรูป CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ที่	แก้ไข	รายการ	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบภาพรวมและจำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	DATA VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพรวมและจุดต่อ	✓			
	SERVER (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ผู้ปฏิบัติงาน

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งคืน (CM)

PLUS+

บริษัท พริต หรือพริต จำกัด
การตรวจเช็ค Main : 1 เดือน

รหัสงาน	CC-Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.07 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251100193
วันที่ปฏิบัติงาน	30/11/2025
ชื่อสถานที่	ที่ 1 ชั้นที่ 1 ห้อง 1 โถง โถง CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อื่นๆ	
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและจอภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและจอภาพ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพที่บันทึกและจำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณและจอภาพ	✓			
	SERVER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณและจอภาพ	✓			



วันที่ตรวจเช็ค PM 1.07 (NVR-D)

ผู้ตรวจเช็ค ป.ค.

ผู้ตรวจเช็ค ป.ค.

แผนผังห้อง ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติตามระเบียบเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติตามระเบียบพร้อมทั้งบันทึกข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลิท หรือเพอร์รี่ จำกัด
ศาลาตรวจยึด Mon - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-LOS (MR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251100191
วันที่ปฏิบัติ	30/11/2025
ชื่ออาคาร	ค 1 ชั้นสี่ส่วนกลาง 1 โถงง โถงง โถงง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	ออกเสียง	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพจากกล้อง และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	ชุด VIDEO				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			



REMARKS

รวมคะแนน PM ประจำเดือน

รวมผล บัณฑิต

รวมผล ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอีก (CMA)

รหัสงาน	CC/Main-Wc
รหัสกล้องวงจร	CCTV-1.03 (NMR_D)
เลขที่ใบงาน	PM251100189
วันที่ปฏิบัติงาน	30/11/2025
ชื่ออาคาร	ที่ 1 ห้องลิฟต์อาคาร 1 ใบงาน ใบงาน CONTROL ROOM

ลำดับ	รายการ	หมวดตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ท	ม	อการเสีย	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสภาพภายนอก และ ชิ้นส่วน	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	กล้อง VCR				
1	ตรวจสอบภาพการบันทึก	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			

รวมคณะผู้จัดทำ PM ประจำเดือน

การแปล

ทำเนียบ
ไฉน

PLUS+

บริษัท พอสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพอสต์ เม้า - 1 ชั้น

รหัสงาน	CCMer-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.04 (NMR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251100190
วันที่ปฏิบัติงาน	30/11/2025
ชื่ออาคาร	คือ 1 พื้นที่ส่วนกลางที่ 1 โน้ต โน้ต CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	สภาพเสียง	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสภาพแม่เหล็ก และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณสัญญาณแม่เหล็ก	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณสัญญาณแม่เหล็ก	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณสัญญาณแม่เหล็ก	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO CAMERA				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณสัญญาณแม่เหล็ก	✓			

งานเขียนบันทึกปฏิบัติงาน



นายณวัฒน์

นายณวัฒน์ PM ประจำชั้น
นายณวัฒน์ ปกติ
นายณวัฒน์ โน้ต

PLUS+

ผู้เขียนเอกสาร

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CA)

รหัสงาน CC/Mdr-Me

รหัสเครื่องจักร CCTV-1-02 (NVR, D)

เลขที่ใบงาน PM251100188

วันที่ปฏิบัติงาน 30/11/2025

ชื่ออาคาร คี | | ชั้นที่ตรวจเช็ค 1 | ในสย | ในสย | CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	จากการสืบ	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสภาพรวมไฟล์ และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก และ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการบันทึก และ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	✓			

ผู้ตรวจ

วันที่ตรวจเช็ค PM 01/12/2025

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

นายณัฏฐา นนดี

บันทึกข้อความ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบผู้เกี่ยวข้องนำข้อคิด (CA)

PLUS+

บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพหลโยธิน 10th - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/Non-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-LOI (NVR_D)
เลขที่ใบงาน	PM2511001B7
วันที่ปฏิบัติงาน	30/11/2025
ชื่ออาคาร	ตึก 1 ชั้นใต้ดินอาคาร 1 ไบร่ ไบร่ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เมทริกซ์	รายการแก้ไข	
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดข้อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะภาพสัญญาณ และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดข้อ	✓			
	VIDEO REC				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณวิดีโอ	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จดข้อ	✓			

วันที่ปฏิบัติงาน: 30/11/2025



นายณัฏฐา

นายณัฏฐา PM ประจำพื้นที่

นายณัฏฐา นนดี

นายณัฏฐา นนดี

แผนกช่างไฟฟ้า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่พบข้อผิดพลาด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีอเพอรัล จำกัด
โครงการจัด Main - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Men-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.05 (NAR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251100191
วันที่ปฏิบัติงาน	30/11/2025
ชื่อช่าง	ค.ป. ที่ตั้งบริเวณหลัง 1 ในสว ในสว CONTROL ROOM-D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	น	อ	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบการบันทึกภาพและเสียง	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
	VIDEO DECK				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบการบันทึกภาพและเสียง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

วันที่ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน
ช่าง : ปกติ
ผู้ตรวจ : ปกติ

แผนผังห้อง ไมล์

พื้นที่สำนักงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานประจำ (CM)

☐ 2 ปฏิบัติงานร่วม (CM)

PLUS+

บริษัท พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ Main - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1-03 (NVR_D)
เลขที่ใบงาน	PM251200117
วันที่ปฏิบัติงาน	31/12/2025
ชื่ออาคาร	ลิฟท์ 1 ชั้นควบคุมห้อง 1 โถง โถง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะภาพรวม และ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
	กิตีวีดีโอ				
1	ตรวจสอบสถานะภาพรวม	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ ชุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

งานเสร็จสิ้นแล้ว

งานเสร็จสิ้นแล้ว PM ประจำเดือน
งานเสร็จสิ้นแล้ว
งานเสร็จสิ้นแล้ว

ตรวจสอบแล้ว ไม่พบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาดเล็กน้อย (CA)

PLUS+

บริษัท พัดพัด หรือพัดพัด จำกัด
โครงการสร้างทีม MSIT - 1 เดือน

รหัสงาน	CC/MSIT-106
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.04 (NR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251200118
วันที่ปฏิบัติงาน	31/12/2025
ชื่อรายการ	ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องประชุม (conference room) D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ง	ฮ	
VIDEO CAMCORDER					
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
VIDEO RECORDER					
1	ตรวจสอบการบันทึกและ จัดเก็บ	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
PORTAL VIDEO					
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบผลการติดตั้ง	✓			
MONITOR (TV)					
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



สรุปผลการปฏิบัติงาน

วันที่ปฏิบัติงาน PM 13.00 - 15.00
ผู้ปฏิบัติงาน ป.ป.ส.
ผู้ควบคุมงาน ป.ป.ส.

แผนผังห้อง ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว (CM)

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่จบ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ 100 - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Man-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-106 (NVR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251200120
วันที่ปฏิบัติงาน	31/12/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 ชั้นลิฟต์อาคาร 1 โถง โถง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและจุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะหน่วยและจำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและจุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	Global VCC				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบผลการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและจุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



บันทึกผล

ตรวจสอบโดย PM ประจำสัปดาห์
บันทึก
ตรวจสอบ ไม่

ตรวจสอบแล้ว ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ปฏิบัติงานยังไม่เสร็จสิ้น (CM)

PLUS+

บริษัท นวัตกรรมเพื่อชีวิต จำกัด
อาคารพาณิชย์ 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Man-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.02 (NIR-D)
เลขที่ใบงาน	PM251200116
วันที่ปฏิบัติงาน	31/12/2025
ชื่อรายการ	ส. 1 เก็บตัวกล้อง 1 โน้ตบุ้ค โน้ตบุ้ค CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส. 1	ส. 2	ส. 3	
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบภาพที่ส่งมาและ จำนวน	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติผล	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติผล	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบภาพที่ส่งมาและ จุติผล	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติผล	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสถานะสัญญาณและ จุติผล	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1	
2	
3	

หมายเหตุ

วันที่ตรวจเช็ค PM 13:30 น.

วันที่ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจเช็ค

ตามข้อ ๖ ไม่

มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว


PLUS+

บริษัท พัส หรือพอส จำกัด
ตรวจเช็ค MSOP. 1 เดือน

รหัสงาน	CC/MSOP-Me
รหัสเครื่องจักร	CCTV-1.05 (NR_D)
เลขที่ใบงาน	PM251200119
วันที่ปฏิบัติงาน	31/12/2025
ชื่อรายการ	ก 1 ที่ตั้งกล้องตัว 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	สีการเชื่อมโยง	
	VIDEO SWITCHER				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสถานะการบันทึก และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	กล้อง VIDEO				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสายสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			

รวมทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด



MSOP-ME

รวมทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด

รวมทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด

รวมทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด

รวมฉบับร่าง ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบปัญหาเล็กน้อย (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ศูนย์ควบคุมห้อง Multi - 1 ชั้น

รหัสงาน	CC/Mon-Me
รหัสเครื่องจักร	ICTV-101 (MRD)
เลขที่ใบงาน	PM351200115
วันที่ปฏิบัติงาน	31/12/2025
ชื่ออาคาร	สี 1 ที่สี่ส่วนต่อที่ 1 โถง โถง CONTROL ROOM D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อุปกรณ์	
	VIDEO MATCHES				
1	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
	VIDEO RECORDER				
1	ตรวจสอบสภาพหน่วย และ จำนวน	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	เสียง VIDEO				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสภาพการเชื่อมต่อ	✓			
	MONITOR (TV)				
1	ตรวจสอบสัญญาณและ จุดต่อ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณภาพ	✓			



หมายเหตุ

ตรวจสอบ PM ประจำเดือน
สรุปผล ปกติ
ทั้งหมด ไม่ดี