

## รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

โครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์

ตั้งอยู่ที่ 1134 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายมงคล สุระเดช	<u>มงคล สุระเดช</u>	ช่างอาคาร
2.นายจิรเดช เห่งลา	<u>จิรเดช เห่งลา</u>	ช่างอาคาร
3.นางสาววิลาวัลย์ พงศ์พิระ	<u>วิลาวัลย์ พงศ์พิระ</u>	ธุรการ
4.นางสาวศิริวรรณ หมดาทัง	<u>ศิริวรรณ หมดาทัง</u>	ธุรการ

ขอแสดงความนับถือ

มนัส บุญประเสริฐ

(นายมนัส บุญประเสริฐ)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์**

1. ชื่อโครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์
2. สถานที่ตั้ง 1134 ถนนศรีนครินทร์ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4. จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549
6. โครงการได้นำเสนอการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย -
7. รายละเอียดโครงการ
  - 7.1 เป็นโครงการประเภทอาคารชุด ประกอบด้วย อาคารชุดเพื่อการพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร (แบ่งเป็นอาคาร A, B, C และ D) รวม 451 ห้อง ยกเว้นห้องชุดเลขที่ 1134/377 1134/378 1134/379 1134/380 และ 1134/381 ให้ใช้เป็นสถานที่ประกอบการพาณิชย์ได้และห้ามมิให้ใช้หรือประกอบกิจการ เช่น สถานบันเทิง ไนท์คลับ หรือสถานที่ประกอบการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 7.2 พื้นที่ตั้งอาคารชุดอยู่บนโฉนดเลขที่ 5180 เลขที่ดิน 2300 หน้าสำรวจ 8916 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 3-1-72.80 ไร่ ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา และ ดาดฟ้า
  - 7.3 พื้นที่ถือครองร่วม
    - 1) โฉนดเลขที่ 5179 เลขที่ดิน 2299 หน้าสำรวจ 8915 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นถนนและลานจอดรถยนต์ จำนวน 200 ส่วนใน 446.39 ส่วน
    - 2) โฉนดเลขที่ 5181 เลขที่ดิน 1113 หน้าสำรวจ 8917 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นถนนและลานจอดรถยนต์ จำนวน 120 ส่วนใน 272.60 ส่วน และ
    - 3) โฉนดเลขที่ 6076 เลขที่ดิน 3227 หน้าสำรวจ 10190 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นลานจอดรถยนต์ จำนวน 3 ส่วนใน 6.50 ส่วน

## ส่วนของอาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

1. ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร
2. บันไดระหว่างชั้นและโถงบันได
3. บันไดหนีไฟ
4. ที่จอดรถยนต์ อาคาร A จำนวน 19 คัน อาคาร B จำนวน 33 คัน อาคาร C จำนวน 57 คัน และอาคาร D จำนวน 19 คัน
5. ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและบัตรผ่านเข้าออกประตูอัตโนมัติ
6. ดาดฟ้าและหลังคา
7. ห้องปั๊มน้ำ
8. ห้องไฟฟ้า
9. ช่องท่อระบบต่างๆ
10. ชุบน้ำร้อน
11. ระบบแสงสว่างทางเดินภายในและภายนอกอาคาร
12. สระว่ายน้ำ
13. ห้องออกกำลังกาย
14. ห้องสุขา
15. ตู้รับจดหมาย
16. ห้องพักรับ
17. สวนหย่อม

## ระบบต่าง ๆ ในอาคาร

1. ระบบสุขาภิบาล
  - ระบบบำบัดน้ำเสีย
    - 1) ระบบท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ
    - 2) บ่อบำบัด พร้อมระบบปั๊มควบคุม
  - ระบบน้ำดี
    - 1) ระบบท่อน้ำประปา
    - 2) ถังเก็บน้ำดีใต้ดิน
    - 3) ถังเก็บน้ำดีชั้นดาดฟ้า
    - 4) ปั๊มน้ำ

5) ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับห้องปั้มน้ำ

6) มิเตอร์วัดปริมาณน้ำของห้องชุด

## 2. ระบบดับเพลิง

1) หัวรับดับเพลิง

2) ท่อดับเพลิง

3) ตู้ดับเพลิง

4) ถังดับเพลิงเคมี

## 3. ระบบโทรศัพท์

## 4. ระบบโทรศัพท์รวม

## 5. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

## 6. ระบบไฟบอกป้ายทางหนีไฟ

## 7. ระบบไฟฟ้า

## 8. ระบบลิฟต์โดยสาร

## มีอาณาเขตติดต่อกับ

**ทิศเหนือ** มีอาณาเขตติดต่อกับ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง ประชิดคลองพระโขนง และบ้านพักอาศัย

**ทิศใต้** มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านพักอาศัย แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง

**ทิศตะวันออก** มีอาณาเขตติดต่อกับถนนศรีนครินทร์ และโฉนดที่ดินพรรณสิริ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง

**ทิศตะวันตก** มีอาณาเขตติดต่อกับ ลำคลองสาธารณะและวัดจจรศิริ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง



รูปแผนที่ตั้งโครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์ (Top View)

## สารบัญ

### บทที่

### หน้าที่

#### 1. บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน..... 1

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน..... 1

1.3 ขอบเขตการศึกษา..... 2

2. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....23

3. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม.....53

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก

### หน้าที่

ก	รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	59
ข	รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	68
ค	บันทึกค่าสรว่ายน้ำ PH & Cl บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่ง กำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑ ทส.๒).....	114
	บันทึกตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet Check List)	

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
1 การควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ.....	60
2 การรักษาความสะอาดบริเวณถนน.....	61
3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ.....	62
4 พื้นที่สีเขียว.....	63
5 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A.....	64
6 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B.....	65
7 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C.....	66
8 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร D.....	67
9 เก็บตัวอย่างน้ำ Parameter: pH, BOD, TSS, SS, Oil & Grease, TKN, Sulfide.....	69
10 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (กรกฎาคม 2568).....	70
11 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (กรกฎาคม 2568).....	71
12 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (สิงหาคม 2568).....	72
13 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (สิงหาคม 2568).....	73
14 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (กันยายน 2568).....	74
15 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (กันยายน 2568).....	75
16 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (ตุลาคม 2568).....	76
17 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (ตุลาคม 2568).....	77
18 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (พฤศจิกายน 2568).....	78

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
19 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (พฤศจิกายน 2568).....	79
20 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (ธันวาคม 2568).....	80
21 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (ธันวาคม 2568).....	81
22 (น้ำใช้) ช่างอาคารตรวจสอบท่อประปา สำหรับน้ำใช้ภายในโครงการ.....	82
23 (น้ำใช้) รายการเช็คคลิสต์ตรวจสอบท่อประปา เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568.....	83
24 (น้ำใช้) รายการเช็คคลิสต์ตรวจสอบท่อประปา เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568.....	84
25 (ขยะมูลฝอย) ทางแม่บ้านมีการเก็บขยะและแยกประเภทขยะทุกวัน.....	85
26 ขยะประเภทกล่อง กระดาษ ขวด แยกไว้จำหน่าย ขยะทั่วไปรอเขตสวนหลวงเข้ารับ.....	86
27 (อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย) อาคาร A.....	87
28 (อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย) อาคาร B.....	87
29 (อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย) อาคาร C.....	88
30 (อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย) อาคาร D.....	88
31 (ระบบจ่ายไฟสำรอง) ไฟ Exit และ Emergency.....	89
32 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ) อาคาร A ชั้น 1 - 4.....	90
33 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ) อาคาร A ชั้น 5 - 8.....	91
34 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ) อาคาร B ชั้น 1 - 4.....	92
35 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ) อาคาร B ชั้น 1 - 4.....	93
36 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ) อาคาร C ชั้น 1 - 2.....	94

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
37 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร C ชั้น 3 - 4.....	95
38 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร C ชั้น 5 - 6.....	96
39 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร C ชั้น 7 - 8.....	97
40 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร D ชั้น 1 - 4.....	98
41 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร D ชั้น 5 - 8.....	99
42 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) บ้านโดหนีไฟ.....	100
43 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร A ชั้น 1 - 4.....	101
44 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร A ชั้น 5 - 8.....	102
45 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร B ชั้น 1 - 4.....	103
46 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร B ชั้น 5 - 8.....	104
47 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร C ชั้น 1 - 4.....	105
48 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร C ชั้น 5 - 8.....	106
49 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร D ชั้น 1 - 4.....	107
50 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร D ชั้น 5 - 8.....	108
51 (ถังเก็บน้ำใช้) สภาพถังพร้อมใช้งาน ระดับปริมาณน้ำ ล้างถังทุก 6 เดือน 4 อาคาร.....	109
52 (น้ำดับเพลิง) ระดับปริมาณน้ำในบ่อ ดูแลเรื่องความสะอาดไม่ให้ขยะหล่นลงบริเวณบ่อเก็บน้ำ.....	110
53 (หัวรับน้ำดับเพลิง) สภาพพร้อมใช้งาน บริเวณติดตั้งเข้าถึงได้สะดวก.....	111
54 (ห้องไฟปั๊ม) อาคาร A - D ตรวจเช็คความเรียบร้อย เทสเครื่องไฟปั๊ม อาทิตย์ละ 1 ครั้ง.....	112



## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
55 ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู.....	113
56 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ.....	115
57 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนกรกฎาคม 2568.....	116
58 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนสิงหาคม 2568.....	117
59 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนกันยายน 2568.....	118
60 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนตุลาคม 2568.....	119
61 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนพฤศจิกายน 2568.....	120
62 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนธันวาคม 2568.....	121
63 การบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑ ทส.๒).....	122
64 แบบ ทส.๑ เดือนกรกฎาคม 2568-1.....	124
65 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกรกฎาคม 2568-1.....	125
66 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกรกฎาคม 2568-2.....	126
67 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกรกฎาคม 2568-3.....	127
68 แบบ ทส.๒ เดือนกรกฎาคม 2568-1.....	128
69 แบบ ทส.๒ เดือนกรกฎาคม 2568-2.....	129
70 แบบ ทส.๑ เดือนสิงหาคม 2568-1.....	130
71 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนสิงหาคม 2568-1.....	131

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
72 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนสิงหาคม 2568-2.....	132
73 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนสิงหาคม 2568-3.....	133
74 แบบ ทส.๒ เดือนกันยายน 2568-1.....	134
75 แบบ ทส.๒ เดือนสิงหาคม 2568-2.....	135
76 แบบ ทส.๑ เดือนกันยายน 2568-1.....	136
77 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกันยายน 2568-1.....	137
78 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกันยายน 2568-2.....	138
79 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกันยายน 2568-3.....	139
80 แบบ ทส.๒ เดือนกันยายน 2568-1.....	140
81 แบบ ทส.๒ เดือนกันยายน 2568-2.....	141
82 แบบ ทส.๑ เดือนตุลาคม 2568-1.....	142
83 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนตุลาคม 2568-1.....	143
84 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนตุลาคม 2568-2.....	144
85 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนตุลาคม 2568-3.....	145
86 แบบ ทส.๒ เดือนตุลาคม 2568-1.....	146
87 แบบ ทส.๒ เดือนตุลาคม 2568-2.....	147
88 แบบ ทส.๑ เดือนพฤศจิกายน 2568-1.....	148
89 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนพฤศจิกายน 2568-1.....	149

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
90 สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนพฤศจิกายน 2568-2.....	150
91 สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนพฤศจิกายน 2568-3.....	151
92 แบบ ทส.๒ เดือนพฤศจิกายน 2568-1.....	152
93 แบบ ทส.๒ เดือนพฤศจิกายน 2568-2.....	153
94 แบบ ทส.๑ เดือนธันวาคม 2568-1.....	154
95 สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนธันวาคม 2568-1.....	155
96 สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนธันวาคม 2568-2.....	156
97 สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนธันวาคม 2568-3.....	157
98 แบบ ทส.๒ เดือนธันวาคม 2568-1.....	158
99 แบบ ทส.๒ เดือนธันวาคม 2568-2.....	159
100 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 1.....	161
101 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 2.....	162
102 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 3.....	163
103 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 4.....	164
104 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 5.....	165
105 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 6.....	166
106 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 7.....	167
107 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 8.....	168

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
108 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 1.....	169
109 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 2.....	170
110 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 3.....	171
111 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 4.....	172
112 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 5.....	173
113 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 6.....	174
114 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 7.....	175
115 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 8.....	176
116 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 1.....	177
117 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 2.....	178
118 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 3.....	179
119 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 4.....	180
120 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 5.....	181
121 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 6.....	182
122 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 7.....	183
123 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 8.....	184
124 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 1.....	185
125 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 2.....	186

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
126 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 3.....	187
127 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 4.....	188
128 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 5.....	189
129 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 6.....	190
130 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 7.....	191
131 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 8.....	192
132 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 1.....	193
133 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 2.....	194
134 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 3.....	195
135 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 4.....	196
136 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 5.....	197
137 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 6.....	198
138 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 7.....	199
139 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 8.....	200
140 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 1.....	201
141 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 2.....	202
142 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 3.....	203
143 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 4.....	204

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
144 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 5.....	205
145 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 6.....	206
146 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 7.....	207
147 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 8.....	208
148 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 1.....	209
149 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 2.....	210
150 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 3.....	211
151 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 4.....	212
152 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 5.....	213
153 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 6.....	214
154 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 7.....	215
155 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 8.....	216
156 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 1.....	217
157 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 2.....	218
158 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 3.....	219
159 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 4.....	220
160 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 5.....	221
161 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 6.....	222

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
162 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 7.....	223
163 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 8.....	224
164 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 1.....	225
165 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 2.....	226
166 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 3.....	227
167 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 4.....	228
168 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 5.....	229
169 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 6.....	230
170 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 7.....	231
171 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 8.....	232
172 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 1.....	233
173 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 2.....	234
174 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 3.....	235
175 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 5.....	236
176 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 4.....	237
177 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 6.....	238
178 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 7.....	239
179 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 8.....	240

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
180 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 1.....	241
181 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 2.....	242
182 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 3.....	243
183 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 4.....	244
184 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 5.....	245
185 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 6.....	246
186 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 7.....	247
187 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 8.....	248
188 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 1.....	249
189 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 2.....	250
190 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 3.....	251
191 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 4.....	252
192 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 5.....	253
193 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 6.....	254
194 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 7.....	255
195 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 8.....	256
196 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 1.....	257
197 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 2.....	258



## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
198 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 3.....	259
199 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 4.....	260
200 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 5.....	261
201 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 6.....	262
202 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 7.....	263
203 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 8.....	264
204 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 1.....	265
205 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 2.....	266
206 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 3.....	267
207 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 5.....	268
208 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 4.....	269
209 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 6.....	270
210 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 7.....	271
211 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 8.....	272
212 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 1.....	273
213 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 2.....	274
214 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 3.....	275
215 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 4.....	276

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
216 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 5.....	277
217 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 6.....	278
218 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 7.....	279
219 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 8.....	280
220 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 1.....	281
221 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 2.....	282
222 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 3.....	283
223 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 4.....	284
224 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 5.....	285
225 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 6.....	286
226 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 7.....	287
227 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 8.....	288
228 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 1.....	289
229 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 2.....	290
230 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 3.....	291
231 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 4.....	292
232 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 5.....	293
233 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 6.....	294

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
234 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 7.....	295
235 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 8.....	296
236 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 1.....	297
237 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 2.....	298
238 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 3.....	299
239 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 4.....	300
240 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 5.....	301
241 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 6.....	302
242 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 7.....	303
243 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 8.....	304
244 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 1.....	305
245 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 2.....	306
246 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 3.....	307
247 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 4.....	308
248 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 5.....	309
249 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 6.....	310
250 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 7.....	311
251 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พลุศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 8.....	312

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
252 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พุศิจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 1.....	313
253 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พุศิจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 2.....	314
254 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พุศิจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 3.....	315
255 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พุศิจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 4.....	316
256 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พุศิจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 5.....	317
257 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พุศิจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 6.....	318
258 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พุศิจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 7.....	319
259 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง พุศิจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 8.....	320
260 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง มิถุนายน 2568 อาคาร A ชั้น 1.....	321
261 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 2.....	322
262 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 3.....	323
263 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 4.....	324
264 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 5.....	325
265 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 6.....	326
266 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 7.....	327
267 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 8.....	328
268 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 1.....	329
269 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 2.....	330

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
270 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 3.....	331
271 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 4.....	332
272 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 5.....	333
273 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 6.....	334
274 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 7.....	335
275 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 8.....	336
276 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 1.....	337
277 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 2.....	338
278 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 3.....	339
279 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 4.....	340
280 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 5.....	341
281 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 6.....	342
282 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 7.....	343
283 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 8.....	344
284 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 1.....	345
285 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 2.....	346
286 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 3.....	347
287 บันทึกรูปการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 4.....	348

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้าที่
288 บันทึกการเชื่อมต่อเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 5.....	349
289 บันทึกการเชื่อมต่อเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 6.....	350
290 บันทึกการเชื่อมต่อเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 7.....	351
291 บันทึกการเชื่อมต่อเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 8.....	352
292 การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.....	362
293 การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.....	363
294 การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.....	364

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ ได้รับหนังสือ ที่ ทส. 1007.5/8901 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เรื่องแจ้งการกระทำความผิดและสิทธิเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ได้ดำเนินการค้นหาข้อมูลจากที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งได้พบว่าไม่เคยได้รับรายงานฉบับดังกล่าวจากผู้ก่อสร้าง หรือ บริษัทที่บริหารนิติบุคคลที่เข้ามาบริหารนิติบุคคลอาคารชุดฯเมื่อไปพบเอกสารดังกล่าวจึงได้ค้นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเว็บไซต์ จนพบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2552 (ประกาศเพิ่มเติมวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555) ตามเอกสารท้ายประกาศ 1 ลำดับที่ 31 กำหนดให้ อาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ห้องมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์ เป็นโครงการประเภทอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 451 ห้อง จึงจัดเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เนื่องด้วยบริษัท พรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ พรณสิริ คอนโดมิเนียม ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผ่านความเห็นชอบตามหนังสือ ทส.1009/10717 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552

ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ จึงแจ้งขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการ จากบริษัท พรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็น นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ และใคร่ขอเรียนแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องสอดคล้องและสามารถสืบค้นในฐานข้อมูลของระบบต่อไป



### 1.3 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ พริมา ศรีนครินทร์ (ระยะดำเนินการ) โดยนิติบุคคลอาคารชุด พริมา ศรีนครินทร์ ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสารข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติมกรณี ที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดำเนินการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

สำหรับวิธีการศึกษา จะทำการศึกษา 3 ลักษณะด้วยกันคือ

- 1) การศึกษาจากรายละเอียดของโครงการ โดยคณะผู้จัดทำ จะทำการศึกษาจากเอกสารข้อมูลที่ต้องการของโครงการ ลักษณะการใช้พื้นที่ของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการในระหว่างเปิดดำเนินการ
- 2) การศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตราการที่ทางโครงการได้ยื่นพิจารณา กับทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบรายละเอียดของสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะนำไปปฏิบัติสู่มาตรการป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3) การศึกษาจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009/ 10715



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

19 ธันวาคม 2549

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรรณสิริ คอนโดมิเนียม

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/9232  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการพรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรรณสิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พรรณสิริ  
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่  
2 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1431, 33434, 186424 ฯลฯ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และ  
ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน 1,125 ห้อง (ห้องพัก 1,120 ห้อง และร้านค้า 5 ร้าน) จัดทำรายงานโดย  
บริษัท ไท-ไท วิศวก จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2549 วันที่ 17 ตุลาคม 2549 มีมติให้โครงการพรรณสิริ  
คอนโดมิเนียม เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตาม

2/มติ...


-2-

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้เห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไทย - ไทย  
วิศวกรรม จำกัด ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการ  
ได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย เห็นชอบรายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรรณศิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พรรณศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ  
ให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการพรรณศิริ คอนโดมิเนียม ของบริษัท พรรณศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้อง  
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2  
หนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ใน  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่า  
เป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พรรณศิริ พร็อพเพอร์ตี้  
จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำเนาถูกต้อง  
  
(นางฐณี แดงไทย)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 8

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นางนิตานาถ สติระกุล)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816  
โทรสาร 0-2265-6616

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**เงื่อนไขที่โครงการพรรณสิริ คอนโดมิเนียม  
ของบริษัท พรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรรณสิริ คอนโดมิเนียม บริษัท พรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1431, 33434, 186424 ฯลฯ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร จำนวน 1,125 ห้อง (ห้องพัก 1,120 ห้อง และร้านค้า 5 ร้าน) จัดทำรายงานโดยบริษัท ไท-โท วิศวกรรม จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพรรณสิริ คอนโดมิเนียม บริษัท พรรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า.....1.....ทั้งหมด.....40.....หน้า  
ลงชื่อ.....*Dr. Uthairat*.....ผู้รับรอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ**

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำรายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบตัวอย่าง ดังนี้

**1. ส่วนหน้าของรายงาน**

**1.1 ปกหน้าประกอบด้วย**

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

**1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน ฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ คด. 1**

**2. บทนำ**

**2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบ คด.2**

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้งและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

**2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน**

**2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม**

**3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

- 3.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
ที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ คด.3**

หน้า 1 ทั้งหมด 7 หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

- 3.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงาน ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

#### 4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด และมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ในรายงาน ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดง วันที่ และเวลาในภาพถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน ฯ

#### 5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้งสรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุงโดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยมีข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

หน้า.....๒.....ทั้งหมด.....๗.....หน้า  
ลงชื่อ.....*Am Uis*.....ผู้รับรอง



#### 6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นต้น

#### การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด
2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด
3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด

หมายเหตุ : กรณีโครงการตั้งอยู่ใน กทม. ให้ส่ง เขต และ สำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง ต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

หน้า.....3.....ทั้งหมด.....7.....หน้า  
ลงชื่อ.....*Am Uthong*.....ผู้รับรอง

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า ..... เป็นผู้จัดทำ  
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ .....  
ของ ..... ประจำปี ..... โดยมีคณะผู้จัดทำ  
รายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ขอแสดงความนับถือ

ตำแหน่ง .....

(ประทับตราบริษัท)

หน้า 4 ทั้งหมด 7 หน้า  
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง



**รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักผ่อนอากาศ**

1. ชื่อโครงการ .....
2. สถานที่ตั้ง .....
3. ชื่อเจ้าของโครงการ .....
4. จัดทำโดย .....
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....
7. รายละเอียดโครงการ
  - 7.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ .....
  - 7.2 พื้นที่โครงการ .....
  - 7.3 กิจกรรมในโครงการ
    - การบำบัดน้ำเสีย .....
    - การระบายน้ำ .....
    - การจัดการขยะมูลฝอย .....
    - เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจาก  
รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น .....

หน้า.....ทั้งหมดย.....หน้า  
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ .....

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1 ...</p> <p>2 ...</p> <p>3 ...</p>		

หน้า 6 ทั้งหมด 7 หน้า  
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

**ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ**

**ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน**

ชื่อโครงการ.....  
ตั้งอยู่ที่.....  
ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด					
มาตรฐาน *						

หมายเหตุ : \* มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

**ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง**

ชื่อโครงการ.....  
ตั้งอยู่ที่.....  
ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด		
มาตรฐาน*, **			

หมายเหตุ : \* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

\*\* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หน้า.....7.....ทั้งหมด.....7.....  
ลงชื่อ.....*Dr. Chiraporn*.....ผู้รับ.....

9/8/67 09:12

Scan2567-08-08\_165644\_002.jpg



นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์

Prima Srinakarin Condominium Juristic Person

1134 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-327-6666-68

1134 , Srinakarin Road, Suanluang, Bangkok 10250

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 9925	วันที่ 9 ส.ค. 2567
09.40	ผู้รับ พ.ศ. 67

กปค.

11 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13) 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10) 1 ฉบับ

เนื่องด้วยบริษัท พรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้แจ้งเป็นเจ้าของโครงการ พรณสิริ คอนโดมิเนียม ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ตามหนังสือที่ ทส.1009/10715 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จมีผู้เข้าพักอาศัย จึงได้มีการจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ ภายใต้ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552

ดังนั้น เพื่อความถูกต้องในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงแจ้งแก้ไขชื่อเจ้าของโครงการและชื่อโครงการ ดังนี้ ชื่อเจ้าของโครงการ จากบริษัท พรณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็น นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ และชื่อโครงการ พรณสิริ คอนโดมิเนียม เป็น โครงการพรีเม้า ศรีนครินทร์ คอนโดมิเนียม เพื่อความถูกต้องในการดำเนินการทางเอกสาร และธุรการของทั้งสองฝ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามแจ้ง จักขอบพระคุณยิ่ง

๒

เรียน ผอ.กปค.

เพื่อโปรดพิจารณา

ธิดา ยอน,

(นางสาวอุวานันท์ ยุติรัตน์)

เลขานุการกรม

๙ ส.ค. ๒๕๖๗

กปค. 2901

ขอแสดงความนับถือ

Prima Srinakarin

(ประมษฐ์ บุญนำศิริกิจ)

ผู้จัดการ

นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์



ด่วนมาก

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ

แบบ กทม.6 เคมีเลขที่ 67/2550

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

แบบ กทม.6

ตามแบบ กทม.1 เลขที่ 604

ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ

เลขที่ 604, 2551

นายวุฒิชัย สันบรรจง

ได้รับแจ้งจาก บริษัท พรหมศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นายณัฐวัฒน์ สันบรรจง และ

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 191/84 หมู่ที่ 11

ตรอก/ซอย ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง คลองเตย

อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตั้งข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ศรีนครินทร์

ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ 5179, 5180, 5181

เป็นที่ดินของ บริษัท พรหมศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 2 เป็นอาคาร (อาคาร A) ๑๗ จอครยอนด์

2.1 ชนิด ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (118)-

พื้นที่ 5,512.00 ม.<sup>2</sup> ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน 11๒ คัน

พื้นที่ 3,476.00 ม.<sup>2</sup> ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ๑๗ จอครยอนด์

2.2 ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร B) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (106 ห้อง)-

พื้นที่ 6,737.00 ม.<sup>2</sup> ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน 32๔ คัน

พื้นที่ ม.<sup>2</sup> ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ๑๗ จอครยอนด์

2.3 ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร C) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (152 ห้อง)-

พื้นที่ 9,752.00 ม.<sup>2</sup> ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน 57 คัน

พื้นที่ ม.<sup>2</sup>

สำเนาถูกต้อง

25 ส.ค. 2558

นายทศนิก เจริญโพธิ์ธำระ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองควบคุมอาคาร ๒ กองควบคุมอาคาร

สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง ๑๗ วันที่ 16/๑๐/2551

หัวหน้ากลุ่มงาน ๑๗ วันที่ 16/๑๐/2551

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑๗ วันที่ 16/๑๐/2551

เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน ๑๗ วันที่ 16/๑๐/2551

- 2 -

จอร์จยอนต์-สรวายน้ำ  
24 ชนิด ตึก 8 ชั้น (อาคาร D) ชั้นใต้ดิน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (75 ห้อง)-  
พื้นที่ 5,660.00 ม.<sup>2</sup> ที่จอดรถ ที่กับริด และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน 49 คัน  
พื้นที่ ..... ม.<sup>2</sup> จำนวน 21 คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 3 โดยมี

- (1) นายศรัทธา ตั้งสถิตธรรม ว-สถ 489 เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
- (2) นายเคิมศักดิ์ ติณปริญญ์ ส-สถ 836 เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
- (3) นายประคิมฐ์ ลิ้มสัมพันธ์เจริญ วย. 1440 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
- (4) นายชนะชัย ถิ่นบรรจง สย. 3648 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
- (5) นายประคิมฐ์ ลิ้มสัมพันธ์เจริญ วย. 1440 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบบำบัด  
น้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- (6) นายชนะชัย ถิ่นบรรจง สย. 3648 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัด  
น้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง

ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จงาน 365 วันโดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/คิดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/  
เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ 16 ตุลาคม 2551 และจะแล้วเสร็จเมื่อ 16 ตุลาคม 2552

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ 110,644.00 บาท  
ค่าธรรมเนียมท่อระบายน้ำ รั่ว เชื้อเพลิง กำแพงหรืออื่นๆ 895.00 บาท  
ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร 1,738.00 บาท  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 20.00 บาท  
รวมทั้งสิ้น 113,297.00 บาท

ข้อ 6 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ  
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม  
อาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

**สำเนาถูกต้อง**

25 ส.ค. 2558

นายสมนึก เจริญให้ดำรง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กองควบคุมอาคาร ๒ กองควบคุมอาคาร  
สำนักงานโยธา

ผู้อำนวยการกอง 16 ส.ค. 2558  
หัวหน้ากลุ่มงาน 16 ส.ค. 2558  
เจ้าหน้าที่ธุรการ 16 ส.ค. 2558  
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน 16 ส.ค. 2558



-3-

6.2 จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันด้วยอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินข้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

6.3 จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ 7 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ ผิดแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ 8 ห้ามทำการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

8.1 การกระทำดังกล่าวเป็นการรบกวนที่สาธารณะ

8.2 การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ครอบ ขอบ ทางเท้า หรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

8.3 การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9 ผู้แจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

**สำเนาถูกต้อง**

25 ส.ก. 2558

นายสมนึก เจริญโพธิ์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร ๒ กองควบคุมอาคาร  
ส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกอง..... วันที่ 16 มี.ค. 2551  
หัวหน้ากองงาน..... วันที่ 16 มี.ค. 2551  
เจ้าหน้าที่ธุรการ..... วันที่ 16 มี.ค. 2551  
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน..... วันที่ 16 มี.ค. 2551

60

-4-

ข้อ 10 ห้ามทำการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ 11 ผู้แจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส. 1009/10716 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 อย่างเคร่งครัด

ออกให้ ณ วันที่

16 ต.ค. 2551

(นายบุญ ศรีภพ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.1 เลขรับที่ ...604...

ลงวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551

รายนาม บริษัท พรรณศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สำเนาถูกต้อง

25 ต.ค. 2551

นายสมนึก เจ็ดสีโพธิ์สาร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองควบคุมอาคาร & กองควบคุม

สิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกอง 16 ต.ค. 2551

หัวหน้ากลุ่มงาน 16 ต.ค. 2551

เจ้าหน้าที่ธุรการ 16 ต.ค. 2551

เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน 16 ต.ค. 2551



61

- 5 -

### คำเตือน

1. ถ้าผู้แจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้แจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
2. ผู้แจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถ และทางเข้า ออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้ กรุงเทพมหานคร ทราบ การคัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3. เมื่อผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

สำเนาถูกต้อง



25 ส.ค. 2558

นายสมนึก เจริญโพธิ์พงษ์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กองควบคุมอาคาร ๒ กองควบคุมอาคาร  
ส่วนโยธา

ผู้อำนวยการกอง	วันที่ 16 ต.ค. 2551
หัวหน้ากลุ่มงาน	วันที่ 16 ต.ค. 2551
เจ้าหน้าที่ธุรการ	วันที่ 16 ต.ค. 2551
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ตาม	วันที่ 16 ต.ค. 2551

เงื่อนไขท้ายใบรับรองการก่อสร้างและดัดแปลงเลขที่ 153, 8558

ราช บริษัท พรณศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ  
เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส. 1009/10716  
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549



สำเนาถูกต้อง



25 ส.ค. 2558

นายสมนึก เจริญโพธิ์ดำรง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองควบคุมอาคาร ๒ กองควบคุมอาคาร

ส่วนควบคุมอาคาร



อข.10

### หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุด  
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ตามคำขอของ บริษัท พรณศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 7 /  
2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีรายการดังนี้

1. ชื่ออาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ "
2. โฉนดที่ดินเลขที่ 5180 ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
3. ก. จำนวนอาคาร 4 หลัง  
ข. จำนวนห้องชุด 451 ห้องชุด
4. บันทึกรายละเอียด รายการทรัพย์สินส่วนกลาง (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)  
รายการ ทรัพย์สินส่วนบุคคล (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

(ลงชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นางสาวพัชรี ฟองเจริญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ

อำนาจถูกต้อง

(นายสุภกฤต แสงผณี)

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๒

### อาคารชุด “พรีเม้า ศรีนครินทร์”

#### รายละเอียดทรัพย์สินส่วนกลาง

1. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด : โฉนดเลขที่ 5180 เลขที่ดิน 2300 หน้าสำรวจ 8916 ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 3 - 1 - 72.80 ไร่ เป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร
2. โครงสร้างและสิ่งปลูกสร้างเพื่อความมั่นคงของอาคารและเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารชุด ประกอบด้วย
  - ระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา คาค้ำ
3. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด  
ตั้งอยู่เลขที่ 1134 (อาคาร D) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
4. ส่วนของอาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  - (1) ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร
  - (2) บันไดระหว่างชั้นและโถงบันได
  - (3) บันไดหนีไฟ
  - (4) ที่จอดรถยนต์ อาคารเอ จำนวน 19 คัน อาคาร บี จำนวน 33 คัน  
อาคารซี จำนวน 57 คัน อาคาร ดี จำนวน 19 คัน
  - (5) ระบบโทรศัพท์วงจรปิดและบัตรผ่านเข้าออกประตูอัตโนมัติ
  - (6) คาค้ำและหลังคา
  - (7) ห้องปั๊มน้ำ
  - (8) ห้องไฟฟ้า
  - (9) ช่องท่อระบบต่าง ๆ
  - (10) ชุดหล่อฟ้า
  - (11) ระบบแสงสว่างทางเดินภายในและภายนอกอาคาร
  - (12) ระบายน้ำ
  - (13) ห้องออกกำลังกาย
  - (14) ห้องสุขา
  - (15) ตู้รับจดหมาย
  - (16) ห้องพักขยะ
  - (17) สวนหย่อม

สำเนาถูกต้อง  
(นายสุภกฤต แสงม)  
นักวิชาการที่ดินปฎิ  
๐๕ กค. ๒๕๖๘

## 5. รายการงานระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร

### 5.1 ระบบสุขาภิบาล

#### 5.1.1 ระบบน้ำเสีย

- (1) ระบบท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ
- (2) บ่อบำบัด พร้อมระบบปั๊มควบคุม

#### 5.1.2 ระบบน้ำดี

- (1) ระบบท่อน้ำประปา
- (2) ถังเก็บน้ำดีใต้ดิน
- (3) ถังเก็บน้ำดีชั้นคาถฟ้า
- (4) ปั๊มน้ำ
- (5) ตู้ควบคุม ไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำ
- (6) มิเตอร์วัดปริมาณน้ำของห้องชุด

### 5.2 ระบบดับเพลิง

- (1) หัวรับน้ำดับเพลิง
- (2) ท่อดับเพลิง
- (3) ตู้ดับเพลิง
- (4) ถังดับเพลิงเคมี

### 5.3 ระบบโทรศัพท์

### 5.4 ระบบโทรทัศน์รวม

### 5.5 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

### 5.6 ระบบไฟนอกป้ายทางหนีไฟ

### 5.7 ระบบไฟฟ้า

### 5.8 ระบบลิฟต์โดยสาร

สำเนาถูกต้อง

  
(นายศุภกานต์ แสงพณี)

นักวิชาการเทคนิคปฏิบัติการ

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ

(นายนิติ คงทน)

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์ ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โดยการตรวจสอบการโครงการร่วมกับการเก็บข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ดังตารางที่ 1

**ตารางที่ 1** ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>	โครงการเปิดดำเนินการบริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัยขนาด 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร โดยบริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างภายนอกอาคาร จะมีความสูงจากระดับ ดินเดิมประมาณ 0.6 ม. เท่ากับระดับถนนศรีนครินทร์ ด้านหน้าโครงการ ซึ่งการเกิดขึ้นของโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน ภูมิประเทศในระดับต่ำ		

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการจราจรเข้า-ออก ซึ่งมีนัยสำคัญต่ำ และจะเกิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น คือ ในช่วงเวลาเช้าและเย็นเท่านั้น	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็ว สันนุนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน 2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว	
2) มลพิษทางอากาศ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศส่วนใหญ่ จะเกิดจากยานพาหนะที่แล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจะมีการปล่อยก๊าซต่าง ๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) สารไฮโดร คาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO) และฝุ่นละออง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณมลพิษต่าง ๆ เกิดขึ้นในปริมาณที่น้อยมาก และมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศ ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบจากมลพิษอากาศจะอยู่ในระดับต่ำ	1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นล่าง โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง 2880 ตร.ม. และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1609 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ โอศกอินเดีย ลีลาวดี ปาล์มแฉก จังเยี่ยงใหม่ ขบาฮวาย หูปลาซ่อนเขียว หัวใจสีม่วง และหล้านวลน้อย เป็นต้น ต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูกจะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอน ได้รวม 7074 ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอนที่เกิดจากโครงการ 5718 ก./ชม.	



ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ จะมีระดับไม่สูงมากนัก โดยระดับเสียงและความสั่นสะเทือนส่วนมาก จะเกิดจากยานพาหนะวิ่งเข้า-ออกโครงการ และเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่สามารถควบคุมได้ด้วยการกำหนดความเร็วของยานพาหนะ จึงทำให้ผลกระทบด้านระดับเสียงมีนัยสำคัญต่ำ	-ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และทำสัญญาณ เพื่อลดความเร็ว และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลงไปด้วย	
1.4 คุณภาพน้ำ	โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียรวม 333 ลบ.ม./วัน โดยแบ่งเป็น น้ำเสียจากอาคาร A ประมาณ 55 ลบ.ม./วัน, อาคาร B ประมาณ 92 ลบ.ม./วัน, อาคาร C ประมาณ 101 ลบ.ม./วัน, อาคาร D ประมาณ 85 ลบ.ม./วัน, โดยน้ำเสียดังกล่าว จะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ชนิดยืดยาวการเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด/อาคาร แต่ละชุดจะมีประสิทธิภาพ การบำบัดร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดบางส่วน จะถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนศรีนครินทร์ต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของโครงการจะมีอาณาเขตติดต่อกับคลอง	1. โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ชนิดยืดยาวการเติมอากาศ (Extended Aeration) จำนวน 4 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) บำบัดน้ำเสียจากแต่ละอาคาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด จะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก และจะมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. ชนิดยืดยาวการเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด/อาคาร แต่ละชุดจะมีประสิทธิภาพ การบำบัดร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง จากอาคารประเภท ก และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. จัดให้มีพนักงานตักไขมัน ออกจากถังคักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยตักไขมันใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น และนำไปไว้ถังห้องพัสดุฝอยรวมบริเวณพื้นที่วางมูลฝอยเปียก เพื่อให้สำนักงานเขตสวนหลวงมาจัดเก็บ 4. จัดให้มีถังพักน้ำภายหลังการเติมคลอรีน จากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละ	-จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนและหลังออกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil&Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ ถังเกรอะและถังพักน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด



ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ประเวศบุรีรัมย์ และลำรางสาธารณะประโยชน์ ตามลำดับ ซึ่งโครงการจะต้องมีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย มีให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดังกล่าว	ชุดจำนวน 1 ถัง/ชุด แต่ละถังมีขนาดความจุ 16.5 ลบ.ม. เพื่อพักน้ำทิ้งก่อนนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ 5.จัดให้มีการนำน้ำทิ้งประมาณ 214 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการโดยติดตั้งก๊อกน้ำให้พนักงานต่อสายยางรดน้ำได้อย่างสะดวก และจัดทำป้าย " ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้ " ให้เห็นอย่างชัดเจน 6. ดูแลการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย มีให้ทั้งมูลฝอยลงสู่คลองประเวศบุรีรัมย์และลำรางสาธารณะประโยชน์	
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา</b> 2.1 นิเวศวิทยาทางบก	-เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอาคารพักอาศัย, บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์ และมีพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ จึงไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยาทนบกที่สำคัญหรือหายาก และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน ดังนั้น การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อนิเวศวิทยาทางบกแต่อย่างใด	-เน้นการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนและคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	-เนื่องจากโครงการจะทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ และจะนำน้ำทิ้งกลับมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอก โดยน้ำทิ้งที่ออกจากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและโครงการมิได้มีการระบาย	1.ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดูแลการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย มีให้ทั้งมูลฝอยลงสู่คลองประเวศบุรีรัมย์และลำรางสาธารณะประโยชน์	

ตารางที่ 1 (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	น้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง แต่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ ริมถนนศรีนครินทร์ต่อไป ดังนั้นจึงคาดว่าจะการดำเนินโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำแต่อย่างใด		
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.1 การใช้น้ำ</b>	โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำ 415 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น อาคาร A ประมาณ 69 ลบ.ม./วัน อาคาร B ประมาณ 114 ลบ.ม./วัน อาคาร C ประมาณ 126 ลบ.ม./วัน อาคาร D ประมาณ 106 ลบ.ม./วัน โดยจะใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเพียงพอ	1. จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับแต่ละอาคารอย่างเพียงพอ ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง/อาคาร และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง/อาคาร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา และวาล์วต่าง ๆ ให้อยู่ ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง 3. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	
<b>3.2 การบำบัดน้ำเสีย</b>	โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียรวม 333 ลบ.ม./วัน โดยแบ่งเป็น น้ำเสียจาก อาคาร A ประมาณ 55 ลบ.ม./วัน อาคาร B ประมาณ 92 ลบ.ม./วัน อาคาร C ประมาณ 101 ลบ.ม./วัน อาคาร D ประมาณ 85 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียดังกล่าว จะผ่านการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ชนิดยืดยาวการเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด/อาคาร แต่ละชุดจะมีประสิทธิภาพ การบำบัดร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง จากอาคาร	1. โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ชนิดยืดยาวการเติมอากาศ (Extended Aeration) จำนวน 8 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) บำบัดน้ำเสียจากแต่ละอาคาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด จะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก และจะมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	

ตารางที่ 1 (ต่อ 5)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ประเภท ก และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดบางส่วน จะถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ ภายในโครงการ และน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนศรีนครินทร์ต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการมิได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	3. จัดให้มีพนักงานตักไขมัน ออกจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยตักไขมันใส่ถุงดำ มัดปากถุง ให้แน่น และนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณพื้นที่วางมูลฝอยเปียก เพื่อให้สำนักงานเขตสวนหลวงมาจัดเก็บ 4. จัดให้มีถังพักน้ำภายหลังการเติมคลอรีน จากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด จำนวน 1 ถัง/ชุด แต่ละถังมีขนาดความจุ 6.5 ลบ.ม. เพื่อพักน้ำทิ้งก่อนนำ มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ 5. จัดให้มีการนำน้ำทิ้งประมาณ 214 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งก๊อกน้ำให้พนักงานต่อสายยางรดน้ำได้อย่างสะดวก และจัดทำป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้" ให้เห็นอย่างชัดเจน	-จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัด น้ำเสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจ วัดดังนี้ pH BOD SS Oil&Grease Total Coliform Sulfide TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดเก็บตัวอย่าง น้ำ คือ ถังเกราะและถังพักน้ำของ ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด
3.3 การระบายน้ำ	การพัฒนาพื้นที่โครงการ จะมีผลทำให้อัตราการระบายน้ำออกจาก โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.113 ลบ.ม./วินาที เป็น 0.266 ลบ.ม./วินาที และจะมีปริมาณน้ำหลากส่วนเกินประมาณ 202 ลบ.ม. ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก พื้นที่โครงการ ไม่ให้เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาพื้นที่โครงการ	1. โครงการจะจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ดินด้านทิศตะวันออก ขนาดความจุประมาณ 332 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำหลาก ภายในพื้นที่โครงการ และจะจำกัดอัตราการระบายน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ ด้วย การทำงานของเครื่องสูบน้ำ ซึ่งติดตั้งไว้จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบน้ำเครื่องละ 6.78 ลบ.ม./นาที่ (0.113 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ 2. โครงการจะจัดให้มีระบบระบายน้ำจากชั้นใต้ดิน รวบรวมน้ำเข้าสู่ บ่อหน่วงน้ำ ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 3. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้มี การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่ง เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง	

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ จะมีประมาณ 6.5 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น มูลฝอยอาคาร A ประมาณ 1.1 ลบ.ม./วัน อาคาร B ประมาณ 1.9 ลบ.ม./วัน อาคาร C ประมาณ 1.9 ลบ.ม./วัน อาคาร D ประมาณ 1.6 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากโครงการไม่มีการจัดการที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรค และปัญหากลิ่นรบกวนได้ ดังนั้น โครงการจึงจะกำหนดให้มีมาตรการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว	<ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ล. จำนวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) สำหรับบริเวณอื่น ๆ จะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ล. ให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอย โดยจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย และจะคัดแยกมูลฝอย จากนั้นจะนำมูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป</li> <li>จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 100 ล. จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และให้พนักงานจัดเก็บมูลฝอยจากถังดังกล่าวทุกวัน นำไปไว้ภายในห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณ พื้นที่รวมมูลฝอยแห้ง แยกจากมูลฝอยประเภทอื่นให้ชัดเจน</li> <li>การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง</li> <li>ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จะมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย</li> <li>จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นล่างใกล้กับทางเข้าโครงการ โดยมีขนาดความจุ 42 ลบ.ม. (คิดที่ความสูง กองมูลฝอย 1.5 ม.)</li> <li>จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน การเพาะตัวของเชื้อโรค</li> <li>ห้องพักมูลฝอยรวมจะมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขน</li> </ol>	- ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอย แต่ละชั้นของแต่ละอาคาร และ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง และดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกวัน

ตารางที่ 1 (ต่อ 7)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มูลฝอยเท่านั้น</p> <p>8. โครงการจะกันที่จอตลอดหมายเลข 129 เพื่อให้เป็นที่จอตลอดเก็บขนมูลฝอย ของสำนักงานเขตสวนหลวง</p> <p>9. บริเวณพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จะจัดให้มีท่อรวมรวมน้ำจากการ ล้างห้องพักมูลฝอย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</p> <p>11. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ของสำนักงานเขตสวนหลวงให้มา เก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง</p> <p>12. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถ นำกลับมาใช้ได้โดยตรง หรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม และมูลฝอยมีค่าที่สามารถขายได้</p>	
3.5 การใช้ไฟฟ้า	โครงการตั้งอยู่ในเขตให้บริการสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขต บางพลี ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชน และโครงการ ได้อย่างเพียงพอ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด	<p>1. โครงการจะจัดให้มี Transformer ชนิด Oil Immersed Type จำนวน อาคารละ 1 ชุด ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคาร</p> <p>2. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน สำรองไฟได้นาน 24 ชม. และ Battery สำรองไฟได้นาน 2 ชม. สำหรับแต่ละอาคาร</p> <p>3. รมรงคให้ผู้อยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p>	
3.6 การอนุรักษ์พลังงาน	โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4026 KVA ซึ่งโครงการจะ กำหนดมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร เพื่อมีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	<p>1. โครงการจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดผอม การ ติดสวิตซ์ตั้งเวลา (Timer) หรือ Time Delay Switch ทำงาน เปิด - ปิด ไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟบางเวลา ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง</p> <p>2. โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในชั้นต้นภายในห้องพักต่าง ๆ ให้เป็น อุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้า อาทิ เช่น หลอดผอมประหยัดไฟ</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ 8)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด</p> <p>4. ในการทาสีผนังภายนอกอาคาร โครงการจะเลือกใช้สีอ่อน เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาสีอ่อนภายในอาคารเพื่อให้ห้องสว่างขึ้น</p> <p>5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิเช่น จัดทำ แผ่นพับ ป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น</p>	
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	<p>โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 22.95 ม. จำนวน 4 อาคาร โดยแต่ละอาคารมีพื้นที่อาคารไม่เกิน 10000 ตร.ม. จึงไม่จัดเป็นประเภทอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ พิเศษ ดังนั้นโครงการจึงมิได้จัดให้มีถนนโดยรอบแต่ละอาคารกว้าง 6 ม. อย่างไรก็ตาม โครงการได้พยายามที่จะออกแบบให้อาคารโครงการ มีระยะร่นแนวอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุด โดยด้านทิศเหนือ ตะวันออก และทิศใต้ (บางส่วน) จะมีระยะร่นแนวอาคารที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 6 ม. สำหรับด้านทิศใต้ (บางส่วน) และทิศตะวันตก จะมีระยะร่นแนวอาคารที่ใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า 3 ม. ซึ่งโครงการจะปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรอบแนวเขต ที่ดิน เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างอาคารโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณน้ำสำรอง เพื่อการดับเพลิงระบบท่อยืน และเครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น เพื่อให้</p>	<p>1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบท่อยืน แต่ละอาคารจะติดตั้งท่อยืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ/อาคาร โดยท่อยืนดังกล่าวจะรับน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดิน ของแต่ละอาคาร ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตราการสูบ 113.4 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ชุด/อาคาร และเครื่องช่วยสูบน้ำดับเพลิงขนาด 3.5 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ชุด/อาคาร โดยแต่ละอาคารสามารถสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงได้นาน 32 นาที</li> <li>- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ติดตั้งไว้ภายในแต่ละอาคาร จำนวน 9 ตู้/อาคาร</li> <li>- ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งจะติดตั้งไว้ใน ตู้ FHC ในแต่ละชั้น</li> <li>- หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 2½ x 25 x 6 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 8 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) บริเวณด้านหน้าแต่ละอาคาร</li> <li>- หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) พร้อมตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 8 ชุด (อาคารละ 1 ชุด)</li> </ul>	

ตารางที่ 1 (ต่อ 9)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ในช่วงระหว่างที่รถดับเพลิง ที่อยู่ใกล้เคียงเดินทางมายังโครงการ ตลอดจนโครงการจะติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydran) จำนวน 4 จุด (อาคารละ 1 ชุด) โดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดิน และติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงบริเวณใกล้กับหัวดับเพลิงดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้สามารถฉีดน้ำดับเพลิง ไปยังอาคารโครงการได้ แม้ว่ารถดับเพลิงจะไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ตาม ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านอัคคีภัย ต่อชุมชน โดยรอบในระดับต่ำ</p>	<p>- บันไดที่ใช้หนีไฟ รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) อาคาร A B และ C ได้แก่</p> <p>(1.1) บันไดหลัก ST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1.45 ม.</p> <p>(1.2) บันไดหนีไฟ FST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน -ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1 ม.</p> <p>(2) อาคาร D ได้แก่</p> <p>(2.1) บันไดหลัก ST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1.5 ม.</p> <p>(2.2) บันไดหนีไฟ FST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน -ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1 ม.</p> <p><b>ระบบเตือนอัคคีภัย</b></p> <p>- Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง สัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร</p> <p>- Fire Alarm Manual Station เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง จะติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และโถงบันได ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) อาคาร A รวมทั้งสิ้น 10 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 3 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 7 จุด (ชั้นละ 1 จุด)</p> <p>2) อาคาร B C และ D รวมทั้งสิ้น 15 จุด/อาคาร โดยจะติดตั้ง บริเวณชั้นล่าง จำนวน 1 จุด/อาคาร และบริเวณชั้น 2-8 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14 จุด/อาคาร (ชั้นละ 2 จุด)</p> <p>- Alarm Bell เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย จะติดตั้งบริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station</p> <p>- Smoke Detector (เครื่องตรวจจับควัน) จะติดตั้งบริเวณร้านค้า และทางเดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) อาคาร A รวมทั้งสิ้น 42 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้น 2-8 จำนวนชั้นละ</p>	<p>-ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือน อัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นประจำ หากพบว่ามี ความเสียหาย หรือให้ใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการ แก้ไขทันที</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 10)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>6 จุด</p> <p>2) อาคาร B รวมทั้งสิ้น 21 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้น 2-8 จำนวนชั้นละ 3 จุด</p> <p>3) อาคาร C และ D รวมทั้งสิ้น 15 จุด/อาคาร จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 1 จุด/อาคาร และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 14 จุด/อาคาร (ชั้นละ 2 จุด/อาคาร)</p> <p>- Heat Detector (เครื่องตรวจจับความร้อน) จะติดตั้งภายในห้องพัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) อาคาร A รวมทั้งสิ้น 146 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 20 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 126 จุด (ชั้นละ 18 จุด)</p> <p>2) อาคาร B รวมทั้งสิ้น 332 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 3 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 329 จุด (ชั้นละ 47 จุด)</p> <p>3) อาคาร C รวมทั้งสิ้น 228 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 18 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 210 จุด (ชั้นละ 30 จุด)</p> <p>4) อาคาร D รวมทั้งสิ้น 285 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 12 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 273 จุด (ชั้นละ 39 จุด)</p> <p>- Alarm Bell เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย จะติดตั้งบริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station</p> <p>- Smoke Detector (เครื่องตรวจจับควัน) จะติดตั้งบริเวณร้านค้า และทางเดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) อาคาร A รวมทั้งสิ้น 42 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้น 2-8 จำนวนชั้นละ 6 จุด</p>	



ตารางที่ 1 (ต่อ 11)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2) อาคาร B รวมทั้งสิ้น 21 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้น 2-8 จำนวนชั้นละ 3 จุด</p> <p>3) อาคาร C และ D รวมทั้งสิ้น 15 จุด/อาคาร จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 1 จุด/อาคาร และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 14 จุด/อาคาร (ชั้นละ 2 จุด/อาคาร)</p> <p>- Heat Detector (เครื่องตรวจจับความร้อน) จะติดตั้งภายในห้องพัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) อาคาร A รวมทั้งสิ้น 146 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 20 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 126 จุด (ชั้นละ 18 จุด)</p> <p>2) อาคาร B รวมทั้งสิ้น 332 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 3 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 329 จุด (ชั้นละ 47 จุด)</p> <p>3) อาคาร C รวมทั้งสิ้น 228 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 18 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 210 จุด (ชั้นละ 30 จุด)</p> <p>4) อาคาร D รวมทั้งสิ้น 285 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 12 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 273 จุด (ชั้นละ 39 จุด)</p> <p>2. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ บริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกของอาคาร A และ B มีขนาดพื้นที่ประมาณ 980 ตร.ม. ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายใน โครงการ จำนวนประมาณ 1,800 คน</p> <p>3. จัดทำประตูฉุกเฉินเข้า - ออกเชื่อมกับทางเดินเลียบบคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถทำการดับเพลิงได้อย่างสะดวก</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งาน</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้ที่บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงพระโขนง มาจัดอบรม และ ชักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ</p>	
3.8 ระบบระบายอากาศ	<p>ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ จะเป็น ความร้อน ที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ไอความร้อนของรถยนต์ และความ ร้อนจากการถ่ายเทความร้อน ผ่านพื้นผิววัสดุ ซึ่งจะ ทำให้อุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 29 องศาเซลเซียส เป็น 29.81 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย คือ 0.81 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 29.81 องศาเซลเซียสนั้น ยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร</p>	<p>1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</p> <p>2. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ</p> <p>3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นล่าง โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง 2880 ตร.ม. และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1609 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ อโศกอินเดีย สีสาวดี ปาล์มแขก จั๋ง เชียงใหม่ ขบาฮาวาย หูปลาช่อนเขียว หัวใจสีม่วง และหญ้านวลน้อย เป็นต้น ทั้งนี้ต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูก จะ สามารถดูดซับคาร์บอน ไดออกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอนได้รวม 7074 ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอนที่เกิด จากโครงการ 5718 ก./ชม.</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การจราจร	จากการประเมินปริมาณจราจรในช่วงเปิดดำเนินการ พบว่า ค่า V/C Ratio บนถนนสายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์ (ใกล้แยกพัฒนาการ และใกล้แยกสวนหลวง) ถนนพัฒนาการ ถนนซอยสุขุมวิท 77 และทางคู่ขนานถนนศรีนครินทร์ ที่ใช้กัลบรด์ได้สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มาก เกิดผลกระทบในระดับต่ำ นอกจากนี้ โครงการจะปรับทางออกให้ห่างจากเชิงสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ไปทางทิศเหนือ ระยะห่างประมาณ 40 ม. เพื่อป้องกันผู้พักอาศัยออกจากโครงการ และตัดกระแสการจราจรขึ้นสู่สะพานดังกล่าว พร้อมทั้งจัดการจราจรภายในโครงการให้เป็นแบบเดินทางเดียว บนถนนสายหลักภายในโครงการ และปรับปรุงพื้นที่บางจุด เพื่อให้สามารถกัลบรด์และเดินทางเข้าจอดได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกพาหนะที่จุดเข้า และออกของโครงการ ไม่ให้เกิดการติดกระแสดังกล่าว โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่สะสมบริเวณทางเข้าโครงการ</li> <li>2. จัดทำป้ายแนะนำการเดินรถที่สามารถมองเห็นได้อย่างสะดวก เพื่อป้องกันความสับสนในการเดินทางภายในโครงการ</li> <li>3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในโครงการ ซึ่งจะช่วยให้การเดินรถทำได้ อย่างสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน</li> <li>4. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า - ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ</li> <li>5. จัดให้มีทางเข้าและออก 1 แห่ง ขนาดกว้าง 6 ม. เชื่อมต่อกับถนนศรีนครินทร์ โดยทางออกจะอยู่ห่างจากเชิงสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ประมาณ 40 ม. เพื่อป้องกันการเดินรถติดกระแสดังกล่าว</li> <li>6. จัดให้มีการเดินรถบนถนนสายหลักภายในโครงการ เป็นเดินรถทิศทางเดียว เพื่อความสะดวกและคล่องตัวภายในโครงการ</li> </ol>	

ตารางที่ 1 (ต่อ 14)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ที่ดิน	สภาพการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการนั้น ส่วนใหญ่เป็นประกอบด้วย อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ เป็นต้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะใช้เพื่อการพักอาศัย เช่นเดียวกับชุมชนข้างเคียง สำหรับความสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณ พ. 1 - 13 (สีแดง) ซึ่งระบุให้ใช้ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย แต่ละอาคารสูง 22.95 ม. และมีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคารไม่เกิน 10000 ตร.ม. จึงถือเป็นกิจกรรมหลักที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ โครงการมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 4 : 1 (ไม่เกิน 5 : 1) และมีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารร้อยละ 13.8 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6) นอกจากนี้ จะมีพื้นที่ปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 55.2 ของพื้นที่โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544) จึงมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น		

ตารางที่ 1 (ต่อ 15)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>  4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ดังนั้นการเกิดขึ้นของโครงการ จึงมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและ สังคม เพราะลักษณะของโครงการเป็น การใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของคนในสังคมได้สูง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาพักอาศัยในโครงการแล้ว จะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอย ในเรื่องที่พักอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ อันจะเป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรามากขึ้น		
4.2 สาธารณสุข	การดำเนินโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุขแต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์ และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว		
4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	จากการสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ พบว่า บริเวณโดยรอบ พื้นที่โครงการ มีอาคารที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับอาคารโครงการ ได้แก่ อพาร์ทเมนท์ ขนาด 3-8 ชั้น ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ดังนั้น อาคารโครงการ จะมีความกลมกลืน และไม่เกิดความโดดเด่นมากนัก ทั้งนี้	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นล่าง ของแต่ละอาคารขนาดพื้นที่รวม 8786 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 2.4 ตร.ม.คน (จำนวนผู้พักอาศัย 3656 คน) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง 2880 ตร.ม. และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1609 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ อโศกอินเดีย สลิวติ์ ปาล์มแฉกซ์ จั๋ง เชียงใหม่ ขบา	

ตารางที่ 1 (ต่อ 16)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการจะตั้งอยู่ใกล้กับวัดขจรศิริ ซึ่งอยู่ถัดจากลำรางสาธารณะด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบดบังความสวยงามของวัดได้ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามไปยังกรมศิลปากร ในด้านผลกระทบของโครงการต่อวัดขจรศิริ กรมศิลปากรพิจารณาแล้ว พบว่าโครงการจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัดขจรศิริ แต่ขอให้โครงการดำเนินการด้วยความระมัดระวัง มิให้มีสิ่งรุกล้ำแนวเขตคลองหรือกีดขวางทางน้ำ อันจะส่งผลกระทบต่อวัดและพื้นที่ข้างเคียงได้ ซึ่งโครงการจะมีมาตรการป้องกันผลกระทบดังกล่าว โดยจะไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ล้ำแนวเขตคลองทั้งด้านติดคลองประเวศบุรีรมย์ และลำรางสาธารณประโยชน์โดยกำหนดให้มีระยะร่นแนวอาคาร จากแนวเขตที่ดินแต่ละด้าน 6 และ 3 ม. ตามลำดับ นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการอยู่ริมคลอง ซึ่งควรรักษาภูมิทัศน์ ริมคลองไม่ให้เปลี่ยนแปลง และจัดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ตลอดจนโครงการจะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ โดยมีระยะห่างประมาณ 30 ม. ดังนั้น จึงจะต้องกำหนดให้มีมาตรการ ลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย</p>	<p>ฮาวาย หุบลาซอนเขียว หัวใจสีม่วง และหย้าวนวลน้อย เป็นต้น ทั้งนี้ต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูก จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอนได้รวม 7074 ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอนที่เกิดจากโครงการ 5718 ก./ชม.</p> <p>2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา</p> <p>3. จัดทำระแนงบังสายตาทุกชั้นของอาคาร B และ C เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย</p> <p>4. จัดให้มีการปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ บริเวณริมแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกเพื่อช่วยบดบังสายตาจากผู้สัญจรผ่านสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์</p> <p>5. จัดทำรั้วโปร่งบริเวณด้านทิศเหนือ ซึ่งติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ และด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับลำรางสาธารณะ เพื่อสร้างทัศนียภาพให้เหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม</p> <p>6. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ 10)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>2.1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>2.1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) ฝุ่นละออง</p> <p>2) มลพิษทางอากาศ</p>	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งของอาคารชุดพักอาศัยขนาด 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 8 อาคาร โดยบริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างภายนอกอาคาร จะมีความสูงจากระดับดินเดิมประมาณ 0.6 ม. เท่ากับระดับถนนศรีนครินทร์ด้านหน้าโครงการ ซึ่งการเกิดขึ้นของโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านภูมิประเทศในระดับต่ำ</p> <p>ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการจราจรเข้า-ออก ซึ่งมีน้อยสำคัญค่า และจะเกิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น คือ ในช่วงเวลาเช้าและเย็นเท่านั้น</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศส่วนใหญ่จะเกิดจากยานพาหนะที่แล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจะมีการปล่อยก๊าซต่าง ๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารไฮโดรคาร์บอน (HC) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) และฝุ่นละออง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากปริมาณมลพิษต่าง ๆ เกิดขึ้นในปริมาณที่น้อยมาก และมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศ ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจากมลพิษอากาศจะอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็ว, สันนิบาตความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นในบริเวณ</p> <p>2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว</p> <p>1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</p> <p>2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นล่าง และชั้นคาเฟ่ของแต่ละอาคาร ขนาดพื้นที่รวม 8,786 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 2.4 ตร.ม./คน (จำนวนผู้พักอาศัย 3,656 คน) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง 2,880 ตร.ม. และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,609 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์, อดีอินเดีย, ถั้วหวี, ปาล์มเวกซ์, จั๋งเชียงใหม่, ขบาฮาวาย, ทุปลาซ่อนเขียว, หัวใจสีม่วง, และหญ้านวลน้อย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>หน้า.....13.....ทั้งหมด.....40.....หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 11)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน	ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ จะมีระดับไม่สูงมากนัก โดยระดับเสียงและความสั่นสะเทือนส่วนมาก จะเกิดจากยานพาหนะวิ่งเข้า-ออกโครงการ และเป็นระดับเสียงปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่สามารถควบคุมได้ด้วยการกำหนดความเร็วของยานพาหนะ จึงทำให้ผลกระทบด้านระดับเสียงมีน้อยสำคัญต่ำ	ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ดัดป้ายจำกัดความเร็ว และทำสัญญาณ เพื่อลดความเร็ว และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลงไปด้วย	
2.1.3 คุณภาพน้ำ	โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียรวม 597 ลบ.ม./วัน โดยแบ่งเป็น น้ำเสียจากอาคาร A ประมาณ 55 ลบ.ม./วัน, อาคาร B ประมาณ 92 ลบ.ม./วัน, อาคาร C ประมาณ 101 ลบ.ม./วัน, อาคาร D ประมาณ 85 ลบ.ม./วัน, อาคาร E ประมาณ 55 ลบ.ม./วัน, อาคาร F ประมาณ 57 ลบ.ม./วัน, อาคาร G ประมาณ 80 ลบ.ม./วัน และอาคาร H ประมาณ 72 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียดังกล่าว จะผ่านการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ชนิดอัตรเวลาการเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด/อาคาร แต่ละชุดจะมีประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังจากการบำบัดบางส่วน จะถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนศรีนครินทร์ต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการมิได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกของ	1. โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ชนิดอัตรเวลาการเติมอากาศ (Extended Aeration) จำนวน 8 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ดังแสดงในรูปที่ 1 บำบัดน้ำเสียจากแต่ละอาคาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด จะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก และจะมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. จัดให้มีพนักงานดับไขมัน ออกจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยดักไขมันใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น และนำไปไว้ยังห้องพัสดุฝอยรวม บริเวณพื้นที่วางมูลฝอยเปียก เพื่อให้สำนักงานเขตสวนหลวงมาจัดเก็บ 4. จัดให้มีถังพักน้ำภายหลังจากเติมคลอรีน จากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด จำนวน 1 ถัง/ชุด แต่ละถังมีขนาดความจุ 16.5 ลบ.ม. เพื่อพักน้ำทิ้งก่อนนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil&Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ ดังกระโละและถังพักน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)

หน้า 14 ทั้งหมด 40 หน้า  
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง



ตารางที่ 1 (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	โครงการ จะมีอาณาเขตติดต่อกับคลองประเวศบุรีรมย์ และลำรางสาธารณะประโยชน์ ตามลำดับ ซึ่งโครงการจะต้องมีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย มิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดังกล่าว	5. จัดให้มีการนำน้ำทิ้งประมาณ 214 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งก๊อกน้ำให้พนักงานคอยจ่ายรดน้ำได้อย่างสะดวก และจัดทำป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้" ให้เห็นอย่างชัดเจน 6. ดูแลการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย มิให้ทิ้งมูลฝอยลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ และลำรางสาธารณะประโยชน์	
2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก	เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย อาคารพักอาศัย, บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์ และมีพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ จึงไม่มีทรัพยากรนิเวศวิทยาทนบกที่สำคัญหรือหายาก และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าสงวน ดังนั้น การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อนิเวศวิทยาทางบกแต่อย่างใด	ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	เนื่องจากโครงการจะทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ และจะนำน้ำทิ้งกลับมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งที่จะระบายออกสู่ภายนอก โดยน้ำทิ้งที่ออกจากโครงการ จะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และโครงการมิได้มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง แต่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนศรีนครินทร์ต่อไป ดังนั้น จึงคาดว่าดำเนินการโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ต่อนิเวศวิทยาทางน้ำแต่อย่างใด	1. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดูแลการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัย มิให้ทิ้งมูลฝอยลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ และลำรางสาธารณะประโยชน์	

หน้า 16 ทั้งหมด 40 หน้า  
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>2.3.1 การใช้น้ำ</p>	<p>โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำ 743 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็น อาคาร A ประมาณ 69 ลบ.ม./วัน, อาคาร B ประมาณ 114 ลบ.ม./วัน, อาคาร C ประมาณ 126 ลบ.ม./วัน, อาคาร D ประมาณ 106 ลบ.ม./วัน, อาคาร E ประมาณ 68 ลบ.ม./วัน, อาคาร F ประมาณ 71 ลบ.ม./วัน, อาคาร G ประมาณ 99 ลบ.ม./วัน และอาคาร H ประมาณ 90 ลบ.ม./วัน โดยจะใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุมวิท ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเพียงพอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับแต่ละอาคารอย่างเพียงพอ ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 1 ถัง/อาคาร และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 1 ถัง/อาคาร (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา และวาล์วต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด</li> </ol>	
<p>2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียรวม 597 ลบ.ม./วัน โดยแบ่งเป็น น้ำเสียจากอาคาร A ประมาณ 55 ลบ.ม./วัน, อาคาร B ประมาณ 92 ลบ.ม./วัน, อาคาร C ประมาณ 101 ลบ.ม./วัน, อาคาร D ประมาณ 85 ลบ.ม./วัน, อาคาร E ประมาณ 55 ลบ.ม./วัน, อาคาร F ประมาณ 57 ลบ.ม./วัน, อาคาร G ประมาณ 80 ลบ.ม./วัน และอาคาร H ประมาณ 72 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียดังกล่าวจะผ่านการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ชนิดอ็อกซิเจนการเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด/อาคาร แต่ละชุดจะมีประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดบางส่วน จะถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำต้นไม้ จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนศรีนครินทร์ต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการได้มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง จึงคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ชนิดอ็อกซิเจนการเติมอากาศ (Extended Aeration) จำนวน 8 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ดังแสดงในรูปที่ 1 บำบัดน้ำเสียจากแต่ละอาคาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก และจะมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</li> <li>จัดให้มีพนักงานดับไขมัน ออกจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยพนักงานใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น และนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณพื้นที่วางมูลฝอยเปียก เพื่อให้พนักงานเขตสวนหลวงมาจัดเก็บ</li> <li>จัดให้มีถังพักน้ำภายหลังการเติมคลอรีน จากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดจำนวน 1 ถัง/ชุด แต่ละถังมีขนาดความจุ 16.5 ลบ.ม. เพื่อพักน้ำทิ้งก่อนนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ</li> <li>จัดให้มีการนำน้ำทิ้งประมาณ 214 ลบ.ม./วัน มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งก๊อกน้ำให้พนักงานต่อสายยางรดน้ำได้อย่างสะดวก และจัดทำป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้" ให้เห็นอย่างชัดเจน</li> </ol>	<p>จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil&amp;Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ ถังกรองและถังพักน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</p>

หน้า.....16.....ทั้งหมด.....40.....หน้า  
ลงชื่อ.....Am Uta.....

ตารางที่ 1 (ต่อ 14)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.3 การระบายน้ำ	การพัฒนาพื้นที่โครงการ จะมีผลทำให้อัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.113 ลบ.ม./วินาที เป็น 0.266 ลบ.ม./วินาที และจะมีปริมาณน้ำหลากส่วนเกินประมาณ 202 ลบ.ม. ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นโครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ไม่ให้เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาพื้นที่โครงการ	1. โครงการจะจัดให้มีบ่อน้ำจมน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ดินด้านทิศตะวันออก (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ขนาดความจุประมาณ 332 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการ และจะจำกัดอัตราการระบายน้ำจากบ่อน้ำจมน้ำ ด้วยการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ซึ่งติดตั้งไว้จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 6.78 ลบ.ม./วินาที (0.113 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ 2. โครงการจะจัดให้มีระบบระบายน้ำจากชั้นใต้ดิน รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อน้ำจมน้ำ ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) 3. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง	-
2.3.4 การจัดการมูลฝอย	มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ จะมีประมาณ 11.6 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นมูลฝอยอาคาร A ประมาณ 1.1 ลบ.ม./วัน, อาคาร B ประมาณ 1.9 ลบ.ม./วัน, อาคาร C ประมาณ 1.9 ลบ.ม./วัน, อาคาร D ประมาณ 1.6 ลบ.ม./วัน, อาคาร E ประมาณ 1.1 ลบ.ม./วัน, อาคาร F ประมาณ 1.1 ลบ.ม./วัน, อาคาร G ประมาณ 1.5 ลบ.ม./วัน และอาคาร H ประมาณ 1.4 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากโครงการไม่มีการจัดการที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรค และปัญหากลิ่นรบกวนได้ ดังนั้น โครงการจึงจะกำหนดให้มีมาตรการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว	1. โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร โดยภายในจะติดตั้งมูลฝอยขนาด 100 ล. จำนวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) สำหรับบริเวณอื่น ๆ จะติดตั้งมูลฝอยขนาด 50 ล. ให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอย โดยจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย และจะคัดแยกมูลฝอย จากนั้นจะนำมูลฝอยไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป 2. จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 100 ล. จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และให้พนักงานจัดเก็บมูลฝอยจากถังดังกล่าวทุกวัน นำไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม บริเวณพื้นที่รวมมูลฝอยแห้ง แยกจากมูลฝอยประเภทอื่นให้ชัดเจน 3. การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จะมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย	- ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง และดูแลความสะอาดเป็นประจำวัน

หน้า 19 ทั้งหมด 40 หน้า  
ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง



ตารางที่ 1 (ต่อ 15)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.5 การใช้ไฟฟ้า	โครงการตั้งอยู่ในเขตให้บริการสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและโครงการได้อย่างเพียงพอ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นล่างใกล้กับทางเข้าโครงการ (รูปที่ 1 ประกอบ) โดยมีขนาดความจุ 42 ลบ.ม. (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 ม.)</li> <li>จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค</li> <li>ห้องพักมูลฝอยรวมจะมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น</li> <li>โครงการจะกันที่จอดรถหมายเลข 129 เพื่อให้เป็นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตสวนหลวง</li> <li>บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จะจัดให้มีที่รวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรุ่น ET - 2200TC (รูปที่ 2 ประกอบ) เพื่อบำบัด ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนศรีนครินทร์ต่อไป</li> <li>จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</li> <li>ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ของสำนักงานเขตสวนหลวงให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีการคก้าง</li> <li>ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม และมูลฝอยมีค่าที่สามารถขายได้</li> <li>โครงการจะจัดให้มี Transformer ชนิด Oil Immersed Type จำนวนอาคารละ 1 ชุด ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคาร</li> <li>จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน สำรองไฟได้นาน 24 ชม. และ Battery สำรองไฟได้นาน 2 ชม. สำหรับแต่ละอาคาร</li> <li>รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</li> </ol>	<p>หน้า 18 ทั้งหมด 40 หน้า</p> <p>ลงชื่อ ..... ผู้รับรอง</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 16)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.6 การอนุรักษ์พลังงาน	โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,026 KVA ซึ่งโครงการจะกำหนดมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร เพื่อมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	1. โครงการจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดคอม, การติดตั้งสวิทช์ช่วงเวลา (Timer) หรือ Time Delay Switch ทำงาน เปิด - ปิด ไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟฟ้าบางเวลา ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 2. โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในชั้นด้นภายในห้องพักต่าง ๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้า อาทิ เช่น หลอดคอมประหยัดไฟ 3. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด โดยจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 8,786 ตร.ม. 4. ในการทาสีผนังภายนอกอาคาร โครงการจะเลือกใช้สีอ่อน เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาสีอ่อนภายในอาคารเพื่อให้ห้องสว่างขึ้น 5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิเช่น จัดทำ แผ่นพับ, ป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น	-
2.3.7 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 22.95 ม. จำนวน 8 อาคาร โดยแต่ละอาคารมีพื้นที่อาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. จึงไม่จัดเป็นประเภทอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ดังนั้น โครงการจึงมิได้จัดให้มีถนนโดยรอบแต่ละอาคารกว้าง 6 ม. อย่างไรก็ตาม โครงการได้พยายามที่จะออกแบบให้อาคารโครงการ มีระยะร่นแนวอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินให้มากที่สุด โดยด้านทิศเหนือ, ตะวันออก และทิศใต้ (บางส่วน) จะมีระยะร่นแนวอาคารที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 6 ม. สำหรับด้านทิศใต้ (บางส่วน) และทิศตะวันตก จะมีระยะร่นแนวอาคารที่ใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า 3 ม. ซึ่งโครงการจะปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างอาคารโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน และเตือนอัคคีภัยเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล, ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง, ระบบท่อขึ้น และเครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น เพื่อให้โครงการสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ในช่วงระหว่างที่รอดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงเดินทางมายังโครงการ ตลอดจนโครงการจะติดตั้งหัวดับเพลิง	1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ระบบป้องกันอัคคีภัย - ระบบท่อขึ้น แต่ละอาคารจะติดตั้งท่อขึ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ/อาคาร โดยท่อขึ้นดังกล่าวจะรับน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินของแต่ละอาคาร ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตราการสูบ 113.4 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ชุด/อาคาร และเครื่องช่วยสูบน้ำดับเพลิงขนาด 3.5 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ชุด/อาคาร โดยแต่ละอาคารสามารถสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงได้นาน 32 นาที - ผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงหรืออุปกรณ์ (FHC) ติดตั้งไว้ภายในแต่ละอาคาร จำนวน 9 ชุด/อาคาร - ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งจะติดตั้งไว้ภายในชุด FHC ในแต่ละชั้น - หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 2½ x 2½ x 6 นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 8 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) บริเวณด้านหน้าแต่ละอาคาร	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามีความเสียหายหรือให้ใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

หน้า.....19.....ทั้งหมด.....40.....หน้า  
ลงชื่อ.....Am Uta.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ 17)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(Fire Hydrant) จำนวน 8 จุด (อาคารละ 1 จุด) โดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดิน และติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงบริเวณใกล้กับหัวดับเพลิงดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้สามารถฉีดน้ำดับเพลิงไปยังอาคาร โครงการได้ แม้ว่ารถดับเพลิงจะไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ตาม ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านอ้อมคือ คอชุมชน โดยรอบในระดับต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) พร้อมตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 8 จุด (อาคารละ 1 จุด) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 3</li> <li>- บันไดที่ใช้หนีไฟ รายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) อาคาร A, B และ C ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>(1.1) บันไดหลัก ST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1.45 ม.</li> <li>(1.2) บันไดหนีไฟ FST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน -ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1 ม.</li> </ul> </li> <li>(2) อาคาร D, E, F และ H ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>(2.1) บันไดหลัก ST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1.5 ม.</li> <li>(2.2) บันไดหนีไฟ FST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน -ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1 ม.</li> </ul> </li> <li>(3) อาคาร G ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>(3.1) บันไดหลัก ST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน - ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1.25-1.43 ม.</li> <li>(3.2) บันไดหนีไฟ FST 1 ขึ้นจากชั้นใต้ดิน -ชั้น 8 ขนาดกว้าง 1 ม.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- ระบบเตือนอัคคีภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง สัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร</li> <li>- Fire Alarm Manual Station เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง จะติดตั้ง บริเวณโถงลิฟต์ และ โถงบันได ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>1) อาคาร A รวมทั้งสิ้น 10 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 3 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 7 จุด (ชั้นละ 1 จุด)</li> <li>2) อาคาร B, C, D, E, F, G และ H รวมทั้งสิ้น 15 จุด/อาคาร โดยจะติดตั้ง บริเวณชั้นล่าง จำนวน 1 จุด/อาคาร และบริเวณชั้น 2-8 จำนวนรวมทั้งสิ้น 14 จุด/อาคาร (ชั้นละ 2 จุด)</li> </ul> </li> <li>- Alarm Bell เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย จะติดตั้งบริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station</li> <li>- Smoke Detector (เครื่องตรวจจับควัน) จะติดตั้งบริเวณร้านค้า และทางเดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</li> </ul> </li></ul>	<p>หน้า 26 ทั้งหมด 40 หน้า</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้รับรอง</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 18)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>1) อาคาร A รวมทั้งสิ้น 42 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้น 2-8 จำนวนชั้นละ 6 จุด</p> <p>2) อาคาร B รวมทั้งสิ้น 21 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้น 2-8 จำนวนชั้นละ 3 จุด</p> <p>3) อาคาร C,D,E,F,G และ H รวมทั้งสิ้น 15 จุด/อาคาร จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 1 จุด/อาคาร และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 14 จุด/อาคาร (ชั้นละ 2 จุด/อาคาร)</p> <p>- Heat Detector (เครื่องตรวจจับความร้อน) จะติดตั้งภายในห้องพัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) อาคาร A รวมทั้งสิ้น 146 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 20 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 126 จุด (ชั้นละ 18 จุด)</p> <p>2) อาคาร B รวมทั้งสิ้น 332 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 3 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 329 จุด (ชั้นละ 47 จุด)</p> <p>3) อาคาร C รวมทั้งสิ้น 228 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 18 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 210 จุด (ชั้นละ 30 จุด)</p> <p>4) อาคาร D รวมทั้งสิ้น 285 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 12 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 273 จุด (ชั้นละ 39 จุด)</p> <p>5) อาคาร E รวมทั้งสิ้น 211 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 15 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 196 จุด (ชั้นละ 28 จุด)</p> <p>6) อาคาร F รวมทั้งสิ้น 206 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 17 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 189 จุด (ชั้นละ 27 จุด)</p> <p>7) อาคาร G รวมทั้งสิ้น 115 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 3 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 112 จุด (ชั้นละ 16 จุด)</p> <p>8) อาคาร H รวมทั้งสิ้น 149 จุด จะติดตั้งบริเวณชั้นล่าง จำนวน 37 จุด และบริเวณชั้น 2-8 จำนวน 112 จุด (ชั้นละ 16 จุด)</p> <p>2. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ บริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกของอาคาร A และ B มีขนาดพื้นที่ประมาณ 980 ตร.ม. รองรับจำนวนคนได้ประมาณ 3,920 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ จำนวนประมาณ 3,656 คน (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</p>	<p>หน้า 2/ ทั้งหมด 40 หน้า</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้รับรอง</p>



ตารางที่ 1 (ต่อ 19)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.8 ระบบระบายอากาศ	ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ จะเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ไอความร้อนของรถยนต์ และความร้อนจากการถ่ายเทความร้อน ผ่านพื้นผิววัสดุ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 29 องศาเซลเซียส เป็น 29.81 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย คือ 0.81 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 29.81 องศาเซลเซียสนั้น ยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำประตูฉุกเฉินเข้า - ออกเชื่อมกับทางเดินเลียบคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถทำการดับเพลิงได้อย่างสะดวก (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</li> <li>จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหาย หรือ ใช้งาน ไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</li> <li>ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้ที่บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</li> <li>จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงพระโขนง มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับ โครงการ</li> <li>ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบบระบายอากาศ ให้สามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ</li> <li>ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ</li> <li>ติดป้ายห้ามติดเครื่องชนิดที่วิ่งภายในบริเวณสถานจอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</li> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นล่าง และชั้นคาเฟ่ของแต่ละอาคาร ขนาดพื้นที่รวม 8,786 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 2.4 ตร.ม./คน (จำนวนผู้พักอาศัย 3,656 คน) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง 2,880 ตร.ม. และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,609 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์, อโศกอินเดีย, ถิลาวัลย์, ปาล์มแนวโค้ง, จั๋งเชียงใหม่, ขบาฮาวาย, ทุปลาช่อนเขียว, หัวใจสีม่วง, และหญ้านวลน้อย เป็นต้น (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) ทั้งนี้ ต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูก จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอนได้รวม 7,074 ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอนที่เกิดจากโครงการ 5,718 ก./ชม.</li> </ol>	<p>- ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือ สิ่งกีดขวางเป็นประจำ</p> <p>หน้า ๔๒ ทั้งหมด 40 หน้า ลงชื่อ..... ผู้รับรอง</p>



ตารางที่ 1 (ต่อ 20)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.9 การจราจร	จากการประเมินปริมาณจราจรในช่วงเปิดดำเนินการ พบว่า ค่า V/C Ratio บนถนนสายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์ (ใกล้แยกพัฒนาการ และใกล้แยกสวนหลวง), ถนนพัฒนาการ, ถนนซอย สุขุมวิท 77 และทางคู่ขนานถนนศรีนครินทร์ ที่ใช้กลับรถได้สะพานข้ามคลอง ประเวศบุรีรมย์ มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไม่มาก เกิดผลกระทบ ในระดับต่ำ นอกจากนี้ โครงการจะปรับทางออกให้ห่างจากเชิงสะพาน ข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ไปทางทิศเหนือ ระยะห่างประมาณ 40 ม. เพื่อป้องกันผู้พักอาศัยออกจากโครงการ และตัดกระแสการจราจรขึ้นสู่ สะพานดังกล่าว พร้อมทั้งจัดการจราจรภายในโครงการให้เป็นแบบเดินรถ ทางเดียว บนถนนสายหลักภายในโครงการ และปรับปรุงพื้นที่บางจุด เพื่อให้สามารถกลับรถ และเดินรถเข้าออกได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก พาหนะที่จุดเข้า และออกของโครงการ ไม่ให้เกิดการติดกระแสระจราจร โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณ จราจรที่สะสมบริเวณทางเข้าโครงการ</li> <li>2. จัดทำป้ายแนะนำการเดินรถที่สามารถมองเห็นได้อย่างสะดวก เพื่อป้องกัน ความสับสนในการเดินรถภายในโครงการ</li> <li>3. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในโครงการ ซึ่งจะช่วยให้การเดินรถทำได้ อย่างสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน</li> <li>4. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า- ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการเดินรถ และ ไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือ ออกจากโครงการ</li> <li>5. จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการ 438 คัน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการ ที่จอดรถตามกฎหมาย (438 คัน)</li> <li>6. จัดให้มีทางเข้า 1 แห่ง และทางออก 1 แห่ง แต่ละแห่งขนาดกว้าง 6 ม. เชื่อมต่อกับถนนศรีนครินทร์ โดยทางออกจะอยู่ห่างจากเชิงสะพานข้าม คลองประเวศบุรีรมย์ประมาณ 40 ม. เพื่อป้องกันการเดินรถติดกระแ สขึ้นสะพาน (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</li> <li>7. จัดให้มีการเดินรถบนถนนสายหลักภายในโครงการ เป็นเดินรถทิศทาง เดียว เพื่อความสะดวกและคล่องตัวภายในโครงการ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)</li> </ol>	-

หน้า 23 ทั้งหมด 40 หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ 21)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.10 การใช้ที่ดิน	สภาพการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการนั้น ส่วนใหญ่เป็นประกอบด้วย อาคารพักอาศัย, บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ว่างรกร้างใช้ประโยชน์ เป็นต้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะใช้เพื่อการพักอาศัย เช่นเดียวกับชุมชนข้างเคียง สำหรับความสอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ดินประเภท พาณิชยกรรม บริเวณ พ. 1 - 13 (สีแดง) ซึ่งระบุให้ใช้ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาปนาราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกิน ร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย แต่ละอาคารสูง 22.95 ม. และมีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. จึงถือเป็นกิจกรรมหลักที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ โครงการมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 4 : 1 (ไม่เกิน 5 : 1) และมีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารร้อยละ 13.8 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6) นอกจากนี้ จะมีพื้นที่ปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 55.2 ของพื้นที่โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544) จึงมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น		
2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 2.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการ จึงมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพราะลักษณะของโครงการเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของคนในสังคมได้สูง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาพักอาศัยในโครงการแล้ว จะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่พักอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ อันจะเป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรามากขึ้น		หน้า 24 ทั้งหมด 40 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ 22)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.2 สาธารณสุข	การดำเนินโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุขแต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่ในชุมชนเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์ และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว		
2.4.3 คุณภาพและทัศนียภาพ	จากการสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ พบว่า บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ มีอาคารที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับอาคาร โครงการ ได้แก่ อพาร์ทเมนท์ ขนาด 3-8 ชั้น ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ดังนั้น อาคารโครงการจะมีความกลมกลืน และไม่เกิดความโดดเด่นมากนัก ทั้งนี้ โครงการจะตั้งอยู่ใกล้กับวัดจระเข้ ซึ่งอยู่ติดจากด้านสาธารณะด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสงบงามของวัด ได้ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามไปยังกรมศิลปากร ในด้านผลกระทบของโครงการต่อวัดจระเข้ กรมศิลปากรพิจารณาแล้ว พบว่าโครงการจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัดจระเข้ แต่ขอให้โครงการดำเนินการด้วยความระมัดระวัง มิให้มีสิ่งรุกล้ำแนวเขตคลอง หรือกีดขวางทางน้ำ อันจะส่งผลกระทบต่อวัดและพื้นที่ข้างเคียงได้ ซึ่งโครงการจะมีมาตรการป้องกันผลกระทบดังกล่าว โดยจะไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ล้ำแนวเขตคลองทั้งด้านทิศคลองประเวศบุรีรมย์ และด้านสาธารณะประโยชน์ โดยกำหนดให้มีระยะร่นแนวอาคาร จากแนวเขตที่ดินแต่ละด้าน 6 และ 3 ม. ตามลำดับ นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการอยู่ริมคลอง ซึ่งควรรักษาภูมิทัศน์ริมคลองไม่ให้เปลี่ยนแปลง และจัดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบตลอดจนโครงการจะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ โดยมีระยะห่างประมาณ 30 ม. ดังนั้น จึงต้องกำหนดให้มีมาตรการลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นล่าง และชั้นคาเฟ่ของแต่ละอาคาร ขนาดพื้นที่รวม 8,786 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 2.4 ตร.ม./คน (จำนวนผู้พักอาศัย 3,656 คน) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง 2,880 ตร.ม. และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,609 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์, อดีอินเดีย, ลิลาวดี, ปาล์มเวกซ์, จั๋งเชียงใหม่, ขนสาขาว, ทุปลาซ่อนเขียว, หัวใจสีม่วง, และหญ้านวลน้อย เป็นต้น (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) ทั้งนี้ ต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูก จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอนได้รวม 7,074 ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ คิดเทียบเป็นคาร์บอนที่เกิดจากโครงการ 5,718 ก./ชม.</li> <li>ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา</li> <li>จัดทำระแนงบังสายตาทุกชั้นของอาคาร B C และ H เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย</li> <li>จัดให้มีการปลูกต้นไม้พันธุ์ทิพย์ บริเวณริมแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออก เพื่อช่วยบังสายตาจากผู้สัญจรผ่านสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์</li> <li>จัดทำรั้วโปร่งบริเวณด้านทิศเหนือ ซึ่งติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ และด้านทิศตะวันตก ซึ่งติดกับสาธารณูปโภค เพื่อสร้างทัศนียภาพให้เหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม</li> <li>ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น</li> </ol>	หน้า 25 หน้า 40 หน้า 40 หน้า 40

### บทที่ 3

#### ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ พริมา ศรีนครินทร์ ของนิติบุคคลอาคารชุดพริมา ศรีนครินทร์ ในระยะดำเนินการ ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ำ โดยเริ่มดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 โดยสรุปการปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 2

**ตารางที่ 2** ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ พริมา ศรีนครินทร์ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดพริมา ศรีนครินทร์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ดัชนีคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์/ความถี่ในการตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงดำเนินการ 1. คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด	- บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย	- เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน - <b>ทุกๆ 1 เดือน</b> -PH -BOD -SS -Oil & Grease -Sulfide -TKN -Total Coliform	ตามชนิดของอุปกรณ์	นิติบุคคลอาคารชุด
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด	- บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย	- เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน - <b>ทุกๆ 1 เดือน</b> -PH -BOD -SS -Oil & Grease -Sulfide -TKN -Total Coliform -Residual Chlorine	ตามชนิดของอุปกรณ์	นิติบุคคลอาคารชุด
2. น้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา - <b>เดือนละ 1 ครั้ง</b>	-	นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ดัชนีคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์/ความถี่ในการตรวจสอบ	วิธีตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. ขยะมูลฝอย	- บริเวณห้องทิ้งขยะแต่ ละชั้นและห้องพักขยะมูล ฝอย รวมของโครงการ	- ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	-	นิติบุคคลอาคารชุด
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1.อุปกรณ์ในระบบ ป้องกันและสัญญาณ เตือนอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน - 3 เดือน / ครั้ง	ตรวจสอบตามชนิดของ อุปกรณ์	นิติบุคคลอาคารชุด
	2.ระบบจ่ายไฟสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้ งาน - 3 เดือน / ครั้ง	ตรวจสอบ	นิติบุคคลอาคารชุด
5.ระบบระบายอากาศ	- ช่องระบายอากาศ	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง - เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจสอบ	นิติบุคคลอาคารชุด
6. คุณภาพชีวิตและความพึง พอใจของผู้พักอาศัย	- ผู้อยู่อาศัย	- ประเมินเรื่องร้องทุกข์ข้อเสนอนะ และข้อคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย	- ติดตามประเมินจากการจัด ส่วนรับเรื่องร้องเรียน และ ความคิดเห็น	นิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

<p>• ช่วงดำเนินการ</p> <p>1. คุณภาพน้ำ</p> <p>1.1 คุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด</p>	<p>- บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</p>	<p>- pH - BOD - SS - Oil &amp; Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform</p>	<p>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน</p>	<p>- เดือนละ 1 ครั้ง</p>	<p>- นิติบุคคลอาคารชุด</p>
<p>1.2 คุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด</p>	<p>- ถังพักน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)</p>	<p>- pH - BOD - SS - Oil &amp; Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform - Residual Chlorine</p>	<p>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน</p>	<p>- เดือนละ 1 ครั้ง</p>	<p>- นิติบุคคลอาคารชุด</p>
<p>2. น้ำใช้</p>	<p>- เส้นท่อประปา</p>	<p>- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา</p>	<p>-</p>	<p>- เดือนละ 1 ครั้ง</p>	<p>- นิติบุคคลอาคารชุด</p>
<p>3. มูลฝอย</p>	<p>- บริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</p>	<p>- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด</p>	<p>-</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	<p>- นิติบุคคลอาคารชุด</p>

หน้า.....ทั้งหมด.....หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง



ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
	2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
	3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้	- อาศัยการใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
5. บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ	- หัวดับเพลิง (Fire Hydam) พร้อมสายฉีดน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- ดึงเก็บน้ำใช้, น้ำดับเพลิง	- เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC)	- สภาพของถัง	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ระดับน้ำในถัง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
		- ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด

หน้า ๔๘ ทั้งหมด ๔๐ หน้า  
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบระบายอากาศ	- ห้องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- นิติบุคคลอาคารชุด
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย	- ผู้อยู่อาศัย	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย	- ติดตามประเมินจากการจัดส่วนรับเรื่องราวร้องเรียน และความคิดเห็น	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- นิติบุคคลอาคารชุด

หน้า.....๑๙.....ทั้งหมด.....๔๐.....หน้า  
ลงชื่อ.....*Am. Uthong*.....ผู้รับรอง



มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2539) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร\*\*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขณะและบางขนาด คอนโด พริมา ศรีนครินทร์ มีการบำบัดน้ำเสียที่มาจากห้องน้ำห้องส้วมของลูกบ้านในคอนโด มีระบบบำบัดน้ำเสียของคอนโดโดยเฉพาะ เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เป็นน้ำดีก่อนที่จะปล่อยทิ้งออกสู่สาธารณะสิ่งแวดล้อม บ่อบำบัดน้ำเสียจะต้องเผื่อการรองรับน้ำเสียที่จะมีมากขึ้นในอนาคต (OverLoad) ไม่น้อยกว่า 10% (Activated Sludge : AS) ในบ่อบำบัดน้ำเสียจะมีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย ( จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ) ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสีย โดยของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆในบ่อเกรอะจะลำเลียงไปแยกบำบัดอีกบ่อหนึ่งต่างหาก ก่อนที่จะส่งต่อน้ำเสียในส่วนนี้ไปเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของคอนโดมิเนียม ซึ่งจะช่วยลดทั้งค่า BOD, SS , TDS ได้อย่างมาก เพราะสารอินทรีย์ที่เป็นสิ่งปฏิกูลขนาดใหญ่ไม่หลุดเข้าไปในระบบบำบัด ทำให้การบำบัดน้ำเสียโดยรวมมีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายได้มีการกำหนดให้มีการจัดการน้ำเสียก่อนการระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งฉบับล่าสุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ ด้วยเหตุนี้ ทางคอนโด พริมา ศรีนครินทร์ จึงต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยมีการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีแนวทางดังต่อไปนี้

- 1. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด** โดยมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจะเป็นบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อกรอง และระบบระบายน้ำทิ้งต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการปล่อยน้ำเสียไปปนเปื้อนกันน้ำดี และก่อกมลพิษได้ สำหรับระบบการระบายน้ำของโครงการ ท่อระบายน้ำและบ่อดัก (พร้อมฝา) หรือรางระบายน้ำ พร้อมฝา บ่อสูบหรือสถานีสูบบ่อดักตรวจสอบน้ำทิ้ง ตะแกรงดักขยะ ในกรณีที่ฝนน้ำลงสู่ทางน้ำสาธารณะ และแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากการระบายน้ำและจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- 2. บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ** นอกจากจะติดตั้งระบบแล้ว ทางทีมช่างของอาคารจะมีการตรวจเช็ค มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3. ลอกท่อน้ำ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ** นอกจากจะช่วยเปิดทางน้ำให้ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการยับยั้งการหมักหมมของแบคทีเรียและเชื้อโรคที่อยู่ในท่อระบายน้ำ และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของน้ำเสีย โดยปกติทางช่างอาคารจะมีการทำการลอกท่อของแต่ละอาคาร 6 เดือน/ครั้ง และมีการล้างท่อ KW เพื่อทำความสะอาด และไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
- 4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสีย** หลังจากได้รับเอกสารให้ดำเนินการทำรายงาน EIA ทางนิติบุคคลให้ความตระหนักและศึกษาการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมและตรวจสอบน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5. นำน้ำที่บำบัดแล้วมาใช้งานใหม่** ปกติทางแม่บ้านจะมีการทำความสะอาด ในอาคารจะมีน้ำที่ใช้ในการทำความสะดวก หลังจากดำเนินการเสร็จจะนำน้ำเช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดถนน

# ภาคผนวก ก.

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 การควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ



รูปที่ 2 การรักษาความสะอาดบริเวณถนน





รูปที่ 3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้าและทางออกโครงการ






รูปที่ 4 พื้นที่สีเขียว





รูปที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A





รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B





รูปที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C



รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร D

## ภาคผนวก ข.



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม









รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ของบริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำ

Parameter: pH, BOD, TSS, SS, Oil & Grease, TKN, Sulfide


	<b>บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด</b> <b>SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.</b>	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าแก้ว จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;"> <b>รายงานผลวิเคราะห์</b>  <b>ANALYSIS REPORT</b> </div> <div style="float: right;">page 1/2-1</div>				
<b>ผู้ส่งวิเคราะห์</b> Client <b>ที่อยู่</b> Address <b>ข้อมูลติดต่อ</b> Contact Information <b>สถานที่เก็บตัวอย่าง</b> Sampling Site <b>ประเภทตัวอย่าง</b> Sample Type <b>วันที่เก็บตัวอย่าง</b> Sampling Date	: SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130 : โทร 0 2813 7550 1 e-mail : pc@siammat.com : คอนโดพรีเม้า ศรีนครินทร์ : Wastewater : 14 กรกฎาคม 2568	<b>ผู้เก็บตัวอย่าง</b> Sampling by <b>วันที่รับตัวอย่าง</b> Received Date <b>วันที่วิเคราะห์</b> Analysis Date <b>วันที่ออกรายงาน</b> Issue Date <b>เลขที่รายงาน</b> Report No. <b>ชื่อตัวอย่าง</b> Sample Name.	: นายเสรี จันทวี ว-133-0-0013 : 14 กรกฎาคม 2568 : 14 - 20 กรกฎาคม 2568 : 21 กรกฎาคม 2568 : 140725/01093/1 : S18721	
<b>รายการ</b> Parameters	<b>หน่วย</b> Units	<b>วิธีวิเคราะห์</b> Methods <sup>(2)</sup>	<b>ผล/Results</b> น้ำจืดปล่อยออก นอกโครงการฯ 17.57 น.	<b>Std. <sup>(1)</sup></b> อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric Method	6.9	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	260	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	24	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	14	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	23.80	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetry Method	<5	≤ 20
<b>หมายเหตุ</b> 1. <sup>(1)</sup> หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : ( Miss. Natthakan Bakachot ) Reviewed By Laboratory Staff 2-133-0-0006		 อนุมัติโดย : ( Mr. Mapari Awaekuechi ) Approved By Laboratory Manager 2-133-0-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

รูปที่ 10 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (กรกฎาคม 2568)

 <b>บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด</b> <b>SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.</b>		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>รายงานผลวิเคราะห์</b>  <b>ANALYSIS REPORT</b> </div>			
page 1/2-2			
<b>ผู้ส่งวิเคราะห์</b> : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD <b>Client</b> <b>ที่อยู่</b> : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, <b>Address</b> Samut Sakhon 74130 <b>ข้อมูลติดต่อ</b> : โทร 0 2813 7550 1 e-mail : pc@siammat.com <b>Contact Information</b> <b>สถานที่เก็บตัวอย่าง</b> : กองโศพริมา ศรีนครินทร์ <b>Sampling Site</b> <b>ประเภทตัวอย่าง</b> : Wastewater <b>Sample Type</b> <b>วันที่เก็บตัวอย่าง</b> : 14 กรกฎาคม 2568 <b>Sampling Date</b>		<b>ผู้เก็บตัวอย่าง</b> : นายเชรี จันทวิ <b>Sampling by</b> <b>วันที่รับตัวอย่าง</b> : 14 กรกฎาคม 2568 <b>Received Date</b> <b>วันที่วิเคราะห์</b> : 14 - 20 กรกฎาคม 2568 <b>Analysis Date</b> <b>วันที่ออกรายงาน</b> : 21 กรกฎาคม 2568 <b>Issue Date</b> <b>เลขที่รายงาน</b> : 140725/01093/2 <b>Report No.</b> <b>ชื่อตัวอย่าง</b> : S18721 <b>Sample Name.</b>	
<b>รายการ</b> <b>Parameter</b>	<b>หน่วย</b> <b>Unit</b>	<b>วิธีวิเคราะห์</b> <b>Method</b> <sup>(2)</sup>	<b>ผล/Results</b> <b>น้ำจืดปล่อยออก</b> <b>นอกโครงการฯ</b> <b>17.57 น.</b> <b>Std. <sup>(1)</sup></b> <b>อาคารประเภท ข.</b>
<b>Settleable Solids</b> <b>Appearance</b>	<b>ml/hr</b> <b>-</b>	<b>Imhoff Cone</b> <b>Physical Test</b>	<b>0.1</b> <b>ใสมีตะกอนเล็กน้อย</b> <b>-</b>
<b>หมายเหตุ</b> 1. <sup>(1)</sup> หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023			
<b>ทวนสอบโดย :</b> <b>Reviewed By</b>		<b>อนุมัติโดย :</b> <b>Approved By</b>	
 <b>( Miss. Natthakan Bakachot )</b> <b>Laboratory Staff</b>		 <b>( Mr. Mapari Awaekuechi )</b> <b>Laboratory Manager</b>	
			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.			
FM-LB-03;Re00			





**บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1


**ผู้สำรวจวิเคราะห์** : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD  
**Client**  
**ที่อยู่** : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen,  
**Address** Samut Sakhon 74130  
**ข้อมูลติดต่อ** : โทร 02-813-7550-1 email : pc@siammat.com  
**Contact Information**  
**สถานที่เก็บตัวอย่าง** : คอนโดพริมา ศรีนครินทร์  
**Sampling Site**  
**ประเภทตัวอย่าง** : Wastewater  
**Sample Type**  
**วันที่เก็บตัวอย่าง** : 11 สิงหาคม 2568  
**Sampling Date**

**ผู้เก็บตัวอย่าง** : นางสาวนุริสา สอละห์ 2-133-0-0005  
**Sampling by**  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 11 สิงหาคม 2568  
**Received Date**  
**วันที่วิเคราะห์** : 11 - 17 สิงหาคม 2568  
**Analysis Date**  
**วันที่ออกรายงาน** : 18 สิงหาคม 2568  
**Issue Date**  
**เลขที่รายงาน** : 110825/01243/1  
**Report No.**  
**ชื่อตัวอย่าง** : S21603  
**Sample Name.**

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results	Std. <sup>(1)</sup> อาคารประเภท ข.
			น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 16.02 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	378	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	51	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	48	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	1.2	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	66.92	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5.67	≤20


**หมายเหตุ**

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023


  

ทวนสอบโดย :  
Reviewed By

( Miss. Natthakan Bakachot )  
Laboratory Staff  
2-133-0-0006

อนุมัติโดย :  
Approved By





  

( Mr. Mapari Awackuechi )  
Laboratory Manager  
2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.  
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.  
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Rev0


รูปที่ 12 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (สิงหาคม 2568)

 <b>บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด</b> <b>SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.</b>		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>รายงานผลวิเคราะห์</b>  <b>ANALYSIS REPORT</b> </div>			
<b>ผู้ส่งวิเคราะห์</b> : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD <b>Client</b> <b>ที่อยู่</b> : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, <b>Address</b> Samut Sakhon 74130 <b>ข้อมูลติดต่อ</b> : โทร 02-813-7550-1 email : pc@siammat.com <b>Contact Information</b> <b>สถานที่เก็บตัวอย่าง</b> : กองโศพริมา ศรีนครินทร์ <b>Sampling Site</b> <b>ประเภทตัวอย่าง</b> : Wastewater <b>Sample Type</b> <b>วันที่เก็บตัวอย่าง</b> : 11 สิงหาคม 2568 <b>Sampling Date</b>		<b>ผู้เก็บตัวอย่าง</b> : นางสาวนุริสา สอเอะห์ <b>Sampling by</b> <b>วันที่รับตัวอย่าง</b> : 11 สิงหาคม 2568 <b>Received Date</b> <b>วันที่วิเคราะห์</b> : 11 - 17 สิงหาคม 2568 <b>Analysis Date</b> <b>วันที่ออกรายงาน</b> : 18 สิงหาคม 2568 <b>Issue Date</b> <b>เลขที่รายงาน</b> : 110825/01243/2 <b>Report No.</b> <b>ชื่อตัวอย่าง</b> : S21603 <b>Sample Name.</b>	
<b>รายการ</b> Parameters	<b>หน่วย</b> Units	<b>วิธีวิเคราะห์</b> Methods <sup>(2)</sup>	<b>ผล/Results</b> น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 16.02 น. 0.1 ขุ่นมีตะกอน
Settleable Solids Appearance	ml/l/hr -	Imhoff Cone Physical Test	Std. <sup>(1)</sup> มาตรฐานประเภท ข. - -
<b>หมายเหตุ</b> 1. <sup>(1)</sup> หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023			
<b>ทวนสอบโดย :</b>  <b>Reviewed By</b> ( Miss. Natthakan Bakachot ) <b>Laboratory Staff</b>		 <b>อนุมัติโดย :</b>  <b>Approved By</b> ( Mr. Mapari Awaekuechi ) <b>Laboratory Manager</b>	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.			

FM-LR-03-Rev0

รูปที่ 13 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (สิงหาคม 2568)





**บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel:02-9246778, 02-9943320, 086-0838025 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD  
Client  
ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen,  
Address Samut Sakhon 74130  
ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-813-7550-1 email : pc@siammat.com  
Contact Information  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : คอนโดพริมา ศรีนครินทร์  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กันยายน 2568  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริสา สอเอะห์ 2-133-0-0005  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 13 กันยายน 2568  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 กันยายน 2568  
Analysis Date  
วันที่ออกรายงาน : 19 กันยายน 2568  
Issue Date  
เลขที่รายงาน : 130925/01202/1  
Report No.  
ชื่อตัวอย่าง : S24661  
Sample Name.


รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results	Std. <sup>(1)</sup> อาคารประเภท ข.
			น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.30 น.	
pH	-	Electrometric Method	6.6	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	183	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	<5	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	<5	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	8.96	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤20

หมายเหตุ


1. <sup>(1)</sup> หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. ND = ( Non Detectable ) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : ( Miss. Natthakan Bakachot )  
Reviewed By Laboratory Staff  
2-133-0-0006

อนุมัติโดย : ( Mr. Mapari Awaekuechi )  
Approved By Laboratory Manager  
2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.  
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.  
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รูปที่ 14 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (กันยายน 2568)

<b>SLECCO</b> บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.บ้านกรวด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD Client ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Address Samut Sakhon 74130 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-813-7550-1 email : pe@siammat.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : คอนโดพริมา ศรีนครินทร์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กันยายน 2568 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเดาะห์ ว-133-0-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 13 กันยายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 กันยายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 19 กันยายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 130925/01202/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S24661 Sample Name.		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.30 น.	Std. <sup>(1)</sup> อาคารประเภท ข.
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.4 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-
หมายเหตุ 1. <sup>(1)</sup> หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : Reviewed By	( Miss. Natthakan Bakachot ) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	( Mr. Mapari Awaekuechi ) Laboratory Manager	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				
FM-LB-03;Re00				

รูปที่ 15 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (กันยายน 2568)



**บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

**ผู้ส่งวิเคราะห์** : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD  
**Client**  
**ที่อยู่** : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen,  
**Address** Samut Sakhon 74130  
**ข้อมูลติดต่อ** : โทร 02-813-7550-1 email : pc@siammat.com  
**Contact Information**  
**สถานที่เก็บตัวอย่าง** : คอนโดพรีเม้า ศรีนครินทร์  
**Sampling Site**  
**ประเภทตัวอย่าง** : Wastewater  
**Sample Type**  
**วันที่เก็บตัวอย่าง** : 15 ตุลาคม 2568  
**Sampling Date**

**ผู้เก็บตัวอย่าง** : นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-0-0005  
**Sampling by**  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 15 ตุลาคม 2568  
**Received Date**  
**วันที่วิเคราะห์** : 15 - 21 ตุลาคม 2568  
**Analysis Date**  
**วันที่ออกรายงาน** : 21 ตุลาคม 2568  
**Issue Date**  
**เลขที่รายงาน** : 151025/01575/1  
**Report No.**  
**ชื่อตัวอย่าง** : S27856  
**Sample Name.**

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results	Std. <sup>(1)</sup> อาคารประเภท ข.
			น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 12.20 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	267	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	35	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	27	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	33.60	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20

**หมายเหตุ**

1. <sup>(1)</sup> หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023


**ทวนสอบโดย :** ( Miss. Natthakan Bakachot )  
**Reviewed By** Laboratory Staff  
ว-133-0-0006



**อนุมัติโดย :** ( Mr. Mapari Awaekuechi )  
**Approved By** Laboratory Manager  
ว-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.  
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.  
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.


FM-LB-03;Re00

 <b>บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด</b> <b>SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.</b>		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>รายงานผลวิเคราะห์</b>  <b>ANALYSIS REPORT</b> </div>																		
page 1/2-2																		
ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD Client ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Address Samut Sakhon 74130 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-813-7550-1 email : pc@siammat.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : คอนโดพรีเม้า ศรีนครินทร์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 ตุลาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเลาะห์ ว-133-จ-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 15 ตุลาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 ตุลาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 21 ตุลาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 151025/01575/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S27856 Sample Name.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup></th> <th>ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 12.20 น.</th> <th>Std. <sup>(1)</sup> อาคารประเภท ข.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/l/hr</td> <td>Imhoff Cone</td> <td>0.1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ขุ่นมีตะกอน</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 12.20 น.	Std. <sup>(1)</sup> อาคารประเภท ข.	Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	-	Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	-			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 12.20 น.	Std. <sup>(1)</sup> อาคารประเภท ข.														
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	-														
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	-														
<b>หมายเหตุ</b> 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023																		
ทวนสอบโดย : ( Miss. Natthakan Bakachot ) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : ( Mr. Mapari Awaekuechi ) Approved By Laboratory Manager																
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																		

FM-LB-03;Re00

รูปที่ 17 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (ตุลาคม 2568)



<b>SLECCO</b> บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด <b>SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.</b>		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าโมก จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-i Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<b>รายงานผลวิเคราะห์</b> <b>ANALYSIS REPORT</b>				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD Client ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Address Samut Sakhon 74130 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-813-7550-1 email : pc@siammat.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : คอนโดพริมา ศรีนครินทร์ Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤศจิกายน 2568 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริสา สอนะห์ 2-133-0-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 15 พฤศจิกายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 พฤศจิกายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 21 พฤศจิกายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 151125/01376/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S30827 Sample Name.		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ 11.00 น.	Std. <sup>(1)</sup> มาตรฐานประเภท ข.
pH	-	Electrometric Method	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	527	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	80	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	246	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	4.8	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	116.00	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	12.00	≤20
หมายเหตุ 1. <sup>(1)</sup> หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : Reviewed By	( Miss. Natthakarn Bakachot ) Laboratory Staff 2-133-0-0006	 อนุมัติโดย : Approved By	( Mr. Mapari Awaekuechi ) Laboratory Manager 2-133-0-0003	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

รูปที่ 18 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (พฤศจิกายน 2568)



**บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

**รายงานผลวิเคราะห์**  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

<p><b>ผู้ส่งวิเคราะห์</b> : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD</p> <p><b>Client</b></p> <p><b>ที่อยู่</b> : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen,</p> <p><b>Address</b> Samut Sakhon 74130</p> <p><b>ข้อมูลติดต่อ</b> : โทร 02-813-7550-1 email : pc@siammat.com</p> <p><b>Contact Information</b></p> <p><b>สถานที่เก็บตัวอย่าง</b> : คอนโดพรีเม้า ศรีนครินทร์</p> <p><b>Sampling Site</b></p> <p><b>ประเภทตัวอย่าง</b> : Wastewater</p> <p><b>Sample Type</b></p> <p><b>วันที่เก็บตัวอย่าง</b> : 15 พฤศจิกายน 2568</p> <p><b>Sampling Date</b></p>	<p><b>ผู้เก็บตัวอย่าง</b> : นางสาวบุริสา สอเอะห์</p> <p><b>Sampling by</b></p> <p><b>วันที่รับตัวอย่าง</b> : 15 พฤศจิกายน 2568</p> <p><b>Received Date</b></p> <p><b>วันที่วิเคราะห์</b> : 15 - 21 พฤศจิกายน 2568</p> <p><b>Analysis Date</b></p> <p><b>วันที่ออกรายงาน</b> : 21 พฤศจิกายน 2568</p> <p><b>Issue Date</b></p> <p><b>เลขที่รายงาน</b> : 151125/01376/2</p> <p><b>Report No.</b></p> <p><b>ชื่อตัวอย่าง</b> : S30827</p> <p><b>Sample Name.</b></p>
---	--

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results	Std. <sup>(1)</sup>  อาคารประเภท ข.
			น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.00 น.	
Settleable Solids	ml/lhr	Imhoff Cone	1.0	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	-

**หมายเหตุ**

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023

**ทวนสอบโดย :** ( Miss. Natthakam Bakachot )

**Reviewed By** Laboratory Staff

**อนุมัติโดย :** ( Mr. Mapari Awaekuechi )




**Approved By** Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.


FM-LB-03:Re00

	<b>บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด</b> <b>SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.</b>	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าแก้ว จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>รายงานผลวิเคราะห์</b>  <b>ANALYSIS REPORT</b> </div>		page 1/2-1		
<b>ผู้ส่งวิเคราะห์</b> : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD <b>Client</b> <b>ที่อยู่</b> : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, <b>Address</b> Samut Sakhon 74130 <b>ข้อมูลติดต่อ</b> : โทร 02-813-7550-1 email : pc@siammat.com <b>Contact Information</b> <b>สถานที่เก็บตัวอย่าง</b> : คอนโดพรีเม้า ศรีนครินทร์ <b>Sampling Site</b> <b>ประเภทตัวอย่าง</b> : Wastewater <b>Sample Type</b> <b>วันที่เก็บตัวอย่าง</b> : 18 ธันวาคม 2568 <b>Sampling Date</b>	<b>ผู้เก็บตัวอย่าง</b> : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013 <b>Sampling by</b> <b>วันที่รับตัวอย่าง</b> : 18 ธันวาคม 2568 <b>Received Date</b> <b>วันที่วิเคราะห์</b> : 18 - 24 ธันวาคม 2568 <b>Analysis Date</b> <b>วันที่ออกรายงาน</b> : 25 ธันวาคม 2568 <b>Issue Date</b> <b>เลขที่รายงาน</b> : 181225/02262/1 <b>Report No.</b> <b>ชื่อตัวอย่าง</b> : S34384 <b>Sample Name.</b>			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ 17.21 น.	Std. <sup>(1)</sup> อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric Method	7.0	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	344	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	28	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	19	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	26.60	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20
<b>หมายเหตุ</b> 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 <sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023				
<b>ทวนสอบโดย :</b>  <b>Reviewed By</b>	 ( Miss. Natthakan Bakachot ) <b>Laboratory Staff</b> 2-133-จ-0006	 <b>อนุมัติโดย :</b>  <b>Approved By</b>	( Mr. Mapari Awaekuechi ) <b>Laboratory Manager</b> 2-133-จ-0003	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

รูปที่ 20 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-1 (ธันวาคม 2568)





**บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

**รายงานผลวิเคราะห์**  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2


<p><b>ผู้ส่งวิเคราะห์</b> : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD</p> <p><b>Client</b></p> <p><b>ที่อยู่</b> : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen,</p> <p><b>Address</b> Samut Sakhon 74130</p> <p><b>ข้อมูลติดต่อ</b> : โทร 02-813-7550-1 email : pc@siammat.com</p> <p><b>Contact Information</b></p> <p><b>สถานที่เก็บตัวอย่าง</b> : คอนโดพริมา ศรีนครินทร์</p> <p><b>Sampling Site</b></p> <p><b>ประเภทตัวอย่าง</b> : Wastewater</p> <p><b>Sample Type</b></p> <p><b>วันที่เก็บตัวอย่าง</b> : 18 ธันวาคม 2568</p> <p><b>Sampling Date</b></p>	<p><b>ผู้เก็บตัวอย่าง</b> : นายเสรี จันทวี</p> <p><b>Sampling by</b></p> <p><b>วันที่รับตัวอย่าง</b> : 18 ธันวาคม 2568</p> <p><b>Received Date</b></p> <p><b>วันที่วิเคราะห์</b> : 18 - 24 ธันวาคม 2568</p> <p><b>Analysis Date</b></p> <p><b>วันที่ออกรายงาน</b> : 25 ธันวาคม 2568</p> <p><b>Issue Date</b></p> <p><b>เลขที่รายงาน</b> : 181225/02262/2</p> <p><b>Report No.</b></p> <p><b>ชื่อตัวอย่าง</b> : S34384</p> <p><b>Sample Name.</b></p>
---	--

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods <sup>(2)</sup>	ผล/Results	Std. <sup>(1)</sup>  อาคารประเภท ข.
			น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ	
			17.21 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่น	-

**หมายเหตุ**


1. <sup>(1)</sup> หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. <sup>(2)</sup> APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023



**ทวนสอบโดย :**  
Reviewed By

( Miss. Natthakan Bakachot )  
Laboratory Staff




**อนุมัติโดย :**  
Approved By

( Mr. Mapari Awaekuechi )  
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.  
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.  
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รูปที่ 21 (คุณภาพน้ำ) รายการผลวิเคราะห์ 1/2-2 (ธันวาคม 2568)



รูปที่ 22 (น้ำใช้) ช่างอาคารตรวจสอบท่อประปา สำหรับน้ำใช้ภายในโครงการ

รูปที่ 23 (น้ำใช้) รายการเช็คคลิสต์ตรวจสอบท่อประปา เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568

รายการเช็ค리스트ตรวจสอบระบบท่อประปา				
เดือน ตุลาคม 2568				
	งานภายนอกอาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	Comment แก้ไข
1	สำรวจหาปริมาณแนวท่อประปา บนที่สนามหญ้า รอบโครงการ ตรวจสอบรอยต่อของท่อ สำหรับวิธีการตรวจสอบจุดท่อประปามีความชัดเจนและสายท่อต้องเป็นรอยน้ำเล็ก สามารถทำได้โดยการไปขุดดูในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีจุดรั่ว หากท่อประปามีตัวขึ้นขี้นขี้โคลนบริเวณใกล้เคียง	✓		
2	การทำงานเครื่องขึ้นน้ำ ปกติเครื่องขึ้นน้ำ จะส่งทุกครั้งที่มีการเปิดใช้งานยกน้ำหรือลดถังโครก และจะเตือนเมื่อไม่ได้อ่านเครื่องขึ้นน้ำ หากได้เป็นเสียงทำงานของขึ้นน้ำเป็นระยะถี่ขึ้น หรือดังขึ้นจะไม่มีการขึ้นน้ำ แสดงว่าน้ำจะมีการรั่วซึมของน้ำเกิดขึ้น โดยจุดที่ท่อประปามีรั่วจะเกิดรอยรั่วโครก หรืออาจจะเกิดสาเหตุที่ท่อประปาหลุดไปพื้นที่ที่ฝังท่อจนน้ำรั่วทำไฟเครื่องขึ้นน้ำทำงานได้	✓		
งานภายในอาคาร (A B C D)		ผ่าน	ไม่ผ่าน	Comment แก้ไข
1	การทำงานของมิเตอร์น้ำ สามารถเช็คได้ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกจุดในชั้น ตัวเลขจะคงที่ไม่มีเคลื่อนไหว แต่ถ้ามีเลขขึ้นแล้วพบว่ามิเตอร์น้ำยังหมุนอยู่แสดงว่าน้ำจะมีการรั่วซึม	✓		
2	มองหารอยรั่วด้วยตาเปล่า เช่น ท่อประปามีรอยซึมขึ้น มีหยดน้ำ หรือมีรอยแตกตามท่อ ความสวยงาม วิธีสังเกตได้จากการดูสีผิวที่ขึ้นขึ้น คือ เวลาจะมีความน้ำขึ้นตามและเมื่อราสายยาวกว่าชั้นหรือจะ หรือมีสีผิวที่ขึ้นตามแนวท่อจนเกิดรอยแตก แสดงว่าอาจมีการรั่วซึมของท่อ	✓		
รายการเช็ค리스트ตรวจสอบระบบท่อประปา				
เดือน พฤศจิกายน 2568				
	งานภายนอกอาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	Comment แก้ไข
1	สำรวจหาปริมาณแนวท่อประปา บนที่สนามหญ้า รอบโครงการ ตรวจสอบรอยต่อของท่อ สำหรับวิธีการตรวจสอบจุดท่อประปามีความชัดเจนและสายท่อต้องเป็นรอยน้ำเล็ก สามารถทำได้โดยการไปขุดดูในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีจุดรั่ว หากท่อประปามีตัวขึ้นขี้นขี้โคลนบริเวณใกล้เคียง	✓		
2	การทำงานเครื่องขึ้นน้ำ ปกติเครื่องขึ้นน้ำ จะส่งทุกครั้งที่มีการเปิดใช้งานยกน้ำหรือลดถังโครก และจะเตือนเมื่อไม่ได้อ่านเครื่องขึ้นน้ำ หากได้เป็นเสียงทำงานของขึ้นน้ำเป็นระยะถี่ขึ้น หรือดังขึ้นจะไม่มีการขึ้นน้ำ แสดงว่าน้ำจะมีการรั่วซึมของน้ำเกิดขึ้น โดยจุดที่ท่อประปามีรั่วจะเกิดรอยรั่วโครก หรืออาจจะเกิดสาเหตุที่ท่อประปาหลุดไปพื้นที่ที่ฝังท่อจนน้ำรั่วทำไฟเครื่องขึ้นน้ำทำงานได้	✓		
งานภายในอาคาร (A B C D)		ผ่าน	ไม่ผ่าน	Comment แก้ไข
1	การทำงานของมิเตอร์น้ำ สามารถเช็คได้ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกจุดในชั้น ตัวเลขจะคงที่ไม่มีเคลื่อนไหว แต่ถ้ามีเลขขึ้นแล้วพบว่ามิเตอร์น้ำยังหมุนอยู่แสดงว่าน้ำจะมีการรั่วซึม	✓		
2	มองหารอยรั่วด้วยตาเปล่า เช่น ท่อประปามีรอยซึมขึ้น มีหยดน้ำ หรือมีรอยแตกตามท่อ ความสวยงาม วิธีสังเกตได้จากการดูสีผิวที่ขึ้นขึ้น คือ เวลาจะมีความน้ำขึ้นตามและเมื่อราสายยาวกว่าชั้นหรือจะ หรือมีสีผิวที่ขึ้นตามแนวท่อจนเกิดรอยแตก แสดงว่าอาจมีการรั่วซึมของท่อ	✓		
รายการเช็ค리스트ตรวจสอบระบบท่อประปา				
เดือน ธันวาคม 2568				
	งานภายนอกอาคาร	ผ่าน	ไม่ผ่าน	Comment แก้ไข
1	สำรวจหาปริมาณแนวท่อประปา บนที่สนามหญ้า รอบโครงการ ตรวจสอบรอยต่อของท่อ สำหรับวิธีการตรวจสอบจุดท่อประปามีความชัดเจนและสายท่อต้องเป็นรอยน้ำเล็ก สามารถทำได้โดยการไปขุดดูในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีจุดรั่ว หากท่อประปามีตัวขึ้นขี้นขี้โคลนบริเวณใกล้เคียง	✓		
2	การทำงานเครื่องขึ้นน้ำ ปกติเครื่องขึ้นน้ำ จะส่งทุกครั้งที่มีการเปิดใช้งานยกน้ำหรือลดถังโครก และจะเตือนเมื่อไม่ได้อ่านเครื่องขึ้นน้ำ หากได้เป็นเสียงทำงานของขึ้นน้ำเป็นระยะถี่ขึ้น หรือดังขึ้นจะไม่มีการขึ้นน้ำ แสดงว่าน้ำจะมีการรั่วซึมของน้ำเกิดขึ้น โดยจุดที่ท่อประปามีรั่วจะเกิดรอยรั่วโครก หรืออาจจะเกิดสาเหตุที่ท่อประปาหลุดไปพื้นที่ที่ฝังท่อจนน้ำรั่วทำไฟเครื่องขึ้นน้ำทำงานได้	✓		
งานภายในอาคาร (A B C D)		ผ่าน	ไม่ผ่าน	Comment แก้ไข
1	การทำงานของมิเตอร์น้ำ สามารถเช็คได้ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกจุดในชั้น ตัวเลขจะคงที่ไม่มีเคลื่อนไหว แต่ถ้ามีเลขขึ้นแล้วพบว่ามิเตอร์น้ำยังหมุนอยู่แสดงว่าน้ำจะมีการรั่วซึม	✓		
2	มองหารอยรั่วด้วยตาเปล่า เช่น ท่อประปามีรอยซึมขึ้น มีหยดน้ำ หรือมีรอยแตกตามท่อ ความสวยงาม วิธีสังเกตได้จากการดูสีผิวที่ขึ้นขึ้น คือ เวลาจะมีความน้ำขึ้นตามและเมื่อราสายยาวกว่าชั้นหรือจะ หรือมีสีผิวที่ขึ้นตามแนวท่อจนเกิดรอยแตก แสดงว่าอาจมีการรั่วซึมของท่อ	✓		

รูปที่ 24 (น้ำใช้) รายการเช็ค리스트ตรวจสอบท่อประปา เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568





รูปที่ 25 (ขยะมูลฝอย) ทางแม่บ้านมีการเก็บขยะและแยกประเภทขยะทุกวัน



รูปที่ 26 ถ้าเป็นประเภทกล่อง กระดาษ ขวด แยกไว้จำหน่าย ถ้าเป็นขยะทั่วไปรวบรวมบริเวณที่จัดไว้หลังป้ายหลังโครงการ โดยมีรถเก็บขยะของสำนักงานเขตสวนหลวง เข้ามาดำเนินการเก็บขยะทุกวัน พุธ และ วันเสาร์ ของสัปดาห์



รูปที่ 27 (อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย) อาคาร A



รูปที่ 28 (อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย) อาคาร B





รูปที่ 29 (อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย) อาคาร C



รูปที่ 30 (อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย) อาคาร D



รูปที่ 31 (ระบบจ่ายไฟสำรอง) ไฟ Exit และ Emergency




รูปที่ 32 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร A ชั้น 1 - 4





รูปที่ 33 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ) อาคาร A ชั้น 5 - 8






รูปที่ 34 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร B ชั้น 1 - 4





รูปที่ 35 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร B ชั้น 5 - 8







รูปที่ 36 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร C ชั้น 1 - 2




รูปที่ 37 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ) อาคาร C ชั้น 3 - 4




รูปที่ 38 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร C ชั้น 5 - 6






รูปที่ 39 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร C ชั้น 7 - 8



รูปที่ 40 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร D ชั้น 1 - 4





รูปที่ 41 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ) อาคาร D ชั้น 5 - 8



รูปที่ 42 (ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ) บันไดหนีไฟ



รูปที่ 43 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร A ชั้น 1 - 4





รูปที่ 44 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร A ชั้น 5 - 8



รูปที่ 45 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร B ชั้น 1 - 4





รูปที่ 46 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร B ชั้น 5 - 8



รูปที่ 47 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร C ชั้น 1 - 4



รูปที่ 48 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร C ชั้น 5 - 8





รูปที่ 49 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร D ชั้น 1 - 4



รูปที่ 50 (เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้/สายฉีดดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด) อาคาร D ชั้น 5 - 8





รูปที่ 51 (ถังเก็บน้ำใช้) สภาพถังพร้อมใช้งาน ระดับปริมาณน้ำ ล้างปีละ 1 ครั้ง 4 อาคาร



รูปที่ 52 (น้ำดับเพลิง) ระดับปริมาณน้ำในบ่อ คอยดูแลเรื่องความสะอาดไม่ให้ขยะหล่นลงบริเวณบ่อเก็บน้ำ





อาคาร A



อาคาร B



อาคาร C




อาคาร D

รูปที่ 53 (หัวรับน้ำดับเพลิง) สภาพพร้อมใช้งาน บริเวณติดตั้งเข้าถึงได้สะดวก



รูปที่ 54 (ห้องปั๊ม) อาคาร A - D ตรวจเช็คความเรียบร้อย เทสเครื่องปั๊ม อาทิตย์ละ 1 ครั้ง





รูปที่ 55 (ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู)



## ภาคผนวก ค.

- บันทึกค่าสระว่ายน้ำ PH & CL
- บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑ ทส.๒)
- บันทึกตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet Check List)
- การซ่อมอพยพหนีไฟประจำปี

## บันทึกค่าสระว่ายน้ำ PH&CI


- 1.ค่า pH : วัดความเป็นกรด - ด่างของน้ำ ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับสระว่ายน้ำควรอยู่ระหว่าง 7.2 - 7.8
- 2.ค่าคลอรีน : วัดปริมาณคลอรีนอิสระ ค่าคลอรีนที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 1.0 - 3.0 ppm
- 3.ค่าไซยาไนด์ : วัดสารประกอบที่เกิดจากการย่อยสลายของคลอรีน ค่าไซยาไนด์ที่สูงเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพผู้ว่ายน้ำ
- 4.ค่าความกระด้าง : วัดปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม ค่าความกระด้างที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 200 - 400 ppm
- 5.ค่าความเป็นด่างรวม : วัดปริมาณสารประกอบที่ช่วยรักษาค่า pH ค่าความเป็นด่างรวมที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 80 - 120 ppm

### วิธีการตรวจวัด

ชุดตรวจวัดค่าต่างๆ ของสระว่ายน้ำ

### ประโยชน์ของการตรวจวัดค่าต่างๆ ของสระว่ายน้ำ

- ช่วยให้น้ำในสระสะอาด ปลอดภัย และเหมาะแก่การว่ายน้ำ
- ป้องกันการเกิดตะกอน คราบ และสาหร่าย
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์สระว่ายน้ำ
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ



รูปที่ 56 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ



แบบฟอร์มบันทึกค่าน้ำสระ

ประจำเดือน : กรกฎาคม

ปี พ.ศ.2568

วันที่	pH	CL	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	7.6	3.0		สีน้ำตาลใส
2	7.6	2.0		
3	7.5	2.0		
4	7.5	2.0		
5	7.5	1.5		
6	7.5	1.5		
7	7.5	1.0		
8	7.6	3.0		สีน้ำตาลใส
9	7.6	3.0		
10	7.6	2.5		
11	7.5	2.5		
12	7.5	2.5		
13	7.5	2.0		
14	7.5	2.0		
15	7.5	2.0		สีน้ำตาลใส
16	7.5	1.5		
17	7.5	1.5		
18	7.5	1.0		
19	7.6	3.0		สีน้ำตาลใส
20	7.6	3.0		
21	7.6	2.5		
22	7.5	2.5		
23	7.5	2.5		
24	7.5	1.5		
25	7.5	1.5		
26	7.4	1.0		
27	7.4	1.0		
28	7.6	3.0		สีน้ำตาลใส
29	7.6	3.0		
30	7.6	2.0		
31	7.6	2.0		

Remark : การวัดค่า pH \*ถ้าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.4 - 7.6 = ค่า pH ค้างอยู่ในระดับกลาง  
 \*ถ้าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.8 หรือมากกว่า = ค่า pH ในน้ำอยู่ในระดับเป็นด่าง ควรเติมกรดเกลือ 35%  
 การวัดค่า CL \*ถ้าสีเหลืองออกมาได้ต่ำกว่าระดับขีด 1 = คลอรีนน้อยไป  
 \*ถ้าสีเหลืองออกมาได้ระดับเท่ากับ 1.5 = คลอรีนพอดี  
 \*ถ้าสีเหลืองออกมาได้ระดับสูงกว่า 3 = คลอรีนมากเกินไป

ตรวจสอบโดย  
ลงชื่อ จิราพร  
(นายจิรเดช เก่งกล้า)  
ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย  
ลงชื่อ จิราพร  
(นายมงคล สุวเดช)  
ช่างอาคาร

รูปที่ 57 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนกรกฎาคม 2568



แบบฟอร์มบันทึกค่าน้ำสระ

ประจำเดือน : สิงหาคม

ปี พ.ศ.2568

วันที่	pH	CL	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	7.8	2.5		ได้ผลปกติ
2	7.5	2.5		
3	7.5	2.0		
4	7.4	2.0		
5	7.4	2.0		
6	7.4	1.5		
7	7.4	1.5		
8	7.4	1.0		
9	7.6	3.0		ได้ผลปกติ
10	7.6	3.0		
11	7.6	2.5		
12	7.6	2.5		
13	7.5	2.5		
14	7.5	2.0		ได้ผลปกติ
15	7.5	2.0		
16	7.5	2.0		
17	7.5	2.0		
18	7.5	1.5		
19	7.5	1.0		ได้ผลปกติ
20	7.6	3.0		
21	7.6	3.0		
22	7.6	2.5		
23	7.6	2.5		
24	7.5	2.5		
25	7.5	2.0		
26	7.5	2.0		
27	7.5	2.0		
28	7.5	1.5		
29	7.5	1.5		
30	7.5	1.5		
31	7.5	1.0		

Remark : การวัดค่า pH

การวัดค่า CL

- \*ถ้าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.4 - 7.6 = ค่า pH ค่าอยู่ในระดับกลาง
- \*ถ้าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.8 หรือมากกว่า = ค่า pH ในน้ำอยู่ในระดับเป็นด่าง ควรเติมกรดเกลือ 35%
- \*ถ้าสีเหลืองออกมาได้ต่ำกว่าระดับขีด 1 = คลอรีนน้อยไป
- \*ถ้าสีเหลืองออกมาได้ระดับเท่ากับ 1.5 = คลอรีนพอดี
- \*ถ้าสีเหลืองออกมาได้ระดับสูงกว่า 3 = คลอรีนมากเกินไป

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ จิรากร  
(นายจิรากร เก่งกล้า)  
ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 7  
(นางมงคล สุวเดช)  
ช่างอาคาร

รูปที่ 58 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนสิงหาคม 2568



แบบฟอร์มบันทึกค่าน้ำสระ


ประจำเดือน : กันยายน

ปี พ.ศ.2568

วันที่	pH	CL	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	7.5	2.0		
2	7.5	2.0		
3	7.5	1.5		
4	7.5	1.5		
5	7.5	1.0		
6	7.5	1.0		
7	7.4	1.0		
8	7.6	3.0		เล็ดลอดจาก
9	7.6	3.0		
10	7.6	2.5		
11	7.6	2.5		
12	7.6	2.5		
13	7.6	2.0		
14	7.6	2.0		
15	7.6	2.0		ได้วางท่อส่งน้ำจากสระ
16	7.6	1.5		
17	7.6	1.5		
18	7.6	3.0		เล็ดลอดจาก
19	7.5	3.0		
20	7.5	2.5		
21	7.5	2.5		
22	7.5	2.5		
23	7.5	2.0		
24	7.4	2.0		
25	7.4	1.5		
26	7.4	1.5		
27	7.4	1.0		
28	7.4	3.0		ได้วางท่อ
29	7.4	3.0		
30	7.4	2.5		

Remark : การวัดค่า pH \*ค่าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.4 - 7.6 = ค่า pH ค่าอยู่ในระดับกลาง  
 \*ค่าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.8 หรือมากกว่า = ค่า pH ในน้ำอยู่ในระดับเป็นด่าง ควรเติมกรดเกลือ 35%  
 การวัดค่า CL \*ค่าสีเหลืองออกมาได้ต่ำกว่าระดับขีด 1 = คลอรีนน้อยไป  
 \*ค่าสีเหลืองออกมาได้ระดับเท่ากับ 1.5 = คลอรีนพอดี  
 \*ค่าสีเหลืองออกมาได้ระดับสูงกว่า 3 = คลอรีนมากเกินไป

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 

(นายจิรเดช เก่งกล้า)

ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 

(นางนงนุช สุวัตร)

ช่างอาคาร

รูปที่ 59 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนกันยายน 2568





แบบฟอร์มบันทึกค่าน้ำสระ

ประจำเดือน : ตุลาคม

ปี พ.ศ.2568

วันที่	pH	CL	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	7.6	2.0		
2	7.5	2.0		
3	7.5	2.0		
4	7.5	1.5		
5	7.4	1.5		
6	7.4	1.5		
7	7.4	1.5		
8	7.5	3.0		เติมคลอรีน
9	7.5	3.0		
10	7.5	3.0		
11	7.5	2.5		
12	7.5	2.5		
13	7.5	2.5		
14	7.5	2.0		
15	7.5	2.0		ล้างกรงสัตว์อัตโนมัติ
16	7.5	2.0		
17	7.5	1.5		
18	7.5	1.5		เติมคลอรีน
19	7.5	3.0		
20	7.5	3.0		
21	7.4	2.5		
22	7.4	2.5		
23	7.4	2.5		
24	7.4	2.0		
25	7.4	2.0		
26	7.4	2.0		
27	7.4	1.5		
28	7.4	1.0		
29	7.5	3.0		เติมคลอรีน
30	7.5	2.5		
31	7.5	2.5		

Remark : การวัดค่า pH \*ค่าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.4 - 7.6 = ค่า pH ต่างอยู่ในระดับกลาง


\*ค่าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.8 หรือมากกว่า = ค่า pH ในน้ำอยู่ในระดับเป็นด่าง ควรเติมกรดเกลือ 35%

การวัดค่า CL \*ค่าสีที่ออกมาได้ต่ำกว่าระดับขีด 1 = คลอรีนน้อยไป


\*ค่าสีที่ออกมาได้ระดับเท่ากับ 1.5 = คลอรีนพอดี

\*ค่าสีที่ออกมาได้ระดับสูงกว่า 3 = คลอรีนมากเกินไป

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ   
(นายจิรเดช เก่งกล้า)  
ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ   
(นายบงกช สุวเดช)  
ช่างอาคาร

รูปที่ 60 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนตุลาคม 2568



แบบฟอร์มบันทึกค่าน้ำสระ

ประจำเดือน : พฤศจิกายน

ปี พ.ศ.2568

วันที่	pH	CL	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	7.4	1.5		
2	7.4	1.5		
3	7.4	1.0		
4	7.6	3.0		สีชมพูจาง
5	7.6	3.0		
6	7.5	3.0		
7	7.5	3.0		
8	7.5	2.5		
9	7.5	2.5		
10	7.5	2.0		
11	7.5	2.0		สีม่วงจาง
12	7.4	1.5		
13	7.4	1.5		
14	7.4	1.0		
15	7.6	2.5		สีชมพูจาง
16	7.6	2.5		
17	7.5	2.5		
18	7.5	2.0		
19	7.5	2.0		
20	7.5	1.5		
21	7.5	1.4		
22	7.4	1.0		
23	7.5	3.0		สีชมพูจาง
24	7.5	2.5		
25	7.5	2.5		
26	7.5	2.5		
27	7.5	2.0		
28	7.5	2.0		
29	7.4	1.5		
30	7.4	1.5		

Remark : การวัดค่า pH \*ถ้าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.4 - 7.6 = ค่า pH ดังอยู่ในระดับกลาง

\*ถ้าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.8 หรือมากกว่า = ค่า pH ในน้ำอยู่ในระดับเป็นด่าง ควรเติมกรดเกลือ 35%

การวัดค่า CL \*ถ้าสีเหลืองออกมาได้ต่ำกว่าระดับขีด 1 - คลอรีนน้อยไป

\*ถ้าสีเหลืองออกมาได้ระดับเท่ากับ 1.5 = คลอรีนพอดี

\*ถ้าสีเหลืองออกมาได้ระดับสูงกว่า 3 = คลอรีนมากเกินไป

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ จิราพร  
(นายจิราพร กระจ่าง)  
ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ก  
(นายมงคล สุวเดช)  
ช่างอาคาร

รูปที่ 61 การตรวจวิเคราะห์น้ำ สระว่ายน้ำ เดือนพฤศจิกายน 2568



แบบฟอร์มบันทึกค่าน้ำสระ

ประจำเดือน : ธันวาคม

ปี พ.ศ.2568

วันที่	pH	CL	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	7.5	1.5		เขื่อนล่อหิน
2	7.6	2.0		
3	7.5	2.0		
4	7.5	2.0		
5	7.4	2.0		
6	7.4	1.5		
7	7.4	1.5		
8	7.2	1.0		
9	7.3	3.0		เขื่อนล่อหิน
10	7.7	3.0		
11	7.6	1.5		
12	7.6	1.5		
13	7.6	1.5		
14	7.5	1.5		
15	7.5	1.5		อุทกวิทยา จ.จระหว
16	7.6	2.0		เขื่อนล่อหิน
17	7.6	2.0		
18	7.6	2.0		
19	7.5	2.0		
20	7.5	2.0		
21	7.5	2.0		
22	7.5	2.0		
23	7.5	2.0		
24	7.5	1.5		
25	7.4	1.5		เขื่อนล่อหิน
26	7.6	3.0		
27	7.6	2.5		
28	7.6	2.5		
29	7.5	2.0		
30	7.5	2.0		
31	7.5	2.0		

Remark : การวัดค่า pH \*ค่าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.4 - 7.6 = ค่า pH คงอยู่ในระดับกลาง  
 \*ค่าสีที่ออกมาอยู่ในระดับ 7.8 หรือมากกว่า = ค่า pH ในน้ำอยู่ในระดับเป็นด่าง ควรเติมกรดเกลือ 35%  
 การวัดค่า CL \*ค่าสีเหลืองออกมาได้ต่ำกว่าระดับขีด 1 = คลอรีนน้อยไป  
 \*ค่าสีเหลืองออกมาได้ระดับเท่ากับ 1.5 = คลอรีนพอดี  
 \*ค่าสีเหลืองออกมาได้ระดับสูงกว่า 3 = คลอรีนมากเกินไป


ตรวจสอบโดย  
ลงชื่อ จิราพร  
(นายจิรพร เก่งกล้า)  
ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย  
ลงชื่อ ๗  
(นายมงคล สุรเดช)  
ช่างอาคาร

## บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑ ทส.๒)

กรมควบคุมมลพิษได้อำศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บ สถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงาน ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง โดยมีสาระสำคัญคือ

๑. คำนิยามที่กำหนด “ระบบบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และให้หมายรวมถึงท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียด้วย “น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
๒. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้อง เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บ สถิติและข้อมูลนั้น
๓. จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด




รูปที่ 63 การบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(แบบ ทส.๑ ทส.๒)



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/68	624	66	104	80			/	/	/	/					จิรา
2/2/68	622	67	107	81			/	/	/	/					จิรา
3/2/68	620	60	107	80			/	/	/	/					จิรา
4/2/68	620	62	105	83			/	/	/	/					จิรา
5/2/68	624	68	106	82			/	/	/	/					จิรา
6/2/68	624	69	108	82			/	/	/	/					จิรา
7/2/68	626	68	108	84			/	/	/	/					จิรา
8/2/68	626	65	107	82			/	/	/	/					จิรา
9/2/68	624	66	108	80			/	/	/	/					จิรา
10/2/68	626	64	106	84			/	/	/	/					จิรา
11/2/68	625	62	108	86			/	/	/	/					จิรา
12/2/68	622	63	106	87			/	/	/	/					จิรา
13/2/68	626	63	107	85			/	/	/	/					จิรา
14/2/68	622	64	108	84			/	/	/	/					จิรา
15/2/68	622	66	108	82			/	/	/	/					จิรา
16/2	624	66	108	88			/	/	/	/					จิรา

รูปที่ 65 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกรกฎาคม 2568-1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
13/1/58	624	66	108	86		/	/	/	/					จิราพร
14/1/58	624	69	108	86		/	/	/	/					จิราพร
15/1/58	622	62	107	83		/	/	/	/					จิราพร
20/2/58	623	62	106	84		/	/	/	/					จิราพร
21/2/58	626	64	108	83		/	/	/	/					จิราพร
22/2/58	623	66	107	86		/	/	/	/					จิราพร
23/2/58	623	63	107	84		/	/	/	/					จิราพร
24/2/58	626	62	108	88		/	/	/	/					จิราพร
25/2/58	626	69	108	89		/	/	/	/					จิราพร
26/2/58	624	67	108	87		/	/	/	/					จิราพร
27/2/58	624	68	109	88		/	/	/	/					จิราพร
28/2/58	624	66	107	86		/	/	/	/					จิราพร
29/2/58	622	69	104	84		/	/	/	/					จิราพร
30/2/58	622	60	104	82		/	/	/	/					จิราพร
														จิราพร

รูปที่ 66 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกรกฎาคม 2568-2

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

รูปที่ 67 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกรกฎาคม 2568-3



แบบ ทส. ๒

### รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

#### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1134 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
 ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....  
 จังหวัด ..... โทรศัพท์ 02-327666 โทรสาร ..... มี  
 กิจการประเภท ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจการประเภท ..... ใบอนุญาต เลขที่  
 (ถ้ามี) 5/2552 ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 5/2552 หมดอายุ .....

ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

#### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (AS)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 17,940 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ..... ระบุเพิ่มเติม

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ระบุเพิ่มเติม



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 19,106
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 17.93
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3220
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2620
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) \_\_\_\_\_
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) \_\_\_\_\_
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข \_\_\_\_\_


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1134 หมู่ที่ - ซอย -  
ถนน ศิวะสิทธิ์ทาง แขวง/ตำบล สรรพหลุม เขต/อำเภอ สรรพหลุม  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-251-3456 โทรสาร - มี  
ผู้ปฏิบัติงาน ๒๐ คน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท การผลิตไฟฟ้า โดยมีใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
๕/๒๕๖๖ ออกให้โดย กรมวิทย์ หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พริมา ศรีนครินทร์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/8/68	621	61	101	84		/	/	/	/		/				stat.
2/8/68	621	63	101	82		/	/	/	/		/				stat.
3/8/68	620	61	103	82		/	/	/	/		/				stat.
4/8/68	620	63	103	81		/	/	/	/		/				stat.
5/8/68	624	61	103	83		/	/	/	/		/				stat.
6/8/68	625	61	104	81		/	/	/	/		/				stat.
7/8/68	622	62	103	84		/	/	/	/		/				stat.
8/8/68	622	63	102	81		/	/	/	/		/				stat.
9/8/68	621	61	101	83		/	/	/	/		/				stat.
10/8/68	620	63	103	81		/	/	/	/		/				stat.
11/8/68	621	61	104	84		/	/	/	/		/				stat.
12/8/68	625	63	102	83		/	/	/	/		/				stat.
13/8/68	622	61	101	83		/	/	/	/		/				stat.
14/8/68	622	63	101	81		/	/	/	/		/				stat.
15/8/68	621	61	103	81		/	/	/	/		/				stat.
16/8/68	620	61	103	82		/	/	/	/		/				stat.

รูปที่ 71 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนสิงหาคม 2568-1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/8/68	621	61	102	84		/	/	/	/		/				staty
18/8/68	621	62	104	83		/	/	/	/		/				staty
19/8/68	621	62	103	83		/	/	/	/		/				staty
20/8/68	621	63	102	81		/	/	/	/		/				staty
21/8/68	620	61	101	81		/	/	/	/		/				staty
22/8/68	620	63	102	81		/	/	/	/		/				staty
23/8/68	624	61	104	84		/	/	/	/		/				staty
24/8/68	620	61	101	81		/	/	/	/		/				staty
25/8/68	624	61	103	83		/	/	/	/		/				staty
26/8/68	622	62	103	81		/	/	/	/		/				staty
27/8/68	621	62	102	84		/	/	/	/		/				staty
28/8/68	621	63	104	83		/	/	/	/		/				staty
29/8/68	620	61	103	83		/	/	/	/		/				staty
30/8/68	620	63	101	81		/	/	/	/		/				staty
31/8/68	624	61	104	82		/	/	/	/		/				staty

รูปที่ 72 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนสิงหาคม 2568-2



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน  
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

รูปที่ 73 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนสิงหาคม 2568-3





๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 19,267
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,916
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,175
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3,581
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) \_\_\_\_\_
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข \_\_\_\_\_


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1134 หมู่ที่ - ซอย -  
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล ศรีนครินทร์ เขต/อำเภอ ศรีนครินทร์  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-254-3456 โทรสาร - มี  
ผู้ควบคุมการดำเนินงาน น้อม ศรีนครินทร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
512552 ออกให้โดย กรมที่ดิน หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/9/68	621	62	109	81		/	/	/	/		/				fatf.
2/9/68	622	64	109	82		/	/	/	/		/				fatf.
3/9/68	620	62	103	81		/	/	/	/		/				fatf.
4/9/68	621	62	102	82		/	/	/	/		/				fatf.
5/9/68	621	61	103	82		/	/	/	/		/				fatf.
6/9/68	620	60	103	83		/	/	/	/		/				fatf.
7/9/68	622	69	104	83		/	/	/	/		/				fatf.
8/9/68	623	62	104	84		/	/	/	/		/				fatf.
9/9/68	624	63	101	84		/	/	/	/		/				fatf.
10/9/68	623	61	101	82		/	/	/	/		/				fatf.
11/10/68	622	61	102	82		/	/	/	/		/				fatf.
12/10/68	624	62	102	81		/	/	/	/		/				fatf.
13/10/68	621	62	103	81		/	/	/	/		/				fatf.
14/10/68	622	60	103	82		/	/	/	/		/				fatf.
15/10/68	621	60	102	82		/	/	/	/		/				fatf.
16/10/68	622	63	102	81		/	/	/	/		/				fatf.

รูปที่ 77 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกันยายน 2568-1



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/9/68	622	62	104	81		/	/	/	/		/				staff.
18/9/68	623	62	104	82		/	/	/	/		/				staff.
19/9/68	621	61	102	82		/	/	/	/		/				staff.
20/9/68	621	62	103	81		/	/	/	/		/				staff.
21/9/68	620	62	103	82		/	/	/	/		/				staff.
22/9/68	620	63	102	84		/	/	/	/		/				staff.
23/9/68	621	61	101	82		/	/	/	/		/				staff.
24/9/68	622	60	102	83		/	/	/	/		/				staff.
25/9/68	620	63	102	82		/	/	/	/		/				staff.
26/9/68	621	64	101	81		/	/	/	/		/				staff.
27/9/68	621	64	101	81		/	/	/	/		/				staff.
28/9/68	622	62	102	82		/	/	/	/		/				staff.
29/9/68	623	62	102	82		/	/	/	/		/				staff.
30/9/68	621	62	102	84		/	/	/	/		/				staff.

รูปที่ 78 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกันยายน 2568-2



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน  
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

รูปที่ 79 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนกันยายน 2568-3

แบบ ทส. ๒

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1134 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
ถนน รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ หนองแขม  
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... มี  
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ผลิตอาหารสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่  
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน ..... พ.ศ. .... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกระบบ  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 17,940 ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....  
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๒๐๐๑ กิโลกรัม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 18,647
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,857
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,069
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2464
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) \_\_\_\_\_
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) \_\_\_\_\_
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข \_\_\_\_\_


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1134 หมู่ที่ - ซอย -  
ถนน สีหะบุรี เขต/ตำบล สีหะบุรี เขตอำเภอ สีหะบุรี  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-251-3456 โทรสาร - มี  
ผู้ประกอบการ 1 คน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
512552 ออกให้โดย กรมที่ดิน หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

संज्ञा

รูปที่ 83 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนตุลาคม 2568-1



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
15/10/68	622	62	102	82		/	/	/	/		/				จิรัช
18/10/68	623	63	102	84		/	/	/	/		/				จิรัช
19/10/68	622	63	104	84		/	/	/	/		/				จิรัช
20/10/68	620	61	101	82		/	/	/	/		/				จิรัช
21/10/68	620	61	101	82		/	/	/	/		/				จิรัช
22/10/68	621	62	102	83		/	/	/	/		/				จิรัช
23/10/68	621	62	102	83		/	/	/	/		/				จิรัช
24/10/68	623	64	103	81		/	/	/	/		/				จิรัช
25/10/68	622	64	104	81		/	/	/	/		/				จิรัช
26/10/68	622	62	104	82		/	/	/	/		/				จิรัช
27/10/68	620	62	103	82		/	/	/	/		/				จิรัช
28/10/68	621	63	103	83		/	/	/	/		/				จิรัช
29/10/68	629	62	102	83		/	/	/	/		/				จิรัช
30/10/68	629	62	102	81		/	/	/	/		/				จิรัช
31/10/68	622	61	103	81		/	/	/	/		/				จิรัช

รูปที่ 84 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนตุลาคม 2568-2

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

รูปที่ 85 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนตุลาคม 2568-3

แบบ ทส. ๒

### รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

#### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1134 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
โทรศัพท์ 098-2643466 โทรสาร ..... มี .....  
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ใบอนุญาต เลขที่  
(ถ้ามี) 6/2662 ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

#### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

รูปที่ 86 แบบ ทส.๒ เดือนตุลาคม 2568-1

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 17,262
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,931
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,184
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,639
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) \_\_\_\_\_
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) \_\_\_\_\_
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข \_\_\_\_\_


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1134 หมู่ที่ - ซอย -  
ถนน ศิวะศรีโพธิ์ แขวง/ตำบล ศรีษะอ้อย เขต/อำเภอ ศรีษะอ้อย  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-254-3456 โทรสาร - มี  
ผู้ประกอบการ 1 คน ผู้ประกอบการ นามว่า ศิวะศรีโพธิ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท การผลิตอาหารสัตว์ โบราณคดีเลขที่ (ถ้ามี)  
5/2552 ออกให้โดย กรมที่ดิน หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/68	624	65	108	80		/	/	/	/	/				จิรา	
2/11/68	622	68	107	81		/	/	/	/	/				จิรา	
3/11/68	620	60	107	80		/	/	/	/	/				จิรา	
4/11/68	620	62	109	83		/	/	/	/	/				จิรา	
5/11/68	624	68	106	82		/	/	/	/	/				จิรา	
6/11/68	624	59	108	82		/	/	/	/	/				จิรา	
7/11/68	626	68	108	84		/	/	/	/	/				จิรา	
8/11/68	626	55	107	82		/	/	/	/	/				จิรา	
9/11/68	624	65	108	80		/	/	/	/	/				จิรา	
10/11/68	625	64	106	84		/	/	/	/	/				จิรา	
11/11/68	625	62	108	85		/	/	/	/	/				จิรา	
12/11/68	622	63	106	87		/	/	/	/	/				จิรา	
13/11/68	626	63	107	86		/	/	/	/	/				จิรา	
14/11/68	622	64	108	84		/	/	/	/	/				จิรา	
15/11/68	622	66	108	87		/	/	/	/	/				จิรา	
16/11/68	624	66	108	88		/	/	/	/	/				จิรา	

รูปที่ 89 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนพฤศจิกายน 2568-1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
12/11/68	624	55	108	86		/	/	/	/						วิชัย
18/11/68	624	59	108	86		/	/	/	/						วิชัย
19/11/68	622	62	107	83		/	/	/	/						วิชัย
20/11/68	623	62	106	84		/	/	/	/						วิชัย
21/11/68	625	64	108	83		/	/	/	/						วิชัย
22/11/68	623	66	107	85		/	/	/	/						วิชัย
23/11/68	623	63	107	84		/	/	/	/						วิชัย
24/11/68	626	62	108	88		/		/	/						วิชัย
25/11/68	626	59	108	89		/	/	/	/						วิชัย
26/11/68	624	57	108	87		/	/	/	/						วิชัย
27/11/68	622	58	109	88		/	/	/	/						วิชัย
28/11/68	624	56	107	86		/	/	/	/						วิชัย
29/11/68	622	59	107	84		/	/	/	/						วิชัย
30/11/68	622	60	108	82		/	/	/	/						วิชัย

รูปที่ 90 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนพฤศจิกายน 2568-2

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน  
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ .....  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ .....  
ออกให้โดย .....

รูปที่ 91 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนพฤศจิกายน 2568-3

แบบ ทส. ๒

### รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

#### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒๔ หมู่ที่ ..... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....  
จังหวัด ..... โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๖๖๖ โทรสาร ..... มี  
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ใบอนุญาต เลขที่  
(ถ้ามี) ๕/๒๕๖๒ ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๕/๒๕๖๒ หมดอายุ .....

ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

#### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ๓๒๐๐๐ ลิตร (A5)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๖,๙๔๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๖ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... กรุงเทพมหานคร

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ขยะมูลฝอย

รูปที่ ๙๒ แบบ ทส.๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔-๑



### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 17,706
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 1,238
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 3,220
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 2,628
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1134 หมู่ที่ - ซอย -  
ถนน ศีรษะสิงห์ แขวง/ตำบล ศรีโพธิ์ เขต/อำเภอ ศรีโพธิ์  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 098-251-3456 โทรสาร - มี  
ผู้ประกอบการ 1 คน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท การผลิตอาหารสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
5/2553 ออกให้โดย กรมปศุสัตว์ หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/68	624	66	108	80		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
2/12/68	622	67	107	81		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
3/12/68	620	60	107	80		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
4/12/68	620	62	105	83		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
5/12/68	624	68	106	82		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
6/12/68	624	69	108	82		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
7/12/68	626	68	108	84		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
8/12/68	626	66	107	82		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
9/12/68	624	66	108	80		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
10/12/68	626	64	106	84		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
11/12/68	626	62	108	86		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
12/12/68	622	53	106	87		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
13/12/68	626	53	107	85		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
14/12/68	622	54	108	84		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
15/12/68	622	56	108	87		/	/	/	/	/					จิราดา ✓
16/12/68	624	66	108	88		/	/	/	/	/					จิราดา ✓

รูปที่ 95 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนธันวาคม 2568-1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/1/68	624	85	108	86		/	/	/	/						จิรา
18/1	624	89	108	86		/	/	/	/						จิรา
19/1/68	622	82	108	83		/	/	/	/						จิรา
20/1/68	623	82	106	84		/	/	/	/						จิรา
21/1/68	625	84	105	83		/	/	/	/						จิรา
22/1/68	623	86	107	86		/	/	/	/						จิรา
23/1/68	623	83	107	84		/	/	/	/						จิรา
24/1/68	626	82	108	88		/	/	/	/						จิรา
25/1/68	628	89	108	89		/	/	/	/						จิรา
26/1/68	624	87	104	87		/	/	/	/						จิรา
27/1/68	628	85	109	88		/	/	/	/						จิรา
28/1/68	624	86	107	86		/	/	/	/						จิรา
29/1/68	622	89	107	84		/	/	/	/						จิรา
30/1/68	622	80	108	82		/	/	/	/						จิรา
			1												

รูปที่ 96 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนธันวาคม 2568-2

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
  ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... วิฑูรย์ วัฒนกุล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... พ.อ. วิฑูรย์ วัฒนกุล .....) .....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รูปที่ 97 สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือนธันวาคม 2568-3



แบบ ทส. ๒

### รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

#### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1134 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....  
จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... มี  
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... ใบอนุญาตเลขที่  
(ถ้ามี) ๑/๒๐๕๒ ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน ..... พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๐๕๒ หมดอายุ .....

ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

#### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... (๑๙)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ..... เครื่องสูบน้ำสารเคมี

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... กองดิน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 19,106
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 17.93
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3220
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2628
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) \_\_\_\_\_
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) \_\_\_\_\_
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข \_\_\_\_\_

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# บันทึกตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet Check List)

อาคาร A – D

เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์														NO. A ชั้น 1		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บไว้ได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์กับตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง					
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 100 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงเดือน เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 1



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>2</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 101 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 2



นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>3</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 102 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 3

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์

นิคมอุตสาหกรรมพรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. A ชั้น 4		
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายป่าดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 103 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 4

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. <u>A</u> ชั้น <u>5</u>		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดช่องตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 104 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 6		
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ช.ภาพท		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 105 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>7</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 106 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 7			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 107 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร A ชั้น 8

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์														NO. B ชั้น 1		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศาน พันธ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 108 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )												NO. B ชั้น 2				
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)



นิคมอุตสาหกรรมเขต พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 3			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 110 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 4			
วัน/เดือน/ปี	ประตูดูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 111 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )											NO. B ชั้น. 5				
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บใต้	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ			
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติศักดิ์		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 112 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 6		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สติกเกอร์กับตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร พันธ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 113 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 6

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พริมา ศรีนครินทร์

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ขึ้น. ๗		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์ พริมา		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 114 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 8		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอตาฟท์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 115 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร B ชั้น 8

นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. C ชั้น 1		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 116 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 1



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 2		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Signature]		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 117 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 3		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้เปิด สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วเปิด สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 118 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 3			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้เปิด	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงถูกต้อ	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สัณนิรกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 119 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 4



รูปที่ 120 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. C ชั้น 6		
วัน/เดือน/ปี	ประตูเปิด	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นางสาวสุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) นงคธ สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 121 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. C ชั้น 7		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 122 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 7

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อช		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 123 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร C ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
NO. <u>D</u> ชั้น <u>1</u>																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักปิดรับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>D</u> ชั้น <u>2</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลับนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล ศรีเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 125 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. D ชั้น 3		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 126 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 4		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 127 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 5		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 128 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์													
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง	
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ													
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)													

รูปที่ 129 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. D ชั้น 7		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 130 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 7

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )												NO. D ชั้น 8				
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์กับตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง					
1/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
2/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
3/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
4/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
5/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
7/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
8/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
9/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
10/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
11/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
12/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
14/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
15/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
16/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
17/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
18/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
19/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
21/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
22/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
23/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
24/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
25/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
26/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
28/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
29/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
30/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		
31/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิวิธ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 131 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกรกฎาคม 2568 อาคาร D ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรี่มา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>1</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาม/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 132 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 1



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
NO. A ชั้น 2																
วัน/เดือน/ปี	ระบุตู้อยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์กับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 133 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. A ชั้น 9		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่ายน้ำ	สายดับเพลิงเก็บไว้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 134 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>4</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ ห้อยภายใน	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 135 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 4

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>5</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลับนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 136 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรี่มา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>6</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สีกนักรับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 137 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )												NO. A ชั้น 7				
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สเกลปริมาตร	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 138 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรี่มา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. A ชั้น 8		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ร.พ.ก.พ.ต.		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 139 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร A ชั้น 8

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>B</u> ชั้น <u>1</u>		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักปิด	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายป่าดับเพลิง			
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดา พันธ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 140 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 1



นิติบุคคลอาคารชุด พรี่มา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น. 2			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน		ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ชำรุด					มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง			
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาพนธ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 141 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 3			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน		ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้					หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด			
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทศดาพันธ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 142 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรี่มา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น. 4		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 143 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 4

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรี่มา ศรีนครินทร์														NO.	B	ชั้น	5
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																	
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ		
						มาตรวัด	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง					
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 6			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 145 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. B ชั้น 7		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 146 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )															
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 157 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร B ชั้น 8

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>C</u> ชั้น <u>1</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 148 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 1



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 2			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลับนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 149 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 3		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 150 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 4		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 5		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลิกรับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Signature]		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 152 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิง		มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
				เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปกติ	มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 153 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>C</u> ชั้น <u>7</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สัณนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Signature]		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 154 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร C ชั้น 7

(๐๖๑๒๓๔๕๖๗๘๙) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)



รูปที่ 156 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 1



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. D ชั้น 2		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน		อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้				มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 157 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พรี่มา ศรีนครินทร์

นิคมอุตสาหกรรมพรี่มา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 3		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	น้ำจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปกติ	มาตรวัด	สลักกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	น้ำจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 158 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 4		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์กับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)



นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. D ชั้น 5			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 160 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 6		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์เก็บ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล ศรีเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 161 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>D</u> ชั้น <u>6</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 162 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568 อาคาร D ชั้น 7

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 6		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรี่มา ศรีนครินทร์														
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน		ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ
	สภาพปกติ	ของตู้					มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง	
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ														
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)														

รูปที่ 164 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 1



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พริมา ศรีนครินทร์

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 2			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์ภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 165 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. A ชั้น 3		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 166 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน2568 อาคาร A ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>4</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์กับตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง					
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 167 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>5</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 168 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>6</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 169 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>7</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้เปิด	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงถูกตอง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายป่าดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 170 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 7

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>8</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วเปิดสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รักษา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 171 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร A ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 1			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สามชนิดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กัญญาพันธ์			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 172 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 1



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
NO. B ชั้น 2																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 173 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 3			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 174 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 4			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพันธ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 175 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 4



นิเทศอาคารชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 5		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สามต้นเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สติกเกอร์กับตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สามต้นเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติภาพ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 176 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 6		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักปิดรับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กิตติพงษ์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 177 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 7		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทอชาฟท์		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 178 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 7

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 8		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทิวา หวัง		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 179 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร B ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. C ชั้น 1		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 180 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 1



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 2		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สามชนิดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 181 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. C ชั้น 3		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 182 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>C</u> ชั้น <u>4</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บไว้ได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายป่าดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 183 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>C</u> ชั้น <u>5</u>		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 184 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>C</u> ชั้น <u>6</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 185 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 7		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บไว้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิภา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 186 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 7

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>C</u> ชั้น <u>8</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สามชนิดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 187 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร C ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>D</u> ชั้น <u>1</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลิกรับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 188 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 1



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. D ชั้น 2		
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง			
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 189 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 3		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาม/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สามฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายป่าดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตรเดช		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 190 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 4		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริ ๒๐๔		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 191 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. D ชั้น 5			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ศิริเดช		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 192 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 5



นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 6		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 193 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. D ๗		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
2/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
3/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
4/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
5/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
6/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
8/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
9/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
10/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
11/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
12/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
13/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
15/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
16/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
17/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
18/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
19/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
20/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
22/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
23/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
24/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
25/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
26/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
27/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
29/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		
30/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดี		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 195 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนกันยายน 2568 อาคาร D ชั้น 8



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พริมา ศรีนครินทร์

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 1		
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สติกเกอร์กับตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)



รูปที่ 196 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																	
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>2</u>				
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน		ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง		วาล์วอยู่ปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	สภาพผิดปกติ			มาตรวัด	สติกเกอร์		ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง					
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

รูปที่ 197 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พรีเม้า ศรีนครินทร์

นิคมอุตสาหกรรมเขต พรีเม้า ศรีนครินทร์														NO. <u>A</u> ชั้น <u>3</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 198 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>A</u> ชั้น <u>4</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูดูอยู่ใน		อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้				มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 199 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. A	ชั้น 5	
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สถิติเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 200 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรี่มา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>6</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 201 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 7			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้เปิด	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 202 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 8			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 203 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร A ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. B ชั้น 1		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 204 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 2			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 205 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 3			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 206 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )												NO. B ชั้น. 4			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ น้ำจุ่ม	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สามเกลอน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง			
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 207 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น. ๕			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สติกเกอร์กับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	วิมล		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ																
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)																

รูปที่ 208 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )												NO. B 6			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปกติ	มาตรวัด	สติกเกอร์กับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 209 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น. 7			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรฐาน	สลับกันกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 210 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )															
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพเปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายนำดับเพลิง			
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ														(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)	

รูปที่ 211 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร B ชั้น 8



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พริมา ศรีนครินทร์

นิคมอุตสาหกรรมลาด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. C ชั้น 1		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดช่องตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สัณนิษฐาน	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 212 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 2		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปกติ	มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 213 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 3		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 214 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 4		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปกติ	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 215 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 5		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูปูใน สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล ศรีเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 216 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 6			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 217 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 7			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรฐาน	สติกเกอร์กับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 218 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 8			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 219 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร C ชั้น 8



**นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์**

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist ) NO. D ชั้น 1

วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นางสาวสุภาวดี งามวงศ์		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 220 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล ตรีเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 221 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 3		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล ศรีเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 222 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 4		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21/10/68		
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 223 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 4



รูปที่ 224 บันทึกการเชิดคู่เก๋บอูปรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 6			
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																	
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน		ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง					
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 225 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 6

รูปที่ 226 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 7



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พริมา ศรีนครินทร์

นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>D</u> ชั้น <u>8</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 227 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568 อาคาร D ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. A ชั้น 1			
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																	
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน		ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้					น้ำจุ่ม	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด				ถังดับเพลิง
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 228 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 2			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ชว		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>3</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สัณนิษฐาน	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 230 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 4			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน		อุปกรณ์	สายดับเพลิง		วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้		หัวจ่าย	เก็บได้		ถูกต้อง	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง			
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 231 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>5</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพเปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 232 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. <u>A</u> ชั้น <u>6</u>		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่ายน้ำ	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 233 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 7		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิ.พ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 234 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>A</u> ชั้น <u>8</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 235 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร A ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 1			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 236 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )												NO. B ชั้น 2			
วัน/เดือน/ปี	ประตูดับเพลิง สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง			
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 237 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมพรีเม้า ศรีนครินทร์														NO. B ชั้น 3		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์ภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราด		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 238 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )											NO. B ชั้น. 4				
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บไว้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 239 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. B ชั้น 5		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 240 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรี่มา ศรีนครินทร์														NO. B ชั้น 6		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วเปิดสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 241 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรี่มา ศรีนครินทร์														NO. B ชั้น 7		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น 8			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สติกเกอร์กับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 243 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร B ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น. 1		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 244 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 2		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายป่าดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 245 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )												NO. C ชั้น. 3				
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปกติ	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ																
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)																

รูปที่ 246 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>C</u> ชั้น <u>3</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 247 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 5		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 248 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>C</u> ชั้น <u>6</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 249 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 7		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ														(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)		

รูปที่ 250 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 8		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 251 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร C ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>D</u> ชั้น <u>1</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปกติ	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 252 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>D</u> ชั้น <u>2</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้เปิด สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วเปิด สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 253 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 3		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 254 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. D ชั้น 4		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน		อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้				หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด				ถังดับเพลิง
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 255 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 5			
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																	
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)				ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง					
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 256 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>D</u> ชั้น <u>6</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 257 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															NO. D ชั้น 7		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																	
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติ๊กเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ		
						มาตรวัด	สติกเกอร์กับตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง						
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 258 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์														NO.	D	ชั้น
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
2/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
4/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
5/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
6/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
7/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
8/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
9/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
11/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
12/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
13/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
14/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
15/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
16/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
18/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
19/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
20/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
22/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
23/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
25/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
26/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
27/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
28/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
29/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		
30/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 259 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2568 อาคาร D ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 1		
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วเปิดสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/12/68													จิราดา		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 260 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. A ชั้น 2		
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
30/12/68														จิราณ		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล ศรีเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 261 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. A ชั้น 3		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 262 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 4		
วัน/เดือน/ปี	ตรวจสอบใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพเปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
30/12/68													จิตร		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิตร		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 263 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 4



นิเทศอาคารชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. A ชั้น 5			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 264 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>A</u> ชั้น <u>6</u>		
วัน/เดือน/ปี	ประตูดูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		
30/12/68													จิราศ		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราศ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 265 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร A ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )															NO. A ชั้น 7	
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
NO. <u>A</u> ชั้น <u>8</u>																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน		ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้					น้ำจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด			
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		
30/12/68														จิราดา		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราดา		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 268 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )												NO. B ชั้น 2			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาม/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
30/12/68													จิรัช		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิรัช		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 269 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 2

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B 3		
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้เปิด สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง			
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
30/12/68													จิราณ		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราณ		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 270 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 3



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์															
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )															
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปกติ	มาตรวัด	สติกเกอร์กับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68															
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ															
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)															

รูปที่ 271 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																	
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																	
NO. B ชั้น 6																	
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน		ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้					เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักปิดกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง				สายฉีดน้ำดับเพลิง
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/12/68																	
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 272 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูดับเพลิง		สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	สายดับเพลิง	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้				ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง				ถังดับเพลิง
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 273 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 6

นิเทศอาคารชุด พริมา ศรีนครินทร์													
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปกติ	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง	
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
30/12/68													ผู้ตรวจ
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ
หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ													
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)													

รูปที่ 274 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 7



นิเทศอาคารชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. B ชั้น. 8			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพเปิด	มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		
30/12/68														จิราพร		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จิราพร		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 275 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร B ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 1			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 276 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. <u>C</u> ชั้น <u>2</u>		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรฐาน	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 277 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 2



นิคมอุตสาหกรรมเขต พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 3		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วตู้ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 278 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 3

นิเทศอาคารชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 4		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 279 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
NO. C ชั้น 5																
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้เปิด	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 280 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. C ชั้น 6			
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																	
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน		ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้					ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง				ถังดับเพลิง
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 281 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 6

นิคมอุตสาหกรรมลาดพร้าว ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 7			
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้เปิด	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บไว้ถูกต้อง	วาล์วเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สัณนิรกับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 282 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 7



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. C ชั้น 8			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		
30/12/68														สพ		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สพ		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 283 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร C ชั้น 8



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์														NO. D ชั้น 1		
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์พร้อมจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 284 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 1

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. D ชั้น 2			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สต็อกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปกติ	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุรเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 285 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 2



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. <u>D</u> ชั้น <u>3</u>			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 286 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 3

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. D ชั้น 4			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ในสภาพปกติ	ความสะอาดของตู้	อุปกรณ์หัวจ่าย	สายดับเพลิงเก็บได้ถูกต้อง	วาล์วอยู่ในสภาพปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 287 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 4



นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )																
NO. D ชั้น 5																
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน		ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้					มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง			
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ														(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)		

รูปที่ 288 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 5

นิคมอุตสาหกรรมชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. <u>D</u> ชั้น <u>6</u>		
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน		อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)				ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ
	สภาพปกติ	ของตู้				หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรฐาน	สติกเกอร์กับ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง			
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 289 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 6



นิคมอุตสาหกรรม พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )													NO. D ชั้น 7			
วัน/เดือน/ปี	ประตูอยู่ใน	ความสะอาด	อุปกรณ์	สายดับเพลิง	วาล์วอยู่ใน	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
	สภาพปกติ	ของตู้	หัวจ่าย	เก็บได้ถูกต้อง	สภาพปิด	มาตรวัด	สลักนิรภัย	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30/12/68																
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✗ = ผิดปกติ

(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)

รูปที่ 290 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 7

นิคมอุตสาหกรรมอาคารชุด พริมา ศรีนครินทร์																
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire Hose Cabinet Checklist )														NO. D ชั้น. 8		
วัน/เดือน/ปี	ประตูตู้ใน สภาพปกติ	ความสะอาด ของตู้	อุปกรณ์ หัวจ่าย	สายดับเพลิง เก็บได้ ถูกต้อง	วาล์วอยู่ใน สภาพเปิด	มีถังดับเพลิงประจำตู้				สติกเกอร์ (รูปภาพ)			ผู้ตรวจ	กรรมการ	หมายเหตุ	
						มาตรวัด	สติกเกอร์เก็บ	ตัวถัง	สาย/หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายฉีดน้ำดับเพลิง	หัวจ่ายน้ำ ดับเพลิง				
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
2/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
3/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
4/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
5/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
6/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
7/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
9/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
10/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
11/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
12/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
13/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
14/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
15/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
16/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
17/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
18/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
19/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
21/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
22/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
23/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
24/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
25/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
26/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
27/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
28/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
29/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
30/12/68														สม		
31/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สม		
หมายเหตุ ✓ = ปกติ X = ผิดปกติ																
(.....) มงคล สุระเดช (รองหัวหน้าช่าง)																

รูปที่ 291 บันทึกการเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนธันวาคม 2568 อาคาร D ชั้น 8



# การฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ

แบบ กภ.รจ.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่.....สถานดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ.....  
วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๙๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑๑๓๔ ต.รอก/ชอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ หนองแขม

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๒-๔๔๒-๕๙๖๕ โทรสาร ๐-๒๓๑๘๑๓๖๓

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด พริมา ศรีนครินทร์

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๓๔ หมู่ที่ ๑๑๓๔ ต.รอก/ชอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ หนองแขม

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๗ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๗ คน

ชาย ๑๐ คน หญิง ๗ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๒.๐๗ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ต.รอก/ชอย - ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูล

หรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๒ -

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต  
(นายสุริยชัย รวีวรรณ)  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม  
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กก.รง.๒  
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สบถ. (กปถ.๑) ๖๕๐๗/๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด พรีเม้า ศรีนครินทร์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๓๔ ถนนศรีนครินทร์ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๗ คน

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



### นิติบุคคลอาคารชุด พริมา ศรีนครินทร์

#### กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- สถานที่ ๑. ประชุมชี้แจง ห้องประชุม บริษัท  
๒. ฝึกซ้อม ณ ลานจอดรถ บริษัท

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ๑) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของ สถานประกอบการ ๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ หนีไฟของสถานประกอบการ ๓) การค้นหาและช่วยเหลือ และการ เคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย	ชื่อนายอนุภาพ จังหาร ตำแหน่งพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย  ชื่อนายสมชาย แจ้งจิตร ตำแหน่งพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ห้องประชุม
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	วิทยากรที่ได้รับอนุมัติฯ	สถานที่ปฏิบัติงานของ ผู้เข้ารับการฝึก

## รายชื่อวิทยากร

หน่วยงานฝึกอบรม : กรุงเทพมหานครใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หัวข้ออบรม	สังกัดสถานี ดับเพลิง	กรุงเทพมหานคร
๑	นายอนุภาพ จังหาร	ทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร
๒	นายสมชาย แฉ่งจิตร	ทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร

### แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่..... เวลา..... ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่.....  
 คนพบเหตุคือ..... ได้ร้องตะโกนเรียกให้ช่วย หัวหน้างานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบจุดเกิดเหตุ  
 อยู่บริเวณ..... ขณะเกิดเหตุมีเสียงดัง และมีควันลอยเต็มเป็นจำนวนมากในพื้นที่เกิดเหตุ  
 เบื้องต้นพนักงานได้ใช้ถังดับเพลิง และได้มีการตัดกระแสไฟฟ้า และช่วยกันฉีดน้ำยาเคมีแห้งสกัดเพลิง แต่ไม่สามารถ  
 ดับเพลิงได้ พนักงานช่วยกันขนของสิ่งสำคัญออกจากบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุไปยังจุดรวมพล

### ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้

ลำดับ	เวลา	สถานการณ์	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
1	.....00 น.	- เกิดประกายไฟบริเวณ และ เกิดเสียงดัง และมี ควันลอย เต็มพื้นที่	- พนักงานผู้ประสบเหตุ แจ้งเพื่อนร่วมงานให้ช่วยดับเพลิง - พนักงานที่ประสบเหตุ แจ้งหัวหน้างาน	- ผู้ประสบเหตุ 1. นาย/นาง..... - เพื่อนร่วมงานที่ช่วยดับเพลิง 1. นาย/นาง..... 2. นาย/นาง.....
2	.....01 น.	- เปลวไฟยังคงลุกไหม้ และ ยังไม่สามารถดับเพลิงได้	- หัวหน้างาน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และลงไปสำรวจ พื้นที่เกิดเหตุ และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อไป ยัง ผอ.แผนกอะลูมิเนียม - ผอ.แผนฯ ส่งฝ่ายช่างทำการตัดไฟฟ้า - ผอ.แผนฯ ส่งฝ่ายปฏิบัติการทีม ดับเพลิงระงับเหตุ - ผอ.แผนฯ สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟและ กวดขันสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- ผู้ประสบเหตุ 1. นาย/นาง..... - ผอ.แผนกอะลูมิเนียม 1. นาย/นาง..... - คนกวดขัน 1. นาย/นาง.....
3	.....02 น.	- เปลวไฟยังคงลุกไหม้	- ฝ่ายช่าง หลังจากได้รับคำสั่งจาก ผอ. แผนฯ ก็ได้เข้าทำการตัดกระแสไฟฟ้า - ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง หลังจาก ได้รับคำสั่ง จาก ผอ.แผนฯ ก็ได้เข้าไปทำ การดับเพลิงในพื้นที่เกิดเหตุ - ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง ได้ใช้ถัง ดับเพลิงเคมีแห้ง หรือระบบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี) ดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ - ฝ่ายอพยพ หลังจากได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ให้ทำตามแผนอพยพหนีไฟ - ฝ่ายอพยพ ก็ได้ทำการอพยพพนักงาน หนีไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลของบริษัทฯ	- ฝ่ายช่าง 1. นาย/นาง..... - ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง ทีมดับเพลิง ที่ 1 1.1 นาย/นาง..... 1.2 นาย/นาง..... 1.3 นาย/นาง..... 1.4 นาย/นาง..... 1.5 นาย/นาง..... ทีมดับเพลิงที่ 2 2.1 นาย/นาง..... 2.2 นาย/นาง.....

			และทำการเช็คชื่อ จำนวนพนักงาน แล้ว รายงาน ผอ.แผนฯ ต้องใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ตั้งแต่เริ่มทำการอพยพ	2.3 นาย/นาง ..... 2.4 นาย/นาง ..... 2.5 นาย/นาง ..... - ฝ่ายอพยพ แผนก ..... 1. นาย/นาง ..... แผนก ..... 2. นาย/นาง ..... แผนก ..... 3. นาย/นาง ..... แผนก ..... 4. นาย/นาง ..... แผนก ..... 5. นาย/นาง ..... แผนก ..... 6. นาย/นาง ..... แผนก ..... 7. นาย/นาง ..... แผนก ..... 8. นาย/นาง ..... แผนก ..... 9. นาย/นาง ..... แผนก ..... 10. นาย/นาง ..... แผนก ..... 11. นาย/นาง .....
4	.....05 น.	- เพลิงสงบ	- ผอ.แผนฯ สั่งทีมค้นหาเข้าค้นหา ผู้บาดเจ็บ/สูญหาย - ทีมค้นหา เข้าค้นหาคนที่สูญหาย/ บาดเจ็บ ตามคำสั่ง ผอ.แผนฯ - ผอ.แผนฯ สั่งทีมปฐมพยาบาล เตรียมพร้อมที่จุดรวมพล - ทีมพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บ - ผอ.แผนฯ สั่งให้ทีมยานพาหนะนำ	- ฝ่ายค้นหา ทีมค้นหา ที่ 1 1.1 นาย/นาง ..... 1.2 นาย/นาง ..... 1.3 นาย/นาง ..... ทีมค้นหา ที่ 2 2.1 นาย/นาง ..... 2.2 นาย/นาง ..... 2.3 นาย/นาง .....



			<p>ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล (กรณีอาการสาหัส)</p> <p>- ผอ.แผนฯ ส่งฝ่ายสนับสนุนจัดการการจราจร ไม่ให้ติดขัด</p>	<p>- ทีมพยาบาล</p> <p>ทีมพยาบาล ที่ 1</p> <p>1.1 นาย/นาง .....</p> <p>1.2 นาย/นาง .....</p> <p>- ฝ่ายสนับสนุน/ทีมยานพาหนะ(ถ้ามี)</p> <p>1. นาย/นาง .....</p> <p>2. นาย/นาง .....</p>
5	.....15 น.	- เพลิงสงบ	<p>- ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมรายงานผล ให้ ผอ.แผนฯ ทราบ</p> <p>- ทีมต่างๆ ที่ต้องรายงานผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทีมดับเพลิงขั้นต้น</li> <li>2. ทีมดับเพลิง</li> <li>3. ทีมค้นหา</li> <li>4. ทีมปฐมพยาบาล</li> <li>5. ทีมยานพาหนะ</li> <li>6. ทีมตรวจสอบ</li> </ol> <p>ผอ.แผนฯ ประเมินความเสียหาย, สรุปสถานการณ์ และแจ้งให้พนักงานทราบ</p> <p>- กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ</p>	
6	.....15 น.	- เพลิงสงบ	<p>- ผอ.แผนฯ ส่งประกาศยกเลิกสถานการณ์สิ้นสุดสถานการณ์สมมุติ</p>	

ผู้ป่วน

1. นาย/นาง .....

2. นาย/นาง .....

ผู้สูญหาย

1. นาย/นาง .....

2. นาย/นาง .....



รูปที่ 292 รูปการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





รูปที่ 293 รูปการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





รูปที่ 294 รูปการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ