



#### บทที่ 4

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 1.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

#### 1.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77 ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด



## ภาคผนวก

### ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

- ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77 ของบริษัท บริษัท อ่อนนุช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ภาคผนวก ก-3 สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
- ภาคผนวก ก-4 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77
- ภาคผนวก ก-5 สำเนาหนังสือส่งรายงานต่อหน่วยงานราชการ (สิ้นสุดระยะการก่อสร้าง)

### ภาคผนวก ข สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก ข-1 ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ข-2 เอกสารการเก็บวิเคราะห์ฝุ่นละออง
- ภาคผนวก ข-3 เอกสารการตรวจสอบความสะอาดของถนนภายในโครงการ
- ภาคผนวก ข-4 เอกสารการตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอดรถทั้งไว้, การตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
- ภาคผนวก ข-5 เอกสารการตรวจสอบเส้นท่อประปา, ตรวจสอบถังเก็บน้ำ,  
เอกสารการตรวจสอบวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ
- ภาคผนวก ข-6 เอกสารการตรวจสอบสภาพของขอบสระว่ายน้ำ,  
เอกสารการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
- ภาคผนวก ข-7 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารอบสระว่ายน้ำ, การตรวจสอบห่วงชูชีพ
- ภาคผนวก ข-8 เอกสารการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในโครงการ
- ภาคผนวก ข-9 เอกสารการตรวจสอบค่าสระว่ายน้ำ, การตรวจสอบกรองสระว่ายน้ำ, และการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- ภาคผนวก ข-10 รายงานการตรวจสอบสภาพน้ำคุณภาพน้ำทั้งตามมาตรการ
- ภาคผนวก ข-11 เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวก ข-12 เอกสารการตรวจสอบบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำรอบอาคาร
- ภาคผนวก ข-13 เอกสารการตรวจสอบห้องขยะมูลฝอย
- ภาคผนวก ข-14 เอกสารการตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายหม้อแปลงไฟฟ้า
- ภาคผนวก ข-15 เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- ภาคผนวก ข-16 เอกสารการตรวจสอบระบบแสงสว่างส่วนกลาง
- ภาคผนวก ข-17 เอกสารการตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศและลิฟต์
- ภาคผนวก ข-18 เอกสารการตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์
- ภาคผนวก ข-19 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
- ภาคผนวก ข-20 เอกสารการตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง

ภาคผนวก ข-21	เอกสารการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟและไฟฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข-22	เอกสารการตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิง
ภาคผนวก ข-23	เอกสารการตรวจสอบบันไดหนีไฟและเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล,เอกสารการตรวจสอบป้ายแสดงการหนีไฟและผังการหนีไฟ
ภาคผนวก ข-24	เอกสารการตรวจสอบข้อระบายนโยบายอาภาศรรมชาติ
ภาคผนวก ข-25	เอกสารการตรวจสอบพัฒลนโยบายอาภาศ
ภาคผนวก ข-26	เอกสารการตรวจสอบป้ายจราจรและบริเวณเข้าออกโครงการ
ภาคผนวก ข-27	เอกสารการตรวจสอบติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข-28	เอกสารการตรวจสอบติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามของผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข-29	เอกสารตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการ
ภาคผนวก ค	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
ภาคผนวก ง	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวัด