



การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบายน้ำรอบอาคาร เดือนมกราคม 2569

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบายน้ำ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน มกราคม 69.....

ว/ค/ป	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบายน้ำ														ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบบ่อน้ำดีชั้น G		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Roof tank อาคาร C		Roof tank อาคาร D		Roof tank อาคาร E		วางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำรอบอาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2569

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน กุมภาพันธ์ 69

ว/ค/ป	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ		
	การตรวจสอบบ่อน้ำดีชั้น G		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Roof tank อาคาร C		Roof tank อาคาร D		Roof tank อาคาร E				รางระบายน้ำรวมอาคาร	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ
1	/		/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

วันที่ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

โดย : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

วันที่ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

การตรวจสอบข้อบกพร่องและรายงานข้อบกพร่อง เดือนมีนาคม 2569

การตรวจสอบข้อบกพร่องและรายงานข้อบกพร่อง

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน มีนาคม 69

ว/ด/ป	การตรวจสอบข้อบกพร่องและรายงานข้อบกพร่อง														ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบข้อบกพร่อง G		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Roof tank อาคาร C		Roof tank อาคาร D		Roof tank อาคาร E		รายงานข้อบกพร่องอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

การตรวจสอบบ่อกักน้ำและรางระบายน้ำรอบอาคาร เดือนเมษายน 2569

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน...เมษายน 69....

ว/ค/ป	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ														ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบบ่อน้ำดีชั้น G		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Roof tank อาคาร C		Roof tank อาคาร D		Roof tank อาคาร E		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/		/			
31																

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำรอบอาคาร เดือนพฤษภาคม 2569

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน...พฤษภาคม.69.....

ว/ค/ป	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ														ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบบ่อน้ำดีชั้น G		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Roof tank อาคาร C		Roof tank อาคาร D		Roof tank อาคาร E		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

การตรวจสอบบ่อกักน้ำและรางระบายน้ำรอบอาคาร เดือนมิถุนายน 2569

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน.....มิถุนายน 69.....

ว/ค/ป	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ		
	การตรวจสอบบ่อน้ำดีชั้น G		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Roof tank อาคาร C		Roof tank อาคาร D		Roof tank อาคาร E				รางระบายน้ำรอบอาคาร	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ
1	/		/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/		/			
31																

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย