



## ภาคผนวก ข-26

### เอกสารการตรวจสอบป้ายจราจรและบริเวณเข้าออกโครงการ

การตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคาร เดือนมกราคม 2569

การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน มกราคม 69

ชั้น	การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ						ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ป้ายอาคาร		ถนนของโครงการ		ไฟหน้าโครงการ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		<div></div>	
2	/		/		/			
3	/		/		/			
4	/		/		/			
5	/		/		/			
6	/		/		/			
7	/		/		/			
8	/		/		/			
9	/		/		/			
10	/		/		/			
11	/		/		/			
12	/		/		/			
13	/		/		/			
14	/		/		/			
15	/		/		/			
16	/		/		/			
17	/		/		/			
18	/		/		/			
19	/		/		/			
20	/		/		/			
21	/		/		/			
22	/		/		/			
23	/		/		/			
24	/		/		/			
25	/		/		/			
26	/		/		/			
27	/		/		/			
28	/		/		/			
29	/		/		/			
30	/		/		/			
31	/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

การตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2569

การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน ก.พ.


ชั้น	การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ						ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ป้ายอาคาร		ถนนของโครงการ		ไฟฟ้าโครงการ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		<div></div>	
2	/		/		/			
3	/		/		/			
4	/		/		/			
5	/		/		/			
6	/		/		/			
7	/		/		/			
8	/		/		/			
9	/		/		/			
10	/		/		/			
11	/		/		/			
12	/		/		/			
13	/		/		/			
14	/		/		/			
15	/		/		/			
16	/		/		/			
17	/		/		/			
18	/		/		/			
19	/		/		/			
20	/		/		/			
21	/		/		/			
22	/		/		/			
23	/		/		/			
24	/		/		/			
25	/		/		/			
26	/		/		/			
27	/		/		/			
28	/		/		/			
29								
30								
31								

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย



การตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคาร เดือนมีนาคม 2569

การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน มีนาคม 2569

ชั้น	การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ						ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	บันได		ถนนของโครงการ		ไฟฟ้าโครงการ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		<div></div>	<div></div>
2	/		/		/			
3	/		/		/			
4	/		/		/			
5	/		/		/			
6	/		/		/			
7	/		/		/			
8	/		/		/			
9	/		/		/			
10	/		/		/			
11	/		/		/			
12	/		/		/			
13	/		/		/			
14	/		/		/			
15	/		/		/			
16	/		/		/			
17	/		/		/			
18	/		/		/			
19	/		/		/			
20	/		/		/			
21	/		/		/			
22	/		/		/			
23	/		/		/			
24	/		/		/			
25	/		/		/			
26	/		/		/			
27	/		/		/			
28	/		/		/			
29	/		/		/			
30	/		/		/			
31	/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech./ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech./ช่าง)

Signature/ลงนาม (BM./ผู้จัดการอาคาร)

การตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคาร เดือนเมษายน 2569

การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน..... เมษายน 69

ชั้น	การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ						ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ป้ายอาคาร		ถนนของโครงการ		ไฟฟ้าโครงการ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		<div></div>	
2	/		/		/			
3	/		/		/			
4	/		/		/			
5	/		/		/			
6	/		/		/			
7	/		/		/			
8	/		/		/			
9	/		/		/			
10	/		/		/			
11	/		/		/			
12	/		/		/			
13	/		/		/			
14	/		/		/			
15	/		/		/			
16	/		/		/			
17	/		/		/			
18	/		/		/			
19	/		/		/			
20	/		/		/			
21	/		/		/			
22	/		/		/			
23	/		/		/			
24	/		/		/			
25	/		/		/			
26	/		/		/			
27	/		/		/			
28	/		/		/			
29	/		/		/			
30	/		/		/			
31								

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

D  
S  
.  
D

Time / เวลา .....

Time / เวลา .....

Time / เวลา .....



การตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคาร เดือนพฤษภาคม 2569

การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน ...พฤษภาคม.69.....

ว/ค/ป	การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ						ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ป้ายจราจร		ถนนของโครงการ		ไฟฟ้าโครงการ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		<div></div>	
2	/		/		/			
3	/		/		/			
4	/		/		/			
5	/		/		/			
6	/		/		/			
7	/		/		/			
8	/		/		/			
9	/		/		/			
10	/		/		/			
11	/		/		/			
12	/		/		/			
13	/		/		/			
14	/		/		/			
15	/		/		/			
16	/		/		/			
17	/		/		/			
18	/		/		/			
19	/		/		/			
20	/		/		/			
21	/		/		/			
22	/		/		/			
23	/		/		/			
24	/		/		/			
25	/		/		/			
26	/		/		/			
27	/		/		/			
28	/		/		/			
29	/		/		/			
30	/		/		/			
31	/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย



การตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคาร เดือนมิถุนายน 2569

การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ

BUILDING / พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

Month / เดือน มิถุนายน 69

ว/ค/ป	การตรวจสอบสภาพโดยรวมของโครงการ						ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ป้ายอาคาร		ถนนของโครงการ		ไฟฟ้าโครงการ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		<div></div>	
2	/		/		/			
3	/		/		/			
4	/		/		/			
5	/		/		/			
6	/		/		/			
7	/		/		/			
8	/		/		/			
9	/		/		/			
10	/		/		/			
11	/		/		/			
12	/		/		/			
13	/		/		/			
14	/		/		/			
15	/		/		/			
16	/		/		/			
17	/		/		/			
18	/		/		/			
19	/		/		/			
20	/		/		/			
21	/		/		/			
22	/		/		/			
23	/		/		/			
24	/		/		/			
25	/		/		/			
26	/		/		/			
27	/		/		/			
28	/		/		/			
29	/		/		/			
30	/		/		/			
31								

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

