

ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ



รูปที่ ก-1 ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ ช่องทางการติดต่อ
และตารางสรุปมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



รูปที่ ก-2 การปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการ



รูปที่ ก-3 รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โค้ชรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

	
รูปที่ ก-4 การปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง การเก็บในพื้นที่ปิดล้อม	รูปที่ ก-5 รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิดหรือมีผนังกันส่วนบรรทุกโดยรอบ
	
รูปที่ ก-6 ป้ายเตือนการดับเครื่องขณะไม่ใช้งาน	รูปที่ ก-7 การล้างล้อรถ และตัวถังรถที่เข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ก-8 ป้ายกฎระเบียบบริเวณหน้าโครงการ	รูปที่ ก-9 ติดตั้ง Mesh Sheet ปิดคลุมรอบตัวอาคาร

	
รูปที่ ก-10 จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง และกองเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	รูปที่ ก-11 การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะในพื้นที่เฉพาะ
	
รูปที่ ก-12 การฉีดพรมน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้างตามความเหมาะสม	
	
รูปที่ ก-13 เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองแบบพกพา บริเวณแนวรั้วโรงเรียนราชินีบน	รูปที่ ก-14 ม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว Metal Sheet รอบโครงการ



รูปที่ ก-15 เจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลการเข้า-ออก และการล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง
และถนนสาธารณะบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ




รูปที่ ก-16 แผ่นเหล็กอย่างหนา
ปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ ก-17 ป้ายกำหนดช่วงเวลาที่สามารถทำงาน
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังได้



รูปที่ ก-18 เจ้าหน้าที่ดูแล และตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ และเครื่องจักร



รูปที่ ก-20 เพิ่มประวัติคนงานก่อสร้าง




รูปที่ ก-21 เจ้าหน้าที่โครงการพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ ก-22 การดำเนินงานก่อสร้างเฉพาะภายในขอบเขตโครงการ

 13/11/25 09:32:02.4 ศรีพงษ์พานิชย์ SVNTEC	 12/2/26 14:14:28.4 ศรีพงษ์พานิชย์ S.Pathapee SVNTEC
รูปที่ ก-23 ห้องน้ำ และระบบบำบัดสำเร็จรูป บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	
 10 ก.พ. 2026 09:43:48 172 ลอน สก๊อต สจ.อดุลย์ ศรีพงษ์พานิชย์	 SVNTEC
รูปที่ ก-24 จัดให้มีการใช้ข่าเข้าเชื้อโรคและน้ำยาดับกลิ่น สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำคนงาน	รูปที่ ก-25 มีการสูบน้ำตะกอนส่วนเกิน จากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด
 26/1/26 15:46:45.5 ศรีพงษ์พานิชย์ S.Pathapee SVNTEC	
รูปที่ ก-26 ถังสำรองน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ก-27 ท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดิน



	
รูปที่ ก-34 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	รูปที่ ก-35 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟ เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง
	
รูปที่ ก-36 พื้นที่เฉพาะสำหรับเก็บเชื้อเพลิง และวัสดุไวไฟ	รูปที่ ก-37 การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
	
รูปที่ ก-38 หม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ก-39 การติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า




รูปที่ ก-40 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง



รูปที่ ก-41 การติดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199 และสถานีตำรวจนครบาลสามเสน

รูปที่ ก-42 จุลรวมพลของโครงการ



รูปที่ ก-43 ป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือน ในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย

	
รูปที่ ก-44 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้าง	รูปที่ ก-45 เครื่องแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ ด้วยเสียง Alarm Bell
	
รูปที่ ก-46 การแนะนำและอบรมก่อนการปฏิบัติงาน (Morning talk)	รูปที่ ก-47 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้าง ของรถขนส่งดิน
	
รูปที่ ก-48 ป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการ เข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ก-49 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

	
รูปที่ ก-50 พื้นที่สำหรับกลับรถและจอดรถบรรทุก ภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ก-51 ประตูทางเข้า-ออก ของโครงการ
	
รูปที่ ก-52 ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	
	
รูปที่ ก-53 การตรวจสอบสุขภาพคนงาน และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่มูลนิธิในการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน	


	
รูปที่ ก-54 ป้ายมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ก-55 การติดตั้งแผงป้องกันฝุ่น และของตกหล่นขณะทำงาน
	
รูปที่ ก-56 ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครน ให้อยู่ในภายในพื้นที่โครงการ	รูปที่ ก-57 การติดตั้งเครนมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรอง
	
รูปที่ ก-58 การตรวจสอบสภาพของการทำงานของเครน	รูปที่ ก-59 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ ด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน

	
รูปที่ ก-60 ร้วสูง 2 เมตร รอบบ้านคนงาน และทางเข้า-ออก บ้านพักคนงาน	รูปที่ ก-61 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ก-62 บ้านพักคนงาน	รูปที่ ก-63 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ก-64 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้ง บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ก-65 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน

	
รูปที่ ก-66 ป้ายสัญลักษณ์จำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.	รูปที่ ก-67 วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน
	
รูปที่ ก-68 ขาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ก-69 การตรวจคัดกรองคนงานก่อสร้างทุกคน ก่อนเข้าทำงาน
	
รูปที่ ก-70 พื้นที่ล้างมือบริเวณพื้นที่โครงการ	รูปที่ ก-71 เช็ดทำความสะอาดรถรับ-ส่งคนงาน



รูปที่ ก-72 การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม



รูปที่ ก-73 ตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569

