

ภาคผนวก 3

ภาพประกอบผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ บี คอนโด



ภาคผนวกที่ 3.1 สภาพรั้วบริเวณโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.2 งานทำความสะอาดภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.3 งานดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.4 งานป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

โครงการ บี คอนโด

	
ภาคผนวกที่ 3.5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว	ภาคผนวกที่ 3.6 ป้ายจำกัดความเร็ว
	
ภาคผนวกที่ 3.7 ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ	ภาคผนวกที่ 3.8 ตรวจสอบความสะอาดถังเก็บน้ำใช้

โครงการ บี คอนโด



ภาคผนวกที่ 3.9 ทำความสะอาดบริเวณทางเดินระบายน้ำ



ภาคผนวกที่ 3.10 การตรวจสอบวัดค่าความเป็นกรดต่าง (PH) และปริมาณคลอรีน



ภาคผนวกที่ 3.11 ตรวจสอบสภาพสระว่ายน้ำ



ภาคผนวกที่ 3.12 ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

โครงการ บี คอนโด



ภาคผนวกที่ 3.13 ตรวจสอบดูแลบ่อกักน้ำ ภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.14 ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย




ภาคผนวกที่ 3.15 ตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอย




ภาคผนวกที่ 3.16 ตรวจสอบป้ายเตือนระวางอันตราย บริเวณที่ หม้อแปลงไฟฟ้า

โครงการ บี คอนโด

	
ภาคผนวกที่ 3.17 ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า	ภาคผนวกที่ 3.18 ตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการ ประหยัดพลังงาน

	
ภาคผนวกที่ 3.19 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ระบบป้องกันอัคคีภัย	ภาคผนวกที่ 3.20 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

โครงการ บี คอนโด

	
ภาคผนวกที่ 3.21 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง	ภาคผนวกที่ 3.22 ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมาย แสดงการหนีไฟ

	
ภาคผนวกที่ 3.23 ตรวจสอบบันไดหนีไฟ	ภาคผนวกที่ 3.24 ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ

	
ภาคผนวกที่ 3.25 ตรวจสอบป้ายจุดรวมพล	ภาคผนวกที่ 3.26 ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ
	
ภาคผนวกที่ 3.27 ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ	ภาคผนวกที่ 3.28 ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจร

โครงการ บี คอนโด



ภาคผนวกที่ 3.29 ตรวจสอบถนนภายในโครงการและบริเวณ ทางเข้า-ออก โครงการ



ภาคผนวกที่ 3.30 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องหมายจราจรภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.31 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจัดทำกล่องรับความคิดเห็นจากผู้พักอาศัย



ภาคผนวกที่ 3.32 ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.33 ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการ ให้มีความสมบูรณ์ สวยงามทุกวัน



ภาคผนวกที่ 3.34 ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ




ภาคผนวกที่ 3.35 การตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCVT)



ภาคผนวกที่ 3.36 ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อส่งน้ำประปา

โครงการ บี คอนโด

	
ภาคผนวกที่ 3.37 ตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำ	ภาคผนวกที่ 3.38 ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างภายในอาคาร
	
ภาคผนวกที่ 3.39 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	ภาคผนวกที่ 3.40 จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำ

	
ภาคผนวกที่ 3.41 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบและทำความสะอาดกรองสระว่ายน้ำ	ภาคผนวกที่ 3.42 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

	
ภาคผนวกที่ 3.43 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เป็นประจำ	ภาคผนวกที่ 3.44 ตรวจสอบปริมาณตะกอนในถัง



ภาคผนวกที่ 3.45 จัดให้มีพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และกำจัดแมลง



ภาคผนวกที่ 3.46 จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบ บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลง



ภาคผนวกที่ 3.47 จัดให้มีการซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ ไฟฟ้า



ภาคผนวกที่ 3.48 จัดให้มีการซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย



ภาคผนวกที่ 3.49 จัดให้มีซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และไฟฉุกเฉิน




ภาคผนวกที่ 3.50 ตรวจสอบถังดับเพลิงภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.51 ตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.52 ตรวจสอบสภาพบันไดหนีไฟภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.53 ตรวจสอบสภาพช่องระบายอากาศ
ต่างๆภายในโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.54 จัดให้มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการจราจรทั้ง
ภายในและด้านหน้าโครงการ



ภาคผนวกที่ 3.56 ตรวจสอบการทำงานของ ระบบ
CCVT