

ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ

ที่ ทส 1009/ 3770



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพุดวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400
1 พฤษภาคม 2549

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเฟิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/1702 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนพื้นที่โครงการโรงแรมเฟิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟิร์ล วิลเลจ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลกระทบการปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเฟิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลสาธุ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 57-2-4 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 2729, 4061 และ 4504) จำนวน 328 ไร่ (ส่วนเดิม 237 ไร่ ส่วนขยาย 91 ไร่) จัดทำรายงานโดย บริษัท แอร์เซฟ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเฟิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟิร์ล วิลเลจ จำกัด โดยให้เพิ่มเติมและแก้ไขรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน รายละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น ต่อมา บริษัท แอร์เซฟ จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา

2/สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่ตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเฟิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย) ของ บริษัท เฟิร์ล วิลเลจ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเฟิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เฟิร์ล วิลเลจ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาต โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท เฟิร์ล วิลเลจ จำกัด และสำนักงานหนังสือแจ้งบริษัท แอร์เซฟ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิตานาถ สติกรกุล)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 02-265-6500 ต่อ 6810-6815
โทรสาร 02-265-6616

เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเพิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เพิร์ล วิลเลจ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเพิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลสาธุ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ 57-2-4 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 2729, 4061 และ 4504) จำนวน 328 ไร่ (ส่วนเดิม 237 ไร่ ส่วนขยาย 91 ไร่) จัดทำรายงานโดยบริษัท แอร์เซฟ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เพิร์ล วิลเลจ และรายละเอียดในเอกสารแนบ อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ใน รายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการ ดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา ต่อไป

หน้า.....ทั้งหมด.....หน้า
ลงชื่อ.....*Am. Pich*.....ผู้รับรอง

ภาคผนวก ข

สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับล่าสุด

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256901-104

ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ (ส่วนขยาย)

รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68

วันที่ยื่นรายงาน : 19/01/2569

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 2734

ผู้ยื่นรายงาน : รัสนรินทร์ ฤทธิฤกษ์วิวัฒน์

อีเมล : rassarin@theslatephuket.com

โทรศัพท์ : 02-260-1022-6



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ค

เอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ง

ภาพถ่ายการดำเนินการต่างๆ ของโรงแรม



ภาพที่ 1 สันนุนยางชะลอความเร็วบริเวณ
ทางไปสปา จุดที่ 1



ภาพที่ 2 สันนุนยางชะลอความเร็วบริเวณ
ทางไปสปา จุดที่ 2



ภาพที่ 3 สันนุนยางชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า
ลานจอดรถของโครงการ



ภาพที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็วในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 5 ป้ายชื่อโรงแรมบริเวณถนน 200 ปี วีรสตรี



ภาพที่ 6 ป้ายชื่อโครงการบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 7 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟเตือนบริเวณ
ทางเข้า-ออกของโครงการ



ภาพที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ



ภาพที่ 9 ที่จอดรถยนต์ของโครงการ



ภาพที่ 10 ที่จอดรถจักรยานยนต์ของโครงการ



ภาพที่ 11 ห้องพักขยะเปียกของโครงการ



ภาพที่ 12 ห้องพักขยะรีไซเคิลของโครงการ



ภาพที่ 13 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 14 การจัดพื้นที่สีเขียวและสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงแรม



ภาพที่ 15 การดูแลพื้นที่สีเขียวและสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงแรม



ภาพที่ 16 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม



ภาพที่ 17 การรณรงค์ใช้ไฟฟ้า
และพลังงานอย่างประหยัด



ภาพที่ 18 ถนนภายในพื้นที่โรงแรม



ภาพที่ 19 ภาพถ่ายภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ



ภาพที่ 20 ถังขยะแยกประเภท



ภาพที่ 21 บ่อเกรอะ-กรองไร้อากาศ
เพื่อรองรับน้ำเสียจากอาคารห้องพัก



จุดรวมพลบริเวณลานไคร้เซียม



จุดรวมพลบริเวณลานจอตรถ

ภาพที่ 22 จุดรวมพล



ภาพที่ 23 อาคารต่างๆ ของโครงการ



ภาพที่ 24 สระน้ำภายในโครงการ

ภาคผนวก จ

หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๗/๓๔

๒ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ แผ่น

๒. รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๒ แผ่น

๓. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๕๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๐,๓๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๓ แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ๔๔ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ค. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๗๐ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการวิจัยและดำเนินงาน
ปฏิบัติการทนอดับติกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวหน้า ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เทสต์ เทคโนโลยี

เลขทะเบียน ๖-๒๕๕๕

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗/ ๓ ๕

ลงวันที่ ๒ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย

๑) นางสาวราตรี ศิริมงคล

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-ค-๐๐๐๑

๒) นางสาวอรุณา อยู่บัว

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-ค-๐๐๐๒

๓) นางสาวณัฐวิภา อ่อนจัน

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-ค-๐๐๐๓

๔) นางสาวดวงกมล บุญยั้ง

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-ค-๐๐๐๔

๕) นางสาวจิตรา ลิ้มสืบพงษ์

ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕๕-ค-๐๐๐๕

3คน

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เทสท์ เทคโนโลยี

เลขทะเบียน ๖-๒๕๕

ที่ อก ๐๓๐(๑) ๗ ๓ ๕

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔๔ ราย

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวปราณีทิพย์ รักษาสุข | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๐๔ |
| ๒) นางสาวบุษยา ศรีสว่าง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๐๕ |
| ๓) นางสาวมณฑรา ทิฎา | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๐๗ |
| ๔) นายเฉลิมชัย เจริญยิ่ง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๐๘ |
| ๕) นายอภิสิทธิ์ คุณมาศ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๐๙ |
| ๖) นายชวลิต วิทยะเสียง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๐ |
| ๗) นางสาวบุษิตา พรหมณีนุช | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๑ |
| ๘) นางสาวณัฐชา ทองลอย | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๒ |
| ๙) นางสาววิจิตร เชื้อพร | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๓ |
| ๑๐) นางสาวกนกพร มั่นนิม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๔ |
| ๑๑) นางสาวนันภา สิมพริกซ์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๕ |
| ๑๒) นางสาวเบญจมาศ เชื้อหงษ์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๖ |
| ๑๓) นางสาวสุกิมน ดวงอินทร์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๗ |
| ๑๔) นางสาวนุสรินทร์ สุนทรภักดิ์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๘ |
| ๑๕) นางสาวพรหมทิพย์ สุขประทุมเนตร | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๑๙ |
| ๑๖) นางสาวพลอยรุ่ง สุทมา | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๐ |
| ๑๗) นางสาวธิดา ตีมาก | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๑ |
| ๑๘) นางสาวรัชนิกา ลือเพื่อ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๒ |
| ๑๙) นางสาวศิริดา คำดี | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๓ |
| ๒๐) นางสาวลลิตา เสนานุช | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๔ |
| ๒๑) นางสาวไศภิสรา ใจดีเย | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๕ |
| ๒๒) นายวัฒนา พันธเดช | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๖ |
| ๒๓) นางสาวอ้อยใจ สระจันทร์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๗ |
| ๒๔) นางสาวมารีสา วิเศษสังข์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๘ |
| ๒๕) นายณัฐวุฒิ ใจสุภาพ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๒๙ |
| ๒๖) นายกิจดิพงษ์ เข้มงาม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๐ |
| ๒๗) นายเกรทอง สีชอบ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๑ |
| ๒๘) นายสุริยา ชื่นบาน | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๒ |
| ๒๙) นางสาวตรีรินทร์ ก้องสุรินทร์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๓ |
| ๓๐) นางสาวนุสรา สุระเวก | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๔ |
| ๓๑) นางสาวนริศรา สอนบุญชู | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๕ |
| ๓๒) นางสาวผ่องอำไพ ยางงาม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๖ |
| ๓๓) นางสาวนิศาล อึ้งเกลี้ยง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๗ |
| ๓๔) นางสาวนริศรา ผงพิลา | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๘ |
| ๓๕) นางสาวศศิยา ท้าวหาญ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๓๙ |

๓๖) นางสาวกนก...

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๓๖) นางสาวกรกนก ขุนพิทักษ์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๔๐ |
| ๓๗) นางสาวดวงหทัย เรืองวานิชย์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๔๑ |
| ๓๘) นางสาวจุไรรัตน์ จงประกอบกิจ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๔๒ |
| ๓๙) นายกิตติพิชญ์ ไข่เกตุ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๔๓ |
| ๔๐) นางสาวเจนจิรา พลดี | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๔๔ |
| ๔๑) นางสาวชลนันทน์ สิทธิพรหม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๔๕ |
| ๔๒) นางสาวนัฐการณ์ ขวัญศรี | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๔๖ |
| ๔๓) นายดิษฐวัฒน์ นราวิชญ์อิ้งค์ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๔๗ |
| ๔๔) นายธนพล สะเอียบคง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๒๕๕-๖-๐๐๔๘ |

รวม ๔๔

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
ที่ ออ ๐๓๑๐(๑)/๗ ๗ ๓ ๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗
เลขทะเบียน ๖-๒๕๕
ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๓๔ รายการ
น้ำเสีย จำนวน 45 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
2	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
3	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
4	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
5	β-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
6	δ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
7	γ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[3]
9	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
10	Chemical Oxygen Demand	1) Open Reflux, Titrimetric Method ^[3] 2) Closed Reflux, Colorimetric Method ^[3] 3) Closed Reflux, Titrimetric Method ^[3]
11	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
12	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[3]
14	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
15	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
16	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
17	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
18	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
19	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
20	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
21	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
22	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
23	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
24	Endrin Aldehyde	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
25	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
26	Free Chlorine	1) Iodometric Method ^[3] 2) DPD Colorimetric Method ^[3]
27	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
28	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
29	Hexavalent Chromium	Mass Spectrometric Method ^[3] Colorimetric Method ^[3]

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
30	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
31	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
32	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
33	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
34	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
35	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[3] 2) Soxhlet Extraction Method ^[3]
36	pH	Electrometric Method ^[3]
37	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
38	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
39	Sulfide	1) Iodometric Method ^[3] 2) Methylene blue Method ^[3]
40	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[3]
41	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[3]
42	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[3]
43	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ^[3]
44	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3]
45	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

น้ำเต้าน...

น้ำเต้าน จำนวน 56 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
2	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
3	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
4	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
5	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
6	Beryllium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
7	Bromodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
8	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
9	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
10	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
11	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
12	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
13	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[3]
14	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

15 Chromium (III)...

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
15	Chromium (III)	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation ^[3]
16	Chromium (VI)	Colorimetric Method ^[3]
17	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
18	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
19	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
20	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
21	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
22	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
23	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
24	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
25	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
26	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
27	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
28	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
29	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
30	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
31	Hexachlorobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
32	α -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
33	β -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
34	γ -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
35	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
36	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
37	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
38	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
39	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
40	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
41	pH	Electrometric Method ^[3]
42	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
43	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
44	Silver	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
45	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
46	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
47	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
48	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
49	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
50	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
51	Vanadium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]
52	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
53	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
54	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
55	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
56	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้แก่วัตถุอันตราย 20 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]

2 Arsenic...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,9] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,9]
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]
4	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]
5	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]
6	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]

3) Digestion...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Chromium (III)	3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,4,7,10] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method ^[1,4,8,10] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5,6,7,10] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5,6,8,10]
8	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method ^[1,10] 2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6,10]
9	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]
10	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]

11 Lead...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
11	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]
12	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,11] 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[12]
13	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]
14	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5,8]
15	pH	Electrometric Method ^[17,18]
16	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1,4,7] 2) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,4,13] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5,7]

4) Digestion ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	Silver	4) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.13] 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1.4.7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1.4.8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]
18	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1.4.7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1.4.8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]
19	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1.4.7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1.4.8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]
20	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[1.4.7] 2) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1.4.8] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]

ดิน...

ดิน จำนวน 17 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]
2	Arsenic	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.9]
3	Barium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]
4	Beryllium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]
5	Cadmium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]
6	Chromium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]
7	Chromium (III)	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5.6.7.10]
8	Chromium (VI)	2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method ^[5.6.8.10]
9	Cyanide	Alkaline Digestion, Colorimetric Method ^[6.10]
10	Lead	Extraction, Distillation, Colorimetric Method ^[14.15.16] 1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]
11	Manganese	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5.7] 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5.8]

ดิน

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹²⁾
13	Nickel	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5,7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,8)
14	Selenium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5,7) 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,13)
15	Silver	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5,7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,8)
16	Vanadium	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5,7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,8)
17	Zinc	1) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^(5,7) 2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method ^(5,8)

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2566. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. ราชกิจจานุเบกษา. 31 พฤษภาคม 2566. เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 126 ง.
- สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: กรมการแพทย์, 2547.
- APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846, 2014.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 2007.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.
- United States...

- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010C, 2000.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B, 2007.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062, 1994.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7470A, 1994.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B, 2007.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742, 1994.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C, 2004.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oil. SW-846 Method 9013A, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide in Waters and Extracts Using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014, 2014.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C, 2004.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2004.

ภาคผนวก ฉ

ใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าบ่อเกรอะ
และน้ำทิ้งที่ออกจาก Polishing Pond

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เพิร์ล วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/01/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 28/01/2569

Analytical Date : 28/01 - 02/02/2569

Report Date : 16/02/2569

Report No. : RS02775-1/69

Parameters	Unit	Method	TS02320 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าบ่อเกรอะ
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.3
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	209
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	97
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	62.8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	16.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	3.3 x 10 ⁶
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss BUSAYA SRISAWANG

Analyst

16/02/2569


Miss OPASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
16/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/02/2569

Sampling Time : 15:30 น.

Received Date : 26/02/2569

Analytical Date : 26/02 - 04/03/2569

Report Date : 07/03/2569

Report No. : RS05131/69

Parameters	Unit	Method	TS04916 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าบ่อเกรอะ
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.4
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	117
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	71
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	53.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	18.9
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.7 x 10 ⁷
Sample Condition		Observation	เหลืองจางมัว มีตะกอนละเอียด

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss BUSAYA SRISAWANG

Analyst

07/03/2569


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

07/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/03/2569

Sampling Time : 10:45 น.

Received Date : 26/03/2569

Analytical Date : 26 - 31/03/2569

Report Date : 01/04/2569

Report No. : RS07576/69

Parameters	Unit	Method	TS07565 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าบ่อกักเก็บ
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.3
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	252
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	89
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	65.8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	23.8
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	4.9 x 10 ⁶
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss KUTTLEEYA HAWHAN

Analyst

01/04/2569



Miss ORASA LTD. YUBUA

Technical Manager

01/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 29/04/2569

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 30/04/2569

Analytical Date : 30/04 - 07/05/2569

Report Date : 08/05/2569

Report No. : RS10181/69

Parameters	Unit	Method	TS10421 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าบ่อเกรอะ
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.4
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	195
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	70
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	53.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	35.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.6 x 10 ⁵
Sample Condition		Observation	เหลืองจางๆ

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

08/05/2569



Technical Manager

08/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/05/2569

Sampling Time : 13:25 น.

Received Date : 28/05/2569

Analytical Date : 28/05 - 02/06/2569

Report Date : 06/06/2569

Report No. : RS13190/69

Parameters	Unit	Method	TS13567 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าบ่อเกรอะ
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.6
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	123
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	68
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	41.6
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	36.4
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.1 x 10 ⁶
Sample Condition		Observation	เหลืองจางๆ


Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Nannipa

Miss NANNIPA SIMPARAK

Analyst

06/06/2569



Miss NANNIPA SIMPARAK

Technical Manager

06/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/06/2569

Sampling Time : 12:00 น.

Received Date : 24/06/2569

Analytical Date : 24 - 29/06/2569

Report Date : 01/07/2569

Report No. : RS16019/69

Parameters	Unit	Method	TS16660 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าบ่อเกรอะ
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.6
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	165
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	79
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	49.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	20.3
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	4.9 x 10 ⁵
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

01/07/2569



01/07/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/01/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 28/01/2569

Analytical Date : 28/01 - 02/02/2569

Report Date : 16/02/2569

Report No. : RS02775-2/69

Parameters	Unit	Method	TS02321 /69
			น้ำทิ้งที่ออกจาก Polishing Pond
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	15
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	42
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	12.6
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	2.4 x 10 ³
Sample Condition		Observation	เขียวจาง มีตะกอนละเอียด

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss BUSAYA SRISAWANG

Analyst

16/02/2569



Technical Manager

16/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวิเศษ ต.บึงสาธุ อ.เมืองกลาง จ.พิจิตร 33110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/02/2569

Sampling Time : 15:20 น.

Received Date : 26/02/2569

Analytical Date : 26/02 - 04/03/2569

Report Date : 07/03/2569

Report No. : RS05132/69

Parameters	Unit	Method	TS04917 /69
			น้ำทิ้งที่ออกจาก Polishing Pond
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.4
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	39
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	6.4
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	15.4
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	< 1.8
Sample Condition		Observation	เหลือจากน้ำ มีตะกอนละเอียด

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss BUSAYA SRISAWANG

Analyst

07/03/2569


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

07/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เฟอร์วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/03/2569

Sampling Time : 10:45 น.

Received Date : 26/03/2569

Analytical Date : 26 - 31/03/2569

Report Date : 01/04/2569

Report No. : RS07577/69

Parameters	Unit	Method	TS07566 /69
			น้ำทิ้งที่ออกจาก Polishing Pond
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.5
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	13
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	42
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	4.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	15.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	2.2 x 10 ²
Sample Condition		Observation	เขียวจาง มีตะกอนละเอียด

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss KUTTLEEYA HAWHAN

Analyst

01/04/2569



Miss ORASA LTD. YUBUA

Technical Manager

01/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอดลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/05/2569

Sampling Time : 13:25 น.

Received Date : 28/05/2569

Analytical Date : 28/05 - 02/06/2569

Report Date : 06/06/2569

Report No. : RS13191/69

Parameters	Unit	Method	TS13568 /69
			น้ำทิ้งที่ออกจาก Polishing Pond
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.1
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	3.5
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	7
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	19.6
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.1 x 10 ⁴
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Nannipa

Miss NANNIPA SIMPARAK

Analyst

06/06/2569



Technical Manager

06/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/06/2569

Sampling Time : 12:00 น.

Received Date : 24/06/2569

Analytical Date : 24 - 29/06/2569

Report Date : 01/07/2569

Report No. : RS16020/69

Parameters	Unit	Method	TS16661 /69
			น้ำทิ้งที่ออกจาก Polishing Pond
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	2.3
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	8
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	14.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	3.5 x 10 ²
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

01/07/2569



01/07/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ผลการตรวจวัดน้ำเสียก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสีย
และน้ำทิ้งในบ่อกักน้ำทิ้งหลังบำบัด

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/01/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 28/01/2569

Analytical Date : 28/01 - 02/02/2569

Report Date : 05/02/2569

Report No. : RS02774/69

Parameters	Unit	Method	TS02318 /69	TS02319 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าถังบำบัด น้ำเสีย	น้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้ง หลังบำบัด
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.2	7.3
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	242	2.8
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	318	3
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	65.8	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	111	6.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	5.4 x 10 ⁵	1.3 x 10 ⁵
Sample Condition		Observation	น้ำตาลขุ่น มีตะกอน	เหลืองจางใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss BUSAYA SRISAWANG

Analyst

05/02/2569


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

05/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/02/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 26/02/2569

Analytical Date : 26/02 - 04/03/2569

Report Date : 07/03/2569

Report No. : RS05129/69

Parameters	Unit	Method	TS04914 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าถึงบำบัดน้ำเสีย
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	369
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	446
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	82.7
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	115
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	9.4 x 10 ⁵
Sample Condition		Observation	น้ำตาลขุ่น มีตะกอน

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss BUSAYA SRISAWANG

Analyst

07/03/2569


Miss. ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

07/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/03/2569

Sampling Time : 10:45 น.

Received Date : 26/03/2569

Analytical Date : 26 - 31/03/2569

Report Date : 01/04/2569

Report No. : RS07574/69

Parameters	Unit	Method	TS07563 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสีย
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	458
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	772
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	129
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	108
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	3.5 x 10 ⁷
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอน

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss KUTLEEYA HAWHAN

Analyst

01/04/2569



Miss ORASA LTD. YUBUA

Technical Manager

01/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 29/04/2569

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 30/04/2569

Analytical Date : 30/04 - 07/05/2569

Report Date : 08/05/2569

Report No. : RS10180/69

Parameters	Unit	Method	TS10419 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสีย
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	164
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	150
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	31.6
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	77.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	2.8 x 10 ⁶
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

08/05/2569



Miss TESORASA LTDYUBUA

Technical Manager

08/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวิเศษ ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/05/2569

Sampling Time : 13:45 น.

Received Date : 28/05/2569

Analytical Date : 28/05 - 02/06/2569

Report Date : 06/06/2569

Report No. : RS13188/69

Parameters	Unit	Method	TS13565 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสีย
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	171
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	208
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	46.8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	78.4
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	5.4 x 10 ⁵
Sample Condition		Observation	เหลืองจางๆ มีตะกอนน้ำดำ

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Nannipa

Miss NANNIPA SIMPARAK

Analyst

06/06/2569



Miss GRASSA YUBUA

Technical Manager

06/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/06/2569

Sampling Time : 12:20 น.

Received Date : 24/06/2569

Analytical Date : 24 - 29/06/2569

Report Date : 01/07/2569

Report No. : RS16017/69

Parameters	Unit	Method	TS16658 /69
			น้ำเสียก่อนเข้าถังบำบัดน้ำเสีย
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	216
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	146
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	42.8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	112
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	9.2 x 10 ⁶
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

01/07/2569



Technical Manager

01/07/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/02/2569

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 26/02/2569

Analytical Date : 26/02 - 04/03/2569

Report Date : 07/03/2569

Report No. : RS05130/69

Parameters	Unit	Method	TS04915 /69
			น้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้งหลังบำบัด
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.2
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	8.1
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	8
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	20.6
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	2.2 x 10 ⁵
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss BUSAYA SRISAWANG

Analyst

07/03/2569


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.

Technical Manager

07/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/03/2569

Sampling Time : 10:45 น.

Received Date : 26/03/2569

Analytical Date : 26 - 31/03/2569

Report Date : 01/04/2569

Report No. : RS07575/69

Parameters	Unit	Method	TS07564 /69
			น้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้งหลังบำบัด
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.2
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	7.8
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	8
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	17.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	3.5 x 10 ⁵
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Miss KUTLEEYA HAWHAN

Analyst

01/04/2569



Miss ORASA LTD. YUBUA

Technical Manager

01/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 29/04/2569

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 30/04/2569

Analytical Date : 30/04 - 07/05/2569

Report Date : 08/05/2569

Report No. : RS10180-1/69

Parameters	Unit	Method	TS10420 /69
			น้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้งหลังบำบัด
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.2
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	7.8
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	3
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	11.6
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	3.5 x 10 ³
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

08/05/2569



Technical Manager

08/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เฟอร์ล วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/05/2569

Sampling Time : 13:45 น.

Received Date : 28/05/2569

Analytical Date : 28/05 - 02/06/2569

Report Date : 06/06/2569

Report No. : RS13189/69

Parameters	Unit	Method	TS13566 /69
			น้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้งหลังบำบัด
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.3
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	8.2
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	9
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	11.2
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	5.4 x 10 ⁵
Sample Condition		Observation	เหลือจาก มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Nannipa

Miss NANNIPA SIMPARAK

Analyst

06/06/2569



Miss GRASA YUBUA

Technical Manager

06/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/06/2569

Sampling Time : 12:20 น.

Received Date : 24/06/2569

Analytical Date : 24 - 29/06/2569

Report Date : 01/07/2569

Report No. : RS16018/69

Parameters	Unit	Method	TS16659 /69
			น้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้งหลังบำบัด
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	2
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	10.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.6 x 10 ⁴
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

K. Nattakarn

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

01/07/2569



Technical Manager

01/07/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เฟอร์วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ เซลท์

Sample Type : น้ำผิวดิน

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/02/2569

Sampling Time : 15:30 น.

Received Date : 26/02/2569

Analytical Date : 26/02 - 04/03/2569

Report Date : 06/03/2569

Report No. : RS05134/69

Parameters	Unit	Method	TS04919 /69	TS04920 /69	TS04921 /69
			จุดก่อนระบาย น้ำทั้ง 100 เมตร	บริเวณระบาย น้ำทั้ง	จุดหลังระบายน้ำ ทั้ง 100 เมตร
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.3	7.4	7.5
Dissolved Oxygen	mg/L	DO - Meter	2.54	1.94	1.23
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O C)	15	17	5.0
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation ,Nesslerization	12.63	16.08	14.18
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 E)	1.6×10^5	5.4×10^5	7.0×10^4
Temperature	°C	SM 2023 (2550 B)	27.3	26.9	26.7
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนดำ	เหลืองจาง มีตะกอนละเอียด	เหลืองจาง มีตะกอน แขวนลอย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Busaya

Miss BUSAYA SRISAWANG

Analyst

06/03/2569



บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
Miss ONSA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

06/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบ

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำดิบ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/01/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 28/01/2569

Analytical Date : 28 - 31/01/2569

Report Date : 02/02/2569

Report No. : RS02629/69

Parameters	Unit	Method	TS02316 /69
			น้ำดิบ
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.6
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	5.04
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	4.66
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	36.36
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	12
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	2.89
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	1.22
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	8
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	0.74
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04
Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Nutsarin

Miss NUTSARIN SUKONPAKDEE

Analyst

02/02/2569



Miss GRASA YUBUA

Technical Manager

02/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เฟอร์ล วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ เซเลท

Sample Type : น้ำดิบ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/02/2569

Sampling Time : 15:10 น.

Received Date : 26/02/2569

Analytical Date : 26/02 - 04/03/2569

Report Date : 06/03/2569

Report No. : RS05163/69

Parameters	Unit	Method	TS04912 /69
			น้ำดิบ
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.8
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	5.63
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	7.17
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	34.44
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	13
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	2.65
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	1.46
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl B)	6
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	0.66
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	0.06
Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนดำ

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

06/03/2569



Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

06/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำดิบ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/03/2569

Sampling Time : 10:45 น.

Received Date : 26/03/2569

Analytical Date : 26 - 31/03/2569

Report Date : 01/04/2569

Report No. : RS07572/69

Parameters	Unit	Method	TS07561 /69
			น้ำดิบ
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.8
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	7.75
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	7.47
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	38.40
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	12
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	3.21
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	< 1
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	10
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	1.18
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	0.05
Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตา

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

01/04/2569



Miss ORASA LTD. YUBUA

Technical Manager

01/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำดิบ

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 29/04/2569

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 30/04/2569

Analytical Date : 30/04 - 06/05/2569

Report Date : 07/05/2569

Report No. : RS10138/69

Parameters	Unit	Method	TS10417 /69
			น้ำดิบ
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.0
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	5.21
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	5.91
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	406
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	64
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	7.62
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	10.94
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	166
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	0.35
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04
Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		Observation	เหลือจาง มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

07/05/2569



Misses ORASA LTD. YUBUA

Technical Manager

07/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอธวัชชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำดิบ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/05/2569

Sampling Time : 13:25 น.

Received Date : 28/05/2569

Analytical Date : 28 - 30/05/2569

Report Date : 02/06/2569

Report No. : RS12964/69

Parameters	Unit	Method	TS13563 /69
			น้ำดิบ
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.6
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	33.1
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	20.78
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	43.98
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	16
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	4.09
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	1.46
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	8
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	0.59
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	0.04
Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		Observation	เหลือจาก มีตะกอนละเอียด

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

02/06/2569



Miss TOSASA YUBUA

Technical Manager

02/06/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เฟอร์ล วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำดิบ

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/06/2569

Sampling Time : 12:00 น.

Received Date : 24/06/2569

Analytical Date : 24/06 - 01/07/2569

Report Date : 02/07/2569

Report No. : RS16217/69

Parameters	Unit	Method	TS16656 /69
			น้ำดิบ
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.7
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	4.45
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	7.95
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	37.38
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	12
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	3.21
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	< 1
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	6
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	0.12
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04
Odour	-	TIS 257 (1978). Part 2, P.5	ไม่มีกลิ่น
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

02/07/2569



Miss ORASA T. YUBUA

Technical Manager

02/07/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ เซเลบ

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 27/01/2569

Sampling Time : 13:00 น.

Received Date : 28/01/2569

Analytical Date : 28 - 31/01/2569

Report Date : 02/02/2569

Report No. : RS02630/69

Parameters	Unit	Method	TS02317 /69
			น้ำประปา
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	6.4
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	1.74
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	< 3.00
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	66.78
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	13
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	2.89
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	1.46
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	16
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	0.11
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04
Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

S. Nutsarin

Miss NUTSARIN SUKONPAKDEE

Analyst

02/02/2569



Miss NUTSARIN SUKONPAKDEE

Technical Manager

02/02/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เฟอร์ล วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/02/2569

Sampling Time : 15:10 น.

Received Date : 26/02/2569

Analytical Date : 26/02 - 04/03/2569

Report Date : 06/03/2569

Report No. : RS05164/69

Parameters	Unit	Method	TS04913 /69
			น้ำประปา
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	8.5
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	< 0.50
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	< 3.00
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	71.58
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	13
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	3.21
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	1.22
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	16
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	< 0.10
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04
Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

06/03/2569


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager
06/03/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เวิร์ด วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/03/2569

Sampling Time : 10:45 น.

Received Date : 26/03/2569

Analytical Date : 26 - 31/03/2569

Report Date : 01/04/2569

Report No. : RS07573/69

Parameters	Unit	Method	TS07562 /69
			น้ำประปา
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.0
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	0.77
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	< 3.00
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	77.64
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	16
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	4.81
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	< 1
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	14
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	< 0.10
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	0.06
Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		Observation	ไม่มีสี มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

01/04/2569



Technical Manager

01/04/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เฟอร์ล วิลเลจ จำกัด

Address : 116 หมู่ 1 ถนน 200 ปีวีรสตรี ตำบลสาธุ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110

Sampling Site : โครงการโรงแรมเดอะ ซเลท

Sample Type : น้ำประปา

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 29/04/2569

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 30/04/2569

Analytical Date : 30/04 - 06/05/2569

Report Date : 07/05/2569

Report No. : RS10139/69

Parameters	Unit	Method	TS10418 /69
			น้ำประปา
pH (25°C)	-	Based on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	8.4
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	1.10
Color	Pt-Co Unit	SM 2023 (2120 C)	< 3.00
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrical Conductivity	367
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	56
Calcium	mg/L as Ca	SM 2023 (3500-Ca B)	7.21
Magnesium	mg/L as Mg	SM 2023 (3500-Mg B)	9.23
Chloride	mg/L as Cl ⁻	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	146
Total Iron	mg/L as Fe	SM 2023 (3500-Fe B)	< 0.10
Manganese	mg/L	SM 2023 (3500-Mn B)	< 0.04
Odour	-	-	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

D. Supimon

Miss SUPIMON DUNGIN

Analyst

07/05/2569



Misses ORASA LTD. YUBUA

Technical Manager

07/05/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ภาคผนวก ช

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน

ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABLE POLICY

At The Slate, we are committed to operating in a manner that promotes environmental conservation, social responsibility, and sustainable development in Nai Yang Area and Phuket.

Our policy reflects our dedication to making a positive impact on both the environment and the community. We pledge to adhere to the following principles:

CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES:

We strive to minimize our consumption of water, energy, and other resources by implementing efficient practices and technologies. Through education and awareness initiatives, we encourage guests to participate in our conservation efforts and adopt sustainable behaviors.

WASTE REDUCTION AND MANAGEMENT:

We implement comprehensive waste reduction strategies, including recycling, composting, and minimizing single-use plastics, to minimize our environmental footprint. Our waste management practices prioritize the reduction, reuse, and proper disposal of waste, ensuring compliance with local regulations.

BIODIVERSITY PRESERVATION:

We prioritize the preservation of local biodiversity by promoting native plant species and ecosystems in our landscaping efforts. Through partnerships with local conservation organizations, we support initiatives aimed at protecting and restoring natural habitats in the area.

COMMUNITY ENGAGEMENT:

We actively engage with the local community to understand their needs and concerns, fostering mutually beneficial relationships. We support community development projects, such as education and healthcare initiatives, to contribute to the well-being of local residents.

CULTURAL RESPECT AND PRESERVATION:

We respect and celebrate the cultural heritage of the region, promoting awareness and understanding among our guests and staff. We collaborate with local artisans and cultural organizations to showcase traditional crafts, music, and cuisine, supporting cultural preservation efforts.

EMPLOYEE WELFARE AND DEVELOPMENT:

We prioritize the health, safety, and well-being of our employees, providing a supportive work environment and opportunities for professional growth. We offer training programs and career development opportunities to empower our staff and enhance their skills and knowledge.

CONTINUOUS IMPROVEMENT:

We continuously evaluate and improve our environmental, social, and sustainable practices through regular monitoring and feedback mechanisms. Feedback from guests, employees, and stakeholders is actively sought and used to drive innovation and improvement.

COMPLIANCE AND CERTIFICATION:

We ensure compliance with all relevant environmental, social, and labor laws and regulations, as well as industry standards and best practices. We seek certification from reputable sustainability programs to validate our commitment to environmental and social responsibility, providing transparency and accountability.

The Slate is dedicated to fostering a culture of sustainability, social responsibility, and environmental stewardship in Nai Yang Beach. By integrating these principles into our operations, we aim to create positive outcomes for the environment, the community, future generations and enriching the lives of Phuket's residents and visitors while preserving the natural beauty of our island home. This policy underscores the hotel's commitment to not only environmental conservation but also social responsibility and community engagement, reflecting a holistic approach to sustainable hospitality.



General Manager

นโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน

ณ เดอะสเลท เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในขณะที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของหาดในยาง และ ภูเก็ต นโยบายของเราสะท้อนความมุ่งมั่นของเราที่จะมีผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเราของสัญญาที่จะปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้:

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ:

เรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้น้ำ พลังงาน และทรัพยากรอื่น ๆ โดยการใช้ปฏิบัติและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างความเข้าใจและการเผยแพร่ข้อมูล เราสนับสนุนผู้เข้าพักให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ของเราเพื่อนำไปสู่พฤติกรรมที่ยั่งยืนต่อไป

การลดปริมาณขยะและการจัดการ:

เราใช้กลยุทธ์การลดปริมาณขยะอย่างรอบด้าน เช่น การรีไซเคิล การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะของเราให้มีการลด การนำกลับมาใช้ และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง โดยใช้การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ:

เราตั้งใจที่จะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยการส่งเสริมพืชท้องถิ่น และระบบนิเวศในการแต่งงานของเรา ผ่านความร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ท้องถิ่น เราสนับสนุนโครงการที่มุ่งเพื่อปกป้องและส่งเสริมการกลับสู่ธรรมชาติในพื้นที่

การเข้าร่วมกับชุมชน:

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเข้าใจความต้องการของชุมชน เราสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการการศึกษา และ สุขภาพ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด

ความเคารพและการอนุรักษ์วัฒนธรรม:

เราเคารพและเฉลิมฉลองมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยส่งเสริม และให้ความร่วมมือในหมู่พนักงานและแขกของเรา เราร่วมมือกับศิลปินและองค์กรทางวัฒนธรรม ในการแสดงงานศิลปะ เพลงและอาหารท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม

สวัสดิการและการพัฒนาพนักงาน:

เราให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงานของเรา โดยให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและโอกาสในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เราให้โปรแกรมฝึกอบรมและโอกาสการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมพลังและความรู้ของพนักงานของเรา


การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง:

เราประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของเราในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการตรวจสอบระบบข้อมูลและคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากแขก พนักงานและผู้เกี่ยวข้องถูกนำมาปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงให้ดีขึ้น

การปฏิบัติตามและการรับรอง:

เราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม แรงงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นเพื่อหาการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพื่อความยั่งยืน และยืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะให้การรับรองสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปด้วยความโปร่งใส

เดอะสเลท มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ยั่งยืนในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วม สู่อนาคตของในหาด และ ภูเก็ตที่ดีขึ้น โดยผ่านหลักการผสมผสานเหล่านี้ในการดำเนินการของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างชุมชนของชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งรักษาความสวยงามของธรรมชาติของเกาะภูเก็ตที่เปรียบเสมือนบ้านของเราให้ยั่งยืนสืบไป



ผู้จัดการทั่วไป

Policy:	Green Procurement	Policy No:	Green Team 004
Department:	All Department	Effective Date:	May 7, 2025
Section:	All Section		
Issued by:	Green Team		
Distribution:	Department Heads		

Policy

A Green Hotel Policy for purchasing focuses on making eco-friendly choices when acquiring goods and services, minimizing the hotel's environmental impact. This includes prioritizing sustainable products, reducing waste, and supporting local and ethical suppliers.

นโยบายโรงแรมสีเขียวสำหรับการจัดซื้อเน้นที่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ลดขยะ และสนับสนุนซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นและซัพพลายเออร์ที่ยึดมั่นในจริยธรรม

Objectives

To integrate environmental considerations into the procurement and supply chain process, supporting sustainable tourism and minimizing the hotel's ecological footprint.

เพื่อบูรณาการแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรม

Green Procurement Policy

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Prioritizing Environmentally Preferable Products:

ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:

- **Look for certifications:** มองหาการรับรอง:
Seek out products with certifications like Green Label, ISO 14001, or other relevant environmental standards.
มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรอง เช่น ฉลากสีเขียว ISO 14001 หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- **Choose products with minimal packaging :** เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยที่สุด:
Choose items with reduced or recycled packaging, and consider bulk options to minimize waste.
เลือกสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ลดลงหรือรีไซเคิล และพิจารณาตัวเลือกแบบจำนวนมากเพื่อลดขยะ
- **Favor reusable and recyclable products:** เลือกผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้:
Select items designed for multiple uses and those that can be recycled or composted.
เลือกสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานหลายครั้งและสินค้าที่รีไซเคิลหรือทำปุ๋ยหมักได้
- **Consider energy efficiency:** พิจารณาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน:
Choose energy-saving appliances, lighting, and other equipment.
เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า แสงสว่าง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ประหยัดพลังงาน
- **Support local and regional businesses:** สนับสนุนธุรกิจในพื้นที่และภูมิภาค:
Sourcing locally reduces transportation emissions and supports the community.
การจัดหาสินค้าในท้องถิ่นช่วยลดการปล่อยมลพิษจากการขนส่งและสนับสนุนชุมชน
- **Prioritize sustainable materials:** ให้ความสำคัญกับวัสดุที่ยั่งยืน:
Choose products made from recycled materials, renewable resources, or sustainably sourced components.
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ทรัพยากรหมุนเวียน หรือส่วนประกอบที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน
- **Avoid products with harmful chemicals or processes:** หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีหรือกระบวนการที่เป็นอันตราย:
Choose products with minimal environmental impact and those that avoid toxic substances.
เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงสารพิษ

Managing Waste and Reducing Consumption:

การจัดการขยะและลดการบริโภค:

- **Implement waste reduction programs:** นำแผนลดขยะมาใช้:
Work with suppliers to minimize waste and explore opportunities for reuse and recycling.
ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อลดขยะและสำรวจโอกาสในการนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล
- **Minimize plastic use :** ลดการใช้พลาสติก:
Reduce reliance on single-use plastics and seek alternatives, like reusable containers and cutlery.
ลดการพึ่งพาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและหาทางเลือกอื่น เช่น ภาชนะและช้อนส้อมที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

Ethical Sourcing and Supplier Relationships:

การจัดหาที่ถูกต้องตามจริยธรรมและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์:

- **Ensure fair trade practices:** รับรองแนวทางการค้าที่เป็นธรรม:
Prioritize suppliers who adhere to ethical labor standards and fair-trade principles.ให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่มีจริยธรรมและหลักการการค้าที่เป็นธรรม
- **Engage with suppliers on sustainability:** มีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์เกี่ยวกับความยั่งยืน:
Encourage suppliers to adopt their own green practices and share information on their environmental performance.
สนับสนุนให้ซัพพลายเออร์นำแนวทางสีเขียวของตนเองมาใช้และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
- **Consider supplier's environmental impact:** พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์:
Evaluate the environmental impact of the supplier's entire production process, including transportation and waste management.
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตทั้งหมดของซัพพลายเออร์ รวมถึงการขนส่งและการจัดการขยะ


Monitoring and Evaluation:

การติดตามและประเมินผล:

- **Track purchasing data :** ติดตามข้อมูลการจัดซื้อ:
Monitor the types of products purchased, their environmental impact, and the effectiveness of the green purchasing policy.
ตรวจสอบประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของนโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- **Regularly review and update the policy:** ตรวจสอบและอัปเดตนโยบายเป็นประจำ:
Ensure the policy remains relevant and effective by incorporating new technologies, information, and best practices.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีใหม่ ข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้

By implementing a comprehensive green purchasing policy, hotels can significantly reduce their environmental footprint and contribute to a more sustainable future.
โรงแรมสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากและมีส่วนสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยการนำนโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมมาใช้

Prepared by _____



Green Team Chairman
Approved by _____



General Manager _____

Policy:	Water Consumption Reduction	Policy No:	Green Team 003
Department:	All Department	Effective Date:	May 7, 2025
Section:	All Section		
Issued by:	Green Team		
Distribution:	Department Heads		

Policy

The Slate is committed to sustainable water management, reducing water consumption, and protecting the environment. All staff members are required to follow water-saving procedures in their respective work areas.

โรงแรมเดอะสเลทมีความมุ่งมั่นในการจัดการใช้น้ำอย่างยั่งยืน ลดการใช้น้ำ และปกป้องสิ่งแวดล้อม พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ปฏิบัติงานของตน

Objectives

- Reduce water usage without compromising service standards.
ลดการใช้น้ำโดยไม่ลดทอนมาตรฐานการบริการ
- Increase awareness of water conservation among all staff.
ส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดในหมู่พนักงาน
- Support hotel sustainability goals and environmental policy.
สนับสนุนนโยบายความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม
- Minimize operational costs through efficient water use.
ลดต้นทุนการดำเนินงานผ่านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

Water-Saving Procedures

ขั้นตอนการประหยัดน้ำ

- Fix leaking faucets, pipes, or toilets immediately.
ซ่อมแซมหัวก๊อก ท่อ หรือโถสุขภัณฑ์ที่รั่วทันที
- Turn off taps when not in use, such as during scrubbing or soaping.
ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้งาน เช่น ระหว่างถูมือหรือฟอกสบู่
- Use low-flow faucet aerators and dual-flush toilets where possible.
ติดตั้งหัวก๊อกแบบประหยัดน้ำและโถสุขภัณฑ์แบบสองระบบหากเป็นไปได้
- Report and log any plumbing issues to engineering immediately.
แจ้งและบันทึกปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำให้แผนกช่างทราบทันที
- Use dishwashers and washing machines with full loads only.
ใช้เครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้าเมื่อโหลดเต็มเท่านั้น
- Encourage towel and linen reuse programs for long-stay guests.
ส่งเสริมโปรแกรมการ reuse ผ้าขนหนูและผ้าปูที่นอนสำหรับแขกพักระยะยาว
- Install sensor or foot-pedal operated faucets in public restrooms.
ติดตั้งก๊อกน้ำแบบเซ็นเซอร์หรือแบบใช้เท้าเหยียบในห้องน้ำสาธารณะ
- Use buckets instead of running water for cleaning when practical.
ใช้ถังน้ำแทนการเปิดก๊อกน้ำไหลต่อเนื่องขณะทำความสะอาดหากเหมาะสม
- Water landscaping during early morning or evening to reduce evaporation.
รดน้ำต้นไม้ในช่วงเช้ามืดหรือเย็นเพื่อลดการระเหยของน้ำ
- Use drought-resistant plants and mulching techniques in garden areas.
เลือกใช้พืชที่ทนแล้งและคลุมดินเพื่อประหยัดน้ำในสวน

Monitoring & Compliance | การติดตามผลและการปฏิบัติตาม


- Engineering to conduct monthly water audits to track usage and detect leaks.
แผนกช่างทำการตรวจสอบการใช้น้ำรายเดือนเพื่อติดตามปริมาณการใช้งานและตรวจหาการรั่วไหล

- Provide training to all departments on water conservation practices.
จัดการอบรมพนักงานทุกแผนกเกี่ยวกับแนวทางประหยัดน้ำ
- Include water-saving compliance in departmental evaluations.
นำเกณฑ์การประหยัดน้ำมาใช้ในการประเมินผลแผนก
- Apply disciplinary action for repeated neglect of water-saving procedures.
ดำเนินการมาตรการทางวินัยในกรณีที่มีการละเลยมาตรการประหยัดน้ำซ้ำ

By adhering to this policy, The Slate will protect natural resources and strengthen its environmental leadership. Every staff member is vital in this mission.


การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะช่วยให้โรงแรมเดอะสเลทสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง พนักงานทุกคนมีบทบาทสำคัญในการกิจนี้

Prepared by



Green Team Chairman

Approved by



General Manager

การรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งในแขกที่มาพักและพนักงานมาตรการการใช้น้ำอย่างประหยัด
ติดป้ายรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเรื่องการประหยัดพลังงานให้แก่พนักงานในจุดต่าง ๆ ภายในโรงแรม



Policy:	Energy Consumption Reduction	Policy No:	Green Team 002
Department:	All Department	Effective Date:	January 24, 2025
Section:	All Section		
Issued by:	Green Team		
Distribution:	Department Heads		

POLICY

The Slate is committed to energy conservation, reducing operational costs, and minimizing environmental impact. All staff members are required to follow energy-saving procedures in their respective work areas.

โรงแรม เดอะสเลท มีความมุ่งมั่นในการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานในพื้นที่ทำงานของตน

OBJECTIVES

- Reduce electricity and water consumption without compromising service quality.
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำโดยไม่กระทบต่อคุณภาพการบริการ
- Promote awareness among staff about energy conservation.
สร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
- Enhance operational efficiency by using energy-efficient equipment and practices.
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน
- Ensure compliance with sustainability goals and environmental policies.
ปฏิบัติตามเป้าหมายความยั่งยืนและนโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงแรม

ENERGY-SAVING PROCEDURES

ขั้นตอนการลดการใช้พลังงาน

- Turn off electrical appliances when not in use
ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- Use energy-efficient LED lighting if applicable
ใช้หลอดไฟ LED ที่ประหยัดพลังงานหากดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับการออกแบบของโรงแรม
- Keep air conditioning (AC) at an optimal temperature (24-26°C).
ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม (24-26°C)
- Report malfunctioning electrical equipment immediately.
แจ้งปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดให้ฝ่ายซ่อมบำรุงทราบทันที
- Encourage natural lighting during the daytime.
ใช้แสงธรรมชาติในช่วงกลางวันให้มากที่สุด
- Turn off unused computers, monitors, and printers during breaks and at the end of shifts.
ปิดคอมพิวเตอร์ จอภาพ และเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงพักและหลังเลิกงาน
- Ensure automatic doors are functioning properly to reduce AC loss if applicable.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูอัตโนมัติทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียความเย็น
- Turn off lights, AC, and unused appliances in unoccupied guest rooms.
ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานในห้องพักที่ไม่มีแขก
- Optimize kitchen ventilation systems to reduce excess energy consumption.
ใช้ระบบระบายอากาศในครัวให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงานเกินจำเป็น
- Regularly maintain refrigerators and freezers to ensure efficiency if applicable.
ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้เย็นและตู้แช่แข็งเป็นประจำเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
- Turn off stoves, ovens, and other high-energy appliances when not in use.
ปิดเตาอบ เตาแก๊ส และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสูงเมื่อไม่ได้ใช้งาน

- Conduct routine inspections of electrical systems and air conditioning units.
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ
- Upgrade to energy-efficient equipment where possible.
เปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงานเมื่อมีโอกาส
- Implement a preventive maintenance schedule to improve efficiency.
วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- Set printers and photocopiers to power-saving mode when idle.
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้งาน
- Conduct virtual meetings whenever possible to reduce energy usage.
จัดประชุมออนไลน์แทนการประชุมในห้องที่ต้องใช้ไฟฟ้ามก
- Turn off all non-essential lighting, computers, and air conditioning after office hours.
ปิดไฟ คอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศที่ไม่จำเป็นหลังเวลาทำงาน

Monitoring & Compliance

- Engineering should conduct monthly energy audits to track usage and identify areas for improvement.
แผนกช่างดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานรายเดือนเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุง
- Implement penalties for repeated energy wastage violations.
กำหนดบทลงโทษสำหรับการละเลยมาตรการประหยัดพลังงาน

By following this policy, The Slate will reduce its environmental footprint while maintaining exceptional service quality. Every staff member plays a crucial role in conserving energy and promoting sustainability.


โรงแรมเดอะสเลท สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศได้ หากทุกคนร่วมมือกัน พนักงานทุกคนมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมความยั่งยืน

Prepared by



Green Team Chairman

Approved by



General Manager



Policy:	Garbage Separation	Policy No:	Green Team 001
Department:	All Department	Effective Date:	January 24, 2025
Section:	All Section		
Issued by:	Green Team		
Distribution:	Department Heads		

POLICY

The Slate is committed to reducing waste, promoting recycling, and minimizing environmental impact through a structured garbage separation policy. All staff must strictly follow these procedures to ensure efficient waste management.

เดอะสเลตมุ่งมั่นในการลดขยะ ส่งเสริมการรีไซเคิล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายการคัดแยกขยะที่เป็นระบบ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพสูงสุด

PROCEDURES

Garbage Rooms

ห้องเก็บขยะของโรงแรม

- Food (Wet) Garbage Room – For food waste and other wet organic waste.
ห้องขยะอาหาร (ขยะเปียก) – สำหรับเศษอาหารและขยะอินทรีย์ที่เปียก
- Recycle Garbage Room – For recyclable materials such as cooking oil, aluminium cans, glass bottles, paper, plastic
ห้องขยะรีไซเคิล – สำหรับขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น น้ำมันที่ใช้แล้ว กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก
- All staff must dispose of waste in the correct garbage room.
พนักงานทุกคนต้องทิ้งขยะในห้องขยะที่ถูกต้อง

Waste Separation Procedure

ขั้นตอนการคัดแยกขยะ

- Always separate waste before disposal according to its category.
คัดแยกขยะตามประเภทก่อนทิ้ง
- Use designated bins for each waste type.
ใช้ถังขยะที่กำหนดให้แต่ละประเภท
- Keep recyclable waste clean and dry before disposal.
รักษาขยะรีไซเคิลให้สะอาดและแห้งก่อนทิ้ง
- Follow food waste disposal guidelines to prevent contamination.
ปฏิบัติตามแนวทางการกำจัดเศษอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
- Do not mix recyclable and non-recyclable waste.
ห้ามทิ้งขยะรีไซเคิลรวมกับขยะทั่วไป

Waste Categories and Disposal Methods

ประเภทขยะและวิธีการทิ้ง

Used Cooking Oil (น้ำมันที่ใช้แล้ว)

- Collect used cooking oil in designated sealed containers in the kitchen.
รวบรวมน้ำมันที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปิดสนิทที่กำหนดไว้ในครัว
- Never pour used oil down the drain.
ห้ามเทน้ำมันลงท่อระบายน้ำ
- Transport filled containers to the Recycle Garbage Room for proper disposal.
นำภาชนะบรรจุน้ำมันไปที่ห้องขยะรีไซเคิล

Aluminium Cans (กระป๋องอะลูมิเนียม)

- Rinse and clean aluminium cans before disposal.
ล้างกระป๋องให้สะอาดก่อนทิ้ง
- Crush or flatten cans to save space.
บีบหรือกดกระป๋องให้แบนเพื่อลดพื้นที่

- Place aluminium cans in the designated recycling bin.
ทิ้งในถังขยะสำหรับกระป๋องอะลูมิเนียม

Glass Bottles (ขวดแก้ว)

- Rinse bottles before disposal.
ล้างขวดให้สะอาดก่อนทิ้ง
- Separate clear, green, and brown glass if applicable.
แยกสีของขวด (ใส, เขียว, น้ำตาล) หากกำหนด
- Do not break the glass to prevent injury.
ห้ามทุบขวดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
- Dispose of in the glass bottle recycling bin.
ทิ้งลงในถังขยะสำหรับขวดแก้ว

Paper (กระดาษ)

- Remove staples, tapes, and bindings before disposal.
เอาลวดเย็บกระดาษ เทป และสิ่งปนเปื้อนออกก่อนทิ้ง
- Stack paper neatly to prevent contamination.
วางกระดาษอย่างเป็นระเบียบเพื่อลดการปนเปื้อน
- Dispose of in the paper recycling bin.
ทิ้งในถังขยะสำหรับกระดาษ

Plastic (พลาสติก)

- Rinse and dry plastic items before disposal.
ล้างและทำให้พลาสติกแห้งก่อนทิ้ง
- Flatten plastic bottles to save space.
บีบขวดพลาสติกเพื่อลดพื้นที่
- Dispose of in the plastic recycling bin.
ทิ้งในถังขยะสำหรับพลาสติก

Food Waste (เศษอาหาร)

- Separate food waste from other trash.
แยกเศษอาหารออกจากขยะอื่น
- Dispose of organic waste in the compost bin where applicable.
ทิ้งขยะอินทรีย์ลงในถังปุ๋ยหมัก (ถ้ามี)
- Store non-compostable food waste in the Food (Wet) Garbage Room.
ทิ้งเศษอาหารที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในห้องขยะอาหาร (ขยะเปียก)

General Waste (ขยะทั่วไป)

- Non-recyclable waste should be placed in black bins.
ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ให้ทิ้งลงในถังขยะสีดำ
- Do not mix with recyclable or food waste.
ห้ามผสมกับขยะรีไซเคิลหรือเศษอาหาร
- General waste is collected and disposed of in designated waste collection areas.
ขยะทั่วไปจะถูกเก็บและนำไปกำจัดในพื้นที่ที่กำหนด

Prepared by



Green Team Chairman

Approved by



General Manager

ภาคผนวก ซ

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ตารางกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	วันที่	ชื่อกิจกรรม	สถานที่	จัดโดย
1.	9 มกราคม 2569	บริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ	โรงเรียนวัดมงคลวราราม	แผนกทรัพยากรบุคคล
2.	9 มกราคม 2569	บริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสาคร	แผนกทรัพยากรบุคคล
3.	9 มกราคม 2569	บริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ	ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กรมการปกครอง	แผนกทรัพยากรบุคคล
4.	15 มกราคม 2569	บริจาคของขวัญ “โครงการงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2569”	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
5.	26 มกราคม 2569	บริจาคโต๊ะปิงปองเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับนักเรียน	โรงเรียนวัดมงคลวราราม	แผนกสันตินาการ
6.	4 กุมภาพันธ์ 2569	บริจาคหลอดเย็บกระดาษเพื่อนำไปรีไซเคิลจำหน่ายเป็นรายได้	สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จ.ปทุมธานี	แผนกบัญชี
7.	15 กุมภาพันธ์ 2569	อนุเคราะห์อาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 120 ชุด สำหรับงานแถลงข่าวกิจกรรมแข่งขันวิ่งโครงการ Sakhu Trail Beach Run 2569	ตลาดชิงปลา ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ	องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
8.	6 มีนาคม 2569	อนุเคราะห์สนับสนุนอาหารกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน	โรงเรียนวัดมงคลวราราม	โรงเรียนวัดมงคลวราราม
9.	14 มีนาคม 2569	ขายไอศกรีมเพื่อนำรายได้สมทบทุนในโครงการตะกวดทรายเตาะปลายคลื่น ครั้งที่ 14 (Sea Turtle Release)	หาดในยาง	กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์เต่าทะเล จังหวัดภูเก็ต
10.	8 เมษายน 2569	บริจาคฝาขวดน้ำ เพื่อนำไปทำโต๊ะและเก้าอี้ให้กับนักเรียน	Poonsook.Craft (Plastic Recycle Workshop)	แผนกทรัพยากรบุคคล
11.	22 เมษายน 2569	ทำความสะอาดชายหาด “โครงการ Phuket Green Day” ประจำเดือนเมษายน 2569	หาดในยาง	สมาคมโรงแรมภูเก็ต

ลำดับ	วันที่	ชื่อกิจกรรม	สถานที่	จัดโดย
12.	1 พฤษภาคม 2569	สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ในวันแรงงานแห่งชาติ	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
13	25-31 พฤษภาคม 2569	ทำความสะอาดชายหาดประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (รายวัน)	หาดในยาง	แผนกทรัพยากรบุคคล
14	1 – 30 มิถุนายน 2569	ทำความสะอาดชายหาดประจำเดือน มิถุนายน 2569 (รายวัน)	หาดในยาง	แผนกทรัพยากรบุคคล
15	5 มิถุนายน 2569	ทำความสะอาดชายหาด “โครงการ Phuket Green Day” ประจำเดือน มิถุนายน 2569	หาดในยาง	สมาคมโรงแรมภูเก็ต

ภาพประกอบกิจกรรม

1. บริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนวัดมงคลวราราม



2. บริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสาคร



3. บริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กรมการปกครอง




4. บริจาคของขวัญ “โครงการงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2569”



5. บริจาคโต๊ะปิงปองเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียน
วัดมงคลวราราม



6. บริจาคขวดเย็บกระดาษเพื่อนำไปรีไซเคิลจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
สากล จ.ปทุมธานี



7. อนุเคราะห์อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด สำหรับงานแถลงข่าวกิจกรรมแข่งขันวิ่งโครงการ Sakhu Trail Beach Run 2569



8. อนุเคราะห์สนับสนุนอาหารกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวัดมงคลวราราม



9. ขายไอศกรีมเพื่อนำรายได้สมทบทุนในโครงการตะกั่วทรายและปล่อยเต้าน ครั้งที่ 14 (Sea Turtle Release)



10. บริจาคฝาขวดน้ำ เพื่อนำไปทำโต๊ะและเก้าอี้



11. ทำความสะอาดชายหาด “โครงการ Phuket Green Day ประจำเดือนเมษายน



12. สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ในวันแรงงานแห่งชาติ



13. ทำความสะอาดชายหาดประจำเดือนพฤษภาคม 2569 (รายวัน)



14. ทำความสะอาดชายหาดประจำเดือนมิถุนายน 2569 (รายวัน)



15. ทำความสะอาดชายหาด “โครงการ Phuket Green Day” ประจำเดือนมิถุนายน




ภาคผนวก ณ

รายงานการจัดการขยะ

Recycle Production 2026

MONTH	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
1.Transparent Plastic	441	350	322	287	294	350							2,044.00
2.Plastic Bottle	316	264	376	356	340	372							2,024.00
3.Cardboard	346	436	528	416	334	452							2,512.00
4.Can	175	150	125	150	125	150							875.00
5.Zing	280	230	282	320	282	302							1,696.00
6.Oil	8,050	8,050	6,650	7,650	6,750	7,650							44,800.00
7.Glass Bottle	600	700	900	600	700	1,000							4,500.00
8.Oil	573	238	383	-	-	-							1,194.20
Total (THB)	10,781.30	10,418.00	9,565.90	9,779.00	8,825.00	10,276	-	-	-	-	-	-	59,645.20



Recycle Production January 2026 (K.Noo/Frycycle)

รายการ/NEW	2/1/2026	5/1/2026	9/1/2026	13/1/2026	16/1/2026	19/1/2026	23/1/2026	27/1/2026	30/1/2026	รวมเป็นเงิน
1.ขวดพลาสติกใส @7	56	56	35	56	42	35	70	35	56	441.00
2.พลาสติกสี @4	44	36	36	20	28	40	20	52	40	316.00
3.กระดาดแข็ง .@ 2	36	46	52	52	34	14	32	28	52	346.00
4.กระป๋องโค้ก 25	50		25	25		25	25		25	175.00
5.ปั๊บนํ้า 1/สังกะสี @2	26	20	70	36	14	22	20	52	20	280.00
6.น้ำมัน @ 350			3500.00	1400.00				3150.00		8,050.00
7.เศษแก้ว @.50	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00			100.00	600.00
8.น้ำมัน @ 14			290.50	282.80						573.30
รวมเป็นเงิน	312.00	258.00	4,008.50	1,971.80	218.00	236.00	167.00	3,317.00	293.00	10,781.30

Recycle Production February 2026 (K.Noo/Frycycle)

รายการ/NEW	2/2/2026	6/2/2026	9/2/2026	11/2/2026	14/2/2026	16/2/2026	21/2/2026	25/2/2026	27/2/2026	รวมเป็นเงิน
1.ขวดพลาสติกใส @7	42	35	42	35	21	49	35	56	35	350.00
2.พลาสติกสี @4	64	28	20	44	36	12	24	20	16	264.00
3.กระดาดแข็ง .@ 2	52	46	50	48	44	42	52	46	56	436.00
4.กระป๋องโค้ก 25	50		25		25	25			25	150.00
5.ปั๊บนํ้า 1/สังกะสี @2	10	18	16	78	10	16	24	52	6	230.00
6.น้ำมัน @ 350				5250.00				2800.00		8,050.00
7.เศษแก้ว @.50	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	700.00
8.น้ำมัน @ 14								238.00		238.00
รวมเป็นเงิน	318.00	227.00	253.00	5,455.00	236.00	144.00	235.00	3,312.00	238.00	10,418.00

Recycle Production March 2026 (K.Noo/Frycycle)

รายการ/NEW	2/3/2026	6/3/2026	9/3/2026	12/3/2026	13/3/2026	16/3/2026	20/3/2026	23/3/2026	26/3/2026	27/3/2026	รวมเป็นเงิน
1.ขวดพลาสติกใส @7	49	21	35		35	21	49	77		35	322.00
2.พลาสติกสี @4	72	28	32		52	48	52	52		40	376.00
3.กระดาษแข็ง @ 2	72	36	52		44	68	58	160		38	528.00
4.กระป๋องโค้ก 25	25		25		25	25				25	125.00
5.ปี๊บ 1/สังกะสี @2	10	18	16	84	10	16	34	30	44	20	282.00
6.น้ำมัน @ 350				4900.00					1750.00		6,650.00
7.เศษแก้ว @.50	200.00	100.00	200.00		100.00		100.00	100.00		100.00	900.00
8.น้ำมัน @ 14				210.00					172.90		382.90
รวมเป็นเงิน	428.00	203.00	360.00	5,194.00	266.00	178.00	293.00	419.00	1,966.90	258.00	9,565.90

Recycle Production April 2026 (K.Noo/Frycycle)

รายการ/NEW	1/4/2026	7/4/2026	8/4/2026	13/4/2026	17/4/2026	20/4/2026	21/4/2026	24/4/2026	27/4/2026	รวมเป็นเงิน
1.ขวดพลาสติกใส @7	42	35		28	56	35		42	49	287.00
2.พลาสติกสี @4	64	60		52	36	56		32	56	356.00
3.กระดาษแข็ง @ 2	50	64		70	56	50		66	60	416.00
4.กระป๋องโค้ก 25	25	25		25	50				25	150.00
5.ปี๊บ 1/สังกะสี @2	40	16	44	24	36	30	58	40	32	320.00
6.น้ำมัน @ 350			4050.00				3600.00			7,650.00
7.เศษแก้ว @.50	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00	100.00	600.00
8.น้ำมัน @ 14										-
รวมเป็นเงิน	321.00	300.00	4,094.00	299.00	234.00	271.00	3,658.00	280.00	322.00	9,779.00

Recycle Production May 2026 (K.Noo/Frycycle)

รายการ/NEW	1/5/2026	4/5/2026	6/5/2026	8/5/2026	11/5/2026	15/5/2026	20/5/2026	25/4/2026	29/5/2026	รวมเป็นเงิน
1.ขวดพลาสติกใส @7	35	42		35	56	28	21	28	49	294.00
2.พลาสติกสี @4	56	60		32	32	28	56	32	44	340.00
3.กระดาษแข็ง @ 2		54		34	52	50	46	42	56	334.00
4.กระป๋องโค้ก 25	25	25		25				25	25	125.00
5.ปี๊บ 1/สังกะสี @2	22	16	60	24	28	26	42	32	32	282.00
6.น้ำมัน @ 350			4050.00				2700.00			6,750.00
7.เศษแก้ว @.50	100.00	100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
8.น้ำมัน @ 14										-
รวมเป็นเงิน	238.00	297.00	4,110.00	250.00	168.00	232.00	2,965.00	259.00	306.00	8,825.00

Recycle Production June 2026 (K.Noo/Frycycle)

รายการ/NEW	1/6/2026	3/6/2026	5/6/2026	8/6/2026	12/6/2026	16/6/2026	19/6/2026	23/6/2026	26/6/2026	30/6/2026	รวมเป็นเงิน
1.ขวดพลาสติกใส @7	49		35	28	63	63	35	28	21	28	350.00
2.พลาสติกสี @4	56		52	32	32	28	32	72	40	28	372.00
3.กระดาษแข็ง @ 2	54		46	50	52	54	38	44	60	54	452.00
4.กระป๋องโค้ก 25	25			25	25		25	25	25		150.00
5.ปี๊บ 1/สังกะสี @2	22	42	30	24	28	54	32	22	22	26	302.00
6.น้ำมัน @ 350		3150.00				4500.00					7,650.00
7.เศษแก้ว @.50	200.00		100.00	100.00		200.00	100.00	200.00	100.00		1,000.00
8.น้ำมัน @ 14											-
รวมเป็นเงิน	406.00	3,192.00	263.00	259.00	200.00	4,899.00	262.00	391.00	268.00	136.00	10,276.00

ภาคผนวก ก

เอกสารการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

เอกสารการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

(ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ก

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Jan 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝารอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Jan 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 พารามป์ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Jan 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	None cap
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Jan 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	None cap
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	None cap
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Jan 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฟังซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฟังขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฟังซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฟังขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฟังซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฟังขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฟังซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฟังขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฟังซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฟังขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Jan 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Jan 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ไอศ Cream (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Checked by : Saranyoo Konchatree/Safety Officer

Date: Jan 16,26

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5" หัวจ๊ามน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5" หัวจ๊ามน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝารอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	pipe broken
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝารอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
								ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	***Fully check and Test 25/3/69

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5" หัวจําแนก 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	Yes	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	***Fully check and Test 19/2/69
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	***Fully Check and Test 19/2/69
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Feb 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5" หัวจําแนก 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้ Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	***Fully check and Test 4/2/69
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	***Fully Check and Test 26/ 2/69
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	***Fully Check and Test 4/2/69

Checked by : Saranyoo Konchatree/Safety Officer Date: Feb 17,26

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Mar 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 ท่าจับน้ำ 2.5"	Cap ฝารอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	***Fully Check and Test 23/4/69
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	No	No	Yes	-	-	Yes	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Mar 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 น้ำจุ่มน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Mar 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Mar 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Mar 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 25/3/69

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Mar 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tongkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tongkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 19/2/69
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tongkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tongkah hall/ 2 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 19/2/69
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: Mar 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ โกลด์ beside main kitchen FHC with fire extinguisher beside main kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 4/2/69
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 26/2/69
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 4/2/69

Checked by : Saranyoo Konchatrie/Safety Officer

Date: Mar 17,26

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	***Fully Check and Test 23/4/69
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	No	No	Yes	-	-	Yes	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 น้ำจุ่มน้ำ 2.5"	Cap ฝาทรง	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 น้ำจุ่มน้ำ 2.5"	Cap ฝาทรง	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาท่อ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
34	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	Pipe broken
37	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	Pipe broken
39	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาท่อ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
45	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
53	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ชั้นบริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 25/3/69

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tongkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tongkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 19/2/69
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tongkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tongkah hall/ 2 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 19/2/69
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้เคียง beside main kitchen FHC with fire extinguisher beside main kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 4/2/69
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 26/2/69
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 4/2/69

Checked by : Saranyoo Konchatree/Safety Officer

Date: April 17,26

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 น้ำจุ่มน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	***Fully Check and Test 23/4/69
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 3/5/69
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes		
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	No	No	Yes	-	-	Yes	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 น้ำจุ่มน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	pipe broken
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 25/3/69

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Villa 2007 FHC with fire extinguisher beside Villa 2007	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tongkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tongkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 19/2/69
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tongkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tongkah hall/ 2 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 19/2/69
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ โกลด์ beside main kitchen FHC with fire extinguisher beside main kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 4/2/69
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***fire hose reel 1 inch connecting leaking and nozzle broken
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 26/2/69
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 4/2/69

Checked by : Saranyoo Konchatree/Safety Officer

Date: May 18,26

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	***Fully Check and Test 23/4/69
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 3/5/69
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	No	No	Yes	-	-	Yes	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***The door lock is broken
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาท่อ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาท่อ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 25/3/69

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาคาบอม	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Water system Test 23/6/69
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Water system Test 23/6/69
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Water system Test 23/6/69
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Water system Test 23/6/69
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Villa 2007 FHC with fire extinguisher beside Villa 2007	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Water system Test 23/6/69
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Water system Test 23/6/69
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Water system Test 23/6/69
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tongkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tongkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 19/2/69
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tongkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tongkah hall/ 2 ชั้น 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 19/2/69
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2026

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาคาบอม	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้เคียง beside main kitchen FHC with fire extinguisher beside main kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully check and Test 4/2/69
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***fire hose reel 1 inch connecting leaking and nozzle broken
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 26/2/69
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	
72	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	Yes	***Fully Check and Test 4/2/69

Checked by : Saranyoo Konchattree/Safety Officer

Date : June 8 ,26

Fire Extinguisher Check: January, 2026

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Gas Storage 4	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/ FM Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/ FM Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
15	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room Are	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
36	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
38	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
39	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
54	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
55	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Shore Thing Storage	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Moo's Kitchen	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gas Storage BGG	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Carpenter Workshop	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pulley Bar Pool 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Fire Extinguisher Check: Febuary, 2026

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Gas Storage 4	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/ FM Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/ FM Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
15	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room Are	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
36	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
38	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
39	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
54	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
55	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Shore Thing Storage	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Moo's Kitchen	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gas Storage BGG	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Carpenter Workshop	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pulley Bar Pool 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Fire Extinguisher Check: March, 2026

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Gas Storage 4	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/ FM Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/ FM Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
15	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room Are	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
36	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
38	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
39	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
54	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
55	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Shore Thing Storage	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Moo's Kitchen	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gas Storage BGG	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Carpenter Workshop	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pulley Bar Pool 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Reported by : Saranyoo Konchatree/Safety Officer

Date: Mar 13, 26

Fire Extinguisher Check: April, 2026

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Gas Storage 4	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/ FM Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/ FM Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
15	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room Are	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
36	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
38	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
39	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
54	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
55	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Shore Thing Storage	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Moo's Kitchen	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gas Storage BGG	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Carpenter Workshop	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pulley Bar Pool 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Reported by : Saranyoo Konchatree/Safety Officer

Date: April 15, 26

Fire Extinguisher Check: May, 2026

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Gas Storage 4	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/ FM Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/ FM Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
15	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room Are	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
36	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
38	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
39	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Office	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Halon	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
54	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Halon	5 Kg	Normal	OK	
55	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Halon	5 Kg	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Shore Thing Storage	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Moo's Kitchen	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gas Storage BGG	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Carpenter Workshop	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pulley Bar Pool 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Reported by : Saranyoo Konchatree/Safety Officer

Date: May 15, 26

Fire Extinguisher Check: June, 2026

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Gas Storage 4	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/ FM Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/ FM Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
15	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room opposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room Are	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
36	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
38	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
39	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
54	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
55	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Shore Thing Storage	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Moo's Kitchen	Halotron	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gas Storage BGG	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Housekeeper Room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Carpenter Workshop	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pulley Bar Pool 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Reported by : Saranyoo Konchatree/Safety Officer

Date: Jun 12, 26

ภาคผนวก ก

หลักฐานการสุบตะกอน

Deliveries/Article/Supplier/Unit**ENGINEER DIRECT****ED-WASTE GARBAGE / REMOVAL**

ED-WASTE GARBAGE / REMOVAL		ED-WASTE GARBAGE / REMOVAL							
CLEAN TOILET PIPE ทะลวงท่อตัน		QTY	Purchase Unit	Pu-Price	=>	QTY-BU	Base Unit	BU-Price	Value
26/01/2026		1.00	Each			1.00	Each		
29/01/2026		1.00	Each			1.00	Each		
03/02/2026		1.00	Each			1.00	Each		
Total for:		3.00	Each			3.00	Each		
	Total :	3.00	Each			3.00	Each		
	Total for:			CLEAN TOILET PIPE ทะลวงท่อตัน		3.00	Each		

CLEANING GREASE TRAP ชุดไขมัน		QTY	Purchase Unit	Pu-Price	=>	QTY-BU	Base Unit	BU-Price	Value
12/01/2026		1.00	Each			1.00	Each		
13/01/2026		2.00	Each			2.00	Each		
13/01/2026		1.00	Each			1.00	Each		
13/01/2026		1.00	Each			1.00	Each		
12/02/2026		2.00	Each			2.00	Each		
28/04/2026		1.00	Each			1.00	Each		
Total for:		8.00	Each			8.00	Each		
	Total :	8.00	Each			8.00	Each		
	Total for:			CLEANING GREASE TRAP ชุดไขมัน		8.00	Each		

CLEANING SEPTIC TANK ชุดส้วม		QTY	Purchase Unit	Pu-Price	=>	QTY-BU	Base Unit	BU-Price	Value
26/01/2026		1.00	Each			1.00	Each		
27/01/2026		1.00	Each			1.00	Each		
29/01/2026		1.00	Each			1.00	Each		
12/02/2026		2.00	Each			2.00	Each		
24/03/2026		1.00	Each			1.00	Each		

Page 1 of 2 25/06/2026 09:31:51 Pasakorn Chiawkulwichai

\\Stp-mc\mc-sharing\MC_RPT\01a214.rpt

, Major Group: is ED-WASTE GARBAGE / REMOVAL, Date: in User-defined (01/01/2026 - 31/05/2026)

Deliveries/Article/Supplier/Unit

27/03/2026		1.00	Each	1,500.00		1.00	Each		
29/04/2026		1.00	Each			1.00	Each		
29/04/2026		2.00	Each			2.00	Each		
19/05/2026		2.00	Each			2.00	Each		
21/05/2026		1.00	Each			1.00	Each		
Total for:		13.00	Each			13.00	Each		
	Total :	13.00	Each			13.00	Each		
	Total for:			CLEANING SEPTIC TANK ชุดส้วม		13.00	Each		

Total for: ED-WASTE GARBAGE / REMOVAL

Total for: ED-WASTE GARBAGE / REMOVAL

Total for: ENGINEER DIRECT

Purchase Total:

Total

Report Total :

MR. PREECHA RITTHIRATREE (ปรีชา)

THOTUN ท่อตันเกิดจาก

Total

[illegible]

ปิดเงินสด
CASH SALES

เลขที่ BOOK NO. ๐๙
เลขที่ BILL NO. ๐๙๔
วันที่ DATE 30, 04, 2026

35/257 2, 2 30, 100 100
0, 000 0, 000
83000

นามลูกค้า CUSTOMER: XXXXXXXXXX
 ที่อยู่: 116/1 ม. 10 ต. บางพลี อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์: 02-5111111
 แฟกซ์: 02-5111111
 เลขประจำตัวประชาชน: 9-99999-9-99999-9-99999

[illegible]

RECEIVED BY :
 บิลเงิน
 ขอรับรองถึงความชอบ
 RECEIVED BY :
 บิลเงิน
 ขอรับรองถึงความชอบ

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ ๐๐๐ 5
BOOK NO.

เล่มที่ ๒๙๐526
BILL NO.

วันที่ 201, 05, 2569
DATE:

95/25721,2 m.m=657
D, 6.10.19. 5.11.19
89,000

[illegible][illegible]

รับเงิน
RECEIVED BY :
[Redacted]
..... ขบวนการพัฒนาชนบท
Elephant Brand

[illegible]

ภาคผนวก ฐ

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

รายงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า
PMตู้MDB-1

โรงแรม เดอะ ซเลท ภูเก็ต

116 หมู่ที่ 1 ต.สาคร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

โดย

บริษัท ศิวะการ เอ็นจิเนียริง จำกัด

25/1 หมู่ที่1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ทับปริก อำเภอ เมือง จังหวัด กระบี่ 81000

Tel : 098-6954311 E-mail : keng0986954311@gmail.com

วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หมายเหตุ อ้างอิง

ระยะเวลาสำหรับแก้ไขที่หมดสมาธิจากอุณหภูมิจริงของตัวร้อนนี้แตกต่างจากอุณหภูมิอ้างอิง

(Temperature Rise) ดังนี้

ระดับที่ 1 "บำรุงรักษาหรือแก้ไขตามวาระ"

Temperature Rise มีค่าน้อยกว่า 30 องศาเซลเซียส

ระดับที่ 2 "พิจารณาบำรุงรักษาหรือแก้ไขขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญของอุปกรณ์ที่ควบคุมหรือ

ป้องกันกระบวนการผลิต"

Temperature Rise มีค่าอยู่ระหว่าง 30 - 60 องศาเซลเซียส


ระดับที่ 3 "พิจารณาบำรุงรักษาหรือแก้ไขตามวาระ"

Temperature Rise มีค่ามากกว่า 60 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ : ระดับของระยะเวลาแก้ไขข้างต้น อ้างอิงจากแนวทางการบำรุงรักษาของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สรุปรายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด (ดู MDB-1)

ลำดับ	สถานที่/อุปกรณ์	ระดับการแก้ไข
1	MDB-1/ ACB	1
2	MDB-1/ BUSBAR	1
3	MDB-1/ MCCB	1
4	MDB-1/ BUSBAR MCCB	1
5	MDB-1 / UA-CONTACTOR	1
6	MDB-1 / BUSBAR	1
7	MDB-1 / BUSBAR	1
8	MDB-1 / CAPACITOR BANK	3



ตำแหน่ง	อุปกรณ์	รายละเอียด
MDB-1	ACB	ดูแล็กขาตามวาระ

Image Info

File Name	Fluke 20250608_0017.jpg
Image Time	08/06/2025 10:34:52 AM
Emissivity	0.95
Background temperature	25.0°C
Distance	1.5 m
Transmission	1.00
Camera Model	Fluke Ti300U-#L25
IR Sensor Size	384X288
Camera serial number	Z108041002
Image Range	29.9°C to 52.9°C

ข้อเสนอแนะ		
ตำแหน่งจุดร้อน	อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิอ้างอิง	ควรดำเนินการแก้ไข (ระบุ)
Red Arrow	27.9 C°	"บำรุงรักษาหรือแก้ไขตามวาระ"

สำหรับการดำเนินการแก้ไข :	
วันที่ : 08/06/2568	ลงชื่อ :




ตำแหน่ง	อุปกรณ์	รายละเอียด
MDB-1	BUSBAR	ดูแล็กขาตามวาระ

Image Info

File Name	Fluke 20250608_0018.jpg
Image Time	08/06/2025 10:35:02 AM
Emissivity	0.95
Background temperature	25.0°C
Distance	1.7 m
Transmission	1.00
Camera Model	Fluke Ti300U-#L25
IR Sensor Size	384X288
Camera serial number	Z108041002
Image Range	29.8°C to 32.6°C

ข้อเสนอแนะ		
ตำแหน่งจุดร้อน	อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิอ้างอิง	ควรดำเนินการแก้ไข (ระบุ)
Red Arrow	7.6 C°	"บำรุงรักษาหรือแก้ไขตามวาระ"

สำหรับการดำเนินการแก้ไข :	
วันที่ : 08/06/2568	ลงชื่อ :




ตำแหน่ง	อุปกรณ์	รายละเอียด
MDB-1	MCOB	ดูแลรักษาตามวาระ

Image Info

File Name	Fluke 20250608_0019.jpg	
Image Time	08/06/2025 10:35:30 AM	
Emissivity	0.95	
Background temperature	25.0°C	
Distance	1.2 m m	
Transmission	1.00	
Camera Model	Fluke Ti300U-#L25	
IR Sensor Size	384X288	
Camera serial number	Z108041002	
Image Range	30.2°C to 48.8°C	

ข้อเสนอแนะ		
ตำแหน่งจุดร้อน	อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิอ้างอิง	ควรดำเนินการแก้ไข (ระบุ)
Red Arrow	23.8 C°	"บำรุงรักษาหรือแก้ไขตามวาระ"

สำหรับลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไข	
การดำเนินการแก้ไข :	
วันที่ : 08/06/2568	ลงชื่อ :



ตำแหน่ง	อุปกรณ์	รายละเอียด
MDB-1	BUSBAR MCOB	ดูแลรักษาตามวาระ

Image Info

File Name	Fluke 20250608_0020.jpg	
Image Time	08/06/2025 10:35:54 AM	
Emissivity	0.95	
Background temperature	25.0°C	
Distance	1.6 m m	
Transmission	1.00	
Camera Model	Fluke Ti300U-#L25	
IR Sensor Size	384X288	
Camera serial number	Z108041002	
Image Range	30.1°C to 37.4°C	

ข้อเสนอแนะ		
ตำแหน่งจุดร้อน	อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิอ้างอิง	ควรดำเนินการแก้ไข (ระบุ)
Red Arrow	12.4 C°	"บำรุงรักษาหรือแก้ไขตามวาระ"

สำหรับลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไข	
การดำเนินการแก้ไข :	
วันที่ : 08/06/2568	ลงชื่อ :




ตำแหน่ง	อุปกรณ์	รายละเอียด
MDB-1	UA-CONTACTOR	ดูแลรักษาดามวาระ

Image info

File Name	Fluke 20250608_0021.jpg
Image Time	08/06/2025 10:40:16 AM
Emissivity	0.95
Background temperature	25.0°C
Distance	1.1 m
Transmission	1.00
Camera Model	Fluke T1300U-#L25
IR Sensor Size	384X288
Camera serial number	Z108041002
Image Range	30.6°C to 53.4°C

ข้อเสนอแนะ		
ตำแหน่งจุดร้อน	อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิอ้างอิง	ควรดำเนินการแก้ไข (ระบุ)
Red Arrow	28.4 C°	"บำรุงรักษาหรือแก้ไขตามวาระ"

สำหรับลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไข	
การดำเนินการแก้ไข :	
วันที่ : 08/06/2568	ลงชื่อ :




ตำแหน่ง	อุปกรณ์	รายละเอียด
MDB-1	BUSBAR	ดูแลรักษาดามวาระ

Image info

File Name	Fluke 20250608_0022.jpg
Image Time	08/06/2025 10:40:58 AM
Emissivity	0.95
Background temperature	25.0°C
Distance	0.8 m
Transmission	1.00
Camera Model	Fluke T1300U-#L25
IR Sensor Size	384X288
Camera serial number	Z108041002
Image Range	29.8°C to 34°C

ข้อเสนอแนะ		
ตำแหน่งจุดร้อน	อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิอ้างอิง	ควรดำเนินการแก้ไข (ระบุ)
Red Arrow	9 C°	"บำรุงรักษาหรือแก้ไขตามวาระ"

สำหรับลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไข	
การดำเนินการแก้ไข :	
วันที่ : 08/06/2568	ลงชื่อ :



ตำแหน่ง	อุปกรณ์	รายละเอียด
MDB-1	BUSBAR	ตู้แลกรักษาตามวาระ

Image Info

File Name	Fluke 20250608_0023.jpg
Image Time	08/06/2025 10:41:26 AM
Emissivity	0.95
Background temperature	25.0°C
Distance	1.4 m m
Transmission	1.00
Camera Model	Fluke Ti300U-#L25
IR Sensor Size	384X288
Camera serial number	Z108041002
Image Range	29.4°C to 36.1°C

ข้อเสนอแนะ		
ตำแหน่งจุดร้อน	อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิอ้างอิง	ควรดำเนินการแก้ไข (ระดับ)
Red Arrow	11.1 C°	"บำรุงรักษาหรือแก้ไขตามวาระ"

สำหรับลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไข	
การดำเนินการแก้ไข :	
วันที่ : 08/06/2568	ลงชื่อ :


ตำแหน่ง	อุปกรณ์	รายละเอียด
MDB-1	CAPACITOR BANK	พิจารณาบำรุงรักษาหรือแก้ไขเร่งด่วน

Image Info

File Name	Fluke 20250608_0024.jpg
Image Time	08/06/2025 10:42:14 AM
Emissivity	0.95
Background temperature	25.0°C
Distance	0.8 m m
Transmission	1.00
Camera Model	Fluke Ti300U-#L25
IR Sensor Size	384X288
Camera serial number	Z108041002
Image Range	28.6°C to 96.2°C

ข้อเสนอแนะ		
ตำแหน่งจุดร้อน	อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิอ้างอิง	ควรดำเนินการแก้ไข (ระดับ 3)
Red Arrow	71.2 C°	"พิจารณาบำรุงรักษาหรือแก้ไขเร่งด่วน"

สำหรับลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไข	
การดำเนินการแก้ไข :	
วันที่ : 08/06/2568	ลงชื่อ :




08/06/2025 10:49:13 **3-Φ Wye** REC 0%


PQ Logger: SL-MDB-1 Start: Sun 08/06/2025 10:48 18 seconds End: Sun 15/06/2025 10:58

	L1	L2	L3	N
Voltage P-N	229.2 v	229.9 v	229.4 v	0.7 v
Voltage P-P	397.3 v	398.4 v	396.9 v	
Current	358.3 A	316.6 A	381.6 A	46.35 A
Voltage THD 2-50	1.7 %	2.0 %	1.7 %	567.5 mV
Current THD 2-50	9.5 %	10.6 %	9.9 %	15.59 A
				Total
Active Power	80.95 kW	71.86 kW	86.45 kW	239.3 kW
Apparent Power	82.14 kVA	72.79 kVA	87.54 kVA	243.9 kVA
Power Factor	0.99 €	0.99 €	0.99 €	0.98 €


Live ▲ Table ▲




FLUKE®



FLUKE®







Logging Information									
Study type: Start date: Duration: Averaging interval:	Energy study 8/6/2025 10:48:53 10m 6s Number of averaging intervals: 17	Topology: End date: 3-ph Wye 8/6/2025 10:58:59							
			Voltage [V]						
			Max 220.6 V Mean 220.9 V Min 220.6 V	AN 220.6 V Mean 220.3 V Min 220.4 V	BN 220.3 V Mean 220.0 V Min 220.9 V	CN 220.9 V Mean 220.6 V Min 220.9 V	N 0.88 V Mean 0.87 V Min 0.84 V		
Current [A]			Max 399.3 A Mean 344.6 A Min 322.6 A	AN 399.3 A Mean 313.1 A Min 290.2 A	BN 354.5 A Mean 376.2 A Min 366.2 A	CN 418.9 A Mean 376.2 A Min 366.2 A	N 69.6 A Mean 41.2 A Min 19.3 A		
Frequency [Hz]			Max 50.00 Hz Mean 50.00 Hz Min 49.95 Hz	AN 50.00 Hz Mean 50.00 Hz Min 49.95 Hz	BN 50.00 Hz Mean 50.00 Hz Min 49.95 Hz	CN 50.00 Hz Mean 50.00 Hz Min 49.95 Hz	N 50.00 Hz Mean 50.00 Hz Min 49.95 Hz		
A THD (%)			Max 10.8 % Mean 8.9 % Min 8.5 %	AN 10.8 % Mean 10.5 % Min 10.2 %	BN 11.8 % Mean 10.9 % Min 10.5 %	CN 10.2 % Mean 9.9 % Min 9.3 %	N 10.2 % Mean 9.9 % Min 9.3 %		
V THD (%)			Max 1.0 % Mean 1.7 % Min 1.6 %	AN 1.0 % Mean 1.7 % Min 1.6 %	BN 2.1 % Mean 2.0 % Min 2.0 %	CN 1.8 % Mean 1.7 % Min 1.7 %	N 1.8 % Mean 1.7 % Min 1.7 %		
Min			8/6/2025 10:51:00	8/6/2025 10:50:00	8/6/2025 10:52:00	8/6/2025 10:53:00	8/6/2025 10:58:59		



SL-MDS-1				
Logging Information				
Study type:	Energy study	Topology:	3-ph Wye	
Start date:	8/6/2025 10:48:53	End date:	8/6/2025 10:58:59	
Duration:	10m 6s			
Averaging interval:	1min	Number of averaging intervals:	11	
Active Power (kW)				
	A	B	C	Total
Max	88.743 kW 8/6/2025 10:51:00	77.086 kW 8/6/2025 10:53:00	89.471 kW 8/6/2025 10:53:00	247.542 kW 8/6/2025 10:51:00
Linear Avg	77.718 kW	70.963 kW	85.472 kW	234.153 kW
Min	72.849 kW 8/6/2025 10:53:00	65.993 kW 8/6/2025 10:58:59	83.247 kW 8/6/2025 10:50:00	226.745 kW 8/6/2025 10:57:00
Apparent Power (kVA)				
	A	B	C	Total
Max	90.721 kVA 8/6/2025 10:51:00	78.881 kVA 8/6/2025 10:53:00	91.155 kVA 8/6/2025 10:53:00	253.927 kVA 8/6/2025 10:51:00
Linear Avg	79.000 kVA	72.015 kVA	86.490 kVA	238.813 kVA
Min	74.141 kVA 8/6/2025 10:55:00	67.058 kVA 8/6/2025 10:58:59	84.197 kVA 8/6/2025 10:55:00	221.149 kVA 8/6/2025 10:53:00
Non-Active Power (kvar)				
	A	B	C	Total
Max	19.957 kvar 8/6/2025 10:58:59	16.730 kvar 8/6/2025 10:53:00	17.437 kvar 8/6/2025 10:53:00	60.080 kvar 8/6/2025 10:58:59
Linear Avg	14.181 kvar	12.250 kvar	13.228 kvar	46.927 kvar
Min	13.378 kvar 8/6/2025 10:50:00	11.647 kvar 8/6/2025 10:52:00	12.555 kvar 8/6/2025 10:55:00	43.042 kvar 8/6/2025 10:55:00
Power Factor (1)				
	A	B	C	Total
Max	0.99 ind 8/6/2025 10:49:00	0.99 ind 8/6/2025 10:52:00	0.99 ind 8/6/2025 10:55:00	0.98 ind 8/6/2025 10:55:00
Linear Avg	0.98	0.99	0.99	0.99
Min	0.98 ind 8/6/2025 10:57:00	0.98 ind 8/6/2025 10:58:59	0.99 ind 8/6/2025 10:50:00	0.98 ind 8/6/2025 10:58:59





ผลการวัดค่าความต้านทานดิน (GROUNDING EARTH METER)

MDB-1

สรุปงานผลการวัดค่าความต้านทานดิน (GROUNDING EARTH METER)

ลำดับ	สถานที่อุปกรณ์	ข้อเสนอแนะ
1	MDB-1	บำรุงรักษาหรือแก้ไขตามภาวะ


โรงแรม เดอะ ซเลทภูเก็ต

116 หมู่ที่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โดย

บริษัท ศิวะการ เอ็นจิเนียริง จำกัด

25/1 หมู่ที่1 ถนนเพชรเกษม ตำบล ทับปรีถึ อำเภอมะขาม จังหวัด ราชบุรี 81000
 Tel : 098-6954311 E-mail : keng0986954311@gmail.com
 วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2568



Earth Tester	
Model	4105A
Brand	Kyoritsu
Measurement	Earth Resistance: 0 - 20Ω/0 - 200Ω/0 - 2000Ω Earth Voltage [50,60Hz]: 0 - 200V AC
Accuracy	Earth Resistance: ±2%rdg±0.1Ω (20Ωrange) ±2%rdg±3dgt (200Ω/2000Ωrange)
Applicable standards	Earth Voltage: ±1%rdg±4dgt IEC 60529 IP54
Dimensions	IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2, IEC 61557 105(L) × 158(W) × 70(D)mm
Weight	550g approx.



25 / 1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบล ห้วยปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

email : keng0986954311@gmail.com

Ref. Job.	PM ตู๋ MDB-1 ห้องช่าง
Date	8/6/2568

Customer Name	โรงแรม เดอะ ภูเก็ต
Contact Person	
Tel./Fax	

Type Of Service

☐ /	PM/Contract	☐ Commissioning
☐	Repair	☐ Field Service


WORK SERVICE REPORT & INSTRUMENTS

By.	SHIVAKARN ENGINEERING CO.LTD.
Dept.	Engineering
Tool.	Energy Analyzer (Fluke 1773) Infrared Cameras (Fluke i1300U) Multi Meter (Fluke 376 FC)

ตำแหน่ง	อุปกรณ์	รายละเอียด
MDB-1	กวาดลัด(MDB-1)	ค่าความต้านทานจำเพาะของดินใกล้เคียงค่านมาตรฐาน
	Ground Information	Value
	Date of Creation	8/6/2568
	Time of Creation	10:30 น
	Reference to Ground.	เกิน 5 โอห์ม
	Red Arrow	1.72 โอห์ม
	Inspector Name	Mr. Wittawat Thipuksu

ตำแหน่ง	ขอเสนอแนะ
MDB-1	นำรู้จักหรือแก้ไขตามภาวะ

สำหรับลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไข	
การดำเนินการแก้ไข :	
วันที่ :	ลงชื่อ :



Work Description : Voltage check		Comment Description :		
ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	Factory test		
L1	397 V	400 V	Passed	Failed
L2	398 V	400 V	Passed	Failed
L3	396 V	400 V	Passed	Failed
L1-N	229 V	230 V	Passed	Failed
L2-N	229 V	230 V	Passed	Failed
L3-N	229 V	230 V	Passed	Failed
N	0.7 V	0 V	Passed	Failed
Current check		Comment Description :		
Work Description :		Comment Description :		
ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	Factory test		
L1	329 A		Passed	Failed
L2	310 A		Passed	Failed
L3	371 A		Passed	Failed
N	31 A		Passed	Failed



บริษัท วิศวการ เอ็นจิเนียริง จำกัด
SHIVAKARN ENGINEERING CO.,LTD.

25/1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

Tel. 098-6954311

email : keng0986954311@gmail.com

Work Description : frequency checking

	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	Factory test
L1	50Hz	50 Hz	Passed
L2	50Hz	50 Hz	Failed
L3	50Hz	50 Hz	Passed

Comment Description :

Work Description : Power factor checking

	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	Factory test
L1	0.98	0.85	Passed
L2	0.99	0.85	Failed
L3	0.99	0.85	Failed

Comment Description :

Work Description : Kilowatt (KW) checking

	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	Factory test
L1	73 KW		Passed
L2	72 KW		Failed
L3	85 KW		Failed

Comment Description :

Work Description : Phase Sequence checking

	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	Factory test
L1	L1	L1	Passed
L2	L2	L2	Failed
L3	L3	L3	Passed

Comment Description :



บริษัท วิศวการ เอ็นจิเนียริง จำกัด
SHIVAKARN ENGINEERING CO.,LTD.

25/1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

Tel. 098-6954311

email : keng0986954311@gmail.com

Work Description : Kvar checking

	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	Factory test
L1	13		Passed
L2	12		Failed
L3	13		Passed

Comment Description :

Work Description : ตรวจสอบอุณหภูมิ Thermometer Ifrared checking

รายการ	ค่าที่วัดได้	ค่ามาตรฐาน	Factory test
ACB	52.9°	70°	Passed
MCB	48.8°	70°	Failed
FUSE	53.4°	70°	Passed
CAPACITOR BANKS	96.2°	70°	Failed
BUS BAR	34°	70°	Passed
CABLE	34°	70°	Failed

Comment Description : Capacitor Bank อุณหภูมิสูงเกินค่ามาตรฐาน

Work Description : Metering checking

รายการ		Factory test
Volt Meter	Passed	Check
Amp Meter	Failed	Check
Selector Volt	Passed	Check
Selector Amp	Failed	Check
Pilot lamp	Passed	Check
Pushbutton	Passed	Check
Phase Protection Relay	Passed	Check
Fuse Control	Passed	Check
Relay	Passed	Check
Kilowatt hour meter	Passed	Check
Digital Power Meters	Failed	Check
CT	Passed	Check
Timer	Passed	Check
Wiring Check	Passed	Check

Comment Description :



บริษัท วิศวการ เอ็นจิเนียริง จำกัด
SHIVAKARN ENGINEERING CO.,LTD.



บริษัท วิศวการ เอ็นจิเนียริง จำกัด
SHIVAKARN ENGINEERING CO.,LTD.

25/1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทับปด อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

Tel. 098-6954311

email : keng0986954311@gmail.com

25/1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทับปด อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

Tel. 098-6954311

email : keng0986954311@gmail.com

Work Description : Capacitor checking

รายการ	Factory test		STEP	Measurement (kvar)400V	Measurement (A)		
	Passed	Failed			A	B	C
PFC Varlogic	Passed	Failed	1	30(43A)	44 A	44 A	44 A
UA Contactor	Passed	Failed	2	30(43A)	41 A	41 A	41 A
Capacitor Banks	Passed	Failed	3	30(43A)	40 A	40 A	43 A
HRC Fuse Base	Passed	Failed	4	30(43A)	35 A	35 A	43 A
HRC Fuse Link	Passed	Failed	5	30(43A)	42 A	42 A	41 A
Selecter Switches	Passed	Failed	6	30(43A)	42 A	42 A	41 A
Pilot lamp	Passed	Failed	7				
Putbutton	Passed	Failed	8				
Electronic Fan	Passed	Failed	9				
Relay	Passed	Failed	10				
CT	Passed	Failed	11				
Cable	Passed	Failed	12				
Wiring Check	Passed	Failed					

Comment Description : หน้าจอ PFC Varlogic เริ่มเสื่อมคุณภาพ

Work Description : Automatic Transfer Switch (ATS) checking

รายการ	Factory test	
	Passed	Failed
MCCB	Passed	Failed
Motor Mechanism	Passed	Failed
ATS Controller UA	Passed	Failed
Fuse Control	Passed	Failed
Relay	Passed	Failed
Wiring Check	Passed	Failed

Comment Description :

การตรวจสอบครั้งต่อไป

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ติดตั้งควรได้รับการตรวจสอบอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน.....1.....ปี

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....
.....นาย วิทวัส ทิพย์เกษม...
ตำแหน่ง.....Service.....
.....

รับทราบผลการตรวจสอบโดยผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้แทน

ลงชื่อ.....
.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่...
.....



บริษัท วิศวกรรม เอ็นจิเนียริง จำกัด
SHIVAKARN ENGINEERING CO.,LTD.

25/1 หมู่ที่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ทับปริก อำเภอ เมือง จังหวัด กระบี่ 81000
Tel. 098-6954311

email : keng0986954311@gmail.com



บริษัท วิศวกรรม เอ็นจิเนียริง จำกัด
SHIVAKARN ENGINEERING CO.,LTD.

25/1 หมู่ที่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ทับปริก อำเภอ เมือง จังหวัด กระบี่ 81000
Tel. 098-6954311

email : keng0986954311@gmail.com

Pictures Of PM Work



Pictures Of PM Work

อุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข



การตรวจสอบไฟฟ้าประจำปี 2569




 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กรุงเทพมหานคร

ใบตรวจเช็ค
 No. 11111111

ผู้ตรวจเช็ค
 ชื่อ : นายสมชาย ใจดี
 ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

สถานที่ตรวจเช็ค : อาคารพาณิชย์เลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันที่ตรวจเช็ค : 15/01/2569

ผลการตรวจเช็ค : พบว่าระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี ไม่มีข้อบกพร่อง

หมายเหตุ : ผู้ตรวจเช็คขอสงวนสิทธิ์ในผลการตรวจเช็คเท่านั้น

(ลงนาม) _____
 (ลงนาม) _____


 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กรุงเทพมหานคร

ใบตรวจเช็ค
 No. 11111111

ผู้ตรวจเช็ค
 ชื่อ : นายสมชาย ใจดี
 ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

สถานที่ตรวจเช็ค : อาคารพาณิชย์เลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

วันที่ตรวจเช็ค : 15/01/2569

ผลการตรวจเช็ค : พบว่าระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี ไม่มีข้อบกพร่อง

หมายเหตุ : ผู้ตรวจเช็คขอสงวนสิทธิ์ในผลการตรวจเช็คเท่านั้น

(ลงนาม) _____
 (ลงนาม) _____

ภาคผนวก ข

หลักฐานการสั่งซื้อน้ำใช้จากภายนอก

Deliveries/Article/Supplier/Unit**ENGINEER DIRECT****ED-BANG MUD EXP**

ED-BANG MUD EXP		WATER TRUCK 12 Q	น้ำใช้ 12 ลิ	QTY	Purchase Unit	Pu-Price	=>	QTY-BU	Base Unit	BU-Price	Value
28/04/2026				5.00	Truck			5.00	Each		
08/05/2026				7.00	Truck			7.00	Each		
08/05/2026				5.00	Truck			5.00	Each		
11/05/2026				4.00	Truck			4.00	Each		
11/05/2026				3.00	Truck			3.00	Each		
11/05/2026				7.00	Truck			7.00	Each		
11/05/2026				4.00	Truck			4.00	Each		
11/05/2026				3.00	Truck			3.00	Each		
11/05/2026				2.00	Truck			2.00	Each		
15/05/2026				2.00	Truck			2.00	Each		
19/05/2026				3.00	Truck			3.00	Each		
21/05/2026				4.00	Truck			4.00	Each		
Total for:				49.00	Truck			49.00	Each		
30/01/2026	S.KHONGNAM CO.,LTD ส.ค.ง.นาม			5.00	Truck			5.00	Each		
Total for: S.KHONGNAM CO.,LTD ส.ค.ง.นาม				5.00	Truck			5.00	Each		
Total :				54.00	Truck			54.00	Each		
Total for:		WATER TRUCK 12 Q				น้ำใช้ 12 ลิ		54.00	Each		
Total for: ED-BANG MUD EXP											
Total for: ED-BANG MUD EXP											
Total for: ENGINEER DIRECT											

Deliveries/Article/Supplier/Unit

Purchase Total:

Total

Report Total :

RAK THAI PHUKET CO.,LTD รักษ์ไ

S.KHONGNAM CO.,LTD ส.ค.ง.นาม

Total

Deliveries/Article/Supplier/Unit**ENGINEER DIRECT****ED-BANG MUD EXP**

ED-BANG MUD EXP		QTY Purchase Unit		Pu-Price	=>	QTY-BU Base Unit		BU-Price	Value
08/05/2026	M	1.00	Each			1.00	Each		
Total for: M		1.00	Each			1.00	Each		
Total :		1.00	Each			1.00	Each		
Total for:		WATER TRUCK 15Q น้ำใช้ 15 ลิ				1.00	Each		
Total for: ED-BANG MUD EXP									
Total for: ED-BANG MUD EXP									
Total for: ENGINEER DIRECT									

Purchase Total:

Total

Report Total :

MR. APICHART SOISON (อภิชาติ)

Total