

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA)

โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน

ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



กรกฎาคม 2569

บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด ได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านโครงการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตลอดจนมาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของโครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

1. คุณภาพน้ำ
2. น้ำใช้
3. ขยะมูลฝอย
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย
5. ระบบระบายอากาศ
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
7. พื้นที่สีเขียว
8. ใบประกาศนียบัตร โครงการ Green Hotel

ทั้งนี้สามารถพิจารณาจากรายละเอียดสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิน โฮสพิทาลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ช่วงดำเนินการ 1. คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด 1.2 คุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด	-โครงการได้ทำการเปิดฝาบ่อบำบัดเพื่อเช็คสภาพ 1.ตะกอนภายในบ่อบ่อบำบัด โครงการมีระบบน้ำเสียแบบ Aerated Sludge มีการเติมอากาศแบบต่อเนื่องและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อช่วยวัดการทำงานของปั๊มในการบำบัดน้ำเสียและน้ำหลังการบำบัดจะได้ไหลเข้าบ่อบำบัดน้ำคั้นไม้ประมาณ 40% ของทุกวันและส่วนที่เหลือจะสูบส่งออกเทศบาล -น้ำเสียส่วนที่สูบออกจากโครงการ ทางเทศบาลจะนำไปบำบัดอีกครั้งหนึ่งโดยทางเทศบาลกำหนดค่า BOD ของน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่ระบบของเทศบาลต้องไม่เกิน 150 มก./ล.	ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และมีการตรวจวัดค่า - pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Residual Chlorine - Total Coliform ทุกๆ 3 เดือน ให้ได้ตามเทศบาลเมืองหัวหินกำหนด เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1	

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิน โฮสพิทาลิตี้ จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
1.3 คุณภาพน้ำที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น	- โครงการมี water softener 2 tank เพื่อกรองน้ำก่อนเข้าระบบหอผึ่งเย็น	ทำการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำกระด้างทุกเดือน และมีการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ทุกเดือน - pH - Total Coliform - Residual Chlorine เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.2 - ตรวจหาเชื้อลิจิโอเนลลา ปีละ ครั้ง 2 โดยในปีนี้ เราส่งตรวจ 3 จุดคือ 1. ถังเก็บน้ำใช้ของโครงการ 2. หอผึ่งเย็น 3. น้ำจากหัวฝักบัวห้องพัก	ไม่พบปัญหา - เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.3 (Legionella) ไม่พบเชื้อลิจิโอเนลลา -

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น สอส์พิทลิตี้ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
2. น้ำใช้	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสูบน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย - ดูแลตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่ใช้ในการ อุปโภคบริโภค อยู่เสมอ - ตรวจสอบรอยรั่วของท่อใต้ดิน สามารถทำได้โดยสังเกตความชื้นของดิน และการเจริญเติบโตของพืช หากท่อมีรอยรั่ว ดินบริเวณนั้นจะเปียกอยู่เสมอ และต้นไม้หรือหญ้า บริเวณนั้นจะเขียวชอุ่มมาก หากพบมีการชำรุดซ่อมแซมทันที - ประชาสัมพันธ์ ณรงค์ ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำ แก่พนักงานของโครงการและผู้ใช้บริการ	- มีการตรวจวัดการใช้น้ำทุกวันเพื่อเปรียบเทียบกับแบกที่เข้าพักเพื่อดูความผิดปกติของปริมาณน้ำที่ใช้แต่ละวัน เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.2	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น สอส์พิทลิตี้ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
3. มูลฝอย	- ภายในห้องพักทุกห้องจัดให้มีถังขยะขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 ใบ - จัดให้มีห้องพักขยะรวมของโครงการขนาดความจุประมาณ 8 ลบ.ม. แยกเป็น 3 ห้องพักขยะเปียก, ขยะแห้ง และ ขยะรีไซเคิล - อบรมให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยติด สติกเกอร์บอกประเภทของขยะไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน - ขยะที่จะทิ้ง ในถังขยะให้ผูกมัดปากถุงให้เรียบร้อย - แยกขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย จะแยกเก็บต่างหาก แล้วแจ้งเรื่องให้ทางเทศบาลเข้าเก็บเพื่อนำไปทำลายตามกระบวนการ	- ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.3 - ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.3.1 - ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น สอส์พิทลิตี้ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ได้แก่ 1. ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยทุกชั้นและติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยมือ และอัตโนมัติภายในอาคารทุกชั้น และมีการทดสอบสัปดาห์ละ1ครั้งทุกวันอังคารเวลา 15: 30 .น 2. ป้ายแสดงทางหนีไฟติดตั้งไว้ทุกอาคาร ทุกชั้น ชั้นละไม่ น้อยกว่า 3 จุด และทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาเดือนละ1ครั้ง 3. ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency light) ติดตั้ง ไว้ทุกอาคาร ทุกชั้น บริเวณด้านหน้าบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และโถง ทางเดิน และทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาเดือนละ1ครั้ง 4. ติดตั้ง ตู้ดับเพลิง (FHC) ชนิด หัวฉีดพร้อมอุปกรณ์ภายใน ตู้และถังดับเพลิง ถึง 1 โดยติดตั้ง ภายในอาคาร ทุกชั้น ชั้นละ2จุด และทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาเดือนละ1 ครั้ง	- ปฏิบัติตามมาตรการ - ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.1 - ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.2 - ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.2 - ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.5	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น สอส์พิทลิตี้ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)	5.ติดตั้ง หัวรับน้ำดับเพลิง FDC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $4 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ นิ้ว ภายในบริเวณโครงการ จำนวน 2 จุด จุดละ 2 หัว 6.ติดตั้ง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) กระจายอยู่ทุกห้องและแต่ละชั้นในส่วนทางเดินหน้าห้องพัก 7.จัดให้มีบันไดหนีไฟจำนวน 2 แห่ง 8.จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำ ของโครงการ และยามรักษาการณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ 9.ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที	- ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.3 - ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.3 - ปฏิบัติตามมาตรการ - ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.4 - ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.5	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท
วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติ จริง	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)	10.จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน แสดงตำแหน่งห้องพัก ฟังเส้นทาง หนีไฟภายในห้องพักทุกห้อง 11.จัดอบรมและซ้อมการอพยพคน กรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.2 - ปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.4.6	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท
วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
5. ระบบระบายอากาศ	1. มีการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศภายในโครงการทุกห้องมีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้องพัก 2. จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายใน โดยมีระเบียงในห้องพัก และ ห้องน้ำ ใช้พัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10% ของพื้นที่ห้อง เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)	- ปฏิบัติตามมาตรการ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส หัวหิน บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ	รายละเอียดการปฏิบัติจริง	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ โดยทางโครงการได้ส่งแบบสอบถามแก่ผู้ที่เข้าพักผ่านทาง e-mail เพื่อสอบถามความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ	- ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.6	- ไม่พบปัญหา
7. พื้นที่สีเขียว	- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงสภาพสวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทางโครงการได้จ้างคนสวนจากภายนอกช่วยดูแลตัดแต่งให้คงอยู่พื้นที่สีเขียวเดือนละ ครั้ง 4	- ปฏิบัติตามมาตรการเอกสารรูปภาพอ้างอิงที่ 2.7	- ไม่พบปัญหา
8. เข้าร่วมโครงการ Green Hotel	- โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สดนาประกอบการประเภทที่พักซึ่งมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	- ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในปี 2024 เอกสารรูปภาพอ้างอิง ที่ 2.8	- ไม่พบปัญหา

บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟู้ดส์ จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/36 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอบางขัน จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
 Address: 59/36 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
 เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : wt-572/69

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟู้ดส์ จำกัด (สาขา 00003)		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองนก ตำบลหนองนก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110		
	โทร (Tel.) : 032 610 301, 066 267 355 โทรสาร (Fax) : -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โรงแรม ไอบีส หัวหิน		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 13/03/2026		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 13/03/2026		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 13-18/03/2026		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 19/03/2026		
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling		
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong pangsiridech ⁽¹⁾		
	9-290-9-0005		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260313/1	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Influent	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำทิ้งอาคาร
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.03 น.	ประเภท ก
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.6	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	740 ⁽³⁾	≤20
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	233	≤50
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	868	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	182	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	2.5	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	19.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ก วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้จัดทำรายงาน :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaew)

9-290-9-0004

(Approved by)

(Mr. Adis Chunsudjai)

9-290-9-0001

(Approved by)

(Ms. Sawanee Butsuri)

Managing Director

หมายเหตุ (Notes) :

Scientist

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

14/03/2026

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรุบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4588 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2888, 062 059 4588 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0855561013613 E-mail: bknature.1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-572/69

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟู้ดส์ จำกัด (สาขา 00003)

ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองนก ตำบลหนองนก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร (Tel.) : 032 610 301, 086 267 355 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ไอบีส หัวหิน

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/03/2026

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/03/2026

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-18/03/2026

วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/03/2026

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsidech ^[1]

9-290-9-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260313/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.08 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	17.0	≤20
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	11.7	≤30
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	560	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	14.0	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[3][4]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.08	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][4]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าตรวจไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaw)

9-290-9-0004

Scientist

(Approved by) (Mr. Atha Chunsudjai)

9-290-9-0001

Laboratory Manager

(Approved by) (Mr. Sornadee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

14/03/2026

หมายเหตุ (Notes) :

บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟู้ดส์ จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/566 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอกะชัง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/566 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0635561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-572/69

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟู้ดส์ จำกัด (สาขา 00003)
 ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทร (Tel.) : 032 610 301, 086 267 355 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ไอบีส หัวหิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/03/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
 วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/03/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [1]
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16/03/2026
 วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/03/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [2]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [3]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260313/1	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Influent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน ผิกลื่นเหนียว	
การจับตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.50	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ลงนามวิเคราะห์ :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkoew)
Scientist(Approved by) (Mr. Atha Chunsudjai)
Laboratory Manager(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 19/03/2026

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 58/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอกะปี่ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 58/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2688, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-57269

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟิวด์ จำกัด (สาขา 00003)
 ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 73/75 ซอยหมู่บ้านหนองแอก ตำบลหนองแอก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทร (Tel.) : 032 610 301, 086 267 355 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ไอบิส หัวหิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/03/2026 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
 วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/03/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong pongsiridech [7]
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16/03/2026
 วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/03/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260315/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.08 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	m/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้วิเคราะห์รายงาน :

(Analyzed By)

(Ms. Wannapond Chinkaew)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Athi Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Sawanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

16/03/2026

บริษัท วัน ออริจิน ซอสพิทลดี จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอกะชัง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2658, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2658, 062 059 4858 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.1@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W1-1565/09
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท วัน ออริจิน ซอสพิทลดี จำกัด (สาขา 00003)
 ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 73/75 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทร (Tel.) : 032 610 301, 086 267 355 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ไอบีส หัวหิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/06/2026
 วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/06/2026
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-23/06/2026
 วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/06/2026

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong pongsindech (1)
9-290-9-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260617/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Influent	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.08 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			จุดดำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.9	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	700 ⁽³⁾	≤20
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ±0.5 °C part 2540D	1560	≤30
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	986	≤1,000
ไนโตรเจน คีเคิลเด็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	267	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) (3)(4)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	2.7	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) (3)(4)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	25.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ตรวจรายงาน : 

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkae) (Approved by) (Mr. Athi Chunsudjai) (Approved by) (Ms. Spawane Butsuri)

9-290-9-0004 9-290-9-0001

Scientist Laboratory Manager วันที่ (Date) : 24/06/2026

Managing Director

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำจนเฉพาะเพียงบางส่วนก่อนการนำไปใช้หรือฉบับใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟู้ดส์ จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกั่ว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่บัญชีภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.s@gmail.com







Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-1565/09

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟู้ดส์ จำกัด (สาขา 00003)

ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทร (Tel.): 032 610 301, 086 267 355 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ไอบีส หัวหิน

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/06/2026

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/06/2026

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-23/06/2026

วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/06/2026

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong pongslirdech (1)

ว-290-จ-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260617/7	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	19.0	≤20
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	28.0	≤30
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	446	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	30.0	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) (3)(4)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.13	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) (3)(4)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.70	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้วิเคราะห์งาน : 

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaew) (Approved by) (Mr. Athit Junsudjai)

ว-290-จ-0004 ว-290-ค-0001

Scientist Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Soowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) : 26/06/2026

หมายเหตุ (Notes) :

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
 ที่อยู่: 59/586 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 619965, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
 Address: 59/586 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 619965, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
 เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1568169

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: บริษัท วัน ออริจิน ซอสพิทลดี จำกัด (สาขา 00003)		
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองนก ตำบลหนองนก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110		
	โทร (Tel.) : 032 610 301, 086 267 355	โทรสาร (Fax) : -	

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โรงแรม ไอบีส หัวหิน		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/06/2026	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/06/2026	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong pongsiridech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 17/06/2026		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/06/2026		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			26061716	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			influent	น้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.08 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	
การเจือจางของตะกอน (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL/L	Gravimetric part 2540F	34.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้วิเคราะห์งาน :			
(Analyzed By)	(Ms. Wannapond Chinkaew)	(Approved by)	(Ms. Soowanee Butsuri)
	Scientist		Managing Director
			วันที่ (Date) : 24/06/2026

บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟิวด์ จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง: 59/556 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 83120 โทร: 076 619965, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/556 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 619965, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1568/89

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟิวด์ จำกัด (สาขา 00003)
 ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองนก ตำบลหนองนก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทร (Tel.) : 032 610 301, 066 267 355 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ไอบีส หัวหิน
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/06/2026 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
 วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/06/2026 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samolpong pongsiridech^[5]
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17/06/2026
 วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/06/2026

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260617/7	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Effluent	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การเจือจางของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][4]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ปฏิบัติงาน :

(Analyzed By)

(Ms. Wannapond Chinkaew)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Athi Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

24/06/2026

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)



ที่ ปช.๕๒๓๐๘/ว๔๐๓๒

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
๓๓๔ ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๓๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน

เรียน ผู้จัดการสถานประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร สถานเชิงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
อาคารที่ทำการของเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นแหล่งก่อให้เกิด
น้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน

อาศัยตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ของเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำ
เสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองหัวหินจำเป็นต้องดำเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน นับตั้งแต่เดือน
กันยายน ๒๕๕๖ (โดยใช้ใบแจ้งหนี้ชำระค่าน้ำประปาของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖) ในอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำ
เสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยจะ
คิดอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ ๘๐% ของหน่วยการใช้น้ำประปา นั้น

เทศบาลเมืองหัวหินจึงขอแจ้งให้ทาง สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดน้ำเสีย ทราบ และให้ท่านโปรดนำใบเสร็จชำระค่าน้ำประปามา
ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้ที่ กองช่างสุขาภิบาล งานบำบัดน้ำเสีย ถนนแบบเคหาสน์ อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๕๕๑-๓๐๕๓๔ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแบบเคหาสน์
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๕๕๑-๓๐๕๓๔

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพพร รุฬิภฏ)

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

สั่งงาน

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)

ที่ ปช 52108/ว.01/69

เทศบาลนครหัวหิน

114 อ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

16 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท วัน ออริจิ้น ซอสพิทลิตี้ จำกัด เลขที่สูบน้ำ 433 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 73/15
 ต.หนองแก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียม- (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียม- (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,541.00	1,232.80	5.75	7,089	7,089	เดือนมกราคม
(เจ็ดพันแปดสิบเก้าบาทถ้วน)					7,089	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเทศบาล ภายใน 7 วัน
 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ
 จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
 พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองช่างสุขาภิบาล
 งานบำบัดน้ำเสีย
 ถนนแนบเทศบาล
 โทร. 032 - 513914
 Fax. 032 - 512636


 (นางสาวมาลี รักษา)
 ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)

ที่ ปช 52108/ว.02/69

เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท วัน ออริจิน โฮสพิทาลิตี้ จำกัด

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 433 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 73/15
 ค.หนองแก ค.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,603.00	1,282.40	5.75	7,374	7,374	เดือนกุมภาพันธ์
(เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)					7,374	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน
 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ
 จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
 พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
 งานบำบัดน้ำเสีย
 ถนนแนบเคหาสน์
 โทร. 032 - 513914
 Fax. 032 - 512636

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)

ที่ ปช 52108/ว.03/69

เทศบาลนครหัวหิน

114 อ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

11 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท วัน ออริจิน โฮสพิทาลิตี้ จำกัด

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 433 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 73/15
ค.หนองแก ค.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,725.00	1,380.00	5.75	7,935	7,935	เดือนมีนาคม
(เช็คพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)					7,935	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ
จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkkehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนเนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636


(นางสาวมาติ รักษา)
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)

ที่ ปช 52108/ว.04/69

เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

20 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท วัน ออริจิน โฮสพิทาลิตี้ จำกัด

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 433 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 73/15
ค.หนองแก ค.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียม (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,775.00	1,420.00	5.75	8,165	8,165	เดือนเมษายน
(แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)					8,165	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ
จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบาลบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาลี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนเนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)

ที่ ปช 52108/ว.05/69

เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

18 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท วัน ออริจิ้น ซอสฟิเทลตี้ จำกัด

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 433 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 73/15
 ค.หนองแก ค.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียม- (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียม- (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,308.00	1,846.40	5.75	10,617	10,617	เดือนพฤษภาคม
(หนึ่งหมื่นหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)					10,617	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนนเคหาสน์ ภายใน 7 วัน
 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ
 จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
 พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาติ รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
 งานบำบัดน้ำเสีย
 ถนนเนนเคหาสน์
 โทร. 032 - 513914
 Fax. 032 - 512636

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1 ผลตรวจน้ำเสีย(ต่อ)

ที่ ปช 52108/ว.06/69

เทศบาลนครหัวหิน

114 อ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

12 มิถุนายน 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการบริษัท วัน ออร์จิน โฮสพิทาลิตี้ จำกัด

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 433 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 73/15
 ค.หนองแก ค.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,395.00	1,116.00	5.75	6,417	6,417	เดือนมิถุนายน
(หกพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)					6,417	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเทศบาลฯ ภายใน 7 วัน
 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ
 จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
 พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

กองช่างสุขาภิบาล
 งานบำบัดน้ำเสีย
 ถนนแนบเทศบาลฯ
 โทร. 032 - 513914
 Fax. 032 - 512636

บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟิวด์ จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.2 คุณภาพน้ำเข้าหอผึ่งเย็น



บริษัท เทคแมน (ไทยแลนด์) จำกัด
TECHMAN (THAILAND) CO.,LTD.

15 ซอยรามคำแหง 118 แขวง 11 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0-2729-5888 แฟกซ์ 0-2729-8467-8
15 Soi Ramkhamhaeng 118 Yak 11 Saphansung, Bangkok 10240 Tel. 0-2729-5888 Fax. 0-2729-8467-8



Water Analysis Report

Company Name: บริษัท วัน ออริจิน ซอสฟิวด์ จำกัด

Report Date: 11 มิถุนายน 2569

(ชื่อบริษัท):

(วันที่รายงานผล):

Report No.: 1016/2026

Complete Date: 9 มิถุนายน 2569

(รายงานเลขที่):

(วันที่วิเคราะห์เสร็จ):

Sales Representative: ศรุต / วิภาพร

Sampling Date: 5 มิถุนายน 2569

(ตัวแทนจำหน่าย):

(วันที่เก็บตัวอย่าง):

Item/Sample	Cooling Water	Standard of Biochemical Cooling Water
Appearance	Yellow Clear	Clear
Turbidity (NTU)	0.0	-
pH	8.87	7.0-8.4
Specific Conductivity ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	3516	< 9000 μS
Total Dissolved Solid (mg/L)	2462	<6500 ppm.
Total Hardness (ppm as CaCO_3)	696	< 1200 ppm.
Total Iron (ppm as Fe)	< 0.3	< 0.3 ppm.
Chloride (ppm as Cl)	697	< 600 ppm.
Sulfate (ppm as SO_4)	-	-
Phosphate (ppm as PO_4)	-	-
p-alkalinity (ppm as CaCO_3)	62	-
m-alkalinity (ppm as CaCO_3)	266	< 300 ppm.
Ca-hardness (ppm as CaCO_3)	212	-
Silica (ppm as SiO_2)	-	< 125 ppm.
Sulfite (ppm as SO_3)	-	-
Hydrazine (ppm as N_2H_4)	-	-
Nitrite (ppm as NaNO_2)	-	-

Remark:

Cooling Water: ค่า Chloride อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ควรเพิ่มการ Bleed off ให้น้ำมากขึ้น

Analyzed by

(วิเคราะห์โดย):

กัญจน์



Approved by

(ตรวจสอบโดย):

Ku

This report applied to submitted sample(s) only.

บริษัท วัน ออริจิ้น ซอสพิทลิตี้ จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.3 ผลวิเคราะห์เชื้อลีจิโอเนลลา ที่ ห้องพักแขก



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะฐี อำเภอกะฐี จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-1569/69

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: บริษัท วัน ออริจิ้น ซอสพิทลิตี้ จำกัด (โรงแรม ไอบิส หัวหิน)			
ที่อยู่ (Address)	: 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110			
	โทร (Tel.) : 032610301, 096 267 355		โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โรงแรม ไอบิส หัวหิน			
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 08/06/2025		วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling	
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 08/06/2025		ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech ⁽³⁾	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 17/06-02/07/2026			
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 03/07/2026			
รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			280617/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Hot water guest room Ibis Supply (ห้อง 332)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ⁽³⁾	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.29 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
Legionella (แยกเชื้อจำนวนเชื้อ) ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	CFU/L	Procedure for the Recovery of Legionella from the Environment, CDC January 2005	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

⁽¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017⁽²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2548

⁽³⁾ Not TISI Accredited⁽⁴⁾ ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)⁽⁵⁾ ค่าความไม่แน่นอนในการวัด⁽⁶⁾ Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Ms. Wannopad Chinkaew)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Athin Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Sawanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

03/07/2026

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.3 ผลวิเคราะห์เชื้อลิวโอเนลลา ที่ หอฝึ่งเย็น และ ผลวิเคราะห์ถังเก็บน้ำของ

อาคาร



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอกะชัง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-1568/89

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: บริษัท วัน ออริจิน ซอสพิทลิตี้ จำกัด (โรงแรม ไอบีส หัวหิน)			
ที่อยู่ (Address)	: 73/15 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอกะชัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110			
	โทร (Tel.) : 032610301, 066 267 355 โทรสาร (Fax) : -			
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: โรงแรม ไอบีส หัวหิน			
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 18/06/2026			
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/06/2026			
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 17/06-02/07/2026			
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 03/07/2026			
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling			
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong Pengsirdetch ^[1]			
รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			260617/8	260617/9
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			Water tank	Cooling tower
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำ ^[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.25 น.	15.29 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
Legionella (แยกเชื้อจำนวนเชื้อ) ^{[3][4][5]}	CFU/L	Procedure for the Recovery of Legionella from the Environment, CDC January 2005	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkawee)
Scientist(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : ๐๓/๐๗/๒๐๒๖

บริษัท วัน ออริจิน โฮสพิทาลิตี้ จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.2.1 จัดทำเอกสารตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำทุกวัน

วันที่	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน	
	การใช้น้ำ/วัน	ห้องพัก	การใช้น้ำ/	ห้องพัก	การใช้น้ำ/	ห้องพัก	การใช้น้ำ/	ห้องพัก	การใช้น้ำ/	ห้องพัก	การใช้น้ำ/	ห้องพัก
1	65	200	67	161	70	171	33	69	84	200	82	158
2	87	200	53	149	61	153	58	78	83	200	68	140
3	61	125	50	166	61	127	41	110	88	158	52	53
4	52	100	58	174	47	138	87	189	71	93	40	82
5	44	104	55	178	56	170	90	152	47	94	31	95
6	43	139	24	181	63	170	73	56	40	110	56	118
7	43	155	34	160	65	191	43	90	55	89	49	82
8	51	160	57	169	71	128	56	112	60	141	27	46
9	22	123	73	173	51	110	68	91	77	176	38	70
10	73	157	39	178	49	156	70	138	66	91	47	82
11	53	112	89	163	57	132	78	172	31	78	41	89
12	46	143	55	162	58	161	102	189	42	56	47	134
13	51	192	66	182	52	139	143	200	39	70	63	153
14	67	154	72	200	73	200	130	200	40	74	54	117
15	44	170	72	175	61	120	90	161	41	77	40	81
16	58	185	75	194	48	115	73	148	60	126	43	65
17	72	194	95	174	55	120	75	166	55	62	33	87
18	59	140	42	194	48	117	98	152	39	68	47	101
19	48	133	73	183	56	117	68	78	31	49	45	145
20	56	160	74	182	58	145	40	74	41	76	40	180
21	48	164	60	200	75	188	55	81	43	88	59	99
22	51	181	80	143	78	124	49	88	38	96	30	81
23	57	168	58	147	43	105	37	83	38	131	46	70
24	54	164	47	173	66	118	53	153	56	58	36	78
25	58	128	65	116	58	147	65	178	27	55	53	144
26	46	137	41	116	57	139	80	112	37	48	51	138
27	41	154	55	181	65	123	53	101	49	68	58	154
28	54	136	92	200	64	171	65	93	40	91	60	88
29	54	152			64	89	52	110	48	173	43	76
30	52	177	1,721.00	4,774.00	50	77	56	162	46	200	31	58
31	67	186			39	68			86	200		
							2,081.00	3,786.00				
	1,677.00	4,793.00			1,819.00	4,229.00			1,598.00	3,296.00	1,410.00	3,064.00

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)




ถังขยะ 2 ใบเตรียมไว้สำหรับแขกผู้เข้าพัก 1 ใบสำหรับห้องน้ำ และ 1 ใบสำหรับ
ห้องนอน

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)




ห้องขยะของโครงการ จำนวน 3 ห้อง

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)



ห้องขยะเปียก ควบคุมอุณหภูมิ

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)



ห้องขยะแห้ง

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)



ห้องขยะรีไซเคิล

บริษัท วัน ออริจิน โฮสพิทาลิตี้ จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)



*** หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบรายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ***

แบบรายงานการจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานประกอบการเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรม ไอบิส หัวหิน ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท วันอริจิน โฮสพิทาลิตี้ จำกัด
ที่อยู่ 73/15 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนพนักงาน 40 คน จำนวนผู้มาใช้บริการ 5690 คน/เดือน
ผู้ให้ข้อมูล นาง นันทนา ฝ่อพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0922742699 อีเมล phonchawa.phongpun@accor.com
น้ำหนักขยะมูลฝอยประจำเดือน อีกาหย่น 2969

1. ประเภทขยะรีไซเคิล

น้ำหนักขยะรีไซเคิล/วัสดุรีไซเคิล (กิโลกรัม)					
อะลูมิเนียม	ขวดแก้ว	ขวดพลาสติก	พลาสติกกรรม	กระดาษ	อื่นๆ
-	269	46.5	53.5	47.5	71

2. ประเภทขยะอินทรีย์

น้ำหนักขยะอินทรีย์ (กิโลกรัม)		
เศษอาหาร	เศษกิ่งไม้/ใบไม้	อื่นๆ
191	69	-

3. ประเภทขยะอันตราย

น้ำหนักขยะอันตราย (กิโลกรัม)			
หลอดไฟ	แบตเตอรี่/ผ่านไฟฉาย	กระป๋องสเปรย์	อื่นๆ
-	-	-	13 Kg น้ำมัน


4. ประเภทขยะทั่วไป (ถ้ามี) น้ำหนักขยะทั่วไป 728.5 กิโลกรัม

5. สถานประกอบการของท่านเคยได้รับรางวัล/การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือรางวัล/การรับรองมาตรฐานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ (ถ้ามี)

Green hotel (Silver) 2024

ผู้ประสานงาน : น.ส.ศิริกัญญา เศษอุคม โทรศัพท์ 082-441-5449 / น.ส.อาทิตย์ยา มิตรจิตร โทรศัพท์ 083-446-5823
อีเมลล์ : publichealth.huahin@gmail.com

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.2 ประกอบหัวข้อที่ 3 ขยะมูลฝอย(ต่อ)เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.1 ประกอบหัวข้อที่ 4
ระบบป้องกันอัคคีภัย



เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.2 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)



เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.3 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)



เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.4 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)



เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.5 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)



เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.6 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)



เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.6 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)



เอกสารอ้างอิงที่ 2.4.6 ประกอบหัวข้อที่ 4 ระบบป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)




บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด บริษัทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

เอกสารอ้างอิงที่ 2.6 ประกอบหัวข้อที่ 6 คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

Dear All

Warm welcoming from Ibis Hua Hin!

Please see details as below for ibis Hua Hin's Trust you reviews and Performance on 29.06.26



Graham Stuart Hill

[Visit data](#)

Pending

Published: 29 Jun, 2026 · Processed: 29 Jun, 2026

Source: [TrustYou Survey: AccorHotels GSS](#) · Entity:

Review ID: 62c4cd32-9494-4225-ae4-6f11818922a2

100 Excellent

Very helpful

เอกสารอ้างอิงที่ 2.7 ประกอบหัวข้อที่ 7 พื้นที่สีเขียว



ส่วนพื้นที่ด้านหน้าโรงแรม

เอกสารอ้างอิงที่ 2.7 ประกอบหัวข้อที่ 7 พื้นที่สีเขียว(ต่อ)



ส่วนพื้นที่จอดรถ

เอกสารอ้างอิงที่ 2.7 ประกอบหัวข้อที่ 7 พื้นที่สีเขียว(ต่อ)



ส่วนด้านหลังของโรงแรม

เอกสารอ้างอิงที่ 2.8 ประกอบหัวข้อที่ 8 ใบประกาศนียบัตร โครงการ Green Hotel

