

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO Mobi Rama 9

ตารางที่ 1.5-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตำแหน่งตรวจวัด	แผนการตรวจวัดประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569					
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1. สภาพภูมิประเทศ	-บริเวณพื้นที่โครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. การเกิดแผ่นดินไหว	-อาคารโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	-พื้นที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. คุณภาพน้ำ	-จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งมี 3 จุด คือ 1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3) บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังแสดงในรูปที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. น้ำใช้	-เส้นท่อประปา บั๊มน้ำ วาล์ว และมิเตอร์น้ำของโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. ระบบระบายน้ำ	-ท่อระบายน้ำของโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7. การกำจัดมูลฝอย	-บริเวณห้องพัสดุของโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. ไฟฟ้า	-ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตำแหน่งตรวจวัด	แผนการตรวจวัดประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569					
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
9.การป้องกันอัคคีภัย	1.ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยได้แก่แผงควบคุม(FCP) เครื่องตรวจจับควัน(Smoke Detector)เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง(Fire Alarm Manual Station)และกริ่งสัญญาณเตือนภัย(Alarm Bell)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่อขึ้นระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(Sprinkler System)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ตามที่เสนอรายละเอียดโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.การระบายอากาศ	3.ทางหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.การระบายอากาศ	-พื้นที่สีเขียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.การคมนาคม	-ป้ายและเครื่องหมายจราจร	✓	✓	✓	✓	✓	✓