



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
(ฉบับที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริก
และแอมโมเนียมไนเตรท

ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

สถานที่ติดต่อ 140/7 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ +66 38915407-16



จัดทำโดย
บริษัท ซีคอต จำกัด
เลขที่ 239 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : +66 2959 3600 โทรสาร : +66 2959 3535



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
(ฉบับที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริก
 และแอมโมเนียมไนเตรท

ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

สถานที่ติดต่อ 140/7 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 โทรศัพท์ +66 38915407-16



จัดทำโดย
บริษัท ซีคोट จำกัด
เลขที่ 239 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : +66 2959 3600 โทรสาร : +66 2959 3535



บริษัท ซีคอต จำกัด
SECOT CO., LTD.

แบบ ตต. ๑

239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

239 RIMKLONGPRAPA ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND

TEL. (662) 959-3600 FAX (662) 959-3535 Website : secot.co.th E-mail : envserv@secot.co.th

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ซีคอต จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 140/7 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569

() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2569

() อื่นๆ _____

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนนานนท์		ผู้จัดการฝ่ายประเมินผลสิ่งแวดล้อม
นายศักดิ์ จันเดชชนะวงศ์		ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางอารยา ทิพรักษ์		ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวปรีดา สมใจ		ผู้จัดการแผนกประเมินผลการติดตามตรวจสอบ
นางสาวเชมชุตา อินทร์ศรี		นักเคมี
นางสาวนริสา ภูาสรรเพชญ์		นักเคมี
นางสาวภัทรลามา รดรงค์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายบรร ดิษฐ์ยะ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม



(นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม)

กรรมการผู้จัดการ

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท**

- | | |
|--|---|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท |
| 2. ที่ตั้งโครงการ | เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง |
| 3. ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด |
| 4. สถานที่ติดต่อ | 140/7 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : +66 3891 5407
โทรสาร : +66 3891 5400 |
| 5. จัดทำโดย | บริษัท ซีคอท จำกัด |
| 6. โครงการได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ | ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 |
| 7. โครงการได้นำเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ครั้งสุดท้าย | เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2569 |
| 8. รายละเอียดโครงการ | โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท/ประเภท
อุตสาหกรรมเคมีรายละเอียดโครงการดังแสดงในบทที่ 2
ของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2569 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 |

สารบัญเรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1	บทนำ	1-1
1.2	ขอบเขตการดำเนินงาน.....	1-2
1.2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-2
1.2.2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-2

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.1	ที่ตั้งโครงการ	2-1
2.2	การใช้ประโยชน์พื้นที่.....	2-1
2.3	วัตถุดิบที่ใช้.....	2-4
2.4	กำลังการผลิต	2-7
2.5	ผลิตภัณฑ์	2-7
2.6	การขนส่งผลิตภัณฑ์	2-7
2.7	กระบวนการผลิต	2-8
2.8	ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	2-8
2.9	ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม	2-12
2.9.1	มลพิษทางอากาศ	2-12
2.9.2	ระดับเสียง	2-13
2.9.3	มลพิษทางน้ำ.....	2-15
2.9.4	กากของเสีย	2-16
2.10	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.....	2-17
2.10.1	มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-17
2.10.2	อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-19
2.10.3	แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	2-19

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ (ต่อ)

2.11	การเปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการ	2-20
	กับรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
-----	---	-----

บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1	คุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....	4-1
4.1.1	ผลการคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะก่อสร้าง)	4-4
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.1.2	ผลการคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะดำเนินการ).....	4-15
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.1.3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-26
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.2	ระดับเสียง	4-30
4.2.1	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะก่อสร้าง)	4-30
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.2.2	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ)	4-38
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.2.3	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง	4-40
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.3	คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ.....	4-53
4.3.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ	4-53
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

4.3.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ.....	4-54
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.4	คุณภาพน้ำทิ้ง	4-63
4.4.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	4-63
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.4.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	4-70
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.5	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.....	4-83
4.5.1	ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน	4-83
4.5.1.1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน	4-83
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.5.1.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน	4-96
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.5.2	คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน	4-107
4.5.2.1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน.....	4-107
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
4.5.2.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน	4-115
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569	
4.5.3	การตรวจสุขภาพพนักงาน	4-129
4.5.3.1	การตรวจสุขภาพพนักงาน	4-129
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

5.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
5.1.1	ระยะก่อสร้าง.....	5-1
5.1.2	ระยะดำเนินการ	5-1
5.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	5-2
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก.1	สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท (ครั้งที่ 1) ตามหนังสือ ที่ ทส 1009.8/9143 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569
ภาคผนวก ก.2	สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริก ส่วนขยาย ตามหนังสือ ที่ ทส. 1009/7361 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2547
ภาคผนวก ก.3	สัญญาก่อสร้างและดำเนินการของบริษัทฯ กับคู่สัญญา
ภาคผนวก ก.4	สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข.1	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
ภาคผนวก ข.1-1	เอกสารการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ
ภาคผนวก ข.1-2	เอกสารแผนการดำเนินงานและกิจกรรมการก่อสร้าง
ภาคผนวก ข.1-3	เส้นทางการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์
ภาคผนวก ข.1-4	เอกสารฝึกอบรมพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง
ภาคผนวก ข.1-5	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของรถบรรทุกรับเหมา
ภาคผนวก ข.1-6	เอกสารสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง
ภาคผนวก ข.1-7	เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้าง
ภาคผนวก ข.1-8	กฎระเบียบและบทลงโทษของบริษัทรับเหมา
ภาคผนวก ข.1-9	เอกสารคณะกรรมการประสานความร่วมมือ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.1	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)
ภาคผนวก ข.1-10	เอกสารขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข.1-11	ตัวอย่างใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
ภาคผนวก ข.1-12	แผนระงับเหตุฉุกเฉินสำหรับคนงานก่อสร้าง
ภาคผนวก ข.1-13	ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเริ่มทำงานของผู้รับเหมา
ภาคผนวก ข.2	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวก ข.2-1	เอกสารแผนและผลการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Preventive Maintenance)
ภาคผนวก ข.2-2	เอกสารการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Ammonia Vapor Detector
ภาคผนวก ข.2-3	เอกสารการสอบเทียบ (Calibration) อุปกรณ์ Ammonia Vapor Detector
ภาคผนวก ข.2-4	เอกสารการตรวจวัดปริมาณ NH ₃
ภาคผนวก ข.2-5	วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย
ภาคผนวก ข.2-6	มาตรฐานวิธีการทำงาน IPP.112 (การดัดระบบ NH ₃)
ภาคผนวก ข.2-7	เอกสารการฝึกอบรมขั้นตอนการดัดระบบ NH ₃
ภาคผนวก ข.2-8	รายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ภาคผนวก ข.2-9	เอกสารประกอบการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภาคผนวก ข.2-10	เอกสารการตรวจสภาพยานพาหนะ
ภาคผนวก ข.2-11	เอกสารประกอบการฝึกอบรมพนักงานขนส่ง
ภาคผนวก ข.2-12	เอกสารการสุ่มตรวจสอบสารเสพติด
ภาคผนวก ข.2-13	เอกสารสถิติอุบัติเหตุ
ภาคผนวก ข.2-14	ผลคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากแต่ละหน่วยการผลิต
ภาคผนวก ข.2-15	เอกสารการจัดการกากของเสีย

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.2	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)
ภาคผนวก ข.2-16	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก ข.2-17	เอกสารข้อมูลการร้องเรียน
ภาคผนวก ข.2-18	จำนวนพนักงานท้องถิ่น
ภาคผนวก ข.2-19	รายงานการซ่อมแผนฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.2-20	เอกสารประสานงานกับโรงพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภาคผนวก ข.2-21	เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์อัคคีภัย
ภาคผนวก ค	ใบรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
ภาคผนวก ค.1	ใบรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ (ระยะก่อสร้าง)
ภาคผนวก ค.2	ใบรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวก ง	ใบแสดงการตรวจเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก จ	ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ฉ	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและขอขยายการรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
ภาคผนวก ช	ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์การทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.2-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)..... 1-6
โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	
ประจำปี พ.ศ.2569	
1.2-2	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)..... 1-7
โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	
ประจำปี พ.ศ.2569	
2.1.2-1	สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่..... 2-5
โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริก และแอมโมเนียมไนเตรท	
ของบริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	
2.11.1	การเปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 2-22
กับรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	
3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป)..... 3-1
โครงการโรงผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
3-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 3-8
โครงการโรงผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	
3-3	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 3-24
โครงการโรงผลิตกรดไนตริก และแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569	

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1-1	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง..... 4-6
	พร้อม Wind Rose (ระยะก่อสร้าง)
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ตำแหน่งสถานีตรวจวัด : อาคารสำนักงานของโรงงาน TNC
	ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-2	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง..... 4-8
	พร้อม Wind Rose (ระยะก่อสร้าง)
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ตำแหน่งสถานีตรวจวัด : หมู่ที่ 4 บ้านตะพง (บ้านหน้าพัน ร.7) ตำบลตะพง
	ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-3	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง..... 4-10
	พร้อม Wind Rose (ระยะก่อสร้าง)
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ตำแหน่งสถานีตรวจวัด : หมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน
	ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะก่อสร้าง)..... 4-12
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-5	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง..... 4-16
	พร้อม Wind Rose (ระยะดำเนินการ)
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ตำแหน่งสถานีตรวจวัด : อาคารสำนักงานของโรงงาน TNC
	ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1-6	ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง.....4-17 พร้อม Wind Rose (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ตำแหน่งสถานีตรวจวัด : หมู่ที่ 4 บ้านตะพง (บ้านหน้าพัน ร.7) ตำบลตะพง ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-7	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะดำเนินการ).....4-20 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-8	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ.....4-22 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ตำแหน่งสถานีตรวจวัด : อาคารสำนักงานของโรงงาน TNC ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-9	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ.....4-23 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ตำแหน่งสถานีตรวจวัด : หมู่ที่ 4 บ้านตะพง (บ้านหน้าพัน ร.7) ตำบลตะพง ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-10	ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ.....4-24 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ตำแหน่งสถานีตรวจวัด : หมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกิดตำบลเชิงเนิน ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1-11	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....4-27
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะก่อสร้าง)4-35
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : หมู่ที่ 4 บ้านตะพง (บ้านหน้าพัน ร.7) ตำบลตะพง
	ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะก่อสร้าง)4-36
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : หมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน
	ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ).....4-41
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณอาคารสำนักงาน
	ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-4	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ).....4-42
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วกำแพงด้านทิศเหนือ
	ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.2-5	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ).....4-43
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วกำแพงด้านทิศใต้
	ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-6	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ).....4-44
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วกำแพงด้านทิศตะวันออก
	ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-7	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ).....4-45
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วกำแพงด้านทิศตะวันตก
	ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-8	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ).....4-46
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : หมู่ที่ 4 บ้านตะพง (บ้านหน้าพัน ร.7) ตำบลตะพง
	ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-9	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท.....4-47
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : หมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน
	ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-10	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 49
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.3-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศจากอาคารผลิตกรดไนตริก4-57 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.3-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ.....4-58 จากอาคารผลิตแอมโมเนียมไนเตรท โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.3-3	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ4-60 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง4-67 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ตำแหน่งตรวจวัด : น้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำรวม
4.4-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง4-68 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 ตำแหน่งตรวจวัด : น้ำทิ้งในบ่อพักน้ำ บ่อที่ 2 (Buffer Pond Compartment 2)
4.4-3	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำรวม4-71 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.4-4	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งในบ่อพักน้ำ.....4-73
	บ่อที่ 2 (Buffer Pond Compartment 2)
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.5-1	ผลการตรวจระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน.....4-88
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณ สายพานลำเลียง (Conveyer)
4.5-2	ผลการตรวจระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน.....4-89
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : เครื่องเผาไหม้ความร้อน (Exhaust Dryer)
4.5-3	ผลการตรวจระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน.....4-90
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : หน่วยทำให้แห้งขั้นต้น (Pre Dryer)
4.5-4	ผลการตรวจระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน.....4-91
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : หน่วยพัดลมร้อน (Air Fan)

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.5-5	ผลการตรวจระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน.....4-92
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)
4.5-6	ผลการตรวจระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน.....4-93
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : เครื่องทำให้แห้ง (Dryer)
4.5-7	ผลการตรวจระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน.....4-94
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
	ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณอาคารติดตั้งเครื่องอัดอากาศ
4.5-8	สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน4-97
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.5-9	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน 4-113
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.5-10	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน 4-116
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
5.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5-3 (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
5.2-2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5-5 (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1-1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท 2-2
	บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
2.2-1	การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท..... 2-3
	บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
2.7-1	ผังดุลมวลกระบวนการผลิตแอมโมเนียมไนเตรท 2-9
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและผลิตแอมโมเนียมไนเตรท
	บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
2.7-2	ผังดุลมวลกระบวนการผลิตกรดไนตริก 2-10
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและผลิตแอมโมเนียมไนเตรท
	บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
2.10-1	ผังการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2-21
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
3.1-1	ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ..... 3-54
3.1-2	การปิดคลุมรถขนส่งในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 3-54
3.1-3	ตัวอย่างสถิติเกอร์การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 3-54
3.1-4	ป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะมูลฝอย น้ำมัน..... 3-54
	หรือเศษวัสดุก่อสร้างลงสู่รางระบายน้ำ
3.1-5	ภาชนะรองรับขยะในพื้นที่ก่อสร้าง 3-54
3.1-6	ผู้รับเหมาเก็บกวาดทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 3-54
3.1-7	พื้นที่สำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 3-55
3.1-8	ห้องสุขาสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง 3-55
3.1-9	พื้นที่สำหรับล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ ล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง 3-55

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.1-10	ท่อพักน้ำรวมก่อนระบายเข้าท่อของเขตประกอบการ.....3-55
3.1-11	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า-ออก.....3-55
3.1-12	ป้ายเตือนอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง3-56
3.1-13	ป้ายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่รถขนส่ง.....3-56
3.1-14	อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์.....3-56
3.1-15	กิจกรรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน3-56
3.1-16	ตัวอย่างผู้รับเหมาสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล.....3-56
3.1-17	กลุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังสารเสพติดและแอลกอฮอล์3-56
3.1-18	น้ำดื่ม น้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง3-57
3.2-1	ระบบควบคุมการปล่อยมลสาร.....3-58
3.2-2	Ammonia Vapor Detector3-58
3.2-3	ถังสำหรับใส่แอมโมเนียที่เหลือจากกระบวนการผลิต3-58
3.2-4	การปิดครอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีเสียงดัง.....3-58
3.2-5	ตัวอย่างพนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล3-59
3.2-6	ป้ายเตือนอันตราย.....3-59
3.2-7	ห้องควบคุม (Control Room).....3-60
3.2-8	การติดตั้ง Hood บริเวณ Air Compressor.....3-60
3.2-9	ไฟส่องสว่างในพื้นที่โครงการ3-60
3.2-10	บริเวณที่มีการขนถ่ายสินค้า.....3-60
3.2-11	ด่านขังน้ำหนักรก่อน-ออก พื้นที่โครงการ3-60
3.2-12	ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ.....3-61
3.2-13	การตรวจสอบปริมาณปูนขาวใน Holding Basin3-61
3.2-14	แนวท่อนำน้ำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้.....3-62

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.2-15	ภาชนะรองรับขยะ.....3-62
3.2-16	พื้นที่เก็บรวบรวมกากของเสีย.....3-62
3.2-17	อาคารที่พักมูลฝอยรวม3-63
3.2-18	อาคารคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์กรดไนตริก3-63
3.2-19	อาคารผลิตแอมโมเนียมไนเตรท.....3-63
3.2-20	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย3-63
3.2-21	ห้องพยาบาลของโครงการ3-65
3.2-23	วิทยุสื่อสาร.....3-66
3.2-24	เจ้าหน้าที่การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว3-66
3.2-25	พื้นที่สีเขียว.....3-66
4.1-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ4-2 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.1-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ4-3 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.1-3	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะก่อสร้าง).....4-14 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.1-4	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะดำเนินการ)4-25 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1-5	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....4-28
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569
4.2-1	ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียง4-32
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.2-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียง4-33
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.2-3	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะก่อสร้าง).....4-37
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-4	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการ).....4-48
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.2-5	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง4-51
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569
4.3-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ.....4-55
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.3-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ.....4-56
	โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท
	บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.3-3	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ.....4-59 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.3-4	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ.....4-61 จากอาคารผลิตกรดไนตริก โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.3-5	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ.....4-62 จากอาคารผลิตแอมโมเนียมไนเตรท โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.4-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง4-65 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.4-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง4-66 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.4-3	ตำแหน่งและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง.....4-69 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.4-4	สรุปผลคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำรวม4-75 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.4-5	สรุปผลคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำ บ่อที่ 2 (Buffer Pond Compartment 2).....4-79 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.5-1	ตำแหน่งการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน.....4-85 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.5-2	ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน4-86 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.5-3	ตำแหน่งและผลการตรวจระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน.....4-95 โครงการโรงงานผลิตพีวีซีสเตบิลไอเซอร์ส บริษัท สยามสเตบิลไอเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569
4.5-4	สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน..... 4-100 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569
4.5-5	ตำแหน่งการตรวจวัดอากาศในพื้นที่ทำงาน 4-110 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.5-6	ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน 4-111 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
4.5-7	ตำแหน่งและผลการตรวจคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน 4-114 โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่

หน้า

4.5-8	สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน	4-117
โครงการโรงงานผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรท บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด		
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2569		