


สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการ โรงแรม เมอร์เคียว พัทยาโอเชียน รีสอร์ท
463/100 ม. 9 ถ. พัทยาสาย 2 ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี



บริษัท ดี เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน ฯ

เหตุผลในการจัดทำรายงาน ฯ

- ☐ เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานฯ ประเภทของโครงการ.....โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป.....
- ☐ เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม..... พ.ศ.....
- ☐ เป็นโครงการที่จัดทำรายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง.....
- เมื่อวันที่..... (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
- จัดทำรายงานฯ ตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)

การขออนุญาตโครงการ

- ☐ รายงานฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก.....
- (ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กำหนดโดย พ.ร.บ.
- ประเภทที่/ข้อที่/ลำดับที่
- ☐ รายงานฯ นี้จัดทำเพื่อประกอบการขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
- ☐ โครงการนี้ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- ☐ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- ☐ ก่อสร้างโครงการแล้วบางส่วน
- ☐ ยังไม่ได้ก่อสร้าง (อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารเดิมภายในพื้นที่โครงการ)
- ☐ อยู่ระหว่างการปรับปรุงตกแต่งอาคาร
- ☐ / เปิดดำเนินการโครงการแล้ว
- ☐ / สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่..... 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569.....

บทนำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ	โครงการ โรงแรมเมอร์เดียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ	463/100 หมู่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	463/100 หมู่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี

ใบนำเสนอ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเมอร์เคียวพัทยา โอเชียน รีสอร์ท

ขอเสนอสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มีรายการตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับที่	เงื่อนไขของมาตรการ
	มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ
	ช่วงดำเนินการ
1	คุณภาพน้ำ
2	น้ำใช้
3	มูลฝอย
4	ระบบป้องกันอัคคีภัย
5	ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
6	คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

หมายเหตุ ส่งรายงานประจำเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2569

MERCURE

HOTEL

PATAYA DULIAN RESORT

โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
463/100 หมู่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

20 กรกฎาคม 2569


เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569

เรียน ท่าน นายกเมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เมอร์ เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2569 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม เมอร์ เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ เลขที่ 463/100 หมู่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 แขวงหนองปรือ
เขตบางละมุง ชลบุรี โดยกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้โครงการ ยึดถือปฏิบัติและนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบนั้น

ในการนี้บริษัทฯ ขอส่งรายงาน การปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงแรม เมอร์เคียว พัทยา โอเชียนรีสอร์ท
เลขที่ 463/100 หมู่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรีให้สำนักงานฯ ได้รับทราบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ



นางสาว อลิสา ทวีรัตน์
(ผู้จัดการโรงแรม)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ	โครงการ โรงแรมเมอเดีย พัทยา โอเซียน รีสอร์ท
ที่ตั้งโครงการ	463/100 หมู่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	463/100 หมู่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน ฯ

เหตุผลในการจัดทำรายงาน ฯ

- ☒ เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานฯ ประเภทของโครงการ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

☐ เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม..... พ.ศ.....

☐ เป็นโครงการที่จัดทำรายงานฯ เนื่องจากมติดั้งรัฐมนตรี เรื่อง..... เมื่อวันที่..... (โปรดแนบมติดั้งรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง) จัดทำรายงานฯ ตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)

การขออนุญาตโครงการ

- ☐ รายงานฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก...สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... (ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กำหนดโดย พ.ร.บ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... ประเภทที่/ข้อที่/ลำดับที่ ...พส 1009.5/3866..

☐ รายงานฯ นี้จัดทำเพื่อประกอบการขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี

☐ โครงการนี้ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

☐ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

☐ ก่อสร้างโครงการแล้วบางส่วน

☐ ยังไม่ได้ก่อสร้าง (อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารเดิมภายในพื้นที่โครงการ)

☐ อยู่ระหว่างการปรับปรุงตกแต่งอาคาร

☒ เปิดดำเนินการโครงการแล้ว

☒ สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นาย ฤทธิพล ยิ่งยวด เป็นผู้จัดทำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมเมอเคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 463/100

ถนน พัทยา สาย 2 แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัดชลบุรี 20150 ของ โรงแรมเมอเคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

(/) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

() กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569


() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

นาย ฤทธิพล ยิ่งยวด

ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง

ผจก.ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว อลิสา ทวีรัตน์)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการโรงแรม

(ประทับตราหน่วยงาน)

**รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน**

- 1 ชื่อโครงการ โรงแรมเมอเดียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
- ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) _____
- 2 สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 463/100 หมู่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
- 3 ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ดี เอราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 4 สถานที่ติดต่อ โรงแรมเมอเดียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
- โทรศัพท์ 0-3876-9688 โทรสาร 0-3876-9689
- e-mail Natthapol.Yingyuad@accor.com
- 5 จัดทำโดย นาย ธีรพล ยิ่งยวด
- 6 โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550
- 7 โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ 21 มกราคม พ.ศ 2569
- 8 รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ ชนิดอาคารประเภทโรงแรม
 - ขนาดพื้นที่โครงการ ขนาดที่ดิน 3-0-75 ไร่
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - < การบำบัดน้ำเสีย จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 - < การระบายน้ำ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเข้า และก่อนออกจากระบบเป็นประจำทุกเดือน
 - < การจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะ ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล
 - < อื่น ๆ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า หรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - < เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรมเมอเคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
คุณภาพน้ำ น้ำใช้ มูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ	มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีห้องเก็บขยะจัดเก็บโดยเมืองพัทยา มีการทดสอบทุกสัปดาห์ มีการตรวจหาเชื้อ มีเมลสอบถามความพึงพอใจ

ตารางที่ 2
ตารางที่ 2.1แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น
แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ โรงแรมเมอเคียว พัทธยา โอเชียน รีสอร์ท
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 463/100 หมู่ 9 ถนนพัทธยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 วันที่ 1 ม.ค 69.-30 มิ.ย .69
สถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรมไม่มีบ่อน้ำ ดังนั้นจึงไม่ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงาน ฯ)									
* , ** มาตรฐาน										

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท.....จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ โรงแรมเมอเคียว พัทธยา โอเชียน รีสอร์ท
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 463/100 หมู่ 9 ถนนพัทธยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 วันที่ 1 ม.ค 69.-30 มิ.ย .69
สถานที่เก็บตัวอย่าง ปอกระละ และบ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงาน ฯ)									
	pH	BOD	Total Suspended solids	Total Dissolved Solids	Oil & Grease	TKN	Sulfide	Settleable Solids		
น้ำทิ้งอาคาร										
8-13 ม.ค. 69	6.7	6	< 5	< 100	< 5	4.1	Not detected	< 0.5		
12-18 ก.พ. 69	7.4	23	24	243	< 5	18.46	< 0.7	< 0.5		
11-16 มี.ค. 69	7.6	25	26	235	< 5	21.82	< 0.7	< 0.5		
2-9 เม.ย. 69	7.3	43	21	161	< 5	29.9	< 0.7	< 0.5		
12-19 พ.ค. 69	6.4	17	< 5	< 100	< 5	6.49	Not detected	< 0.5		
10-16 มิ.ย. 69	7.2	2	< 5	< 100	< 5	2.14	Not detected	< 0.5		
* , ** มาตรฐาน	5.0-9.0	< 20	< 30	500* *	< 20	< 35	< 1.0	< 0.5		-

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 2.3

แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง

ชื่อโครงการ โรงแรมเมอเคียว พัทธยา โอเชียน รีสอร์ท
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 463/100 หมู่ 9 ถนนพัทธยา สาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 วันที่ 1 ม.ค 69.-30 มิ.ย .69
สถานที่เก็บตัวอย่าง เนื่องจากกิจกรรมหลักของโครงการจะใช้เพื่อเป็นโรงแรม จึงก่อให้เกิดเสียงในระดับต่ำ เสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก
ยานพาหนะที่เข้า - ออก โครงการ ซึ่งเป็นระดับเสียงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น
ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม ข้อ 2.1.3

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงาน ฯ)									
* , ** มาตรฐาน										



หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
เสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
** มาตรฐานตามประกาศกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ประมาณ 29 นาที เป็นไปตาม พร. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (6) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นโคมไฟฉุกเฉิน หลอดฮาโลเจน หรือหลอด LED สว่างไฟได้นาน 2 ชั่วโมง จ่ายไฟฟ้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน โดยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอ เป็นระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ติดตั้งบริเวณชั้นใต้ดิน ทางเดิน บนโคมไฟมีทั้ง 2 แห่ง ห้องเครื่อง ที่จอดรถยนต์ เป็นต้น (7) ยานยนต์ทางหนีไฟ ใช้สัญลักษณ์ไฟฟ้า พร้อมระบุคำว่า "ทางหนีไฟ" และ "FIRE EXIT" ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ตัวอักษรใช้สีขาวบนพื้นสีเขียวและมีไฟส่องสว่างไว้ให้เห็นชัดตลอดเวลาที่มีการปิด และภาวะฉุกเฉิน ติดตั้งบริเวณทางออกสู่บันไดหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทุกชั้นของอาคาร (8) ยานยนต์ทางหนีไฟอยู่ เป็นป้ายพลาสติกติดติดบนกำแพงเป็นช่องขึ้นบันไดหนีไฟ มีรายละเอียดตามแบบอุปกรณ์ดับเพลิงไฟฟ้าทางหนีไฟ เป็นต้น ติดตั้งบริเวณห้องโถงหน้าลิฟท์ของทุกชั้น 2. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำการอัปเดตเสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากพบว่ามีชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 3. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ 4. ติดตั้งแบบป้องกันควันไฟและกลิ่นควันไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ 5. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่และฉุกเฉิน 6. จัดให้มีการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการ ป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ 7. ซ่อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงานกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี 8. บริเวณเส้นทางหนีไฟ บนโคมไฟห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆเพื่อการอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 9. กำหนดพื้นที่ที่ปลอดภัยและควบคุมหลังจากเกิดเพลิงไหม้บริเวณชั้นบนของตึกอาคาร เป็นบริเวณ 146 ตารางเมตร โดยจุดรวมพลดังกล่าวตั้งห่างจากอาคารตามระดับโดยแบ่งได้โดยประเมินจากการศึกษาหนีไฟและดับเพลิงประจำปี 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณที่ติดวางเสียงดังก่อเกิดเพลิงไหม้ อยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ หรือปรับปรุงแก้ไขให้ปลอดภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้	เส้นทางบันไดหนีไฟ  มีการตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟในโครงการเป็นประจำ   จัดอบรมดับเพลิงและอพยพ  ซ้อม อพยพ ดับเพลิง 2 ครั้ง การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ภาคเช้า) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ภาคบ่าย)  1. ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของตึกใกล้เคียงสวนหรือสวนหน้า และตึกอื่นๆ หากพบว่าตึกใกล้เคียงหรือตึกข้างเคียงไม่แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แจ้งเหตุ 
4.8 สุนหรือแมวและสัตว์เลี้ยง	- อาคารโครงการมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ อาคารที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่พักอาศัย ประเภทโรงแรม นอกจากนี้การออกแบบด้านสถาปัตย์ของโครงการได้เน้นความสะดวกสบาย เหมาะสมในเชิงต่อข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีแหล่งโบราณสถาน โบราณคดีที่สำคัญค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม โบราณคดี -โครงการออกแบบให้พื้นที่สีเขียวของพื้นที่ประมาณ 532.89 ตารางเมตร ในเขตพื้นที่สีเขียวประมาณ 530 คน ดังนั้นจะเห็นว่าอัตราส่วนระหว่างพื้นที่สีเขียวในโครงการต่อพื้นที่สีเขียวต่อคนเป็น 1 คน : 1.00 ตารางเมตร คาดว่าโครงการมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอต่อจำนวนผู้พักและ -การพัฒนาโครงการอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านลบ บดบังแสงแดด ทัศนวิสัย ซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านทัศนวิสัย ได้แก่ กลุ่มอาคารที่อยู่ทางทิศใต้ ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านบดบังแสงแดด ได้แก่ กลุ่มอาคารที่อยู่ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	1. เจ้าของโครงการ แจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังแสงแดด และทัศนวิสัย จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหาวิธีการแจ้งเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้แจ้งแจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันได้ไม่ต้องส่งถึงคณะกรรมการโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อเจรจาข้อพิพาทที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการ ประมาณ 532.89 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.00 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะอยู่บริเวณชั้นล่าง และบนอาคารชั้นที่ 5 เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง และเพิ่มความร่มรื่นสบายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แจ้งการแจ้ง เจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันได้ไม่ต้องส่งถึงคณะกรรมการโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อเจรจาข้อพิพาทที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 3. คัดลอกและรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ	
4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน (1) การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม	1. ผลการสำรวจครั้งที่ 1 ด้วยแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มที่ 1 จากการศึกษาผลกระทบดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยตรง ในระยะที่ 150 เมตร พบว่ามีความกังวลเมื่อมีการดำเนินการก่อสร้าง การจราจรติดขัด โครงการจะนำรถไปจอดตามข้างทางหรือในพื้นที่จอดรถสาธารณะและการเกิดเสียงของโครงการ ทำให้เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น กลุ่มที่ 2 จากการศึกษาผลกระทบดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 150-1,000 เมตร พบว่ามีความกังวลเมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างในเรื่อง การจราจรติดขัด โครงการจะนำรถไปจอดตามข้างทางหรือในพื้นที่จอดรถสาธารณะและการเกิดเสียงของโครงการ ทำให้เศรษฐกิจบริเวณนี้ดีขึ้น 2. ผลการสำรวจครั้งที่ 2 เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 โดยบริษัททำได้นำข้อเสนองานของประชาชนในการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 และมาตรการที่โครงการจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงลดเสียง และเปิดดำเนินการนำเสนอกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่แสดงความกังวลเป็นส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการที่โครงการนำมาเสนอและดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติ โดยโครงการจะดำเนินการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		
4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน (2) การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2			

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Mercure ของบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการจะยังคงสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม แต่มีคลองเดิมจะปรับเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 อาคาร สูง 15 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน ซึ่งใช้สำหรับ ถนน และทางวิ่ง (ภาพที่ 1) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงในด้านธรณีวิทยาและดิน การขุดและถมที่บริเวณนี้ทางหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการขุดลอกคลอง และมีการบดอัดดินใหญ่บริเวณนี้	- ดูนโยบายและส่วนประกอบภายในโครงการให้มีความชัดเจนตามมาตรการเรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	มาตรการปลูกต้นไม้
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย	- ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	1. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ขึ้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวกำบังความชื้นจากเครื่องปรับอากาศ	มีการปลูกต้นไม้
1.3 คุณภาพอากาศ	บรรยากาศภายนอกโดยรอบอาคาร	2. เลือกสารทำความเย็นที่นำมาใช้ในโครงการ ต้องเป็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และไม่ติดไฟ โดยรายละเอียดคือ HFC134a หรือ HCFC123 ในกรณีที่ใช้ HCFC123 จะทำการติดตั้งระบบระบายอากาศที่ห้องเครื่องให้ใช้วิธีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า	มีการปรึกษาใช้ใบพัดน้ำต้นไม้
	- เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีการใช้เครื่องปรับอากาศซึ่งคาดว่าจะมีความร้อนจากคอมเพรสเซอร์ปรับอากาศประมาณ 0.048 วัตต์/ตารางเมตร ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 32.948 องศาเซลเซียส	3. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้น้ำปรับอากาศที่มีค่าประจุไฟฟ้า 4. จัดให้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศและเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรียต่างๆ	มีการนำน้ำทิ้งจากห้องปรับอากาศไปตรวจวิเคราะห์เชื้อ เชื้อแบคทีเรีย
	2. ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากยานยนต์ในลานจอดรถ	5. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอเมื่อเปิดประตูอาคารจากจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	ตรวจและบันทึกทกรีน
	- ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากการประเมินค่า 0.0082 มก./ลบ.ม. เมื่อเข้าไปรวมกับการตรวจวัดของโครงการ 0.08 มก./ลบ.ม. จะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวม 0.0882 มก./ลบ.ม. ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้เท่ากับ 10.26 มก./ลบ.ม.	6. จัดให้มีการตรวจความสะอาด ความสปรก และสภาพเครื่องใช้ในห้องเครื่องปรับอากาศโดยให้ช่างดูแล	
	- ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากการประเมินค่า 3.36x10 ⁻³ มก./ลบ.ม. เมื่อเข้าไปรวมกับการตรวจวัดของโครงการ 0.019 มก./ลบ.ม. จะมีปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) รวม 0.019 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.17 มก./ลบ.ม.	7. จัดทำและดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาห้องเครื่องปรับอากาศและดำเนินการทำความสะอาดและล้างน้ำทิ้งจากห้องเครื่องเป็นประจำ เพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์และทำให้สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งมีประสิทธิภาพสูงสุด	
	- ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากการประเมินค่า 7.15x10 ⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อเข้าไปรวมกับการตรวจวัดของโครงการ 8.61 มก./ลบ.ม. จะมีปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม 8.61 มก./ลบ.ม. (ปัจจุบันไม่มีมาตรฐานกำหนด)	8. การทำความสะอาดและการทำละลาย ในระบบห้องของอาคารต้องปฏิบัติตาม ดังนี้	
	- ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากการประเมินค่า 3.57x10 ⁻³ มก./ลบ.ม. เมื่อเข้าไปรวมกับการตรวจวัดของโครงการ 0.05 มก./ลบ.ม. จะมีปริมาณฝุ่นละอองรวม 0.05 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.33 มก./ลบ.ม.	- การทำความสะอาด การทำความสะอาดและการทำละลายในห้องเครื่องใช้สารเคมี เช่น การปนเปื้อนในระหว่างการก่อสร้างจากฝุ่นหรือสารอื่นที่ต่าง ๆ หนีออกมาจากห้องเครื่องใช้สารเคมี	
	- ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากการประเมินค่า 0.0014 มก./ลบ.ม. เมื่อเข้าไปรวมกับการตรวจวัดของโครงการ 0.0019 มก./ลบ.ม. จะมีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวม 0.0033 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.78 มก./ลบ.ม.	- ระบบเก็บกักน้ำที่เศษที่ปล่อยออกมาจากเครื่องใช้ และใช้ลักษณะน้ำทิ้งนี้ ต้องได้รับการทำความสะอาดและเข้าเชื่อมกับน้ำทิ้งภายในอาคารปกติ	ทำความสะอาดห้องเครื่อง ใช้สารเคมีให้ปลอดภัย
	- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากการประเมินค่า 4.29x10 ⁻³ มก./ลบ.ม. เมื่อเข้าไปรวมกับการตรวจวัดของโครงการ 0.02 มก./ลบ.ม. จะมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน รวม 0.02 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.12 มก./ลบ.ม.	9. การทำความสะอาดและทำละลาย ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้	น้ำทิ้งจากห้องปรับอากาศไปตรวจวิเคราะห์เชื้อ
	3. ความร้อนจากไอเสียรถยนต์ในลานจอดรถยนต์ของโครงการ	- เติมน้ำมันเครื่องในน้ำมันรถยนต์ให้เป็นไปตามคู่มือผู้ผลิต	SGS
	- ไอเสียรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีก๊าซ CO ₂ เกิดขึ้นมากเป็นก๊าซพิษ/แก๊สพิษ/ไอระเหยประมาณ 96.75 ก./ชม. เทียบเป็น C ที่เกิดขึ้น 26.65 ก./ชม. ขณะที่ฝุ่นในโครงการดูดซับ C ได้ 671.43 ก./ชม. ดูดซับได้หมด	6 ชั่วโมง ทำการระบายปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ลิตรต่อลิตรต่อเวลา	
	- การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะทำให้เกิดไอเสียที่มีความร้อนจากเครื่องยนต์/ไอเสียจากเครื่องยนต์/ไอเสียจากเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น 3.6x10 ⁻³ โดยอุณหภูมิจะเพิ่มจากเดิมโดยไม่มีนัยสำคัญ	7. รายงานน้ำทิ้งออกจากห้องเครื่องและทำความสะอาดระบบน้ำทิ้งเป็นประจำและต้องเป็น ทำการล้างบริเวณทางที่จะเข้าไปยังห้องเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบและเครื่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถกำจัดออกได้โดยใช้สารเคมีสำหรับกำจัดคราบที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ห้องเครื่องและระบบ ให้ใช้ผงซักฟอกทำความสะอาดที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เช่น ระบบปรับอากาศในตึกสูง เป็นต้น	

[illegible]




องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก 2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ำ 3. คุณภาพน้ำในบริเวณ ของชุมชน	2) การจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการออกแบบให้มีส่วนนันทนาการสำหรับลูกค้า ได้แก่ สระว่ายน้ำ บริเวณพื้นที่ 5 เพื่อการพักผ่อน และสุขภาพของผู้พักโรงแรม ซึ่งในการดำเนินการโครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง ควบคุมการประกอบกิจการ สระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นในทางต่อเนื่องกัน	6. รับผิดชอบในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว ใต้ภาพนะหรือข้อบังคับพื้นที่ และนำไปเป็นองค์ประกอบเพื่อประกอบการนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 7. จัดให้มีแผนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพื้นที่น้ำไปจากและบริเวณลุ่มน้ำภายในพื้นที่ของพื้นที่ก่อนเกิดโครงการ มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่แล้ว และนำไปเป็นองค์ประกอบเพื่อประกอบการนำไปเป็นประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป 8. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย ขนาดพื้นที่ 117.71 ตารางเมตร เพื่อช่วยกำจัดก๊าซเรือนกระจกและลดอุณหภูมิของพื้นที่บริเวณที่พักอาศัยในอาคาร 9. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายในบริเวณโครงการในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ 10. กำหนดเวลาและมาตรการการระบายน้ำเสียในบริเวณพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติตามในวันเสาร์และอาทิตย์ 11. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อรวมคุณภาพน้ำก่อนออกสู่โครงการตามดัชนีคุณภาพน้ำจากอาคารประเภท ก.	นำน้ำทิ้งจากอาคารไปตรวจวิเคราะห์ค่า BOD   มีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย มีการจัดบันทึกค่าคลอรีนช่วง 8 โมงเช้าทุกวัน  มีพนักงาน คอยให้บริการความปลอดภัย  ติดตั้ง อุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายข้อปฏิบัติ  - ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถึงกับน้ำใต้ดิน และถึงกับน้ำขึ้นตามน้ำ โดยตรวจสอบระดับน้ำใต้ดิน E.Coli.3 เดือน/ครั้ง หากพบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า	- โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งโครงการประมาณ 953.11 KVA โดยได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อพิจารณาผ่านข้อเสนองาน 1,250 KVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นแรงดันต่ำ	2. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ที่บริเวณเพื่อกองน้ำดับเพลิงในชั้นเพื่อลดอาคาร 3. โครงสร้างเสาอาคาร ภายในบ่อเก็บน้ำสำรองน้ำดับเพลิง จัดให้มีการเคลื่อนย้ายก่อนการก่อสร้างอาคาร โดยเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภค บริโภคของผู้ใช้ 4. ควบคุมและตั้งเวลาการเปิดน้ำดับเพลิงของโครงการ เพื่อรับน้ำจากประปาส่วนภูมิภาคให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อประปา ในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน 5. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีกรณีชำรุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 6. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บใต้ดิน และชั้นลาดน้ำ ในบริเวณที่มีคนเดินหรือ ไม้หรือยว และรอยรั่ว ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของดิน น้ำจากนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ 7. ทำบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จะต้องไม่ปล่อยดินโคลน และแยกออกจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำจากนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ 8. กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น นีตทำฉีดพ่นสวน สวนสาธารณะ ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำ กัด และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำประปา 9. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นระยะ ในเรื่องเช่นนี้ กัด และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ 10. เก็บตัวอย่างน้ำดื่มเก็บน้ำใต้ดินในบริเวณอาคารเพื่อ E coli ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากทุก 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจาก 11. การจัดการเก็บของน้ำดื่มเก็บน้ำใต้ดินสำหรับโครงการ ไม่เก็บน้ำที่ หรือข้างของโครงการ สำหรับความสะอาด เก็บน้ำที่ หรือข้างของโครงการ สำหรับความสะอาด และมีการเก็บประปาเป็นต้น 12. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตาม 1. ติดตั้งอุปกรณ์เส้นสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า สื่อต่างๆ ให้เป็นไปตามความแข็งแรง ถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เลือกใช้ชนิดกั้นเขตปิดประตูหน้าต่าง (หลอดลมแบบแคบ หลอดลมแบบแคบ หรือหลอดลมแบบแคบ) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณพื้นที่ที่กั้นเขต และหลอดไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานสูง แต่ใช้ชนิดที่ต่ำ สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่ที่เป็นของเปิดให้หลอดไฟฟ้า และเลือกใช้หลอดไฟแบบประหยัดไฟ หรือหลอดไฟชนิด LED เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้น 3. จัดให้มีตู้ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเปิด - ปิด ได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 4. เลือกใช้โคมไฟที่มีแสงสว่างเพียงพอ และช่วยกันแสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ชนิดที่ประหยัดแบบประหยัดไฟ 6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบร่มรื่นรอบอาคารโครงการ ซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่น และเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ยังส่งผลให้เกิดการระบายอากาศ และระบบความเย็นได้ดี ช่วยประหยัด และการดูแลรักษา และกำหนดช่วงเวลาการรดน้ำสำหรับอาคารอีกด้วย ซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และการปลูกพืชคลุมดิน จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน ทำให้สภาพแวดล้อม 7. จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 7.1 ติดตั้งโคมไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 7.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่จะไม่อยู่ห้องเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาทีสำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5	เครื่องดับเพลิงมีการทดสอบทุกวันที่ ๑ มีการดูแลรักษา   การประเมินปริมาณดินและดินเหนียว ส่วนน้ำประปา มีการนำน้ำในแทงใต้ดินไปตรวจวิเคราะห์ค่าเชื้อแบคทีเรีย   ห้อง MDR     

[illegible]


[illegible]

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การปล่อยน้ำเสีย	- การระบายน้ำเสียจากเครื่องปรับอากาศ - ภายในอาคารมีการปรับอากาศทั้งหมด 314.8 ตัน จะเกิดความร้อนจากคอยล์ ร้อนสู่บรรยากาศโดยรอบโรงการประมาณ 0.048 ๑๐C ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 32.9๐C เป็น 32.948๐C ค่าว่าเกินขีดขั้นแบบไม่มีอันตราย - ผลกระทบด้านความเป็นอันตราย - อาคารที่ติดกับพื้นที่โครงการ มีการปล่อยน้ำเสียเป็นโครงการ จึงให้เป็นถนน และพื้นที่สีเขียวซึ่งพื้นที่สีเขียวปลูกไม้ยืนต้น เพื่อลดอุณหภูมิของภูมิอากาศภายในโครงการกับอาคารข้างเคียงได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นผลกระทบด้านความเป็นอันตรายค่าที่คิดขึ้นในระดับต่ำ - พื้นที่โครงการตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จากการแปลแปลทางอากาศวิธี 1 กิโลเมตร และการสำรวจภาคสนามของวิธีปฏิบัติที่ปรึกษา พบว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการมีการปล่อยน้ำเสียในพื้นที่เป็นโรงเรือนอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง พื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่รกร้าง - โครงการจัดเป็นอาคารโรงแรม มีการปล่อยน้ำเสียเพื่อการพักอาศัย และสอดคล้องกับการปล่อยน้ำเสียพื้นที่โดยรอบโครงการ - การก่อสร้างอาคารของโครงการ ในกรณีที่มีการควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลน อาจส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดด้านสภาพภูมิอากาศตามข้อกำหนด และอาจขัดต่อข้อกำหนดได้ มีรายละเอียดของโครงการดังนี้ - ผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) หมายเลข 3.4 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถานบริการ การสาธารณสุขและสาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโครงการเป็นโรงแรม (เป็นไปตามข้อกำหนด) - ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคารพาณิชย์ บริเวณประเภทพาณิชยกรรมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ในบริเวณที่ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคารใดๆ ให้เป็นอาคารพาณิชย์ประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด 11 ประเภท พื้นที่โครงการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ประเภทโรงแรมไม่ขัดต่อข้อบัญญัติเมืองพัทยา	ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ 5. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรจราจรบนถนนภายในโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการชนกันที่ซ้อนภายในโครงการร่วมกัน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในกรณีที่เกิดจากถนนที่ไม่เรียบพอ 1. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรและทิศทางจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของการจราจรทางภายในภายในโครงการ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ด้านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 3. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 145 คัน ที่จอดรถยนต์ผู้พิการจำนวน 2 คัน และที่จอดรถยนต์จำนวน 2 คัน 4. ประสานพื้นที่ให้ใช้พื้นที่ภายในโครงการให้บริการรถสาธารณะ โดยจัดทำเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงทางรถสาธารณะที่สามารถใช้บริการสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งภายใน และภายนอกพื้นที่บริเวณที่นักท่องเที่ยวน่าสนใจได้ชัดเจน 5. ห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ KIDS CLUB 1. จัดพื้นที่อยู่ประจำห้องเล่น (KIDS CLUB) ตลอดช่วงเวลาเปิดให้บริการ 2. ในพนักงานคอยดูแล รับส่งผู้ให้บริการจากอาคารโครงการไปยังเด็กเล่น (KIDS CLUB) เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ให้บริการ 3. จัดให้มีแสงสว่างบริเวณบันไดเลื่อน บริเวณโถงลิฟท์กับห้องพักขยะ เพื่อควบคุมการจราจร มาตรการความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถบริการ 1. ติดตั้งกล้อง CCTV ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณที่จอดรถบริการให้ชัดเจน และเขียนป้ายการแจ้งว่า "ที่จอดรถบริการ" 2. เมื่อมีการรับส่งของ บริเวณที่จอดรถบริการ ต้องไม่พ่วงกับบริเวณที่ปฏิบัติงาน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการ ประมาณ 532.89 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.00 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะอยู่บริเวณชั้นล่าง และบนอาคารชั้นที่ 5 เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง และเพิ่มความร่มรื่นสบายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แล้งจนเกินไป เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามภายในโครงการ และจากภายนอกภายในโครงการ 2. คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ - ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านการใช้น้ำ ไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยะอย่างเคร่งครัดจะสามารถช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ผังเมืองรวมกำหนด และทำให้อาคารสาธารณะปลอดภัยยิ่งขึ้นเพื่อ	  พนักงาน คอยอำนวยความสะดวก ห้องเด็กเล่นพนักงาน คอยอำนวยความสะดวก  พื้นที่จอดรถบริการ  ปลูกต้นไม้เพื่อลดความร้อน  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- (ร่าง)ผังเมืองรวมเมืองพญา จังหวัดชลบุรี พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ประเภทพาณิชยกรรม (สีส้ม) ขนาด 4.4 ไร่ มีประโยชน์ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถานียานพาหนะ การสาธารณสุข และสาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโครงการเป็นโรงแรม (เป็นไปตามข้อกำหนด) - พื้นที่โครงการกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 พื้นที่โครงการประมาณ 2,200 ไร่ ส่วนบริเวณพื้นที่ป่าดงดิบประมาณ 3.6 และ พื้นที่โครงการอยู่นอกเขต 100 เมตร จากรั้วป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแนวชายฝั่ง - พระราชบัญญัติโรงแรม : การดำเนินการของโครงการเป็นการประกอบธุรกิจด้านโรงแรม ประเภท 3 ซึ่งโครงการได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551		
3.8 การสื่อสารและการโทรคมนาคม	- อาคารโครงการเป็นอาคารสูง 15 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เป็นพื้นที่ความสูง 69.25 เมตร ส่วนอาคารรั้วโครงการเป็นอาคารและบ้านพักอาศัยทางด้านทิศตะวันออกเฉียง และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ	- หากบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบดบังด้วยสัญญาณโทรศัพท์ จากตัวอาคารโครงการ โครงการจะยื่นขอขออนุญาตติดตั้งเสาเป็นสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยบ้านพัก พื้นที่ และดำเนินการรับงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณอยู่แล้ว โดยโครงการจะหาหนังสือแจ้งข้อพิพาทกรณีการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์จากอาคารโครงการ ณ บริเวณที่ติดตั้งก่อน และจะต้องติดงานรับสัญญาณดาวเทียมไว้แล้วเสร็จก่อนเปิดให้บริการ โดยในวันติดตั้งแล้ว จะระบุชื่อและนามสกุลโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง กรณีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ จะต้องติดต่อคณะกรรมการไตรภาคีมา เพื่อเจรจาข้อพิพาทที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	ไม่มีผลกระทบ
4. คุณภาพชีวิต	1. สภาพแวดล้อม - อาคารจะทำให้อากาศภายในพื้นที่โครงการดีขึ้น จากพื้นที่กลางแจ้งมาสู่อาคารโครงการ และการจ้างงานพนักงานในโครงการเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน - ความต้องการสินค้าเพื่อความสะดวก-สบายเพิ่มเติมมากขึ้น จากจำนวนลูกค้าและพนักงานของโครงการ ทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาในท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงบวกเศรษฐกิจในชาติ โดยมีการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจภายในพื้นที่ และมีการกระจายรายได้แก่คนในท้องถิ่นได้อย่างดี 2. สภาพสังคม - เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเป็นกิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยว และนักเดินทางที่จะเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยว ลักษณะเดียวกันกับอาคารอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม บ้านพักตากอากาศ และเกสต์เฮาส์ ซึ่งมีพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนรูปแบบ ประเพณี วัฒนธรรมที่มีค่าอันสืบเนื่อง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงไม่มีนัยสำคัญ - สำหรับผลกระทบทางด้านการศึกษา และวิชาชีพ จะอาจมีชาวต่างชาติเข้ามาพักกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทางโครงการจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าพักรับนักท่องเที่ยวที่ดี จะตรงจุดของนักท่องเที่ยวของเข้าพักเพื่อเป็นศูนย์รวมการเกิดปัญหาต่อไป	 1. ติดเสื่อนักงานของโรงแรม โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ก่อนเป็นอันแรก เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่โดยรอบโครงการ 2. การติดตั้งตู้เก็บในการประกอบอาหาร ติดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถจัดซื้อจากชุมชนในพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรก 3. ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนของเมืองพญา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการและชุมชน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลตามบริเวณตลอด 24 ชั่วโมง 5. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณโถงลิฟท์หรือบันไดของอาคารภายในโครงการ	 
4.2 การสาธารณสุข	1. ผลกระทบอากาศภายในห้องทั้งโรงแรม ก่อให้เกิดการกระจายทางเป็นพิษประมาณ 14.8 ชั่วโมง/ปี ความเข้มข้นของผลผลิตออกสู่อากาศโดยรอบโครงการ ทำให้เกิดผลกระทบขึ้น 0.048 ผลกระทบต่อปี 2. ผลกระทบจากภายในห้องหลังของรถบัสก่อให้เกิดผลกระทบทางเดินหายใจ หอบ (Allergy) และปอดอักเสบ - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0082 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศปัจจุบัน 0.08 มก./ลบ.ม. จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0882 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.126 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 5.36x10⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศปัจจุบัน 0.019 มก./ลบ.ม. จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.019 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.17 มก./ลบ.ม.) - โอโซนตามแบบ (O3) คาดว่าจะเกิดขึ้น 7.15x10⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 8.61 มก./ลบ.ม. จะเพิ่มขึ้นเป็น 8.61 มก./ลบ.ม. - ฝุ่นละอองรวม (TSP) คาดว่าจะเกิดขึ้น 3.57x10⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.05 มก./ลบ.ม. จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.05 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 0.33 มก./ลบ.ม.) - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) คาดว่าจะเกิดขึ้น 4.29x10⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.02 มก./ลบ.ม. จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.02 มก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 0.12 มก./ลบ.ม.) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0014x10⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศของสารอินทรีย์ต่างๆ หายไปนานกว่า 1 เดือน คาดผลเกิดจากอากาศในหรือออกสู่อากาศในลักษณะที่ต่างจากห้องที่มีการปนเปื้อนได้ เมื่อสภาพแวดล้อมบนดาดฟ้าเดิม	1. ดำรงอาคาร และระบบทางเดินภายในที่ชัดเจน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยการเดินสำรวจหรือสัมภาษณ์อาคาร เพื่อหาข้อขัดแย้งของปัญหาภายในอาคาร ระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ แสง มลพิษ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเก็บตัวอย่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร และตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม ช่วงที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ระดับสารเคมี หรือก๊าซต่างๆ อัตราการไหลของอากาศ 3. เหม่อตราการระบายอากาศโดยการปรับปรุงการไหลเวียนและกระบวนการอากาศ เพื่อลดมลพิษจากภายในอาคาร 4. ความคุ้มค่าขึ้น และการออกแบบภายในอาคารให้มีความสะอาดได้บ้าง เพื่อป้องกันเชื้อโรคในอาคารซึ่งมีผลต่อการดูแลสุขภาพที่ดี 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 6. ตรวจตราความสะอาด ความสกปรก และกาทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันโดยมีฝ่ายทำความสะอาดโดยมืออาชีพ 7. จัดทำและดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยสุขภาพ ความสะอาด การทำลายเชื้อและการบำบัดน้ำเสียที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มจำนวนเชื้อโรค โฉมและ และทำให้ลดความเสี่ยงในการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 8. ทำความสะอาดและการทำลายเชื้อในระบบเดินของอาคารต้องปฏิบัติตามวิธี - การทำลายเชื้อ การทำความสะอาด และการกำจัดของเสียในอาคาร โดยปกติทั่วไปต้องกระทำอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 6 เดือน หรือ มากกว่านี้อาจเป็น - การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อต้องกระทำในกรณีฉุกเฉินที่มีสาเหตุอื่น มีการปนเปื้อนหรือการก่อมลพิษจากภายนอกหรือสารอินทรีย์ต่างๆ หายไปนานกว่า 1 เดือน คาดผลเกิดจากอากาศในหรือออกสู่อากาศในลักษณะที่ต่างจากห้องที่มีการปนเปื้อนได้ เมื่อสภาพแวดล้อมบนดาดฟ้าเดิม	 

[illegible]

[illegible]

องค์ประกอบหนังสือเสนอ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		การอพยพหนีไฟแบบ เต็มตึก 9. กำหนดให้มีพื้นที่ปลอดภัยและจุดรวมพลจากการเกิดเพลิงไหม้บริเวณส่วนย่อยหน้าอาคาร พื้นที่รวม 146 ตารางเมตรโดยจุดรวมพล  ดังกล่าวนี้ ทางเจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งแวดล้อม 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ อยุ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ หรือพบปัญหาแก้ไขโดยตลอดการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ 1. จัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 5 ออกกาศภายในและพื้นที่สวน เพื่อให้บริการผู้พักอาศัย 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการ ประมาณ 532.89 ตารางเมตรคิดเป็นสัดส่วน 1 คนต่อพื้นที่สีเขียว 1,00 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะอยู่บริเวณชั้นล่าง และบนอาคารชั้น 5 เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสงและเพิ่มความร่มรื่นลดมลพิษ และทำให้อาคารโครงการไม่แล้งกระด้าง เกิดภูมิทัศน์ที่ดีจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 3. คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูสวยงามอยู่เสมอ 	  
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	9) การเข้าอยู่อาศัยจำนวนมาก และพื้นที่ส่วนกลาง - การพัฒนาโครงการ จะทำให้มีผู้พักอาศัยจำนวนมากขึ้น ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ ต่างทั้งที่อยู่ร่วมกันในเขตโครงการเดียวกันอาจมีความขัดแย้งทางความคิด, วัฒนธรรม การเป็นอยู่ ตลอดจนจิตใจด้านของบุคคล กรณีนี้อาจมีการเกิดความขัดแย้งหรือมีการทะเลาะวิวาท หรือมีการก่อเหตุความวุ่นวายได้	10) ภูมิทัศน์และการพักผ่อนที่สงบ - การพักผ่อนที่สงบในช่วงเย็นสำหรับการออกกำลังกายหรือการพักผ่อนที่สงบได้แก่ การทำสมาธิ วิถีชีวิต เช่น การออกกำลังกาย เป็นต้น - จัดแบ่งพื้นที่และรักษาความปลอดภัยของโครงการ จัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งมีฝ่ายช่างที่มีหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการตลอดระยะเวลาเกิดดำเนินการโครงการ ได้แก่ ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ดังนั้น ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ	1. จัดให้มีฝ่ายช่าง และเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตำแหน่งจุดเสี่ยงที่มีผลกระทบจากการพักผ่อนที่สงบและทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ผลกระทบจากการพักผ่อนที่สงบและทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
4.4 การศึกษา	- คาดว่ากิจกรรมของโครงการจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำใต้ดิน เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์เป็นโรงงาน มีวัตถุประสพคเพื่อรองรับ และใช้ประโยชน์ของพื้นที่และเกิดเป็นบ่อขนาดใหญ่ และใช้ประโยชน์จากของเสียเช่นนี้ ดังนั้นคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการศึกษาได้อย่างดี	- คาดว่ากิจกรรมของโครงการจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำใต้ดิน เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์เป็นโรงงาน มีวัตถุประสพคเพื่อรองรับ และใช้ประโยชน์ของพื้นที่และเกิดเป็นบ่อขนาดใหญ่ และใช้ประโยชน์จากของเสียเช่นนี้ ดังนั้นคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการศึกษาได้อย่างดี	มีการสำรวจจุดเสี่ยงโดยฝ่ายช่างและคณะกรรมการความปลอดภัย 
4.5 ศาสนา	- ผลกระทบเรื่องศาสนา และประเพณีระหว่างผู้พักอาศัยโครงการกับชุมชนโดยรอบ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อศาสนา เนื่องจากมีการนับถือศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีปฏิบัติตามกฎหมาย	- ผลกระทบเรื่องศาสนา และประเพณีระหว่างผู้พักอาศัยโครงการกับชุมชนโดยรอบ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อศาสนา เนื่องจากมีการนับถือศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีปฏิบัติตามกฎหมาย	มีการสำรวจจุดเสี่ยงโดยฝ่ายช่างและคณะกรรมการความปลอดภัย 
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ	- จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบผู้เข้ามาเยี่ยมชมภายในโครงการได้ตลอดเวลาจากกล้องวงจรปิดที่มีความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยและผู้ให้บริการได้อย่างเพียงพอ	- จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบผู้เข้ามาเยี่ยมชมภายในโครงการได้ตลอดเวลาจากกล้องวงจรปิดที่มีความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยและผู้ให้บริการได้อย่างเพียงพอ	1. จัดให้มีพื้นที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจและควบคุมความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าโครงการ 2. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร และบริเวณจุดอื่นในทหที่ขึ้นของอาคารในภายในโครงการ 
4.7 การป้องกันอัคคีภัย	- โครงการจัดเป็นอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง จำนวน 1 อาคาร จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างครบถ้วนตามกฎหมายประกอบกับพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงพิบูลย์ สามารถเข้าถึงพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำการช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นย้ำ	- โครงการจัดเป็นอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง จำนวน 1 อาคาร จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างครบถ้วนตามกฎหมายประกอบกับพื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงพิบูลย์ สามารถเข้าถึงพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำการช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นย้ำ	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศใต้ระบบไว้บนอาคารสูง ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ (ภาพที่ 6) (1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย และควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FACP) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมสัญญาณตรวจรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เหตุที่ติดตั้งไว้บนทางจะส่งสัญญาณไปยังแผนกควบคุม และ  หากเกิดเหตุ เพลิงไหม้จะมีสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร - อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นสายไฟแจ้งเหตุสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Speaker With Strobo) และโทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Telephone Jack) ติดตั้งไว้ใกล้กับ (Manual Station) บริเวณหน้าบันไดหนีไฟทั้ง 2 แห่งทุกชั้นของอาคาร - อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือได้แก่ ชุดกดปุ่มแบบไขว้มือ เครื่องตรวจจับควัน และเครื่องตรวจจับความร้อน (2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วยประกอบด้วย ระบบป้องกัน ถังเก็บน้ำสำรอง ตู้ปั๊มน้ำ และถังรับน้ำดับเพลิง (3) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน ห้องพักทุกห้อง ส่วนสำนักงานห้องต่างๆ และทั้งอาคารทุกชั้น ส่วนแผนกติดตั้ง Sprinkler แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาติดตั้งที่บริเวณชั้นแต่ละชั้นของอาคาร (4) เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งไว้รวม กับตู้ยาฉีดดับเพลิงทุกตู้ (5) บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 บันไดสำหรับผู้พักอาศัยภายในอาคาร สามารถวิ่งหนีไฟได้อย่างรวดเร็ว  ระบบแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ มีการทดสอบทุกสัปดาห์  ในตู้ FHC จะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้งและตรวจเช็คทุก เดือน 

ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนเมตตาวิทยา โขะเขื่อน รัชชประภา (ระยะเปิดดำเนินการ)

เงื่อนไขของมาตรการ	จุดตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติ
ช่วงเปิดดำเนินการ 1 .คุณภาพน้ำ				
1.1) คุณภาพน้ำทั้งก่อนการบำบัด	1. บ่อกรองของระบบบำบัดน้ำเสียรวม	เก็บและวิเคราะห์น้ำด้วยวิธีมาตรฐาน	เดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติตามมาตรการ
1.2) คุณภาพน้ำทั้งหลังการบำบัด	1. บ่อเก็บน้ำรอตดน้ำ	เก็บและวิเคราะห์น้ำด้วยวิธีมาตรฐาน	เดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติตามมาตรการ
1.3) คุณภาพน้ำที่เข้า-ออก ของหอผึ่งเย็น	1. เก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดที่น้ำไหลเข้ามาเดินขดเขย ในระบบอ่างรับน้ำและท่อน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น	เก็บและวิเคราะห์น้ำด้วยวิธีมาตรฐาน	เดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติตามมาตรการ
2. น้ำใช้	1. เส้นท่อประปา		เดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติตามมาตรการ
3. มูลฝอย	1. บริเวณที่ติดตั้งมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม	จัดเก็บ	ทุกวัน	ปฏิบัติตามมาตรการทุกวัน
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัณฐานเดือนอัคคีภัย 2 .ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟและแผน 4. อุปกรณ์ดับเพลิง 4.1 เครื่องดับเพลิงแบบปรับหัวได้ 4.2 หัวรับน้ำดับเพลิง 4.3 ถังดับเก็บน้ำโซดาดับเพลิง 4.4 สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) 4.5 Sprinkler System 5. เส้นทางหนีไฟ	ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ ทดสอบอุปกรณ์ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ	ทดสอบทุกสัปดาห์ ตรวจเช็คระบบทุก3 เดือน สัปดาห์/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวัน เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวัน	ปฏิบัติตามมาตรการ เดือนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติตามมาตรการ เดือนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบทุกวัน ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ
5.ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ	1. ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	ตรวจสอบ	เดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติตามมาตรการ
6.คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	1. ผู้มาใช้บริการ	ติดตามประเมินจากการจัดส่วนรับเรื่อง จากการร้องเรียน	- ตลอดระยะเวลา เปิดใช้อาคาร	ปฏิบัติตามมาตรการ

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

10 กรกฎาคม 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ขอมอบอำนาจให้ นายณัฐพล ยิ่งยวด ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 2006 00011 27 1 อยู่บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการ เรื่องรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/69 (มกราคม-มิถุนายน) ของโรงแรม เมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท และให้มีอำนาจออก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล ลงลายมือชื่อในคำร้อง คำขอ หรือเอกสารต่างๆ ที่ยื่น หรือรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารประกอบเรื่องดังกล่าว ให้ถ้อยคำต่อพนักงาน ตลอดจนมีอำนาจในการจัดการทั่วไป อันเกี่ยวกับเรื่องนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

การใดๆ ที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายใต้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ย่อมมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนหนึ่งผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจนี้ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ ผู้มอบอำนาจ
(นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ)


ลงชื่อ นายณัฐพล ยิ่งยวด ผู้รับมอบอำนาจ
(นายณัฐพล ยิ่งยวด)

ลงชื่อ นางสาววรรณวีร์ คุณธีรประเสริฐ พยาน
(นางสาววรรณวีร์ คุณธีรประเสริฐ)

ลงชื่อ นางสาววัลยา วัชรนามสวัสดิ์ พยาน
(นางสาววัลยา วัชรนามสวัสดิ์)

THE ERAWAN GROUP PLC.

6th Fl., Ploenchit Center,
2 Sukhumvit Rd., Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand.
Tel : +66 (0) 2257 4588
Fax: +66 (0) 2257 4577
www.TheErawan.com
Reg.No. 0107537001943



หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

5 มกราคม 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย นายยูเชฟ อิล คัมวิ และ นางสาวดา ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ขอมอบอำนาจให้ นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ หรือ นางสาวภัทรินทร์ เกตุแก้ว เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ วัตถุประสงค์ ขอบบังคับตลอดจนกฎระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ เฉพาะในกิจการต่างๆ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ลงลายมือชื่อในหนังสือ เอกสารสำคัญ ติดต่อดำเนินการกับหน่วยราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานภายนอก ตามกิจการดังนี้

- 1.1 เอกสารติดต่อส่วนราชการต่างๆ
- 1.2 ขอและต่ออายุใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร / ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคารหรือรื้อถอนอาคาร / ขอเลขที่บ้าน
- 1.3 ขอเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงานระหว่างก่อสร้าง
- 1.4 ขออนุญาตก่อสร้าง ติดตั้งป้ายโฆษณา / ปรับปรุงพื้นผิวถนน / ก่อสร้างห้องพักอาศัยชั่วคราว
- 1.5 ขอรังวัด / ออกโฉนด / ขอตรวจสอบและชี้แจง / รับรองแนวเขตที่ดิน / ขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน / สิ่งปลูกสร้าง
- 1.6 ขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล / ขอหรือต่อใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- 1.7 ยื่นคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
- 1.8 ยื่นคำขอและขอรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบอาคาร และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองของผู้ตรวจสอบอาคาร นำส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร
- 1.9 นำเสนอ / เข้าร่วมการประชุม / ชี้แจง / ประเมิน / รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA , IEE) / รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
- 1.10 ขอออกหนังสือรับรองและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- 1.11 ขอใช้น้ำประปาประเภทดาว หรือ ชั่วคราว / วางหลักประกันการใช้น้ำประปา / ขอออกหนังสือยืนยันการให้บริการการจ่ายน้ำประปา / ขอย้ายสถานที่ใช้น้ำ / ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้น้ำ / ขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ / ขอยกเลิกการใช้น้ำประปาและขอรับเงินประกันคืน

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)

1.12 ขอใช้ไฟฟ้า / เตรียมกำลังจ่ายไฟฟ้า / ออกหนังสือรับรองการให้บริการจ่ายไฟฟ้า/ ขยายเขต และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า / ขอเพิ่ม รื้อถอน ย้ายเสาไฟฟ้า / ลงลายมือชื่อสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า / ขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า / บอกละสัญญาการใช้ไฟฟ้า / วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า / ขอคืนเงินประกันและรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน

1.13 ขออนุญาตเชื่อมทาง / ขอออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้เชื่อมทาง / ตัดคั่นหินทางเท้า / ลดระดับทางเท้า

1.14 ขออนุญาตให้เชื่อมท่อระบายน้ำ / ขอออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้เชื่อมท่อระบายน้ำ

1.15 ขอให้ตรวจสอบยืนยันมาตรฐานการในการป้องกันและระวังอัคคีภัย

1.16 ขอติดตั้ง / ใช้บริการ / โอน / รับโอนระบบโทรศัพท์ และ/หรือบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ISDN) และ/หรือ ระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว


1.17 ขอ / ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม


1.18 ติดต่อขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน การทำอากาศยาน กรมการบินพลเรือน กรมการขนส่งทางอากาศ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ควบคุมดูแลพื้นที่



2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับมอบอำนาจ ตลอดจนมีอำนาจในการจัดการทั่วไปอันเกี่ยวกับกิจการที่มอบอำนาจนี้

นอกจากนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจกระทำการตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ได้เช่นเดียวกับผู้รับมอบอำนาจทุกประการ

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำไปภายใต้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ย่อมมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนหนึ่งผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจนี้ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต่างลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ   ผู้มอบอำนาจ
(นายยูथุฬ อิล คัมริ นางอารดา วงศ์กุลกิจ)

ลงชื่อ   ผู้รับมอบอำนาจ
(นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ นางสาวภัทรินทร์ เกตุแก้ว)

ลงชื่อ   พยาน
(นางสาววรราชวีร์ คุณธีรประเสริฐ นางสาววัลยา วัชรนามสวัสดิ์)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ)



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001943

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นางพนิดา เทพกาญจนา
 2. นายนิมิต ว่องกุศลกิจ
 3. นายบรรยง พงษ์พานิช
 4. นายสุพล วัฒนเวทิน
 5. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
 6. นายกวิน ว่องกุศลกิจ
 7. นางกุลภัทรา สิโรตม
 8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ
 9. นายยูเซฟ อิล คัมรี
 10. นายสุพัชร วัฒนเวทิน
 11. นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
 12. นางอัมพร กาญจนกำเนิด/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายนิมิต ว่องกุศลกิจ

นางพนิดา เทพกาญจนา นางอารดา ว่องกุศลกิจ นายยูเซฟ อิล คัมรี นายสุพัชร วัฒนเวทิน

สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ -ไม่มี-

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 4,886,929,429.00 บาท /

(สี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 4,886,929,429.00 บาท /

(สี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 อาคาร เพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 494 อาคารเอราวัณ แบงค็อก (ร้านอาหารมานโฮ บิสโทร และ ชิคานะ นามิ) ชั้นที่ 2

ห้องเลขที่ 2-1 และ 2-2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/


สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 4 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



(นายยูเซฟ อิล คัมรี
(Mr. Youssef El Khomri

นางอารดา ว่องกุศลกิจ)
Mrs. Arada Vongkulsolkit)





หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 29/9 โรงแรมโอบิส สาทร ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 41 อาคารโรงแรมโอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 4 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และ ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พัทยา ถนนพัทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 927 อาคารโรงแรมเมอร์เคียว โอบิส กรุงเทพ สยาม ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 463/100 อาคารโรงแรม เมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 27 อาคารโรงแรมโนโวเทล โอบิส สโตร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 5/1 อาคารโรงแรมเมอร์เคียว โอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/


6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 5 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายณรัตน์ ธรรมสุวรรณ์)


(นายณรัตน์ ธรรมสุวรรณ์)

นายทะเบียน

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายยูเซฟ อิล คัมรี

(Mr. Youssef El Khomri



นางอารดา ว่องกุศลกิจ)

Mrs. Arada Vongkusolkrit)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10041220029148

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อัมรินทร์ พลาซ่า จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105525047852 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

นอญ

(นายวรวิทย์ ธรรมสุวรรณ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายยูเซฟ อิล คัมรี)

(Mr. Youssef El Khomri)

นางอารดา ว่องกุศลกิจ)

Mrs. Arada Vongkusolkij)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่เป้าธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
Towards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ จักรก จักรหา รับ โอน ยิม เช่า เช่าช่วง เช่าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้นิติกรรมฯ พร้อมแนบ และจัดการโดย

ประการอื่นแจ้งสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นสิ่งหวามิทรัพย์สิน หรือสิ่งห้ามมิทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนเอกสารของทรัพย์สินให้แก่

(2) นาย ขยผาก โอน ไหม้ม ไต้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ จำนวน จำนวน ก่อการผูกพันอย่างใดๆ แยกเปลี่ยน และจำหน่ายสิทธิ หรือ

ทรัพย์สินที่เป็นสิทธิหรือทรัพย์สิน หรือของทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนผลของทรัพย์สินให้แก่โดยประการอื่น

(3) ส่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนหน่วยงาน ตัวแทน ตัวแทนต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ เว้นแต่ในธุรกิจ
ประเภทภัย ความปลอดภัยให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) ภูมิเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร มิติดุลล หรือสภานิติการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการรับจำนอง รับจำนำ รับไว้ซึ่งทรัพย์สิน หรือหลักประกันต่างๆ เพื่อเป็นการประกันการขายนิติเงินแล้วแต่โอน การขายสินค้านิติเงินเชื่อ หรือชำระหนี้ของลูกหนี้ต่อบริษัท หรือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท หรือบุคคลใดๆ ต่อบริษัท รวมตลอดจนการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในกรณีธนาคาร ข้าราชการเงินแทน และราชการเครดิตฟองซิเอร์

(5) ฝ่าการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือส่งคนตัวเขาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้จัดการในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีภายในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะมิติดุลประสงคืตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการลงหุ้นหรือเข้าร่วมลงทุน และการประกอบกิจการในทางการค้าหรือธุรกิจใดๆ ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลใดภายใต้วิสัยประสงคืของบริษัท

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ ร่ม ฝ้าย ถั่ว ถั่วเหลือง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพรแห้งสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์ปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ชำแหละ ไข่สด อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องทำไถและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหีตไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องกรวด เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเล่นกีฬา เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ชนิดต่างๆดังกล่าวข้างต้น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

Exodus

(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายยูเซฟ อีล คัมรี
Mr. Youssef El Khomri

Grade V.

นางอารดา ว่องกุลกิจ)
Mrs. Arada Vongkusolkij)



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม ดรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ถ้วย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายาวิชาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปรับศัตรูพืช ยารักษาพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง เพชร เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมดังกล่าวก้าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบนเขียน แบนพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเขียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี่ เครื่องมือหาที่ เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสิ่งคล้ายคลึงกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการค้า หุ่น หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นขี้ผึ้ง
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเย็บ โรงงานโม่และอบไหม โรงงานถักด้ายดัดย้อมย้อม โรงงานผลิตเชราผืนและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระตาง โรงงานกระตอม โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานเย็บและผลิต ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานถังกะสิ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานเบเกอรี่ โรงงานบุหรี โรงงานไม้ตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานเร็ดและหล่อทอมโลหะ โรงงานผลิตประตูดะหวาดต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานเหล้าต่าง โรงงานแปะกอมรถยนต์,

รับรองสำเนาถูกต้อง

นพ.นพ.

(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายยูเซฟ อิล คัมรี
(Mr. Youssef El Khomriนางอารดา วงศ์กุศลกิจ)
Mrs. Arada Vongkusolkiet)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
to Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

(19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

(21) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา

(22) ประกอบกิจการระเบิดดินและขอมหิน

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างนโยบายทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ ฝักรวมแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการ นารี ไทเทคกับ โบวี่ อามอนเวต โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวาง การขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการเช่าเหมา รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเหมาทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการนำเข้าจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการค้าหมี แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักยัดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกซเรย์

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ฟันน้ำยาที่เสฉิมสำหรับ

ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันโจรภัยกับทุกประเภท .

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายยูเซฟ อิล คัมรี
(Mr. Youssef El Khomri)นางอารดา วงศ์กุลกิจ
(Mrs. Arada Vongkusolkij)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายเนตรรัตน์ สรรพสุวรรณ์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต
ด้วยดิจิทัลLeading Business
Transformation

วัตถุประสงค์ของบริษัที่มีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

(34) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งการนำเข้า

(35) ประกอบธุรกิจบริการค้าปลีกหนังสือ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าปลีกเบเกอรี่

ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในทางธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย รับทำการฝึกสอนและอบรมด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ ให้ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างโอนของตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ให้แก่บุคคล กติกาบุคคล นิติบุคคล ผ่านราชการและองค์การของรัฐ

(41) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบกำกับแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบกำกับแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จัดหรือจำหน่ายไว้ หรือโดยการให้ส่วนลด หรือในราคาที่สูงก็ได้

(42) ประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ข้างต้นทั้งภายในและต่างประเทศ

(43) ประกอบธุรกิจหรือดำเนินการใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม หรือเพื่อความเจริญตามวัตถุประสงค์ของบริษัท .

รับรองสำเนาถูกต้อง

นพ

(นายเนาวรัตน์ ธรรมสุวรรณ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายยูเซฟ อิล คัมรี
(Mr. Youssef El Khomriนางอารดา ว่องกุศลกิจ)
Mrs. Arada Vongkusolkrit)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่ประชาคม
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
Innovation and
Transformation

วัตถุประสงค์ของบริษัทไม่มีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

(44) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ไร่เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เพื่อจัดสร้างอาคารพาณิชย์ บ้านเรือน ที่พักอาศัย แพลต ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด รวมทั้งกิจการจัดสรรที่ดิน จัดสรรบ้านและที่ดิน จัดสรรสวนเกษตร โดยการจัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วแบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อย โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือมีสิ่งปลูกสร้าง หรือโดยจัดท้าวเป็นสวนเกษตร เพื่อขาย ให้เช่าซื้อ ตลอดจนให้เช่ามาเป็นอาคาร ห้างงาน โรงงาน หรือ โกดังสินค้าของบริษัท

(45) ทำการพัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน ซื้อขายที่ดิน รับปลูกสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ จำนอง เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน รับอสังหาริมทรัพย์ และอาคารทุกประเภท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาหรือก่อสร้างต่างๆ

(46) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยนสิ่งที่ดิน ห้องชุด อาคารชุด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น

(47) รับทำการเป็นผู้บริหารอาคารชุด เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดูแลทรัพย์สิน และผลประโยชน์และสิทธิต่างๆ ของอาคารชุด หรือผู้อาศัยในอาคารชุด รวมทั้งทำการก่อสร้างอาคารชุด จัดหาผู้ซื้ออาคารชุด

(48) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินงาน และจัดการธุรกิจให้กับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งการจัดการผลประโยชน์ การเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สิน

(49) ประกอบกิจการขาย หรือให้บริการเช่า หรือจัดให้เช่า

(50) ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปาหรือเวดเพื่อสุขภาพ)

รับรองสำเนาถูกต้อง


นพป

(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายยูเซฟ อีล คิมริ
(Mr. Youssef El Khomri)



นางอารดา ว่องกุศลกิจ
(Mrs. Arada Vongkusolkiet)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เป้าหมาย
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001943

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ดี เอราวัณ กรู๊ป จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นางพนิดา เทพกาญจนา
 2. นายชเนนทร์ ว่องกุศลกิจ
 3. นายบรรยง พงษ์พานิช
 4. นายสุพล วัฒนเวคิน
 5. นายเอกสิทธิ์ โชติกลีภัย
 6. นายกวิม ว่องกุศลกิจ
 7. นางกุลภัทรา สิริธม
 8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ
 9. นายยูเซฟ อัล คัมรี
 10. นายสุพัชร วัฒนเวคิน
 11. นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
 12. นางอัมพร กาญจนกำเณีต/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชเนนทร์ ว่องกุศลกิจ

นางพนิดา เทพกาญจนา นางอารดา ว่องกุศลกิจ นายยูเซฟ อัล คัมรี นายสุพัชร วัฒนเวคิน
สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ -ไม่มี-

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 4,886,929,429.00 บาท /

(สี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 4,886,929,429.00 บาท /

(สี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 อาคาร เพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 494 อาคารเอราวัณ แบงค็อก (ร้านอาหารมานโฮ บิสโทร และ ชิซานะ นามิ) ชั้นที่ 2

ห้องเลขที่ 2-1 และ 2-2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 4 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร/

รับรองสำเนาถูกต้อง

๓๐๓๘

(นายเนาวรัตน์ ธรรมสุวรรณ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Innovations
Transformation





หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 29/9 โรงแรมไอบิส สาทร ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 41 อาคารโรงแรมไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 4 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 463/68,463/99 อาคารโรงแรมฮอलीเดีย อินน์ พัทยา และ ฮอलीเดีย อินน์ เอ็กซีคิวทีฟ พัทยา ถนนพัทยาสาย 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 927 อาคารโรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สยาม ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 463/100 อาคารโรงแรม เมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 27 อาคารโรงแรมโมโนเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 5/1 อาคารโรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 50 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ธิดา ธีระวงศกร

(นางสาวธิดา ธีระวงศกร)

นายทะเบียน

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายธน

(นายธนวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation





หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10041220016101

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อัมรินทร์ พลาซ่า จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105525047852 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2568
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้ เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจนกว่า จะมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ์)



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดทำ จัดหา รับ โอน ยืม เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ นำส่ง รักษา คุ้มครอง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นสิ่งหามิทรัพย์ หรือสิ่งหามิทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) นาย นายฝาก โอน ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ จำนอง จำนำ ก่อภาระผูกพันอย่างใด ๆ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายสิทธิ หรือทรัพย์สินที่เป็นสิ่งหามิทรัพย์ หรือสิ่งหามิทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้นโดยประการอื่น
- (3) แต่งตั้งหรือรับเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หนีตมูกด หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการรับจำนอง รับจำนำ รับไว้ซึ่งทรัพย์สิน หรือหลักประกันต่างๆ เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้าเงินผ่อน การขายสินค้าเงินเชื่อ หรือชำระหนี้ของลูกหนี้ของบริษัท หรือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท หรือบุคคลใดๆ ต่อบริษัท รวมถึงดอกผลจากการรับ ออก โอน และสลับหลังจำนอง หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานหรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนเจ้ากักความรับผิดชอบแห่งหุ้นส่วนเจ้ากัก เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมวัตถุประสงค์ตรงกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุน และการประกอบกิจการในทางการค้าหรือธุรกิจใดๆ ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท
- (7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ ร่ม ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัดร์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ฆ่าและ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องควว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น,

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายณรรัตน์ ธรรมสุวรรณ)



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บูรี และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเวชกรรมอื่นๆ ยาปรับสมดุลพืช ยารักษาพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเขียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำปาล์ม ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานสีไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานหมักและผลิตถั่วลันเตา โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบูรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตประตู่และหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

รับรองสำเนาถูกต้อง

น.ร.น.

(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Power in Law
Transformation



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

(19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

(21) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา

(22) ประกอบกิจการระเบิดดินและย่อยหิน

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่จอดรถยนต์ สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ โมโวลี อามอบเวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวาง การขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ดัดผมและซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถาปนาบริการไถ่ถอนและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย ไฟไหม้ภัยกันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท .

รับรองสำเนาถูกต้อง

นอญ

(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Innovation & Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

(34) ประกอบกิจการบริการค้าและกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล

ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างและให้คำแนะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในทางธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษานกไขว้และผู้เจ็บป่วย รับทำการฝึกสอนและอบรมด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นเจ้าจัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล ก่อตั้งบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(41) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จัดหรือกำหนดไว้ หรือโดยการให้ส่วนลด หรือในราคาที่สูงกว่าได้

(42) ประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(43) ประกอบธุรกิจหรือดำเนินการใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม หรือเพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

รับรองสำเนาถูกต้อง

น.อ.น.ร.

(นายเนาวรัตน์ ธรรมสุวรรณ์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
Towards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (44) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อสิ่งหาริมทรัพย์ทุกชนิด เพื่อจัดตั้งอาคารอยู่อาศัยส่วนบุคคล อาคารพาณิชย์ บ้านเรือน ที่พักอาศัย แฟลต ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด รวมทั้งกิจการจัดสรรที่ดิน จัดสรรบ้านและที่ดิน จัดสรรสวนเกษตร โดยการจัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วแบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อย โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือมีสิ่งปลูกสร้าง หรือโดยจัดทำเป็นสวนเกษตร เพื่อขาย ให้เช่าซื้อ ตลอดจนเพื่อเข้ามาเป็นอาคาร สำนักงาน โรงงาน หรือ โกดังสินค้าของบริษัท
- (45) ทำการพัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน ซื้อขายที่ดิน รับปลูกสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ จำนวน เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน รับซื้อที่ดินเปล่า และอาคารทุกประเภท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาหรือก่อสร้างต่างๆ
- (46) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยนที่ดิน ห้องชุด อาคารชุด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
- (47) รับทำการเป็นผู้บริหารอาคารชุด เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดูแลทรัพย์สิน ผลประโยชน์และสิทธิต่างๆ ของอาคารชุด หรือผู้อาศัยในอาคารชุด รวมทั้งทำการก่อสร้างอาคารชุด จัดหาผู้ซื้ออาคารชุด
- (48) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินงาน และจัดการธุรกิจให้กับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งการจัดการผลประโยชน์ การเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สิน
- (49) ประกอบกิจการขาย หรือให้บริการเช่า หรือวัสดุโทรทัศน์
- (50) ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปาหรือเวดเพื่อสุขภาพ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นาย

(นายเนาวรัตน์ ธรรมสุวรรณ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Growth, Digital
Transformation



visa التأشيرة
LTR-H ๓๕/๒๖ (5 ปี)

STAY PERMIT

IMMIGRATION BUREAU
SUB-DIV. 3, IMIA DIV. 1
ADMITTED 2 FEB 2023
UNTIL 2 FEB 2028
SIGNED ๒๖/๒๖/๒๖
๕๐๕ ๔/๒๖/๒๖

การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งแรก (5 ปี)

สิทธิอนุญาตนี้ 2 FEB 2023

เมื่อออกขานสิทธิ์นี้ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอีก

สำเนาถูกต้อง re-entry permit

Valid Until 2 FEB 2028

จ.ต.อ.

(ยรรยง สุขภาพ)

รอง ผว.(อภ.) กก.๓ บก.ตม.๕

16 JUL 2025

For the attachment to the Power of Attorney for
The Erawan Group Public Company Limited only.

visa التأشيرة

IMMIGRATION BUREAU
THAILAND

NO. 405

Good for multiple entries

to Thailand. It is valid until the date of

expiry. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

enter Thailand. It is valid for the holder to

Certified True Copy

รับรองสำเนาถูกต้อง

(Mr. Youssef El Khomri)

(นายยูเซฟ อิล คัมรี)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายวรัตน์ ธรรมสุวรรณ

(นายวรัตน์ ธรรมสุวรรณ)



ใบอนุญาตทำงาน
Work Permit
20002549001784

กระทรวง
THAILAND



ใบอนุญาตทำงานเลขที่
Work Permit No. ลท/ก0060/2566
ชื่อผู้ได้รับอนุญาตทำงาน
Name MR. YOUSSEF EL KHOMRI
วัน เดือน ปี เกิด
Date of Birth 3 OCT 1982 สัญชาติ
Nationality Moroccan
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเลขที่
Passport or Travel Document No. EN9272546
สิทธิในการทำงาน
Right to engage in type(s) of work

นายอรรถพร
อรรถพร
นายอรรถพร
อรรถพร

For the attachment to the Power of Attorney for
The Erawan Group Public Company Limited only.

เงื่อนไขการทำงาน
Conditions ไม่มี
None
นายจ้าง
Name of the Employer THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
วันออกใบอนุญาตทำงาน
Date of Issue 9 MAR 2023
วันสิ้นสุดใบอนุญาตทำงาน
Date of Expiry 31 DEC 2027

ลงนาม
Signature นายอรรถพร อรรถพร
นายอรรถพร อรรถพร
นายอรรถพร
Registrar



Certified True Copy
รับรองสำเนาถูกต้อง

(Mr. Youssef El Khomri)
(นายยูเซฟ อีล คัมรี)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายนวนรัตน์ ธรรมสุวรรณ)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 3 1009 01815 35 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาง อารดา ว่องกุศลกิจ**
 Name Mrs. Arada
 Last name Vongkulsolkit
 เกิดเมื่อ 6 ก.พ. 2518
 Date of Birth 6 Feb. 1975

ที่อยู่ 24 ซ.นพรัตน์ 9 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 13 จ.ก. 2560
 13 Jan. 2020 (นายณฐกร โสภณศิริ) 6 ก.พ. 2577
 Date of Issue (นายณฐกร โสภณศิริ) 6 Feb. 2034 Date of Expiry

1007-03-01131536

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางอารดา ว่องกุศลกิจ)

รายการเกี่ยวกับบ้าน เลขที่ 1043-002313-8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายการที่อยู่ 24 ซ.นพรัตน์ 9 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ยวดยา ชื่อถนน

ประเภทบ้าน บ้านเดี่ยว ลักษณะบ้าน สักเดียว 2 ชั้น

โฉนดที่ดินที่กำหนดบ้านเลขที่ 10 เลขที่ 2542

เจ้าของ (นายณฐกร โสภณศิริ) รายละเอียด 19 กุมภาพันธ์ 2560

เลขที่ 1043-002313-8 ตำบลที่ 5

ชื่อ นางอารดา สักละเอะสิทธิ์ ว่องกุศลกิจ สัญชาติไทย เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-1009-01815-35-1 สถานะการสมรส โสด เกิดเมื่อ 6 ก.พ. 2518

เลขโฉนดที่ดิน 3-1009-01815-32-6 สัญชาติ ไทย

โฉนดที่ดิน 3-1009-01815-32-6 สัญชาติ ไทย

102 จ.สุพรรณบุรี 33 (แดงอุสม) แขวงคลองคิมเพนซ์ เขตเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อ 12 ก.พ. 2560 (น.ส.สุณิษา สักละเอะสิทธิ์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางณฐกร

(นายณฐกร ธรรมสุวรรณ)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 2006 00011 27 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ณัฐพล ยิ่งยวด
Name Mr. Natthapol
Last name Yingyud
เกิดวันที่ 2 ก.ค. 2527
Date of Birth 2 Jul 1984
ชาย น. พ.ท.
หมู่ 171 หมู่ที่ 6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี
15 ม.ค. 2563
วันออกบัตร
15 Jan 2020
Date of Issue
(นายธนาคม จงจระ)
เจ้าพนักงานออกบัตร
1 ก.ค. 2571
วันหมดอายุ
1 Jul 2028
Date of Expiry
7106-03-01150955

180
170
160
150



Signature

ชื่อ น. ยิ่งยวด

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 7106-045684-2

สำนักทะเบียนอำเภอท่าม่วง

รายการที่อยู่ 171 หมู่ที่ 6

ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผู้ขอเลขที่บ้าน ส. พยอม อิ่ม

ลงชื่อ

นายทะเบียน

เลขที่คำร้อง 4950/2562

(นางเออมพร ไม้แก่นจันทร์)

ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ส. พยอม

ส. พยอม

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในทะเบียนของเลขรหัสประจำบ้าน

7106-045684-2

ลำดับที่ 3

ชื่อ นายอรรถพล ยิ่งยวด

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-2006-00011-27-1 สถานภาพ มีคู่สมรส

เกิดเมื่อ 2 ก.ค. 2527

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ พยอม

3-7106-00719-25-0

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ประสิทธิ์

3-2405-00233-36-4

สัญชาติ ไทย

* มาจาก

11/2 หมู่ที่ 6 ต.หนองขาว

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อ 15 ม.ค. 2563

(นายไกรสร เปลี่ยนพราณ)

นายทะเบียน


** ไปที่

นายทะเบียน

แบบ 5.๑

ଶ୍ରୀ. ଭଞ୍ଜ.ପ. ଭଞ୍ଜ

พ.ร.บ. ๐๐๑ พ.ศ. ๒๕๕๑



รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครุฑที่ ๑

๑๑๕๕..... กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

[illegible]

ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

โปรดออกมาให้พ่อแสดงว่า

โรงพยาบาล โอลิมเปีย รีสอร์ท (ตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๗)

၁၅၁၅

.....

အိမ်/အိမ်

பாங்கலம்

จังหวัด

အိမ်ပုံ

๒๖. แผนการตรวจสอบการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ

บริษัท เอนจิเนียอิลสเปกเตอร์ จำกัด (น.๐๒๘๓/๐๕๖๐)
แล้ว

ແຫຼ້ງ

เห็นว่า อาการณ^{๔๔}สภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นทางตรวจสอบอาชวามได้เป็นการรับรองความถูกต้อง
การก่อสร้างอาคาร ตั้แปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๒๕๗๐
ม.ป.
เดือน ๔
พฤษภาคม

(แบบ ร.๑) จะมีการใช้เวลาครบ ๑ ปี (สำหรับฝ่าย ๓ ปี)

๓. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ๕ ปี

๔. เจ้าของอาคารการปฏิวัติ^๕ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ^๖เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์^๗ เสด็จมาทอดพระเนตร^๘และทรง^๙เปิด^{๑๐}อาคาร^{๑๑}และ^{๑๒}เสนาบดี^{๑๓}คิด^{๑๔}เห็น^{๑๕}ใน^{๑๖}รายงาน^{๑๗}การ^{๑๘}ตรวจ^{๑๙}สอบ^{๒๐}อาคาร^{๒๑}

ଶେଷରୂପ ଶୀତ. ଫେବୃଆରୀ/୧୯

๑๖๖

๕. คุณแม่และคุณพ่อ

นายสมเือง พงษ์มณี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง

ใบอนุญาตเลขที่.....**010-2558**.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท อีโคโนมิค กรุป จำกัด (มหาชน)
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ กลุ่มที่ ๖ ประเภท ๘
ได้รับอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม.....น้ำเสีย.....ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา
หรือลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ระบุชื่อ) ท่าอ่าวเมืองพัทยา ถนน ๓๖/๓๖๓
ตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา ออกตาม
ความมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๖๒ (๒) (๗) (๑๔) มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒558

ลงชื่อ.....อ.ท.ม.....
(นายวีรวัฒน์ คำชาย)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง.....ชาตเมืองพัทยา.....

คำเตือน

๑. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่สังเกตเห็นได้โดยง่าย และต้องนำใบอนุญาตมาแสดงเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ

๒. ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว ห้ามผู้รับใบอนุญาตระบายน้ำทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม แหล่งน้ำเสียสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม มิฉะนั้นจะต้องถูกโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต

๓. ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทิ้งน้ำเสียหรือระบายน้ำทิ้งตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ท้ายใบอนุญาตนี้ โดยเคร่งครัด

๔. ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ชำระค่าบริการเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ จะต้องเสียค่าปรับเป็นสี่เท่าของอัตราค่าบริการที่ระบุไว้ในหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ และอาจจะถูกยึดขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาชำระค่าบริการที่ค้างชำระ

เมืองพัทยา



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ใบรับรายงานระหว่างการขอผ่อนผันปฏิบัติตาม พรบ.ฯ

เลขที่รับ ผ.221574-68

ชื่อนิติบุคคล บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (55101-1218)

ชื่ออาคารควบคุม โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

ประเภท โรงแรม

หน่วยงาน เอกชน

ชื่อผู้ประสานงาน

โทรศัพท์ 038769688

วันที่ ปณ. รับ

รับแบบเมื่อวันที่ 13/01/2569

รายงานการใช้พลังงานครึ่งปีหลังของปี 2568

* 59100172052682 *

โดย ทางอิเล็กทรอนิกส์

ACs นายพินิต ประจักษ์วงศ์ ภายใต้ อพ.(1)

ลงชื่อ _____ ผู้รับเอกสาร
(e-Services)

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อกลุ่มวิชาการ

โทรศัพท์ 0 2222 4102 - 9 ต่อ 1039

โทรสาร 0 2226 3943

ที่ ทส 1009/5/3866



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยปิ่นเกล้าพญา 7
ถนนพหลโยธินที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

29 มีนาคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม M 200

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี เอชวีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/5/12023 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
2. หนังสือบริษัท ดี เอชวีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ ERW-PD2/020/2555 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556

สำหรับข้อ 1. สรุปผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม M 200 ของบริษัท ดี เอชวีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ถือใบอนุญาตโครงการ

และผลการประเมินและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2021/1/18 12:14



ที่ ทส 1009.1/ 3937

ถึง บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งหนังสือที่ ศวนที่สอ
ทส 1009.5/3866 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม 14 200 ของบริษัท ดี เคววี่ม กรุป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี มาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป



2021/1/18 12:13



เลขที่วุฒิปตธ อพ. ๒๔๓/๒๕๖๘

เมืองพัทยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๖๓

ขอรับรองว่า

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๙๖ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

1-18
(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา



เลขที่อนุมัติ ดพ. ๒๘๘/๒๕๖๘

เมืองพัทยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๗

ขอรับรองว่า

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๔๖ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
Thai Chemical & Engineering Co., Ltd.

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

สถานประกอบการ โรงแรมเมอริเคียว แพทยา โอเคอิน รีเสิร์ช
สถานที่ตั้ง เลขที่ 463/100 หมู่ 9 ถนนพหลโยธินสาย 2 แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลา มกราคม - มิถุนายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง บ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ

วันที่ตรวจวัด	Effluent							
	pH	Biochemical Oxygen Demand (mg/l)	Total Suspended Solids (mg/l)	Total Dissolved Solids (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Total Kjeldahl Nitrogen (mg/l)	Sulfide (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)
8-13 ม.ค. 69	6.7	6	< 5	< 100	< 5.00	4.01	Not detected	< 0.5
12-18 ก.พ. 69	7.4	23*	24	243	< 5.00	18.46	< 0.7	< 0.5
11-16 มี.ค. 69	7.6	25*	26	235	< 5.00	21.82	< 0.7	< 0.5
2-9 เม.ย. 69	7.3	43*	21	161	< 5.00	29.09	< 0.7	< 0.5
12-19 พ.ค. 69	6.4	17	< 5	< 100	< 5.00	6.49	Not detected	< 0.5
10-16 มิ.ย. 69	7.2	2	< 5	< 100	< 5.00	2.14	Not detected	< 0.5
มาตรฐาน	5.5 – 9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 1000	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0	-

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก.)

หมายเหตุ Not detected หมายถึง ตรวจไม่พบ ตามวิธีทดสอบที่กำหนด
* มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



MERCURE

HOTEL

PATTAYA OCEAN RESORT

การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ (ภาคทฤษฎี)

วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ (ภาคปฏิบัติ)



บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท)

เลขที่ ๔๖๓/๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

MERCURE

HOTEL

PATTAYA OCEAN RESORT

เขียนที่ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

๔๖๓/๑๐๐ ม.๙ ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง หนังสือนำเสนอรายงานการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วยโรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท (ในนามของบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ มีจำนวนลูกจ้าง ๙๖ คน ชาย ๕๑ คน หญิง ๔๕ คน ขอส่งเอกสารรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปราณี บัวทอง)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคลากร

และวัฒนธรรมองค์กร

COPY

ผู้ประสานงาน

นางสาวศิริธร วงศ์อนุ (กิตาร์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

โทร ๐๙๔ ๗๑๗ ๘๓๖๘

อีเมล Sirithorn.WONG-ANU@accor.com

ได้รับเอกสารแล้ว

๓๐/๑๐

ผู้รับ

วันที่ 19 ต.ค. 2568

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาขา ๐๐๐๑๔ ประเภทกิจการ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
ที่อยู่ เลขที่ ๔๖๓/๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ ๗๖๙ ๖๘๘

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๙๖ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

☒ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานทีนั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานทีนั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๙๖ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ เมืองพัทยา
เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๓ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ นายจ้าง

(นางสาวอลิสรา ทวีรัตน์)

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ใบลงทะเบียนหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุม แกรนด์โอเชียน โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

No.	คำนำหน้า	Participant name(s)		เพศ (Gender)		ลายมือชื่อ (Signature)	
		ชื่อ		ชาย (Male)	หญิง (Female)	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑	นางสาว	อลิสา	ทวีรัตน์		×		
๒	นางสาว	ภารดี	ปิ่นลั้ง		×		
๓	นางสาว	ปภาวดี	มหาวงศ์		×		
๔	นางสาว	ปราณี	บัวทอง		×		
๕	นางสาว	ศิริธร	วงศ์อนุ		×		
๖	นาย	วิจิตร	สิมว	×			
๗	นางสาว	ปริญญ	ศรีสุทัศน์		×		
๘	นางสาว	แคทริน	จรด		×		
๙	นางสาว	บัณฑิตา	สุนทรารักษ์		×		
๑๐	นาย	ณัฐพล	ยิ่งยศ	×			
๑๑	นาย	ศรายุทธ	ลาหลายเลิศ	×			
๑๒	นาย	บัณฑิต	สุภาพ	×			
๑๓	นาย	สมพร	สาครอินทร์	×			
๑๔	นาย	ปรีวัตร	ทองคำ	×			
๑๕	นาย	กิตติชัย	แจตัง	×			
๑๖	นางสาว	สุมาลี	บุษศรี		×		
๑๗	นางสาว	สุมิตรา	เหลาชัย		×		
๑๘	นางสาว	พัชราภรณ์	นาฬิกแสง		×		
๑๙	นางสาว	กนกรัตน์	สุขแสง		×		
๒๐	นาย	ภูววิทย์	กองกลาง		×		
๒๑	นางสาว	อริศรา	วิชัยศิริ		×		
๒๒	นางสาว	ปภัสน	พันธุ์วิเชียร		×		
๒๓	นาย	ธวัชชัย	วันเพชร	×			
๒๔	นาย	เทพพิทักษ์	ปัญญาประดิษฐ์	×			
๒๕	นาย	สันติสุข	โพธิ์นอก	×			
๒๖	นางสาว	ทวีพัฒน์	สถิตย์		×		
๒๗	นาย	เจตน์สุภะ	ศุภานันท์	×			
๒๘	นาย	ศิริพงษ์	ชำนาญกุล	×			
๒๙	นาย	อดิพล	สอนสูง	×			
๓๐	นาย	ธนวัฒน์	อินทร์อุดม	×			
๓๑	นาย	สมาน	แก้วเขียว	×			
๓๒	นาย	ธีระชัย	เจษฎะโชน	×			
๓๓	นางสาว	ชนกชน	จันทร์สาร		×		
๓๔	นางสาว	อัมไพ	บุญประโคน		×		
๓๕	นางสาว	จณนภัทร	บุญทา		×		
๓๖	นาย	ศอกรักษ์	คำมุก		×		
๓๗	นาย	พัชระ	แก้วอร	×			
๓๘	นาย	จิตรเทพ	วันดา	×			
๓๙	นาย	วิจิตร	ใจเมตตา	×			
๔๐	นาย	จักรพงษ์	ทองน้อย	×			

ใบลงทะเบียนหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุม แกรนด์โอเชียน โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

No.	ตำแหน่ง	Participant name(s) ชื่อ	เพศ (Gender)		ลายมือชื่อ (Signature)	
			ชาย (Male)	หญิง (Female)	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๔๑	นางสาว	สายชล บุตรดี		X		
๔๒	นางสาว	เบญจวรรณ จิตนัย เอ็มบัส		X		
๔๓	นางสาว	ปนัดดา อินใจ		X		
๔๔	นางสาว	ศรีสุภา จันทิมนัน		X		
๔๕	นาย	วรายุทธ ทุมโธม	X			
๔๖	นาย	ชัยวัฒน์ เหล่าลา	X			

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๔๖ คน

ชาย ๒๖ คน

หญิง ๒๐ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ

นางสาวปราณีต จิวทอง

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

ใบลงทะเบียนหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ จุฬารามพล โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

No.	คำนำหน้า	Participant name(s) ชื่อ		เพศ (Gender)		Signature ลายมือชื่อ
				ชาย (Male)	หญิง (Female)	
๑	นางสาว	อศิลา	ทวีรัตน์		x	
๒	นางสาว	การดี	ปิ่นสังข์		x	
๓	นางสาว	ปภาวดี	มพาวงค์		x	
๔	นางสาว	ปราณีต	บัวทอง		x	
๕	นางสาว	ศิริธร	วงศ์อนุ		x	
๖	นางสาว	พรสวรรค์	โปร่งกลิ่น		x	
๗	นาย	วิจิณ	สิมวง	x		
๘	นางสาว	พรเพ็ญ	สร้อยสน		x	
๙	นางสาว	ปริยาณูช	ศรีสุทัศน์		x	
๑๐	นางสาว	พัชณัฐิศา	ลงศรีอินทร์		x	
๑๑	นางสาว	แคทริน	จรณ		x	
๑๒	นางสาว	บัณฑิตา	สุนทรารักษ์		x	
๑๓	นาย	ณัฐพล	ยิ่งยวด	x		
๑๔	นาย	ศรายุทธ	ลาพลาเลิศ	x		
๑๕	นาย	บัณฑิต	สุภาพ	x		
๑๖	นาย	สมพร	ลงศรีอินทร์	x		
๑๗	นาย	อานนท์	กลางสวัสดิ์	x		
๑๘	นาย	ปรีวัชร	ทองคำ	x		
๑๙	นาย	อานนท์	บุญมา	x		
๒๐	นาย	ธีรชกรณ	พพพลพรรณ	x		
๒๑	นาย	ปิยพัทธ์	พวงหีบหีบ	x		
๒๒	นาย	กิตติชัย	แจ้งดี	x		
๒๓	นางสาว	พัทยา	ลิทธิมงคล		x	
๒๔	นางสาว	อริศรา	วิชัยศิริ		x	
๒๕	นางสาว	สุมาลี	บุหกริ		x	
๒๖	นาย	เจษฎา	พานิช	x		
๒๗	นางสาว	สุนิศา	เหล้าชัย		x	
๒๘	นางสาว	พัชรารณ	นาฬิมแสง		x	
๒๙	นาย	นิคม	แสงแก้ว	x		
๓๐	นางสาว	วิลาวัลย์	เหล้าแพง	x		
๓๑	นางสาว	ภัลลรา	คานกระโทก	x		
๓๒	นางสาว	กนกรัตน์	สุขแสง		x	
๓๓	นางสาว	สุธิดา	นิลรัตน์		x	
๓๔	นาย	ณภัทร	นาคจันทร์	x		
๓๕	นางสาว	ปภัศกร	พันธุวิเชียร		x	
๓๖	นางสาว	สันญา	บุญอินทร์		x	
๓๗	นาย	ปรินทร์	ฉิมวิเศษ	x		
๓๘	นาย	กฤษณะ	ฉณมณช	x		

ใบลงทะเบียนหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ จุฬารวมพล โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

No.	คำนำหน้า	Participant name(s) ชื่อ		เพศ (Gender)		Signature ลายมือชื่อ
				ชาย (Male)	หญิง (Female)	
๓๙	นาย	จิระพัฒน์	สารการ	×		ศิริพัฒน์
๔๐	นาย	อวิชชัย	มันเพชร	×		อวิชชัย
๔๑	นาย	พิพัฒน์	กลิ่นเพชร	×		Pi Pat.
๔๒	นาย	เทพเทักษ์	ปัญญาประดิษฐ์	×		เทพ
๔๓	นาง	ศิริพร	ธิดา		×	ศิริพร
๔๔	นาย	ปัญญา	ราชคำ	×		ปัญญา
๔๕	นาย	สันติสุข	โพธิ์นอก	×		San.
๔๖	นาย	อานนท์	ดวงน้อย	×		อานนท์
๔๗	นาย	พรก	โคตะบุตร	×		พรก.
๔๘	นาย	อัครพล	ดินคำเขต	×		อัครพล
๔๙	นาย	พรหมสันต์	อินแสง	×		พรหมสันต์
๕๐	นางสาว	ทรัพย์มณี	สถิตย์		×	ทรัพย์มณี
๕๑	นาย	เจตน์ฤกษ์	ตุมาจันทร์	×		เจตน์ฤกษ์
๕๒	นาย	ณัฐพัชร	ธรรมมาจารุติล	×		ณัฐพัชร
๕๓	นาย	บุทองชัย	แสงชัย	×		บุทองชัย
๕๔	นางสาว	หทัยภัทร	พงษ์สวัสดิ์		×	หทัยภัทร
๕๕	นาย	ศิริพงษ์	ชำนาญชล	×		ศิริพงษ์
๕๖	นาย	นวกิต	อนุศิลป์	×		นวกิต
๕๗	นาย	อภาส	สอนสุข	×		อภาส
๕๘	นาย	อนวัณณ์	อินทร์อุดม	×		อนวัณณ์
๕๙	นาย	สมาน	แก้วเขียว	×		สมาน
๖๐	นางสาว	กนกอร	สมอุดม		×	กนกอร
๖๑	นาย	จิระชัย	เจนประโคน	×		จิระชัย
๖๒	นางสาว	บุพิน	ศิริ		×	บุพิน
๖๓	นางสาว	ประกาย	ดวงหทัยจันทร์		×	ประกาย
๖๔	นางสาว	ชนกชน	ชั้นจัวร์		×	ชนกชน
๖๕	นางสาว	อ่ำไ	บุญประโคน		×	อ่ำไ
๖๖	นาย	สุรไกร	พารินทร์ชัย	×		สุรไกร
๖๗	นางสาว	อัครพรดา	สุวรรณวงษ์		×	อัครพรดา
๖๘	นาย	วรุตติ	สิทธิบุญมา	×		วรุตติ
๖๙	นาย	เอกไอรล	ชำนาญหา	×		เอกไอรล
๗๐	นางสาว	พัชรี	มณีรัตน์		×	พัชรี
๗๑	นางสาว	ชนกชน	บุญหา		×	ชนกชน
๗๒	นาง	คณกร	คำเทศ		×	คณกร
๗๓	นาย	ทศธร	แก้วอมร	×		ทศธร
๗๔	นางสาว	รัตนดา	ลาบอง		×	รัตนดา
๗๕	นางสาว	กัญญารักษ์	ทองแก้ว		×	กัญญารักษ์
๗๖	นางสาว	จารุภัค	ปรีเปรม		×	จารุภัค

ใบลงทะเบียนหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ จุฬารวมพล โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

No.	ตำแหน่ง	Participant name(s) ชื่อ		เพศ (Gender)		Signature ลายมือชื่อ
				ชาย (Male)	หญิง (Female)	
๗๗	นาย	จิตรเทพ	วันดา	X		จิตรเทพ
๗๘	นาย	วิจิตร	ใจเนตตา	X		วิจิตร
๗๙	นาย	จักรพงษ์	พงษ์น้อย	X		จักรพงษ์
๘๐	นาย	อภิชาติ	คำคุณ	X		อภิชาติ
๘๑	นาย	สุพจน์	ครอบทรัพย์	X		สุพจน์
๘๒	นาย	อภิชาติ	จันทร์อินทร์	X		อภิชาติ
๘๓	นางสาว	อัญญาวิรัตน์	จันทร์แรม		X	อัญญา
๘๔	นางสาว	จิตพล	โพธิ์ทอง		X	จิตพล
๘๕	นางสาว	นิทยา	บัวชุม		X	นิทยา
๘๖	นางสาว	สายชล	บุตรดีทอง		X	สายชล
๘๗	นาย	กฤษณะ	เปลื้องเจริญผล	X		กฤษณะ
๘๘	นางสาว	พรพิชชา	น้อยพานิช		X	พรพิชชา
๘๙	นางสาว	ชนิตาภรณ์	ศรีคำ		X	ชนิตา
๙๐	นาย	ไชยอน	วิลสัน	X		ไชยอน
๙๑	นางสาว	เบญจวรรณ จัสมิน	เอ็มเบค		X	เบญจวรรณ
๙๒	นางสาว	ปณิดดา	อินใจ		X	ปณิดดา
๙๓	นางสาว	ศรีสุดา	จันทร์เกษม		X	ศรีสุดา
๙๔	นางสาว	กัญญารัตน์	แตงกวา		X	กัญญารัตน์
๙๕	นาย	วรายุทธ	คุมโอม	X		วรายุทธ
๙๖	นาย	ชัยวัฒน์	เหล้าลา	X		ชัยวัฒน์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

๙๖ คน

ชาย

๕๑ คน

หญิง

๔๕ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ

Pranee

นางสาวปราณี บัวทอง

(ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)

MERCURE

HOTEL

PATTAYA OCEAN RESORT

โรงแรม เมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐

ตามที่กฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กำหนดให้นายจ้างที่จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเอง ขอความเห็นชอบแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อม ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักความปลอดภัยแรงงาน จึงจัดทำแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
 ๒. กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 ๓. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
 ๔. แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
 ๕. แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ
 ๖. เหตุการณ์จำลอง
 ๗. ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม
 ๘. การประเมินผลการฝึกซ้อม
 ๙. อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม
- ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดทำ เป็นดังนี้

หัวข้อที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท)
สถานที่ฝึกซ้อม โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
- ๑.๒ ที่ตั้ง เลขที่ ๔๖๓/๑๐๐ หมู่ ๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
- ๑.๓ ประเภทกิจการ โรงแรม
- ๑.๔ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ลูกจ้างรับเหมา รวม ๙๖ คน

หัวข้อที่ ๒ กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ นายจ้างควรมีกิจกรรมสำหรับการเตรียมการเพื่อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกิจกรรมเพื่อการฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจของทีมงาน

กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นดังนี้

กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
๑. การประชุมวางแผน	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
๒. การประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซักซ้อมเหตุการณ์จำลอง	บุคคลที่มีหน้าที่ตามแผน ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
๓. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามเหตุการณ์จำลอง ณ สภาพการทำงานจริง	ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนดในแผนฯ และเหตุการณ์จำลอง
๔. การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
๕. การฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	พนักงานดับเพลิงขั้นต้น

หมายเหตุ กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓ เป็นกิจกรรมบังคับที่สถานประกอบการกิจการต้องดำเนินการ

หัวข้อที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

ให้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการเฉพาะหน่วยงานที่ประสงค์ จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เช่น เอกสารต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า สารไวไฟ สารเคมีอันตราย การเชื่อม การตัดโลหะ เตาเผา การจุดไฟ กระแสไฟฟ้าสถิต เครื่องทำความร้อน การลุกไหม้ด้วยตนเอง ความเสียหายของเครื่องจักร อุปกรณ์โลหะ ความร้อนจากผิวของวัตถุ เป็นต้น

หัวข้อที่ ๔ แผนผังบริเวณสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

๔.๑ แผนผังบริเวณสถานประกอบการ

๔.๑.๑ แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการเฉพาะหน่วยงานที่จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่แสดงให้เห็นอาคารทั้งหมดของหน่วยงาน อาคารใกล้เคียง และถนนโดยรอบหน่วยงาน

๔.๑.๒ สถานที่แสดงจุดรวมพล

๔.๑.๓ แผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

๔.๒ แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการ

แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการ เฉพาะหน่วยงานที่จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการอพยพหนีไฟ สำหรับกรณีที่หน่วยงานเป็นอาคารหลายชั้น ให้แนบแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟทุกชั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นแผนผังที่มีรายละเอียดแสดงเส้นทางหนีไฟที่ชัดเจน

หัวข้อที่ ๕ แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ

แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟที่ใช้อยู่ในหน่วยงานที่จะทำการฝึกซ้อม


๕.๑ แผนการดับเพลิงที่อย่างน้อยประกอบด้วยลำดับขั้นตอนปฏิบัติและการกำหนดบุคคลพร้อม
หน้าที่ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

๕.๒ แผนการอพยพหนีไฟ ที่อย่างน้อยประกอบด้วยการกำหนดบุคคลและหน้าที่ในการอพยพ
หนีไฟ การช่วยเหลือผู้ประสพภัย และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ


แผนการดับเพลิงขั้นต้น และแผนการอพยพหนีไฟ เป็นดังนี้

แผนการดับเพลิงขั้นต้น ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้


(สำหรับพบเจอโดยบุคคล)



แผนการดับเพลิงขั้นต้น ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้
(สำหรับพบเจอโดยระบบ)




การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น



การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระบุเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น


ฝ่าย / แผนก Engineer (ช่าง)
บริเวณ ชั้น ๔
ชุด ทีมดับเพลิงขั้นต้น (กลางวัน)



ผู้รับผิดชอบ ๑. พนักงานช่าง
๒. พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
๓. พนักงานครัวภายใน
หน้าที่ ๑. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
๒. ควบคุมไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า
๓. ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ผู้รับผิดชอบ ๑. พนักงานช่าง
๒.
๓.
หน้าที่ ๑. เตรียมอุปกรณ์ / เก็บอุปกรณ์
๒. ประเมินสถานการณ์และดับเพลิงขั้นต้น
๓. ตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สิน

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระบบเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น



การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระบุเหตุผลเชิงใหม่ขั้นต้น

ฝ่าย / แผนก All
บริเวณ ภายในโรงแรมฯ
ชุด ทีมอพยพ (กลางคืน)

หัวหน้าชุดอพยพ
หัวหน้าแผนก (MOD)



พนักงานทั่วไป บันทึกเวลาหลังจากออกคนสุดท้าย ปิดประตูห้อง
และซีตถูกหน้าห้องเป็นสัญลักษณ์ว่าออกครบแล้ว

ผู้นำธง / ป้ายอพยพ

ผู้รับผิดชอบ ๑. พนักงานคนสุดท้ายของฝ่ายแม่บ้าน
๒. พนักงานคนสุดท้ายของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๓. พนักงานคนสุดท้ายของฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า
๔. พนักงานคนสุดท้ายของครัว
หน้าที่ ๑. บันทึกเวลาขณะออกจากห้องทำงานและห้องพัก
๒. ปิดประตูห้อง
๓. ซีตถูกหน้าห้องเป็นสัญลักษณ์ว่าออกครบแล้ว

ผู้รับผิดชอบ ๑. พนักงานของฝ่ายแม่บ้าน
๒. พนักงานของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๓. พนักงานของฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า
๔. พนักงานของฝ่ายครัว
หน้าที่ ๑. เช็กจำนวนพนักงานในทีม
๒. รายงานจำนวนพนักงานต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระบบเหตุผลใหม่ขั้นต้น

ฝ่าย / แผนก All
บริเวณ จุฬารามพล
ชุด ทีมอพยพ (กลางวัน)

หัวหน้า ณ จุฬารามพล
นางสาวอลิสสา ทวีรัตน์

พนักงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรายชื่อลูกค้า

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวปนัดดา อินใจ
๒. นางสาวนิตยา บัวชุม
๓. นางสาวอัครกมล เกียรติพงษ์
๔. นางสาวอัญญวรัตน์ จันทร์แรม

หน้าที่ ๑. เตรียมเอกสารรายชื่อผู้เข้าพักทั้งหมด
๒. เช็คจำนวนผู้เข้าพัก
๓. รายงานจำนวนพนักงานต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน

พนักงานที่ตรวจสอบรายชื่อพนักงาน
และรายงานจำนวนพนักงานที่ขาด หรือลา
ให้ครบจำนวนทั้งหมดที่มีต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวพรสวัสดิ์ดี โปรงกลิ่น
๒. นางสาวปราณีต บัวทอง
๓. นางสาวภาวดี ปิ่นสังข์
๔. นายณัฐพัชร์ ธรรมมาจารุทิศ
๕. นายพสุธร แก้วอมร
๖. นายกฤษณะ ชลระมณซ์
๗. นางสาวปนัดดา อินใจ

หน้าที่ ๑. เช็คจำนวนพนักงานในทีม
๒. รายงานจำนวนพนักงานต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ฝ่าย / แผนก..... All.....
บริเวณ..... จุฬรรมพล.....
ชุด..... ทีมอพยพ (กลางคืน).....

หัวหน้า ณ จุฬรรมพล
หัวหน้าแผนก (MOD)



พนักงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรายชื่อลูกค้า

พนักงานที่ตรวจสอบรายชื่อพนักงาน
และรายงานจำนวนพนักงานที่ขาด หรือลา
ให้ทราบทั้งหมดที่มีต่อผู้อำนวยการเหตุการณ์

ผู้รับผิดชอบ ๑. นายอภิชาติ จันทรินทร์.....
๒. พนักงานของฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า.....

หน้าที่ ๑. เตรียมเอกสารรายชื่อผู้เข้าพักทั้งหมด.....
๒. เชื่จำนวนผู้เข้าพัก.....
๓. รายงานจำนวนพนักงานต่อผู้อำนวยการเหตุการณ์.....

ผู้รับผิดชอบ ๑. พนักงานของฝ่ายแม่บ้าน.....
๒. พนักงานของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม.....
๓. พนักงานของฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า.....
๔. พนักงานของฝ่ายครัว.....

หน้าที่ ๑. เชื่จำนวนพนักงานในทีม.....
๒. รายงานจำนวนพนักงานต่อผู้อำนวยการเหตุการณ์.....

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระบบเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ฝ่าย / แผนก ผู้รักษาความปลอดภัย
บริเวณ ทางเข้าและออกของโรงแรมฯ
ชุด ทีมผู้รักษาความปลอดภัย

หัวหน้าหรือผู้สั่งการ (กลางวัน)
นางสาวอติลา ทวีรัตน์



ผู้รักษาความปลอดภัยที่กันเขตพื้นที่ และดูแลเรื่องการจราจร

ผู้รักษาความปลอดภัยที่ช่วยพนักงาน
รวมถึงลูกค้าเดินเร็วไปยังจุดรวมพล

ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้รักษาความปลอดภัยในกลุ่ม Guardforce

ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้รักษาความปลอดภัยในกลุ่ม Guardforce


หน้าที่ ๑. กันเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
๒. แจ้งผู้อำนวยการฉุกเฉินเมื่อรถดับเพลิงมาถึง
๓. อำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิง และนำทาง
เจ้าหน้าทีในหน่วยไปยังจุดเกิดเหตุ

หน้าที่ ๑. ช่วยพนักงานและลูกค้าไปยังจุดรวมพล
๒. ประจำอยู่ที่ประตูทางเข้า-ออกของโรงแรมฯ จนกว่า
รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จะมาถึง

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระบบเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ฝ่าย / แผนก.....ผู้รักษาความปลอดภัย.....
 บริเวณ.....ทางเข้าและออกของโรงแรมฯ.....
 ชุด.....ทีมผู้รักษาความปลอดภัย.....

หัวหน้าหรือผู้สั่งการ (กลางคืน)
 หัวหน้าแผนก (MOD)



ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้รักษาความปลอดภัยในกลุ่ม Guardforce.....
 หน้าที่ ๑.....กันเขตพื้นที่การเกิดเหตุ เพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
 ๒.....แจ้งผู้อำนวยการฉุกเฉินเมื่อรถดับเพลิงมาถึง
 ๓.....อำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิง และนำทาง
 เจ้าหน้าที่ในหน่วยไปยังจุดเกิดเหตุ.....

ผู้รับผิดชอบ ๑. ผู้รักษาความปลอดภัยในกลุ่ม Guardforce.....
 หน้าที่ ๑.....ช่วยพนักงานและลูกค้าไปยังจุดรวมพล
 ๒.....ประจำอยู่ที่ประตูทางเข้า-ออกของโรงแรมฯ จนกว่า.....
 รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จะมาถึง.....

แผนอพยพหนีไฟ

การกำหนดบุคคลและหน้าที่การอพยพหนีไฟ

การอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานผู้นำทางหนีไฟ จุฬรวมพล หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง นางสาวอลิสรา ทวีรัตน์
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง นายณัฐพล ยิ่งยวด

ในแผนดังกล่าวควรกำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

๑. หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
๒. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
๓. จุฬรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทำการตรวจสอบนับจำนวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึง ยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
๔. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุฬรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่ยานพาหนะหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

หัวข้อที่ ๒ เหตุการณ์จำลอง

แบบเหตุการณ์จำลอง และรายละเอียดในการฝึกซ้อมอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดเวลา รายละเอียดของเหตุการณ์จำลอง และผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ เหตุการณ์จำลองต้องสอดคล้องกับแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผนบรรเทาทุกข์ของสถานประกอบการ

เหตุการณ์จำลองและรายละเอียดในการฝึกซ้อม เป็นดังนี้

หน่วยงาน.....โรงแรม เมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท..... วันที่..... ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘.....			
ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม.....นายณัฐพล ยิ่งยวด.....			
เหตุการณ์จำลอง สมมติให้เกิดเพลิงไหม้ที่แผนก.....Housekeeping..... ชั้น.....๖..... เวลา.....๑๕.๓๐ น. บริเวณ.....ห้อง ๖๐๘..... โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก.....พนักงานคว้นจำนวนมากออกมาจากประตูห้องของแขกผู้เข้าพัก..... เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดับเพลิงของแผนก.....Engineering.....เข้าระงับเพลิง แล้วประเมิน ไม่สามารถระงับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงรายงานตามขั้นตอน ในเหตุการณ์สมมติโดยไม่มีผู้สูญหาย และบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ			
ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑๕.๓๐ น.	แม่บ้าน พบกลุ่มคว้นจำนวนมากออกมาจากประตูห้องของลูกค้ายที่ห้อง ๖๐๘	นายจิรเทพ วันดา.....
๒	๑๕.๓๑ น.	แม่บ้านโทรแจ้งลงมาที่แผนกต้อนรับส่วนหน้า โทร ๐ ว่า “พบกลุ่มคว้นจำนวนมากที่ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๘ ขอทีมตรวจสอบเข้าตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะ”	นายจิรเทพ วันดา.....
		แผนกต้อนรับส่วนหน้าแจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง CCTV โทร ๖๘๕ ว่า “พบกลุ่มคว้นจำนวนมากที่ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๘ ขอทีมตรวจสอบเข้าตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะ”	นางสาวปนัดดา อินใจ.....
		เจ้าหน้าที่ห้อง CCTV ประสานงานโดยวิทยุสื่อสารแจ้งทีมตรวจสอบว่า “พบกลุ่มคว้นจำนวนมากที่ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๘ ขอทีมตรวจสอบเข้าตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุด้วยครับ”	นายศรยุทธ ลวหลายเลิศ.....
๓	๑๕.๓๓ น.	ทีมตรวจสอบรับทราบ ขึ้นไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุพบว่าเกิดเพลิงไหม้ จึงได้ทำการดับเพลิงเบื้องต้นแต่ไม่สามารถดับเพลิงได้	นายสมพร สงศรีอินทร์ (หัวหน้าทีม) นายณริวัตร...ทองคำ.....

ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๔	๑๕.๓๕ น.	ทีมตรวจสอบแจ้งลงมาที่แผนกต้อนรับส่วนหน้า โทร ๐ ว่า “เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๘ ได้ทำการดับเพลิงเบื้องต้น แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ ขอทีม Fireman สนับสนุนด้วยครับ”	นายสมพร สงศรีอินทร์ (หัวหน้าทีม) นายปริวัตร ทองคำ
๕	๑๕.๓๖ น.	แผนกต้อนรับส่วนหน้าแจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง CCTV โทร ๖๘๕ ว่า “เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๘ ทีมตรวจสอบได้ทำการดับเพลิงเบื้องต้น แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ ขอทีม Fireman สนับสนุนด้วยค่ะ”	นางสาวปนัดดา อินใจ
๖	๑๕.๓๗ น.	เจ้าหน้าที่ห้อง CCTV ประสานงานโดยวิทยุสื่อสารแจ้งทีม Fireman ว่า “เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๘ ทีมตรวจสอบได้ทำการดับเพลิงเบื้องต้น แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ ขอทีม Fireman สนับสนุนด่วนครับ”	นายศรายุทธ ลาหลายเลิศ
๗	๑๕.๓๗ น.	แผนกต้อนรับส่วนหน้า แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง (นางสาวอลิสสา...ทวีรัตน์) โทร ๖๐๐ ว่า “เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๘ ทีมตรวจสอบได้ทำการดับเพลิงเบื้องต้น แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ ขณะนี้ทีม Fireman กำลังสนับสนุน ณ จุดเกิดเหตุอยู่ค่ะ”	นางสาวปนัดดา อินใจ
๘	๑๕.๔๒ น.	ทีม Fireman เข้าระงับเหตุแต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงแจ้งแผนกต้อนรับส่วนหน้า โทร ๐ ว่า “ขณะนี้ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ ขอคำสั่งอพยพด้วยครับ”	นายบัณฑิต สุภาพ (หัวหน้าทีม) นายอานนท์ กลางสวัสดิ์ นายเทพพิทักษ์ ปัญญาประดิษฐ์
๙	๑๕.๔๓ น.	แผนกต้อนรับส่วนหน้า แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง (นางสาวอลิสสา...ทวีรัตน์) โทร ๖๐๐ ว่า “ทีม Fireman ได้เข้าระงับเหตุแต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ ขอคำสั่งอพยพด้วยค่ะ”	นางสาวปนัดดา อินใจ
๑๐	๑๕.๔๔ น.	สั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟทันที	ผู้อำนวยการดับเพลิง (นางสาวอลิสสา...ทวีรัตน์)

ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑๑	๑๕.๕๗ น.	แผนกต้อนรับส่วนหน้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้อง CCTV ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (นายศรยุทธ ลาหลายเลิศ) ทันที และแจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านหน้าโรงแรมช่วยแจ้งเมื่อรถดับเพลิงมาถึง และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านคอยอำนวยความสะดวกรถดับเพลิงเมื่อมาถึง	นางสาวปนัดดา อินใจ.....
๑๒	๑๕.๕๖ น.	แผนกต้อนรับส่วนหน้าประสานงานกับหน่วยงานภายนอก แจ้งสถานีดับเพลิงเมืองพัทยา โทร.๑๙๙ (๐๓๘-๒๒๑๐๐๐ หรือ ๐๓๘-๒๒๑๖๖๖) แจ้งเหตุว่า “สวัสดีค่ะ นี่คือการซ้อมแผนฉุกเฉิน ดิฉัน นางสาวปนัดดา อินใจ แจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้ที่โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท ณ เวลานี้ค่ะ ดิฉันขอรถดับเพลิง ๑ คันพร้อมทีมดับเพลิงค่ะ ยืนยันคือการซ้อมแผนฉุกเฉิน สวัสดีค่ะ”	นางสาวปนัดดา อินใจ.....
๑๓	...๑๕.๕๘... น.	ผู้นำป้ายสัญลักษณ์นำทางคือตัวแทนแผนกของแต่ละแผนก รวบรวมกลุ่มและนำทางหนีไฟ	ผู้นำทางหนีไฟของทุกกลุ่ม
๑๔	...๑๕.๕๙... น.	พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่กำหนดและไปรวมที่จุดรวมพล	ทุกคน
๑๕	...๑๕.๕๓... น.	พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล	ทุกคน
๑๖	...๑๕.๕๔... น.	ทีม Fireman รายงานสถานการณ์ต่อผู้อำนวยการดับเพลิง และตัวแทนของแต่ละแผนกรายงานจำนวนพนักงานผู้หนีไฟต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	- หัวหน้าทีม Fireman (นายบ๊) - ตัวแทนแผนกตรวจสอบจำนวนพนักงานของแต่ละแผนก
๑๗	...๑๕.๕๕... น.	หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติงาน ร่วมกับทีมดับเพลิงเบื้องต้นของโรงแรมฯ	หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
๑๘	...๑๕.๕๖... น.	เพลิงสงบ	หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
๑๙	...๑๕.๕๗... น.	ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้าสู่ภาวะปกติ	ผู้อำนวยการดับเพลิง (นางสาวอติศา...ทวีรัตน์)

หัวข้อที่ ๗ ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

ผู้ดำเนินการฝึกซ้อมต้องผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองเป็นอย่างน้อย โดยแนบประกาศนียบัตรเป็นหลักฐาน ผ่านการฝึกอบรมมาด้วย

หัวข้อที่ ๘ การประเมินผลการฝึกซ้อม

ต้องมีการประเมินผลการฝึกซ้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน การใช้อุปกรณ์ และการประเมินแผน

การประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นดังนี้

การประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน			หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้	ดี	
๑	การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง ๑.๑ การสื่อสาร ๑.๒ ลำดับขั้นตอน ๑.๓ การควบคุมสถิติ ๑.๔ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน				
๒	การปฏิบัติตามแผน ๒.๑ ผู้อำนวยการดับเพลิง, หนีไฟ ๒.๒ พนักงานดับเพลิง ๒.๓ พนักงานควบคุมไฟฟ้า ๒.๔ ผู้ประสานงาน ๒.๕ หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ ๒.๖ ผู้นำทางหนีไฟ ๒.๗ ผู้ตรวจสอบจำนวน ๒.๘ หน่วยช่วยชีวิต ๒.๙ ผู้หนีไฟ				
๓	การใช้อุปกรณ์ ๓.๑ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ๓.๒ สายน้ำดับเพลิง ๓.๓ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล				
๔	การประเมินแผน ๔.๑ แผนดับเพลิง ๔.๒ แผนการอพยพหนีไฟ				

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ

ชั้นที่ ๑ ใช้เวลา นาที

ชั้นที่ ๒ ใช้เวลา นาที่

ชั้นที่.....ใช้เวลา.....นาที

สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม ๑. การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี

๒. การปฏิบัติตามแผน

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี

๓. การใช้อุปกรณ์

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี

๔. การประเมินแผน

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี

ผู้ประเมินผล

หัวข้อที่ ๙ อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม


๙.๑ อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จริงอยู่ในสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ ได้แก่

(๑) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้

(๒) สายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ

๙.๒ ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อม ควรให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอของในแต่ละสถานประกอบการ ที่จะให้ผู้เข้าฝึกซ้อมทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตัวของตนเองตามแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และให้การฝึกซ้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เอกสารแนบ



เลขที่วุฒิบัตร ดพ. ๒๘๘/๒๕๖๘

เมืองพัทยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๗

ขอรับรองว่า

บริษัท ดี เอราวัณ กรู๊ป จำกัด (มหาชน) โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแก๊สและระบบอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๔๖ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

1/18

(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา



เลขที่วุฒิบัตร อพ. ๒๕๓/๒๕๖๘

เมืองพัทยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๖๓

ขอรับรองว่า

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๑๐๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๙๖ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

1/8
(นายเกษม บุษสวัสดิ์)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน



นายกเมืองพัทยา

ภาพประกอบการฝึกซ้อม
อบรมดับเพลิงขั้นต้น

รูปภาพการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
๔๖๓/๑๐๐ หมู่ ๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐







รูปภาพการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ โรงแรมไอบิส พัทยา
๔๖๓/๗๙ หมู่ ๙ ถ.พญาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐







ภาพประกอบการฝึกซ้อม
ดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
๔๖๓/๑๐๐ หมู่ ๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐



รูปภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
๔๖๓/๑๐๐ หมู่ ๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐






รูปภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท
๔๖๓/๑๐๐ หมู่ ๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐




MERCURE HOTEL EXTRA CLASS RESORT		Safety Patrol Checklists					
วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date)		8/11/2026		สถานที่ตรวจประเมิน (Location)		Surrounding Area of the Hotel (Painting)	
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name)		Sirithorn Wong-Anu		แผนก/ส่วนงาน (Department/Section)		Safety officer (People and Culture)	
ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)		
Occupational Health and Safety Hazards							
1	Physical Hazard						
1.1	พื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีแสงจ้าหรือเงาเกินไป	✓					
1.2	พื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือมีสิ่งกีดขวางน้อยที่สุด	✓					
2	Chemical Hazard						
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือ ป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓					
2.2	มีป้ายบอกอันตรายหรือใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงอันตรายของสารเคมีและข้อควรระวัง	✓					
3	Biological Hazard						
3.1	พื้นที่ไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่น ภาชนะที่สกปรก เศษอาหาร เป็นต้น	✓					
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	✓					
4	Ergonomic Hazard						
4.1	พื้นที่การทำงานเหมาะสม ไม่ยกของหรือใช้เครื่องมือหนักเกินไป	✓					
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับพนักงานที่ทำงานหนัก	✓					
5	Psychological Hazard						
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓					
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)							
6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓					
7	การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ สะอาดและปลอดภัย	✓					
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓					
อื่นๆ (Other)							
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆ บริเวณจุดติดต่อดังกล่าว	✓					
10	มีการติดป้ายเตือนและอุปกรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ (เช่น ดับเพลิง Tag)	✓					
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าลิฟต์	✓					
12	มีการตรวจเช็คลิฟต์ (บันทึกแบบบันทึก)	✓					
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน และทางเดินรถ	✓					
14	ไม่พบพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย	✓					
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยทำงานอย่างถูกต้อง เช่น บันได / Safety belt and Ladder เป็นต้น			✓			
อื่นๆเพิ่มเติม							
- ข้างนอกบริเวณด้านหน้าโรงแรม มีการกั้นเขตพื้นที่การทำงาน และใช้ป้ายติดประกาศแจ้งเตือนในเขตที่เข้ามามีการจราจร เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในรั้วการทำงาน - ทางเดินของพนักงาน และการเดินรถของพนักงานสองล้อไม่มีสิ่งกีดขวาง และมี รถก. คอยดูแลเรื่องจราจรตลอดเวลา							
รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)							
1. Sirithorn Wong-Anu 4. yupha							
2. Paphanadu Mahanong							
3. นพดล อธิวง							

Safety Patrol

At Mercure Hotel Area on 8 January 2026



No.	Picture	Description	Note
1		ด้านหน้าโรงแรมไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินรถ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเรื่องการจราจรตลอดเวลา The front area of the hotel is free from any obstructions to vehicular access, with security staff continuously overseeing traffic control.	None
2		ทางเข้าและออกอาคารจอดรถไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินรถที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเรื่องการจราจรตลอดเวลา The entrance and exit of the parking facility are clear of any obstructions that may lead to accidents, with security staff continuously overseeing traffic control.	None
3		ด้านข้างอาคารจอดรถมีพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน A designated and restricted area is provided beside the parking building for fire trucks in the event of an emergency.	None
4		ทางเข้าและออกของรถขนส่งสินค้าเป็นทางโล่ง ซึ่งเป็นจุดอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการจราจรรถในการเข้าและออกของรถขนส่งสินค้าตลอดเวลา
5		ทางเข้าและออกของรถขนส่งสินค้าไม่มีสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ The access routes for goods delivery vehicles are clear of any obstructions that may lead to accidents.	None
6		ด้านหน้าโรงแรมแผนกช่างดำเนินการทาสี โดยมีการกั้นเขตพื้นที่การทำงานและติดป้ายเตือนแจ้งแขกผู้เข้าพัก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การทำงาน The Engineering Department is conducting painting work at the front of the hotel. The work area has been properly barricaded and warning signage installed to notify guests and prevent unauthorized personnel from entering the work zone.	กั้นเขตพื้นที่การทำงานและติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การทำงาน
7		พื้นที่ส่วนน้ำสะอาดและเป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดการสะดุดหรือหกล้ม The water park area is maintained in a clean and orderly condition, free from any obstructions that may cause tripping or slipping hazards.	None



MERCURE HOTEL 100/100 ถนนสุขุมวิท		Safety Patrol Checklists			
วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 14/11/2026		สถานที่ตรวจประเมิน (Location): FL. 9			
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sirithorn Wong-Anu		แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety officer (People and Culture)			
ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง N/A	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวาง	✓			
1.2	พื้นที่ไม่เรียบหรือมีความสูงเกินไปก่อให้เกิดความเสียหาย	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกภัยอันตรายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงอันตรายของสารเคมีและใช้กันอย่างถูกต้อง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่มีสิ่งสกปรกหรือของเสีย เช่น ไม่มีถังขยะหรือถังขยะ	✓			
3.2	ไม่พบสิ่งมีชีวิตในพื้น	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานเหมาะสม ไม่กว้างหรือแคบเกินไป	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นเวลานาน	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ทำงานไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6	การตรวจเช็คอุณหภูมิในพื้นที่ทำงานเป็นประจำ	✓			
7	การดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			
อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางบริเวณจุดขึ้นลง	✓			
10	มีการตรวจเช็คระดับเสียงและอุปกรณ์ป้องกันเสียงในพื้นที่ (เช่น หูฟัง, Headset)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวาง	✓			
12	มีการตรวจเช็คระดับเสียงในพื้นที่ทำงานเป็นประจำ	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทำงาน และทางเดิน	✓			
14	ไม่พบสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทำงาน	✓			
15	การใช้อุปกรณ์ทำงานที่เหมาะสม เช่น มินิไดร์ / Safety belt and Lifeline เป็นต้น			✓	
อื่นๆเพิ่มเติม					
เนื่องจากสำนักงานเลขที่ 1 ตัว (L.2) ทำในเขตต้องใช้สิทธิ์ร่วมกับพนักงาน ทำในเขตเปิดของของ Pongry ที่ไว้เพื่อในเขตสาธารณะ					
เช่น ออกได้ของส.ต.ก					
รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)					
1. Paphradee Mahanong 4. Yuphin					
2. Sirithorn W.					
3. ฝัอง ๑๖๖๖					

Safety Patrol

At FL 9 on 14 January 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูทางเข้าและออกสำหรับพนักงานแผนกแม่บ้าน ปิดไว้ทุกครั้งที่เลิกใช้งานแล้ว Access doors designated for the Housekeeping Department are consistently closed when not in use	เนื่องจากลิฟต์แขก L.2 เสียหาย แขกจึงต้องใช้ลิฟต์กับพนักงาน ประตูจึงต้องเปิดค้างไว้เพื่อให้แขกสามารถเดินขึ้นและลงลิฟต์ได้อย่างสะดวก As the guest elevator on Level 2 is out of service, guests are using the staff elevator. Consequently, the door is kept open to facilitate convenient access for guests	
4		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์แขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
7		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date) 21 / 1 / 2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location) FL. 11
 ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name) Sinthorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section) Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีแสงจากเครื่องใช้ไฟฟ้า	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวางจนก่อให้เกิดความเสียหาย	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีและข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่น ไม่มีน้ำขังหรือภาชนะ เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานเหมาะสม ไม่กว้างหรือแคบเกินไป	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะ งานหนัก/เวลา	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓			
7	การดูแลและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และปลอดภัย	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			

อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆ บริเวณจุดติดตั้งบันไดหนีไฟ		✓		มีกล่องลิฟท์ติดขาขวางอยู่
10	มีการตรวจค่าระดับเสียงและอุปกรณ์อุทกวิทยาในพื้นที่ (บันทึกบน Log)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าลิฟท์	✓			
12	มีการตรวจเช็คลิฟท์ (บันทึกบนแบบบันทึก)	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน และทางเดินรถ	✓			
14	ไม่พบพื้นหรืออุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย		✓		ประตูเสียหาย ปิดไม่สนิท
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยทำงานบนที่สูง เช่น บังได / Safety belt and lifeline เป็นต้น			✓	

อื่นๆเพิ่มเติม




- แจ้งไขนรกงาน นำมาใส่ ล้างของทางกีดขวางชุดอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินฯ ทำไขนรกไม่สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้ทันเวลา
- แจ้งแผนก Engineering ให้ซ่อมแซมประตูของห้อง Pantry ที่เชื่อมกับ Corridor เนื่องจากประตูปิดไม่สนิท อาจทำน้ำแทรกเข้าเข้ามาจนทำให้พนักงานทำสิ่งปฏิกูลได้ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1. Paphanadee Mahanong
2. นพ. ธีระ ธีระกุล
3. yephin
4. Sinthorn Wong-Anu

Safety Patrol

At FL11 on 21 January 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry มีกล่องกระดาษ ชีโต้แซ่ และบ้านประจําชั้นให้ดำเนินการแก้ไข Emergency response equipment in the pantry area was obstructed by cardboard boxes. The floor attendant/housekeeping staff was informed to take corrective action accordingly.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out.		
4		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
5		ประตูทางเข้าและออกสำหรับพนักงานแผนกแม่บ้าน ปิดไว้ทุก ครั้งหลังจากไม่ใช้งานแล้ว และไม่มีสิ่งกีดขวางประตู The entrance and exit doors for the Housekeeping staff are kept closed at all times when not in use, and there are no obstructions blocking the doors.	ประตูปิดไม่สนิท ได้ดำเนินการแจ้งช่าง เรียบร้อยแล้ว The door does not close properly The maintenance team has already been informed.	
6		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถ ใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
7		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out.	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 26/01/2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location): FL 12
 ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sivithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety Officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
-	พื้นที่มีการจราจรที่คับคั่ง, ไม่มีการนำรถเข้าจอดในที่ห้ามจอด	✓			
-	พื้นผิวที่ลื่นไถลหรือมีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
2	Chemical Hazard				
-	มีการใช้สารเคมีอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง, สารทำความสะอาด, สารเคมีในห้องปฏิบัติการ	✓			
-	มีการเก็บรักษาสารเคมีอย่างปลอดภัย และมีการติดป้ายเตือน	✓			
3	Biological Hazard				
-	พื้นที่ที่มีสัตว์หรือแมลงพาหุพาโรค เช่น ยุง, หนู, แมลงสาบ	✓			
-	มีการทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำ	✓			
4	Ergonomic Hazard				
-	พนักงานต้องยกของหนัก หรือทำงานท่าทางที่ไม่ดี	✓			
-	มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับท่าทางที่ถูกต้อง	✓			
5	Psychological Hazard				
-	พนักงานต้องทำงานภายใต้ความกดดันหรือความเครียด	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

-	แสงสว่างเพียงพอสำหรับการทำงาน	✓			
-	การระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น	✓			
-	พื้นผิวที่ลื่นไถลหรือมีสิ่งกีดขวาง	✓			

อื่นๆ (Other)

-	ไม่มีถังดับเพลิงในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้		✓		มีอุปกรณ์ขงาอตุ Fire Hose Cabinet
-	มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็นประจำ	✓			
-	มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย	✓			
-	มีการตรวจเช็คไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นประจำ	✓			
-	มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์	✓			
-	มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย	✓			
-	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้อง			✓	




อื่นๆ เพิ่มเติม

แจ้งว่าพนักงานประจำชั้น นำมาทวงของขงอองกรณั้ขงาอตุ Fire Hose Cabinet เอดทอด เพื่อในกรณั้เกิดเนตทุกลเงิน จาไ้สขารณ
 อดงค้เนตทุไ้ท้นเวลา ทำไ้สขารณกลด คม้มเสัขนยขง คม้มสัขเสัขที่อจจเกิดขั้ไ้

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1. Raphanadee Mahavong
2. อดงค้เนตทุไ้ท้นเวลา
3. Sivithorn Wong-Anu
4. yufah







Safety Patrol
At FL 12 on 26 January 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		พนักงานลิฟต์สำนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry มีสิ่งกีดขวางอยู่ จึงได้แจ้งแม่บ้านประจำชั้นให้ดำเนินการแก้ไข Items were found obstructing the emergency response equipment in the pantry room. The floor housekeeping staff have been notified to rectify the issue.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
4		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ผู้โดยสาร The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
5		ประตูทางเข้าและออกสำหรับพนักงานแผนกแม่บ้าน ปิดไว้ทุกครั้งที่ใช้งานแล้ว และไม่มีสิ่งกีดขวางประตู The entrance and exit doors for the Housekeeping staff are kept closed at all times when not in use, and there are no obstructions blocking the doors	None	
6		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None	
7		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	

MERCURE HOTEL SAFETY & HEALTH PATROL					
Safety Patrol Checklists					
วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date)		4/02/2026		สถานที่ตรวจประเมิน (Location)	
				FL. 7	
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name)		Sinthom Wong-Anu		แผนก/ส่วนงาน (Department/Section)	
				Safety officer (People and Culture)	
ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง N/A	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีแสงทาบหรือเงาเกินไป	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีเสียงรบกวนจนก่อให้เกิดความรำคาญ	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีและข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่น ไม่มีน้ำขังหรือเศษอาหาร เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่มีการทำงานสลับกะตาม ไม่ควรหรือไม่สลับกะเกินไป	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งหรือยืนนานเกินไป ที่ต้องมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรวมพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓			
7	การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ ทราย และอุปกรณ์ภายใน	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			
อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน บริเวณจุดติดถังดับเพลิง	✓			
10	มีกาวติดผนังกับเพดานและอุปกรณ์ภายในพื้นที่ (เช่น ฟิล์มบน Togg)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าลิฟต์	✓			
12	มีกาวติดผนังกับเพดานและอุปกรณ์ภายในพื้นที่ (เช่น ฟิล์มบน Togg)	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน และทางขึ้นรถ	✓			
14	ไม่พบพื้นที่หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย	✓			
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำงานบนที่สูง เช่น บันได : Safety belt and Lifeline เป็นต้น			✓	
อื่นๆ เพิ่มเติม					
ช่วงวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2026 จ.เชียงใหม่ (ผู้รับเหมาเข้ามาติดตั้งกล้องวงจรปิด) จึงแนบเข้ากับแฟ้มงานในปฏิทินด้วย ความระมัดระวังมากขึ้น					
รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)					
1	Paphanadu M.		4 Sinthom Wong-Anu		
2	พริษฐ์				
3	Yuphin Siri				

Safety Patrol

At Fl. 12 on 4 February 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูทางเข้าและออกสำหรับพนักงานทำความสะอาด ปิดไว้ทุกครั้งหลังจากไม่ใช้งานแล้ว และไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า และออก The entrance and exit door for the housekeeping department should be closed every time after use, and there should be no obstruction in the entrance and exit path	None	
4		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out.	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 13/12/2026 สถานทีตรวจประเมิน (Location): FL 15
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sirithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นผิวที่ลื่นหรือขรุขระ อาจมีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
1.2	พื้นผิวที่เปียกหรือมีคราบสกปรก อาจมีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย	✓			
2.2	มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นผิวที่เปียกหรือขรุขระ อาจมีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
3.2	พื้นผิวที่เปียกหรือขรุขระ อาจมีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นผิวที่เปียกหรือขรุขระ อาจมีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
4.2	พื้นผิวที่เปียกหรือขรุขระ อาจมีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	พื้นผิวที่เปียกหรือขรุขระ อาจมีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6.1	การระบายอากาศในห้องทำงาน มีเพียงพอหรือไม่	✓			
6.2	การระบายอากาศในห้องทำงาน มีเพียงพอหรือไม่	✓			
6.3	การระบายอากาศในห้องทำงาน มีเพียงพอหรือไม่	✓			
อื่นๆ (Other)					
7.1	ไม่มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย		✓		มีชื่อของทางตู้ Fire Hose Cabinet
7.2	ไม่มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย	✓			
7.3	ไม่มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย	✓			
7.4	ไม่มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย	✓			
7.5	ไม่มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย	✓			
7.6	ไม่มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย	✓			
7.7	ไม่มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย	✓			
7.8	ไม่มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย	✓			
7.9	ไม่มีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย หรือมีป้ายเตือนภัยเกี่ยวกับสารเคมีที่อันตราย			✓	





อื่นๆเพิ่มเติม

แม่บ้านทางของตอร์จุดเพลิงดับอัตโนมัติ Fire Hose Cabinet ซึ่งได้แจ้งแม่บ้านประจำ Floor จำนวนของของในเขตสีแดงเล็ดลอด
เนื่องจาก หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะทำให้ไม่สามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้ทันเวลา อาจก่อให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1 Tapharadu M. 4 Yuphina Siri
2 Sirithorn Wong-Anu
3 นริศ

Safety Patrol
At Fl.15 on 13 February 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry มีสิ่งกีดขวางอยู่ จึงได้แจ้งเวรบ้านประจำชั้นให้ดำเนินการแก้ไข Items were found obstructing the emergency response equipment in the pantry room. The floor housekeeping staff have been notified to rectify the issue.	None	
3		ห้อง Pantry มีป้าย Emergency Plan ซึ่งจำเป็นต่อการเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน The pantry room has an "Emergency Plan" sign, which is necessary as a guideline for actions to take in case of an emergency	None	
4		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 19/2/2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location): FL. 14
 ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sirithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
-	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
2	Chemical Hazard				
-	มีอุปกรณ์หรือวัสดุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน	✓			
-	มีอุปกรณ์หรือวัสดุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน	✓			
3	Biological Hazard				
-	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
4	Ergonomic Hazard				
-	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
5	Psychological Hazard				
-	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

-	แสงสว่างเพียงพอ	✓			
-	อุณหภูมิเหมาะสม	✓			
-	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			

อื่นๆ (Other)

-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			

อื่นๆ (Other)







-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			
-	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	✓			

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1	Suphachada H.	4	Sirithorn Wong-Anu
2	พริมา		
3	Yuphin Siri		








Safety Patrol

At: FL 14 on 18 February 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		ห้อง Pantry มีป้าย Emergency Plan ซึ่งจำเป็นต่อการเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน The pantry room has an "Emergency Plan" sign, which is necessary as a guideline for actions to take in case of an emergency.	None	
3		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
4		ช่องชาร์ป ประตูปิดไม่สนิท The Sharp cabinet door does not close properly.	แจ้งช่างให้ทำการปิดประตูของชาร์ปให้สนิทหลังทำการตรวจเช็ค Please inform the technician to ensure that the Sharp cabinet door is properly closed after completing the inspection.	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out.	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	

MERCURE HOTEL SAFETY PATROL CHECKLIST		Safety Patrol Checklists			
วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 23/2/2026		สถานที่ตรวจประเมิน (Location): FL. 8			
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sirithorn Wong-Anu		แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety officer (People and Culture)			
ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวาง	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดความรำคาญ	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือเสื้อผ้าป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกข้อมูการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีและข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่น ไม้กั้นหรือภาชนะสกปรก เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานเหมาะสม ไม่กว้างหรือแคบเกินไป	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับพนักงานที่ต้องยืนทำงานตลอดเวลา	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6	ระดับความเสียงในพื้นที่เป็นระดับเสียงรบกวน	✓			
7	การดูแลและรักษาความสะอาดของพื้นที่ สะอาดและโปร่งสบาย	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			
อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทาง บริเวณจุดติดตั้งบันไดหนีไฟ	✓			
10	มีการตรวจระดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในพื้นที่ เป็นที่กั้น Tag	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนน้ำลิฟท์	✓			
12	มีการตรวจเช็คลิฟท์ เป็นที่กั้นแบบบันได	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน และทางเดินรถ	✓			
14	ไม่พบพื้นที่หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย	✓			
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยทำงานบนที่สูง เช่น บังคับ / Safety belt and Lifeline เป็นต้น			✓	
อื่นๆเพิ่มเติม					
ข้อควรปฏิบัติไม่สนิท จึงได้ดำเนินการแจ้งช่างไปซ่อมแซมบันไดหนีไฟ					
รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditor name)					
1	Laphan M.				
2	Yuphan Siri				
3	กรณ				
4	Sirithorn Wong-Anu				

Safety Patrol
At FL 8 on 23 February 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		ประตูทางเข้าและออกสำหรับพนักงานแม่บ้าน ไม่มีสิ่งกีดขวางทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก The entrance and exit doors for the housekeeping department staff are free of obstructions, allowing for convenient use.	None	
3		มีป้ายแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน There are signs outlining procedures to follow in case of an emergency	None	
4		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
5		สวิตช์แจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมต่อการใช้งาน The emergency alarm switch is ready for use.	None	
6		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
7		ตู้ของชาร์ป ประตูปิดไม่สนิท The Sharp cabinet door does not close properly.	แจ้งช่างให้ทำการปิดประตูของชาร์ปให้สนิทหลังทำการตรวจเช็ค Please inform the technician to ensure that the Sharp cabinet door is properly closed after completing the inspection.	
8		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	

Safety Patrol
At FL 8 on 23 February 2026

No.	Picture	Description	Note	
9		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out.	None	
10		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
11		ถังดับเพลิงมีการตรวจเช็คประจำเดือน เกจวัดแรงดันปกติ และพร้อมต่อการใช้งาน	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 5/3/2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location): 16th floor (Mock Up Rooms)
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sirithom Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่มองเห็นได้	✓			
1.2	พื้นมีสิ่งกีดขวางที่มองเห็นได้ (ไม่เกี่ยวข้อง)	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ที่ใช้สารเคมีหรือสารอันตรายในห้องปฏิบัติการหรือในห้องทดลอง		✓		
2.2	มีอุปกรณ์ที่ใช้สารเคมีหรือสารอันตรายในห้องปฏิบัติการหรือในห้องทดลอง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่มองเห็นได้	✓			
3.2	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่มองเห็นได้	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่มองเห็นได้	✓			
4.2	พื้นมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่มองเห็นได้	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	มีอุปกรณ์ที่ใช้สารเคมีหรือสารอันตรายในห้องปฏิบัติการหรือในห้องทดลอง		✓		มีกลิ่นสีจากการทำงาน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6.1	มีอุปกรณ์ที่ใช้สารเคมีหรือสารอันตรายในห้องปฏิบัติการหรือในห้องทดลอง	✓			
6.2	มีอุปกรณ์ที่ใช้สารเคมีหรือสารอันตรายในห้องปฏิบัติการหรือในห้องทดลอง	✓			
6.3	มีอุปกรณ์ที่ใช้สารเคมีหรือสารอันตรายในห้องปฏิบัติการหรือในห้องทดลอง	✓			
อื่นๆ (Other)					
7.1	มีกลิ่นสีจากการทำงาน		✓		มีอุปกรณ์ใช้ของช่าง ช่างซ่อม + ช่างแม่บ้าน
7.2	มีกลิ่นสีจากการทำงาน	✓			
7.3	มีกลิ่นสีจากการทำงาน	✓			
7.4	มีกลิ่นสีจากการทำงาน	✓			
7.5	มีกลิ่นสีจากการทำงาน	✓			
7.6	มีกลิ่นสีจากการทำงาน	✓			
7.7	มีกลิ่นสีจากการทำงาน	✓			
7.8	มีกลิ่นสีจากการทำงาน	✓			




อื่นๆ (Other)

เนื่องจากมีการ Mock up นวัตกรรม ทำโมเดลที่ของชั้น 16 มีกลิ่นสี ซึ่งกลิ่นสีแรงมาก จึงแนะนำให้พนักงาน ได้นัด แม่บ้าน ช่าง
รวมถึงผู้รับเหมา ล้าง Mask เพื่อป้องกันกลิ่นจากสี ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดสารเคมีจากสีสะสมในร่างกาย อาจมีผลต่อการรับกลิ่นอย่าง
ถาวร หรือทำให้ปวดศีรษะ วิงเวียน คล้ายๆเป็นลม เป็นต้น

รายชื่อผู้ตรวจ (Auditee name)

1 Sirithom Wong-Anu 4 Yuphin Siri
2 ภาณุ ภาณุ
3 Paphanadee M.

Safety Patrol
At FL 16 on 5 March 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry มีสิ่งกีดขวางอยู่ จึงได้แจ้งแม่บ้านประจำชั้นให้ดำเนินการแก้ไข Items were found obstructing the emergency response equipment in the pantry room. The floor housekeeping staff have been notified to rectify the issue.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
4		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
5		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out.	None	
6		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
7		พนักงานรับเหมาเข้ามาปรับปรุงเพื่อกักแยกห้อง 1612 และ 1613	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 10/3/2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location): 15th floor

ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sivithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียดข้อบกพร่อง (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	--------------------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีแสงรบกวนหรือบดบังเกินไป	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดความรำคาญ	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบนบรรจุภัณฑ์ใช้บอกถึงพื้นที่ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีและ ข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีของเหลวของเชื้อโรค เช่น ไม่มีน้ำหรือเลือดปนเปื้อน เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในสถานที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำความสะอาด ไม่มีอุปกรณ์ทำความสะอาด	✓			
4.2	มีพื้นที่น้ำหกส่วบนพื้นผิวที่ลื่นหรือมีพื้นผิวที่สกปรก	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรวมในพื้นที่ไม่มีก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การพิจารณาสิ่งขอรับพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓			
7	การดูแลและที่อำนวยความสะดวกพื้นที่สาธารณะปลอดภัย	✓			
8	พื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้ความ	✓			

อื่นๆ (Other)



9	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทาง บริเวณจุดขึ้น-ลงบันไดหนีไฟ	✓			
10	มีการตรวจกีดกันเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินก่อนขึ้นพื้นที่ (เป็นป้ายบน Tag)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนเวที	✓			
12	มีการตรวจใช้ถังดับเพลิง (เป็นป้ายบนแบบบันทึก)	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน และทางขึ้นรถ	✓			
14	ไม่พบพื้นผิวหรืออุปกรณ์ที่ ขรุขระหรือเสียหาย	✓			
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ดู เช่น บันได Safety belt and collapse เป็นต้น			✓	

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1. *Phan Chan*
2. *Yuphin*
3. *Raphanometus M.*
4. *Sirithorn Wong-Anu*

Safety Patrol
At FL 15 on 10 March 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		มีป้ายแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน There are signs outlining procedures to follow in case of an emergency	None	
4		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 17/3/2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location): 14th Floor
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sirithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Detail)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	---------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีแสงจ้าหรือแสงเงาเกินไป	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ผิดปกติ	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีและอันตราย	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีเชื้อโรค/สัตว์/แมลง หรือมีสัตว์/แมลงที่อาจเป็นอันตราย	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์/แมลงในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานเหมาะสม ไม่ยกของหรือเคลื่อนย้ายของหนัก	✓			
4.2	มีโต๊ะทำงานที่ช่วยปรับระดับการตั้งโต๊ะเป็นการทำงานตลอดวัน	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓			
7	การดูแลและทำความสะอาดของพื้นที่ ครอบคลุมทุกจุด	✓			
8	พื้นที่สะอาด ปลอดภัย	✓			

อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ผิดปกติ		✓		
10	มีการตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ เช่น ไฟเตือน Tag	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ผิดปกติ	✓			
12	มีการตรวจเช็คพื้นที่ (เช่น ห้องเก็บของ)	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ผิดปกติ และปลอดภัย		✓		
14	ไม่พบพื้นที่หรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย	✓			
15	การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น Safety belt and lifeline เป็นต้น			✓	







อื่นๆเพิ่มเติม

สีเคาท์ถือวางประตูนี้ไป และอุปกรณ์ตอขโต้เนตุถูกเงิน จึงแจ้งให้แม่บ้านประชาสัมพันธ์ให้เอาออกในภายหลัง Pantry เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินๆไม่สามารถขึ้น หรือตอขโต้เนตุถูกเงินได้ทัน

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1. พริษฐ์ อังคาร
2. Paphanadee M.
3. Sirithorn Wong-Anu
4. Yuphin






Safety Patrol
At FL 14 on 17 March 2026

No.	Picture	Description	Note	
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		มีป้ายแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน There are signs outlining procedures to follow in case of an emergency	None	
3		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวางสามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None	
4		สวิตช์แจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมต่อการใช้งาน The emergency alarm switch is ready for use	None	
5		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่ 1 ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
6		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
7		มีเก้าอี้กีดขวางประตูหนีไฟ There is a chair blocking the emergency exit door	แจ้งแม่บ้านประจำชั้นให้นำออก เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะหนัไม่ทัน Inform the floor housekeeping staff to remove it, as it could delay evacuation in case of an emergency	
8		มีเก้าอี้กีดขวางตู้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน There is a chair blocking the emergency response equipment cabinet	แจ้งแม่บ้านประจำชั้นให้นำออก เนื่องจากหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ตอบโต้ได้ทัน Inform the floor housekeeping staff to remove it, as the emergency response equipment may not be accessible in time during an emergency	

MERCURE HOTEL		Safety Patrol Checklists			
วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date)		สถานที่ตรวจประเมิน (Location)			
27/3/2026		MPV Hotel Area			
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name)		แผนก/ส่วนงาน (Department/Section)			
Sinthorn Nong-Anu		Safety officer (People and Culture)			
ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีแสงจากหน้าจอเกินไป	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีเสียงรบกวนจนก่อให้เกิดความรำคาญ	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแนวเขตป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีและข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่น ไม้กวาดวางทิ้งไว้เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทํางานเหมาะสม ไม่กว้างจนต้องยืนตลอดเวลา	✓			
4.2	มีพื้นที่พักพิงสำหรับทํางานหนักหรือยืนท่าเดียวเป็นเวลานาน	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศการทำงานดี ไม่มีเสียงดังเกินไป ไม่มีแสงสว่างจ้าเกินไป	✓			
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เดินรถเรียบร้อย		✓		แจ้งแผนก / พนักงานที่เกี่ยวข้อง
7	การดูแลและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			
อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน บริเวณจุดขึ้น-ลงบันได		✓		แจ้งพนักงานนำขบวนผู้โดยสาร FHC
10	มีการตรวจเช็คสภาพไฟและอุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชนิดเป็นประจำ (เช่น ไฟเตือน Emergency light)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำดับไฟ	✓			
12	มีการตรวจเช็คลิฟท์ บันไดขึ้นลงเป็นประจำ	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่จอดรถ และทางเดินรถ	✓			
14	ไม่พบพื้นที่หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย		✓		แจ้งช่างดูแลอาคารในแก้ไข
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยทำงาน เช่น บันได Safety belt and Lifeline เป็นต้น			✓	
อื่นๆ เพิ่มเติม					
พื้นที่สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อพบจุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องแจ้งแผนกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทันที					
รายชื่อผู้เข้าร่วม (Audience name)					
1.	Pichan		4.	Paphraru M.	
2.	Sinthorn Nong-Anu		5.	Yuphin	
3.	Paphraru M.				

Safety Patrol Weekly Report

At Mercure Pattaya Ocean Resort on 27 March 2026

No.	Picture	Description	Note	
FL.1				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรือ Pantry ในลิฟต์มีความสามารถใช้งานได้อย่างเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
FL.4				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรือ Pantry ในลิฟต์มีความสามารถใช้งานได้อย่างเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor front 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out.	None	
4		อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินแบบดึง จุดที่ 1 พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency.	None	
5		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก และอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินพร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Fire exit door at Corridor No. 2 is unobstructed, and emergency response equipment is available and ready for use.	None	
6		อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินแบบดึง จุดที่ 2 พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency.	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date) 3/04/2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location) MPV Hotel Area
 ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name) Sirithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section) Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่สว่างมากหรือน้อยเกินไป	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวางจนจนเกินไป	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี	✓			
2.2	มีป้ายบนบรรจุภัณฑ์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตรายและข้อความ	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีแมลงสาบหรือแมลงอื่น ๆ	✓			
3.2	ไม่พบสิ่งมีชีวิตในดิน	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานเหมาะสม ไม่ยกของหนักเกินไป	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ ไม่เหนื่อยเกินไป	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย		✓		
7	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			

9	ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน		✓		
10	มีการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยในพื้นที่	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน	✓			
12	มีการตรวจเช็คความพร้อมของพื้นที่	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางทางเดิน	✓			
14	ไม่พบสิ่งกีดขวางทางเดิน	✓			
15	การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย	✓			
16	การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย			✓	

อื่นๆ (Other)




- การจัดวางสิ่งของของห้อง Pantry บางชิ้นยังไม่เรียบร้อย แต่ไม่กีดขวางทางเข้า - ออก
- การวางของในห้อง Fire Hose Cabinet ชัดเจน แต่ยังไม่เรียบร้อย

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

- Paphasada M.
- Yupha
- Sirithorn Wong-Anu
- Thien




Safety Patrol Weekly Report

At Mercure Pattaya Ocean Resort on 3 April 2026

No.	Picture	Description	Note
Parking FL:3			
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ด้านจอดรถที่หนึ่ง The entrance and exit of the parking elevator at Point 1 are free of obstructions	None
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ด้านจอดรถที่สอง The entrance and exit of the parking elevator at Point 2 are free of obstructions	None
3		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet หน้าลิฟต์จอดรถ The fire hose cabinet located in front of the parking elevator was inspected and found to be free from obstruction	None
4		ทางออกฉุกเฉินและตู้อุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวางและพร้อมใช้งาน Fire exit doors and emergency response equipment cabinets were inspected and found to be unobstructed and ready for use	None
5		อุปกรณ์ดึงสัญญาณฉุกเฉินอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานและพร้อมใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None
6		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet และทางหนีไฟบริเวณจุดจอดรถ The Fire Hose Cabinet and the emergency exit at the parking area are free from any obstructions	None
7		อุปกรณ์ดึงสัญญาณฉุกเฉินอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานและพร้อมใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None
Parking FL:4			
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ด้านจอดรถที่หนึ่ง The entrance and exit of the parking elevator at Point 1 are free of obstructions	None

Safety Patrol Weekly Report

At Mercure Pattaya Ocean Resort on 3 April 2026

No.	Picture	Description	Note	
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและทางออกของลิฟต์จอดรถที่ Point 2 The entrance and exit of the parking elevator at Point 2 are free of obstructions	None	
3		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet หน้าลิฟต์จอดรถ The fire hose cabinet located in front of the parking elevator was inspected and found to be free from obstruction	None	
4		ทางออกฉุกเฉินและตู้เก็บอุปกรณ์ตอบสนองฉุกเฉิน ถูกตรวจสอบและพร้อมใช้งาน Fire exit doors and emergency response equipment cabinets were inspected and found to be unobstructed and ready for use	None	
5		สถานีดึงฉุกเฉินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมใช้งาน Manual pull station in proper working condition and ready for use in an emergency	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 10 / 04 / 2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location): MPY Hotel Area
 ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sirithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่ยังมีสิ่งกีดขวางหรือมีสิ่งกีดขวางบนพื้นผิว	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีป้ายเตือนหรือเครื่องหมายบอกถึงอันตราย	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี	✓			
2.2	มีป้ายบอกหรือใช้สัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงอันตรายของสารเคมีและข้อมูลอื่นๆ	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ยังมีของเสียของเชื้อโรค เช่น ภาชนะบรรจุของเสียของเชื้อโรค	✓			
3.2	ไม่พบสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ยัง	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่ยังมีท่าทางหรือท่าทางที่ไม่ดี เช่น การยกของที่ไม่ถูกต้อง	✓			
4.2	มีพื้นที่ที่จำกัดหรือมีพื้นที่แคบเกินไปสำหรับการเคลื่อนไหว	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบยังไม่มีปัจจัยให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การจราจร หรือ การเดินเท้าที่แออัดเกินไป	✓			
7	การดูแลและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	✓			
8	พื้นที่ยังมีของเสียหรือของสกปรก	✓			

อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเดินหรือทางออกฉุกเฉิน		✓		แจ้งพนักงานให้ทราบ
10	มีการตรวจเช็คและทำความสะอาดอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็นประจำ	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
12	มีการตรวจเช็คไฟฟ้าภายในงานอย่างสม่ำเสมอ	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์	✓			
14	ไม่พบสิ่งกีดขวางบนทางเดินหรือทางออกฉุกเฉิน		✓		ประตูทางเข้าของ Pantry - Corridor
15	การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ถูกต้องและปลอดภัย			✓	





อื่นๆ (เพิ่มเติม)

- ทางจุดตรวจ 4B มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose cabinet ได้แจ้งพนักงานฝ่ายช่างเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออก
- ทางจุดตรวจ 4 ทางเข้าของ Generator มีสิ่งกีดขวางอยู่ ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการย้ายสิ่งกีดขวางออก (Fire Hose Cabinet)
- แจ้งพนักงานประจำชั้น นำมาส่งของกีดขวาง Fire Hose Cabinet
- แจ้งพนักงานช่าง บล็อกตรวจเช็คตู้ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบแล้ว รอดำเนินการเปลี่ยน ซึ่งดำเนินการแล้วเป็นบางส่วน

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1. Sirithorn Wong-Anu
2. Paphanru M.
3. พิชชา ช่าง
4. Yuphan

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 10 April 2026

No.	Picture	Description	Note
Parking FL1			
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ที่ลานจอดรถจุดที่หนึ่ง The entrance and exit of the parking elevator at Point 1 are free of obstructions.	None
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ที่ลานจอดรถจุดที่สอง The entrance and exit of the parking elevator at Point 2 are free of obstructions.	None
3		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet หน้าลิฟต์จอดรถ The fire hose cabinet located in front of the parking elevator was inspected and found to be free from obstruction.	None
4		ตรวจสอบประตูหนีไฟและตู้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวาง และพร้อมใช้งาน Fire exit doors and emergency response equipment cabinets were inspected and found to be unobstructed and ready for use.	None
5		อุปกรณ์กดสัญญาณฉุกเฉินเป็นแบบดึง พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency.	None
6		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet และทางหนีไฟบริเวณจุดลานจอด The Fire Hose Cabinet and the emergency exit at the parking area are free from any obstructions.	None
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉิน Emergency Exit Must Remain Unobstructed	None
8		ไม่มีสิ่งกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉิน และพื้นที่ว่างเพื่อป้องกันไม่ให้นำสิ่งของมาวางกีดขวางทางออก Keep Emergency Exit Clear - Do Not Place Items Here	None

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date) 17/4/2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location) MPY Hotel Area
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name) Sirithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section) Safety officer (People and Culture)

คำถาม	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวาง	✓			
1.2	พื้นผิวไม่เรียบหรือมีสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอันตราย	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีและข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นผิวที่มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งกีดขวาง เช่น ฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรก เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์หรือพืชในพื้นผิว	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นผิวการทำงานเหมาะสม ไม่กว้างหรือแคบเกินไป	✓			
4.2	มีพื้นผิวที่ป้องกันการลื่นไถลหรือการสะดุดล้ม	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย		✓		แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อย
7	การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ	✓			
8	พื้นผิวที่สะอาดและแห้ง	✓			

อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอันตราย	✓			
10	มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอันตราย	✓			
12	มีการตรวจเช็คพื้นที่ที่เป็นที่กีดขวางหรือสิ่งกีดขวาง	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอันตราย	✓			
14	ไม่พบพื้นผิวที่ลื่นหรือพื้นผิวที่ก่อให้เกิดอันตราย		✓		มีพื้นที่จำกัด แต่รอดำเนินการ
15	การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น ไม้กวาด Safety belt and guideline เป็นต้น			✓	







อื่นๆ (Other)

- บริเวณในอาคารติดป้ายเตือนหรือป้ายบอกข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ไฟฉุกเฉิน หรือป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน เป็นต้น
- ประตูของทางเชื่อม Corridor กับห้อง Pantry ปิดสนิท ซึ่งในด้านการเดินของหรืออันตราย อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงสามารถรองรับการดำเนินการปรับปรุงได้

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1. Sirithorn Wong-Anu
2. นิสิต อังดา
3. Yupin
4. Paphumda M.

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 17 April 2026

No.	Picture	Description	Note	
FL.1				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวางสามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None	
3		อุปกรณ์สำหรับสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง ที่ Loading พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency pull alarm at the loading area is ready for use in case of emergency	None	
FL.4				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ห้องเก็บเครื่องดื่มไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the beverage storage room is clear of obstructions and readily accessible for immediate use	None	
3		ประตูหนีไฟ Corridor จุด Front 1 ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Front 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
4		อุปกรณ์สำหรับสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุด Front 1 พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station fig. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		บริเวณหน้าตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงมีสิ่งกีดขวางและอุปกรณ์อื่นๆวางกีดขวางอยู่ The area in front of the fire hose cabinet is obstructed by an extra bed and other equipment	จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง พบว่ามีสิ่งกีดขวางทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอ ทราบดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางนำออกทันที Based on inquiries with the relevant personnel, it was found that there is a necessity to temporarily use the area for storage. Once the activity is completed, the items will be removed immediately	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date) 24 / 4 / 2026

สถานที่ตรวจประเมิน (Location) MPY Hotel Area

ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name) Sirithorn Nong-Anu

แผนก/ส่วนงาน (Department/Section) Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีสิ่งกีดขวางหรือของไวไฟบนพื้น (Slippery floor)	✓			
1.2	พื้นที่มีสิ่งกีดขวางหรือของไวไฟบนพื้น (Slippery floor)	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี	✓			
2.2	มีป้ายบอกอันตรายจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่ติดบนภาชนะบรรจุ	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่มีเชื้อโรคหรือสัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน	✓			
3.2	ไม่พบเชื้อโรคหรือสัตว์พาหะนำโรค	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานแออัด หรือมีของกีดขวาง	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งหรือยืนนานเกินไป หรือมีท่าทางที่ไม่ดี	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ทำงานไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเป็นประจำ	✓			
7	การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			

อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือของไวไฟบนพื้น	✓			
10	มีการตรวจเช็คความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือของไวไฟบนพื้น	✓			
12	มีการตรวจเช็คไฟฟ้าเป็นประจำ	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางหรือของไวไฟบนพื้น	✓			
14	ไม่พบสิ่งกีดขวางหรือของไวไฟบนพื้น		✓		รอดำเนินการตามแผน
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยยกของอย่างถูกต้อง			✓	

อื่นๆเพิ่มเติม

- พื้นที่บ้านของ Generator บริเวณตู้ FHC มีสิ่งของ เช่น เตapot เตาไฟฟ้า อุปกรณ์อื่นๆ วางบนตู้ FHC แต่ประตูตู้ FHC ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อต้นสายตัดที่ตู้ FHC อาจเกิดอันตรายได้เนื่องจากตู้ FHC มีแรงดันไฟฟ้าสูง จึงขอชี้แจงให้ทราบถึงความเสี่ยงนี้ และขอแจ้งให้ทราบ (FL. 4)

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)




1. Paphan M.

4. นพ. นพ. นพ.

2. Naphan Siri

3. Sirithorn Nong-Anu

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 24 April 2026

No.	Picture	Description	Note	
FL-5				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None	
3		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ The emergency escape route is free from any obstruction and fully accessible	None	
4		อุปกรณ์ดึงสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง พร้อมใช้งานโดยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency	บริเวณห้องประชุม Meeting Room	
		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency	บริเวณห้องอาหาร Molten Restaurant	
6		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
		ปุ่มกดสัญญาณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณ์ช่วยชีวิตจำนวน 2 จุดพร้อมสำหรับทางใช้งาน Emergency call buttons and life-saving equipment at two locations were inspected and found to be ready for use	None	

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date) 17/5/2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location) MPY Hotel Area
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name) Sirithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section) Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือเป็นอุปสรรค	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดความรำคาญ	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าบูตป้องกันสารเคมี เข็ม เขากัดป้องกันสารเคมี หรืออุปกรณ์ป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายต่อสุขภาพและข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่น ไม่มีถังขยะหรือภาชนะอื่น ๆ เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้า	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับพนักงานที่ทำงานที่อาจก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้า	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การจัดวางโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓			
7	การจัดวางและทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			

อื่นๆ (Other)

9	ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆ บริเวณจุดติดตั้งเก้าอี้พนักงาน	✓			
10	มีการตรวจเช็คระดับเสียงและอุปกรณ์ป้องกันเสียงในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนโต๊ะทำงาน	✓			
12	มีการตรวจเช็คสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทำงาน และทางเดินรถ	✓			
14	ไม่พบสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	✓			
15	มีการใช้อุปกรณ์ช่วยทำงานบนที่สูง เช่น บังคับ Safety belt and Lifeline เป็นต้น			✓	







อื่นๆ เพิ่มเติม

- ชั้น 15 และชั้น 16 ทำความสะอาดถังขยะเพื่อเตรียม renovate งานภายในต้องระมัดระวังในการยกของหนักโดยยกให้ถูกต้องหลักการยกศาสตร์
- จุดช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉินแบบตั้งพร้อมใช้งาน





รายชื่อผู้เข้าร่วม (Audiloe name)

1. Paphnadar M.
2. Yuphin
3. Sirithorn W.

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 1 May 2026




No.	Picture	Description	Note	
FL1				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก ลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้ งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment is unobstructed and readily available for use during emergencies	None	
3		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินบนที่ระ Loading พร้อม สำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency pull alarm at the loading area is ready for use in case of emergency	None	
FL4				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก ลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้องเก็บเครื่องดื่มไม่มี สิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the beverage storage room is clear of obstructions and readily accessible for immediate use	None	
3		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed, allowing clear access in and out	None	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อม สำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ Corridor สามารถใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None	

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 1 May 2026





No.	Picture	Description	Note
M.lounge			
1		การออกประตูหนีไฟและตู้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวาง และพร้อมใช้งาน Fire exit doors and emergency response equipment cabinet were inspected and found to be unobstructed and ready for use	None
2		อุปกรณ์สถานีดึงฉุกเฉินแบบมือ พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None
Lobby			
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางน้ำพิศพัสที่ยกยอให้ใช้กับรถยก Elevator areas are free of obstructions and safe for guests	None
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางการออกฉุกเฉิน และอุปกรณ์สถานีดึงฉุกเฉินแบบมือ พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency exits are unobstructed and pull alarm devices are ready for use during emergencies	None
Parking Fl.1			
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่จุดนี้ The entrance and exit of the parking elevator at Point 1 are free of obstructions	None
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่จุดนี้ The entrance and exit of the parking elevator at Point 2 are free of obstructions	None
3		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet หน้าลิฟต์ลานจอดรถ The fire hose cabinet located in front of the parking elevator was inspected and found to be free from obstruction	None
4		การออกประตูหนีไฟและตู้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวาง และพร้อมใช้งาน Fire exit doors and emergency response equipment cabinets were inspected and found to be unobstructed and ready for use	None

MERCURE HOTEL					
Safety Patrol Checklists					
วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date)		8 / 5 / 2026		สถานที่ตรวจประเมิน (Location)	
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name)		Sirithorn Wong - Anu		แผนก/ส่วนงาน (Department/Section)	
				Safety officer (People and Culture)	
ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นผิวมีสิ่งกีดขวางหรือหยาบ ไม่มีการทำความสะอาดเป็นประจำ	✓			
1.2	พื้นผิวมีสิ่งกีดขวางหรือหยาบจนก่อให้เกิดความเสียหาย		✓		มีเส้นแบบช่วงเป็นขดเกลียว Noise
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกหรือมีเครื่องหมายเตือนภัยเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นผิวมีสิ่งสกปรกหรือของเสีย เช่น ไข่ไก่ดิบ หรือของเสีย เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสิ่งมีชีวิตในพื้นผิว	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นผิวการทำงานหรือของใช้ ไม่เอื้ออำนวยหรือไม่สะดวกใช้งาน	✓			
4.2	มีพื้นผิวการทำงานหรือของใช้ ที่ต้องมีการยกของหรือเคลื่อนย้าย	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยหรือก่อให้เกิดความเครียด	✓			
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย		✓		Renovate
7	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			
อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเดินหรือจุดติดขัดอื่น ๆ		✓		ที่ FL.4 จุดที่ 2
10	มีการตรวจเช็คสภาพและอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในพื้นที่เป็นประจำหรือไม่	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน	✓			
12	มีการตรวจเช็คสภาพ (เช่น ไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่)	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบนทางเดินหรือจุดติดขัดอื่น ๆ	✓			
14	ไม่พบสิ่งกีดขวางบนทางเดินหรือจุดติดขัดอื่น ๆ		✓		Renovate and Repair
15	การใช้โปรแกรมช่วยทำงานบนมือถือ เช่น Safety belt and fall line เป็นต้น	✓			ใช้งานข้างเป็นทางจุด
อื่นๆเพิ่มเติม - เนื่องจากโรงแรมฯ อยู่ในช่วง renovate ทำให้อุปกรณ์ของชิ้น - ลง และมีการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากห้องพักของแขกมาด้านนอกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องวางของ เช่น เต๊นท์ ที่นอน นอนหรือสิ่งของอื่นๆ ขวางที่ Fire Hose Cabinet เป็นทางจุด จึงเห็นว่าแต่ละชั้นสามารถทำสิ่งของมาวางได้เพียงจุดเดียวเท่านั้น แต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรนำสิ่งของใดๆ มาวางขวางเด็ดขาด - มีสิ่งกีดขวางบนทางเดิน แต่เป็นช่วงที่ไม่ได้ตลอดเวลา - Renovate ชั้น 15 และ 16 จุดต้องมีการขนย้ายอุปกรณ์ / เครื่องมือช่างที่จำเป็น เช่น ยาน้ำโน้ต วัสดุรับน้ำหนัก และงานทำฐาน ร่วมกับช่างช่าง					
รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)					
1	Paphnadee M. 4 มัส				
2	Yuphin Siri				
3	Sirithorn Wong - Anu				

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 8 May 2026




No.	Picture	Description	Note	
FL-15 (Renovate)				
1		อุปกรณ์งานไม่เรียบร้อย เนื่องจากกำลังในระหว่างการปรับปรุงงานทางเข้าและออกของลิฟต์ The equipment is not arranged properly due to the ongoing renovation, however, it does not obstruct the elevator entrance or exit.	None	
2		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out.	มีสิ่งของ เช่น รองเท้า อุปกรณ์บำรุงรักษาอยู่ตามพื้นทางเดิน แต่ยังสามารถใช้งานประตูได้ตามปกติเมื่อเกิดเหตุ There are items such as shoes and some equipment placed on the walkway floor, however, the door can still be used normally in the event of an emergency.	
3		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
4		อุปกรณ์กดสัญญาณฉุกเฉินแบบมือ จุดที่สองพร้อมใช้งาน ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency.	None	
FL-16 (Renovate)				
1		อุปกรณ์งานไม่เรียบร้อย เนื่องจากกำลังในระหว่างการปรับปรุงงานทางเข้าและออกของลิฟต์ The equipment is not arranged properly due to the ongoing renovation, however, it does not obstruct the elevator entrance or exit.	None	
2		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออก The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed, allowing clear access in and out.	มีสิ่งของ เช่น รองเท้า อุปกรณ์บำรุงรักษาอยู่ตามพื้นทางเดิน แต่ยังสามารถใช้งานประตูได้ตามปกติเมื่อเกิดเหตุ There are items such as shoes and some equipment placed on the walkway floor, however, the door can still be used normally in the event of an emergency.	
3		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
4		อุปกรณ์กดสัญญาณฉุกเฉินแบบมือ จุดที่สองพร้อมใช้งาน ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency.	None	

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 15 May 2026

No.	Picture	Description	Note	
Mini Water Park				
1		ปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณ์ช่วยชีวิตจำนวน 3 จุดพร้อมสำหรับใช้งาน Emergency call buttons and life-saving equipment at three locations were inspected and found to be ready for use	None	
2		มีป้ายบอกระดับความลึก และมีการกั้นแยะระดับความลึกอย่างชัดเจน Depth indicators are installed, and depth zones are clearly marked and segregated	None	
M lounge				
1		ทางออกประตูหนีไฟและตู้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวาง และพร้อมใช้งาน Fire exit doors and emergency response equipment cabinets were inspected and found to be unobstructed and ready for use	None	
2		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
Lobby				
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าลิฟต์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับแขก Elevator areas are free of obstructions and safe for guests	มีป้ายเตือนเกี่ยวกับการรีโนเวท แจ้งให้แขกทราบ There is a renovation notice informing guests	
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉิน และอุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency exits are unobstructed, and pull alarm devices are ready for use during emergencies	None	






MERCURE HOTEL		Safety Patrol Checklists			
วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date): 22 / 5 / 2026		สถานที่ตรวจประเมิน (Location): MPY Area Hotel			
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name): Sirithorn Hong-Anu		แผนก/ส่วนงาน (Department/Section): Safety Officer (People and Culture)			
ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีแสงรบกวนหรืออันตราย	/			
1.2	พื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางจนก่อให้เกิดอันตรายใดๆ	/			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือฉนวนกันความร้อน เป็นต้น	/			
2.2	มีป้ายบอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายจากสารเคมีและข้อควรระวัง	/			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่น ไม่มีภาชนะทิ้งขยะ เป็นต้น	/			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	/			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานเหมาะสม ไม่ยกของหรือใช้เครื่องมือ	/			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นเวลานาน	/			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	/			
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย		/		Renovate
7	การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะและห้องพัก	/			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	/			
อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆ บริเวณจุดติดตั้งลิฟต์		/		Renovate FL. 15 and FL. 16
10	มีการตรวจระดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Log)	/			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าลิฟท์	/			
12	มีการตรวจเช็คลิฟท์ (บันทึกบนแบบบันทึก)	/			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน และทางขึ้นรถ		/		Renovate
14	ไม่พบพื้นที่เชื่อมอุปกรณ์หรือสายเคเบิล		/		Renovate
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยทำงานบนที่สูง เช่น (บันได) Safety Belt and Lifeline เป็นต้น	/			Renovate
อื่นๆ เพิ่มเติม					
- มีการปิดปรับปรุงซ่อม ส้วม ข้างใต้ ได้ทันเขตพื้นที่ที่ทำการงาน เพื่อไม่ให้มีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปในพื้นที่ - ซ่อมบำรุงน้องน้ำ ของ Kids Club - Renovate FL 15 และ FL 16 ช่วงเย็น ย้ายให้ผู้รับแบบมาปฏิบัติงานด้วย ความปลอดภัย					
รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)					
1	Sirithorn Wong-Anu	4 Paphanadu M.			
2	Yuphin Siri				
3	ศิริพร อังอาจ				

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 22 May 2026

No.	Picture	Description	Note
FL1			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment is unobstructed and readily available for use during emergencies	None
3		อุปกรณ์สัญญาณฉุกเฉินแบบดึง (Pulling) พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency pull alarm at the loading area is ready for use in case of emergency	None
FL4			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่อ่างเก็บน้ำเค็มมีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the beverage storage room is clear of obstructions and readily accessible for immediate use	None
3		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่ 1 ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 has no obstruction	None
4		อุปกรณ์สัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่ 1 พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None
5		ตู้ถังน้ำและสายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose Cabinet The Fire Hose Cabinet is obstructed by chairs and other items	พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ จึงนำมาพักไว้ชั่วคราวเท่านั้น จึงแจ้งให้พนักงานเฝ้าระวังหากเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ The storage space is insufficient, therefore, the items have been placed there temporarily. Employees have been instructed to remain vigilant and continuously monitor for potential accidents

MERCURE HOTEL		Safety Patrol Checklists			
วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date)		29 / 5 / 2026		สถานที่ตรวจประเมิน (Location)	
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name)		Sirithom Wong-Anu		แผนก/ส่วนงาน (Department/Section)	
				Safety officer (People and Culture)	
ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือขรุขระเกินไป	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเดินก่อให้เกิดความเสียหาย	✓			มีสิ่งกีดขวางเล็กน้อยแต่ไม่ก่อให้เกิดรำคาญ
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายเคมีและชีวเคมี	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีของมีคมหรือของอันตรายอื่น ๆ เช่น ไม้ขีดไฟ เข็ม หรือเข็มฉีดยา เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นผิวการทำงานเหมาะสม ไม่ลื่น ไม่ขรุขระ ไม่ขรุขระเกินไป	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับพนักงานที่ทำงานหนัก (เมื่อสะดวก)	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรวมที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย		✓		Renovate
7	การดูแลและทำความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ และห้องพัก	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			
อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเดินบริเวณจุดติดต่อกับลิฟต์		✓		Renovate FL. 15 and FL. 16
10	มีการตรวจระดับเสียงและอุปกรณ์สัญญาณในพื้นที่ยานยนต์ (ป้ายติดบน Tag)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าลิฟต์	✓			
12	มีการตรวจเช็คลิฟต์ (บันทึกบนแบบบันทึก)	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน และทางเดิน	✓			
14	ไม่พบพื้นที่หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย		✓		Renovate
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยทำงานบนที่สูง เช่น (Safety belt and Lifeline) เป็นต้น	✓			Renovate
อื่นๆเพิ่มเติม					
มีการรีโนเวท ห้องประชุม ภายในโรงแรมอยู่หลายจุด ได้เพิ่มเก้าอี้ใหม่บนถาดงานข้างกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำงานอยู่เสมอ และปรับปรุงสถานการณ์ของความปลอดภัยของโรงแรม					
รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)					
1	Sirithom Wong-Anu	A. 15/5/26 สิบเอก			
2	Nuphin Siri				
3	Paphanadee M.				

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 29 May 2026

No.	Picture	Description	Note
FL.1			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment is unobstructed and readily available for use during emergencies	None
3		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง (ตัว) Loading พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency pull alarm at the loading area is ready for use in case of emergency	None
FL.4			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้องเก็บเครื่องดื่มไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the beverage storage room is clear of obstruction and readily accessible for immediate use	None
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 has no obstruction	None
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None
5		มีเก้าอี้และสิ่งของอื่นๆ ขวางตู้ Fire Hose Cabinet The Fire Hose Cabinet is obstructed by chairs and other items	พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ จึงนำมาพักไว้ชั่วคราวเท่านั้น จึงแจ้งให้พนักงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ The storage space is insufficient; therefore, the items have been placed there temporarily. Employees have been instructed to remain vigilant and continuously monitor for potential accidents

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date) 5 / 6 / 2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location) MPY Area (Hotel)
 ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name) Sirithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section) Safety officer (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีป้ายเตือนหรือเครื่องหมายเตือน	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี	✓			
2.2	มีป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์อันตรายของสารเคมีและข้อความเตือน	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีมาตรการควบคุมเชื้อโรค เช่น ไม่มีการทำความสะอาดเป็นประจำ	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานซ้ำๆ กันโดยไม่หยุดพัก	✓			
4.2	มีพื้นที่ที่กีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศการทำงานที่เครียดเกินไป	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่ทำงานเรียบร้อย		✓		Renovate
7	การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่	✓			
8	พื้นที่มีความปลอดภัย	✓			

อื่นๆ (Other)

9	ไม่มีป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือน		✓		Renovate
10	มีการตรวจเช็คอุปกรณ์และอุปกรณ์ฉุกเฉินเป็นประจำ (เช่น ไฟดับ Tag)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวาง	✓			
12	มีการตรวจเช็คไฟฟ้า (เช่น สายดินและสายไฟ)	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย		✓		Renovate
14	ไม่พบพื้นที่หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย	✓			
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยทำงานบนที่สูง เช่น Safety belt and lifeline เป็นต้น	✓			ไม่สามารถตรวจพบ







อื่นๆเพิ่มเติม

ช่วงเตรียมงานของ และอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างชั้น 12 14 15 และ 16 เพื่อเตรียมไว้ในเวลา การจัดเรียงของสิ่งของและอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงาน อาจขาด Fire Hose Cabinet และท่อน้ำไฟในจุดที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นข้อยกเว้นข้อ 1 5 และ 1 ท่อน้ำไฟไว้เสมอเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน




รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1. Paphwadee M.
2. Yuphin
3. 151
4. Sirithorn Wong-Anu

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 5 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
FL 12				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่ 1 ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed	None	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่ 1 ใช้งานได้พร้อมสำหรับ ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ผู้เข้าพัก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับ ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 5 June 2026

No.	Picture	Description	Note
FL 14			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None
2		อุปกรณ์เครื่องมือช่างถูกเก็บเข้า Pantry มีสิ่งกีดขวางเนื่องจากเครื่องมือช่างและเฟอร์นิเจอร์ Informed relevant employees and contractors to remain alert to potential hazards at all times during work activities. Ensure all materials and equipment are removed immediately after work completion to prevent accidents and maintain a safe work environment	
3		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่หนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed	
4		อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมใช้งาน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์แขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions	None
6		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed	มีสิ่งของด้านหน้าตู้ แต่ตู้สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ Items were observed in front of the cabinet, however, the cabinet could still be opened and accessed without obstruction
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน Corridor สามารถใช้งานได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None
8		อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมใช้งาน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None

MERCUREHOTELSAFETY PATROL CHECKLIST

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date)

12 / 08 / 2026

สถานที่ตรวจประเมิน (Location)

MPY Hotel

ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name)

Sirithorn Wong-Anu






แผนก/ส่วนงาน (Department/Section)

Safety officer (People and Culture)







ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
Occupational Health and Safety Hazards					
1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีแสงรบกวนหรือแสงจ้าเกินไป	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวางกีดขวางจนก่อให้เกิดความไม่สะดวก		✓		Renovate 12 and 14
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกข้อควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีและข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่น ไม้ปัด ไม้กวาด ไม้ถูพื้น เป็นต้น	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์มีพิษในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การทำงานเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะ (กรณีมี)	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรวมพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)					
6	การจัดวางสิ่งของในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย		✓		Renovate
7	การดูแลและทำความสะอาด พื้น พื้นผิว พื้นผิว พื้นผิว	✓			
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			
อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย		✓		Renovate
10	มีการตรวจเช็คสภาพและอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในพื้นที่ (เช่น ถังดับเพลิง)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า/ออก	✓			
12	มีการตรวจเช็คสภาพและอุปกรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ (เช่น ถังดับเพลิง)	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน และทางขึ้น/ลง	✓			
14	ไม่พบพื้นที่ที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย		✓		Renovate
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (เช่น Safety belt and Lifeline) เป็นต้น	✓			Renovate
อื่นๆเพิ่มเติม					
ตอนนี้เปลี่ยนชั้น 12 เป็นชั้น 12 และชั้น 14 ของต่างๆ ถูกย้ายมาจากอยู่ตามชั้นอื่น ๆ ทำในสิ่งของเดิม รั้วรอบทางเข้า Fire Hose จัดเก็บเข้าตู้รับเบรมา และพนักงานในฝ่ายจะจัดเก็บอยู่เสมอ และในชั้น 12 Fire Hose ไว้ที่สาขาการใช้งานได้สะดวก ชั้นละตู้ เพื่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ตอบสนองทันที					
รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)					
1. Sirithorn Wong-Anu					
2. Yupin					

Safety Patrol Weekly Report

At Mercure Pattaya Ocean Resort on 12 June 2026

No.	Picture	Description	Note
FL-12 (Renovate)			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกอีลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None
2		เนื่องจากข้อرينเวลา ทำให้ต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ มาไว้ พารงัน ทำให้เกิดขวางกั้น Fire Hose Cabinet access obstructed by temporarily stored renovation materials	ให้พนักงานเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินตลอดเวลาขณะทำงาน Ensure staff remain vigilant for emergency situations at all times while work is being carried out
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed	None
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับ ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None
5		ปิดลิฟต์เพื่อลดการขนส่งวัสดุ Based on the survey, the elevator has been temporarily shut down to stop transportation activities	เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่รีโนเวท To prevent unauthorized personnel from accessing the renovation area
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง และ เปิดทิ้งไว้ The second fire exit door along the corridor was found open, with no obstruction present	เน้นย้ำให้ผู้รับเหมา หากเลิกปฏิบัติงานแล้ว ต้องปิดประตูหนีไฟทุก ครั้ง และเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินขณะทำงานอยู่เสมอ Reinforce to contractors that all fire exit doors must be kept closed when work activities have been completed Contractors must also remain vigilant for emergency situations at all times while working
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับ ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 12 June 2026

No.	Picture	Description	Note
FL14 (Renovate)			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ Pantry มีสิ่งกีดขวาง เนื่องจากเป็นของเก็บเพื่อเตรียมตัว Emergency response equipment in the pantry room was obstructed by temporarily stored materials for renovation preparation	แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับเหมาให้ปิดการทำงานชั่วคราวและเก็บวัสดุทิ้งไว้ก่อนออกพื้นที่ Employees and contractors were reminded to remain vigilant and clear all materials after work completion
3		ประตูทางหนีไฟ Corridor จุดที่ 1 ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed	None
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่ 1 มีพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None
5		ลิฟต์ที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นชั่วคราว Based on the survey, the elevator has been temporarily shut down to stop transportation activities	เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่บริเวณ To prevent unauthorized personnel from accessing the renovation area
6		ประตูทางหนีไฟ Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง และ เปิดทิ้งไว้ The second fire exit door along the corridor was found open, with no obstruction present	เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาทราบดีถึงกฎการทำงานแล้ว คือปิดประตูหนีไฟทุก ครั้ง และมีการวางเหตุฉุกเฉินและทำงานอยู่เสมอ Reinforce to contractors that all fire exit doors must be kept closed when work activities have been completed Contractors must also remain vigilant for emergency situations at all times while working
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน Corridor สามารถใช้งานได้โดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency	None
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับ ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None

Safety Patrol Checklists

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date)	19 / 6 / 2026	สถานที่ตรวจประเมิน (Location)	MPY Hotel
ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name)	Sirithorn Wong-Anu	แผนก/ส่วนงาน (Department/Section)	Safety officer (People and Culture)

รายการ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่มีผล (N/A)	หมายเหตุ (Note)
--------	----------------------	-------------	---------------	------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีสิ่งตกหล่นหรือมีของมีคมหรือมีของมีพิษ	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือมีสิ่งกีดขวางไม่มั่นคง		✓		Renovation 12 and 14
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ที่ใช้ของอันตราย เช่น อุปกรณ์ที่ใช้สารเคมี	✓			
2.2	มีป้ายบนฉลากหรือใช้สัญลักษณ์ที่ชัดเจนของสารเคมีและข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีหลอดสารเชื้อโรค	✓			
3.2	ไม่พบสัตว์พิษในพื้นที่	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่การหิ้วของมีน้ำหนักมากเกินไป	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับการทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้า	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรอบพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การให้ความรู้และฝึกอบรมแก่เกษตรกร	✓		
7	การดูแลแปลงที่เกษตรกรขอความช่วยเหลือ	✓		
8	พื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์	✓		

อื่นๆ (Other)

9	ไม่มีสิทธิพิจารณาหรือพิจารณาจุดติดขัดอย่างละเอียด		✓		Renovation 12 and 14
10	มีการตรวจด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในพื้นผิว (เป็นที่ยอมรับ) ago	✓			
11	ไม่มีสิทธิพิจารณาข้อผิดพลาด	✓			
12	มีการตรวจวัดผิวสัมผัส (เป็นที่ยอมรับ) เป็นที่พอใจ	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นผิวทางเดิน และ ทางขึ้นรถ		✓		Renovation 12 and 14
14	ไม่พบพื้นผิวหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย		✓		Renovation 12 and 14
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยทำงานบนที่สูง เช่นบันได Safety Ben and Lifeline เป็นต้น	✓			

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ช่วงที่มีรีโนเวทจำนวน 12 และชั้น 14 รวมถึงลิฟต์ที่ทำการกันน้ำที่เพื่อเตรียมรีโนเวท จ.สีเสียดเป็นช่วงที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับแขกไม่มากนัก และสีฝุ่นจากการเจาะ-ตัดกร-เซ็อง จึงเน้นย้ำให้นักงานใส่หน้ากากกันฝุ่นเพื่อป้องกัน ฝุ่น และโรคที่อาจเกิด






นายจำ ผุ้ขับเนมาณล.พนักงาน เรือวทากอนนี้โน เป็ดได้ขณ.ทำรำนเพรชกัถลัน สี่ที่ร่นแระ จิริงี ราชบธ ๓๙ ๑๒.๓๓๖๔๐๗๕๐๗๘๖
ขปากก กอนาญบ เพ็ชองกนกกลันสี่ นล ๘๗ และ เมื่อทำรำน เสร้งจันร้อ เล็กกานไนปัดไว้เวเฒชนเดิม

รายชื่อผู้เข้าร่วม (Audience name)

1 Yuthin Siri 3 Sirithorn Wong-Anu
2 Paphnawadee M.

Safety Patrol Weekly Report

At Mercure Pattaya Ocean Resort on 19 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
FL1				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment is unobstructed and readily available for use during emergencies	None	
3		อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินแบบดึง ตั้งไว้ Loading พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency pull alarm at the loading area is ready for use in case of emergency	None	
FL4				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้องเก็บเครื่องดื่มไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the beverage storage room is clear of obstructions and readily accessible for immediate use	None	
3		ประตูหนีไฟ Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 has no obstruction	None	
4		อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขวางด้วยเก้าอี้ Fire hose Cabinet The Fire hose Cabinet is obstructed by chairs and other items	พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ จึงนำมาพักไว้ชั่วคราวเท่านั้น จึงสั่งให้พนักงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ The storage space is insufficient, therefore, the items have been placed there temporarily. Employees have been instructed to remain vigilant and continuously monitor for potential accidents	

วันที่ตรวจประเมิน (Audit Date) 26 / 06 / 2026 สถานที่ตรวจประเมิน (Location) MPY Hotel
 ชื่อผู้ประเมิน (Auditor name) Sirithorn Wong-Anu แผนก/ส่วนงาน (Department/Section) Safety officers (People and Culture)

ลำดับ	รายละเอียด (Details)	มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง (N/A)	หมายเหตุ (Note)
-------	----------------------	----------	------------	---------------------	-----------------

Occupational Health and Safety Hazards

1	Physical Hazard				
1.1	พื้นที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีแสงสะท้อนหรือเงาเกินไป	✓			
1.2	พื้นที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	✓			
2	Chemical Hazard				
2.1	มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี เป็นต้น	✓			
2.2	มีป้ายบอกวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีและข้อควรระวัง	✓			
3	Biological Hazard				
3.1	พื้นที่ไม่มีแหล่งสะสมของเชื้อโรค เช่น ภาชนะใส่อาหารหรือจานชาม เป็นต้น	✓			
3.2	ใช้หลอดไฟฟลูออโรเรสเซนต์	✓			
4	Ergonomic Hazard				
4.1	พื้นที่มีการทำงานหนักเกินไป ไม่ควรหรือไม่ควรเกิน	✓			
4.2	มีพื้นที่นั่งพักสำหรับพนักงานที่ทำงานหนักเกินไป	✓			
5	Psychological Hazard				
5.1	บรรยากาศโดยรวมที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน	✓			

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)

6	การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย		✓		Renovation
7	การดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ สะอาดและปลอดภัย		✓		Renovation
8	พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	✓			

อื่นๆ (Other)					
9	ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆ บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิง		✓		Renovation
10	มีการตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ (เช่น ถังดับเพลิง)	✓			
11	ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าลิฟต์	✓			
12	มีการตรวจเช็คลิฟต์ (เช่น ลิฟต์แบบบันได)	✓			
13	ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ทางเดิน และทางเดินรถ		✓		Renovation
14	ไม่พบพื้นที่หรืออุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย		✓		มีท่อน้ำประตุน้ำไฟและ Pentry ปิดไม่สนิท
15	การใช้อุปกรณ์ช่วยทำงานบนที่สูง เช่น (บันได) Safety belt and Lifeline เป็นต้น	✓			Renovation






อื่นๆ เพิ่มเติม

- กลิ่นไวน์และสปีบริเวณหน้า Lobby ค่อนข้างแรง ด้วยงานด้านบริการส่งผลให้พนักงานแผนกต้อนรับไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ แต่ครั้งนี้นักกานไม่ไหว แนะนำให้สวมหน้ากากก็ได้ เพื่อป้องกันการสูดดมสารเคมี จากกลิ่น
- Renovation ชั้น 12 และชั้น 14 ทางน้ำไฟ เพดานน้ำฝนปล่องเล็กทำงานตอนเย็นตกครี และร่นว่าทำงานไม่ได้เข้า รวบรวมเกิดเบดอยู่เลข ๑
- ประตุน้ำไฟกับนอ Pentry บางชั้นปิดไม่สนิท อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานเป็น Project ขอร้าง




รายชื่อผู้เข้าร่วม (Auditee name)

1. Paphandu M.
2. Sirithorn Wong-Anu
3. Yuphth Sirin
4. ภิรมย์ ชื่นวงศ์





Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note
FL.1			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้ Emergency response equipment is unobstructed and readily available for use during emergencies.	None
3		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง ตรง Loading พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency pull alarm at the loading area is ready for use in case of emergency.	None
FL.4			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้องเก็บเครื่องดื่มไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้ Emergency response equipment in the beverage storage room is clear of obstructions and readily accessible for immediate use.	None
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 has no obstruction.	None
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency.	None
5		มีเก้าอี้และสิ่งของอื่นๆ ขวางตู้ Fire Hose Cabinet The Fire Hose Cabinet is obstructed by chairs and other items.	พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ จึงนำมาพักไว้ชั่วคราวเท่านั้น จึงแจ้งให้พนักงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ The storage space is insufficient; therefore, the items have been placed there temporarily. Employees have been instructed to remain vigilant and continuously monitor for potential accidents.





Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note
FL.5			
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้องครัว ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the kitchen is unobstructed and readily available for immediate use in case of an emergency.	None
3		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ The emergency escape route is free from any obstruction and fully accessible	None
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None
5		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	บริเวณห้องประชุม Meeting Room
6		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	บริเวณห้องอาหาร Molten Restaurant
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None
8		ปุ่มส่งสัญญาณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 2 จุดพร้อมสำหรับใช้งาน Emergency call buttons and life-saving equipment at two locations were inspected and found to be ready for use.	None





Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
9		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
10		ข้างห้องอาหาร Molten มีกระเบื้องชำรุด ได้ตั้งป้ายเตือนเพื่อป้องกันการสะดุดล้ม Damaged floor tiles were observed beside Molten Restaurant. Warning signs have been installed to prevent trip-and-fall incidents.	รอดำเนินการในเวท Pending renovation.	
11		ไม่มีสิ่งกีดขวางลิฟต์ลงลานจอดรถจุดที่หนึ่ง The elevator to the parking lot at Point 1 is clear of any obstructions.	None	
12		ไม่มีสิ่งกีดขวางลิฟต์ลงลานจอดรถที่สอง The elevator to the parking lot at Point 2 is clear of any obstructions.	None	
13		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet ของลิฟต์ลงลานจอด The Fire Hose Cabinet by the elevator to the parking lot is free from any obstructions.	None	
FL.6				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวางสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 has no obstruction.	None	





Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 has no obstruction..	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
FL.7				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 has no obstruction	None	

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026





No.	Picture	Description	Note	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 has no obstruction...	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
FL:8				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 has no obstruction.	None	

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026




No.	Picture	Description	Note	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สอง ไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 has no obstruction.	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
FL:9				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เลยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed.	None	

Safety Patrol Weekly Report





At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	/
FL:10				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed.	None	




Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed.	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
FL.11				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed.	None	




Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed.	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
FL-12 (Renovate)				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		เนื่องจากต้องรีโนเวท ทำให้ต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ มาไว้ต่างชั้น ทำให้เกิดขวางตู้ Fire Hose Cabinet access obstructed by temporarily stored renovation materials.	ให้พนักงานเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินตลอดเวลาขณะทำงาน Ensure staff remain vigilant for emergency situations at all times while work is being carried out.	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed.	เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาหากเลิกปฏิบัติงานแล้ว ต้องปิดประตูหนีไฟทุกครั้ง และเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินขณะทำงานอยู่เสมอ Reinforce to contractors that all fire exit doors must be kept closed when work activities have been completed Contractors must also remain vigilant for emergency situations at all times while working.	






Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
5		ปิดลิฟต์เพื่อหยุดการขนส่งชั่วคราว Based on the survey, the elevator has been temporarily shut down to stop transportation activities.	เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่รีโนเวท To prevent unauthorized personnel from accessing the renovation area	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่เปิดทิ้งไว้ The second fire exit door along the corridor was found open, with no obstruction present.	เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาหากลักปฏิบัติงานแล้ว ต้องปิดประตูหนีไฟทุกครั้ง และเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินขณะทำงานอยู่เสมอ Reinforce to contractors that all fire exit doors must be kept closed when work activities have been completed. Contractors must also remain vigilant for emergency situations at all times while working.	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
FL.14 (Renovate)				
1		อุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากต้องรีโนเวท แต่อุปกรณ์ไม่ขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The equipment is not arranged properly due to the ongoing renovation; however, it does not obstruct the elevator entrance or exit.	None	
2		เนื่องจากต้องรีโนเวท ทำให้ต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ มาไว้ต่างชั้น ทำให้เกิดขวางตู้ Fire Hose Cabinet access obstructed by temporarily stored renovation materials.	ให้พนักงานเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินตลอดเวลาขณะทำงาน Ensure staff remain vigilant for emergency situations at all times while work is being carried out.	
2		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed.	เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาหากลักปฏิบัติงานแล้ว ต้องปิดประตูหนีไฟทุกครั้ง และเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินขณะทำงานอยู่เสมอ Reinforce to contractors that all fire exit doors must be kept closed when work activities have been completed. Contractors must also remain vigilant for emergency situations at all times while working.	





Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
3		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
4		ปิดลิฟต์เพื่อหยุดการขนส่งชั่วคราว Based on the survey, the elevator has been temporarily shut down to stop transportation activities.	เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่รีโนเวท To prevent unauthorized personnel from accessing the renovation area.	
5		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สองมีสิ่งกีดขวาง และเปิดทิ้งไว้ Fire exit door at the second corridor location was obstructed and left open.	เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาหากเลิกปฏิบัติงานแล้ว ต้องปิดประตูหนีไฟทุกครั้ง และเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินขณะทำงานอยู่เสมอ Reinforce to contractors that all fire exit doors must be kept closed when work activities have been completed. Contractors must also remain vigilant for emergency situations at all times while working	
6		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
FL.15				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed.	None	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	




Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed..	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
FL.16				
1		หน้าลิฟต์พนักงานไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ The staff elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
2		อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินห้อง Pantry ไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment in the pantry is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
3		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่หนึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 1 remains unobstructed.	None	
4		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่หนึ่งพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 1 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026




No.	Picture	Description	Note	
5		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกลิฟต์ของแขก The guest elevator entrance and exit are free from any obstructions.	None	
6		ประตูหนีไฟตรง Corridor จุดที่สองไม่มีสิ่งกีดขวาง The fire exit door at Corridor Point 2 remains unobstructed.	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินตรง Corridor สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Emergency response equipment located in the corridor is unobstructed and available for immediate use during an emergency.	None	
8		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง จุดที่สองพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station No. 2 is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
Mini Water Park				
1		ปุ่มส่งสัญญาณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณ์ช่วยชีวิตจำนวน 3 จุดพร้อมสำหรับใช้งาน Emergency call buttons and life-saving equipment at three locations were inspected and found to be ready for use.	None	
2		มีป้ายบอกระดับความลึก และมีการกั้นเขตระดับความลึกอย่างชัดเจน Depth indicators are installed, and depth zones are clearly marked and segregated.	None	
M lounge				
1		เริ่มกั้นพื้นที่เพื่อเตรียมรีโนเวท The area has been barricaded in preparation for renovation work.	กั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การทำงาน The area has been barricaded to prevent unauthorized access to the work zone.	
Lobby				
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าลิฟต์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับแขก Elevator areas are free of obstructions and safe for guests.	มีป้ายเตือนเกี่ยวกับการรีโนเวท แจ้งให้แขกทราบ There is a renovation notice informing guests.	

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
2		เริ่มกั้นพื้นที่เพื่อเตรียมงานในเวทล็อบบี้ Barricades have been installed to prepare for the lobby renovation.	กั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การทำงาน The area has been barricaded to prevent unauthorized access to the work zone.	
Parking FL:1				
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่ หนึ่ง The entrance and exit of the parking elevator at Point 1 are free of obstructions	None	
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่ สอง The entrance and exit of the parking elevator at Point 2 are free of obstructions.	None	
3		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet หน้าลิฟต์ลานจอด The fire hose cabinet located in front of the parking elevator was inspected and found to be free from obstruction.	None	
4		ทางออกประตูหนีไฟและตู้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่มี สิ่งกีดขวาง และพร้อมใช้งาน Fire exit doors and emergency response equipment cabinets were inspected and found to be unobstructed and ready for use	None	
5		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึง พร้อมสำหรับใช้งานเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
6		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet และทางหนีไฟ บริเวณจุดลานจอด The Fire Hose Cabinet and the emergency exit at the parking area are free from any obstructions	None	
7		ไม่มีสิ่งกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉิน Emergency Exit Must Remain Unobstructed	None	


Safety Patrol Weekly Report

At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026


No.	Picture	Description	Note	
8		ไม่มีสิ่งกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉิน และกันเขตพื้นที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้นำสิ่งของมาวางกีดขวางทางออก Keep Emergency Exit Clear – Do Not Place Items Here	None	
Parking FL.2				
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่หนึ่ง The entrance and exit of the parking elevator at Point 1 are free of obstructions.	None	
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่สอง The entrance and exit of the parking elevator at Point 2 are free of obstructions	None	
3		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet หน้าลิฟต์ลานจอด The fire hose cabinet located in front of the parking elevator was inspected and found to be free from obstruction.	None	
4		ทางออกประตูหนีไฟและตู้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวาง และพร้อมใช้งาน Fire exit doors and emergency response equipment cabinets were inspected and found to be unobstructed and ready for use.	None	
5		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึงพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
6		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet และทางหนีไฟบริเวณจุดลานจอด และอุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึงพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน No obstruction to the Fire Hose Cabinet, escape route, and emergency pull station. Ready for emergency use.	None	
Parking FL.3				
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่หนึ่ง The entrance and exit of the parking elevator at Point 1 are free of obstructions.	None	

Safety Patrol Weekly Report

At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note	
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่ สอง The entrance and exit of the parking elevator at Point 2 are free of obstructions.	None	
3		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet หน้าลิฟต์ลานจอด The fire hose cabinet located in front of the parking elevator was inspected and found to be free from obstruction.	None	
4		ทางออกประตูหนีไฟและตู้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่มี สิ่งกีดขวาง และพร้อมใช้งาน Fire exit doors and emergency response equipment cabinets were inspected and found to be unobstructed and ready for use.	None	
5		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึงพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	None	
6		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet และทางหนีไฟ บริเวณจุดลานจอด และอุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบ ดึงพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน No obstruction to the Fire Hose Cabinet, escape route, and emergency pull station. Ready for emergency use.	None	
Parking FL4				
1		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่ หนึ่ง The entrance and exit of the parking elevator at Point 1 are free of obstructions.	None	
2		ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและออกของลิฟต์ลานจอดรถที่ สอง The entrance and exit of the parking elevator at Point 2 are free of obstructions.	None	
3		ไม่มีสิ่งกีดขวาง Fire Hose Cabinet หน้าลิฟต์ลานจอด The fire hose cabinet located in front of the parking elevator was inspected and found to be free from obstruction.	None	

Safety Patrol Weekly Report
At Mercure Pattaya Ocean Resort on 26 June 2026

No.	Picture	Description	Note
4		ทางออกประตูหนีไฟและตู้อุปกรณ์ดับเพลิงมีสิ่งกีดขวาง Obstructions were found at the fire exit door and emergency response equipment cabinet.	มีเก้าอี้และโต๊ะวางขวางทางแต่ทางออกประตูหนีไฟและตู้อุปกรณ์ดับเพลิงยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ Chairs and tables were obstructing the area, however, the fire exit door and emergency response equipment cabinet remained accessible and functional.
5		อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินแบบดึงพร้อมสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Manual pull station is in proper working condition and ready for use in an emergency	อาคารจอดรถมี 3 จุด พร้อมใช้งานทุกจุด There are 3 parking facilities, all fully operational for safety patrol.

ต้นฉบับ



เล่มที่ 690024

เลขที่ 078

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อดำเนินการทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....สำนักงานพัสดุ.....จังหวัดชลบุรี

วันที่ 26 ธ.พ. 2569

ได้รับเงินค่า.....ค่าธรรมเนียมการให้บริการทำบัตรน้ำเสีย บ.ค. 2569 - บ.ค. 2569

หมายเลขผู้ใช้น้ำ.....02931201107(740808).....ประเภทผู้ใช้น้ำ.....จ.3 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก.....บมจ.ดี เบริวอรี่ กรุ๊ป


ที่อยู่.....663/100 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☐ เช็คธนาคาร.....ไทยพาณิชย์

หมายเลขเช็ค.....05073709


ไว้ถูกต้องแล้ว



สาขา.....

จำนวนเงิน.....20,291.50.....บาท

(เลขหลักสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ลงชื่อ..........ผู้รับเงิน

(นางอรอนงค์ ทองสมุทร)

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางอรอนงค์ ทองสมุทร)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ขบ 52303/พิเศษ

ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

กรุณาส่ง

บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

463/100 ม.9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256905000050

วันที่ (Date): 10 ก.พ. 2569

รหัสลูกค้า : 029312

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070740808 ประเภท 03 (4.50)



11070740808

เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (ม.ค. 2569)	4.50	2,199.00			9,895.50
2	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (ก.พ. 2569)	4.50	2,308.00			10,386.00
(สองหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)						รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL) 20,281.50

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya

(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)

สำหรับผู้ขอใบอนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาต)
- สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ธนาคารกรุงไทย



ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

กรณีโอนชำระ ธ.กรุงไทย สาขาพัทยาใต้ เลขที่ 221-6-02322-1

ข้อบัญญัติ เมืองพัทยา โอนแล้วแจ้งกลับเบอร์ 038-253151



099400025212903 242569050000500000 0703202685 2028150

หน้า 1/1

๖
ต้นฉบับ



กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

เล่มที่ 690038

เลขที่ 023

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา สำนักคลัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 28 เม.ย. 2569

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำทิ้ง มี.ค. 2569 - เม.ย. 2569

หมายเลขผู้ใช้น้ำ 029312(11070740808) ประเภทผู้ใช้น้ำ 53 น้ำทิ้ง ประเภท 3

จาก บมจ.ดิ เอราวิน กรุป

ที่อยู่ 463/100 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์

หมายเลขเช็ค 05096017



จำนวนเงิน 15,097.50 บาท

(หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวศรีณธรรณ พงศ์พิทักษ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ขบ 52303/พิเศษ

ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

กรุณาส่ง

บมจ.ติ เอราวัณ กรู๊ป

463/100 ม.9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256907000061

วันที่ (Date): 09 เม.ย. 2569

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070740808 ประเภท 53 (2.25)

รหัสลูกค้า : 029312



เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมน้ำทิ้ง ประเภท 3 (มี.ค. 2569)	4.50	1,558.00			7,011.00
2	ค่าธรรมเนียมน้ำทิ้ง ประเภท 3 (เม.ย. 2569)	4.50	1,797.00			8,086.50
รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL)						15,097.50

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya

(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)

สำหรับผู้ขอใบอนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาต) - สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ช่องทางชำระเงิน (เพิ่มเติม)

1. Mobile Banking
2. Coreporate Banking (สำหรับนิติบุคคล)
3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
4. ดัดบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทย
5. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



QR Code เพื่อชำระเงิน



Barcode เพื่อชำระเงิน



099400025212903 242569070000610000 0405202694 1509750 หน้า 1/1

ต้นฉบับ

กรณำนำใบเสร็จมาติดต่อกับทุกครั้ง



เล่มที่ 690051

เลขที่ 015

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพิทยา.....สำนักงานคลัง.....จังหวัดชลบุรี

วันที่ 06 ก.ค. 2569

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ค. 2569 - มิ.ย. 2569

หมายเลขผู้ใช้น้ำ.....029312(11070740808).....ประเภทผู้ใช้น้ำ.....03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก.....บมจ.ที เอราวัณ กรุ๊ป

ที่อยู่.....463/100 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร.....ไทยพาณิชย์.....สาขา.....ทั่วประเทศ

หมายเลขเช็ค.....05121787.....ลงวันที่.....03 ก.ค. 2569

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....(นางสาวสมพร หนูอ่อน).....ผู้รับเงิน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....(นางอรอนงค์ ทองสมุทร).....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้





ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ขบ 52303/พิเศษ

ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

กรุณาส่ง

บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป

463/100 ม.9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256909000070

วันที่ (Date): 12 มิ.ย. 2569

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070740808 ประเภท 03 (4.50)

รหัสลูกค้า : 029312



11070740808

เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมน้ำทิ้ง ประเภท 3 (พ.ค. 2569)	4.50	2,206.00			9,927.00
2	ค่าธรรมเนียมน้ำทิ้ง ประเภท 3 (มิ.ย. 2569)	4.50	2,045.00			9,202.50
(หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL)						19,129.50

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya
(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)

สำหรับผู้ขอใบอนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขออนุญาต) - สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ช่องทางชำระเงิน (เพิ่มเติม)

1. Mobile Banking
2. Coreporate Banking (สำหรับนิติบุคคล)
3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
4. ดัดบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทย
5. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



QR Code เพื่อชำระเงิน



Barcode เพื่อชำระเงิน



099400025212903 242569090000700000 0707202641 1912950 หน้า 1/1

MEASURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจสอบ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
3	Pull Manual Call Point จุดดึงสายเตือนภัย	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker เครื่องแจ้งเหตุด้วยเสียง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
6	Alarm buzzer เสียงสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
7	Zone indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการขึ้นลิฟต์อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศระบบลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วปิดกั้นแก๊สอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมอัดอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
15	Telephone jack แจ็คโทรศัพท์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
16	Sounder base ฐานสัญญาณเตือนภัย	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ / ไม่ปกติ	

หมายเหตุ : ระบบแจ้งเตือนภัย

COMMENT

Check By :
 Recheck By :
 Date : 21/6/26
 Chief Engineer :
 Date :

MEASURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
3	Pull Manual Call Point จุดกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยมือ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker เครื่องส่งเสียงและไฟแฟลช	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
6	Alarm buzzer เครื่องส่งสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
7	Zone Indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel จอแสดงโซนกราฟิก	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการปิดลิฟต์อัตโนมัติเมื่ออยู่บนชั้นล่าง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศระบบปิดอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วปิดกั้นแก๊สอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมอัดอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศ : AHU และ OAU ระบบปิดอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
15	Telephone jack แจ็คโทรศัพท์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
16	Sounder base ฐานสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องดับเพลิง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	

COMMENT

พบปัญหาสัญญาณเตือนไม่ดัง

Check By : นาย
 Recheck By : นาย
 Date : 12/12/2564

Chief Engineer : นาย
 Date : _____

MEASURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
3	Pull Manual Call Point จุดกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยมือ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
5	Horn and Sirene Speaker เครื่องเป่าแตรและเครื่องส่งเสียง	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
6	Alarm buzzer เครื่องส่งสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
7	Zone Indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการขึ้นลิฟต์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงชั้นล่าง	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วปิดกั้นแก๊สอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมอัดดันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
14	Air condition AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศ AHU และ OAU System อัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
15	Telephone jack ปลั๊กโทรศัพท์	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
16	Sounder base ฐานสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการดับเพลิง	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	

COMMENT

ตรวจสอบเรียบร้อย ทุกอย่างปกติ

Check By : สมชาย
Recheck By : สมชาย
Date : 20/11/2564

Chief Engineer : สมชาย
Date : _____

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

M F R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION ស្រាវជ្រាវ		Check ពិន្ទុ	Result លទ្ធផល	Remark កម្រិត
1	Heat Detector កម្រិតកម្ដៅ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
2	Smoke Detector កម្រិតគ្រាប់ដង្កូវ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
3	Pull Manual Call Point កម្រិតហៅហៅ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
4	Strobe Light ភ្លើង	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
5	Horn and Sirene Speaker កម្រិតភ្លេង	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
6	Alarm buzzer កម្រិតភ្លេង	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
7	Zone Indicator panel កម្រិតបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
8	Graphic Zone Display Panel កម្រិតបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) កម្រិតការពារ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
10	Fine Ventilation System Automatic Close កម្រិតប្រព័ន្ធបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close កម្រិតប្រព័ន្ធបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
12	Pressure Fan System Automatic Open កម្រិតប្រព័ន្ធបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
13	Smoke Fan System Automatic Open កម្រិតប្រព័ន្ធបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
14	Air condition AHU and OAU System Automatic Close កម្រិតប្រព័ន្ធបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
15	Telephone jack កម្រិតប្រព័ន្ធបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
16	Sounder base កម្រិតប្រព័ន្ធបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
17	Fire work control program កម្រិតប្រព័ន្ធបង្ហាញ	/	Normal () Abnormal ឯករាជ្យ ធាតុ	
COMMENT				

Check by :
 Checked by :
 Date :

Chief Engineer :
 Date :

W = Weekly / ប្រចាំសប្តាហ៍ M = Monthly / ខែ S = Semi Annually / ២ខែ A = Annually / ឆ្នាំ

1. $\frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{3}$
 3. $\frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{5}$
 5. $\frac{1}{6}$

Location :

CCTV ROOM

[illegible]

COMMENT

COMMENT
 மனோவியல் அறிவு & மன இயக்கம் ஆகியவை பற்றி கற்றுக் கொள்ளும் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

2012

11-1

17/03/2020

日

11-1

Discussion

Unit: English

1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 17

Journal of Management Education

$\mathbb{H} = \mathbb{H}^{\text{cov}} \cup \mathbb{H}^{\text{data}}$ **ข้อมูล**

 $\mathbf{H} = \text{Hemivertebrae (basion)}$

ผู้ = ผู้แต่ง/โครงการ

$S = \text{Semi Annually}$

$\lambda = 10^{-6}$ m

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจสอบ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () ปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () ปกติ	
3	Pull Manual Call Point กดปุ่มขานฉุกเฉิน	/	☒ Normal () ปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () ปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker เครื่องส่งเสียงและไฟแฟลช	/	☒ Normal () ปกติ	
6	Alarm buzzer สัญญาณเตือน	/	☒ Normal () ปกติ	
7	Zone indicator panel แผงแสดงโซน	/	☒ Normal () ปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel จอแสดงโซน	/	☒ Normal () ปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วแก๊สอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
14	Air condition : AHU and OAV System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
15	Telephone jack ตู้โทรศัพท์	/	☒ Normal () ปกติ	
16	Sounder base ถังสัญญาณเสียง	/	☒ Normal () ปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมไฟฉุกเฉิน	/	☒ Normal () ปกติ	

COMMENT

no trouble in 3 days

Check By :

Recheck By :

Date :

Chief Engineer :

Date :

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION ស្ថានភាព		Check ពិនិត្យ	Result លទ្ធផល	Remark កម្រិត
1	Heat Detector កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
2	Smoke Detector កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
3	Pull Manual Call Point កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
4	Stroke Light កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
5	Horn and Strobe Speaker កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
6	Alarm buzzer កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
7	Zone indicator panel កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
8	Graphic Zone Display Panel កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
10	Fire Ventilation System Automatic Close កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
11	Gas Protection Valve Automatic Close កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
12	Pressurize Fan System Automatic Open កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
13	Smoke Fan System Automatic Open កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
14	Air condition : AHU and QAC System Automatic Close កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
15	Telephone jack កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
16	Sounder base កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	
17	Fire work control program កំដៅអ្នករក្សាទុក	/	☒ Normal () Abnormal ឯក () ធម្មតា	

ឯកសារបន្ថែម

COMMENT

Check By : *[Signature]*
 Recheck By : *[Signature]*
 Date : *12/12/16*

Once Engineer : *[Signature]*
 Date : *12/12/16*

ME R C U R F

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ๑๕๓๓	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () ปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () ปกติ	
3	Pull Manual Call Point กดปุ่ม/manual call point	/	☒ Normal () ปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () ปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker สัญญาณเตือนภัย	/	☒ Normal () ปกติ	
6	Alarm buzzer สัญญาณเตือนภัย	/	☒ Normal () ปกติ	
7	Zone indicator panel แผงตัวชี้แจงโซน	/	☒ Normal () ปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel จอแสดงผลโซน	/	☒ Normal () ปกติ	
9	Life Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบการปิดอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศอัตโนมัติปิด	/	☒ Normal () ปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วแก๊สอัตโนมัติปิด	/	☒ Normal () ปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมอัดอัตโนมัติเปิด	/	☒ Normal () ปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติเปิด	/	☒ Normal () ปกติ	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติปิด	/	☒ Normal () ปกติ	
15	Telephone jack แจ็คโทรศัพท์	/	☒ Normal () ปกติ	
16	Sounder base ฐานสัญญาณเตือนภัย	/	☒ Normal () ปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการทำงาน	/	☒ Normal () ปกติ	
COMMENT หมายเหตุ/ปัญหา/ข้อบกพร่อง		F 7		

Check by : *[Signature]*
Date : 6-6-26

Chief Engineer : *[Signature]*
Date :

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION ງານລະບົບ		Check ຕិន	Result ມຳ	Remark ໝາຍເຫດ
1	Heat Detector ເຄື່ອງຕິດຕາມອຸນຫະພູມ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
2	Smoke Detector ເຄື່ອງຕິດຕາມອຸນຫະພູມ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
3	Pull Manual Call Point ຈຸດບອກມາດຕະການ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
4	Strobe Light ໄຟແສງ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
5	Horn and Strobe Speaker ເຄື່ອງແສງ ແລະ ໄຟແສງ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
6	Alarm buzzer ເຄື່ອງຕິດຕາມສຽງ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
7	Zone Indicator panel ແຜ່ນບັນຍັດ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
8	Graphic Zone Display Panel ແຜ່ນສະແດງ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ລະບົບປ້ອງກັນລິຟັດ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ລະບົບປ່ອງອາກາດລົດຢູ່ພື້ນດິນ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close ວາວປິດອັດຕະໂນມັດ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ລະບົບເຄື່ອງປັ່ນອັດຕະໂນມັດ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ລະບົບເຄື່ອງປັ່ນອາກາດລົດຢູ່ພື້ນດິນ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
14	Air condition AHU and OAV System Automatic Close ລະບົບປັ່ນອາກາດລົດຢູ່ພື້ນດິນ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
15	Telephone jack ແຊັດໂທຟອນ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
16	Sounder base ຖານອາກາດລົດຢູ່ພື້ນດິນ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	
17	Fire work control program ລະບົບຄວບຄຸມໄຟ	/	☒ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ () ບໍ່ປົກກະຕິ	

COMMENT

ທຸກໆສິ່ງກໍ່ ດຶງມາຈາກ F 15

Check By : *[Signature]*
 Checked By : *[Signature]*
 Date : 201-11-26

Chief Engineer : *[Signature]*
 Date :

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION ពិពណ៌នា		Check ពិន័យ	Result លទ្ធផល	Remark កម្រិត
1	Heat Detector កម្រិតកំដៅ	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
2	Smoke Detector កម្រិតគ្រាប់ដង្កូវ	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
3	Pull Manual Call Point កម្រិតហៅដៃ	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
4	Stroke Light កម្រិតភ្លើង	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
5	Horn and Strobe Speaker កម្រិតកូរនិងស្រូប	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
6	Alarm buzzer កម្រិតស្រូប	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
7	Zone Indicator panel កម្រិតបង្ហាញតំបន់	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
8	Graphic Zone Display Panel កម្រិតបង្ហាញតំបន់	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
9	Lift Protection Automate Shut Down Stand by Ground floor (Home position) កម្រិតការពារអូតូម៉ាតិកបិទបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
10	Fire Ventilation System Automate Close កម្រិតបិទបិទប្រព័ន្ធបង្ហាញតំបន់	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
11	Gas Protection Valve Automate Close កម្រិតបិទបិទប្រព័ន្ធបង្ហាញតំបន់	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
12	Pressurize Fan System Automate Open កម្រិតបើកបើកប្រព័ន្ធបង្ហាញតំបន់	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
13	Smoke Fan System Automate Open កម្រិតបើកបើកប្រព័ន្ធបង្ហាញតំបន់	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
14	Air condition : AHU and QAU System Automate Close កម្រិតបិទបិទប្រព័ន្ធបង្ហាញតំបន់	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
15	Telephone jack កម្រិតកញ្ចប់ទូរស័ព្ទ	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
16	Sounder base កម្រិតកញ្ចប់សូន្យ	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	
17	Fire work control program កម្រិតប្រព័ន្ធបង្ហាញតំបន់	/	[] Normal [] Abnormal ឯករ ឯករ	

COMMENT

រក្សាទុកកម្រិតបង្ហាញតំបន់ ២៨ ៨.

Check By : *Donk*
 Checked By : *Donk*
 Date : *28/11/19*

Chief Engineer : *Donk*
 Date : *28/11/19*

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Location :

CCTV ROOM

mgd P# 91. November 1990.

COMMENT

Check By Don

Recheck by

Date 10/21/05

Direct financing:

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the rate of the reaction.

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarterly / ไตรมาส S = Semi-Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

W. C. C. L. Y. / સંપત્તા

new : money = 15

๕) = การคิดค่าธรรมเนียม

S = S₀ = Annual Salary

Appendix II

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจสอบ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
3	Pull Manual Call Point จุดดึงสายกดเตือนภัย	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker สัญญาณเตือนภัย	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
6	Alarm buzzer สัญญาณเตือนภัย	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
7	Zone Indicator panel แผงตัวชี้โซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการขึ้นลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วปิดแก๊สลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
14	Air condition AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
15	Telephone jack ปลั๊กโทรศัพท์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
16	Sounder base ฐานสัญญาณเตือนภัย	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการทำงานของลิฟต์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	

COMMENT

insp 12.9.

Check By : *[Signature]*
 Recheck By : *[Signature]*
 Date : 08/12/69

Chief Engineer : *[Signature]*
 Date :

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarterly / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEASURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
3	Pull Manual Call Point จุดดึงปุ่มแจ้งเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker เครื่องขยายเสียง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
6	Alarm buzzer เครื่องส่งสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
7	Zone Indicator panel แผงตัวชี้โซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการตกของลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศระบบลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วปิดกั้นแก๊สอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมเพิ่มแรงดันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
15	Telephone jack ตู้โทรศัพท์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
16	Sounder base ถังสัญญาณแจ้งเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการดับเพลิง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	

COMMENT

no fire in warehouse 12.11.11

Check By : Don Sam-ang
Recheck By : 1/11/11

Chief Engineer : 12.11.11
Date : 12.11.11

MERCURE

HOTELS

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

PREVENTIVE MAINTENANCE

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION ពិពណ៌នា		Check ពិន័យ	Result លទ្ធផល	Remark កម្រិត
1	Hear Detector កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
2	Smoke Detector កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
3	Pull Manual Call Point កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
4	Strobe Light កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
5	Horn and Strobe Speaker កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
6	Alarm buzzer កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
7	Zone Indicator panel កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
8	Graphic Zone Display Panel កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
13	Smoke Fan System Automatic Open កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
15	Telephone jack កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
16	Sounder base កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	
17	Fire work control program កម្រិតស្រាប់ស្រាប់	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ឯករាជ្យ ប្រសិនបើ	

COMMENT

work P-A. 15.

Check By : <u>Amale</u>	Chief Engineer : <u>P. S.</u>
Recheck By : <u>10/08/20</u>	Date : <u>10/08/20</u>

W = Weekly / រៀងរាល់សប្តាហ៍ M = Monthly / រៀងរាល់ខែ Q = Quarterly / រៀងរាល់ត្រីមាស S = Semi Annually / រៀងរាល់មួយឆ្នាំ A = Annually / រៀងរាល់ឆ្នាំ

M E R C U R E HOTEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจสอบ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
3	Pull Mammal Call Point กดปุ่มเรียกช่วยเหลือ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker แตรและไฟแฟลช	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
6	Alarm buzzer เครื่องส่งสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
7	Zone Indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
9	1st Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position)	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
15	Telephone jack	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
16	Sounder base	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
17	Fire work control program	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	

COMMENT

ไม่มีพบข้อบกพร่อง. Pass

Check By : Hand
Recheck By : Singorn
Date : 18/3/26

Chief Engineer : Hand
Date : _____

MERCURE

HOTELS

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

	DESCRIPTION ສາລາດລະບົບ	Check ຕិនາ	Result ຜົນ	Remark ໝາຍເຫດ
1	Heat Detector ເຄື່ອງກວດຈັບອຸນຫະພູມ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
2	Smoke Detector ເຄື່ອງກວດຈັບອຸນຫະພູມ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
3	Pull Manual Call Point ເຄື່ອງມືກວດຈັບອຸນຫະພູມ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
4	Strobe Light ໄຟຟ້າສະແດງ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
5	Horn and Strobe Speaker ເຄື່ອງສະແດງສຽງ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
6	Alarm buzzer ເຄື່ອງສະແດງສຽງ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
7	Zone Indicator panel ແຖວຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
8	Graphic Zone Display Panel ແຖວຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
9	Life Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ການປິດອັດຕະໂນມັດລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ການປິດອັດຕະໂນມັດລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close ການປິດອັດຕະໂນມັດລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ການປິດອັດຕະໂນມັດລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ການປິດອັດຕະໂນມັດລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ການປິດອັດຕະໂນມັດລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
15	Telephone jack ແຖວຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
16	Sounder base ເຄື່ອງສະແດງສຽງ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	
17	Fire work control program ການປິດອັດຕະໂນມັດລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າ	☒	☐ Normal () Abnormal ປົກກະຕິ ບໍ່ປົກກະຕິ	

COMMENT

Check By :

Handwritten signature

Recheck By :

Handwritten signature

Date :

11/01/20

Chief Engineer :

Handwritten signature

Date :

W = Weekly / ອັນດັບ
M = Monthly / ຜົນ
Q = Quarter/ໄລຍະ
S = Semi Annually/ຄົວ
A = Annually / ປີ

MERCURE

HOTELS

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

PARADE DECK RESERVE

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจสอบ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
3	Pull Manual Call Point จุดกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยมือ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker แตรและไฟแฟลช	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
6	Alarm buzzer เครื่องส่งสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
7	Zone Indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel จอแสดงโซน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศระบบป้องกันไฟไหม้	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วป้องกันแก๊สอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมอัดอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
15	Telephone jack ปลั๊กโทรศัพท์	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
16	Sounder base ฐานสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการดับเพลิง	/	☒ Normal () ☐ Abnormal ปกติ	

COMMENT

work Fri 10.

Check By : Hand
Recheck By : สมชาย
Date : 8/9/2561
Chief Engineer : Hand
Date : _____

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEMORIE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจสอบ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
3	Pull Manual Call Point จุดดึง MANUAL CALL	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker เครื่องขยายเสียง	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
6	Alarm buzzer เครื่องสัญญาณเตือน	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
7	Zone Indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบการป้องกันลิฟต์อัตโนมัติ	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วแก๊สอัตโนมัติ	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมอัดอัตโนมัติ	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
14	Air condition : AHU and QAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
15	Telephone jack แจ็คโทรศัพท์	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
16	Sounder base ฐานสัญญาณ	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมไฟฉุกเฉิน	✓	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
COMMENT 2) ตรวจสอบแล้ว OK				

Check By : AS

Recheck By : สมชาย

Date : 25/8/25

Chief Engineer : AS

Date : _____

M E R C U R E

HOTEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจสอบ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2 Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Pull Manual Call Point จุดดึง MANUAL CALL	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Horn and Strobe Speaker สัญญาณไซเรนและไฟแฟลช	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
6 Alarm buzzer เสียงสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
7 Zone indicator panel แผงตัวชี้โซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Graphic Zone Display Panel จอแสดงโซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
9 Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการขึ้นลิฟต์อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศระบบปิดอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
11 Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วแก๊สป้องกันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
12 Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมเพื่อปิดอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13 Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันระบบปิดอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
14 Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
15 Telephone jack แจ็คโทรศัพท์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
16 Sounder base ฐานสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
17 Fire work control program ระบบควบคุมการดับเพลิง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	

COMMENT

ไม่พบข้อบกพร่อง

Check By : Inspector
Recheck By : 19/12/2561
Date : 19/12/2561

Chief Engineer : hbn
Date : _____

M E R C U R E

HOTEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
3	Pull Mammal Call Point จุดดึงนวมตามห้อง	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
5	Horn and Strobe Speaker สัญญาณไซเรนและไฟแฟลช	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
6	Alarm buzzer สัญญาณเตือน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
7	Zone indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบปิดลิฟต์อัตโนมัติเมื่อถึงชั้นล่าง	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศอัตโนมัติปิด	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วป้องกันแก๊สอัตโนมัติปิด	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมเป่าอัตโนมัติเปิด	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติเปิด	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติปิด	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
15	Telephone jack แจ๊คโทรศัพท์	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
16	Sounder base ฐานสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง	/	☒ Normal () ☐ Abnormal	
COMMENT หมายเหตุ				

มกราคม ๒๕๖๑ หน้า 10.

Check By :

Recheck By :

Date :

Chief Engineer :

Date :

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarterly / ไตรมาส

S = Semi Annually / ครึ่งปี

A = Annually / ปี

MEMORANDUM

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจสอบ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
2 Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
3 Pull Manual Call Point จุดกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยมือ	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
4 Strobe Light ไฟแฟลช	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
5 Horn and Strobe Speaker เครื่องส่งเสียงและไฟแฟลช	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
6 Alarm buzzer เครื่องส่งเสียงเตือน	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
7 Zone Indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
8 Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซนกราฟิก	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
9 Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการขึ้นลิฟต์อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
10 Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศระบบอัตโนมัติ	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
11 Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วแก๊สป้องกันการรั่วไหลอัตโนมัติ	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
12 Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมอัดดันอัตโนมัติ	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
13 Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
14 Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
15 Telephone jack ปลั๊กโทรศัพท์	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
16 Sounder base ฐานสัญญาณเตือน	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	
17 Fire work control program ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องดับเพลิง	✓	✓ Normal () Abnormal ปกติ	

COMMENT : machine is good. P. 2-9.

Check By : P. 2-9
 Date : 12/10/2562

Chief Engineer : P. 2-9
 Date : _____

MERCURE

HOTELS

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

No	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
3	Pull Manual Call Point จุดกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยมือ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker เครื่องขยายเสียงแตรและไฟแฟลช	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
6	Alarm buzzer เครื่องสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
7	Zone Indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการกดลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วปิดกั้นแก๊สอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมอัดดันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
15	Telephone jack ปลั๊กโทรศัพท์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
16	Sounder base ฐานสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องดับเพลิง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ()ผิดปกติ	

COMMENT

มีข้อบกพร่อง 1 ข้อ

Check By : สมชาย งาม
Recheck By : สมชาย งาม
Date : 18/01/26

Chief Engineer : สมชาย งาม
Date : 18/01/26

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal () ปกติ	
2 Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal () ปกติ	
3 Pull Manual Call Point จุดกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยมือ	/	☒ Normal () ปกติ	
4 Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal () ปกติ	
5 Horn and Strobe Speaker สัญญาณเตือนด้วยแตรและไฟแฟลช	/	☒ Normal () ปกติ	
6 Alarm buzzer สัญญาณเตือนด้วยเสียง	/	☒ Normal () ปกติ	
7 Zone Indicator panel แผงตัวชี้โซน	/	☒ Normal () ปกติ	
8 Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซนด้วยภาพ	/	☒ Normal () ปกติ	
9 Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการลิฟต์อัตโนมัติเมื่อลิฟต์อยู่ที่ชั้นล่าง	/	☒ Normal () ปกติ	
10 Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
11 Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วป้องกันแก๊สระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
12 Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดันอากาศระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
13 Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
14 Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศ : AHU และ OAU ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	/	☒ Normal () ปกติ	
15 Telephone jack ปลั๊กโทรศัพท์	/	☒ Normal () ปกติ	
16 Sounder base ฐานสัญญาณเตือน	/	☒ Normal () ปกติ	
17 Fire work control program ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องดับเพลิง	/	☒ Normal () ปกติ	

COMMENT

ไม่มีข้อบกพร่องพบ

P.A.B.

Check By : สมชาย งามวิจิตร

Recheck By : สมชาย งามวิจิตร

Date : 24/1/256

Chief Engineer : สมชาย งามวิจิตร

Date : _____

MEASURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

No.	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล		Remark หมายเหตุ
			Normal ปกติ	Abnormal ผิดปกติ	
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
3	Pull Manual Call Point จุดกดปุ่มขอความช่วยเหลือ	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
5	Horn and Strobe Speaker เครื่องแตรและไฟแฟลช	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
6	Alarm buzzer สัญญาณเตือน	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
7	Zone Indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันการปิดลิฟต์อัตโนมัติ	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศอัตโนมัติปิด	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วป้องกันแก๊สอัตโนมัติปิด	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมอัดอัตโนมัติเปิด	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติเปิด	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
14	Air condition : AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติปิด	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
15	Telephone jack ปลั๊กโทรศัพท์	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
16	Sounder base ฐานสัญญาณเตือน	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการดับเพลิง	/	☒ Normal ()	☐ Abnormal ()	

COMMENT : เดินงานเสร็จเรียบร้อย OK to work f 11 งานเรียบร้อย.

Check By :

Petla S. Boy

Recheck By :

12/1/26

Chief Engineer :

h5a

Date :

Date :

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

๔ ๑ ๑ ๑ ๒ ๕

Machine Name : FIRE ALARM SYSTEM

Location :

CCTV ROOM

No	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจสอบ	Result		Remark หมายเหตุ
			ผล	การ	
1	Heat Detector เครื่องตรวจจับความร้อน	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
2	Smoke Detector เครื่องตรวจจับควัน	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
3	Pull Mammal Call Point จุดดึงเบรกมือแจ้งเตือน	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
4	Strobe Light ไฟแฟลช	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
5	Horn and Strobe Speaker สัญญาณไซเรนและไฟแฟลช	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
6	Alarm buzzer สัญญาณเตือน	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
7	Zone indicator panel แผงตัวบ่งชี้โซน	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
8	Graphic Zone Display Panel แผงแสดงโซน	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
9	Lift Protection Automatic Shut Down Stand by Ground floor (Home position) ระบบป้องกันลิฟต์อัตโนมัติ	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
10	Fire Ventilation System Automatic Close ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
11	Gas Protection Valve Automatic Close วาล์วป้องกันแก๊สอัตโนมัติ	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
12	Pressurize Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดันอากาศอัตโนมัติ	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
13	Smoke Fan System Automatic Open ระบบพัดลมดูดควันอัตโนมัติ	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
14	Air condition AHU and OAU System Automatic Close ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
15	Telephone jack ตู้โทรศัพท์	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
16	Sounder base ถังสัญญาณแจ้งเตือน	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	
17	Fire work control program ระบบควบคุมการแจ้งเตือน	/	[X] Normal [] Abnormal	ปกติ	

COMMENT

Test OK and all components are working properly.

Check By :

๑๑๑๑๑๑๑๑

๑๑๑๑๑๑๑๑

Chief Engineer :

๑๑๑๑๑๑๑๑

Date :

Date :

M = Monthly / ily M = Monthly / ily Q = Quarterly / ily S = Semi Annually / ily A = Annually / ily

MERCURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	848 Li 1000 Li
2 ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับปกติ	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Checking fuel level	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect the operation of speed governor	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	C 50 - 120 C°
6 ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2360-4000 RPM
7 Checking Coolant flowlet, Cooling system	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	250-1000 Kpa
8 ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
9 ตรวจสอบ RPM meter	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	142 - 171 PSI
10 ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
11 Inspect engine oil pressure	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
12 ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13 Checking oil level and oil condition of crankcase	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
14 ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
15 Pressure Inlet	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
16 แรงดันใบพัดดูดน้ำ	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
17 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
18 ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
19 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2)	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
20 ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
21 Test time to start and stop	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
22 เวลาในการทดสอบสตาร์ทและปิดเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
23 Fuel quantity used in testing	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
24 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
25 Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT พบสวิตช์ไม่ทำงาน			
Check By : <u> </u>	Chief Engineer : <u> </u>		
Recheck By : <u> </u>	Date : <u> </u>		

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

Machine Name : FIRE ENGINE Location : Basement

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชุดชาร์ต และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	119 Lt. 1000 Lt.
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	57C 50 - 120 C°
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2500 RPM 2360- 4000 RPM
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 Kpa 250-1000 Kpa
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อดับเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	169 Psi 142 - 171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise ,and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมมียัด	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage Battery 2 Voltage
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time Stop time
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 Lt.
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องยนต์ทุกวันพุธ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes		☐ 10 min ☒ 20 min 10 นาที 20 นาที	

หมายเหตุประจำสัปดาห์ ระวังทำหายน้

COMMENT

Check By : กัมพูชาRecheck By : นายDate : 17/6/24Chief Engineer : นาย

Date :

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2 ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จไฟ และจุดต่อสายไฟ รับผิดชอบ	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	100% L.L.
3 Checking fuel level	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect the operation of speed governor	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
6 ตรวจเช็คสภาพการทำงานของความเร็วรอบเครื่องยนต์	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	50 - 120 C°
7 Checking Coolant flowmeter, Cooling system	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2360-4000 RPM
9 Inspect engine RPM meter	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 ตรวจเช็คความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	250-1000 Kpa
11 Inspect engine oil pressure	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
12 ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13 Checking oil level and oil condition of crankcase	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
14 ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	142 - 171 PSI
15 Pressure inlet	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
16 แรงดันในท่อคัมเพล็กซ์	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
17 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
18 ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย,แคมป์	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
19 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2)	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage
20 ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 2 Voltage
21 Test time to start and stop	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time
22 เวลาในการทดสอบสตาร์ทและปิดเครื่อง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Stop time
23 Fuel quantity used in testing	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
24 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
25 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องจนครบ 10 - 20 นาที	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
26 Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT			
ขอส่งประจำสัปดาห์			
Check By : <u> </u>	Chief Engineer : <u> </u>		
Recheck By : <u> </u>	Date : <u> </u>		
Date : <u>10/11/14</u>			

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarterly / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

Machine Name : FIRE ENGINE

Location : Basement

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชดเชยไฟ ระดับน้ำกลั่น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2 Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 Lt.
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking Coolant flow/level, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	50 - 120 °C
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 2360- 4000 RPM
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	250-1000 Kpa
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อดับเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	142 - 171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี แคมป์เปิด	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage Battery 2 Voltage
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time Stop time
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 Lt.
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประลัสมิโดนาห์ต้องทำการเดินเครื่องยนต์ทุกวันพุธ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	

COMMENT

Check By : สมชายRecheck By : สมชายDate : 21/6/2561Chief Engineer : สมชาย

Date : _____

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับปกติ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	847 Lt 1000 Lt
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking Coolant flowlet. Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	10. C 50 130 C
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2500 RPM 2360-4000 RPM
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Kpa 250-1000 Kpa
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อรับเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	124 Psi 142-171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย,แคมมิล	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 18.4 Voltage Battery 2 19.7 Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time Stop time
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Li
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องยนต์ทุกวัน 10-20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20-30 minutes	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT ทดสอบประจำสัปดาห์ 20 นาที			
Check By : K. Vong + N. N. N.		Chief Engineer : P. N. N.	
Recheck By : N. N. N.		Date : 10/10/26	

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และคอตสายไฟ ระหว่างกลั่น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	9500 Li 1000 Li
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	55 C 50 - 120 C°
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 RPM 2360-4000 RPM
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Kpa 250-1000 Kpa
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	150 PSI 142 - 171 PSI
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อต้นหลัง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 12.8 Voltage Battery 2 12.8 Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 12.10 Stop time 12.30
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและ ปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องบนดักน้ำมัน 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT มดชอบประจุแบตเตอรี่			
Check By : ๑๙๓๓๓		Chief Engineer : มด	
Recheck By : ๑๙๓๓๓		Date : ๑๐/๑๐/๒๕	

MERCURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจสอบแบตเตอรี่ ขั้วไฟฟ้า และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	890 Li 1000 Li
2 Checking fuel level ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	55 C 50 120 C°
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	9500 RPM 2360-4000 RPM
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Kpa 250-1000 Kpa
6 Inspect engine oil pressure ตรวจสอบแรงดันน้ำมันเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	130 Psi 142 - 171 PSI
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อต้นเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจสอบเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย, แคนยัด		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 12.8 Voltage Battery 2 12.8 Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1, Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.10 Stop time 14.30
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3 Li
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13 Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20-30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์ต้องทำการเดินเครื่องขณะทำการทดสอบ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT 10.5 ชั่วโมง 8.10 นาที			
Check By : <u>สมชาย งามงาม</u> Recheck By : <u>สมชาย งามงาม</u> Date : <u>15/6/69</u>		Chief Engineer : <u>สมชาย งามงาม</u> Date : _____	

MERCURE


PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจขั้วแบตเตอรี่ ชาร์จ และคอสสายไฟ ร่มน้ำหนัก	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	5800 Li 1000 Li
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของความเร็วรอบเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	90 C 50 - 120 C
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1400 RPM 2360-4000 RPM
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	150 Kpa 250-1000 Kpa
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อฉนวนหลัง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	170 Psi 142 - 171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอศ, แก๊มนัด	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 13.1 Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 2 13.1 Voltage
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและ ปิดเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 13.10
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Stop time 13.50
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องทดสอบทุกวันพุธ 10 : 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 : 30 minutes	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3 Li
COMMENT - no feed else oil plant			
Check By : <u>สุวิทย์ งาม</u>		Chief Engineer : <u>ทศพร</u>	
Recheck By : <u>สุวิทย์ งาม</u>		Date : <u>6/10/19</u>	

Machine Name : FIRE ENGINE		Location :		Basement
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ	
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ขดขั้ว และจุดต่อสายไฟ ระดับปกติ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Li. 1000 Li.	
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ		
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	C 50 - 120 °	
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	RPM 2360- 4000 RPM	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Kpa 250-1000 Kpa	
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	PSI 142 - 171 PSI	
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ		
8 Pressure Inlet แรงดันในหัวคั่นเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ		
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอศ, แก๊สมีด	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Battery 1 41.8 Voltage	
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Battery 2 41.8 Voltage	
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและ ปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Start time 12.10	
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Stop time 14.30	
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะลงทำการเดินเครื่องบนตัวรถ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Li.	
COMMENT ไม่ส่งมอบรถไปใช้งาน				
Check By : <u>สมชาย งามงาม</u>		Chief Engineer : <u>สมชาย งามงาม</u>		
Recheck By : <u>สมชาย งามงาม</u>		Date : <u>26/11/19</u>		

MERCURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ขดพลาห์ และจุดต่อสายไฟ ระดับปกติ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	950 Li 1000 Li
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	70 C 50 - 120 C
4 Checking Coolant flowlet.Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	2800 RPM 2360-4000 RPM
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	200 Kpa 250-1000 Kpa
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	142 - 171 PSI
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อต้นเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and Lamp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Battery 1 13.9 Voltage Battery 2 12.9 Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Start time 12.10 Stop time 12.20
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	Li
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องเป็นเวลา 10-20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20-30 minutes	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ☐ ไม่ปกติ	
COMMENT make by วัชรวิทย์			
Check By :  Recheck By :  Date : 22/1/2018	Chief Engineer :  Date : 22/1/2018		

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	95°C Li 1000 Li
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	60 C 50 - 120 C
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่อง		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	950 RPM 2360- 4000 RPM
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	950 Kpa 250-1000 Kpa
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อเดินน้ำ		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	14.8 Psi 142 171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย, เต้นยึด		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Checking Battery Capacity (Battery 1, Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 42.2 Voltage Battery 2 19.1 Voltage
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 11.50 Stop time 11.50
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 mm 120 mm
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องชนัดทุกวันพุธ 10-20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes		☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	10 นาที 20 นาที
COMMENT ไม่มีข้อบกพร่อง			
Check By : <u>Phat</u>		Chief Engineer : <u>Phat</u>	
Checked By : <u>Phat</u>		Date : <u>19/1/69</u>	

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	850 Lt. 1000 Lt.
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	70 C 50 - 120 C°
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	9400 RPM 2360- 4000 RPM
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	250 Kpa 250-1000 Kpa
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อคัมเพล็กซ์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	16.8 Psi 142 - 171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage 13.8 Battery 2 Voltage 13.8
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.50 Stop time 15.00
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3 Lt.
13 Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องบนรถทุกวันพุธ 10 - 20 นาที	/	☒ 10 min ☐ 20 min 10 นาที 20 นาที	
COMMENT 70000/100000			
Check By : 44444 + 44444			
Recheck By : 44444			
Date : 08/01/69			
Chief Engineer : 44444		Date :	

DATE: 11/11/2011

Machine Name : FIRE ENGINE

Location : Basement

	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2	Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	850 Lt. 1000 Lt.
3	Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4	Checking Coolant flowlet. Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5	Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2400 RPM 2360- 4000 RPM
6	Inspect engine oil pressure ตรวจสอบแรงดันน้ำมันเครื่องบนคัท	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	110 Kpa 250-1000 Kpa
7	Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8	Pressure Inlet แรงดันในท่อต้นเพลิง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	160 Psi 142 - 171 PSI
9	Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10	Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 12.3 Voltage Battery 2 12.3 Voltage
11	Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 12.00 Stop time 12.00
12	Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13	หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องบนคัททุกวันพุธ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	✓	() 10 min 20 min 10 นาที 20 นาที	

COMMENT

ไม่พบข้อบกพร่อง

Check By : สมชายRecheck By : 11/11/2011

Date :

Chief Engineer : ประจักษ์

Date :

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE

Location : Basement

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 Lt.
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 Lt.
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	50 - 120 C°
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1800 RPM 2360-4000 RPM
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	200 Kpa 250-1000 Kpa
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องเบด		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	168 Psi 142 - 171 PSI
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อน้ำมันเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
9 Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage Battery 2 Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time Stop time 11.20
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3, Lt.
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13 Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องบนรถทุกวันพุธ 10 - 20 นาที		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	

COMMENT

ตรวจสอบประจำสัปดาห์

Check By : สมชาย

Recheck By : สมชาย

Date : 20/6/16

Chief Engineer : พิรุณ

Date :

MERCURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ วิทยุ และจุดต่อสายไฟ ระดับปากลิ้น	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	900 Li 1000 Li
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1800 RPM 2360-4000 RPM
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่อง	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Kpa 250-1000 Kpa
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อส่งเพลิง	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Psi 142 - 171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี แฉก	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 14.00 Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1, Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 2 11.00 Voltage
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 13.10
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Stop time 13.20
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องบันทึกจำนวน 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	✓ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Li
COMMENT มาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่			
Check By : <u>นาย อภิสิทธิ์ งามดี</u>		Chief Engineer : <u>นาย</u>	
Recheck By : <u>18/09/06</u>		Date :	

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter /ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 L.
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 L.
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	50 C 50 - 120 C
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2400 RPM 2360-4000 RPM
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่อง	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	150 Kpa 250-1000 Kpa
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure inlet แรงดันในท่อต้นเพลิง	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	142 - 171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี แคมป์	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 12.5 V Voltage Battery 2 12.5 V Voltage
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 12.20 Stop time 12.40
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	12.40 L.
13 Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องดำเนินการทดสอบทุกวันอาทิตย์ 20 - 30 นาที	✓	Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT หมายเหตุ			
Check By : <u> </u> Recheck By : <u> </u> Date : <u>11/10/2561</u> Chief Engineer : <u> </u> Date : <u> </u>			

Machine Name : FIRE ENGINE Location : Basement

	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2	Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 Lt.
3	Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4	Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	50 C 50 - 120 C°
5	Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 RPM 2360- 4000 RPM
6	Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	250 Kpa 250-1000 Kpa
7	Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8	Pressure Inlet แรงดันในท่อตัวบ่ง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	142 Psi 142 - 171 PSI
9	Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย, แคมป์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10	Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 12.8 V Voltage Battery 2 14.2 V Voltage
11	Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 12.20 Stop time 12.30 Lt.
12	Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13	หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องบนเตาทุกวันพุธ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	

COMMENT

ม.ร.ค.อ.ประสิทธิ์ ภิรมย์

Check By : Amale

Recheck By : Amale

Date : 12/12/2561

Chief Engineer : Amale

Date : _____

Machine Name : FIRE ENGINE

Location :

Basement

	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชดเชยไฟ ระดับน้ำกลั่น		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2	Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 - Lt. 1000 Lt.
3	Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานขอตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4	Checking Coolant flowlet. Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	OK
5	Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2400 RPM 2360-4000 RPM
6	Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	260 Kpa 250-1000 Kpa
7	Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8	Pressure Inlet แรงดันในหัวดับเพลิง		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	168 Psi 142 - 171 PSI
9	Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย แคมป์		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10	Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 14.1 Voltage Battery 2 14.1 Voltage
11	Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 11.20 Stop time 11.30
12	Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		[] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	13. 13. Lt.
13	หมายเหตุ การตรวจสอบประล้าปัดนาจะต้องทำการเดินเครื่องยนต์ทุกวันพร 10-20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes		[] 10 min [] 20 min 10 นาที 20 นาที	

COMMENT

ทดสอบประล้าปัดนา

Check By : AmorRecheck By : AmorDate : 20/2/96Chief Engineer : Amor

Date :

Machine Name : FIRE ENGINE Location : Basement

	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2	Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 Lt. 1000 Lt.
3	Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4	Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 C 50 - 120 C°
5	Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 RPM 2360-4000 RPM
6	Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 Kpa 250-1000 Kpa
7	Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8	Pressure Inlet แรงดันในท่อดับเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 Psi 142 - 171 PSI
9	Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย, แคมป์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10	Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage Battery 2 Voltage
11	Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time Stop time
12	Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 Lt.
13	หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องยนต์ทุกวันพุธ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes		☐ 10 min ☐ 20 min 10 นาที 20 นาที	

COMMENT

ปกติตามค่าที่กำหนด

Check By :

Recheck By :

Date :

Chief Engineer :

Date :

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE

Location : Basement

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1000 Lt.
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	70 C 50 - 120 C°
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1800 RPM 2360- 4000 RPM
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Kpa 250-1000 Kpa
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	190 Psi 142 - 171 PSI
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อดับเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 14. ✓ Voltage Battery 2 14. ✓ Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 11.30 Stop time 11.35
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	13. Lt.
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13 Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องยนต์ทุกวันพุธ 10 - 20 นาที		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	

COMMENT

ไม่พบข้อบกพร่อง

Check By :

Recheck By :

Date :

P. J. J. J.

11/11/2016

Chief Engineer :

Date :

P. J. J. J.

Machine Name : FIRE ENGINE

Location : Basement

	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2	Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	900 Lt. 1000 Lt.
3	Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานขอตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4	Checking Coolant flowlet.Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	90 C 50 - 120 C°
5	Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1100 RPM 2360- 4000 RPM
6	Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	220 Kpa 250-1000 Kpa
7	Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8	Pressure Inlet แรงดันในท่อดับเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	112 Psi 142 - 171 PSI
9	Checking Unusual Engine Noise ,and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี,แคมยึด		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10	Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 14- V Voltage Battery 2 14- V Voltage
11	Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 11.10 Stop time 11.30
12	Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13	หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องยนต์ทุกวันพร 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes		☐ 10 min ☐ 20 min 10 นาที 20 นาที	

COMMENT

ปกติ ปลอดภัย

Check By

Recheck By

Date

Chief Engineer :

Date :

พริษฐ์ งาม

MERCURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชาร์จ และจุดสายไฟ ระดับน้ำกลั่น	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	900 Li 1000 Li
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของความเร็วรอบเครื่อง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking Coolant flowlet. Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	90 C 50 - 120 C°
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่อง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2300 RPM 2360-4000 RPM
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Kpa 250-1000 Kpa
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อลมเข้า	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	120 Psi 142 - 171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี แคมป์	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 12 V Voltage Battery 2 12 V Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 . Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 12.20 Stop time 12.40
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	10 นาที 20 นาที
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะลดลงหากการเดินเครื่องหยุดพักวันพรุ่ง 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT ตรวจสอบประจำสัปดาห์			
Check By : <u>สมชาย งาม</u> Recheck By : <u>พ.อ. งาม</u> Date : <u>24/9/96</u>		Chief Engineer : <u>พ.อ. งาม</u> Date : _____	

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

Machine Name : FIRE ENGINE

Location : Basement

	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชูขารัท และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
2	Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	๑๐๐ Lt. 1000 Lt.
3	Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4	Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	๑๐ C 50 - 120 C°
5	Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1200 RPM 2360-4000 RPM
6	Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	120 Kpa 250-1000 Kpa
7	Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8	Pressure Inlet แรงดันในท่อดับเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	120 Psi 142 - 171 PSI
9	Checking Unusual Engine Noise ,and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย,แคมป์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10	Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 1A-V Voltage Battery 2 1A-V Voltage
11	Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 1A.20 Stop time 1A.10
12	Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13	หมายเหตุ การตรวจสอบประสิทธิภาพการเดินเครื่องยนต์ทุกวันพุธ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	

COMMENT

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์

Check By :

Recheck By :

Date :

Chief Engineer :

Date :

MERCURE
HOTEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ชดเชยไฟ และจุดต่อสายไฟ ระดับน้ำกลั่น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	900 Li 1000 Li
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	90 C 50 - 120 C
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2100 RPM 2360-4000 RPM
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1250 Kpa 250-1000 Kpa
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อฉีดน้ำเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	168 Psi 142 - 171 PSI
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แฉก, เฝ้าน้ำ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 14 V. Voltage Battery 2 15 V. Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 . Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14:15 Stop time 14:25
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2 Li
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะส่งทำการเดินเครื่องบนสัปดาห์วันพุธ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT สัปดาห์ที่ 109 ไม่พบข้อบกพร่อง			
Check By : Saw Pator S Bay Recheck By : Pimayda Dr. Date : 14 / 1 / 2566		Chief Engineer : พิศม Date :	

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

411126

Machine Name : FIRE ENGINE		Location : Basement	
DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ควบคุม และจุดสายไฟ ระดับน้ำกลั่น	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2100 Li 1000 Li
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
3 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	80 C 50 - 120 C
4 Checking Coolant flowlet, Cooling system ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2400 RPM 2360-4000 RPM
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Kpa 250-1000 Kpa
6 Inspect engine oil pressure ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันเครื่อง	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	170 Psi 142 - 171 PSI
7 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
8 Pressure Inlet แรงดันในท่อต้นเพลิง	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย, เต้นยึด	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 14.6 Voltage
10 Checking Battery Capacity (Battery 1 , Battery 2) ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 2 14.8 Voltage
11 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.30
12 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Stop time 14.45
13 หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะสลับสับเปลี่ยนเครื่องบนสัปดาห์พุธ 10 : 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 : 30 minutes	/	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	9 Li
COMMENT			
Check By : 409 + 722		Chief Engineer : 1080	
Recheck By : 17/1/26		Date :	

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarterly / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEMORIE

RECORD

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ชดเชย และจุดต่อสายไฟ	/	☒ Normal () ปกติ	Battery 1 Voltage แบตเตอรี่ 1
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal () ปกติ	Battery 2 Voltage แบตเตอรี่ 2
3 Checking Belt tension, Coolant/flowlet, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน. การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal () ปกติ	Li 473 Li
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal () ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal () ปกติ	1504 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของ speed governor	/	☒ Normal () ปกติ	0 kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal () ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal () ปกติ	100 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	/	☒ Normal () ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบสตาร์ทและหยุดเครื่อง	/	☒ Normal () ปกติ	Start time Stop time
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal () ปกติ	Li
หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องจนดับทุกวันพุธ 10 - 20 นาที			
Remak All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes			

COMMENT

พบปัญหาเล็กน้อย

Check By : ก.ก.ก.

Recheck By : ก.ก.ก.

Date : 21/6/25

Chief Engineer :

Date :

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarterly/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEMORIE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location : Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Battery 1 Voltage
2	ตรวจสอบแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Battery 2 Voltage
3	Checking fuel level	/	☒ Normal ☐ Abnormal	498 Lt. 473 Lt.
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
5	Checking Belt tension, Coolant flow level, Cooling system	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
6	ตรวจสอบความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
7	Checking oil level and oil condition of crankcase	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal	1003 RPM 1500 - 4000 RPM
9	Inspect engine RPM meter	/	☒ Normal ☐ Abnormal	0 Kpa 250-1000 Kpa
10	ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal	0 Amp 0 - 60 Amp
11	Inspect the operation of speed governor	/	☒ Normal ☐ Abnormal	100 V 380 - 420 Voltage
12	ตรวจสอบสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
13	Inspect Amp meter	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
14	ตรวจสอบแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
15	Record Voltage	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
16	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
17	Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and clamp	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
18	ตรวจสอบเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคลมป์ยึด	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
19	Test time to start and stop	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Start time
20	เวลาในการทดสอบสตาร์ทและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Stop time
21	Fuel quantity used in testing	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
22	ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
23	หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องยนต์ทุกวันพุธ 10 - 20 นาที	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
24	Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/	☒ Normal ☐ Abnormal	

พบค่าผิดปกติ 1: 20 นาที

COMMENT

Check By :

Recheck By :

Date :

Chief Engineer :

Date :

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location : Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage Battery 2 Voltage
2 Checking fuel level ตรวจเชื้อเพลิงในถังเชื้อเพลิง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	108. L.L. 473 L.L.
3 Checking Belt tension, Coolant flow level, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	1504 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของ speed governor	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	560 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	400 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และทวไลต์, แคนยี่ด	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	Start time Stop time L.L.
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	() 10 min 120 min
หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะดำเนินการเดินเครื่องยนต์ทุกวันพุธ 10 - 20 นาที			
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes			

นายอภิสิทธิ์ ใจดี 1 : นายทราฟ

COMMENT

Check By : นายทราฟ

Recheck By : นายทราฟ

Date : 10/6/10

Chief Engineer : นายทราฟ

Date : _____

MEMORIE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location : Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Battery 1 Voltage
2	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Battery 2 Voltage
3	Checking fuel level	/	☒ Normal ☐ Abnormal	 Lt. 473 Lt.
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal	 Lt.
5	Checking Belt tension, Coolant flow, Cooling system	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
6	ตรวจความตึงของสายพาน. การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
7	Checking oil level and oil condition of crankcase	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
9	Inspect engine RPM meter	/	☒ Normal ☐ Abnormal	 RPM 1500 - 4000 RPM
10	ตรวจสภาวะการทำงานของ speed governor	/	☒ Normal ☐ Abnormal	 Kpa 250-1000 Kpa
11	Inspect Amp meter	/	☒ Normal ☐ Abnormal	 Amp 0 - 60 Amp
12	ตรวจเข็มแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal ☐ Abnormal	 V 380 - 420 Voltage
13	Record Voltage	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
14	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
15	Checking Unusual Engine Noise , and air intake hose pipe and camp	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
16	ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
17	Test time to start and stop	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
18	เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal	 Lt.
19	Fuel quantity used in testing	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
20	ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องแบบทุกวันพุธ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes				
COMMENT ปกติเดินปรกติ				
Check By : <u> </u>		Chief Engineer : <u> </u>		
Recheck By : <u> </u>		Date : <u> </u>		
Date : <u> </u>		Date : <u> </u>		

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด		Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ขั้วชาร์จ และ จดดสยไฟ	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 28.2 Voltage Battery 2 28.6 Voltage
2	Checking fuel level ตรวจเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	290 Lt 473 Lt
3	Checking Belt tension, Coolant flow level, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4	Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5	Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6	Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	560 Kpa 250-1000 Kpa
7	Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมป์มิเตอร์	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8	Record Voltage บันทึกความแรงดันไฟฟ้า	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	100 V 380 - 420 Voltage
9	Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคนปีด	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10	Test time to start and stop เวลาในการทดสอบสตาร์ทและหยุดเครื่อง	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.27 Stop time 14.47
11	Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1 Lt
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes COMMENT ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ				

Check By : A. Jod , 20/10/2561

Recheck By : N. Jod

Date : 12 / 5 / 26

Chief Engineer

Date

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจสอบ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ชุดชาร์จ และจุดสายไฟ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	Battery 1 12.8 V Battery 2 12.8 V Voltage
2 Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	Poll. Lt 473 Lt
3 Checking Belt tension, Coolant flowlet, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบสภาพการทำงานของ governor	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	2200 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจสอบแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	400 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี แคมป์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบสตาร์ทและหยุดเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	Start time 14-20 Stop time 14-20
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	3 Lt
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 30 - 30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องดำเนินการก่อนหรือหลังการปฏิบัติงาน 10 - 20 นาที	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
COMMENT หมายเหตุเพิ่มเติม			

Check By : สมชาย
Recheck By : สมชาย
Date : 20/10/20

Chief Engineer : สมชาย
Date : 20/10/20

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1. Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ขั้วชาร์จ และจุดสายไฟ	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage 28.8 Battery 2 Voltage 28.8
2. Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	F64 Lt 473 Lt
3. Checking Belt tension, Coolant flow level, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4. Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5. Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6. Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของความเร็วรอบเครื่อง	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	599 Kpa 250-1000 Kpa
7. Inspect Amp meter ตรวจสอบแอมป์มิเตอร์	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	C Amp 0 - 60 Amp
8. Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	400 V 380 - 420 Voltage
9. Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจสอบเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี แคมป์	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10. Test time to start and stop เวลาในการทดสอบสตาร์ทและปิดเครื่อง	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.55 Stop time 14.59
11. Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3 Lt
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT			
ตรวจสอบหัวฉีดน้ำมันเครื่อง / อิมเมอร์เซอร์ Floor-14 ตรวจสอบความสะอาดหัวฉีด / หัวฉีดน้ำมันเครื่อง			
Check By : <u>สมชาย (Sung)</u>	Chief Engineer : <u>สมชาย</u>		
Recheck By : <u>สมชาย</u>	Date : <u>13/05/98</u>		

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annual / ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEASURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1, battery 2, Control charger Terminal ตรวจแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2, ขั้วชาร์จ และจุดสายไฟ	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 88.8 Voltage Battery 2 88.9 Voltage
2 Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Fuel Lt 473 Lt
3 Checking Belt version, Coolant flowlet, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1803 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	209 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจแอมป์มิเตอร์	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	206 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and clamp ตรวจเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อน้ำไอดี แหวนยึด	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดลองสตาร์ทและหยุดเครื่อง	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.30 Stop time 14.50
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	5 Lt
หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องอย่างน้อยวันละ 10-20 นาที Remark All of weekly P/M must be done on during testing operation every Sunday 20-30 minutes	✓	[X] Normal [] Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
COMMENT พบข้อบกพร่องเล็กน้อย			

Check By : SSK

Recheck By : สมชาย

Date : 6/10/64

Chief Engineer : สมชาย

Date : _____

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarterly / ไตรมาส S = Semi Annual / ครึ่งปี A = Annually / ปี

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1, battery 2, Control charger Terminal ตรวจแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2, หนักรับ และ จุดต่อสายไฟ		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 28.2 Voltage Battery 2 28.2 Voltage
2 Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	28.1 Lt 473 Lt
3 Checking Belt tension, Coolant level, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของตัวอเนกมิเตอร์		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	100 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจแอมป์เมตร		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	400 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.30 Stop time 14.50
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องดำเนินการก่อนการปฏิบัติงานทุกวันอาทิตย์ 20 - 30 นาที			
COMMENT was used as a record			

Check By : K. S. S. S.
Recheck By : K. S. S. S.
Date : 14/1/16.

Chief Engineer : K. S. S. S.
Date : 14/1/16.

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEASURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1. Checking Battery 1, battery 2, Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2, ฆอรัท และจุดต่อสายไฟ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 28.2 Voltage Battery 2 28.2 Voltage
2. Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Fuel Lt 473 Lt
3. Checking Belt tension, Coolant flow level, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4. Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5. Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	4500 RPM 1500 - 4000 RPM
6. Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของ governor	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	600 Kpa 250-1000 Kpa
7. Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8. Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	200 V 380 - 420 Voltage
9. Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และ ท่อไอดี, แคมป์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10. Test time to start and stop ทดสอบเวลาในการทดสอบเริ่มและหยุดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 4.30 Stop time 14.30
11. Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	13 Lt
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำระหว่างการเดินเครื่องหยุดทุกวันอาทิตย์ 10 - 20 นาที	/		10 - 20 นาที
COMMENT ไม่มีข้อผิดพลาด			

Check By : ABT
 Recheck By : สมชาย
 Date : 22/2/66

Chief Engineer : สมชาย
 Date : 22/2/66

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annual/ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEASURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจขั้วแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ขั้วชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 28.8 Voltage Battery 2 28.8 Voltage
2 Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	F011 Lt 473 Lt
3 Checking Belt tension, Coolant flow level, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1800 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	640 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจสอบแอมมิเตอร์	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	C Amp 0 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Δ00 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย แฉก	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเริ่มและหยุดเครื่อง	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 13.50 Stop time 14.40
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	✓	Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Lt
หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องจนครบจำนวน 10 - 20 นาที Remark All of weekly PMI must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	✓		
COMMENT ไม่มีข้อบกพร่อง			
Check By : <u>พรหมสาร</u> Date : <u>15/11/66</u>	Chief Engineer : <u>พรหมสาร</u> Date : <u>15/11/66</u>		

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annual / ครึ่งปี A = Annually / ปี

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1, battery 2, Control charger Terminal ตรวจแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2, ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 28.8 Voltage Battery 2 28.8 Voltage
2 Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Full Lt. 473 Lt.
3 Checking Belt tension, Coolant flow, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1503 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	578 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจแอมมิเตอร์	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	400 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย, แคนปีด	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.28 Stop time 14.38
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3 Lt.
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องดำเนินการเดินเครื่องขณะทำการวันพุธ 10 - 20 นาที	/		
COMMENT ตรวจทุกวัน 108h 32 m 622 StartCS ทดสอบ/ตรวจเช็ค			
Check By : <u>Prasit + Nant</u>	Chief Engineer : <u>Prasit</u>		
Recheck By : <u>Prasit</u>	Date : <u>08/04/69</u>		

M E R C U R E HOTEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 25.7 Voltage Battery 2 25.2 Voltage
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	72.1 Lt. 473 Lt.
3 Checking Belt tension, Coolant flow level, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	150 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	400 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และทวไอดี, แฉมยึด	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเป็นต้นและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 1.30 Stop time 1.4.30
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3 Lt.
หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องบนตัวทุกวัน 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes	/		

COMMENT

no fault found

Check By : สมชาย งามสง่า

Recheck By : สมชาย งามสง่า

Date : 9/12/2561

Chief Engineer : สมชาย งามสง่า

Date : 9/12/2561

MERCURE

HOELS

PAIYANA OCEAN PILOTAGE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location : Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ชุดชาร์ต และจุดต่อสายไฟ	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 24.8 Voltage Battery 2 24.8 Voltage
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Refill Lt. 473 Lt.
3 Checking Belt tension, Coolant flow, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	800 Kpa 250-1000 Kpa
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
7 Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมมิเตอร์	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	100 V 380 - 420 Voltage
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
9 Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 11.00 Stop time 11.20
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3 Lt.
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	

Remak All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes

COMMENT

no fault at all

Check By : สมชาย

Recheck By : สมชาย

Date : 20/3/96

Chief Engineer : สมชาย

Date : 20/3/96

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarterly / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

M E R C U R E

MODEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจขั้วแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ทุขาร่าง และจุดต่อสายไฟ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	Battery 1 28.8 V Voltage Battery 2 28.9 V Voltage
2 Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	Fuel Lt 473 Lt
3 Checking Belt tension, Coolant level, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	1203 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	619 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจวัดแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	450 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจสอบเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	Start time 14.30 Stop time 14.50
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ () ไม่ปกติ	108 Lt 5 m 610 34097 (3)
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes COMMENT Machine is good			

Check By : Pat Recheck By : Prasanna Date : 14/3/21

Chief Engineer : Prasanna Date : _____

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

MERCURE

HOTELS

PARADISE OCEAN RESORT

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1, battery 2, Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2, ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage 12.8 V Battery 2 Voltage 12.8 V
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Fuel Lt. 473 Lt.
3 Checking Belt tension, Coolant flowlet, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน. การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	250 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	400 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise, and air make hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอเสีย, แคนopies	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 12.00 Stop time 14.00
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
Remak All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 10 - 20 นาที			
COMMENT ไม่พบปัญหา			

Check By :

Paul

Recheck By :

สมชาย ส.

Date : 11/03/2561

Chief Engineer :

วิภา

Date :

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

MERCURE

HOTELS

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location : Floor 4

DATE: 11/01/2011

	DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1	Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 28.7 Voltage Battery 2 28.4 Voltage
2	Checking fuel level ตรวจเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิง	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	20 Lt. 473 Lt.
3	Checking Belt tension, Coolant flow, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4	Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5	Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6	Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	250 Kpa 250-1000 Kpa
7	Inspect Amp meter ตรวจสอบแอมป์มิเตอร์	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8	Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	100 V 380 - 420 Voltage
9	Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจสอบเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10	Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 1.30 Stop time 4.3.00
11	Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	☒	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	4 Lt.
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes				

COMMENT

motor oil is ok

Check By : Shank

Recheck By : Shank

Date : 11/01/2011

Chief Engineer : Shank

Date : 11/01/2011

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

M E R C U R E

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1. Checking Battery 1, battery 2, Control charger Terminal		☐ Normal ☐ Abnormal	Battery 1 : 0.77 Voltage
2. Checking fuel level		☐ Normal ☐ Abnormal	Battery 2 : 0.87 Voltage
3. Checking Belt tension, Coolant level, Cooling system		☐ Normal ☐ Abnormal	Full Lt 473 Lt
4. Checking oil level and oil condition of crankcase		☐ Normal ☐ Abnormal	
5. Inspect engine RPM meter		☐ Normal ☐ Abnormal	1508 RPM 1500 - 1000 RPM
6. Inspect the operation of speed governor		☐ Normal ☐ Abnormal	602 Kpa 250-1000 Kpa
7. Inspect Amp meter		☐ Normal ☐ Abnormal	0 Amp 0 - 60 Amp
8. Record Voltage		☐ Normal ☐ Abnormal	389-400 V 380 - 420 Voltage
9. Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp		☐ Normal ☐ Abnormal	
10. Test time to start and stop		☐ Normal ☐ Abnormal	Start time : Stop time : Lt
11. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
12. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
13. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
14. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
15. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
16. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
17. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
18. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
19. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
20. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
21. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
22. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
23. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
24. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
25. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
26. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
27. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
28. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
29. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
30. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
31. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
32. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
33. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
34. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
35. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
36. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
37. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
38. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
39. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
40. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
41. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
42. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
43. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
44. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
45. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
46. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
47. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
48. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
49. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
50. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
51. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
52. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
53. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
54. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
55. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
56. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
57. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
58. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
59. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
60. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
61. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
62. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
63. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
64. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
65. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
66. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
67. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
68. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
69. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
70. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
71. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
72. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
73. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
74. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
75. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
76. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
77. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
78. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
79. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
80. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
81. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
82. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
83. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
84. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
85. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
86. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
87. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
88. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
89. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
90. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
91. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
92. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
93. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
94. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
95. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
96. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
97. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
98. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
99. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	
100. Fuel quantity used in testing		☐ Normal ☐ Abnormal	

COMMENT

ปกติ/ปกติ/ปกติ

Check By :
Recheck By :
Date : 25/10/85

Chief Engineer :
Date :

W = Weekly / อาทิตย์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEASURE

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , หนักรถ และจุดต่อสายไฟ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 <u>OK</u> Voltage Battery 2 <u>OK</u> Voltage
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	<u>Full</u> Lt. 473 Lt.
3 Checking Belt tension, Coolant flow, let, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	<u>1523</u> RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	<u>690</u> Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมป์มิเตอร์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	<u>0</u> Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	<u>0.99 402</u> V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และทวาล์ว, แคนปีด		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time Stop time
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	 Lt.
หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องจนครบทุกวันพุธ 10 - 20 นาที			
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes			
COMMENT <u>ทดสอบแล้ว จังแล้วครับ</u>			

Check By : Asy

Recheck By : 18/2/16

Date :

Chief Engineer : hns

Date :

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

M E R C U R E HOTEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , วิทยารับ และจุดต่อสายไฟ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 98.8 Voltage Battery 2 98.8 Voltage
2 Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Full Lt 473 Lt
3 Checking Belt tension,Coolantflow,Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	643 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมมิเตอร์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	400 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise ,and air intake hose, pipe and camp ตรวจการเกิดเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และทวาล์ว,แคมป์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.00 Stop time 14.20
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	10 min 1 20 min Lt
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำระหว่างการเดินเครื่องของทุกวัน 10 - 20 นาที COMMENT no found any problem			

Check By : Sam Sorn
Recheck By :
Date : 11/8/2016

Chief Engineer :
Date :

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

M E R C U R E PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ทุบขั้วรีด และจุดต่อสายไฟ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 58V Voltage Battery 2 58V Voltage
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	fuel Lt 473 Lt.
3 Checking Belt tension, Coolant flow level, Cooling system ตรวจดูความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของ governor		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	690 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมป์มิเตอร์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	380-420 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเริ่มและหยุดเครื่องยนต์		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time Stop time
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ		☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Lt.
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes COMMENT พบปัญหาเล็กน้อย.			

Check By :
Recheck By :
Date : 2/2/2562

Chief Engineer :
Date : 2/2/2562

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEASURE HOTEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ควบคุมชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 Voltage 12.0 Battery 2 Voltage 12.0
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Oil 473 Lt
3 Checking Belt tension, Coolant flow, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจเช็คสภาพการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	240 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมป์มิเตอร์	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	AC0 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคนปีด	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเปิดและปิดเครื่อง	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.40 Stop time 14.20
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	/	☒ Normal () Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3 Lt
หมายเหตุ การตรวจสอบประจำสัปดาห์จะต้องทำการเดินเครื่องจนทั่วทุกวันพุธ 10 - 20 นาที Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes			
COMMENT งดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่			

Check By : สมชาย
Recheck By : สมชาย
Date : 18/10/2562

Chief Engineer : สมชาย
Date : _____

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

MERCURE

HOTELS

DATA AND RECORD

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location : Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1 , battery 2 , Control charger Terminal ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2 , ชุดชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 12.5 V Voltage Battery 2 12.6 V Voltage
2 Checking fuel level ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	20 L. 473 L.
3 Checking Belt tension, Coolant flow, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่อง	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	850 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจเช็คแอมป์มิเตอร์	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	100 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp ตรวจเช็คเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี, แคมป์	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบสตาร์ทและหยุดเครื่อง	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 15.20 Stop time 14.40
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	✓	☒ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	3 L.
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes			

COMMENT

Machine is in good condition

Check By : _____

Recheck By : _____

Date : 21/4/2016

Chief Engineer : _____

Date : _____

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี

MEASURE HOTEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1, battery 2, Control charger Terminal	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Battery 1 28.8 Voltage
2 Checking fuel level	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Battery 2 28.8 Voltage
3 Checking Belt tension, Coolant flowlet, Cooling system	/	☒ Normal ☐ Abnormal	F.O.L 473 Lt
4 Checking oil level and oil condition of crankcase	/	☒ Normal ☐ Abnormal	
5 Inspect engine RPM meter	/	☒ Normal ☐ Abnormal	1203 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor	/	☒ Normal ☐ Abnormal	571 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage	/	☒ Normal ☐ Abnormal	100 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise, and air intake hose, pipe and camp	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Start time 14:05
10 Test time to start and stop	/	☒ Normal ☐ Abnormal	Stop time 14:15
11 Fuel quantity used in testing	/	☒ Normal ☐ Abnormal	104 gal 14 Lt
หมายเหตุ การตรวจสอบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการทดสอบ	/	☒ Normal ☐ Abnormal	661 Start
Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes			
COMMENT			
ผู้รักษาเครื่องจักร (Generator) Gen ผู้รักษาช่างไฟฟ้า (Electrician)			
Check By : <u>Southe Palm & Bay</u>	Chief Engineer : <u>หมื่น</u>		
Check By : <u>สมชาย</u>	Date : <u>18/01/26</u>		

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter/ไตรมาส S = Semi Annually/ครึ่งปี A = Annually / ปี

MERCURE HOTEL

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

4/11/26

Machine Name : GENERATOR

Location :

Floor 4

DESCRIPTION รายละเอียด	Check ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Checking Battery 1, battery 2, Control charger Terminal ตรวจขั้วแบตเตอรี่ 1 และ แบตเตอรี่ 2, ควบคุมชาร์จ และจุดต่อสายไฟ	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Battery 1 25.5 Voltage Battery 2 25.0 Voltage
2 Checking fuel level ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	440 Lt 473 Lt.
3 Checking Belt tension, Coolant flow level, Cooling system ตรวจความตึงของสายพาน การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
4 Checking oil level and oil condition of crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และสภาพของน้ำมันเครื่อง	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	
5 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่อง	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	1500 RPM 1500 - 4000 RPM
6 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบการทำงานของ governor	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	64.3 Kpa 250-1000 Kpa
7 Inspect Amp meter ตรวจแอมป์มิเตอร์	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	0 Amp 0 - 60 Amp
8 Record Voltage บันทึกแรงดันไฟฟ้า	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	400 V 380 - 420 Voltage
9 Checking Unusual Engine Noise and air intake hose, pipe and clamp ตรวจเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์และท่อไอดี แคลมป์	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	Start time 14.00 hr Stop time 14.20 hr.
10 Test time to start and stop เวลาในการทดสอบเริ่มและหยุดเครื่อง	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	2 Lt
11 Fuel quantity used in testing ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ	☒	☐ Normal ☐ Abnormal ปกติ ไม่ปกติ	106 Lt 58 M 640 3400 (5)

COMMENT

Remark All of weekly PM must be done on during testing operation every Sunday 20 - 30 minutes

Check By : Wong + Lee
Recheck By : สมพงษ์
Date : 9/1/26

Chief Engineer : ประสิทธิ์
Date : _____

W = Weekly / สัปดาห์ M = Monthly / เดือน Q = Quarter / ไตรมาส S = Semi Annually / ครึ่งปี A = Annually / ปี