

บทที่ 2
ผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติ ตามเงื่อนไข		รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ			
1. ด้านกายภาพ					
1.1 คุณภาพอากาศ - ควบคุมความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการ	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อย และควบคุมความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการฯ นอกจากนี้ยังมีกล้องวงจรปิดประจำโครงการฯ เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย	-	ภาพที่ 1- 19 และ ภาพที่ 2- 1
1.2 ระดับเสียงรบกวน - ควบคุมความเร็วของการใช้รถในพื้นที่โครงการ	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการควบคุมความเร็วของรถโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล	-	
1.3 คุณภาพน้ำ - น้ำเสียจากอาคาร 1 จะถูกบำบัดด้วยระบบ ANAEROBIC + FIXED FILM AERATION และในอาคาร 2 จะถูกบำบัดด้วยระบบถังแซทส์	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการบำบัดน้ำเสียอาคาร 1 ด้วยระบบ ANAEROBIC + FIXED FILM AERATION ส่วน อาคาร 2 จะถูกบำบัดด้วยระบบถัง SAT (MA1126 และ AT100)	-	หน้าที่ 12 ถึง หน้าที่ 14 ภาคผนวก ง

เงื่อนไขตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติ ตามเงื่อนไข		รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ			
- ตรวจวัดควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	/	-	ทางโครงการฯ ปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมือง ศรีราชา ส่งน้ำทิ้งหลังบำบัดสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมือง ศรีราชา และดำเนินการตรวจวัด และควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เทศบาลกำหนด เป็นประจำทุก 6 เดือน	-	ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข
- น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน อื่น ๆ	/	-	ทางโครงการฯ ได้ส่งน้ำทิ้งหลังบำบัดเข้าบำบัดยังระบบ บำบัดน้ำเสียรวมเมืองศรีราชา ตามเทศบัญญัติเมือง	-	ภาคผนวก ข
2 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
21 การจราจร					
- จัดตั้งป้ายชื่อโครงการฯ ลูกศรแสดงทิศทางและ สัญญาณไฟ	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณจราจรภายใน โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 1 - 18
- จัดระบบจราจรภายในโครงการให้ชัดเจนจัดให้มีที่ จอดรถของโครงการฯเพิ่มเติม	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดการให้มีที่จอดรถสำหรับ ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ	-	ภาพที่ 2 - 2
22 การไฟฟ้า					
- กำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้าและใช้อุปกรณ์ ประหยัดไฟฟ้า	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด โดยมีการติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานภายใน โครงการฯ	-	ภาพที่ 2 - 3
23 การใช้น้ำ					
- ตรวจสอบระบบท่อน้ำ บำบัดน้ำ และถังเก็บน้ำให้อยู่ ในสภาพที่ดีไม่ชำรุด	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีการทำระบบเอกสาร Preventive Maintenance เพื่อตรวจสอบการทำงานของ ระบบน้ำภายในอาคารเป็นประจำทุกเดือน	-	หน้าที่ 20 ภาคผนวก ง

เงื่อนไขตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข		รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ			
24 การระบายน้ำ					
- ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำอยู่เสมอไม่ให้อุดตัน	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของขยะทำให้มีการอุดตันภายในรางระบายน้ำ	-	ภาพที่ 1 - 5
- นำน้ำทิ้งบางส่วนมาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม	/	-	ทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเมืองศรีราชาส่งน้ำทิ้งหลังบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองศรีราชา	-	ภาพที่ 1 - 4
25 การจัดการมูลฝอย					
- จัดให้มีถังขยะตามพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการฯ	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีถังขยะบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโครงการฯ อย่างเหมาะสม ตามประเภทการใช้งานแล้ว	-	ภาพที่ 1 - 6
- ให้อำเภอนำขยะมาทำการรวบรวมขยะเป็นประจำและทำการแยกขยะเปียกและขยะแห้ง	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีพนักงานประจำโครงการทำหน้าที่รวบรวมขยะจากจุดต่าง ๆ ของโครงการนำมาเก็บไว้ที่ห้องเก็บขยะรวมของโครงการฯ	-	ภาพที่ 1 - 7
- ติดตามการเข้าเก็บมูลฝอยของทางเทศบาลอย่างสม่ำเสมอและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณจัดเก็บ	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการร่วมมือกับทางเทศบาลเพื่อเข้ามาเก็บขนขยะภายในโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ	-	ภาพที่ 1-8 และ หน้า 28 ภาคผนวก
3. ด้านคุณภาพชีวิต					
3.1 สังคม-เศรษฐกิจ					
- มีการกำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลส่วนต่างของโครงการฯ	/	-	ทางโครงการฯ ได้กำหนดระเบียบในการพักอาศัยไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการดูแล เพื่อความเป็นระบบระเบียบอีกด้วย	-	ภาพที่ 2 - 4

เงื่อนไขตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข		รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ			
32 สาธารณสุข - มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้านความสะอาดและสุขอนามัย	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและสุขภาพอนามัยภายในโครงการฯ อยู่เสมอ	-	ภาพที่ 1 - 7
33 การป้องกันอัคคีภัย - จัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างพอเพียง	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ภายในโครงการอย่างเพียงพอเรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 1 - 12 ถึง ภาพที่ 1 - 17
- จัดให้มีการติดตั้งป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เรียบร้อยแล้ว	-	ภาพที่ 2 - 5
34 สุนทรียภาพ - ตกแต่งบริเวณรอบๆ โครงการฯ เพื่อเพิ่มทัศนียภาพน่ายินให้กับโครงการฯ	/	-	ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดการตกแต่งบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีทัศนียภาพน่ายินน่ายินแล้ว	-	ภาพที่ 2 - 6




ภาพที่ 2-1 พนักงานรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิดประจำโครงการฯ



ภาพที่ 2-2 ที่จอดรถของพื้นที่โครงการฯ



ภาพที่ 2-3 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าของโครงการฯ



ภาพที่ 2-4 พนักงาน Reception ประจำโครงการฯ

ภาพที่ 2-5 ป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



ภาพที่ 2-6 พื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่โครงการฯ