

ภาคผนวก ข.1

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ 2/2568



บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด
SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.

SE/KN/LT/26-012

23 มกราคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตทองเหลือง (ครั้งที่ 1)
บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตทองเหลือง
(ครั้งที่ 1) บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 รูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (บรรจุใส่ USB Flash Drive) จำนวน 3 ชิ้น

2 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่โครงการผลิตทองเหลือง บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์นไทย
คอนสตรัคติง 1992 จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตทองเหลือง (ครั้งที่ 1) ประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 บัดนี้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคติง 1992 จำกัด ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว





บริษัท สยาม พงษาน เมทัล จำกัด
SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.

SE/KN/LT//26-013

23 มกราคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตทองเหลือง (ครั้งที่ 1)
บริษัท สยาม พงษาน เมทัล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568


เรียน ผู้ว่ากรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตทองเหลือง
(ครั้งที่ 1) บริษัท สยาม พงษาน เมทัล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 รูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (บรรจุใส่ USB Flash Drive) จำนวน 1 ชิ้น

กสว. ได้รับเอกสารแล้ว

ตามที่โครงการผลิตทองเหลือง บริษัท สยาม พงษาน เมทัล จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์นไทย
คอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด เป็นผู้จัดทำเป็นผู้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตทองเหลือง (ครั้งที่ 1)
ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 บัดนี้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนกรีตติ้ง 1992 จำกัด ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯ ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ภาคผนวก ข.2

เอกสารการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโครงการ

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๒๒๖๙



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท สยาม พงชาน เมทัล จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๒๗๓ ลงรับวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท สยาม พงชาน เมทัล จำกัด ทะเบียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ ๗๒๐๖๐๐๐๐๓๒๕๓๓๙ (น.๖๐-๓/๒๕๓๓-ก.ญ.น.) ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นทองเหลือง (Brass Sheet & Strip) เหมืองภูเขาปิ่นกิ่งสำเร็จรูป และปลอกกระสุนปืน (Coin Blank & Case Cups) ซื้อมาขายไปสินค้าประเภททองแดง ทองเหลืองทุกชนิด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๘/๑๔ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๐ ๐๐๕๖-๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๗๑ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นางสาวนพรัตน์ เทียงคำดี		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑			✓	✓	✓

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑		✓		
๒		✓		
๓		✓		
๔			✓	
๕				✓

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๔๑๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรง

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)

 บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.		Machine Inspection Plan _____						Planing by Mechanical Engineer.									
Machine Code	Machine name	Yearly												Remark			
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec				
Melting & Casting																	
MF01	Melting Furnace (CH/F#1)	●	●	●	●	●	★	●	●	●	●	●	●	●			
MF02	Melting Furnace (CH/F#2)	●	●	●	●	●	★	●	●	●	●	●	●	●			
MF03	Melting Furnace (L/F)	●	●	●	●	●	★	●	●	●	●	●	●	●			
MF04	Melting Furnace (M/D#1)	●	●	●	●	●	★	●	●	●	●	●	●	●			
MF05	Melting Furnace (M/D#2)	●	●	●	●	●	★	●	●	●	●	●	●	●			
CS01	44" Circular Slab Sawing Machine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SH03	Shearing Machine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
DU01	Dust Collector	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MF06	Dross furnace	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Hot Rolling																	
HF12	Slab Heater Furnace #3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RM01	4 High Nonreversing Hot Strip Mill	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SC01	Two Head Scalper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SC03	Scalping machine D450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RM02	4 High Nonreversing Cold Strip Mill	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RM03	Cold Mill	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
WD01	Weld Build Up Line	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RG02	Roll Grinder Machine (Toshiba)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RG03	Roll Grinder Machine (Farrel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RG04	Roll Grinder Machine (Livnica Kikinda)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
CG01	Cutter Grinding Machine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
CG02	(CNC) Cutter Grinding Machine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RM08	2 High One Way Cold Rolling Mill	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PK03	Sheet Pickler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
BS01	Metal Cutting (Band Saw #1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
BS02	Metal Cutting (Band Saw #2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ML01	Universal Milling Machine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Cold Rolling																	
RM09	6-High Finishing Cold Rolling Mill	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PK01	Continuous Coil Pickling Line #1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PK02	Continuous Coil Pickling Line #2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RM04	6 High Reversing High Crown Mill	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RM07	20 High Sendzimir Reversing Mill #2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
AP02	Continuous Annealing & LA AP Line	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RG01	Roll Grinder Machine (Landis)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HF10	Roller Hearth Annealing Furnace #2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HF13	Copper Coil Annealing Furnace.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Slitting																	
DG01	Degreasing Line	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
TL02	New Tension Levelling Line	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SL03	Slitting Line (Stanat Slitter)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SL05	Slitting Line (Ruesh 146)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SL09	Slitting Line Cutter Stand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SL10	Slitter D450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SL11	Heavy Gauge Slitter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
CL01	Cut to Length	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
WP01	Automatic Wrapping (Type Mowa 500)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
WP02	New Automatic Wrapping	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
WP03	Pallet Wrapping	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
CP01	Coil Packing Table	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
CP02	Coil Packing Table	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Fabrication																	
BK04	Ring Press	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
BK05	Joining Press	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
BK06	60 Ton Bruderer Press #3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

Machine Code	Machine name	Yearly												Remark	
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec		
BK08	800 Ton Crank Press	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BK09	Joining Press (New)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BK10	150 Ton Press (Minister)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BK11	160 Ton Press	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
EG01	Edging Machine #1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
EG02	Edging Machine #2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
EG03	Edging Machine #3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
EG05	Edging Machine #5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
HF05	Screw-Type Electric Furnace	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
HF07	Screw-Type Electric Furnace #1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
HF08	Screw-Type Electric Furnace #2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
HF11	Coin Annealing Furnace	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PK05	Auto Finish Line	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PK06	Spaleck Auto Finish	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PK07	Auto Finish	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
IT01	Inspection Table #1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
IT02	Inspection Table #2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
IT04	Inspection Table #4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
IT06	Inspection Table #6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CC01	Counter Machine #1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CC02	Counter Machine #2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CC03	Counter Machine #3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CC04	Counter Machine #4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Other															
PK03	Scrubber PK-03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PK01,02	Scrubber PK-01,02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AP02	Scrubbbber AP-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PK07	Scrubbbber PK-07	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
WW01	Waste Water Treatment Plant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Mechanic/Maintenance															
LA01	High Speed Precision Lathe (Daewoo)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
LA02	Lathe Machine #1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ML02	Groove Milling Machine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
DR01	Drilling Machine #1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
DR02	Drilling Machine #2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BS01	Band Saw (Sheet Line#1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BS02	Band Saw (Sheet Line#2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
BS03	Band Saw (Machine shop)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
OC01	Overhead crane	●	●	●■	●	●	●■	●	●	●■	●	●	●■★		
AC01	Air Compressor #1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AC02	Air Compressor #2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AC03	Air Compressor #3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AD01	Air Dyer #1	●	●	●■	●	●	●■	●	●	●■	●	●	●■		
AD02	Air Dyer #2	●	●	●■	●	●	●■	●	●	●■	●	●	●■		
CT01	Cooling Tower #1 (600 RT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CT02	Cooling Tower #2 (600 RT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CT03	Cooling Tower #2 (350 RT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CT04	Cooling Tower #4 (300 RT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CT05	Cooling Tower #5 (600 RT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CT06	Cooling Tower #6 (600 RT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
CT07	Cooling Tower #7 (700 RT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
UT06	Pump Room	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Disel tank.	Disel tank.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

ภาคผนวก ข.4

เอกสารตรวจสอบ Dust Collector ของถุ่กรอง

ใบตรวจเช็คประจำวัน Dust collector (Daily check sheet)



บริษัท สยาม พงษ์ซาน เมทัล จำกัด
SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.

MACHINE
Dust collector (DU01)

MONTH

Apr. 2026

CHECK BY

APPROVED BY

Item	Machine part	Checking condition	ความถี่	สถานะ		ผลการตรวจเช็ค / Checking Result																															Remark	
				On	Off	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1		ความสะอาดโดยรวมของเครื่องจักร	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		การทำงานของ Dust collector ปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ปุ่มควบคุม และสวิตช์ต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ระบบลมไม่รั่ว ตามท่อรอยต่อ ข้อต่อต่างๆ และน็อต ไม่หลวม หรือขาด	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		ไซโคลนและตัวถังอยู่ในสภาพดี ไม่สึกกร่อนหรือผุพัง	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2		ปุ่มไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		การทำงานของระบบประจุเงินปกติ ขณะอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		อุณหภูมิของ Dust collector จุดที่ 1 (อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C)	ทุกวัน	●		48	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
		อุณหภูมิของ Dust collector จุดที่ 2 (อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C)	ทุกวัน	●		50	50	50	49	49	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	49	49	48	49	49	49	49	49	49	49	49	50	
		อุณหภูมิของ Dust collector จุดที่ 3 (อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C)	ทุกวัน	●		51	51	51	50	50	51	50	50	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	50
3		เข็มหน้าปัดแสดงผลอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน (แรงดันไม่เกิน 150 mm of H ₂ O)	ทุกวัน	●		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
		ท่อลมอยู่ในสภาพปกติไม่แตกชำรุดเสียหาย	1ครั้ง/สัปดาห์	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4		ระบบลมไม่รั่วตามท่อหรือข้อต่อต่างๆ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		การทำงานของ Solenoid valve ปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		การทำงานของ Diaphragm ปกติไม่รั่ว	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		Dust leak in cleaning air flow	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		Electronic timer ชุดทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นทำงานปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5		การทำงานของระบบขับฝุ่นออกจาก housing ปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของระบบขับฝุ่นภายนอกจากไซโคลนปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การรั่วไหลของฝุ่นขณะถูกขับลงถุงเก็บ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		สภาพทั่วไปของ Bearing	1ครั้ง/เดือน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

X ผิดปกติ √ ปกติ

[illegible]

X ผิดปกติ	Y ปกติ
-----------	--------

สรุปรายการที่ต้องแก้ไข

[illegible]



บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด
SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.

MACHINE


Dust collector (DU01)

MONTH

May 2026


CHECK BY

APPROVED BY

Item	Machine part	Checking condition	ความถี่	สถานะ		ผลการตรวจเช็ค /Checking Result																															Remark	
				On	Off	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1		ความสะอาดโดยรวมของเครื่องจักร	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของ Dust collector ปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ปุ่มควบคุม และสวิตช์ต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ระบบลมไม่รั่ว ตามท่อรอยต่อ ข้อต่อต่างๆ และน็อต ไม่หลวม หรือขาด	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ไซโคลนและตัวถังอยู่ในสภาพดี ไม่สึกกร่อนหรือผุพัง	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2		ปุ่มไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของระบบประจุเงินปกติ ขณะอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		อุณหภูมิของ Dust collector จุดที่ 1 (อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C)	ทุกวัน	●		48	48	46	48	48	48	49	49	49	49	49	48	48	46	48	48	49	48	48	49	49	49	48	48	48	49	48	48	48	48	48		
		อุณหภูมิของ Dust collector จุดที่ 2 (อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C)	ทุกวัน	●		49	49	49	49	49	49	50	50	50	50	50	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	49	49	48	48	48	48	48	48	
		อุณหภูมิของ Dust collector จุดที่ 3 (อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C)	ทุกวัน	●		51	50	51	51	50	51	52	52	52	52	52	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	เข็มหน้าวัดแสดงผลอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน (แรงดันไม่เกิน 150 mm of H ₂ O)	ทุกวัน	●		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
	ท่อลมอยู่ในสภาพปกติไม่แตกชำรุดเสียหาย	1ครั้ง/สัปดาห์	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ระบบลมไม่รั่วตามท่อหรือข้อต่อต่างๆ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	การทำงานของ Solenoid valve ปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	การทำงานของ Diaphragm ปกติไม่รั่ว	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Dust leak in cleaning air flow	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Electronic timer ชุดทำความสะอาด ถังกรองฝุ่นทำงานปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของระบบขับฝุ่นออกจาก housing ปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	การทำงานของระบบขับฝุ่นภายนอกจาก ไซโคลนปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	การรั่วไหลของฝุ่นขณะถูกขับลงถังเก็บ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ระบบควบคุมปริมาณฝุ่น	สภาพทั่วไปของ Bearing	1ครั้ง/เดือน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

X ผิดปกติ V ปกติ

หมายเลขเอกสาร: DRS-SEM-F-03 Rev.04



บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.			MACHINE		MONTH		CHECK BY		APPROVED BY																												
			Dust collector (DU01)		May 2026																																
Item	Machine part	Checking condition	ความถี่	สถานะ		ผลการตรวจเช็ค / Checking Result																															Remark
				On	Off	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
7	 ระบบดักประกายไฟ sprak trap	รอยร้าวตามท่อนหรือข้อต่อต่างๆ	1 ครั้ง/เดือน	●		/																															
		ฝุ่นในตู้ sprak trap ไม่สะสม	1 ครั้ง/เดือน	●		/																															
		สภาพทั่วไปของตู้ sprak trap ไม่ชำรุด	1 ครั้ง/เดือน	●		/																															
8	 ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ	รอยร้าวตามท่อนหรือข้อต่อต่างๆ	1 ครั้ง/เดือน	●		/																															
		วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ปกติไม่ชำรุดเสียหาย	1 ครั้ง/เดือน	●		/																															
		สถานีจ่ายน้ำดับเพลิงไม่มีสิ่งกีดขวาง	1 ครั้ง/เดือน	●		/																															
9	Bearing ตามจุดต่างๆ	อัตราระยะ	1 ครั้ง/เดือน	●		/																															

x ผิดปกติ	y ปกติ
-----------	--------

สรุปรายการที่ต้องแก้ไข

[illegible]



บริษัท สยาม พูนซาน เมทัล จำกัด
SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.

MACHINE


Dust collector (DU01)

MONTH

Jun 2026

CHECK BY


APPROVED BY

บริษัท สยาม พองซาน เมทัล จำกัด SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.			MACHINE		MONTH		CHECK BY		APPROVED BY																													
			Dust collector (DU01)		Jun 2026																																	
Item	Machine part	Checking condition	ความถี่	สถานะ		ผลการตรวจเช็ค / Checking Result																															Remark	
				On	Off	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1		ความสะอาดโดยรวมของเครื่องจักร	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของ Dust collector ปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ปุ่มควบคุม และสวิตช์ต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ระบบลมไม่รั่ว ตามท่อรอยต่อ ข้อต่อต่างๆ และน๊อต ไม่หลวม หรือขาด	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		โซ่ไคลนและตัวถังอยู่ในสภาพดี ไม่สึกกร่อนหรือผิดเพี้ยน	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2		ปุ่มไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของระบบประจุเงินปกติ ขณะอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		อุณหภูมิของ Dust collector จุดที่ 1 (อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C)	ทุกวัน	●		48	49	49	49	49	48	46	47	47	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
		อุณหภูมิของ Dust collector จุดที่ 2 (อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C)	ทุกวัน	●		49	48	48	48	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
		อุณหภูมิของ Dust collector จุดที่ 3 (อุณหภูมิไม่เกิน 65 °C)	ทุกวัน	●		50	50	50	50	50	51	51	51	51	50	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
3		เข็มหน้าวัดแสดงผลอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน (แรงดันไม่เกิน 150 mm of H ₂ O)	ทุกวัน	●		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
		ท่อลมอยู่ในสภาพปกติไม่แตกชำรุดเสียหาย	ครั้ง/สัปดาห์	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
4		ระบบลมไม่รั่วตามท่อหรือข้อต่อต่างๆ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของ Solenoid valve ปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของ Diaphragm ปกติไม่รั่ว	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		Dust leak in cleaning air flow	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		Electronic timer ชุดทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นทำงานปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5		การทำงานของระบบขับฝุ่นออกจาก housing ปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การทำงานของระบบขับฝุ่นภายนอก housing โซลิดนปกติ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		การรั่วไหลของฝุ่นขณะถูกขับลงถุงเก็บ	ทุกวัน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		ระบบควบคุมปริมาณฝุ่น	สภาพทั่วไปของ Bearing	ครั้ง/เดือน	●		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

x ผิดปกติ

v ปกติ

หมายเลขเอกสาร: DRS-SEM-F-03 Rev.04

[illegible]

x ผิดปกติ	y ปกติ
-----------	--------

สรุปรายการที่ต้องแก้ไข

[illegible]

ภาคผนวก ข.5

แผนตรวจสอบสภาพบ่อกอนกรีตภายในระบบบำบัดน้ำเสียและ
บ่อกักน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว

แผนตรวจสอบสภาพบ่อคอนกรีตระบบบำบัดน้ำเสีย และถังบรรจุสารเคมี
ตรวจสอบปี ละ 2 ครั้ง (มกราคม และ กรกฎาคม)

WWT Plant	รายการตรวจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	มกราคม	ระบุปัญหาที่พบ (ถ้ามี)
1 บ่อ AD 101	พื้นคอนกรีตกันบ่อ	✓	
	ผนังคอนกรีตแตกร้าว	✓	
	FRP Coating	✓	
	ป้ายชื่อ	✓	
2 บ่อ AD 102	พื้นคอนกรีตกันบ่อ	✓	
	ผนังคอนกรีตแตกร้าว	✓	
	FRP Coating	✓	
	ป้ายชื่อ	✓	
3 บ่อ AD 103	พื้นคอนกรีตกันบ่อ	✓	
	ผนังคอนกรีตแตกร้าว	✓	
	FRP Coating	✓	
	ป้ายชื่อ	✓	
	อื่นๆ		
4 บ่อ AD 104	พื้นคอนกรีตกันบ่อ	✓	
	ผนังคอนกรีตแตกร้าว	✓	
	FRP Coating	✓	
	ป้ายชื่อ	✓	
	อื่นๆ		
5 บ่อ AD 105	พื้นคอนกรีตกันบ่อ	✓	
	ผนังคอนกรีตแตกร้าว	✓	
	FRP Coating	✓	
	ป้ายชื่อ	✓	
	อื่นๆ		
6 บ่อ AD 106	พื้นคอนกรีตกันบ่อ	✓	
	ผนังคอนกรีตแตกร้าว	✓	
	ป้ายชื่อ	✓	
	Skimmer & โครงเหล็ก	✓	
	โครงเหล็ก	✓	
	ท่อเหล็ก (pipe)	✓	
	อื่นๆ		
7 บ่อ AD 107	พื้นคอนกรีตกันบ่อ	✓	
	ผนังคอนกรีตแตกร้าว	✓	
	FRP Coating	✓	
	ป้ายชื่อ	X หลุดลอก	รอ * จัดทำใหม่
	อื่นๆ		
8 บ่อ AD 108	พื้นคอนกรีตกันบ่อ	✓	
	ผนังคอนกรีตแตกร้าว	✓	
	FRP Coating	✓	
	ป้ายชื่อ	✓	
	อื่นๆ		
9 บ่อ AD 109	พื้นคอนกรีตกันบ่อ	✓	
	ผนังคอนกรีตแตกร้าว	✓	
	ป้ายชื่อ	✓	
	อื่นๆ		
10 ถังผสมกรดซัลฟูริก ขนาด 5000 ลิตร	สภาพถังแข็งแรงปลอดภัย	✓	
	แผ่นเหล็กหุ้มถังสภาพดี ปลอดภัย	X ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐	
	วาล์วเปิด-ปิด ถัง สภาพดี	✓	
	พื้นที่ตั้งถังสภาพปกติ ปลอดภัย	✓	
	FRP Coating บริเวณพื้นสภาพดี	✓	
	อื่นๆ		

11	ถังโซเดียมไฮดรอกไซด์ ขนาด 5000 ลิตร	สภาพถังแข็งแรงปลอดภัย	✓
		แผ่นเหล็กหุ้มถังสภาพดี ปลอดภัย	✓
		วาล์วเปิด-ปิด ถัง สภาพดี	✓
		พื้นที่ตั้งถังสภาพปกติ ปลอดภัย	✓
		FRP Coating บริเวณพื้นสภาพดี	✓
		อื่นๆ	
12	ถังผสม Polimer #1 ขนาด 4000 ลิตร	สภาพถังแข็งแรงปลอดภัย	✓
		แผ่นเหล็กหุ้มถังสภาพดี ปลอดภัย	X อยู่ใกล้ท่อระบายน้ำ
		วาล์วเปิด-ปิด ถัง สภาพดี	✓
		พื้นที่ตั้งถังสภาพปกติ ปลอดภัย	✓
		FRP Coating บริเวณพื้นสภาพดี	✓
		อื่นๆ	
13	ถังผสม Polimer #2 ขนาด 5000 ลิตร	สภาพถังแข็งแรงปลอดภัย	✓
		แผ่นเหล็กหุ้มถังสภาพดี ปลอดภัย	X อยู่ใกล้ท่อระบายน้ำ
		วาล์วเปิด-ปิด ถัง สภาพดี	✓
		พื้นที่ตั้งถังสภาพปกติ ปลอดภัย	✓
		FRP Coating บริเวณพื้นสภาพดี	✓
		บันได	X อยู่ใกล้ท่อระบายน้ำ
14	ถังกรดขี้เถ้า #1 8000ลิตร (นอกอาคาร)	ถังอยู่ในสภาพดี ไม่รั่ว	X จัดหาชุดป้องกันตัวแบบ
		บ่อป้องกันกรดรั่วไหลสภาพดี	✓
		FRP Coating / วัสดุกันกรด สภาพดี	X สดใส
		ท่อกรด/วาล์วกรด/ข้อต่อ ปกติ	✓
		บันไดทางขึ้นปกติ	✓
		ป้ายชี้บ่ง / ป้ายเตือน สภาพดี	✓
15	แท่งสารเคมี #2 8000ลิตร (นอกอาคาร)	ถังอยู่ในสภาพดี ไม่รั่ว	} ไม่ปลอดภัย
		บ่อป้องกันกรดรั่วไหลสภาพดี	
		ท่อกรด/วาล์วกรด/ข้อต่อ ปกติ	
16	อื่นๆ		

หมายเหตุ

/ ปกติ ปลอดภัย สภาพดี
x รั่วหรือรั่ว ผิดปกติ




ภาคผนวก ข.6

แผนการตรวจสอบและดูแลระบบระบายน้ำฝน

แผนการทำความสะอาดระบบระบายน้ำฝน พ.ศ. 2569

ลำดับ	แผนการทำความสะอาด	ผู้รับผิดชอบ		ก.พ.69				มี.ค.69				เม.ย.68				ก.ย.69				ต.ค.69				พ.ย.69			
				ส1	ส2	ส3	ส4	ส1	ส2	ส3	ส4	ส1	ส2	ส3	ส4	ส1	ส2	ส3	ส4	ส1	ส2	ส3	ส4	ส1	ส2	ส3	ส4
1	วางระบายน้ำฝนด้านหลังโรงอาหาร	GA,Security Team	Plan Actual																								
2	วางระบายน้ำฝนหน้าประตู 2-3 แผนกเตาหลอม	GA,Security Team	Plan Actual																								
3	วางระบายน้ำหน้าประตู 4 แผนกซ่อมบำรุง	GA,Security Team	Plan Actual																								
4	วางระบายน้ำหน้าประตู 5 Fabrication - ประตู 6 Production	GA,Security Team	Plan Actual																								
5	วางระบายน้ำหน้าประตู 7-8 Slitting	GA,Security Team	Plan Actual																								
6	วางระบายน้ำด้านข้างแผนกเตาหลอม	GA,Security Team	Plan Actual																								
7	วางระบายน้ำด้านหลังแผนกเตาหลอม, โรงเก็บน้ำมัน	GA,Security Team	Plan Actual																								
8	วางระบายน้ำโรงหลอมdross, โรงคัดแยก	GA,Security Team	Plan Actual																								
9	วางระบายน้ำโรงคัดแยก, อาคารบำบัดน้ำเสีย	GA,Security Team	Plan Actual																								
10	วางระบายน้ำหลังสำนักงาน, โรงอาหาร	GA,Security Team	Plan Actual																								
11	วางระบายน้ำหลังอาคารไฟฟ้า, คลังสินค้า, ลานจอดรถ	GA,Security Team	Plan Actual																								



ภาคผนวก ข.7

สรุปข้อมูลของเสียและการจัดการของเสีย



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-10723

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท สยาม พงชาน เมทัล จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72060000325339

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	161103	เศษปูนจากเตาหลอมโลหะทองแดง	100.000	073	20190300225401	
2	150202	วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน	108.000	042	10190000825494	
3	170603	ใยแก้ว	9.000	073	20190300225401	
4	160215	หลอดไฟ	0.100	073	20190300225401	
5	150111	กระป๋องสเปรย์	0.500	073	20190300225401	
6	170203	Filter Cooling Tower	4.000	042	10190000825494	
7	100810	Flux Waste	45.000	073	20190300225401	
8	120114	Grinding waste	10.000	073	20190300225401	
9	120110	น้ำมันปนเปื้อน	180.000	063	10200100725567	
10	101003	ตะกรันจากเตาหลอมโลหะทองเหลือง	400.000	049	10110074925665	
11	101003	ตะกรันจากเตาหลอมโลหะทองเหลือง	200.000	049	10200101225567	
12	150101	เศษกระดาษ	20.000	011	10200169025651	
13	150102	เศษพลาสติก	45.000	011	10200169025651	
14	150103	เศษไม้	60.000	011	10200169025651	
15	170405	เศษเหล็กจากงานซ่อมบำรุง	90.000	011	10200169025651	
16	101009	ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ	300.000	081	0105554155757	
17	110109	ตะกอนโลหะ	510.000	049	10110074925665	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)

021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ

057 เข้ากระบวนการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้แล้วแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)

059 นำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วอื่น ๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ

031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ

032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน

033 นำบรรจุภัณฑ์กลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน

039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ

041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)

042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง

043 เตาเผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสำหรับเตาไฟ (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)

044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)

045 ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง

046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง

047 ใช้วัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

048 ใช้วัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง ในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)

051 เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (solvent reclamation/regeneration)

052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่ (reclamation/regeneration of metal and metal compounds)

053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration)

054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration)

055 เข้ากระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์ใช้งานแล้ว (spent activated carbon regeneration)

056 เข้ากระบวนการคืนสภาพเรซินหรือเมมเบรนที่ใช้งานแล้ว (spent resin or membrane regeneration)

01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม

03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน

04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย

07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2566

99 สั้นๆ ระบุ.....

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
- หากท่านจงใจฝ่าฝืนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท



061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical treatment)

062 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงาน

063 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)

065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)

066 ระบายบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)

067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)

068 ปรับเสถียรหรือตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)

069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ

071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)

073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)

074 เตาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาขยะชุมชน หรือเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

075 เตาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)

076 เตาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)

077 ฉีดลงบ่อดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล (deep well or underground injection; sea-bed insertion)

079 กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ

081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)

082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม (land reclamation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

084 ทาอาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

085 ศึกษา วิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่องเท่านั้น

11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

12 สำเนานั่งล้อมรอบจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

14 หนังสือการประกันความรับผิดชอบ (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)

17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)

18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย

19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมาบำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)

21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน

22 รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่ถูกต้อง

23 รหัสการจัดการไม่ถูกต้อง

24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในข้อ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เลขที่อ้างอิง 1-19-0269-016933-0-N

- ๕๕

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ : บริษัท สยาม พงพาน เมทัล จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230					
เบอร์โทรศัพท์ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ :					
โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี			ไปยังจังหวัด : สระบุรี		ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401		
สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 18110					
เบอร์โทรศัพท์ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เศษปูนจากเตาหลอมโลหะทองแดง	161103	Roll off box	1	11.0
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน / ของแข็ง 11 ตัน / ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
☒ นำหนักจริง ☐ นำหนักประมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ : 11 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ : 05/02/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ : ๐๙.๐๐๖.		
ลงชื่อผู้ก่อการ :					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ :					
☐ ผู้ก่อการได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : จ.ชลบุรี		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			มายังจังหวัด : สระบุรี		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึง			ใช้ระยะเวลา : 1 วัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :			วันที่มาถึง : ๐๖/๒/๖๙		
			เวลาที่มาถึง : 14.๕๕		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : 11 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			☒ นำหนักจริง ☐ นำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย			วันที่รับมอบ : ๐๖/๒/๖๙		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :			เวลาที่มอบ : 14.๕๕		
			☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 11 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : ๐๖/๒/๖๙		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ			เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10-25 น.		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :			ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน		
			☒ ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยวิธีอื่นตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการ :					

- หน้า ๖

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนต					
ชื่อผู้ก่อกำเนต : บริษัท สยาม พงพาน เมทัล จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED]					
โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี		ไปยังจังหวัด : สระบุรี		ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน	
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494		
สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 18110					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน	150202	Roll off box	1	5.47
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ✓ ของแข็ง 5.47 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[/] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :					
[] ร้อง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ลงชื่อผู้ก่อกำเนต : กิรติ อธิาเวช ลายมือ [REDACTED]			ปริมาณที่ส่งมอบ : 5.47 ตัน วันที่ส่งมอบ : 05/02/2569 เวลาที่ส่งมอบ : ๐๙.๐๐ น.		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ [REDACTED]					
[] ผู้ก่อกำเนตได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			ใช้ระยะเวลา : 1 วัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [REDACTED]			วันที่มาถึง : ๐๕/๒/๒๕๖๙		
			เวลาที่มาถึง : 14.42		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : ๕.๔๗ ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้า			[/] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย			วันที่รับมอบ : ๐๕/๒/๒๕๖๙ เวลาที่มอบ : 14.42		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [REDACTED]			[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ๕.๔๗ ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้า			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : ๐๖/๒/๒๕๖๙ เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 15.2๕ น.		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว			ปริมาณคงเหลือ : ๐ ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [REDACTED]			[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนตสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้จัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อกำเนต : [REDACTED]					

เลขที่อ้างอิง 1-19-0169-008104-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนต					
ชื่อผู้ก่อกำเนต : บริษัท สยาม พงพาน เมทิล จำกัด		เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339			
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสครีราช จังหวัดชลบุรี 20230					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :		เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :			
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED]					
โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี		ไปยังจังหวัด : สระบุรี		ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน	
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)		เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494			
สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :		เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :			
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน	150202	Roll off box	1	4.19
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 4.19 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
☒ น้ำหนักชั่งจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น		ปริมาณที่ส่งมอบ : 4.19 ตัน			
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม		วันที่ส่งมอบ : 06/01/2569			
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ		เวลาที่ส่งมอบ : 06.10 น.			
ลงชื่อผู้ก่อกำเนต : [REDACTED]					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED]					
☐ ผู้ก่อกำเนตได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)		เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494			
ส่วนที่ ๓/๑	คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับ	ขนส่งจากจังหวัด : สระบุรี		มายังจังหวัด : สระบุรี	
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :		ใช้ระยะเวลา : 6/1/69		วัน	
		วันที่มาถึง :		เวลาที่มาถึง : 15.34	
ส่วนที่ ๓/๒	คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับ	ปริมาณที่รับมอบ : 4.19 ตัน		น้ำหนักรับมอบ : 19.47	
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :		☒ น้ำหนักชั่งจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ		วันที่รับมอบ : 06/01/19	
		วันที่รับมอบ :		เวลาที่รับมอบ : 19.47	
		☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ		☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	
ส่วนที่ ๓/๓	คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ	ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 4.19 ตัน		วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 7/1/69	
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :		ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน		เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 14.50	
		☒ ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง			
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนตสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อกำเนต : [REDACTED]					

เลขที่อ้างอิง 1-19-0169-119774-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท สยาม พวงขน เมทัล จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ [REDACTED]					
โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี			ไปยังจังหวัด : สระบุรี		ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401		
สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เศษปูนจากเตาหลอมโลหะทองแดง	161103	Roll off box	2	17.65
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 17.65 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[X] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ : 17.65 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ : 28/01/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ :		
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [REDACTED]					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ : อภิสิทธิ์ ลายมือชื่อ :			วันที่ :		
[X] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			มายังจังหวัด : สระบุรี		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			ใช้ระยะเวลา : 1 วัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [REDACTED]			วันที่มาถึง : 28/01/2569		
			เวลาที่มาถึง : 15:33		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : 17.65 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้า			[X] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย			วันที่รับมอบ : 28/01/2569		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [REDACTED]			เวลาที่มอบ : 15:33		
			[X] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 17.65 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้า			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 28/01/2569		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว			เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 19:00		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [REDACTED]			ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน		
			[X] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[X] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [REDACTED]					

Print ๓๑/๑๕.๖ - ๔ ๓๓๖๐๕๕๕/๑๖๐๗

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ

ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท สยามพูนทรัพย์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่: 72250000225411-
 12060000325839
 สถานที่ตั้งโรงงาน: 38/14 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
 เบอร์โทรศัพท์: 038400056-8 เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน:

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว:

ชื่อผู้รับ: [REDACTED] พาหนะที่ใช้: รถพ่วง
 โดยขนส่งจากจังหวัด: ชลบุรี ไปยังจังหวัด: สระบุรี ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ: บริษัท เบดเดอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่: 20190300225401
 สถานที่ตั้ง: เลขที่ 140 หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 เบอร์โทรศัพท์: เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน:

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง:

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภทหรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			จำนวน	ชนิด	
1	เศษปูนจากเตาหลอมโลหะทองแดง	161103	Roll off box	2	17.65

รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว ตัน ของแข็ง 17.65 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว ตัน

☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง:

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น
 ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสมและการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนด
 ของกฎหมายทุกประการ
 ลงชื่อผู้ก่อการ: [REDACTED] ปริมาณที่ส่งมอบ: 17.65 ตัน
 วันที่ส่งมอบ: 10-00- วันที่ส่งมอบ: 26/1/68

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนด
 ของกฎหมายทุกประการ
 ลงชื่อผู้รับ: [REDACTED] วันที่: 28/1/68

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ: บริษัท เบดเดอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ (ถ้ามี): 20190300225401

ส่วนที่ ๓/๑
 คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
 ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED] ขนส่งมาจากจังหวัด: สระบุรี มายังจังหวัด: สระบุรี
 ระยะเวลา: 1 วัน
 วันที่มาถึง: 28/1/68 เวลาที่มาถึง: 15-33

ส่วนที่ ๓/๒
 คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอ
 ตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมี
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED] ปริมาณที่รับมอบ: 17.65 ตัน
☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ
 วันที่รับมอบ: 28/1/68 เวลาที่รับมอบ: 15-33
☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ
☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
 คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอ
 ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว
 ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: [REDACTED] ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: 17.65 ตัน
 วันที่กำจัดแล้วเสร็จ: 28/1/68 เวลาที่กำจัดแล้วเสร็จ: 19.00 น.
 ปริมาณคงเหลือ: 0 ตัน
☒ ภาพถ่ายเอกสารแสดงการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น

- ☐ ได้รับการจัดการแล้วตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
☐ ได้รับการจัดการแล้วตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)
☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการ (ส่วนที่ ๖)
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับกำจัดรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อการ: ลายมือชื่อ: วันที่:

เลขที่อ้างอิง 1-20-0469-001922-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ : บริษัท สยาม พืชพันธุ์ จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED]			โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200100725567		
สถานที่ตั้ง : 69 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	น้ำมันปนเปื้อน	120110	แท่งเหล็ก	1	13.67
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 13.67 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
การระงับระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ : 13.67 ตัน วันที่ส่งมอบ : 01/04/2569 เวลาที่ส่งมอบ : 10.30 น.		
ลงชื่อผู้ก่อการ : [REDACTED]					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED]					
[] ผู้ก่อการใดแนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200100725567		
ส่วนที่ ๓/๑	คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลา : 1 วัน วันที่มาถึง : 1-4-69 เวลาที่มาถึง : 13:06 น.		
ส่วนที่ ๓/๒	คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ปริมาณที่รับมอบ : 13.67 ตัน [X] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ วันที่รับมอบ : 1-4-89 เวลาที่มอบ : 13:06 น. [X] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ [X] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓	คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 13.67 ตัน วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 2/4/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10.00 น. ปริมาณคงเหลือ : 0.00 ตัน [X] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[X] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้ว [REDACTED]					
ลงชื่อผู้ก่อการ : [REDACTED]					

เลขที่อ้างอิง 1-19-0469-009168-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ : บริษัท สยาม พงษ์พาน เมทัล จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230					
เบอร์โทรศัพท์ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ :					
โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี		ไปยังจังหวัด : สระบุรี		ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน	
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494		
สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110					
เบอร์โทรศัพท์ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน	150202	Roll off box	1	6.77
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ✓ ของแข็ง 6.77 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[/] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ระยะเวลาของการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			ปริมาณที่ส่งมอบ : 6.77 ตัน		
ลงชื่อผู้ก่อการ :			วันที่ส่งมอบ : 02/04/2569		
			เวลาที่ส่งมอบ : 04.30 น.		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ :					
วันที่ : 2 Apr 69					
[] ผู้ก่อการได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494		
ส่วนที่ ๓/๑	คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี		
	ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :		มายังจังหวัด : สระบุรี		
			ใช้ระยะเวลา :		
			วันที่มาถึง : 2/4/69		
			เวลาที่มาถึง : 16.33		
ส่วนที่ ๓/๒	คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ปริมาณที่รับมอบ : 6.77 ตัน		
	ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :		[/] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
			วันที่รับมอบ : 2/4/69		
			เวลาที่มอบ : 16.33		
			[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓	คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ		ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 6.77 ตัน		
	ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :		วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 3/4/69		
			เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 14.14 น.		
			ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน		
			[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยได้รับจัดการรวมใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการ :					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเริบ

ชื่อผู้ก่อกำเริบ : บริษัท สยาม พูชน เมทล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339

สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับ

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : สระบุรี ไซระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุพรรณบุรี 18110

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน	150202	Roll off box	1	5.83

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 5.83 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ

ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ปริมาณที่ส่งมอบ : 5.83 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 27/04/2569

เวลาที่ส่งมอบ : 05.50 น

ลงชื่อผู้ก่อกำเริบ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับ

☒ ผู้ก่อกำเริบได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่บริหารจัดการ

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 27/04/2569

เวลาที่มาถึง : 17:56

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ปริมาณที่รับมอบ : 5.84 ตัน

☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 27/04/2569 เวลาที่มอบ : 17:56

☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 5.84 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 28/04/2569 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 09:03

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

☒ ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเริบสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเริบ :

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท สยาม พงษ์พาน เมทัล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339

สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ :

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 18110

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Flux Waste	100810	ถังโลหะ	38	8.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 8 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ

ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 8 ตัน

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 20/05/2569

และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เวลาที่ส่งมอบ : 11.45 น.

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ :

[] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 20/5/69

เวลาที่มาถึง : 11.59

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรอง

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่รับมอบ : 8.00 ตัน

[] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 20/5/69 เวลาที่มอบ : 11.59

[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรอง

ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 8 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 21/5/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 11.10

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยเริ่มจัดการรวมใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท สยาม พงษ์พาน เมทัล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ :

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : สระบุรี ไซระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 18110

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Grinding waste	120114	ถังโลหะ	16	3.16
2	กระป๋องสเปรย์	150111	Jumbo bag	1	0.08

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 3.24 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

☒ น้ำหนักชั่งจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 3.24 ตัน
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 20/05/2569
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เวลาที่ส่งมอบ : 11.45
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ :

☐ ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาดี ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี
ตามที่ได้รับมอบหมาย ไซระยะเวลา : 1 วัน
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ วันที่มาถึง : 20/5/69 เวลาที่มาถึง : 11.59

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาดี ปริมาณที่รับมอบ : 3.24 ตัน
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย ☒ น้ำหนักชั่งจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ วันที่รับมอบ : 20/5/69 เวลาที่มอบ : 11.59
☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 3.24 ตัน
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 21/5/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 11.10
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
☒ ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้กักนำ

ชื่อผู้กักนำ: บริษัท สยาม พงษ์พาน เมทัล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339

สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ :

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	วัสดุปนเปื้อนน้ำมัน	150202	Roll off box	1	4.6

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 4.6 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ

ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 4.6 ตัน

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 25/05/2569

และการขนส่งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมควบคุมมลพิษ เวลาที่ส่งมอบ : 10.00 น.

ลงชื่อผู้กักนำ:

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ :

[] ผู้กักนำได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ตามที่ระบุข้างต้นมาถึง

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอ

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอ

ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ขนส่งจากจังหวัด : สระบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 25/5/69

เวลาที่มาถึง : 16.14

ปริมาณที่รับมอบ : 4.6 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 25/5/69 เวลาที่มอบ : 18.00 น.

[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ

[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 4.6 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 26/5/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 8.00

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้กักนำสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรวมปริมาณที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้กักนำ:

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนต

ชื่อผู้ก่อกำเนต : บริษัท สยาม พูซาน เมทัล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 7206000325339

สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ :

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เศษปูนจากเตาหลอมโลหะทองแดง	161103	Roll off box	1	11.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 11 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ

ขอความร่วมมือระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 11 ตัน

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 25/05/2569

และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เวลาที่ส่งมอบ : 10.00 น.

ลงชื่อผู้ก่อกำเนต : [Redacted]

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ :

☐ ผู้ก่อกำเนตได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ตามที่ระบุข้างต้นมาถึง

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [Redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : สระบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี

ใช้ระยะเวลา : 21/5/69 วัน

วันที่มาถึง : 21/5/69

เวลาที่มาถึง : 16.14

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [Redacted]

ปริมาณที่รับมอบ : 11.0 ตัน

☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 25/5/69 เวลาที่มอบ : 18.00 น.

☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ

☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [Redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 11 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 26/5/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 8.00

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

☒ ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนตสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น

☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)☐ ได้รับการจัดการแล้ว

ลงชื่อผู้ก่อกำเนต : [Redacted]

เลขที่อ้างอิง 1-20-0569-124059-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท สยาม พงพาน เมทิล จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED]			โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200100725567		
สถานที่ตั้ง : 69 หมู่ที่ 1 ถนน-ตำบลบ่อแก้วทางหลวง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270			เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	น้ำมันปนเบื้อน	120110	แท่งเหล็ก	1	12.28
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 12.28 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ : 12.28 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ : 25/05/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ : 11.30 น.		
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [REDACTED]					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED]					
[] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200100725567		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : ชลบุรี		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			ใช้ระยะเวลา : 1 วัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			วันที่มาถึง : 25/05/69		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED]			เวลาที่มาถึง : 13:31 น.		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : 12.28 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่า			[] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ตัดป้าย			วันที่รับมอบ : 25/05/69 เวลาที่มอบ : 13:31 น.		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED]			[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 12.28 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่า			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 26/05/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 14.20 น.		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ			ปริมาณคงเหลือ : 0.00 ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED]			[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการ [REDACTED]					
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [REDACTED]					

เลขที่อ้างอิง 1-19-0669-005981-0-N

H๒๐๑๙

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท สยาม พงษาน เมทิล จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230			เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับ : [REDACTED]					
โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี		ไปยังจังหวัด : สระบุรี		ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน	
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401		
สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110			เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เศษปูนจากเตาหลอมโลหะทองแดง	161103	Roll off box	1	10.0
2	หลอดไฟ	160215	Jumbo bag	1	0.03
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 10.03 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
☒ น้ำหนักชั่งจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ : 10.03 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ : 02/06/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ : 11.00 น.		
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [REDACTED]					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับ : [REDACTED]					
☐ ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			มายังจังหวัด : สระบุรี		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			ใช้ระยะเวลา : 1 วัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED]			วันที่มาถึง : 21/6/๖9		
			เวลาที่มาถึง : 16.45		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : 10.03 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอ			☒ น้ำหนักชั่งจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย			วันที่รับมอบ : 21/6/๖9		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED]			เวลาที่มอบ : 16.45		
			☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 10.03 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอ			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 21/6/๖9		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว			เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10.00		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED]			ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน		
			☒ ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยยังรับผิดชอบไว้ในตัวเองที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [REDACTED]					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท สยาม พงษาน เมทล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339
 สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ :

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Filter Cooling Tower	170203	Roll off box	1	1.5

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 1.5 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ

ขอความร่วมมือระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 1.5 ตัน

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 02/06/2569

และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศไทย เวลาที่ส่งมอบ : 11.00 น.

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ :

[] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 21/6/69

เวลาที่มาถึง : 16.45

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้า

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่รับมอบ : 1.51 ตัน

[] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 21/6/69

เวลาที่มอบ : 16.45

[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ

[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้า

ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 1.51 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 21/6/69

เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 9.10

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยได้รับจัดการรวมใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :

เลขที่อ้างอิง 1-20-0669-034025-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ

ชื่อผู้ก่อการ : บริษัท สยาม พงชาน เมทัล จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339
 สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ :

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200100725567

สถานที่ตั้ง : 69 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	น้ำมันปนเปื้อน	120110	แท่งเหล็ก	1	12.11

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 12.11 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ

ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 12.11 ตัน

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ วันที่ส่งมอบ : 06/06/2569

ลงชื่อผู้ก่อการ : เวลาที่ส่งมอบ : 11.30

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ :

[] ผู้ก่อการได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200100725567

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอ

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอ

ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : ชลบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 6/6/69

เวลาที่มาถึง : 12.55 น.

ปริมาณที่รับมอบ : 12.11 ตัน

[] น้ำหนักจริง [] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 6/6/69 เวลาที่มอบ : 12.55 น.

[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ

[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 12.11 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 9/6/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 14.52 น.

ปริมาณคงเหลือ : 0.00 ตัน

[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[X] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยมีบันทึกข้อมูลไว้ในระบบที่ผู้ก่อการกำหนด (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อการ :


เลขที่อ้างอิง 1-20-0669-001798-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้กักำเนิด					
ชื่อผู้กักำเนิด : บริษัท สยาม พงพาน เมทิล จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 72060000325339		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 38/14นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสครีราช จังหวัดชลบุรี 20230					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED]					
โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ไซระยะเวลาประมาณ : 1 วัน					
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200100725567		
สถานที่ตั้ง : 69 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลบ่อแก้วทางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	น้ำมันปนเปื้อน	120110	แท่งเหล็ก	1	11.28
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 11.28 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[/] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ : 11.28 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ : 01/06/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ : 11.45 น.		
ลงชื่อผู้กักำเนิด : [REDACTED]					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [REDACTED]					
[] ผู้กักำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการหมักการลงนามในสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200100725567		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : ชลบุรี		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			ไซระยะเวลา : 1 วัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			วันที่มาถึง : 1/6/69		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED]			เวลาที่มาถึง : 13:03 น.		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : 11.28 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่า			[/] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือ			วันที่รับมอบ : 1/6/69 เวลาที่มอบ : 13:03 น.		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED]			[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 11.28 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่า			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 4/6/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 14.00 น.		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ			ปริมาณคงเหลือ : 0.00 ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [REDACTED]			[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้กักำเนิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้กักำเนิด : [REDACTED]					

ภาคผนวก ข.8

การตรวจติดตาม (Audit) หน่วยรับกำจัดของเสีย ประจำปี 2569

การติดตามตรวจสอบหน่วยงานกำจัดของเสีย



บริษัท ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 79/195 หมู่ 19 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ



สถานที่กำจัด

- ตะกอนน้ำเสีย
- ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ
- ตะกรันโลหะ (ดross)

การติดตามตรวจสอบหน่วยงานกำจัดของเสีย



บ่อปลาดำรงรัตน์

ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี



เศษอาหารเหลือจากการบริโภคของพนักงาน
ภายในบริษัทฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยเป็นอาหารปลาสาวยโดยไม่มีสิ่งที่เหลือใช้
เป็นมลภาวะ (ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์)

ภาคผนวก ข.9

อัตราการจ้างแรงงานท้องถิ่น



สัดส่วนอัตราการจ้างแรงงาน ดังนี้

พนักงานทั้งหมด 240 คน

- แรงงานท้องถิ่น จำนวน 37 คน
- แรงงานนอกพื้นที่ 197 คน
- ต่างประเทศ เกาหลีใต้ 5 คน

สัดส่วนอัตราการจ้างแรงงานท้องถิ่น

$$\frac{\text{แรงงานท้องถิ่น จำนวน 37 คน}}{\text{พนักงานทั้งหมด 240 คน}} \times 100 = 15.42$$

อัตราการจ้างแรงงานท้องถิ่นร้อยละ 15.42



ภาคผนวก ข.10

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



แผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	กิจกรรม	แผนประจำปี 2569											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	บริจาคเงินและของอุปโภค/ บริโภค ให้ผู้ยากไร้ในชุมชนรอบนิคม 5 ชุมชน ชุมชนบ้านแหลมฉะบั้ง บ้านทุ่ง บ้านนา ซากยายจิ้น วัดมนิรม												
2	มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เรียนดี รอบนิคม 2 โรงเรียน โรงเรียนวัดแหลมฉะบั้ง โรงเรียนบ้านนา (ฟินวิทยา)												
3	บริจาคเงินช่วยเหลือสถานสงเคราะห์คนพิการ การถนอมเวชมี (100,000 บาท)												
4	บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า (มือสอง) เสื้อผ้า หนังสือ ของใช้ทั่วไป ของเล่นเด็ก ผ่าน “มูลนิธิกระเจ๊กงา”												



บริจาค


ครั้งที่ 1-2569

18-24 มิย. 69

บริษัท สยาม พุงชาน เมทล จำกัด


มอบทุนการศึกษา (18 มิย 69)

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง (12 กุณ)



บริจาคผู้ยากไร้

ชุมชนบ้านแหลมจบัง (18 มิย 69)



ตาบอด ป่วย
เดินไม่ได้



ป่วย เบาหวาน



เบาหวาน ความดัน
ไขมัน



ตาบอด ติดเตียง



บริจาคผู้ยากไร้

ชุมชนบ้านทุ่ง (24 มิย. 69)




เบาหวาน ไชมัน ความดันสูง
เส้นเลือดตีบ อัมพฤกษ์



เบาหวาน ไชมัน ความดันสูง




ชรา





บริจาคผู้ยากไร้


ชุมชนบ้านชากยายจั่น (24 มิย. 69)



เปาหวาน ความดัน



ความดัน เส้นเลือดตีบ
เดินไม่ได้




เปาหวาน ความดัน
ติดเตียง




เปาหวาน ความดัน



มอบทุนการศึกษา




โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยา) (24 มิย. 69)





บริจาคผู้ยากไร้

ชุมชนวัดบ้านนาเก่า (24 มิ.ย. 69)



มะเร็งที่ลิ้น



ไขมัน ความดัน




เบาหวาน ความดัน





บริจาคผู้ยากไร้

ชุมชนวัดมโนรม (24 มิย. 69)



เบหวาน ไต



ตาบอด



ชราภาพ ติดเตียง



Thank You
ขอบคุณนำเสนอ

