

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ HQ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เกือบทุกมาตรการ แต่ยังคงมีมาตรการบางมาตรการที่ทางโครงการดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 63	4	-	1	-	-	-	2	-
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 64	3	-	-	-	-	-	1	-
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 64	3	-	-	-	-	-	1	-
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65	3	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 65	3	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 66	3	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66	3	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67	3	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 67	3	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 68	3	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 68	3	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 69	3	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

รายละเอียด ภายในโครงการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ "✓" = ปฏิบัติ "✗" = ไม่ได้ปฏิบัติ "○" = ปฏิบัติไม่ได้ "⊙" = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	แนวทางการปฏิบัติ
1.5 คุณภาพน้ำ	9. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการประมาณ 161 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยการติดตั้งระบบท่อน้ำรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน ซึ่งฝังไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว และน้ำทิ้งส่วนที่เหลือระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท 55 ต่อไป	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: โครงการมิได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกนำกลับมาใช้รดน้ำรดต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการแต่อย่างใด
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	9. นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปรดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยการติดตั้งระบบท่อน้ำรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน ซึ่งฝังไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว และน้ำทิ้งส่วนที่เหลือระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิท 55 ต่อไป	แนวทางการดำเนินการ - แนะนำให้ทางโครงการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้โดยวิธีระบบท่อน้ำหยดฝังบริเวณพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
3.5 ระบบไฟฟ้า	- จัดให้มีการนำน้ำทิ้งกลับมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยออกแบบเป็นระบบท่อน้ำหยดฝังบริเวณพื้นที่สีเขียว	