



ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายฯ ค้ำครอง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

เจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 77/69 ถนนศักดิ์เดช บ้านอ่าวมะขาม ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-391-428 ถึง 9



กรกฎาคม 2569



จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

**หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต**

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนศกดิ์เดช บ้านอ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
 () กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569
 () อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายศรายุทธ จิตรานนท์		ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นางสาวกนกกร เอนก		ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ดร.ชลิดา เหนี่ยวบุบผา		ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำและ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นายไพโรวัลย์ เปรี่ยมพิมาย		ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษ สิ่งแวดล้อม และด้านภูมิสารสนเทศ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพร จันทรเปล่ง)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมันภูเก็ต
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

1. ชื่อโครงการ โครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมันภูเก็ต
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 77/69 ถนนศักดิ์เดช บ้านอ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 77/69 ถนนศักดิ์เดช บ้านอ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-391-428 ถึง 9 โทรสาร 076-391-427 Email -
5. จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลนธราทรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ตามหนังสือเลขที่ วพ.0504/7464
ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.4/1391
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2569
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานบทที่ 1 บทนำ

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญรูป	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	1-3
1.3 ขอบเขตการศึกษาและการจัดทำรายงาน	1-3
1.4 รายละเอียดโครงการ	1-3
1.4.1 ที่ตั้งของโครงการ	1-3
1.4.2 ลักษณะและส่วนประกอบของโครงการ	1-4
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	3-4
3.4 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-5
3.5 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-9
3.5.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-9
3.5.2 คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง	3-30
3.5.3 ทรัพยากรทางชีวภาพ	3-63
3.5.4 คุณภาพตะกอนดิน	3-90
3.5.5 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-99
3.5.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-105
3.5.7 อุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหล	3-105

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA / สำเนาจดทะเบียนบริษัท
ภาคผนวก ก-1	สำเนาหนังสือเห็นชอบจาก สม. และเงื่อนไขที่โครงการต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก-2	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ข-1	สำเนาหนังสือส่งรายงาน ครั้งที่ 2/2568 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-2	แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตัวเอง ประจำปี พ.ศ. 2569
ภาคผนวก ข-3	รายการอุปกรณ์จัดคราบน้ำมัน
ภาคผนวก ข-4	กฎความปลอดภัยของโครงการ
ภาคผนวก ข-5	ข้อกำหนด และระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือ
ภาคผนวก ข-6	แบบบันทึกการตรวจสอบบรรทุกน้ำมันที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข-7	บันทึกการตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข-8	รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2569
ภาคผนวก ข-9	คู่มือระงับเหตุฉุกเฉินและแผนป้องกัน
ภาคผนวก ข-10	แผนงานและรายงานการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินน้ำมันรั่วไหล ประจำปี
ภาคผนวก ข-11	ตัวอย่างแบบฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติงาน
ภาคผนวก ข-12	แบบบันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ และท่าเทียบเรือ
ภาคผนวก ข-13	แบบบันทึกการอนุญาตขึ้นท่าเรือ คลังน้ำมันภูเก็ต
ภาคผนวก ข-14	บันทึกสถิติปริมาณเรือที่เข้าเทียบท่าเรือ
ภาคผนวก ข-15	บันทึกตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
ภาคผนวก ข-16	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
ภาคผนวก ข-17	บันทึกน้ำหนักรวมผล
ภาคผนวก ข-18	ใบเสร็จรับเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย
ภาคผนวก ข-19	สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ภาคผนวก ข-20	แผนกำหนดการตรวจสอบสุขภาพและสรุปผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี
ภาคผนวก ค	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ	ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.4.2-1	จำนวนและขนาดของถังเก็บผลิตภัณฑ์ในโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต 1-4
ตารางที่ 2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 2-2
ตารางที่ 2.2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (มาตรการฯ เพิ่มเติม) 2-9
ตารางที่ 3.2-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2
ตารางที่ 3.4-1	วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ 3-5
ตารางที่ 3.5.1-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2569 3-13
ตารางที่ 3.5.1-2	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบ่อรวมและที่กักไขมันของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569 3-15
ตารางที่ 3.5.1-3	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบ่อดักไขมันของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569 3-16
ตารางที่ 3.5.1-4	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบ่อกักน้ำทิ้งรอบคลังของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569 3-17
ตารางที่ 3.5.2-1	ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 3-35
ตารางที่ 3.5.2-2	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ห่างจากทำแทียบเรือคลังน้ำมันภูเก็ตไปทางทิศใต้ 100 เมตร ของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569 3-38
ตารางที่ 3.5.2-3	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง หน้าทำแทียบเรือคลังน้ำมันภูเก็ต ของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569 3-40
ตารางที่ 3.5.2-4	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ห่างจากทำแทียบเรือคลังน้ำมันภูเก็ตไปทางทิศเหนือ 100 เมตร ของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569 3-42
ตารางที่ 3.5.2-5	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ห่างจากทำแทียบเรือคลังน้ำมันภูเก็ตไปทางทิศตะวันออก 100 เมตร ของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569 3-44

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการตรวจสอบแหล่งกักตุนพีซของโครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569	3-69
ตารางที่ 3.5.3-2 ผลการตรวจสอบแหล่งกักตุนสัตว์ของโครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569	3-75
ตารางที่ 3.5.3-3 ผลการตรวจสอบสัตว์หน้าดินของโครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569	3-77
ตารางที่ 3.5.3-4 ผลการตรวจสอบผลผลิตเบื้องต้นของโครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569	3-81
ตารางที่ 3.5.3-5 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบทรัพยากรทางชีวภาพ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-82
ตารางที่ 3.5.4-1 ผลการตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินของโครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569	3-93
ตารางที่ 3.5.4-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินของโครงการทำเหมืองแร่และ คลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-94
ตารางที่ 3.5.5-1 ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมัน ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	3-102
ตารางที่ 3.5.5-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ของโครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-103
ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทำเหมืองแร่และคลังน้ำมันภูเก็ต ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	4-2
ตารางที่ 4.1-2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเหมืองแร่และ คลังน้ำมันภูเก็ต ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	4-3

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.1-1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต	1-2
รูปที่ 1.4.1-1 ที่ตั้งและขอบเขตโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต	1-6
รูปที่ 1.4.2-1 รายละเอียดส่วนประกอบโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต	1-7
รูปที่ 3.5.1-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3-11
รูปที่ 3.5.1-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-18
รูปที่ 3.5.2-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ตบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3-33
รูปที่ 3.5.2-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-46
รูปที่ 3.5.3-1 เปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-84
รูปที่ 3.5.3-2 เปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-86
รูปที่ 3.5.3-3 เปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดินของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-88
รูปที่ 3.5.4-1 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-96
รูปที่ 3.5.5-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	3-100
รูปที่ 3.5.5-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโครงการทำแท็บเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569	3-104

สารบัญญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.4.2-1 ลักษณะและส่วนประกอบของโครงการ	2-8
ภาพที่ 2.2-1 ถังเก็บน้ำมันสำรองประเภท Floating Roofs	2-16
ภาพที่ 2.2-2 การติดตั้งระบบการจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Terminal Automation System/TAS)	2-16
ภาพที่ 2.2-3 คันคอนกรีต (Bund Wall) ล้อมรอบบ่อบั้มและคอมเพรสเซอร์	2-16
ภาพที่ 2.2-4 ข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยในการสูบน้ำมัน และการจัดเตรียมวัสดุดูดซับน้ำมัน	2-17
ภาพที่ 2.2-5 ป้ายจำกัดความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่โครงการ	2-17
ภาพที่ 2.2-6 เจ้าหน้าที่รักษาการณ์	2-17
ภาพที่ 2.2-7 บ่อดักไขมันและบ่อกักน้ำทิ้งภายในพื้นที่คลังฯ	2-18
ภาพที่ 2.2-8 บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	2-18
ภาพที่ 2.2-9 โรงซ่อมบำรุง	2-18
ภาพที่ 2.2-10 สัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ	2-19
ภาพที่ 2.2-11 ห้อง Training Room	2-19
ภาพที่ 2.2-12 บริเวณที่กำหนดใช้อุปกรณ์ลดเสียง	2-19
ภาพที่ 2.2-13 อุปกรณ์กำจัดคราบน้ำมัน เช่น BOOM และ SKIMMER บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ	2-20
ภาพที่ 2.2-14 สัญญาณไฟกระพริบและไฟส่องสว่างบริเวณท่าเรือ	2-20
ภาพที่ 2.2-15 ข้อกำหนดและข้อระเบียบในการใช้ท่าเทียบเรือ ป้ายเตือน และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นบริเวณท่าเทียบเรือ	2-21
ภาพที่ 2.2-16 การจัดการขยะ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายในโครงการ	2-22
ภาพที่ 2.2-17 ป้ายสถิติความปลอดภัย	2-22
ภาพที่ 2.2-18 ป้ายข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ	2-23
ภาพที่ 2.2-19 อุปกรณ์บรรเทาภัยเบื้องต้นต่าง ๆ	2-24
ภาพที่ 2.2-20 ระบบรักษาความปลอดภัย	2-26
ภาพที่ 2.2-21 การจัดเตรียมเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อาจเกิดอันตราย	2-26
ภาพที่ 2.2-22 ห้องพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	2-27
ภาพที่ 3.5.1-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2569	3-12
ภาพที่ 3.5.2-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งของโครงการท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569	3-34
ภาพที่ 3.5.3-1 การติดตามตรวจสอบทรัพยากรทางชีวภาพของโครงการท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569	3-68

สารบัญญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 3.5.4-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินของโครงการทำแทียบเรือและคลังน้ำมันภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569	3-92
ภาพที่ 3.5.5-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโครงการทำแทียบเรือ และคลังน้ำมันภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	3-101