

บทที่ 2

รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ดิเอราวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / โรงแรมไอบิส สาทร เป็นผู้จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ไอบิส สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 29/9 ซอยงามดูพลี ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ ของฉบับประจำเดือน

() มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568

(✓) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568

() อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายจิรทีปต์ กล้าเอม		ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง

ขอแสดงความนับถือ

.....(ผู้รับมอบอำนาจ)

(นายจิรทีปต์ กล้าเอม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง

รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

1. ชื่อโครงการ โรงแรม ไอบีส สาทร
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
2. สถานที่ตั้ง....29/9....ซอยงามดูพลี...ถนนพระราม 4...แขวงทุ่งมหาเมฆ...เขตสาทร...กรุงเทพฯ....10120..
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ดิเออราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4. สถานที่ติดต่อ... 29/9...ซอยงามดูพลี...ถนนพระราม 4...แขวงทุ่งมหาเมฆ...เขตสาทร...กรุงเทพฯ...10120
โทรศัพท์.....02-610-5188.....โทรสาร.....02-610-5128.....
E-mail. Jirathip.Klameam@accor.com
5. จัดทำโดย นายจิรทีปต์ กล้าเอม
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 14 มีนาคม 2550.....
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 20 มิถุนายน 2568
8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ โรงแรม

- ขนาดพื้นที่โครงการ 8,827 ตารางเมตร

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

- การบำบัดน้ำเสีย มีระบบบำบัด เป็นระบบ SBR และมีการตรวจวิเคราะห์น้ำเสียทุกๆ 1 เดือน.
- การระบายน้ำ มีระบบการระบายน้ำลงสู่ท่อสาธารณะโดยตรง ซึ่งบำบัดแล้วก่อนที่จะปล่อยออก.
- การจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะ 3 ประเภท 1.ขยะรีไซเคิล 2. ขยะทั่วไป 3.ขยะสารพิษ
- เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ ๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ.....โรงแรมไอนิส สุราษฎร์.....

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
(ตามเอกสารแนบด้านหลัง)	(ตามเอกสารแนบด้านหลัง)	

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ.....

สถานที่ตั้ง.....

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.วันที่.....เดือนพ.ศ.....

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงาน ฯ)					
* มาตรฐาน						

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่ง

น้ำผิวดินประเภท.....จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ โรงแรม ไอบิส สาทร

สถานที่ตั้ง 29/9 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สถานที่เก็บตัวอย่าง ปลาหย่อนน้ำเสียทิ้งสู่สาธารณะ

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงาน ฯ)					
			(ตามเอกสารแนบด้านหลัง)			
* , ** มาตรฐาน			(ตามเอกสารแนบด้านหลัง)			

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากที่ดิน
 จัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548