

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2569 ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะดำเนินการ (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
1. ด้านทรัพยากรป่าไม้		
• ดัชนีตรวจวัด การเจริญเติบโต การรอดตายของ ไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าชดเชย • สถานีตรวจวัด พื้นที่ปลูกป่าชดเชยของโครงการ • วิธีการตรวจวัด สำรวจการเจริญเติบโต การรอด ตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่า ชดเชย • ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการติดตาม ตรวจสอบในปีที่ 2, 4 และ 6	- อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมป่า ไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปลูกป่า ชดเชย ทั้งนี้ หากดำเนินการปลูกป่าแล้ว กฟผ. จะดำเนินการสำรวจการเจริญ เติบโตและการรอดตายของไม้ที่ปลูกตาม มาตรการฯ ที่กำหนดต่อไป	-
2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม		
• ดัชนีตรวจวัด บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน • สถานีตรวจวัด 1) พื้นที่ดำเนินการช่วงแนวระบบ โครงข่ายไฟฟ้าใหม่	- จากการติดตามการรายงานผลข้อ ร้องเรียนจากชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ ช่วงแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในช่วง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ไม่พบ ประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนใดๆ	-

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข
2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม		
- บ้านบางโหลง และบ้านควนสบาย ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ - บ้านบางเหริ่งใต้ และบ้านคอกช้าง ต. บางเหริ่ง อ.ทับปุด จ.พังงา - บ้านตีนวัด และบ้านสวนพลู ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา - บ้านเขาตำหนอน บ้านถ้ำทองกลาง บ้านไม้งาม และบ้านในวัง ต.ถ้ำทองกลาง อ.ทับปุด จ.พังงา - บ้านทับเหวน ต.สองแพรก อ.เมือง พังงา จ.พังงา - บ้านโรงกลวง ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 2) พื้นที่ดำเนินการช่วงแนวระบบ โครงข่ายไฟฟ้าเดิม - บ้านพระแรด และ บ้านเขาเปาะ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา - บ้านหมากปรก บ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต - บ้านเขนน บ้านป่าครองชีพ บ้านควน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต • วิธีการตรวจวัด พิจารณาและติดตามตรวจสอบ จากบันทึกและรายงานข้อร้องเรียน • ความถี่ ปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ		