



ที่ ภก 0013.2/ 7926

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนคร ภูเก็ต 83000

29 พฤษภาคม 2552

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม เดอะ เคป โฮเทล
จำนวน 51 ห้องพัก

เรียน กรรมการ บริษัท เกษมกิจ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เกษมกิจ จำกัด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม เดอะ เคป โฮเทล จำนวน 51 ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่ 2-1-24 ไร่ หรือ 3,696 ตารางเมตร จากเนื้อที่ 5-0-8 ไร่ บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 563, 564, 565, 567 และ 568 จัดทำรายงานโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 มีมติเห็นชอบรายงานฯ แล้ว จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรม เดอะ เคป โฮเทล เพื่อทราบและให้โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด
2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

/ 4. หากได้รับการ...

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องรับดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาต จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม จำนวน 4 แผ่น
2. เอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัดจะได้ส่งให้อำเภอและท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ รัฐสีมา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร 0-7621-1067 ต่อ 14

หนังสืออนุญาตให้เชื่อมต่อระบายน้ำโครงการโรงแรม เดอะ เคน โฮเทล



ที่ ภก 52603/ 962

สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต
ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภก 83000

7 เมษายน 2552

เรื่อง อนุญาตให้เชื่อมต่อระบายน้ำโครงการโรงแรม เดอะ เคน โฮเทล

เรียน กรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เกษมกิจ จำกัด ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552

ตามที่ ท่านมีความประสงค์ขอหนังสือรับรองการเชื่อมต่อระบายน้ำของโครงการโรงแรม เดอะ เคน โฮเทล กับคูระบายน้ำซอยอ่าวนุ้ย หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เทศบาลตำบลวิชิต อนุญาตให้ท่านทำการเชื่อมต่อระบายน้ำซึ่งผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจนมีค่าความสกปรก (บีโอดี) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ลงสู่คูระบายน้ำสาธารณะได้ โดยการดำเนินการต้องปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 44 พ.ศ.2538 และตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 51 พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัริชา แซ่ตัน)

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

กองช่าง

โทร. 076 – 525100

โทรสาร 076 – 525101

E-mail : info @ phuket-vichit.org

Website : www. Phuket-vichit.org

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

หนังสือการเชื่อมต่อทางเข้า-ออกโครงการฯ กับถนนสาธารณะ



ที่ ภก 52603/ 961

สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต
ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภก 83000

๗ เมษายน 2552

เรื่อง การเชื่อมต่อทางเข้า-ออกโครงการฯ กับถนนสาธารณะ

เรียน กรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เกษมกิจ จำกัด ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552

ตามที่ท่านมีความประสงค์ ขอหนังสือรับรองการเชื่อมต่อทางเข้า - ออก โครงการ โรงแรม เดอะ เกลป โฮเทล กับถนนซอยอ่าวน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เทศบาลตำบลวิชิต อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อทางเข้า-ออก ของโครงการ โรงแรม เดอะ เกลป โฮเทล ได้ โดยท่านต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2517 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ดังนี้

1. ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ในกรณีจำเป็นให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวทางเข้า และ ทางออกต้องไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร โดยต้องทำเครื่องหมายแสดงทางเข้าและทางออกไว้ให้ปรากฏและปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องเป็นดังนี้

1.1 แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วมหรือทางแยก และต้องห่างจากจุดเริ่มต้นทางโค้ง หรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร สำหรับโรงแรมหรือระยะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50 เมตร

1.2 แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่บนเชิงลาดสะพาน และต้องห่างจากจุดเชิงสะพานมีระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร สำหรับโรงแรมหรือระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 100 เมตร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษา แซ่ตัน)

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

กองช่าง

โทร. 076 - 525100


โทรสาร 076 - 525101

E-mail : info @ phuket-vichit.org


Website : www. phuket-vichit.org

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

แผนผังบ่อหนองน้ำภายในโครงการ



แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ



Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-၁၅၁၁ ☐ BLH-၁၅၁၁၁ 103 ☐ BLHua ☐ RPE ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ KBB ☐ CHM
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL
 PM CODE NO.: 3N-EP-A-EP-0-0-1

PM CODE NO: 3N-ep-A-GR-C-1

Equipment: Generator (เจนเนอเรเตอร์)

ชื่อ : สมชาย Capacity : _____

[illegible]

Weekly = ပတ်စပတ်လုပ် (W) Monthly = ပတ်လုပ်စဉ်း (M) Quarterly = ခုတင် ၃ လစဉ် (Q) Semi-Annually = ခုတင် ၆ လစဉ် (S) Annually = ပတ်တင် (A) Σ ချုပ် (V) = ပုံနှိပ် စီစဉ် (X) = Realtime PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-374 ☐ BLH-3741103 ☐ BLHua ☐ RPE ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☐ CHM
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY-OR ☒ GPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL
 PM CODE NO GN-CP-A-CP-G-0-1

PM CODE NO GN-CP-A-GR-G-01

Equipment: Generator (เจนเนอเรเตอร์)

[illegible]

พืชบก (I) = ป่าดิบชื้น (X) = ผิดปกติ

Annually = $\sqrt[n]{\text{rate}} (A)$

Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S)

Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q)

Monthly = ประจำเดือน (M)

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W)

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

• MANUFACTURE CHECK SHEET

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-3104 ☐ BLH-440011 103 ☐ RPE-3011 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ OKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

Equipment: M D B

ผู้ผลิต : _____ ปี พ.ศ. : _____

[illegible]

Daily = ပဲခင်းရက် (D)	Weekly = ပဲခင်းရက်အုပ် (W)	Monthly = ပဲခင်းလစဉ် (M)	Quarterly = ခုတင် ၃ လစဉ် (Q)	Semi-Annually = ခုတင် ၆ လစဉ် (S)	Annually = ပဲခင်းနှစ် (A)	Bi-Annually = ခုတင်နှစ်စဉ် (X)	Tri-Annually = ခုတင်သုံးနှစ်စဉ် (Y)
-----------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

BAW - ☒ KAL - 0-2
IA ☐ KBB ☐ CHM

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-3mm ☐ BLH-4mm 103
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape
 PM CODE NO. SP-00 BAY SP-KAL -0-

PM CODE NO.: 5

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☐ ปั๊มน้ำดี ☐ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jockey Pump

ชื่อ : _____ รุ่น : _____ Capacity : _____

[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชั่วถุก (Y) = ปกติ ชั่วผิด (X) = ผิดปกติ.

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

CH

PPM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-ฟีนิก ☐ BLH-สุพรรณิ 103 ☐ RPE-วังน้อย ☐ JAYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KYN ☐ KSC ☐ BPBK ☐ CF-

PM CODE NO: FB-CP-U-FPR-1-0-1

Equipment: Fire Pump (ปั้มดับเพลิง)

ยี่หอ :

175

1

[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M)

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W)

Monthly = ประจำเดือน (M)

Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q)

Semi-Annually = $\frac{1}{2}$

ก ๕ เดือน (5)

Annually = ปีละครั้ง (A)

๑) ขีดถูก (J) = ปกติ ขีดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-វិជ្ជា ☐ BLH-សុភវិ 103 ☐ RPE-វ៉ង្គីត ☐ JAYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CE

PM CODE NO: PB-CP-V-FA-1-5-1

Equipment : Fire Pump (บั้มดับเพลิง)

ยี่ห้อ :

[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) Triennial (X) = สามปี

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

3) Emergency Light

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ, ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ RPE-รังสี ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPB ☐ QF ☐ BCB

PM CODE NO: PM-08-C-000-1-0-1

Equipment : Emergency Light

ชื่อ : _____

☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS

เดือน	M	M	M	M	M	M	ผู้ตรวจ	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
เดือน	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน	ตรวจสอบไฟฉุกเฉิน			
2026	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3 มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5 กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3 มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2 เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13 พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
1 มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
กรกฎาคม									
สิงหาคม									
กันยายน									
ตุลาคม									
พฤศจิกายน									
ธันวาคม									

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีถัดไป (Y) = ปีถัดไป (X) = ปีถัดไป

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในโครงการฯ

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

ชนิด ☒ Co₂ ☐ เติมน้ำ ☐ B.C.F

ขนาด.....ปอนด์ ☐ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์

วคป	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
10/1/69	✓	✓
5/2/69	✓	✓
24/3/69	อ.จันทร์	✓
28/4/69	✓	✓
17/5/69	✓	✓
15/6/69	✓	✓

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

ชนิด ☐ Co₂ ☒ เติมน้ำ ☐ B.C.F

ขนาด.....ปอนด์ ☐ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์

วคป	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
10/1/69	✓	✓
5/2/69	✓	✓
3/3/69	อ.จันทร์	✓
28/4/69	✓	✓
17/5/69	✓	✓
15/6/69	✓	✓

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

ชนิด ☒ Co₂ ☐ เติมน้ำ ☐ B.C.F

ขนาด.....ปอนด์ ☐ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์

วคป	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
10/1/69	✓	✓
5/2/69	✓	✓
24/3/69	อ.จันทร์	✓
28/4/69	✓	✓
17/5/69	✓	✓
15/6/69	✓	✓


ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

ชนิด ☐ Co₂ ☒ เติมน้ำ ☐ B.C.F

ขนาด.....ปอนด์ ☐ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์

วคป	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
10/1/69	✓	✓
5/2/69	✓	✓
3/3/69	อ.จันทร์	✓
28/4/69	✓	✓
17/5/69	✓	✓
15/6/69	✓	✓

ผลการตรวจเช็คการทดสอบ Smoke / Heat Detector ภายในโครงการ

DETECTOR VALIDATION			
ชื่ออาคาร <u>the cape</u>		ผู้บันทึก <u>ก้องกนก ชื่นโฮะ</u>	
วันที่ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาที่ทำการทดสอบ	กำหนดการตรวจครั้งต่อไป	
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector FT G012		รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector HK 3	
ยี่ห้อชุดทดสอบ Smoke Detector		ยี่ห้อชุดทดสอบ Heat Detector Nohmi , Japan	
รุ่น Smoke Detector <u>FDK246N</u>		รุ่น Heat Detector	
ยี่ห้อ Smoke Detector <u>NOHMI</u>		ยี่ห้อ Heat Detector	
รุ่นชุดทดสอบ <u>Smoke detector FTG012</u>			
ยี่ห้อ <u>NOHMI</u>			
☐ ผลการทดสอบ Smoke Detector ☐ ผลการทดสอบ Heat Detector Number ตำแหน่งติดตั้ง		จำนวน <u>60</u> ตัว	จำนวนทดสอบ <u>60</u> ตัว
		ผลทดสอบ	สภาพภายนอก
1 T101 - T108 ๘ ตัว		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No
2 T201 - T208 ๘ ตัว		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No
3 T301 - T308 ๘ ตัว		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No
4 U411 - U413 ๓ ตัว		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No
5 U211 - U218 ๘ ตัว		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No
6 U311 - U318 ๘ ตัว		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No
7 U411 - U418 ๘ ตัว		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No
8 Y421 - U419 ๙ ตัว		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No
9		☐ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No
10		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
11		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
12		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
13		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
14		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
15		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
16		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
17		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
18		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
19		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
20		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
21		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
22		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก		รับรองผลการบันทึก  หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง	
1			
2			
3			

โรงแรมเคปพันวาภูเก็ต
ตารางทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัย และ สัญญาณเตือนภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อาคาร	ผลการทดสอบ		ผู้ทดสอบ	อาคาร	ผลการทดสอบ		ผู้ทดสอบ
	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	
A กราฟต์				J 1 จุดที่ 2 104			
จุดที่ 1 P/N	/			J 2 จุดที่ 1 201	/		
จุดที่ 2 TEL	/			J 2 จุดที่ 2 204	/		
จุดที่ 3 ห้องเย็น	/			J 3 จุดที่ 1 301	/		
จุดที่ 4 อื่นๆ	/			J 3 จุดที่ 2 304	/		
C 2 (Cafe)	/			J 4 จุดที่ 1 402	/		
C 3 จุดที่ 1	/			J 4 จุดที่ 2 403	/		
C 3 จุดที่ 2	/			L 004	/		
C 4 จุดที่ 1	/			L 1 จุดที่ 1 111	/		
C 4 จุดที่ 2	/			L 1 จุดที่ 2 113	/		
D 2 จุดที่ 1	/			L 2 จุดที่ 1 211	/		
D 2 Bell	/			L 2 จุดที่ 2 213	/		
D 3 จุดที่ 1	/			L 3 จุดที่ 1 311	/		
D 3 Bell	/			L 3 จุดที่ 2	/		
E 3 จุดที่ 1	/			L 4 จุดที่ 1 411	/		
F 1	/			L 4 จุดที่ 2 413	/		
F 2	/			SO จุดที่ 1 012	/		
F 3	/			SO จุดที่ 2 013	/		
Top of the Reef	/			SO จุดที่ 1 015	/		
R 1 จุดที่ 1	/			SO จุดที่ 2 017	/		
R 2 จุดที่ 2	/			S1 จุดที่ 1 121	/		
R 2 จุดที่ 1	/			S1 จุดที่ 2 124	/		
R 2 จุดที่ 2	/			S2 จุดที่ 1 221	/		
N จุดที่ 1 101	/			S2 จุดที่ 2 224	/		
N จุดที่ 2 107	/			S3 จุดที่ 1	/		
O จุดที่ 1 101	/			S4 จุดที่ 1	/		
O จุดที่ 2 107	/			T101	/		
Business	/			T201	/		
ธรรมรินทร์	/			T301	/		
J 1 จุดที่ 1 101	/			U122	/		
ระบบทดสอบสัญญาณเตือนภัย				U211	/		
				U312	/		
				U412	/		
				U218	/		
หลังห้องแม่บ้าน	/			U318	/		
หลังสถานีโรงรถ	/			U418	/		
หลังคาไฟ	/			คาเฟ่ U5	/		
SPA 1	/			Counter Bar	/		
SPA 2	/			V423	/		
				V5 หน้าปั๊มสระ	/		
				หน้าห้องน้ำเค็ม	/		
				Lobby V	/		
				Lobby T	/		

สมาน ขุนชัย

ผู้ทดสอบ

ใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บมูลฝอย

CAPE PANWA HOTEL PHUKET, THAILAND		PAYMENT VOUCHER (ใบสำคัญจ่าย)		No. 31/01/69	
PAY TO เทศบาลนครภูเก็ต		PO NO.		DATE 31/01/69	
A/C CODE (จำนวนเงินจ่าย)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)			
503-5682-120	ชำระค่ากำจัดขยะ 100 ต.ต. 2.269	3,733	75		
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินที่จ่าย)		(สามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท 75/100)		3,733	75
CHEQUE NO. (เลขที่เช็ค)	CHEQUE DATE (วันที่เช็ค)	RECEIVED BY (ชื่อผู้รับ)	DATE (วันที่)		
PREPARED BY จัดทำโดย	CHECKED BY ตรวจสอบโดย	APPROVED BY อนุมัติโดย	RECORDED BY บันทึกโดย		
COPY	1. A/P	2. GENERAL CASHIER			

CAPE PANWA HOTEL PHUKET, THAILAND		PAYMENT VOUCHER (ใบสำคัญจ่าย)		No. AC 25/25-16	
PAY TO เทศบาลนครภูเก็ต		PO NO.		DATE 28/02/69	
A/C CODE (จำนวนเงินจ่าย)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)			
503-5682-120	ชำระค่ากำจัดขยะ 100 ต.ท. 69	8,063	-		
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินที่จ่าย)		(แปดพันหกสิบบาทถ้วน)		8,063	
CHEQUE NO. (เลขที่เช็ค)	CHEQUE DATE (วันที่เช็ค)	RECEIVED BY (ชื่อผู้รับ)	DATE (วันที่)		
PREPARED BY จัดทำโดย	CHECKED BY ตรวจสอบโดย	APPROVED BY อนุมัติโดย	RECORDED BY บันทึกโดย		
COPY	1. A/P	2. GENERAL CASHIER			

130-50 -

137-75 -

152-25 -

130-50 -

217-50 -

96-25 -

210-25 -

PAYMENT VOUCHER
(ใบสำคัญจ่าย)

CAPE PANWA HOTEL
777 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10300

No. AC26/09-16

PAY TO: บริษัท พานวา โฮเทล จำกัด ☒ PHUKET ☐ BANGKOK DATE 21/09/16

PO NO. _____

A/C CODE (รหัสบัญชี)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)
5035022130	ค่าเช่าห้องพัก (01-01/09/16)	3522 25
PAID		
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินเช็ค) <u>สามพันห้าร้อยยี่สิบสอง บาท 25</u>		3522 25

CHEQUE NO. _____ RECEIVED BY (รับเงิน) _____
 CHEQUE DATE (วันที่) 21/09/16 DATE (วันที่) _____
 PREPARED BY (ผู้เตรียม) _____ CHECKED BY (ผู้ตรวจสอบ) 14 APPROVED BY (ผู้อนุมัติ) _____ RECORDED BY (ผู้บันทึก) _____

055 2. GENERAL CASHIER

PAYMENT VOUCHER
(ใบสำคัญจ่าย)

CAPE PANWA HOTEL
777 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10300

No. AC26/09-16

PAY TO: บริษัท พานวา โฮเทล จำกัด ☒ PHUKET ☐ BANGKOK DATE 20/09/16

PO NO. _____

A/C CODE (รหัสบัญชี)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)
5035022130	ค่าเช่าห้องพัก (01-01/09/16)	4451 50
PAID		
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินเช็ค) <u>สี่พันสี่ร้อยห้าสิบ บาท 50</u>		4451 50

CHEQUE NO. _____ RECEIVED BY (รับเงิน) _____
 CHEQUE DATE (วันที่) 20/09/16 DATE (วันที่) _____
 PREPARED BY (ผู้เตรียม) _____ CHECKED BY (ผู้ตรวจสอบ) 14 APPROVED BY (ผู้อนุมัติ) _____ RECORDED BY (ผู้บันทึก) _____

055 2. GENERAL CASHIER

CAPE PANWA HOTEL POOLEE HOMESITE		PAYMENT VOUCHER (ใบสำคัญจ่าย)		No. AC26/13-06	
PAY TO (จ่ายให้)		☒ PHUKET ☐ BANGKOK		DATE ๒๐/๗/๙๕	
FO NO.					
A/C CODE (หมายเลขบัญชี)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)			
5025432172	ค่าที่พักและอาหารเช้า ๒ คน ๓ คืน	900.00	30		
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินที่จ่าย)	๙๐๐.๐๐ - ๓๐.๐๐ = ๘๗๐.๐๐	900.00	30		
CHEQUE NO. (หมายเลขเช็ค)	CHEQUE DATE (วันที่ใบเช็ค)	RECEIVED BY (จอร์จผู้รับ)	DATE (วันที่)		
	๒๐/๗/๙๕				
PREPARED BY (จัดทำโดย)	CHECKED BY (ตรวจสอบโดย)	APPROVED BY (อนุมัติโดย)	RECORDED BY (บันทึกโดย)		
ก.ด.	วิชัย	วิชัย	บันทึกโดย		
COPY		LAP		3. GENERAL CASHIER	

ใบเสร็จรับเงินค่าบริการดูแลไซม่อนและสุมกาทปฏิภูล

วันที่รับเงิน: 16/01/2026

เลขที่ BOOK NO. 45

เลขที่ BILL NO. 19

ใบส่งของ

DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

名称 貨號: 717700100000 (สินค้า) วันที่ 日期: 1/1/2026
 地址 住址: 11, 12/2 88 1. สด. 1000. 88000
 ADDRESS: 11, 12/2 88 1. สด. 1000. 88000
 IDENTIFICATION NO. TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 金額
1	สินค้า	8800	8800
รวมเงิน TOTAL 共銀 2700			

หมายเหตุ: 2700.00 201455
 หมายเหตุ: 2700.00 201455

P.1

ร. NO 0005586

ว. NO. EN-0014325

ส 16/01/2026

FAX: 076-391858

ระเงิน 15 วัน

ลด	รวมเงิน	หมายเหตุ
00	2,700.00	Val 0%
	2,700.00	
	2,700.00	

ผู้รับเงิน: 1/5/25
 ผู้ส่งของ: 1/5/25
 วันที่: 16/01/2026 วันที่: 17/01/2026 วันที่: 17/01/2026

เงื่อนไขและข้อตกลงของใบส่งของ

- เมื่อการชำระเงินและใบส่งของ/หรือบริการ ซึ่งรวมค่าบริการจัดส่งและค่าขนส่งแล้ว ผู้ซื้อจะออกใบให้เพื่อไปรับเงิน ผู้ขายจะออกใบให้เพื่อไปรับเงิน
- ภายหลังจากใบส่งของแล้ว ผู้ขายจะเปลี่ยนราคา จำนวน หรือรายละเอียดของสินค้า/หรือบริการ ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลตั้งแต่วันที่ออกใบไปให้แล้วเท่านั้น
- ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับเงิน หากผู้ซื้อพบว่ามีสินค้าชำรุดหรือเสียหาย หรือไม่ตรงตามใบส่งของ ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที โดยผู้ขายจะรับเงินคืนกลับภายใน 7 วัน นับแต่วันรับเงินจากผู้ซื้อ
- หากเกิดความเสียหายหรือสินค้าชำรุด ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบทันที และผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที
- ผู้ซื้อต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์ของสินค้าไปให้ผู้อื่นก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมอบจากผู้ขาย
- การที่ผู้ขายต้องไม่โอนกรรมสิทธิ์ของสินค้าไปให้ผู้อื่นก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมอบจากผู้ขาย
- ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที และผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที
- ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที และผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที
- ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที และผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที
- ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที และผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันที

เลขที่ BOOK NO. 44
 เลขที่ BILL NO. 18

ใบส่งของ
 DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

NAME 寶號
 CUSTOMER 100 ม. 88 ก. 2 (บริษัท ก. จำกัด)
 ADDRESS 25/2 ม. 88 ก. 2 (บริษัท ก. จำกัด) 88000
 IDENTIFICATION NO.

DATE 11 ก.พ. 69
 TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 每箱	จำนวนเงิน AMOUNT 金額
1	7 ม. 88 ก. 2	2700	2700
90# EN-0014482			
รวมเงิน TOTAL 共銀		2700	

หมายเหตุ: ภาษีเงินได้มูลค่าเพิ่ม 0%

3. NO 0005722
 2. NO. EN-0014487
 ที่ 13/02/2026

FAX: 076-391858

รวมเงิน 15 วัน

ลด	รวมเงิน	หมายเหตุ
00	2,700.00	Vat 0%
	2,700.00	
	2,700.00	

ผู้รับของ 收货人
 RECEIVER 100 ม. 88 ก. 2 (บริษัท ก. จำกัด)

ผู้ส่งของ 送货人
 DELIVER 100 ม. 88 ก. 2 (บริษัท ก. จำกัด)

ผู้สั่งซื้อ 100 ม. 88 ก. 2
 วันที่ 13/02/2026

ผู้มอบ 100 ม. 88 ก. 2
 วันที่ 13/02/2026

ผู้รับใบสั่งซื้อ 100 ม. 88 ก. 2
 วันที่ 14/02/2026

- เงื่อนไขและข้อตกลงของใบส่งของ**
- เมื่อลูกค้าชำระเงินและรับของเรียบร้อยแล้ว ใบส่งของจะถือเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินและรับของ
 - หากลูกค้าชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับของ หรือได้รับของไม่ครบถ้วน ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ภายใน 15 วันนับแต่วันรับของ
 - ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับของ หากลูกค้าแจ้งขอคืนเงิน หรือแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า
 - หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ภายใน 15 วันนับแต่วันรับของ
 - ลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของใบส่งของอย่างเคร่งครัด
 - หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของใบส่งของ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
 - หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของใบส่งของ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
 - หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของใบส่งของ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
 - หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของใบส่งของ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
 - หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของใบส่งของ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ใบสั่งซื้อ บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคปพันวา) สาขาที่ 00001 27, 27/2 หมู่ 8 ต.ศักดิ์เศษ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7639-1123-5 โทรสาร 0-7639-1177 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105509001118	Purchase Order KASEMKIJ CO., LTD. (Cape Panwa Hotel) BRANCH NO.00001 27, 27/2 Moo 8 Sakdidej Road, T.Vichit, A.Muang, Phuket 83000 Tel. 0-7639-1123-5 Fax. 0-7639-1177 Tax ID. NO. 0105509001118	P.1 PR. NO 0005821 PO. NO. EN-0014589 วันที่ 10/03/2026
---	---	--

ผู้ขาย : ภูเก็ต ลักกี้ ทรานสปอร์ต หจก.(2445)
 51 ม.7 ต.ศักดิ์เศษ

Printed Date 12/03/26 12:27
 Tel : 081-9783321,
 089-6471606

FAX : 076-391858

ถ.วิชิต อ.เมือง
 จ.ภูเก็ต 83000

หมายเหตุ : TMT-C วันที่ 6/3/69 เล่มที่ 49 เลขที่ 03 ทะเบียน 70-1455

แผนก : ENGINEER

วันที่ต้องกรณสินค้า 11/03/2026

เงื่อนไขการชำระเงิน 15 วัน

เล่มที่ / Book No./本號 49
 เลขที่ / Bill No./單號 03

ตราประทับ
 ๒๑ ม.๗ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

รวมเงิน หมายเหตุ

บิลส่งของ

INVOICE / 臨時送貨單

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2,700.00 Vat 0%

2,700.00

2,700.00

นาม 實號 โรงแรมเคปพันวา (บริษัทเคปพันวา) วันที่ 日期 6 มี.ค ๖๙
 Customer Date
 ที่อยู่ 住址 หมู่ ๗/2 ม.๘ ต.ศักดิ์เศษ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 Address

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 金額
1	ปูน	9500	9500
PO# EN-0014589			
ท.๒๑ ม.๗ ๗๐-1455			
รวมเงิน Total 2700			

เรื่อง

(สำหรับผู้ขาย)

หมดความในสิ่ง
 ะมีหรือต่อเมื่อผู้ซื้อแก้ไขใบสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 ะมีหรือต่อเมื่อผู้ซื้อแก้ไขใบสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 ะมีหรือต่อเมื่อผู้ซื้อแก้ไขใบสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 ะมีหรือต่อเมื่อผู้ซื้อแก้ไขใบสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 ะมีหรือต่อเมื่อผู้ซื้อแก้ไขใบสั่งซื้อแล้วเท่านั้น

การที่ยังไม่ส่งมอบ

ผู้รับของ / Received By/ 收貨人 ... ผู้ส่งของ / Consignee / 送貨人 ...

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相符合產品

เย CamScanner

9-27

NO 0006359
NO. EN-0015193
13/06/2026

FAX : 076-391858

เงิน 15 วัน

รวมเงิน	บาทเศษ
3,000.00	Vat 0%
3,000.00	
3,000.00	

(สำหรับจ่าย)

2021	13/06/2026	2021	13/06/2026	15/06/2026
------	------------	------	------------	------------

(สำหรับผู้ป่วย)

เรื่องโทษและทัณฑ์ของบรรดาโจรผู้ร้าย

1. เมื่อต้องการจะเปิดหรือลบบัญชีใหม่ หรือบัญชี ชำระค่าบัตรเครดิตและค่าเช่าแล้ว ผู้เช่าจะต้องไปชี้แจงกับผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าต้องนำเอกสารไปชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้
2. กรณีผู้เช่าต้องการจะยื่นข้อร้องเรียนกับผู้ให้เช่าในโครงการเช่าบ้าน ผู้เช่าจะต้องนำเอกสารไปชี้แจงให้ผู้ให้เช่าได้รับทราบก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้
3. ภายใน 16 วัน นับแต่วันที่ยื่นข้อร้องเรียน ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน หรือถ้าหากผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการแก้ไข ผู้เช่าสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับผู้ให้เช่าได้
4. หากภายใน 16 วัน นับแต่วันที่ยื่นข้อร้องเรียน ผู้ให้เช่ายังไม่ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ผู้เช่าสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับผู้ให้เช่าได้
5. หากภายใน 16 วัน นับแต่วันที่ยื่นข้อร้องเรียน ผู้ให้เช่ายังไม่ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ผู้เช่าสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับผู้ให้เช่าได้
6. ผู้เช่าที่มีปัญหาในการเช่าบ้านหรือปัญหาในการเช่าบ้านอื่น ๆ ผู้เช่าสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับผู้ให้เช่าได้
7. ผู้เช่าที่มีปัญหาในการเช่าบ้านหรือปัญหาในการเช่าบ้านอื่น ๆ ผู้เช่าสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับผู้ให้เช่าได้
8. ผู้เช่าที่มีปัญหาในการเช่าบ้านหรือปัญหาในการเช่าบ้านอื่น ๆ ผู้เช่าสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับผู้ให้เช่าได้
9. ผู้เช่าที่มีปัญหาในการเช่าบ้านหรือปัญหาในการเช่าบ้านอื่น ๆ ผู้เช่าสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับผู้ให้เช่าได้
10. ผู้เช่าที่มีปัญหาในการเช่าบ้านหรือปัญหาในการเช่าบ้านอื่น ๆ ผู้เช่าสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับผู้ให้เช่าได้

สแกนด้วย CamScanner

เอกสารการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เลขที่ ๔๙/๒๕๖๘



สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต
ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภก ๘๓๐๐๐

หนังสือรับรองการฝึกอบรม

ข้าพเจ้านายกริธา โชติวิชัยพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขอรับรองว่าได้ดำเนินการฝึกอบรม “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น” ให้กับพนักงาน และ “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้กับบริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคปพันวา) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗,๒๗/๒ หมู่ที่ ๘ ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อระหว่างวันที่ ๑-๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘





เลขทะเบียนผู้ฝึก ๒๔/๒๕๖๔

เทศบาลตำบลวิชิต

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๘๔

ขอรับรองว่า

บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคปพันนา)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗, ๒๗/๒ หมู่ที่ ๘ ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๑๙๙ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายกรัทยา โชติวิชัยพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

รูปภาพการซ้อมสัญญาณเตือนภัยสึนามิ



ภาพอุปกรณ์ที่ใช้งานการทดสอบ Smoke Detector & Heat Detector ในโครงการฯ



คู่มือการใช้อุปกรณ์ทดสอบ Smoke Detector ภายในโครงการ

SMOKE DETECTOR TESTER (Model FTGW001-Z) TNS 1397e

OPERATING MANUAL

INTRODUCTION

- Thank for purchasing NOHMI's product. Before using it, be sure to confirm that the product is a correct one you ordered and is free from any damage or missing component part during transportation.
- To use the smoke detector tester properly, be sure to carefully read this manual prior to use.
- Be sure to keep this manual so that you can consult it whenever necessary.

Safety Precautions

To use this product safely, be sure to follow the statements indicated with the **Warning** and the **Cautions** described below.

WARNING

Failure to observe the statements given with this heading can cause fire or electric shock or physical damage to the function of the tester.

CAUTION

Failure to observe the statements given with this heading can cause physical damage or serious damage or adverse effect to part of the function of the tester.

Indicates a general statement to give attention.

Indicates a general statement to give instructions.

WARNINGS

- Before every use of the tester, be sure to confirm that each part of the tester is free from looseness, crack or missing. If any part is found, do not use the tester. If the tester is damaged due to coming of the part, the tester to be damaged due to coming of the part.
- Do not store or place the canister of the tester in places where the ambient temperature reaches 40°C or over. If not, it may cause the canister to rupture.
- Do not leave the used canister in places where the ambient temperature reaches 40°C or over.
- Do not touch any high voltage or the part with the support bar as it is made of metal. It is danger of electric shock.
- When using the tester in a high place, be sure to secure before starting the work. Otherwise, it is danger that you may fall or drop from the working location.
- When cleaning the tester, wipe off contamination with a piece of cloth dipped in a neutral detergent. Never use benzene or thinner as it may cause damage to the tester.

CAUTIONS

- If discharge of the test gas becomes poor due to clogging, clean the nozzle. If the nozzle is not cleaned, the detector being tested is difficult to operate.
- When extending the support bar, be sure to lock the connector of the support bar in advance.
- When using the support bar, be sure to use the support bar in the vertical direction. If operating the tester with the support bar being slanted, it may cause the support bar to be damaged. (Adjust the slanting angle: 10°)
- Do not use it for testing of other type of detectors.
- Do not use it for testing of other type of detectors.
- Since the tester is placed where it is not exposed to direct sunlight, weather and vibration, if not, it may cause the tester to be deteriorated or its parts to be loosened.

Component Parts in Packaging Box

The following component parts are supplied in the packing box as accessories.

- Smoke detector tester body : 1 unit
- Support bar : 1 unit
- Locking bag : 1 set
- Test gas canister : 1 unit


NOTE: The tester and the support bar have been assembled in advance.

Features of Tester

The smoke detector tester FTGW001-Z is used for operation tests of ionization and photoelectric type smoke detectors in residential places. As the tester is a spray type with cordless and transparent gas, it is the conventional ionization type, and can be used in a wide range of places. The detector tester is mainly composed of the tester body and the support bar. As the main material of the body is plastic, the total weight is about 780g. The support bar is made of metal, and its length is about 1.2m. The support bar is composed of 5 rods, which can be fixed at any length by means of the lever lock connector. The tester and the support bar are connected by a connector. The connector is a square type, and its length is about 1.2m. The connector is composed of 5 rods, which can be fixed at any length by means of the lever lock connector. The tester and the support bar are connected by a connector. The connector is a square type, and its length is about 1.2m. The connector is composed of 5 rods, which can be fixed at any length by means of the lever lock connector.

Procedure before Detector Testing

- (1) Mounting of test gas canister
 - Turn the canister case clockwise (view from the bottom) and remove it from the cover. The canister case is composed of the canister and the cover. The canister is made of metal, and its length is about 1.2m. The canister is composed of 5 rods, which can be fixed at any length by means of the lever lock connector. The canister and the cover are connected by a connector. The connector is a square type, and its length is about 1.2m. The connector is composed of 5 rods, which can be fixed at any length by means of the lever lock connector.



CAUTION When mounting the test gas canister, be sure to set the stem to the stem holder first and then, mount the canister case. If the canister is mounted properly without setting the stem and the holder correctly, it may cause the canister to leak.

CAUTION Be sure to securely mount the canister case. If loosely mounted, it may cause the canister case to drop. In addition, it frequently cracks and leak if it is not loosened during use.


(2) Mounting of tester and support bar

Insert the connecting metal of the tester into the holder. The holder is made of metal, and its length is about 1.2m. The holder is composed of 5 rods, which can be fixed at any length by means of the lever lock connector. The holder and the tester are connected by a connector. The connector is a square type, and its length is about 1.2m. The connector is composed of 5 rods, which can be fixed at any length by means of the lever lock connector.

NOTE To remove the tester from the bar, keep the releaser pulled and pull out the tester.

(3) Operation of support bar

The length of the support bar can be adjusted flexibly corresponding to the mounting height of the detector to be tested. By setting each rod of the support bar at most suitable positions, the support bar can be fixed at any height. The support bar is composed of 5 rods, which can be fixed at any length by means of the lever lock connector.




Test Procedure

Then performing the operation test of a detector, press the lever against the stem on the right side, or pull the sensor portion of the detector in the silicon cover and pull the lever. The spray of the test gas will be emitted from the nozzle. Be sure that the detector operates with the test gas.

CAUTION If the detector is normal, it operates with the test gas. Do not discharge the test gas continuously for longer period. The test gas is emitted from the nozzle. Be sure that the detector operates with the test gas.

CAUTION Note that the shape of the detector is different from the shape of the detector shown in the manual. Be sure that the detector operates with the test gas.




In case that it is hard for the detector to operate with the test gas, for example, under low temperature condition, it is effective to discharge a small amount of the test gas (discharge within one second) every time around with the detector covered with the silicon cover. If the detector is still not operated, it is recommended to repeatedly discharge the test gas in shorter period. This method is useful to keep the concentration of the test gas in the silicon cover sufficient to operate the detector.

Follow the same procedure when using the large type balloons and downward several times after the detector is normal when it operates within 30 seconds after starting the test.

Success Criteria

The projection must become visible when you install the balloons.


Configuration




NOHMI BOSAI LTD.
7-2-1, Sakuragaoka 1-chome, Setagaya-ku, Tokyo 102-8277, JAPAN
TEL: 03-3552-1111 (Toll-free)
FAX: 03-3552-1112
E-MAIL: nbsai@nohmi.co.jp
URL: http://www.nohmi.co.jp

Specifications & Outline

Model No.	FTGW001-Z
Application	Operation test of ionization and photoelectric type smoke detector
Body	Plastic
Cover	Polycarbonate
Canister case	Polycarbonate
Standard balloons	Standard balloon
Support bar	Made of stainless steel Composed of 5 rods with lever lock Min. (horizontal) length: 1125mm Max. (vertical) length: 447mm
Mass	780g (incl. 340g of the canister)




คู่มือการใช้อุปกรณ์ทดสอบ Heat Detector ภายในโครงการ

MODEL HK-3 HEAT DETECTOR TESTER		No. The 104.50																																																		
Date 1/2		Prepared by																																																		
1. DESCRIPTION Since the model HK-3 detector tester is provided with the temperature adjusting plate, this tester can be used for the operation tests of the spot type rate-of-rise, fixed temperature and combined heat detectors. When testing a detector with high profile, fix the attached adaptor to the outer shell of the tester.																																																				
2. CONSTRUCTION  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Part No.</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①</td><td>Outer shell</td></tr> <tr><td>①-2</td><td>Fixing metal for supporting arm</td></tr> <tr><td>①-3</td><td>Fixing screw for supporting arm</td></tr> <tr><td>①-4</td><td>Circular nut</td></tr> <tr><td>②</td><td>Reflector</td></tr> <tr><td>②-2</td><td>Reflector holder</td></tr> <tr><td>③</td><td>Burner holder</td></tr> <tr><td>④</td><td>Temperature adjusting plate</td></tr> <tr><td>④-2</td><td>Grip</td></tr> <tr><td>⑤</td><td>Fuel tank</td></tr> <tr><td>⑤-2</td><td>Heat insulating shell</td></tr> <tr><td>⑥</td><td>Tank holding cap</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>Supporting arm</td></tr> <tr><td>⑧</td><td>Body</td></tr> <tr><td>⑧-2</td><td>Pan</td></tr> <tr><td>⑧-3</td><td>Holder stopper</td></tr> <tr><td>⑧-4</td><td>L-shaped metal</td></tr> <tr><td>⑨</td><td>Coupling</td></tr> <tr><td>⑨-2</td><td>Pin nut</td></tr> <tr><td>⑩</td><td>Spring</td></tr> <tr><td>⑪</td><td>Boss (for connection of extension rod)</td></tr> <tr><td>⑫</td><td>Wire</td></tr> <tr><td>⑬</td><td>Extinguishing cap</td></tr> <tr><td>⑭</td><td>Burner</td></tr> </tbody> </table>			Part No.	Name	①	Outer shell	①-2	Fixing metal for supporting arm	①-3	Fixing screw for supporting arm	①-4	Circular nut	②	Reflector	②-2	Reflector holder	③	Burner holder	④	Temperature adjusting plate	④-2	Grip	⑤	Fuel tank	⑤-2	Heat insulating shell	⑥	Tank holding cap	⑦	Supporting arm	⑧	Body	⑧-2	Pan	⑧-3	Holder stopper	⑧-4	L-shaped metal	⑨	Coupling	⑨-2	Pin nut	⑩	Spring	⑪	Boss (for connection of extension rod)	⑫	Wire	⑬	Extinguishing cap	⑭	Burner
Part No.	Name																																																			
①	Outer shell																																																			
①-2	Fixing metal for supporting arm																																																			
①-3	Fixing screw for supporting arm																																																			
①-4	Circular nut																																																			
②	Reflector																																																			
②-2	Reflector holder																																																			
③	Burner holder																																																			
④	Temperature adjusting plate																																																			
④-2	Grip																																																			
⑤	Fuel tank																																																			
⑤-2	Heat insulating shell																																																			
⑥	Tank holding cap																																																			
⑦	Supporting arm																																																			
⑧	Body																																																			
⑧-2	Pan																																																			
⑧-3	Holder stopper																																																			
⑧-4	L-shaped metal																																																			
⑨	Coupling																																																			
⑨-2	Pin nut																																																			
⑩	Spring																																																			
⑪	Boss (for connection of extension rod)																																																			
⑫	Wire																																																			
⑬	Extinguishing cap																																																			
⑭	Burner																																																			
3. OPERATION (1) A special made burner is used for the HK-3 detector tester. Benzine is used as fuel. (2) Initial supply of fuel shall be less than 40cc. Fuel supply shall be done according to the table below before the residual fuel decreases less than 10cc. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type of detector</th> <th>Time for consuming fuel 10cc</th> <th>Quantity of fuel to be supplied</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fixed temperature detector</td> <td>1.0 hour</td> <td>After using the tester for the time indicated in the left column, supply the fuel of 10cc.</td> </tr> <tr> <td>Rate-of-rise, combined heat detectors</td> <td>1.5 hours</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (3) When supplying the fuel, remove the tank holding cap ⑥ from the coupling ⑨ by rotating the cap ⑥ and remove the extinguishing cap ⑬ from the fuel tank ⑤. Then, inject benzine into the fuel tank until the cotton in the tank is sufficiently soaked with benzine (less than 40cc). After fuel supply, mount the fuel tank ⑤ and tank holding cap ⑥ to the coupling ⑨ again. In this case, the extinguishing cap ⑬ should be attached on the underside of the fuel tank ⑤. (4) Push in the temperature adjusting plate ④ to maximum and ignite the burner ⑭ by means of a match or a lighter with the tester inclined. (5) The operation tests of the fixed temperature detector and the rate-of-rise and combined heat detectors can be carried out by means of the properly ignited burner with the temperature adjusting plate ④ pushed in to maximum and pulled out respectively. (6) When supplying the fuel during use, carry out it according to the above procedures (2) and (3). (7) When removing your hand from the tester while the burner is being ignited, the tester should be put on the flat floor. (8) When replacing the burner ⑭, remove the outer shell ①, reflector ② and wires ⑫ and replace the burner ⑭ with new one. (9) When extinguishing the fire or housing the tester, remove the fuel tank ⑤ by rotating the tank holding cap ⑥ and attach the extinguishing cap ⑬ on the fuel tank ⑤. After this operation, confirm that the fire is extinguished completely.			Type of detector	Time for consuming fuel 10cc	Quantity of fuel to be supplied	Fixed temperature detector	1.0 hour	After using the tester for the time indicated in the left column, supply the fuel of 10cc.	Rate-of-rise, combined heat detectors	1.5 hours																																										
Type of detector	Time for consuming fuel 10cc	Quantity of fuel to be supplied																																																		
Fixed temperature detector	1.0 hour	After using the tester for the time indicated in the left column, supply the fuel of 10cc.																																																		
Rate-of-rise, combined heat detectors	1.5 hours																																																			

NOHMI BOSAI KOGYO CO., LTD.

รูปภาพประกอบการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ







โครงการ The Cape Hotel ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๑ ๘ ๒ ๐ ๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cape Hotel ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมกิจ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้จัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Cape Hotel ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกษมกิจ จำกัด ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอความร่วมมือ
โครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป
โดยมีข้อเสนอให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนระบบระบายน้ำของโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ต่อเนื่อง การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนฉุกเฉิน ทั้งนี้
สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะนายทะเบียนโรงแรมเพื่อทราบด้วยแล้ว
และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ
(ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภา ธิวนันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ (โณณัฐดา)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



บันทึกข้อความ

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๒๘๐๕ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๔๐ น. ผู้รับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

ที่ ภก ๐๐๑๔๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่รวบรวมและนำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๘ โครงการ จึงขอส่งรายงานฯ ดังกล่าวมายังท่านเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวิวัฒน์พงษ์ สุขใส)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

เอกสารแนบ.....กล่อง,เล่ม
เอกสารแนบ.....ชุด CD.....แผ่น