รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(เดือนมกราคม 2569 – เดือนมิถุนายน 2569)

โครงการ **ROYAL BENJA HOTEL**



จัดทำโดย

บริษัท นำเกียรติ จำกัด

เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 02 655 2920-59

ภาคผนวกที่ 7

สำเนา การตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกัน

และสัญญาณเตือนอัคคีภัยของโครงการ

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

Date	Batt. 1 Volts	Batt. 2 Volts	น้ำกลั่น	น้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำมันสำรอง	น้ำในหม้อน้ำ ระบายความร้อน	HIGHT TEMP	Low Oil Pressure	ความสะอาด ห้องเครื่อง	Manual1	Manual2	หมายเหตุ	ลงชื่อ
30/11/68	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
7/12/68	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
14/12/68	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
21/12/68	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
28/12/68	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร.	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
4/1/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร.	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
11/1/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
18/1/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
25/1/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
1/2/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
8/2/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
15/2/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
22/2/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
1/3/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
8/3/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
15/3/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
22/3/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
29/3/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
5/4/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
12/4/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
19/4/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
26/4/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
3/5/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
10/5/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
17/5/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
24/5/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
31/5/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
7/6/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
14/6/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
21/6/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น
28/6/69	26	26	เต็ม	✓	300 ลิตร	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	มั่น

ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building	ROYAL BENJA HOTEL	DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B
	Done By / ผู้ดำเนินการ :	
	Date / วันที่ : 18 ม.ค. 69.	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟลอดและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/			
ตรวจสถานะของเมนเบรคเกอร์	M	/			
ตรวจว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	/			
ตรวจระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M		26		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M		26		
ตรวจสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดกรองน้ำด้านล่างของซีล	Q				
แบตเตอรี่-ตรวจสภาพ ทำความสะอาดและขันขั้วต่อให้แน่น	Y				
อัดจาระบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y				
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y				
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y				
ตรวจสภาพ,ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y				
ตรวจสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y				
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y			psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	/	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	30	psi	ตั้งไว้ที่ 30 psi/เพลิง
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปัทม์	M	/	70	psi	ตั้งไว้ที่ 70 psi/เครื่อง
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปัทม์	M			C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO"จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H			psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

เทสท์ RUN ประจำสัปดาห์ 10 นาที

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ....อรัย....

Date/วันที่ 18 ม.ค. 69.

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building ROYAL BENJA HOTEL | DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B
	Done By / ผู้ดำเนินการ :	
	Date / วันที่ : 20 ก.พ. 69	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟลอดและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	✓			
ตรวจสถานะของแมนเบรคเกอร์	M	✓			
ตรวจว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	✓			
ตรวจระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M		26		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M		26		
ตรวจสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดถาดรองน้ำด้านล่างของซีล	Q				
แบตเตอรี่-ตรวจสภาพ ทำความสะอาดและขันขั้วต่อให้แน่น	Y				
อัดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y				
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y				
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y				
ตรวจสภาพ,ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y				
ตรวจสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y				
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y			psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	30	psi	หัวฉีดเลื่อนเพลิง
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปัทม์	M	✓	70	psi	หัวฉีด 19มิ.ม.
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปัทม์	M			C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO"จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H			psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

เทสต์ RUN ประจำสัปดาห์ 10 นาที

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ....ชป....

Date/วันที่ 20 ก.พ. 69.

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building: **ROYAL BENJA HOTEL** | **DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง**

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B
	Done By / ผู้ดำเนินการ :	
	Date / วันที่ : 16 มี.ค. 69	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟลอดและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/			
ตรวจสถานะของเมนเบรคเกอร์	M	/			
ตรวจว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	/			
ตรวจระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M		26		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M		26		
ตรวจสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดเกาะรองน้ำด้านล่างของซีล	Q				
แบตเตอรี่-ตรวจสภาพ ทำความสะอาดและขันขั้วต่อให้แน่น	Y				
อัดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y				
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y				
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y				
ตรวจสภาพ,ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y				
ตรวจสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y				
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y			psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	/	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	30	psi	หรือ/เมื่อเปิด
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปัทม์	M	/	70	psi	หรือ/เมื่อเปิด
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปัทม์	M			C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO"จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H			psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

เทสต์ RUN ประจำสัปดาห์ 10 นาที

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ....ชัย....

Date/วันที่ 16 มี.ค. 69

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building ROYAL BENJA HOTEL | DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B
	Done By / ผู้ดำเนินการ :	
	Date / วันที่ : 20 เม.ย. 69	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไพลอตและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	✓			
ตรวจสถานะของเมนเบรคเกอร์	M	✓			
ตรวจว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	✓			
ตรวจระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M		26		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M		26		
ตรวจสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดถาดรองน้ำด้านล่างของซีล	Q				
แบตเตอรี่-ตรวจสภาพ ทำความสะอาดและขันขั้วต่อให้แน่น	Y				
อัดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y				
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y				
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y				
ตรวจสภาพ,ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y				
ตรวจสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y				
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y			psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	30	psi	หัวฉีดเปิดพร้อมกัน 1 หัว
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปัทม์	M	✓	70	psi	หัวฉีด 1 หัว
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปัทม์	M			C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO"จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H			psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

เทสต์ RUN ประสำสัปดาห์ 10 นาที

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

ชัย

Date/วันที่ 20 เม.ย. 69

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building	ROYAL BENJA HOTEL	DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B
	Done By / ผู้ดำเนินการ :	
	Date / วันที่ : 19 พ.ค. 69.	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไพลอตและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/			
ตรวจสถานะของเมนเบรคเกอร์	M	/			
ตรวจว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	/			
ตรวจระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M		26		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M		26		
ตรวจสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดถาดรองน้ำด้านล่างของซีล	Q				
แบตเตอรี่-ตรวจสภาพ ทำความสะอาดและขันขั้วต่อให้แน่น	Y				
อัดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y				
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y				
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y				
ตรวจสภาพ,ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y				
ตรวจสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y				
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y			psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	/	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	30	psi	หัวฉีดน้ำเพลิง
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปัทม์	M	/	70	psi	หัวฉีด 1ชั้น
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปัทม์	M			C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO"จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H			psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

เกรด RON ประจำสัปดาห์ 10 ทศ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

อรัย

Date/วันที่ 19 พ.ค. 69.

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building ROYAL BENJA HOTEL | DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B
	Done By / ผู้ดำเนินการ :	
	Date / วันที่ : 23 มิ.ย. 69.	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟลอดและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/			
ตรวจสถานะของแมนเบรคเกอร์	M	/			
ตรวจว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	/			
ตรวจระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M		26		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M		26		
ตรวจสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดกรองน้ำด้านล่างของชีล	Q				
แบตเตอรี่-ตรวจสภาพ ทำความสะอาดและขันขั้วต่อให้แน่น	Y				
อัดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป่าฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y				
ตรวจสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y				
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y				
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y				
ตรวจสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y				
ตรวจสภาพ,ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y				
ตรวจสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y				
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y			psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	/	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	30	psi	หน้าปั๊ม เมื่อไม่เปิดน้ำ
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ทม์	M	/	70	psi	หน้าปั๊ม เมื่อเปิดน้ำ
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ทม์	M			C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO"จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H			psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

เทสต์ RUN ประจำสัปดาห์ 10 นาที

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ....ดม....

Date/วันที่ 23 มิ.ย. 69.

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ROYAL BENJA HOTEL Emergency Light Check List On มกราคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันไดหนีไฟซ้าย	✓	
หน้าห้องช่างศิลป์	✓	
ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	✓	
หน้าห้อง MDB	✓	
ห้อง MDB	✓	
หน้าบันไดหนีไฟกลาง	✓	
ทางเดินข้างถังน้ำ	✓	
หน้าห้องแม่บ้าน	✓	
สโตร์ตัวที่ 1	✓	
สโตร์ตัวที่ 2	✓	
1st Floor		
ห้องโอปเรเตอร์	✓	
ห้อง AHU ล็อบบี้	✓	
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	
ประตูทางเข้า ล็อบบี้	✓	
โต๊ะทัวร์	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 1	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 2	✓	
ครัวคัอฟฟี่ช็อพ	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจกุล	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องรอแยลเพลสตัว1	✓	
ห้องรอแยลเพลสตัว2	✓	
ครัวชั้น 2	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	✓	
ที่ล้างจาน	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
บันไดทอง	✓	
หน้าห้องเบญจวรรณ	✓	
ห้องเบญจวรรณ 1	✓	
ห้องเบญจวรรณ 2	✓	
ห้องเบญจวรรณ 3	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าหน้าเบญจพร	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ที่ล้างจาน	✓	
ครัว	✓	
หน้าลิฟท์ขวา		✗
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาเตอร์สระว่ายน้ำ	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องบัญชี	✓	
ทางเดินออฟฟิต	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย		✗
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	44	2

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
11th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
12th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
14th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
15th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
16th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
17th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
18th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา		✗
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
19th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
20th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
21th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง		✗
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
22th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	58	2

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
ห้องปั๊มตัวที่ 1	✓	
ห้องปั๊มตัวที่ 2	✓	
ห้องลิฟท์ขวา	✓	
รวม	57	-

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า

สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	46	-
แถวที่ 2	46	44	2
แถวที่ 3	60	58	2
แถวที่ 4	57	57	-
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	205	4

Remark

แก้ไขแล้ว 4 เครื่อง

แบตเตอรี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม - เครื่อง

แก้ไขไม่ได้แล้ว เครื่อง

(.....) (.....)

ตรวจเช็คโดย รับทราบโดย

ROYAL BENJA HOTEL Emergency Light Check List On กุมภาพันธ์ 2569

ROYAL BENJA HOTEL

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันไดหนีไฟซ้าย	✓	
หน้าห้องช่างศิลป์	✓	
ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	✓	
หน้าห้อง MDB	✓	
ห้อง MDB	✓	
หน้าบันไดหนีไฟกลาง	✓	
ทางเดินข้างถังน้ำ	✓	
หน้าห้องแม่บ้าน		X
สโตร์ตัวที่ 1	✓	
สโตร์ตัวที่ 2	✓	
1st Floor		
ห้องโอเปเรเตอร์	✓	
ห้อง AHU ล็อบบี้	✓	
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	
ประตูทางเข้า ล็อบบี้	✓	
โต๊ะทัวร์	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 1	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 2	✓	
ครัวคอฟฟี่ช็อพ	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจกุล	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องรอแยลเพลสตัว1	✓	
ห้องรอแยลเพลสตัว2	✓	
ครัวชั้น 2	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	✓	
ที่ล้างจาน	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
บันไดทอง	✓	
หน้าห้องเบญจวรรณ	✓	
ห้องเบญจวรรณ 1	✓	
ห้องเบญจวรรณ 2	✓	
ห้องเบญจวรรณ 3	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	45	1

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าหน้าเบญจพร	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ที่ล้างจาน	✓	
ครัว	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาเตอร์สระว่ายน้ำ	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องบัญชี	✓	
ทางเดินออฟฟิต	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา		X
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	45	1

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
11th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
12th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
14th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
15th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
16th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
17th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
18th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
19th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
20th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
21th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
22th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	60	—

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
ห้องปั๊มตัวที่ 1	✓	
ห้องปั๊มตัวที่ 2	✓	
ห้องลิฟท์ขวา	✓	
รวม	59	—

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า

สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	45	1
แถวที่ 2	46	45	1
แถวที่ 3	60	60	—
แถวที่ 4	57	57	—
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	207	2

Remark

แก้ไขแล้ว 2 เครื่อง

แบตเตอรี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม — เครื่อง

แก้ไขไม่ได้แล้ว — เครื่อง

(พงษ์เทพ) ตรวจเช็คโดย

(.....) รับทราบโดย

ROYAL BENJA HOTEL Emergency Light Check List On มีนาคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันไดหนีไฟซ้าย	/	
หน้าห้องช่างศิลป์	/	
ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	/	
หน้าห้อง MDB	/	
ห้อง MDB	/	
หน้าบันไดหนีไฟกลาง	/	
ทางเดินข้างถังน้ำ	/	
หน้าห้องแม่บ้าน	/	
สโตร์ตัวที่ 1	/	
สโตร์ตัวที่ 2	/	
1st Floor		
ห้องโอปเรเตอร์	/	
ห้อง AHU ล็อบบี้	/	
ห้องถ่ายเอกสาร	/	
ประตูทางเข้า สือบบี้	/	
โต๊ะทัวร์	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	/	
ห้องอาหารไทยตัวที่ 1	/	
ห้องอาหารไทยตัวที่ 2	/	
ครัวค็อฟฟี่ช็อพ	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจกุล	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
ห้องรอแยลเพลสตัว1	/	
ห้องรอแยลเพลสตัว2	/	
ครัวชั้น 2	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	/	
ที่ล้างจาน	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
บันไดทอง	/	
หน้าห้องเบญจวรรณ	/	
ห้องเบญจวรรณ 1	/	
ห้องเบญจวรรณ 2	/	
ห้องเบญจวรรณ 3	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าหน้าเบญจพร	/	
ห้อง AHU	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
ที่ล้างจาน	/	
ครัว	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
เคาเตอร์สระว่ายน้ำ	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
ห้องบัญชี	/	
ทางเดินออฟฟิต	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
11th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
12th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
14th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
15th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
16th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
17th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
18th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
19th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
20th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
21th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
22th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	60	-

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	/	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
ห้องปั๊มตัวที่ 1	/	
ห้องปั๊มตัวที่ 2	/	
ห้องลิฟท์ขวา	/	
รวม	57	-

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า

สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	46	-
แถวที่ 2	46	46	-
แถวที่ 3	60	60	-
แถวที่ 4	57	57	-
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	209	-

Remark

แก้ไขแล้ว - เครื่อง

แบตเตอร์รี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม - เครื่อง

แก้ไขไม่ได้แล้ว - เครื่อง

(พงษ์ศักดิ์)

ตรวจเช็คโดย

(.....)

รับทราบโดย

ROYAL BENJA HOTEL Emergency Light Check List On มีนาคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันไดหนีไฟซ้าย	/	
หน้าห้องช่างศิลป์	/	
ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	/	
หน้าห้อง MDB	/	
ห้อง MDB	/	
หน้าบันไดหนีไฟกลาง	/	
ทางเดินข้างถังน้ำ	/	
หน้าห้องแม่บ้าน	/	
สโตร์ตัวที่ 1	/	
สโตร์ตัวที่ 2	/	
1st Floor		
ห้องโอปเรเตอร์	/	
ห้อง AHU ล็อบบี้	/	
ห้องถ่ายเอกสาร	/	
ประตูทางเข้า ล็อบบี้	/	
โต๊ะทัวร์	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	/	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 1	/	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 2	/	
ครัวคัฟฟี่ช็อพ	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจกุล	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
ห้องรอแยลเพลสตัว1	/	
ห้องรอแยลเพลสตัว2	/	
ครัวชั้น 2	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	/	
ที่ล้างจาน	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
บันไดทอง	/	
หน้าห้องเบญจวรรณ	/	
ห้องเบญจวรรณ 1	/	
ห้องเบญจวรรณ 2	/	
ห้องเบญจวรรณ 3	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าหน้าเบญจพร	/	
ห้อง AHU	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
ที่ล้างจาน	/	
ครัว	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
เคาเตอร์สระว่ายน้ำ	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
ห้องบัญชี	/	
ทางเดินออฟฟิต	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย		X
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	45	1

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
11th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
12th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง		X
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
14th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
15th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย		X
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
16th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
17th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง		X
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
18th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
19th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
20th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
21th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
22th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	57	3

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	/	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
ห้องปั๊มตัวที่ 1	/	
ห้องปั๊มตัวที่ 2	/	
ห้องลิฟท์ขวา	/	
รวม	59	-

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า

สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	46	-
แถวที่ 2	46	45	1
แถวที่ 3	60	57	3
แถวที่ 4	57	57	-
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	205	4

Remark

แก้ไขแล้ว	4	เครื่อง
แบตเตอร์รี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม	-	เครื่อง
แก้ไขไม่ได้แล้ว		เครื่อง

(พงษ์ศักดิ์) ตรวจเช็คโดย

(.....) รับทราบโดย

ROYAL BENJA HOTEL **Emergency Light Check List On** พฤษภาคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันไดหนีไฟซ้าย	/	
หน้าห้องช่างศิลป์	/	
ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	/	
หน้าห้อง MDB	/	
ห้อง MDB	/	
หน้าบันไดหนีไฟกลาง	/	
ทางเดินข้างถังน้ำ	/	
หน้าห้องแม่บ้าน	/	
สโตร์ตัวที่ 1	/	
สโตร์ตัวที่ 2	/	
1st Floor		
ห้องโอเปเรเตอร์	/	
ห้อง AHU ล็อบบี้	/	
ห้องถ่ายเอกสาร	/	
ประตูทางเข้า ล็อบบี้	/	
โต๊ะทัวร์	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	/	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 1	/	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 2	/	
ครัวค็อฟฟี่ช็อพ	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจกุล	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
ห้องรอแยลเพลสตัว1	/	
ห้องรอแยลเพลสตัว2	/	
ครัวชั้น 2	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	/	
ที่ล้างจาน	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
บันไดทอง	/	
หน้าห้องเบญจวรรณ	/	
ห้องเบญจวรรณ 1	/	
ห้องเบญจวรรณ 2	/	
ห้องเบญจวรรณ 3	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าหน้าเบญจพร	/	
ห้อง AHU	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
ที่ล้างจาน	/	
ครัว	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
เคาเตอร์สระว่ายน้ำ	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
ห้องบัญชี	/	
ทางเดินออฟฟิต	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
11th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
12th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
14th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
15th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
16th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
17th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
18th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
19th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
20th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
21th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
22th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	60	-

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	
หน้าลิฟท์กลาง	/	
หน้าลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	/	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
ห้องปั๊มตัวที่ 1	/	
ห้องปั๊มตัวที่ 2	/	
ห้องลิฟท์ขวา	/	
รวม	57	-

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	46	-
แถวที่ 2	46	46	-
แถวที่ 3	60	60	-
แถวที่ 4	57	57	-
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	209	-

Remark

แก้ไขแล้ว	-	เครื่อง
แบตเตอรี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม	-	เครื่อง
แก้ไขไม่ได้แล้ว		เครื่อง

(พฤษภาคม) (.....)

ตรวจเช็คโดย รับทราบโดย

ROYAL BENJA HOTEL Emergency Light Check List On มิถุนายน 2569

ROYAL BENJA HOTEL

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันไดหนีไฟซ้าย	✓	
หน้าห้องช่างศิลป์	✓	
ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	✓	
หน้าห้อง MDB	✓	
ห้อง MDB	✓	
หน้าบันไดหนีไฟกลาง	✓	
ทางเดินข้างถังน้ำ	✓	
หน้าห้องแม่บ้าน	✓	
สโตร์ตัวที่ 1	✓	
สโตร์ตัวที่ 2	✓	
1st Floor		
ห้องโอปเรเตอร์	✓	
ห้อง AHU ล็อบบี้	✓	
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	
ประตูทางเข้า ล็อบบี้	✓	
โต๊ะทัวร์	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 1	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 2	✓	
ครัวค็อฟฟี่ช็อพ	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจกุล	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องรอแยลเพลสตัว1	✓	
ห้องรอแยลเพลสตัว2	✓	
ครัวชั้น 2	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	✓	
ทีล้างจาน	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
บันไดทอง	✓	
หน้าห้องเบญจวรรณ	✓	
ห้องเบญจวรรณ 1	✓	
ห้องเบญจวรรณ 2	✓	
ห้องเบญจวรรณ 3	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าหน่าเบญจพร	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ทีล้างจาน	✓	
ครัว	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาเตอร์สระว่ายน้ำ	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องบัญชี	✓	
ทางเดินออฟฟิต	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	..
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
11th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
12th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
14th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
15th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
16th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
17th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
18th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
19th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
20th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
21th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
22th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	60	-

สถานที่	การตรวจเช็ค ปรกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	✓	
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
ห้องปั๊มตัวที่ 1	✓	
ห้องปั๊มตัวที่ 2	✓	
ห้องลิฟท์ขวา	✓	
รวม	57	-

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า

สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	46	-
แถวที่ 2	46	46	-
แถวที่ 3	60	60	-
แถวที่ 4	57	57	-
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	209	-

Remark

แก้ไขแล้ว	-	เครื่อง
แบตเตอรี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม	-	เครื่อง
แก้ไขไม่ได้แล้ว	-	เครื่อง

(พฤฒิชาติ) (.....)

ตรวจเช็คโดย รับทราบโดย

Fire Exit Check List On มกราคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/	
ชั้น 3+ เบญจรงค์	/	
ชั้น 2	/	
ชั้น L	/	
-		
รวม	33	-

หน้าลิฟท์กลาง		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/	
ชั้น 3	/	
ชั้น 2	/	
ชั้น L	/	
-		
รวม	30	-

หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/	
ชั้น 3+เบญวรรณ	/	
ชั้น 2+เบญจกุล	/	
ชั้น L	/	
ชั้น B	/	
รวม	35	-

ยอดรวมเครื่องไฟป้ายบอกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	-
บันไดกลาง	30	30	-
บันไดขวา	35	35	-
รวม	98	98	-

Remark

(พฤฒิภาพ)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On 1 กุมภาพันธ์ 2567

ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+ เบญจรงค์	✓	
ชั้น 2	✓	
ชั้น L	✓	
-		
รวม	33	-

หน้าลิฟท์กลาง		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20		X
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3	✓	
ชั้น 2	✓	
ชั้น L	✓	
-		
รวม	29	1

หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27		X
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+เบญวรรณ	✓	
ชั้น 2+เบญจกุล	✓	
ชั้น L	✓	
ชั้น B	✓	
รวม	34	1

ยอดรวมเครื่องไฟป้ายบอกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	-
บันไดกลาง	30	29	1
บันไดขวา	35	34	1
รวม	98	97	2

Remark _____

(.....พงษ์ศักดิ์.....)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On มีนาคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27		X
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20		
ชั้น 19		X
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+ เบญจรงค์	✓	
ชั้น 2	✓	
ชั้น L	✓	
-		
รวม	31	2

หน้าลิฟท์กลาง		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25		X
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4		X
ชั้น 3	✓	
ชั้น 2	✓	
ชั้น L	✓	
-		
รวม	28	2

หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+เบญวรรณ	✓	
ชั้น 2+เบญจกุล	✓	
ชั้น L	✓	
ชั้น B	✓	
รวม	35	—

ยอดรวมเครื่องไฟป้ายนอกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	31	2
บันไดกลาง	30	28	2
บันไดขวา	35	35	—
รวม	98	94	4

Remark _____

(.....พฤฒิชัย.....)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On 6 มีนาคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+ เบญจรงค์	✓	
ชั้น 2	✓	
ชั้น L	✓	
-		
รวม	33	–

หน้าลิฟท์กลาง		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3	✓	
ชั้น 2	✓	
ชั้น L	✓	
-		
รวม	30	–

หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+เบญวรรณ	✓	
ชั้น 2+เบญจกุล	✓	
ชั้น L	✓	
ชั้น B	✓	
รวม	35	–

ยอดรวมเครื่องไฟป้ายบอกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	–
บันไดกลาง	30	30	–
บันไดขวา	35	35	–
รวม	98	98	–

Remark _____

(.....นายชัยยงค์.....)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On พฤษภาคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/	
ชั้น 3+ เบญจรงค์	/	
ชั้น 2	/	
ชั้น L	/	
-		
รวม	33	-

หน้าลิฟท์กลาง		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/	
ชั้น 3	/	
ชั้น 2	/	
ชั้น L	/	
-		
รวม	30	-

หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/	
ชั้น 3+เบญวรรณ	/	
ชั้น 2+เบญจกุล	/	
ชั้น L	/	
ชั้น B	/	
รวม	35	-

ยอดรวมเครื่องไฟป้ายบอกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	-
บันไดกลาง	30	30	-
บันไดขวา	35	35	-
รวม	98	98	-

Remark

(.....พฤษภาคม.....)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On มิถุนายน 2569

ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9		X
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+ เบญจรงค์	✓	
ชั้น 2	✓	
ชั้น L	✓	
-		
รวม	32	1

หน้าลิฟท์กลาง		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26	✓	
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3	✓	
ชั้น 2	✓	
ชั้น L	✓	
-		
รวม	30	—

หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปรกติ	เสีย
ชั้น 31	✓	
ชั้น 30	✓	
ชั้น 29	✓	
ชั้น 28	✓	
ชั้น 27	✓	
ชั้น 26		X
ชั้น 25	✓	
ชั้น 24	✓	
ชั้น 23	✓	
ชั้น 22	✓	
ชั้น 21	✓	
ชั้น 20	✓	
ชั้น 19	✓	
ชั้น 18	✓	
ชั้น 17	✓	
ชั้น 16	✓	
ชั้น 15	✓	
ชั้น 14	✓	
ชั้น 12	✓	
ชั้น 11	✓	
ชั้น 10	✓	
ชั้น 9	✓	
ชั้น 8	✓	
ชั้น 7	✓	
ชั้น 6	✓	
ชั้น 5	✓	
ชั้น 4	✓	
ชั้น 3+เบญวรรณ	✓	
ชั้น 2+เบญจกุล	✓	
ชั้น L	✓	
ชั้น B	✓	
รวม	34	1

ยอดรวมเครื่องไฟป้ายนอกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปรกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	32	1
บันไดกลาง	30	30	—
บันไดขวา	35	34	1
รวม	98	96	2

Remark _____

(พรชัย)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

ใบบันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง

Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2 ✓	ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2 ✓	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2 ✓	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	หน้าห้องลินิน	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	ข้างตู้ไฟร์โฮส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	หน้าห้องโอปเรเตอร์	1 ✓	-	
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	ครัวค็อฟฟี่ช็อฟ	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	ห้องปั๊มน้ำดาดฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	โต๊ะ รปภ. หน้าล็อบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓	**รวมจำนวนทั้งสิ้น**	**12**	**1**	**107**
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3 ✓				
รวม				90				

Remarks

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ 5 มี.ค. 69



✓ Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

× Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง

Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2569

ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลินิน	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟร์โฮส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอปเรเตอร์	1 ✓	-	
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวค็อฟฟี่ช็อฟ	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปั๊มน้ำดาดฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ รปภ. หน้าล็อบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	**รวมจำนวนทั้งสิ้น**	**12**	**1**	**107**
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				**90**				

Remarks

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค วิรัช

วันที่ตรวจ 7 ตค. 69



✓ Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

✗ Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง

Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลินิน	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟร์โฮส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอปเรเตอร์	1 ✓	-	
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวค็อฟฟี่ช็อฟ	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปั๊มน้ำดาดฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ รปภ. หน้าล็อบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	**รวมจำนวนทั้งสิ้น**	**12**	**1**	**107**
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				90				

Remarks

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค ปิยพร.

วันที่ตรวจ 3 มี.ค. 19



✓ Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

× Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง

Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน เมษายน 2569

ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลินิน	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟร์โฮส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอปเรเตอร์	1 ✓	-	
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อฟ	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปั๊มน้ำดาดฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ รปภ. หน้าล็อบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	**รวมจำนวนทั้งสิ้น**	**12**	**1**	**107**
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				**90**				

Remarks

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค Sawa

วันที่ตรวจ 4 เม.ย. 69



✓ Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

✗ Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง

Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน มกราคม 2568

ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลินิน	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟร์โฮส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอปเรเตอร์	1 ✓	-	
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวค็อฟฟี่ช็อฟ	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปั๊มน้ำดาดฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ รปภ. หน้าล็อบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	**รวมจำนวนทั้งสิ้น**	**12**	**1**	**107**
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				**90**				

Remarks

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค Emma.

วันที่ตรวจ 6 ม.ค. 69



✓ Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

× Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสภาพถังดับเพลิง

Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอร์เรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1 ✓	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลินิน	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟร์โฮส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอปเรเตอร์	1 ✓	-	
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อฟ	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปั๊มน้ำดาดฟ้า	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ รปภ. หน้าล็อบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	**รวมจำนวนทั้งสิ้น**	**12**	**1**	**107**
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				**90**				

Remarks

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค Sinno.

วันที่ตรวจ 3 มิ.ย. 69



✓ Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

✗ Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน มกราคม 2569

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าชิลเลอร์	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำล้อบบี้	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L4	ในห้องAHU ชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓		

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-RL	ค๊อฟฟี่ช๊อพ	✓		
FHC-R2	ครัวชั้น2	✓		
FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค [signature]

วันที่ 5 มค. 69

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน ธันวาคม 2564

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าชิลเลอร์	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำล๊อบบี้	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L4	ในห้องAHU ชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓		

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-RL	ค๊อฟฟี่ช๊อพ	✓		
FHC-R2	ครัวชั้น2	✓		
FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค [signature]

วันที่ 7 ก.พ 64

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน มีนาคม 2569

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซิลเลอร์	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำล๊อบบี้	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L4	ในห้องAHU ชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓		

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-RL	ค๊อฟฟี่ช๊อพ	✓		
FHC-R2	ครัวชั้น2	✓		
FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค [signature]

วันที่ 3 มี.ค. 69

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน มีนาคม 2569

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซิลเลอร์	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำล็อบบี้	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L4	ในห้องAHU ชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓		

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-RL	ค๊อฟฟี่ช๊อพ	✓		
FHC-R2	ครัวชั้น2	✓		
FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 4 เม.ย. 69

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซิลเลอร์	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำล๊อบบี้	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L4	ในห้องAHU ชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓		

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-RL	คัอฟฟี่ช๊อพ	✓		
FHC-R2	ครัวชั้น2	✓		
FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 6 พค 69

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน มีนาคม 2564

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าชิลเลอร์	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำล็อบบี้	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓		
FHC-L4	ในห้องAHU ชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓		

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-RL	ค๊อฟฟี่ช๊อพ	✓		
FHC-R2	ครัวชั้น2	✓		
FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ 3 มี.ค. 64

ภาคผนวกที่ 10

สำเนา บันทึกการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองของโครงการ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST
GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL DATE 1-1-69

ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน 627h 5m ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger. 25.7 V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fues และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กวดขันน๊อตให้แน่นเสมอ
	- ไส้กรองอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n 231 V.			
	s - n 230 V.			
	t - n 230 V.			
	r - s 400 V.			
	r - t 400 V.			
	s - t 400 V.			
	- Freguency 50.1 Hz.			
	- Current.....Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง 112 Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....Psi.			
	- ความเร็วรอบ 1503 Rpm.			
	- รอยรั่วและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง 7 นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับมาที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ .....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST
GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL DATE 5-2-69

ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน 62h 30m ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger 25.7 V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fues และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		ควดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ไส้กรองอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n 230 V.			
	s - n 230 V.			
	t - n 230 V.			
	r - s 400 V.			
	r - t 400 V.			
	s - t 400 V.			
	- Freguency 50.1 Hz.			
	- Current ..... Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง 112 Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ..... Psi.			
	- ความเร็วรอบ 1503 Rpm.			
	- รอยรั่วและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง 7 นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับมาที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ .....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจ/ช่าง

ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST
GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL DATE 5-3-69

ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน 621 58 ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger 25.7 V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fues และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กวดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ไส้กรองอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n 231 V.			
	s - n 230 V.			
	t - n 230 V.			
	r - s 399 V.			
	r - t 400 V.			
	s - t 400 V.			
	- Freguency 50.1 Hz.			
	- Current.....Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง 112 Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....Psi.			
	- ความเร็วรอบ 1503 Rpm.			
	- รอยรั่วและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง 7 นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับมาที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ .....
.....
.....
.....

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST
GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL DATE 2-4-69

ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6.000 ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน 63h 23m ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger 25.7 V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fues และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กวดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ไส้กรองอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n 230 V.			
	s - n 230 V.			
	t - n 230 V.			
	r - s 400 V.			
	r - t 400 V.			
	s - t 400 V.			
	- Freguency 50.1 Hz.			
	- Current ..... Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง 112 Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ..... Psi.			
	- ความเร็วรอบ 1503 Rpm.			
	- รอยรั่วและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง 7 นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6.000 ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับมาที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ .....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST
GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL DATE 7-5-69

ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน 6Ah 3m ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger. 25.6 V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fues และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กวดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ไส้กรองอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n 230 V.			
	s - n 230 V.			
	t - n 230 V.			
	r - s 400 V.			
	r - t 400 V.			
	s - t 400 V.			
	- Freguency 50.1 Hz.			
	- Current.....Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง 112 Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....Psi.			
	- ความเร็วรอบ 1503 Rpm.			
	- รอยรั่วและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง 7 นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับมาที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ .....
.....
.....
.....

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST
GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL DATE 4-6-69

ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน 6ม 18ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger 25.6 V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fues และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กวดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ไส้กรองอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n 230 V.			
	s - n 230 V.			
	t - n 230 V.			
	r - s 400 V.			
	r - t 400 V.			
	s - t 400 V.			
	- Freguency 50.1 Hz.			
	- Current ..... Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง 112 Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ..... Psi.			
	- ความเร็วรอบ 1503 Rpm.			
	- รอยรั่วและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง 7 นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 6,000 ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับมาที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ .....
.....
.....
.....

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ