



ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายประกอบรายงาน

	
ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ	ภาพที่ 2 แสดงแผนกต้อนรับลูกค้า
	
ภาพที่ 3 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ	ภาพที่ 4 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ
	
ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่สีเขียว	ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่สีเขียว

	
ภาพที่ 7 แสดงรั้วล้อมรอบบริเวณโครงการ	ภาพที่ 8 แสดงรั้วล้อมรอบบริเวณโครงการ
	
ภาพที่ 9 แสดงข้อความ “ห้ามเร่งเครื่องยนต์”	ภาพที่ 10 แสดงข้อความ “ดับเครื่องทุกครั้งขณะจอดรถ”
	
ภาพที่ 11 ป้าย “ครึ่งสำหรับการต้องการความช่วยเหลือ”	ภาพที่ 12 แสดงป้ายประกาศการเข้าพักภายใน โครงการ

	
ภาพที่ 13 แสดงจุดรวมพลของโครงการ	ภาพที่ 14 แสดงกล้องวงจรปิดภายในโครงการ
	
ภาพที่ 15 แสดงระบบไฟฟ้าฉุกเฉินภายในโครงการ	ภาพที่ 16 แสดงโคมไฟดาวไลน์บริเวณทางเดิน
	
ภาพที่ 17 แสดงไฟส่องสว่างหน้าห้องพัก	ภาพที่ 18 แสดงไฟส่องสว่างด้านหน้าโครงการ

	
ภาพที่ 19 แสดงไฟส่องสว่างลานจอดรถ	ภาพที่ 20 แสดงกล่องตู้ยาสามัญประจำบ้านภายในโครงการ
	
ภาพที่ 21 แสดงกล่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ และเบอร์โทรฉุกเฉิน	ภาพที่ 22 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ
	
ภาพที่ 23 แสดงสีภายนอกอาคาร	ภาพที่ 24 แสดงป้ายข้อความ IN บริเวณทางเข้าของโครงการ

	
ภาพที่ 25 แสดงป้ายข้อความ OUT บริเวณ ออก ของโครงการ	ภาพที่ 26 แสดงจุดจอดรถภายในโครงการ
	
ภาพที่ 27 แสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์การใช้แสงสว่างที่ เหมาะสม และวิธีการใช้แอร์แบบประหยัดไฟ	ภาพที่ 28 แสดงป้ายณรงค์ให้ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์
	
ภาพที่ 29 แสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5	ภาพที่ 30 แสดงถังเก็บน้ำของโครงการ

	
ภาพที่ 31 แสดงถังเก็บน้ำของโครงการ	ภาพที่ 32 แสดงห้องพักของโครงการด้านที่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นกระจกที่มีช่องเปิดให้แสงสว่างผ่านได้
	
ภาพที่ 33 แสดงเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก	ภาพที่ 34 แสดงก๊อกน้ำภายในห้องพัก
	
ภาพที่ 35 แสดงเครื่องสุขภัณฑ์ “ป้ายห้ามทิ้งกระดาษชำระ หรือสิ่งใดๆ ลงในโถชักโครก”	ภาพที่ 36 แสดงหลอดไฟ LED ภายในห้องพักของโครงการ

	
ภาพที่ 37 แสดงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	ภาพที่ 38 แสดงเจ้าหน้าที่รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ
	
ภาพที่ 39 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ภาพที่ 40 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในโครงการ
	
ภาพที่ 41 แสดงการทำความสะอาดถนนภายในโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง	ภาพที่ 42 แสดงการม้วนเก็บสายยาง



ภาพที่ 43 แสดงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟ



ภาพที่ 44 แสดงห้องพักมูลฝอยรวม



ภาพที่ 45 แสดงถังรองรับมูลฝอยภายในห้องครัว



ภาพที่ 46 แสดงถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักแขก



ภาพที่ 47 แสดงการเก็บขยะภายในโครงการ



ภาพที่ 48 แสดงการทำความสะอาดบริเวณหน้าห้องพักขยะ

	
ภาพที่ 49 แสดงอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งาน	ภาพที่ 50 แสดงวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
	
ภาพที่ 51 แสดงอุปกรณ์สัญญาณเตือนระบบอัคคีภัย	ภาพที่ 52 แสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
	
ภาพที่ 53 แสดงแผนผังการอพยพหนีไฟภายในโครงการ	ภาพที่ 54 แสดงป้าย “ทางออก EXIT” ภายในโครงการ



ภาพที่ 55 แสดงการขุดลอกท่อ



ภาพที่ 56 แสดงการขุดลอกท่อ



ภาพที่ 57 แสดงช่างประจำโครงการตรวจสอบระบบท่อ



ภาพที่ 58 แสดงระบบท่อภายในโครงการ



ภาพที่ 59 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการตัดไขมันบริเวณซิงค์



ภาพที่ 60 แสดงแม่บ้านทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งภายในครัว

	
ภาพที่ 60 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นแมลง	ภาพที่ 61 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นแมลง
	
ภาพที่ 63 แสดงบ่อน้ำภายในโครงการ	ภาพที่ 64 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ
	
ภาพที่ 65 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ	ภาพที่ 66 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ