



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก
สารบัญ

หน้า

สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1-2
1.3 วัตถุประสงค์ของรายงาน	1-2
1.4 รายละเอียดโครงการ	1-3
1.4.1 ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.4.2 ลักษณะโครงการ	1-3
1.5 ใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการ	1-8
1.6 ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ	1-11
1.7 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง	1-12
1.7.1 ผลกระทบด้านบวก	1-12
1.7.2 ผลกระทบด้านลบ	1-13
1.8 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-14

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
--	-----

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
---	-----

บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1.1 ด้านทรัพยากรกายภาพ	4-1
4.1.2 ด้านทรัพยากรชีวภาพ	4-2
4.1.3 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	4-4
4.1.4 ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	4-5
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-7
4.2.1 ด้านทรัพยากรกายภาพ	4-7
4.2.2 ด้านทรัพยากรชีวภาพ	4-8
4.2.3 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	4-9
4.2.4 ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	4-10



สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 5 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

5.1 แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-3
5.1.1 แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ	5-3
5.1.2 แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มียุงและอาหารเป็นสื่อ	5-4
5.1.3 แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อนำโดยแมลง	5-9
5.1.4 แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	5-13
5.1.5 แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง	5-14
5.1.6 แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	5-21
5.2 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-25
5.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา	5-25
5.2.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน	5-31
5.2.3 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	5-41
5.2.4 แผนการติดตามตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน	5-62
5.2.5 แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรดินและการใช้ดิน	5-77
5.2.6 แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน	5-97
5.2.7 แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง	5-104
5.2.8 แผนติดตามตรวจสอบด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม	5-111
5.2.9 แผนการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี	5-114
5.2.10 แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-115



สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.4-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการประตูประบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก	1-7
1.4-2	การจำแนกพื้นที่รับประโยชน์ของประตูประบายน้ำท่านางงาม	1-8
1.5-1	ใบอนุญาตเลขที่ 014/2564	1-9
1.5-2	ใบอนุญาตเลขที่ 015/2564	1-10
1.6-1	โครงการประตูประบายน้ำท่านางงาม	1-11
5.1.2-1	การจัดประชุมให้ความรู้และประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค	5-6
5.1.3-1	แผนที่แสดงจุดสำรวจยุงพาหะนำโรค และลูกน้ำยุง	5-10
5.1.3-2	การจับยุงโดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อยุงเวลากลางคืน	5-11
5.1.3-3	การจับยุงโดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อยุงเวลากลางวัน	5-11
5.1.3-4	การใช้กับดักยุงชนิดแสงไฟล่อ	5-12
5.1.3-5	สำรวจลูกน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	5-12
5.1.3-6	สำรวจลูกน้ำตามบ้านเรือน	5-12
5.1.5-1	กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 20 มีนาคม 2569	5-15
5.1.5-2	กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 28 พฤษภาคม 2569	5-15
5.1.5-3	การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย วันที่ 10 พฤษภาคม 2569	5-18
5.1.5-4	การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย วันที่ 11 พฤษภาคม 2569	5-19
5.1.5-5	การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย วันที่ 12 พฤษภาคม 2569	5-19
5.1.5-6	การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย วันที่ 9 มิถุนายน 2569	5-20
5.1.5-7	การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย วันที่ 10 มิถุนายน 2569	5-20
5.1.5-8	การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย วันที่ 11 มิถุนายน 2569	5-21
5.1.6-1	การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร วันที่ 26 มีนาคม 2569	5-22
5.1.6-2	การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร วันที่ 21 เมษายน 2569	5-23
5.1.6-3	การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร วันที่ 12 พฤษภาคม 2569	5-23
5.1.6-4	การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงเรียนรู้	5-24
5.2.1-1	สถานีอุทุนิยมวิทยาโครงการประตูประบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก	5-26
5.2.1-2	กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสมรายเดือน ปีน้ำ 2568	5-27
5.2.1-3	การสำรวจปริมาณน้ำฝนรายวัน	5-30
5.2.2-1	สถานีอุทกวิทยาโครงการประตูประบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก	5-32
5.2.2-2	กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำเฉลี่ยรายวันปี พ.ศ. 2564 – 2569 สถานี Y.50	5-33
5.2.2-3	บริเวณด้านเหนือโครงการประตูประบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก	
5.2.2-3	กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำเฉลี่ยรายวันปี พ.ศ. 2564 – 2569 สถานี Y.16	5-34
5.2.2-3	บริเวณท้ายน้ำ โครงการประตูประบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก	
5.2.2-4	รูปตัดลำน้ำของสถานี Y.50	5-35
5.2.2-5	รูปตัดลำน้ำของสถานี Y.16	5-35



สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.2.2-6	กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายวันปี พ.ศ. 2564 – 2569 สถานี Y.50 บริเวณด้านเหนือโครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-36
5.2.2-7	กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำรายเดือน สถานี Y.50 บริเวณด้านเหนือโครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-37
5.2.2-8	กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำสะสมรายปี สถานี Y.50 บริเวณด้านเหนือโครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-37
5.2.2-9	กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายวันปี พ.ศ. 2564 – 2569 สถานี Y.16 บริเวณด้านท้ายโครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-38
5.2.2-10	กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำรายเดือน สถานี Y.16 บริเวณด้านท้ายโครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-39
5.2.2-11	กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำสะสมรายปี สถานี Y.16 บริเวณด้านท้ายโครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-39
5.2.2-12	การสำรวจปริมาณน้ำด้วยเครื่องวัดแบบ ADCP	5-40
5.2.3-1	แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน	5-44
5.2.3-2	ผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ (Water quality index, WQI) ครั้งที่ 1 (ฤดูแล้ง)	5-59
5.2.4-1	แผนที่ตำแหน่งตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	5-63
5.2.4-2	แผนที่แสดงสภาพธรณีวิทยาบริเวณโครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-66
5.2.4-3	แผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-67
5.2.4-4	การวัดระดับน้ำใต้ดินจากบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเดือนมีนาคม 2569 (ฤดูแล้ง)	5-69
5.2.4-5	แผนที่แสดงทิศทางการไหลและระดับน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการประตูละบายน้ำทำนางาม จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเดือนมีนาคม 2569 (ฤดูแล้ง)	5-70
5.2.4-6	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 1	5-72
5.2.5-1	การวางแผนตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20x20 เมตร ที่ใช้ในการสำรวจโครงสร้างของสังคมพืชริมน้ำ	5-81
5.2.5-2	การวางแผนตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 40x30 เมตร ที่ใช้ในการสำรวจโครงสร้างของสังคมพืชริมน้ำ	5-81
5.2.5-3	การวางแผนตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 40x20 เมตร ที่ใช้ในการสำรวจโครงสร้างของสังคมพืชริมน้ำ	5-82
5.2.5-4	การวางแผนตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 40x40 เมตร	5-83
5.2.5-5	การวางแผนตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 30x20 เมตร	5-84
5.2.5-6	การวางแผนตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10x15 เมตร	5-85



สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.2.5-7	การวางแผนแปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1x1 เมตร เพื่อศึกษากล้าไม้ (Seedling) และไม้พื้นล่าง (Undergrowth)	5-85
5.2.5-8	การเก็บข้อมูลพรรณไม้ในแปลงตัวอย่าง	5-86
5.2.5-9	ตำแหน่งของแปลงตัวอย่างเพื่อสำรวจโครงสร้างของสังคมพืชริมน้ำในพื้นที่โครงการ	5-91
5.2.5-10	รายชื่อชนิดพันธุ์พืชทั้งหมดที่พบจากการเดินสำรวจตามแนวลำน้ำยม และการเก็บข้อมูลแปลงสำรวจพรรณไม้บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ	5-95
5.2.6-1	แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจตะกอนโครงการประจวบฯ น้ำท่าทางน้ำ	5-98
5.2.6-2	การเก็บตัวอย่างปริมาณตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ	5-102
5.2.6-3	การวิเคราะห์ตะกอน	5-102
5.2.6-2	กราฟเปรียบเทียบรูปตัดขวางลำน้ำ สถานี Y.50	5-103
5.2.6-3	กราฟเปรียบเทียบรูปตัดขวางลำน้ำ สถานี Y.16	5-103
5.2.7-1	แผนที่จุดเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง	5-105
5.2.7-2	จุดเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำ	5-106
5.2.7-3	แผนที่จุดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่อพยพบริเวณประจวบฯ น้ำท่าทางน้ำ	5-109
5.2.10-1	การประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2569	5-117
5.2.10-2	การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2569	5-118



สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.4-1	ความจุเก็บกักของแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในระยะทดน้ำของโครงการประตุระบายน้ำ ทำนงนงม	1-5
1.4-2	พื้นที่ศักยภาพการส่งน้ำฝั่งขวาของแม่น้ำยมที่อยู่ในระยะทดน้ำเข้าลำน้ำสาขา	1-5
1.8-1	สรุปรแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุระบายน้ำทำนงนงม อำเภอบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก	1-16
2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุ ระบายน้ำทำนงนงม จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2569 (ระยะดำเนินการ)	2-2
3	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการประตุ ระบายน้ำทำนงนงม จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2569 (ระยะดำเนินการ)	3-2
5-1	แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการประตุระบายน้ำทำนงนงม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	5-2
5.1.3-1	พื้นที่ดำเนินการสำรวจงูพหะนำโรค และลูกน้ำยุง	5-10
5.2.1-1	ข้อมูลฝนสะสมรายวันบริเวณประตุระบายน้ำทำนงนงม ปี พ.ศ. 2568	5-28
5.2.1-2	ข้อมูลฝนสะสมรายวันบริเวณประตุระบายน้ำทำนงนงม ปี พ.ศ. 2569	5-29
5.2.2-1	ระดับน้ำเฉลี่ยสูงสุดรายปี สถานี Y.50	5-33
5.2.2-2	ระดับน้ำเฉลี่ยสูงสุดรายปี สถานี Y.16	5-34
5.2.2-3	ระดับน้ำเฉลี่ยสูงสุดรายปี สถานี Y.50	5-36
5.2.2-4	ระดับน้ำเฉลี่ยสูงสุดรายปี สถานี Y.16	5-38
5.2.3-1	จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในพื้นที่โครงการประตุระบายน้ำทำนงนงม จังหวัดพิษณุโลก	5-42
5.2.3-2	ดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โครงการประตุระบายน้ำทำนงนงม จังหวัดพิษณุโลก	5-42
5.2.3-3	การสำรวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน	5-45
5.2.3-4	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินปี 2569	5-55
5.2.3-5	ค่าดัชนีคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่โครงการประตุระบายน้ำทำนงนงมปี 2569 (Water quality index, WQI)	5-58
5.2.3-6	เกณฑ์การใช้ค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) จำแนกคุณภาพน้ำเพื่อ การชลประทาน	5-60
5.2.3-7	เกณฑ์การใช้ค่าอัตราส่วนการดูดซับโซเดียม Sodium Adsorption Ratio (SAR) จำแนก คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน	5-61
5.2.4-1	จุดวัดระดับน้ำใต้ดิน และคุณภาพน้ำใต้ดินของโครงการประตุระบายน้ำทำนงนงม	5-62
5.2.4-2	ดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน	5-64
5.2.4-3	ระดับน้ำใต้ดินบริเวณโครงการประตุระบายน้ำทำนงนงม อำเภอบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก	5-68



สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
5.2.4-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินปี 2569	5-73
5.2.4-5	เกณฑ์การใช้ค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) จำแนกคุณภาพน้ำเพื่อ การชลประทาน	5-75
5.2.5-1	เนื้อที่และสัดส่วนของระบบนิเวศพืชริมน้ำบริเวณแม่น้ำยม ในพื้นที่โครงการประดู ระบายน้ำท่านางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-78
5.2.5-2	พิกัดของแปลงตัวอย่างและสภาพโดยทั่วไปของแปลงตัวอย่างศึกษาโครงสร้างและ องค์ประกอบของสังคมพืชริมน้ำในพื้นที่โครงการประดูระบายน้ำท่านางาม จังหวัด พิษณุโลก	5-79
5.2.5-3	แปลงตัวอย่างสำหรับการสำรวจโครงสร้างของสังคมพืชริมน้ำในพื้นที่โครงการประดู ระบายน้ำท่านางาม จังหวัดพิษณุโลก	5-80
5.2.5-4	การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการประดูระบายน้ำท่านางาม	5-90
5.2.5-5	รายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ต้น (Tree) ที่พบจากการวางแผนแปลงตัวอย่างในพื้นที่โครงการ	5-92
5.2.5-6	รายชื่อชนิดพันธุ์ไม้รุ่น (Pole) ที่พบจากการวางแผนแปลงตัวอย่างในพื้นที่โครงการ	5-93
5.2.5-7	รายชื่อชนิดพันธุ์กล้าไม้ (Seedling) ที่พบจากการวางแผนแปลงตัวอย่างในพื้นที่ โครงการ	5-93
5.2.5-8	รายชื่อชนิดพันธุ์พืชพื้นล่าง (Undergrowth) ที่พบจากการวางแผนแปลงตัวอย่างใน พื้นที่โครงการ	5-93
5.2.6-1	ข้อมูลตะกอนแขวนลอยรายวัน สถานี Y.50 ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569	5-100
5.2.6-2	ข้อมูลตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือน สถานี Y.50 ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569	5-101
5.2.6-3	ข้อมูลตะกอนแขวนลอยรายวัน สถานี Y.16 ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568	5-101
5.2.6-4	ข้อมูลตะกอนแขวนลอยสะสมรายเดือน สถานี Y.16 ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568	5-102
5.2.7-1	จุดเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง	5-104
5.2.7-2	จุดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่อพยพบริเวณประดูระบายน้ำท่านางาม	5-109
5.2.7-3	แผนที่จุดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่อพยพบริเวณประดูระบายน้ำท่านางาม	5-109
5.2.8-1	พิกัดการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม	5-111
5.2.10-1	กรอบการดำเนินงานแผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-116



ภาคผนวก

ภาคผนวก

หน้า

ภาคผนวก ก หนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1010.6/14467

ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำ
ท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ภาคผนวก ง รายงานการประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ประตูละบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูละบายน้ำ
ท่าแห โครงการประตูละบายน้ำบ้านวังจิก และโครงการประตูละบายน้ำ
โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569