

ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2

ที่ ทส 1009.5/

4366



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์พัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

16 มิถุนายน 2552

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง 0013.2/4427 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพังงาได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุ

2/ใบอนุญาต...

ใบอนุญาตมาตรฐานการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไข
ในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด และสำเนา
หนังสือแจ้งบริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจถูกต้อง



(นางสุปราณี แดงไทย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

เงื่อนไขโครงการโรงแรมเขาหลัก 2

เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา ขนาดพื้นที่โครงการ 42-1-47.2 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 20892 เป็นโรงแรม จำนวนห้องพัก
78 ห้อง จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยบริษัท เจ เอ็นดี เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด
และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่าง
เคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม
การดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า 1... จำนวน 56 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ)			
องค์ประกอบประเมินผล และจุดหักเห	ผลการประเมินผล ตามระดับ	หมายเหตุเชิงสังเกต ตามระดับ	หมายเหตุเชิงสังเกต ตามระดับ
3.3 การวัด (ต่อ)	ใบงาน High Season จะใช้วิธีสังเกตในการวัด ดังนี้ โดยไม่มีการประเมินที่สังเกตการปฏิบัติอยู่ และประเมินรวมกัน และใบงาน Low Season ที่มีการสังเกต การปฏิบัติในลักษณะสังเกต ซึ่งจะมีได้ 1 หรือ 2 ประเด็น ตามระดับที่สังเกตการปฏิบัติ 1.5 ประเด็น และ 1 ประเด็น ตามระดับที่สังเกตการปฏิบัติ 1.5 ประเด็น และ 1 ประเด็น ตามระดับที่สังเกตการปฏิบัติ 1.5 ประเด็น และ 1 ประเด็น ตามระดับที่สังเกตการปฏิบัติ 1.5 ประเด็น และ 1 ประเด็น	ผลการประเมินผล ตามระดับ	ผลการประเมินผล ตามระดับ
3.4 การวัด (ต่อ)	ใบงาน High Season จะใช้วิธีสังเกตในการวัด ดังนี้ โดยไม่มีการประเมินที่สังเกตการปฏิบัติอยู่ และประเมินรวมกัน และใบงาน Low Season ที่มีการสังเกต การปฏิบัติในลักษณะสังเกต ซึ่งจะมีได้ 1 หรือ 2 ประเด็น ตามระดับที่สังเกตการปฏิบัติ 1.5 ประเด็น และ 1 ประเด็น ตามระดับที่สังเกตการปฏิบัติ 1.5 ประเด็น และ 1 ประเด็น ตามระดับที่สังเกตการปฏิบัติ 1.5 ประเด็น และ 1 ประเด็น ตามระดับที่สังเกตการปฏิบัติ 1.5 ประเด็น และ 1 ประเด็น	ผลการประเมินผล ตามระดับ	ผลการประเมินผล ตามระดับ

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ)			
องค์ประกอบเสริมผลิตภัณฑ์ และคุณค่าต่างๆ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบ ผลกระทบต่อชุมชน
4.1 การจัดการน้ำ 4.1.1 การจัดการน้ำ 4.1.2 การจัดการน้ำ	ดำเนินการจัดการน้ำ ตามแผนการจัดการน้ำ และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม	ดำเนินการจัดการน้ำ ตามแผนการจัดการน้ำ และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม	ดำเนินการจัดการน้ำ ตามแผนการจัดการน้ำ และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม
4.2 การจัดการน้ำ	ดำเนินการจัดการน้ำ ตามแผนการจัดการน้ำ และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม	ดำเนินการจัดการน้ำ ตามแผนการจัดการน้ำ และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม	ดำเนินการจัดการน้ำ ตามแผนการจัดการน้ำ และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม
4.3 การจัดการน้ำ	ดำเนินการจัดการน้ำ ตามแผนการจัดการน้ำ และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม	ดำเนินการจัดการน้ำ ตามแผนการจัดการน้ำ และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม	ดำเนินการจัดการน้ำ ตามแผนการจัดการน้ำ และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม และแผนป้องกันน้ำท่วม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะต้นปีการ) ไตรมาสแรกปี 2					
ตารางที่ 3					
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ในการตรวจวัด	ค่าใช้ชมโดยประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ระยะต้นปีการ 1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงการ 1.1. คุณภาพน้ำเสียก่อนส่งระบบบำบัดน้ำเสีย ดัชนีคุณภาพน้ำที่ใช้การวิเคราะห์ มีดังนี้ - pH - BOD - Suspended Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - Nitrogen Inup/TKN - Fat, Oil and Grease - MPN of Fecal Coliform and Total Coliform	- บ่อระดมสภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัดน้ำเสีย - สะดือทาง จำนวน 10 จุด ได้แก่ จุด A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2 (จุดที่รับน้ำทิ้งจากสถานีบำบัดน้ำทิ้ง) - Nitrogen Inup/TKN - Fat, Oil and Grease - MPN of Fecal Coliform and Total Coliform	- ตามแผนปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater - ในช่วง 6 เดือนแรกที่จะมีการเปิดดำเนินการให้ใช้การตรวจวัดเป็นประจำทุกวัน หลังจากรับน้ำทิ้งจากบ่อระดม 6 เดือน	- 5,500 บาท ต่อการวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวน 1 ตัวอย่าง	- บริษัท พิวา - บริษัท โกลด์เมท จำกัด	- บริษัท พิวา - บริษัท โกลด์เมท จำกัด
ระยะปลายปีการ 1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงการ 1.1. คุณภาพน้ำเสียก่อนส่งระบบบำบัดน้ำเสีย ดัชนีคุณภาพน้ำที่ใช้การวิเคราะห์ มีดังนี้ - pH - BOD - Suspended Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - Nitrogen Inup/TKN - Fat, Oil and Grease - MPN of Fecal Coliform and Total Coliform	- บ่อระดมสภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัดน้ำเสีย - สะดือทาง จำนวน 10 จุด ได้แก่ จุด A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1 (จุดที่รับน้ำทิ้งจากสถานีบำบัดน้ำทิ้ง) - Nitrogen Inup/TKN - Fat, Oil and Grease - MPN of Fecal Coliform and Total Coliform	- ตามแผนปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water and Wastewater - ในช่วง 6 เดือนแรกที่จะมีการเปิดดำเนินการให้ใช้การตรวจวัดเป็นประจำทุกวัน หลังจากรับน้ำทิ้งจากบ่อระดม 6 เดือน	- 5,500 บาท ต่อการวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวน 1 ตัวอย่าง	- บริษัท พิวา - บริษัท โกลด์เมท จำกัด	- บริษัท พิวา - บริษัท โกลด์เมท จำกัด

หนังสือการแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ

บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด
PANWA DEVELOPMENT CO.,LTD.

วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ชื่อโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ตั้งอยู่เลขที่ - ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น


ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิมชื่อ โรงแรมเขาหลัก 2 ตามที่ได้จัดทำรายงาน เป็นชื่อโครงการโรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 2 (KANTARY BEACH HOTEL KHAO LAK 2)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ



(นายณรงค์ ธรรมชัยโสภิต)
ผู้จัดการทั่วไป



(ไพเล็ค เขียวคำ)

เจ้าหน้าที่ตรวจ - รับเอกสารงานสารบรรณ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 5 / 7 / 55

หนังสือแจ้งรับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการฯ

ที่ ทส 1009.5/ 8553



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

31 สิงหาคม 2555

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม เขาหลัก 2

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด พร้อมทั้งเงื่อนไขโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และบริษัทขอเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โรงแรมเขาหลัก 2” เป็น “โรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 2 (KANTARY BEACH HOTEL KHAO LAK 2)” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 จาก “โรงแรมเขาหลัก 2” เป็น “โรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 2 (KANTARY BEACH HOTEL KHAO LAK 2)” ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

07-1

(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0 2265 6616

**ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ**

ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๒๒๑๙๗



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๘๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 2 ของบริษัท
พันวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พันวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
ที่ พง ๐๐๑๔.๒/๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกษมกิจ
จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอความร่วมมือ
โครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป
โดยมีข้อเสนอให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนระบบระบายน้ำของโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ต่อเนื่องเสมอ การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนฉุกเฉิน รวมทั้ง
ให้แสดงภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุวัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ให้โครงการดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้สำนักงาน
นโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะนายทะเบียน
โรงแรมเพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเสาวภา ธิญะธีรชนันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ (อาทิพย์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย
bit.ly/49jtpgB

หนังสือการขออนุญาตเชื่อมต่อทาง



ที่ พง 71703/174

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

4 กันยายน 2551

เรื่อง การขออนุญาตเชื่อมต่อทาง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พันวา ดีเวล โลปเมนต์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ KAL/10/51 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

ตามที่บริษัท พันวา ดีเวล โลปเมนต์ จำกัด จะดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ โรงแรมเขาหลัก 2 โรงแรมสูง 3 ชั้น 2 หลัง จำนวน 36 ห้อง, โรงแรมสูง 4 ชั้น 2 หลัง จำนวน 42 ห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และทางบริษัทฯ ขอให้ทาง อบต. ดำเนินการตรวจสอบเพื่อขออนุญาตในการเชื่อมทางกับถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการใช้เป็นทางเข้า-ออก กับโครงการ โรงแรมเขาหลัก 2 เพื่อใช้ประกอบในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทาง บริษัทจะได้ดำเนินการนำเสนอโครงการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป ตามหนังสืออ้างถึงนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตั้งโครงการแล้ว อนุญาตให้ดำเนินการเชื่อมต่อทางได้ โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการดังนี้

- (1) ทางเชื่อมต่อถนนสาธารณะให้วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø1 เมตร จำนวน 1 แลว 8 ลูก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนิวรรณ พงศ์วิศิษฐ์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก



ส่วนโยธา

โทร 0-7648-7446 FAX 0-7648-7163 .

๙-๒๘

๙-๒๘

การจัดการระบบป้องกันและเตือนภัยอัคคีภัย



พนักงานต้อนรับ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก Front Office Manager หรือผู้อำนวยการอพยพ ว่าให้ทำการอพยพพนักงานต้อนรับวันที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. พิมพ์รายชื่อแขกที่เข้าพักในวันและคืนนั้น 2 ชุด
2. ให้ตอบคำถามแขกด้วยน้ำเสียงปกติ และให้ตอบไปตามที่ผู้จัดการแผนกต้อนรับบอก
3. เมื่อได้รับคำสั่ง หรือสัญญาณให้อพยพเป็นสัญญาณเสียงกริ่งดังवादัดคล้องกับพนักงานต้อนรับออกปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดออก ปิดสวิทช์คอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย
4. พาตัวลงไปยังจุดนัดพบ โดยเดินให้ปลอดภัยมากที่สุด ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางร่างกาย เมื่อพบ
5. หัวหน้าหน่วยพนักงานต้อนรับ (FO Supervisor) ให้มีรายชื่อแขกที่เข้าพักในโรงแรมไปด้วย พร้อมทั้งรายชื่อเป้าหมาย
6. ร่วมกับพนักงานประจำอยู่ที่โรงแรม จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่แขกและพนักงานที่ต้องการ
7. ตรวจรายชื่อแขกที่อพยพลงกับรายชื่อที่พิมพ์ออกมา ตรวจรายชื่อแขกที่สูญหาย และแจ้งให้ฝ่ายผลจนถึงตรวจสอบรายชื่อห้องพักอีกครั้งทันที

พนักงาน Front Office

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ Front Office ต้องปฏิบัติ ดังนี้

ผ่านบันไดลงจากชั้นซักผ้า Safe นีวลิย และสวิตช์กันน้ำทั้งหมดให้เรียบร้อย

1. เตรียมเครื่องใช้เพื่อส่งเอกสารไปยังห้องๆ ของแขก คือ ก่อตั้งได้ Registration Card, Restaurant Bill
2. พิมพ์ Folio ของแขกทั้งหมด
3. เมื่ออพยพ
 - 4.1 พาตัวลง และ ช่วยเหลือแขกให้ออกจากงานนี้ให้ปลอดภัยที่สุด
 - 4.2 นำเอกสารส่งแขก คือ ก่อตั้งได้ Registration Card, Restaurant Bill ออกไปด้วย พร้อม Folio ที่พิมพ์เตรียมไว้
4. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสวิตช์ทั้งหมดออก
6. ลงไปพร้อมกับทีมจุดนัดพบ และเข้าร่วมงานด้วยต่อผู้ควบคุมดูแลจุดนัดพบนั้น
7. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

Fire Evacuation Plan 2012-2013

Kantary Beach, Khao Lak
Page 7 of 10

แผนกแม่บ้าน

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพพนักงานแม่บ้านต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. เก็บรถเข็นไว้บน Station และถือห้อง Station ให้เรียบร้อย
2. เตรียม Mail Report ซึ่งแสดงให้ทราบว่าห้องไหนมีแขก หรือไม่มีแขกให้พร้อมอยู่ในมือ
3. ตรวจสอบห้องพักในความรับผิดชอบของตนเอง ทุกห้อง เพื่อเตือนแขกให้รีบอพยพ หากไม่มีผู้ใดตอบรับ ให้เปิดประตูเข้าไปตรวจสอบเช็ค เพื่อความแน่ใจว่า ไม่มีแขก แล้วจึงเปิดประตู
4. ห้องไหนที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ให้ทำเครื่องหมายตรง X ไว้ที่หน้าประตูห้องพักแขก
5. แจ้งกับแขกทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของที่พักที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ไปรวมตัวกัน ณ จุดรวมพล (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area)
6. เมื่อพนักงานไปถึงจุดนัดพบให้รายงานตัวกับหัวหน้าผู้ควบคุมจุดนัดพบ
7. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

พนักงานรับโทรศัพท์ของแผนกแม่บ้าน

1. ให้ประจำอยู่ที่โทรศัพท์ตลอดเวลา เพื่อรับคำสั่งจากหัวหน้าแม่บ้าน
2. ห้ามใช้โทรศัพท์เพื่อการอื่น โดยเด็ดขาด
3. เมื่อมีคำสั่งอพยพให้แจ้งพนักงานที่รับผิดชอบแผนก อพยพไปที่จุดนัดพบที่ลานจอดรถและเข้าร่วมงานด้วยกับหัวหน้าผู้ควบคุมจุดนัดพบ

Restaurant Cashier

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ Restaurant Cashier ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. เก็บเงินสดทั้งหมดจากชั้นซักผ้าและนำส่งที่ Front Desk เพื่อนำเข้า Safe นีวลิย
2. เตรียมเครื่องใช้เพื่อส่งเอกสารไปยังห้องๆ ของแขก คือ ก่อตั้งได้ Restaurant Bill
3. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก
4. ไปพร้อมกับทีมจุดรวมพล และเข้าร่วมงานด้วยต่อผู้ควบคุมจุดนัดพบ
5. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

พนักงานในครัว

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานในครัว ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ดับไฟที่หัวเตาทุกเตา ปิดแก๊สทุกถัง พร้อมทั้งเปิด Main แก๊ส ในแต่ละสถานีด้วย
2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
3. ให้ทุกคนไปพร้อมกับทีมจุดนัดพบ (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area) โดยเข้าร่วมงานด้วยกับหัวหน้าผู้ควบคุม
4. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

Fire Evacuation Plan 2012-2013

Kantary Beach, Khao Lak
Page 8 of 10

พนักงานห้องอาหาร (Restaurant)

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานห้องอาหารต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ส้วมและเงี่ยงอพยพให้แขกที่ใช้บริการ ณ จุดต่างๆ ในบริเวณรอบๆ ทุกราบ
2. นำสมุดบันทึกการให้บริการของแขกกลับมาด้วย เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล
3. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
4. นำพาแขกไปยังจุดนัดพบ (ตรงจุด Parking Area) โดยเข้าร่วมงานด้วยกับหัวหน้าผู้ควบคุม
5. ห้ามพนักงานกลับบ้านก่อนจะได้รับอนุญาต โดยเด็ดขาด

พนักงานช่าง

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานช่าง ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. เมื่อได้รับแจ้งให้เปิดสัญญาณ (Fire Alarm) ให้เปิดสัญญาณไว้ตลอดเวลา จนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการอพยพ ให้ปิดสัญญาณ
2. พนักงานช่างต้องเปิดไฟตามอาคารต่างๆ ก่อน และ Stand by ตามจุดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่าง และห้องที่ต้องทำการปิดห้ามใครเข้าไปคือ ห้อง MDB ยกเว้นหัวหน้าช่าง และช่างที่ได้ยินมอบหมาย
3. รวบรวมวัสดุสื่อสาร และไฟฉายเตรียมพร้อมไว้ใช้งาน
4. หลังจากปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมายแล้ว พนักงานช่าง ต้องพร้อม ณ จุดเกิดเหตุ
5. เมื่อควบคุมสถานการณ์ หรือเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานราชการมาถึงจุดเกิดเหตุแล้ว พนักงานช่างต้องลงไปพร้อมกับทีมจุดนัดพบ (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area) เข้าร่วมงานด้วยต่อผู้ควบคุมดูแลจุดนัดพบนั้น
6. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

พนักงานทั่วไป

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานต้องปฏิบัติ ดังนี้

พนักงานฝ่ายทะเบียนพนักงาน (Admin Office)

1. จัดเตรียมบัญชีชื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่งานในหน่วยงาน ของแต่ละแผนก เพื่อส่งมอบให้กับหัวหน้าหน่วยบริหาร ทำการตรวจเช็คจำนวนพนักงาน ณ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ หากพบว่าพนักงานคนใดไม่มีชื่ออยู่ในรายการทำงานนั้นๆ ให้ทำการแจ้งหน่วยงานไว้เพื่อสืบหาต่อไป
2. จัดหาและติดตั้ง ป้ายสำหรับแจ้งให้พนักงานทราบถึงจุดนัดพบ จุดปฐมพยาบาล กองช่วยเหลือ
3. ห้ามมิให้พนักงานคนใดกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

Fire Evacuation Plan 2012-2013

Kantary Beach, Khao Lak
Page 9 of 10

พนักงานบัญชี - การเงิน

1. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น Safe นีวลิย
2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสวิตช์ทั้งหมดออก
3. ลงไปพร้อมกับทีมจุดนัดพบ (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area) เข้าร่วมงานด้วยกับหัวหน้าผู้ควบคุมจุดนัดพบนั้น
4. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมมือกับผู้จัดการแผนกต้อนรับ และผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับทำการ Clear พื้นที่ที่จอดรถไว้ว่าง เพื่อที่จะเปิดทางให้รถดับเพลิงของทางราชการเข้ามาได้สะดวก
2. คอยระวังป้องกันมิให้บุคคลใดๆ คุกคามถึงกลุ่มเข้ามาภายในโรงแรม และให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่บริเวณจุดนัดพบ (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area)

เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191,123

เบอร์ศูนย์กลางดับเพลิง 199

สถานีตำรวจ นครบาล ตะกั่วป่า

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย

โรงพยาบาล ตะกั่วป่า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารระดับสูง

คุณเจริญ ชีระชัยพันธ์ 081-816-2478

คุณเช็ก วัชรวัชร 081-919-4163

คุณณรงค์ ชรรชัยโสภิต 081-916-4084

คุณ ภูมิภัทร (Group Director) 081-970-3898

Fire Evacuation Plan 2012-2013

10

Kantary Beach, Khao Lak
Page 10 of 10

แผนภูมิ การอพยพ เมื่อเกิดภัย สึนามิ

จุดปลอดภัย (Save Zone)	ขึ้นดาดฟ้า และ ชั้น 5 อาคาร E			ระยะเวลา อพยพ ทั้งหมด Duration for Evacuation		20 นาที (minutes)
เส้นทาง อพยพ Evacuation Routing	โรงแรม แคนทารี บีช Kantary Beach Hotel			ขึ้นดาดฟ้า อาคาร E Rooftop Building E		
หน้าที่รับผิดชอบ	หน่วยค้นหา	หน่วยอพยพ - ลำเลียง	หน่วยเคสลิฟท์พื้นที่	หน่วยจัดเก็บเอกสาร		
ผู้รับผิดชอบ	F&B Manager House Keeping Manager	F/O Manager F/O Staff Executive Chef	GM Chief Engineer	Controller Accounting Staff Admins Staff		
กรมชลประทานปัตตานี ชลประทานปัตตานี ชลประทานปัตตานี	F&B Manager : แจ้งแขกที่เข้าพักบริเวณ หน้าชายหาด, ห้องอาหาร และ สระว่ายน้ำ ให้อพยพ ไปรวมตัวกันที่ Lobby ของโรงแรม (15 นาที)	F/O Manager : ประกาศการอพยพผ่านเสียงตามสายให้แขก และพนักงาน มารวมตัวกันที่ ณ บริเวณ Lobby โรงแรม (15 นาที) F/O Staff : Print รายชื่อแขกที่พักทั้งหมด เพื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วลำเลียงแขกขึ้นขึ้นดาดฟ้าพื้นที่ส่วน Admin Staff ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่มาทำงานในรอบนั้น เมื่อเช็คแล้วรับอพยพขึ้นดาดฟ้าทันที Ex Chef : จัดทีมงานดำเนินการจัดเตรียม ข้าวสารอาหารแห้ง, น้ำดื่ม และ ของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้พร้อมที่ลานดาดฟ้า (30 นาที)	G.M. : ตรวจสอบพื้นที่รอบๆโรงแรม ว่ามีการอพยพหมดแล้ว โดยใช้เครื่องกระจายเสียง (โพรเซส) (20 นาที) Chief Engineer : ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด ว่า ได้มีการปิดระบบ ไฟฟ้าทั้งโรงแรมเป็นพื้นที่เรียบร้อยแล้ว (20 นาที)	ปิดระบบ Computer ทั้งหมด และ ปิดลิฟต์ฉุกเฉิน (10 นาที) จัดเตรียมเอกสารสำคัญๆ เพื่อเคลื่อนย้าย (15 นาที) อพยพ พนักงานในแผนกไปยังจุดรวมพลของโรงแรมทันที (5 นาที) เคลื่อนย้ายไปพร้อมกันกับรถ ลำเลียง (10 นาที)		
	H/K Manager : ตรวจสอบห้องพักทั้งหมด และให้แขกอพยพมารวมตัวกันที่ Lobby (15 นาที)					
	เวลา ในการดำเนินการ	10-15 นาที	15 นาที	20 นาที	15 นาที	
หมายเหตุ	ขึ้นดาดฟ้า (อาคาร 5) สามารถ อพยพได้ จำนวน 200 คน. ห้องพักชั้น 5 จำนวน 10 ห้องสามารถรองรับได้ 200 คน					

เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Smoke and Heat Detector) ของโครงการ

DETECTOR VALIDATION																																																																							
ชื่ออาคาร <u>KAL</u>			ผู้บันทึก <u>จักรพงษ์ ปากลาว</u>																																																																				
วันที่ดำเนินการ <u>12/12/69</u>		ช่วงระยะเวลาที่ทำการทดสอบ <u>13.00-15.00</u>		กำหนดการตรวจครั้งต่อไป <u>12/1/69</u>																																																																			
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector <u>SFD-100D</u>			รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector <u>SFD-100D</u>																																																																				
ยี่ห้อชุดทดสอบ Smoke Detector <u>Notifien</u>			ยี่ห้อชุดทดสอบ Heat Detector <u>Notifien</u>																																																																				
รุ่น Smoke Detector <u>FDKLAB</u>			รุ่น Heat Detector <u>FDLU019-D-X</u>																																																																				
ยี่ห้อ Smoke Detector <u>Nohmi</u>			ยี่ห้อ Heat Detector <u>Nohmi</u>																																																																				
ผลการทดสอบ Smoke Detector <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ตำแหน่งติดตั้ง</th> <th>รวมจำนวน</th> <th>จำนวน(ตัว)</th> <th>ผลทดสอบ</th> <th>สภาพภายนอก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><u>อาคาร C</u></td> <td><u>24 หัว</u></td> <td></td> <td>☒ Yes ☐ No</td> <td>☒ Yes ☐ No</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><u>อาคาร B</u></td> <td><u>13 หัว</u></td> <td></td> <td>☒ Yes ☐ No</td> <td>☒ Yes ☐ No</td> </tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> </tbody> </table> รวมจำนวน <u>59</u> ตัว จำนวนทดสอบ <u>2</u> ตัว						ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	รวมจำนวน	จำนวน(ตัว)	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก	1	<u>อาคาร C</u>	<u>24 หัว</u>		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	2	<u>อาคาร B</u>	<u>13 หัว</u>		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	3				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	4				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	5				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	6				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	7				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	8				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	9				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	10				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	รวมจำนวน	จำนวน(ตัว)	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก																																																																		
1	<u>อาคาร C</u>	<u>24 หัว</u>		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																		
2	<u>อาคาร B</u>	<u>13 หัว</u>		☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																		
3				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
4				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
5				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
6				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
7				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
8				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
9				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
10				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
ผลการทดสอบ Heat Detector <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ตำแหน่งติดตั้ง</th> <th>รวมจำนวน</th> <th>จำนวน(ตัว)</th> <th>ผลทดสอบ</th> <th>สภาพภายนอก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><u>ห้องแม่เหล็ก</u></td> <td></td> <td></td> <td>☒ Yes ☐ No</td> <td>☒ Yes ☐ No</td> </tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> </tbody> </table> รวมจำนวน <u>2</u> ตัว จำนวนทดสอบ <u>1</u> ตัว						ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	รวมจำนวน	จำนวน(ตัว)	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก	1	<u>ห้องแม่เหล็ก</u>			☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	2				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	3				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	4				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	5				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	6				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	7				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	8				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	9				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	10				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	รวมจำนวน	จำนวน(ตัว)	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก																																																																		
1	<u>ห้องแม่เหล็ก</u>			☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																		
2				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
3				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
4				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
5				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
6				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
7				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
8				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
9				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
10				☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																		
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก 1. <u>จักรพงษ์ ปากลาว</u> 2. <u>คุณ สัน งามสะอาด</u> 3. <u>อัครวิทย์ ลิ้มประทุม</u> รับรองผลการบันทึก (นายสมพงษ์ มากสุข) หัวหน้าแผนกช่าง																																																																							

เอกสาร Preventive Maintenance ระบบป้องกันและเตือนภัยของโครงการ

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ M&H
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL

PM CODE NO. GN-KAL-WT-GR-6-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์) ยี่ห้อ : CUMMINS Capacity : ๒๑5 หน่วย กิโลวัตต์ (kW)

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	M	O	☐ ข้อ 7	☐ B	☐ DTL-III	☐ PCS	☐ BLH	☐ โทลิบลู
วันที่	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ			
5/1/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	379	50	✓	370	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
10/1/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	50	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
17/1/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	50	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
24/1/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	50	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
31/1/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	51	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
7/2/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	390	50	✓	380	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
14/2/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	50	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
21/2/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	51	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
28/2/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	390	51	✓	380	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
7/3/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	50	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
14/3/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	50	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
21/3/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	390	50	✓	380	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
28/3/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	390	50	✓	380	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
4/4/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	50	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
11/4/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	51	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
18/4/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	51	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ข้อ 7 (7) = ปกติ ข้อ 8 (X) =ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-7 : 4/2009

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ M&H
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL

PM CODE NO. GN-KAL-WT-GR-6-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์) ยี่ห้อ : CUMMINS Capacity : ๒๑5 หน่วย กิโลวัตต์ (kW)

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	M	O	☐ ข้อ 7	☐ B	☐ DTL-III	☐ PCS	☐ BLH	☐ โทลิบลู
วันที่	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ			
8/1/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
15/1/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
22/1/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
29/1/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
5/2/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
12/2/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
19/2/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
26/2/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
3/3/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
10/3/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
17/3/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
24/3/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
31/3/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
7/4/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				
14/4/67	✓	✓	✓	10%	✓	5%	✓	400	54	✓	390	-	✓	✓	✓	ดอ	วิภาวดี				

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ข้อ 7 (7) = ปกติ ข้อ 8 (X) =ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-7 : 4/2009

Preventive Maintenance

☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY 3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL

PM CODE NO: Em-KAL-E-PR-b-0-1

Equipment : Emergency Light (ยี่ห้อ : <u>SAFEGUARD</u>)									
ห้อง Pump ชั้น 1 Tower E									
เดือน	M	M	M	M	M	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
	ตรวจสอบการชาร์จไฟ	ตรวจสอบการจ่ายไฟ Power Supply	ตรวจสอบแบตเตอรี่	ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง	ตรวจสอบการชาร์จไฟ 30 นาที				
12 มกราคม 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
12 กุมภาพันธ์ 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
14 มีนาคม 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
12 เมษายน 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
11 พฤษภาคม 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
15 มิถุนายน 69	✓	✓	✓	✓	6%	สมชาย	วิภาดา		
กรกฎาคม									
สิงหาคม									
กันยายน									
ตุลาคม									
พฤศจิกายน									
ธันวาคม									

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตุดา (i) = ปกติ ชีตุดา (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-8 : 1/2009

Preventive Maintenance

☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY 3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL

PM CODE NO: Em-KAL-AM-mk-b-0-0

Equipment : Emergency Light (ยี่ห้อ : <u>Sony</u>)									
ห้องชั้น 2									
เดือน	M	M	M	M	M	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
	ตรวจสอบการชาร์จไฟ	ตรวจสอบการจ่ายไฟ Power Supply	ตรวจสอบแบตเตอรี่	ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง	ตรวจสอบการชาร์จไฟ 30 นาที				
12 มกราคม 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
12 กุมภาพันธ์ 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
14 มีนาคม 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
12 เมษายน 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
11 พฤษภาคม 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
15 มิถุนายน 69	✓	✓	✓	✓	5%	สมชาย	วิภาดา		
กรกฎาคม									
สิงหาคม									
กันยายน									
ตุลาคม									
พฤศจิกายน									
ธันวาคม									

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตุดา (i) = ปกติ ชีตุดา (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-8 : 1/2009

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ M&H
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY 3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL

PM CODE NO.: FR-KAL-WT-PR-6-C-1

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) ยี่ห้อ : Cummins รุ่น : 6BT59-C Fire pump															
ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M
วันที่	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)
8/1/69	✓	✓	✓	✓	10	72	71	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
10/1/69	✓	✓	✓	✓	10	72	71	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
17/1/69	✓	✓	✓	✓	10	72	71	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
24/1/69	✓	✓	✓	✓	10	72	71	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
31/1/69	✓	✓	✓	✓	10	72	71	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
7/2/69	✓	✓	✓	✓	10	72	71	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
14/2/69	✓	✓	✓	✓	10	73	73	8500	✓	✓	✓	440	✓	✓	✓
21/2/69	✓	✓	✓	✓	10	72	72	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
28/2/69	✓	✓	✓	✓	10	72	72	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
7/3/69	✓	✓	✓	✓	10	72	72	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
14/3/69	✓	✓	✓	✓	10	72	72	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
21/3/69	✓	✓	✓	✓	10	73	73	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
28/3/69	✓	✓	✓	✓	10	73	73	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
4/4/69	✓	✓	✓	✓	10	73	73	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
11/4/69	✓	✓	✓	✓	10	71	71	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
18/4/69	✓	✓	✓	✓	10	71	71	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) หมายเหตุ (U) = ปกติ หมายเหตุ (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-6 : 1/2009

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ M&H
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY 3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☐ KAL

PM CODE NO.: FR-KAL-WT-PR-6-C-1

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) ยี่ห้อ : Cummins รุ่น : 6BT59-C Fire pump															
ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M
วันที่	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง (10-15 นาที)
20/4/69	✓	✓	✓	✓	10	72	71	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
27/4/69	✓	✓	✓	✓	10	72	71	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
4/5/69	✓	✓	✓	✓	10	73	73	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
11/5/69	✓	✓	✓	✓	10	71	71	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
18/5/69	✓	✓	✓	✓	10	72	72	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
25/5/69	✓	✓	✓	✓	10	71	71	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
1/6/69	✓	✓	✓	✓	10	71	71	8500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓
8/6/69	✓	✓	✓	✓	10	71	71	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
15/6/69	✓	✓	✓	✓	10	71	71	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓
22/6/69	✓	✓	✓	✓	10	73	73	8500	✓	✓	✓	380	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) หมายเหตุ (U) = ปกติ หมายเหตุ (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-6 : 1/2009

เอกสารการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยประจำปี

Preventive Maintenance

☐ SRC

☐ KV

☐ KR

☐ RY

☐ BAY

☐ CHA

☐ CHM

☐ AYU

☐ HHA

☐ KBB

☒ KAL

PM CODE NO: FA-KAL-LB-PAB-2-5-0-1

☐ KJ

☐ LS

☐ KH

☐ RPE

☐ BLHUA

☐ M&H

Equipment : Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้) ชื่อ : Nohma

ความถี่	M	M	M	M	M	M	A	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
วันที่	ตรวจเช็คและทดสอบ Smoke Detector	ตรวจเช็คและทดสอบ Heat Detector	ตรวจเช็คถังแก๊ส	ตรวจเช็คการตั้ง	ตรวจเช็คระบบควบคุมตาม ZONE	ตรวจสอบหลอดไฟใช้พลังงานไฟฟ้า	ทดสอบการทำงานของระบบ general Alarm			
20 มกราคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ล.น	อ.ก.น	
19 กุมภาพันธ์ 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ล.น	อ.ก.น	
18 มีนาคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ล.น	อ.ก.น	
19 เมษายน 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ล.น	อ.ก.น	
17 พฤษภาคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ล.น	อ.ก.น	
17 มิถุนายน 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ด.ล.น	อ.ก.น	
กรกฎาคม										
สิงหาคม										
กันยายน										
ตุลาคม										
พฤศจิกายน										
ธันวาคม										

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W)

Monthly = ประจำเดือน (M)

Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q)

Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S)

Annually = ประจำปี (A)

มีจุดถูก (U) = ปกติ มีจุดผิด (X) = ผิดปกติ

QC-CHECKSHEET-9 : 1/2009

ป้ายตรวจสอบถังดับเพลิง

KANTARY BACH KHAO LAK

ENGINEERING DEPARTMENT

FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF 6201

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
7/11/69	สรยุทธ	
10/2/69	สรยุทธ	
7/3/69	สรยุทธ	
6/4/69	สรยุทธ	
5/6/69	สรยุทธ	
5/6/69	สรยุทธ	

KANTARY BACH KHAO LAK

ENGINEERING DEPARTMENT

FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF 6301

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
7/11/69	สรยุทธ	
10/2/69	สรยุทธ	
7/3/69	สรยุทธ	
6/4/69	สรยุทธ	
5/6/69	สรยุทธ	
5/6/69	สรยุทธ	

KANTARY BACH KHAO LAK

ENGINEERING DEPARTMENT

FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF 1129

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
7/11/69	สรยุทธ	
10/2/69	สรยุทธ	
7/3/69	สรยุทธ	
6/4/69	สรยุทธ	
5/6/69	สรยุทธ	
5/6/69	สรยุทธ	

KANTARY BACH KHAO LAK

ENGINEERING DEPARTMENT

FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF 6110

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
7/11/69	สรยุทธ	
10/2/69	สรยุทธ	
7/3/69	สรยุทธ	
6/4/69	สรยุทธ	
5/6/69	สรยุทธ	
5/6/69	สรยุทธ	

KANTARY BACH KHAO LAK

ENGINEERING DEPARTMENT

FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF 1170

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
7/1/69	สมยศ	
10/2/69	อ	
9/3/69	อ	
6/4/69	สมยศ	
5/6/69	อ	
5/6/69	สมยศ	

KANTARY BACH KHAO LAK

ENGINEERING DEPARTMENT

FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

1106

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
7/1/69	สมยศ	
10/2/69	อ	
9/3/69	อ	
6/4/69	สมยศ	
5/6/69	อ	
5/6/69	สมยศ	

ภาพประกอบการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี





เอกสาร Preventive Maintenance ระบบไฟฟ้าของโครงการ

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ M&H
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL

PM CODE NO: **M00-KAL-2-MDR-6-2-1**

Equipment : M D B (ผู้ผลิต : **PK**) ปี พ.ศ. : **๒๕๕๖** **M002**

วันที่	เวลา	จำนวน Component ที่ใช้งาน	W				W				W				W				W				W				KT	KL	KO	BJ	DTL-III	PCS	BLH	โดย	BLH
			CAP				Vol				AMP				W																				
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T															
4/1/67	9.00																																		
11/1/67	9.00																																		
18/1/67	9.00																																		
25/1/67	9.00																																		
1/2/67	9.00																																		
8/2/67	9.00																																		
15/2/67	9.00																																		
22/2/67	9.00																																		
1/3/67	9.00																																		
8/3/67	9.00																																		
15/3/67	9.00																																		
22/3/67	9.00																																		
29/3/67	9.00																																		
5/4/67	9.00																																		
12/4/67	9.00																																		
19/4/67	9.00																																		

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ว่างๆ (V) = ว่าง ปิด (X) = ปิด (Y) = ปิด

QC_CHECKSHEET-3 : 1/2009

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ M&H
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL

PM CODE NO: **M00-KAL-2-MDR-6-2-1**

Equipment : M D B (ผู้ผลิต : **PK**) ปี พ.ศ. : **๒๕๕๖** **M002**

วันที่	เวลา	จำนวน Component ที่ใช้งาน	W				W				W				W				W				W				KT	KL	KO	BJ	DTL-III	PCS	BLH	โดย	BLH
			CAP				Vol				AMP				W																				
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T															
26/4/67	9.00																																		
3/5/67	9.00																																		
10/5/67	9.00																																		
17/5/67	9.00																																		
24/5/67	9.00																																		
31/5/67	9.00																																		
7/6/67	9.00																																		
14/6/67	9.00																																		
21/6/67	9.00																																		

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ว่างๆ (V) = ว่าง ปิด (X) = ปิด (Y) = ปิด

QC_CHECKSHEET-3 : 1/2009

เอกสาร Preventive Maintenance ระบบน้ำใช้ประจำอาคาร

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-300 ☐ BLH-300/103 ☐ RPE-30 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV

☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBB ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CCF

PM CODE NO: WP-KAL-WT-PP-0-0-2

Equipment : Pump (ปั้ม) Type : 2" ปั้มน้ำดี ☐ ปั้มน้ำเสีย ☐ Jockey Pump

ชื่อ : CHUNBPOS รุ่น : CH 32 Capacity : 30 M³/H

ตรวจที่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KG ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS							
เดือน	ตรวจเช็คระดับน้ำ สเปก	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็ค pressure	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำ	พบปัญหา						
7 มกราคม 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ						
1 กุมภาพันธ์ 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ						
6 มีนาคม 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ						
6 เมษายน 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ						
6 พฤษภาคม 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ						
10 มิถุนายน 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ						
กรกฎาคม																						
สิงหาคม																						
กันยายน																						
ตุลาคม																						
พฤศจิกายน																						
ธันวาคม																						

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) (✓) ถูก (X) ผิด () ไม่พบ

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-หม้อหุงต้ม ☐ BLH-หม้อหุงต้ม 103 ☐ RPE-ถังฉีด ☐ AYU ☐ CKA ☐ MHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CCKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO. 0P-KAL-E-PP-5-02

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ปั๊มน้ำบาดาล ☐ ปั๊มน้ำเสียบ ☐ Jocky Pump
 ชื่อ : GRUNDFOS รุ่น : CPI-20-03AF Capacity : 4 KW. Booster Pump
30 E 5

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS				
เดือน	ตรวจสอบระดับน้ำตามไฟ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	
7 มกราคม 69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1 กุมภาพันธ์ 69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6 มีนาคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6 เมษายน 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6 พฤษภาคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10 มิถุนายน 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
กรกฎาคม																		
สิงหาคม																		
กันยายน																		
ตุลาคม																		
พฤศจิกายน																		
ธันวาคม																		

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) 1 ครั้ง (1) = ปีละ 1 ครั้ง 2 ครั้ง (2) = ปีละ 2 ครั้ง

เอกสาร Preventive Maintenance ระบบบำบัดน้ำเสีย

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KW ☐LS ☐KH ☐BLH-ฟนท ☐BLH-สจพวท 103 ☐RPE-ฟงลล ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Tape ☐KBH ☒KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

1000000 2

PM CODE NO: EJ-71 AL-ENG-SLTN-G-0-2

Equipment: Pump (ปั้ม) Type: ☐ ปั้มน้ำเสีย ☐ Jockey Pump

ชื่อ: GRUNDFOS รุ่น: Capacity: 1.8 - 1.5 KGG/H

ชื่อโรงงาน/ภาค (ถ้ามี)

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS			
เดือน	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังไฟ และถังน้ำมัน	ตรวจเช็คตัวถังและถังเก็บ	ตรวจเช็คเบรค	ตรวจเช็คซีล	ตรวจเช็ค pressure tank	ตรวจเช็ควาล์วน้ำ	ตรวจเช็คสายไฟต่างๆ	ตรวจเช็คท่อเดินน้ำในถังเก็บ	ตรวจเช็คถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คถังดูดทราย	ตรวจเช็ค Pressure Gauge น้ำเข้า - 0.5G	ตรวจเช็ควาล์ว	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ		
3 มกราคม 69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK	OK	
1 กุมภาพันธ์ 69	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK	OK	
6 มีนาคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	OK	
6 เมษายน 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	OK	
4 พฤษภาคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	OK	
10 มิถุนายน 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	OK	
กรกฎาคม																	
สิงหาคม																	
กันยายน																	
ตุลาคม																	
พฤศจิกายน																	
ธันวาคม																	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) (สีแดง) = ปกติ (เขียว) = ดีผิดปกติ (เหลือง) = ระวัง

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

(Preventive Maintenance Check Sheet)

☐KW ☐LS ☐KH ☐BLH-ไทย ☐BLH-สุพรรณ 103 ☐RPE-วังลัด ☐JAYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐ICKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

PM CODE NO.: E J - 12 AL - ENG-SLTU-G-01

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☐ ปั๊มน้ำดี ☒ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jacky Pump วันที่ตรวจ : ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓												
รุ่น : G PNUDFos Capacity : 43-15 KG O2 / H 5 คน ตรวจ												
พยางค์	M	M	M'	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS
เดือน	ตรวจระดับน้ำในถังไฟฟ้และตู้ควบคุม	ตรวจเช็คสวิตช์ที่แรงดัน	ตรวจเช็คสวิตช์เบรก	ตรวจเช็คสวิตช์	ตรวจเช็ค pressure lock	ตรวจเช็ควาล์วน้ำเข้า	ตรวจเช็คสวิตช์สายไฟ	ตรวจเช็คสวิตช์เบรกลูกสูบ	ตรวจเช็คสวิตช์เบรกลูกสูบ	ตรวจเช็คสวิตช์เบรกลูกสูบ	ตรวจเช็คสวิตช์เบรกลูกสูบ	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS
๙ กรกฎาคม ๖๓	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	OK
๗ กุมภาพันธ์ ๖๓	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	OK
๖ เมษายน ๖๓	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	OK
๖ เมษายน ๖๓	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	OK
๔ พฤษภาคม ๖๓	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	OK
10 มิถุนายน ๖๓	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	OK
กรกฎาคม												
สิงหาคม												
กันยายน												
ตุลาคม												
พฤศจิกายน												
ธันวาคม												

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (Y) ปีถัดไป (I) = ปกติ ปีติดต่อกัน (X) = ติดต่อกัน

ตัวอย่างเอกสาร Preventive Maintenance Air Condition ห้องขยะเปียก

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KU ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-รุ่นเล็ก ☐ RPE-รุ่นเล็ก 103 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☒ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF
 PM CODE NO.: AC-KAL-16-010-0-0-1

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☐ Split Type รุ่น : TS16 Capacity : 16000 BTU หน่วยจัดจ้าง :									
ความถี่	1 ปี ☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS								
เดือน	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	ทำทวามและตรวจเช็คท่อแอร์	ทำความสะอาดตู้แอร์	ทำความสะอาดตู้แอร์	ทำความสะอาดตู้แอร์	ทำความสะอาดตู้แอร์	ทำความสะอาดตู้แอร์	ทำความสะอาดตู้แอร์	ทำความสะอาดตู้แอร์	ทำความสะอาดตู้แอร์
6 มกราคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 กุมภาพันธ์ 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 มีนาคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 เมษายน 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 พฤษภาคม 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 มิถุนายน 69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การปฏิบัติงาน									
สิ่งทาม									
กันยายน									
ตุลาคม									
พฤศจิกายน									
ธันวาคม									

Weekly = 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีที่ตรวจ (Y) = ปีที่ติดตั้ง (X) = ปีที่เปลี่ยน (Z)
 PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

ใบเสร็จค่าสับปฏิภูลและตะกอนของโครงการ

เปรมทิพย์ บริการสับส้วมตะกั่วป่า

1/4 ม.6 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

โทร. 089-0421515 , 093-2805300

เล่มที่ 10.....

บิลเงินสด

เลขที่.....

ชื่อลูกค้า... บริษัท หันหา ดิสทริบิวชั่น จำกัด (โรงแรมแสนหวี ชิง ถนนคาว

ที่อยู่ลูกค้า 6A, 6B, 42 หมู่ที่ 2 ต. ตึกสัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82220

010 5530059315

วันที่ 2 / พฤษภาคม / 2562

จำนวนบ่อ	รายการสับ	จำนวนเงิน
	ก๊วนท่อโพนัน 1000x 1	1000
	PAID	
	รวม	1000

จำนวนเงิน
(ตัวอักษร)

สี่พันบาทถ้วน

ผู้รับเงิน เปรมทิพย์ รักภักดี

ใบเสร็จจ่ายมูลฝอยของโครงการฯ



ค่าขยะประจำเดือน มกราคม-69
ได้รับเงินจาก บ.พันวาดีเวลโลปเม้นท์ จก.
ที่อยู่ 64,65,72 ม.2 ต.เคอิกอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ/ใบกำกับภาษี
สำนักงานเทศบาลตำบลเคอิกอ
22 ม.4 ต.เคอิกอ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 69-004-01172
เลขที่ผู้ชำระค่าขยะ 01172

เบอร์โทร -

กำจัดขยะ	ขยะ	ภาษี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน			



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวผกาวดี รีม่อน
พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 17/02/2569



ค่าขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์-69
ได้รับเงินจาก บ.พันวาดีเวลโลปเม้นท์ จก.
ที่อยู่ 64,65,72 ม.2 ต.เคอิกอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ/ใบกำกับภาษี
สำนักงานเทศบาลตำบลเคอิกอ
22 ม.4 ต.เคอิกอ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 69-005-01172
เลขที่ผู้ชำระค่าขยะ 01172

เบอร์โทร -

กำจัดขยะ	ขยะ	ภาษี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน			



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวผกาวดี รีม่อน
พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 01/04/2569



ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ/ใบกำกับภาษี

สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก

22 ม.4 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ค่าขยะประจำเดือน มีนาคม-69

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 69-006-01172

ได้รับเงินจาก บ.พันวาดีเวลโลปเม้นท์ จก.

เลขที่ผู้ชำระค่าขยะ 01172

ที่อยู่ 64,65,72 ม.2 ต.คึกคักอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เบอร์โทร -

กำจัดขยะ	ขยะ	ภาษี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน			

๒๕๖๙

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวผกาดี รีม่อน
พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 20/04/2569



ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ/ใบกำกับภาษี

สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก

22 ม.4 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ค่าขยะประจำเดือน เมษายน-69

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 69-007-01172

ได้รับเงินจาก บ.พันวาดีเวลโลปเม้นท์ จก.

เลขที่ผู้ชำระค่าขยะ 01172

ที่อยู่ 64,65,72 ม.2 ต.คึกคักอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เบอร์โทร -

กำจัดขยะ	ขยะ	ภาษี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน			

๒๕๖๙

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวผกาดี รีม่อน
พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 17/06/2569