

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตาราง

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ภูมิประเทศ - ดูแลสภาพแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	- โรงพยาบาลมีคนสวนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ	-ไม่มี	รูปที่ 3-1
- ไม่เปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ	-ไม่มี	รูปที่ 3-1
1.2 คุณภาพอากาศ - ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นให้อยู่ในสภาพสวยงามร่มรื่น และให้ต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษอากาศจากรถยนต์ที่เข้า – ออกโครงการ	- โรงพยาบาลมีคนสวนรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พื้นที่สีเขียว	-ไม่มี	รูปที่ 3-2
- กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก ๆ 4 เดือน	- โรงพยาบาลมีการกำหนดแผนการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และมีเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงดำเนินการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก ๆ 4 เดือน	- บางพื้นที่ไม่สามารถล้างทำความสะอาดตามแผนได้เนื่องจากมีผู้ป่วย Admit จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการทำความสะอาด และจะทำความสะอาดภายหลังจากคนไข้ Dischart	รูปที่ 3-3 ภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
- ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์จากผู้ใช้บริการ และพนักงานของโครงการในการใช้ระบบปรับอากาศ อย่างเหมาะสม เช่น 1. ตั้งอุณหภูมิที่ 26 – 27 องศาเซลเซียส 2. ปิดระบบปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน	- โรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การประหยัด พลังงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. เปิดหลัง – ปิดก่อน (เครื่องปรับอากาศ) คือ เปิด หลัง ทำงาน 30 นาที ปิดก่อนเลิกงาน 30 นาที 2. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน/ไม่อยู่ในพื้นที่ 3. พักหน้าจอคอมฯ (Sleep Mode) เมื่อไม่ใช้เกิน 10 นาที	-ไม่มี	รูปที่ 3-4
- ปฏิบัติตามระเบียบของกรมอนามัยในการควบคุม เชื้อลีสอีโอเนลล่าในหอผู้ป่วย และเครื่องทำความเย็น แบบรวมศูนย์ โดยเคร่งครัด	- มีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบหอผู้ป่วยและเครื่อง ทำความเย็นแบบรวมศูนย์ เพื่อเฝ้าระวังเชื้อ Legionella spp. ทุก 3 เดือน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี	รูปที่ 3-5 ภาคผนวกที่ 2
- ติดตั้งป้ายเตือน “ดับเครื่องยนต์” ไว้ในพื้นที่จอดรถ โดยให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษ อากาศ เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	- มีการติดป้ายเตือน “ดับเครื่องยนต์” จำนวน 2 ป้าย บริเวณลานจอดรถใกล้อาคาร 2 และอาคาร 6	-ไม่มี	รูปที่ 3-6
- ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ 1 ครั้งต่อปี	- มีการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสารเคมี เสียง ฝุ่น และความร้อน โดยได้ดำเนินการตรวจวัดเมื่อ วันที่ 20 – 22 มิถุนายน พ.ศ 2569 - ด้านการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง โดยมีแผน ดำเนินการตรวจวัดช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2569	-ไม่มี	รูปที่ 3-7 ภาคผนวกที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.3 เสียงและการสั่นสะเทือน - ติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วของรถยนต์ที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณถนนและที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ	- โรงพยาบาลได้ทำป้ายจำกัดความเร็ว ตามจุดต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยกำกับดูแลประจำจุดทางเข้าออกโรงพยาบาล	-ไม่มี	รูปที่ 3-8
1.4 น้ำใต้ดิน โครงการได้ขอใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำใต้ดินของชุมชน นอกจากนี้ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำในถนนพิศาลภพ (ด้านหน้าโครงการ) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำใต้ดิน - รวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้น เข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการ และควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำในถนนพิศาลภพ (ด้านหน้าโครงการ)	- โรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียในการบำบัดน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สาธารณะ ทั้งหมด 2 ระบบ ได้แก่ ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (RBC) ขนาด 100 ลบ.ม. และระบบเติมอากาศ (AS) ขนาด 36 ลบ.ม.	-ไม่มี	รูปที่ 3-9

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2.ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศบนบก/ในน้ำ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรชีวภาพ	- โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ดูแล ควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ	ไม่มี	-
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ - ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการและพนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- มีการรณรงค์การประหยัดน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งทั้งองค์กร	- ไม่มี	รูปที่ 3-10
- จัดให้มีถังเก็บน้ำประปา (ชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า) ปริมาตรรวม 270 ลูกบาศก์เมตร	- โรงพยาบาลสามารถสำรองน้ำได้สูงสุด 320 ลบ.ม. โดยมีการสำรองน้ำที่อาคาร 1 ปริมาตร 180 ลบ.ม., แท็งก์สแตนเลส 20 ลบ.ม. และอาคาร 2 ปริมาตร 120 ลบ.ม.	- ไม่มี	รูปที่ 3-11
- ตรวจสอบระบบท่อจ่ายน้ำ และสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี (ไม่แตกหรือรั่วซึม) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- โรงพยาบาลมีทีมช่างซ่อมบำรุงตรวจสอบระบบท่อจ่ายน้ำ และแม่บ้านตรวจเช็คสุขภัณฑ์ของโรงพยาบาล หากมีการรั่วซึมของท่อน้ำหรือสุขภัณฑ์ที่ชำรุด มีเจ้าหน้าที่แผนกโครงสร้างและความปลอดภัยเข้าทำการซ่อมแซมทันที	- ไม่มี	รูปที่ 3-12
- ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาอย่างน้อย 1 ครั้ง ปี และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ทุก 6 เดือน	- โรงพยาบาลมีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาทุกปี โดยเจ้าหน้าที่แผนกโครงสร้างและความปลอดภัยและช่างซ่อมบำรุง ซึ่งจะดำเนินการภายในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	- ไม่มี	ภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
- กรณีพบปัญหาท่อแตกหรือการรั่วซึมของระบบท่อจ่าย น้ำ หรือสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- มีระบบแจ้งงานซ่อมแซม/ ปรับปรุง งานช่าง (MN Support) หากเกิดปัญหาช่างซ่อมบำรุงสามารถติดตาม แก้ไขปัญหาได้ทันที	- ไม่มี	รูปที่ 3-12
- บันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาเป็นประจำทุกเดือน	- โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงบันทึกปริมาณการใช้น้ำ ประปาเป็นประจำทุกวัน และมีการสรุปเป็นประจำทุก เดือน	- ไม่มี	ภาคผนวกที่ 5
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล - มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอโรบิค (ขนาด 100 ลบ.ม./ วัน) จำนวน 1 ถังเพื่อบำบัดน้ำเสียอาคารโรงพยาบาล และ (ขนาด 36 ลบ.ม./วัน) จำนวน 1 ถัง เพื่อบำบัดน้ำ เสียอาคารบริการ และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เสียทุก 3 เดือน	- มีเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมตรวจเช็คการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง - มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียทุก 3 เดือน	- ไม่มี	ภาคผนวกที่ 6 ภาคผนวกที่ 7
- ติดตั้งถังดักไขมัน และมีการบันทึกการดักไขมันเป็น ประจำวัน	- ไม่มีการจดบันทึกตามมาตรการข้างต้น แต่มีการดักไขมัน ออกจากถังดักไขมันอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกโภชนาการ	- ไม่สามารถดำเนินการได้ในวันที่ฝนตก	รูปที่ 3-13
- กำหนดให้สูบตะกอนจากถังแยกตะกอนเป็นประจำ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	- เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลจัดให้ มีการสูบล้างสิ่งปฏิกูลปีละ 1 ครั้ง ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ 2569	- ไม่มี	รูปที่ 3-15 ภาคผนวกที่ 8

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่ ครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.3. การระบายน้ำ (น้ำฝน) - บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฝนให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา	- ไม่มีการบันทึกตามมาตรการข้างต้น แต่มีแผนกแม่บ้านคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะอุดตันรางระบายน้ำ	- ไม่มี	รูปที่ 3-16
- มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพัก (สุดท้าย)	- มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำก่อนออกสู่ระบบท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองกระบี่ (บริเวณหน้าโรงพยาบาล)	-ไม่มี	รูปที่ 3-17
- จัดทำบันทึกขุดลอกตะกอนดินในระบบท่อระบายน้ำฝน	- ไม่มีการบันทึกตามมาตรการข้างต้น แต่ความเรียบร้อยภายนอกอาคารจะมีเจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยอยู่เป็นประจำทุกวัน	-ไม่มี	-
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย - มีห้องพักรวมมูลฝอย และมีการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน	- มีห้องพักรวมมูลฝอยทั่วไป/ รีไซเคิล และมูลฝอยติดเชื้ออย่างเป็นสัดส่วน และโรงพยาบาลมีการจัดเจ้าหน้าที่แม่บ้าน/ คนสวน ให้ดูแล ทำความสะอาดล้างห้องพักรวมมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน	-ไม่มี	รูปที่ 3-18
- จัดให้มีถุงดำรองรับขยะทั่วไปและมีถุงแดงรองรับขยะติดเชื้อ เพื่อความสะดวกในการเก็บขนขยะ	- โรงพยาบาลจัดให้มีถุงขยะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ แบ่งแยกตามสี ดังนี้ 1. ขยะทั่วไป คือ ถุงสีดำ 2. ขยะรีไซเคิล คือ ถุงสีขาว 3. ขยะอันตราย คือ ถุงสีเทา 4. ขยะติดเชื้อ คือ ถุงสีแดง โดยทิ้งขยะไม่เกิน 3/4 ของถัง	-ไม่มี	รูปที่ 3-19

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานของ โครงการ มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย (reduce, reuse, recycle)	- มีการรณรงค์การแยกประเภทขยะและการทิ้งขยะให้ถูกถัง ให้กับทุกแผนก โดยมีเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รณรงค์และประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถทิ้งขยะได้ถูก ประเภท	-ไม่มี	รูปที่ 3-20
- จัดให้มีหัวหน้าแม่บ้านควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย ตามที่ได้กำหนดไว้ หากมีการคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง ต้อง มีการปรับปรุงและจัดการให้ถูกต้อง	- มีหัวหน้าแม่บ้านในการดำเนินการจัดการดำเนินการเรื่อง ขยะมูลฝอย และมีเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ติดตามการทำงาน เพื่อเป็นการตรวจเช็คการทำงาน ให้มี ความถูกต้องและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-ไม่มี	-
- กำชับพนักงานที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องสวมใส่ชุดอุปกรณ์และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กรมอนามัยโดยเคร่งครัด	- มีเจ้าหน้าที่แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กำหนดและควบคุม การสวมใส่ชุดป้องกันตนเอง (PPE) ของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ เจ้าหน้าที่ขนถ่ายขยะ	-ไม่มี	ภาคผนวกที่ 9
- จัดให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ห้องเก็บมูลฝอย ติดเชื้อ	- ห้องพักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีประตูปิดมิดชิดและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา	-ไม่มี	รูปที่ 3-21

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
-จัดให้มีรายงานการขนส่งและกำกับมูลฝอยติดเชื่อเป็นประจำทุกเดือน	- เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รายงานข้อมูลการขนส่งและกำกับมูลฝอยติดเชื่อเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งมีบริษัทภายนอกมารับไปกำจัด และมีการติดตามการกำจัดโดยการติดตามรายงาน ตช.01/2 จากบริษัทรับกำจัด โดยรายงานผ่านระบบออนไลน์ (Manifest) ทุกเดือน และมีการไปศึกษาดูงานยังเตาเผาขยะ ปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดแผนดูงานเดือนสิงหาคม 2569	-ไม่มี	ภาคผนวกที่ 10
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดไฟฟ้า	- มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำ ให้กับทุกแผนกภายในโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกโครงสร้างและความปลอดภัยร่วมกับศูนย์คุณภาพเป็นผู้รณรงค์การประหยัดพลังงาน	-ไม่มี	รูปที่ 3-10
- บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- มีเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกตรวจสอบแล้วจะมีการติด safety test pass ที่เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	-ไม่มี	รูปที่ 3-22
- จัดทำคู่มืออนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการและพนักงาน	- โรงพยาบาลมีการเผยแพร่เอกสาร หนังสือคู่มืออนุรักษ์พลังงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล	-ไม่มี	รูปที่ 3-4

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
- มีการตรวจสอบและตรวจวัดค่าพลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ให้มีคุณภาพเสมอและปฏิบัติตามนโยบายการ อนุรักษ์พลังงานประจำปี	- บันทึกค่า ตรวจวัด ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมใช้ ของอุปกรณ์ จัดทำรายงานเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงอยู่ เสมอโดยแผนกโครงสร้างและความปลอดภัย และ คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน (EMC)	ไม่มี	-
- ควบคุมการตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไม่ให้ต่ำ กว่า 25 องศาเซลเซียส	- โรงพยาบาลมีการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้มีการ รณรงค์การเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และเน้น ย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-ไม่มี	รูปที่ 3-4
- ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดไฟการใช้ลิฟต์ที่ บริเวณหน้าลิฟต์และจุดต่าง ๆ ที่มีการใช้ไฟหลัก ๆ	- มีการติดสติ๊กเกอร์กำหนดการเปิดปิดไฟตามเวลา ดังนี้ บริเวณลานจอดรถ เปิดไฟเวลา 17.00 น. ปิดเวลา 06.00 น. บริเวณโถงเปิดไฟเวลา 16.00 น. ปิดเวลา 20.00 น. บริเวณทางเข้าด้านหลัง เปิดไฟเวลา 17.00 น. ปิดไฟบาง ดวงเวลา 20.00 น.	-ไม่มี	รูปที่ 3-23
3.6 การป้องกันอัคคีภัย - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมาย กำหนดให้ครบถ้วน	- มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ ถังดับเพลิง/ สาย ฉีดน้ำดับเพลิง/ Sprinkler/ Smoke Detector/ Alarm Bell ระบบท่อน้ำดับเพลิง มีการตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และได้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและ ระงับอัคคีภัยโดยบริษัทภายนอกปีละ 1 ครั้ง	-ไม่มี	รูปที่ 3-24

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
- จัดให้มีจุดรวมพล ที่มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตรม.	- โรงพยาบาลกำหนดให้มีจุดรวมพลบริเวณลานจอดรถหน้า แผนกฉุกเฉิน	-ไม่มี	รูปที่ 3-25
- จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	- โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็น ผู้ดำเนินการกำหนดแผนการฝึกซ้อมหนีภัย และจัดให้มีการ ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดยได้ ดำเนินการฝึกซ้อมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569	-ไม่มี	รูปที่ 3-26 ภาคผนวกที่ 11
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - ดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายผัง เมือง เป็นต้น	- โรงพยาบาลมีการดำเนินการตรวจอาคารประจำปีเพื่อให้มี ความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งได้ ดำเนินการตรวจอาคารประจำปีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569	-ไม่มี	ภาคผนวกที่ 12
3.8. การจราจร - จัดให้มีที่จอดรถ อย่างน้อย 157 คัน (รวมที่จอดรถผู้ พิการ 3 คัน)	- โรงพยาบาลมีพื้นที่จอดรถยนต์ 119 คันรวมที่จอดรถคน พิการ 3 คัน และที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ 42 คัน	-ไม่มี	รูปที่ 3-27
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ที่ บริเวณทางเข้า – ออกโรงพยาบาล และบริเวณลานจอด รถยนต์	- โรงพยาบาลมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดทางเข้า - ออกของโรงพยาบาลจำนวน 1 นาย และบริเวณลานจอดรถจำนวน 1 นาย รวมถึงมี supervisor ของรพ.ในการตรวจตราความเรียบร้อยเป็น ประจำทุกวัน	-ไม่มี	รูปที่ 3-8

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.9 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ - อาคารของโรงพยาบาลมีความสูงประมาณ 22 เมตร ไม่ได้ตั้งขวางหรือบดบังสัญญาณวิทยุ ในลักษณะที่ปิดกั้นไม่ให้สัญญาณวิทยุผ่านไปได้จนส่งผลให้บ้านเรือนใกล้เคียงได้รับสัญญาณวิทยุที่ไม่ชัดเจน แต่อาจส่งผลให้มีความเข้มของสัญญาณวิทยุลดลงบ้าง	- โรงพยาบาลได้ติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาที่รายงาน ไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับการรบกวนหรือการบดบังสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ที่เกิดจากอาคารของโรงพยาบาล	-ไม่มี	รูปที่ 3-28
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ	- โรงพยาบาลมีช่องทางการร้องเรียนหรือสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, Facebook	-ไม่มี	รูปที่ 3-28
- การมีส่วนร่วม จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์และการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน	- โรงพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเก็บขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลและการบริหารจัดการขยะทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยนำทีมบุคลากรลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโหลง ภายในกิจกรรมได้มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสื่อสารบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลต่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569	ไม่มี	รูปที่ 3-14

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2. สุขภาพและสาธารณสุข - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- โรงพยาบาลมีการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ - มีการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-ไม่มี	รูปที่ 3-9 รูปที่ 3-19 รูปที่ 3-20 ภาคผนวกที่ 9, 10
- หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าว	- โรงพยาบาลไม่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว	-ไม่มี	-
- การพ่นยากำจัดลูกน้ำของยุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม	- มีการจ้างบริษัทภายนอกให้ดำเนินการกำจัดยุง ซึ่งมีการทำสัญญารายปี โดยดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	-ไม่มี	รูปที่ 3-29
- จัดให้มีผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นที่มีความรู้ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคร่วมกันกำหนด	- โรงพยาบาลมีได้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคร่วมกันกำหนด แต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหอผึ่งเย็นเป็นประจำทุกเดือน	- ไม่มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ แต่มีช่างซ่อมบำรุงตรวจเช็คระบบหอผึ่งเย็นเป็นประจำ และส่งน้ำตรวจหาเชื้อ <i>Legionella spp.</i> อย่างต่อเนื่อง	รูปที่ 3-30 ภาคผนวกที่ 2
- ต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยลดการเกิดและการกระจายละอองออกมาของละอองปลิว เช่น ใช้ผนังทึบแสงล้อมรอบด้านข้างเหนืออ่างรองรับน้ำบริเวณหอผึ่งเย็น	- มีแผงกันระแนงที่ทำมาจากเหล็กกันการกระจายของละอองปลิวที่เกิดจากหอผึ่งเย็น	-ไม่มี	รูปที่ 3-31

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่ ครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
- ห้องพักขยะมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด โดยจะเปิด ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อ ป้องกันมิให้สัตว์และแมลงนำโรคเข้าไปใช้เป็นแหล่ง อาหารและที่อยู่อาศัย	- มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดโดยเจ้าหน้าที่เก็บขน ซึ่งมี การควบคุม กำกับ ติดตามโดยเจ้าหน้าที่แผนกป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ และเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งโรงพยาบาลมีการกำหนดการป้องกันโดยการล็อค ประตูทุกครั้งหลังขนถ่ายเสร็จเรียบร้อย และกำหนดให้ แม่บ้านล้างทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยทุกวัน	-ไม่มี	รูปที่ 3-18 และ รูปที่ 3-21
- จัดเจ้าหน้าที่กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการ เป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์	- โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็น ผู้รับผิดชอบดูแลการจัดลูกน้ำยุงลายและเดินสำรวจ แหล่งน้ำขังบริเวณรอบโรงพยาบาล เพื่อไม่ให้มีน้ำขังและ เป็นที่วางไข่ของยุงลาย และมีรอบการพ่นละอองน้ำยาเพื่อ กำจัดยุงเป็นประจำทุกเดือนจากบริษัทภายนอก	-ไม่มี	รูปที่ 3-29
- วางกวดักหนูในบริเวณที่มีผู้ใช้อาคารแจ้งว่าพบเห็น และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำการเก็บซากอย่าง สม่ำเสมอ	- โรงพยาบาลมีบริษัทภายนอกดำเนินการกำจัดหนูในพื้นที่ ต่าง ๆ ทั่วทั้งโครงการเป็นประจำทุกเดือน และมีเจ้าหน้าที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมติดตามการดำเนินการ หากพบว่า มีหนูติดกับดัก จะดำเนินการเก็บซากทันที เพื่อไม่ให้เกิด เป็นแหล่งก่อโรค และไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค	-ไม่มี	รูปที่ 3-32
- จัดทำบันทึกประวัติการพ่นยากำจัดลูกน้ำของยุงตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- มีการจัดทำรายงานการพ่นยากำจัดยุงเป็นประจำทุกเดือน และโรยทรายเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบริเวณที่มีน้ำขัง	-ไม่มี	ภาคผนวกที่ 13

ตารางที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ประสานสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ให้จัดตำรวจชุดสายตรวจเข้ามาตรวจความเรียบร้อย	- ตั้งแต่ปี 2567 ไม่มีการดำเนินการตามมาตรการนี้ เนื่องจากตำรวจสายตรวจแจ้งว่าทางโครงการไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง และจำนวนสายตรวจไม่เพียงพอ	- ไม่มีการดำเนินการตามมาตรการนี้ เนื่องจากตำรวจสายตรวจแจ้งว่าทางโครงการไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง และจำนวนสายตรวจไม่เพียงพอ	-
- ติดหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ให้บริการด้านความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยไว้ที่บริเวณสำนักงาน	- โรงพยาบาลมีการติดป้ายหมายเลขฉุกเฉิน ไว้บริเวณจุดรวมพล ด้านหน้าโรงพยาบาล	-ไม่มี	รูปที่ 3-33
4.4. สุขทรียภาพ - ดูแลสภาพแวดล้อมและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	- โรงพยาบาลมีคนสวนดูแลพื้นที่ต่าง ๆ นอกอาคารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ	-ไม่มี	รูปที่ 3-2
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,205 ตารางเมตร	- โรงพยาบาลจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,205 ตารางเมตร	-ไม่มี	รูปที่ 3-1
- จัดทำบันทึกการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โรงพยาบาลมีการสำรวจพื้นที่โรงพยาบาลในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่โรงพยาบาล	- ไม่มีการจดบันทึก แต่จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เดินสำรวจและตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน	รูปที่ 3-34



จุดที่ 1



จุดที่ 2



จุดที่ 3



จุดที่ 4



จุดที่ 5



จุดที่ 6



จุดที่ 7



จุดที่ 8



จุดที่ 9



จุดที่ 10



จุดที่ 11




จุดที่ 12



จุดที่ 13

รูปที่ 3 - 1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




รูปที่ 3 - 2 ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 - 3 ดำเนินการบำรุงรักษาทำความสะอาดระบบปรับอากาศ



รูปที่ 3 - 5 เก็บตัวอย่างน้ำระบบปรับอากาศ เพื่อเฝ้าระวังเชื้อ Legionella spp.



รูปที่ 3 - 6 ป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถ”




รูปที่ 3 – 7 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสารเคมี เสียง ฝุ่น และความร้อน ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 20 – 22 มิถุนายน พ.ศ 2569



รูปที่ 3 – 8 ป้ายจำกัดความเร็ว และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยกำกับ
ดูแลประจำจุดทางเข้า – ออก และลานจอดรถ

โครงการโรงพยาบาลกระป๋องอินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



จุดที่ 1 RBC ขนาด 100 ลบ.ม.



จุดที่ 2 AS ขนาด 36 ลบ.ม.

รูปที่ 3 – 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (RBC)
และระบบเติมอากาศ (AS)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569)



รูปที่ 3 – 10 รณรงคการประหยदनน้ำในพ่นที่ต่าง ๆ ท่วท่งองค์กร



แท่งก้นน้ำ สแตนเลส ขนาด 2000 L จำนวน 10 แท่งก



อาคาร 2 ปริมาตร 120



อาคาร 1 ปริมาตร 180

รูปที่ 3 – 11 ถังเก็บน้ำสำรองภายในโรงพยาบาล ท่งหมด 320 ลบ.ม.



รูปที่ 3 - 12 ซ่อมบำรุงสุขภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อมีการแตกหรือรั่วซึม



รูปที่ 3 - 13 การตัดไขมันออกจากถังดักไขมัน



รูปที่ 3 - 14 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะทะเลและการบริหารจัดการขยะทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่

โครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



รูปที่ 3 - 15 การสูบน้ำและสิ่งปฏิกูล


รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569)



รูปที่ 3 - 16 แม่บ้านดูแลไม่ให้มีเศษขยะอุดตันรางระบายน้ำ



รูปที่ 3 - 17 ตะแกรงดักขยะปลายท่อระบายน้ำก่อนออกสู่ระบบท่อระบายน้ำ
ของเทศบาลเมืองกระบี่ (บริเวณหน้าโรงพยาบาล)






รูปที่ 3 - 19 จัดให้มีถังขยะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ แยกแยกตามสี



รูปที่ 3 – 20 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การแยกประเภทขยะและการทิ้งขยะ



รูปที่ 3 - 21 ห้องพักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีประตูปิดมิดชิดและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ




รูปที่ 3 - 22 ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หากถูกตรวจสอบแล้วจะมี
การติด safety test pass ที่เครื่องใช้ไฟฟ้า



รูปที่ 3 - 23 สติ๊กเกอร์กำหนดการเปิด - ปิดไฟ ตามจุดต่าง ๆ

โครงการโรงพยาบาลกระป๋องนครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



รูปที่ 3 - 24 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569)



รูปที่ 3 – 25 จุดรวมพลบริเวณลานจอดรถหน้าแผนกฉุกเฉิน

โครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



รูปที่ 3 – 26 อบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569)



โครงการโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล




รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569)



รูปที่ 3 - 29 กำจัดลูกน้ำยุงลาย การฟ่นละอองน้ำยาเพื่อกำจัดยุงการกำจัดยุง



รูปที่ 3 - 30 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบหอผึ่งเย็นและตรวจน้ำหาเชื้อ Legionella spp.



รูปที่ 3 - 31 แผงระแนงป้องกันการกระจายของละอองปฏิกิริยาที่เกิดจากห้องเย็น

โครงการโรงพยาบาลกระป๋องนครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



รูปที่ 3 - 32 ดำเนินการกำจัดหนูในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569)



รูปที่ 3 - 33 ป้ายหมายเลขฉุกเฉิน บริเวณจุดรวมพล ด้านหน้าโรงพยาบาล



รูปที่ 3 - 34 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เดินสำรวจและตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในโรงพยาบาล