

ภาคผนวก ข

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ โรงแรม อีสตินตัน เชียงใหม่


ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 1 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 2 แถบบอกบริเวณถนนต่างระดับ




รูปที่ 2 (ต่อ) แถบบอกบริเวณถนนต่างระดับ



รูปที่ 3 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาพื้นถนนภายในโครงการ



รูปที่ 5 ป้ายบอกทางภายในโครงการ



รูปที่ 5 (ต่อ) ป้ายบอกทางภายในโครงการ




รูปที่ 6 ป้ายทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 7 สัญลักษณ์บนพื้นทาง



รูปที่ 8 พื้นที่จอดรถยนต์



รูปที่ 8 พื้นที่จอดรถยนต์ (ต่อ)

รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบ รักษาท่อประปา



รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ-ไฟฟ้า




รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ-ไฟฟ้า (ต่อ)



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 12 เลือกใช้ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5



รูปที่ 13 ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ



รูปที่ 13 ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 14 จุดพักก่อนนำไปทำความสะอาด



รูปที่ 15 ถังรองรับมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ



รูปที่ 16 ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 16 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 16 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปที่ 17 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์




รูปที่ 18 แผนผังทางหนีไฟ


รูปที่ 19 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 20 อบรมซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี




รูปที่ 21 ป้ายทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ






รูปที่ 21 (ต่อ) ป้ายทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ




รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา






รูปที่ 24 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ





รูปที่ 25 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์




รูปที่ 26 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 26 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 27 แถบขอบบริเวณถนนต่างระดับ



รูปที่ 28 โรงพักขยะ




รูปที่ 28 (ต่อ) โรงพักขยะ



รูปที่ 28 กล้องวงจรปิด




รูปที่ 28 (ต่อ) กล้องวงจรปิด



รูปที่ 28 (ต่อ) กล้องวงจรปิด

รูปที่ 29 ขั้นตอนการแยกขยะมูลฝอย



รูปที่ 30 จุดรวมพล



รูปที่ 31 กระจากนูน



รูปที่ 32 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 32 ไฟฟ้าส่องสว่าง (ต่อ)



รูปที่ 33 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูป 34 ผังอพยพหนีไฟ



รูปที่ 35 ระบบระบายอากาศภายในอาคาร



รูปที่ 36 พื้นที่สำหรับจอดรถภายนอกอาคาร




รูปที่ 37 พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ

[illegible]

รูปที่ 38 ไบโสเริงการกำจัดสิ่งปฏิกูล





รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมสัญญาณจราจรบนพื้นทาง




รูปที่ 40 กฎระเบียบการใช้สระว่ายนํ้า



รูปที่ 41 ท่วงยางช่วยชีวิต



รูปที่ 42 สระว่ายน้ำโครงการ



รูปที่ 43 ห้องอาบน้ำ



รูปที่ 44 ป้ายบอกระดับความลึกของสระ



รูปที่ 45 ป้ายบอกคุณภาพสระว่ายน้ำ




รูปที่ 46 ป้ายห้ามสูบบุหรี่




รูปที่ 47 ป้ายคำเตือนต่าง ๆ บริเวณอันตราย




รูปที่ 48 วาล์วฉุกเฉิน



รูปที่ 49 สูดสิ่งปนื้อ



รูปที่ 50 ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย



รูปที่ 51 การตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโครงการ