

ภาคผนวก ข


รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ดีเวียง สันติธรรม (ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569



บริเวณชั้น 1



บริเวณชั้น 2

รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว




เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว



สปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้

รูปที่ 1 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถนน



รูปที่ 3 ร้วโครงการ มีลักษณะโปร่ง



รูปที่ 3 (ต่อ) รั้วโครงการ มีลักษณะโปร่ง



รูปที่ 4 สันนุนลดความเร็ว



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 5 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 6 ป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้”

รูปที่ 7 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 7 (ต่อ) สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 8 ที่จอดรถ



รูปที่ 9 ป้าย “ห้ามจอดรถนอกกรอบโครงการ”



รูปที่ 10 ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบ Activated Sludge



รูปที่ 10 (ต่อ) ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบ Activated Sludge




รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อรวบรวมน้ำเสีย



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่สูบลากตะกอนจากบ่อเกรอะ



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ตักกากตะกอนไขมัน



รูปที่ 15 รางระบายน้ำทั้ง




รูปที่ 16 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 17 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 18 ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 19 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า



รูปที่ 20 ป้ายรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด





รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ
ของน้ำใช้




รูปที่ 21 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ
ของน้ำใช้



รูปที่ 22 ล้างถังเก็บน้ำ




รูปที่ 22 (ต่อ) ล้างถังเก็บน้ำ

	
	
รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นท่อประปา ระบบจ่ายน้ำ	
	
รูปที่ 24 ถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท	รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่รวบรวม และขนย้ายมูลฝอย

 8 พ.ค. 2026 16:05:31 47Q 498085 2079116	 8 พ.ค. 2026 15:52:29 47Q 498069 2079116
รูปที่ 27 ห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ 28 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น
 REDMI Note 14 5G 01/04/2026 13:36	
รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย	
	
รูปที่ 30 ก๊อกน้ำล้างพื้นในห้องพักมูลฝอย	รูปที่ 31 ท่อระบายน้ำเสีย



	
รูปที่ 32 ป้ายรณรงค์ให้คัดแยกมูลฝอย	รูปที่ 33 จุดรวมพล
	
รูปที่ 33 (ต่อ) จุดรวมพล	รูปที่ 34 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FCP)
	
รูปที่ 35 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ (Alarm Bell)	รูปที่ 36 ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station)




รูปที่ 37 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



รูปที่ 38 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)



รูปที่ 39 ล้างเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 40 รณรงค์ให้เปิดแอร์ 25-26 องศาเซลเซียส



รูปที่ 41 ห้องควบคุมไฟฟ้า


	
รูปที่ 42 กฎระเบียบการเข้าพัก	รูปที่ 43 กล่องปฐมพยาบาล
	
รูปที่ 44 ป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ ก๊าซ สะพานไฟ	รูปที่ 45 ป้าย “พื้นที่จัดเก็บสารเคมี”
	
รูปที่ 45 (ต่อ) ป้าย “พื้นที่จัดเก็บสารเคมี”	รูปที่ 46 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่สัมผัสสารเคมี




รูปที่ 47 ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี



รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องจัดเก็บสารเคมี



รูปที่ 48 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องจัดเก็บสารเคมี



รูปที่ 49 การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ 49 (ต่อ) การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง



รูปที่ 50 (ต่อ) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง



รูปที่ 51 กล้องวงจรปิด (CCTV)




รูปที่ 51 (ต่อ) กล้องวงจรปิด (CCTV)




รูปที่ 52 ป้ายข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ

 8 พ.ค. 2026 15:48:02 47Q 498028 2079085	 8 พ.ค. 2026 15:49:56 47Q 498019 2079091
รูปที่ 53 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่า pH คลอรีน	รูปที่ 54 ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ
 8 พ.ค. 2026 15:49:19 47Q 498022 2079088	 8 พ.ค. 2026 15:50:05 47Q 498020 2079088
รูปที่ 54 (ต่อ) ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ 55 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ	





รูปที่ 57 รางระบายน้ำล้น



รูปที่ 58 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 59 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทางเดินบริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ำ



รูปที่ 60 โครงสร้างสระว่ายน้ำ




รูปที่ 61 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ




รูปที่ 62 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ 63 อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีฉุกเฉิน




รูปที่ 64 เจ้าหน้าที่เดิมสารเคมี



รูปที่ 65 เจ้าหน้าที่เดินระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 66 ตู้กดน้ำดื่ม



รูปที่ 67 อุปกรณ์สำหรับสแกนใบหน้าในการเข้าใช้

รูปที่ 68 แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 69 ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออก

รูปที่ 70 บอร์ดประชาสัมพันธ์