

ภาคผนวก ข

รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

The Unite อ่อนนุช-พัฒนาการ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 1 การปลูกหญ้าคลุมดิน



รูปที่ 2 ป้ายควบคุมความเร็ว 20 กม./ชม.



รูปที่ 3 คุณลักษณะความสะอาดบริเวณถนน



รูปที่ 4 ป้ายกรุณาดับเครื่องรถยนต์



รูปที่ 5 ป้ายงดใช้เสียงหลัง 20.00 น.



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


รูปถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Unite อ่อนนุช-พัฒนาการ (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ตี ยูไนท์ คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ อาคาร เอ

ภาคผนวก
ข

	
	
รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย	



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นท่อประปา



รูปที่ 11 ถังสำรองน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า





รูปที่ 12 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม



รูปที่ 13 พนักงานทำความสะอาด
และจัดเก็บมูลฝอยรวม




	
รูปที่ 14 มัดปากถุงดำรองรับมูลฝอย	รูปที่ 15 ประเภทถังขยะคัดแยกมูลฝอย
	
รูปที่ 16 ประสานงานสำนักงานเขตประเวศ เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย	รูปที่ 17 รถเข็นมูลฝอยติดฉลาก “ใช้สำหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น”
	
รูปที่ 18 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ	รูปที่ 19 ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำ

	
รูปที่ 20 ทำความสะอาดบ่อระบายน้ำ/ ท่อระบายทุก 6 เดือน	รูปที่ 21 ป้ายชื่อโครงการ
	
รูปที่ 22 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถบนพื้นทาง	รูปที่ 23 ป้ายหยุดทางเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ 24 พื้นที่จอดรถยนต์ จำนวน 39 คัน	รูปที่ 25 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน

	
รูปที่ 26 เครื่องหมายช่องทางการจราจร/ ทิศทางการเดินรถ	รูปที่ 27 ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว
	
รูปที่ 28 ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ใช้รถสาธารณะ แทนรถยนต์ส่วนบุคคล	รูปที่ 29 ถังดับเพลิง
	
รูปที่ 29 (ต่อ) ถังดับเพลิง	รูปที่ 30 ป้ายบอกทางหนีไฟ/บันไดหนีไฟ

	
รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง	รูปที่ 35 จุดรวมพล
	
รูปที่ 36 เบอร์ดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	รูปที่ 37 แผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน
	
รูปที่ 38 ติดป้ายรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	

	
รูปที่ 39 คู่มือประหยัดพลังงานทุกห้องพัก	รูปที่ 40 ถังน้ำสำรองดับเพลิง
	
รูปที่ 41 สีอาคารกลมกลืน กับสภาพแวดล้อม	รูปที่ 42 ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
	
รูปที่ 43 เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ	รูปที่ 44 จุดรับแลกบัตรเข้า-ออกโครงการ สำหรับบุคคลภายนอก

	
รูปที่ 45 กล้องวงจรปิด CCTV	
	
รูปที่ 46 ระบบคีย์การ์ดเข้า-ออกอาคาร	รูปที่ 47 แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
	
รูปที่ 48 ติดตั้งแผงบังสายตาหน้าต่าง/ ระเบียงด้านติดกับอาคารใกล้เคียง	รูปที่ 49 ตู้ยาสามัญประจำบ้านบริเวณนิติบุคคล

