


รูปแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Hotel Indigo Thonglor



รูปที่ 1 รายละเอียดโครงการ/ป้ายโครงการ



รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet บุกโหมกันเสียง




รูปที่ 3 ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุ



รูปที่ 4 ติดตั้งผ้าใบคลุม Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม)




รูปที่ 5 ถุงปูนสำเร็จ



รูปที่ 6 ห้องที่มีหลังคาสำหรับตัดเจียร์



รูปที่ 7 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด



รูปที่ 8 ประตูปิดทึบ



รูปที่ 9 ช่วงเวลาการทำงาน



รูปที่ 10 สำรองข้างเคียง



รูปที่ 10 (ต่อ) สำรองข้างเคียง





รูปที่ 11 อาคารโครงการ Hotel Indigo Thonglor



รูปที่ 12 ห้องน้ำ ห้องส้วม



รูปที่ 12 (ต่อ) ห้องน้ำ ห้องส้วม



รูปที่ 13 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 14 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 15 เศษคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐ และผนังปูนไปเข้า กระบวนการแปรรูป ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช



รูปที่ 16 ถังดับเพลิง




รูปที่ 17 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 18 พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ



รูปที่ 19 ป้ายเตือน “ระวังวัตถุไวไฟ”



รูปที่ 20 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 21 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 22 ป้าย ห้ามก่อกองไฟ



รูปที่ 23 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า



รูปที่ 25 ซื่อบริษัทผู้รับเหมา ข้างรถบรรทุก



รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร



รูปที่ 27 สัญญาณไฟกระพริบ



รูปที่ 28 กล่องรับเรียนร้องเรื่อง



รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 30 ม่านละอองน้ำ



รูปที่ 31 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 32 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 33 พื้นปูนคอนกรีต




รูปที่ 34 ชุดยูนิฟอร์มคนงาน



รูปที่ 35 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 36 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปที่ 37 ตู้น้ำดื่ม



รูปที่ 38 ห้องปฐมพยาบาล



รูปที่ 39 ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 40 ฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 41 ล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 42 ปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 43 ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 44 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 45 กิจกรรม Safety talk



รูปที่ 46 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 47 ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 48 ตรวจสอบอุปกรณ์