





รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)

	
รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ	รูปที่ 2 กล่องรับเรื่องร้องเรียนและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
	
รูปที่ 3 รั้วและกำแพงกันเสียง	รูปที่ 4 ประตูเข้า-ออก โครงการปิดทึบ
	
รูปที่ 5 กล่องวงจรปิด	รูปที่ 6 ไฟส่องสว่าง ด้านฝั่งขอย่นอมจิตร

	
รูปที่ 7 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ	รูปที่ 8 ป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ
	
รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ 10 สตีกเกอร์ของบริษัทผู้รับเหมาข้างรถบรรทุกขนส่ง
	
รูปที่ 11 ระบบ Pile Wall	รูปที่ 12 สภาพหน้างาน โครงการ The Quarter Hotel Phayathai



รูปที่ 13 สเปรย์ละอองน้ำ




รูปที่ 14 พื้นที่จัดเก็บวัสดุ



รูปที่ 15 หน้าจอ Real Time



รูปที่ 16 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด



รูปที่ 17 เครื่องตรวจ Analyzer



รูปที่ 18 ป้ายระวางรถบรรทุกเข้า-ออก




รูปที่ 19 กฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 20 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราวและช่างเทคนิค






รูปที่ 21 ระเบียบการแต่งกายของพนักงาน




รูปที่ 22 ถังรองรับมูลฝอย




รูปที่ 23 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

	
รูปที่ 24 ถังสำรองน้ำใช้	รูปที่ 25 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ
	
รูปที่ 26 ห้องน้ำคนงาน	
	
รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร	


	
รูปที่ 28 สัญญาณไฟกระพริบ	รูปที่ 29 พื้นที่สำหรับจอดรถยนต์และรถบรรทุกภายในโครงการ
	
รูปที่ 29 (ต่อ) พื้นที่สำหรับจอดรถยนต์และรถบรรทุกภายในโครงการ	รูปที่ 30 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
	
รูปที่ 30 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล	รูปที่ 31 ป้ายแสดงการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ

	
รูปที่ 32 น้ำดื่ม	รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ
	
รูปที่ 34 ป้ายห้ามสูบบุหรี่	รูปที่ 35 ถังดับเพลิง
	
รูปที่ 36 เดินสำรวจบ้านข้างเคียง	

 6 พ.ค. 2569 16:55:15 164/6 ซอยจอมจืด กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 10400 ประเทศไทย	 6 พ.ค. 2569 17:00:48 164/6 ซอยจอมจืด กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 10400 ประเทศไทย
รูปที่ 36 (ต่อ) เดินสำรวจบ้านข้างเคียง	
 20 ธ.ค. 2569 16:10:23 238/88 ซอยจอมจืด กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 10400 ประเทศไทย	 5 ธ.ค. 2569 00:53:26 158/189 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 10400 ประเทศไทย
รูปที่ 37 หลังคาคลุมบริเวณซอยจอมจืด	รูปที่ 38 ล้างล้อรถบรรทุก
 26 พ.ค. 2569 09:00:24 158/189 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 10400 ประเทศไทย	 26 พ.ค. 2569 10:25:36
รูปที่ 39 ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ	รูปที่ 40 ปิดคลุมท้ายรถบรรทุก




รูปที่ 41 บ่อดักตะกอน





รูปที่ 42 รถปูนซีเมนต์



รูปที่ 43 ทำความสะอาดห้องน้ำพนักงาน



รูปที่ 44 ทำความสะอาดพื้นที่ล้างล้อ



รูปที่ 45 คำแนะนำปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว

	
รูปที่ 46 รถเก็บขยะสำนักงานเขตราชเทวี	รูปที่ 47 สุขภัณฑ์ประหยัสน้ำ
	
รูปที่ 47 (ต่อ) สุขภัณฑ์ประหยัสน้ำ	รูปที่ 48 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน
	
รูปที่ 49 บ้านพักคนงาน	รูปที่ 50 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

	
รูปที่ 51 รถรับ-ส่ง คนงาน	รูปที่ 52 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไฟฟ้า
	
รูปที่ 53 เครื่องสูบน้ำ	