


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ




รูปที่ 2 คนสวนรดน้ำต้นไม้



รูปที่ 3 อาคารโครงการศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 5 ทำความสะอาดพื้นถนน



รูปที่ 5 (ต่อ) ทำความสะอาดพื้นถนน



รูปที่ 6 พื้นที่จอดรถยนต์



รูปที่ 6 (ต่อ) พื้นที่จอดรถยนต์



รูปที่ 7 ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ




รูปที่ 7 (ต่อ) ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ



รูปที่ 8 สันนูนชะลอความเร็ว



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10 ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน



รูปที่ 11 ถังสำรองน้ำดับเพลิง



รูปที่ 12 มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 13 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 14 ห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 15 ก๊อกน้ำภายในห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 16 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ 16 (ต่อ) ห้องพักขยะรวม




รูปที่ 17 ป้าย “กรุณาปิดประตูทุกครั้งหลังการใช้งาน”



รูปที่ 18 พัดลมดูดอากาศภายในห้องพักขยะเปียก



รูปที่ 19 หลอดไฟฟ้า



รูปที่ 20 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน
ระบุ “ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน”



รูปที่ 21 เครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์ 5



รูปที่ 22 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 23 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 24 ไฟสำรองฉุกเฉิน



รูปที่ 25 ป้ายโครงการศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร



รูปที่ 26 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 27 ห้องปฐมพยาบาล




รูปที่ 27 (ต่อ) ห้องปฐมพยาบาล



รูปที่ 28 ป้ายประชาสัมพันธ์จัดแคมเปญ



รูปที่ 29 ลูกศรจราจรบนพื้นถนน



รูปที่ 30 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางจราจร




รูปที่ 31 กริ่งสัญญาณเตือนภัย




รูปที่ 32 ตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet



อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Fire Alarm)



หัวกระจายน้ำดับเพลิง



เครื่องตรวจจับควัน


รูปที่ 33 อุปกรณ์ปกป้องอัคคีภัย



รูปที่ 34 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 35 รางระบายน้ำ




รูปที่ 36 ไฟส่องสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ 37 จุดล้างตัว บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 38 อ่างล้างมือ บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 39 ตู้เก็บของ บริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ 40 ห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ 41 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 42 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 43 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 44 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 45 จุดรวมพล



รูปที่ 46 เช็คลิสการตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 47 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 48 พื้นสำหรับจอดรถดับเพลิง




รูปที่ 49 ถังดับเพลิง



รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

TEST REPORT									
PROJECT NAME: ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสนราชวัตร									
No.	Item	Model	No.	Unit	TEST RESULT	TEST RESULT	TEST RESULT	TEST RESULT	TEST RESULT
1	SP-01	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	SP-02	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3	SP-03	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
4	SP-04	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
5	SP-05	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
6	SP-06	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
7	SP-07	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
8	SP-08	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
9	SP-09	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
10	SP-10	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
11	SP-11	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
12	SP-12	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
13	SP-13	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
14	SP-14	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
15	SP-15	CH001-M-100	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

รูปที่ 50 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 51 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ



รูปที่ 52 ทำความสะอาดรางระบายน้ำ



รูปที่ 53 รถเก็บขยะสำนักงานเขตดุสิต



รูปที่ 54 ยูนิฟอร์มและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของแม่บ้าน



รูปที่ 55 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 56 อุปกรณ์และทำความสะอาดสระว่ายน้ำ




รูปที่ 57 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 58 ทำความสะอาดห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 59 ขนย้ายขยะมูลฝอยไปห้องพักขยะรวม



รูปที่ 60 ทำความสะอาดห้องพักขยะรวม