

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารชุด The Palm (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ปาล์ม วงศ์อมตย์ บีช คอนโดมิเนียม

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 1 แนวรั้วต้นไม้



รูปที่ 2 อาคารโครงการ The Palm




รูปที่ 3 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร



รูปที่ 4 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 4 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 7 ถังดับเพลิง



รูปที่ 8 จุดรวมพล



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 10 เครื่องสูบน้ำสำรอง



รูปที่ 11 แผงกั้นบริเวณพื้นที่ซ่อมแซม



รูปที่ 12 บ่อหน่วยน้ำ



รูปที่ 13 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 14 ป้าย “ไม่มีสารเคมีหรือของเสียใดๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำและทะเล”



รูปที่ 15 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 16 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน



รูปที่ 17 สวิตช์ไฟและเวลาในการเปิด-ปิด



รูปที่ 18 หลอดไฟ



รูปที่ 19 เครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 20 ฝาปิดถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน



รูปที่ 21 ห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 22 ห้องพักรวม



รูปที่ 23 แม่บ้านขนย้ายขยะมูลฝอย



รูปที่ 24 ป้ายรณรงค์ให้คัดแยกขยะ



รูปที่ 25 ประชาสัมพันธ์ให้เรียกใช้บริการรถสาธารณะ



รูปที่ 26 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 27 ลูกศรจราจรบนพื้นถนน



รูปที่ 28 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 29 เส้นแบ่งช่องจอดรถ



หัวกระจายน้ำดับเพลิง



เครื่องตรวจจับควัน



อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Fire Alarm)

รูปที่ 30 ระบบห้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 31 ประตูหนีไฟ




รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 33 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 34 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟตามชั้น




รูปที่ 35 ลานจอดรถยนต์



รูปที่ 36 คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 37 แม่บ้านตักกากตะกอนถังดักไขมัน



รูปที่ 38 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 39 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 40 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 41 รถเก็บขยะและสัญญาณไฟกระพริบ



รูปที่ 42 ทำความสะอาดห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 43 ทำความสะอาดห้องพักขยะรวม



รูปที่ 44 ทำความสะอาดรางระบายน้ำ



รูปที่ 45 ทำความสะอาดภายในโครงการ