



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการ อาคารชุด ริทึม เจริญกรุง พาวิลเลียม (Rhythm Charoenkrung Pavillion) (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด ริทึม เจริญกรุง พาวิลเลียม

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 กระงกโครงการ



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 4 อาคารโครงการอาคารชุด ริทึม เจริญกรุง พาววิลเลียน
(Rhythm Charoenkrung Pavillion)




รูปที่ 5 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 6 ป้ายดับเครื่องยนต์





รูปที่ 7 ป้ายจำกัดความเร็ว




รูปที่ 7 (ต่อ) ป้ายจำกัดความเร็ว




รูปที่ 8 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล


 รูปที่ 9 อุปกรณ์ถังดับเพลิง	 รูปที่ 10 ถังเก็บน้ำใต้ดิน
 รูปที่ 11 ถังเก็บน้ำชั้น 7	 รูปที่ 12 ถังสำรองน้ำดับเพลิง
 รูปที่ 13 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	 รูปที่ 14 สุขภัณฑ์



รูปที่ 15 สายท่อประปา



รูปที่ 16 สระว่ายน้ำ




รูปที่ 17 ไฟส่องสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 18 ป้ายบอกความลึก สระว่ายน้ำ



รูปที่ 18 (ต่อ) ป้ายบอกความลึก สระว่ายน้ำ




รูปที่ 19 ห่วงยางช่วยชีวิต และเสื้อชูชีพ



รูปที่ 20 แม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำ




รูปที่ 21 ป้ายตรวจวัด pH และค่าคลอรีน




รูปที่ 22 กฎระเบียบการใช้สรว่ายน้ำ



รูปที่ 23 ห้องเก็บสารเคมี



รูปที่ 24 ห้อง MDB



รูปที่ 25 หลอดไฟ


 รูปที่ 26 ฉลากเบอร์ 5	 รูปที่ 27 ป้าย “ระวังอันตราย ไฟฟ้าแรงสูง”
 รูปที่ 28 ห้องพักขยะประจำชั้น	 รูปที่ 29 ห้องพักขยะรวม
 รูปที่ 30 พัดลมดูดอากาศ	 รูปที่ 31 ป้าย “ปิดประตูทุกครั้ง” ห้องพักขยะ



รูปที่ 32 รางระบายน้ำ



รูปที่ 33 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 34 ระบบบำบัดน้ำเสีย





รูปที่ 35 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 36 บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ




รูปที่ 37 ป้ายโครงการ อาคารชุด ริทึม เจริญกรุง พาวิลเลียน
(Rhythm Charoenkrung Pavillion)



 รูปที่ 38 เส้นแบ่งช่องจราจร	 รูปที่ 39 ลูกศรจราจรบนพื้นถนน
 รูปที่ 40 เส้นชะลอความเร็ว	 รูปที่ 41 กระจกเงา
 รูปที่ 42 ป้ายเรียกใช้บริการรถสาธารณะ	 รูปที่ 43 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 43 (ต่อ) กล้องวงจรปิด




รูปที่ 44 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 45 พื้นที่จอดรถยนต์

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด รีธึม เจริญกรุง พาววิลเลียน (Rhythm Charoenkrung Pavillion) (ระยะดำเนินการ)
โดยนิติบุคคลอาคารชุด รีธึม เจริญกรุง พาววิลเลียน


1-10




รูปที่ 46 ใบปลิวประชาสัมพันธ์ระว่างของตก



รูปที่ 47 อุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)



รูปที่ 48 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 49 เครื่องสแกนใบหน้าเข้า-ออก อาคาร



รูปที่ 50 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ



เครื่องจับตรวจควัน

รูปที่ 51 ระบบป้องกันอัคคีภัย


รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



รูปที่ 51 ระบบป้องกันอัคคีภัย




รูปที่ 52 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 53 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 54 ผังแสดงตำแหน่งและเส้นทางหนีไฟ




รูปที่ 55 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 56 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 57 รางระบายน้ำลิ้น



รูปที่ 58 จุดล้างตัว