# *ภาคผนวก ข*
# *เอกสารประกอบมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม*

# ข-1 สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่ NPP5A SHEQ-010/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
217 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม(74 เมกกะวัตต์)ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ฉบับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมพ.ศ. 2568 จำนวน 3 ชุด

ด้วยบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด (บริษัทฯ) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ที่ตั้งโครงการตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สถานะภาพโครงการระยะดำเนินการ เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน กกพ 01-1(2)/53-053 และมีเลขที่รายงานตามระบบ SMART EIA เลขที่ 5530 จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อพิจารณาและโปรดรวบรวมรายงานฯส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาน้อง , คุณสุภาวดี จงเรืองศรี
โทรศัพท์ 085-835-2735 , 085-835-2216

ได้รับหนังสือต้นฉบับไว้แล้ว
[redacted]
29 / ม.ค. / 2569

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒
รับที่ ...
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๙
เวลา ...

ที่ NPP5A SHEQ-007/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
217 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม(74 เมกกะวัตต์)ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ฉบับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาน้อง , คุณสุภาวดี จงเรืองศรี
โทรศัพท์ 085-835-2735 , 085-835-2216

[redacted]

ที่ NPP5A SHEQ-009/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
217 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิงแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาฆ้อง , คุณสุภาวดี จงเรืองศรี
โทรศัพท์ 085-835-2735 , 085-835-2216

ได้รับเอกสารแล้ว
[redacted]
28 / 2569 / 10

ที่ NPP5A SHEQ-008/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
217 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาฆ้อง , คุณสุภาวดี จงเรืองศรี
โทรศัพท์ 085-835-2735 , 085-835-2216

[redacted]
28 ม.ค. 69

สำนักงาน [redacted]
เลขที่รับ...
วันที่.....
เวลา.....

ที่ NPP5A SHEQ-006/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
217 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณเป็ทมา นาน้อง , คุณสุภาวดี จงเรืองศรี
โทรศัพท์ 085-835-2735 , 085-835-2216

ที่ NPP5A SHEQ-003/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
217 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณเป็ทมา นาน้อง , คุณสุภาวดี จงเรืองศรี
โทรศัพท์ 085-835-2735 , 085-835-2216

[redacted]

ที่ NPP5A SHEQ-002/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
217 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งนายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาฉ้อง , คุณสุภาวดี จงเรืองศรี
โทรศัพท์ 085-835-2735 , 085-835-2216

[redacted]

ที่ NPP5A SHEQ-005/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
217 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

[redacted]

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาฉ้อง , คุณสุภาวดี จงเรืองศรี
โทรศัพท์ 085-835-2735 , 085-835-2216

ที่ NPP5A SHEQ-004/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
217 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณเบ็ทมา นาน้อง , คุณสุภาวดี จงเรืองศรี
โทรศัพท์ 085-835-2735 , 085-835-2216

[redacted]

# ข-2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขความปลอดภัย แนบท้ายสัญญาจ้างผู้รับเหมา

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขความปลอดภัยแนบท้ายสัญญาจ้างผู้รับเหมา**

**หัวข้อเรื่อง** **หน้า**

1. บททั่วไป 5
2. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6
3. ตัวแทนหน่วยงานด้านความปลอดภัย 6
4. ข้อกำหนดผ่านเข้า-ออกบริษัท 7
   4.1 สำหรับบุคคล
   4.2 สำหรับยานพาหนะ
   4.3 ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเพื่อเข้าเขตโรงงาน
   4.4 ขั้นตอนการขออนุญาตนำยานพาหนะและส่งของเข้าเขตโรงงาน
5. เงื่อนไขก่อนเริ่มงาน 8
   5.1 การจัดหาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ ผู้ประสานงานความปลอดภัย
   5.2 การประเมินความเสี่ยง
   5.3 การจัดเตรียมบุคลากร
   5.4 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
   5.5 การอบรมความปลอดภัยฯ
   5.6 การจัดส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
6. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน 11
7. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 11
8. การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 13
9. การบริการสาธารณูปโภคและเครื่องมือ 13
10. การขออนุญาตทำงาน(Work Permit) 13
11. ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย
    11.1 งานตั้งนั่งร้านในที่อับอากาศ 14
    11.2งานตั้งนั่งร้าน(ไม่อยู่ในที่อับอากาศ) 16
    11.3งานตัด/เชื่อมในที่อับอากาศและทำงานบนนั่งร้าน 17



UNCONTROLLED COPY



**ประวัติการแก้ไขเอกสาร**

| เลขที่เอกสาร | แก้ไขครั้งที่ | รายละเอียดการแก้ไข | ผู้จัดทำเอกสาร |
|---|---|---|---|
| SD-S-PUH-SS-005 | 02 | เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่ | นุชจรี โสมสุพรรณ |



UNCONTROLLED COPY



**ข้อกำหนดและเงื่อนไขความปลอดภัยแนบท้ายสัญญาจ้างผู้รับหมา**

**1. บททั่วไป**

เงื่อนไขในเอกสารนี้ จะใช้กับบริษัทผู้รับเหมาทุกราย ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงาน ใน บริษัท เชชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด , บริษัท เชชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด และบริษัท เชชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด,บริษัท เชชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน), บริษัท ฟิวเจอร์กรีน เนอรจี จำกัด (มหาชน), บริษัท อี 85 จำกัด ,บริษัท แอซลิชชิ่ง จำกัด ,บริษัท น้ำใส 304 จำกัด ,บริษัท เชชั่นแนล พาเวอร์ แพลนท์ 2 จำกัด ,บริษัท เชชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด,ดี.เอ.วี.เสริช เซ็นเตอร์ จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อบุคคลและ/หรือทรัพย์สินของ บริษัท เชชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย รวมทั้งป้องกันความเสียหายและการบาดเจ็บของสาธารณชนและชุมชนใกล้เคียง

บริษัทผู้รับเหมาที่ทำงานในโรงงาน จะต้องศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเป็นหน้าที่ของบริษัทรับเหมาที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานของตนมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย และเงื่อนไขจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน และเงื่อนไขอื่นๆของสัญญาจ้าง

**โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงานดังนี้**

1. อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต้องเป็นศูนย์
2. อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินเสียหายขั้นรุนแรงต้องเป็นศูนย์
3. การเกิดไฟไหม้รุนแรงหรือการระเบิดต้องเป็นศูนย์
4. การจัดการแก้ไขเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ100%
5. การแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง100%



UNCONTROLLED COPY



11.4งานตัด/เชื่อมในที่อับอากาศแต่ไม่ได้ทำงานบนนั่งร้าน 20
11.5งานตัด/เชื่อมในพื้นที่ 23
11.6 งานท่อนทรายขัดสนิมและทาสี 26
11.7งานเทปูน/สกัดปูนในที่อับอากาศ 26
11.8งานทำความสะอาดโดยเครื่องแรงดันสูงในที่อับอากาศ 27
11.9งานถอด/ประกอบเครื่องจักร 28
11.10 งานยกโดยใช้ปั้นจั่นเคลื่อนที่/รถเครนหรือปั้นจั่นหรือรถเฮี๊ยบ 29
11.11 งานยกโดยใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ 30
11.12 งานที่ทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง หรือหม้อแปลงไฟฟ้า 30
11.13 งานทำความสะอาดโดยใช้สารเคมี (Acid Clean) 31
11.14 งานฉายรังสี ( X-Ray )ในที่อับอากาศ 31
11.15 งานขุดเจาะถนนหรือหลุม 32
12. การใช้ทรัพย์สินหรือสถานที่ 33
13. การรักษาความสะอาด 34
14. การรื้อถอนและนำของออก 34
15. การให้ข่าวสาร 34
16. การสั่งหยุดงาน 34
17. การชดใช้ค่าเสียหาย 35
18. การประกันภัย 35
19. เอกสารแนบ รายการมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์



UNCONTROLLED COPY

**4. ข้อกำหนดการผ่านเข้า - ออก**

**4.1. สำหรับบุคคล**

1.) ต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนด

2.) กรณีชาวต่างด้าวหรือต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

3.) ต้องแต่งกายสุภาพ รัดกุม รองเท้าหุ้มส้น และทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด

4.) ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าในพื้นที่โรงงานชั้นใน โดยเด็ดขาด

6.) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ในการตรวจสอบการผ่านเข้าออกโรงงาน

6.) ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะไปพบหรือทำงานด้วย ให้ออกมารับ

7.) การนำสิ่งของเข้าไปด้วย จะต้องผ่านการตรวจสอบและลงบันทึกลงในแบบการขออนุญาตผ่านเข้าออกให้ครบถ้วน

**4.2 สำหรับยานพาหนะ**

1.) ให้ความร่วมมือกับด่านรักษาความปลอดภัย ในการตรวจสอบ

2.) ห้ามขับขี่ยานพาหนะเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายในเขตโรงงาน

3.) จอดยานพาหนะในที่ที่บริษัทฯ กำหนดให้จอดเท่านั้น

4.) ไม่อนุญาตให้นำยานพาหนะ เข้าพื้นที่โรงงานชั้นใน ยกเว้นได้ผ่านการติดต่อจากเจ้าของงานและได้รับอนุญาตตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้

**4.3 ขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัว เพื่อเข้าเขตโรงงาน**

4.3.1 จัดเตรียมหลักฐานในการจัดทำบัตรผ่าน เข้าเขตโรงงานชั้นในตามแต่ละบริษัทฯกำหนด โดยสามารถติดต่อต้นของงานที่ว่าจ้างในการประสานงาน

4.3.2หลักฐานการผ่านการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก ฝ่ายความปลอดภัยของบริษัฯ

**4.4 ขั้นตอนการขออนุญาตนำยานพาหนะและสิ่งของเข้าเขตโรงงาน**

1.) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ท่านมาทำงานด้วย ให้ดำเนินการเรื่องการอนุญาตนำยานพาหนะและสิ่งของเข้าเขตโรงงาน โดยต้องทำการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


2.) หลักฐานการขอใบอนุญาตนำยานพาหนะเข้าเขตโรงงาน

- ใบอนุญาตขับขี่ ของผู้ขับขี่รถยนต์ตรงตามประเภทที่ขออนุญาตนำรถเข้า





**2.นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**



UNCONTROLLED COPY

**3.จัดให้มีตัวแทนด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา**

บริษัทผู้รับเหมาจะต้องแต่งตั้งตัวแทนด้านความปลอดภัยฯ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการร่างงาน (จป. แต่ละระดับ) พร้อมกับแจ้งรายชื่อและวิธีการติดต่อให้ฝ่ายความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่โรงงานที่ผู้รับเหมาเข้ามาทำงาน โดยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานในกรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน โดยจัดส่งข้อมูลหลังจากที่ได้รับเอกสารการจ้างงานจากบริษัทฯ หรือก่อนวันเริ่มงานอย่างน้อย 5 วันทำการ

ผู้รับเหมาจะต้องเก็บสำเนาของเอกสารสั่งการ, ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง และเอกสารเงื่อนไขข้อญาในการควบคุมผู้รับเหมาไว้ในบริเวณโรงงานให้สามารถเรียกใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา





**5.2 การประเมินความเสี่ยงงานที่รับผิดชอบ(JSA: Job Safety Analysis)**

ผู้รับเหมาต้องประเมินความเสี่ยงงานที่รับผิดชอบและจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกงาน ส่งให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบและประเมิน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานอย่างน้อย1 วัน

**5.3 การเตรียมบุคลากรเข้าทำงาน**

5.3.1 บุคลากรที่ผู้รับเหมาจะนำเข้ามาปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองได้ในทางกฎหมายสามารถอ่านและเข้าใจ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมรูปภาพที่ปี๊ปายได้

5.3.2 บุคลากรที่ผู้รับเหมาจะนำเข้ามาปฏิบัติงาน ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาทำงานในพื้นที่

5.3.3 ลูกจ้างของผู้รับเหมาทุกคนต้องเข้ารับการอบรม และการทดสอบด้านความปลอดภัย (Safety Training) ตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนเริ่มงาน

**5.4 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE: Personal Protective Equipment)**

5.4.1 ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มี PPE กับบุคลากรทุกคนและให้เหมาะสมกับการทำงาน เป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ และ PPE จะต้องได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า และอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน

5.4.2 จะต้องปฏิบัติตามป้ายบังคับการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เมื่อผ่านเข้าไปทำงานในเขตบังคับ

5.4.3 ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมให้บุคลากรในสังกัด มีการใช้ PPE ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

**5.5 การอบรมด้านความปลอดภัยฯ**

ผู้รับเหมาทุกคนที่จะเข้าทำงานใน บริษัท จะต้องผ่านการอบรม และทดสอบด้านความปลอดภัยฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยใช้ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เมื่อผู้รับเหมา ได้รับเอกสารการว่าจ้าง จะต้องจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันที่อีเมล์ SafetyTrainingCenter_NPS@npp.co.th (กรณีงานที่วางแผนไว้ ล้างานเร่งด่วนให้พิจารณาตามกรณี) เพื่อขอนัดหมายการเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย เมื่อทางหน่วยงานอบรมความปลอดภัยได้รับแจ้งจะทำการแจ้งตอบรับและนัดหมายวันอบรม พร้อมเอกสารหลักฐานส่วนตัว เพื่อยื่นต่อ





- สำเนาทะเบียนรถ

3.) การนำวัสดุเข้า เขตโรงงานชั้นใน

3.1) กรอกรายการวัสดุนำเข้าให้ครบถ้วนทุกรายการ

3.2) ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำเครื่องหมายบ่งชี้บนเครื่องมือ, อุปกรณ์และ/หรือเครื่องจักรที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือเครื่องจักรของผู้รับเหมาให้ชัดเจน

3.3) พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นผู้ตรวจสอบวัสดุที่นำเข้าให้ตรงกับใบนำเข้า

3.4) เครื่องมือ เครื่องใช้ที่นำมาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพก่อนนำไปใช้งาน โดยประสานงานกับเจ้าของงาน เพื่อดำเนินการก่อน หากนำไปใช้ก่อนตรวจสอบจะมีโทษใบแดง

4.) การนำวัสดุออก

4.1) ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่เป็นผู้ควบคุมงาน เพื่อขอใบนำของออก และกรอกรายการให้ครบถ้วน และมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่เป็นผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามระบบการอนุญาต

4.2) จะต้องนำใบนำของออก แสดงเพื่อตรวจสอบ ณ ป้อมรักษาความปลอดภัย

**5.เงื่อนไขก่อนเริ่มงาน**

**5.1 การจัดหาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯหรือผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย**

บริษัทผู้รับเหมาที่มีจำนวนพนักงานและจำนวนผู้รับเหมาในสังกัด เข้ามาปฏิบัติงาน จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำที่พื้นที่ทำงาน เพื่อประสานการทำงานด้านความปลอดภัยกับฝ่ายความปลอดภัยประจำโรงงาน ดังนี้

1.) จำนวนคนงานไม่เกิน 20 คน จะต้องแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 1 คน

2.) จำนวนคนงานตั้งแต่ 21 - 50 คน จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคหรือระดับที่สูงกว่า อย่างน้อย 1 คน

3.) จำนวนคนงานตั้งแต่ 51 - 100 คน จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน

4.) จำนวนคนงานมากกว่า 100 คน จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าความปลอดภัยระดับวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน

หน่วยงานอบรมความปลอดภัยของบริษัท ทั้งนี้ให้ผู้รับเหมาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ที่เป็นผู้ควบคุมงานด้วย โดยมีเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมมาในวันที่อบรม มีดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด/Work Permit/Passport
- ปริ้นแบบฟอร์มรายชื่อผู้รับเหมาที่รอกในแบบฟอร์มที่กำหนด
- ปริ้นแบบฟอร์มบัตรอบรมผู้รับเหมาตามฟอร์มที่ทางบริษัทกำหนด
- สำเนาเอกสารการว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทผู้รับเหมาและลูกจ้าง (กรณีต่างด้าว)
- สำเนาใบผ่านการอบรมหลักสูตรตามกฎหมายในงานที่ต้องใช้ เช่น การทำงานในที่อับอากาศ ,งานควบคุมเครนหรือปั้นจั่นเคลื่อนที่ เป็นต้น
- สำเนาผลการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องเข้าทำงานในที่อับอากาศ ผลตรวจต้องไม่เกิน 6เดือน

2. ผู้รับเหมาต้องจัดบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ ได้นัดหมาย
3. ผู้รับเหมาต้องทำแบบทดสอบหลังการอบรม และสอบผ่าน 80% ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ จะลงวันที่ออกบัตรและวันที่บัตรหมดอายุ พร้อมทั้งประทับตรา บริษัท โดยบัตรผ่านการอบรมความปลอดภัยของผู้รับเหมาทั่วไป มีอายุบัตร 6 เดือน กรณีที่พนักงานผู้รับเหมาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 80% ต้องได้รับการอบรมและสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน
4. ผู้รับเหมา จะต้องใช้เอกสารตามข้อ 3 ประกอบกับเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ทำบัตรประจำตัวผ่านเข้าออกโรงงานและยื่นขอทำบัตรผ่านเข้าโรงงานที่จุดแลกบัตร
5. กรณีบัตรผ่านการอบรมความปลอดภัยฯ หมดอายุ ให้ทำการต่ออายุบัตร โดยดำเนินการเหมือนการอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน


**5.6 การจัดส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)**

ผู้รับเหมา ที่จะต้องมีการนำสารเคมีเข้ามาใช้ในการทำงานให้กับบริษัทฯ จะต้องส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ของสารเคมีตัวนั้นๆ มาให้บริษัทฯ พร้อมๆ กับการจัดส่งเอกสารการประเมินความเสี่ยง/JSAและทุกครั้งที่ผู้รับเหมาทำงานและมีการใช้สารเคมี จะต้องมีเอกสาร SDS แสดงไว้ที่หน้างานด้วย





**6. กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังนี้ (ประกาศเลขที่PUH-2559-02-001)**







**7. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน**

เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่นเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล การปฏิบัติเพื่อควบคุมเหตุ เป็นไปตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน โดยตัวแทนความปลอดภัยของผู้รับเหมา จะต้องนำผู้รับเหมาในความรับผิดชอบอพยพมาที่จุดรวมพลตามที่กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ของโรงงาน และทำการตรวจเช็คจำนวนผู้รับเหมาแล้วแจ้งให้ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน หรือฝ่ายความปลอดภัยประจำพื้นที่ทราบ

**<u>หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานผู้รับเหมาในภาวะฉุกเฉิน</u>**

***ก่อนภาวะฉุกเฉิน***

1. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยฯ
2. ส่งรายชื่อพนักงานให้กับ รปภ. ก่อนเข้าทำงานทุกวัน
3. ชี้แจงพนักงานถึงตำแหน่งที่อยู่ เส้นทางเข้า-ออก ให้คนงานทุกคนทราบ
4. ให้ความร่วมมือกับพนักงาน ในเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยฯ

***ระหว่างภาวะฉุกเฉิน***

1. ให้สั่งการให้พนักงานหยุดงานทันที
2. นำกลุ่มพนักงานของตนออกจากพื้นที่โดยด่วนที่สุด
3. เข้าร่วมที่จุดรวมพลเพื่อตรวจสอบจำนวนพนักงาน
4. แจ้งจำนวนพนักงานพร้อมพนักงานที่ตกค้าง ให้กับผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินทราบ
5. รอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน

***หลังภาวะฉุกเฉิน***

1. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนอุบัติเหตุ
2. ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ลนรับผิดชอบ
3. รอฟังคำสั่งว่า จะให้เข้าทำงานต่อได้หรือไม่ อย่างไร

**<u>หน้าที่ของบุคลากรผู้รับเหมา</u>**

***ก่อนภาวะฉุกเฉิน***

1. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคามปลอดภัยฯ และขั้นตอนการทำงานโดยเคร่งครัด
2. ให้ความร่วมมือกับพนักงานที่รับผิดชอบ
3. ก่อนเริ่มทำงานต้องทราบตำแหน่งที่อยู่ของตนเอง และเส้นทางอพยพ





***ระหว่างภาวะฉุกเฉิน***

1. หยุดงานทันทีและฟังคำสั่งผู้ควบคุมงาน
2. ถ้าผู้ควบคุมงานไม่สั่งการใดๆ ให้ออกจากพื้นที่ตามประกาศที่ได้ยิน
3. เข้ามารวมที่จุดรวมพล เพื่อตรวจสอบจำนวนพนักงาน
4. แจ้งข่าวผู้รวมงานที่หายไปให้ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ทราบ
5. ให้อยู่ภายในจุดรวมพลเพื่อรอคำสั่ง

***หลังภาวะฉุกเฉิน***

1. ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุ
2. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้ควบคุมงาน

**8. การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ**

ในทุกกรณีที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการประสบอันตราย การบาดเจ็บ หรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือบาดเจ็บของผู้รับเหมาในระหว่างทำงาน ให้ผู้รับเหมาทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

8.1.เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือบาดเจ็บ ให้แจ้งหัวหน้างานผู้รับเหมา หรือตัวแทนความปลอดภัยทันที เพื่อดำเนินการในการป้องกันและแก้ไข

8.2.หัวหน้างานผู้รับเหมา ประสานงานตัวแทนความปลอดภัย เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทฯที่ควบคุมงานและฝ่ายความปลอดภัยของบริษัทฯ ทันที และต้องดำเนินการในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทันที

**9. การให้บริการด้านสาธารณูปโภคและเครื่องมือ**

ทาง บริษัทฯ อาจจัดหาสาธารณูปโภคและเครื่องมือให้ผู้รับเหมาโดยตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ในเอกสารการจ้าง และการปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ถือว่าผิดเงื่อนไข ผู้รับเหมาอาจจะสามารถถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไปด้วย ถ้าดำเนินการทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอันเกินเหตุอันควร ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า ระบบลม โทรศัพท์ เครื่องมือพิเศษ พื้นที่ในการวางเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือระบบน้ำดับเพลิง เป็นต้น

**10. การขออนุญาตทำงาน (Work Permit)**

1. ก่อนเริ่มงานใดๆ จะต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อนทุกครั้ง หากไม่มีห้ามปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
2. ใบอนุญาตทำงาน ให้ร้องขอจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ซึ่งควบคุมงานของบริษัทฯ และจะต้องปิดสำเนาใบอนุญาตนั้นไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนที่หน้างานเพื่อตรวจสอบ

**11. ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นทั้งนี้ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด**

11.1 งานตั้งนั่งร้านในที่อับอากาศ

การดำเนินการงานตั้งนั่งร้านในที่อับอากาศสิ่งที่ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมและดำเนินการดังนี้

- ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศสำเนาใบCertificate ผ่านการอบรมส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วันหรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในที่อับอากาศต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยได้รับการรับรองผลการตรวจไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ที่ทางโรงพยาบาลออกให้ ผลตรวจต้องไม่เกิน 6 เดือน ส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วันหรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีผู้ออกแบบและตรวจสอบความปลอดภัยนั่งร้านคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด/ตามมาตรฐานสากล เป็นผู้ออกแบบและตรวจสอบนั่งร้านเพื่ออนุญาตในการทำงานหรือ จัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเป็นมาตรวจให้ พิจารณาในสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี

โดยกำหนดการตรวจสอบความปลอดภัย เกี่ยวกับการตั้งนั่งร้าน ดังนี้

- กรณีการตั้งนั่งร้านแขวน ผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษหรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมได้รับใบ Certificate จึงจะสามารถตรวจสอบนั่งร้านได้
- กรณีการตั้งนั่งร้านสูงตั้งแต่ 2 เมตร ถึง 12 เมตร ผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษหรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมได้รับใบ Certificate หรือ ภาคีวิศวกร ขึ้นไป จึงจะสามารถตรวจสอบนั่งร้านได้
- กรณีการตั้งนั่งร้านสูงตั้งแต่ 12 เมตร ถึง 20 เมตร ผู้ตรวจสอบต้องเป็น ภาคีวิศวกร ขึ้นไป เท่านั้น
- กรณีการตั้งนั่งร้านสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ผู้ตรวจสอบต้องเป็น สามัญวิศวกร ขึ้นไป
- ผู้รับเหมาต้องเข้าอบรมความปลอดภัยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่หน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยกำหนดโดยส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานล่วงหน้า 3 วัน มายังหน่วยงานฝึกอบรม



UNCONTROLLED COPY



- ผู้รับเหมาต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซประจำตัวส่วนบุคคล (Gas Detector )อย่างน้อย 1 เครื่อง สำหรับผู้ที่เข้าทำงานในที่อับอากาศใน 1 จุดการทำงาน
- กำหนดอุณหภูมิ ที่สามารถเข้าในพื้นที่อับอากาศ คือ อุณหภูมิต้องไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการระบายอากาศใช้งานให้เพียงพอขณะทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานงานให้ครบ ซึ่งต้องประกอบด้วย รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, Full Body Safety Harness,หน้ากาก ป้องกันฝุ่น เป็นต้น พร้อมกับสวมใส่ตลอดเวลาในการทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีผู้เฝ้าระวังและผู้ช่วยเหลือประสานทางเข้าออกของที่อับอากาศตลอดเวลาทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องติดตั้งนั่งร้านให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล/ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
- เมื่อผู้รับเหมาติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้ว ให้แจ้งผู้ตรวจสอบนั่งร้านเข้าตรวจสอบนั่งร้าน และทำการอนุญาตใช้งานของนั่งร้าน โดยทำการแขวนป้ายนั่งร้านสีเขียวลงนามการตรวจสอบให้ชัดเจน กำหนดการลงนามในการตรวจสอบ อย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป

ประกอบด้วย 1.วิศวกรผู้ออกแบบการตั้งนั่งร้าน 2. ผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษหรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมได้รับใบ Certificate 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพขึ้นไป

- นั่งร้านที่ยังไม่มีการตรวจสอบ หรือมีการดัดแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมจากเดิมที่ตรวจสอบและอนุญาต หรือมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย ห้ามหน้าที่ความปลอดภัยฯและเจ้าหน้าที่ดูแลนั่งร้านสามารถแขวนป้าย "ห้ามใช้นั่งร้าน" และหากพบว่านั่งร้านยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ร้องขอติดตั้งและมีการฝ่าฝืนขึ้นไปปฏิบัติงานบนนั่งร้านจะสามารถสั่งรื้อถอนนั่งร้านนั้นออกได้ทุกเวลา
- การติดตั้งนั่งร้านชนิดแขวนบนโครงสร้าง Pipe Rack ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำทางเดินเชื่อมต่อระหว่างนั่งร้านแต่ละตัว และจัดทำทางขึ้น-ลงให้เหมาะสม
- การขนย้ายอุปกรณ์ตั้งนั่งร้านต้องขนย้ายโดยปั้นจั่นเคลื่อนที่หรือปั้นจั่นเหนือศีรษะเท่านั้น ห้ามขนย้ายโดยลิฟท์เด็ดขาด



UNCONTROLLED COPY



- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ พร้อมผ่านการตรวจสอบโดยช่างไฟฟ้าพื้นที่โดย ห้ามใช้ไฟ Spot light แรงดันไม่เกิน 220 โวลต์และห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ในการทำงานในที่อับอากาศ
- ผู้รับเหมาต้องเตรียมอุปกรณ์ระบายอากาศมาให้เพียงต่อการทำงานในจุดทำงานนั้นๆ
- การขนย้ายอุปกรณ์ตั้งนั่งร้านต้องขนย้ายโดยปั้นจั่นเคลื่อนที่หรือปั้นจั่นเหนือศีรษะเท่านั้น ห้ามขนย้ายโดยลิฟท์เด็ดขาด
- ก่อนเริ่มทำงานต้องได้รับการอนุญาตทำงานโดยเจ้าของพื้นที่ก่อนทุกครั้ง (การขออนุญาตทำงาน Work Permit)
- เมื่องานแล้วเสร็จ ให้มีการจัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่การทำงานให้เรียบร้อย

11.2 งานตั้งนั่งร้าน(ไม่อยู่ในที่อับอากาศ)

การดำเนินการงานตั้งนั่งร้าน(ไม่อยู่ในที่อับอากาศ)สิ่งที่ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมและดำเนินการดังนี้

- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีผู้ออกแบบและตรวจสอบความปลอดภัยนั่งร้านคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด/ตามมาตรฐานสากล เป็นผู้ออกแบบและตรวจสอบนั่งร้านเพื่ออนุญาตในการทำงานหรือ จัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเป็นมาตรวจให้ พิจารณาในสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี

โดยกำหนดการตรวจสอบความปลอดภัย เกี่ยวกับการตั้งนั่งร้าน ดังนี้

- กรณีการตั้งนั่งร้านแขวน ผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษหรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมได้รับใบ Certificate จึงจะสามารถตรวจสอบนั่งร้านได้
- กรณีการตั้งนั่งร้านสูงตั้งแต่ 2 เมตร ถึง 12 เมตร ผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษหรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมได้รับใบ Certificate หรือ ภาคีวิศวกร ขึ้นไป จึงจะสามารถตรวจสอบนั่งร้านได้
- กรณีการตั้งนั่งร้านสูงตั้งแต่ 12 เมตร ถึง 20 เมตร ผู้ตรวจสอบต้องเป็น ภาคีวิศวกร ขึ้นไป เท่านั้น
- กรณีการตั้งนั่งร้านสูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ผู้ตรวจสอบต้องเป็น สามัญวิศวกร ขึ้นไป



UNCONTROLLED COPY



- ผู้รับเหมาต้องเข้าอบรมความปลอดภัยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่หน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยกำหนดโดยส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานล่วงหน้า 3 วัน มายังหน่วยงานฝึกอบรม
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานงานให้ครบ ซึ่งต้องประกอบด้วย รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, Full Body Safety Harness,หน้ากาก ป้องกันฝุ่น เป็นต้น พร้อมกับสวมใส่ตลอดเวลาในการทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องติดตั้งนั่งร้านให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล/ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
- เมื่อผู้รับเหมาติดตั้งนั่งร้านเสร็จแล้ว ให้แจ้งผู้ตรวจสอบนั่งร้านเข้าตรวจสอบนั่งร้าน และทำการอนุญาตใช้งานของนั่งร้าน โดยทำการแขวนป้ายนั่งร้านสีเขียวลงนามการตรวจสอบให้ชัดเจน กำหนดการลงนามในการตรวจสอบ อย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป

ประกอบด้วย 1.วิศวกรผู้ออกแบบการตั้งนั่งร้าน 2. ผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษหรือมาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมได้รับใบ Certificate 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพขึ้นไป

- นั่งร้านที่ยังไม่มีการตรวจสอบ หรือมีการดัดแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมจากเดิมที่ตรวจสอบและอนุญาต หรือมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย ห้ามหน้าที่ความปลอดภัยฯและเจ้าหน้าที่ดูแลนั่งร้านสามารถแขวนป้าย "ห้ามใช้นั่งร้าน" และหากพบว่านั่งร้านยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ร้องขอติดตั้งและมีการฝ่าฝืนขึ้นไปปฏิบัติงานบนนั่งร้านจะสามารถสั่งรื้อถอนนั่งร้านนั้นออกได้ทุกเวลา
- การติดตั้งนั่งร้านชนิดแขวนบนโครงสร้าง Pipe Rack ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำทางเดินเชื่อมต่อระหว่างนั่งร้านแต่ละตัว และจัดทำทางขึ้น-ลงให้เหมาะสม
- การขนย้ายอุปกรณ์ตั้งนั่งร้านต้องขนย้ายโดยปั้นจั่นเคลื่อนที่หรือปั้นจั่นเหนือศีรษะเท่านั้น ห้ามขนย้ายโดยลิฟท์เด็ดขาด
- ก่อนเริ่มทำงานต้องได้รับการอนุญาตทำงานโดยเจ้าของพื้นที่ก่อนทุกครั้ง (การขออนุญาตทำงาน Work Permit)
- เมื่องานแล้วเสร็จ ให้มีการจัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่การทำงานให้เรียบร้อย



UNCONTROLLED COPY

11.3 งานตัด/เชื่อมในที่อับอากาศและทำงานบนนั่งร้าน

- ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศสำเนาใบ Certificate ผ่านการอบรมส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในที่อับอากาศต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยได้รับการรับรองผลการตรวจไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ที่ทางโรงพยาบาลออกให้ ผลตรวจต้องไม่เกิน 6 เดือน ส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบนั่งร้านในจุดที่ทำงาน ว่าผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยนั่งร้านแล้วโดยสังเกตจากการห้อย Tag สีเขียว และมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้าพบนั่งร้านไม่มั่นคงปลอดภัยแจ้งต่อผู้ประสานงานให้แก้ไขก่อนใช้งานนั่งร้านได้
- ผู้รับเหมาต้องนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องกล เข้ามาตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- ผู้รับเหมาต้องจัดไฟมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ พร้อมผ่านการตรวจสอบโดยช่างไฟฟ้าพื้นที่โดย ห้ามใช้ไฟ Spot light แรงดันไม่เกิน 220 โวลต์และห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ในการทำงานในที่อับอากาศ
- ผู้รับเหมาจะต้องเตรียมพนักงานเฝ้าระวังอัคคีภัย (Fire Watch Man) เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังงาน Hot Work ในแต่ละงาน อนุโลมให้ใช้ 1 คนต่อหลายงาน Hot Work ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 5 เมตรได้ พนักงานเฝ้าระวังที่ได้รับมอบหมายจะต้องได้รับการอบรมและมีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น
- ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิด A, B, C ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating) ไม่ต่ำกว่า 3A10B อย่างน้อย 1 ถังต่องาน Hot Work และสามารถใช้งานได้
- ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมผ้ากันไฟที่สามารถกันไฟได้ตามเครื่องมือที่ใช้งานหรือผ้ากันไฟชนิด Non-Asbestos พร้อมฉลากรอง เพื่อใช้ในการรองรับสะเก็ดไฟ จากการเชื่อม



UNCONTROLLED COPY



- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานงานให้ครบชิ้นต้องประกอบด้วย รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, Full Body Safety Harness,หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น พร้อมกับสวมใส่ตลอดเวลาในการทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีผู้เฝ้าระวังและผู้ช่วยเหลือประจำทางเข้าออกของที่อับอากาศนั่นๆ ตลอดเวลาทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการระบายอากาศใช้งานให้เพียงพอขณะทำงาน

กรณีใช้เครื่องมืองานตัดและเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

- ต้องต่อสายเคเบิลสายกลับ เข้ากับโลหะชิ้นที่จะเชื่อมใจจุดที่ใกล้กับจุดเชื่อมงานมากที่สุด
- ห้ามมิให้ใช้ท่อผลิตอื่นๆ เป็นสายกลับ ยกเว้นแต่จะเชื่อมท่อนั้น
- ข้อต่อสายเคเบิลต้องไม่หักงอ และต้องมีฉนวนที่มีสภาพดีหุ้มอยู่โดยเรียบร้อย
- สายเคเบิลต้องไม่สัมผัสกับท่อนร้อนเครื่องมือ และไม่วางพาดข้ามท่อที่ร้อน
- ต้องให้สายเคเบิลอยู่เหนือศีรษะเสมอ หากพาดข้ามถนน
- เมื่อเสร็จงานเชื่อมแล้ว ควรตัดเครื่องเชื่อมทุกเครื่อง ปิดสวิทช์ส่งกระแสไฟ ปลดสายเคเบิลออกจากข้อต่อ และขดไว้ให้เรียบร้อย รวบรวมหัวเชื่อมและถอดออก

กรณีใช้เครื่องมืองานตัดและเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส


- วางถังแก๊สออกซีเจน-เอเซทีลีน ให้ห่างจากงานน้อยที่สุด 15 ฟุต (5 เมตร) และป้องกันมิให้ประกายไฟหล่นลงถูกถังแก๊สนั้นหากเชื่อมเหนือระดับพื้นดิน
- ห้ามมิให้ใช้หัวตัดด้วยเปลวไฟกลั้ถังแก๊สออกซี-เอเซทีลีน
- ต้องติดตั้งถังแก๊สไว้ในราวที่มีเข็มขัดหรือโซ่ขึงรัดให้มั่นคง
- จัดขนส่งถังแก๊สบนรถห่วงที่เหมาะสม ห้ามมิให้กลิ้งถังแก๊สไปบนพื้น
- สำหรับถังแก๊สที่อยู่ระหว่างขนส่ง หรือจะทิ้งไว้ไม่มีผู้ดูแลเป็นเวลานานๆ ต้องปิดวาล์วให้สนิท ถอดท่อยางและข้อต่อออก และขันตลับฝาปิดป้องกันให้แน่น
- ท่อยางที่ใช้เชื่อมหรือตัดโลหะด้วยแก๊สต้องเป็นชนิดคุณภาพดีและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานหรือเครื่องใช้ ควรตรวจท่อยางนั้นเป็นประจำ เมื่อไม่ใช้ ควรขดและผูกให้เรียบร้อย
- ห้ามมิให้ใช้ไฟเชื่อมหรือตัดโลหะด้วยแก๊สต้องเป็นชนิดคุณภาพดีและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานหรือเครื่องใช้ ควรตรวจท่อยางนั้นเป็นประจำ เมื่อไม่ใช้ ควรขดและผูกให้เรียบร้อย
- ห้ามมิให้ใช้ไฟเชื่อมหรือตัดโลหะด้วยแก๊สต้องเป็นชนิดคุณภาพดีและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานหรือเครื่องใช้ ควรตรวจท่อยางนั้นเป็นประจำ เมื่อไม่ใช้ ควรขดและผูกให้เรียบร้อย



UNCONTROLLED COPY




- ต้องจัดให้มีที่ระบายอากาศพอสมควร ถ้าเชื่อมหรือตัดโลหะในหม้อต้มไอน้ำหรือในถัง
- ห้ามมิให้วางถังแก๊สไว้ในที่อับทึบ
- เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ต้องยกเครื่องใช้ออกซี-เอเซทีลีนออกไปจากสถานที่ทำงาน
- การจุดไฟหัวเชื่อม จะต้องกระทำภายนอก Vessel ถัง หรือที่อับทึบเสมอ
- ชุดอุปกรณ์หัวตัดแก๊ส จะต้องใส่ชุดป้องกันประกายไฟ (Flash Back Arrestors) ที่ชุดหัวตัดแก๊สและที่หัวถังแก๊ส ทั้ง 4 จุดตามภาพ
- สายแก๊สที่นำมาใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสภาพให้พร้อมใช้งาน และก่อนเริ่มงานของทุกวัน จะต้องตรวจสอบรอยรั่วของจุดต่อต่างๆ รวมถึงรอยรั่วของสายแก๊สด้วย




ภาพชุดต่อแก๊ส

ตัวอย่างภาพการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์งานตัดและงานเชื่อม






UNCONTROLLED COPY



- เมื่องานแล้วเสร็จ ให้มีการจัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่การทำงานให้เรียบร้อย

11.4 งานตัด/เชื่อมในที่อับอากาศแต่ไม่ได้ทำงานบนนั่งร้าน

- ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศสำเนาใบ Certificate ผ่านการอบรมส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในที่อับอากาศต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยได้รับการรับรองผลการตรวจไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ที่ทางโรงพยาบาลออกให้ผลตรวจต้องไม่เกิน 6 เดือน ส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาต้องนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องกล เข้ามาตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- ผู้รับเหมาต้องจัดไฟมีไฟส่องสว่างที่เพียงเพอ พร้อมผ่านการตรวจสอบโดยช่างไฟฟ้าพื้นที่โดย ห้ามใช้ไฟ Spot light แรงดันไม่เกิน 220 โวลต์และห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ในการทำงานในที่อับอากาศ
- ผู้รับเหมาจะต้องเตรียมพนักงานเฝ้าระวังอัคคีภัย (Fire Watch Man) เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังงาน Hot Work ในแต่ละงาน อนุโลมให้ใช้ 1 คนต่อหลายงาน Hot Work ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 5 เมตรได้ พนักงานเฝ้าระวังที่ได้รับมอบหมายจะต้องได้รับการอบรมและมีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น
- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีผู้เฝ้าระวังและผู้ช่วยเหลือประจำทางเข้าออกของที่อับอากาศนั่นๆ ตลอดเวลาทำงาน
- ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิด A, B, C ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating) ไม่ต่ำกว่า 3A10B อย่างน้อย 1 ถังต่องาน Hot Work และสามารถใช้งานได้
- ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมผ้ากันไฟที่สามารถกันไฟได้ตามเครื่องมือที่ใช้งานหรือผ้ากันไฟชนิด Non-Asbestos พร้อมฉลากรอง เพื่อใช้ในการรองรับสะเก็ดไฟ จากการเชื่อม
- สายแก๊สที่นำมาใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสภาพให้พร้อมใช้งาน และก่อนเริ่มงานของ




UNCONTROLLED COPY

- เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ต้องย้ายเครื่องใช้ออกซี-เอเซทีลีนออกไปจากสถานที่ทำงาน
- การจุดไฟหัวเชื่อม จะต้องกระทำภายนอก Vessel ถัง หรือที่อับทึบเสมอ
- ชุดอุปกรณ์หัวตัดแก๊ส จะต้องใส่ชุดป้องกันประกายไฟ (Flash Back Arrestors) ที่ชุดหัวตัดแก๊สและที่หัวถังแก๊ส ทั้ง 4 จุดตามภาพ
- สายแก๊สที่นำมาใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสภาพให้พร้อมใช้งาน และก่อนเริ่มงานของทุกวัน จะต้องตรวจสอบรอยรั่วของจุดต่างๆ รวมถึงรอยรั่วของสายแก๊สด้วย




ภาพชุดตัดแก๊ส

ตัวอย่างภาพการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์งานตัดและงานเชื่อม






UNCONTROLLED COPY



ทุกวัน จะต้องตรวจสอบรอยรั่วของจุดต่อต่างๆ รวมถึงรอยรั่วของสายแก๊สด้วย

- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานงานให้ครบ ซึ่งต้องประกอบด้วย รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, Full Body Safety Harness,หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น พร้อมกับสวมใส่ตลอดเวลาในการทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการระบายอากาศใช้งานให้เพียงพอขณะทำงาน

กรณีใช้เครื่องมืองานตัดและเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

- ต้องต่อสายเคเบิลสายกลับ เข้ากับโลหะที่จะเชื่อมให้จุดที่ใกล้กับจุดเชื่อมงานมากที่สุด
- ห้ามมิให้ใช้ท่อผลิตอื่นๆ เป็นสายกลับ ยกเว้นแต่จะเชื่อมท่อนั้น
- ข้อต่อสายเคเบิลต้องไม่หักงอ และต้องมีฉนวนที่มีสภาพดีหุ้มอยู่โดยเรียบร้อย
- สายเคเบิลต้องไม่สัมผัสกับท่อหรือเครื่องมือ และไม่วางพาดข้ามท่อที่ร้อน
- ต้องให้สายเคเบิลอยู่เหนือศีรษะเสมอ หากพาดข้ามถนน
- เมื่อเสร็จงานเชื่อมแล้ว ควรดับเครื่องเชื่อมทุกเครื่อง ปิดสวิทช์ส่งกระแสไฟ ปลดสายเคเบิลออกจากข้อต่อ และขดไว้ให้เรียบร้อย รวบรวมหัวเชื่อมและถอดออก

กรณีใช้เครื่องมืองานตัดและเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส

- วางถังแก๊สออกซีเจน-เอเซทีลีน ให้ห่างจากงานน้อยที่สุด 15 ฟุต (5 เมตร) และป้องกันมิให้ประกายไฟหล่นลงถูกถังแก๊สนั้นหากเชื่อมเหนือระดับพื้นดิน
- ห้ามมิให้ใช้หัวตัดด้วยเปลวไฟใกล้ถังแก๊สออกซี-เอเซทีลีน
- ต้องติดตั้งถังแก๊สไว้ในราวที่มีเข็มขัดหรือใช้ขึงรัดให้มั่นคง
- จัดขนส่งถังแก๊สบนรถพ่วงที่เหมาะสม ห้ามมิให้กลิ้งถังแก๊สไปบนพื้น
- สำหรับถังแก๊สที่อยู่ระหว่างขนส่ง หรือจะทิ้งไว้ไม่มีผู้ดูแลเป็นเวลานานๆ ต้องปิดวาล์วใหญ่ถอดท่อยางและข้อลดออก และขันเกลียวฝาปิดป้องกันให้แน่น
- ท่อยางที่ใช้เชื่อมหรือตัดโลหะด้วยแก๊สต้องเป็นชนิดคุณภาพดีและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบในงานหรือเครื่องใช้ ควรตรวจท่อยางนั้นเป็นประจำ เมื่อไม่ใช้ ควรขดและผูกให้เรียบร้อย
- ห้ามมิให้ใช้ไฟเช็คจุดหัวเชื่อมหรือหัวตัด/จุดไฟหัวแก๊สด้วยปืนไฟฟ้า
- ต้องจัดให้มีที่ระบายอากาศพอสมควร ถ้าเชื่อมหรือตัดโลหะในหม้อต้มไอน้ำหรือในถัง
- ห้ามมิให้วางถังแก๊สไว้ในที่อับทึบ




UNCONTROLLED COPY



กรณีใช้เครื่องมืองานตัดและเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส

- วางถังแก๊สออกซีเจน-เอเซทีลีน ให้ห่างจากงานน้อยที่สุด 15 ฟุต (5 เมตร) และป้องกันมิให้ประกายไฟหล่นลงถูกถังแก๊สนั้นหากเชื่อมเหนือระดับพื้นดิน
- ห้ามมิให้ใช้หัวตัดด้วยเปลวไฟใกล้ถังแก๊สออกซี-เอเซทีลีน
- ต้องติดตั้งถังแก๊สไว้ในราวที่มีเข็มขัดหรือใช้ขึงรัดให้มั่นคง
- จัดขนส่งถังแก๊สบนรถพ่วงที่เหมาะสม ห้ามมิให้กลิ้งถังแก๊สไปบนพื้น
- สำหรับถังแก๊สที่อยู่ระหว่างขนส่ง หรือจะทิ้งไว้ไม่มีผู้ดูแลเป็นเวลานานๆ ต้องปิดวาล์วใหญ่ถอดท่อยางและข้อลดออก และขันเกลียวฝาปิดป้องกันให้แน่น
- ท่อยางที่ใช้เชื่อมหรือตัดโลหะด้วยแก๊สต้องเป็นชนิดคุณภาพดีและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบในงานหรือเครื่องใช้ ควรตรวจท่อยางนั้นเป็นประจำ เมื่อไม่ใช้ ควรขดและผูกให้เรียบร้อย
- ห้ามมิให้ใช้ไฟเช็คจุดหัวเชื่อมหรือหัวตัด/จุดไฟหัวแก๊สด้วยปืนไฟฟ้า
- ต้องจัดให้มีที่ระบายอากาศพอสมควร ถ้าเชื่อมหรือตัดโลหะในหม้อต้มไอน้ำหรือในถัง
- ห้ามมิให้วางถังแก๊สไว้ในที่อับทึบ
- เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ต้องย้ายเครื่องใช้ออกซี-เอเซทีลีนออกไปจากสถานที่ทำงาน
- การจุดไฟหัวเชื่อม จะต้องกระทำภายนอก Vessel ถัง หรือที่อับทึบเสมอ
- ชุดอุปกรณ์หัวตัดแก๊ส จะต้องใส่ชุดป้องกันประกายไฟ (Flash Back Arrestors) ที่ชุดหัวตัดแก๊สและที่หัวถังแก๊ส ทั้ง 4 จุดตามภาพ
- สายแก๊สที่นำมาใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสภาพให้พร้อมใช้งาน และก่อนเริ่มงานของทุกวัน จะต้องตรวจสอบรอยรั่วของจุดต่างๆ รวมถึงรอยรั่วของสายแก๊สด้วย




ภาพชุดตัดแก๊ส



UNCONTROLLED COPY



- เมื่องานแล้วเสร็จ ให้มีการจัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่การทำงานให้เรียบร้อย

11.5 งานตัด/เชื่อมในพื้นที่

- ผู้รับเหมาจะต้องเตรียมพนักงานฝ่ายระวังอัคคีภัย (Fire Watch Man) เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายระวังงาน Hot Work ในแต่ละงาน อนุโลมให้ใช้ 1 คนต่อหลายงาน Hot Work ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 5 เมตรได้ พนักงานฝ่ายระวังที่ได้รับมอบหมายจะต้องได้รับการอบรมและมีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น
- ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิด A, B, C ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating) ไม่ต่ำกว่า 3A10B อย่างน้อย 1 ถังต่องาน Hot Work และสามารถใช้งานได้
- ผู้รับเหมาต้องนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องกล เข้ามาตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมผ้ากันไฟที่สามารถกันไฟได้ตามเครื่องมือที่ใช้งานหรือผ้ากันไฟชนิด Non-Asbestos พร้อมใบรับรอง เพื่อใช้ในการรองรับสะเก็ดไฟ จากการเชื่อม
- สายแก๊สที่นำมาใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสภาพให้พร้อมใช้งาน และก่อนเริ่มงานของทุกวัน จะต้องตรวจสอบรอยรั่วของจุดต่อต่างๆ รวมถึงรอยรั่วของสายแก๊สด้วย
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานงานให้ครบ ซึ่งต้องประกอบด้วย รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, Full Body Safety Harness,หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น พร้อมกับสวมใส่ตลอดเวลาในการทำงาน


กรณีใช้เครื่องมืองานตัดและเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

- ต้องต่อสายเคเบิลสายกลับ เข้ากับโลหะที่จะเชื่อมให้จุดที่ใกล้กับจุดเชื่อมงานมากที่สุด
- ห้ามมิให้ใช้ท่อผลิตอื่นๆ เป็นสายกลับ ยกเว้นแต่จะเชื่อมท่อนั้น
- ข้อต่อสายเคเบิลต้องไม่หักงอ และต้องมีฉนวนที่มีสภาพดีหุ้มอยู่โดยเรียบร้อย
- สายเคเบิลต้องไม่สัมผัสกับท่อหรือเครื่องมือ และไม่วางพาดข้ามท่อที่ร้อน
- ต้องให้สายเคเบิลอยู่เหนือศีรษะเสมอ หากพาดข้ามถนน
- เมื่อเสร็จงานเชื่อมแล้ว ควรดับเครื่องเชื่อมทุกเครื่อง ปิดสวิทช์ส่งกระแสไฟ ปลดสายเคเบิลออกจากข้อต่อ และขดไว้ให้เรียบร้อย รวบรวมหัวเชื่อมและถอดออก



UNCONTROLLED COPY

ตัวอย่างภาพการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์งานจัดและงานเชื่อม




- เมื่องานแล้วเสร็จ ให้มีการจัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่การทำงานให้เรียบร้อย

11.6 งานพ่นทรายขัดสนิมและทาสี
- ผู้รับเหมาต้องเข้าอบรมตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของทรายและสีให้เพียงพอกับพื้นที่รวมทั้งบริเวณโดยรอบ
- ผู้รับเหมาต้องจัดเก็บถังสีหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้แล้ว กลับไปด้วยห้ามทิ้งไว้หน้างานโดดเด็ดขาด
- ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานตามระบบการขออนุญาต Work Permit ทุกครั้ง
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานงานให้ครบ ซึ่งต้องประกอบด้วย รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, Full Body Safety Harness,หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น พร้อมกับสวมใส่ตลอดเวลาในการทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องมีการป้องกันสีหรือกราย ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ป้ายเตือนอันตราย หรือสัญลักษณ์ต่างๆที่ติดตั้งในพื้นที่เด็ดขาด(ถ้ามีให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อย)

11.7 งานเทปูน/สกัดปูนในที่อับอากาศ
- ผู้รับเหมาต้องเข้าอบรมตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด
- ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศสำเนาใบ Certificate ผ่านการอบรมส่งให้หน่วยงาน



UNCONTROLLED COPY



ฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในที่อับอากาศต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยได้รับการรับรองผลการตรวจไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ที่ทางโรงพยาบาลออกให้ผลตรวจต้องไม่เกิน 6 เดือน ส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาต้องนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องกล เข้ามาตรวจสอบและคิดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีผู้ฝึกระวังและผู้ช่วยเหลือประจำทางเข้าออกของที่อับอากาศตลอดเวลาทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานงานให้ครบ ซึ่งต้องประกอบด้วย รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, Full Body Safety Harness,หน้ากากป้องกันฝุ่น หรือที่ครอบหู เป็นต้น พร้อมกับสวมใส่ตลอดเวลาในการทำงาน
- ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบนั่งร้านในจุดที่ทำงาน ว่าผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยนั่งร้านแล้วโดยสังเกตจากการห้อย Tag สีเขียว และมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้าพบนั่งร้านไม่มั่นคงปลอดภัยแจ้งต่อผู้ประสานงานให้แก้ไขซ่อมใช้งานนั่งร้านได้
- การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามระบบการขออนุญาต Work Permit ทุกครั้ง
- เศษปูนที่ได้จากการสกัดให้จัดเก็บออกจากจุดทำงานและขนย้ายไปยังจุดที่บริษัทจัดให้โดยการขนย้ายต้องมีความเหมาะสมที่ปลอดภัย เช่น จัดเก็บใส่ถุงกระสอบขนย้ายลงโดยใช้ปั้นจั่น ห้ามโยนลงจากที่สูงเด็ดขาด เป็นต้น
- การขนย้ายปูนหรืออุปกรณ์อื่นๆขึ้นที่สูงให้ใช้ ปั้นจั่นเหนือศีรษะหรือปั้นจั่นเคลื่อนที่ที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยรับรองไม่หมดอายุ (ปจ.1,ปจ.2) เท่านั้น และคนขับและผู้ให้สัญญาณ ต้องผ่านการอบรมครบถ้วนเท่านั้นพร้อมทั้งขณะขนย้ายต้องกั้นพื้นที่ด้วยเชือกกั้นและให้สัญญาณกับผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่เด็ดขาด

11.8 งานทำความสะอาดโดยเครื่องแรงดันสูงในที่อับอากาศ( Height Pressure Cleaning )
- ผู้รับเหมาที่จะเข้าทำงานทำความสะอาดโดยเครื่องแรงดันสูงต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน



UNCONTROLLED COPY



- ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศสำเนาใบ Certificate ผ่านการอบรมส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในที่อับอากาศต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยได้รับการรับรองผลการตรวจไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ที่ทางโรงพยาบาลออกให้ ผลตรวจต้องไม่เกิน 6 เดือน ส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามระบบการขออนุญาต Work Permit ทุกครั้ง
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานงานให้ครบ ซึ่งต้องประกอบด้วย รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, Full Body Safety Harness,หน้ากากกรองสารเคมี/กรองฝุ่น,ชุดกันสารเคมี ,ถุงมือกันสารเคมี เป็นต้น พร้อมกับสวมใส่ตลอดเวลาในการทำงาน
- อุปกรณ์เครื่องแรงดันสูงและสาย พร้อมหัวแรงดันสูง ต้องผ่านการตรวจสอบ ความพร้อมใช้งานก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยการติดตั้งระบบสายต้อง ติดตั้งตัวกันสะบัดที่ข้อต่อของสายทุกจุดให้ครบถ้วน
- จุดวางเครื่องแรงดันสูงต้องพื้นที่เครื่องจักรให้ชัดเจนห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่เด็ดขาด พร้อมทั้งติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือ อย่างน้อย 1 ถัง
- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีผู้ฝึกระวังและผู้ช่วยเหลือประจำทางเข้าออกของที่อับอากาศตลอดเวลาทำงาน

11.9 งานถอด/ประกอบเครื่องจักร
- ผู้รับเหมาต้องเข้าอบรมความปลอดภัยตามที่บริษัท กำหนด
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามลักษณะงานงานให้ครบ ซึ่งต้องประกอบด้วย รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, Full Body Safety Harness,หน้ากากกรองสารเคมี/กรองฝุ่น,ชุดกันสารเคมี ,ถุงมือกันสารเคมี เป็นต้น พร้อมกับสวมใส่ตลอดเวลาในการทำงาน



UNCONTROLLED COPY



- ผู้รับเหมาต้องนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องกล เข้ามาตรวจสอบและคิดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามระบบการขออนุญาต Work Permit ทุกครั้ง
- ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติขั้นตอนการ Lock Out Tag Out โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานไฟฟ้าและ Operation พื้นที่ ทุกครั้งที่ทำงานงานกับระบบไฟฟ้า ถ้าไม่มีการจัดทำห้ามปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
- ถ้ามีการใช้เครื่องช่วยยกให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน 11.10-11.11 ตามลำดับ
- ขณะทำงานต้องมีการกั้นพื้นที่ในการทำงานที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ทำงาน

11.10งานยกโดยใช้ปั้นจั่นเคลื่อนที่/รถเครนหรือปั้นจั่นหรือรถเสี่ยบ
- เครนหรือรถเสี่ยบที่นำมาใช้งานต้องมีเอกสารตรวจสอบความปลอดภัย รับรองไม่หมดอายุ (ปจ.1,ปจ.2)และคนขับและผู้ให้สัญญาณ ต้องผ่านการอบรมครบถ้วนเท่านั้น
- ก่อนปฏิบัติงานผู้รับเหมาต้องมีแผนการยกที่ปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเจ้าของพื้นที่และต้องชี้แจงให้เข้าใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจในแผนการยกดีแล้ว
- ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการกั้นเขตด้วยเชือกและกรวยเพื่อเตือนอันตรายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้เคียง
- ก่อนปฏิบัติงานผู้ควบคุมเครนจะต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัยทั่วไปของงานยกนั้น ว่าปลอดภัยพร้อมที่จะทำงานได้ เช่นOutriggers ต้องไม่มีสภาพผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น, ไม่มีการทรุดตัว,พื้นที่ จอดรถแข็งแรง และรับน้ำหนักได้ดี
- หลีกเลี่ยงการยกขึ้นงานข้ามอุปกรณ์ที่กำลังทำงาน, คนที่กำลังทำงาน, ถังเก็บวัสดุอันตรายต่างๆ และจะต้องถอนเครื่องจักร รถยนต์ คนทำงานออกจากแนวที่ยก
- ไม่อนุญาตให้มีการยกในที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอในที่ชอกมุมอับทึบและในสถานที่ที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงต่างๆ ถ้าจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะต้องทำแผนการยกอย่างละเอียดเสนอ ผู้ออกใบอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง
- ถ้าเกิดพายุลมแรง ฝนตกหนัก หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย จะต้องหยุดดำเนินการยก และแจ้งสาเหตุการหยุดให้ผู้รับผิดชอบงานรับทราบ
- ห้ามยกใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง เกินกว่าระยะที่กฎหมายกำหนด



UNCONTROLLED COPY

- ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติขั้นตอนการ Lock Out Tag Out โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานไฟฟ้าและ Operation พื้นที่ ทุกครั้งที่ทำงานงานกับระบบไฟฟ้า ถ้าไม่มีการจัดทำห้ามปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
- ผู้รับเหมาต้องมีการยืนยันการปิดระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และมีการตรวจสอบระบบเบื้องต้นด้วยตนเองเพื่อยืนยันอีกครั้งก่อนการเริ่มงานทุกครั้ง
- ขณะปฏิบัติงานต้องกั้นพื้นที่ในการทำงานไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่เด็ดขาด
- ถ้าต้องใช้รถเฮี๊ยบหรือรถปั้นจั่นเคลื่อนที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน 11.10 งานยกโดยใช้ปั้นจั่นเคลื่อนที่/รถเครนหรือปั้นจั่นหรือรถเฮี๊ยบ
- เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จต้องมีการยืนยันกับระบบร่วมกับหน่วยงานไฟฟ้าและ Operation พื้นที่ ทุกครั้ง

11.13 งานทำความสะอาดท่อโดยใช้สารเคมี (Acid Clean)

- ผู้รับเหมาต้องเข้ามาชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานและคุยผังการวางระบบท่อและสารเคมีที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้ เจ้าของงานทราบเพื่อช่วยกันวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน(ปิดจุดระบายปิดหรือไม่)
- ผู้รับเหมาต้องนำ SDSของ สารเคมีที่ใช้ มาชี้แจงให้เจ้าของงานทราบก่อนทุกครั้ง
- ผู้รับเหมาต้องเข้าอบรมความปลอดภัยตามที่บริษัท กำหนด
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE เฉพาะงานทำงานกับสารเคมีเช่น รองเท้ากันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมีตาม level หน้ากากกรองสารเคมีตามชนิดสารเคมีที่ใช้ และอุปกรณ์อื่นที่ต้องใช้เป็นต้น
- เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ในการทำงานเรียบร้อย ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบระบบ พร้อมทั้งกั้นแต่พื้นที่การทำงานไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ทำงานเด็ดขาด
- ขณะปฏิบัติงานต้องแจ้งต่อเจ้าของพื้นที่ทราบทุกครั้ง เพื่อแจ้งผู้ไม่เกี่ยวข้องในจุดที่จะทำการทำความสะอาดท่อโดยใช้สารเคมี (Acid Clean) ออกจากพื้นที่ก่อน ทุกครั้ง
- เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้ผู้รับเหมาตรวจสอบระบบว่ายังปกติไม่มีจุดรั่วของสารเคมีที่ใช้ กรณีมีการรั่วไหลให้รีบแก้ไขตาม SDSและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องทันที



UNCONTROLLED COPY



- การเคลื่อนย้ายรถเครนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในโรงงานจะต้องมีพนักงานผู้ให้สัญญาณ (Rigger) 1 ท่านไปพร้อมกับรถเครนเสมอ (ห้ามเคลื่อนย้ายรถเครนหากมีพนักงานขับรถเพียง 1 ท่าน ประจำอยู่ในขณะนั้น)
- รถเครนที่เสร็จจากการยกจะต้องออกจากพื้นที่ทำงาน ไปจอดในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

11.11งานยกโดยใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ

- ผู้รับเหมาจะใช้งานปั้นจั่นเหนือศีรษะ ในพื้นที่ต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ทราบก่อนทุกครั้ง
- ผู้ที่ทำการใช้งานปั้นจั่นเหนือศีรษะต้อง เป็นผู้ที่ได้รับการอบรม ผู้บังคับเครน ปั้นจั่นเหนือศีรษะแล้วเท่านั้น
- ก่อนปฏิบัติงานผู้รับเหมาต้องมีแผนการยกที่ปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเจ้าของพื้นที่และต้องชักซ้อมให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจในแผนการยกดีแล้ว
- ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการกั้นเขตด้วยเชือกและกรวยเพื่อเตือนอันตรายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้เคียง
- ก่อนปฏิบัติงานผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศีรษะต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัยทั่วไปของงานยกนั้น ว่าปลอดภัยพร้อมที่จะทำงานได้ เช่น Hoist ต้องไม่มีสภาพผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
- ขณะยกต้องจัดให้มีผู้ผูกยึด และผู้ให้สัญญาณให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านการอบรมแล้ว
- หลีกเลี่ยงการยกขึ้นงานข้ามอุปกรณ์ที่กำลังทำงาน, คนที่กำลังทำงาน, ถังเก็บวัสดุอันตรายต่างๆ และจะต้องถอนเครื่องจักร รถยนต์ คนทำงานออกจากแนวที่ยก

11.12งานที่ทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง หรือหม้อแปลงไฟฟ้า

- ผู้รับเหมาต้องเข้าอบรมความปลอดภัยตามที่บริษัท กำหนด
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE เฉพาะงานไฟฟ้า เช่น รองเท้านิรภัยพื้นยาง ถุงมือยางกันไฟฟ้า หมวกนิรภัยสำหรับงานไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นที่ต้องใช้เป็นต้น
- ผู้รับเหมาต้องนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องกล เข้ามาตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามระบบการขออนุญาต Work Permit ทุกครั้ง



UNCONTROLLED COPY



- การเก็บสารกัมมันตรังสีต้องบรรจุในกล่องใส่กัมมันตรังสี ที่มีตะกั่วหุ้มอยู่ภายใน เก็บแยกต่างจากวัสดุและ ผู้คน อาจจะโดยฝังดินในหลุมที่มีฝาปิดล้อมรั้ว และติดป้ายเตือน "อันตรายสารกัมมันตรังสี" ให้เห็นเด่นชัด

11.15 งานขุดเจาะถนนหรือหลุม

- ผู้รับเหมาต้องเข้าอบรมความปลอดภัยตามที่บริษัท กำหนด
- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE เช่น รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือนิรภัย และอุปกรณ์อื่นที่ต้องใช้เป็นต้น
- ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เช่นอุปกรณ์ขุดเจาะ และนำอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เครื่องกลมาให้ ช่างเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบก่อนการใช้งาน
- การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามระบบการขออนุญาต Work Permit ทุกครั้ง
- การมีการขุดเจาะพื้นหรือผนังเกิน 15 ซม. ต้องขอใบอนุญาตขุดเจาะ และต้องมั่นใจว่าไม่เจาะไปถูกแนวท่อหรือแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน
- กรณีที่มีการขุดเจาะที่อาจมีการพังทลาย ต้องจัดทำไหล่ดินหรือหินหรือทราย หรือวัสดุอื่นในลักษณะลาดเอียงป้องกันการพังทลาย
- กรณีขุดลุมเป็นมุม 90 องศา ต้องจัดทำตงจัดทำผนังกั้นหรือวัสดุกันพร้อมค้ำยัน
- กรณีทำงานในท่อ ช่องโพรง อุโมงค์ บ่อ ฯต้องมีการทำผนังหรือวัสดุกันพร้อมค้ำยัน และปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานในสถานที่อับอากาศ
- กรณีที่มีการขุดบ่อลึกเกิน 30 ซม. ต้องจัดวั่นกั้นที่มั่นคงแข็งแรง หรือวัสดุแสดงขอบเขตให้เห็นชัดเจน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับเหมาได้จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องนำมาใช้งานให้เกิดความปลอดภัยในบริษัท ได้แนบคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ **ตามเอกสารแนบ**

**12. การใช้ทรัพย์สินหรือสถานที่**

1. ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและห้องน้ำ อนุญาตให้ผู้รับเหมาใช้ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ห้องอาบน้ำ และห้องน้ำของบริษัทที่กำหนดให้เท่านั้น



UNCONTROLLED COPY



11.14 งานฉายรังสี ( X-Ray ) ในที่อับอากาศ

- ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศสำหนาใบ Certificate ผ่านการอบรมส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในที่อับอากาศต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยได้รับการรับรองผลการตรวจไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ที่ทางโรงพยาบาลออกให้ ส่งให้หน่วยงานฝึกอบรมก่อนวันฝึกอบรมความปลอดภัยล่วงหน้า 3 วัน หรือวันที่เข้ามาอบรมความปลอดภัยแล้วแต่กรณี
- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีผู้ฝึกระวังและผู้ช่วยเหลือประจำทางเข้าออกของที่อับอากาศนั่นๆ ตลอดเวลาทำงาน
- ผู้รับเหมาที่มาผู้ปฏิบัติการฉายรังสี จะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี
- ก่อนดำเนินการทำการฉายรังสี จะต้องขออนุญาตโดยใช้ใบอนุญาตทำงานฉายรังสี
- ต้องปิดล้อมพื้นที่ด้วยเชือกธงเหลือง มีป้าย "อันตราย" และสัญลักษณ์สากล ของสารกัมมันตรังสี วางไว้ เป็นระยะ ๆ รอบพื้นที่
- ต้องติดตั้งไฟสัญญาณหมุน หรือไฟกระพริบสีเหลือง จัดคนเฝ้าดอยดูแล และประกาศเตือนผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยใช้ เครื่องขยายเสียงไม่ให้เข้ามาบริเวณปิดล้อม
- รัศมีของพื้นที่ปิดล้อมขึ้นอยู่กับความเข้มของแหล่งกำเนิดรังสี ผู้ปฏิบัติงานสามารถวัดความเข้มข้นได้ ด้วย SURVEY METER
- ผู้ปฏิบัติงานต้องพกพาเครื่องวัดการได้รังสี เช่น FILM BADGE DOSIMETER ตลอดเวลาทำงาน
- หลังการฉายรังสี ผู้ปฏิบัติงานต้องเก็บไอโซโทปไว้ในภาชนะบรรจุมิดชิด
- หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถเก็บไอโซโทปเข้าในกล่องได้ ต้องควบคุมพื้นที่ไว้จนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ และรับรองว่าปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้



UNCONTROLLED COPY

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการหยุดงาน บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าเสียหายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับเหมา จะเรียกร้องจากบริษัทฯ ไม่ได้ตามเงื่อนไขดังนี้

1. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย หรือมีเงื่อนไขการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือมีการปฏิบัติงานนอกเหนือจากขอบเขตของงานที่ได้ขออนุญาตไว้
2. กรณีทบว่ามีการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยต่อบุคคล ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือสาธารณชน หรือ
3. กรณีที่ผู้รับเหมา ปฏิบัติผิดระเบียบตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ และพิจารณาแล้วพบว่าก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจยอมรับได้
4. ในกรณีที่พบว่างานไม่ได้คุณภาพ หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา หรือมีการกระทำใดๆที่ไม่ปลอดภัย

**17. การชดใช้ค่าเสียหาย**

ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมงานมิให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมหรือจัดหามาทดแทนให้เหมือนเดิม

**18.การประกันภัย**

ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในบริษัท จะต้องทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มหรือประกันสุขภาพอื่นๆ หรือกองทุนเงินทดแทน ให้กับพนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน

UNCONTROLLED COPY



ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

SUPPORT DOCUMENT | Document No. SD-S-PUH-SS-005
Issued by: nuchjaree S. | Edition No. 02
Effective date: 15 Feb 2017
Approved by: Chaiyawut K. | Page 33 (34)

2. จุดที่จะต้องการใช้วางวัสดุ หรืออุปกรณ์เครื่องจักร จะต้องได้รับความเห็นชอบก่อนเท่านั้น จึงจะดำเนินการได้
3. การชำระล้าง หรือทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือเครื่องมือ ผู้รับเหมาจะต้องขออนุญาตดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ ก่อน และจะต้องดำเนินการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
4. ต้องจัดเก็บสถานที่ที่ปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละกะ หรือแต่ละวันทำงาน
5. การทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว จะต้องทิ้งตามจุดที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น

**13. การรักษาความสะอาด**

1. ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบต่อความสะอาด ในบริเวณที่ผู้รับเหมาใช้ทำงาน วัสดุเหลือใช้และเศษวัสดุต่างๆ จะต้องขนออกวันต่อวัน
2. บริเวณที่ทำงาน บันได ทางเดิน และทางออกฉุกเฉินจะต้องสามารถให้ผ่านได้สะดวกตลอดเวลา ห้ามวางวัสดุสิ่งของหรือเครื่องมือ กีดขวางเส้นทาง
3. ห้ามวางวัสดุ หรือปฏิบัติงานกีดขวางเส้นทางอุปกรณ์ดับเพลิง
4. ห้ามจอดรถหรือวางอุปกรณ์กีดขวางผิวการจราจรโดยเด็ดขาด
5. ผู้รับเหมารายใดละเลย ไม่จัดการบริเวณให้สะอาดภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาดเองและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเรียกเก็บจากผู้รับเหมา

**14. การรื้อถอนและนำของออก**

เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะต้องรื้อถอนอาคารชั่วคราว อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุเหลือใช้อื่นๆออกจากบริเวณโรงงาน และทำความสะอาดพื้นที่ใช้งาน ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

**15. การให้ข่าวสาร**

ห้ามมิให้ผู้รับเหมา ให้ข่าวใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

**16. การสั่งหยุดงาน**

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับเหมาหยุดงานได้ และค่าเสียหายหาก

UNCONTROLLED COPY

# ข-3 คู่มือปฏิบัติเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชน

## การสื่อสารเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชน

1. **วัตถุประสงค์(Objective)**

1.เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการสื่อสารเรื่องร้องเรียน ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม

2. เพื่อให้ความคิดเห็น/คำร้องเรียนจากชุมชนได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม และนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้น

3.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและพนักงานทุกระดับสนใจและทบทวนข้อร้องเรียน เพื่อยุติปัญหาป้องกันการเกิดขึ้นอีกในอนาคต

2. **ขอบเขต (Scope)**

ระเบียบการปฏิบัติงานนี้กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมการติดต่อสื่อสารของ บริษัท ในกลุ่ม NPS Double A Power กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ได้แก่ ชุมชน ,หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน

3. **คำจัดกัดความ (Definition)**

1.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ NPS Double A Power

2. Corp Comm หมายถึง หน่วยงานสื่อสารองค์กร ( Corporate Communications )

3.หน้างาน/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง แผนก หรือ ฝ่าย หรือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างาน เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อม, ฝ่าย Safety, เป็นต้น

4. BRC,BSS , SHEQ หมายถึง หน่วยงานฝ่ายบริหาร

5. ทีมงานเฉพาะกิจ หมายถึง กลุ่มหรือคณะที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุ/ดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อร้องเรียน

6.ชุมชน หมายถึง ประชากรในเขตพื้นที่และใกล้เคียงโรงงาน

7.หน่วยงานราชการ หมายถึง ข้าราชการประจำในส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดหรือส่วนภูมิภาค

8.สื่อมวลชน หมายถึง นักข่าวท้องถิ่น , สื่อมวลชนในพื้นที่

9. NPS Double A Power หมายถึง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน), บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จำกัด, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด,บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด , บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 6 จำกัด , บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 10 จำกัด,บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด, , บริษัทฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด, บริษัท แอช ลีชชิ่ง จำกัด, บริษัท น้ำใส 304 จำกัด และ บริษัท อี 85 จำกัด



UNCONTROLLED COPY

**INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

***WORK INSTRUCTION*** Document No. WI-QES-PUH-CR-001

Issued by: Pimonpan W. Edition No. 02

Effective date: 28 Feb 2017

Approved by: Aree J. 

## ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| เลขที่เอกสาร | แก้ไขครั้งที่ | รายละเอียดการแก้ไข | ผู้จัดทำเอกสาร |
|---|---|---|---|
| WI-QES-PUH-PR-001 | 01 | เพิ่มเติมขอบข่าย รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน | ต้องตา ว่องเรืองอรุณ |
| WI-QES-PUH-CR-001 | 02 | ปรับเปลี่ยนคำจำกัดความและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน | พิมลพรรณ แววงาม |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

UNCONTROLLED COPY

**4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure)**

1.กรณีข้อร้องเรียนไม่รุนแรง

1.1) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจาก ชุมชน หน่วยงานราชการ หรือ สื่อมวลชน

1.2) SHEQ พิจารณาระดับความรุนแรงของปัญหา

1.3) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ประสานหน้างาน/ผู้เกี่ยวข้องงานเพื่อตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไขและป้องกัน พร้อมชี้แจงสื่อสารกับผู้ร้องเรียนโดยทันที

1.4) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ต่อ SHEQ

1.กรณีที่ข้อร้องเรียนที่มีระดับความรุนแรง

1.1) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจาก ชุมชน หน่วยงานราชการ หรือ สื่อมวลชน

1.2) SHEQ พิจารณาระดับความรุนแรงของปัญหา

1.3) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ประสานจัดตั้ง ทีมงานเฉพาะกิจ และเสนอต่อ SHEQ

1.4) SHEQ พิจารณาอนุมัติ ทีมงานเฉพาะกิจ

1.5) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์จัดประชุมทีมงานเฉพาะกิจ โดยมีฝ่าย Corp Comm ให้ข้อแนะนำด้านภาพลักษณ์ , ฝ่ายบริหาร ให้ข้อแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา

1.6) ทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบและเสนอแนวทางการแก้ไข ให้ SHEQ พิจารณาอนุมัติ

1.7) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชี้แจงต่อผู้ร้องเรียน

1.8)ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ดำเนินการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และรายงานต่อ SHEQ และ Corp Comm

1.9) SHEQ รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ต่อ BSS , BRC

1.10) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนของ PUH และ จัดเก็บเอกสารในระบบ ISO

UNCONTROLLED COPY

**5. บันทึก (Record)**

FR-QES-PUH-CR-001 แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนของ PUH

**6. เอกสารแนบ (Related Document)**

ไม่มี

**7. เอกสารอ้างอิง (Reference)**

ไม่มี

# ข-4 ตารางบันทึกข้อร้องเรียนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**ตารางบันทึกข้อร้องเรียนผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2569**

**โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร้อนร่วม**

**บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด สาขา1**

Jan-26

| ลำดับที่ | วันที่ | ประเภทข้อร้องเรียน | ผลกระทบที่ได้รับ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไขปัญหา | สถานะการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไม่มีข้อร้องเรียน | | | |

Feb-26

| ลำดับที่ | วันที่ | ประเภทข้อร้องเรียน | ผลกระทบที่ได้รับ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไขปัญหา | สถานะการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไม่มีข้อร้องเรียน | | | |

Mar-26

| ลำดับที่ | วันที่ | ประเภทข้อร้องเรียน | ผลกระทบที่ได้รับ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไขปัญหา | สถานะการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | ไม่มีข้อร้องเรียน | | | |

Apr-26

| ลำดับที่ | วันที่ | ประเภทข้อร้องเรียน | ผลกระทบที่ได้รับ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไขปัญหา | สถานะการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไม่มีข้อร้องเรียน | | | |

May-26

| ลำดับที่ | วันที่ | ประเภทข้อร้องเรียน | ผลกระทบที่ได้รับ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไขปัญหา | สถานะการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไม่มีข้อร้องเรียน | | | |

Jun-26

| ลำดับที่ | วันที่ | ประเภทข้อร้องเรียน | ผลกระทบที่ได้รับ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไขปัญหา | สถานะการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ไม่มีข้อร้องเรียน | | | |

# ข-5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

## กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | สวัสดีปีใหม่ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียนประจำปี 2569 |  | มอบของสวัสดีปีใหม่ 2569 ให้แก่ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อสานสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความร่วมมือ และแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา |
| 2 | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 |  | สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยมอบของขวัญวันเด็กพร้อมทุนการศึกษาแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคต |
| 3 | โครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา |  | ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดป่าทรงธรรม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดโดยที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน |
| 4 | โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  | ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ ณ วัดใหม่นาบุญ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและศาสนสถาน |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 5 | รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569 |  | สนับสนุนงบประมาณ "รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569" ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี การสนับสนุนดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของ NPS ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของยุวกาชาด อาสากาชาด และภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนางสาวบุศรินทร์ พูลเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ |
| 6 | สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมไหการกุศล ในงานปิดทองประจำปี 2569 |  | สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมไหการกุศล ในงานปิดทองประจำปี 2569 ณ วัดหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนในพื้นที่ |
| 7 | สนับสนุนของรางวัลล้วงไหพาโชค ในงานปิดทอง หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์ ประจำปี 2569 |  | สนับสนุนของรางวัล ล้วงไหพาโชค ในงานปิดทอง หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์ ประจำปี 2569 ณ วัดศรีโพธิมาลัย ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป |
| 8 | สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมล้วงไห ในงานวัดประจำปี 2569 ณ วัดวังบัวทอง |  | สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมล้วงไห ในงานวัดประจำปี 2569 ณ วัดวังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น สร้างความสนุกสนานและสีสันภายในงาน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนในพื้นที่ |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 9 | โครงการ Kick off ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) |  | ร่วมโครงการ Kick off ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ณ สวนอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสัญญา นามี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่ประชาชนถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง และกระตุ้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน |
| 10 | สนับสนุนถุงยังชีพวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 72 ปี |  | สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 72 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายกองเอก วีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี |
| 11 | สนับสนุนกรวยจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในวันนักข่าว |  | สนับสนุนกรวยจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในวันนักข่าว ร่วมกับคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมร่วมรับประทานอาหารและจัดกิจกรรมจับฉลากของรางวัล เพื่อแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนในพื้นที่ |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 12 | สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ |  | สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 73 ประจำปี 2569 ให้แก่โรงเรียนวัดบุขาขาใบ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการ ศิลปะ และทักษะความสามารถในเวทีการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง |
| 13 | สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล |  | สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเตียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลลาดตะเตียน เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ในการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ภายในชุมชน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NPS ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง |
| 14 | สนับสนุนงบประมาณการจัดทำป้ายการแข่งขันฟุตบอลการกุศลบ้านวังบัวทอง |  | สนับสนุนงบประมาณการจัดทำป้ายการแข่งขันฟุตบอลการกุศลบ้านวังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน |
| 15 | สนับสนุนงบประมาณงานบรรพชาสามเณร ศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2569 |  | สนับสนุนงบประมาณงานบรรพชาสามเณร ศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2569 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม ตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 16 | โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด หิ้วปิ่นโต แต่งผ้าไทย |  | ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด หิ้วปิ่นโต แต่งผ้าไทย โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา อาทิ การถวายภัตตาหารพระสงฆ์ การฟังธรรม การเจริญจิตภาวนา ตลอดจนการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย |
| 17 | สนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบไฟฟ้าให้กับบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท้ายสะแก |  | สนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบไฟฟ้าให้กับบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท้ายสะแก ตำบลบ้านคงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน |
| 18 | โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และกลุ่มโรงไฟฟ้า NPS |  | จัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และกลุ่มโรงไฟฟ้า NPS ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center : IOC) วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ร่วมกันในชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความสามัคคี และความร่วมมืออันเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 19 | โครงการเยี่ยมชมคณะกรรมการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และกลุ่มโรงไฟฟ้า NPS |  | จัดโครงการเยี่ยมชมคณะกรรมการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และกลุ่มโรงไฟฟ้า NPS เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมและทำความรู้จักสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงกระบวนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน |
| 20 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ |  | เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาและยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย |
| 21 | สนับสนุนอาหารแห้งและเครื่องดื่มให้แก่จุดตรวจ จุดสกัด |  | สนับสนุนอาหารแห้งและเครื่องดื่มให้แก่จุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 22 | กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำ |  | สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบข้าวสารแก่ผู้สูงอายุภายในงานรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุที่จัดขึ้นในชุมชน 21 หมู่บ้าน และ 4 หน่วยงาน ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และขอพรจากผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวและสังคม พร้อมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้สูงอายุในวันปีใหม่ไทย |
| 23 | สนับสนุนงบประมาณซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำในห้องน้ำเด็กนักเรียนชาย |  | สนับสนุนงบประมาณซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำในห้องน้ำเด็กนักเรียนชาย ณ โรงเรียนวัดบุยาใบ ตำบลท่าดูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปรับปรุงสุขอนามัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งานของนักเรียนในสถานศึกษา |
| 24 | สนับสนุนเครื่องดื่มและขนมให้แก่นักกีฬาเยาวชน |  | สนับสนุนเครื่องดื่มและขนมให้แก่นักกีฬาเยาวชนในโครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2569 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดูม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดูม ตำบลท่าดูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา ความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชน |
| 25 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2569 |  | ร่วมพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2569 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดูม ณ สนามกีฬาโป่งไผ่ ตำบลท่าดูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติดอันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในชุมชน |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 26 | โครงการ MUAYTHAI FOR ALL มวยไทยเยาวชน |  | สนับสนุนงบประมาณโครงการ MUAYTHAI FOR ALL มวยไทยเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา การพัฒนาเยาวชน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะนำไปสู่การสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีระเบียบวินัย และห่างไกลจากยาเสพติด |
| 27 | จัดโครงการสภากาแฟผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 |  | จัดโครงการ สภากาแฟผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมทวารวดีรีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นกิจกรรมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล อัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกับกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในตำบลท่าดูม อำเภอศรีมหาโพธิ อาทิ ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน |
| 28 | โครงการผลไม้จากสวนส่งตรงถึงมือคุณ |  | จัดโครงการผลไม้จากสวนส่งตรงถึงมือคุณ (เงาะ) เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์และกระจายผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชนสู่หนักงานภายในบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ และช่วยส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในชุมชน |
| 29 | สนับสนุนเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ให้แก่ชุมชนบ้านหนองสนวน |  | สนับสนุนเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ให้แก่ชุมชนบ้านหนองสนวน ตำบลท่าดูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชุมชน การประชุมหมู่บ้าน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีนายศิลา กองนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองสนวน เป็นตัวแทนรับมอบ |
| 30 | โครงการหน่วยแพทย์สัญจร มอบอุปกรณ์การแพทย์ |  | จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุขและความพร้อมด้านการให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้วเป็นตัวแทนรับมอบ |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 31 | สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ |  | สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเป็นตัวแทนรับมอบ |
| 32 | โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar farm) กลุ่มผู้นำชุมชน |  | จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar farm) กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านคงกระทงยาม ตำบลหาดยาง และโรงเรียนศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ทราบถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน โรงเรียน อันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ยั่งยืนในพื้นที่ |
| 33 | โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar farm) กลุ่มนักเรียน |  | จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar farm) กลุ่มนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ โรงเรียนวัดใหม่กรงทองในพระราชอุปถัมภ์ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม และโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ยั่งยืนในพื้นที่ |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 34 | โครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร การทำเบเกอรี่ |  | จัดโครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร การทำเบเกอรี่ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 บ้านโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี วิทยากร มาถ่ายทอดความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำเบเกอรี่ เค้กกล้วยหอมและคุกกี้สับปะรด ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการผสมส่วนประกอบ การอบ การแพคสินค้าและกำหนดราคา ไปจนถึงการแนะนำแนวทางการต่อยอดเป็นอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ ซึ่งโรงไฟฟ้า NPS มุ่งหวังให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน |
| 35 | โครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อหลักสูตร ขนมฝึกบัวใบเตย |  | จัดโครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ 5 ภายใต้หลักสูตรขนมฝึกบัวใบเตย ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านย่านนางวิ่ง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำขนมฝึกบัวใบเตย ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการผสมส่วนประกอบ วิธีการทอด การบรรจุภัณฑ์ และการตั้งราคาจำหน่าย เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ สนับสนุนการสร้างรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ |
| 36 | โครงการมอบแสงสว่างให้ชุมชน สนับสนุนงบประมาณติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ |  | จัดโครงการมอบแสงสว่างให้ชุมชน สนับสนุนงบประมาณติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านช่างตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะของชุมชนเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชน และอำนวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 37 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้โรงเรียน |  | จัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อการใช้งาน เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ NPS ในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน |
| 38 | โครงการปันยิ้ม ปันน้ำใจ |  | จัดโครงการปันยิ้ม ปันน้ำใจ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านลาดไพรจิตร ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต พร้อมส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้แก่ประชาชนในชุมชน |
| 39 | โครงการเอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน |  | ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพที่มีเครื่องอุปโภคบริโภค ในการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน |
| 40 | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนบ้านท่าดูม |  | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนบ้านท่าดูม ตำบลท่าดูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสออกกำลังกายและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NPS ในการส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิต โดยนำกิจกรรมกีฬามาช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของเยาวชนในชุมชนอย่างยั่งยืน |
| 41 | โครงการ Back to school |  | จัดโครงการ Back to school สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเสริมพัฒนาการ และจัดกิจกรรมนันทนาการต้อนรับเปิดภาคเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ และพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย |

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 42 | โครงการพี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด |  | จัดโครงการพี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด โดยให้ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังการลดใช้พลังงาน ให้เด็กๆได้สนุกกับการประดิษฐ์กังหันลมกระดาษ และเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากช่วยเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจแหล่งที่มาของพลังงานไปพร้อมกัน |
| 43 | โครงการน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ |  | จัดโครงการน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ โดยจัดฐานการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ พร้อมทั้งนำ ไอศกรีม อาหารว่างขนมและนม และของรางวัลต่าง ๆ ไปมอบให้กับน้อง ๆ เพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ |

ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม หัวข้อย่อยที่ 8 สอบถามประชาชนในบริเวณใกล้เคียงถึงประเด็นที่วิตกกังวล เพื่อให้โครงการทราบถึงประเด็น

| ลำดับ | หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม | รูปภาพ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | การลงพื้นที่พบปะพูดคุยชุมชนโดยรอบเป็นประจำทุกเดือน |  | ลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามประเด็นปัญหา ตอบข้อซักถามประเด็นข้อสงสัย |

# ข-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี



**คำสั่งอำเภอศรีมหาโพธิ**
**ที่ ๑๘๑ /๒๕๖๘**
**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี**
**บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)**
**กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)**
**กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด**

---

ตามที่อำเภอศรีมหาโพธิ ได้มีคำสั่งอำเภอศรีมหาโพธิ ที่ ๓๑๕/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ในพื้นที่อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคราชการ และในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการแก้ไขปัญหา และดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินงานของโรงงานในพื้นที่ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและครอบคลุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

๑. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒. กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้แก่

๒.๑ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๒ บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๓ บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๔ บริษัท ซีเอชพี ๑ จำกัด เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๕ บริษัท อี ๘๕ จำกัด เลขที่ ๗๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๖ บริษัท น้ำใส ๓๐๔ จำกัด เลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๗ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๕ เอ จำกัด เลขที่ ๒๑๘ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๘ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๑๒ จำกัด เลขที่ ๒๗๔ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๙ บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๓. กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ได้แก่

๓.๑ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

/๓.๒ บริษัท...



๓.๒ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค ๗ จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๓.๓ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค ๑๙ จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

นั้น

เพื่อให้การทำงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยจำนวนคณะกรรมการ ๕๓ คน ตามสัดส่วน ดังนี้

๑. ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน ๒๘ คน
๒. ตัวแทนภาคราชการ จำนวน ๑๒ คน
๓. ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒ คน
๔. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน

**๑. ตัวแทนภาคราชการ จำนวน ๑๒ คน ได้แก่**

๑. นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานคณะกรรมการไตรภาคี
๒. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รองประธานคณะกรรมการไตรภาคี คนที่ ๑
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี รองประธานคณะกรรมการไตรภาคี คนที่ ๒
๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๕. พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
๖. สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (พื้นที่เขตตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ)
๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๙. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่
๑๑. กำนัน ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ

**๒. ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน ๒๘ คน ได้แก่**

๑. [redacted] หมู่ ๑ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๒. [redacted] หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๓. [redacted] หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๔. [redacted] หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๕. [redacted] หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๖. [redacted] หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๗. [redacted] หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๘. [redacted] หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๙. [redacted] หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ

/๑๐. นายสำเริง...

๑๐. [redacted] หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๑. หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๒. หมู่ ๕ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๓. หมู่ ๕ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๔. หมู่ ๖ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๕. หมู่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๖. หมู่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๗. หมู่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๘. หมู่ ๘ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๙. หมู่ ๑๐ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๐. หมู่ ๓ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๑. หมู่ ๔ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๒. หมู่ ๕ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๓. หมู่ ๖ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๔. หมู่ ๑๐ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. หมู่ ๑๓ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
๒๖. หมู่ ๓ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
๒๗. หมู่ ๔ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
๒๘. หมู่ ๔ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี

**๓. ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒ คน ได้แก่**

๑. [redacted] ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
๒. [redacted] ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
๓. [redacted] ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
๔. [redacted] ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
๕. [redacted] ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
๖. [redacted] ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
๗. [redacted] ตัวแทนฝ่ายประสานงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
๘. [redacted] ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
๙. [redacted] ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
๑๐. [redacted] ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
๑๑. [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการไตรภาคี
๑๒. [redacted] ตัวแทนฝ่ายประสานงานทั่วไป และเลขานุการกรรมการไตรภาคี

/๔. ที่ปรึกษา...



**๔. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน ได้แก่**

๑. นายวิทูร บุญส่ง

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการทำงานตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการไตรภาคี บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) และกลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[redacted]

# ข-7 บันทึกการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี

**การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี**
**บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)**
**กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด**
**ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**
**วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 256 เวลา 10.00 - 12.00 น.**
**ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

**กรรมการผู้เข้าประชุม**

**กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวจุฑามาศ | บัวเผื่อน | ประธานคณะกรรมการไตรภาคี |
| 2. นางสาวมาริษา | ไชยโอสถ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี |
| 3. นายจักรพล | จันลือไชย | แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี |
| 4. นายนิสิต | ศรีพุ่ม | สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ |
| 5. นายศักดิ์ชัย | บุตรดา | แทน กำนันประจำตำบลท่าตูม |
| 6. นายชัชชัย | ไพเราะ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม |
| 7. นางสาวภรัณ | เทียมไธสง | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ |

**กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน**

| | | |
|---|---|---|
| 8. นายสละ | วงษ์วิจารณ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 9. นายสัญชัย | แม้นพงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 10. นางสุมาลี | บริสุทธิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 11. นายบุญชิต | มานะต่อ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 12. นางสาวยุพิณ | ละมั่งทอง | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 13. นายวิลาส | เล็บพยัคฆ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 14. นางไพริน | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 15.นายสำเริง | สีมาดาล | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 16. นายชัยวิวัฒน์ | เปลี่ยนนุช | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 17. นางวิไลรัตน์ | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 18. นางสมคิด | ทิพเวช | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 19. นางสาวสมจิต | ศรีมาศ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 20. นางสาวนงลักษณ์ | คุ้มมา | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 21. นางสาวลำใย | อร่ามวงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 22. นายสุรชัย | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 23. นายทรงกฤษ | คร้ามไพบูลย์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 24. นายพิพัฒน์ | คำแก้ว | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 25. นายถวิล | โมคศักดิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 26. นายบุญเกิด | พอไทย | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 27. นายประสิทธิ์ | หอมจันทร์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |

**กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน**

| | | |
|---|---|---|
| 28. นางสาวณุกานดา | ปัญญาวิไล | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 29. นางสาวอารีย์ | จักษ์ตรีมงคล | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 30. นายศุภณัฐ | ชินอ่อนล้าว | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 31. นางสาวกัญจญ์นภัส | ปัญญาประเสริฐ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 32. นางสาวปัทมา | นาม้อง | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 33. นางสาวเบญจวรรณ | จงหมั่น | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 34. นางสาวจีรภา | บุรีวงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 35. นางสาวรวีวรรณ์ | พรายแสง | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 36. นายศุภกร | พัฒน์ธีรกรธนา | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 37. นางสาวพรทิพย์ | หิตเทศ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 38. นางสาวอาภาภรณ์ | แสนทำพล | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 39. นางสาวปาริชาต | รุจิเทศ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี |

**กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| 1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 6. นายวิทูร | บุญส่ง | ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี |
| 7. นายสมบุญ | พัชรไพบูลย์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 8. นายเผือก | เล็บพยัคฆ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 9. นายเอนก | ปรุงนิยม | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 10. นายอุดม | ไท้ยงวน | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 11. นายเมธา | บุญโต | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 12. นายกู้เกียรติ | แสงจันทร์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 13. นายพีรมิตร | สัมฤทธิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 14. นายวิชา | จันทร์ประทุม | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวมยุรี | พิกุลเงิน | เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี |
| 2. พ.อ.ท.หญิงอรรถลักษณ์ | พันนังศรี | ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ |

| | | |
|---|---|---|
| 3. นายอภิชญา | มัยตรีเดช | ครูโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ |
| 4. นางสาวกัญญาณัฐ | ลำไยสง | เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ |
| 5. นางสาววิชุดา | ตรีเนตร์ | เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ |
| 6. นางนงค์นุช | เจียมจักร | เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ |
| 7. นายวรวิช | ฐิติวรชิน | เจ้าหน้าที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ(1991)จำกัด(มหาชน) |
| 8. นางสาวสกาวเดือน | ไชยชนะ | เจ้าหน้าที่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) |
| 9. นางสาววิธรา | นาชัยเพิ่ม | เจ้าหน้าที่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) |
| 10. นางสาวสุภาวดี | จงเรืองศรี | เจ้าหน้าที่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) |
| 11. นางสาวนิภาภรณ์ | ตั้งมั่นภูวดล | เจ้าหน้าที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ(1991)จำกัด(มหาชน) |

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1 / 2569 (ครั้งที่ 225) ตามวาระดังต่อไปนี้

**<u>ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ</u>**

**1.1 การจัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569**

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดจัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งเพื่อจัดหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเที่ยวงานประจำปีตามวันที่แจ้งไว้ข้างต้น

**1.2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี**

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรีกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 25 มกราคม 2569 ที่ผ่านมานั้น หลังจากเปิดหีบนับคะแนน จาก 7 อำเภอ 786 หน่วยเลือกตั้ง จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 388,288 คน ผลการเลือกตั้ง เป็นดังนี้

| | |
|---|---|
| อันดับ 1 นายกฤษฎิ์ กษมพันธ์ | ได้คะแนน 118,543 คะแนน |
| อันดับ 2 นายจำรูญ สวยดี | ได้คะแนน 51,344 คะแนน |
| อันดับ 3 นายคณิณพัชญ์ อัมพุชศศิภัณ | ได้คะแนน 15,187 คะแนน |
| อันดับ 4 นายอำไพ กองมณี | ได้คะแนน 14,915 คะแนน |
| อันดับ 5 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ | ได้คะแนน 9,208 คะแนน |

**1.3 เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ**

ประธานคณะกรรมการไตรภาคีแจ้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยต้องใช้หลักฐานแสดงตน ได้แก่ บัตรประชาชน หรือ หลักฐานอื่น เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID หรือแอปพลิเคชัน DLT OR LICENCE

โดยขั้นตอนแรก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรอบนี้ จะได้รับบัตรทั้งหมด 2 ใบ นั่นคือ บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต บัตรสีเขียว กาได้หมายเลขเดียว และบัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีชมพู กาหนึ่งหมายเลขที่ชอบ จากนั้นแสดงตนเพื่อใช้สิทธิออกเสียงประชามติ รับบัตรออกเสียงประชามติ บัตรสีเหลือง หา เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ เพียงช่องเดียว

**สรุป** ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตร 3 ใบ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะได้รับบัตร 2 ใบ คือ สีเขียว สำหรับเลือก สส. แบบแบ่งเขต และสีชมพู สำหรับเลือกพรรคการเมือง (แบบบัญชีรายชื่อ) และการออกเสียงประชามติ จะได้รับบัตร 1 ใบ สีเหลือง

**<u>ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 10/2568 (ครั้งที่ 224)</u>**

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 10/2568 (ครั้งที่ 224) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

**การพิจารณาของที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 10/2568

**วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568

ตามที่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

บริษัท ฟิวเจอร์ รีซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 1 ครั้ง

| วัน-เวลา | ผู้แจ้ง | เหตุการณ์ | แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข |
|---|---|---|---|
| 18 พ.ย. 68 | นายสละ วงษ์วิจารณ์ คณะกรรมการไตรภาคี | แจ้งกรณี น้ำบำบัดที่ใช้รดในแปลงบริษัทไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม | จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับอบต.ท่าตูม พบว่าน้ำที่ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะเป็นน้ำที่ใช้รดในแปลงบริษัทซึ่งผ่านการบำบัดตามมาตรฐานแล้ว รวมกับน้ำจากแอ่งน้ำในพื้นที่ข้างเคียง โดยทางอบต.และบริษัทได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพ หากได้ผลการตรวจสอบแล้ว และจะแจ้งกลับทางชุมชนเพื่อคลายข้อกังวลใจต่อไป |

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด จำนวน 4 ครั้ง

| วัน-เวลา | ผู้แจ้ง | เหตุการณ์ | แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข |
|---|---|---|---|
| 4 พ.ย. 68 | นายชิดชัย แก้วมล สมาชิก อบต.หมู่ 12 ตำบล ศรีมหาโพธิ | แจ้งกรณี พบน้ำลักษณะสีดำ และมีกลิ่น บริเวณรางระบายน้ำฝน พื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 3 | เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโครงการ เข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 68 เวลา 13.30 น. มีรายละเอียด ดังนี้<br>1.ทางบริษัทฯ ไม่มีการระบายน้ำเสีย และมีการล็อคระบบวาล์วไว้<br>2.รางระบายน้ำฝนบริเวณหน้าโรงงาน เป็นน้ำฝนที่ไม่สามารถระบายได้ เนื่องจากจะส่งผลต่อพื้นที่ข้างเคียง<br>3.คราบฝ้าที่พบ เกิดจากน้ำฝนเปลี่ยนสภาพ ทำให้มีลักษณะเป็นฟิล์มลอยผิวน้ำ<br>ทั้งนี้จากสภาพน้ำดังกล่าว พบว่าเป็นน้ำที่ท่วมขังอยู่ในรางระบาย มีตะกอนดิน และมีกลิ่น แต่ไม่มีน้ำเสียหรือมีสารเจือปนจากโรงงานแต่อย่างใด โดยทางโครงการจะพิจารณามาตรการรองรับต่อไป |
| 8 พ.ย. 68 | นายมนัส สายพนัส รองนายก อบต. หนองโพรง | แจ้งกรณี พบการลักลอบทิ้งขยะในแปลงไม้ ในพื้นที่ โครงการ 304IP7 เฟส 5 | เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโครงการ ลงตรวจสอบหน้างาน พบขยะซึ่งเป็นผ้าสีแดงคาดว่ามาจากพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัทในพื้นที่ จึงได้แจ้งไปยังบริษัทดังกล่าว ให้ดำเนินการเก็บขยะทันที พร้อมกำชับให้รักษาความสะอาด และห้ามทิ้งขยะในพื้นที่ชุมชน |
| 14 พ.ย. 68 และ 15 พ.ย.68 | นายสนอง มั่นเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม | แจ้งกรณี ฝุ่นจากถนนในพื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 2 ปลิวเข้าชุมชน หมู่ 4 ตำบล ท่าตูม | ประสานงานฝ่ายดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ลงตรวจสอบหน้างาน พบว่าเกิดจากงานขนย้ายดินของโครงการในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้ให้ ผู้รับเหมานำรถเข้าฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทาง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นทันที |

**รายละเอียดกรณีรับแจ้งเรื่องร้องเรียน**

**1) กรณีน้ำบำบัดที่ใช้รดในแปลงบริษัท ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ 2 ตำบล ท่าตูม**

**เหตุการณ์** : เมื่อวันที่ 18 พ.ย.68 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก นายสละ วงษ์วิจารณ์ ในที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ว่าน้ำที่ใช้รดต้นไม้ในแปลงบริษัท ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

**ความคืบหน้า** : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร่วมกับอบต.ท่าตูม พบว่าน้ำที่ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะเป็นน้ำที่ใช้รดในแปลงบริษัทซึ่งผ่านการบำบัดตามมาตรฐานแล้ว รวมกับน้ำจากแอ่งน้ำในพื้นที่ข้างเคียงซึ่งอยู่สูงกว่า ไหลมารวมกัน ณ จุดที่มีท่อรอดของอบต. ที่จะสามารถข้ามไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ และเชื่อมไปยังหนองน้ำราชโด โดยทางอบต.และบริษัทได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่จุดต้นทาง ไปจนถึงจุดก่อนลงหนองน้ำราชโด จำนวนทั้งสิ้น 6 จุด และหากได้ผลการตรวจสอบแล้ว และจะแจ้งกลับทางชุมชนเพื่อคลายข้อกังวลใจต่อไป





**2) กรณีพบน้ำลักษณะสีดำ และมีกลิ่น บริเวณรางระบายน้ำฝน พื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 3**

**เหตุการณ์** : เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก นายชิดชัย แก้วมล สมาชิก อบต.หมู่ 12 ตำบล ศรีมหาโพธิ ว่าพบน้ำลักษณะสีดำ และมีกลิ่น บริเวณรางระบายน้ำฝน พื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 3

**ความคืบหน้า** : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 68 เวลา 13.30 น. มีรายละเอียด ดังนี้

1.ทางบริษัทฯ ไม่มีการระบายน้ำเสีย และมีการล็อคระบบวาล์วไว้

2.รางระบายน้ำฝนบริเวณหน้าโรงงาน เป็นน้ำฝนที่ไม่สามารถระบายได้ เนื่องจากจะส่งผลต่อพื้นที่ข้างเคียง

3.คราบฝ้าที่พบ เกิดจากน้ำฝนเปลี่ยนสภาพ ทำให้มีลักษณะเป็นฟิล์มลอยผิวน้ำ

ทั้งนี้จากสภาพน้ำดังกล่าว พบว่าเป็นน้ำที่ท่วมขังอยู่ในรางระบาย มีตะกอนดิน และมีกลิ่น แต่ไม่มีน้ำเสียหรือมีสารเจือปนจากโรงงานแต่อย่างใด โดยทางโครงการจะพิจารณามาตรการรองรับต่อไป





**3) กรณีพบการลักลอบทิ้งขยะในแปลงไม้ ในพื้นที่ โครงการ 304IP7 เฟส 5**

**เหตุการณ์** : เมื่อวันที่ 8 พ.ย.68 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก นายมนัส สายพนัส รองนายก อบต.หนองโพรง ว่าพบการลักลอบนำขยะไปทิ้งในแปลงไม้ ซึ่งคาดว่าเป็นผู้รับเหมาของบริษัท ในพื้นที่ โครงการ 304IP7 เฟส 5

**ความคืบหน้า** : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโครงการ ลงตรวจสอบหน้างาน พบขยะซึ่งเป็นผ้าสีแดงคาดว่ามาจากพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัทในพื้นที่ จึงได้แจ้งไปยังบริษัทดังกล่าว ให้ดำเนินการเก็บขยะทันที พร้อมกำชับให้รักษาความสะอาด และห้ามทิ้งขยะในพื้นที่ชุมชน





4) **กรณีฝุ่นจากถนนในพื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 2 ปลิวเข้าชุมชน หมู่ 4 ตำบล ท่าตูม**

**เหตุการณ์** : เมื่อวันที่ 14 พ.ย.68 และ 24 พ.ย.68 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก นายสนอง มั่นเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบล ท่าตูม ว่ามีฝุ่นจากถนน ในพื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 2 ปลิวเข้าชุมชน หมู่ 4 ตำบล ท่าตูม

**ความคืบหน้า** : ฝ่ายดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ลงตรวจสอบหน้างาน พบว่าเกิดจากงานขนย้ายดินของโครงการ ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้ให้ ผู้รับเหมานำรถเข้าฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทาง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นทันที





**3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568**

**1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุยายใบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวโล่ และ โป่งไผ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือน**พฤศจิกายน-ธันวาคม 2568** เป็นดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน/ หน่วย | หนองตะโก | | บุยายใบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 |
| 1 | **ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต | ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล. | 23 | 49 | น้อยกว่า 1.8 | 49 |
| 2 | **ฟีคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง | | น้อยกว่า 1.8 | น้อยกว่า 1.8 | น้อยกว่า 1.8 | 2.0 |
| 3 | **ฟลูออไรด์** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ | ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.08 | น้อยกว่า 0.08 | น้อยกว่า 0.08 | น้อยกว่า 0.08 |
| 4 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ใน | ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | อุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่น สารอุดฟัน | | | | | |
| 5 | **แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.0002 | น้อยกว่า 0.0002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 |
| 6 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | 0.030 | น้อยกว่า 0.006 |
| 7 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.005 |
| 8 | **ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | 0.018 | น้อยกว่า 0.010 |
| 9 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.008 | 0.007 | 5.122 | น้อยกว่า 0.004 |
| 10 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.227 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |
| 11 | **ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |
| 12 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 |

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน


หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ

หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ




**2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | เกณฑ์การปนเปื้อน | หน่วย | บ่อ 1 | | บ่อ 2 | | บ่อ 3 | | บ่อ 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 |
| 1 | **ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรืออาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรืออาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | ไม่กำหนด | ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm) | 2,707 | 2,915 | 2,530 | 2,825 | 2,825 | 2,943 | 2,837 | 3,135 |
| 2 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายบัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 1.36 | 1.39 | 2.79 | 3 | 3 | 4.45 | 4.96 | 4.48 |
| 3 | **ไซยาไนด์** เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูริเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย | ไม่เกิน 5,000 | ไมโครกรัม/ลิตร | น้อยกว่า5 | น้อยกว่า5 | น้อยกว่า5 | น้อยกว่า1 | น้อยกว่า1 | น้อยกว่า5 | น้อยกว่า5 | น้อยกว่า5 |
| 4 | **ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ใน | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.10 | น้อยกว่า 0.10 | น้อยกว่า 0.02 | น้อยกว่า 0.10 | น้อยกว่า 0.10 | 0.46 | น้อยกว่า 0.10 | 0.26 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจน | | | | | | | | | | |
| 5 | **กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้ | ไม่เกิน 72 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 |
| 6 | **ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 |
| 7 | **คลอไรด์** เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูลหรือโรงงานอุตสาหกรรม | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 196 | 231 | 241 | 280 | 280 | 280 | 268 | 318 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 644 | 853 | 474 | 589 | 589 | 603 | 584 | 772 |
| 9 | **สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 182 | 157 | 268 | 226 | 226 | 276 | 273 | 227 |
| 10 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายในมีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน | ไม่เกิน 0.7 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 |
| 11 | **โซเดียม** | | มิลลิกรัม/ลิตร | 333 | 206 | 323 | 220 | 220 | 180 | 333 | 188 |
| 12 | **แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ | ไม่เกิน 0.003 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสสัมผัส | ไม่เกิน 1.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.007 | น้อยกว่า 0.002 | 0.006 | 0.031 | 0.031 | 0.009 | 0.011 | 0.009 |
| 14 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | ไม่เกิน 0.020 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.02 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.024 | 0.025 |
| 15 | **ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา,แบตเตอรี่,หมึก, สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 |
| 16 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดิน และพบในแหล่งน้ำธรรมชาติ | ไม่เกิน5.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.015 | น้อยกว่า 0.004 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | น้อยกว่า 0.004 | 0.016 | น้อยกว่า 0.004 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | | | | | | | | | | |
| 17 | **แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับ เหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน | ไม่เกิน 0.5 | มิลลิกรัม/ลิตร | 1.145 | 1.348 | 0.078 | 0.096 | 0.096 | 0.237 | 0.356 | 0.467 |
| 18 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |
| 19 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ | ไม่เกิน 0.05 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **ซีโอดี** เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดด์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 5 | 24 | 8 | 7 | 7 | 18 | 23 | 20 |
| 21 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559


*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน


1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด วีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ


3) **การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน** ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ **วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง** / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน / หน่วย | วังหลังถ้ำ | คลองชลองแวง | วัดวังบัวทอง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ค่าความนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 156 | 619 | 135 |
| 2 | **ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย | ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร | 4.3 | 3.8 | 5.2 |
| 3 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 4.3 | 0.52 | 0.50 |
| 4 | **ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.27 | 0.59 | 0.25 |
| 5 | **กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง เป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ | ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร | น้อยกว่า 0.001 | น้อยกว่า0.005 | น้อยกว่า 0.005 |
| 6 | **ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน,น้ำ, พืชผัก,ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง,การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น | ไม่เกิน 5,000 เซลล์ /น้ำ100 มล. | 7,900 | 13,000 | 3,300 |
| 7 | **ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8 | 5.0 -9.0 | 7.9 | 7.6 | 8.0 |
| 8 | **ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 73 | 37 | 60 |
| 9 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการ | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 1.5 | 1.9 | 1.2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | | | | |




| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน / หน่วย | แม่น้ำปราจีนบุรี (ท้ายตลาดท่าตูม) | หนองน้ำราชโด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ค่าความนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรืออาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรืออาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 172 | 689 |
| 2 | **ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย | ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร | 8.5 | 8.9 |
| 3 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายบัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 0.09 | 0.21 |
| 4 | **ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8 | 5.0 -9.0 | 7.6 | 7.4 |
| 5 | **ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 10 | 4 |
| 6 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 1.9 | 1.0 |

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

นายสุชัย ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ขอให้ฝ่ายโรงงานได้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณคลองรั้ง เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงดัชนีต่างๆในจุดเหนือที่ตั้งโรงงานขึ้นไป โดยในพื้นที่ตำบลกรอกสมบูรณ์มีโรงงานฟอก ย้อม อยู่ 1 แห่ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพในคลองรั้งได้

นางสาวมาริษา ไชยโอสถ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและระยะเวลาวิเคราะห์นาน ทั้งนี้สามารถใช้ชุดตัวอย่างได้ซึ่งเป็นชุดเล็ก ที่สามารถวิเคราะห์ดัชนีต่างๆได้เบื้องต้น โดยสามารถประสานงานไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีได้ให้ที่ประชุมทราบว่า ทางกลุ่มบริษัท ได้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินจุดคลองรั้งสายนอก (บริเวณทางหลวง 304) อยู่แล้ว ทั้งนี้จะนำผลตรวจวิเคราะห์มาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

**3.3 แจ้งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2568**

ฝ่ายเลขานุการขอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2568 ดังนี้

**1) การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2568**

จัดประชุม 10 ครั้ง (งดประชุมในเดือน ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยเป็นการประชุม ณ อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 9 ครั้ง และเป็นการประชุมสัญจร 1 ครั้ง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการไตรภาคีส่วนชุมชนที่ร่วมประชุมต่อเนื่องไม่เคยขาดเลย จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายสละ วงษ์วิจารณ์ ประชาชน หมู่ 1 ตำบลท่าตูม
2. นายสัญชัย แม้นพงษ์ ประชาชน หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
3. นางไพริน ไพเราะ ประชาชน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม
4. นายสำเริง สีมาดาล ประชาชน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม

**2) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569**

1. การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน : ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ วังหลังถ้ำ , คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม)

ผลการตรวจวัดในปี 2568 พบว่า พบค่าที่เกินมาตรฐานได้แก่ ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ ปริมาณแบคทีเรียรวม และ บีโอดี ในจุด วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง และแม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) ในหลายครั้ง

2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน : จุดเก็บบ้านบุยายใบ ,บ้านหนองตะโก และ บ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบ จะมีการเก็บทุกเดือน

จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ คุ้มหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

ผลการตรวจวัดในปี 2568 พบว่า พบค่าที่เกินมาตรฐานได้แก่ ปริมาณแบคทีเรียรวม ในจุดบ้านบุยายใบ ,บ้านหนองตะโก,บ้านโป่งไผ่ และ คุ้มหัวโล่ นอกนี้ยังพบค่า แมงกานีส เกินจากมาตรฐานในจุดบ่อสังเกตการณ์ 1

3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง : ดำเนินการตรวจวัดเป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกค่า

4. รายงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ : ในปี 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท จำนวน 25 ครั้ง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

**3) กิจกรรมและการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์**

1.การจัดกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข : ในปี 2568 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

| ครั้งที่ | วันที่ | สถานที่ | รายละเอียด | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ค. 68 | ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี | มอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลมลดแผลกดทับ และรถเข็นผู้ป่วยพับได้ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ และ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | 238,503 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 ส.ค. 68 | มูลนิธิกู้ภัย 4 แห่ง | มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ไฟฉายส่องสว่าง อุปกรณ์กู้ภัย และกรวยจราจร ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รวม 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญู ,มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกรปราจีนบุรี) และ มูลนิธิมหาโพธิ์เบญจธรรม | 42,705 |
| 3 | 26 ก.ย. 68 | หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี | ทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ | 30,000 |
| 4 | 24 ธ.ค. 68 | รพสต.ท่าตูม | มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน และรถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม | 47,500 |
| **รวม** | | | | 358,708 |

**2. การศึกษาดูงานของคณะกรรมการไตรภาคี** : ดำเนินการจำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 68 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

**3. ข่าวแจกสารไตรภาคี** : ดำเนินการเดือนละ 1 ฉบับ รวมจัดทำทั้งสิ้น 12 ฉบับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

-ไม่มี-

**วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**

**5.1 แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ครั้ง ที่ 1**

ด้วยบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ที่ตั้งอยู่ เลขที่ 218 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จากเชื้อเพลิงเปลือกไม้ ยอดยูคาลิปตัส เหง้ามัน และถ่านหินบิทูมินัสเสริมในกรณีขาดแคลน ขนาดกำลังการผลิต 98 เมกะวัตต์ โดยได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ขอแจ้งปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในโครงการ
2. เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่รับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ
3. ปรับปรุงรายละเอียดการใช้สารเคมีภายในโครงการให้เป็นปัจจุบัน
4. ปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน



**5.2 เชิญร่วมรับประทานอาหารในโอกาสปีใหม่**

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ขอเชิญคณะกรรมการไตรภาคีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมรับของขวัญปีใหม่จากกลุ่มบริษัท เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2569 และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไตรภาคี โดยภายหลังปิดประชุม ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ร้านอาหารริมบ้านชานเมือง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.



เลขานุการไตรภาคี

**การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี**

**บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)**

**กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด**

**ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

**วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น.**

**ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

**กรรมการผู้เข้าประชุม**

**กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ**

1. นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน ประธานคณะกรรมการไตรภาคี
2. นางสาวชัญญานุช มั่นคง แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวุฒิชัย พงษ์อ้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายนิสิต ศรีพุ่ม สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
5. นายศักดิ์ชัย บุตรดา แทน กำนันประจำตำบลท่าตูม
6. นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม
7. นายอภิชชญา มัยตรีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่

**กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน**

8. นายสละ วงษ์วิจารณ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายสัญชัย แม้นพงษ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นางสุมาลี บริสุทธิ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายสมบุญ พัชรไพบูลย์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายบุญชิต มานะต่อ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นางสาวยุพิณ ละมั่งทอง กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นายเอนก ปรุงนิยม กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นางไพริน ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นายสำเริง สีมาดาล กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นางวิไลรัตน์ ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นางสาวสมจิต ศรีมาศ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
19. นางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
20. นางสาวลำใย อร่ามวงษ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
21. นายสุรชัย ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
22. นายบุญเกิด พอไทย กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
23. นายประสิทธิ์ หอมจันทร์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

**กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน**

24. นางสาวนิภาภรณ์ ตั้งมั่นภูวดล กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
25. นางสาวธันยพร ตั้งศิริ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
26. นางสาวณุกานดา ปัญญาวิไล กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
27. นางสาวกัญจญ์นภัส ปัญญาประเสริฐ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
28. นางสาวปัทมา นาม้อง กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
29. นายศุภกร พัฒน์ธีรกรธนา กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
30. นางสาวจีรภา บุรีวงษ์ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
31. นางสาวรวีวรรณ์ พรายแสง กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
32. นางสาวเบญจวรรณ จงหมั่น กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
33. นางสาวพรทิพย์ หิตเทศ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
34. นางสาวอาภาภรณ์ แสนทำพล กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
35. นางสาวปาริชาด รุจิเทศ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี

**กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม**

1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
6. นายวิทูร บุญส่ง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี
7. นายวิลาส เล็บพยัคฆ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
8. นายเผือก เล็บพยัคฆ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายอุดม ไทยง้วน กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นายชัยวิวัฒน์ เปลี่ยนนุช กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นางสมคิด ทิพเวช กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายเมธา บุญโต กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นายกู้เกียรติ แสงจันทร์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นายพีรมิตร สัมฤทธิ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นายทรงกฤษ คร้ามไพบูลย์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นายพิพัฒน์ คำแก้ว กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นายถวิล โมคศักดิ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นายวิชา จันทร์ประทุม กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาววิชุดา ตรีเนตร์ เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ
2. นางนงค์นุช เจียมจักร เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ

**เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.**

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2 / 2569 (ครั้งที่ 226) ตามวาระดังต่อไปนี้

**<u>ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ</u>**

1.1 งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 40

ประธานในที่ประชุมแจ้งถึงงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2569 เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา รอยพระพุทธบาทคู่เมืองอวัธยปุระ ระหว่างวันที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2569 โดยจะมีพิธีเปิด เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา รอยพระพุทธบาทคู่ เมืองอวัธยปุระ ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 นี้ ทั้งนี้จะมีขบวนธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีเดินธุดงค์มาจากทั้ง 7 อำเภอ รวมกว่า 900 รูป เดินธุดงค์มาถึงรอยพระพุทธบาทคู่ เมืองอวัธยปุระ ณ โบราณสถานสระมรกต พร้อมจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอทั้ง 7 อำเภอ มีการสักการะรอยพระพุทธบาทคู่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์

ช่วงค่ำคืนจัดการแสดงโขน ตอนพระรามข้ามสมุทร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา รอยพระพุทธบาทคู่ เมืองอวัธยปุระ และ ปิดท้ายด้วยการแสดงวงดนตรีเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี

มีกิจกรรมจัดทุกวัน ทั้งร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ในตลาดวัฒนธรรมย้อนยุค รวมมากกว่า 100 ร้าน มินิคอนเสิร์ต จากลีโอ ไมค์หมดหนี้ และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 3 มีนาคม 2569

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเที่ยวชมงานพร้อมครอบครัวได้ตามอัธยาศัย

**1.2 การจัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569**

ตามที่จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งเพื่อจัดหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นั้น บัดนี้กิจกรรมเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยในส่วนของอำเภอศรีมหาโพธิรับหน้าที่จำหน่ายนาวากาชาดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถทำรายได้ 291,200 บาท ซึ่งเป็นยอดรายได้สูงสุดยังไม่รวมวันปิดงาน

**<u>ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่ 225)</u>**

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่ 225) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

**การพิจารณาของที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2569

**วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**

**3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนมกราคม 2569**

ตามที่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนมกราคม 2569 ได้รับเรื่องร้องเรียนรวม 2 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ครั้ง (สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท 1 ครั้ง)

| วัน-เวลา | ผู้แจ้ง | เหตุการณ์ | แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข |
|---|---|---|---|
| 14 ม.ค.69 08.30 น. | นางสวาท เจริญสุข กำนันตำบลท่าตูม | แจ้งร้องเรียนกลิ่น หมู่ 5 ตำบลท่าตูม | จากการตรวจสอบพบว่าการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ณ จุดตรวจวัดใกล้เคียงในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่การแจ้งเตือนกลิ่นจากโรงงาน จึงสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และจากการติดตามสอบถามกลับไปในภายหลัง ไม่พบปัญหาแล้ว |
| 15 ม.ค.69 21.06 น. | นางกนกชล แม้นนิยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 ตำบลท่าตูม | แจ้งร้องเรียนกลิ่น หมู่ 4 ตำบลท่าตูม | จากการตรวจสอบพบว่า โรงผลิตเยื่อที่ 1 เกิดความขัดข้องในการเดินระบบ จึงมีความจำเป็นต้องนำกลิ่นเข้าสู่การเผาในระบบสำรอง ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นเป็นไปอย่างไม่เต็มที่ ทั้งนี้ ทิศทางลมและความเร็วลมมีความสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีการร้องเรียน โดยได้มีการติดตามสอบถามกลับไปยังผู้แจ้งอย่างต่อเนื่อง และพบว่ากลิ่นได้จางลงแล้ว |

**3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนมกราคม 2569**

**1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุยายใบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวโล่ และ โป่งไผ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2569 เป็นดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน/หน่วย | หนองตะโก | บุยายใบ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่าง ๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต | ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล. | 6.8 | 13 |
| 2 | **ฟีคอล โคลีฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง | | น้อยกว่า 1.8 | 2.0 |
| 3 | **ฟลูออไรด์** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ | ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.02 | น้อยกว่า 0.08 |
| 4 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน | ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 |
| 5 | **แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 |
| 6 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.038 | 0.094 |
| 7 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.006 | 0.012 |
| 8 | **ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัว สามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.010 | 0.057 |
| 9 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.024 | 7.835 |
| 10 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |
| 11 | **ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |
| 12 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 |

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ

หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

นายนิสิต ศรีพุ่ม สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ แสดงความกังวลถึงค่าตะกั่วที่ตรวจพบค่าเกินมาตรฐานในจุดน้ำใต้ดินบุยายใบ กังวลว่าอาจมีการปนเปื้อนมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีการซึมไปยังน้ำใต้ดินและส่งผลกระทบกับผู้บริโภคน้ำใต้ดิน และผู้ประกอบการน้ำดื่มได้

นายสุรชัย ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ได้สอบถามถึงโรงงานที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 ว่าได้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยดีหรือไม่ อาจเป็นสาเหตุที่สารตะกั่วปนเปื้อนลงสู่ใต้ดินได้

นางสาวเบญจวรรณ จงหมั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสวนอุตสาหกรรม 304 แจ้งว่าค่าตะกั่วเกินจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อย เป็นค่าที่เกินมาครั้งแรก โดยในจุดเก็บตัวอย่างเป็นจุดคันโยกน้ำบาดาลที่ตั้งอยู่หน้าศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ตำบลท่าตูม เป็นจุดที่ไม่ได้มีการนำน้ำใต้ดินไปอุปโภคบริโภคใดๆ โดยสาเหตุที่มีค่าเกินอาจมาจากผู้ประกอบการร้านล้าง /ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ แต่ถ้าหากในชุมชนไม่มีผู้ประกอบการดังกล่าว ทางโครงการจะติดตามค่าตรวจในครั้งต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อเปรียบเทียบกับค่าในครั้งนี้

โดยในส่วนของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ก่อนนำเข้าสู่ระบบบำบัดของสวนอุตสาหกรรม 304 เพื่อบำบัดน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอีกครั้ง ดังนั้นจึงขอให้ทางชุมชนไม่ต้องวิตกกังวลในส่วนนี้

**2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ เก็บตัวอย่างได้4 บ่อ โดยมีผลการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2569 ดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | เกณฑ์ปนเปื้อน | หน่วย | บ่อ 1 | บ่อ 2 | บ่อ 3 | บ่อ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดย | ไม่กำหนด | โมโครซีเมนส์ต่อ | 3,365 | 2,851 | 3,134 | 3,062 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | | เซนติเมตร (µs/cm) | | | | |
| 2 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 1.20 | 2.83 | 2.63 | 3.30 |
| 3 | **ไซยาไนด์** เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูริเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย | ไม่เกิน 5,000 | ไมโครกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 5 | น้อยกว่า 5 | น้อยกว่า 5 | น้อยกว่า 5 |
| 4 | **ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.02 | น้อยกว่า 0.02 | น้อยกว่า 0.02 | น้อยกว่า 0.02 |
| 5 | **กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้ | ไม่เกิน 72 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 |
| 6 | **ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 |
| 7 | **คลอไรด์** เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 254 | 289 | 298 | 307 |
| 8 | **ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 893 | 661 | 728 | 710 |
| 9 | **สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 162 | 219 | 286 | 223 |
| 10 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผา | ไม่เกิน 0.7 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0005 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน | | | | | | |
| 11 | **โซเดียม** | | มิลลิกรัม/ลิตร | 406 | 329 | 335 | 346 |
| 12 | **แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ | ไม่เกิน 0.003 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 |
| 13 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทรสสัมผัส | ไม่เกิน 1.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.008 |
| 14 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | ไม่เกิน 0.020 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.023 | 0.029 | 0.029 | 0.026 |
| 15 | **ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา,แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 |
| 16 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | ไม่เกิน 5.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.024 | 0.026 | 0.021 | 0.013 |
| 17 | **แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน | ไม่เกิน 0.5 | มิลลิกรัม/ลิตร | 1.536 | 0.150 | 0.245 | 0.417 |
| 18 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลง | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | | | | | | |
| 19 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ | ไม่เกิน 0.05 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 |
| 20 | **ซีโอดี** เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 12 | 18 | 34 | 23 |
| 21 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 0.5 |

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ


**3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน** ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ **คลองรั้ง, วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง** / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และแม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือนมกราคม 2569 มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้


| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน / หน่วย | คลองรั้ง | วังหลังถ้ำ | คลองชลองแวง | วัดวังบัวทอง |
|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ค่าความนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 403 | 166 | 1,470 | 114 |
| 2 | **ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย | ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร | **4.0** | **4.9** | **4.3** | **5.1** |
| 3 | **แอมโมเนีย –ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 0.24 | น้อยกว่า 0.50 | **0.77** | น้อยกว่า 0.50 |
| 4 | **ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.24 | 0.29 | 1.37 | 0.46 |
| 5 | **กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง เป็นสารที่ติดไฟง่าย และเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ | ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร | - | น้อยกว่า 0.001 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 |
| 6 | **ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน,น้ำ,พืชผัก,ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง, การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น | ไม่เกิน 5,000 เซลล์ /น้ำ100 มล. | - | 170 | 680 | 3,300 |
| 7 | **ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8 | 5.0 -9.0 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.7 |
| 8 | **ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอยบ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 14 | 32 | 71 | 29 |
| 9 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมา | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 0.1 | 0.7 | **2.7** | 0.9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | จากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรกรรม เป็นต้น | | | | | |




**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**3.3 แจ้งการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงผลิตเยื่อกระดาษที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 กพ. – 8 มี.ค. 69**

ด้วย บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) มีแผนหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2569 ของโรงผลิตเยื่อกระดาษที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2569 รวมระยะเวลา 10 วัน



ทั้งนี้ในช่วงระหว่างการหยุดระบบและเริ่มกลับมาเดินระบบใหม่ อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง อาทิ ควันดำออกจากปล่อง, ฝุ่นละออง และกลิ่น โดยทางบริษัทฯ ยังคงมีการควบคุมค่าต่างๆ และอุณหภูมิในการเผาไหม้ รวมทั้งการเผาแก๊สด้วยระบบเผาสำรอง เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังได้มีแผนออกสำรวจกลิ่นโดยหน่วยงานสิ่งแวดล้อม วันละ 3 ครั้ง โดยจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ชุมชนใกล้เคียงให้รับต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

-ไม่มี-

**วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

**5.1 แจ้งการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9**

ด้วยบริษัท มายกรีนทาวน์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสวนอุตสาหกรรม 304 อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9 ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ กับประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดโครงการพอสังเขป ดังนี้

**ขนาดพื้นที่** : 1,017 ไร่ 6.4 ตารางวา

**กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย**ของโครงการ ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่

1. กลุ่มเกษตรกรรม และผลผลิตทางการเกษตร
2. กลุ่มเซรามิค และโลหะขั้นกลาง /ปลาย
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเบา
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
5. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
6. กลุ่มเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
7. กลุ่มบริการสาธารณูปโภค
8. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
9. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
10. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)
11. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
12. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

**กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง** ได้แก่

1. โรงงานโม่บด หรือย่อยหิน 3(1)
2. โรงงานฟอก และย้อมสีด้ายหรือสิ่งทอ 22(3)
3. โรงงานเกี่ยวหนังสัตว์ และฟอก/ย้อมสีขนสัตว์ 29, 30

4. โรงงานปิโตรเคมีคัลที่ใช้วัตถุดิบ ซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และหรือแยกก๊าซธรรมชาติ 50

5. โรงงานผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลงวัตถุระเบิด 99

6. โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 49

7. โรงงานถลุงพลอย หรือถลุงโลหะในขั้นต้น 59

8. โรงงานผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น 60

9. โรงงานที่นำหม้อแบตเตอรี่เก่านำมาแยกตะกั่วเพื่อหลอมใหม่หรือหลอมรวมกัน 60, 106

10. ประเภทกิจการที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 รวมทั้งการประกอบอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ.2545 บนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.34** หากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้

ชุมชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กม. จำนวน 28 หมู่บ้าน ดังนี้

**อ.กบินทร์บุรี** ประกอบไปด้วย

ตำบลลาดตะเคียน (หมู่ที่ 1,2,3,8,9,10,11,13)

ตำบลหาดนางแก้ว (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6) ซ่ง

ตำบลวังดาล (หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8)

ตำบลกบินทร์ (หมู่ที่ 7)

**อำเภอศรีมหาโพธิ** ประกอบไปด้วย

ตำบลท่าตูม (หมู่ที่ 2,3,4,10)

ตำบลกรอกสมบูรณ์ (หมู่ที่ 4,5)

ตำบลบ้านทาม (หมู่ที่ 7)

ทั้งนี้ความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 โดยระบุว่า “กรณีโครงการที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องดำเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 2 ครั้ง” ซึ่งทางโครงการฯ มีแผนดำเนินการประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

นายสมบุญ พัชรไพบูลย์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน สอบถามถึงผังเมืองของพื้นที่โครงการว่าเป็นสีอะไร สามารถตั้งโรงงานได้หรือไม่ และขอให้โครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการได้รับทราบข้อมูล และเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นให้มากที่สุด โดยอาจต้องประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม ขอให้ทางโครงการพิจารณากลุ่มโรงงานที่ตั้งให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ



ประธานกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ประชุมทราบว่าโครงการดังกล่าว ใต้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของการนิคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีมาตรการคุมเข้มตามมาตรการทางกฎหมายอยู่แล้ว ทั้งนี้การประชุมรับฟังคความคิดเห็นของโครงการ จะจัดขึ้นจำนวน 2 รอบ โดยรอบแรก จะเป็นการชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และรอบที่สอง จะเป็นการแจ้งข้อมูลมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด รวมทั้งการนำข้อเสนอแนะต่าง ๆในการประชุมครั้งที่ 1 มาปรับใช้ในมาตรการต่าง ๆของโครงการ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่รัศมีการชี้แจง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 1 และ 2 ต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ประชุมทราบว่า โครงการจะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของการนิคมแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของผังเมืองเป็นพื้นที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทได้ ทั้งนี้ในการประชุมเพื่อเตรียมการก่อนการประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 นี้ จะเป็นการรับฟังความคิดเห็น ความวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ ในกลุ่มของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา ซึ่งผลการประชุมจะนำไปปรับใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 1 และ 2

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**5.2 แจ้งปัญหาการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม**

นายบุญชิต มานะต่อ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งปัญหาการดำเนินการจัดเก็บขยะของผู้รับเหมาเอกชนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมว่าจ้างว่า มีการจัดเก็บสิ่งของไม่เรียบร้อย ไม่มัดลังกระดาษให้ดี ทำให้มีเศษวัสดุตกจากรถแต่ไม่ได้ดำเนินการจัดการแก้ไข ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเดือดร้อน และในกรณีนี้มีประชาชนชาวพม่าได้เก็บไปเพื่อคัดแยกจำหน่ายต่อ นอกจากนี้ขอให้ติดหมายเลขที่รถจัดเก็บขยะด้วย เพื่อง่ายต่อการติดตามกรณีรับเรื่องร้องเรียน

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูมแจ้งว่า รถจัดเก็บขยะใช้ความเร็วสูงในพื้นที่จุดชุมชน ขอให้แจ้งผู้รับเหมาด้วย อนึ่งกลุ่มพม่าที่เก็บขยะไปคัดแยกได้ใช้สถานที่ศาลาประชาคมหลังเก่า หมู่ 3 ตำบลท่าตูม (ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดหลังถ้ำ) เป็นสถานที่คัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ก่อนนำไปจำหน่าย ทั้งนี้สถานที่ดังกล่าวปัจจุบันมีความสกปรกมาก

ประธานกรรมการไตรภาคี ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชาวพม่าด้วย รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตให้ดำเนินการคัดแยก จัดเก็บขยะด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**5.3 แจ้งปัญหาการเปิดเสียงตามสายในเวลาเที่ยงคืน**

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม แจ้งปัญหาการเปิดเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุม ในเวลาเที่ยงคืน ซึ่งไม่ได้มีประชาสัมพันธ์อะไรเร่งด่วน ทำให้รบกวนเวลาพักผ่อนของประชาชนในพื้นที่

นายวุฒิชัย พงษ์อ้อ สมาชิกสภาองค์หารบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยสาเหตุเกิดจากการเข้าใจผิดตัวย่อบอกเวลาในภาษาอังกฤษ จึงทำให้การตั้งเวลาอัตโนมัติจากเที่ยวัน เป็นเที่ยงคืน ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว

**5.4 ขอใช้ข้อมูลการดำเนินงานของไตรภาคีเพื่อปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่**

นายนิสิต ศรีพุ่ม สาธารณสุขอำเภอได้ขอใช้ข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี และการจัดการปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิต่อไป

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.



เลขานุการไตรภาคี



**การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี**

**บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)**

**กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด**

**ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

**วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น.**

**ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

**กรรมการผู้เข้าประชุม**

**กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวจุฑามาศ | บัวเผื่อน | ประธานคณะกรรมการไตรภาคี |
| 2. นางสาววาสิตา | แจ่มแจ้ง | แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี |
| 3. นายนิสิต | ศรีพุ่ม | แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ |
| 4. นายอาทิตย์ | วงศ์ปาน | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม |
| 5. นายธีรชัย | วงศ์วนิชโยธิน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม |
| 6. นายชัชชัย | ไพเราะ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม |

**กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน**

| | | |
|---|---|---|
| 7. นายสละ | วงษ์วิจารณ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 8. นายสัญชัย | แม้นพงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 9. นายบุญชิต | มานะต่อ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 10. นางสาวยุพิณ | ละมั่งทอง | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 11. นายวิลาส | เล็บพยัคฆ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 12. นางไพริน | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 13. นายสำเริง | สีมาดาล | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 14. นางสมคิด | ทิพเวช | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 15. นางสาวสมจิต | ศรีมาศ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 16. นางสาวนงลักษณ์ | คุ้มมา | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 17. นายเมธา | บุญโต | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 18. นายสุรชัย | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 19. นายพิพัฒน์ | คำแก้ว | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 20. นายถวิล | โมคศักดิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 21. นายบุญเกิด | พอไทย | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |

**กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน**

22. นายวรวิช ฐิติวรชิน กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
23. นางสาวณุกานดา ปัญญาวิไล กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
24. นางสาวกัญจญ์นภัส ปัญญาประเสริฐ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
25. นางสาวธันยพร ตั้งศิริ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
26. นางสาวจีรภา บุรีวงษ์ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
27. นางสาวรวีวรรณ์ พรายแสง กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
28. นางสาวพรทิพย์ หิตเทศ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
29. นางสาวอาภาภรณ์ แสนทำพล กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
30. นางสาวปาริชาต รุจิเทศ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี

**กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม**

1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
3. พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
5. นายวิทูร บุญส่ง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี
6. นายสมบุญ พัชรไพบูลย์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
7. นายวิลาส เล็บพยัคฆ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
8. นายเผือก เล็บพยัคฆ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายอุดม ไท้ยง้วน กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นายชัยวิวัฒน์ เปลี่ยนนุช กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายเมธา บุญโต กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายกู้เกียรติ แสงจันทร์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นายพีรมิตร สัมฤทธิ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นายสุรชัย ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นายพิพัฒน์ คำแก้ว กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นายวิชา จันทร์ประทุม กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นายประสิทธิ์ หอมจันทร์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายบุญชู โฉมงาม เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.ท.อรรถลักษณ์ พันนังศรี ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ
3. นางนงค์นุช เจียมจักร เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ
4. นางสาววิชุดา ตรีเนตร์ เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ
5. นายอภิชชญา มัยตรีเดช ครูโรงเรียนบ้านโป่งไผ่



**เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.**

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3 / 2569 (ครั้งที่ 227) ตามวาระดังต่อไปนี้

**<u>ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ</u>**

**1.1 อำเภอศรีมหาโพธิตอบรับมาตรการประหยัดพลังงาน**

นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการตอยรับมาตรการประหยัดพลังงานอันเนื่องมาจากผลกระทบของสงคราม ซึ่งทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน ทั้งนี้จะดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีมหาโพธิรอบต่อไปในระบบออนไลน์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

**<u>ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่ 226)</u>**

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่ 226) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

**การพิจารณาของที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2/2569

**วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**

**3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2569**

ตามที่ บมจ.ดี๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ได้รับเรื่องร้องเรียนรวม 1 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด จำนวน 1 ครั้ง

| วัน-เวลา | ผู้แจ้ง | เหตุการณ์ | แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข |
|---|---|---|---|
| 27 ก.พ. 69 | ผู้นำชุมชน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม | แแจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น พื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าตูม | สอดคล้องกับการดำเนินการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงผลิตเยื่อที่ 2 และโรงไฟฟ้า บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ภายหลังได้รับแจ้งปัญหา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้นแล้ว |

**3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2569**

**1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุยายใบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวโล่ และ โป่งไผ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน/หน่วย | หนองตะโก | บุยายใบ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต | ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล. | 3,300 | 1,100 |
| 2 | **ฟีคอลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง | | 350 | 49 |
| 3 | **ฟลูออไรด์** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ | ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร | 0.09 | 0.27 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่น เป็นสารอุดฟัน | ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 |
| 5 | **แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 |
| 6 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.011 | 0.020 |
| 7 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.004 | 0.005 |
| 8 | **ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี, ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 |
| 9 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.059 | 3.250 |
| 10 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |
| 11 | **ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |
| 12 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์ | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป | | | |

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ

หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ


นายธีรรชัย วงศ์วนิชโยธิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ขอความร่วมมือประชาชนได้บำบัดน้ำในครัวเรือนเบื้องต้น ก่อนการระบายลงสู่รางระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งในรางระบายน้ำทั่วไปควรมีเพียงน้ำฝนเท่านั้น ไม่ควรมีน้ำเสียรวมอยู่ด้วย

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี ขอให้ทุกส่วนชวยลดการเกิดน้ำเสียด้วยการไม่ทิ้งขยะ เศษอาหารลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง โดยสามารถใช้ถังดักไขมัน เพื่อแยกน้ำมันและแยกเศษอาหารเบื้องต้นก่อนการนำไปใส่ถุงดำและทิ้งลงถังขยะ นอกจากนี้ขอให้ผู้นำชุมชนได้ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย

นายบุญชิต มานะต่อ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ขอให้ตรวจสอบร้านรับจ้างซักผ้า จุดติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการระบายน้ำเสียจากการซักล้างลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง โดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อน ทั้งนี้ขอเพิ่มเติมกรณีขอให้ตรวจสอบผู้ใช้น้ำที่ติดตั้งเครื่องปั๊มหรือสูบน้ำจากท่อส่งน้ำของ อบต.ท่าตูมโดยตรง

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งว่าปัญหาจากการบริการน้ำประปาของ อบต.ท่าตูม อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขอยู่แล้ว ส่วนปั๊มน้ำตรงโดยไม่มีถังกักเก็บน้ำ ไม่สามารถกระทำได้ จึงขอให้ทาง อบต.ท่าตูม ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งปัญหาด้วย







**2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ เก็บตัวอย่างได้ 4 บ่อ โดยมีผลการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | เกณฑ์ปนเปื้อน | หน่วย | บ่อ 1 | บ่อ 2 | บ่อ 3 | บ่อ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | ไม่กำหนด | โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm) | 4,077 | 2,913 | 3,212 | 3,061 |
| 2 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 1.61 | 3.31 | 5.07 | 4.14 |
| 3 | **ไซยาไนด์** เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูริเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย | ไม่เกิน 5,000 | ไมโครกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 1.0 | น้อยกว่า 1.0 | น้อยกว่า 1.0 | น้อยกว่า 1.0 |
| 4 | **ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 1.10 | น้อยกว่า 0.02 | 0.72 | น้อยกว่า 0.10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้ | ไม่เกิน 72 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 |
| 6 | **ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 |
| 7 | **คลอไรด์** เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 320 | 291 | 303 | 320 |
| 8 | **ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 1,187 | 681 | 794 | 724 |
| 9 | **สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 181 | 219 | 285 | 196 |
| 10 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน | ไม่เกิน 0.7 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 |
| 11 | **โซเดียม** | | มิลลิกรัม/ลิตร | 476 | 297 | 331 | 321 |
| 12 | **แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ | ไม่เกิน 0.003 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 |
| 13 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทรสสัมผัส | ไม่เกิน 1.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.009 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | ไม่เกิน 0.020 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.023 |
| 15 | **ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา,แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 |
| 16 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | ไม่เกิน 5.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.020 | 0.013 | 0.016 | 0.030 |
| 17 | **แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน | ไม่เกิน 0.5 | มิลลิกรัม/ลิตร | 1.616 | 0.141 | 0.237 | 0.502 |
| 18 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |
| 19 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ | ไม่เกิน 0.05 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.023 |
| 20 | **ซีโอดี** เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดด์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 23 | 28 | 23 | 23 |
| 21 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |




*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

**4.1 วาระติดตามปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.ท่าตูม**

จากวาระสืบเนื่องการติดตามการแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมนั้น นายธีรชัย วงศ์นิชโยธิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆ โดยได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

| ที่ | ปัญหา | การแก้ไขปัญหา/การดำเนินการ |
|---|---|---|
| 1 | ปัญหาการจัดเก็บล่าช้า ขยะล้น | ประสานงานที่ อบต.ท่าตูม ได้ตลอด 24 ชม. |
| 2 | ปัญหาถังขยะชำรุด มีรูขนาดใหญ่ | อยู่ระหว่างโครงการปรับเปลี่ยนวัสดุถังขยะเป็นสแตนเลสซึ่งมีความทนทาน |
| 3 | ติดหมายเลขรถเพื่อติดตามปัญหา | มีแผนดำเนินการติดหมายเลขรถ ทั้ง 4 ด้าน |
| 4 | ขับด้วยความเร็วสูง/ห้อยโหนหวาดเสียว | แจ้งมาตรการความปลอดภัยกับผู้รับเหมาที่ดำเนินการ/ ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ |
| 5 | เสียงดังจากอะไหล่และอุปกรณ์ของรถ | แจ้งให้ผู้รับเหมาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงอยู่เสมอ |
| 6 | ตรวจสอบการตั้งจุดคัดแยกขยะของชาวพม่าในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลท่าตูม | เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการให้ย้ายขยะออก ไม่ให้ดำเนินการในจุดนี้อีก |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน



**วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

**5.1 การเฝ้าระวังปัญหาขยะและน้ำเสียบริเวณบ่อทิ้งขยะ อบต.ท่าตูม**

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม ได้สอบถามถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างกำแพงบริเวณขอบบ่อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ซึ่งในช่วงนี้ใกล้จะถึงฤดูฝนแล้ว กังวลว่าอาจเกิดปัญหาขยะปลิวและมีน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะที่อยู่ติดกับบ่อขยะได้

นายธีรชัย วงศ์นิชโยธิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการก่อสร้างกำแพงจะดำเนินการคู่กับระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพก่อนการนำน้ำไปประโยชน์อย่างอื่นหรือการระบายลงรางระบายน้ำฝน ทั้งนี้สภาพบ่อขยะในปัจจุบันพบว่ามีปริมาณลดลงจากเดิมมาก จากการให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ในโครงการโดยรวมทั้งหมดคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนี้ โดยในส่วนการเฝ้าระวังน้ำเสียไหลลงลงคลอง จะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ และมีการทำคันกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงคลอง

นางสาวมาริษา ไชยโอสถ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีบ่อขยะของ อบต.ท่าตูม ทางหน่วยงานได้มีการลงตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเก็บขยะขนาดใหญ่ มีขยะสะสมจำนวนมากกว่า 30,000 ตัน ซึ่งถึงแม้จะมีปริมาณที่ลดลงแล้วแต่อาจมีน้ำเสียจากขยะไหลลงคลองได้ จึงขอให้ผู้ดำเนินการไม่กองขยะติดกำแพง รวมทั้งจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมขึ้นมา

โดยส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียน้ำ ทางองค์การจัดการน้ำเสียอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบระบบน้ำเสียที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเอง ซึ่งคาดว่าจะไม่ล่าช้าเท่าใดนัก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.50 น.

[redacted]
เลขานุการไตรภาคี

**การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี**

**บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)**

**กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด**

**ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

**วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น.**

**ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

**กรรมการผู้เข้าประชุม**

**กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวจุฑามาศ | บัวเผื่อน | ประธานคณะกรรมการไตรภาคี |
| 2. นางสาววาสิตา | แจ่มแจ้ง | แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี |
| 3. นายนิสิต | ศรีพุ่ม | แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ |
| 4. นายอาทิตย์ | วงศ์ปาน | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม |
| 5. นายธีรชัย | วงศ์วนิชโยธิน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม |
| 6. นายชัชชัย | ไพเราะ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม |

**กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน**

| | | |
|---|---|---|
| 7. นายสละ | วงษ์วิจารณ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 8. นายสัญชัย | แม้นพงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 9. นายบุญชิต | มานะต่อ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 10. นางสาวยุพิณ | ละมั่งทอง | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 11. นายวิลาส | เล็บพยัคฆ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 12. นางไพริน | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 13. นายสำเริง | สีมาดาล | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 14. นางสมคิด | ทิพเวช | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 15. นางสาวสมจิต | ศรีมาศ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 16. นางสาวนงลักษณ์ | คุ้มมา | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 17. นายเมธา | บุญโต | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 18. นายสุรชัย | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 19. นายพิพัฒน์ | คำแก้ว | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 20. นายถวิล | โมคศักดิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 21. นายบุญเกิด | พอไทย | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |

**กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน**



| | | |
|---|---|---|
| 22. นายวรวิช | ฐิติวรชิน | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 23. นางสาวณุกานดา | ปัญญาวิไล | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 24. นางสาวกัญจญ์นภัส | ปัญญาประเสริฐ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 25. นางสาวธันยพร | ตั้งศิริ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 26. นางสาวจีรภา | บุรีวงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 27. นางสาววีวรรณ์ | พรายแสง | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 28. นางสาวพรทิพย์ | หิตเทศ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 29. นางสาวอาภาภรณ์ | แสนทำพล | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 30. นางสาวปาริชาต | รุจิเทศ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี |

**กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| 1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 3. พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 5. กำนันประจำตำบลท่าตูม | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 6. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 7. นายวิทูร | บุญส่ง | ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี |
| 8. นางสุมาลี | บริสุทธิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 9. นายสมบุญ | พัชรไพบูลย์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 10. นายเผือก | เล็บพยัคฆ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 11. นายเอนก | ปรุงนิยม | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 12. นายอุดม | ไทยง้วน | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 13. นายชัยวิวัฒน์ | เปลี่ยนนุช | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 14. นางวิไลรัตน์ | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 15. นางสาวลำไย | อร่ามวงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 16. นายกู้เกียรติ | แสงจันทร์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 17. นายพีรมิตร | สัมฤทธิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 18. นายทรงกฤษ | คร้ามไพบูลย์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 19. นายวิชา | จันทร์ประทุม | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 20. นายประสิทธิ์ | หอมจันทร์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 21. นางสาวอารีย์ | จักษ์ตรีมงคล | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 22. นางสาวอังคณา | โตพิทักษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 23. นายอรรณพ | เกียรตินันทโกศล | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวมยุรี | พิกุลเงิน | เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี |
| 2. นางนงค์นุช | เจียมจักร | เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ |

3. นางสาววิชุดา ตรีเนตร์ เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ

**เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.**

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4 / 2569 (ครั้งที่ 228) ตามวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3/2569 (ครั้งที่ 227)**

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3/2569 (ครั้งที่ 227) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

**การพิจารณาของที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3/2569

**วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**

**3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนมีนาคม-เมษายน 2569**

ตามที่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนมีนาคม-เมษายน 2569 ได้รับเรื่องร้องเรียนรวม 3 ครั้ง เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| วัน-เวลา | ผู้แจ้ง | เหตุการณ์ | แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข |
|---|---|---|---|
| 8 มี.ค. 69 เวลา 19.40 น. | หมู่บ้านเดอะนารา หมู่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ | แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น หมู่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ | จากการตรวจสอบพบว่า อยู่ในช่วงเริ่มต้นการเดินเครื่องของโรงเยื่อ 2 และโรงไฟฟ้า 11 โดยก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงเยื่อจะถูกส่งไปกำจัดด้วยระบบเตาเผาสำรอง ทั้งนี้ ในระหว่างการปรับสภาวะการเดินเครื่อง อาจส่งผลให้มีกลิ่นออกสู่ภายนอกได้บ้างในบางช่วงเวลา |
| 22 มี.ค. 69 เวลา 20.30 น. | นายจำเนียร นาคหมวก สมาชิก อบต. หมู่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว | แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น หมู่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว | **-ไม่สอดคล้อง-** เนื่องจากตรวจสอบพบว่า การเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าเป็นไปตามสภาวะปกติ |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 เม.ย. 69 เวลา 19.00 น. | นางกนกชล แม้นนิยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม | แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น หมู่ 4 ตำบลท่าตูม | **-ไม่สอดคล้อง-** โดยจากการตรวจสอบพบว่าการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ณ จุดตรวจวัดใกล้เคียงในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่การแจ้งเตือนกลิ่นจากโรงงาน จึงสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และจากการติดตามสอบถามผู้แจ้งเป็นระยะ พบว่ากลิ่นได้จางลงแล้ว ณ เวลา 20.00 น. |

**3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนมีนาคม - เมษายน 2569**

**1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุยายใบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวโล่ และ โป่งไผ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนมีนาคม - เมษายน 2569 เป็นดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน/หน่วย | หนองตะโก | | บุยายใบ | | หัวโล่ | โป่งไผ่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | มี.ค. 69 | เม.ย.69 | มี.ค. 69 | เม.ย.69 | เม.ย.69 | เม.ย.69 |
| 1 | **ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต | ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล. | น้อยกว่า 1.8 | 2.0 | 13,000 | น้อยกว่า 1.8 | 2.0 | 7.8 |
| 2 | **ฟีคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหล | | น้อยกว่า 1.8 | 2.0 | 13,000 | น้อยกว่า 1.8 | 2.0 | 4.5 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง | | | | | | | |
| 3 | **ฟลูออไรด์** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟัน และของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ | ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.08 | น้อยกว่า 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.16 |
| 4 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่น สารอุดฟัน | ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 |
| 5 | **แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ ,อาหาร และในยาสูบ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 |
| 6 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอและเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมากทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.022 | 0.114 | 0.034 | 0.016 | 0.011 | 0.006 |
| 7 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่นและเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.005 | 0.004 | 0.041 | 0.006 | 0.005 | 0.008 |
| 8 | **ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัว สามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทา | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.010 | 0.048 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | บ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ, สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | | | | | | | |
| 9 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.011 | 0.050 | 2.065 | 4.204 | 0.021 | 0.012 |
| 10 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | 0.009 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | 0.006 |
| 11 | **ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | 0.007 | 0.009 |
| 12 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 |

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ


หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ





**2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนมีนาคม-เมษายน 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | เกณฑ์การปนเปื้อน | หน่วย | บ่อ 1 | | บ่อ 2 | | บ่อ 3 | | บ่อ 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | มี.ค. 69 | เม.ย.69 | มี.ค. 69 | เม.ย.69 | มี.ค. 69 | เม.ย.69 | มี.ค. 69 | เม.ย.69 |
| 1 | **ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | ไม่กำหนด | ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm) | 3,686 | 3,020 | 2,741 | 2,915 | 2,490 | 2,987 | 2,145 | 2,937 |
| 2 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายบัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 1.59 | 1.55 | 3.42 | 2.85 | 4.60 | 4.81 | 3.71 | 5.02 |
| 3 | **ไซยาไนด์** เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจน ไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูริเทนและหนังเทียม สามารถ | ไม่เกิน 5,000 | ไมโครกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 4.0 | น้อยกว่า4.0 | น้อยกว่า4.0 | น้อยกว่า 4.0 | น้อยกว่า 4.0 | น้อยกว่า 4.0 | น้อยกว่า 1.0 | น้อยกว่า 4.0 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | พบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย | | | | | | | | | | |
| 4 | **ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจน | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.10 | น้อยกว่า 0.02 | น้อยกว่า 0.02 | น้อยกว่า 0.10 | น้อยกว่า 0.02 | น้อยกว่า 0.10 | น้อยกว่า 0.02 | น้อยกว่า 0.10 |
| 5 | **กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสีหรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้ | ไม่เกิน 72 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.001 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.001 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 |
| 6 | **ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.015 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 |
| 7 | **คลอไรด์** เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 333 | 271 | 296 | 306 | 303 | 313 | 301 | 306 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูลหรือโรงงานอุตสาหกรรม | | | | | | | | | | |
| 8 | **ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 1,095 | 869 | 629 | 676 | 702 | 745 | 655 | 723 |
| 9 | **สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 197 | 175 | 255 | 234 | 315 | 296 | 287 | 281 |
| 10 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่าย ในมีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน | ไม่เกิน 0.7 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.0005 | น้อยกว่า 0.0005 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0005 | น้อยกว่า 0.0005 | น้อยกว่า 0.0005 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 |
| 11 | **โซเดียม** | | มิลลิกรัม/ลิตร | 486 | 378 | 337 | 297 | 316 | 328 | 330 | 334 |
| 12 | **แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม | ไม่เกิน 0.003 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ | | | | | | | | | | |
| 13 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทรสสัมผัส | ไม่เกิน 1.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.043 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.314 | 0.012 | 0.007 | 0.008 |
| 14 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | ไม่เกิน 0.020 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.025 | 0.023 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.024 | 0.026 |
| 15 | **ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงินมีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้าน | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | 0.011 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | น้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | | | | | | | | | | |
| 16 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | ไม่เกิน5.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.009 | 0.015 | น้อยกว่า 0.004 | 0.011 | น้อยกว่า 0.004 | 0.019 | น้อยกว่า 0.004 | 0.019 |
| 17 | **แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน | ไม่เกิน 0.5 | มิลลิกรัม/ลิตร | **1.962** | **1.579** | 0.116 | 0.118 | 0.242 | 0.239 | 0.402 | 0.385 |
| 18 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสาร | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | 0.009 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | | | | | | | | | | |
| 19 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ | ไม่เกิน 0.05 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 |
| 20 | **บีโอดี** เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ น้ำที่มีค่าบีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 25 | 23 | 8 | 10 | 14 | 23 | น้อยกว่า5 | 23 |
| 21 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | สารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | | | | | | | | | | |

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงาน ฯ







**3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน** ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ **วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง** / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือน**มีนาคม 2569** มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้


| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน /หน่วย | คลองรั้ง | วังหลังถ้ำ | คลองชลองแวง | วัดวังบัวทอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 298 | 180 | 1,523 | 105 |
| 2 | **ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย | ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร | 1.9 | 5.8 | 4.0 | 5.5 |
| 3 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร | - | น้อยกว่า0.20 | 0.83 | น้อยกว่า0.20 |
| 4 | **ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในไนโตรเจน | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.21 | 0.30 | 0.83 | 0.29 |
| 5 | **กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้าง | ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร | น้อยกว่า0.005 | น้อยกว่า0.005 | น้อยกว่า0.005 | น้อยกว่า0.005 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | รุนแรง เป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ | | | | | |
| 6 | **ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน,น้ำ, พืชผัก,ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง,การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น | ไม่เกิน5,000 เซลล์ /น้ำ100 มล. | 7,000 | มากกว่า160,000 | 790 | 3,300 |
| 7 | **ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8 | 5.0 -9.0 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 7.0 |
| 8 | **ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 29 | 26 | 51 | 22 |
| 9 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 4.3 | 1.7 | 6.3 | 1.4 |



| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน /หน่วย | แม่น้ำปราจีนบุรี (ท้ายตลาดท่าตูม) | หนองน้ำราชโด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ค่าความนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 194 | 1,047 |
| 2 | **ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย | ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร | 2.3 | 7.9 |
| 3 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 0.18 | 0.13 |
| 4 | **ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่าประมาณ 7 - 8 | 5.0 -9.0 | 7.1 | 8.0 |
| 5 | **ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 18 | 7 |
| 6 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 1.1 | 1.4 |






*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

นายนิสิต ศรีพุ่ม สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ ให้ข้อสังเกตว่าค่าแบคทีเรียรวมในจุดวังหลังถ้ำมีค่าสูงกว่ามาตรฐานมาก สันนิษฐานว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของผลตรวจวิเคราะห์ จึงขอให้ทางโครงการได้เพรียบเทียบกับผลตรวจวิเคราะห์ในเดือนต่อไปด้วย

นางสาววาสิตา แจ่มแจ้ง ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความสอดคล้องของค่าแบคทีเรียรวม และ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ว่ามีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ หากค่าแบคทีเรียสูง ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำก็จะต่ำไปด้วย โดยในจุดวังหลังถ้ำที่มีค่าแบคทีเรียสูง แต่มีค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อย ดังนั้นจึงขอติดตามผลในเดือนต่อไปเพื่อเปรียบเทียบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

**4.1 การเปลี่ยนจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด**

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีได้ขอความเห็นในที่ประชุมถึงการเปลี่ยนจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างบ้านบุยายใบ ซึ่งเป็นคันโยกน้ำบาดาลเก่าไม่มีการใช้งาน และ จุดบ้านหนอคล้อ ณ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์ ซึ่งเกิดการชำรุด ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนจุดเบื้องต้นขอให้เป็นพื้นที่เดิมก่อน เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ใกล้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเห็นชอบให้เปลี่ยนจุดเก็บ 2 จุด เป็น

จุดที่ 1 บ้านนางไพริน ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม

จุดที่ 2 บ้านพี่สาว นายสัญชัย แม้นพงษ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน หมู่ 2 ตำบลท่าตูม



**วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

**5.1 แจ้งการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9**

ด้วยบริษัทในกลุ่มสวนอุตสาหกรรม 304 อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9 ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ กับประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย 28 หมู่บ้าน ดังนี้

**อ.กบินทร์บุรี** ประกอบไปด้วย

ตำบลลาดตะเคียน (หมู่ที่ 1,2,3,8,9,10,11,13)

ตำบลหาดนางแก้ว (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6)

ตำบลวังดาล (หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8)

ตำบลกบินทร์ (หมู่ที่ 7)

**อำเภอศรีมหาโพธิ** ประกอบไปด้วย

ตำบลท่าตูม (หมู่ที่ 2,3,4,10)

ตำบลกรอกสมบูรณ์ (หมู่ที่ 4,5)

ตำบลบ้านทาม (หมู่ที่ 7)

ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ดังนั้นจึงขอแจ้งแผนการชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ในเวทีที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนลาดตะเคียน และ เวทีที่ 2 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**5.2 การจัดกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข**

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2569 มีแผนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ล่าสุดได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่

นายวิลาส เล็บพยัคฆ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ขอรับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตเคลื่อนที่สำหรับคณะ อสม.ในหมู่บ้านในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อดำเนินโครงการร่วมกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และ ชุมชน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 นี้

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ยินดีให้การสนับสนุนชุมชนทั้งสองกิจกรรม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยจะได้หารือกับผู้นำชุมชนของแต่ละพื้นที่อีกครั้ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.50 น.



เลขานุการไตรภาคี

**การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี**

**บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)**

**กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด**

**ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

**วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น.**

**ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี**

**กรรมการผู้เข้าประชุม**

**กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวจุฑามาศ | บัวเผื่อน | ประธานคณะกรรมการไตรภาคี |
| 2. นางสาวชัญญาภัค | มั่นคง | แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี |
| 3. นางสาวกัญญาณัฐ | ลำไธสง | แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ |
| 4. นายอาทิตย์ | วงศ์ปาน | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม |
| 5. นายชัชชัย | ไพเราะ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม |

**กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน**

| | | |
|---|---|---|
| 6. นายสละ | วงษ์วิจารณ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 7. นายสัญชัย | แม้นพงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 8. นางสุมาลี | บริสุทธิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 9. นายบุญชิต | มานะต่อ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 10. นางสาวยุพิณ | ละมั่งทอง | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 11. นายวิลาส | เล็บพยัคฆ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 12. นายเอนก | ปรุงนิยม | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 13. นางไพริน | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 14. นายสำเริง | สีมาดาล | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 15. นางวิไลรัตน์ | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 16. นางสาวสมจิต | ศรีมาศ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 17. นายเมธา | บุญโต | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 18. นางสาวลำใย | อร่ามวงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 19. นายสุรชัย | ไพเราะ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 20. นายทรงกฤษ | คร้ามไพบูลย์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 21. นายพิพัฒน์ | คำแก้ว | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 22. นายถวิล | โมคศักดิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 23. นายบุญเกิด | พอไทย | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |



**กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน**

| | | |
|---|---|---|
| 24. นางสาวสกาวเดือน | ไชยชนะ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 25. นางสาวธันยพร | ตั้งศิริ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 26. นางสาวณุกานดา | ปัญญาวิไล | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 27. นางสาววชิรา | นาชัยเพิ่ม | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 28. นางสาวปัทมา | นาฆ้อง | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 29. นางสาวอทิติยา | บุญมี | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 30. นางสาวจีรภา | บุรีวงษ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 31. นางสาวรวีวรรณ์ | พรายแสง | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 32. นางสาวพรทิพย์ | หิตเทศ | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 33. นางสาวอาภาภรณ์ | แสนทำพล | กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน |
| 34. นางสาวปาริชาด | รุจิเทศ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี |

**กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| 1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 6. กำนันประจำตำบลท่าตูม | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 7. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ | | กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ |
| 8. นายวิทูร | บุญส่ง | ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี |
| 9. นายสมบุญ | พัชรไพบูลย์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 10. นายเผือก | เล็บพยัคฆ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 11. นายอุดม | ไท้ยง้วน | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 12. นายชัยวิวัฒน์ | เปลี่ยนนุช | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 13. นางสมคิด | ทิพเวช | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 14. นางสาวนงลักษณ์ | คุ้มมา | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 15. นายกู้เกียรติ | แสงจันทร์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 16. นายพีรมิตร | สัมฤทธิ์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 17. นายวิชา | จันทร์ประทุม | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 18. นายประสิทธิ์ | หอมจันทร์ | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |
| 19. นายอรรณพ | เกียรตินันทโกศล | กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางนงค์นุช เจียมจักร เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ
2. นางสาววิชุดา ตรีเนตร์ เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ

**เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.**

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 5 / 2569 (ครั้งที่ 229) ตามวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4/2569 (ครั้งที่ 228)**

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4/2569 (ครั้งที่ 228) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

**การพิจารณาของที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4/2569

**วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**

**3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนพฤษภาคม 2569**

ตามที่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนพฤษภาคม 2569 มีรายละเอียด ดังนี้

- กลุ่มบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ครั้ง

| วัน-เวลา | ผู้แจ้ง | เหตุการณ์ | แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| 11 พ.ค.69 20.20 น. | นางกนกชล แม้นนิยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม และ นางไพริน ไพเราะ คณะกรรมการไตรภาคี | แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น ที่ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม | จากการตรวจสอบพบว่า อยู่ในช่วงเริ่มต้นการเดินเครื่องของโรงเยื่อ 2 โดยก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงเยื่อจะถูกส่งไปกำจัดด้วยระบบเตาเผาสำรอง ทั้งนี้ ในระหว่างการปรับสภาวะการเดินเครื่อง อาจส่งผลให้มีกลิ่นออกสู่ภายนอก และจากการติดตามสอบถามผู้แจ้งเป็นระยะ พบว่ากลิ่นได้จางลงแล้ว ณ เวลา 21.00 น. | บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) |
| 29 พ.ค.69 | นายสมคิด แสงสุข สารวัตรกำนันตำบลท่าตูม | แจ้งกรณี พบท่อน้ำชำรุด และน้ำสีขุ่น | จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ท่อน้ำบำบัดใต้ดินชำรุด บริเวณข้างรั้วโรงงาน และไหลลงรางระบายน้ำฝนของบริษัท โดยประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหลลงรางระบายน้ำฝน | สิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบ และตรวจวัดคุณภาพน้ำในราง พบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงปิดวาล์วและเข้าดำเนินการซ่อมแซมทันที | บริษัท น้ำใส 304 จำกัด |



- กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด จำนวน 4 ครั้ง


| วัน-เวลา | ผู้แจ้ง | เหตุการณ์ | แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| 7 พ.ค. 69 | พ.อ.ท.หญิงอรรถลักษณ์ พันนังศรี ปลัดฝ่ายความมั่นคงฯ อำเภอศรีมหาโพธิ | แจ้งกรณี มีประชาชนร้องเรียนต่ออำเภอศรีมหาโพธิ เกี่ยวกับโครงการปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะ | จากการตรวจสอบพบว่า โครงการฯ ไม่มีการขุดร่องเชื่อมต่อไปยังคลองสาธารณะ แต่เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวเพิ่งมีการถมดิน ทำให้ดินยังไม่แน่นตัว และมีฝนตกหนัก ทำให้น้ำฝนกัดเซาะหน้าดินจนเกิดการพังทลาย ทั้งนี้ น้ำที่พบในรางเป็นน้ำฝนที่ค้างอยู่ภายในพื้นที่โครงการ ไม่ใช่น้ำจากกระบวนการผลิต โดยโครงการได้นำผู้รับเหมาเข้าดำเนินการถมและปรับสภาพรางระบายน้ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ค.69 | 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 5 |
| 26 พ.ค.69 | นายสมคิด แสงสุข สารวัตรกำนันตำบลท่าตูม | แจ้งกรณี พบน้ำสีดำไหลลงรางระบายน้ำฝนของสวนอุตสาหกรรม บริเวณข้างบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์เซลล็อกซ์ จำกัด | จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าปั๊มสูบน้ำเข้าระบบบำบัดของบริษัท 304 IP หยุดทำงานในช่วงกลางคืนของวันที่ 25 พ.ค. 69 ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นจากบ่อพักโดย ณ วันที่ได้รับแจ้ง ระบบได้กลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว และจากการลงพื้นที่ พบว่าน้ำที่ไหลออกมามีปริมาณไม่มาก และยังไม่ไหลลงสู่คลองสาธารณะ เนื่องจากมีน้ำคงค้างอยู่ในรางระบายน้ำ โดยบริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำกลับเข้าสู่ระบบบำบัดตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 69 เวลา 13.30 น. และกั้นกระสอบทรายเพื่อสูบน้ำส่วนที่เหลือเพิ่มเติมและล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 1 |
| 29 พ.ค.69 | นายวีนัส บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่13 ตำบลหนองโพรง | แจ้งกรณี พบท่อน้ำบำบัดที่ใช้รดแปลงไม้ของบริษัทชำรุด ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และกลิ่นรบกวนชุมชนใกล้เคียง | จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า หัวจ่ายน้ำชำรุดหลายจุด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วงขังและมีกลิ่นรบกวนจริง จึงได้ประสานผู้ดูแลแปลงให้ดำเนินการปิดวาล์วซ่อมแซมท่อที่ชำรุด พร้อมควบคุมปริมาณการรดน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ | 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 3 |
| 29 พ.ค.69 | นายวีนัส บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่13 ตำบลหนองโพรง | แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น ในพื้นที่ 304IP7 เฟส3 | จากการสอบถาม ผู้แจ้งได้รับกลิ่นรบกวนจากโรงงานในพื้นที่ แต่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดได้ จึงขอให้ตรวจสอบ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่เบื้องต้น พบกลิ่นคล้ายสารเรซิ่น คาดว่าอาจมาจาก บริษัท แอลอีทีเอ สโตน จำกัด จึงประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบและประสานโรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข | 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 3 |

**รายละเอียดการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)**

**1) กรณีพบท่อน้ำชำรุด และน้ำสีขุ่นไหลลงรางระบายน้ำฝน**

**เหตุการณ์ :** เมื่อวันที่ 29 พ.ค.69 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก นายสมคิด แสงสุข สารวัตรกำนันตำบลท่าตูม ว่าพบท่อน้ำชำรุด และน้ำสีขุ่นไหลลงสู่รางระบายน้ำฝน บริเวณข้างรั้วโรงงาน ฝั่งตรงข้าม บริษัท อี85 จำกัด

**ความคืบหน้า :** ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าท่อน้ำบำบัดใต้ดินเกิดการชำรุดบริเวณข้างรั้วโรงงาน ส่งผลให้น้ำไหลเข้าสู่รางระบายน้ำฝนของบริษัท จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพน้ำในรางระบายน้ำ โดยผลการตรวจวัดพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปิดวาล์วและเข้าซ่อมแซมท่อที่ชำรุดทันที เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น


**รายละเอียดการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด**

**1) กรณีมีประชาชนร้องเรียนต่ออำเภอศรีมหาโพธิ เกี่ยวกับโครงการปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะ**

**เหตุการณ์ :** เมื่อวันที่ 7 พ.ค.69 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก พ.อ.ท.หญิงอรรถลักษณ์ พันนังศรี ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีมหาโพธิ กรณีมีประชาชนร้องเรียนต่ออำเภอศรีมหาโพธิ เกี่ยวกับโครงการปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะ พื้นที่ หมู่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

**ความคืบหน้า :** จากการตรวจสอบพบว่า โครงการฯ ไม่มีการขุดหรือจัดทำร่องระบายน้ำเชื่อมต่อไปยังคลองสาธารณะ อย่างไรก็ตาม บริเวณดังกล่าวเพิ่งมีการถมรางระบายน้ำ ทำให้ดินยังไม่แน่นตัว ประกอบกับมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำฝนกัดเซาะหน้าดินจนเกิดการพังทลาย ทั้งนี้ น้ำที่พบในรางระบายน้ำเป็นน้ำฝนที่ค้างอยู่ภายในพื้นที่โครงการ ไม่ใช่น้ำจากกระบวนการผลิต โดยโครงการได้นำผู้รับเหมาเข้าดำเนินการถมและปรับสภาพรางระบายน้ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ค.69







**2) กรณีพบน้ำสีดำไหลลงรางระบายน้ำฝน บริเวณข้าง บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด**

**เหตุการณ์ :** เมื่อวันที่ 26 พ.ค.69 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก นายสมคิด แสงสุข สารวัตรกำนันตำบลท่าตูม กรณี พบน้ำสีดำไหลลงรางระบายน้ำฝนของสวนอุตสาหกรรม บริเวณ ข้างบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์เซลล็อกซ์ จำกัด พื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

**ความคืบหน้า :** จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าปั๊มสูบน้ำเข้าระบบบำบัดของบริษัท 304 IP หยุดทำงานในช่วงกลางคืนของวันที่ 25 พ.ค. 69 ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นจากบ่อพัก (Manhole) โดย ณ วันที่ได้รับแจ้ง ระบบได้กลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว และจากการลงพื้นที่ พบว่าน้ำที่ไหลออกมามีปริมาณไม่มากนัก ขณะที่ภายในรางระบายน้ำมีน้ำคงค้างอยู่ในปริมาณค่อนข้างมาก จึงทำให้น้ำดังกล่าวยังไม่ไหลลงสู่คลองสาธารณะ โดยบริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำกลับเข้าสู่ระบบบำบัดตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 69 เวลา 13.30 น. และกั้นกระสอบทรายเพื่อสูบน้ำส่วนที่เหลือเพิ่มเติมและล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 27 พ.ค. 69








**3) กรณีพบท่อน้ำบำบัดที่ใช้รดแปลงไม้ของบริษัทชำรุด ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และกลิ่นรบกวนชุมชนใกล้เคียง**

**เหตุการณ์ :** เมื่อวันที่ 29 พ.ค.69 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก นายวีนัส บุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่13 ตำบลหนองโพรง กรณี พบท่อน้ำบำบัดที่ใช้รดแปลงไม้ของบริษัทชำรุด ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และกลิ่นรบกวนชุมชนใกล้เคียง พื้นที่ หมู่ 13 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

**ความคืบหน้า :** จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า หัวจ่ายน้ำชำรุดหลายจุด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วงขังและมีกลิ่นรบกวนจริง จึงได้ประสานผู้ดูแลแปลงให้ดำเนินการปิดวาล์วซ่อมแซมท่อที่ชำรุด พร้อมควบคุมปริมาณการรดน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ



### 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนพฤษภาคม 2569

**1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุยายใบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือนเมษายนและกันยายน ในจุดหัวโล่ และ โป่งไผ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน/หน่วย | บุยายใบ |
|---|---|---|---|
| 1 | **ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต | ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล. | 170 |
| 2 | **ฟีคอล โคลีฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง | | 170 |
| 3 | **ฟลูออไรด์** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ | ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.08 |
| 4 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่น สารอุดฟัน | ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.0001 |
| 5 | **แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.002 |
| 6 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.024 |
| 7 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.008 |
| 8 | **ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.010 |
| 9 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 2.394 |
| 10 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | ไม่เกิน 0.05มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.006 |
| 11 | **ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมาก หากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ | ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.006 |
| 12 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป | ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร | น้อยกว่า 0.025 |



1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน


หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ

หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ



**2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2569 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | บ่อที่ 1 | บ่อที่ 2 | บ่อที่ 3 | บ่อที่ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | ไม่กำหนด | ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm) | 3,177 | 2,965 | 3,038 | 3,088 |
| 2 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมากจะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 1.43 | 2.41 | 4.79 | 5.44 |
| 3 | **ไซยาไนด์** เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจน ไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูริเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย | ไม่เกิน 5,000 | ไมโครกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 1.0 | น้อยกว่า 1.0 | น้อยกว่า 1.0 | น้อยกว่า 1.0 |
| 4 | **ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจน | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.40 | น้อยกว่า 0.10 | 0.32 | น้อยกว่า 0.10 |
| 5 | **กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้ | ไม่เกิน 72 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า 0.005 |
| 6 | **ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | น้อยกว่า 0.15 | 0.15 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **คลอไรด์** เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 250 | 289 | 282 | 291 |
| 8 | **ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 862 | 667 | 694 | 756 |
| 9 | **สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้ | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 180 | 254 | 304 | 311 |
| 10 | **ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน | ไม่เกิน 0.7 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0001 | น้อยกว่า 0.0005 | น้อยกว่า 0.0001 |
| 11 | **โซเดียม** | | มิลลิกรัม/ลิตร | 372 | 321 | 320 | 350 |
| 12 | **แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ ,อาหาร และยาสูบ | ไม่เกิน 0.003 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 | น้อยกว่า 0.002 |
| 13 | **ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอและเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมากทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และประสาทรสสัมผัส | ไม่เกิน 1.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.018 | 0.013 | 0.008 | 0.009 |
| 14 | **นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญ | ไม่เกิน 0.020 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.026 | 0.032 | 0.029 | 0.029 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ | | | | | | |
| 15 | **ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 | น้อยกว่า 0.010 |
| 16 | **สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน | ไม่เกิน5.0 | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.014 |
| 17 | **แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่าแมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน | ไม่เกิน 0.5 | มิลลิกรัม/ลิตร | 1.623 | 0.116 | 0.256 | 0.395 |
| 18 | **สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ | ไม่เกิน 0.01 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 | น้อยกว่า 0.006 |
| 19 | **โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ | ไม่เกิน 0.05 | มิลลิกรัม/ลิตร | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.025 | น้อยกว่า 0.006 |
| 20 | **ซีโอดี** เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดด์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 16 | 14 | 18 | 19 |
| 21 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่า | ไม่กำหนด | มิลลิกรัม/ลิตร | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | | | | | | |

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ




**3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน** ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ **วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง** / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือน**พฤษภาคม 2569** มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

| ที่ | ค่าที่ตรวจวัด | ค่ามาตรฐาน / หน่วย | คลองรั้ง | วังหลังถ้ำ | คลองชลองแวง | วัดวังบัวทอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำ | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 433 | 282 | 1,379 | 167 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย | | | | | |
| 2 | **ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย | ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร | 1.7 | 5.9 | 5.1 | 5.6 |
| 3 | **แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ | ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร | - | น้อยกว่า0.20 | 1.33 | น้อยกว่า0.20 |
| 4 | **ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร | 0.50 | 0.29 | 0.61 | 0.26 |
| 5 | **กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง เป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ | ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร | - | น้อยกว่า 0.005 | น้อยกว่า0.005 | น้อยกว่า 0.005 |
| 6 | **ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน ,น้ำ,พืชผัก,ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง, การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น | ไม่เกิน5,000 เซลล์ /น้ำ100 มล. | 7,900 | 4,600 | 54,000 | 7,900 |
| 7 | **ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8 | 5.0 -9.0 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.4 |
| 8 | **ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอยบ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก | ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร | 27 | 38 | 79 | 21 |
| 9 | **บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น | ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร | 3.2 | 1.8 | 6.3 | 1.4 |





*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ




เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่พบค่าเกินจากมาตรฐาน แต่เนื่องจากเป็นค่าที่เกินเฉพาะจุดโดยไม่มีนัยสำคัญ อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่ ซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**3.3 แจ้งกำหนดการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด**

ด้วย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ผู้บลิตไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 6 -29 ก.ค. 69 นี้ โดยในระหว่างการหยุดซ่อมบำรุงหากมีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมใดๆ ขอให้แจ้งโดยตรงต่อฝ่ายประสานงาน คุณรวีวรรณ์ พรายแสง โทรศัพท์ 085-8353717 ได้ตลอดเวลา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

**4.1 การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการไตรภาคีส่วนชุมชนที่พ้นจากตำแหน่ง**

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้อ้างถึงระเบียบคณะกรรมการไตรภาคี ข้อที่ 8 เรื่องการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการไตรภาคี เมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) นายอำเภอให้ออก เพราะบกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(7) ย้ายภูมิลำเนาออกจากรัศมีเกินกว่า 10 กิโลเมตร จากที่ตั้งของโรงไฟฟ้า หรือพ้น สภาพการเป็นพนักงานบริษัท

**(8) ขาดประชุมสามัญติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีตัวแทนหรือหนังสือแจ้ง**

ทั้งนี้หากพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการไตรภาคีแล้ว พบว่ามีผู้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดการประชุมสามัญติดต่อกัน เกิน 3 ครั้ง จำนวน 1 คน คือ นายอุดม ไท้ยง้วน ประชาชน หมู่ 5 ต.ท่าตูม ดังนั้นเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี จึงได้ขอเสนอผู้มาดำรงตำแหน่ง คือ นายศักดิ์ชัย บุตรดา ประชาชน หมู่ 9 ต.ท่าตูม โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป และทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี จะดำเนินการแก้ไขหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อให้ประธานคณะกรรมการไตรภาคีลงนามต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบและรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีขอให้คณะกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการไตรภาคีทุกครั้ง

**4.2 การศึกษาดูงานของคณะกรรมการไตรภาคีประจำปี 2569**

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี นำเสนอโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2569 ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2569 นี้ โดยหากคณะกรรมการไตรภาคีท่านใดมีข้อเสนอแนะเรื่องสถานที่ดูงาน สามารถแจ้งยังฝ่ายเลขานุการได้ตลอดเวลา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน



**วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**

**5.1 แจ้งการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9**

ตามที่ บริษัทในกลุ่มสวนอุตสาหกรรม 304 ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9 ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ทางโครงการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการฯ 28 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 โดยมี 2 เวที คือ ภาคเช้า ณ อบต.ลาดตะเคียน และ ภาคบ่าย ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 2 เวที รวม 524 คน

ซึ่งในขั้นตอนต่อไป จะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ในประเด็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกันยายน 2569 โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**5.2 แจ้งปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่**

นายสัญชัย แม้นพงษ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดของ บริษัท ญานิศา ฟาร์ม 2569 จำกัด

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จะเข้าตรวจสอบ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เบื้องต้นทางฟาร์มยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการในส่วนนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

**5.3 แจ้งปัญหารถจัดเก็บขยะขับด้วยความเร็วสูง**

นายชัชชัย ไพเราะ สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถขยะ อบต.ท่าตูม วิ่งด้วยความเร็วสูง ซึ่งได้แจ้งปัญหาไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอฝากติดตามการแก้ปัญหานี้ไปทาง นางสาวลำใย อร่ามวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมด้วย

**5.4 รายงานผลการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูกต้นกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ**

ตามที่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และ บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ, เปลือกไม้, ขี้นไม้สับ) ได้นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูกต้นกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าที่ตรงกันและเป็นเฝ้าระวังปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ จึงขอแจ้งรายงานการดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ดังนี้

วัสดุที่นำออกไป : ขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

หน่วยงานที่อนุญาต : กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ : แปลงปลูกในพื้นที่ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน เนื้อที่ 1,027.41 ไร่

**ขั้นตอนการดำเนินงาน** :

1. ขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุพื้นที่ หมายเลขโฉนดและปริมาณวัสดุที่จะนำไปใช้

2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นำส่งหนังสือแจ้งการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอกบินทร์บุรี, นายก อบต.ลาดตะเคียน, กำนันตำบลลาดตะเคียน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ และ หมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน และ สมาชิก อบต.หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน

3. ศึกษาเส้นทางการเดินรถ เพื่อวางแผนการขนส่งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือน้อยที่สุด

4. ดำเนินการขนถ่ายวัสดุเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพดิน โดยมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดวินัยในการขนส่ง อาทิ ปิดคลุมผ้าใบทุกครั้ง จำกัดความเร็วที่เหมาะสม
- ดำเนินการไถพรวนพื้นที่ปรับปรุงดินโดยทันที ไม่มีกองสะสมสูง เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วนที่สุด

**การดำเนินการควบคุม** : มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.50 น.

[redacted]

เลขานุการไตรภาคี