

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังที่ปรากฏอยู่ในผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/9482 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2569 (ภาคผนวก จ1) สำเนาอ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามหนังสือเลขที่ สกพ 5502/3021 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (ภาคผนวก จ2) โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 ตามลำดับ

- ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
- ตารางที่ 2-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
- ตารางที่ 2-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้าน สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และ แนวทางการแก้ไข	รูปที่/ เอกสารแนบ
1. มาตรการทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	- บริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA โครงการ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ตามที่ได้รับเห็นชอบจากสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด	-	-
	- นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัท ผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ	- บริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรการในแผนปฏิบัติการด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-
	- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา สิ่งแวดล้อม บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ต้องดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสม ของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	- ตามที่บริษัทฯ ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานที่ผ่านมา ผลการติดตามตรวจสอบไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา สิ่งแวดล้อมในพื้นที่แต่อย่างใด และถ้าผลการติดตามตรวจสอบ แสดงให้เห็นถึงปัญหา บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ปัญหานั้นๆ โดยทันที	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- การดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที	-	-
	- บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง	- สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 โครงการฯ อยู่ระหว่างกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ หากเริ่มระยะดำเนินการแล้วโครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-1
	- บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด	- บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานอนุญาต (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) พิจารณาทุก 6 เดือน	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- หากบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุญาตรับผิดชอบการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันฯ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต จัดส่ง รายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการ เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการดังกล่าว และ เมื่อโครงการหรือกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้วหน่วยงาน ที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต ต้องแจ้งผลการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- กรณีที่ผลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหารวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีสาเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	- หากผลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีสาเหตุมาจากการดำเนินโครงการ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการฯ	-	-
	- เมื่อโครงการดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้ว พบว่า ค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าต่ำกว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว	- สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 โครงการฯ อยู่ระหว่างกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ หากเริ่มระยะดำเนินการแล้วโครงการฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-1

ตารางที่ 2-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ	- ฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- บริษัทฯ จัดให้มีการฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่กิจกรรมงานก่อสร้าง วันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	รูปที่ 2-2
	- กำหนดความเร็วของรถขนส่งที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่มีผิวการจราจรขรุขระ และให้ใช้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกปิดคลุมส่วนบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อควบคุมไม่ให้เศษวัสดุตกหล่นจากรถระหว่างการขนส่ง	- บริษัทฯ ได้ติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และในเขตชุมชนใกล้เคียงไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งกำหนดให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกคันมีการปิดคลุมส่วนท้ายยานพาหนะให้เรียบร้อย รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	-	รูปที่ 2-4 ถึงรูปที่ 2-5 และภาคผนวก จ-12
	- สนับสนุนฉีดพรมน้ำและกวาดถนนสาธารณะ รอบนอกอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เช่น ถนนบ้านทุ่ง ถนนด้านหน้าพื้นที่โครงการ เป็นต้น	- บริษัทฯ จัดให้มีการฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่กิจกรรมงานก่อสร้าง วันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนบริเวณพื้นที่ด้านหน้าโครงการ วันละ 1 ครั้ง	-	รูปที่ 2-2 และรูปที่ 2-3
2. ระดับเสียง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรหรือกิจกรรมก่อสร้าง เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะ 1 เมตร ต้องกันด้วยวัสดุกันเสียง หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการลดเสียงเทียบเท่าและสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง	- บริษัทฯ ได้ติดตั้งรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกำหนดแนวเขตพื้นที่การทำงานและเป็นการลดผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรและกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น	-	รูปที่ 2-10

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
2. ระดับเสียง (ต่อ)	- หลีกเลี่ยงการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุก่อสร้างในเวลากลางคืน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น หากโครงการจะมีการก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนให้แจ้งชุมชนบ้านทุ่งให้รับทราบก่อนล่วงหน้า	- บริษัทฯ กำหนดให้กิจกรรมการก่อสร้าง การขนส่งวัสดุก่อสร้างดำเนินการในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม หากมีการก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน บริษัทฯ จะแจ้งให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงรับทราบก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง	-	-
	- เลือกวิธีการดำเนินการ และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนต่ำ	- บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและทำการดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	รูปที่ 2-11 และภาคผนวก จ-4
	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง ครอบหูลดเสียง สำหรับเจ้าหน้าที่และคนงานผู้ซึ่งต้องปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดัง รวมถึงการอบรมให้รู้จักการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวให้ถูกต้อง	- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียงที่ครอบหูลดเสียงอย่างเพียงพอ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่และคนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมถึงจัดอบรมความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและพนักงานปฏิบัติงานก่อนเข้าทำงาน	-	รูปที่ 2-6 รูปที่ 2-12 และภาคผนวก จ-5 ถึงภาคผนวก จ-7

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
3. ด้านคุณภาพน้ำ	- ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ให้เพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้าง สำหรับบ้านพักคนงานทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้อยู่ภายนอกโครงการ ไม่มีคนงานพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง	- บริษัทฯ จัดเตรียมห้องน้ำ ห้องส้วม พร้อมถังรองรับปฏิกลอย่างเพียงพอสำหรับคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และมีการตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำเป็นประจำ สำหรับบ้านพักคนงานผู้รับเหมาจัดให้อยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเพียงพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงานเท่านั้น	-	รูปที่ 2-13 ถึงรูปที่ 2-14
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาเก็บรวบรวมตามประเภทของเสียและส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	- บริษัทฯ ประสานงานให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับกากของเสียและสิ่งปฏิกลไปกำจัดต่อไป	-	ภาคผนวก จ-9
	- จัดสร้างรางระบายน้ำชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการส่วนขยายเชื่อมต่อกับรางระบายน้ำเดิมเพื่อรวบรวมไปยังโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างและถนนเข้า-ออก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น	- บริษัทฯ ไม่มีการสร้างรางระบายน้ำชั่วคราวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการส่วนขยาย โดยโครงการฯ ใช้รางระบายน้ำเดิมซึ่งเพียงพอ เพื่อรวบรวมไปยังโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวมของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำในทุกพื้นที่เป็นประจำ	-	รูปที่ 2-15 และภาคผนวก จ-11

**ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
4. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ป้องกันและควบคุมมิให้คนงานก่อสร้างทิ้งขยะลงรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตันและเน่าเสียของน้ำในรางระบายน้ำ	- บริษัทฯ ควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะหรือเศษวัสดุจากการรื้อถอนลงในท่อระบายน้ำหรือลำรางสาธารณะ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันการอุดตันและเน่าเสียของน้ำในรางระบายน้ำ	-	รูปที่ 2-16
	- ทำการขุดลอกรางระบายน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน	- บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน และทำการขุดลอกรางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขังน้ำหรือตะกอนดินที่ทำให้เกิดการตื้นเขินกีดขวางการระบายน้ำ	-	รูปที่ 2-16
	- ตรวจสอบสภาพการอุดตันของรางระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนและตรวจสอบการจัดวางวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำไหลหรือรางระบายน้ำ	- บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน และทำการขุดลอกรางระบายน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งกันขอบเขตและติดตั้งป้ายอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วรงหล่นกีดขวางทางน้ำ	-	รูปที่ 2-8 และรูปที่ 2-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/ เอกสารแนบ
5. ด้านกากของเสีย	- ขยะจากคณงานก่อสร้าง จัดหาภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิดและปริมาณเพียงพอเพื่อรวบรวมขยะที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งควบคุมให้คณงานทิ้งขยะลงภาชนะรองรับที่จัดไว้ให้เท่านั้น และจัดการนำขยะออกจากพื้นที่โครงการ โดยให้เทศบาลนครแหลมฉบังนำไปกำจัดต่อไป	- บริษัทฯ จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมให้คณงานทิ้งขยะลงภาชนะรองรับที่จัดไว้ให้เท่านั้น และประสานงานให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้รับกำจัดขยะนำไปกำจัดต่อไป	-	รูปที่ 2-7
	- กากของเสียจากการก่อสร้าง เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดและทิ้งขยะลงภาชนะรองรับที่จัดไว้ให้เท่านั้น และส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	- บริษัทฯ จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งกันขอบเขตและติดป้ายอย่างชัดเจน สำหรับการขนย้ายเศษดินและเศษคอนกรีตออกไปกำจัดภายนอกพื้นที่โครงการ โดยได้ประสานงานกับบริษัท พี เค เอ็นจิเนียริงกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับกำจัด โดยได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบังเรียบร้อยแล้ว	-	รูปที่ 2-8 รูปที่ 2-17 และ ภาคผนวก จ-10
6. ด้านการคมนาคม	- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเวลา 07.30-08.30 น. และช่วงเวลา 16.00-18.00 น. เพื่อลดความคับคั่งของจราจรและลดอุบัติเหตุลง หากมีความจำเป็นต้องขนส่งหลังเวลาที่กำหนดจะมีการแจ้งให้ชุมชนทราบ	- บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลา 07.30-08.30 น. 12.00-13.00 น. และ 16.00-18.00 น. เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องขนส่งหลังเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะแจ้งให้ชุมชนรับทราบทุกครั้ง	-	ภาคผนวก จ-12

**ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และ แนวทางการแก้ไข	รูปที่/ เอกสารแนบ
6. ด้านการคมนาคม (ต่อ)	- กำหนดให้การบรรทุกวัสดุก่อสร้าง มีระดับความสูงของ ปริมาณวัสดุไม่เกินความสูงของกระเบรถบรรทุกเพื่อ ป้องกันมิให้วัสดุตกหล่นสู่พื้นถนน และก่อให้เกิดปัญหา การจราจรหรือเกิดอุบัติเหตุ	- บริษัทฯ กำหนดให้การบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมีความสูง ของวัสดุไม่เกินความสูงของกระเบรถบรรทุกและปิดคลุม ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันมิให้วัสดุตกหล่นสู่พื้นถนน และ ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์มีความยาวเกินของรถบรรทุก บริษัทฯ จะติดธงสีแดงท้ายรถบรรทุกให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-	ภาคผนวก จ-12
	- ควบคุมน้ำหนักรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ให้อยู่ในข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อลดความ เสียหายของผิวทางและโครงสร้างทางที่จะเกิดขึ้นได้จาก การบรรทุกเกินพิกัด	- บริษัทฯ ควบคุมน้ำหนักขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ใน เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเสียหายของผิวทาง และโครงสร้างทาง	-	ภาคผนวก จ-12
	- กำหนดให้ความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ในเขต ชุมชน ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะบริเวณบ้านทุ่ง กำหนดให้มีการติดตั้งป้ายประกาศแจ้งให้ทราบว่าเป็นสถานที่ ก่อสร้าง และให้ทำการชะลอความเร็วของรถลง	- บริษัทฯ กำหนดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในเขต ชุมชนใกล้เคียง ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และติดป้าย เตือนเขตงานก่อสร้างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	รูปที่ 2-5 รูปที่ 2-9 และ ภาคผนวก จ-12
	- กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องอบรมพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมความปลอดภัยในการขับรถให้กับ พนักงานขับรถ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎจราจร และ กฎระเบียบการขนส่งและการจราจรที่กำหนดไว้	-	รูปที่ 2-6 ภาคผนวก จ-6 ถึงภาคผนวก จ-7 และภาคผนวก จ-12

**ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	- ควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมความประพฤติของ คนงานก่อสร้าง โดยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ โครงการ	- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎระเบียบความ ปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งควบคุม ความประพฤติของคนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เกิด ปัญหาต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก จ-5
	- จัดให้มีการจ้างแรงงานจากชุมชนใกล้เคียงจำนวนหนึ่ง ที่มี คุณสมบัติตรงกับความต้องการของโครงการ เข้ามาทำงาน ในโครงการ	- บริษัทฯ มีการพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นและแรงงาน ในพื้นที่โดยรอบ	-	-
	- จัดให้มีแผนตรวจสอบเพื่อป้องกันเหตุร้องเรียนจากชุมชน โดยรอบโครงการ และแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องเรียนด้าน สิ่งแวดล้อม ดังนี้ - การรับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ร้องเรียน - ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ณ จุดเกิดเหตุ - ถ้าพบว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากโครงการ ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ร้องเรียน - ถ้าพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากโครงการ ดำเนินการแก้ไขสาเหตุของปัญหาและแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน - ผู้เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาทั้งหมด ดำเนินการตรวจสอบภายในโครงการและสรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว - ถ้าพบว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากโครงการ ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบต่อผู้ร้องเรียน - ทำการบันทึกผลการดำเนินงานโดยผู้มีส่วนที่รับผิดชอบ	- บริษัทฯ มีการบันทึกข้อร้องเรียนจากประชาชนและชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ หากพบว่าการร้องเรียน บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขทันทีที่ตามแผนผัง การรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบข้อร้องเรียน จากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	-	ภาคผนวก จ-13

บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001,

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- เผยแพร่ข้อมูลโครงการ โดยการติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างบริเวณโครงการและแจ้งแผนการก่อสร้างผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง	- บริษัทฯ ได้ติดตั้งประชาสัมพันธ์ด้านหน้าพื้นที่โครงการ โดยระบุรายละเอียดโครงการ เจ้าของโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงานผู้ควบคุมงาน และหน่วยงานผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการ ผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569 และ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	-	รูปที่ 2-22 และภาคผนวก จ-14
	- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยมีสัดส่วน ดังนี้	- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้หมดวาระลง โดยมีโครงสร้างของคณะกรรมการตามที่มาตรการกำหนด ทั้งนี้ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และแจ้งแผนการก่อสร้างผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569 และ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	-	รูปที่ 2-22 และภาคผนวก จ-14

**ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

องค์ประกอบทางด้าน สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และ แนวทางการแก้ไข	รูปที่/ เอกสารแนบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	ผู้แทนจากชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก 14 ชุมชน ดังนี้ • ชุมชนบ้านหุ้ง จำนวน 5 คน • ชุมชนวัดมโนรม จำนวน 2 คน • ชุมชนบ้านชากยายจิ้น จำนวน 2 คน • ชุมชนบ้านแหลมฉะบั้ง จำนวน 2 คน • ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ จำนวน 2 คน • ชุมชนบ้านห้วยเล็ก จำนวน 2 คน • ชุมชนบ้านนาเก่า จำนวน 2 คน • ชุมชนบ้านแหลมทอง จำนวน 2 คน • ชุมชนบ้านอ่าวอุดม จำนวน 2 คน • ชุมชนตลาดอ่าวอุดม จำนวน 2 คน • ชุมชนวัดพระประธานพร จำนวน 2 คน • ชุมชนหัวคันทด จำนวน 2 คน • ชุมชนบ้านชากกระปอก จำนวน 2 คน • ชุมชนบ้านนาใหม่ จำนวน 2 คน โดยชุมชนที่เป็นที่ตั้งโครงการ จำนวน 5 คน และชุมชน อื่นๆ ชุมชนละ 2 คน			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้าน สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และ แนวทางการแก้ไข	รูปที่/ เอกสารแนบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	ผู้แทนจากภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้แทนจากอำเภอ ศรีราชา ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชลบุรี ผู้แทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้แทนจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชลบุรี และผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี หน่วยงานละ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ผู้แทนจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 1 คน • วิธีการสรรหาและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้ • กรรมการผู้แทนของชุมชนให้มาจากการสรรหา หรือเลือกตั้ง หรือเสนอชื่อ หรือวิธีการอื่น โดยตามประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่นที่ตั้งของ โรงไฟฟ้านั้นๆ • กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับการ สรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกในกรณี ที่พ้นจากตำแหน่งโดยการออกตามวาระที่ กำหนด แต่อยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- เมื่อครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการซึ่งตนแทน - ในกรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้และในการนี้ให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่			

**ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

องค์ประกอบทางด้าน สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และ แนวทางการแก้ไข	รูปที่/ เอกสารแนบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- คณะกรรมการฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรืออาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ - ตาย - ลาออกหรือย้ายภูมิลำเนาออกจากชุมชนที่มีภูมิลำเนาในขณะทำการสรรหาเกินกว่าเก้าสิบวัน - พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้า กรณีที่เป็นผู้แทนจากโรงไฟฟ้า หรือตามที่โรงไฟฟ้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร - มีความประพฤติไม่เหมาะสม ทุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ และคณะกรรมการมีเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง - ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท - วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้าน สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และ แนวทางการแก้ไข	รูปที่/ เอกสารแนบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- อำนาจของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ - ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ - ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ - รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ จากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการก่อสร้างและการดำเนินการของโครงการ เพื่อพิจารณาปัญหาาร่วมกัน ตามขั้นตอนของการร้องเรียนและแก้ไขปัญหามาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคม - แต่งตั้งผู้ช่วยเหลืออื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม			

**ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

องค์ประกอบทางด้าน สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และ แนวทางการแก้ไข	รูปที่/ เอกสารแนบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- หน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ - จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น - ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างและการดำเนินการของโรงไฟฟ้า - ในกรณีที่มีการก่อสร้างและทดลองเดินเครื่อง ให้บริษัทฯ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อ คณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม - จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ หรือเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง - พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหา ที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการดำเนินงานของ โครงการ			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- การดำเนินงานคณะกรรมการ - แหล่งเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเริ่มต้นให้มาจากการจัดสรรของคณะกรรมการบริหารของโครงการในวงเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท/ปี หลังจากนั้นให้จัดสรรงบประมาณจากการดำเนินกิจการของโครงการในอัตราคงที่ 100,000 บาท/ปี โดยเงินกองทุนที่เหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสม เพื่อใช้ในการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปีถัดไป			
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยแก่คนงานและผู้รับเหมา ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง	- บริษัทฯ จัดให้มีกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน และจัดอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและพนักงานปฏิบัติงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง	-	รูปที่ 2-6 และภาคผนวก จ-5 ถึงภาคผนวก จ-7
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาแต่ละราย มีผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของคนงาน	- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับเหมาแต่ละราย มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	-	รูปที่ 2-21

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- กำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับเหมานำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- บริษัทฯ จัดให้มีกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน และจัดอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและพนักงานปฏิบัติงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง	-	รูปที่ 2-6 และภาคผนวก จ-5 ถึงภาคผนวก จ-7
	- ฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- บริษัทฯ จัดให้มีการฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่กิจกรรมงานก่อสร้าง วันละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	รูปที่ 2-2
	- ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนเขตอันตราย ห้ามเข้าสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และกำหนดเขตก่อสร้างอย่างชัดเจน และจัดแบ่งพื้นที่ในกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ให้ชัดเจน	- บริษัทฯ ได้ติดตั้งรั้วชั่วคราวเพื่อกำหนดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง และติดป้ายเตือนเขตงานก่อสร้างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	รูปที่ 2-9 ถึงรูปที่ 2-10
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น ครบชุดเสียงหรือปลั๊กอุดเสียง หมวกนิรภัย ถุงมือ หรือรองเท้านิรภัยตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ	- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงานทุกคน โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน	-	รูปที่ 2-12
	- จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอแก่คนงานตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่มที่สะอาด ห้องน้ำและห้องส้วม	- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอแก่คนงานตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่ม ห้องน้ำ และห้องส้วม เป็นต้น	-	รูปที่ 2-13 และรูปที่ 2-18

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ และนำส่งโรงพยาบาล	- บริษัทฯ จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำในพื้นที่โครงการ รวมถึงจัดเตรียมเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง เพื่อส่งต่อผู้ป่วยในกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บไปจนถึงขั้นรุนแรง	-	รูปที่ 2-19 ถึงรูปที่ 2-20
	- จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะให้คนงานอย่างเพียงพอ ทำการรวบรวม และส่งให้เทศบาลนครแหลมฉบังนำไปกำจัด เพื่อป้องกันพาหะนำโรคและเชื้อโรคที่เกิดจากการหมักหมมของขยะไปสู่ชุมชนใกล้เคียง	- บริษัทฯ จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมให้คนงานทิ้งขยะลงภาชนะรองรับที่จัดไว้ให้เท่านั้น และประสานงานให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้รับกำจัดขยะนำไปกำจัดต่อไป	-	รูปที่ 2-7
	- ดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมทั้งจะใช้งานได้เสมอ อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเกิดความผิดปกติจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ	- บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและทำการดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุดหรือผิดปกติต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและสามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน	-	รูปที่ 2-11 และภาคผนวก จ-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	รูปที่/เอกสารแนบ
8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ควบคุมและดูแลให้ผู้รับเหมาดำเนินการอบรมและแนะนำคนงานก่อสร้างให้ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้องกับลักษณะงานเพื่อความปลอดภัยของคนงานขณะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระมัดระวังการใช้เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย	- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับเหมา มีการจัดอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานและคนงานทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	-	รูปที่ 2-6 รูปที่ 2-21 และ ภาคผนวก จ-6 ถึงภาคผนวก จ-7
	- ให้มีการตรวจสอบประวัติก่อนรับเข้ามาเป็นคนงานก่อสร้าง	- บริษัทฯ มีการตรวจสอบประวัติของคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้ามาทำงาน	-	-
	- กำหนดให้ผู้รับเหมา มีการตรวจคัดกรองโรคของคนงานก่อสร้าง	- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับเหมา มีการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคของคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้ามาทำงาน	-	ภาคผนวก จ-15
	- ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ	- บริษัทฯ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะให้แก่คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-



รูปที่ 2-1 กิจกรรมงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-2 การฉีดพรมน้ำในบริเวณ
พื้นที่กิจกรรมงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-3 การทำความสะอาดถนน
ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2-4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของรถขนส่งก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2-5 ป้ายควบคุมความเร็วของรถ
ที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2-6 การอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน



รูปที่ 2-7 ภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด



รูปที่ 2-8 พื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุจากงานก่อสร้างพร้อมติดป้ายระบุวัสดุการขนถ่าย



รูปที่ 2-9 สัญลักษณ์ป้ายเตือนงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-10 รั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-11 สติกเกอร์การตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณ์



รูปที่ 2-12 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 2-13 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-14 พื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-15 รางระบายน้ำเดิมของโครงการ



รูปที่ 2-16 การขุดลอกรางระบายน้ำ



รูปที่ 2-17 การขนย้ายเศษดินและเศษคอนกรีตไปกำจัด



รูปที่ 2-18 น้ำดื่มสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-19 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 2-20 พยาบาลวิชาชีพ



รูปที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2-22 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

สิ่งแวดล้อมที่ติดตามตรวจสอบ	จุดที่ติดตามตรวจสอบ	ดัชนี	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ
1. คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดยทั่วไป	1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2. ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 3. ชุมชนบ้านทุ่ง 4. ชุมชนบ้านแหลมฉบัง	1. ฝุ่นละออง (TSP) 2. ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ตลอดช่วง ก่อสร้าง	- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 พบว่าดัชนีที่ติดตามตรวจสอบทั้ง 4 จุด มีค่าอยู่ใน มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 3
	- ชุมชนบ้านทุ่ง	- ความเร็วลมและทิศทางลม	2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ตลอดช่วง ก่อสร้าง	- ความเร็วและทิศทางลม ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 พบว่าความเร็วลมบริเวณชุมชน บ้านทุ่ง มีค่าระหว่าง 0.6-3.4 เมตรต่อวินาที ทิศทางลมส่วนใหญ่ เป็นลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) และลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนมาทางใต้ (SSE) คิดเป็นร้อยละ 10.7 เท่ากัน และความเร็วลม ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) และลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ก่อนมา ทางใต้ (SSE) ที่พบส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1.8-2.7 เมตรต่อวินาที ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 3
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป	1. ชุมชนบ้านทุ่ง 2. ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 3. ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ 4. ริมรั้วโครงการด้าน ทิศตะวันออก 5. ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ 6. ริมรั้วโครงการด้าน ทิศตะวันตก	1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{Aeq\ 24\ hrs}$) 2. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) 3. ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา กลางวันและกลางคืน (L_{Adn}) 4. ระดับเสียงสูงสุด (L_{Amax})	2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ตลอดช่วง ก่อสร้าง	- ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 พบว่าระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในมาตรฐาน ที่กำหนด สำหรับระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน และ ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90 ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดมาตรฐาน เพื่อควบคุม ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 4

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

สิ่งแวดล้อมที่ติดตามตรวจสอบ	จุดที่ติดตามตรวจสอบ	ดัชนี	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ
3. การคมนาคมขนส่ง	- เส้นทางขนส่งและพื้นที่โครงการ	บันทึกสถิติข้อมูลอุบัติเหตุจากยานพาหนะของโครงการ ได้แก่ - สาเหตุ - ความเสียหาย/ความสูญเสีย - แนวทางการแก้ไข	ทุกครั้งที่มียุบัติเหตุจากยานพาหนะของโครงการ โดยจัดทำรายงานสรุปประจำปี ทุกปี	- การเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าไม่มีอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งภายในเส้นทางขนส่งและพื้นที่โครงการ ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก จ-17
4. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ - สาเหตุ - ผลต่อสุขภาพพนักงาน - ความเสียหาย/สูญเสีย - การแก้ไขปัญหา	ทุกครั้งที่มียุบัติเหตุโดยจัดทำรายงานสรุปประจำปี ทุกปี	- การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานและผู้รับเหมาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าไม่มีอุบัติเหตุของพนักงานและผู้รับเหมาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ ที่ทำให้เสียเวลางาน ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก จ-17
5. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	- ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่ตั้งของสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ • ชุมชนบ้านทุ่ง • ชุมชนวัดมโนรม • ชุมชนบ้านชากยายจีน • ชุมชนบ้านแหลมจบัง • ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ • ชุมชนบ้านห้วยเล็ก • ชุมชนบ้านนาเก่า • ชุมชนบ้านแหลมทอง • ชุมชนบ้านอ่าวอุดม	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการของระดับชุมชน และครัวเรือน ประชาชน รวมถึงสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) โดยดำเนินการในบริเวณชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ	ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชาชนและผู้นำชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่เป็นที่ตั้งของสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียง ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 5

บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001,

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

ตารางที่ 2-3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

สิ่งแวดล้อมที่ติดตามตรวจสอบ	จุดที่ติดตามตรวจสอบ	ดัชนี	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ
5. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- ชุมชนตลาดอ่าวอุดม - ชุมชนวัดพระประธานพร - ชุมชนหัวคันทด - ชุมชนบ้านนาใหม่ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สถานประกอบการใกล้เคียง	ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อมทั้งแสดงแผนที่มีการกระจายตัวในการเก็บข้อมูล		
	- ชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร	- รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ	ปีละ 1 ครั้ง	- ข้อมูลการบันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ