

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารพักอาศัย นัมเบอร์วันแลนด์ อพาร์ทเมนต์

ดำเนินการโดย บริษัท นัมเบอร์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2 บ่อพักน้ำ



รูปที่ 3 ป้ายคัดแยกขยะ




รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่มัดถุงดำรวบรวมขยะมูลฝอย



รูปที่ 5 จุดทิ้งขยะรวม

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

	
รูปที่ 6 ถังรองรับมูลฝอย	รูปที่ 7 ตะแกรงดักขยะ
	
รูปที่ 8 รถสูบล้างน้ำ ภายในโครงการ	รูปที่ 9 สัญลักษณ์ป้ายลูกศรจราจร
	
รูปที่ 10 ลูกศรจราจรบนพื้นถนน	รูปที่ 11 Overhead Signal ป้ายจำกัดความสูง 1.90 เมตร



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 13 แชนกันรถยนต์อัตโนมัติ



รูปที่ 14 ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง




รูปที่ 15 อุปกรณ์ถังดับเพลิงภายในอพาร์ทเมนต์



รูปที่ 16 กริ่งแจ้งเตือนภัย



รูปที่ 17 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

 รูปที่ 17 (ต่อ) เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	 รูปที่ 18 สันนูนชะลอความเร็ว
 รูปที่ 19 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง	 รูปที่ 20 พื้นที่สีเขียว
 รูปที่ 20 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว	 รูปที่ 21 สูบตะกอน