

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ (แบบ ตต. ๒)	1-1
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการดำเนินการตามติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ และมาตรฐานเปรียบเทียบ	3-1
3.2 ผลการปฏิบัติตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-59
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1. มาตรการฯ ที่ได้ปฏิบัติตามแล้ว	4-1
2. มาตรการฯ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่กำหนด หรือยังไม่ได้ดำเนินการ	4-13
3. สรุปผลการติดตามตรวจสอบการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (ระยะดำเนินการ)	4-15
4. เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไป จากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-16
5. ข้อเสนอแนะ	4-16

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ภาคผนวก	
ภาคผนวกที่ 1 หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ	ผ1-1
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/16361 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563	ผ2-1
ภาคผนวกที่ 3 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.1) เลขที่ 0592/2566 ออกให้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566	ผ3-1
ภาคผนวกที่ 4 - แบบคำขออนุญาต ขอดัดแปลง เลขที่รับ 4343/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566	ผ4-1
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.1) (ขออนุญาต ก่อสร้าง - ดัดแปลงอาคาร) เลขที่ 0259/2567 ออกให้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	ผ4-5
- ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภท ควบคุมการใช้ (อ.5) เลขที่ 52102/3231 ออกให้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567	ผ4-9
ภาคผนวกที่ 5 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม	ผ5-1
ภาคผนวกที่ 6 ใบแจ้งค่าน้ำประปา ของบริษัท บริคส์ รีโวลูชั่น จำกัด เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	ผ6-1
ภาคผนวกที่ 7 - สำเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท สมาร์ท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด	ผ7-1
- รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ผ7-16
- รายงานผลการตรวจสอบน้ำในสระว่ายน้ำ	ผ7-73

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
1-2	ผังบริเวณของโครงการ (ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ)
1-3	ผังบริเวณโครงการ (ตามใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ที่ 02/59/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567)
1-4	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
1-4 (ต่อ)	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
1-5	ระบบสุขาภิบาลของโครงการ (ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ)
1-5 (ต่อ 1)	ระบบสุขาภิบาลของโครงการ (ปัจจุบัน)
1-5 (ต่อ 2)	ตำแหน่งระบบสุขาภิบาลของโครงการ (ปัจจุบัน)
1-6	ผังระบบระบายน้ำของโครงการ (ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ)
1-7	การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ)
1-7 (ต่อ)	การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ปัจจุบัน)
1-8	การจัดการจราจรของโครงการ (ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ)
1-8 (ต่อ 1)	การจัดการจราจรของโครงการ (ปัจจุบัน)
1-8 (ต่อ 2)	ที่จอดรถที่สำรองของโครงการ (ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ)
1-9	การจัดการระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ (ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ)
1-9 (ต่อ)	การจัดการระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ (ปัจจุบัน)
1-10	การจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ (ตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ)
1-10 (ต่อ 1)	การจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ (ปัจจุบัน)
1-10 (ต่อ 2)	การจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ ((ตามใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ที่ 02/59/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567)
2-1	มาตรการด้านสภาพภูมิประเทศ มาตรการด้านทรัพยากรดิน มาตรการด้านธรณีวิทยา มาตรการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ มาตรการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตรการด้านสุขภาพ มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย และมาตรการด้านสุนทรียภาพ

สารบัญภาพ (ต่อ 1)

ภาพที่		หน้า
2-2	มาตรการด้านสภาพภูมิอากาศ อุทุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ มาตรการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ มาตรการด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย มาตรการด้านพลังงานและไฟฟ้า มาตรการด้านการจราจร มาตรการด้านสุขภาพ และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-53
2-3	มาตรการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ มาตรการด้านการใช้น้ำ มาตรการด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล มาตรการด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม มาตรการด้านพลังงานและไฟฟ้า และมาตรการด้านสุขภาพ	2-54
2-4	มาตรการด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย และมาตรการด้านสุขภาพ	2-55
2-5	มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย และมาตรการด้านสุขภาพ	2-56
2-6	มาตรการด้านพลังงานและไฟฟ้า และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-57
2-7	มาตรการด้านการจราจร มาตรการด้านสุขภาพ และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-58
2-8	มาตรการด้านการสื่อสาร มาตรการด้านสังคมและเศรษฐกิจ มาตรการด้านการสาธารณสุข มาตรการด้านสุขภาพ มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายและเทศาภิบาล	2-59
2-9	มาตรการด้านการสาธารณสุข มาตรการด้านสุขภาพ มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย	2-60
3.1-1	กราฟเปรียบเทียบค่า pH น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-5

สารบัญภาพ (ต่อ 2)

ภาพที่		หน้า
3.1-2	กราฟเปรียบเทียบค่า BOD น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-5
3.1-3	กราฟเปรียบเทียบค่า Suspended Solid น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-6
3.1-4	กราฟเปรียบเทียบค่า TDS น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-6
3.1-5	กราฟเปรียบเทียบค่า Sulfide น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-7
3.1-6	กราฟเปรียบเทียบค่า TKN น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-7
3.1-7	กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-8
3.1-8	กราฟเปรียบเทียบค่า Settleable Solids น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-8
3.1-9	กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-9

สารบัญภาพ (ต่อ 3)

ภาพที่	หน้า
3.1-10 กราฟเปรียบเทียบค่า pH น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-12
3.1-11 กราฟเปรียบเทียบค่า BOD น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-12
3.1-12 กราฟเปรียบเทียบค่า Suspended Solid น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-13
3.1-13 กราฟเปรียบเทียบค่า TDS น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-13
3.1-14 กราฟเปรียบเทียบค่า Sulfide น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-14
3.1-15 กราฟเปรียบเทียบค่า TKN น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-14
3.1-16 กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-15
3.1-17 กราฟเปรียบเทียบค่า Settleable Solids น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-15

สารบัญภาพ (ต่อ 4)

ภาพที่		หน้า
3.1-18	กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-16
3.1-19	กราฟเปรียบเทียบค่า pH น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-19
3.1-20	กราฟเปรียบเทียบค่า BOD น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-19
3.1-21	กราฟเปรียบเทียบค่า Suspended Solid น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-20
3.1-22	กราฟเปรียบเทียบค่า TDS น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-20
3.1-23	กราฟเปรียบเทียบค่า Sulfide น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-21
3.1-24	กราฟเปรียบเทียบค่า TKN น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-21
3.1-25	กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-22

สารบัญภาพ (ต่อ 5)

ภาพที่		หน้า
3.1-26	กราฟเปรียบเทียบค่า Settleable Solids น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-22
3.1-27	กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-23
3.1-28	กราฟเปรียบเทียบค่า pH น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-26
3.1-29	กราฟเปรียบเทียบค่า BOD น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-26
3.1-30	กราฟเปรียบเทียบค่า Suspended Solid น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-27
3.1-31	กราฟเปรียบเทียบค่า TDS น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-27
3.1-32	กราฟเปรียบเทียบค่า Sulfide น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-28
3.1-33	กราฟเปรียบเทียบค่า TKN น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-28

สารบัญภาพ (ต่อ 6)

ภาพที่	หน้า
3.1-34 กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-29
3.1-35 กราฟเปรียบเทียบค่า Settleable Solids น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-29
3.1-36 กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-30
3.1-37 กราฟเปรียบเทียบค่า pH น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-33
3.1-38 กราฟเปรียบเทียบค่า BOD น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-33
3.1-39 กราฟเปรียบเทียบค่า Suspended Solid น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-34
3.1-40 กราฟเปรียบเทียบค่า TDS น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-34
3.1-41 กราฟเปรียบเทียบค่า Sulfide น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-35

สารบัญภาพ (ต่อ 7)

ภาพที่	หน้า
3.1-42 กราฟเปรียบเทียบค่า TKN น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-35
3.1-43 กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-36
3.1-44 กราฟเปรียบเทียบค่า Settleable Solids น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-36
3.1-45 กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-37
3.1-46 กราฟเปรียบเทียบค่า pH น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-40
3.1-47 กราฟเปรียบเทียบค่า BOD น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-40
3.1-48 กราฟเปรียบเทียบค่า Suspended Solid น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-41
3.1-49 กราฟเปรียบเทียบค่า TDS น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-41

สารบัญภาพ (ต่อ 8)

ภาพที่	หน้า
3.1-50 กราฟเปรียบเทียบค่า Sulfide น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-42
3.1-51 กราฟเปรียบเทียบค่า TKN น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-42
3.1-52 กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-43
3.1-53 กราฟเปรียบเทียบค่า Settleable Solids น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-43
3.1-54 กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-44
3.1-55 กราฟเปรียบเทียบค่า pH น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-47
3.1-56 กราฟเปรียบเทียบค่า BOD น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-47
3.1-57 กราฟเปรียบเทียบค่า Suspended Solid น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-48

สารบัญภาพ (ต่อ 9)

ภาพที่	หน้า
3.1-58 กราฟเปรียบเทียบค่า TDS น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-48
3.1-59 กราฟเปรียบเทียบค่า Sulfide น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-49
3.1-60 กราฟเปรียบเทียบค่า TKN น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-49
3.1-61 กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-50
3.1-62 กราฟเปรียบเทียบค่า Settleable Solids น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-50
3.1-63 กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-51
3.1-64 กราฟเปรียบเทียบค่า Total Coliform Bacteria น้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-56
3.1-65 กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria น้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-57

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	ปริมาณน้ำใช้ประปาของโครงการ AVIYANA HUA HIN – CHA AM (อวิญานา หัวหิน - ชะอำ)	1-9
1-2	แสดงปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ	1-14
1-3	แสดงค่า BOD ในน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	1-14
2-1	แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ AVIYANA HUA HIN – CHA AM (อวิญานา หัวหิน - ชะอำ) ตั้งอยู่เลขที่ 1515 ถนนเพชรเกษม (ห้วยทรายใต้) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ของบริษัท บริคส์ รีโวลูชั่น จำกัด	2-2
3.1-1	ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง	3-3
3.1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัด บริเวณบ่อดตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-1 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-4
3.1-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัด บริเวณบ่อดตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-11
3.1-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัด บริเวณบ่อดตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-3 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-18
3.1-5	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัด บริเวณบ่อดตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-4 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-25
3.1-6	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัด บริเวณบ่อดตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-5 ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-32

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
3.1-7	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดบริเวณบ่อดักตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-6 ของโครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-39
3.1-8	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดบริเวณบ่อดักตรวจคุณภาพน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย WWTP-7 ของโครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-46
3.1-9	คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	3-55
3.1-10	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-56
3.2	แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการ AVIYANA HUA HIN – CHA AM (อวิญานา หัวหิน - ชะอำ) ตั้งอยู่เลขที่ 1515 ถนนเพชรเกษม (ห้วยทรายใต้) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ของบริษัท บริคส์ รีโวลูชั่น จำกัด	3-60