

บทที่ 2

ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา ห้วยหิน(ส่วนขยาย) ของบริษัท พีเอสบี แลนด์ โครงการห้า จำกัด (ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569) ในระยะดำเนินการ ได้ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 วันที่ 9 มีนาคม 2569 วันที่ 17 เมษายน 2569 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

2.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ทางบริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้กำหนดขอบเขตการตรวจวัดไว้ 3 ประเภท คือ

- ✓ ปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ✗ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ไม่มีข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

2.2 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 มีรายละเอียดผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-19 สำหรับรายละเอียดผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 2-2 โดยภาพรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ มีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง วันที่ 5 มกราคม 2569 วันที่ 9 มีนาคม 2569 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ซึ่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า คุณภาพน้ำทั้งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ค. (โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 60 ห้อง) อย่างไรก็ตาม น้ำทิ้งของโครงการที่ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแนบเคหาสน์จะถูกบำบัดน้ำเสียอีกครั้งโดยระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครห้วยหิน ดังแสดงค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครห้วยหิน (ภาคผนวกที่ 2) สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ 1 บริเวณอาคาร A เก็บตัวอย่างน้ำเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 พบว่า มีค่าปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total Coliform Bacteria) และค่าปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ของสระว่ายน้ำทั้งสองมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ

ในทำนองเดียวกัน สำหรับตัวอย่างน้ำจากสระว่ายนํ้า 2 บริเวณอาคาร B นั้น โครงการไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งนี้ เนื่องจาก ในวันที่ไปเก็บน้ำตัวอย่างจากสระว่ายนํ้า 2 บริเวณอาคาร B นั้น โครงการมีการบำรุงรักษาสระว่ายนํ้า 2 บริเวณอาคาร B ดังนั้น จึงไม่มีการเก็บเก็บน้ำตัวอย่างจากสระว่ายนํ้า 2 บริเวณอาคาร B

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศและภูมิสังคม	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 2. ดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกแทนทันที	✓	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 2. ดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ และถ้าหากพบว่า ต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณต่างๆ ตาย จะปลูกแทนทันที	รูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-5
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	- จัดให้มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากตายให้ปลูกใหม่ทดแทนทันที	✓	- จัดให้มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้อยู่เสมอ และถ้าหากต้นไม้ตาย จะทำการปลูกใหม่ทดแทนทันที	รูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-5
1.3 คุณภาพอากาศ	1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละอองโดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 3. ดูแลรักษาต้นไม้ (พื้นที่สีเขียว) บริเวณต่างๆ ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกทดแทนทันที	✓ ✓ ✓	1. มีการจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. มีการดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาด 3. มีการดูแลรักษาต้นไม้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ และถ้าหากพบว่าต้นไม้ตายจะปลูกทดแทนทันที	รูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ส่วนขยาย) ในพื้นที่อำเภอเมือง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจาก ควัน และความร้อนที่เกิดจากการยนต์หรือการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละออง 5. อาคารอเนกประสงค์และห้องเครื่อง (Function Room and Mechanical Room) ที่มีระยะถอยร่นน้อยกว่า 2 เมตร จากแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ต้องทำผนังอาคารด้านดังกล่าวเป็นผนังทึบ 6. ปลุกต้นไม้ทรางสูงและใบหนาในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากการยนต์ 7. ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”, “ห้ามสตาร์ททิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจากการยนต์ 8. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะช่วงโมงเร่งด่วนเพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร 9. ดูแลและปลูกไม้ยืนต้น ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยเป็นแนว Buffer Zone ช่วยลดมลพิษและดักฝุ่นละอองจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการ	✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓	4. ไม่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจาก ควัน และความร้อนที่เกิดจากการยนต์หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 5. อาคารอเนกประสงค์และห้องเครื่อง (Function Room and Mechanical Room) ที่มีระยะถอยร่นน้อยกว่า 2 เมตร จากแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ โครงการได้จัดทำผนังอาคารเป็นผนังทึบ 6. ปลุกต้นไม้ทรางสูงและใบหนาในพื้นที่โครงการ 7. ไม่มีการติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”, “ห้ามสตาร์ททิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ 8. มีการจัดระบบการจราจรให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก 9. ดูแลและปลูกไม้ยืนต้นให้อยู่ในสภาพดี และสวยงามอยู่เสมอ และถ้าหากพบว่าต้นไม้ตายจะปลูกทดแทนทันที	รูปที่ 2-4 และรูปที่ 2-8 รูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	10. ขาดความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงทางและแสงแดดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างปรับปรุงอาคารถึงหลังเปิดดำเนินการแล้ว 1 ปี ดังนี้ 1) ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการและช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายจากผลกระทบจากการปรับปรุงแสงแดดและทิศทางลม 2) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนอื่นเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานโครงการ และจัดให้มีผู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	✓ - ✓	10. ไม่มีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงทิศทางลมและแสงแดด ดำเนินการดังนี้ 1) ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการและช่องทางในการเรียกร้องความเสียหายจากผลกระทบจากการปรับปรุงแสงแดดและทิศทางลม 2) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณสำนักงานและจัดให้มีผู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	- ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง
1.4 เสียง และ ความสั่นสะเทือน	1. ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลังเวลา 21.00 น.) 2. ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้พักอาศัยในโครงการ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 3. ให้รถวิ่งในโครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากการยนต์โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการกำหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”	✓ ✗ ✓ ✗	1. ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลังเวลา 21.00 น.) 2. ไม่มีการติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ 3. ให้รถวิ่งในโครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และยังไม่มีการป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 4. ให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถของโครงการ	- ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
1.4 เสียง และ ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	4. ให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถของโครงการ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเร่งด่วนบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่ติดกับถนนด้านหน้าโครงการ 6. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากเสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์	✓ ✓	5. ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเร่งด่วน 6. ไม่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากเสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์	รูปที่ 2-8
1.5 ทรัพยากรน้ำ	1. จัดหาและสำรองขึ้นส่วนที่เสียหายและเสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 2. จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไประบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 4. จัดให้มีการสูบน้ำจากส่วนแยกจากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ	✓ ✓ - -	1. ได้มีการจัดหาและสำรองขึ้นส่วนที่เสียหายของระบบ 2. จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 3. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไประบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ และรีบดำเนินการแก้ไขทันทีเมื่อระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหาย 4. จัดให้มีการสูบน้ำจากส่วนแยกจากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
1.5 ทรัพยากรน้ำ(ต่อ)	5. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้ง พร้อมเดินท่อรดน้ำต้นไม้แบบซึมลงดินไปยังบริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง	-	5. มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้รดน้ำต้นไม้	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ชีวภาพทางบก	- ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	✓	- ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด	
2.2 ชีวภาพทางน้ำ	- ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	✓	- ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-			
3.2 การใช้พื้นที่น้ำ	1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักและพนักงานในโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยติดประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่บอร์ดยุทธศาสตร์ด้านนโยบายในการ	✓	1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักและพนักงานในโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	- ติดประกาศเชิญชวนให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.2 การใช้น้ำ(ต่อ)	2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อประปา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า มีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 3. ใช้สุญกัมภ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ 4. ให้มีระบบสูบน้ำภายในโครงการ ซึ่งทำหน้าที่สูบน้ำเข้าไว้ในภาชนะในอาคารเท่านั้น โดยไม่ดึงน้ำเข้ามาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบน้ำหรือเพิ่มแรงดันน้ำ ทั้งนี้ การเชื่อมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการใช้วิธีปล่อยให้ไหลเข้ามาด้วยแรงดันปกติของท่อจ่ายประปาเพื่อให้ชุมชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด 5. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน มีปริมาตรเก็บกักรวม เท่ากับ 198.36 ลูกบาศก์เมตร ที่ระดับกักเก็บ 2 เมตร 6. จัดให้มีระบบรับน้ำโดยไม่ดึงน้ำจากท่อประปาโดยตรง และกำหนดเวลาในการรับน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินในถังเก็บน้ำได้ตลอดเวลา 24.00 ถึง 5.00 น. 7. ต้องล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ของอาคารโดยใช้คลอรีน ทุก 6 เดือน โดยเลือกช่วงเวลาของผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ ออกไปข้างนอก ช่วงเวลาประมาณ 10.00-13.00 น. โดยไม่ล้างในวันหยุดและแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	2. มีการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำระบบเส้นท่อประปา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 3. มีการใช้สุญกัมภ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ 4. ไม่มีการดึงน้ำเข้ามาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบน้ำหรือเพิ่มแรงดันน้ำ 5. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน มีปริมาตรเก็บกักรวม เท่ากับ 198.36 ลูกบาศก์เมตร ที่ระดับกักเก็บ 2 เมตร 6. มีระบบรับน้ำโดยไม่ดึงน้ำจากท่อประปาโดยตรงและกำหนดเวลาในการรับน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินหลังเวลา 24.00 ถึง 5.00 น. 7. มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ของอาคารโดยใช้คลอรีน ทุก 6 เดือน และแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.2 การใช้พื้นที่	8. มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของช่างเครื่องประจําอาคารจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุง ตามระยะเวลาการใช้งาน ได้สะดวกและปลอดภัย 9. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง มีรายละเอียดดังนี้ 1) กำหนดให้ล้างถังเก็บน้ำทุก 6 เดือน และล้างถังเก็บน้ำ 1 ถัง/วัน (2 ถัง ใช้เวลา 2 วัน) เพื่อให้กระทบต่อการใช้น้ำของโครงการ 2) ใส่น้ำให้เต็มถังเก็บน้ำ แล้วใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผงโดยให้ใช้ปริมาณคลอรีนต่อปริมาณน้ำ ตามสัดส่วนดังนี้ - คลอรีนชนิดน้ำ 5% ควรใช้น้ำยาคลอรีน 100 ซี.ซี. ต่อ น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร - คลอรีนชนิดน้ำ 10% ควรใช้น้ำยาคลอรีน 50 ซี.ซี. ต่อ น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร - คลอรีนชนิดผง ควรใช้ประมาณ 8 กรัม ต่อ น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร 3) กวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึงใช้เวลาประมาณ 3 ชม. แล้วจึงปล่อยน้ำคลอรีนออกจากถังเก็บน้ำสำรองให้หมด	✓ ✓	8. มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของช่างเครื่องประจําอาคาร 9. มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.2 การใช้น้ำ(ต่อ)	4) กำจัดคลอรีนด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดอินทรีย์สารที่เป็นต้นเหตุของกลิ่น รส สี และปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือด้วยโดยอัตราที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดคลอรีนอิสระที่หลงเหลือด้วยถ่านกัมมันต์ คือ 20 Bed Volume/Hour 5) ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระที่หลงเหลือโดยใช้โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) โดยดูจากสีน้ำตาลของไอโอดีนที่เกิดขึ้น ซึ่งหากมีสีน้ำตาลแสดงว่ายังมีคลอรีนหลงเหลืออยู่ ให้กำจัดด้วยถ่านกัมมันต์ 20 Bed Volume/Hour อีกครั้ง 6) เมื่อล้างถังเก็บน้ำแล้วเสร็จ กำหนดเวลาในการรับน้ำเข้าสำรองในถังเก็บน้ำขึ้นได้ดิน เวลา 24.00 น. ถึง 5.00 น. 10. มาตรการการใช้น้ำในการขนานน้ำอุปโภคบริโภคมีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดหาน้ำสำรองใช้ ไม่น้อยกว่า 3.05 วัน สำหรับโครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) 2) ติดตั้งโถส้วมแบบประหยัดน้ำที่ใช้น้ำเพียง 5 ลิตร ซึ่งเดิมใช้น้ำ 10 ลิตร ก็จะลดการใช้น้ำลงได้กว่าครึ่งของการใช้น้ำของห้องส้วมแบบเดิม	✓	10. มีการปฏิบัติตามมาตรการการใช้น้ำในกรณีขนานน้ำอุปโภคบริโภค มีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดหาน้ำสำรองใช้ ไม่น้อยกว่า 3.05 วัน 2) ติดตั้งโถส้วมแบบประหยัดน้ำที่ใช้น้ำเพียง 5 ลิตร ซึ่งเดิมใช้น้ำ 10 ลิตร ก็จะ	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.2 การใช้น้ำ(ต่อ)	3) ติดตั้งระบบจ่ายน้ำบริเวณก้อนน้ำล้างมือ แบบกด ตั้งเวลา เมื่อการประหยัน้ำ 11. ใช้ซีพ็อกซี(epoxy)ทาเคลือบภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อ ป้องกันน้ำภายนอกรั่วซึมเข้าถังเก็บน้ำใต้ดิน 12. ข้อเสนอแนะในการดูแลรักษาคลอรีนตกค้างในน้ำของ ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไม่ควรเกิน 0.5 ppm คือ ทำการสูม ตรวจวัดคลอรีนตกค้างในน้ำของถังเก็บน้ำใต้ดินและทำ การตรวจวัดคลอรีนตกค้างทุกครั้งที่มีการล้างทำความสะอาด สะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ และถ้าหากปริมาณ คลอรีนตกค้างในน้ำของถังเก็บน้ำใต้ดิน มีค่าน้อยกว่า 0.5 ppm โครงการจะทำการเติมคลอรีนในถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้ ความเข้มข้นของคลอรีนตกค้างในน้ำของถังเก็บน้ำใต้ดิน ไม่น้อยกว่า 0.5 ppm ทั้งนี้	ลดการใช้ น้ำลงได้กว่าครึ่งของการใช้น้ำ ของห้องล้างแบบเดิม 3) ติดตั้งระบบจ่ายน้ำบริเวณก้อนน้ำ ล้างมือ แบบกดตั้งเวลา 11. ใช้ซีพ็อกซี(epoxy)ทาเคลือบภายในถังเก็บ น้ำใต้ดิน 12. มีการดูแลรักษาคลอรีนตกค้างในน้ำ ของถังเก็บน้ำใต้ดิน ไม่ควรเกิน 0.5 ppm		
3.3 การจัดการน้ำเสีย	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม แบบเดิมขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งไว้ได้ลานจอดรถยนต์ด้านหน้าโครงการ โดยน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร) 2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและเปลี่ยนบ่อยครั้งของ ระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ใน เวลาอันรวดเร็ว	✓	1. ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม แบบเดิม อากาศ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร ไว้ได้ลานจอด รถยนต์ด้านหน้าโครงการ โดยน้ำทิ้งที่ออก จากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง จากอาคารประเภท ค. ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ ลิตร)	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.3 การจัดการน้ำเสีย(ต่อ)	3. จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุม ดูแลและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 4. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 5. จัดให้มีการสุ่มตะกอนจากถังเกรอะทุกถังที่ติดตั้งไว้แต่ละอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสภาพประสิทธิภาพของระบบ กล่าวคือ - อาคารห้องพักแบบ A ทุกๆ 3 ปี - อาคารห้องพักแบบ B ทุกๆ 4 ปี - อาคารต้อนรับ ทุกๆ 1 เดือน - อาคารอเนกประสงค์และห้องเครื่อง ทุกๆ 3 เดือน 6. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำเป็นประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 7. จัดให้มีการสุ่มตะกอนจากส่วนตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษาสภาพประสิทธิภาพของระบบ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ ทุก 15 วัน หรือตามความเหมาะสม	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	2. ได้จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายของระบบไว้ 3. มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมดูแลและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 4. โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที เมื่อระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหาย 5. มีการสุ่มตะกอนจากถังเกรอะทุกถังที่ติดตั้งไว้แต่ละอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด 6. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหาย โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที 7. มีการสุ่มตะกอนจากส่วนตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุก 15 วัน หรือตามความเหมาะสม	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.3 การจัดการน้ำเสีย(ต่อ)	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมกับบริษัทผู้พัฒนาจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 9. ติดเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แสดงเขตบ่อน้ำเสียให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแสดงให้เห็นว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อน้ำเสีย” 10. เมื่อมีการเข้าบำรุงรักษาและสูบน้ำออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ จะต้องจัดให้มีแผงกันปิดตลอดแนวที่ปฏิบัติงาน พร้อมป้ายแจ้งเตือนว่า “เจ้าหน้าที่กำลังบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย” และติดตั้งกรวยในตำแหน่งที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 11. ปิดผาถังบำบัดน้ำเสียทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 12. กำหนดเวลาให้เข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้ปฏิบัติงานในวันหยุดหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) หรือวันหยุดอื่นๆ เนื่องจากจะมีผู้เข้ามาพักจำนวนมากกว่าวันทำงาน ทำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 13. ติดประกาศและแจ้งกำหนดวันและเวลาในการเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้แก่แขกที่เข้าพักโรงแรมทราบล่วงหน้าทุกครั้ง อย่างน้อย 3 วัน	✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	8. มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมกับบริษัทผู้พัฒนาจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 9. ยังไม่มีการติดเส้นสีแดง แสดงเขตบ่อน้ำเสียให้ชัดเจน และไม่มีป้ายถาวรแสดง “บริเวณนี้เป็นบ่อน้ำเสีย” 10. มีแผงกันปิดตลอดแนวที่เข้าบำรุงรักษาและสูบน้ำออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมติดป้ายแจ้งเตือน “เจ้าหน้าที่กำลังบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย” และติดตั้งกรวยในตำแหน่งที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 11. ปิดผาถังบำบัดน้ำเสียทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 12. เข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียหลังเวลา 10.00 น. และไม่ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดอื่นๆ 13. ติดประกาศแจ้งกำหนดวันและเวลาในการเข้าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่แขกที่เข้าพักโรงแรมทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน	- ให้ติดเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แสดงเขตบ่อน้ำเสีย และให้เขียนป้ายถาวรแสดง “บริเวณนี้เป็นบ่อน้ำเสีย”

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีบ่อท่วมน้ำเพื่อชะลอน้ำฝนไว้ในพื้นที่โครงการ ขนาด 450 ลบ.ม. และควบคุมให้อัตราการระบายน้ำออก ไม่เกิน อัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ 0.102 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 2. ใช้เครื่องสูบน้ำอัตราสูบ 0.025 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สูบน้ำออกจากบ่อหลังฝนหยุดตก ซึ่งไม่เกิดอัตราการระบายน้ำ ก่อนพัฒนาโครงการ 3. ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยในบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการพร้อมกับ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บมูลฝอยออกจากบ่อพักน้ำสุดท้าย ทุกสัปดาห์ 4. ทำความสะอาด ขุดลอกบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง ภายในโครงการ ทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง 5. ระบบระบายน้ำในโครงการต้องเป็นระบบท่อแยก โดย แยกท่อระบายน้ำฝนออกจากท่อระบายน้ำเสียและท่อ ระบายน้ำทั้งจนถึงจุดระบายน้ำลงท่อระบายน้ำด้านหน้า โครงการ 6. ทำความสะอาด ขุดลอกบ่อพักน้ำ(Manhole) บ่อท่วมน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการทุก ๆ 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -	1. มีบ่อท่วมน้ำ ขนาด 450 ลบ.ม. และควบคุมให้อัตราการระบายน้ำออก ไม่เกินอัตราการ ระบายน้ำก่อนมีโครงการ 0.102 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที 2. ได้มีการใช้เครื่องสูบน้ำอัตราสูบ 0.025 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สูบน้ำออกจากบ่อหลัง ฝนหยุดตก 3. มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยในบ่อ ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกฯ และมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บมูลฝอยออกจาก บ่อพักน้ำสุดท้ายทุกสัปดาห์ 4. มีการทำความสะอาด ขุดลอกบ่อ ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง ทุก 6 เดือน 5. ระบบระบายน้ำเป็นระบบท่อแยก โดย แยกท่อระบายน้ำฝนออกจากท่อระบายน้ำเสีย และท่อระบายน้ำทิ้ง 6. ขุดลอกบ่อพักน้ำ(Manhole) บ่อท่วมน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการทุก ๆ 2 ครั้ง/ปี - ขุดลอกบ่อพักน้ำ (Manhole) บ่อ ท่วมน้ำ และท่อ ระบายน้ำภายใน โครงการทุก ๆ 2 ครั้ง/ปี	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)	✓ ครั้ง เพื่อช่วยในการระบายน้ำ และไม่เกิดการอุดตันท่อระบายน้ำ 7. ให้มีพนักงานกวาด และดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่วๆ ไปภายในโครงการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ 8. ไม่ทิ้งเศษวัสดุหรือสิ่งอื่นใดลงในท่อระบายน้ำของโครงการ	✓ 7. มีพนักงานกวาดและทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่วๆ ไป อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ 8. ไม่ทิ้งเศษวัสดุหรือสิ่งอื่นใดลงในท่อระบายน้ำของโครงการ		
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1. เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดยุติประชาสัมพันธ์บริเวณส่วนรวม 2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย 4 ประเภทไว้ในห้องพัสดุมูลฝอย 1 ถึง 3. จัดให้มีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละแหล่งกำเนิดมายังที่พัสดุมูลฝอยรวมทุกวัน พร้อมให้ทำการแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และทิ้งมูลฝอยให้ถูกประเภทกับภาชนะรองรับ ก่อนนำทิ้งพัสดุที่ยังเก็บมูลฝอยย่อยสลายของที่พัสดุมูลฝอยรวมเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน	- ✓ ✓	- เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดยุติประชาสัมพันธ์บริเวณส่วนรวม 2. มีภาชนะรองรับมูลฝอย 4 ประเภทไว้ในห้องพัสดุมูลฝอยประจำชั้น ประเภทละ 1 ถึง 3. มีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยมายังที่พัสดุมูลฝอยรวมทุกวัน พร้อมทำการแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและทิ้งมูลฝอยให้ถูกประเภทกับภาชนะรองรับใน	รูปที่ 2-7

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ต่อ)	4. แม่น้ำบรรจบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมีปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว ก่อนนำไปพักรอที่ยังที่พักลมูลฝอยรวม เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขนไม่นาน 5. ให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างที่พักลมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 6. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย บริเวณด้านหน้าของโครงการ 7. กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้ 7.1 การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด (1) ภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยที่มีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถึง ด้วยคำว่า “มูลฝอยย่อยสลาย” “มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” (2) ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีดำที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย (3) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถึงมูลฝอยความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด	✓ ✓ ✓ ✓	4. แม่น้ำบรรจบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมีปากถุงให้แน่น และไม่มีรอยรั่ว ก่อนนำไปพักรอที่ยังที่พักลมูลฝอยรวม 5. ได้จัดให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างที่พักลมูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 6. มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย 7. ได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้ 7.1 การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด (1) ภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยที่มีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถึง ด้วยคำว่า “มูลฝอยย่อยสลาย” “มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” (2) ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีดำที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย (3) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถึงมูลฝอยพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ต่อ)	7.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย (1) ให้เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยแยกตามประเภทมูลฝอย เพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม (2) ให้แยกมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว วัสดุกับผู้นับซื้อและลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด (3) ให้แม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลารวม 11.00 -13.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ไม่อยู่ห้อง (4) ให้ผู้คุมตักภาชนะบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงไว้ให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม และปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุง (5) ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ก่อนที่จะนำมาวางไว้ประจำที่เดิม (6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน	7.2 มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย (1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยแยกตามประเภทมูลฝอย (2) ได้จัดให้มีการแยกมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) วัสดุกับผู้นับซื้อ (3) แม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวม โดยกำหนดช่วงเวลารวม 11.00 -13.00 น. (4) ผู้คุมตักภาชนะบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงไว้ให้แน่น และปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุง (5) แม่บ้านล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน (6) แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน		

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล(ต่อ)	7.3 การลบล้างมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม (1) การลบล้างมูลฝอยที่อยู่ในถังที่มีฝาปิดมิดชิดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอย และการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้ถึงรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน สำหรับรถเข็นมูลฝอยให้ติดฉลาก “ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับเก็บมูลฝอยเท่านั้น” (2) ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยระยะมิดระวาง ห้ามก่อกอง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสำหรับเก็บมูลฝอยไว้ อย่างน้อย 1 คัน (3) ให้เลือกเวลาในการลบล้างมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวมในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการโรงรำน้อย ประมาณ 11.00-13.00 น. (4) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถังรองรับมูลฝอยแตกและหล่น ระหว่างเส้นทางลบล้างให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ที่หนา และเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ที่หนา ที่ผู้ทำหน้าที่ตั้งผู้ทำหน้าที่ตั้งกล่าว จะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตูดราวนั้นใด บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องทำความสะอาดตัวเองและ	✓ 7.3 การลบล้างมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม (1) มีการลบล้างมูลฝอยที่อยู่ในถังที่มีฝาปิดมิดชิดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอย สำหรับรถเข็นมูลฝอยให้ติดฉลาก “ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับเก็บมูลฝอยเท่านั้น” (2) ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง โดยบรรทุกใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน (3) ในการลบล้างมูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวมในช่วงเวลาประมาณ 11.00-13.00 น. (4) เมื่อมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถังรองรับมูลฝอยแตกและหล่น ผู้ทำหน้าที่เก็บขนจะสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ที่หนา หลังจากนั้น ผู้ทำหน้าที่เก็บขนจะทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นจะทำการเช็ดบริเวณที่มีมูลฝอยตกหล่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค		

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ต่อ)	เปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถุงบริเวณที่มีมูลฝอยตกหล่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 7.4 ที่พักรวม (1) ตรวจสอบที่พักรวมที่ไม่มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้เทศบาลนครหัวหินเข้ามาเก็บขน (2) ให้พนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณที่พักรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว (3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวัน จะมีการล้างทำความสะอาดภาชนะรถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (4) จัดจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใกล้ที่พักรวม) และเส้นทางเดินรถการจราจรต่อผู้ใช้บริการในโครงการ และประหยัดเวลาในการจัดเก็บขนมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหัวหิน 7.5 การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (1) กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะนำโรค และกลืนจากมูลฝอยที่ตกค้าง	✓ 7.4 ที่พักรวม (1) ทำการตรวจสอบที่พักรวมที่ไม่มีมูลฝอยตกค้าง หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้เทศบาลนครหัวหินเข้ามาเก็บขน (2) มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณที่พักรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว (3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวัน จะมีการล้างทำความสะอาดภาชนะรถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (4) จัดให้มีจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย (ใกล้ที่พักรวม) และเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย 7.5 การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (1) จัดให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน (2) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่		

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล(ต่อ)	(2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ และจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย (3) ต้องคอยสังเกตด้วยว่า ภาชนะรองรับมูลฝอย และถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตก หรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งตลอดเส้นทางลำเลียงเพื่อป้องกันแมลงและพาหนะนำโรคลงไปตามหรือคุ้ยเขี่ย (4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของ ความจุ เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด (5) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน (6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน จะต้องนำถุงมือ ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมืออย่างให้ทำความสะอาดภายนอกก่อน ถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอก รวมทั้งอาบน้ำทันที	(3) มีการคอยสังเกตด้วยว่า ภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้ง ตลอดเส้นทางลำเลียง (4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุ และห้ามเปิดปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียง (5) มีการกำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ (6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน จะต้องนำถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยนำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอกรวมทั้ง อาบน้ำทันที		

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ต่อ)	8. ให้ผู้พักอาศัยปิดฝาลำร่องรับมูลฝอยให้สนิททุกครั้งหลังจากนำมูลฝอยมาทิ้ง โดยให้ติดสติ๊กเกอร์ “ทิ้งให้ถูกต้องและปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังทิ้ง” ไว้บริเวณที่วางถังรองรับมูลฝอยประจำชั้นให้ชัดเจน 9. ให้แม่บ้านคอยตรวจความสะอาดบริเวณที่ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็นทุกวัน 10. จัดให้มีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว ก่อนนำไปพัก รอยยังห้องพักมูลฝอยรวม 11. รณรงค์ให้ผู้พักและพนักงาน คัดแยกประเภทมูลฝอย โดยจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและห้องธุรการ 12. จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน ห้องกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 13. กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนกลาง ห้องกิจกรรมต่างๆ และห้องพักทุกวัน วันละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมใส่ถุงที่บรรจุในภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทมูลฝอยจากนั้นมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอย แล้วเก็บรวบรวมไว้ที่พักรับมูลฝอยรวมตามประเภทมูลฝอย	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	8. ผู้พักอาศัยมีการปิดฝาลำร่องรับมูลฝอยให้สนิททุกครั้งหลังจากนำมูลฝอยมาทิ้ง 9. แม่บ้านคอยตรวจดูความสะอาดบริเวณที่ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็นทุกวัน 10. มีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว ก่อนนำไปพัก รอยยังห้องพักมูลฝอยรวม 11. มีการรณรงค์ให้ผู้พักและพนักงาน คัดแยกประเภทมูลฝอย โดยจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและห้องธุรการ 12. ได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 13. มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนกลาง วันละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมใส่ถุงที่บรรจุในภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทมูลฝอย จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วเก็บรวบรวมไว้ที่พักรับมูลฝอยรวมตามประเภทมูลฝอย	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ต่อ)	14. บำรุงรักษาและซ่อมแซมถังรองรับมูลฝอยให้ใช้งานได้อยู่เสมอ	✓	14. มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถังรองรับมูลฝอยให้ใช้งานได้อยู่เสมอ	
3.6 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	1. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ	✓	1. มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ	
	2. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน	✓	2. มีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางตามมาตรฐานชนิดประหยัดพลังงาน	
	3. ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	✓	3. มีการตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	
	4. ให้โครงการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานดังนี้	✓	4. โครงการได้ทำตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานดังนี้	
	4.1 มาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามนี้		4.1 มาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามนี้	
	(1) จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในโครงการเป็นรุ่นประหยัดพลังงาน		(1) จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ต่างๆ เป็นรุ่นประหยัดพลังงาน	
	(2) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ		(2) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ	
	(3) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ		(3) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.6 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน(ต่อ)	(4) ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง (5) การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคในโครงการให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน (6) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้กับผู้พักแรมและพนักงานของโครงการด้วยการติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอาคาร (7) ให้เปิดไฟบริเวณทางเดินภายในอาคารในช่วงเวลากลางวัน	(4) ได้ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ามถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ที่ใช้ในโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง (5) โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน (6) มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้พักแรมและพนักงานด้วยการติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอาคาร (7) มีการเปิดไฟบริเวณทางเดินภายในอาคารในช่วงเวลากลางวัน		
3.6 การคมนาคมขนส่ง/การจราจร	1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 2. ให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จำนวน 26 คัน โดยที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินของรถ มีขนาดความกว้าง 2.50 เมตร และความยาว 5.00 เมตร และที่จอดรถคนพิการมีขนาดความกว้าง 3.50 เมตร และความยาว 6.00 เมตร	✓ ✓	1. มีการจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็ว ไม่เกิน 30 กม./ชม. 2. ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 26 คัน โดยที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินของรถ มีขนาดความกว้าง 2.50 เมตร และความยาว 5.00 เมตร และที่จอดรถคนพิการมี	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.6 การคมนาคมขนส่ง/การจราจร(ต่อ)	3. ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อกับถนนด้านหน้าโครงการ ในช่วงโมงเร่งด่วนจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มให้เหมาะสม 4. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จัดให้มีแผงกั้นจราจร ป้อมยาม และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร 5. จัดให้มีป้ายเตือนให้ระวังบริเวณจุดที่เกิดการตัดกระแสจราจรภายในโครงการและทางเข้าออกด้านหน้าโครงการ ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ มีรายละเอียดดังนี้ 1) ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมาย ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน โดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถบริเวณพื้นถนน เพื่อให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามทิศทางของลูกศรที่กำหนดไว้ 2) ติดตั้งป้ายทางเข้าโครงการ ป้ายทางออกโครงการ ป้ายแสดงจุดกลับรถ บริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ	✓ ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร และความยาว 6.00 เมตร 3. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ และในช่วงโมงเร่งด่วนจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มให้เหมาะสม ✓ 4. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ได้จัดให้มีแผงกั้นจราจร ป้อมยาม และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร 5. มีป้ายเตือนให้ระวังบริเวณจุดที่เกิดการตัดกระแสจราจรภายในโครงการ ตรวจสอบทางเข้าออกด้านหน้าโครงการ ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ มีรายละเอียดดังนี้ ✓ 1) มีการทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมาย ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน		รูปที่ 2-8

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
3.6 การคมนาคมขนส่ง/ การจราจร(ต่อ)	3) ติดตั้งป้ายห้ามจอดรถ ป้ายที่จอดรถจักรยาน ป้ายที่จอดรถจักรยานยนต์ ภายในพื้นที่จอดรถของโครงการ 4) ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ห้ามการ จอดรถบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการโดย เด็ดขาด 5) จัดแผนประชาสัมพันธ์การใช้รถบริการ สาธารณะผ่านทางโทรศัพท์ทั่วไประหว่างพื้นที่ชั้นล่างของ อาคาร 1 6. ควบคุมการจราจรออกจากโครงการ โดยพยายามเลี่ยง ไม่ให้เกิดการจราจรในโครงการในช่วงที่ใกล้ช่วงเวลา เร่งด่วน หรือเวลาที่โรงเรียนเข้าและออกในตอนเช้าและ เย็นเพื่อลดปริมาณการจราจรติดขัดบริเวณโรงเรียนตรุณ วิทยา 7. ติดตั้งตำแหน่งชาร์ตไฟฟ้าของรถยนต์ EV จำนวน 1 แห่ง ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์ ด้านหน้าโครงการ	✗ ✗ ✓ - ✓ -	- ติดตั้งป้าย ทางเข้าโครงการ ป้ายทางออก โครงการ ป้าย แสดงจุดกลับรถ บริเวณทางเข้า- ออก ของโครงการ - ติดตั้งป้ายห้าม จอดรถ ป้ายที่จอด รถจักรยาน ป้ายที่ จอดรถสำหรับคน พิการ ป้ายที่จอด รถจักรยานยนต์ ภายในพื้นที่จอด รถของโครงการ - ติดตั้งตำแหน่ง ชาร์ตไฟฟ้าของ รถยนต์ EV จำนวน 1 แห่ง ไว้บริเวณที่ จอดรถยนต์ ด้านหน้าโครงการ	รูปที่ 2-8

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม	1. ให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ให้เจ้าของโครงการติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 2. ออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน ห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือความรำคาญมาเลี้ยงในห้องพักและห้ามใช้ห้องพักเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและอาชญากรรม 3. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและบริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ 4. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงชุมชน อาทิ ด้านการจราจรระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมด้านการจัดการน้ำเสียและการจัดการมูลฝอย เป็นต้น	✓ ✓ ✓ ✓	1. ได้จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น หนั้ป้อมยามตั้งอยู่ใกล้เคียงกับอาคารอเนกประสงค์ 2. มีการออกกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน โดนห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่มาเลี้ยงในห้องพักและห้ามใช้ห้องพักเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและอาชญากรรม 3. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ 4. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	รูปที่ 2-9

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	5. กำหนดมาตรการการจากข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ - การจัดการมูลฝอย (1) จัดให้มีจุดวางถังเก็บมูลฝอยภายในโครงการ (2) ขอความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยใส่ถุงดำมัดปากถุงให้มิดชิด (3) ทำความสะอาดจุดวางถังมูลฝอย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (4) เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณส่วนต้อนรับของโรงแรม - ห้องพักมูลฝอย (1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในพื้นที่เป็นห้องพักทุกชั้น จัดไว้รองรับห้องพักทุกชั้น จัดไว้รองรับมูลฝอยทั้ง 4 ประเภทโครงการ (2) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย 4 ประเภท ไว้ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นแยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ประเภทละ 1 ถัง (3) ให้มีที่พักรวม 2 แห่ง	✓ 5. ได้ทำตามมาตรการการจากข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ - การจัดการมูลฝอย (1) จัดให้มีจุดวางถังเก็บมูลฝอยภายในโครงการ (2) ได้ขอความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยใส่ถุงดำมัดปากถุงให้มิดชิด (3) ทำความสะอาดจุดวางถังมูลฝอย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (4) เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณส่วนต้อนรับของโรงแรม - ห้องพักมูลฝอย (1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในพื้นที่เป็นห้องพักทุกชั้น จัดไว้รองรับมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท (2) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย 4 ประเภท ไว้ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นประเภทละ 1 ถัง (3) มีที่พักรวม 2 แห่ง		

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	(4) ให้มีแนวทอรัวบริเวณน้ำเสียจากถังห้องพัสดุขยะเข้าสู่ก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสีย (5) แม่บ้านรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว ก่อนนำไปพักรอยังห้องพัสดุขยะรวมเพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขนไม่นาน (6) ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 6. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนระยะเวลาโครงการจะจัดส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการและติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นหากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขโดยทันที เจ้าหน้าที่สำนักงาน บริษัท พีเอสบี แลนด์โครงการฯ จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะต้องพิจารณาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หากแก้ไขได้ให้แก้ไขทันที หากแก้ไขไม่ได้ต้องรับแจ้งผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขต่อไป ขั้นตอนและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา : ดำเนินการภายในระยะเวลา 17 วัน กรณีดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่ได้	(4) มีแนวทอรัวบริเวณน้ำเสียจากถังห้องพัสดุขยะรวม เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (5) แม่บ้านรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นและไม่มีรอยรั่ว ก่อนนำไปพักรอยังห้องพัสดุขยะรวม (6) ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอย 6. มีกล่อรับความคิดเห็นต่อโครงการ แต่ยังไม่มีย่อเรื่องเรียนโครงการ		

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	ทำการชดเชยค่าเสียหายระยะเวลารวม ไม่เกิน 23 วัน ดำเนินการโดยบริษัท พีเอสบี แลนด์ โครจกรการท่า จำกัด			
4.2 สาธารณสุข	1. ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง และโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ในบริเวณบอร์ตรประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณห้องรับประทานอาหาร ห้องออกกักกัน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการได้ปฏิบัติตามที่ถูกต้องเพื่อป้องกันหรือบรรเทาโรคต่างๆ ดังกล่าว 2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ ท่อระบายน้ำรวมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอเพื่อให้เป็นที่พอใจของแม่และสตรีในโครงการ 3. ต้องจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย 4. มีการทำซีพีให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เก็บขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้	✗ ✓ ✓ ✓	- ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข(ต่อ)	5. มาตรการเพื่อลดการส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการแพร่เชื้อลีสโตโมไนต์ (Legionella pneumophila) จากการติดตั้งอ่างอาบน้ำไว้ในบริเวณห้องพัก 1) ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น(Chiller system) - ควรทำความสะอาด 1-2 ครั้งต่อเดือน ไม่ให้มีตะไคร่หรือสิ่งสกปรก 2) ถังพักน้ำและถังเก็บน้ำ(Storage tank) - ล้าง ทำความสะอาด ทุก 6 เดือน เพื่อให้ไม่เกิดกลิ่น เมื่อ และตะไคร่น้ำ - มีการหมุนเวียนการใช้น้ำในถังพักน้ำและถังเก็บน้ำ เพื่อไม่ให้ยั้งอยู่ในสภาวะน้ำนิ่ง ซึ่งง่ายต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ Legionella - ควบคุมค่าคลอรีนอิสระตกค้างในถังพักน้ำและถังเก็บน้ำไม่ต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 3) หัวก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำ(Tap and Shower) - ควรถอดหัวก๊อกน้ำและฝักบัวออกมาแช่น้ำร้อน 65 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หรือแช่สารละลายคลอรีนที่มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 5 นาที ในกรณีที่ไม่ได้ให้ฉีดด้วยน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ 65 องศา	5. มีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดการส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการแพร่เชื้อลีสโตโมไนต์ (Legionella pneumophila) จากการติดตั้งอ่างอาบน้ำไว้ในบริเวณห้องพัก 1) ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น(Chiller system) - ทำความสะอาด 1-2 ครั้งต่อเดือน 2) ถังพักน้ำและถังเก็บน้ำ(Storage tank) - ล้าง ทำความสะอาด ทุก 6 เดือน - มีการหมุนเวียนการใช้น้ำในถังพักน้ำและถังเก็บน้ำ - ควบคุมค่าคลอรีนอิสระตกค้างในถังพักน้ำและถังเก็บน้ำไม่ต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 3) หัวก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำ(Tap and Shower) - มีการถอดหัวก๊อกน้ำและฝักบัวออกมาแช่น้ำร้อน 65 องศาเซลเซียส นาน	- ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดการส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการแพร่เชื้อลีสโตโมไนต์ (Legionella pneumophila) จากการติดตั้งอ่างอาบน้ำไว้ในบริเวณห้องพัก ในส่วนของ 1) ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น(Chiller system) - ทำความสะอาด 1-2 ครั้งต่อเดือน 2) ถังพักน้ำและถังเก็บน้ำ(Storage tank)	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข(ต่อ)	เซลล์เชื้อส นาน 5 นาที ทำความสะอาดหัวก๊อกน้ำและฝักบัวทุกวันที่มีผู้มาใช้บริการห้องพักอาศัย - สำหรับอ่างอาบน้ำของโครงการ บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร B และอาคารศาลาชุมชน แชนัวร์ 65 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หรือเซลล์คลอรีนที่มีความเข้มข้น 10 ppm. นาน 5 นาที (ระวังคลอรีนกัดกร่อนโลหะ) แล้วล้างอ่างอาบน้ำด้วยน้ำสะอาด ทำความสะอาดอ่างอาบน้ำทุกวันที่มีผู้มาใช้บริการห้องพักอาศัย - ฝักบัวอาบน้ำภายในห้องพักที่ไม่มีผู้มาเช่า ให้เปิดน้ำจากฝักบัวทิ้งไว้ ประมาณ 2-3 นาที และให้ดำเนินการเป็นประจำวันน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 4) ระบบท่อน้ำ (Pipes system) - เปิดน้ำในระบบท่อปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที และให้ดำเนินการเป็นประจำ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันหรือตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะน้ำนิ่ง อันเป็นต้นเหตุของการเพาะพันธุ์เชื้อโรค 5) ระบบการจัดการทั่วไป - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมโรคเลิเจียนแนร์ โดยเฉพาะ สำหรับการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องโรคเลิเจียนแนร์ การควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค	5 นาที หรือเซลล์คลอรีนที่มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 5 นาที - อ่างอาบน้ำของโครงการ บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร B และอาคารศาลาชุมชน แชนัวร์ 65 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หรือเซลล์คลอรีนที่มีความเข้มข้น 10 ppm. นาน 5 นาที แล้วล้างอ่างอาบน้ำด้วยน้ำสะอาด ทำความสะอาดอ่างอาบน้ำทุกวันที่มีผู้มาใช้บริการห้องพักอาศัย - ฝักบัวอาบน้ำภายในห้องพักที่ไม่มีผู้มาเช่า จะเปิดน้ำจากฝักบัวทิ้งไว้ ประมาณ 2-3 นาที และให้ดำเนินการเป็นประจำ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 4) ระบบท่อน้ำ (Pipes system) - เปิดน้ำในระบบท่อปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที และให้ดำเนินการเป็นประจำ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน 5) ระบบการจัดการทั่วไป - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมโรคเลิเจียนแนร์	- สิ่งอำนวยความสะดวก ทุก 6 เดือน - มี ก ร หนุณเวียนการใช้ น้ำ ในถึงพักน้ำและถึงเก็บน้ำ - ควคุมค่า คลอรีนอิสระตกค้าง ในถึงพักน้ำและถึงเก็บน้ำไม่ต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.2 สาธารณสุข(ต่อ)	- ทำการบันทึกข้อมูล รายละเอียดผลการบำบัดน้ำทุกประเภท ที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคโรคลีเจียนเนร์ ในแต่ละพารามิเตอร์ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีน และมีการรับรองผลการตรวจ - ควรทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำได้แก่ ถึงกับน้ำส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อสลิโคโนเนลลา เพื่อให้แน่ใจในวิธีการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดว่าสามารถกำจัดเชื้อได้จริง โดยส่งน้ำตรวจวิเคราะห์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 เดือนครั้ง	- ✓ ✗	- ได้เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้เรื่องโรคลีเจียนเนร์ การควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค - ได้มีการบันทึกข้อมูล รายละเอียดผลการบำบัดน้ำทุก และมีการรับรองผลการตรวจ - ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำได้แก่ ถึงกับน้ำ ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อสลิโคโนเนลลา โดยส่งน้ำตรวจวิเคราะห์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 เดือนครั้ง	- ควรทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำได้แก่ ถึงกับน้ำ ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อสลิโคโนเนลลา โดยส่งน้ำตรวจวิเคราะห์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 เดือนครั้ง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. เจ้าของโครงการต้องกำชับจัดให้มีการอบรมชี้แจง มาตรการความปลอดภัยหรือจัดหาคู่มือความปลอดภัยในการทำงานในอาคาร พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น	✓	1. เจ้าของโครงการจัดให้มีการอบรมชี้แจง มาตรการความปลอดภัยหรือจัดหาคู่มือความปลอดภัยในการทำงานภายในอาคาร พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)	5. ไม่ควรมีวัสดุเป็นเชื้อเพลิงเข้าใกล้เปลวเพลิงหรือไว้ในห้องครัว 6. จัดให้มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประสานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยของเทศบาลนครหัวหินให้คำแนะนำและช่วยฝึกอบรม 7. จัดพื้นที่จุดรวมคนภายในโครงการบริเวณที่จอดรถยนต์ด้านหน้าโครงการ 139 ตารางเมตร (พื้นที่รวมคน/จำนวนผู้ใช้อาคารทั้งหมด 0.89 ตร.ม./คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน)) 8. ติดตามเฝ้าระวังเรื่องป้องกันอัคคีภัย โดยให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการซ่อมบำรุง 9. กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณที่ติดตั้งเพลิงไม่สามารถเข้าถึงคือ ให้เตรียมเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบน้ำดับเพลิงจากสระว่ายน้ำ จำนวน 1 เครื่อง(สายยางสูบน้ำยาว 35 เมตร) โดยจะเก็บเครื่องสูบน้ำและสายยางไว้ที่ห้องเก็บของ	ประสิทธิภาพของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน 5. ไม่นำวัสดุเป็นเชื้อเพลิงเข้าใกล้เปลวเพลิงหรือไว้ในห้องครัว 6. มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยประสานและขอความร่วมมือจากบริษัท รอยองไฟรมา ให้คำแนะนำและช่วยฝึกอบรม 7. ได้จัดพื้นที่จุดรวมคนภายในโครงการบริเวณที่จอดรถยนต์ด้านหน้าโครงการ 139 ตารางเมตร (พื้นที่รวมคน/จำนวนผู้ใช้อาคารทั้งหมด 0.89 ตร.ม./คน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน)) 8. ได้มีการติดตามเฝ้าระวังเรื่องป้องกันอัคคีภัย โดยให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการซ่อมบำรุง 9. กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณที่ติดตั้งเพลิงไม่สามารถเข้าถึงคือ จะจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ สำหรับสูบน้ำดับเพลิงจากสระว่ายน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	ภาษาอังกฤษไว้ในบริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี	รูปที่ 2-15

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)		(สายยางสูบน้ำยาว 35 เมตร) โดยจะเก็บเครื่องสูบน้ำและสายยางไว้ที่ห้องเก็บของ		
4.5 สุนทรียภาพทัศนียภาพ	- ปลูกต้นไม้และจัดสวนภายในโครงการให้มีความสวยงามร่มรื่นตามแบบไว้ในรายละเอียดโครงการเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้เข้าใช้บริการ - จัดคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมภายในโครงการ โดยรดน้ำและบำรุงรักษาทุกวัน พร้อมทั้งตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามและไม่เกะกะการใช้สอย - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงอยู่เสมอ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,465.03 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนคนภายในโครงการ 15.80 ตารางเมตร/คน และเป็นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,878.63 ตารางเมตร - ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ - ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ	✓ ✓ ✓ ✓	1. ปลูกต้นไม้และจัดสวนภายในโครงการให้มีความสวยงามร่มรื่นตามแบบ 2. มีคนสวนคอยดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม 3. มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงอยู่เสมอ 4. มีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,465.03 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนคนภายในโครงการ 15.80 ตารางเมตร/คน และเป็นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,878.63 ตารางเมตร 5. มีการดูแลบริเวณต่างๆ ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ 6. มีการดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ	รูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-5

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหุวิทยาฯ หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.6 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ(ต่อ)	7. ให้ออกแบบผังเมืองในโครงการ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone ช่วยลดฝุ่นละออง และเพิ่มความเป็นส่วนต่อประสานระหว่างพื้นที่โครงการและชุมชน 8. ดูแลสภาพภายนอกของอาคารรวมทั้งสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สวยงามตามข้อกำหนด 9. การดูแลต้นไม้ในโครงการจะต้องมีการตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้ เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ โดยไม่ลุกล้ำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น โดยตัดแต่งกิ่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมตามชนิดพันธุ์ และการเจริญเติบโต ตัดหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอทุก 7 วัน และรดน้ำทุกวันๆ ละครั้ง ถ้าปลูกใหม่ควรรด 2-3 วันต่อครั้ง(ฤดูร้อน) 10. ให้มีคนสวนไว้คอยดูแลรดน้ำต้นไม้ และดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่าตาย ให้ปลูกซ่อมแทนทันที เพื่อประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยตลอดอายุโครงการ 11. ดูแลและทาสีอาคาร โดยเลือกใช้สีให้กลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียง โทนสีขาว ไม่ฉูดฉาด และไม่มีดำ 12. มาตรการบำรุงดินของพื้นที่สีเขียว มีดังนี้ - ใส่ปุ๋ยหมักจากมูลวัว เพื่อบำรุงดิน 1 ครั้ง/เดือน - ทำการพรวนดิน 1 ครั้ง/เดือน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	7. มีการปลูกไม้ยืนต้นในโครงการ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone ช่วยลดฝุ่นละออง และเพิ่มความเป็นส่วนต่อประสานระหว่างพื้นที่โครงการและชุมชน 8. ดูแลสภาพภายนอกของอาคารรวมทั้งสีของอาคารตามข้อกำหนด 9. มีการตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเพิ่มการเจริญเติบโต ตัดหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอทุก 7 วัน และรดน้ำทุกวันๆ ละครั้ง ถ้าปลูกใหม่จะรด 2-3 วันต่อครั้ง(ฤดูร้อน) 10. มีคนสวนไว้คอยดูแลรดน้ำต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้ตาย จะปลูกซ่อมแทนทันที 11. มีการดูแลและทาสีอาคารให้กลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียง 12. ได้ปฏิบัติงานตามมาตรการบำรุงดินของพื้นที่สีเขียว มีดังนี้ - ใส่ปุ๋ยหมักจากมูลวัว เพื่อบำรุงดิน 1 ครั้ง/เดือน - ทำการพรวนดิน 1 ครั้ง/เดือน	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.6 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ(ต่อ)	13. ดูแลไม่ย่นต้นและความมั่นคงแข็งแรงของรั้วตลอดแนวเขตที่ดินตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ และไม่รื้อถอนที่ระบบสาธารณูปโภค 14. การเก็บรวบรวมมูลฝอยจะต้องใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้เรียบร้อย 15. จัดให้แม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดห้องพักและบริเวณส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคารเป็นประจำทุกวัน หากพบว่า ถึงรองรับมูลฝอยมีปริมาณมูลฝอยมากเกินไป ให้เก็บขนไปยังที่พักลมุลอยรวมทันที 16. การจอดรถควรมีความเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการจราจร 17. การทิ้งมูลฝอยจะต้องทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยเท่านั้นไม่ให้เกะกะ 18. ดูแลและตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามทั้งที่อาคารและภายนอกอาคาร	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	13. มีการดูแลไม่ย่นต้นและความมั่นคงแข็งแรงของรั้ว และไม่รื้อถอนที่ระบบสาธารณูปโภค 14. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยจะต้องใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้เรียบร้อย 15. มีแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดห้องพักและบริเวณส่วนต่างๆ เป็นประจำทุกวัน และถ้าหากพบว่า ถึงรองรับมูลฝอยมีปริมาณมูลฝอยมากเกินไป จะทำการเก็บขนไปยังที่พักลมุลอยรวมทันที 16. มีการจอดรถมีความเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการจราจร 17. การทิ้งมูลฝอยจะต้องทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยเท่านั้น 18. ดูแลและตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามทั้งที่จัดวางไว้ในอาคารและภายนอกอาคาร	
4.7 สุขภาพ	ก. การระบายนมเสารจากเครื่องยนต์ - หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว - ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์จราจรภายในพื้นที่โครงการ	✓ -	ก. การระบายนมเสารจากเครื่องยนต์ - มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยการฉีดน้ำล้างถนน - ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.7 สุขภาพ(ต่อ)	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่เครื่องยนตทุกครั้งที่ - โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากระถางต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง ไม่พุ่มหนาและกลุ่มไม้ทรงสูง CO จากยานพาหนะและเป็นการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร ตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ ข. นำทั้งจากกิจกรรมของโครงการ - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ - ต้องจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกเดือน ค. มูลฝอยทั่วไป - จัดให้มีพื้นที่กักมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนที่เทศบาลนครหัวหินจะมารับไปกำจัด	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่เครื่องยนตทุกครั้งที่ - จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพการฟุ้งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากระถางต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นทรงสูง ไม่พุ่มหนาและกลุ่มไม้ทรงสูง ใบหนา ข. นำทั้งจากกิจกรรมของโครงการ - มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ - ได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วในเดือนมกราคม 2569 เดือนมีนาคม 2569 และเดือนพฤษภาคม 2569 ค. มูลฝอยทั่วไป - มีพื้นที่กักมูลฝอยรวมที่สามารถรองรับมูลฝอยจากโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนที่เทศบาลนครหัวหินจะมารับไปกำจัด	รูปที่ 2-8 รูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-5 รูปที่ 2-6

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.7 สุขภาพ(ต่อ)	ต้องทำความสะอาดที่ปล่อยมลพิษทุกครั้ง ภายหลังจากเจ้าหน้าที่จาก เทศบาลนครหัวหินเข้ามาปล่อยไปกำจัด - ควบคุมดูแลคนงานและแม่บ้านเก็บกวาดทำความสะอาดให้บริเวณพื้นที่โครงการมีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีมลพิษตกหล่นอยู่ในพื้นที่โครงการ - กำหนดให้มีถังรองรับมลพิษให้เพียงพอ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับมลพิษเท่านั้น และดูแลมูลฝอยไม่ให้ตกหล่น ง. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ - ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ บริเวณพื้นที่โครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่องหมาย และสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา	✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓	- มีการทำความสะอาดที่ปล่อยมลพิษทุกครั้ง ภายหลังจากเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหัวหินเข้ามาปล่อยไปกำจัด - มีคนงานและแม่บ้านเก็บกวาดทำความสะอาดให้บริเวณพื้นที่โครงการมีความสะอาดอยู่เสมอ - กำหนดให้มีถังรองรับมลพิษให้เพียงพอ - มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับมลพิษเท่านั้น และดูแลมูลฝอยไม่ให้ตกหล่น ง. การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุจากการขนส่ง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ - ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ บริเวณพื้นที่โครงการ - มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์ เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง	
4.8 การจัดการสระว่ายน้ำ	มาตรการด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ (1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ ต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย (2) ควรมีรั้วหรือกำแพงกันรอบ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้สระ (3) จัดให้มีระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง (4) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย (5) จัดให้มีป้ายบอกความลึก หรือเลขบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (6) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปิดใช้สระเวลากลางคืน	✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓	มาตรการด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ (1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ ได้มีการก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย (2) มีรั้วหรือกำแพงกันรอบ (3) มีระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง (4) ได้จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย (5) มีป้ายบอกความลึก หรือเลขบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ (6) มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ สระว่ายน้ำ และมีสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปิดใช้สระเวลากลางคืน	- ติดตั้งรั้วหรือกำแพงกันรอบ สระว่ายน้ำ	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณสระว่ายน้ำ น้ำ (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระอย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ (2) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำเปียกชื้น หรือมีน้ำขัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้มาใช้บริการ (3) กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (4) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	✓ ✓ ✓ ✓	มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณสระว่ายน้ำ (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน โดยจะอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลา (2) มีพนักงานคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำเปียกชื้น หรือมีน้ำขัง (3) โครงการได้กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (4) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	.

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสละขี้เถ้า (ต่อ)	3) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระขี้เถ้า 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด 5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่ได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระขี้เถ้า และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด (5) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ให้เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ (6) จัดให้มีป้ายระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระขี้เถ้า ติดตั้งในบริเวณสระขี้เถ้าให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยป้ายประกาศดังกล่าวควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้ 1) ต้องสวมชุดขี้เถ้าที่สะอาด 2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3) ห้ามปล่อยให้เด็กเล็ก ใช้สระขี้เถ้าโดยลำพัง	3) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน โดยวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระขี้เถ้า 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด 5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่ได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระขี้เถ้า และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด(อาคารต้อนรับ) (5) ได้จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ให้เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ (6) ได้จัดให้มีป้ายระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระขี้เถ้า ติดตั้งในบริเวณสระขี้เถ้า โดยป้ายประกาศดังกล่าวมีข้อความ ดังนี้ 1) ต้องสวมชุดขี้เถ้าที่สะอาด		

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	4) ห้ามว่ายน้ำ ขณะที่ฝนตกหรือฟ้าคะนอง 5) ไม่ควรแช่อยู่ในสระว่ายน้ำ เมื่อรู้สึกตัวตัวเองเหนื่อยมากแล้ว 6) ห้ามกระทำการสิ่งใดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและผู้อื่น 7) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 8) จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ 9) ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง โรคหวัดหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ 10) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 11) ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก ห้ามขว้างน้ำลาย ปัสสาวะ หรือสิ่งสกปรกลงในน้ำ ฯลฯ	2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3) ห้ามปล่อยให้เด็กเล็ก ใช้สระว่ายน้ำโดยลำพัง 4) ห้ามว่ายน้ำ ขณะที่ฝนตกหรือฟ้าคะนอง 5) ไม่ควรแช่อยู่ในสระว่ายน้ำ เมื่อรู้สึกตัวตัวเองเหนื่อยมากแล้ว 6) ห้ามกระทำการสิ่งใดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและผู้อื่น 7) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 8) จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ 9) ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง โรคหวัดหรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ 10) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ		

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการใช้สระว่ายน้ำ (1) การควบคุมคุณภาพน้ำ ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4 2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.6-1.0 ppm 3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-1.0 ppm 4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ppm 5) ความกระด้าง (Calcium Hardness) 250-600 ppm 6) กรดไซยาไนด์ (Cyanuric Acid) 30-60 ppm 7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm 8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm 9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm 10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อ น้ำ 100 มิลลิตร โดยวิธี MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิตร 11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	11) ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก ห้ามบ้วนน้ำลาย ปัสสาวะ หรือสิ่งสกปรกในน้ำ ฯลฯ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการใช้สระว่ายน้ำ (1) การควบคุมคุณภาพน้ำ ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งโครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำเฉพาะค่า 1) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อ น้ำ 100 มิลลิตร โดยวิธี MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิตร 2) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพตามข้อกำหนด	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสวะน้ำ (ต่อ)	ทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต	โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) โดยมีเก็บตัวอย่างน้ำจากสวะน้ำ 1 บริเวณอาคาร A ในเดือนมีนาคม 2569 สำหรับตัวอย่างน้ำจากสวะน้ำ 2 บริเวณอาคาร B นั้น โครงการไม่ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งนี้เนื่องจาก ในวันทีไปเก็บน้ำตัวอย่างจากสวะน้ำ 2 บริเวณอาคาร B นั้น โครงการมีการบำรุงรักษาสวะน้ำ 2 บริเวณอาคาร B ดังนั้น จึงไม่มีการเก็บน้ำตัวอย่างจากสวะน้ำ 2 บริเวณอาคาร B	ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	
	(3) เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดหาเครื่องมือไว้ประจำ และบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2.0 ppm	X	4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) ให้ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (3) เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดหาเครื่องมือไว้ประจำ และบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2.0 ppm	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสวะน้ำ (ต่อ)	2) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง สามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สวะน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ผู้ใช้สวะน้ำ 4) ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- - ✓	2) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง สามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สวะน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ผู้ใช้สวะน้ำ 4) มีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควร	
	(4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี 1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายวิธีที่ใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามกฎหมายที่กำหนด 3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มีระบบ	- - ✓	- สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายวิธีที่ใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กำหนด 3) ในการใช้สารเคมีจะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมี	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	การเพิ่มสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่เปิดบริการแล้ว 4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้ - ห้องสูบน้ำยาสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ - ห้องเครื่องกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ - ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสผลสารเคมีของพนักงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น	หมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่เปิดบริการแล้ว 4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี จะจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้ - ห้องสูบน้ำยาสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ - ห้องเครื่องกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ - ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ - ห้องที่มีมาตรการเคมีของคณงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายที่ทำงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคณงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 6) ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานจะมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวม	วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด - จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคณงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายที่ทำงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสวะน้ำ (ต่อ)	7) ห้ามสูบน้ำทิ้ง ตมนี้ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี 8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกเร็วไหล ต้องทำความสะอาดทันที (5) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมูลฝอย 1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 1.1) มีห้องน้ำ ส้วมแยกออกจากกัน โดยมิแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 1.3) จัดให้มีอ่างล้างมือบริเวณล้างล้างก่อนลงสวะน้ำ 1.4) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ	หน้ากาก และสวมถุงมือในขณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น 7) มีการห้ามสูบน้ำทิ้ง ตมนี้ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี 8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกเร็วไหล ต้องทำความสะอาดทันที (5) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมูลฝอย 1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 1.1) จัดให้มีห้องน้ำ ส้วมแยกออกจากกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.2) ลักษณะของห้องส้วม ในการบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องและตามหลักสุขาภิบาล 1.3) จัดให้มีอ่างล้างมือบริเวณล้างล้างก่อนลงสวะน้ำ 1.4) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า	- จัดให้มีอ่างล้างมือบริเวณล้างล้างก่อนลงสวะน้ำ - จัดให้มี ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสวะน้ำ (ต่อ)	1.5) ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เปิดให้บริการ 1.6) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามจำเป็นและเหมาะสม 2) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย 2.1) ตะแกรงดักขยะ สำหรับดักเศษขยะออกจากน้ำเสีย 2.2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆ ของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัดน้ำที่ส่งออกจากบ่อรวมน้ำนี้จะไหลเข้าสู่บำบัดน้ำเสีย 2.3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน 2.4) รางระบายน้ำทั้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทั้ง ควรมีตะแกรงวางปิตรางเพื่อกรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนั้นทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	1.5) มีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เปิดให้บริการ 1.6) ภายในห้องน้ำจะมีวัสดุอุปกรณ์ตามจำเป็นและเหมาะสม 2) มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย 2.1) ตะแกรงดักขยะ สำหรับดักเศษขยะออกจากน้ำเสีย 2.2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆ ของอาคารจะไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำจะไหลเข้าสู่บำบัดน้ำเสีย 2.3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน 2.4) รางระบายน้ำทั้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทั้ง ควรมีตะแกรงวาง	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสวะน้ำ (ต่อ)	3) จัดให้มีการจัดการมูลฝอย ดังนี้ 3.1) ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาษาชนะรองรับมูลฝอย แยกตามประเภท 3.2) มีภาษาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล 3.3) ล้างทำความสะอาดภาษาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาษาชนะอยู่เสมอ 3.4) รวบรวมมูลฝอยจากภาษาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พิกมูลฝอยรวม หรือ นำไปเสียได้ง่าย 3.5) กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น 3.6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบการและบริเวณโดยรอบ 4) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสวะน้ำโดยเฉพาะไว้ประจำสวะน้ำ เช่น เครื่องดูดตะกอน เป็นต้น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ปิดราง และทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะจะมีตะแกรงปิด 3) จัดให้มีการจัดการมูลฝอย ดังนี้ 3.1) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาษาชนะรองรับมูลฝอย แยกตามประเภท 3.2) ได้จัดให้มีภาษาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล 3.3) ล้างทำความสะอาดภาษาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาษาชนะอยู่เสมอ 3.4) รวบรวมมูลฝอยจากภาษาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พิกมูลฝอยรวม หรือนำไปกำจัดทุกวัน 3.5) มีการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น 3.6) มีการดูแลไม่ให้มีการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบการและบริเวณโดยรอบ 4) มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสวะน้ำโดยเฉพาะไว้	

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธิรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
4.8 การจัดการสวะน้ำ (ต่อ)	(6) การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม 1) ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น 2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ 3) ลักษณะการนำน้ำดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ (7) การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค 1) ภายในสถานประกอบการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ 2) ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ และโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ประจําสรวายน้ำ เช่น เครื่องดูดตะกอน เป็นต้น (6) การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม 1) ในการจำหน่ายอาหาร จะปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น 2) จัดให้มีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ 3) ลักษณะของน้ำดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น (7) การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค 1) ภายในสถานประกอบการจะดูแลไม่ให้มีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ 2) มีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล		

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	สิ่งอ้างอิง
	(8) เติร์ราคาญ ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุราคาญ กิจกรรมการดำเนินการต่างๆ	(8) เติร์ราคาญ ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุราคาญ ซึ่งมาจาก กิจกรรมการดำเนินการต่างๆ	✓		
4.8 การจัดการสวะน้ำ (ต่อ)					

	
รูปที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวบริเวณอาคาร A2 และอาคาร A3	รูปที่ 2-2 พื้นที่สีเขียวบริเวณอาคาร B
	
รูปที่ 2-3 พื้นที่สีเขียว บริเวณอาคารศาลาามุนชนและอาคารนวดไทย	รูปที่ 2-4 พื้นที่สีเขียว บริเวณอาคารอเนกประสงค์
	
รูปที่ 2-5 พื้นที่สีเขียว บริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ 2-6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำหลังบำบัดน้ำเสียแล้ว
	
รูปที่ 2-7 ห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ 2-8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำทางเข้า-ออก ของโครงการ

	
รูปที่ 2-9 ป้อมยาม อยู่ใกล้เคียงกับอาคารอเนกประสงค์	รูปที่ 2-10 กล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นของโครงการ
	
รูปที่ 2-11 กรังสัญญาณเตือนภัย	รูปที่ 2-12 ถังดับเพลิง บริเวณอาคารอเนกประสงค์
	
รูปที่ 2-13 อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ	รูปที่ 2-14 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ
	
รูปที่ 2-15 จุดรวมคนและพื้นที่จอดรถของโครงการ	รูปที่ 2-16 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

		 รูปขยาย
รูปที่ 2-17 กล้องวงจรปิด บริเวณอาคารต้อนรับ		
		 รูปขยาย
รูปที่ 2-18 สภาพปัจจุบันของอาคาร A1 และกล้องวงจรปิดของอาคาร A1		
		
รูปที่ 2-19 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำและห่วงชูชีพ บริเวณอาคาร A3		

ตารางที่ 2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พหุมิติเตอร์/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/ สิ่งอ้างอิง
1. ภูมิประเทศ	- ตรวจสอบต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ	พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	รูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-5
2. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย	- ตรวจสอบสภาพพร้อมรอบโครงการใหม่ ความมั่นคง แข็งแรง สภาพต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน	พื้นที่โครงการ	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	
3. คุณภาพอากาศ	- ตรวจสอบการจัดพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามผังภูมิสถาปัตย์ที่ได้วางไว้	พื้นที่สีเขียว	- ทุก 1 เดือน	✓	รูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-5
	1. ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการ ตามแบบการจัดการ ภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้		- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	รูปที่ 2-1 ถึงรูปที่ 2-5
	2. ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือน "กรุณาดับ เครื่องยนต์" บริเวณที่จอดรถยนต์		- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	✗	
	3. ตรวจสอบความเร็วของรถยนต์ที่แล่นภายในพื้นที่โครงการโดยให้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.			✓	

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/ สิ่งอ้างอิง
3. คุณภาพอากาศ(ต่อ)	4. ตรวจสอบความสะอาดถนนภายใน โครงการ 5. ตรวจสอบให้มีการดูแลรักษาต้นไม้ บริเวณสวนอยู่เสมอ 6. ตรวจสอบช่องเปิดอาคาร/ผนังอาคาร เอนกประสงค์และห้องเครื่อง		✓ ✓ ✓	- มีการดูแลและตรวจสอบความสะอาดถนนภายในโครงการ - มีการดูแลตรวจสอบให้มีการดูแลรักษาต้นไม้บริเวณสวนอยู่เสมอ - ช่องเปิดอาคาร/ผนังอาคารเอนกประสงค์และห้องเครื่อง จัดให้เป็นผนังทึบ	
4. การใช้น้ำ	- ระบบจ่ายน้ำประปา - ท่อประปา	- ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปาเช่น วาล์ว, เครื่องสูบน้ำ หากพบว่า มีเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันทีโดยตรวจวัดความสามารถด้านวิศวกรรมประปา	- ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง - ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน - และปีต่อไปๆ ไปทุกๆ 4 เดือน	- มีการตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อประปาและท่อจ่ายน้ำประปา เช่น วาล์ว, เครื่องสูบน้ำ ถ้าหากพบว่า มีเหตุบกพร่องจะแก้ไขทันที	
	- ถึงเก็บน้ำได้ดิน	- ตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำได้ดินและตรวจวัดหาคลอรีนอิสระในน้ำใช้หลังล้างถังเก็บน้ำ - ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดกร่อน ทำความสะอาดทุก 6 เดือน	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเนินการ	- มีการตรวจสอบการล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำได้ดินและตรวจวัดหาคลอรีนอิสระในน้ำใช้หลังล้างถังเก็บน้ำ - มีการตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดกร่อน ทำความสะอาดทุก 6 เดือน	

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/ สิ่งอ้างอิง
5. คุณภาพน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - สารที่ละลายทั้งหมด (TDS) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease)	- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ คือ น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1 จุด - บ่อตรวจจสอบคุณภาพน้ำทั้งหลังบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 จุด	- เก็บตัวอย่างทุก 4 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหลังบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด ในวันที่ 5 มกราคม 2569 วันที่ 9 มีนาคม 2569 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2569	รูปที่ 2-6
	- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดเก็บสถิติและข้อมูลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และปริมาณน้ำเสียคุณภาพน้ำทั้ง	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ปีที่ 1, 1 ครั้ง - ปีต่อไปทุก ๆ 4 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย - มีการจัดและจัดเก็บสถิติและข้อมูลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และปริมาณน้ำเสียคุณภาพน้ำทั้ง	
	- ตรวจสอบให้มีการสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายของระบบบำบัดน้ำเสียไว้	- การสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายของระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 4 เดือน	- มีการสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายของระบบบำบัดน้ำเสียไว้	

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พหุมาตรการ/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/สิ่งอ้างอิง
5. คุณภาพน้ำเสีย(ต่อ)	- ตรวจสบให้มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญด้านระบบบำบัดน้ำเสียไว้ประจำโครงการ	- ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุก 4 เดือน	✓	- มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญด้านระบบบำบัดน้ำเสียประจำโครงการ
6. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- รอยรั่วหรือรอยแตกหัก ของท่อระบายน้ำ	- ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในโครงการ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	- มีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในโครงการ เมื่อเกิดรอยรั่วหรือรอยแตกหัก ของท่อระบายน้ำ
	- ปริมาณตะกอน ในท่อระบายน้ำและบ่อพักระบายน้ำ	- ตรวจสอบตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ถ้ามีปริมาณมากให้ทำความสะอาดและขุดลอกตะกอน ป้องกันการอุดตัน	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ	-	- ตรวจสอบตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ถ้ามีปริมาณมากให้ทำความสะอาดและขุดลอกตะกอน ป้องกันการอุดตัน
	- บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ	- ตรวจสอบไม่ให้เกิดมูลฝอย และเศษไปไม่อุดตันในท่อระบายน้ำ	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	✓	- มีการตรวจสอบไม่ให้เกิดมูลฝอย และเศษไปไม่อุดตันในท่อระบายน้ำ
	- บ่อหนองน้ำท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ	- ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอน	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	-	- ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนของบ่อหนองน้ำท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/ สิ่งอ้างอิง
6. การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	- ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบาย ออกนอกโครงการ	- ตรวจสอบสภาพ หากพบว่ามีการ แตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบแก้ไข	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วง เปิดดำเนินการ	✓	- ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำและ บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออก นอกโครงการ หากพบว่ามีอาการแตก รั่วหรือชำรุดต้องรีบแก้ไข
	- ตรวจสอบให้มีบ่อน้ำขนาด 450 ลบ.ม. เพื่อเก็บกักปริมาณน้ำส่วนเกินและ ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกไม่เกิ นอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ 0.102 ลูกบาศก์เมตร/วินาที	- บ่อน้ำ	- ทุก 1 เดือน	-	- ตรวจสอบให้มีบ่อน้ำขนาด 450 ลบ.ม. และควบคุมอัตราการ ระบายน้ำออกไม่เกินอัตราการ ระบายน้ำก่อนมีโครงการ 0.102 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
	- ตรวจสอบให้มีการระบายน้ำในช่วงหลัง ฝนหยุดตก	- ท่อระบายน้ำ	- ทุก 1 เดือน ในช่วง หลังฝนหยุดตก	✓	- มีการตรวจสอบให้มีการระบายน้ำ ในช่วงหลังฝนหยุดตก
	- ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดจุด ล่อ manhole และท่อระบายน้ำภายใน โครงการ	- manhole และท่อระบายน้ำ	- ทุกๆ 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะในช่วงก่อน เข้าหน้าฝน 1 ครั้ง และ ช่วงหลังหน้าฝน 1 ครั้ง	-	- ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด manhole และท่อ ระบายน้ำภายในโครงการ
	- ตรวจสอบให้มีการจัดพนักงานทำความสะอาด ภายในพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	✓	- มีการตรวจสอบการทำ ความ สะอาดของพนักงาน

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พหุมาตรการ/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/สิ่งอ้างอิง
7. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ปริมาณมูลฝอย และสภาพห้องพักมูลฝอย - ถึงรองรับมูลฝอย - ห้องพักมูลฝอยรวม	- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยรวมให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง - ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในห้องพักมูลฝอยรวม เกินกว่า 3 วัน - ตรวจสอบสภาพที่พักรวมให้สะอาดเรียบร้อยและไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินกว่าที่พักรวมผลรวมจะรองรับได้	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ - ทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนเรียบร้อยแล้ว ตลอดช่วงดำเนินการ - มีการตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในห้องพักรวม เกินกว่า 3 วัน - มีการตรวจสอบสภาพที่พักรวมให้สะอาดเรียบร้อยและไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินกว่าที่พักรวมผลรวมจะรองรับได้	- มีการตรวจสอบสภาพห้องพักรวมให้ถูกสุขลักษณะและไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง - มีการตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอย ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - มีการตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในห้องพักรวม เกินกว่า 3 วัน - มีการตรวจสอบสภาพที่พักรวมให้สะอาดเรียบร้อยและไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินกว่าที่พักรวมผลรวมจะรองรับได้	
8. การใช้ไฟฟ้าและ การอนุรักษ์พลังงาน	- ระบบไฟฟ้าโครงการ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโครงการตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- มีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พหุมาตรการ/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/สิ่งอ้างอิง
8. การใช้ไฟฟ้าและ การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)		- หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที ดัชนีการตรวจวัด คือ สภาพการใช้ งานหรือชำรุด - ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดชำรุดต้องรีบแก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนทันที	- ทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- มีการตรวจสอบสภาพการใช้ งานหรือชำรุดของระบบไฟฟ้า - มีการตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดชำรุดต้องรีบแก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนทันที	
		- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ - ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ถูกตรึงแสดงทิศทางเดินรถ บ้ายแสดงทางเข้า-ออก และกระแสวน โดยดัชนีตรวจวัดคือ สภาพการใช้ งานหรือการชำรุด โดยตรวจสอบ - ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ - มีการตรวจสอบสภาพการใช้ งานของสัญญาณจราจร เช่น บ้ายแสดงทางเข้า-ออก - ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	
9. การคมนาคมขนส่ง และจราจร	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร - สัญญาณจราจร				

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/ สิ่งอ้างอิง
9. การคมนาคมขนส่ง และจราจร(ต่อ)	- รถของบุคคลภายนอก	- ตรวจสอบให้มีความปลอดภัย เครื่องหมายที่ติดบนรถบรรทุก ถนนให้ชัดเจน	-	- ตรวจสอบให้มีการจัดทำ เครื่องหมายที่ติดบนรถบรรทุก ถนนให้ชัดเจน	
		- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบรถที่จอดภายในพื้นที่ โครงการว่ามีรถของบุคคลภายนอก มาจอดหรือไม่	✓	- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะตรวจสอบรถที่จอดภายในพื้นที่ โครงการว่ามีรถของบุคคลภายนอก เข้ามาจอดหรือไม่	รูปที่ 2-4 รูปที่ 2-8
		- ตรวจสอบความเร็วของรถยนต์ที่ แล่นภายในพื้นที่โครงการ โดยให้มี ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.	✓	- มีการตรวจสอบความเร็วของ รถยนต์ที่แล่นภายในพื้นที่โครงการ โดยให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ ชม.	
		- ตรวจสอบการจราจรที่ปลอดภัย และ ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	✓	- มีการจัดให้มีป้ายจราจร บริเวณที่จอดรถ และทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ	
		- ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของ โครงการให้มีสิ่งกีดขวาง	✓	- มีการตรวจสอบบริเวณทางเข้า- ออกของโครงการให้มีสิ่งกีดขวาง	
		- ตรวจสอบการจราจรบริเวณด้านหน้า โครงการไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด ในช่วงเช้าและเลิกเรียนของโรงเรียน ตรุณวิทยา	✓	- มีการตรวจสอบและอำนวยความสะดวก ให้การจราจรบริเวณด้านหน้า โครงการ ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด	

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พหุมาตรการ/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/สิ่งอ้างอิง
9. การคมนาคมขนส่งและจราจร(ต่อ)				ในช่วงเช้าและเลิกเรียนของโรงเรียน ตรุณวิทยา	
10. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ระบบสุขาภิบาล	- ตรวจตราดูแลระบบสุขาภิบาลต่างๆ ของแต่ละอาคารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบการจัดการมูลฝอย เพื่อลดความเสียหายในการเกิดเชื้อโรค ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยและจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา	- ทุก 4 เดือน	✓	- มีการตรวจตราดูแลระบบสุขาภิบาลต่างๆ ของแต่ละอาคารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบการจัดการมูลฝอย
11. การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ปีละ 2 ครั้ง	✓	- มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
	- ฝึกซ้อมหนีไฟ	- ตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหัวหิน	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	- มีการซ้อมหนีไฟ 1 ครั้ง/ปี โดยจะมีการซ้อมหนีไฟในช่วงที่ 2 ของปี 2569 (ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
	- ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน	✓	- มีการตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พหุมาตรการ/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/ สิ่งอ้างอิง
12. สุขภาพอนามัย (การแพร่เชื้อลีเจีย โอเนลลา (<i>Legionella pneumophila</i>))	เชื้อลีเจียโอเนลลา (<i>Legionella pneumophila</i>)	- น้ำในถังเก็บน้ำ - น้ำจากอ่างอาบน้ำ(โดยเก็บน้ำ ตัวอย่างหลังการล้างทำความสะอาด อ่างอาบน้ำแล้ว) - น้ำในภาชนะรองรับน้ำของ เครื่องปรับอากาศ	- ทุก 6 เดือน ตลอด ช่วงดำเนินการ	✗	ตรวจสอบเชื้อ ลีเจียโอเนลลา (<i>Legionella pneumophila</i>)ใน- น้ำในถังเก็บน้ำ น้ำจากอ่างอาบน้ำ และน้ำในภาชนะรองรับน้ำของ เครื่องปรับอากาศ
13. ทัศนียภาพและ สุนทรียภาพ	- ตรวจสอบให้มีการจัดพื้นที่สีเขียวภายใน พื้นที่โครงการให้เป็นไปตามผังภูมิสถาปัตย์ ที่ได้ออกแบบไว้ - ตรวจสอบให้มีการดูแลรักษาต้นไม้บริเวณสวน ให้สวยงามอยู่เสมอ - ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดภายใน พื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงอยู่เสมอ	- พื้นที่สีเขียว - พื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง	- ทุก 6 เดือน - ทุก 6 เดือน - ทุก 6 เดือน	✓ ✓ ✓	- มีการจัดพื้นที่สีเขียวภายใน พื้นที่โครงการให้เป็นไปตามผัง ภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ - มีการดูแลรักษาต้นไม้บริเวณสวน ให้สวยงามอยู่เสมอ - มีการทำความสะอาดภายในพื้นที่ โครงการและบริเวณข้างเคียงอยู่ เสมอ
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สระว่ายน้ำ)					
(1) คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ	- ความเป็นกรด ต่าง-(pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดน้ำลึก และจุดน้ำตื้น	- วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มี ผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด	✗	- ไม่มีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำ ตามกำหนด

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/ สิ่งอ้างอิง
(1) คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ(ต่อ)	- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณฟิโคไลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดน้ำลึก และจุดน้ำตื้น	- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มี ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ มากที่สุด	- มีการตรวจวัดค่าปริมาณโคลิฟอร์ม ทั้งหมด และปริมาณฟิโคไลโคลิฟอร์ม ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 บริเวณ สระว่ายน้ำ 1 บริเวณอาคาร A	ในกรณีที่เก็บน้ำจาก สระว่ายน้ำ 2 บริเวณ อาคาร B มีการ บำรุงรักษาสระว่ายน้ำ น้ำ ดังนั้นจึงไม่ได้มี การเก็บน้ำตัวอย่าง จากสระว่ายน้ำ 2
(1) คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด โรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นกรดต่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - กรดไฮยาลูริก (Cyanuric Acid (กรณีที่ใช้))	จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดน้ำลึก และจุดน้ำตื้น	- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มี ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ มากที่สุด	- ไม่มีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำ ตามกำหนด	

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/สิ่งอ้างอิง
(2) โครงสร้างของสระว่ายน้ำ	1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม เพื่อให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยดำเนินการดังนี้ - เดินสำรวจบริเวณสระว่ายน้ำและโดยรอบ เพื่อตรวจสอบการแตกร้าวของโครงสร้างสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ	- ตรวจสอบภายในบริเวณสระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ รวมทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือชำรุดเสียหาย ให้รีบซ่อมแซม หรือปรับปรุงทันที	ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม โดยดำเนินการดังนี้ - มีการเดินสำรวจบริเวณสระว่ายน้ำและโดยรอบ เพื่อตรวจสอบการแตกร้าวของโครงสร้างสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ประจำสระว่ายน้ำ - ดำเนินการสำรวจการแตก ร้าว หรือหลุดของกระเบื้องสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บันได ไฟส่องสว่าง เป็นต้น	
	2. ตรวจสอบวางระบายน้ำในให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง			2. มีการตรวจสอบวางระบายน้ำในให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง	
	3. ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน			3. มีการตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	
	4. ตรวจสอบอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยน				

ตารางที่ 2-2(ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจวัด/ดัชนีที่ตรวจวัด	พหุมาตรการ/จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ข้อเสนอแนะ/สิ่งอ้างอิง
(2) โครงสร้างของสระว่ายน้ำ(ต่อ)	เสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ			✓	4. ตรวจสอบ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ ที่ล้างเท้า สำหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
(3) ความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ	1. อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม่ช่วยชีวิตเป็นต้น และชุดปฐมพยาบาล	- ดูแลรักษาอุปกรณ์ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล	ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ	✓	1. มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ช่วยชีวิต และชุดปฐมพยาบาล
	2. ป้ายแสดงความปลอดภัยและข้อปฏิบัติต่างๆ	- ป้ายแสดงความปลอดภัยและข้อปฏิบัติต่างๆหากเสื่อมหรือชำรุดให้จัดหาใหม่ทดแทน		✓	- มีป้ายแสดงความปลอดภัยและข้อปฏิบัติต่างๆ หากเสื่อมหรือชำรุดให้จัดหาใหม่ทดแทน
	3. ความสะอาดของห้องน้ำและที่อาบน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ	- ความชัดเจนของความลึกและข้อปฏิบัติต่างๆ ในกรณีที่เกิดความไม่ชัดเจนหรือชำรุดเสียหาย ให้จัดทำใหม่		✓	2. มีป้ายแสดงความลึกและข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ได้ติดป้ายไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ
		- จัดให้นักงนทำความสะอาดเพิ่มเติม		✓	3. มีการดูแลและรักษาความสะอาดของห้องน้ำและที่อาบน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำอยู่เสมอ

2.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย)

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ ขนาด 60 ลบ.ม. จากบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนการระบายออกจากโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยทำการเก็บน้ำหลังบำบัดน้ำเสียแล้ว จากบ่อบำบัดน้ำสุดท้าย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแนบเคหาสน์ (เก็บน้ำตัวอย่างฯ ทุก 1-2 เดือน (โดยมาตรการฯได้กำหนดให้เก็บน้ำตัวอย่างฯ ทุก 4 เดือน/ครั้ง)) ในวันที่ 5 มกราคม 2569 วันที่ 9 มีนาคม 2569 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 (ภาคผนวกที่ 3) โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งแสดงดังตารางที่ 2-3 รูปที่ 2-20 ถึงรูปที่ 2-21

ลักษณะของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน มีจำนวนห้องพัก 53 ห้อง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 จะพบว่า โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง 60 ห้อง จัดว่าเป็นอาคารประเภท ค. ค่าบีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้น โครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) จึงเข้าข่ายอาคารประเภท ค. ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย) ที่ระบายออกจากโรงแรม ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2569 พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารประเภท ค. อย่างไรก็ตาม น้ำทิ้งของโครงการที่ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนแนบเคหาสน์จะถูกบำบัดน้ำเสียอีกครั้งโดยระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหัวหิน ดังแสดงค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหัวหิน (ภาคผนวกที่ 2)


ตารางที่ 2-3 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย)
ในเดือนมกราคม 2569 เดือนมีนาคม 2569 และเดือนพฤษภาคม 2569



ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	เก็บน้ำหลังบำบัดน้ำเสียแล้ว จากบ่อบำบัดน้ำสุดท้าย ทางทิศใต้ของโครงการ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะริมถนนแนบเคหาสน์ เมื่อ วันที่			ค่ามาตรฐาน* ¹ ประเภท ค.
		วันที่ 5 ม.ค. 2569	วันที่ 9 มี.ค. 2569	วันที่ 11 พ.ค. 2569	
1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(pH)	-	6.3	6.5	6.8	5.5-9.0
2 ค่าบีโอดี(BOD)	มก./ล.	<u>448</u>	<u>187</u>	<u>275</u>	≤ 40
3 สารแขวนลอย(Suspended Solids)	มก./ล.	<u>142</u>	<u>110</u>	<u>167</u>	≤ 50
4 ค่าทีเคเอ็น(Nitrogen, TKN)	มก./ล.	<u>49.23</u>	25.17	<u>43.64</u>	≤ 40
5 ค่าน้ำมันและไขมัน(Oil&Grease)	มก./ล.	<u>68.21</u>	<u>25.86</u>	<u>30.17</u>	≤ 20
6 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด(TDS) *	มก./ล.	434	247	375	≤ 1,300
7 ค่าตะกอนหนัก(SETTLABLE SOLIDS)	มก./ล.	< 0.5	2.25	2.00	—
8 ค่าซัลไฟด์(Sulfide)	มก./ล.	<u>1.68</u>	< 0.70	0.96	≤ 1.0

หมายเหตุ :

- 1) ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังบำบัดน้ำเสียแล้ว ตรวจวัดโดยบริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด (ภาคผนวกที่ 3)
- 2) *1 คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ค.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
- 3) - คือ ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน



		
	การเก็บน้ำตัวอย่างจากบ่อกักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนแนบเคหาสน์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569	
		
	การเก็บน้ำตัวอย่างจากบ่อกักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนแนบเคหาสน์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569	
		
	การเก็บน้ำตัวอย่างจากบ่อกักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนแนบเคหาสน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569	
รูปที่ 2-21	การเก็บน้ำตัวอย่างจากบ่อกักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนแนบเคหาสน์	






รูปที่ 2-23

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า SS และ TKN กับวันเก็บตัวอย่างน้ำหลังบำบัดน้ำเสียแล้ว
จากบ่อกักน้ำสุดท้ายของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย)



รูปที่ 2-24

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Oil&Grease และ TDS กับวันเก็บตัวอย่างน้ำหลังบำบัด
น้ำเสียแล้วจากบ่อกักน้ำสุดท้ายของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย)



2.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย)

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำในโครงการ โดยทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ 1 บริเวณอาคาร A เก็บตัวอย่างน้ำเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 พบว่า มีค่าปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total Coliform Bacteria) และค่าปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ของสระว่ายน้ำทั้งสองมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ภาคผนวกที่ 3) แสดงในตารางที่ 2.4-1 และรูปที่ 2.4-1


สำหรับตัวอย่างน้ำจากสระว่ายน้ำ 2 บริเวณอาคาร B นั้น โครงการไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งนี้ เนื่องจาก ในวันที่ไปเก็บน้ำตัวอย่างจากสระว่ายน้ำ 2 บริเวณอาคาร B นั้น โครงการมีการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ 2 บริเวณอาคาร B ดังนั้น จึงไม่มีการเก็บเก็บน้ำตัวอย่างจากสระว่ายน้ำ 2 บริเวณอาคาร B

ตารางที่ 2.4-1 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย)
ในเดือนมีนาคม 2569

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	เก็บตัวอย่างน้ำ จากสระว่ายน้ำ 1 บริเวณอาคาร A ในวันที่	ค่ามาตรฐาน* ¹
		วันที่ 9 มี.ค. 2569	
1 ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	(MPN/100 ml)	< 1.1	< 10
2 ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	(MPN/100 ml)	ND	ND

หมายเหตุ : *¹ คือ ตามประกาศคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ ประกอบกิจการ สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ND คือ Not Detecte



GENERAL NOTES :

1. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT. NO PART OF IT IS TO BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ARCHITECT.
2. NO PART OF THIS DRAWING IS TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ARCHITECT.

PROJECT NAME :

โครงการ พุทธรักษา หัวหิน (ส่วนขยาย)

DRAWING TITLE :

ผังบริเวณ

ISSUED / REVISION	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE

DRAWN BY :

CHECKED BY :

DRAWING DATE :	DRAWING NO. :
	A-02

PRINT DATE :

SCALE :

TOTAL SHEET : 32

รูปที่ 2.4-1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำจากสระว่ายน้ำของโครงการ พุทธรักษา หัวหิน(ส่วนขยาย)