

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดพักอาศัย รัชดา เพรสทีจ (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย รัชดา เพรสทีจ

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569




รูปที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 2 บ่อดักไขมัน



รูปที่ 3 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 4 ระบบเส้นท่อประปา

 รูปที่ 5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประหยัดไฟฟ้า	 รูปที่ 6 หลอดไฟลูออเรสเซนต์
 รูปที่ 7 ถังรองรับมูลฝอย	 รูปที่ 8 แม่บ้านประจำอาคาร
 รูปที่ 9 รถเก็บขยะสำนักงานเขตห้วยขวาง	 รูปที่ 10 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 12 ลูกศรจราจรบนพื้นถนน



รูปที่ 13 ป้อมยาม





รูปที่ 14 ถังดับเพลิง



รูปที่ 15 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 16 เช็คลิสต์ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

 รูปที่ 17 กริ่งแจ้งเตือน	 รูปที่ 18 บันไดหนีไฟ
 รูปที่ 19 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Fire Alarm)	 รูปที่ 20 ตักตะกอน/ไขมัน
 รูปที่ 21 ป้ายกฎระเบียบการใช้ลานจอดรถ	 รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย