ภาคผนวก 16

บันทึกการตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรองและแนวท่อประปา

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 1

วันที่ตรวจสอบ : 09 / 01 / 2026

2. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 2

วันที่ตรวจสอบ : 07 / 01 / 2026

3. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	-	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	-	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	-	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 3

วันที่ตรวจสอบ : 07 / 01 / 2026

4. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 4

วันที่ตรวจสอบ : 07 / 01 / 2026

5. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	-	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	-	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	-	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 5

วันที่ตรวจสอบ : 07 / 01 / 2021

6. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	–	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	–	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	–	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 6

วันที่ตรวจสอบ : 07 / 01 / 2026

7. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	–	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	–	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	–	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 1

วันที่ตรวจสอบ : 17 / 02 / 2026

2. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	ไม่ได้เปิดใช้งาน
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 2

วันที่ตรวจสอบ : 17 / 02 / 2026

3. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	-	ไม่มีถังเก็บน้ำสำรอง
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	-	"
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	-	"
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 3

วันที่ตรวจสอบ : 17 / 02 / 2026

4. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☐ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 4

วันที่ตรวจสอบ : 17 / 02 / 2026

5. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	-	ไม่มีถังเก็บน้ำสำรอง
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	-	ไม่มีถังเก็บน้ำสำรอง
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	-	ไม่มีถังเก็บน้ำสำรอง
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 5

วันที่ตรวจสอบ : 17 / 02 / 2026

6. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	-	ไม่มีถังเก็บน้ำสำรอง
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	-	〃
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	-	〃
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 6

วันที่ตรวจสอบ : 17 / 02 / 2026

7. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	-	ไม่มีถังเก็บน้ำสำรอง.
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	-	〃
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	-	〃
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 1

วันที่ตรวจสอบ : 1 / 03 / 2026

2. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ไม่ได้เปิดใช้งาน
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 2

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 03 / 2026

3. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	-	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	-	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	-	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 3

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 03 / 2026

4. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 4

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 03 / 2026

5. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	-	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	-	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	-	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 5

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 03 / 2024

6. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	–	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	–	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	–	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 6

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 03 / 2026

7. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	-	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	-	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	-	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 1

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 04 / 26

2. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ปิดการใช้งานของปั๊มหมายเลข 1
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 2

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 04 / 26

3. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	X	ไม่มีสภาพการเกิดน้ำ
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	X	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	X	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ ([redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 3

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 04 / 26

4. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 4

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 04 / 26

5. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ไม่มีรอยรั่วซึมน้ำ
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 5

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 04 / 26

6. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✗	ไม่มีถังกักเก็บน้ำ
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✗	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✗	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ ([redacted]) ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 6

วันที่ตรวจสอบ : 01 / 04 / 26

7. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	X	ไม่มีระบบถังเก็บน้ำ
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	X	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	X	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 1

วันที่ตรวจสอบ : 31 / ม.ค / 2026

2. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ปิดการใช้งานห้องปั๊ม
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	ปิดการใช้งานห้องปั๊ม
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	ปิดการใช้งานห้องปั๊ม
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	ปกติ
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	ปกติ
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	ปกติ
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	ปกติ

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 2

วันที่ตรวจสอบ : 31 / พ.ค / 2026 .

3. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)		ไม่มีห้องปั๊ม
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก		ไม่มีห้องปั๊ม
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง		ไม่มีห้องปั๊ม
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	ปกติ
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	ปกติ
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	ปกติ
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	ปกติ

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 3

วันที่ตรวจสอบ : 31 / พ.ค / 2026

4. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ปกติ
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	ปกติ
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	ปกติ
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	ปกติ
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	ปกติ
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	ปกติ
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	ปกติ

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 4

วันที่ตรวจสอบ : 31 / พ.ค / 2026

5. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)		ไม่มีห้องปั๊ม
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก		ไม่มีห้องปั๊ม
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง		ไม่มีห้องปั๊ม
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	ปกติ
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	ปกติ
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	ปกติ
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	ปกติ

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 5

วันที่ตรวจสอบ : 31 / พ.ค / 2026

6. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)		ไม่มีหัวข้อนี้
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก		ไม่มีหัวข้อนี้
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง		ไม่มีหัวข้อนี้
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	ปกติ
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	ปกติ
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	ปกติ
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	ปกติ

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 6

วันที่ตรวจสอบ : 31 / พ.ค / 2026

7. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)		ไม่มีห้องปั๊ม
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก		ไม่มีห้องปั๊ม
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง		ไม่มีห้องปั๊ม
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	ปกติ
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	ปกติ
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	ปกติ
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	ปกติ

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ตรวจสอบ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 1

วันที่ตรวจสอบ : 23 / 6 / 26

2. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ไม่ได้ใช้งานปั๊ม
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 2

วันที่ตรวจสอบ : 23 / 6 / 26

3. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ปกติ
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 3

วันที่ตรวจสอบ : 23 / 6 / 26

4. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ปั๊มตัวที่2 ฟิตลมของมอเตอร์เสีย
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☐ ใช้งานปกติ

☑ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) ฟิตลมของมอเตอร์ปั๊มตัวที่2เสีย

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 4

วันที่ตรวจสอบ : 23 / 6 / 26

5. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ปกติ
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 5

วันที่ตรวจสอบ : 23 / 6 / 26

6. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	ปกติ
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกร้าว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมระบบท่อจ่ายน้ำ
โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

1. ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ : อาคาร 6

วันที่ตรวจสอบ : 23 / 6 / 26

7. รายการตรวจสอบสภาพการทำงาน

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจ (✓, x)	หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำประปาสำรอง			
1	สภาพภายนอกของถัง (ไม่เป็นสนิม, ไม่รั่วซึม, ไม่มีรอยแตก)	✓	
2	ฝาปิดถังอยู่ในสภาพดี การปิดฝาถังแน่นหนา ป้องกันสิ่งสกปรก	✓	
3	ไม่มีสิ่งแปลกปลอมภายในถัง	✓	
แนวท่อน้ำประปา			
1	สภาพท่อโดยรวม (ไม่เป็นสนิม, ไม่แตกรั่ว, ไม่ทรุด)	✓	
2	จุดเชื่อมต่อ / ข้อต่อแน่นหนาดี	✓	
3	ไม่มีการรั่วซึมตามแนวท่อ	✓	
4	วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพใช้งานได้	✓	

หมายเหตุ : ความถี่การตรวจสอบ 1 ครั้ง/เดือน

3. ผลการประเมินโดยรวม

☑ ใช้งานปกติ

☐ ต้องปรับปรุง/แก้ไข (โปรดระบุ) _____

แนวทางการแก้ไข/บำรุงรักษาที่ดำเนินการ _____

_____

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบ

(_____)

ภาคผนวก 17

เอกสารใบเสร็จชำระค่าน้ำประปา

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026020561
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	10/02/2026
		อ้างถึง Ref No.	41026011092
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office		
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
1	Potable Water for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (16/12/25 to 19/01/26) WHA Rayong 36	68,344.00	29.00	1,981,976.00
2	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (16/12/25 to 19/01/26) (Waste Volume = 12303.2 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	89,674.27	89,674.27
3	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (16/12/25 to 19/01/26) (Waste Volume = 12303.2 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	92,950.66	92,950.66

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	
ยอดรวม / Total	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

TWO MILLION FIVE HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONE BAHT AND NINETEEN SATANG

ชำระโดย Paid by

- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque — เลขที่เช็ค/Cheque No. — วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Digitally signed by บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026020561
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	10/02/2026
		อ้างถึง	41026011092
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office	Ref No.	
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
4	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (16/12/25 to 19/01/26) (Waste Volume = 12303.2 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	96,017.53	96,017.53
5	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (16/12/25 to 19/01/26) (Waste Volume = 12303.2 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	105,866.36	105,866.36
6	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (16/12/25 to 19/01/26) (Waste Volume = 1946.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	15,751.16	15,751.16

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	
ยอดรวม / Total	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

TWO MILLION FIVE HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONE BAHT AND NINETEEN SATANG

ชำระโดย Paid by

- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque — เลขที่เช็ค/Cheque No. — วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026020561
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	10/02/2026
		อ้างถึง Ref No.	41026011092
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office		
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
7	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (16/12/25 to 19/01/26) (Waste Volume = 3516 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	29,554.32	29,554.32

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	2,411,790.30
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	168,825.32
ยอดรวม / Total	2,580,615.62
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	(12,894.43)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	2,567,721.19

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

TWO MILLION FIVE HUNDRED SIXTY SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONE BAHT AND NINETEEN SATANG

ชำระโดย Paid by
- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque เลขที่เช็ค/Cheque No. วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026030345
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	05/03/2026
		อ้างถึง	41026021106
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office	Ref No.	
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
1	Potable Water for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (19/01/26 to 18/02/26) WHA Rayong 36	53,273.00	29.00	1,544,917.00
2	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (19/01/26 to 18/02/26) (Waste Volume = 1025.6 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	9,009.33	9,009.33
3	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (19/01/26 to 18/02/26) (Waste Volume = 2879.2 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	23,429.63	23,429.63

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	
ยอดรวม / Total	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

ONE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY SEVEN BAHT AND NINE SATANG

ชำระโดย Paid by

- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque — เลขที่เช็ค/Cheque No. — วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Digitally signed by บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026030345
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	05/03/2026
		อ้างถึง Ref No.	41026021106
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office		
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
4	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (19/01/26 to 18/02/26) (Waste Volume = 9678.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	71,618.54	71,618.54
5	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (19/01/26 to 18/02/26) (Waste Volume = 9678.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	72,901.30	72,901.30
6	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (19/01/26 to 18/02/26) (Waste Volume = 9678.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	73,148.51	73,148.51

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	
ยอดรวม / Total	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

ONE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY SEVEN BAHT AND NINE SATANG

ชำระโดย Paid by

- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque — เลขที่เช็ค/Cheque No. — วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่น ๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026030345
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	05/03/2026
		อ้างถึง Ref No.	41026021106
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office		
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
7	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (19/01/26 to 18/02/26) (Waste Volume = 9678.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	73,831.05	73,831.05

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	1,868,855.36
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	130,819.88
ยอดรวม / Total	1,999,675.24
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	(9,718.15)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	1,989,957.09

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

ONE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY SEVEN BAHT AND NINE SATANG

ชำระโดย Paid by
- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque เลขที่เช็ค/Cheque No. วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026040174
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	07/04/2026
		อ้างถึง	41026031125
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office	Ref No.	
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
1	Potable Water for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/02/26 to 18/03/26) WHA Rayong 36	50,399.00	29.00	1,461,571.00
2	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/02/26 to 18/03/26) (Waste Volume = 1004 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	8,859.17	8,859.17
3	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/02/26 to 18/03/26) (Waste Volume = 2245.6 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	18,218.53	18,218.53

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	
ยอดรวม / Total	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

ONE MILLION EIGHT HUNDRED EIGHTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED SIX BAHT AND SIXTY FOUR SATANG

ชำระโดย Paid by

- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque — เลขที่เช็ค/Cheque No. — วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Digitally signed by บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026040174
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	07/04/2026
		อ้างถึง Ref No.	41026031125
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office		
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
4	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/02/26 to 18/03/26) (Waste Volume = 9267.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	67,797.61	67,797.61
5	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/02/26 to 18/03/26) (Waste Volume = 9267.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	69,747.22	69,747.22
6	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/02/26 to 18/03/26) (Waste Volume = 9267.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	70,614.96	70,614.96

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	
ยอดรวม / Total	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

ONE MILLION EIGHT HUNDRED EIGHTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED SIX BAHT AND SIXTY FOUR SATANG

ชำระโดย Paid by

- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque — เลขที่เช็ค/Cheque No. — วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026040174
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	07/04/2026
		อ้างถึง	41026031125
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office	Ref No.	
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
7	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/02/26 to 18/03/26) (Waste Volume = 9267.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	71,133.34	71,133.34

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	1,767,941.83
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	123,755.93
ยอดรวม / Total	1,891,697.76
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	(9,191.12)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	1,882,506.64

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

ONE MILLION EIGHT HUNDRED EIGHTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED SIX BAHT AND SIXTY FOUR SATANG

ชำระโดย Paid by
- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque เลขที่เช็ค/Cheque No. วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026041078
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	29/04/2026
		อ้างถึง	41026041107
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office	Ref No.	
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
1	Potable Water for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/03/26 to 19/04/26) WHA Rayong 36	63,743.00	29.00	1,848,547.00
2	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/03/26 to 19/04/26) (Waste Volume = 11853.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	86,418.43	86,418.43
3	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/03/26 to 19/04/26) (Waste Volume = 11853.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	88,061.61	88,061.61

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	
ยอดรวม / Total	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

TWO MILLION THREE HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED TWO BAHT AND NINETEEN SATANG

ชำระโดย Paid by

- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque — เลขที่เช็ค/Cheque No. — วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่น ๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Digitally signed by บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026041078
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	29/04/2026
		อ้างถึง Ref No.	41026041107
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office		
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
4	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/03/26 to 19/04/26) (Waste Volume = 11853.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	89,661.50	89,661.50
5	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/03/26 to 19/04/26) (Waste Volume = 11853.4 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	91,895.66	91,895.66
6	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/03/26 to 19/04/26) (Waste Volume = 1331.2 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	11,135.63	11,135.63

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	
ยอดรวม / Total	
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

TWO MILLION THREE HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED TWO BAHT AND NINETEEN SATANG

ชำระโดย Paid by

- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque — เลขที่เช็ค/Cheque No. — วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
WHA Utilities and Power Public Company Limited

777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-719-9559 แฟกซ์. 02-719-9558

777 WHA Tower, Unit 2203-2205, 22nd Floor, Moo 13
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7 Bang Kaeo
Bang Phli Samut Prakarn 10540 Thailand
TEL. 02-719-9559 FAX. 02-719-9558

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

Receipt/Tax Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000401 Head Office

ชื่อลูกค้า Customer Name	BYD AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED	เลขที่ No.	46026041078
ที่อยู่ Address	27/1,27/2,27/3,27/4 MOO 2 PHANA NIKHOM SUB-DISTRICT, NIKHOM PHATTHANA DISTRICT, RAYONG PROVINCE 21180	วันที่ Date	29/04/2026
		อ้างถึง Ref No.	41026041107
	Tax ID No. 0105565134101 Head Office		
รหัสลูกค้า Customer Code	4071	C/N No.	

รายการที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคา Price	จำนวนเงิน Amount
7	Waste Water Treatment for J.19C,J.19D,J.29,J.32 (18/03/26 to 19/04/26) (Waste Volume = 2249.6 cu.m) WHA Rayong 36	1.00	19,324.19	19,324.19

รวมจำนวนเงิน / Total Amount	2,235,044.02
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Add VAT	156,453.08
ยอดรวม / Total	2,391,497.10
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Less W/H Tax	(11,594.91)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Amount	2,379,902.19

รวมเงินเป็นตัวอักษร / Net Amount in Word

TWO MILLION THREE HUNDRED SEVENTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED TWO BAHT AND NINETEEN SATANG

ชำระโดย Paid by
- ☐ เงินสด/Cash
- ☑ โอนผ่านธนาคาร/Transferred by bank
- ☐ เช็คธนาคาร/Cheque เลขที่เช็ค/Cheque No. วันที่เช็ค/Cheque Date
- ☐ อื่นๆ ระบุ/Other please specify

หมายเหตุ/Remark

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเอกสารฉบับนี้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ในเอกสาร มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์
Please check correctness of entries in the document within 7 days from document date, otherwise the document is deemed to have accepted.

เอกสารนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
This document is not valid unless the payment and withholding tax certificate is received (if any).

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
This document does not contain an authorized signature as it was electronically generated.

เอกสารนี้ได้จัดทำโดย บริษัท กิงโกะซอฟต์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556078229 ที่อยู่ 140/30 ชั้น 2 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
This document has been generated by Ginkgo Soft Co., Ltd. Tax ID 0105556078229 140/30 2nd floor, Soi Ratchapracha 4, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

ภาคผนวก 18

แผนการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง

แผนการทำความสะอาดล้างบ่อพักน้ำหอพัก3								
ลำดับ	สถานที่	วันที่กำหนดล้าง	วันที่ล้างจริง	ผู้รับผิดชอบหน้างาน	ขั้นตอนและผลการตรวจสอบ	รูปภาพก่อนล้าง	รูปภาพหลังล้าง	หมายเหตุ
4	บ่อพักน้ำหอพัก3	30-31ธันวาคม2569		Danuphon, Sukprasit	1. แจ้งผู้ดูแลหอพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 2. ระบบวาล์วและลูกลอย: ⁚⁚ ปกติ ⁚⁚ ชำรุด/ต้องซ่อม 3. สภาพโครงสร้างบ่อ: ⁚⁚ ปกติ ⁚⁚ พบรอยร้าว/สนิม 4. การฆ่าเชื้อโรค: ⁚⁚ ใส่คลอรีนตามมาตรฐาน ⁚⁚ ล้างน้ำเปล่าแรงดันสูง 5. เช็กระบบปั๊มน้ำหลังเปิดระบบ: ⁚⁚ ปั๊มทำงานปกติ ไม่มีลมค้างในท่อ			

ภาคผนวก 19

การจัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/01/2026	16	236	190	✓		✓	✓						-	-	
02/01/2026	16	105	84	✓		✓	✓						-	-	
03/01/2026	16	71.6	57.2	✓		✓	✓						-	-	
04/01/2026	16	173	138.4	✓		✓	✓						-	-	
05/01/2026	16	147.4	117.9	✓		✓	✓						-	-	
06/01/2026	16	142	113.6	✓		✓	✓						-	-	
07/01/2026	16	66	52.8	✓		✓	✓						-	-	
08/01/2026	16	98.2	78.6	✓		✓	✓						-	-	
09/01/2026	16	237.6	190	✓		✓	✓						-	-	
10/01/2026	16	170.6	136.5	✓		✓	✓						-	-	
11/01/2026	16	89.1	71.3	✓		✓	✓						-	-	
12/01/2026	16	52.8	42.2	✓		✓	✓						-	-	
13/01/2026	16	212.2	169.8	✓		✓	✓						-	-	
14/01/2026	16	154.9	123.9	✓		✓	✓						30 ลบ.ม.	-	
15/01/2026	16	151.7	121.3	✓		✓	✓						-	-	
16/01/2026	16	113.1	90.5	✓		✓	✓						-	-	
17/01/2026	16	132.9	106.3	✓		✓	✓						-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/1/2026	16	176.3	141.1	✓		✓	✓						✓	✓	[redacted]
19/1/2026	16	136.7	109.3	✓		✓	✓						✓	✓	
20/1/2026	16	109.4	87.7	✓		✓	✓						✓	✓	
21/1/2026	16	49.9	63.9	✓		✓	✓						✓	✓	
22/1/2026	16	157	125.6	✓		✓	✓						✓	✓	
23/1/2026	16	219.51	175.60	✓		✓	✓						✓	✓	
24/1/2026	16	81.2	64.9	✓		✓	✓						✓	✓	
25/1/2026	16	62.5	50	✓		✓	✓						✓	✓	
26/1/2026	16	151.7	121.4	✓		✓	✓						✓	✓	
27/1/2026	16	174.5	139.6	✓		✓	✓						✓	✓	
28/1/2026	16	128.3	102.6	✓		✓	✓						✓	✓	
29/1/2026	16	214.1	171.3	✓		✓	✓						✓	✓	
30/1/2026	16	102.7	82.2	✓		✓	✓						✓	✓	
31/1/2026	16	130.7	104.6	✓		✓	✓						✓	✓	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/2026	16	136	108.8	✓		✓	✓						-	-	[redacted]
2/2/2026	16	129.7	103.7	✓		✓	✓						-	-	
3/2/2026	16	85	76	✓		✓	✓						-	-	
4/2/2026	16	144.9	115.6	✓		✓	✓						-	-	
5/2/2026	16	154	123.2	✓		✓	✓						-	-	
6/2/2026	16	53.8	43.	✓		✓	✓						-	-	
7/2/2026	16	130.8	104.6	✓		✓	✓						-	-	
8/2/2026	16	122.1	97.6	✓		✓	✓						-	-	
9/2/2026	16	127.2	101.7	✓		✓	✓						-	-	
10/2/2026	16	131.6	105.2	✓		✓	✓						-	-	
11/2/2026	16	116.4	93.1	✓		✓	✓						-	-	
12/2/2026	16	59.5	47.6	✓		✓	✓						-	-	
13/2/2026	16	97.8	78.2	✓		✓	✓						-	-	
14/2/2026	16	97.6	78.1	✓		✓	✓						-	-	
15/2/2026	16	58.4	46.7	✓		✓	✓						-	-	
16/2/2026	16	47.5	38	✓		✓	✓						-	-	
17/2/2026	16	67.9	54.3	✓		✓	✓						-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/02/2026	16	62.9	50.3	✓		✓	✓						-	-	[redacted]
19/02/2026	16	42.7	34.1	✓		✓	✓						-	-	
20/02/2026	16	73.6	58.9	✓		✓	✓						-	-	
21/02/2026	16	74.8	59.8	✓		✓	✓						-	-	
22/02/2026	16	122.5	98	✓		✓	✓						-	-	
23/02/2026	16	78.3	62.6	✓		✓	✓						-	-	
24/02/2026	16	102.1	81.7	✓		✓	✓						-	-	
25/02/2026	16	106.8	85.4	✓		✓	✓						-	-	
26/02/2026	16	84.3	67.4	✓		✓	✓						-	-	
27/02/2026	16	81.7	65.3	✓		✓	✓						-	-	
28/02/2026	16	101.4	81.1	✓		✓	✓						-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/2026	16	114.1	91.2	✓		✓	✓						-	-	
2/3/2026	16	105.3	84.3	✓		✓	✓						30 ลบ.ม.	-	
3/3/2026	16	102.4	81.9	✓		✓	✓						25 ลบ.ม.	-	
4/3/2026	16	99.6	79.7	✓		✓	✓						30 ลบ.ม.	-	
5/3/2026	16	89.1	71.3	✓		✓	✓						-	-	
6/3/2026	16	103.	82.4	✓		✓	✓						35 ลบ.ม.	-	
7/3/2026	16	157.3	125.8	✓		/	✓						25 ลบ.ม.		
8/3/2026	16	86.4	69.1	✓		✓	✓						-	-	
9/3/2026	16	96	76.8	✓		✓	✓						-	-	
10/3/2026	16	95.3	76.2	✓		✓	✓						-	-	
11/3/2026	16	129.8	103.84	✓		✓	✓						-	-	
12/3/2026	16	166.6	133.2	✓		✓	✓						-	-	
13/3/2026	16	90.4	72.3	✓		✓	✓						-	-	
14/3/2026	16	103.4	82.7	✓		✓	✓						-	-	
15/3/2026	16	135.8	108.7	✓		✓	✓						-	-	
16/3/2026	16	182.6	146.1	✓		✓	✓						-	-	
17/3/2026	16	93.7	75	✓		✓	✓						-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/3/2026	16	85.6	68.5	✓		✓	✓						-	-	[redacted]
19/3/2026	16	97.6	70	✓		✓	✓						-	-	
20/3/2026	16	92.1	65.7	✓		✓	✓						-	-	
21/3/2026	16	89.8	71.8	✓		✓	✓						-	-	
22/3/2026	16	115.9	92.7	✓		✓	✓						-	-	
23/3/2026	16	66.7	53.3	✓		✓	✓						-	-	
24/3/2026	16	83.3	66.6	✓		✓	✓						-	-	
25/3/2026	16	173.6	138.9	✓		✓	✓						-	-	
26/3/2026	16	89.9	71.9	✓		✓	✓						-	-	
27/3/2026	16	78.3	62.6	✓		✓	✓						-	-	
28/3/2026	16	102.5	82	✓		✓	✓						-	-	
29/3/2026	16	104.6	83.7	✓		✓	✓						-	-	
30/3/2026	16	83.4	66.7	✓		✓	✓						-	-	
31/3/2026	16	83.1	66.5	✓		✓	✓						-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/04/2026	16	146.2	116.9	✓		✓	✓						–	–	[redacted]
02/04/2026	16	10.5	10.8	✓		✓	✓						–	–	
03/04/2026	16	81.2	64.9	✓		✓	✓						–	–	
04/04/2026	16	81	64.8	✓		✓	✓						–	–	
05/04/2026	16	102.3	81.9	✓		✓	✓						–	–	
06/04/2026	16	111.3	89	✓		✓	✓						–	–	
07/04/2026	16	119.1	95.3	✓		✓	✓						–	–	
08/04/2026	16	103	82.4	✓		✓	✓						–	–	
09/04/2026	16	103.6	82.8	✓		✓	✓						–	–	
10/04/2026	16	103.7	82.9	✓		✓	✓						-	-	
11/04/2026	16	94.01	75.20	✓		✓	✓						-	-	
12/04/2026	16	57.08	45.67	✓		✓	✓						45 ลบ.ม.	–	
13/04/2026	16	65.74	52.59	✓		✓	✓						35 ลบ.ม.	–	
14/04/2026	16	75.17	60.136	✓		✓	✓						-	-	
15/04/2026	16	89.79	17.832	✓		✓	✓						45 ลบ.ม.	-	
16/04/2026	16	51.5	41.2	✓		✓	✓						30 ลบ.ม.	-	
17/04/2026	16	93.6	74.9	✓		✓	✓						–	–	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/04/2026	16	62.1	49.7	✓		✓	✓						-	-	[redacted]
19/04/2026	16	104	85.6	✓		✓	✓						-	-	
20/04/2026	16	95.7	76.6	✓		✓	✓						-	-	
21/04/2026	16	104.9	83.9	✓		✓	✓						-	-	
22/04/2026	16	121	96.8	✓		✓	✓						-	-	
23/04/2026	16	170.6	136.4	✓		✓	✓						-	-	
24/04/2026	16	176.7	141.3	✓		✓	✓						-	-	
25/04/2026	16	106.2	84.9	✓		✓	✓						-	-	
26/04/2026	16	126.9	101.5	✓		✓	✓						-	-	
27/04/2026	16	124.9	99.9	✓		✓	✓						-	-	
28/04/2026	16	204.9	163.92	✓		✓	✓						-	-	
29/04/2026	16	98.8	79	✓		✓	✓						-	-	
30/04/2026	16	108.9	87.1	✓		✓	✓								

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/2026	1b	137.4	109.9	✓		✓	✓						-	-	[redacted]
2/5/2026	1b	77.7	62.2	✓		✓	✓						-	-	
3/5/2026	1b	81.4	65.1	✓		✓	✓						-	-	
4/5/2026	1b	133.9	107.1	✓		✓	✓						-	-	
5/5/2026	1b	92.7	74.2	✓		✓	✓						-	-	
6/5/2026	1b	75.2	60.1	✓		✓	✓						-	-	
7/5/2026	1b	100.2	80.1	✓		✓	✓						-	-	
8/5/2026	1b	133.9	107.1	✓		✓	✓						35 ลบ.ม	-	
9/5/2026	1b	110.1	88.1	✓		✓	✓						-	-	
10/5/2026	1b	81.7	65.3	✓		✓	✓						-	-	
11/5/2026	1b	98.3	78.6	✓		✓	✓						35 ลบ.ม	-	
12/5/2026	1b	73.5	58.8	✓		✓	✓						-	-	
13/5/2026	1b	111.2	89	✓		✓	✓						-	-	
14/5/2026	1b	108.1	86.5	✓		✓	✓						-	-	
15/5/2026	1b	97.9	78.3	✓		✓	✓						-	-	
16/5/2026	1b	94.3	75.4	✓		✓	✓						-	-	
17/5/2026	1b	111.3	89	✓		✓	✓						-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18/5/2026	16	106.9	85.5	✓		✓	✓						—	—	[redacted]
19/5/2026	16	75.6	60.5	✓		✓	✓						—	—	
20/5/2026	16	131.5	109	✓		✓	✓						—	—	
21/5/2026	16	65.5	52.4	✓		✓	✓						—	—	
22/5/2026	16	97.8	78.2	✓		✓	✓						—	—	
23/5/2026	16	96.8	77.4	✓		✓	✓						—	—	
24/5/2026	16	108	86.4	✓		✓	✓						—	—	
25/5/2026	16	107.5	86	✓		✓	✓						—	—	
26/5/2026	16	101.3	81	✓		✓	✓						—	—	
27/5/2026	16	107.1	85.7	✓		✓	✓						—	—	
28/5/2026	16	102	81.6	✓		✓	✓						—	—	
29/5/2026	16	124.4	99.5	✓		✓	✓						—	—	
30/5/2026	16	48.3	38.6	✓		✓	✓						—	—	
31/5/2026	16	94.7	75.7	✓		✓	✓						—	—	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/6/2026	16	115.5	92	✓		✓	✓						-	-	[redacted]
2/6/2026	16	98.6	78	✓		✓	✓						-	-	
3/6/2026	16	80.3	64.2	✓		✓	✓						-	-	
4/6/2026	16	109.1	87.2	✓		✓	✓						-	-	
5/6/2026	16	122.5	98	✓		✓	✓						-	-	
6/6/2026	16	110.2	88.2	✓		✓	✓						-	-	
7/6/2026	16	117.4	93.9	✓		✓	✓						-	-	
8/6/2026	16	89.5	71.6	✓		✓	✓						-	-	
9/6/2026	16	119.3	95.4	✓		✓	✓						P6 35 คน.ม	-	
10/6/2026	16	104.4	83.52	✓		✓	✓						P7 35 คน.ม	-	
11/6/2026	16	80.5	64.4	✓		✓	✓						-	-	
12/6/2026	16	110.4	88.3	✓		✓	✓						-	-	
13/6/2026	16	132.1	105.6	✓		✓	✓						-	-	
14/6/2026	16	75.7	60.6	✓		✓	✓						-	-	
15/6/2026	16	145.7	116.5	✓		✓	✓						-	-	
16/6/2026	16	140.9	112.7	✓		✓	✓						-	-	
17/6/2026	16	131.3	105	✓		✓	✓						-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
18/6/2026	16	147.6	118.1	✓		✓	✓						P1, P2 35 ลบ.ม	—	[redacted]
19/6/2026	16	113.2	90.5	✓		✓	✓						—	—	
20/6/2026	16	183.9	147.1	✓		✓	✓						—	—	
21/6/2026	16	110.9	88.7	✓		✓	✓						—	—	
22/6/2026	16	137.6	110.1	✓		✓	✓						—	—	
23/6/2026	16	126.9	101.5	✓		✓	✓						—	—	
24/6/2026	16	231.5	185.2	✓		✓	✓						—	—	
25/6/2026	16	91.1	72.9	✓		✓	✓						—	—	
26/6/2026	16	145.2	116.2	✓		✓	✓						—	—	
27/6/2026	16	164.9	131.9	✓		✓	✓						—	—	
28/6/2026	16	184	147.2	✓		✓	✓						—	—	
29/6/2026	16	218.6	174.9	✓		✓	✓						—	—	
30/6/2026	16	47.8	38.2	✓		✓	✓						—	—	
				✓		✓	✓								

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

_____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

ภาคผนวก 20

รายงานสรุปผลการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2

比亚迪汽车(泰国)有限公司
BYD AUTO(THAILAND)CO.,LTD.

27/1,27/2,27/3,27/4 Moo. 2 WHA Rayong 36 Industrial Estate, Pananikhom Sub-district, Nikhom Pattana District, Rayong Province,
Code: 21180 Tax no. 0105565134101 Tel: 021-238-553

เลขที่ ESH011/2025

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

เนื่องด้วยบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เลขททะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105565134101 เป็นผู้ครอบครองอาคารอยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 92212 ตั้งอยู่เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว-เอชเอ ระยอง 36 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 เป็นเจ้าของโครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD โดยอ้างถึงหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการฯ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสียประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

อนึ่ง หากเอกสารมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขอย่างไร บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ

[redacted]

ได้รับเอกสารแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Asia Pacific Quality Manager

ผู้ประสานงาน
นายธีรศักดิ์ นามเมือง ตำแหน่ง วิศวกรความปลอดภัย
เบอร์โทรติดต่อ : 099-415-8249 / E-mail : teerasak.nammuang@byd.com

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 นิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอ ระยอง 36 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง พนานิคม อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180 โทรศัพท์ 021-238-553

มี นายอู๋ จวินเจี่ย (MR. WU, JUNJIE) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102

ออกให้โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 265.90 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบบำบัดน้ำเสียกลาง นิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอ ระยอง 36

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 496.0 kW.

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4280.91 m^3

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3429.5 m^3

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 30.0 m^3

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

比亚迪汽车(泰国)有限公司
BYD AUTO(THAILAND)CO.,LTD.

27/1,27/2,27/3,27/4 Moo. 2 WHA Rayong 36 Industrial Estate, Pananikhom Sub-district, Nikhom Pattana District, Rayong Province,
Code: 21180 Tax no. 0105565134101 Tel: 021-238-553

เลขที่ ESH012/2025

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

เนื่องด้วยบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105565134101 เป็นผู้ครอบครองอาคารอยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 92212 ตั้งอยู่เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว-เอชเอ ระยอง 36 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 เป็นเจ้าของโครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD โดยอ้างถึงหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการฯ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสียประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

อนึ่ง หากเอกสารมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขอย่างไร บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]
ได้รับเอกสารแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]
Asia Pacific Quality Manager

ผู้ประสานงาน
นายธีรศักดิ์ นามเมือง ตำแหน่ง วิศวกรความปลอดภัย
เบอร์โทรติดต่อ : 099-415-8249 / E-mail : teerasak.nammuang@byd.com

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 นิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอ ระยอง 36 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง พนานิคม อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180 โทรศัพท์ 021-238-553

มี นายอู๋ จวินเจี่ย (MR. WU, JUNJIE) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102

ออกให้โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 265.90 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบบำบัดน้ำเสียกลาง นิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอ ระยอง 36

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 448.0 kW.

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2631.4 m^3

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2454.4 m^3

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 00.0 m^3

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

比亚迪汽车(泰国)有限公司
BYD AUTO(THAILAND)CO.,LTD.

27/1,27/2,27/3,27/4 Moo. 2 WHA Rayong 36 Industrial Estate, Pananikhom Sub-district, Nikhom Pattana District, Rayong Province,
Code: 21180 Tax no. 0105565134101 Tel: 021-238-553

เลขที่ ESH013/2025

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

เนื่องด้วยบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เลขททะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105565134101 เป็นผู้ครอบครองอาคารอยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 92212 ตั้งอยู่เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว-เอชเอ ระยอง 36 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 เป็นเจ้าของโครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD โดยอ้างถึงหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการฯ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสียประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

อนึ่ง หากเอกสารมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขอย่างไร บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Asia Pacific Quality Manager

ผู้ประสานงาน
นายธีรศักดิ์ นามเมือง ตำแหน่ง วิศวกรความปลอดภัย
เบอร์โทรติดต่อ : 099-415-8249 / E-mail : teerasak.nammuang@byd.com

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง พนานิคม อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180 โทรศัพท์ 021-238-553

มี นายอู๋ จวินเจี๋ย (MR. WU, JUNJIE) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102

ออกให้โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 265.90 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่องชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบบำบัดน้ำเสียกลาง นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 496.0 kW.

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3277.2 m^3

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3251.4 m^3

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 00.0 m^3

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

比亚迪汽车(泰国)有限公司
BYD AUTO(THAILAND)CO.,LTD.

27/1,27/2,27/3,27/4 Moo. 2 WHA Rayong 36 Industrial Estate, Pananikhom Sub-district, Nikhom Pattana District, Rayong Province, Code: 21180 Tax no. 0105565134101 Tel: 021-238-553

15 พฤษภาคม 2569

เลขที่ ESH014/2025

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2569

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

เนื่องด้วยบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เลขททะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105565134101 เป็นผู้ครอบครองอาคารอยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 92212 ตั้งอยู่เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว-เอชเอ ระยอง 36 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 เป็นเจ้าของโครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD โดยอ้างถึงหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการฯ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสียประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

อนึ่ง หากเอกสารมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขอย่างไร บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Asia Pacific Quality Manager

ผู้ประสานงาน
นายธีรศักดิ์ นามเมือง ตำแหน่ง วิศวกรความปลอดภัย
เบอร์โทรติดต่อ : 099-415-8249 / E-mail : teerasak.nammuang@byd.com

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 นิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอ ระยอง 36 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง พนานิคม อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180 โทรศัพท์ 021-238-553

มี นายอู๋ จวินเจี่ย (MR. WU, JUNJIE) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102

ออกให้โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 265.90 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบบำบัดน้ำเสียกลาง นิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอ ระยอง 36

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตามเงื่อนไขใบอนุญาต ประกอบกิจการ เก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 480.0 kW.

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2975.49 m^3

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2425.94 m^3

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 155.0 m^3

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

比亚迪汽车(泰国)有限公司
BYD AUTO(THAILAND)CO.,LTD.

27/1,27/2,27/3,27/4 Moo. 2 WHA Rayong 36 Industrial Estate, Pananikhom Sub-district, Nikhom Pattana District, Rayong Province,
Code: 21180 Tax no. 0105565134101 Tel: 021-238-553

12 มิถุนายน 2569

เลขที่ ESH015/2025

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

เนื่องด้วยบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เลขททะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105565134101 เป็นผู้ครอบครองอาคารอยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 92212 ตั้งอยู่เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว-เอชเอ ระยอง 36 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 เป็นเจ้าของโครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD โดยอ้างถึงหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการฯ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสียประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

อนึ่ง หากเอกสารมีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขอย่างไร บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Asia Pacific Quality Manager

ผู้ประสานงาน
นายธีรศักดิ์ นามเมือง ตำแหน่ง วิศวกรความปลอดภัย
เบอร์โทรติดต่อ : 099-415-8249 / E-mail : teerasak.nammuang@byd.com

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง พนานิคม อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180 โทรศัพท์ 021-238-553

มี นายอู๋ จวินเจี๋ย (MR. WU, JUNJIE) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โครงการอาคารที่พักพนักงาน BYD

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/7102 ออกให้โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] จ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

_____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 265.90 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่องชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบบบำบัดน้ำเสียกลาง นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 496.0 kW.

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2897.8 m^3

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2468.3 m^3

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 70.0 m^3

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗