


	ผลการตรวจเช็คงาน PM ถึงดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569 วันที่เข้าดำเนินการ : 18 เมษายน 2569 จำนวน 65 ถัง				ดำเนินการโดย: ช่างซ่อมบำรุง สถานที่: ชมดือน ใบงาน :
สถานที่	จำนวน	ปกติพร้อมใช้งาน	ผิดปกติ	ถัง	สรุปผลการตรวจเช็ค
ชมเดือน ตึก A	17	17		ถัง	เริ่มดำเนินการ 3-4-69  ■ 1 ■ 2
ชมดาว ตึก B	16	16		ถัง	
ชมดาว ตึก C	16	16		ถัง	
ชมดาว ตึก D	16	16		ถัง	
				ถัง	
				ถัง	
				ถัง	
รวมทั้งหมด	65	65	0	ถัง	
ถึงดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 65 ถัง 100 %					ข้อสรุป
ถึงดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน 0 ถัง 0 %					
ฝ่ายซ่อมบำรุง					
ผู้รวบรวม		หัวหน้าแผนก		ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง	
วันที่ 87-4-69		วันที่ 27 เม.ย. 2569		วันที่ 28/4/69	

สถานที่	ประเภทชนิดของถังดับเพลิง					ขนาดของถังดับเพลิง			แรงดัน/เกจวัด			สลักสายฉีด		คันปั๊ม/ข้อต่อ		สภาพตัว		Remark
	ผงเคมีแห้ง	น้ำยาฟอวอเรเพอ	ขมิ้นสูตรเคมีน้ำ	ขมิ้นก๊าซ (CO2)	การเติมใหม่	10 LB	15 LB	20 LB	Recharge	ปกติ 195 psi	Overcharge	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
A1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
A1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
A2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
A2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
A3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
A3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
A4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
A4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
ลิ้นจ.	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
ชั้นใต้ดิน 1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

หน่วยงาน ชน.เมือง

ตึก C

วันที่เข้าดำเนินการ

18/04/69

เวลา

08:50

สถานที่	ประเภทชนิดของถังดับเพลิง					ขนาดของถังดับเพลิง			แรงดัน/เกจวัด			สลักสายฉีด		คันปั๊ม/ข้อต่อ		สภาพถัง		Remark
	ผงเคมีแห้ง	น้ำยาฟลูออโรเคมี	ชนิดสารเคมีน้ำ	ชนิดก๊าซ (CO2)	การเติมใหม่	10 LB	15 LB	20 LB	Recharge	ปกติ 195 psi	Overcharge	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
C 1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
C 1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
C 2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
C 2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
C 3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
C 3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
C 4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
C 4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
ชั้นใต้ดิน	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

สรุปผลการทำงาน

ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้ จำนวน 16 ถึง

ถังดับเพลิงไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน ถึง

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการรายงาน

หน่วยงาน ชม.เลื่อน ล.ก. D วันที่เข้าดำเนินการ 18/04/69 เวลา 08:50

สถานที่	ประเภทชนิดของถังดับเพลิง					ขนาดของถังดับเพลิง			แรงดัน/เกจวัด			สลักสายฉีด		คันปั๊ม/ข้อต่อ		สภาพตัว		Remark
	ผงเคมีแห้ง	น้ำยาฟอวาระเคมี	ชนิดสารเคมี	ชนิดก๊าซ (CO2)	การเติมใหม่	10 LB	15 LB	20 LB	Recharge	ปกติ 195 psi	Overcharge	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
D 1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
D 1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
D 2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
D 2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
D 3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
D 3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
D 4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
D 4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
ถังดับเพลิงไฟฟ้า	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

สรุปผลการทำงาน ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้ จำนวน 16 ถัง ถังดับเพลิงไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน ถัง

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการรายงาน.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ช่างผู้ดำเนินการ : นายชุลตอนล์ เสมสวัสดิ์ นายเจตพล เกื้ออนัน

